





































RISK ASSESSMENT OF SHIP COLLISION AROUND BUOY

12 MADURA STRAIT THROUGH FORMAL SAFETY ASSESSMENT (FSA) PROCESS







ANISSA NURMAWATI NRP. 4211 100 030





Supervisors:

Prof. Dr. Ketut Buda Artana, ST, M.Sc DR. Eng. Trika Pitana, ST., M.Sc









DEPARTMENT OF MARINE ENGINEERING Faculty of Marine Technology Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya 2015



















LEMBAR PENGESAHAN

PENILAIAN RISIKO TUBRUKAN KAPAL DI SEKITAR BUOY 12 PERAIRAN SELAT MADURA MELALUI PROSES FORMAL SAFETY ASSESSMENT (FSA)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Strata 1 pada
Bidang Studi Reliability, Availability, Maintainability, and Safety (RAMS)
Program Studi S1 Jurusan Teknik Sistem Perkapalan
Fakultas Teknologi Kelautan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh: ANISSA NURMAWATI NRP 4211100030

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir:

Mille

Prof. Dr. Ketut Buda Artana, ST, M.Sc

DR. Eng. Trika Pitana, ST., M.Sc

SURABAYA JANUARI 2015

LEMBAR PENGESAHAN

PENILAIAN RISIKO TUBRUKAN KAPAL DI SEKITAR BUOY 12 PERAIRAN SELAT MADURA MELALUI PROSES FORMAL SAFETY ASSESSMENT (FSA)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Strata 1 pada
Bidang Studi Reliability, Availability, Maintainability, and Safety (RAMS)
Program Studi S1 Jurusan Teknik Sistem Perkapalan
Fakultas Teknologi Kelautan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh:

ANISSA NURMAWATI

NRP 4211100030

Disetujui oleh Ketua Jurusan:

Dr. Ir. A. A. Masroeri, M.Eng

JURUSAN TEKNIK SISTEM PERKAPALAN

SURABAYA JANUARI 2015

PENILAIAN RISIKO TUBRUKAN KAPAL DI SEKITAR BUOY 12 PERAIRAN SELAT MADURA MELALUI PROSES FORMAL SAFETY ASSESSMENT (FSA)

Nama Mahasiswa : Anissa Nurmawati

NRP : 4211100030

Jurusan : Teknik Sistem Perkapalan FTK-ITS
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Ketut Buda Artana, ST, M.Sc

DR. Eng. Trika Pitana, ST., M.Sc

Abstrak

Pelabuhan Tanjung perak, Surabaya, Jawa Timur, memiliki peranan yang besar dalam aktifitas ekspor impor dan perdagangan nasional jalur laut. Dengan kondisi tersebut, menyebabkan padatnya arus lalu lintas kapal di Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS). Menurut *Annual Report* Pelindo pada April 2013 lalu, wilayah APBS yang memiliki lebar alur 100 meter dan panjang 25 *Nautical Mile* ini, merupakan salah satu gerbang utama jaringan pelabuhan internasional dan menjadi jalur konsolidasi/distribusi barang dari/ke Kawasan Timur Indonesia (KTI), dengan gerakan mencapai lebih dari 16.000 kapal di sekitar Tanjung Perak pada tahun 2013.

Melalui metode Traffic Based Model (TBM) yang terbagi ke dalam tiga tipe kecelakaan tubrukan seperti Head On, Crossing, dan Overtaking, maka dapat diketahui berapa banyak (persen) reduksi yang terjadi jika dilakukan pelebaran alur atau pengurangan jumlah kepadatan lalu lintas. Selain itu probability dan konsekuensi dapat dimasukkan ke dalam risk matrix untuk diketahui level risikonya. Dan dari risk matrix tersebut dapat dilakukan kontrol risiko melalui Risk Control Option yang selanjutnya dapat dihitung perbandingan cost dan benefitnya berdasarkan data yang ada.

Kata Kunci: FSA (Formal Safety Assessment); Risiko; Tubrukan Kapal; TBM (Traffic Based Model)

RISK ASSESSMENT OF SHIP COLLISION AROUND BUOY 12 MADURA STRAIT THROUGH FORMAL SAFETY ASSESSMENT (FSA) PROCESS

Name : Anissa Nurmawati

NRP : 4211100030

Department : Teknik Sistem Perkapalan FTK-ITS Supervisors : Prof. Dr. Ketut Buda Artana, ST, M.Sc

DR. Eng. Trika Pitana, ST., M.Sc

Abstract

Port of Tanjung Perak, Surabaya, East Java, have a large role in the activities of national import and export trading sea lanes. Under these conditions, causing the density of vessel traffic in Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS). According to the Annual Report Pelindo on April 2013 and the IPC, which has a wide about 100 meters width and 25 Nautical Mile, is one of the main gate of an international network and is the main port of consolidation / distribution of goods from / to Eastern Indonesia (KTI), with movement reached more than 16,000 ships around Tanjung Perak in 2013

Through the method of Traffic Based Model (TBM) are divided into three types of collision accidents such as Head On, Crossing, and overtaking, it can be seen how much (percent) reduction happens if we widen the groove or reducing the number of traffic density. Besides the probability and consequences can be incorporated into the risk matrix to know the level of risk. From the risk matrix, it can be determined the risk control by Risk Control Option and then it can be calculated the comparison of the costs and benefits based on existing data.

Keywords: FSA (Formal Safety Assessment;, Risk; Ship Collision; TBM (Traffic Based Model)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Hirobbil'alamin. Segala Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul "Penilaian Risiko Tubrukan Kapal di Sekitar Buoy 12 Perairan Selat Madura melalui Proses *Formal Safety Assessment* (FSA).

Dalam penulisan tugas akhir ini bayak pihak yang telah membantu dalam moril, material, semangat serta nasihat-nasihat yang akan saya kenang sebagai panutan untuk meningkatkan kualitas diri. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

- 1. Allah SWT yang telah memberikan segalanya untuk penulis bisa menyelesaikan skripsinya. Hanya atas izinNYA-lah skripsi ini dapat terselesaikan.
- 2. Keluarga tercinta, Ayah dan Ibu serta adikku Firda Afifa yang selalu memberikan dukungan terutama secara moril untuk memberikan semangat setiap saya *down* atau saat saya sering sakit. Dan juga sepupu saya Diah Restu yang sering menemani saat libur *weekend* yang dipenuhi dengan *deadline*. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin.
- 3. Bapak Prof. Dr. Ketut Buda Artana, S.T., M.Sc. dan Bapak DR. Eng. Trika Pitana, S.T., M.Sc. selaku dosen pembimbing, serta Bapak AAB Dinariyana DP, S.T., MES, Ph.D selaku koordinator Bidang RAMS, yang telah bersedia untuk selalu membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi di tengah kesibukan beliau yang padat.
- 4. Bapak Dr. Ir. A.A Masroeri, M.Eng. selaku Ketua Jurusan Teknik Sistem Perkapalan yang bayak memberikan inspirasi bagi peserta didiknya.
- 5. Bapak Dr. Raja Oloan Saut Gurning, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan teknik Sistem Perkapalan.
- 6. Bapak Sunarto, Bapak Shofa, Bapak Toni, dan segenap staf

- serta pegawai dari Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya yang telah membantu dalam memberikan informasi dan data untuk tugas akhir ini.
- 7. S.S.S. (bukan Super Sambal Surabaya) yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini, baik sebagai teman diskusi maupun bantuan secara teknis. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Amin.
- 8. Keluarga besar *office* EPC Bapak Ir. Dwi Priyanta, M.SE selaku pemilik *office* dan pembimbing yang selalu memberikan nasihat layaknya ayah sendiri di *office*. Kemudian mas Fuad, mbak Putri, mas Andy, mbak Oci, mas Yoga, mbak Intan, mas Wildan, Mas Ibram, Mas Khoirus, Mas Irsyad dan Mas Hadi yang telah memberikan *support* selama saya di *office* hingga bisa lanjut ke mata kuliah skripsi.
- 9. Mbak Dicta selaku rekan seperjuangan dalam pengerjaan skripsi ini dan *thesis* nya, yang telah saling membantu dan saling memberi *support* ketika *down*.
- 10.Rekan-rekan seperjuangan skripsi, Bimo Wirapara, dan M. Habib serta mas Yuniar, mas Amril, Pak Tedi, dan mas Munir yang sedang melanjutkan S2-nya yang juga mengerjakan thesisnya.
- 11.Teman-teman anggota laboratorium RAMS dan teman-teman Amphibi 2011 serta seluruh senior yang telah membantu transfer ilmunya.
- 12.Pihak-pihak lain yang telah membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Penulis juga mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan dalam pembuatan skripsi ini. Dengan segala keterbatasan yang ada, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Surabaya, Januari 2015

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
1. BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Tujuan Skripsi	5
1.5 Manfaat	6
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Perairan Selat Madura	7
2.2 Pengetahuan Umum tentang Tubrukan Kapal	8
2.3 Pengumpulan Data Kejadian	8
2.3.1 Kejadian-Kejadian Umum	9
2.4. Analisa Risiko	9
2.4.1 Frekuensi Relatif Kejadian	9
2.5 Identifikasi Risk Control Option (RCO)	15
2.6 Cost Benefit Assessment (CBA)	16
2.7 Desicion Making Recommendations	18
2.8 Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	18

	2.9 Ske	enario Analisa Tubrukan Kapal	.20
3.	BAE	3 III METODOLOGI PENELITIAN	.23
	3.1	Umum	.23
	3.2	Studi Literatur	.24
	3.3	Perumusan Masalah	.24
	3.4	Pengumpulan Data	.24
	3.5	Identifikasi Bahaya	.25
	3.6	Analisis Risiko	.25
	3.7	Kontrol Risiko	.26
	3.8	Kesimpulan dan Saran	.27
В	AB IV	ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN	.29
	4.1	Identifikasi bahaya	.29
	4.2 Pe	ngumpulan Data Kejadian	.33
	4.1.1	Definisi Skenario	.48
	4.2 M	lenentukan Probability dan Konsekuensi Kecelakaan.	.59
	4.2.1	Konsekuensi kejadian	.65
	4.2.2	2 Risk Matrix	.66
	4.3	Menentukan Risk Control Option (RCO)	.72
	4.3.1	Identifikasi Risk Control Option (RCO)	.73
	4.3.2	Re-evaluasi Risk Control Option (RCO)	.77
	4.4	Cost Benefit Assessment (CBA)	.80
В	AB V K	KESIMPULAN DAN SARAN	.91

Kesimpulan	91
Saran	93

" Halaman ini sengaja dikosongkan"

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hazard identification of Head On	30
Tabel 4. 2 Hazard identification of crossing	31
Tabel 4. 3 Hazard identification of overtaking	32
Tabel 4. 4 Data arus kapal (unit) tahun 2008-2013	35
Tabel 4. 5 Data arus kapal (unit) tahun 2008-2013	35
Tabel 4. 6 Data Kecelakaan Kapal tahun 2009-2013	40
Tabel 4. 7 Data kecelakaan kapal selama 20,5 tahun antara ta	ıhun
1995 - 2013	
Tabel 4. 8 Data kecelakaan kapal selama tahun 2006, 2007, 2	2008,
2010, dan tahun 2013	43
Tabel 4. 9 Nilai faktor kegagalan	49
Tabel 4. 10 Tabel nilai probability Head On (variabel Nm	
berubah)	62
Tabel 4. 11 Tabel nilai probability Head On (variabel W	
berubah)	62
Tabel 4. 12 Tabel nilai probability Crossing (variabel Nm	
berubah)	63
Tabel 4. 13 Tabel nilai probability Crossing (variabel W	
berubah)	63
Tabel 4. 14 Tabel nilai probability Overtaking (variabel Nm	l
berubah)	64
Tabel 4. 15 Tabel nilai probability Overtaking (variabel W	
berubah)	64
Tabel 4. 16 Probability index (Sumber: IMO)	67
Tabel 4. 17 Severity index (Sumber: IMO)	67
Tabel 4. 18 Risk index (Sumber: IMO)	67
Tabel 4. 19 Definisi frequency	68
Tabel 4. 20 Definisi severity.	69
Tabel 4 21 Risk Matrix	70

Tabel 4. 22 <i>Risk matrix</i> untuk konsekuensi korban jiwa	71
Tabel 4. 23 Risk matrix untuk kapal/muatan	72
Tabel 4. 24 Risk Control Option (RCO)	74
Tabel 4. 25 Penilaian Cost Benefit	81
Tabel 4. 26 Tarif untuk pelayanan kapal	85
Tabel 4. 27 Estimasi tarif untuk nilai Cost	88
Tabel 4. 28 Rasio cost-benefit	88
Tabel 4. 29 Tabel perbandingan cost, benefit, dan △R	89
Tabel 5. 1 Risk reduction	91
Tabel 5. 2 Daya tampung maksimum kapal per jam	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Alur lalu lintas kapal di Selat Madura	1
Gambar 1. 2 Jalur pelayaran untuk dilalui kapal (merah)	2
Gambar 1. 3 Peta lokasi Buoy 12 Selat Madura	3
Gambar 2. 1 Perairan Selat Madura dan lalu lintas kapal yang	
berlayar	7
Gambar 2. 2 Head-on Collision	10
Gambar 2. 3 Crossing collision	12
Gambar 2. 4 Kecepatan relatif kapal yang melintas (crossing)	13
Gambar 2. 5 Expose area kapal yang melintas (crossing)	13
Gambar 2. 6 Penempatan buoy di Alur Pelayaran Barat Surabay	a19
Gambar 3. 1 Alur Metodologi Penelitian	23
Gambar 4. 1 Posisi Akhir Dari Buoy 12 (Atas) & Buoy 14	
(Bawah)	36
Gambar 4. 2 Rencana pelebaran alur dan pembuatan kolam	
pelabuhan di sekitar Buoy 10, Buoy 12, dan Buoy 14	39
Gambar 4. 3 Skenario untuk Head On	50
Gambar 4. 4 Head On	51
Gambar 4. 5 Model skenario Head On	52
Gambar 4. 6 Crossing	53
Gambar 4. 7 Skenario untuk Crossing	54
Gambar 4. 8 Model skenario crossing collision	55
Gambar 4. 9 Overtaking	56
Gambar 4. 10 Skenario untuk Overtaking	57
Gambar 4. 11 Model skenario overtaking collision	58
Gambar 4. 12 Akibat kecelakaan tubrukan kapal	66
Gambar 4. 13 Porsi dari beberapa jenis kecelakaan	83
Gambar 4. 14 Proses jasa pelabuhan untuk kapal masuk hingga	
keluar lagi	84

" Halaman ini sengaja dikosongkan"

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Jenis kecelakaan kapal di Selat Madura pada tahun	
1995-2013 didominasi oleh tubrukan kapal	4
Grafik 4. 1 Data kecelakaan kapal selama tahun 2009 hingga	
tahun 2013	41
Grafik 4. 2 Data kecelakaan kapal selama tahun 1995 hingga	
tahun 2013 didominasi oleh kecelakaan tabrakan kapal	42
Grafik 4. 3 Lokasi kecelakaan didominasi oleh Buoy 10 dan	
Buoy 12	47

" Halaman ini sengaja dikosongkan"

BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Pelabuhan Tanjung perak, Surabaya, Jawa Timur, memiliki peranan yang besar dalam aktifitas ekspor impor dan perdagangan nasional jalur laut. Dengan kondisi tersebut, menyebabkan padatnya arus lalu lintas kapal di Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS). Menurut Annual Report Pelindo pada April 2013 lalu, wilayah APBS yang memiliki lebar alur 100 meter dan panjang 25 Nautical Mile ini, merupakan salah satu gerbang utama jaringan pelabuhan internasional dan jadi jalur konsolidasi/distribusi barang dari/ke Kawasan Timur Indonesia (KTI), dengan gerakan mencapai sekitar 27.000 kapal di tahun 2008. Tahun 2012 bahkan sudah mencapai 41.000 gerakan. Lalu lintas yang padat mengakibatkan seringnya terjadi tubrukan kapal terutama di sekitar Buoy 12 perairan Selat Madura dimana wilayah Buoy 12 merupakan lokasi yang terdekat dengan dermaga sehingga banyak kapal yang memilih parkir di daerah tersebut. Padatnya alur pelayaran barat Surabaya bisa kita lihat pada gambar 1.1



Gambar 1. 1 Alur lalu lintas kapal di Selat Madura

Sebenarnya kapal telah diberikan alur untuk berlayar agar lalu lintas laut lebih teratur, yakni bisa kita lihat di gambar 1.2 pada jalur warna merah.



Gambar 1. 2 Jalur pelayaran untuk dilalui kapal (merah) (Sumber :www.bumn.go.id/pelindo3)

Selain itu kita bisa juga mempergunakan sistem navigasi terpadu, yaitu AIS (Autimatic Identification System). AIS bisa dipasangkan pada kapal-kapal yang berlayar untuk membantu proses navigasi. Selain itu data AIS juga memungkinkan kita untuk memonitor kapal dari kapal lainnya melalui stasiun darat (Vessel Traffic Service) dan operasinya pada band frekuensi VHF (IMO, 2007). Melalui AIS kita bisa memperoleh data-data penting seperti MMSI number, IMO number, Radio call sign, Name of vessel, Type of ship/cargo, Draught of ship, Dimensions, Estimate time of arrival at destination, kecepatan kapal, serta posisi kapal. Dengan begitu setiap kapten dalam kapal bisa melakukan komunikasi untuk mencegah tubrukan sehingga frekuensi kecelakaan bisa dikurangi. Sebenarnya telah ditetapkan oleh SOLAS Chapter IV regulation 19 yang mengatur bahwa kapal cargo diatas 300 GT, meskipun tidak untuk pelayaran internasional, wajib memasang AIS. Namun


faktanya masih banyak kapal di atas 300 GT di perairan ini yang berlayar tanpa menggunakan AIS sehingga kita hanya bisa mengetahui titik-titik posisinya tanpa tahu secara detail kecepatan kapal tersebut, muatan, dimensi, dan seterusnya. Hal itu sangat memungkinkan kapal lain yang berada di sekitarnya akan menabrak kapal itu.

Lebih spesifik lagi, sesuai pernyataan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), *Buoy* 12 adalah daerah yang cukup rawan dikarenakan lokasi yang strategis dimana *Buoy* tersebut dekat dengan dermaga sehingga banyak kapal yang memilih untuk memarkirkan kapalnya di wilayah ini. Berdasarkan keterangan di atas, peneliti akan melakukan penelitian terbatas pada *Buoy* 12 Selat Madura. Selain lokasi yang cukup rawan, hal ini dilakukan agar pembahasan materi dalam skripsi bisa lebih fokus dan hasilnya bisa lebih baik dan bermanfaat. Berikut peta lokasi *Buoy* 12 pada gambar 1.3



Gambar 1. 3 Peta lokasi Buoy 12 Selat Madura (Sumber: Laporan final KNKT-12-12-04-03

Menurut data statistik, telah terjadi 174 kasus tubrukan di Selat Madura selama 20,5 tahun, dan dapat diartikan bahwa rata-rata kecelakaan adalah 9,8 kapal per tahun. Banyaknya jumlah kecelakaan kapal yang diakibatkan oleh tubrukan di wilayah ini dapat dilihat pada grafik 1.1



Grafik 1. 1 Jenis kecelakaan kapal di Selat Madura pada tahun 1995-2013 didominasi oleh tubrukan kapal

Dari grafik di atas bisa kita simpulkan bahwa untuk perairan padat memang tubrukan adalah jenis kecelakaan yang paling sering terjadi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam buku *A Guide to Quantitative Risk Assessment for Offshore Installations* bahwa kecelakaan pada wilayah pelayaran padat sebagian besar diakibatkan oleh tubrukan kapal.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana identifikasi bahaya yang berpotensi terjadi di sekitar *Buoy* 12?
- 2. Bagaimana penilaian risiko tubrukan di sekitar *Buoy* 12 perairan Selat Madura?
- 3. Bagaimana *risk control options* yang memungkinkan untuk mengurangi risiko bahaya?
- 4. Bagaimana perhitungan *cost benefit assessment* terhadap masing-masing *risk control options*?
- 5. Bagaimana menentukan mitigasi yang sesuai untuk lalu lintas kapal di perairan Selat Madura jika risiko tidak dapat diterima?

1.3 Batasan Masalah

Agar proses analisa bisa lebih fokus dalam membahas permasalahan yang ada maka diperlukan beberapa batasan masalah yaitu sebagai berikut:

- 1. Lokasi penelitian adalah perairan Selat Madura sekitar *Buoy* 12
- 2. Penilaian risiko menggunakan proses FSA
- 3. Mitigasi masalah akan disesuaikan dengan hasil analisa risiko

1.4 Tujuan Skripsi

Tujuan dari penelitian ini berhubungan dengan rumusan masalah yang ingin diteliti di atas, yaitu:

- 1. Mengetahui penilaian risiko dari kapal yang mengalami tubrukan sehingga bisa ditentukan mitigasi paling efektif jika risiko tidak dapat diterima.
- 2. Menentukan saran dan mitigasi utnuk mengurangi risiko terjadinya tubrukan di sekitar *Buoy* 12.

1.5 Manfaat

Manfaat yang secara umum dapat diambil dari penelitian yang dilaksanakan adalah:

- 1. Dapat memberikan informasi mengenai seberapa tinggi level risiko yang dimiliki kapal untuk mengalami tubrukan. Diketahui frekuensi serta konsekuensi dari kecelakaan tubrukan
- 2. Dapat memberikan masukan mitigasi apakah yang dapat diambil jika risiko tidak dapat diterima. Dapat dilakukan penurunan frekuensi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perairan Selat Madura

Jalur pelayaran di perairan Selat Madura merupakan jalur lalu lintas kapal yang sangat strategis karena memberikan akses untuk jalan masuk bagi kapal-kapal domestik maupun luar negri menuju ke pelabuhan tersibuk kedua di Indonesia, yaitu pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Berikut pada gambar 2.1 bisa kita lihat perairan Selat Madura sebagai wilayah yang biasa dilalui kapal.



Gambar 2. 1 Perairan Selat Madura dan lalu lintas kapal yang berlayar (Sumber: googlemaps.co.id)

Menurut data Studi Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan di Indonesia; 2011, lebar akses alur pelayaran di Selat Madura adalah 100 meter dan kedalaman 9,5 meter LWS. Dengan karakteristik perairan yang sempit dan dangkal seperti itu maka lalu lintas yang padat ini kurang bisa mengontrol terjadinya kecelakaan. Akhirnya tubrukan pun tak dapat dihindari. Untuk daerah perairan yang sibuk, tubrukan merupakan kejadian yang paling sering menimbulkan kecelakaan.

2.2 Pengetahuan Umum tentang Tubrukan Kapal

Berdasarkan A Guide to Quantitative Risk Assessment for Offshore Installations, tubrukan didefinisikan sebagai dampak pada instalasi dari kapal atau bangunan laut yang lain yang meliputi bangunan di dasar laut dan platform yang bekerja di dekat instalasi. Umumnya, sebagian besar bangunan lepas pantai didesain untuk bertahan dari adanya tubrukan hanya oleh kapal yang berlayar dengan kecepatan medium, bukanlah kapal niaga berukuran besar yang berjalan dengan kecepatan penuh. Untuk area pelayaran yang sibuk seperti pada perairan Selat Madura maka tubrukan bisa menjadi risiko tertinggi dari keseluruhan kejadian kecelakaan.

2.3 Pengumpulan Data Kejadian

Berdasarkan laporan dan data dari distrik navigasi maka kita tinjau kejadian apa saja yang terjadi baru-baru ini. Tujuan dari peninjuaan ini adalah untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian secara umum, penyebab apa saja yang dapat digunakan sebagai pelajaran untuk identifikasi lebih jauh sebagai dasar dalam penentuan RCO nantinya. Selain itu akan dibutuhkan juga tipe kejadian yang sering terjadi serta dapat dianalisa untuk masing-masing deskripsi. Kejadian tubrukan dapat dibagi menjadi:

- a. Crossing (melintasi kapal lain)
- b. Overtaking (menyalip kapal lain)
- c. Head-on (tubrukan antar haluan kapal)

2.3.1 Kejadian-Kejadian Umum

Berdasarkan pembagian kejadian seperti di atas maka gambaran kejadian secara umum dapat dikembangkan dan dideskripsikan, kemudian didata penyebabnya. Dengan diketahui penyebabnya maka dapat kita kembangkan RCO serta berdasarkan jumlah kejadian maka risiko relatif dapat kita analisis.

Identifikasi *hazard* ini sangat penting untuk berlanjutnya penilaian risiko karena *hazard* sangat berhubungan dengan frekuensi dan konsekuensi dari kejadian.

2.4. Analisa Risiko


Risiko didefiniskan sebagai kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan berdampak pada hal-hal yang tidak diinginkan. Dampak yang paling dihindari adalah adanya korban jiwa, membahayakan kesehatan manusia, dan dampak pada lingkungan akibat berkembangnya teknologi aktifitas manusia. Risiko (R) didefinisikan sebagai kombinasi antara *probability of occurrence* (P) dan *possible consequences* (C). Semakin tinggi kemungkinan kejadian, maka semakin tinggi pula risiko yang akan terjadi.

$$R = C.P \qquad \dots (1)$$

2.4.1 Frekuensi Relatif Kejadian

Untuk mengetahui secara signifikan masing-masing tipe kejadian, maka data yang telah didapat bisa dimasukkan dalam tabel yang berisi jumlah kejadian untuk masing-masing tipe kecelakaan selama sekian tahun pendataan. Data kejadian yang dicatat bisa meliputi sekitar 15 hingga 20 tahun dari data yang ada dengan maksud agar perhitungan lebih akurat. Dengan begitu dapat diketahui level risiko dari masing-masing jenis kejadian. Berikut gambar 2.2 untuk *Head On collision*.

a. Head-on collision



Gambar 2. 2 *Head-on Collision* (Sumber: Maritime Transportation Safety Management and Analysis, Svein Kristiansen)

Dimana,

 B_1 = Lebar kapal objek (m)

 v_1 = kecepatan kapal objek (knots)

 B_2 = Lebar kapal subjek (m)

 v_2 = Kecepatan kapal subjek (knots)

Nm₁ = frekuensi bertemunya kapal (ships/unit of time)

D' = Jarak relatif pelayaran (nm)

W = Lebar alur (m)

Kepadatan dihitung sebagai jumlah kapal yang masuk ke dalam alur dalam suatu waktu terhadap lebar alur dan jarak pelayaran saat pertama kali kapal bertemu.

$$\rho s = \frac{Nm1.T}{(v1.T).W} = \frac{Nm1}{v1.W} \qquad ...(2)$$

Dimana,

 ρ s = kepadatan lalu lintas kapal yang bertemu (ships/nm²)

T = periode berubah-ubah menurut waktu (hours)

Kapal yang akan ditabrak menghabiskan waktu T₂ untuk mencapai bagian alur.

$$T2 = \frac{D}{v_2}$$
; $v = v_1 + v_2$...(3)

Kapal subjek berlayar dengan jarak D' terhadap kapal objek yang mendekat.

$$D' = v \cdot T_2 = (v_1 + v_2) \cdot D/v_2$$
 ...(4)

Diameter dari tubrukan yag muncul merupakan jumlah dari lebar kedua kapal.

$$B = B_1 + B_2$$
 ...(5)

Area diaman kapal terekspose bahaya dirumusakan menjadi;

$$A = B \cdot D' = (B_1 + B_2) \cdot (v_1 + v_2) \cdot D/v_2$$
 ...(6)

Jumlah kapal yang bertubrukan per jalur dihitung melalui;

$$Ni = A \cdot \rho s = (B_1 + B_2) \cdot (v_1 + v_2) \cdot D/v_2 \cdot D \cdot \rho s$$
 ...(7)

Jika nilai telah diketahui, maka rumus bisa dibuat lebih simpel seperti;

$$Ni = 4.B.D. \rho s$$
 ...(8)

b. Overtaking collision

Pada kasus overtaking, kapal berjalan pada arah yang sama namun dalam kecepatan berbeda. Jumlah kapal yang berpotensi mengalami tubrukan dapat dihitung dengan:


Ni =
$$\frac{(B1+B2)}{W} \cdot \frac{(v1-v2)}{v1.v2} \cdot D \cdot Nm1$$
 ...(9)

Alternatif lain, kita dapat menghitung jumlah kecelakaan overtaking dalam aliran tidak terarah melalui rumus dari gambar 2.3;

Ni =
$$\frac{(B1+B2)}{W}$$
. D. Nm. $\sum fx. fy(\frac{1}{vx-vy})$...(10)

Dimana f_x dan f_y merupakan pecahan dari nilai Nm dengan masing-masing kecepatan v_x dan v_y .

c. Crossing collision



Gambar 2. 3 Crossing collision (Sumber: Maritime Transportation Safety Management and Analysis, Svein Kristiansen)

Dimana;

 B_1 = lebar kapal yang menyeberang (m)

 L_1 = panjang kapal yang menyeberang (m)

 v_1 = kecepatan kapal yang menyeberang (knots)

 B_2 = lebar kapal subjek (m)

 L_2 = panjang kapal subjek (m)

 v_2 = kecepatan kapal subjek (m)

Nm1 = frekuensi bertemunya kapal (ship/unit of time)


Densiti dari kapal yang melintas/menyeberang adalah:

$$\rho m = \frac{Nm1.T}{(v1.T).W} = \frac{Nm1}{v1.W} \qquad ...(11)$$


Dimana T adalah variabel yang selalu berubah-ubah. Waktu yang diperlukan kapal subjek (T₂) untuk melintasi alur dimana terekspose *crossing collision* dirumuskan melalui:

$$T_2 = \frac{D}{v^2}$$
 ...(12)

Kecepatan relatif kapal dapat dirumuskan dari gambar 2.4 berikut.



Gambar 2. 4 Kecepatan relatif kapal yang melintas (crossing)



Gambar 2. 5 Expose area kapal yang melintas/crossing (Sumber: Maritime Transportation Safety Management and Analysis, Svein Kristiansen)

Jarak crossing ship yang berlayar, D₁ yakni:

$$D_1 = v_1 \cdot T_2 = v_1 \cdot \frac{D}{v_2}$$
 ...(13)

Ada dua kondisi collision yang bisa terjadi, yaitu:

- 1. Kapal yang melintas menabrak kapal subjek
- 2. Kapal subjek menabrak kapal yang melintas

Ada kondisi pertama, diameter tubrukan adalah jumlah dari panjang kapal subjek dan lebar dari kapal yang melintas:

$$Q_1 = (B_1 + L_2)$$
 ...(14)

Oleh karena itu luas area *collision hazard* berdasarkan gambar 9 di atas adalah:

$$A = Q_1 \cdot D_1 = (B_1 + L_2) \cdot D \cdot \frac{v_1}{v_2}$$
 ...(15)

Jumlah tabrakan per alur diberikan oleh dari hasil *exposed area* dan densiti:

$$\begin{split} P_{il} &= A_{1} \cdot \rho m \\ &= (B_{1} + L_{2}) \cdot D \cdot \frac{v_{1}}{v_{2}} \cdot \frac{Nm1}{v_{1} \cdot D} \\ &= (B_{1} + L_{2}) \cdot \frac{Nm1}{v_{2}} \qquad ...(16) \end{split}$$

Untuk kondisi kedua, rumus yang dipakai bisa sama , hanya saja peran yang menabrak dan yang ditabrak akan diganti:

$$D_2 = D$$

 $Q_2 = L_1 + B_2$
 $A_2 = Q_2 \cdot D_2 = (L_1 + B_2) \cdot D$...(17)

Hasilnya akan mengikuti, jumlah dari tubrukan crossing adalah:

$$P_{i2} = A_2 \cdot \rho m = (L_1 + B_2) \cdot \frac{Nm1}{v_1}$$
 ...(18)

Total jumlah tubrukan adalah penjumlahan antara dua nilai $P_{\rm il}$ dan $P_{\rm i2}$

$$P_i = P_{i1} + Pi_2$$

$$= (B_1 + L_2) \cdot \frac{Nm1}{v2} + (L_1 + B_2) \cdot \frac{Nm1}{v1}$$

$$= \frac{Nm1}{v1 \cdot v2} \cdot [(B_1 + L_2) \cdot v_1 + (L_1 + B_2) \cdot v_2] \qquad ...(19)$$

Dengan mengasumsikan kapal subjek dan kapal yang melintas adalah identik, maka formulanya akan lebih simple. Jadi jumlah kapal yang berpotensi bertemu adalah sama dengan kepadatan lalu lintas area tubrukan:

$$Pi = \frac{Nm1}{v} .2.(B+L) = \rho m.2.(B+L).D$$
 ...(20)

2.5 Identifikasi Risk Control Option (RCO)

RCO kemudian dapat dipertimbangkan berdasarkan berkurangnya peluang rangkaian kejadian kecelakaan yang paling sering terjadi, dan meningkatkan peluang tidak terjadinya kecelakaan kapal. Penyebab dari masing-masing *hazard* pada mulanya akan dimasukkan dalam tabel ringkasan penyebab kecelakaan, dan kemudian RCO dapat dipertimbangkan dan dikembangkan.

Hazard log, atau tabel ringkasan penyebab kecelakaan kapal yang telah ditambahkan RCO dapat dikembangkan untuk mengalamatkan penyebab dari masing-masing hazard. Pada intinya, identifikasi RCO adalah untuk mendapatkan solusi paling efektif untuk semua sisi, efektif untuk kejadian kecelakaan yang paling sering terjadi, dan efektif untuk bagian kejadian lainnya. Pengumpulan data kefektifan untuk masing-masing kontrol risiko akan menjadi dasar untuk perhitungan cost-benefit. Langkah yang dapat dilakukan untuk RCO terdiri dari:

- a. Memfokuskan area risiko yang akan dikontrol
- b. Mengidentifikasi kontrol risiko yang berpotensi
- c. Mengevaluasi keefektifan kontrol risiko yang akan digunakan
- d. Mengelompokkan setiap kontrol risiko kedalam pilihan aturan

RCO akhirnya akan memberikan beberapa pilihan, yang manakah kontrol risiko yang paling bisa mengurangi risiko kejadian. Beberapa contoh RCO antara lain meliputi:

- a. Pengontrolan kecepatan kapal di daerah rawan kecelakaan
- b. Menambah lebar pembagian alur
- c. Menambahkan alarm otomatis untuk mencapai peringatan lebih awal sehingga memungkinkan untuk berkurangnya peluang kecelakaan yang paling sering terjadi tadi. Untuk kejadian head-on, crossing, dan overtaking dapat ditambahkan data panjang dan tipe kapal berdasarkan data AIS.
- d. Menyediakan informasi yang lebih proaktif untuk kapal. Untuk beberapa isu telah diketahui bahwa dalam hal ini biasanya cenderung mengarah pada alasan human error, dimana pihak pandu dari pelabuhan kurang aktif dalam memberikan info, bisa juga informasi yang disampaikan kurang jelas (hal ini berkaitan standar IMO vakni Standard Marine dengan aturan Communication Phrases atau SMCP), atau dalam kejadian lain adalah terlalu banyaknya jam kerja pihak pandu di pelabuhan sehingga informasi kurang proaktif karena mereka terlalu lelah. Selain itu jam kerja yang terlalu padat bisa juga memberikan keadaan tertidurnya pihak pandu di pelabuhan sehingga tidak dapat memandu dan memberikan informasi pencegahan kecelakaan.oleh karena itu perlu diadakannya kemampuan pihak pandu, serta jam istirahat yang sebaiknya ditambah.
- e. Penggunaan AIS pada kapal ikan.

2.6 Cost Benefit Assessment (CBA)

Dalam menentukan perbandingan dan nilai umum rasio, semua kemungkinan keluarnya biaya harus diidentifikasi. Untuk masingmasing RCO, kebutuhan biaya yang diperlukan secara luas dapat diestimasikan dengan cara menghubungi *supplier* alat, *training center*, dan pemilik kapal. Kemudian biaya ini akan dibandingkan dengan keuntungan dari pengurangan risiko. Keuntungan ini akan

tergabung dalam berkurangnya peluang kejadian dengan biaya terhadap konsekuensi pada lingkungan, keuntungan komersial, dan keselamatan kehidupan manusia. Perhitungan CBA meliputi biaya, keuntungan, rasio antara waktu untuk mengimplementasikan dan biaya yang diperlukan. Pada beberapa kasus, biaya yang banyak diperlukan adalah pada perbaikan operator kapal dan operator di VTS. Berdasarkan *guidelines for Formal safety Assessment* (FSA) dari IMO, berikut contoh estimasi perhitungan untuk menentukan nilai Gross Cost of Averting a Fatality (Gross CAF) dan Net Cost of Averting a Fatality (Net CAF).

Gross CAF =
$$\frac{\Delta C}{\Delta R}$$
 ...(21)

dan,

Net CAF =
$$\frac{\Delta C - \Delta B}{\Delta R}$$
 ...(22)

Dimana:

ΔC adalah harga yang harus dikeluarkan dari pilihan *risk control* yang dianggap paling efektif atau *risk control* dengan biaya yang sesuai budget yang direncanakan

 ΔB adalah keuntungan ekonomi yang diterima kapal dari pilihan $risk\ control$ yang diterapkan

ΔR adalah berkurangnya risiko yang terjadi pada kapal

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah kurs mata uang yang digunakan saat itu. Maka perlu diperhatikan bahwa *cost benefit assessment rati*o akan berubah secara fluktuatif menurut kurs mata uang pada saat itu. Selain itu perlu juga diadakan pertimbangan terhadap perusahaan mana yang akan memproduksi kebutuhan peralatan kita, atau lebih bijaknya kita lihat berapa *budget* yang dimiliki untuk melakukan mitigasi berdasarkan beberapa pilihan kontrol risiko tadi.

2.7 Desicion Making Recommendations

Berdasakan RCO yang telah ada, maka setiap pilihan kontrol risiko akan ditabelkan, beserta waktu implementasinya, presentasi berkurangnya risiko, biaya yang dikeluarkan, dan terakhir adalah rasio antara biaya dan keuntungan yang didapat. Dengan diketahuinya semua data itu maka dapat ditentukan pilihan kontrol risiko mana yang akan dipakai sebagai mitigasi.

2.8 Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)

Menurut peraturan menteri perhubunguna nomor PM 25 tahun 2011 tentang sarana bantu pelayaran, yang dimaksud dengan sarana bantu pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lintas kapal. Beberapa sarana bantu navigasi pelayaran adalah menara suar, rambu suar, pelampung suar, tanda siang (*Day Mark*), rambu radio (*radio beacon*), rambu radar, AIS, dst.

Jenis Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran terdiri atas:

- a. Sarana bantu navigasi-pelayaran visual;
- b. Sarana bantu navigasi-pelayaran elektronik; dan
- c. Sarana bantu navigasi-pelayaran audible.

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran berfungsi untuk:

- a. Menentukan posisi dan/atau haluan kapal;
- b. Memberitahukan adanya bahaya/rintangan pelayaran;
- c. Menunjukkan batas-batas alur pelayaran yang aman;
- d. Menandai garis pemisah lalu lintas kapal;
- e. Menunjukkan kawasan dan/atau kegiatan khusus di perairan; dan
- f. Menunjukkan batas wilayah suatu negara.

Adanya bahaya/rintangan pelayaran sebagaimana disebutkan di atas adalah berupa:


a. Bangunan dan/atau instalasi;

- b. Rintangan alam; dan
- c. Kerangka kapal.

Serta, bangunan dan/atau instalasi yang dimaksud di atas adalah:

- a. Anjungan lepas pantai (platform);
- b. Tangki penampung terapung (floating production storage oil);
- c. Pipa dan/atau kabel bawah air;
- d. Tiang penyanggah dan/atau jembatan; dan
- e. Oil well head

Berikut gambar 2.6 sebagai salah satu contoh dari fasilitas SBNP.



Gambar 2. 6 Penempatan buoy di Alur Pelayaran Barat Surabaya

2.9 Skenario Analisa Tubrukan Kapal

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, pasal 246, setiap orang yang berada di atas mengetahui terjadi kecelakaan kapal dan dalam kemampuannya harus memberikan pertolongan dan melaporkan kecelakaan tersebut kepada nahkoda dan/atau Anak Buah Kapal. Sedangkan pada pasal 247 nahkoda yang mengetahui kecelakaan lain waiib mengambil kapalnya atau kapal tindakan penanggulangan, meminta dan/atau memberikan pertolongan, dan menyebarluaskan berita mengenai kecelakaan tersebut kepada pihak lain. Dan pada pasal 248, Nahkoda yang mengetahui kecelakaan kapalnya atau kapal lain wajib melaporkan kepada:

- a. Syahbandar pelabuhan terdekat apabila kecelakaan kapal terjadi di dalam wilayah perairan Indonesia; atau
- b. Pejabat Perwakilan Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang apabila kecelakaan kapal terjadi di luar wilayah perairan Indonesia.

Berdasarkan pasal 203 ayat 1, pemilik kapal wajib menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak kapal tenggelam. Jika hal ini tidak dilakukan setelah batas waktunya maka pemerintah berhak untuk menyingkirkan/menghancurkan seluruh atau sebagian kerangka kapal dan muatannya. Selain itu, jika kapal tidak segera dievakuasi sehingga menyebabkan kecelakaan lain maka pemilik kapal tersebut harus mengganti rugi terhadap pihak yang mengalami kecelakaan.

Untuk kecelakaan kapal yang terjadi maka alur yang dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Syahbandar memeriksa setiap kecelakaan kapal untuk mencari keterangan dan/atau bukti awal terjadinya kecelakaan. Hal ini disebut sebagai pemeriksaaan pendahuluan kecelakaan kapal.

- 2. Hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal diteruskan kepada Mahkamah Pelayaran.
- 3. Kapal ditahan di pelabuhan oleh syahbandar atas perintah tertulis pengadilan.


Pada umumnya kecelakaan kapal akan mengakibatkan dampak yang cukup luas di beberapa sisi. Selain berdampak pada hilangnya nyawa, kerusakan lingkungan, dan properti kapal, maka kecelakaan kapal juga bisa menghambat lalu lintas di pelabuhan misalnya bertambahnya waktu tunggu kapal di pelabuhan yang mengakibatkan keterlambatan jadwal ketika kapal meninggalkan atau memasuki pelabuhan.

" Halaman ini sengaja dikosongkan"

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Umum

Metode Penelitian yang dipakai pada skripsi ini meliputi semua kegiatan yang dilakukan untuk melakukan proses analisa setiap masalah pada skripsi seperti gambar 3.1 berikut.



Gambar 3. 1 Alur Metodologi Penelitian

3.2 Studi Literatur

Pada pengerjaan tugas akhir ini, penilaian risiko mengacu kepada beberapa jurnal, buku, penelitian sebelumnya, maupun literatur yang lain. Literatur yang digunakan tentu saja berada dalam lingkup analisis perhitungan frekuensi serta konsekuensi yang ditimbulkan dari tubrukan kapal. Penelitian ini juga mengacu pada data-data historis yang telah ada tentang kenavigasian dan keselamatan kapal yang didapatkan dari kantor Distrik Navigasi Kelas I Surabaya, data KNKT, Pelindo, dan data Kantor Kesayahbandaran Surabaya.

3.3 Perumusan Masalah

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana identifikasi bahaya yang berpotensi terjadi di sekitar *Buoy* 12?
- 2. Bagaimana penilaian risiko tubrukan di sekitar *Buoy* 12 perairan Selat Madura?
- 3. Bagaimana *risk control options* yang memungkinkan untuk mengurangi risiko bahaya?
- 4. Bagaimana perhitungan *cost benefit assessment* terhadap masing-masing *risk control options*?
- 5. Bagaimana menentukan mitigasi yang sesuai untuk lalu lintas kapal di perairan Selat Madura jika risiko tidak dapat diterima?

3.4 Pengumpulan Data

Data yang diperlukan untuk penyelesaian tugas akhir ini cukup banyak, mulai dari data untuk menghitung nilai frekuensi melalui metode *Traffic Based Model* (TBM) hingga konsekuensinya. Berikut data-data yang diperlukan tersebut:

- 1. Data Kronologi kecepatan kapal saat terjadi collision
- 2. Data dimensi kapal
- 3. Data jumlah kapal yang berlayar tiap jamnya

- 4. Data kronologi terjadinya *collision* guna menyusun skenario untuk perhitungan frekuensi
- 5. Data jumlah kecelakaan kapal yang terdapat di KNKT maupun kantor Kesyahbandaran Surabaya
- 6. Data lokasi kecelakaan kapal yang terdapat di KNKT maupun kantor Kesyahbandaran Surabaya
- 7. Data *barrier* apa saja yang terdapat di pelabuhan, serta kondisinya saat ini sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan *Risk Control Option*

3.5 Identifikasi Bahaya

Identifikasi bahaya dimaksudkan untuk menilai potensi bahaya apa saja yang ada dan dapat mengakibatkan kecelakaan tubrukan di sekitar Buoy 12 Alur Pelayaran Barat Surabaya. Berdasarkan data telah diketahui bahwa wilayah Tanjung Perak Perak atau sekitar Buoy 12 merupakan area labuh dan lalu lintas yang padat. Melalui aktivitas ini dimungkinkan memiliki potensi kecelakaan tubrukan antar kapal yang cukup besar. Pada tugas akhir ini akan dilakukan kajian *Head On collison, Crossing collision*, dan *Overtaking collision* yang berpotensi terjadi di sekitar Buoy 12.

3.6 Analisis Risiko

Analisis risiko dapat dihitung berdasarkan penilaian terhadap frekuensi dan konsekuensi. Penilaian frekuensi dalam hal ini merupakan proses perhitungan kemungkinan terjadinya tubrukan kapal dalam jangka waktu satu tahun.melalui metode *Traffic Based Model* (TBM) berdasarkan data dari lapangan. Data lapangan bisa didapatkan dari KNKT, Kantor Kesyahbandaran Surabaya, maupun Distrik Navigasi Kelas I Surabaya.

Penilaian konsekuensi bisa didapatkan berdasarkan data statistik dari lapangan, akibat apa saja yang muncul dan bagaimana hasil *plotting*nya ke *risk matrix*.

Head On collision: probabilitas kejadian sebuah kapal menabrak kapal lain pada masing-masing haluan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang memungkinkan seperti gagal propulsi, gagal navigasi, human error, arus, maupun kegagalan kapal lain, dan sebagainya. Penilaian ini bisa diterima jika jumlah kejadian Head On, Crossing, dan Overtaking berjumlah kurang dari satu kejadian per tahun.

Crossing collision: probabilitas kejadian sebuah kapal terekspose terhadap kapal lain dimana kapal objek menubruk badan kapal pada kapal subjek yang disebabkan oleh beberapa faktor yang memungkinkan seperti gagal propulsi, gagal navigasi, human error, arus, maupun kegagalan kapal lain, dan sebagainya. Penilaian ini bisa diterima jika jumlah kejadian Head On, Crossing, dan Overtaking berjumlah kurang dari satu kejadian per tahun.

Overtaking collision: probabilitas kejadian sebuah kapal berada dalam arah yang sama namun memiliki kecepatan yang berbeda dimana kapal objek mendahului kapal subjekdan menubruk badan kapal yang disebabkan oleh beberapa faktor yang memungkinkan seperti gagal propulsi, gagal navigasi, human error, arus, maupun kegagalan kapal lain, dan sebagainya. Penilaian ini bisa diterima jika jumlah kejadian Head On, Crossing, dan Overtaking berjumlah kurang dari satu kejadian per tahun.

3.7 Kontrol Risiko

Kontrol risiko atau *Risk Control Option* dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi jumlah tubrukan setiap tahunnya maupun untuk mengurangi konsekuensi yang muncul. Menentukan *risk control options* biasanya dimulai dengan menentukan area yang paling memerlukan kontrol. Dalam kasus ini yang dimaksud dengan area tersebut yaitu level *high risk* dalam *risk matrix*.

3.8 Kesimpulan dan Saran

Pada tahap terakhir ini yang dilakukan adalah membuat kesimpulan berdasarkan perhitungan dan analisis yang telah dilakukan. Begitu juga rekomendasi yang diharapkan dapat dimasukkan dalam bab ini. Selanjutnya saran merupakan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya terkait dengan tugas akhir ini.

" Halaman ini sengaja dikosongkan"

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaikan masalah melalui analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab metodologi penelitian berdasarkan datadata yang telah didapatkan. Hal pertama yang akan dibahas dalam bab ini adalah *clustering* data yang didapatkan dari KNKT, Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya, serta kantor Kesyahbandaran Surabaya. Data yang didapatkan berupa data mentah perihal kecelakaan kapal yang selama ini terjadi dalam kurun waktu tahun 2006 hingga tahun 2013 di seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian akan difilter lagi menjadi kejadian kecelakaan yang terjadi di wilayah Alur Pelayaran Barat Surabaya dan sekitarnya. Data yang didapatkan kemudian dikelompokkan berdasarkan lokasi kecelakaannya, yaitu berdasarkan lokasi buoy. Setelah clustering selesai maka data tersebut dapat dimasukkan ke dalam risk matrix dimana melalui risk matrix tersebut akan diketahui seberapa besar risiko yang diakibatkan. apakah low, medium, atau high. Setelah diketahui nilai risiko berdasarkan risk matrix maka langkah selanjutkan adalah Risk Control Option, yaitu beberapa pilihan mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengontrol terjadinya kecelakaan tubrukan kapal di wilayah APBS dan sekitarnya. Dari beberapa pilihan mitigasi yang ada maka dapat diterapkan salah satu atau beberapa mitigasi dari pilihan mitigasi yang ada. Dasar pemilihan mitigasi umumnya berdasarkan nilai pengeluaran yang paling minim atau ekonomis sesuai dengan budget yang dimiliki tanpa mengesampingkan hasil optimalnya.

4.1 Identifikasi bahaya

Identifikasi bahaya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mengetahui adanya bahaya. Identifikasi bahaya dapat dilakukan untuk mengenali situasi atau kejadian yang mungkin akan menyebabkan terjadinya kecelakaan atau penyakit atau kerusakan properti pada lingkungan, pada tahap ini dilakukan proses identifikasi terhadap bahaya yang ada dan berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan.

Tabel 4.1 Hazard identification of Head On

Metocean conditions	Traffic	Busy																			
Metocean	Visibility	Normally	clear																		
-	Geographcical location	85,1% in the Buoy 10	and 12																		
ć	Causes	- Technical failure	result in propeller	not operate that	may be caused by	the eroded coral,	mashing scorched,	and bolts are loose	or stolen.	- Currents, wind,	and waves that	allows the ship to	be dragged and	towards the other	ships	- The master did all	the efforts with the	crew to re-ignite	the ship's engine	failed	
Scenario /	description	The scenario of	head-on collision	type on crash when not operate that	a vessel is exposed may be caused by	met with vessel	traffic passing.	Ships subjects	exposed in a	position meeting	head-on in a	shipping lane									
ŀ	lype of encounter	no beaH																			
Accident/incident	category	Collision/near miss Head On																			
-	Number	1																			

Tabel 4. 2 Hazard identification of crossing

onditions	Traffic	Busy																							
Metocean conditions	Visibility	Normally	clear																						
noi+mol lonindarrance	geographicical location	85,1% in the Buoy 10	and 12																						
303112	causes	- Human error by	the captain, where	it could happen	because the captain	inexperience in	these waters, or an	error on reading	navigation tools, an	error on determine	the bow, and error	to determine the	distance.	- Lost control of the	ship when the	likelihood of	occurrence collision	is almost a hundred	percent	- The master did all	the efforts with the	crew to re-ignite	the ship's engine	failed	
Scenario /	description	Crossing collision	scenario are usually the captain, where	caused by errors in	determining the	ship's bow when	will maneuver, so	that the ship will	crash into the hull	opponent.															
Two of oncollator	iybe oi eiicouiitei	Crossing																							
Accident/incident	category	Collision/near miss Crossing																							
Minhor	ואמווומבו	2																							

Tabel 4. 3 Hazard identification of overtaking

Metocean conditions	Traffic	Busy																
Metocear	Visibility	Normally	clear															
noitrol Irrindarmood	geographicical location	- There was an error 85,1% in the Buoy 10	and 12															
303116	canses	- There was an error	by the captain of	the ship in	determining the	sailing in the same speed and direction	of the angle of	entry	- Can also be caused	by the failure of the	subject navigation	by vessels, causing	miscommunication	- The master did all	the efforts with the	crew to re-ignite	the ship's engine	failed
Scenario /	description	The scenario in	overtaking	encounters the	vessels involved are determining the	sailing in the same	direction but at	different speeds.										
Type of openinter	i ype oi eiicodiitei	Overtaking																
Accident/incident	category	Collision/near miss Overtaking																
Munhor	Nampa	3																

4.2 Pengumpulan Data Kejadian

Pengumpulan data selama melakukan kerja praktek dan kelanjutannya dapat digunakan untuk menilai frekuensi dan konsekuensi yang akan dikaji tentang kemungkinan terjadinya tubrukan di sekitar buoy 12. Data-data yang didapatkan bersumber dari KNKT, Distrik Navigasi Kelas I Surabaya, dan Kantor Kesyahbandaran Surabaya. Melalui data tersebut dapat diketahui karakteristik Alur Pelayaran Barat Surabaya dan sekitarnya, kondisi lingkungan yang ada saat ini (baik lingkungan kantor pusat bersama sistemnya, maupun lingkungan periran dan pelabuhan itu sendiri), dan tentunya data kejadian kecelakaan yang selama ini pernah terjadi, terbatas dalam tahun 2006 hingga tahun 2013. Data-data yang didapatkan antara lain sebagai berikut.

a. Kondisi existing wilayah APBS

Kondisi wilayah APBS saat ini dapat digunakan sebagai faktor pendukung sebab terjadinya kecelakaan kapal, khususnya kecelakaan tubrukan kapal. Berdasarkan data Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengelolaan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) tahun 2013 dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), kondisi APBS adalah seperti berikut ini.

- 1. Total panjang alur APBS \pm 24,2 NM (43,6 km), dengan alur luar sepanjang 8,6 NM (15,48 km) hanya memiliki lebar 100 m dan kedalaman 8,5 m LWS;
- 2. Memiliki satu jalur pelayaran;
- 3. Terdapat crossing pipa gas Pertamina Hulu Energi di spot 4500 meter (Buoy7) dan spot 14000 meter (Buoy6);
- 4. Terdapat bangkai kapal-kapal karam di dalam perairan APBS.

Dari beberapa kondisi di atas, poin yang dapat dimasukkan sebagai faktor pendukung terjadinya kecelakaan tubrukan

kapal adalah poin 1 dan 3. Pada poin pertama dapat dimasukkan sebagai salah satu faktor penyebab karena sempitnya alur layar yang hanya 100 m. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah arus kapal yang mencapai angka 14773 per tahun (Rapat Kerja dan Evaluasi Tahun 2012). Sedangkan untuk poin ketiga juga bisa dimasukkan sebagai salah satu penyebab adalah karena bangkai-bangkai kapal dapat mempersempit alur layar yang sudah sempit, sehingga olah gerak kapal menjadi semakin terbatas dan manuver tidak dapat maksimal. Hal ini mengakibatkan jarak aman antar kapal akan semakin pendek.

b. Data Arus Kapal

Data arus kapal ini dapat digunakan untuk menilai frekuensi dan konsekuensi yang akan dikaji pengaruhnya terhadap kemungkinan terjadinya tubrukan. Melalui nilai berdasarkan data arus kapal berikut maka dapat dilakukan input data nilai *Nm* dalam perhitungan frekuensi kemugkinan tubrukan kapal baik dalam kondisi *Head-on, Overtaking,* maupun *Crossing.* Nilai *Nm* dapat digolong dalam beberapa satuan waktu seperti jumlah kapal yang datang per tahun, per hari, maupun per jamnya. Dalam data ini akan dilakukan input nilai *Nm* berdasarkan satuan waktu tiap jamnya. Nilai *Nm* umumnya juga dilambil dalam jam-jam tersibuk pelabuhan atau jam-jam arus lalulintas tersibuk. Berdasarkan data yang didapatkan adalah data arus kapal yang datang ke Pelabuhan Tanjung Perak dan Gresik dalam kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2013. Berikut data tabel 4.4 dari Pelindo III

Tabel 4. 4 Data arus kapal (unit) tahun 2008-2013

Tahun	Tanjung Perak	Gresik	Jumlah
2008	15399	5552	20951
2009	15064	5770	20834
2010	14197	5650	19847
2011	14117	5625	19742
2012	14773	5851	20624
2013	16798	7295	24093

Data-data yang digunakan adalah jumlah kapal yang berlayar di APBS dari tahun 2008-2013. Selain itu, data arus kapal dapat digunakan sebagai acuan untuk memperkirakan banyaknya kapal yang akan berlayar di wilayah APBS. Berdasarkan data tersebut diperkirakan jumlah kapal yang berlalu lintas akan bertambah sekitar 3,09%. Berikut estimasi data seperti pada tabel 4.5 yang dapat kita simpulkan dari penambahan lebar alur 200 meter hingga tahun 2030.


Tabel 4. 5 Data arus kapal (unit) tahun 2008-2013

Tuber II o Bata arab kapar	(annt) tana	1 2000 201			
Tahun	2013	2015	2020	2025	2030
Lebar alur (m)	100	150	200	200	200
Jumlah per passage per tahun	24093	25211	33538	41248	48186

c. Kondisi existing Buoy 12

Berdasarkan data dari Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya, selama ini Buoy 12 belum terpasang sejak buoy itu rusak dua tahun yang lalu. Baru saja empat bulan yang lalu Buoy 12 kembali dipasang dengan sumber koordinat yang didaptkan dari kantor pusat yakni pada titik 07⁰ 11' 36" 0 S / 112⁰ 43' 37" 0 T. Pemasangan yang dilakukan pun tidak bisa sesuai

tepat seperti titik yang ditentukan di atas. Hasil akhir dari data yang telah direkap, Buoy 12 saat ini berada pada posisi 07⁰ 11' 27.625" S / 112⁰ 42' 50.103", yaitu sekitar 40.29 m dari posisi koordinat yang ditargetkan. Berikut data koordinat pemasangan Buoy 12 berupa *hardcopy* dari kantor Pengamatan Laut Distrik Navigasi Kelas I Surabaya, data *hardcopy* seperti pada gambar 4.1 berisi peletakan buoy menurut titik yang seharusnya dan titik riilnya di lapangan.



Gambar 4. 1 Posisi Akhir Dari Buoy 12 (Atas) & Buoy 14 (Bawah)

Ketika dilakukan pemasangan Buoy 12, hal serupa juga dilakukan pada Buoy 14, Buoy 14 dipasang setelah dilakukan reparasi di darat pada bengkel buoy kantor pengamatan laut Distrik Navigasi. Dalam pemasangan itupun juga terjadi pergeseran posisi antara posisi koordinat seharusnya dengan


posisi koordinat di lapangan. Awalnya Buoy 14 ini memiliki koordinat 07⁰ 11' 30" 0 S / 112⁰ 42' 50" 0 T, namun ketika dipasang buoy ini memiliki koordinat 070 11' 28.351" S / 1120 43' 47.955" T. Posisi ini berjarak sekitar 13.79 m dengan posisi koordinat yang ditargetkan.

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa lingkaran merah terarsir merupakan koordinat sebenarnya dari posisi yang ditentukan oleh kantor pusat. dan lingkaran merah tanpa arsiran dimana terdapat gambar kapal merah tersebut adalah koordinat pemasangan buoy yang behasil dilakukan. Menurut keterangan para kru dan teknisi yang memasang buoy, pergeseran peletakan buoy ini tidak dapat terelekkan karena kondisi lapangan yang tidak memungkinkan. Dengan posisi perairan yang penuh padat dengan kapal maka proses pemasangan buoy juga mengalami kesulitan, alhasil buoy ini dipasang tidak tepat pada posisi yang diharapkan yang tentu saja juga mengurangi keakuratan kondisi keselamatan kapal yang berlayar.

Selain pemasangan buoy, dalam area perairan antara Buoy 12 dan 14 akan ditetapkan pula posisi kolam berlabuh kapal. Hal ini telah direncakan dan digambar peta lokasinya oleh kantor pengamatan laut Distrik Navigasi. Meski telah lama direncanakan namun hingga saat ini belum didapatkan persetujuan dari pihak pusat. Kondisi saat ini yakni masih menunggu keputusan pemerintah pusat perihal pengeplotan area berlabuh kapal. Pengeplotan area labuh kapal ini ditujukan demi lancarnya lalu lintas kapal di wilayah APBS. Karena telah diketahui bahwa banyaknya kecelakaan tubrukan/senggolan antar kapal merupakan akibat dari tidak

teraturnya kapal yang parkir di laut, serta *human error* yang menambah peluang terjadinya kasus kecelakaan. Selain itu masih terdapat pula sistem yang kurang memadai dalam pengaturan alur maupun SOP yang kurang jelas untuk masingmasing bagian yang berperan dalam mengatur keselamatan kapal di wilayah laut APBS.

Area berlabuh kapal ini terbagi ke dalam tiga zona yaitu Zona 1 dengan luasan 1.682 km², Zona 2 dengan luas 1.738 km², dan Zona 3 dengan luas 0,853 km². Lahan "parkir" ini dibagi dengan tiga zona karena direncanakan setiap kapal yang berlabuh akan dikondisikan sesuai dengan jenisnya. Rencana selanjutnya perihal teknis dan sebagainya masih menjadi bahan diskusi dalam kantor pengamatan laut Distrik Navigasi. Dalam rancangan peta tersebut warna hijau merupakan Zona 1, warna biru sebagia Zona 2, dan warna kelabu muda adalah Zona 3. Sedangkan warna merah merupakan rencana pelebaran alur yang saat ini hanya 150 meter menjadi 400 meter. Berdasarkan keterangan kru pengamatan laut Distrik Navigasi Kelas I Surabaya, untuk "pagar" yang menunjukkan tanda bahwa wilayah tersebut merupakan tempat berlabuh, adalah menggunakan buoy 12 dan buoy 14 yang baru dipasang tadi. Pemanfaatan buoy sebagai batas kolam berlabuh dilakukan karena demi keekonomisan vang diharapkan, selain itu jika dibuat pembatas baru untuk menandakan bahwa area tersebut merupakan area berlabuh maka hal ini hanya akan menambah *ruwet* wilayah perairan vang sudah penuh. Berikut gambar 4.2 untuk pemetaan rencana-rencana di atas.



Gambar 4. 2 Rencana pelebaran alur dan pembuatan kolam pelabuhan di sekitar Buoy 10, Buoy 12, dan Buoy 14


d. Data Kecelakaan Kapal

Data kecelakaan kapal sangat dibutuhkan untuk mengetahui analisis frekuensi kejadian kecelakaan. Data kecelakaan kapal berikut merupakan data mentah yang didapatkan dari Kantor Kesyahbandaran Surabaya yang berupa data umum kecelakaan kapal selama lima tahun terakhir antara tahun 2009 hingga tahun 2013. Berikut tabel 4.6 untuk data kecelakaan kapal selama lima tahun terakhir.

Tabel 4. 6 Data Kecelakaan Kapal tahun 2009-2013

No	Jenis Kecelakaan			Tahun			Jumlah/kecelakaan	
INO	Jeilis Receidaddii	2009	2010	2011	2012	2013	selama 5 tahun	
1	Kandas	0	5	1	2	2	10	
2	Tenggelam	3	0	2	3	4	12	
3	Terbakar	2	2	8	5	3	20	
4	Tabrakan/senggolan	2	24	5	2	15	48	
	Jumlah/tahun	7	31	16	12	24		

Berdasarkan data tabel di atas, jumlah kecelakaan kapal didominasi oleh tubrukan atau senggolan antar kapal dimana kejadian kecelakaan terbanyak terjadi pada tahun 2010 yaitu mencapai nilai 24 kali kecelakaan tubrukan dalam waktu satu tahun. Tahun lalu, pada tahun 2013, angka kecelakaan tubrukan juga tinggi yakni mencapai nilai 15 kejadian dalam kurun waktu satu tahun. Untuk tahun-tahun selain tahun 2010 dan tahun 2013 dapat diketahui bahwa angka kejadian kecelakaan tubrukan rata-rata hampir sama dan tidak terlalu banyak. Untuk lebih mudahnya berikut grafik 4.1 untuk data kejadian kecelakaan kapal di sekitar wilayah Alur Pelayaran Barat Surabaya.




Grafik 4. 1 Data kecelakaan kapal selama tahun 2009 hingga tahun 2013

Lebih jauh lagi, berdasarkan data kejadian kecelakaan kapal selama 20,5 tahun yaitu antara tahun 1995 hingga tahun 2013 dapat kita lihat dalam tabel 4.7 berikut.

Tabel 4. 7 Data kecelakaan kapal selama 20.5 tahun antara tahun 1995 - 2013

No	Jenis Kecelakaan		Tahun			Jumlah kecelakaan	
INO	Jeilis Receiakaali	1995-2010	2011	2012	2013	selama 20,5 tahun	
1	Kandas	20	1	2	2	25	
2	Tenggelam	24	2	3	4	33	
3	Terbakar	24	8	5	3	40	
4	Tabrakan/senggolan	152	5	2	15	174	



Grafik 4. 2 Data kecelakaan kapal selama tahun 1995 hingga tahun 2013 didominasi oleh kecelakaan tabrakan kapal

Berdasarkan grafik 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa telah terjadi 174 kasus tabrakan kapal di wilayah APBS selama 20,5 tahun

Sedangkan untuk wilayah terjadinya kecelakaan kapal didapatkan dari data KNKT selama tahun 2006 hingga tahun 2010, dan data dari Kantor Kesyahbandaran Surabaya untuk data kecelakaan tahun 2013. Data mentah yang didapatkan meliputi nama kapal, tanggal dan waktu terjadi, lokasi kecelakaan, jenis kecelakaan, akibat yang ditimbulkan, serta penanganan yang dilakukan terhadap kecelakaan kapal di seluruh Indonesia. Ada pula untuk beberapa data yang lain meliputi muatan kapal, *flagstate*, bahkan penyebab kecelakaan, koordinat posisi, pemilik atau agen, dan sumber pembuatan laporan kejadian. Dalam analisis ini data yang diperlukan adalah nama kapal, jenis kecelakaan, dan waktu terjadinya. Dengan begitu dapat diketahui seberapa sering terjadinya kecelakaan, serta lokasi dari kecelakaan kapal tersebut. Berikut tabel 4.8 untuk data kecelakaan kapal yang telah terjadi di wilayah APBS selama tahun 2006, 2007, 2008, 2010, dan tahun 2013.

Tabel 4. 8 Data kecelakaan kapal selama tahun 2006, 2007, 2008, 2010, dan tahun 2013

Tahun 2006

NO TANGGAL-WAKTU JENIS KECELAKAAN LOKASI Buoy Keterangan 1 20 Januari Kebakaran Kolam pelb Mirah Tg. Perak Surabaya 2 01 Pebruari Kebakaran Diatas galangan PT. Dock & Perkapalan Surabaya	BU(BU(BU(BU(BU(
1 21.25 WIB Kebakaran Surabaya 12 - 2 01 Pebruari Kebakaran Diatas galangan PT. Dock & 10 -	BUC BUC BUC
21.25 WIB Surabaya	BU(
2 Kebakaran 10 -	BUC
16.30 WIB Perkapalan Surabaya	
	BUC
3 Tenggelam Perairan kolam pelb 40 mtr 12	
07.25 WIB Dermaga Mirah	BUC
4 O1 Maret Tubrukan Perairan bouy no 10 APBS 10 -	BUC
Tubiukali Felaliali bouy lio 10 AFB3 10 -	BUC
5 05 April Diatas galangan PT. Bintan -	BUC
16.30 WIB Marina	BUC
6 18 April Tenggelam Perairan Utara kode 07 -	BUC
- Telliggeratii Feranian Otala kode 07	
7 De Juli Tubrukan Perairan Bouy 2 s/d 4, Tg 2-4 -	LOKASI I
23.10 WIB Perak Surabaya	
8 16 Agustus Tubrukan Perairan Bouy no 6 alur barat 6 -	
07.45 WIB	
9 30 Agustus Perairan Selat Durian -	
16.00 WIB	
10 21 Oktober Pos IV dermaga Pelb KaliMas 12 -	ıkaan
05.55 WIB REDAKATATI - S'baya	- X

Tahun 2007

NO	TANGGAL-WAKTU	JENIS KECELAKAAN	LOKASI	Buoy	Keterangan	Ĭ
1	05-Jul	Tenggelam	Perairan ± sepuluh mil	3	_	,
1	04.00 WIB	renggeram	tenggara pulau Bawean	,	_	
2	11-Jul	Kebakaran	Dermaga dook . PT.		_	
	14.00 WIB	Reparatati	Indonesia Marina Ship Yard		_	
3	12-Agust	Tubrukan	Sekitar 8 Mil Utara P. Madura	1	_	
,	-	Tublukan	Sekitai o Iviii otala i . Iviadula	1	_	
4	17-Agust	Tenggelam	Tanjung perak Surabaya	12	_	
4	-	renggerani	ranjung perak Surabaya	12		

Tahun 2008

NO	TANGGAL-WAKTU	JENIS KECELAKAAN	LOKASI	Buoy	Keterangan	Buoy 2
1	04 Januari	Tubrukan	Perairan Utara Umum Pel,	10		1
1	11.30 WIB	Tubrukan	Gresik	10	-	
2	16 Maret	Tenggelam	di Perairan 60 Mil Timur Pul.	10	_	
	00.30 WIB	renggeram	Masalembo	10	_	
3	26 Maret	Tenggelam	Perairan Selat Madura ±2,7 Mil		_	2
	12.30 WIB	тепаветатт	sblh timur P. Mandangin			
4	18 Mei	Tenggelam	Posisi 500 meter dari	12	_	
4	16.30 WIB	Teliggetaili	Dermaga Jamrud, Tg Perak	12		
5	20 Mei	Kebakaran	Dermaga Mirah Depan	12	_	
	10.00 WIB	Reparaiaii	Gudang 303 Surabaya	12		
6	27 Mei	Kebakaran	Dermaga Berlian Barat Tg.	12	_	
	23.45 WIB	Rebakaran	Perak Surabaya	12		
7	01 Juli	Tubrukan	N/A (ADPELSby)		_	
	01.00 WIB	Tubrukun	N/A (ADI EE30Y)			
8	01 Agustus	Tubrukan	N/A (ADPEL Tg Perak)	12	_	
	02.55 WIB	Tabrakan	M/M (MDI EE IST Clak)	14		
9	22 Oktober	Tenggelam	Dalam Perjalanan dari		_	
	03.50 WIB	тепьветан	Kangean-Kalianget			

Tahun 2010


NO	TANGGAL-WAKTU	JENIS KECELAKAAN	LOKASI	Buoy	Keterangan	
1	04-Jan	(Lainnya)Tersangkut	Perairan PLTU Buoy kuning	10		
1	22.15 WIB	jangkar	Sby	10	-	
2	09-Jan	Kandas	Perairan Gresik menuju P.	10	_	
	12.30 WIB	Kandas	Bawean	10	_	
3	13-Jan	Kandas	200 meter sebelah barat	5		
3	19.30 WIB	Kalluas	Karang Jamuang	J	-	
4	18-Jan	(Lainnya) Hanyut	9 mil sebelah barat Buoy 1	1	_	
4	7.30 WIB	(Lairinya) rianyat	Jilli sebelah barat buoy 1	1	_	
5	04-Apr	(Lainnya) mesin rusak	Barat daya Pelabuhan	10	_	
	20.00 WIB	(Laminya) mesim rasak	Masalembo	10		
6	03-Mei	Tenggelam	± 20 NM Utara Kebanjar Daya		_	
	22.30 WITA	renggerum	Pulau Madura			
7	04-Jun	Tenggelam	Dermaga Umum Pelabuhan	10	_	
	7.30 WIB	тепаветин	Gresik	10		
8	27-Jun	Tenggelam	Perairan 90 Mil Masa	10	_	
	23.00 WITA	renggerum	Lembo/80 Mil Malatayur	10		
9	28-Agust	Kebakaran	Perairan Kangean Energy		_	
	8.00 WITA	Rebakaran	Indonesia (KEI), Sumenep			
10	13-Nop	Tenggelam	Perairan 1 Mil Sebelah Barat	5	_	
10	21.30 WIB	Teliggelalli	Karang Jamuang	J	_	
11	17-Des	Tenggelam	Perairan 20 NM barat daya P.	10	_	
11	9.00 WIB	101188010111	Masalembu	10	-	

Tahun 2013

NO	TANGGAL-WAKTU	JENIS KECELAKAAN	LOKASI	Buoy	Keterangan	
1	10-Okt -	Tubrukan dengan dermaga	Dermaga Teluk Lamong	10	-	
2	05-Mar -	Kebakaran	Dermaga Nilam Timur	12	-	
3	06-Mar -	Tubrukan	Dermaga ujung-Kamal	12	-	
4	11-Mar -	Tubrukan	Rede	12	-	
5	24-Mar -	Tubrukan	Rede Buoy 10	10	-	
6	29-Mar -	Kebakaran	Dermaga Kalimas	12	-	

Tabel 4.7 Lanjutan

	oci iii Lanjata	-				
7	07-Mei -	Tubrukan	Rede	12	-	
8	09-Mei -	Tubrukan	Rede (utara gapura)	12	-	
9	09-Mei -	Tubrukan	Tambatan Jamrud	12	-	
10	07-Jun -	Tubrukan	Rede	12	-	
11	17-Jun -	Kandas	Buoy Pisang	10	-	
12	26-Jun -	Tubrukan	Rede	12	-	
13	27-Jun -	Tubrukan	Buoy Pisang	10	-	
14	24-Jul -	Tubrukan	Rede	12	-	
15	26-Jul -	Kebakaran	Tambatan Kalimas	12	-	
16	18-Nop -	Tubrukan	Kolam bandar	12	-	
17	28-Nop -	Tenggelam	Dermaga Jamrud	12	-	
18	16-Des -	Tubrukan	Rede	12 - 14	-	
19	17-Des -	Tubrukan	Dermaga Mirah	12	-	
20	18-Des	Tenggelam	Perairan P. Masalembo	10	-	
21	24-Des -	Tenggelam	Perairan P. Masalembo	10	-	
22	29-Des -	Kebakaran	Dermaga Nilam Timur	12	-	



Grafik 4. 3 Lokasi kecelakaan didominasi oleh Buoy 10 dan Buoy 12

Berdasarkan data-data grafik 4.3 di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya kecelakaan banyak muncul dalam buoy 10 dan 12 yaitu sekitar 85,1% kejadian. Hal ini terjadi karena dalam lingkup Buoy 10 hingga 12, bahkan Buoy 14, merupakan tempat berlabuh kapal-kapal yang menunggu dan akan memasuki dermaga. Kapal yang berlabuh tersebut tidak memiliki lokasi khusus atau lokasi paten dimana diatur jarak aman dan lokasi *safety*nya. Hal ini mengakibatkan banyak kapal yang berkerumun dan memiliki jarak labuh antar kapal yang sangat kecil. Dengan semakin sempitnya jarak antar kapal yang berlayar maupun berlabuh maka semakin besarlah kemungkinan kapal untuk bertabrakan. itu Berdasarkan data kronologi kapal yang mengalami tubrukan, sebagian besar kapal yang memiliki jarak tidak aman itu bisa menabrak kapal lain karena terseret arus. Selain itu penyebab lainnya yang cukup berpengaruh adalah human error. Human error vang sering terjadi berdasarkan data kronologi kecelakaan, yaitu kurangnya jumlah shift pandu sehingga banyak pandu yang mengaku lelah. Selain itu sering pula terjadi *miss* komunikasi antara pihak pandu maupun nahkoda.

4.1.1 Definisi Skenario Skenario kejadian *Head On*

Dalam skenario ini yang dimaksudkan adalah kapal-kapal yang masuk menuju Tanjung Perak, baik menuju ke Dermaga Nilam, Mirah, Jamrud, dan seterusnya, maupun kapal-kapal yang akan keluar dari Tanjung Perak, maupun kapal-kapal yang menuju ke Gresik setelah keluar dari alur Tanjung Perak. Arah kapal yang melintas dalam jalur ini bisa menuju atau keluar dari Pelabuhan. Ada pula kapal-kapal yang berlabuh atau lego jangkar sambil menunggu antrian untuk keperluan bongkar muat.

Berdasarkan data laporan kecelakaan (LKK) dari kantor Kesayahbandaran Surabaya dapat diketahui bagaimana suatu kecelakaan tubrukan bisa terjadi melalui beberapa faktor kegagalan yang mendahului kejadian. Beberapa faktor tersebut bisa terdiri dari failure of propulsion, human error (fatigue, kemampuan ABK, alkohol, asleep), failure of navigational, current direction, dan loss control. Nilai dari masing-masing faktor kegagalan didapatkan dari perbandingan nilai oleh jenis faktor kegagalan terhadap nilai terjadinya kecelakaan akibat semua jenis faktor kegagalan.

Melalui data-data tersebut maka bisa dimasukkan nilai-nilai yang diperlukan untuk nilai faktor kegagalan dalam diagram *bow-tie* analysis. Berikut tabel 4.9 untuk daftar faktor kegagalan serta nilai yang didapatkan dari data kecelakaan.


Tabel 4. 9 Nilai faktor kegagalan

No.	Group	Sub Group	Probability
1	Kesalahan Teknis	Kegagalan Propulsi	5%
		Kegagalan Main Engine	5%
2	Faktor Navigasi	Internal Communication	5%
		Eksternal Communication antar kapal/kapal-pelabuhan	10%
		Kesalahan pemanduan	5%
		Kesalahan dalam penggunaan alat navigasi	10%
3	Human error	Keterbatasan kemampuan & pengalaman ABK	14%
		Faktor kondisi fisik (lelah, alkohol, eventual)	10%
4	Eksternal Factor	Kondisi alam (arus, angin, gelombang)	29%
5	Other Ship	Kegagalan Kapal Lain	10%


Skenario dari jenis kecelakaan kapal *head on* adalah ketika sebuah kapal yang terekspose bertemu dengan lalu lintas kapal yang sedang lewat. Kapal subjek diekspose dalam posisi pertemuan *head on* dalam sebuah jalur pelayaran dengan jarak panjang alur D dan lebar rata-rata adalah W, dimana kejadian *head on collision* dapat terjadi melalui beberapa penyebab berikut:

- Kegagalan teknis yang mengakibatkan *propeller* mati, mungkin disebabkan oleh tergerus karang, menumbuk gosong, maupun baut yang lepas atau dicuri.
- Arus, angin, dan gelombang yang memungkinkan kapal akan terseret dan menuju ke arah alur arus kapal-kpal yang lain
- Nahkoda melakukan semua usaha bersama ABK lain untuk kembali menyalakan mesin kapal namun gagal

Skenario *Head On collision* didapat berdasarkan data dari syahbandar dan dijelaskan melalui *bow-tie* diagram seperti gambar 4.3 berikut pada tanda hijau.



Gambar 4. 3 Skenario untuk Head On collision



Gambar 4. 4 Head On collision

Urutan kejadian yang dimaksud dalam skenario gambar 4.4 di atas adalah seperti berikut:

- 1. Kapal berlayar dari arah masuk menuju pelabuhan bermaksud untuk parkir di sekitar dermaga untuk menunggu antrian
- 2. Terjadi kegagalan dalam komponen sistem propulsi kapal, yaitu kegagalan dimana tiba-tiba *propeller* tidak dapat berfungsi dengan baik yang kemungkinan disebabkan oleh tersangkut karang, atau terkena gosong, atau beberapa bautnya telah dicuri sehingga bergetar hebat dan mati
- 3. Kegagalan dalam sistem propulsi dapat menyebabkan getaran yang berujung lepasnya *propeller/gear box mati/shaft* patah/ mesin mati
- 4. Kapal akan hilang kontrol dan mencoba untuk menyalakan kembali mesinnya
- 5. Selain kembali menyalakan mesin, bagian komunikasi memberikan info atas keadaan kapalnya namun gagal

- 6. Sebelum mesin kembali menyala, angin dan arus mendorong kapal menuju ke arah alur kapal yang padat
- 7. Terjadi tubrukan *head on* antara kapal tanpa kotrol, dengan kapal yang ada di depannya sebelum kapal sempat lego jangkar. Berikut gambar 4.5 untuk peta navigasi skenario *Head On collision*



Gambar 4. 5 Model skenario Head On collision


Skenario kejadian Crossing

Skenario *crossing* ini berawal dari kapal yang akan memasuki Pelabuhan Tanjung Perak baik menuju ke Dermaga Nilam, Mirah, Jamrud, dan seterusnya, maupun kapal-kapal yang akan keluar dari Tanjung Perak, maupun kapal-kapal yang menuju ke Gresik setelah keluar dari alur Tanjung Perak. Arah kapal yang melintas dalam jalur ini bisa menuju atau keluar dari Pelabuhan. Ada pula kapal-kapal yang berlabuh atau lego

jangkar sambil menunggu antrian untuk keperluan bongkar muat.


Kejadian *crossing collision* dapat terjadi melalui beberapa penyebab berikut:

- Human error oleh nahkoda, dimana hal itu bisa terjadi karena nahkoda kurang pengalaman di perairan tersebut, maupaun terjadi kesalahan pembacaan alat navigasi, kesalahana menentukan haluan, dan kesalahan menentukan jarak. Atau bisa juga terjadi kesalahan saat melakukan komunikasi internal eksternal
- Terjadi hilang kontrol terhadap kapal dan kemungkinan kejadian tubrukan sudah hampir seratus persen
- Nahkoda bersama ABK melakukan berbagai usaha untuk mencegah terjadinya tubrukan namun gagal. Berikut gambar 4.6 untuk skenario *crossing collision*



Gambar 4. 6 Crossing collision

Skenario *Crossing collision* didapat berdasarkan data dari syahbandar dan dijelaskan melalui *bow-tie* diagram seperti gambar 4.7 berikut pada tanda hijau.



Gambar 4. 7 Skenario untuk Crossing collision

Urutan kejadian yang dimaksud dalam skenario ini adalah:

- Kapal berlayar dari arah masuk pelabuhan bermaksud untuk parkir di sekitar dermaga untuk menunggu antrian. Atau bisa juga kapal sedang keluar dermaga menuju arah keluar pelabuhan
- 2. Terjadi kesalahan oleh nahkoda, *human error*, yaitu kesalahan menentukan haluan dan jarak dengan kapal di dekatnya yang menimbulkan potensi untuk terjadinya tubrukan
- 3. Nahkoda baru menyadari akan hal itu dan berusaha untuk mencegah terjadinya tubrukan melalui kontak eksternal dengan kapal lain tersebut, maupun dengan pihak pandu dan pelabuhan namun gagal
- 4. Kapal telah *loss control*
- 5. Terdapat arus yang menambah potensi terjadinya kecelakaan
- 8. Terjadi tubrukan *crossing collision*. Berikut gambar 4.8 untuk peta navigasi skenario *crossing collision*




Gambar 4. 8 Model skenario crossing collision

Skenario kejadian Overtaking


Kejadian *overtaking collision* cukup sering terjadi. Kejadian tubrukan secara *overtaking* terjadi ketika ada sebuah kapal objek sedang berusaha mendahului kapal subjek di depannya. Kejadian ini bisa muncul terhadap kapal yang sedang keluar maupun menuju alur masuk. Kapal yang sama-sama memiliki kecepatan ini bisa mengalami tubrukan melalui beberapa penyebab berikut:

- Terjadi kesalahan oleh nahkoda dalam menentukan kecepatan kapal dan arah sudut masuk
- Dapat juga disebabkan oleh kegagalan navigasi oleh kapal subjek sehingga menjadi salah komunikasi
- Telah dilakukan berbagai usaha untuk menghindar namun arus dan gelombang malah mendorong kapal semakin berpeluang untuk tertabrak. Berikut gambar 4.9 untuk skenario *overtaking collision*



Gambar 4. 9 Overtaking collision

Skenario *Overtaking collision* didapat berdasarkan data dari syahbandar dan dijelaskan melalui *bow-tie* diagram seperti gambar 4.10 berikut pada tanda hijau.



Gambar 4. 10 Skenario untuk Overtaking collision



Gambar 4. 11 Model skenario overtaking collision

Urutan kejadian yang dimaksud dalam gambar 4.11 di atas adalah:

- Kapal berlayar dari arah masuk pelabuhan bermaksud untuk parkir di sekitar dermaga untuk menunggu antrian. Atau bisa juga kapal sedang keluar dermaga menuju arah keluar pelabuhan
- 2. Terjadi kesalahan membaca navigasi, dimana nahkoda salah menentukan kecepatan dan sudut masuk terhadap kapal yang akan didahuluinya sedangkan perairan sangat padat atau sedang sibuk lalu lintas
- 3. Nahkoda berusaha menghubungi kapal subjek namun terjadi kesalahan komunikasi navigasi dengan kapal subjek. Nahkoda kapal subjek salah menafsirkan maksud dari nahkoda kapal objek, atau nahkoda kapal subjek tidak menjawab seruan kapal objek, atau memang tidak mendengar seruan tersebut karena kesalahan navigasi
- 4. Kapal berusaha menghindar dengan menjauhkannya dari badan kapal subjek, namun gagal karena arus yang

melawan dan malah menyeret kapal mendekati kapal subjek.

5. Terjadi tubrukan kapal

4.2 Menentukan *Probability* dan Konsekuensi Kecelakaan

Analisis frekuensi merupakan pemetaan terhadap nilai frekuensi terjadinya kecelakaan tiap satuan waktu. Dalam tugas akhir ini analisis frekuensi dilakukan melalui metode Traffic Based Model (TBM). Sedangkan analisis konsekuensi merupakan pemetaan terhadap konsekuensi dari kejadian kecelakaan yang muncul, yang biasanya didapatkan dari data-data statistik kecelakaan. Dalam tugas akhir ini, analisis konsekuensi menggunakan data dari KNKT dan Kantor Kesyahbandaran Surabaya.

Berikut ini data yang digunakan untuk menghitung nilai probability masing-masing jaenis kecelakaan (*Head On, Crossing,* dan *Overtaking*)

1. Data kapal untuk *Head On* skenario

a. Nomor register : 17863 Nama kapal : Alpine : Indonesia Bendera LOA · 64 m : 61,44 m Lpp В : 18,3 m : 3,7 m Н GT : 1051 t

b. Nomor register : 11507

Nama kapal : Alken Pesat Bendera : Indonesia LOA : 81,38 m Lpp : 75,5 m B : 11,2 m H : 6,5 m GT : 1303 t

2. Data kapal untuk Crossing skenario

a. Nomor register : 17933 Nama kapal : Sirius : Indonesia Bendera LOA : 85,18 m Lpp : 79,84 m : 14 m В Н : 6,5 m : 2090 t GT

b IMO number : 8104474 Nama kapal : Tanto Hari : Indonesia Bendera LOA : 126,3 m Lpp : 121 m : 20 m В Н : N/A GT : 5931 t

3. Data kapal untuk Overtaking skenario

a. IMO number : 8891285

Nama kapal : Journey

Bendera : Indonesia

LOA : 85 m

Lpp : 80,05 m

B : 15 m H : 5,5 m GT : 2772 t

b. IMO number : 9124548 Nama kapal : Lambelu : Indonesia Bendera LOA : 136 m : 130,4 m Lpp : 23 m В Η : N/A GT : 14649 t

Berikut data hasil perhiungan kemungkinan kecelakaan kapal yang bisa terjadi antara *Head On collision*, *Crossing collision*, dan *Overtaking Collision* tiap tahunnya.

a. Head On Collision

Tabel 4. 10 Tabel nilai *probability Head On* (variabel Nm berubah)

B1	B2	V1	V2	L1	L2	W	Nm	ρs	Ni	Pc	Pa	Na		
(m)	(m)	(m/s)	(m/s)	(m)	(m)	(m)	(ships/hr)	(ships/m2)		Ĺ	ra	IVa		
20	14	5	6,3	85,18	126,3	100	4	2E-06	1,8766	1,76E-05	3,30E-05	1,157337		
20	14	5	6,3	85,18	126,3	100	3	1E-06	1,4075	1,76E-05	2,48E-05	0,651002	43%	1
20	14	5	6,3	85,18	126,3	100	2	1E-06	0,9383	1,76E-05	1,65E-05	0,289334	52%	7
20	14	5	6,3	85,18	126,3	100	1	5E-07	0,4692	1,76E-05	8,26E-06	0,072334	70%	3

Tabel 4. 11 Tabel nilai probability Head On (variabel W berubah)

B1	B2	V1	V2	L1	L2	W	Nm	ρs	Ni	Pc	Pa	Na	tj ŗ
(m)	(m)	(m/s)	(m/s)	(m)	(m)	(m)	(ships/hr)	(ships/m2)		Ĺ	Pa	INd	tj ŗ
20	14	5	6,3	85,18	126,3	100	4	2E-06	1,8766	1,76E-05	3,30E-05	1,15733748	
20	14	5	6,3	85,18	126,3	150	4	1E-06	0,9383	1,76E-05	1,65E-05	0,57866874	
20	14	5	6,3	85,18	126,3	200	4	1E-06	0,4692	1,76E-05	8,26E-06	0,28933437	
20	14	5	6,3	85,18	126,3	250	4	8E-07	0,1877	1,76E-05	3,30E-06	0,11573375	

b. Crossing Collision

Tabel 4. 12 Tabel nilai *probability Crossing* (variabel Nm berubah)

B1	B2	V1	V2	L1	L2	W	Nm	ρm	Pi	Pc	Pa	Na	В
(m)	(m)	(m/s)	(m/s)	(m)	(m)	(m)	(ships/hr)	(ships/m2)		PL	Pd	IVa	(m)
20	14	5	6,3	85,18	126,3	100	4	2E-06	6,625102	3,36E-06	2,225E-05	0,77953	7,5
20	14	5	5,5	85,18	126,3	100	3	1,5E-06	5,347403	3,36E-06	1,796E-05	0,47189	7,5
20	14	5	5,5	85,18	126,3	100	2	1E-06	3,564936	3,36E-06	1,197E-05	0,20973	7,5
20	14	5	5,5	85,18	126,3	100	1	5E-07	2,743791	3,36E-06	9,214E-06	0,08071	

Tabel 4. 13 Tabel nilai *probability Crossing* (variabel W berubah)

B1	B2	V1	V2	L1	L2	W	Nm	ρm	Pi	Pc	Pa	Na	Q2=L1+E
(m)	(m)	(m/s)	(m/s)	(m)	(m)	(m)	(ships/hr)	(ships/m2)		PL	Pd	INd	A2= Q2*
20	14	5	6,3	85,18	126,3	100	4	2E-06	6,625102	3,36E-06	2,225E-05	0,7795	
20	14	5	5,5	85,18	126,3	150	4	1,4E-06	5,347403	3,36E-06	1,796E-05	0,6292	Pi2=A2*ı
20	14	5	5,5	85,18	126,3	200	4	1E-06	3,564936	3,36E-06	1,197E-05	0,4195	Pi= Pi1+
20	14	5	5,5	85,18	126,3	250	4	8E-07	2,743791	3,36E-06	9,214E-06	0,3228	

c. Overtaking Collision

Tabel 4. 14 Tabel nilai *probability Overtaking* (variabel Nm berubah)

B1	B2	V1	V2	L1	L2	W	Nm	ρs	Ni Pc	Pa	Na		
(m)	(m)	(m/s)	(m/s)	(m)	(m)	(m)	(ships/hr)	(ships/m2)		PL	Pd	140	
20	14	5	6,3	85,18	126,3	100	4	2E-06	0,01727	5,34E-04	9,22E-06	0,323	
20	14	5	5,5	85,18	126,3	100	3	2E-06	0,01394	5,34E-04	7,44E-06	0,196	
20	14	5	5,5	85,18	126,3	100	2	1E-06	0,00929	5,34E-04	4,96E-06	0,087	
20	14	5	5,5	85,18	126,3	100	1	5E-07	0,00465	5,34E-04	2,48E-06	0,022	


Tabel 4. 15 Tabel nilai probability Overtaking (variabel W berubah)

B1	B2	V1	V2	L1	L2	W	Nm	ρs	Ni Pc	De	Pa	Na	B1
(m)	(m)	(m/s)	(m/s)	(m)	(m)	(m)	(ships/hr)	(ships/m2)		ra	IVa	(m)	
20	14	5	6,3	85,18	126,3	100	4	2E-06	0,01727	5,34E-04	9,22E-06	0,323	18
20	14	5	5,5	85,18	126,3	150	4	2E-06	0,01394	5,34E-04	7,44E-06	0,261	18
20	14	5	5,5	85,18	126,3	200	4	1E-06	0,00929	5,34E-04	4,96E-06	0,174	18
20	14	5	5,5	85,18	126,3	250	4	5E-07	0,00465	5,34E-04	2,48E-06	0,087	15

4.2.1 Konsekuensi kejadian

Untuk menentukan konsekuensi, umumnya dapat kita ukur berdasarkan data statistik akibat apa saja yang timbul. Dalam data KNKT, akibat yang muncul dibagi menjadi dua hal yakni korban jiwa dan korban muatan. Secara umum kecelakaan yang dua fatalities mengakibatkan satu atau akan menggunakan perbandingan individual risk. Sedangkan kecelakaan yang mengakibatkan loss of crew atau passengers akan lebih baik diassess dengan perbandingan societal risk. **KNKT** dan Kantor Kesyahbandaran Berdasarkan data Surabaya,tidak disebutkan adanya loss of crew atau bahkan passengers, oleh karena itu assessment akan dilakukan dengan perbandingan individual risk.

Individual risk biasanya diassess melalui form criticality matrix dimana risiko diukur berdasarkan frekuensi kejadian dan konsekuensi yang muncul. Pada standar IMO, konsekuensi yang muncul dibagi dua yaitu korban jiwa dan korban properti, masing-masing korban jiwa dan korban properti akan diklasifikasikan menjadi empat level untuk severity dan lima level untuk probability. Berikut gambar 4.12 merupakan data dari kantor Kesyahbandaran berkaitan dengan konsekuensi akibat kecelakaan tubrukan kapal selama tahun 2012 dan 2013.



Gambar 4. 12 Akibat kecelakaan tubrukan kapal

4.2.2 Risk Matrix

Untuk memberikan *ranking* di dalam *risk index*, maka diperlukan untuk mendefinisikan *probability* dan konsekuensi melalui skala logaritma. Pada tugas akhir ini *risk index* didapatkan berdasarkan *guideline* untuk *Formal Safety Assessment* (FSA) dari IMO. *Score* dari *risk index* didapatkan dengan cara menjumlahkan nilai frekuensi/probabilitas dengan nilai konsekuensi atau seperti berikut ini:

$$Log (risk) = Log (Probability) + Log (Consequence)$$

Berikut tabel 4.16, tabel 4.17, dan tabel 4.18 untuk daftar level *probability*, *severity*, dan *risk index*.

Tabel 4. 16 Probability index (Sumber: IMO)

		Severity Index		
SI	SEVERITY	EFFECTS ON HUMAN SAFETY	EFFECTS ON SHIP	S
				(Equivalent
				fatalities)
1	Minor	Single or minor injuries	Local equipment	0.01
			damage	
2	Significant	Multiple or severe injuries	Non-severe ship damage	0.1
3	Severe	Single fatality or multiple severe	Severe damage	1
		injuries		
4	Catastrophic	Multiple fatalities	Total loss	10

Tabel 4. 17 *Severity index* (Sumber: IMO)

		Frequency Index	
FI	FREQUENCY	DEFINITION	F (per ship
			year)
7	Frequent	Likely to occur once per month on one ship	10
5	Reasonably	Likely to occur once per year in a fleet of 10 ships, i.e.	0.1
	probable	likely to occur a few times during the ship's life	
3	Remote	Likely to occur once per year in a fleet of 1000 ships,	10 ⁻³
		i.e. likely to occur in the total life of several similar	
		ships	
1	Extremely remote	Likely to occur once in the lifetime (20 years) of a	10 ⁻⁵
		world fleet of 5000 ships.	

Tabel 4. 18 Risk index (Sumber: IMO)

		RIS	K INDEX		
			SE√ER	ITY (SI)	
FI	FREQUENCY	1	2	з	4
		Minor	Significant	Severe	Catastrophic
7	Frequent	8	9	10	11
Ľ	rrequent	7	8	9	10
5	Reasonably	6	7	8	9
	probable	5	6	7	8
3	Remote	4	5	6	7
Ľ	Kemote	3	4	5	6
1	Extremely remote	2	3	4	5

Karena acceptance criteria untuk risk index pada IMO hingga FSA amandemen 2012 belum terlalu jelas batas levelnya (apakah termasuk low risk, ALARP, dan high risk) maka dalam Tugas Akhir ini akan dilakukan pengeplotan kejadian ke dalam standar risk matrix yang telah diberlakukan untuk penelitian sebelumnya yakni Tesis dari Ratna Dwi kurniawan (2012) dimana tabel probability, consequence, dan risk matrix adalah seperti tabel 4.19, tabel 4.20 dan tabel 4.21 berikut:

Tabel 4. 19 Definisi *frequency* (Sumber: DNV.2003.*Risk Management in Marine & Subsea Operation, Veritasyein, Norway*)

Level	Description	Idicative	Definition
		frequency (per	
\boldsymbol{A}	Frequent	> 0.5	Will occur frequently
В	Probable	0.5 - 0.05	May occur several times
С	Occasional	0.05 - 0.005	Likely to occur during lifetime
D	Remote	0.005 - 0.0005	Unlikely to occur during lifetime
E	Improbable	0.0005 >	Event so unlikely, may never be experien

Tabel 4. 20 Definisi *severity* (Sumber: DNV.2003.*Risk Management in Marine & Subsea Operation, Veritasvein, Norway)*

		Definition	n of levels of seve	rity		
Conseque	nce class	1	2	3	4	
_		Minor	Major	Critical	Catastrophic	
Human/p	crew	Minor injury	Serious injury	One fatality	Several fatalitie	
ersonal	3rd party	No injury	Minor injury	Serious inj	Fatalities	
Environn		Negligible	Pollution	Poluution	Pollution	
		pollution	reportable to	reportable to	reportable to	
			regulatory	regulatory	regulatory	
			authorities.	authorities.	authorities.	
			Minor release.	Major release.	Uncontrolled	
			No long-term	Limited effect	pollution.	
			effect on	on recipient	Longterm	
			recipients		effect on	
Material	Company	Minor damage.	Damage.	Major damage.	Loss of vessel.	
	Properties/	Possible to	Required	Yard repair		
	Ship	repair on	seeking port	required.		
		board.	and/or a			
			longer stay in			
			port to repair			
	Downtime	Negligible	Downtime up	Downtime up	Downtime more	
		downtime	to one day	to one week	than one week	
	Reputation	Negligible or	Reputation	Reputation	Major public	
		no loss of	affected locally	affected at	interest. Loss	
		reputation.	(terminal, port	national level.	of reputation	
			authorities).	Noted in	in the industry	
				industry		
	3rd Party	No effect on 31	Minor damage	Major damage	Extensive	
	Assests	party	to 3rd arty	to 3 rd ty	damage to	3rd
			assets close to	assets in the	party assests.	
			the ship. Short	vicinity of the	Considerate	
ı			repair duration	ship. Long	consequences	
				repair duration	_	

Tabel 4. 21 Risk Matrix (Sumber: DNV.2003.Risk Management in Marine & Subsea Operation, Veritasvein, Norway)

			SEVE	RITY	
		1	2	3	4
	А	M	Ι	Н	Н
Ŋ	В	M	Μ	Н	Н
<u>¥</u>	U	L	Μ	M	Н
ПКЕПНООБ	D	L	L	M	M
=	Е	L	L	L	L

Pada kondisi pengambilan data selama satu minggu di VTS didapatkan data yang terekam di dalam AIS adalah 100 hingga 120 kapal per harinya, namun yang bergerak setiap harinya hanyalah sekitar 40an kapal. Oleh karena itu Nm < 2 kapal tiap jamnya sehingga probabilititas akan berada pada level Probable = B (0.5 - 0.05)

Konsekuensi Korban Jiwa

Berdasarkan data KNKT pada tahun 2006 hingga 2013 tidak terdapat adanya korban jiwa akibat dari kecelakaan tubrukan kapal di Selat Madura. Sebagian besar korban jiwa muncul karena terjadinya kecelakan tenggelam, dan kemudian disusul dengan kecelakaan terbakar, serta sisanya adalah jenis kecelakaan lainnya. Selain itu, ada juga satu kejadian tubrukan kapal yang mengakibatkan hilangnya nyawa yakni pada tahun 2010 namun juga bukan terjadi di wilayah Selat Madura. Karena dalam hal ini tidak terdapat korban jiwa hingga meninggal maka konsekuensi bisa dimasukkan dalam kategori *minor injuries* yaitu *severity* nomor 1, dengan keadaan kepadatan (Nm) < 2 kapal setiap jamnya (data AIS, Stasiun Radio Pantai) pada level *Probable* = B. Sehingga *risk matrix* untuk konsekuensi korban jiwa dapat masuk ke dalam level "Medium" seperti tabel 4.22 berikut:

Tabel 4. 22 *Risk matrix* untuk konsekuensi korban jiwa (Sumber: DNV.2003.*Risk Management in Marine & Subsea Operation, Veritasvein, Norway)*

			SE∨E	RITY	
		1	2	3	4
	Α	M	Ι	Ι	Н
Ŋ	B	ZWE	M	Н	Н
폭	С	L	M	M	Н
ПКЕПНООБ	D	L	L	M	M
	Е	L	L	L	L

b. Konsekuensi terhadap Kapal/Muatan

Konsekuensi terhadap kapal bisa meliputi dua hal seperti kerusakan pada kapalnya, maupun kerusakan terhadap muatan atau properti dalam kapal. Berdasarkan data kecelakaan kapal dari kantor Kesyahbandaran Surabaya, kecelakaan tubrukan kapal selama tahun 2012 hingga 2013 menimbulkan kerusakan kapal dan *property* dalam kategori *minor* dimana ada 7 kali kecelakaan mengakibatkan kapal rusak ringan, dan 3 kali mengakibatkan kapal rusak biasa tanpa memerlukan perbaikan ke dok.

Berdasarkan data kecelakaan kapal selama tahun 2012-2013 didapatkan bahwa dari total 14 kejadian kecelakaan tubrukan itu telah mengakibatkan 4 kali kapal tenggelam. Berdasarkan data ini maka konsekuensi termasuk dalam kategori *catastrophic* yaitu *severity* nomor 4 yang artinya konsekuensi yang timbul telah mencapai *high risk*.

Tabel 4. 23 <i>Risk matrix</i> untuk kapal/muatan	(Sumber: DNV.2003.Risk
Management in Marine & Subsea Operation,	Veritasvein, Norway)

	man me & suesca operation, rentastem, normay)					
			SE∨ERITY			
		1	2	3	4	
	Α	Δ	Ι	Ι	Н	
[호]	В	M	M	+	-≥ ×3	
икеиноор	С	L	М	M	Ĥ	
Ϋ́Ε	D	П		Μ	М	
	Е	П	П	L	L	

4.3 Menentukan Risk Control Option (RCO)

Langkah untuk menentukan *risk control options* biasanya dimulai dengan menentukan area yang paling memerlukan kontrol. Dalam kasus ini yang dimaksud dengan area tersebut yaitu level *high risk* dalam *risk matrix*. Kontrol harus dilakukan untuk menurunkan risiko hingga level medium. Karena nilai risiko didapatkan dari *severity* dan *frequency* maka perlu dilakukan mitigasi untuk mengurangi kedua nilai frekuensi dan konsekuensi tersebut.

Pada kasus ini, *risk matrix* untuk konsekuensi kapal teggelam terletak dalam level catastrophic dimana telah terjadi 4 kali kapal tenggelam dalam 14 kali kecelakaan tubrukan kapal pada tahun 2012 dan 2013. Area kedua yang perlu dilakukan kontrol adalah frekuensi kejadian tubrukan dimana frekuensi merupakan komponen penambah nilai juga Berdasarkan data kecelakaan kapal dari KNKT dan Kantor Kesyahbandaran Surabaya, selama 20,5 tahun (1995-2013) telah terjadi 174 kasus kecelakaan tubrukan kapal, atau sekitar 8,5 kasus per tahun pada nilai Nm = 4 dan sekitar 0,4 kasus per tahun pada nilai Nm < 2. Nilai ini termasuk ke dalam level probable pada nilai frekuensi kejadian. Ketika kedua nilai frequency dan severity ini menghasilkan level high risk, maka perlu dilakukan kontrol.

4.3.1 Identifikasi Risk Control Option (RCO)

Identifikasi *risk control options* dilakukan melalui pertimbangan untuk mengurangi *probability* dan *consequence* dari kejadian tubrukan. Pertimbangan tersebut antara lain:

- Berkurangnya frekuensi kejadian tubrukan melalui desain yang lebih baik, prosedur yang tepat, dan training
- Adanya mitigasi terhadap kegagalan, untuk mencegah kecelakaan
- Adanya mitigasi untuk konsekuensi kecelakaan seperti, dilakukannya tindakan yang tepat saat terjadi keadaan darurat untuk mengurangi konsekuensi yang timbul

Dalam kasus ini RCOs dapat dikelompokkan dari tiga faktor penyebabnya. Ketiga faktor dan kontrol yang dapat dilakukan tersebut dapat kita lihat dalam penjelasan berikut:

- 1. Faktor karakteristik alur. Faktor karakteristik perairan sangat mempengaruhi terjadinya kecelakaan karena dengan alur yang sempit dan kedalaman yang tidak cukup maka kapal akan lebih memilih berlayar di jalur yang lebih lebar dan dalam sehingga kepadatan *traffic* akan berkumpul di suatu spot. Berkenaan dengan hal ini maka perlu diadakan pelebaran dan pendalaman alur untuk memperlancar arus lalu litas kapal.
- 2. Faktor kedua yaitu kepadatan alur. Di wilayah Tanjung Perak kepadatan alur dipengaruhi oleh lamanya waktu tunggu bongkar muat sehingga sulit untuk mengatur kapal yang berlabuh dan mengakibatkan jarak labuh antar kapal begitu dekat. Hal ini dapat dicegah dengan meminimalisisr waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan. Berdasarkan data di lapangan, bongkar muat di Tanjung Perak berlangsung selama 4 hingga 9 jam. Tanjung Perak merupakan pelabuhan yang beroperasi selama 24 jam dan 7 hari seminggu, namun fasilitas bongkar muat kurang memadai. Jumlah armada truk yang tidak memenuhi,

- gudang penerima yang tidak buka 24 jam, dan tenaga operasi yang tidak cukup menjadi faktor lamanya bongkar muat.
- 3. Faktor ketiga adalah tanggap keadaan darurat, baik oleh ABK kapal maupun operator pelabuhan. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan maka seharusnya ABK kapal korban maupun kapal lain yang sedang melintas dapat melakukan pertolongan segera, begitu juga pihak pertolongan pertama oleh pelabuhan. Hal ini dapat mengurangi kerugian kapal yang telah mengalami kecelakaan. Selain itu training terhadap operator VTS juga sangat penting untuk mengurangi terjadinya kecelakaan karena human error karena human error sangat berpengaruh terhadap terjadinya kecalaan.. Berikut daftar tabel ringkasan faktornya.

Setelah mengetahui faktor penyebab tingginya angka kecelakaan maka perlu kita identifikasi *barrier* apa saja yang ada untuk mencegah terjadinya kecelakaan, serta bagaimana keadaannya saat ini. Apakah memerlukan pemeliharaan lebih lanjut terhadap *barrier* itu atau tidak. *Barrier* memiliki arti sebagai penghambat, dimana dalam hal ini maksud dari *barrier* adalah sebagai fasilitas penghambat terjadinya kecelakaan yang terdapat pada pelabuhan. Hasil identifikasi ini dapat dimasukkan sebagai input untuk *Risk Control Option*. Berikut tabel 4.24 untuk *list* data RCOs pada Tanjung Perak.

Tabel 4. 24 Risk Control Option (RCO)

Group	Sub Group	Existing condition	RCO
SBNP	Pelampung suar		Untuk penanganan terhadap cuaca perlu
			dilakukan perawatan, dimana perawatan ini melibatkan kapal patroli sebagai

		pelampung suar berada dalam kondisi yang baik. Masalah yang timbul saat ini adalah berkenaan dengan cuaca dan kapal yang menabrak pelampung suar.	pemantau, dan kapal buoy tender untuk perbaikan dan perawatan itu sendiri. Sedangkan untuk buoy yang ditabrak disebabkan oleh human error karena buoy sudah cukup tampak dan terdapat lampu di malam hari. Pantauan dari operator di pelabuhan untuk memberi peringatan sangatlah penting
	Rambu	Terdapat 39 rambu suar yang telah dipasang di seluruh area pantauan Distrik Navigasi Kelas I Surabaya. Masalah yang muncul adalah dicurinya properti dalam rambu suar seperti aki dan lampu-lampunya.	Lampu dilas menjadi satu dengan rambu suar, dan aki-akinya diberi pagar besi agar sulit untuk dicuri. Selebihnya adalah dilakukan perawatan dan pemeriksaan satu tahun sekali
	Menara suar	Kondisi saat ini cukup baik untuk menara suar karena ada penjaga di dalamnya	Perawatan biasa
VTS	AIS	Keadaan cukup baik namun pada layar monitor kapal masuk biasanya	Seharusnya selalu ada <i>update</i> data kapal masuk secara tertulis di AIS. Dan kondisi

	tidak di <i>update</i> data	norgiran ovigting ives
	•	perairan <i>existing</i> juga
	kapal (muatan, rute	harus <i>update</i>
	tujuan). Selain itu	
	data kondisi	
	perairan existing	
	juga tidak di <i>update</i>	
	(lokasi gosong,	
	kedalaman)	
SRS (Ship	Alat baru (dipasang	Lokasi pantau APBS
Reporting	tahun 2013) fungsi	seharusnya dibagi 3,
System)	seperti AIS tapi	yaitu pintu masuk, alur
2,20000	penampakan di	jalan, dan daerah
	layar lebih detail,	sekitar Tanjung Perak
	terbagi menjadi 2	agar lebih detail dan
	lokasi pantau untuk	jelas dalam
	APBS	memonitoring
ECDIC		
ECDIS (Electronic	Hanya berisi peta	Seharusnya <i>update</i>
Chart Display	laut saja, namun	
Information	juga tidak <i>update</i>	
System)	D 1 11	D (1:
Radar	Radar dalam	Perawatan biasa
	kondisi baik	
Radio	Terdapat radio	Perawatan biasa
komunikasi	channel 12 (milik	
	pandu) dan 16	
	(frekuensi bahaya)	
	pada VTS dengan	
	kondisi baik	
CCTV	Kamera CCTV	Seharusnya fasilitas
	dipasang pada	yang ada digunakan
	menara mercusuar	secara optimal, dirawat
	di Karangjamuang	,,,
	namun tidak dapat	
	digunakan (saat 1	
	minggu KP di VTS)	
Onorotor		Cohomianyio amanatar 1:
Operator	Saat ini operator di	Seharusnya operator di

		bertugas sebagai pemonitor, bukan bekerja aktif untuk	
OP (Otoritas Pelabuhan)	-	Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut serta penjaminan kelancaran arus barang di pelabuhan. Arus barang (bongkar muat) perlu waktu yang lama	Penambahan armada truk pengangkut petikemas, perusahaan bongkar muat

4.3.2 Re-evaluasi Risk Control Option (RCO)

Re-evaluasi RCOs ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa efektif-kah keuntungan yang muncul jika RCOs ini telah ditetapkan. Berikut penjelasan dan re-evaluasi terhadap masing-masing RCO yang telah direkomendasikan.

1. Karakterisktik alur

Perbaikan karakteristik alur dilakukan untuk memperlancar lalu lintas kapal yang berlayar dan memberi ruang lebih untuk kapal yang sedang berlabuh. Berdasarkan data perhitungan melalui metode *Traffic Based Model* (TBM) dan juga data

kecelakaan dari KNKT, dapat diketahui bahwa tiap penambahan lebar alur sebesar 50 meter dari alur yang sekarang (+ 100 meter) dapat mengurangi probabilitas kecelakaan *Head On* sebesar 48,07% dari total 60,11% kejadian *Head On* terhadap keseluruhan kejadian tubrukan kapal yaitu sebanyak ~ 8,3 kali kecelakaan per tahun-nya selama 21 tahun sejak tahun 1995 hingga tahun 2013 (~28,89% dari total). Sedangkan untuk kecelakaan tipe crossing telah didapatkan bahwa tiap penambahan lebar alur sebesar 50 meter dari alur yang sekarang (+ 100 meter) dapat mengurangi probabilitas kecelakaan *crossing* sebesar 35.37% dari total 11,05% kejadian *crossing* terhadap keseluruhan kejadian tubrukan kapal yaitu sebanyak ~ 8,3 kali kecelakaan per tahun-nya selama 21 tahun sejak tahun 1995 hingga tahun 2013 (~3,91% dari total). Dan untuk kecelakaan tipe overtaking telah didapatkan bahwa tiap penambahan lebar alur sebesar 50 meter dari alur yang sekarang (+ 100 meter) dapat mengurangi probabilitas kecelakaan overtaking 48,62% dari total 28,83% kejadian *overtaking* terhadap keseluruhan kejadian tubrukan kapal yaitu sebanyak ~8,3 kali kecelakaan per tahun-nya selama 21 tahun sejak tahun 1995 hingga tahun 2013 (~14,02% dari total).

2. Menjaga kelancaran jumlah traffic

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa selain alur yang sempit, kepadatan lalu lintas ini terjadi karena banyaknya kapal berlabuh untuk antri bongkar muat. Maka untuk mengurangi kepadatan dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem bongkar muat agar lebih cepat. Beberapa cara yang mungkin bisa dilkaukan adalah menambah armada truk pengangkut, kerja perusahaan bongkar muat dengan sistem *shift*, dan

gudang penerima barang dapat beroperasi selama 24 jam 7 Untuk mengetahui keefektifan dari pengurangan hari. kepadatan lalu lintas ini dapat dievaluasi pula melalui perhitungan metode Traffic Based Model (TBM) berdasarkan data kecelakaan dari KNKT. Dari sini diketahui bahwa setiap pengurangan 1 kapal yang berlalu lintas tiap jamnya dari data saat ini (~4 kapal per jam) dalam alur selebar 100 meter dapat mengurangi probabilitas kecelakaan Head On sebesar 54,05% dari total 60,11% kejadian *Head On* terhadap keseluruhan kejadian tubrukan kapal yaitu sebanyak ~8,3 kali kecelakaan per tahun-nya selama 21 tahun sejak tahun 1995 hingga tahun 2013 (~32,49% dari total). Sedangkan pada tipe kejadian crossing setiap pengurangan 1 kapal yang berlalu lintas tiap jamnya dari data saat ini (~4 kapal per jam) dalam alur selebar 100 meter dapat mengurangi probabilitas kecelakaan crossing sebesar 53,91% dari total 11,05% kejadian crossing terhadap keseluruhan kejadian tubrukan kapal yaitu sebanyak ~8,3 kali kecelakaan per tahun-nya selama 21 tahun sejak tahun 1995 hingga tahun 2013 (~5,96% dari total). Dan untuk tipe overtaking collision setiap pengurangan 1 kapal yang berlalu lintas tiap jamnya dari data saat ini (~4 kapal per jam) dalam alur selebar 100 meter dapat mengurangi probabilitas kecelakaan overtaking sebesar 58,61% dari total 28,83% kejadian overtaking terhadap keseluruhan kejadian tubrukan kapal yaitu sebanyak ~8,3 kali kecelakaan per tahun-nya selama 21 tahun sejak tahun 1995 hingga tahun 2013 (~16,89% dari total). Jika kita lihat angka ini maka menjaga kelancaran lalu lintas atau mengurangi jumlah kepadatan dalam alur (upayakan 2 kapal per jam dalam alur 100 meter, total kecelakaan menjadi 2,9 kali per tahun) akan lebih efektif dibandingkan hanya melebarkan alur. Namun karena

karakteristik perairan disini memang tidak mendukung daya tampung lalu lintas kapal maka pelebaran dan pendalaman alur tetap penting disamping menjaga kepadatan lalulintasnya.

4.4 Cost Benefit Assessment (CBA)

Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengidentifikasi dan membandingkan benefit dan biaya yang dikeluarkan dari RCOs yang telah didefinisikan sebelumnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penilaian *cost benefit*, menurut IMO adalah sebagai berikut:

- Mempertimbangkan risiko untuk mendefinisikan permasalahan dasar. Dalam hal ini permasalahan yang timbul adalah karena karakteristik perairan yang tidak mendukung padatnya lalu lintas kapal, dan juga human error maupun operator VTS yang belum bekerja aktif.
- 2. Menyusun RCOs untuk mengetahui *benefit* dan *cost* yang dikeluarkan
- 3. Mengestimasikan hubungan *cost* dan *benefit* dari masing-masing RCOs
- 4. Mengestimasi dan membandingkan keefektifan *cost* yang dikeluarkan
- 5. Meranking RCOs berdasarkan perspektf cost-benefit

Estimasi yang diberikan untuk nilai Gross Cost of Averting a Fatality (Gross CAF) dan Net Cost of Averting a Fatality (Net CAF)

$$Gross CAF = \frac{\Delta C}{\Delta R} \qquad ...(23)$$

and

$$Net CAF = \frac{\Delta C - \Delta B}{\Delta R} \qquad ...(24)$$

Dimana:

ΔC adalah harga yang harus dikeluarkan oleh tiap kapal dari pilihan *risk control* yang dianggap paling efektif atau *risk control* dengan biaya yang sesuai *budget* yang direncanakan

 ΔB adalah keuntungan ekonomi per kapal setelah $risk \ control$

 ΔR adalah berkurangnya risiko yang terjadi pada kapal seperti jumlah fatality

Biaya yang keluar untuk kapal yang tidak terlibat dalam kecelakaan tubrukan ini tidak diperhitungkan, seperti biaya kerusakan kapal pantai atau kapal negara atau kapal penolong.

Berikut tabel 4.25 untuk RCO dan perbandingannya dengan pengurangan risiko serta perbandingan dengan nilai *cost benefit*.

Tabel 4. 25 Penilaian Cost Benefit


RCO	DESCRIPTION	TIME TO IMPLEMENT	RISK REDUCTION (ΔR)	COST TO	COST/BENEFIT RATIO	1000/kı ar muat
RCO 10	Operator di VTS berkerja aktif untuk menata lalu lintas melalui alat-alat yang ada di kantor VTS agar traffic bisa lancar demi mengurangi angka kecelakaan	1 tahun	28,81%	Wewenang distrik navigasi dan otoritas pelabuhan (OP)	0,32	asumsi SBY
RCO 11	Pelebaran alur	1 tahun	22,43%	Wewenang Otoritas pelabuhan (OP)		0,001

Berdasarkan data tabel tersebut RCO yang dianggap paling efektif untuk saat ini dan sesuai dengan *budget* yang dimiliki oleh keempat penanggungjawab biaya (tiga badan BUMN dan 1 badan BUMD) adalah RCO tentang pelebaran alur dan pengurangan jumlah kepadatan lalulintas.

Estimasi waktu pengerjaan pengerukan lumpur dan pasir guna pelebaran alur adalah sekitar satu tahun. Hal itu dapat ditangani dengan mempekerjakan dua kapal keruk TSHD (*Trailing Suction Hopper Dredger*) yang dapat bekerja untuk 32.051 m³ lumpur dan pasir di APBS tiap harinya selama satu tahun.

Untuk nilai *risk reduction* dapat diketahui melalui perhitungan estimasi berkurangnya probabilitas kecelakaan selama satu tahun ketika dilakukan pelebaran alur dan pengurangan jumlah arus lalu lintas (dari lalu lintas 4 kapal per jam hingga 1 kapal per jam). Untuk RCO 10 dimana arus lalu lintas dikurangi (dari 4 kapal per jam menjadi < 2 kapal per jam) menghasilkan pengurangan nilai risiko sekitar 55,4 % dari kecelakaan tubrukan, atau 28,81% dari total semua jenis kejadian kecelakaan yang ada di Tanjung Perak.

Berdasarkan data tersebut kecelakaan kapal akibat tubrukan adalah 52% dari total keseluruhan kecelakaan (15 kali kecelakaan tubrukan dari total 29 kali kecelakaan dalam tahun 2013). Jadi dapat dikatakan bahwa jika 55,4% *risk reduction* untuk tubrukan dari perhitungan melalui metode *Traffic Based Model* akan menghasilkan pengurangan risiko sebesar 28,81% untuk keseluruhan kejadian kecelakaan yang terjadi. Berikut gambar 4.13 untuk diagram porsi jumlah kecelakaan di Tanjung perak tahun 2013.



Gambar 4. 13 Porsi dari beberapa jenis kecelakaan

Sedangkan *risk reduction* dari pengurangan jumlah kepadatan lalu lintas didapatkan hasil yaitu 43,13% dari kecelakaan tubrukan yang berarti adalah 22,43% dari total kejadian kecelakaan.

Untuk perbandingan antara *cost* dan *benefi*, nilai *cost* (ΔC) merupakan biaya yang dikeluarkan oleh kapal untuk RCO yang diterapkan. Dalam hal ini diasumsikan bahwa kapal tidak mengeluakan biaya untuk pelebaran alur dan penataan jumlah lalu lintas kapal yang berlayar, namun kemungkinan besar pelabuhan akan menaikkan tarif dari salah satu proses pelayanan terhadap kapal karena naiknya level kenyamanan perairan, mulai dari kapal masuk hingga kapal keluar lagi. Berikut gambar 4.14 untuk rangkaian alur pelayanan yang diberikan untuk kapal saat kapal masuk hingga keluar lagi, yang dimulai dari:

- 1. Pelayanan kedatangan kapal
- 2. Jasa pandu masuk kapal
- 3. Jasa tali tambat

- 4. Proses bongkar muat
- 5. Jasa pandu keluar dari kapal
- 6. Pelayanan kapal untuk keluar alur



Gambar 4. 14 Proses jasa pelabuhan untuk kapal masuk hingga keluar lagi

Kemungkinan besar tarif masuk ke pelabuhan yang akan naik adalah tarif bongkar muat karena tarif ini merupakan tarif yang terbesar yang paling mungkin untuk lebih menguntungkan pelabuhan. Berikut rincian tarif kapal masuk hingga keluar untuk pelabuhan Tanjung Mas yang masih termasuk ke dalam wilayah jangkau Pelindo III, yang kemungkinan besar tarifnya tidak jauh beda dengan Pelabuhan Tanjung Perak. Berikut tabel 4.26 untuk daftar tarif pelayanan kapal.

Tabel 4. 26 Tarif untuk pelayanan kapal

(1) Tarif pelayanan jasa labuh dan tambat untuk kapal angkutan laut dalam negeri dan luar negri:

No.	Jenis jasa	Tarif (Rp)	Satuan			
	TARIF JASA LABUH DALAM NEGERI					
1	Kapal Niaga	53	GT/Kunjuangan			
2	Kapal Bukan Niaga	27	GT/Kunjuangan			
		TARIF JASA TAMBAT	DALAM NEGERI			
1	Dermaga Beton	60	Per GT / Etmal			
2	Breasting Dolphin	30	Per GT / Etmal			
3	Pinggiran	21	Per GT / Etmal			

No.	Jenis jasa	Tarif (US\$)	Satuan			
	TARIF JASA LABUH LUAR NEGERI					
1	LABUH	.088	GT/Kunjuangan			
		TARIF JASA TAMBA	T LUAR NEGERI			
1	Dermaga Beton	.095	Per GT / Etmal			
2	Breasting Dolphin	.048	Per GT / Etmal			
3	Pinggiran	.032	Per GT / Etmal			

(2) Tarif pelayanan jasa pandu kapal angkutan laut dalam negeri dan luar negri:

No.	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Tarif Tetap	350000	Per Kapal Per Gerakan
2	Tarif Variable	30	Per GT Kapal Per Gerakan

1 7	Tarif Variabel	.03	Per GT Kapal Per Gerakan
-----	----------------	-----	--------------------------

2	Tarif Tetap	105	Per Kapal Per Gerakan	
2	Tarif Tetap	105	Per Kapal Per Gerakan	

(3) Tarif pelayanan jasa tunda dalam negeri dan luar negri:

		Tarif (Rp)					
No.	Uraian	TETAP (Per Kapal Yang Ditunda/Jam)	VARIABEL (Per GT/Kapal yang ditunda / Jam)				
	DALAM NEGERI						
1	3500	650000	4				
2	3501 - 8000	1150000	4				
3	8001 - 14000	1600000	4				
4	14001 - 18000	2100000	4				
5	18001 - 26000	2700000	4				
	LUAR NEGERI						
1	3500	212	46				
2	3501 - 8000	499	46				
3	8001 - 14000	770	46				
4	14001 - 18000	1000	46				
5	18001 - 26000	1400	46				
б	26001 - 40000	1500	46				
7	40001 - 75000	1650	46				
8	75001	2000	46				

(4) Tarif pelayanan jasa dermaga (bongkar muat) dalam negeri dan luar negri:

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan			
	Pelayanan Jasa Dermaga						
	Barang dalam kemasan						
	1. Petikemas						
	Ukuran 20"						
	- kosong	Boks	17500				
	- isi	Boks	38000				
	Ukuran 40"						
	- kosong	Boks	26000				
	- isi	Boks	57000				
	2. Palet dan Unitisasi	Ton / M3	2500				
	3. Barang kemasan lain-lain	Ton / M3	2500				
	4. Barang kemasan lain-lain	Ton / M3	2500				

Dari nilai tarif-tarif di atas dapat diketahui bahwa kenaikan tarif bongkar muat akan paling mengutungkan. Dari perhitungan yang didapat dimana tarif bongkar muat yang diasumsikan adalah 1.235.000 rupiah per kontainer dimana kapal asumsi adalah kontainer dengan muatan 600 Teu's dan tarif dinaikkan 1000 rupiah per kontainer dimana akan menghasilkan penambahan biaya 14,4 juta per tahunnya. Berikut tabel 4.27 untuk rincian estimasi tarif kapal kontainer 600 Teu's.

Tabel 4. 27 Estimasi tarif untuk nilai Cost

Jenis kapal/m uatan	Rute	Kunjungan pelabuhan per bulan/per tahun	Biaya awal (1x BM)	,	Penambahan biaya tiap bongkar muat	
	Surabaya-Jakarta-Papua- Surabaya	2/24	1235000 x 600 = 741000000	1236000 x 600 = 741600000	600000	

Berdasarkan perhitungan di atas maka penambahan tarif yang harus dibayar oleh kapal kontainer tersebut tiap bongkar muat adalah 600000, atau 14,4 juta rupiah per tahun.

Kemudian untuk nilai *benefit* yang didapatkan bisa dihitung dari kemungkinan terburuk kapal mengalami kecelakaan yang mengakibatkan damage (step ke 2 dari urutan minor damage-damage-major damage-catastrophic) dalam 10 tahun adalah 1~2 kali kecelakaan tiap 10 tahun, dimana probabilitasnya adalah 0,1~0,2. Nilai ini dikalikan dengan ganti rugi yang harus dibayar kapal untuk kecelakaan level damage adalah 450 hingga 500 juta per kapal. Sehingga benefit yang bisa didapatkan adalah 45 juta per tahunnya. Setelah ditemukan nilai *cost* dan *benefit* maka diketahuilah rasio *cost-benefit* seperti tabel 4.28 berikut.

Tabel 4. 28 Rasio cost-benefit

Probabilitas sebuah	Probabilitas per	Biaya ganti rugi untuk	Biaya ganti	Cost / benefit	
kapal mengalami	tahun	level damage (per	rugi per		
kecelakaan dalam 10		kapal)	tahun (per		
tahun			kapal)		
1-2 kali	0,1-0,2	450 juta	0,1 x 450	0,32	
			juta = 45		
			juta		

Melalui cara yang sama, RCO yang lain akan bisa dihitung sesuai dengan *cost* yang dikeluarkan dan *benefit* yang didapatkan seperti tabel 4.29 berikut ini:

Tabel 4. 29 Tabel perbandingan *cost*, *benefit*, $dan \Delta R$

Group	Sub group	RCO	Cost/∆R	Cost-	
				benefit/∆R	
SBNP	Pelampung suar	Perbaikan	0,11	0,13	
		pelampung suar	0,11	0,13	
	Rambu suar	Menambah	0,22	0,29	
		pagar besi	0,22	0,29	
VTS	AIS	Update data	0,17	0,20	
		kapal	0,17		
	ECDIS	Update peta ECDIS	0,13	0,15	
	ссту	Mengaktifkan fungsi CCTV	0,125	0,14	
OP	Alur dan operator VTS	Pelebaran alur			
		dan penataan	0,32	0,47	
		jumlah kapal	0,32	0,47	
		yang berlayar			

Dimana:

ΔR adalah nilai dari keuntungan yang didapatkan

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan penilaian keuntungan bersih maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai rasio maka RCO tersebut semakin menguntungkan, begitu juga sebaliknya semakin kecil nilai rasio maka RCO semakin kurang menguntungkan. Perlu diperhatikan bahwa nilai biaya yang semakin kecil, belum tentu akan menjadi rekomendasi yang terbaik karena distribusi mitigasi memiliki lokasi realisasi yang berbeda yang tentunya memiliki keuntungan mitigasi yang tidak sama. Dalam hal ini, nilai terbaik yang bisa diambil adalah nilai RCO yang paling sesuai dengan *budget* yang dimiliki pemerintah untuk melakukan mitigasi dan menghasilkan nilai rasio keuntungan

bersih yang paling besar yaitu pelebaran alur dan pengaturan jumlah kapal yang berlayar tiap jamnya. Di sisi lain, nilai-nilai ini akan benar-benar menguntungkan jika keseluruhan mitigasi dilakukan menjadi suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen kecil yang bekerjasama untuk terus memperbaiki kualitas. Misalnya, semua data di AIS dan ECDIS selalu diperbarui, hal ini merupakan rekomendasi kecil yang akan berpengaruh besar jika bersamaan dengan perbaikan-perbaikan kecil lainnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan perhitungan sejauh ini, kesimpulan dan rekomendasi dapat diberikan. Dimulai dari pengumpulan data dan perhitungan dengan metode *Traffic Based Model* (TBM) dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Melalui pelebaran alur dapat menghasilkan pengurangan risiko tubrukan sekitar 22,43%
- 2. Dengan menjaga kepadatan arus pada angka kurang dari dua kapal perjam maka dapat mengurangi risiko tubrukan sekitar 28,81%. Berikut data tabel yang dapat menunjukkan nilai *risk reduction*.

Tabel 5. 1 Risk reduction

RCO	DESCRIPTION	TIME TO IMPLEMENT	RISK REDUCTION (ΔR)	COST TO
RCO 10	Operator di VTS berkerja aktif untuk menata lalu lintas melalui alat-alat yang ada di kantor VTS agar traffic bisa lancar demi mengurangi angka kecelakaan	1 tahun	28,81%	Wewenang distrik navigasi da otoritas pelabuhan (OP)
RCO 11	Pelebaran alur	1 tahun	22,43%	Wewenang Otoritas pelabuhan (OP)

3. Berdasarkan nilai data yang didapat dari metode *Traffic Based Model* (TBM), untuk menjaga agar jumlah kecelakaan tidak lebih dari satu kali kecelakaan tubrukan per tahunnya maka didapatkan rekomendasi dengan opsi tiga macam lebar alur seperti berikut ini:

Tabel 5. 2 Daya tampung maksimum kapal per jam

Nm	W (meter)	Na	V	
(ships/hr)	W (meter)	(ships/year	· ·	
1	100	0,630		
	150	0,419		
	200	0,275		
2	100	2,518		
	150	1,678		
	200	1,102	<9 kt	
3	100	5,667	<9 Kl	
	150	3,775		
	200	2,480		
4	100	10,075		
	150	6,711		
	200	4,408		

Dari tabel 5.2 di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menghindari angka kecelakaan lebih dari satu kali per tahun maka jumlah kapal yang berlalu lintas pada daerah Tanjung Perak diharapkan kurang dari dari 2 kapal per jamnya, dengan kecepatan maksimum masing-masing kapal adalah kurang dari 9 knot.

Selain itu berdasarkan hasil pengeplotan ke dalam *risk matrix* didapatkan bahwa risiko tubrukan yang mengakibatkan hilangnya nyawa adalah termasuk ke dalam level medium atau ALARP dimana level itu masih dapat ditoleransi dengan terus menjaga kondisi alur saat ini. Begitu juga untuk akibat rusaknya properti masih terdapat pada level medium. Dan terakhir tubrukan yang mengakibatkan tenggelam termasuk ke dalam level *high risk*.

Sejauh ini keadaan barrier atau faktor-faktor penghambat terjadinya kecelakaan masih tergolong dalam kondisi yang

memerlukan perbaikan. Dari semua fasilitas yang ada, hal yang paling memerlukan kontrol adalah untuk pengesahan SOP dimana telah kita ketahui bahwa pengurangan jumlah kepadatan arus melalui operator dan pelebaran alur sangat membantu dalam pengurangan risiko tubrukan.

Saran

Berdasarkan dari analisa dan kesimpulan yang muncul ada beberapa hal yang perlu diupayakan dalam rangka mendapatkan rekomendasi yang paling efisien berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan.

- 1. Diperlukan data dan perhitungan yang lebih akurat untuk menghitung nilai probabilitas kejadian tubrukan
- 2. Diperlukan data *benefit* dan tarif yang lebih detail untuk perhitungan rasio *cost-benefit* karena sejauh ini penilaian terhadap *cost-benefit* merupakan nilai estimasi berdasarkan data.
- 3. Diperlukan standar *risk matrix* yang lebih valid untuk mengeplotkan level risiko

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

LAMPIRAN

Berikut data dari kantor Kesyahbandaran Surabaya tentang kronologi kecelakaan kapal tahun 2012-2013 sebagai dasar penentuan skenario:

- 1. KM Alpine dan KM Alken
 - a. Kronologis Alken

Nama : ARIEF SUDARSONO

Jabatan : Mualim I KM. ALKEN PESAT

Tempat/tanggal lahir : Surabaya/24-10-1978

Alamat : Jl. Ketintang Barat Buntu No.

222 Surabaya

KM. ALKEN PESAT berlabuh jangkar pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2012 pada posisi Karang Meso. Pada tanggal 11 Desember 2012 kapal rencana sandar pukul 22.00, kapal olah gerak menuju Dermaga MIRAH. Kapal maju pelan sekali menuju ke alur dengan kemudi kanan 210^o dilanjutkan kemudi tengah-tengah dan melewati di kanan-kiri kapal. Pada kapal yang akan dilewati, KM. ALKEN PESAT tidak dapat menghindar sehingga kapal menabrak KM. ALPINE yang sedang berlabuh jangkar di Rede Surabaya. KM. ALKEN PESAT menabrak bagian lambung kiri KM. **ALPINE** vang selanjutnya mengakibatkan kapal tersebut tenggelam.

> Surabaya, 12 Desember 2012 Yang membuat

> > ARIEF SUDARSONO MUALIM I

b. Kronologis Alpine

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA PELABUHAN TG. PERAK SURABAYA

Jin. Kalimas Baru 194 Telp. (031) 3291858 TGM Surabaya 60165 Fax. (031) 3291364 TLX.

KRONOLOGIS KEJADIAN TUBRUKAN KM. ALKEN PESAT DENGAN KM. ALPINE DI REDE PELABUHAN Tg. PERAK SURABAYA

- Bersama ini dengan hormat dilaporkan Kronologis Kejadian Tubrukan Kapal sebagai
 - Bahwa telah terjadi tubrukan antara KM. Alpine dan KM. Alken Pesat pada tanggal 11 Desember 2012, pada jam 22.30 WIB di rede pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sekitar buoy 12 pada posisi 07° 11' 680" S/ 112°42'891" T. Dengan Data-data kapal sebagai berikut :

Nama Kapal : KM. Alpine GT : 1998 LOA Bendera : Indonesia Callsign :YGZO : Nyoto Nakhoda

Pemilik/ agen : PT. Suntraco Intim Transport

Muatan : Kontainer

Nama Kapal : KM. Alken Pesat

GT : 1303 LOA : 81.38 meter Bendera : Indonesia Callsign :YBET : Heru susanto Nakhoda

Pemilik/ agen : PT. Alken Abadi Muatan : Kontainer

b. Kronologis Kejadian

Pada tanggal 11 Desember 2012

- KM. ALKEN PESAT tiba di Surabaya pada 08 Desember 2012 dan karal labuh jangkar di rede Surabaya.
- Pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 jam 00.15 WIB KM. Alpine berlabuh jangkar
- pada posisi 07° 11' 690" S/ 112°42'891" T.

 Pada hari Selaza,tanggal 11 Desember 2012 pukul 22.00 WIB KM. ALKEN PESAT olah gerak sandar dari rede tanjung perak ke demaga mirah.
- Pada saat itu arus dari timur tidak begitu kencang, kapal olah gerak diantara kapal-kapal berlabuh dengan kecepatan aman (mesin maju pelan selali).Tiba-tiba baluan kagal terbawa arus kuat dari sebelah kiri haluan (arah timur) kemudi cikar kiri sudah tidak sanggup,stop mesin lalu mundur pelan zampai mundur penuh akan tetapi jasak sudah terlalu dekat dengan KM.ALPINE dan kuatnya arus zehingga baluan kapal membentur fambung kiri KM ALPINE pada jam 22.30 WIB.

- Pada jam 22.30 WIB Pandu yang akan memandu KM. ALKEN PESAT tiba dilokasi kejadian berada di kapal tunda TB. MEDELINE DINI mengintruksikan kapal tunda tersebut untuk mendorong haluan kapal agar tidak hanyut ke kapal lain.
- Selanjutnya KM.ALKEN PESAT olah gesak ke timur untuk cari posisi berlabuh kembali agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Benturan terzebut mengakibatian lambung kiri KM. ALPINE sobek dan bocor sehingga kapal miring selanjutnya tenggelam dalm waktu kurang lebih 30 menit zetelah terjadinya benturan.
- Pada jam 23.10 WIB pandu menginformasikan kepada petugas tower (juru atur kapal tunda) untuk memberikan pertolongan ke KM. ALPINE yang tenggelam dengan menggunakan bantuan kapal pandu ANTASENA kapal kepil WANARA dan kapal tunda TB.MEDELINE KITTY.
- ABK KM. ALPINE dievakuasi dengan menggunakan tranport bandar No 29 dan No. 05
- Pada pukul 23.25 WIB kru kapal KM. ALPINE selesai dievakuasi.
- Pada jam 00.08 WIB KN 416 dan KN 436 tiba dilokasi kejadian dan saat ito KM. AJPINE sudah tidak terlihat sama sekali.
- Pada jam 00.30 WIB pandu lapai tunda, lapai pandu, dan kapai kepil menghentikan evakuasi dan selanjutnya pandu menyampaikan ke operator sadio stasiun pandu Surabaysagar dapat disampaikan kepada lapai-lapai yang bergerak di area rede Surabaya agar memperhatikan keselamatan berlayar dikarenakan ada kapai tenggelam.
- Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan tidak terjadi pencemaran.
- Saat ini sudah dilakukan pengamanan posisi alur dan TKP oleh KN 436 dan KN 416, kagal Armada PLP KN 329 serta dibantu oleh kapal DITPOLAIR POLDA JATIM, dan dilokasi telah diberi perandaan pada posisi kapal KM Alpine tenggelam pada posisi duduk miring 20- miring kekiri dan posisi saat ini berada di depan dermaga Gospier Pertamina ±300 meter arah utara.
- Dan saat ini masih dilakukan BAPP dan dibentuk tim dari lantor Kesyahbandaran yang dikoordinasikan oleh seksi Penunjang Keselamatan dan Penyidikan Tindak Pidana Pelayaran.
- Demikian disampaikan utuk menjadi periksa dan laporan berita acara pemeriksaan segera disampaikan pada kesempatan pertama atas perkenan dan arahan lebih lanjut discapkan terima kasih.

A.N. SYAHBANDAR UTAMA TANJUNG. PERAK SURABAYA KEPALA BIDANG PENJAGAAN, PATROLI, DAN PENYIDIKAN

> MOHAMMAD YUSUF S.Sos Pembina (IV/a) NIP. 19580401 199003 1 001

2. KM. Armada Permata dan KM. Sejahtera Abadi

a. KM. Armada Permata

LAPORAN KECELAKAAN KAPAL (LKK) SHIP ACCIDENT REPORT

A. Mengenai kapal laut bemama: KM. ARMADA PERMATA

Skip's Name

: CONTAINER Rupa (jenis) kapal

Type of skip

hi Kotor 9048 Kebangsaan: INDONESIA

Gross Tonnage (GT) Nationality Nama Nakhoda dan alamat lengkap : Masbi Sutardi Thalib

Full name and address of master : Padurenan RT 05/ RW 03 Desa : Pabuaran

Cibinong , Bogor.

Nama dan tempat kediaman pemilik : PT. SPIL

Name and address of owner : Jl. Karct No.102 Surabaya

B. Tanggal dan waktu kecelakaan: Rabu, 06 Juni 2013; ± Pukul: 17.49 WIB

Date and time of accident

Tempat kecelakaan di : Rede Tg. Perak Surabaya

Place of accident Macam kecelakaan : Tubrukan dengan KM, SEJAHTERA MANDIRI

Nature of accident

Umian kecelakaan itu dan ikhwalnya (ikalau ada orang yang cidera harus disebut nama, nama kecil jabatan dan alamat yang bersangkutan)

Description of accident and of circumtances under it which took place (if happened to one or more person name, surename and address to be mentioned)

Pada tanggal 6 Juni 2013 pukul 09.27 LT, kapal berlabuh di Maspion. Pada pukul 1330 kapal OHN untuk persiapan sandar di Berlian Utara. Pukul 16.52 mesin sudah standby. Pukul 17.02 proses hibob jangkar selesai, atas perintah Pandu No. 47 pukul 17.02 kapal bergerak maju pelan sekali menuju Dermaga untuk sandar dan ketemu pandu di Bouy 10.

Sampai kapal posisi di depan Wilmar, setelah KM. ARMADA PERMATA passing dengan kapal keluar (passing kanan-kanan) lalu KM. ARMADA PERMATA kebuang ke kiri juga karena pengaruh arus kuat akhirnya KM. ARMADA PERMATA tidak bisa menghindari KM. SEJAHTERA MANDIRI yang berlabuh jangkar, yang berada gada posisi lambung sebelah kiri KM. ARMADA PERMATA sehingga menyerempet haluan KM. SEJAHTERA MANDIRI pada pukul 17.49, mesin Maju Pelan Sekali -Stop Mesin - Let Go jangkar kanan.

Pada pukul 17.50 LT kapal lego jangkar pada posisi 07°10°616°8/112°41°1421°E dan dilakukan pengecekan diatas kapal, ternyata Jentri KM. APE patah dan beberapa container rusak. Kemudian pada pukul 17.58 pandu naik di atas kapal. Pada pukul 20.00 proses hibob jangkar selesai, kapal bergerak kembali untuk sandar di Berlian Utara. Kapal selesai sandar pada pukul 21.24 LT.

C. Sebab (atau sebab-sebab) yang diperkirakan tentang kecelakaan itu Probable cause (or causes) of accident

D. Tindakan apakah yang dilaksanakan sesudah kapal itu kena kecelakaan? What steps have been taken after the accident occured? Setelah kejadian kapal let go jangkar kanan pada posisi 07°10°616°8/112°41°1421°E. E. Dari gertanyaan-gertanyaan berikut yang harus dijawab adalah yang bersangkut-gaut dengan kecelakaan itu atau mungkin genting untuk digertimbangkan benar.

Of the following questions only those have to be answered, which have something to do with the accident or which maybe of any important in order to a conclusion of it

Jumlah awak kagal : 24 orang termasuk Nakhoda

Number of crew

Jumlah penumpang : Nil maksimum yang diijinkan: -

Number of passenger maximum allowed

Jenis mustan : Container

Kind of cargo

Akibat kecelakaan bagi kapal (dalam hal pelanggaran bagi kedua kapal itu)

Effect of the accident to the skip (by collision for both skips)

Kerusakan pada Gentri (Crane) KM. ARMADA PERMATA

Akibat kecelakaan itu bagi muatan atau awak kapal dan penumpang

Effects of accident to the cargo and or crew and passengers

Mustan rusak (container 4 box)

Adakah alasan (dan jikalau ada alasan aga) untuk mengerkirakan bahwa yang harus digensalahkan dalam sebagian ataugun seburuhnya kecelakaan ini ialah konstruksi atau tata susunan kagal atau kedaan kagal atau perlengkagan kurang baik atau muatan kagal itu?

Is there any reason (and if so why) to consider that the accident is alliagether or partly due the construction arrangement of the ship or condition or equipment of the ship are not in good shape or the cargo on board

F. Siagakah yang mengetahui tentang kecelakaan itu ? (nama-nama, jabatan, dan alamat lengkap)

Person who have been present at the accident, who have seen it happened or may give information in connection with (name, professions and address)

- 1. Mashi Sutadi Thalib (Nakhoda)
- 2. Febby Idrianto (Muslim I)

Agakah orang itu telah digeriksa dan agakah ia bergendagat (sekedar masing-masing dagat menimbang hal itu) bahwa dalam umian kecelakaan dibawah B diberikan dengan benar-benar Have these persons been questioned and is their opinion, as far as they can judge that in the description of the accident given under B the occurance has been correctly described

Agakah ada orang diantaranya yang hendak menyangkal umian ini atau hendak membenahinya, jika ada siaga, dan aga yang dikemukakannya

Are there person who have any objection to that description or something to add if any who and what

Tidak ada

Mengetahui Absowledge by Laponn ini dibuat di : Surabaya

Place

Tanggal: 07 Juni 2013

Date

Nakhoda : Masbi Sutardi Thalib

The Master

b. KM. Sejahtera Abadi

LAPORAN KECELAKAAN KAPAL (LKK) SHIP ACCIDENT REPORT

Nomer

A. Mengenai kapal laut bemama : KM. SEJAHTERA MANDIRI

Skip's Name

Rupa (jenis) kapal : CARGO

Type of skip

hi Kotor : 8338 Kebangsaan: INDONESIA

Gross Tonnage (GT) Nationality

Nama Nakhoda dan alamat lengkap : Slamet Sockemi

Full name and address of master : Jln. Rungkut Mejoyo Selatan III AL No.5

Surabaya.

Nama dan tengat kediaman pemilik : PT. Samudera Sejahtera Lestari Name and address of owner : Jl. Perak Timur 530 A Surabaya

B. Tanggal dan waktu kecelakaan: Rabu, 06 Juni 2013 ; ± Pukul: 17.48 WIB

Date and time of accident

Tempat kecelakaan di Rede Gresik Depan Dermaga Wilmar

Place of accident

Macam kecelakaan : Tubrukan dengan KM. ARMADA PERMATA

Nature of accident

Umian kecelakaan itu dan ikhwalnya (jikalau ada orang yang cidera harus disebut nama, nama kecil jabatan dan alamat yang bersangkutan)

Description of accident and of circumtances under it which took place (if happened to one or more person name, surename and address to be mentioned)

Pada tanggal 6 Juni 2013 KM. SEJAHTERA MANDIRI yang sedang berlabuh jangkar mulai tanggal 30 Mei 2013 pukul 13.47 LT di rede Gresik dengan posisi 07-10²156°5/112-40²773°E.

Pada pukul 17.48 LT ditubruk oleh KM. ARMADA PERMATA (PT.SPIL) dibagian haluan bulwark kiri.

Benturan terjadi sebanyak tiga kali dari jam 17.48 s/d 17.56 LT antara lambung kiri KM. ARMADA PERMATA dengan haluan bulwark kiri KM. SEJAHTERA MANDIRI.

Sebab (atau sebab-sebab) yang digerkirakan tentang kecelakaan itu

Probable cause (or causes) of accident

Arus kuat dari belakang. Diakibatkan KM. ARMADA PERMATA yang sedang masuk dengan kecepatan cukup laju, searah dengan arus ternggara cukup kuat arus masuk kecepatan 1,5 knots, cuaca angin dari barat laut - 5 knots.

C. Tindakan agakah yang dilaksanakan sesudah kagal itu kena kecelakaan?

What steps have been taken after the accident occured?

Kita periksa rantai jangkar, lambung kapal dan sounding semua tangki balast

D. Dari pertanyaan-pertanyaan berikut yang harus dijawab adalah yang bersangkut-paut dengan kecelakaan itu atau mungkin penting untuk dipertimbangkan benar.

Of the following questions only those have to be answered, which have something to do with the accident or which maybe of any important in order to a conclusion of it

Jumlah awak kagal : 27 orang termasuk Nakhoda

Number of crew

Jumlah penumpang : Nil maksimum yang disjinkan: -Number of passenger maximum allowed Jenia muatan Kind of cargo : Coralilag (biji besi)

Akibat kecelakaan bagi kapal (dalam hal pelanggaran bagi kedua kapal itu)

Effect of the accident to the skip (by collision for both skips)

Haluan kiri pesok dan patah kedalam.

Akibat kecelakaan itu bagi muatan atau awak kapal dan penumpang

Effects of accident to the cargo and or crew and passengers

Tidak ada

Adakah alasan (dan jikalau ada alasan aga) untuk memperkirakan bahwa yang harus digersalahkan dalam sebagian ataugun seluruhnya kecelakaan ini ialah konstruksi atau tata susunan kagal atau kedaan kagal atau perlengkagan kurang baik atau muatan kagal itu?

Is there any reason (and if so why) to consider that the accident is alliagether or partly due the construction arrangement of the ship or condition or equipment of the ship are not in good shape or the cargo on board

E. Siagakah yang mengetahui tentang kecelakaan itu ? (nama-nama, jabatan, dan alamat lengkag)

Person who have been present at the accident, who have seen it happened or may give information in connection with (hame, professions and address)

- 1. John Rori (Muslim I)
- 2. Julius (Masinis I)

Agakah orang itu telah diperiksa dan apakah ia berpendapat (sekedar masing-masing dapat menimbang hal itu) bahwa dalam uraian kecelakaan dibawah B diberikan dengan benar-benar Have these persons been questioned and is their opinion, as far as they can judge that in the description of the accident given under B the occurance has been correctly described

Agakah ada orang diantaranya yang hendak menyangkal uraian ini atau hendak membenahinya, jika ada siapa, dan apa yang dikemukakannya

Are there person who have any objection to that description or something to add if any who and what

Tidak ada

Mengetshui Aknowledge by <u>Laporan ini dibuat di</u> : Surabaya

Place

Tanggal : 10 Juni 2013

Date

Nakhoda : Slamet Sockemi

The Master

F. Agakah pengawas kerelamatan pelayaran atau Syahbandar mempunyai peringatan tersendiri, jikalau ada, peringatan agakah itu?

Has the Harbor Master any remarks to make, if so what?

- 1. Membuat berita acara kejadian
- 2. Membuat LKK.
- Melakukan BAPP
- G. Agakah yang ditentukan A.S. No 5 Pz. 9 (2) telah dicukugi? (jikalau ada alasan untuk aga? Have they been complied with that which on acted in A.S. No 5 Pz. 9 (2)? (if any reason be found)

.....

3. KM. Lambelu dan KM. Journey

LAPORAN KECELAKAAN KAPAL (TUBRUKAN) KM. JOURNEY DENGAN KM. LAMBELU

Bersama ini dengan hormat dilaporkan kecelaksan kapal (tubrukan) KM. JOURNEY dengan KM. LAMBELU yang terjadi di Perairan Tanjung Perak Surabaya pada tanggal 01 April 2014 pukul 02.15 WIB yang menyebabkan tenggelamnya KM. Journey serta tindakan yang dilakukan sesuai perkembangan yang terjadi, sebagai berikut:

1. DATA-DATA KAPAL:

a. KM. JOURNEY

Klasifskasi : Biro Klasifskasi Indonesia (BKI)

Tanda Kelas & Notasi Lambung : A100 ⊕ P Container Ship

 Bendera
 : Indonesia

 Panjang Keseburuhan (Lenghi Ques. 4ll)
 : 84.57 m

 Lebar Keseburuhan (Brandik)
 : 15.00 m

 Tonase Kotor (GI)
 : 2772

 Tonase Bersih (NI)
 : 1161

 Bahan Dasar Konstruksi
 : Baja

 Tahun Pembuatan
 : 1994

Pemilik dan Operator : PT. Mentari Line

Pelabuhan Pendaftaran : Jakarta

Nomor Pendaftaran Kapal : 2008 Pst No.5021/L

Mesin Induk : 1 unit Mesin Diesel 4 langkah, 6 silinder, Merek MAN B&W, model 6 L 28/32, daya

1795 BHP, putaran 775 rpm, tahun

pembuatan 1993

Mesin Bantu : 3 unit mesin diesel dengan jenis yang sama,

merek Dong Feng, model 6135 ZLCA, daya

230 BHP, tahun pembuatan 1994

Mustan : 133 box kontainer

Jumlah Awak Kapal : 21 orang

Nakhoda : KALEP HUKOM

Informasi Pelayaran : Bertolak dari Pelabuhan Tanjung Perak

Surabaya tujuan Lembar pada hari tanggal 30 Maret 2014 pukul 22.30 WIB dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh Syahbandar Utama Tanjung Perak Surabaya No.: NI/APU/1198/III/2014.

tanggal 30-03-2014

Nama : LAMBELU
Tanda panggil/call sign : YFIK
Nomor IMO : 9124548
Tipe : Passanger Ship

Klasifikasi : Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)

 Bendera
 : Indonesia

 Panjang Keseluruhan (Lenght Over All)
 : 136.03 m

 Lebar Keseluruhan (Brandth)
 : 23.40 m

 Tonase Kotor (GI)
 : 14649

 Tonase Bersih (NI)
 : 395

 Bahan Dasar Konstruksi
 : Baia

Pemilik : Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,

Ji Merdeka Barat No. 5 Jakarta

Operator : PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero),

Ji. Gajah Mada 14 Jakarta

Pelabuhan Pendaftaran : Kendari

Mesin Induk : 2 unit Mesin Diesel dengan jenis yang sama,

4 langkah, 6 silinder, merek MAK, model 6 M 601C, daya 8701 BHP, putaran 428 rpm, tahun pembuatan 1996

Mesin Bants : 4 unit mesin diesel dengan jenis yang sama,

merek Daihatsu, model 6 DL-24, daya 1199

BHP, tahun pembuatan 1996

Muatan : Tidak ada penumpang (nihil)

Jumlah awak kapal : 118 orang Nakhoda : LABANI

Informasi Pelayaran : Kapal sedang berlabuh setelah tiba di sede

Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada tanggal 24 Maret 2014 dari Pelabuhan

Makassar.

2. FAKTUAL KEJADIAN:

- a. Pada tanggal 30 Maret 2014 pukul 22.30 WIB KM. Journey berangkat dari Dermaga Berlian Timur dengan muatan 133 kontainer full. Kapal tiba di rede sekitar buoy 10 pukul 23.00 WIB dan selanjutnya lego jangkar turun 3 segel. Kapal berlabuh terlebih dulu hingga tanggal 31 Maret 2014 pukul 23.00 WIB untuk melakukan perbaikan genset. Perbaikan dilakukan oleh erew mesin dan kontraktor yang dikirim oleh PT. Mentari Line.
- b. Pada tanggal 01 April 2014 gulgd 00.30 WIB KM. Journey one hour notice (obs.) dilanjutian start mesin dan stand by. Pada pukul 00.30 WIB Markonis menghubungi Stasiun Kepanduan untuk mengorder Pandu dan menerima jawaban bahwa tidak ada petugas pandu yang siap. Setelah berkoordinasi dengan Dinas Luar maka Nakhoda memutuskan untuk bergerak tanpa pandu (dispensasi Pandu 104).
- c. Pada pukul 01.15 WIB KM. Journey kibob jangkar dan mundur pelan. Pada pukul 01.20 WIB kapal terdorong ke belakang ke barat mengikuti arah arus keluar. Nakhoda berupaya mengolah gerak namun kapal tetap larat hingga kemudian pada pukul 02.15 WIB bagian tengah lambung kanan dan salah satu kontainer membentur haluan dan bulbour KM. Fatima III.

- dinding luar bagian kanan ruang akomodasi dan salah satu kontainer membentur baluan KM. Lambelu dan kapal mengalami guncangan keras.
- e. Setelah menubruk KM. Lambelu, pada pukul 02.40 WIB Nakhoda KM. Journey mengontak Kepanduan untuk meminta bantuan. Pada pukul 02.45 WIB kapal dapat terbebas namun kemudian mesin induk mati dan kapal mengalami kemiringan 8°. Dalam keadaan kapal masih larat selanjutnya Nakhoda mengambil tindakan lego jangkar. Akhirnya pada pukul 02.50 WIB kapal dapat terhenti. Melihat kapal dalam kondisi miring, erew KM. Journey berkumpul di muster station dan mempersiapkan peralatan keselamatan. Setelah lije raji diturunkan, oraw secara bergilir melakukan evakuasi ke lije raji.
- f. Pada pukul 03.10 WIB Pandu dengan 3 ng boat yakni KT. Bima 306, KT. Bima 333 dan KT. Jayengrono serta SB. Martha Spring tiba di KM. Journey. Tunda langsung mengikat tali pada lambung kiri bagian tengah kapal. Selanjutnya hibob jangkar dan tunda berusaha menarik KM. Journey namun kapal bertambah miring. Sisa crew yang berada di KM. Journey kemudian dievakuasi ke Kapal Tunda begitu juga dengan crew yang berada di life rafi kemudian dipindahkan ke Kapal Tunda. Proses evakuasi selesai pada pukul 03.20 WIB.
- g. Pada pukul 03.30 WIB KM. Journey akhirnya tenggelam.
- Sefuruh awak kapal dievakuasi menuju Dermaga Jamrud dan selanjutnya dibawa ke Kantor Kesyahbandaran.

3. AKIBAT KECELAKAAN

Akibat kecelakaan KM. Journey tenggelam di Ahur Perairan Barat Surabaya pada posisi depan Dermaga PLTU dan Kodeco, sekitar 500 m dari Buoy Kuning. Seluruh awak kapal dapat diselamatkan.

4. PENANGANAN DAN EVAKUASI

- a. Pada hari Selasa 01 April 2014 setelah menerima informasi kejadian langsung berkoordinasi dengan Kepanduan Surabaya Pelindo III serta PT. Pelindo Marine Services untuk mengevakuasi erew KM. Journey. Evakuasi dan penyelamatan dilakukan dengan menggunakan KT. Bima 306, KT. Bima 333, KT. Jayengrono dan SB. Martha Spring.
- b. Pada pukul 03,50 WIB dengan KN 468 mengadakan pengamanan alur dan pemberian tanda sementara pada lokasi tenggelam KM. Journey.
- c. Dengan menggunakan KN. 436 beserta kapal patroli Ditpolair, KN. 329 dan Sea Rider KN. Kintamani Pangkalan Armada PLP Surabaya melakukan pengamanan lokasi tenggelam KM. Journey serta kontainer-kontainer yang terlepas dan terapung.
- d. Pada hari Selasa 01 April 2014 pulcul 12.13 WIB mengirim telegram nomor : 22/SYB.Tpr.14 kepada nakhoda kapal terkait peringatan jika melintas pada tokasi tenggelamnya KM. Journey di Alur Perairan Barat Surabaya posisi 07°9.05" LS/112°40.43"BT.
- e. Pada hari Selasa 01 April 2014 pukul 12.13 WIB mengirim telegram kepada Direktur Jendal Perhubungan Laut perihal kejadian tubrukan KM. Journey dan KM. Lambelu yang mengakibatkan tenggelamnya KM. Jurney serta upaya penyelamatan yang telah dilakukan.
- f. Berkoordinasi dengan PT. Mentari Line untuk pemasangan bouy penanda pada posisi kapal tenggalam
- g. Menerima Laporan Kecelakaan Kapal dari Nakhoda KM. Journey dan meminta keterangan awal dari Nakhoda dan erew lain.

Demikian laporan yang disampaikan untuk menjadi periksa, atas perkenan dan arahan pimpinan lebih lanjut diucapkan terima kasih.

Surabaya, SYAHBANDAR UTAMA TANJUNG PERAK SURABAYA

> CHRIS P. WANDA, S.Sos, MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19540826 197603 1 001

4. MV. Vishva Prerna dan TK. Sahabat Kapuas Mandiri xxxii yang ditarik TB. Mega prima II

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA PELABUHAN TG. PERAK SURABAYA

Jin. Kalimas Baru 194 Surabaya 60165

Telp. (031) 3291858 Fax. (031) 3291364 TGM TLX.

LAPORAN KEJADIAN TUBRUKAN MV. VISHVA PRERNA DAN TK. SAHABAT KAPUAS MANDIRI XXXII YANG DITARIK TB. MEGA PRIMA II DI PERAIRAN MASALEMBU

- 1. Bersama ini dengan hormat dilaporkan Kejadian Tubrukan Kapal berdasarkan disposisi dari kantor UPP kelas III Masalembu nomor: KL. 205/04/11/upp. Mslb-13; tanggal: 03 April 2013 perihal permintaan bantuan pemeriksaan kecelakaan kapal, sebagai berikut :
 - a. Bahwa telah terjadi tubrukan antara MV. Vishva Prema dan TK. Sahabat Kapuas Mandiri XXXII yang ditarik TB. Mega Prima II pada tanggal 28 Maret 2013, sekitar pukul 04.00 LT di perairan Masalembu pada posisi 05° 17' 525" 5/ 114°16'112" E. Dengan Data-data kapal sebagai berikut :

Nama Kapal : MV. VISHVA PRERNA

GT : 33185

: 183280 meter LOA Bendera : Indian :AVHO Callsign

Nakhoda : Sati Baby Mathews

Pemilik/ agen : The Shipping Corporation of India, Indian Muatan : Kosong Agen Pelayaran : PT. Bumi Laut, Jl. Perak Timur 520 Surabaya

Nama Kapal : TK. SAHABAT KAPUAS MANDIRI XXXII

: 866 GT

: 52.67 meter LOA Bendera : Indonesia

Callsign

Nakhoda : Ditarik TB. MEGA PRIMA II

Pemilik/ agen : PT. Pelayaran Sahabat Kapuas, Pontianak

: CPKO (Crude Palm Kernil Oil)

Agen Pelayaran : PT. Lintas Seram Mandiri, Jl. Kalimas Surabaya

Nama Kapal : TB. MEGA PRIMA II

GT : 40

: 17,27 meter LOA Bendera : Indonesia Callsign Nakhoda : Bayu

Pemilik/ agen : PT. Megah Mandiri Sukses Sejati

Muatan : Menarik TK, SAHABAT KAPUAS MANDIRI XXXII Agen Pelayaran : PT. Lintas Seram Mandiri, Jl. Kalimas Surabaya

- b. Kronologis Kejadian
- Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013, MV. VISHVA PRERNA bertolak dari Singapura dengan tujuan Gladstone, Australia. Sewaktu berangkat cuaca baik dan kapal dalam keadaan aman.
- Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 TB. MEGA PRIMA II dengan GT 40 menarik TK.
 Sahabat Kapuas Mandiri XXXII dengan GT 866 bermuatan Minyak CPKO (Crude Palm Kernil Oil) sebanyak 2.283 Metric Ton berangkat dari Sungai danau Satui dengan tujuan Pelabuhan Gresik dengan cuaca mendukung.
- Pada tanggal 28 Maret 2013 Pukul 04.00 LT, TK. Sahabat Kapuas Mandiri XXXII di tabrak MV. VISHVA PRERNA di posisi Lintang 05" 17 menit 525 detik/ Bujur 114" 16 menit 112 detik Timur dekat utara barat laut pulau Masalembu.
- Pada saat itu haluan yang dikemudikan 221", sedangkan MV. VISHVA PRERNA menabrak lambung sebelah kanan TK. Sahabat Kapuas Mandiri XXXII yang menyebabkan lambung sebelah kanan tangki satu Staboard dan 2 Staboard lagi mengalam kerusakan berat (Plat lambung pecah dan plat tersebut sampai menggulung keatas deck sehingga sebagian muatan tumpah).
- Setelah kejadian Nakhoda TB. Mega Prima II, melakukan pengecekan Tongkang dengan Surveyor untuk melihat kondisi tongkang yang disubruk MV. VISHVA PRERNA dan melihat erew kapal MV. VISHVA PRERNA di anjungan. Selanjutnya Nakhoda TB. Mega Prima II berkomunikasi secara lisan bahasa isyarat, berbicara dan naik keatas kapal MV. VISHVA PRERNA dianjungan dan bertemu Nakhoda, Mualim I, Mualim II dan Mualim III MV. VISHVA PRERNA untuk membuat Berita Acara berbentuk bahasa inggris.
- Selanjutnya Nakhoda TB. Mega Prima II dan Nakhoda MV. Vishva Prema melaporkan kejadian tersebut kepada masing-masing agen pelayaran dan ke kantor Syahbandar Masalembu.
- Demikian disampaikan utuk menjadi periksa dan laporan berita acara pemeriksaan segera disampaikan pada kesempatan pertama atas perkenan dan arahan lebih lanjut diucapkan terima kasih.

Ι

A.N. SYAHBANDAR KELAS UTAMA TANJUNG. PERAK SURABAYA KEPALA BIDANG PENJAGAAN, PATROLI, DAN PENYIDIKAN

> MOHAMMAD YUSUF S.Sos Pembina (IV/a) NIP. 19580401 199003 1 001

5. KM. Bintang Samudra dan KM. Multi Permai

a. KM. Bintang Samudra

LAPORAN KECELAKAAN KAPAL (LKK) SHIP ACCIDENT REPORT

Nomor :....

A. Mengenai kapal laut bernama: KM . BINTANG SAMUDERA V

Ship's Name

Rupa (jenis) kapal : Kapal Kargo

Type of skip

Isi Kotor : 1464 Kebangsaan: INDONESIA

Gross Tonnage (GT) Nationality Nama Nakhoda dan alamat lengkap: HASAN TOLOHULY

Full name and address of master : BTN Wira Buana Blok E No. 4, Kendari, Sulawesi

Tenggara

Nama dan tempat kediaman pemilik : PT. Samudra Raya Indo Line
Name and address of owner : Jl. Kalimas Baru No. SA Surabaya

B. Tanggal dan wakto kecelakaan Kamis, 09 Mei 2013; # Pukul: 22.00 WIB

Date and time of accident

Tempat kecelakaan di : Rede (Utara Gapura Nusantara)

Place of accident

Macam kecelakaan : Berbenturan dengan KM. Multi Permai hingga sekoci

kapal rusak

Nature of accident

Uraian kecelakaan itu dan ikhwalnya (fikalau ada orang yang cidera harus disebut nama, nama kecil jabatan dan alamat yang bersangkutan)

Description of accident and of circumtances under it which took place (if happened to one or more person name, surename and address to be mentioned)

- Tanggal 9 Mei 2013 KM. MULTI PERMAI berlabuh terlahi dekat dengan KM.
 BINTANG SAMUDRA V pozizi 07-11' 25" S/112-43'54" E.
- Pada jam 22.00 LT KM. MULTI PERMAI menyenggol KM BINTANG SAMUDRA V dan menyebabkan kerusakan pada sekoci kapal (lambung sekoci jebol dan kemudi patah)
- C. Sebab (atau sebab-sebab) yang diperkirakan tentang kecelakaan its

Probable cause (or causes) of accident

Karena KM. MULTI PERMAI berlabuh terlalu dekat dan arus balik terjadi benturan

D. Tindakan apakah yang dilaksanakan sesudah kapal itu kena kecelakaan?

What steps have been taken after the accident occured?

Memeriksa sekoci yang rusak dan melapor ke kantor dan agen.

E. Dari pertanyaan-pertanyaan berikut yang hasus dijawab adalah yang bersangkut-paut dengan kecelakaan itu atau mungkin penting untuk dipertimbangkan benar.

Of the following questions only those have to be answered, which have something to do with the accident or which maybe of any important in order to a conclusion of it

Jumlah awak kapal : 16 orang termasuk Nakhoda

Number of crew

Jumlah penumpang : Tidak ada maksimum yang di

Number of passenger

Jenis muatan : Kosong

maksimum yang dirinkan: -

maximum allowed

Akibat kecelakaan bagi kapal (dalam hal pelanggaran bagi kedua kapal itu)

Effect of the accident to the ship (by collision for both ships)

Sekoci KM. Bintang Samudra V rusak

Akibat kecelakaan itu bagi muatan atau awak kapal dan penumpang

Effects of accident to the cargo and or crew and passengers

Tidak ada / Awak Kapal selamat

Adakah alasan (dan jikalau ada alasan apa) untuk memperkirakan bahwa yang harus dipersalahkan dalam sebagian ataupun seluruhnya kecelakaan ini ialah konstruksi atau tata susunan kapal atau kedaan kapal atau perlengkapan kurang baik atau muatan kapal itu?

Is there any reason (and if so why) to consider that the accident is alliegather or partly due the construction arrangement of the ship or condition or equipment of the ship are not in good shape or the cargo on board

Nibil

F. Siapakah yang mengetahui tentang kecelakaan itu ? (nama-nama, jabatan, dan alamat lengkap)

Person who have been present at the accident, who have seen it happened or may give information in connection with (name,professions and address)

- Hasan (Nakhoda).
- Heru Joko (Muslim II)
- Riki Rezky (Juru Mudi).

Apakah orang itu telah diperiksa dan apakah ia berpendapat (sekedas masing-masing dapat menimbang hal itu) bahwa dalam uraian kecelakaan dibawah B diberikan dengan benar-benar Have these persons been questioned and is their opinion, as far as they can judge that in the description of the accident given under B the occurance has been correctly described

Apakah ada orang diantaranya yang bendak menyangkal uraian ini atau bendak membenahinya, jika ada siapa, dan apa yang dikemukakannya

Are there person who have any objection to that description or something to add if any who and what

Tidak ada

Mengetahui Aknowledge by <u>Laporan ini dibuat di</u> : Surabaya

Place

Tanggal: 14 Mei 2013

Data

Nakhoda: HASAN TOLOHULY

The Master

G. Apakah pengawas keselamatan pelayaran atau Syahbandar mempunyai peringatan tersendiri, jikalau ada, peringatan apakah itu?

Has the Harbor Master any remarks to make, if so what ?

- Mambaat barita acara baiadian
 Melakukan BAPP
- H. Apakah yang ditentukan A.S. No 5 Ps. 9 (2) telah dicukupi? (jikalau ada alasan untuk apa?

Have they been complied with that which on acted in A.S. No 5 Ps. 9 (2)7 (if any reason be found)

b. KM Multi Permai

LAPORAN KECELAKAAN KAPAL (LKK) SHIP ACCIDENT REPORT

Nomor :.....

A. Mengenai kapal laut bernama: KM . MULTI PERMAI

Skip's Name

Rupa (jenis) kapal : Kapal Kargo

Type of skip

Isi Kotor : 1538 Kebangsaan: INDONESIA

Gross Tonnage (GT) Nationality
Nama Nakhoda dan alamat lengkap: PERPIANUS MATANDATU

Full name and address of master :

Nama dan tempat kediaman pemilik : PT. NAM SURYA CITRA SARI LINES

Name and address of owner : Jl. Gatotan No. 20 Surabaya

B. Tanggal dan waktu kecelakaan Kamis, 09 Mei 2013; # Pukul: 22.00 WIB

Date and time of accident

Tempat kecelakaan di : Rede (Utara Gapura Nusantara)

Place of accident

Macam kecelakaan : Berbeuturan dengan KM. BINTANG SAMUDRA V

karena perputaran arus

Nature of accident

Uraian kecelakaan itu dan ikhwalnya (jikalau ada orang yang cidera harus disebut nama, nama kecil jabatan dan alamat yang bersangkutan)

Description of accident and of circumtances under it which took place (if happened to one or more person name, surename and address to be mentioned)

- Tanggal 9 Mei 2013, KM. MULTI PERMAI berlabuh di rede. Pada jam 22.00 LT adanya perubahan arus/ perputaran arus posisi 07-11' 25" S/ 112-43'54" E hingga terjadi gesekan antara KM. MULTI PERMAI dan KM. BINTANG SAMUDRA V.
- Tidak ada korban jiwa.
- C. Sebab (atau sebab-sebab) yang diperkirakan tentang kecelakaan itu

Probable cause (or causes) of accident

Karena perputaran arus

D. Tindakan apakah yang dilaksanakan sesudah kapal itu kena kecelakaan?

What steps have been taken after the accident occured?

Kami memasang dafra untuk menghindari yang lebih parah

E. Dari pertanyaan-pertanyaan berikut yang hasus dijawab adalah yang bersangkut-paut dengan kecelakaan itu atau mungkin penting untuk dipertimbangkan benar.

Of the following questions only those have to be answered, which have something to do with the accident or which maybe of any important in order to a conclusion of it

Jumlah awak kapal : 17 orang termasuk Nakhoda

Number of crew

Jumlah penumpang : Tidak ada maksimum yang diijinkan: -

Number of passenger maximum allowed

Jenis muatan Kind of cargo : Kontainer

Akibat kecelakaan bagi kapal (dalam hal pelanggaran bagi kedua kapal itu)

Effect of the accident to the skip (by collision for both skips)

Sekoci KM. Bintang Samudra V rusak

Akibat kecelakaan itu bagi muatan atau awak kapal dan penumpang

Effects of accident to the cargo and or crew and passengers

Tidak ada, hanya lecet pada cat kapal terkelupas sepanjang ±15 cm

Adakah alasan (dan jikalau ada alasan apa) untuk memperkirakan bahwa yang harus dipersalahkan dalam sebagian ataupun seluruhnya kecelakaan ini ialah konstruksi atau tata susunan kapal atau kedaan kapal atau perlengkapan kurang baik atau muatan kapal itu?

Is there any reason (and if so why) to consider that the accident is alltogether or partly due the construction arrangement of the ship or condition or equipment of the ship are not in good shape or the cargo on board

Nihil

F. Siapakah yang mengetahui tentang kecelakaan itu ? (nama-nama, jabatan, dan alamat lengkap)

Person who have been present at the accident, who have seen it happened or may give information in connection with (name, professions and address)

- 1. Sri Wahvuni (Mualim I).
- 2. Sri Ponisti (Muslim II)
- Amsyah Enda Kurniawan (Juru Mudi).
- 4. Teguh Revolusiono (Bas II)
- Fangki Julianto (Oilman)

Apakah orang itu telah diperiksa dan apakah ia berpendapat (sekedar masing-masing dapat menimbang hal itu) bahwa dalam uraian kecelakaan dibawah B diberikan dengan benar-benar Have these persons been questioned and is their opinion, as far as they can judge that in the description of the accident given under B the occurance has been correctly described

Apakah ada orang diantaranya yang bendak menyangkal uraian ini atau bendak membenahinya, jika ada siapa, dan apa yang dikemukakannya

Are there person who have any objection to that description or something to add if any who and what

Tidak ada

Mengetahui Aknowledge by Laporan ini dibuat di : Surabaya

Place Tanggal: 14 Mei 2013

Date

Nakhoda: HASAN TOLOHULY

The Master

G. Apakah pengawas keselamatan pelayaran atau Syahbandar mempunyai peringatan tersendiri, jikalau ada, peringatan apakah itu?

Has the Harbor Master any remarks to make, if so what 7

6. MT Sirius dan MV Tanto Hari

a. MT Sirius

LAPORAN KECELAKAAN KAPAL (LKK)

SHIP ACCIDENT REPORT
Nomos:....

A. Mengenai kapal laut bernama: MT. SIRIUS

Ship's Name

Rupa (jenis) kapal : OIL TANKER

Type of skip

<u>Isi Kotor</u> : 2029 <u>Kebangsaan</u>: INDONESIA

Gross Tonnage (GT) Nationality
Nama Nakhoda dan alamat lengkap : YODIR SINTO

Full name and address of master : Jln. Darung Bawan No. 11 Pulang Pisau,

Kalimantan Tengah.

Nama dan tempat kediaman pemilik : PT. USDA SEROJA JAYA

Name and address of owner : Jl. Raya Sendolas Km. 14, Desa Pulau Gelang,

Kec. Kuala Cenaku, Indragiri Hulu, Riau

Tanggal dan waktu kecelakaan : Jumat, 31 januari 2014 pukul 06.40 WIB

Saat Tubrukan Dengan KM TANTO HARI.

Date and time of accident

Tempat kecelakaan di : Koordinat 07-10.523 S / 112-41.109 E
Place of accident atau Bouy 10 rede Tg. Perak Surabaya

Macam kecelakaan : Tenggelam

Nature of accident

Uraian kecelakaan itu dan ikhwalnya (jikalau ada orang yang cidera harus disebut nama, nama kecil jabatan dan alamat yang bersangkutan)

Description of accident and of circumtances under it which took place (if happened to one or more person name, surename and address to be mentioned)

Pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 jam 06.40 pada saat kapal sedang berlabuh jangkar di posisi 07-10.523 S / 112-41.109 E. MV. Tanto Hari menubruk/menyenggol haluan kapal kami (MT. SIRIUS) sehingga mengakibatkan kerusakan pada :

- a. Haluan kapal / bocor dan relling haluan rusak total
- b. Relling lambung tengah sebelah kiri rusak
- c. Lambung Buritan sebelah kiri penyok

MT. SIRIUS larat dan buritan kapal MT. SIRIUS menyenggol hahan kanan MV. BUNGA MELATI XV.

B. Sebab (atau sebab-sebab) yang diperkirakan tentang kecelakaan itu

Probable cause (or causes) of accident

KM. Tanto Hari menubruk haluan MT. Sirius.

Arus sangat kuat dan angin kencang

- C. Tindakan apakah yang dilaksanakan sesudah kapal itu kena kecelakaan? What steps have been taken after the accident occured?
 - Memanggil KM. Tanto Hari dari VHF CH. 14 dan CH 16 Sesudah Tubrukan.
 - Melaporkan ke Agen untuk diteruskan ke Kantor Syahbandar Gresik.
 - Melaporkan ke pimpinan perusahaan.
- Dari pertanyaan-pertanyaan besikut yang hans dijawab adalah yang bersangkut-paut dengan kecelakaan itu atau mungkin penting untuk dipertimbangkan benar.

Of the following questions only those have to be answered, which have something to do with the accident or which maybe of any important in order to a conclusion of it

Jumiah awak kapai : 15 orang termasuk Nakhoda

Number of crew

: Tidak ada maksimum yang diijinkan: -

Jumiah penumpang Number of passenger

maximum allowed

: Minyak FPAD Jenis muatan

Kind of cargo

Akibat kecelakaan bagi kapal (dalam hal pelanggaran bagi kedua kapal itu)

Effect of the accident to the ship (by collision for both ships)

- a. Haluan kapal / bocor dan relling haluan rusak total
- Relling lambung tengah sebelah kiri rusak
- Lambung Buritan sebelah kiri penyok

Akibat kecelakaan itu bagi muatan atau awak kapal dan penumpang

Effects of accident to the cargo and or crew and passengers

Seluruh awak kapal selamat , muatan Tidak ada masalah, dan tidak ada korban jiwa serta luka – luka .

Adakah alasan (dan jikalau ada alasan apa) untuk memperkirakan bahwa yang harus dipersalahkan dalam sebagian ataupun seluruhnya kecelakaan ini ialah konstruksi atau tata susunan kapal atau kedaan kapal atau perlengkapan kurang baik atau muatan kapal itu?

Is there any reason (and if so why) to consider that the accident is alltogether or partly due the construction arrangement of the ship or condition or equipment of the ship are not in good skape or the cargo on board

Tidak ada

E. Siapakah yang mengetahui tentang kecelakaan itu ? (nama-nama, jabatan, dan alamat lengkap)

Person who have been present at the accident, who have seen it happened or may give information in connection with (name, professions and address)

- Nakhoda (Yodir Sinto)
- Muslim I (Eli Java Sinaga)

Apakah orang itu telah diperiksa dan apakah ia berpendapat (sekedar masing-masing dapat menimbang hal itu) bahwa dalam uraian kecelakaan dibawah B diberikan dengan benar-benar Have these persons been questioned and is their opinion, as far as they can judge that in the description of the accident given under B the occurance has been correctly described

Apakah ada orang diantaranya yang hendak menyangkal uraian ini atau hendak membenahinya, jika ada siapa, dan apa yang dikemukakannya

Are there person who have any objection to that description or something to add if any who and what

Tidak ada

Mengetahui <u>Laporan ini dibuat di</u> : Surabaya

Aknowledge by

Tanggal: 31 januari 2014

Place

F. Apakah pengawas keselamatan pelayaran atau Syahbandar mempunyai peringatan tersendiri, jikalau ada, peringatan apakah itu ?

Has the Harbor Master any remarks to make, if so what?

- 1. Kantor Kesyahbandaran Utama TG Perak Surabaya melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal ke Nahkoda dan Mualim I MT. SIRIUS Serta Crew / KM .TANTO HARI
- 2. Segera dilakukan perbaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelum kapal
- G. Apakah yang ditentukan A.S. No 5 Ps. 9 (2) telah dicukupi? (jikalau ada alasan untuk apa? Have they been complied with that which on acted in A.S. No 5 Ps. 9 (2)? (if any reason be found)

7. MT. Hai Jaya dan KM. Citra Karya

LAPORAN KECELAKAAN KAPAL (LKK)

SHIP ACCIDENT REPORT
Nomos:....

A. Mengenai kapal laut bernama: MT. HAI JAYA

Skip's Name

Rupa (jenis) kapal : Tanker

Type of skip

Isi Kotor : 315 Kebangsaan: INDONESIA

Gross Tonnage (GT) Nationality
Nama Nakhoda dan alamat lengkap : ANDY NOVRIANTO

Full name and address of master : Gadukan Utara 5A No. 3 Surabaya

Nama dan tempat kediaman pemilik : Sudar madji

Name and address of owner

B. Tanggai dan waktu kecelakaan Selasa, 25 Maret 2014; Pukul: 19.27 WIB

Date and time of accident

Tempat kecelakaan di : Posini Rede Surabaya (07°11'479"S / 112°43'247"E)

Place of accident

Macam kecelakaan : Tubrukan

Nature of accident

Uraian kecelakaan itu dan ikhwalaya (jikalau ada orang yang cidera harus disebut nama, nama kecil jabatan dan alamat yang bersangkutan)

Description of accident and of circumtances under it which took place (if happened to one or more person name, surename and address to be mentioned)

Pada hari selasa tanggal 25 Maret 2014, jam 19.25 LT KM. Citra Karya Papua berlabuh jangkar pada posisi (07°11'479"S / 112°43'247"E) talah tarjadi kecelakaan yang mangakibatkan takaci KM. Citra Karya Papua pecah akibat tumbukan dari bahan MT. Hai Jaya.

C. Sebab (atau sebab-sebab) yang diperkirakan tentang kecelakaan itu

Probable cause (or causes) of accident

Kapal larat, perubahan arm.

D. Tindakan apakah yang dilaksanakan sesudah kapal itu kena kecelakaan?

What steps have been taken after the accident occured?

Letge jangkar pada pesisi yang aman dari tempat kejadian

E. Dari pertanyaan-pertanyaan benkut yang banus dijawab adalah yang benangkut-paut dengan kecelakaan itu atau mungkin penting untuk dipertimbangkan benar.

Of the following questions only those have to be answered, which have something to do with the accident or which maybe of any important in order to a conclusion of it

Jumlah awak kapal : 12 orang termasuk Nakhoda

Number of crew

Jumlah penumpang : Tidak ada maksimum yang diijinkan: -

Number of passenger maximum allowed

Jenis muatan : Minyak MFO

Kind of cargo

Akibat kecelakaan bagi kapal (dalam hal pelanggaran bagi kedua kapal itu)

Effect of the accident to the ship (by collision for both ships)

Sekoci KM, Citra Karya Papua pecah.

Akibat kecelakaan itu bagi muatan atau awak kapal dan penumpang

Effects of accident to the cargo and or crew and passengers

Tidak ada

Adakah alasan (dan jikalau ada alasan apa) untuk memperkirakan bahwa yang harus dipersalahkan dalam sebagian ataupun seluruhnya kecelakaan ini ialah konstruksi atau tata susunan kapal atau kedaan kapal atau perlengkapan kurang baik atau muatan kapal itu?

Is there any reason (and if so why) to consider that the accident is alltogether or partly due the construction arrangement of the skip or condition or equipment of the skip are not in good skape or the cargo on board

F. Siapakah yang mengetahui tentang kecelakaan itu ? (nama-nama, jabatan, dan alamat

Person who have been present at the accident, who have seen it happened or may give information in connection with (name professions and address)

Andy Neuriyanto (Nakhoda).

Apakah orang itu telah diperiksa dan apakah ia berpendapat (sekedar masing-masing dapat menimbang hal itu) bahwa dalam uraian kecelakaan dibawah B diberikan dengan benar-benar Have these persons been questioned and is their opinion, as far as they can judge that in the description of the accident given under B the occurance has been correctly described

Apakah ada orang diantaranya yang bendak menyangkal uraian ini atau bendak membenahinya, jika ada siapa, dan apa yang dikemukakannya

Are there person who have any objection to that description or something to add if any who and what

Tidak ada

Mengetahui Aknowledge by Laporan ini dibuat di : Surabaya Place

Tanggal: 26 Maret 2014 Date

Nakhoda: ANDY NOVRIANTO

The Moster

G. Apakah pengawas keselamatan pelayaran atau Syahbandar mempunyai peringatan tersendiri, jikalau ada, peringatan apakah itu?

Has the Harbor Master any remarks to make, if so what ?

- Membuat berita acara kejadian
- Membust LKK.
- 3. Melakukan BAPP

8. KM. Meratus Kupang dan KM. Karana Sembilan

LAPORAN KECELAKAAN KAPAL (LKK)

SHIP ACCIDENT REPORT Nomor :..

A. Mengenai kapal laut bernama: KM. MERATUS KUPANG

Skip 's Name

: KONTAINER Rupa (jenis) kapal

Type of skip

- 8170 Kebangsaan: INDONESIA Isi Kotor

Gross Tonnage (GT) Nationality

Nama Nakhoda dan alamat lengkap : RAHITO

: Jl. Madu Asri C 104 Colomandu, Kr. Anyar. Full name and address of master

Nama dan tempat kediaman pemilik : PT. MANDIRI BAHARI LINE Name and address of owner : Jl. Alon-alon priok no. 27 Surabaya.

B. Tanggai dan waktu kecelakaan 21 September 2014 pukul 06.25 LT

Date and time of accident

Tempat kecelakaan di : Rede Gresik (07-05'5"S / 112-39'64"E)

Place of accident

Macam kecelakaan : Senggolan dengan KM. Karana Sembilan

Nature of accident

Uraian kecelakaan itu dan ikhwalnya (jikalau ada orang yang cidera harus disebut nama, nama kecil jabatan dan alamat yang bersangkutan)

Description of accident and of circumtances under it which took place (if happened to one or more person name, surename and address to be mentioned)

- Pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 pukul 06.25 LT KM. Meratus Kupang dalam olah gerak akan sandar menuju Dermaga Berlian Barat. Pada saat akan berolah gerak dan berputar, kapal membentur KM. Karana Sembilan yang sedang berlabuh jangkar. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut.
- C. Sebab (atau sebab-sebab) yang diperkirakan tentang kecelakaan itu

Probable cause (or causes) of accident

Karena arus masuk kuat.

D. Tindakan apakah yang dilaksanakan sesudah kapal itu kena kecelakaan?

What steps have been taken after the accident occured?

- Mengecek kondisi dalam kapal dan muatan yang mengalami kerusakan.
- E. Dari pertanyaan-pertanyaan besikut yang hasus dijawab adalah yang bersangkut-paut dengan. kecelakaan itu atau mungkin penting untuk dipertimbangkan benar.

Of the following questions only those have to be answered, which have something to do with the accident or which maybe of any important in order to a conclusion of it

Jumiah awak kapai : 22 orang termasuk Nakhoda

Number of crew Jumlah penumpang

: Tidak ada maksimum yang diijinkan: -

Number of passenger

maximum allowed

: Kontainer Jenis muatan

Kind of cargo

Akibat kecelakaan bagi kapal (dalam hal pelanggaran bagi kedua kapal itu)

Effect of the accident to the ship (by collision for both ships)

1 unit kontainer jatuh ke laut, 3 unit rusak (robek) dan gangway, air winchlass, stanchion bay serta mooring hole poop deck rusak.

Akibat kecelakaan itu bagi muatan atau awak kapal dan penumpang

Effects of accident to the cargo and or crew and passengers

Tidak ada

Adakah alasan (dan jikalau 36a alasan apa) untuk memperkirakan bahwa yang harus dipersalahkan dalam sebagian jataupun seluruhnya kecelakaan ini ialah konstruksi atau tata susunan kapal atau kedaan kapal atau perlengkapan kurang baik atau muatan kapal itu?

Is there any reason (and if so why) to consider that the accident is alltogether or partly due the construction arrangement of the ship or condition or equipment of the ship are not in good shape or the cargo on board

Tidak ada

F. Siapakah yang mengetahui tentang kecelakaan itu ? (nama-nama, jabatan, dan alamat lengkao)

Person who have been present at the accident, who have seen it happened or may give information in connection with (name professions and address)

- Muslim I (Dwi Tirto C)
- Muslim III (Wahyu Aditama)
- Juru Mudi (Srwo Edi)

Apakah orang itu telah diperiksa dan apakah ia berpendapat (sekedas masing-masing dapat menimbang hal itu) bahwa dalam uraian kecelaksan dibawah B diberikan dengan benar-benar Have these persons been questioned and is their opinion, as far as they can judge that in the description of the accident given under B the occurance has been correctly described

Apakah ada orang diantaranya yang bendak menyangkal uraian ini atau bendak membenahinya, jika ada siapa, dan apa yang dikemukakannya

Are there person who have any objection to that description or something to add if any who and what

Tidak ada

Mengetahui Aknowledge by <u>Laporan ini dibuat di</u> : Surabaya

Tanggal: 22 September 2014

Date

Nakhoda : Rahito The Master

G. Apakah pengawas keselamatan pelayasan atau Syahbandar mempunyai peringatan tersendiri, jikalau ada, peringatan apakah its ?

Has the Harbor Master any remarks to make, if so what 7

- Telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Syahbandar
- H. Apakah yang ditentukan A.S. No 5 Ps. 9 (2) telah dicukupi? (jikalau ada alasan untuk apa? Have they been complied with that which on acted in A.S. No 5 Ps. 9 (2)? (if any reason be found)

9. KM. Bulgarie dan KM. New Glory

a. KM. Bulgarie

LAPORAN KECELAKAAN KAPAL (LKK)

SHIP ACCIDENT REPORT
Nomos:

A. Mengenai kapal laut bernama: KM . BULGARIE

Skip's Name

Rupa (jenis) kapal : Container

Type of skip

Isi Kotor : 2979 T Kebangsaan: INDONESIA

Gross Tonnage (GT) Nationality
Nama Nakhoda dan alamat lengkag: EKO SUPRIJANTO

Full name and address of master : Jl. Jatisari RT 4 / RW 1 Sobokerto, Ngemplak,

Boyolali.

Nama dan tempat kediaman pemilik: PT. ALKAN ABADI

Name and address of owner : Jl. Tanjung Sadari 107 Surabaya, Jawa Timur.

B. Tanggal dan waktu kecelakaan: Selasa, 11 Febuari ; Pukul: 15.00 WIB

Date and time of accident

Tempat kecelakaan di : Rede Tg. Perak

Place of accident

Macam kecelakaan : Tubrukan (Senggolan)

Nature of accident

Uraian kecelakaan itu dan kiirwalnya (jikalau ada orang yang cidera harus disebut nama, nama kecil jabatan dan alamat yang bersangkutan)

Description of accident and of circumtances under it which took place (if happened to one or more person name, surename and address to be mentioned)

Pada hari Selata tanggal 11 Februari 2014 pukul 15.00 WIB tiba-tiba terjadi angin kencang dengan kecepatan ± 40 knot disertai hujan lebat, angin yang berubah - ubah yang menyebabkan terjadi tubrukan (tenggolan) antara KM. Bulgarie dengan KM. New Glory yang berlabuh di rede Surabaya.

C. Sebab (atau sebab-sebab) yang diperkirakan tentang kecelakaan itu

Probable cause (or causes) of accident

Keadaan cuaca (angin kencang yang terjadi tiba - tiba) yang mengakibatkan kapalkapal yang sedang berlabuh bergerak tidak tentu arah.

D. Tindakan apakah yang dilaksanakan sesudah kapal itu kena kecelakaan?

What steps have been taken after the accident occured?

- Melakukan pengecekan di bagian yang terkena senggolan.
- Mengecek ulang posisi kapal.
- Menghubungi dan membuat laporan ke pemilik kapal via berita acara

E. Dari pertanyaan-pertanyaan berikut yang hanss dijawab adalah yang bersangkut-paut dengan kecelakaan itu atau mungkin penting untuk dipertimbangkan benar.

Of the following questions only those have to be answered, which have something to do with the accident or which maybe of any important in order to a conclusion of it

maximum allowed

Jumlah awak kapal : 16 orang

Number of crew

Number of passenger

Jumlah penumpang :- maksimum yang diijinkan:-

Jenis muatan : Kosong

Kind of cargo

Akibat kecelakaan bagi kapal (dalam hal pelanggaran bagi kedua kapal itu)

Effect of the accident to the ship (by collision for both ships)

Akibat kecelakaan itu bagi muatan atau awak kapal dan penumpang

Effects of accident to the cargo and or crew and passengers

Adakah alasan (dan jikalau ada alasan apa) untuk memperkirakan bahwa yang harus dipersalahkan dalam sebagian ataupun seluruhnya kecelakaan ini ialah konstruksi atau tata susunan kapal atau kedaan kapal atau perlengkapan kurang baik atau muatan kapal itu?

Is there any reason (and if so why) to consider that the accident is alltogether or partly due the construction arrangement of the ship or condition or equipment of the ship are not in good skape or the cargo on board

F. Siapakah yang mengetahui tentang kecelakaan itu 7 (nama-nama, jabatan, dan alamat lengkat) Person who have been present at the accident, who have seen it happened or may give information in connection with (name professions and address)

Apakah orang itu telah diperiksa dan apakah ia berpendapat (sekedar masing-masing dapat menimbang hal itu) bahwa dalam uraian kecelakaan dibawah B diberikan dengan benar-benar Have these persons been questioned and is their opinion, as far as they can judge that in the description of the accident given under B the occurance has been correctly described

Apakah ada orang diantaranya yang bendak menyangkal uraian ini atau bendak membenahinya, jika ada siapa, dan apa yang dikemukakannya

Are there person who have any objection to that description or something to add if any who and what

Laporan ini dibuat di : Surabaya

Tanggal: 12 Februari 2014

Nakhoda: EKO SUPRIJANTO

The Master

 G. Apakah pengawas keselamatan pelayaran atau Syahbandar mempunyai peringatan tersendiri, jikalau ada, peringatan apakah itu?

Has the Harbor Master any remarks to make, if so what 7

- Kantor Kesyahbandaran Utama TG Perak Surabaya melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal ke Nahkoda KM. Bulgarie.
- Segera dilakukan perbaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelum kapal berlayar.
- H. Apakah yang ditentukan A.S. No 5 Ps. 9 (2) telah dicukupi? (@kalau ada alasan untuk apa? Have they been complied with that which on acted in A.S. No 5 Ps. 9 (2)? (if any reason be (bund)

b. KM. New Glory

LAPORAN KECELAKAAN KAPAL (LKK)

SHIP ACCIDENT REPORT

Nomor:....

A. Mengenai kapal laut bernama: KM . NEW GLORY

Ship's Nama

Rupa (jenis) kapal : Cargo (Barang)

Type of skip

Isi Kotor : 2354 Kebangsaan: INDONESIA

Gross Tonnage (GT) Nationality

Nama Nakhoda dan alamat lengkap: Dedi Nopyan Ependi

Full name and address of master : Jl. Bukit Barisan 2 No.7 RT/RW 09/03 Kota

Bengkulu

Nama dan tempat kediaman pemilik : PT. Pelayaran Ratu Kidul Nusantara

Name and address of owner

B. Tanggal dan waktu kecelakaan: Selasa, 11 Febuari ; Pukul: 15.16 WIB

Date and time of accident

Tempat kecelakaan di : Rede Tg. Perak

Place of accident

Macam kecelakaan : Tubrukan (Senggolan)

Nature of accident

Uraian kecelakaan itu dan ikhwalnya (jikalau ada orang yang cidera harus disebut nama, nama kecil jabatan dan alamat yang bersangkutan)

Description of accident and of circumtances under it which took place (if happened to one or

more person name, surename and address to be mentioned)
Angin tiba-tiba bertiup kencang, cuaca bujan lehat (Badai) lant berombak yang

Angin tiba-tiba bertiup kencang, cuaca bujan lehat (Badai) laut berombak yang manyababkan kapal larat.

C. Sebab (atau sebab-sebab) yang diperkirakan tentang kecelakaan itu

Probable cause (or causes) of accident

Cuaca (Badai) - Angin Kencang, Hujan Lebat

D. <u>Tindakan apakah yang dilaksanakan sesudah kapal itu kena kecelakaan?</u>

What steps have been taken after the accident occured?

Pindah posisi berlabuh ke posisi yang lebih jauh dengan kapal-kapal lain yang berlabuh.

E. Dari pertanyaan-pertanyaan besikut yang hanus dijawah adalah yang bersangkut-paut dengan kecelakaan itu atau mungkin penting untuk dipertimbangkan benar.

Of the following questions only those have to be answered, which have something to do with the accident or which maybe of any important in order to a conclusion of it

Jumlah awak kapal : 18 orang

Number of crew

Jumlah penumpang : Nil maksimum yang diijinkan: -

Number of passenger maximum allowed

Jenis muatan : Plywood & Sawn timber

Kind of cargo

Akibat kecelakaan bagi kapal (dalam hal pelanggaran bagi kedua kapal itu)

Effect of the accident to the skip (by collision for both skips)

- Penyok di bagian Bulwark 468 cm x 73 cm
- Penyok di lambung kiri 50 cm x 10 cm
- Gading gading / breket penyok 90 cm x 30 cm sebanyak 3 buah

Akibat kecelakaan itu bagi muatan atau awak kapal dan penumpang

Effects of accident to the cargo and or crew and passengers

Adakah alasan (dan jikalau ada alasan apa) untuk memperkirakan bahwa yang harus dipersalahkan dalam sebagian ataupun seluruhnya kecelakaan ini ialah konstruksi atau tata susunan kapal atau kedaan kapal atau perlengkapan kurang baik atau muatan kapal itu?

Is there any reason (and if so why) to consider that the accident is altogether or partly due the construction arrangement of the ship or condition or equipment of the ship are not in good shape or the cargo on board

F. Siapakah yang mengetahui tentang kecelakaan itu? (nama-nama, jabatan, dan alamat lengkap) Person who have been present at the accident, who have seen it happened or may give information in connection with (name, professions and address)

Muslim II. Krinziwa, Kema.

Apakah orang itu telah diperiksa dan apakah ia berpendapat (sekedar masing-masing dapat menimbang hal itu) bahwa dalam uraian kecelakaan dibawah B dibedkan dengan benar-benar Have these persons been questioned and is their opinion, as far as they can judge that in the description of the accident given under B the occurance has been correctly described

Apakah ada orang diantaranya yang hendak menyangkal uraian ini atau hendak membenahinya, jika ada siapa, dan apa yang dikemukakannya

Are there person who have any objection to that description or something to add if any who and what

<u>Laporan ini dibuat di</u> : Surabaya

Place

Tanggal: 12 Februari 2014

Jake

Nakhoda : Dedi Nopyan Ependi.

The Master

G. Apakah pengawas keselamatan pelayaran atau Syahbandar mempunyai peringatan tersendiri, jikalau ada, peringatan apakah itu?

Has the Harbor Master any remarks to make, if so what ?

- Kantor Kesyahbandaran Utama TG Perak Surabaya melakukan Pemeriksaan Pendahuhan Kecelakaan Kapal ke Nahkoda KM. NEW GLORY
- Segera dilakukan perbaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelum kapal berlayar.
- H. Apakah yang ditentukan A.S. No 5 Ps. 9 (2) telah dicukupi? (jikalau ada alasan untuk apa? Have they been complied with that which on acted in A.S. No 5 Ps. 9 (2)? (if any reason be found)

10. KM. Segoro Mas dan KM. Amazon

a. KM Amazon

LAPORAN KECELAKAAN KAPAL (LKK)

SHIP ACCIDENT REPORT

Nomor:....

A. Mengenai kapal laut bernama: KM. AMAZON

Skip's Name

Rupa (jenis) kapal : KAPAL KONTAINER

Type of skip Isi Kotor

: 12.129 Kebangsaan: INDONESIA

Gross Tonnage (GT) Nationality

Nama Nakhoda dan alamat lengkap : LADJUMAH

Full name and address of master : Jl. Prepedan RT 012 / RW 009 kamal, Kalideres,

Jakarta Barat.

Nama dan tempat kediaman pemilik : PT. Salam Pacific Indonesia Lines
Name and address of owner : Jl. Kalianak No. 51 F, Surabaya.

B. Tanggal dan waktu kecelakaan 21 Agustus 2014 pukul 23.29 WIB

Date and time of accident

Tempat kecelakaan di

: Dermaga Berlian Barat

Place of accident

: Tubrukan

Macam kecelakaan Nature of accident

Uraian kecelakaan itu dan kitwalnya (jikalau ada orang yang cidera harus disebut nama, nama kecil jabatan dan alamat yang bersangkutan)

Description of accident and of circumtances under it which took place (if happened to one or more person name, surename and address to be mentioned)

Pada tanggal 21 Aguntus pukul 07.30 LT KM. AMAZON tiba di Karang Jamuang dan berlabuh jangkar sampai dengan pukul 20.00 LT untuk menunggu sandar di Dermaga Nilam Timur. Pukul 23.00 LT Tug Boat terikat muka belakang. Pada saat KM. AMAZON masuk kolam dan merubah haluan dari timur ke selatan, karena arus dan angin kuat maka kecepatan kapal ditambah dengan maju ½ dengan kecepatan 3 ½ knot, ketika akan masuk ke kolam dermaga Nilam arus dan angin kuat sehingga haluan kapal tidak bisa mengarah ke Selatan dan pada pukul 23.29 LT KM. AMAZON menubruk KM. Segoro Mas yang sedang sandar di Dermaga Berlian Barat. Tidak ada korban jiwa.

C. Sebab (atau sebab-sebab) yang diperkirakan tentang kecelakaan itu

Probable cause (or causes) of accident

Angin dan arus kuat.

D. <u>Tindakan apakah yang dilaksanakan sesudah kapal itu kena kecelakaan?</u>

What steps have been taken after the accident occured?

- Memeriksa kerusakan yang terjadi akibat kecelakaan tersebut.
- Melaporkan kejadian ke Agen dan DPA
- E. Dari pertanyaan-pertanyaan besikut yang hans dijawab adalah yang bersangkut-paut dengan kecelakaan itu atau mungkin penting untuk dipertimbangkan benar.

Of the following questions only those have to be answered, which have something to do with the accident or which maybe of any important in order to a conclusion of it

Jumlah awak kapal : 26 orang termasuk Nakhoda

Number of crew

Jumlah penumpang

: Tidak ada

maksimum yang dirjinkan: -

Number of passenger

maximum allowed

Jenis muatan

: Kosong

Kind of cargo

Akibat kecelakaan bagi kapal (dalam hal pelanggaran bagi kedua kapal itu)

Effect of the accident to the skip (by collision for both skips)

KM. AMAZON mengalami kerusakan di bagian Bulwark sebelah kiri haluan

Akibat kecelakaan itu bagi muatan atau awak kapal dan penumpang Effects of accident to the cargo and or crew and passengers

Tidak ada. "

Adakah alasah (dan jikalau ada alasan apa) untuk memperkirakan bahwa yang harus dipersalahkan dalam sebagian ataupun seluruhnya kecelakaan ini ialah konstruksi atau tata susunan kapal atau kedaan kapal atau perlengkapan kurang baik atau muatan kapal itu?

Is there any reason (and if so why) to consider that the accident is alltogether or partly due the construction arrangement of the ship or condition or equipment of the ship are not in good shape or the cargo on board

Tidak ada

F. Siapakah yang mengetahui tentang kecelakaan itu ? (nama-nama, jabatan, dan alamat lengkao)

Person who have been present at the accident, who have seen it happened or may give information in connection with (name, professions and address)

- Nakhoda
- Pandu 145

Apakah orang itu telah diperiksa dan apakah ia berpendapat (sekedar masing-masing dapat menimbang hal itu) bahwa dalam uraian kecelakaan dibawah B diberikan dengan benar-benar Have these persons been questioned and is their opinion, as far as they can judge that in the description of the accident given under B the occurance has been correctly described

- Nil -----

Apakah ada orang diantaranya yang bendak menyangkal uraian ini atau bendak membenahinya, jika ada siapa, dan apa yang dikemukakannya

Are there person who have any objection to that description or something to add if any who and what

Tidak ada

Mengetahui Aknowledge by Laporan ini <u>dibuat di</u> : Surabaya

Place

Tanggal: 22 Agustus 2014

Date

Nakhoda : LADJUMAH

The Master

G. Apakah pengawas keselamatan pelawasan atau Swahbandar mempunyai peringatan tersendiri, jikalau ada, peringatan apakah itu?

b. KM. Segoro Mas

LAPORAN KECELAKAAN KAPAL (LKK)

SHIP ACCIDENT REPORT

Nomor:

A. Mengenai kapal laut bernama: KM. SEGORO MAS

Skip's Name

Rupa (jenis) kapal : KAPAL KONTAINER

Type of ship
Li Kotor : 2999 Kebangsaan: INDONESIA

Gross Tonnage (GT) Nationality

Nama Nakhoda dan alamat lengkap : ELVIS MATHEUS

Full name and address of master : Pr. Margahayu Blok C, Jl. Rasamala 4 No. 1013

RT. 007 RW. 016 Margahayu, Bekasi Timur.

Nama dan tempat kediaman pemilik : PT. Tempuran Mas

Name and address of owner : Jl. Tembang No. 51 Tanjung Priok, Jakarta

B. Tanggal dan waktu kecelaksan 21 Agustus 2014 pukul 23.29 WIB

Date and time of accident

Tempat kecelakaan di : Dermaga Berlian Barat

Place of accident
Macam kecelakaan : Tubrukan

Nature of accident

Uraian kecelakaan itu dan ikhwalnya (jikalau ada orang yang cidera harus disebut nama, nama kecil jabatan dan alamat yang bersangkutan)

Description of accident and of circumtances under it which took place (if happened to one or more person name, surename and address to be mentioned)

Pada tanggal 21 Aguntus 2014 pukul 23.29 LT saat KM. Segoro Mas sandar kiri di Dermaga Berlian Barat untuk melakukan kegiatan muat kontainer ditubruk dari belakang sisi kanan oleh KM. AMAZON. Tidak ada korban jiwa.

C. Sebab (atau sebab-sebab) yang diperkirakan tentang kecelakaan itu

Probable cause (or causes) of accident

Ditubruk oleh KM. AMAZON

D. Tindakan apakah yang dilaksanakan sesudah kapal itu kena kecelakaan?

What steps have been taken after the accident occured?

- Memeriksa kerusakan yang terjadi akibat kecelakaan tersebut.
- Melaporkan kejadian ke pihak permahaan

E. Dari pertanyaan-pertanyaan berikut yang hasus dijawah adalah yang bersangkut-paut dengan

kecelakaan itu atau mungkin penting untuk dipertimbangkan benar.

Of the following questions only those have to be answered, which have something to do with the accident or which maybe of any important in order to a conclusion of it

maximum allowed

Jumlah awak kapal : 18 orang termasuk Nakhoda

Number of crew

Jumlah penumpang : Tidak ada maksimum yang diijinkan: -

Number of passenger

Jenis muatan : Kontainer

Kind of cargo

Akibat kecelakaan bagi kapal (dalam hal pelanggaran bagi kedua kapal itu)

Effect of the accident to the ship (by collision for both ships)

KM. Segoro Mas mengalami kermakan pada dewi – dewi sekoci berikut sekoci, wing sini kanan anjungan, captain deck dan railling boat deck sini kanan, MOB dan lifebuoy serta lampu penerangan sini kanan.

Akibat kecelakaan itu bagi muatan atau awak kapal dan penumpang

Effects of accident to the cargo and or crew and passengers

Tidak ada.

Adakah alasan (dan jikalau ada alasan apa) untuk memperkirakan bahwa yang harus dipersalahkan dalam sebagian ataupun seluruhnya kecelakaan ini ialah konstruksi atau tata susunan kapal atau kedaan kapal atau perlengkapan kurang baik atau muatan kapal itu?

Is there any reason (and if so why) to consider that the accident is altogether or partly due the construction arrangement of the ship or condition or equipment of the ship are not in good shape or the cargo on board

Tidak ada

F. Siapakah yang mengetahui tentang kecelakaan itu ? (nama-nama, jabatan, dan alamat lengkao)

Person who have been present at the accident, who have seen it happened or may give information in connection with (name, professions and address)

- Muslim I
- Muslim II
- Muslim III

Apakali Torang itu telah diperiksa dan apakah ia berpendapat (sekedar masing-masing dapat menimbung hal itu) bahwa dalam uraian kecelakaan dibawah B diberikan dengan benar-benar Have these persons been questioned and is their opinion, as far as they can judge that in the description of the accident given under B the occurance has been correctly described

Apakah ada orang diantaranya yang hendak menyangkal uraian ini atau hendak membenahinya, jika ada siapa, dan apa yang dikemukakannya

Are there person who have any objection to that description or something to add if any who and what

Tidak ada

Mengetahui Aknowledge by

<u>Laporan ini dibuat di</u> : Surabaya

Place

Tanggal: 22 Agustus 2014

Date

Nakhoda: ELVIS MATHEUS

The Master

G. Apakah pengawas keselamatan pelayaran atau Syahbandar mempunyai peringatan tersendiri, jikalau ada, peringatan apakah itu?

Has the Harbor Master any remarks to make, if so what ?

- Telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Syahbandar
- H. Apakah yang ditentukan A.S. No 5 Ps. 9 (2) telah dicukupi? (ijkalau ada alasan untuk apa? Have they been complied with that which on acted in A.S. No 5 Ps. 9 (2)? (if any reason be found)

11. KM. Surya Pekik dan AHTS 5402

LAPORAN KECELAKAAN KAPAL (LKK) SHIP ACCIDENT REPORT

Nomor :.....

A. Mengenai kapal laut bernama: KM. SURYA PEKIK

Skip's Name

Rupa (jenis) kapal : KAPAL CARGO

Type of skip

Isi Kotor : 3972 Kebangsaan: INDONESIA

Gross Tonnage (GT) Nationality
Nama Nakhoda dan alamat lengkap : LONGGINUS RAGAN

Full name and address of master : Dk. Mulyorejo Baru RT. 003 / RW. 006 Babat

Jerawat, Pakal Surabaya.

Nama dan tempat kediaman pemilik: PT. Sarana Bahtera Irja
Nama and addrass of owner : Jl. Demak No. 443 Surabaya.

B. Tanggai dan waktu kecelakaan 05 Agustus 2014 pukul 06.40 LT

Date and time of accident

Tempat kecelakaan di : 07: 11 085 S / 112: 43 035 E

Place of accident

Macam kecelakaan : Tubrukan

Nature of accident
Uraian kecelakaan itu dan üthwalnya (jikalau ada orang yang cidera harus disebut nama,
nama kecil jabatan dan alamat yang bersangkutan)

Description of accident and of circumtances under it which took place (if happened to one or more person name, surename and address to be mentioned)

- Pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 pukul 06.40 LT telah terjadi benturan antara kapal AHTS. 5402 posisi sedang berlabuh jangkar di area pelabuhan Tg.
 Perak Surabaya dikarenakan kapal larat (jangkar menggaruk). Sehingga menabrak / membentur kapal AHTS. 5402 pada bagian haluan dan mengakibatkan lobang (robek) pada plat lambung posisi fore peak asak Tidak ada korban jiwa pada kecelakan ini.
- C. Sebab (atau sebab-sebab) yang diperkirakan tentang kecelakaan itu

Probable cause (or causes) of accident

Kapal larat (jangkar menggaruk) dikarenakan arus kuat.

D. <u>Tindakan apakah yang dilaksanakan sesudah kapal itu kena kecelakaan?</u>

What steps have been taken after the accident occured?

Memeriksa kerusakan yang terjadi akibat benturan / tabrakan tersebut...

 Dari pertanyaan-pertanyaan besikut yang basus dijawab adalah yang besangkut-paut dengan kecelakaan itu atau mungkin penting untuk dipertimbangkan benar.

Of the following questions only those have to be answered, which have something to do with the accident or which maybe of any important in order to a conclusion of it

Jumlah awak kapal : 21 orang termasuk Nakhoda

Number of crew

Jumlah penumpang : Tidak ada maksimum yang diijinkan: -

Number of passenger maximum allowed

Jenis muatan : Cargo

Kind of cargo

Akibat kecelakaan bagi kapal (dalam hal pelanggaran bagi kedua kapal itu)

Effect of the accident to the ship (by collision for both ships)

Terjadi lubang (robek) pada plat lambung haluan di kapal AHTS, 5402.

Akibat kecelakaan itu bagi muatan atau awak kapal dan penumpang

Effects of accident to the cargo and or crew and passengers

Tidak ada.

Adakah alasan (dan jikalau ada alasan apa) untuk memperkirakan bahwa yang harus dipersalahkan dalam sebagian ataupun seluruhnya kecelakaan ini ialah konstruksi atau tata susunan kapal atau kedaan kapal atau perlengkapan kurang baik atau muatan kapal itu?

Is there any reason (and if so why) to consider that the accident is alltogether or partly due the construction arrangement of the ship or condition or equipment of the ship are not in good shape or the cargo on board

Tidak ada

F. Siapakah yang mengetahui tentang kecelakaan itu ? (nama-nama, jabatan, dan alamat lengkap)

Person who have been present at the accident, who have seen it happened or may give information in connection with (name professions and address)

Muslim I

Apakah orang its telah diperiksa dan apakah ia berpendapat (sekedar masing-masing dapat menimbang hal its) bahwa dalam uraian kecelakaan dibawah B dibedkan dengan benar-benar Have these persons been questioned and is their opinion, as far as they can judge that in the description of the accident given under B the occurance has been correctly described

Apakah ada orang diantaranya yang bendak menyangkal uraian ini atau bendak membenahinya, jika ada siapa, dan apa yang dikemukakannya

Are there person who have any objection to that description or something to add if any who and what

Tidak ada

Mengetahui Aknowledge by <u>Laporan ini dibuat di</u> : Surabaya

Place

Tanggal: 06 Agustus 2014

Date

Nakhoda : LONGGINUS RAGAN

The Master

G. Apakah pengawas keselamatan pelayaran atau Syahbandar mempunyai peringatan tersendiri, jikalau ada, peringatan apakah itu?

Has the Harbor Master any remarks to make, if so what ?

- Telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Syahbandar
- H. Apakah yang ditentukan A.S. No 5 Ps. 9 (2) telah dicukupi? (jikalau ada alasan untuk apa? Have they been complied with that which on acted in A.S. No 5 Ps. 9 (2)? (if any reason be found)

12.KLM. Barokah Jaya dan KM. Trinity

a. KM. Barokah Jaya

LAPORAN KECELAKAAN KAPAL (LKK) SHIP ACCIDENT REPORT

Nomor:

A. Mengenai kapal laut bernama: KLM. BAROKAH JAYA II

Skip's Name

Rupa (jenis) kapal : KAPAL LAYAR MOTOR

Type of skip

Isi Kotor : 24 Kebangsaan: INDONESIA

Gross Tonnage (GT) Nationality

Nama Nakhoda dan alamat lengkap : SUBAIR

Full name and address of master : Dan. Timur Sungai, Kel. Tanjung Ori, Kec.

Tambak, Kab. Gresik.

Nama dan tempat kediaman pemilik : NUR AISAH

Name and address of owner : Bawean

Nama dan tempat kediaman operator: PT. ANDA SAKTI

Name and address of owner : Jl. Kalimas Baru No. 64, Surabaya

B. Tanggal dan waktu kecelaksan Kamis, 09 Oktober 2014 pukul 00.45 LT

Date and time of accident

Tempat kecelakaan di : Antara buoy 10 dan 12, 07-11'399" S / 112-42'563" E

Place of accident

Macam kecelakaan : Tubrukan dan Tenggelam

Nature of accident

Uraian kecelakaan itu dan ikhwalnya (jikalau ada orang yang cidera harus disebut nama, nama kecil jabatan dan alamat yang bersangkutan)

Description of accident and of circumtances under it which took place (if happened to one or more person name, surename and address to be mentioned)

Pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekitar pukul 00.00 LT kapal bertolak dari dermaga Kalimas menuju Bawean. Pukul 00.45 LT saat sampai bouy 10, arus sangat kuat (arus keluar) yang menyebabkan kemudi kapal lose sehingga kapal sulit di kendalikan dan akhirnya menyenggol / menubruk KM. Trinity bagian haluannya. Akibatnya kapal mengalami kebocoran dan miring. Pada Pukul 01.30 kapal KLM. Barokah Jaya II tenggelam sedangkan 7 ABK KLM. Barokah Jaya II diselamatkan oleh KM. Trinity dengan menggunakan sekoci. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut.

C. Sebab (atau sebab-sebab) yang diperkirakan tentang kecelakaan itu

Probable cause (or causes) of accident

Tubrukan karena Kapal terbawa arus.

D. Tindakan apakah yang dilaksanakan sesudah kapal itu kena kecelakaan itu?

What steps have been taken after the accident occured?

Semua ABK di evakuasi ke KM. Trinity.

E. Dari pertanyaan-pertanyaan berikut yang hanus dijawab adalah yang benangkut-paut dengan kecelakaan itu atau mungkin penting untuk dipertimbangkan benar.

Of the following questions only those have to be answered, which have something to do with

the accident or which maybe of any important in order to a conclusion of it

Jumlah awak kapal : 7 orang termasuk Nakhoda

Number of crew

Jumlah penumpang : Tidak ada maksimum yang diijinkan: -

Number of passenger maximum allowed

Jenis muatan : General Cargo

Kind of cargo

Akibat kecelakaan bagi kapal (dalam hal pelanggaran bagi kedua kapal itu)

Effect of the accident to the skip (by collision for both skips)

KLM. Barokah Jaya II Tenggelam

Akibat kecelakaan itu bagi muatan atau awak kapal dan penumpang

Effects of accident to the cargo and or crew and passengers

Muatan Tenggelam / ABK semua selamat

Adakah alasan (dan jikalau ada alasan apa) untuk memperkirakan bahwa yang harus dipersalahkan dalam sebagian ataupun seluruhnya kecelakaan ini ialah konstruksi atau tata susunan kapal atau kedaan kapal atau perlengkapan kurang baik atau muatan kapal itu?

Is there any reason (and if so why) to consider that the accident is alltogether or partly due the construction arrangement of the ship or condition or equipment of the ship are not in good shape or the cargo on board

Tidak ada

F. Siapakah yang mengetahui tentang kecelakaan itu ? (nama-nama, jabatan, dan alamat lengkap)

Person who have been present at the accident, who have seen it happened or may give information in connection with (name, professions and address)

Nakhoda, Juru Mudi dan KKM

Apakah orang itu telah diperiksa dan apakah ia berpendapat (sekedar masing-masing dapat menimbang hal itu) bahwa dalam uraian kecelakaan dibawah B diberikan dengan benar-benar Have these persons been questioned and is their opinion, as far as they can judge that in the description of the accident given under B the occurance has been correctly described

Apakah ada orang diantaranya yang bendak menyangkal uraian ini atau bendak membenahinya, jika ada siapa, dan apa yang dikemukakannya

Are there person who have any objection to that description or something to add if any who and what

Tidak ada

DAFTAR PUSTAKA

- Dian B.2015. Analisa Risiko Tubrukan Kapal dengan Metode *Minimum Distance to Collision* (MDTC) Studi Kasus: Alur Pelayaran Barat Surabaya Selat Madura. Surabaya: ITS.
- Informasi 25 Pelabuhan Indonesia Pelabuhan Tanjung Perak. Slide engineering, Surabaya, 2006.
- Kristiansen Svein.2005.Maritime Transportation Safety Management and Risk Analysis. England: Norsk Sjofart.
- Laporan KNKT-12-12-04-03. Tubrukan antara KM. Alken Pesat dengan KM. Alpine di Kolam Pelabuhan Tanjung Perak. Surabaya. 2012.
- Luntz, L., Riding, J., Harding, S., Barber, D.2002. "Formal Safety Assessment of Bulk Carrier", London.
- Min Mou, J., der Tak, C., Ligteringen, H.2010. "Study on Collision Avoidance in Busy Waterwaysby Using AIS Data", China.
- Novinda, A., Nopember, 2011 "The Analysis of Safey Level of Ship Navigation in Madura Strait by Using Environmental Stress Model". Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Nuryahya, D.2011. **Automatic Collision Avoidance System Berdasarkan AIS data di Pelabuhan Tanjung Perak.**Surabaya: ITS.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 tahun 2011 tentang Sarana bantu Navigasi-Pelayaran.
- Ratna K.2012. Risk Assessment Tubrukan Kapal pada Daerah Pelayaran Terbatas dengan Memanfaatkan Data AIS. Surabaya: ITS.
- Spouge John.1999. A Guide to Quantitative Risk Assessment for Offshore Installations. Norwegia: DNV Technica.
- UK/France Formal Safety Assessment.Reducing Risk in the English Channel/La MancheTraffic Separation Schemes.2009
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Workshop Small Research ISEI-Cabang Surabaya.Studi Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan di Indonesia, 2011. www.bumn.go.id/pelindo3 diakses pada 5 Juni 2014. www.googlemaps.co.id diakses pada 11 Juni 2014.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis dilahirkan di Tulungagung pada tanggal 2 Oktober 1992 dan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Penulis telah menjalani pendidikan formal di SDN Kampung Dalem 5, SMPN 1 Tulungagung, SMAN 2 Tulungagung. Pada tahun 2011 penulis diterima sebagai Mahasiswa Jurusan Teknik Sistem Perkalan FTK ITS Surabaya melalui jalur SNMPTN Undangan. Di Jurusan Teknik Sistem

Perkapalan penulis mengambil bidang *Reability, Availability, Maintainability, and Safety (RAMS)*. Penulis pernah aktif di kegiatan organisasi BEM FTK ITS sebagai Kepala Divisi Ristek serta pernah menjadi staff analisis EPC. Selain itu penulis pernah mengikuti *On The Job Training (OJT)* di PT. Janata Marina Indah dan Distrik Navigasi Kelas Satu Surabaya. Penulis menyelesaikan studi S-1 nya dalam waktu 3,5 tahun atau 7 semester. Jurusan Teknik Sistem Perkapalan adalah tempat yang sesuai bagi penulis dalam mengembangkan diri untuk siap dalam megaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam dunia kerja.

Anissa Nurmawati Mahasiswa Jurusan Teknik Sistem Perkapalan FTK - ITS, Surabaya Email: anissa.umii@yahoo.com