



TUGAS AKHIR – RC14-1501

**PERENCANAAN GEDUNG PARKIR RSUD
DR. SOETOMO SURABAYA**

ADE WISNU MUKTYARSO
NRP. 03111040000113

Dosen Pembimbing
Ir. Wahju Herijanto, MT.

DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL
Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan dan Kebumian
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2018



TUGAS AKHIR – RC14-1501

**PERENCANAAN GEDUNG PARKIR RSUD
DR. SOETOMO SURABAYA**

ADE WISNU MUKTYARSO
NRP. 03111040000113

Dosen Pembimbing
Ir. Wahju Herijanto, MT.

DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL
Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan dan Kebumian
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2018



FINAL PROJECT – RC14-1501

**THE PLANNING OF THE PARKING BUILDING
FOR RSUD DR. SOETOMO SURABAYA**

ADE WISNU MUKTYARSO
NRP. 03111040000113

Advisor
Ir. Wahju Herijanto, MT.

CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT
Faculty of Civil, Environment and Geo Engineering
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2018

**PERENCANAAN GEDUNG PARKIR RSUD
Dr. SOETOMO SURABAYA**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
pada

Program Studi S-1 Departemen Teknik Sipil
Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan dan Kebumian
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh :

ADE WISNU MUKTYARSO
NRP. 03111040000113

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir :

1. Ir. Wahju Herijanto, MT
NIP 196209061989031012



**SURABAYA
JULI, 2018**

PERENCANAAN GEDUNG PARKIR RSUD DR. SOETOMO SURABAYA

Nama : Ade Wisnu Muktyarso
NRP : 03111040000113
Departemen : Teknik Sipil FTSLK-ITS
Dosen Pembimbing : Ir. Wahju Herijanto, MT.

Abstrak

Sebagai rumah sakit daerah terbesar di Jawa Timur dan sebagai salah satu rujukan utama bagi rumah sakit-rumah sakit yang ada di Jawa Timur, RSUD Dr. Soetomo setiap harinya menampung banyak kendaraan-kendaraan pasien yang berkunjung. Hal ini membuat kebutuhan akan lahan parkir menjadi meningkat setiap tahunnya. Lahan parkir yang sudah ada, kini sudah hampir tidak dapat menampung beban volume kendaraan yang masuk ke area rumah sakit. Seringkali kendaraan pasien harus ditolak, sehingga pasien tidak punya pilihan lain selain parkir di badan jalan yang tidak diperbolehkan untuk parkir. Sudah seharusnya dibangun fasilitas parkir yang layak untuk menampung beban kendaraan yang akan semakin meningkat di masa yang akan datang. Disisi lain, keterbatasan lahan juga menjadi kendala bagi pembangunan fasilitas parkir tambahan. Untuk itu dibutuhkan perencanaan yang baik untuk memanfaatkan lahan yang ada secara efisien sebagai solusi permasalahan parkir bagi fasilitas yang ada di lingkungan RSUD Dr. Soetomo.

Tugas akhir ini membahas mengenai perencanaan lahan parkir bagi RSUD Dr. Soetomo untuk menampung kelebihan volume kendaraan parkir yang telah ada. Data survei yang didapat menunjukkan bahwa volume parkir fasilitas yang diamati telah melebihi kapasitas normal. Selain itu rata-rata durasi pemakaian parkir yang tinggi juga mengakibatkan ruang yang tersedia untuk parkir menjadi lebih sedikit. Berdasarkan hal

ini, gedung parkir direncanakan untuk menampung kelebihan volume parkir tersebut sampai umur rencana selama 5 tahun.

Perencanaan ini menghasilkan sebuah gedung parkir dengan kapasitas 437 SRP untuk kendaraan roda 4 dan 1471 SRP untuk kendaraan roda 2. Kapasitas ini diharapkan dapat memenuhi umur rencana hingga tahun 2026. Gedung parkir ini menempati lahan seluas 6156 m² dengan total luas bangunan sebesar 22.572 m² yang terbagi menjadi 9 lantai. Perencanaan gedung tidak menggunakan seluruh lahan rencana sehingga diharapkan sisa lahan dapat digunakan untuk keperluan pembangunan lain.

Kata kunci : *Gedung Parkir, Rumah Sakit, Dr. Soetomo*

THE PLANNING OF THE PARKING BUILDING FOR RSUD DR. SOETOMO SURABAYA

Name	: Ade Wisnu Muktyarso
NRP	: 03111040000113
Department	: Teknik Sipil FTSLK-ITS
Advisor	: Ir. Wahju Herijanto, MT.

Abstrak

As the largest regional hospital in East Java and being main reference for another hospital in the same region, RSUD Dr. Soetomo attract many visiting patient vehicles every day. This makes the need of parking lot increasing each year. Existing parking lots are nearly unable to accommodate the incoming parking volume. Patient vehicles tend to be rejected frequently, making them had no other choice but to park in the roadside which is forbidden. Planning a proper parking facility to accommodate an always increasing vehicle volume is necessary in the future. On the other side, land restriction is one of the restraining factor to build another parking facility. Therefore, a good planning is required to utilize available land efficiently as a solution to the parking problem for every facility in the area of RSUD Dr. Soetomo.

This final project examined a proper parking planning for RSUD Dr. Soetomo to accommodate exceeding parking volume. Data aquired from the surveys reveal that the parking volume had exceed the normal capacity of the available parking lot. Beside that, the high average of parking usage duration makes the availability of parking space down to minimum. Based on that, a parking building planned to accomodate the exceeding volume until the end of the 5 year planning era.

This planning resulting into a parking building with the capacity of 437 parking spaces for car and 1471 parking spaces for motorcycle. The capacity is expected to last until the year of 2026. The parking building will take place on a 6156 m^2 land

with a total 22.572 m² of building volume which is divided into 9 floor. The planning of this building will not utilized a maximum land available to reserve a part for future development.

Keyword : *Parking Building, Hospital, Dr. Soetomo*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan demi melengkapi prasyarat kelulusan jenjang pendidikan S1 pada departemen Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya. Penulis berharap tugas akhir ini tidak hanya bermanfaat sebagai salah satu syarat kelulusan saja, tetapi dapat memberi manfaat pada pembaca.

Keberhasilan penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun materi kepada penulis untuk terus berjuang,
2. Bapak Ir. Wahju Herijanto, MT., selaku dosen pembimbing yang telah rela meluangkan waktu dan ilmunya serta senantiasa memberikan nasihat kepada penulis,
3. Bapak Dr.Ing. Ir. Bambang Soemardiono, selaku ketua tim masterplan RSUD Dr. Soetomo, yang telah mengizinkan penulis menggunakan data penelitian pada tugas akhir ini,
4. Bapak Dr.techn. Umboro Lasminto, ST. MSc., selaku ketua program studi S1 Departemen Teknik Sipil FTSLK ITS, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk meneruskan tugas akhir ini,
5. Teman-teman angkatan 2010 yang masih terus berjuang hingga saat ini, atas semangat, dan dukungannya selama penggerjaan tugas akhir ini,
6. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian tugas akhir ini yang belum penulis sebutkan satu-persatu

Akhir kata semoga amal baik seluruh pihak yang telah membantu penulis dapat dibalas oleh Tuhan YME dengan berlipat ganda. Penulis juga mohon maaf karena tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan tidak menutup kemungkinan dari adanya kritik dan saran yang membangun. Terima kasih.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penulisan	3
1.4. Batasan Masalah.....	4
1.5. Manfaat Penulisan	4
1.6. Lokasi Studi dan Perencanaan.....	4
1.6.1. Detail Titik Survei	7
1.6.2. Detail Lokasi Perencanaan	14

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Parkir	15
2.2. Kebutuhan Ruang Parkir	15
2.3. Penyediaan Fasilitas Parkir	17
2.4. Pengendalian Parkir.....	18
2.5. Metode untuk Menentukan Kebutuhan Parkir	19
2.6. Satuan Ruang Parkir.....	21
2.7. Desain Fasilitas Parkir.....	25
2.8. Gedung Parkir	26
2.8.1. Tanjakan <i>Ramp</i>	29
2.8.2. Radius dan Lebar <i>Ramp</i>	30
2.8.3. Pola dan Sirkulasi Parkir	30
2.9. Regresi Linier Sederhana	31
2.9.1. Persamaan Regresi Linier Sederhana	32
2.10. Penelitian Terdahulu.....	32

BAB III	
METODOLOGI	
3.1 Diagram Alir	35
3.2.Rancangan Penelitian.....	36
3.3.Metode Pengumpulan Data.....	37
3.4.Tahapan Survei	38
3.5.Analisa Data	39
3.6.Pengolahan Data.....	40
BAB IV	
PENGUMPULAN DATA	
4.1. Data Kondisi Lahan Parkir	43
4.1.1. Parkir Klinik Bedah Plastik	43
4.1.1.1 Sirkulasi dan Keteraturan.....	45
4.1.1.2 Karakteristik Parkir.....	47
4.1.2. Parkir Gedung Bedah Pusat Terpadu (GBPT)	50
4.1.2.1 Sirkulasi dan Keteraturan.....	54
4.1.2.2 Karakteristik Parkir.....	55
4.1.3. Parkir Instalasi Rawat Darurat (IRD)	59
4.1.3.1 Sirkulasi dan Keteraturan.....	61
4.1.3.2 Karakteristik Parkir.....	61
4.1.4. Parkir Akses Karang Menjangan	65
4.1.4.1 Sirkulasi dan Keteraturan.....	68
4.1.4.2 Karakteristik Parkir.....	71
4.2. Data Fasilitas Rumah Sakit	76
4.3. Jalur Akses Antara Lahan Parkir dan Fasilitas Rumah Sakit	77
BAB V	
ANALISIS DATA	
5.1 Analisis Pertumbuhan Volume Parkir	79
5.1.1. Analisis Regresi Berdasarkan Jumlah Tempat Tidur	79

5.1.2. Analisis Regresi Berdasarkan Jumlah SDM.....	80
5.1.1. Pertumbuhan Akumurasi Parkir	80
5.2 Analisis Kebutuhan Lahan Parkir	83
5.3 Parameter Perencanaan	84
 BAB VI	
KESIMPULAN	
6.1 Kesimpulan	87
 DAFTAR PUSTAKA 91	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Area RSUD Dr. Soetomo Surabaya	5
Gambar 1.2 Posisi Lahan Parkir di Lingkungan RSUD Dr. Soetomo Surabaya	6
Gambar 1.3 Pintu Masuk Lahan Parkir Klinik Bedah Plastik.....	8
Gambar 1.4 Aerial View Lahan Parkir Klinik Bedah Plastik.....	8
Gambar 1.5 Pintu Masuk Lahan Parkir Gedung Bedah Pusat Terpadu.....	9
Gambar 1.6 Aerial View Lahan Parkir Gedung Bedah Pusat Terpadu	10
Gambar 1.7 Pintu Masuk Lahan Parkir Instalasi Rawat Darurat	11
Gambar 1.8 Aerial View Lahan Parkir Instalasi Rawat Darurat .	11
Gambar 1.9 Pintu Masuk Lahan Parkir via Akses Timur	12
Gambar 1.10 Aerial View Lahan Parkir Akses Timur	13
Gambar 1.11 Aerial View Lokasi Lahan Perencanaan Gedung Parkir.....	14
Gambar 2.1 SRP untuk mobil penumpang (dalam cm)	23
Gambar 2.2 SRP Bus / Truk (dalam cm)	24
Gambar 2.3 SRP Sepeda Motor (dalam cm)	25
Gambar 2.4 Tata Letak Gedung Parkir.....	27
Gambar 2.5 Grafik Tinggi dan Panjang <i>ramp</i>	29
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian.....	35
Gambar 4.1 Layout Parkir Klinik Bedah Plastik.....	44
Gambar 4.2 Layout Parkir Zona A Klinik Bedah Plastik.....	46
Gambar 4.3 Kondisi Parkir Zona A Klinik Bedah Plastik	46
Gambar 4.4 Layout Parkir Zona B Klinik Bedah Plastik	47
Gambar 4.5 Kondisi Parkir Zona B Klinik Bedah Plastik.....	47
Gambar 4.6 Grafik Akumulasi Parkir Roda 4 Klinik Bedah Plastik.....	48
Gambar 4.7 Grafik Persentase Durasi Parkir Roda 4 Klinik Bedah Plastik.....	50
Gambar 4.8 Layout Parkir Gedung Bedah Pusat Terpadu	51
Gambar 4.9 Layout Parkir Roda 2 GBPT	52
Gambar 4.10 Layout Parkir Roda 2 GBPT Kondisi Maksimum	53

Gambar 4.11 Pola Parkir Paralel GBPT	53
Gambar 4.12 Sirkulasi Parkir GBPT dalam Keadaan Normal ..	54
Gambar 4.13 Grafik Akumulasi Parkir Roda 2 GBPT	55
Gambar 4.14 Grafik Akumulasi Parkir Roda 4 GBPT	56
Gambar 4.15 Grafik Persentase Durasi Parkir Roda 4 GBPT ...	58
Gambar 4.16 Grafik Persentase Durasi Parkir Roda 2 GBPT ...	59
Gambar 4.17 Layout Parkir IRD	59
Gambar 4.18 Keadaan Parkir Roda 2 IRD pada kondisi maksimum	60
Gambar 4.19 Layout Parkir Roda 2 Maksimum IRD.....	60
Gambar 4.20 Grafik Akumulasi Parkir Roda 4 IRD	62
Gambar 4.21 Grafik Akumulasi Parkir Roda 2 IRD	63
Gambar 4.22 Grafik Persentase Durasi Parkir Roda 4 IRD	64
Gambar 4.23 Grafik Persentase Durasi Parkir Roda 2 IRD	65
Gambar 4.24 Layout Parkir Akses Karang Menjangan.....	66
Gambar 4.25 Layout dan Sirkulasi Parkir Zona A Karang Menjangan.....	67
Gambar 4.26 Layout Parkir Zona B Karang Menjangan.....	67
Gambar 4.27 Layout Parkir Zona C Karang Menjangan.....	68
Gambar 4.28 Keadaan Parkir Zona A dalam Keadaan Maksimum	69
Gambar 4.29 Kondisi Parkir Zona B pada Kondisi Maksimum	70
Gambar 4.30 Unit Ambulan Parkir di Zona C	71
Gambar 4.31 Parkir Paralel di Jalan Akses Menuju Zona C	71
Gambar 4.32 Grafik Akumulasi Parkir Roda 4 Akses Karang Menjangan.....	72
Gambar 4.33 Grafik Akumulasi Parkir Roda 2 Akses Karang Menjangan.....	73
Gambar 4.34 Grafik Persentase Durasi Parkir Roda 4 Akses Karang Menjangan	74
Gambar 4.35 Grafik Persentase Durasi Parkir Roda 2 Akses Karang Menjangan	75
Gambar 4.37 Koridor Pejalan Kaki	77
Gambar 5.1 Grafik Regresi Berdasarkan Jumlah Tempat Tidur	79

Gambar 5.2 Grafik Regresi Berdasarkan Jumlah SDM	80
Gambar 5.3 Denah Lahan Perencanaan.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keinginan Sarana Parkir.....	16
Tabel 2.2 Penentuan Satuan Ruang Parkir	22
Tabel 2.3 Penggolongan SRP Mobil Penumpang	23
Tabel 2.4 Lebar Jalur Gang	30
Tabel 2.5 Jarak Mobil ke Dinding (dalam cm)	31
Tabel 2.6 Hasil Analisis Kebutuhan Parkir Rumah Sakit di DKI Jakarta.....	33
Tabel 4.1 Akumulasi Parkir Roda 4 Klinik Bedah Plastik.....	48
Tabel 4.2 Durasi Parkir Roda 4 Klinik Bedah Plastik	49
Tabel 4.3 Akumulasi Parkir Roda 4 GBPT	55
Tabel 4.4 Akumulasi Parkir Roda 2 GBPT	56
Tabel 4.5 Durasi Parkir Roda 4 GBPT	57
Tabel 4.6 Durasi Parkir Roda 2 GBPT	58
Tabel 4.7 Akumulasi Parkir Roda 4 IRD	61
Tabel 4.8 Akumulasi Parkir Roda 2 IRD	62
Tabel 4.9 Durasi Parkir Roda 4 IRD	63
Tabel 4.10 Durasi Parkir Roda 2 IRD	64
Tabel 4.11 Akumulasi Parkir Roda 4 Akses Karang Menjangan	72
Tabel 4.12 Akumulasi Parkir Roda 2 Akses Karang Menjangan	73
Tabel 4.13 Durasi Parkir Roda 4 Akses Karang Menjangan.....	74
Tabel 4.14 Durasi Parkir Roda 2 Akses Karang Menjangan.....	75
Tabel 4.15 Data Jumlah Tempat Tidur RSUD Dr. Soetomo Periode 2011 – 2013.....	76
Tabel 4.16 Data Jumlah Tenaga Medis RSUD Dr. Soetomo Periode 2011 – 2015.....	76
Tabel 4.17 Jarak berjalan kaki dari lahan parkir menuju fasilitas RSUD	78
Tabel 5.1 Data Pertumbuhan SDM berdasarkan hasil regresi linear.....	81
Tabel 5.2 Rangkuman data parkir RSUD Dr. Soetomo	82
Tabel 5.3 Hasil Peramalan Akumulasi Parkir Maksimum	82

Tabel 5.4 Data Akumulasi Maksimum Rencana 83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat umumnya menggunakan kendaraan pribadi untuk mengunjungi rumah sakit. Rumah sakit perlu menyediakan fasilitas parkir yang memadai agar masyarakat dapat menyelesaikan urusannya di rumah sakit dengan nyaman. Selain masyarakat sebagai pasien, fasilitas parkir juga diharuskan untuk dapat menampung kendaraan bagi tenaga medis yang bekerja di lingkungan rumah sakit. Fasilitas parkir yang tidak memadai dapat mengurangi kinerja layanan rumah sakit. Bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan secara serius seharusnya tidak perlu lagi direpotkan oleh permasalahan seperti kehabisan ruang untuk parkir. Tenaga medis yang bekerja seharusnya tidak terhambat kinerjanya dikarenakan tidak mendapat ruang parkir yang memadai. Masyarakat juga seharusnya tidak mengalami kerugian atas kerusakan kendaraan pribadi dikarenakan buruknya pengaturan fasilitas parkir saat berkunjung ke rumah sakit. Oleh karena itu, perencanaan ruang parkir di lingkungan rumah sakit harus benar-benar diperhatikan secara matang.

Rumah sakit umum daerah (RSUD) Dr. Soetomo Surabaya, adalah rumah sakit umum terbesar milik pemerintah daerah provinsi Jawa Timur. Rumah sakit ini menempati tanah seluas 163.875 m² dengan luas bangunan sebesar 135.433 m². Sebagai rumah sakit dengan kelas A dan berakreditasi internasional, RSUD Dr. Soetomo menjadi rujukan utama bagi pasien-pasien yang berasal dari provinsi Jawa Timur dan Indonesia bagian timur. Rumah sakit ini memiliki 1.514 tempat tidur dengan berbagai tipe untuk merawat pasien. Sumber daya manusia yang bekerja di rumah sakit ini berjumlah 4.347 orang, 343 diantaranya adalah dokter (umum, spesialis, dll.), 1.850 orang tenaga medis (perawat, bidan, dll.), serta 2.154 orang tenaga non medis (informasi, humas, administrasi, dll.). Berdasarkan data

tahun 2015, RSUD Dr. Soetomo telah melayani 654.246 pasien dalam setahun. Fasilitas yang lengkap dan tingginya jumlah pasien yang harus dirawat berbading lurus dengan tingginya jumlah kendaraan yang harus ditampung di lingkungan RSUD Dr. Soetomo.

Rumah sakit ini telah menyediakan beberapa lahan parkir untuk menampung tingginya volume lalu lintas kendaraan yang berkunjung. Terdapat 10 pintu masuk rumah sakit yang memiliki fasilitas parkir. Fasilitas parkir terbagi atas 2 manajemen, yaitu parkir yang diatur sendiri oleh otoritas rumah sakit, dan yang diatur oleh operator pihak ketiga. Lahan parkir yang dikelola operator pihak ketiga berjumlah 6 lokasi yang semuanya memiliki palang pintu otomatis. Penggunaan sistem palang otomatis membuat pendataan kendaraan masuk, keluar serta pembatasan parkir akibat kelebihan kapasitas dapat dilakukan dengan lebih mudah. Tetapi tetap saja lahan parkir yang telah disediakan belum dapat menampung volume lalu lintas kendaraan yang ada.

RSUD Dr. Soetomo memiliki reputasi atas rendahnya kinerja fasilitas parkir yang dimiliki. Sering kali volume kendaraan yang tidak tertampung kedalam ruang parkir terpaksa parkir di badan jalan. Kendaraan yang parkir di pinggir jalan ini menjadi penyebab kemacetan pada jalan yang terletak di sekitar lingkungan rumah sakit. Sudah beberapa kali dilakukan tindakan oleh pihak berwajib terhadap kendaraan yang parkir pada badan jalan, dikarenakan peraturan larangan parkir yang berlaku pada ruas jalan di sekitar lingkungan rumah sakit. Permasalahan ruang parkir menjadi nilai buruk tersendiri bagi standar pelayanan yang diterapkan oleh manajemen rumah sakit.

Keterbatasan lahan yang ada membuat perencanaan fasilitas parkir tambahan menjadi terkendala. Keinginan manajemen rumah sakit untuk menambah fasilitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu penyebab pembangunan fasilitas parkir menjadi dikesampingkan. Selain itu, status sebagian besar gedung yang ada dalam lingkungan rumah sakit berstatus cagar budaya, sehingga sulit untuk melakukan peningkatan terhadap

desain gedung. Oleh karena itu, pada tugas akhir ini direncanakan sebuah gedung parkir sebagai solusi untuk menampung kelebihan volume kendaraan parkir. Gedung parkir direncanakan untuk dapat digunakan bagi seluruh pengunjung maupun pegawai rumah sakit. Gedung parkir akan dirancang untuk kebutuhan volume kendaraan selama 5 tahun.

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya mengandung permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam laporan Tugas Akhir. Adapun permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Berapakah volume kendaraan yang harus ditanggung oleh lahan parkir yang telah tersedia pada rumah sakit saat ini?
2. Bagaimana kondisi sirkulasi dan keteraturan lahan parkir saat ini terhadap volume kendaraan parkir?
3. Bagaimana rancangan fasilitas parkir yang tepat untuk menampung permasalahan kendaraan parkir di RSUD Dr. Soetomo?
4. Bagaimana jumlah SRP fasilitas parkir RSUD Dr. Soetomo masih sesuai untuk usia 5 tahun setelah pembangunan?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka ditetapkanlah beberapa tujuan yang menjadi landasan dari penulisan Tugas Akhir ini, yaitu :

1. Mendapatkan data karakteristik volume kendaraan yang menempati lahan parkir di lingkungan RSUD Dr. Soetomo.
2. Mengetahui kondisi sirkulasi dan keteraturan lahan parkir yang tersedia dan permasalahannya.
3. Merencanakan gedung parkir baru untuk menyelesaikan masalah parkir kendaraan sesuai dengan data lahan rencana dan volume kendaraan yang harus ditampung.

4. Memproyeksikan kondisi parkir RSUD Dr. Soetomo pada 5 tahun yang akan datang setelah dibangunnya fasilitas parkir baru.

1.4 Batasan Masalah

Agar Tugas Akhir ini memiliki arah yang jelas dalam pengerjaannya, maka diperlukan suatu batasan-batasan tertentu antara lain :

1. Lahan yang akan digunakan sebagai lokasi perencanaan adalah lahan kosong di jalan Airlangga
2. Tidak melakukan analisa struktur pada fasilitas parkir terencana.
3. Wilayah parkir yang ditinjau sebagai data dasar perencanaan dibatasi dengan pertimbangan jarak tempuh pejalan kaki dari gedung parkir rencana yang dijelaskan pada Bab 1.6.1.
4. Perencanaan parkir dengan menggunakan pola sudut 90°.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun penulisan dan penyusunan tugas akhir ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut :


1. Hasil survei dapat digunakan sebagai hasil evaluasi volume kendaraan parkir di area RSUD Dr. Soetomo saat ini.
2. Perencanaan fasilitas parkir dapat digunakan sebagai rekomendasi salah satu alternatif kebijakan pengurangan beban kendaraan pada lahan parkir di area RSUD Dr. Soetomo.

1.6 Lokasi Studi dan Perencanaan

Perencanaan dan survei dilakukan di area RSUD Dr. Soetomo, Surabaya, yang berbatasan dengan :

Batas Utara : Jalan Prof. Dr. Mustopo, dan Poltekkes Kementerian Kesehatan

- Batas Timur : Jalan Raya Karang Menjangan, Palang Merah Indonesia Jatim, Badan Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya, BPPOm kota Surabaya dan Pusat Pengembangan Kesehatan Kepariwisataan Jawa Timur
- Batas Selatan : Jalan Airlangga, dan BKKBN Provinsi Jawa Timur
- Batas Barat : Jalan Dharmawangsa




Gambar 1.1. Lokasi Area RSUD Dr. Soetomo Surabaya
Sumber: *Google Earth* (2018)

Pada Gambar 1.2 diperlihatkan lokasi lahan parkir eksisting yang ada di area RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Lahan-lahan parkir tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lahan Parkir Klinik Bedah Plastik

2. Lahan Parkir Gedung Bedah Pusat Terpadu
3. Lahan Parkir Instalasi Rawat Darurat
4. Lahan Parkir Basement Instalasi Rawat Jalan (Berpalang Pintu)
5. Lahan Parkir Pintu Akses Timur Karang Menjangan
6. Lahan Parkir Gedung Pusat Diagnostik Terpadu (Berpalang Pintu)
7. Lahan Parkir Gedung Instalasi Ginjal (Berpalang Pintu)
8. Lahan Parkir Utara Zona B (Berpalang Pintu)
9. Gedung Parkir Utara Zona A (Berpalang Pintu)



Gambar 1.2. Posisi Lahan Parkir di Lingkungan RSUD Dr. Soetomo Surabaya
Sumber: *Google Earth* (2018)

1.6.1 Detail Titik Survei

Titik survei untuk menghitung volume kendaraan parkir perlu direncanakan secara matang agar hasil survei dapat menggambarkan kondisi parkir secara keseluruhan. Dengan pertimbangan jauh jarak jalan kaki antara lokasi perencanaan dengan fasilitas tujuan, maka lahan parkir yang akan ditinjau juga dibatasi. Apabila waktu tempuh pejalan kaki maksimal dari gedung parkir rencana diasumsikan 5 menit, dengan kecepatan berjalan kaki rata-rata 3 km/jam maka radius fasilitas yang dapat dipindahkan volume parkirnya adalah yang berjarak 250 meter dari lahan rencana. Radius ini ditunjukkan oleh garis biru pada Gambar 1.2. Dari radius yang telah ditetapkan, terdapat 5 titik lahan parkir yang masuk kedalam area ini. Lahan parkir ini yang akan dijadikan dasar perencanaan gedung parkir baru. Lokasi parkir dan detail titik survei pada kelima titik parkir tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lahan Parkir Klinik Bedah Plastik

Lahan parkir klinik bedah plastik terdapat pada sisi selatan lingkungan RSUD dr. Soetomo. Berbatasan langsung dengan jalan Airlangga pada sisi selatan, gedung BKKBN pada sisi timur, serta rencana gedung Surabaya Organ Transplant Center pada sisi barat. Fasilitas RSUD yang berada pada posisi terdekat dari lahan parkir ini adalah klinik bedah plastik yang merupakan bagian dari Gedung Bedah Pusat Terpadu (GBPT). Berdasarkan fasilitas terdekat, maka lahan parkir ini kebanyakan digunakan oleh pasien serta dokter klinik bedah plastik. Selain itu lahan parkir ini juga digunakan oleh dokter spesialis bedah yang bekerja pada GBPT dan juga mahasiswa kedokteran yang mengambil pendidikan spesialis bedah. Lahan parkir ini memiliki satu jalur yang berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar sehingga bisa digunakan sebagai titik pengamatan arus kendaraan seperti yang ditunjukkan

pada Gambar 1.3. Lahan parkir ini digunakan untuk kendaraan roda 4 dan roda 2. Besaran area yang di tempati oleh lahan parkir ini dapat dilihat pada Gambar 1.4.



Gambar 1.3. Pintu Masuk Lahan Parkir Klinik Bedah Plastik
Sumber: pribadi (2016)



Gambar 1.4. Aerial View Lahan Parkir Klinik Bedah Plastik
Sumber: Google Earth (2018)

2. Lahan Parkir Gedung Bedah Pusat Terpadu

Lahan parkir ini terletak pada sisi barat dari RSUD. Berbatasan dengan lahan parkir Graha Amerta di sisi selatan, jalan Dharmawangsa di sisi barat, dan lahan parkir Instalasi Rawat Darurat pada sisi utara. Lahan parkir ini biasa digunakan oleh beberapa pasien maupun dokter spesialis bedah. Selain itu lahan parkir digunakan oleh perawat yang bekerja pada instalasi bedah maupun instalasi rawat darurat. Terdapat satu pintu yang berfungsi sebagai jalur keluar masuk kendaraan roda 4 maupun roda 2 menuju lahan parkir sehingga dapat digunakan sebagai titik pengamatan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.5. Lahan parkir ini menempati areal pelataran Gedung Pusat Terpadu seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.6.



Gambar 1.5. Pintu Masuk Lahan Parkir Gedung Bedah Pusat Terpadu

Sumber: pribadi (2016)



Gambar 1.6. Aerial View Lahan Parkir Gedung Bedah Pusat Terpadu


Sumber: *Google Earth* (2018)

3. Lahan Parkir Instalasi Rawat Darurat

Lahan parkir ini juga terletak pada sisi barat lingkungan RSUD. Berbatasan dengan lahan parkir GBPT di sisi selatan, lahan parkir Pusat Diagnostik di utara dan jalan Dharmawangsa di sisi barat. Terdapat 2 pintu untuk masuk dan keluar lingkungan Instalasi Rawat Darurat dimana roda 4 disediakan lahan parkir secara diagonal dan roda 2 memiliki area khusus untuk parkir di dalam lingkungan IRD. Posisi surveyor perlu dibagi dua untuk survei masuk kendaraan roda 2 dan 4 seperti gambar, serta survei keluar kendaraan roda 2 dan 4 seperti pada Gambar 1.7. Besaran area yang diperlukan sebagai lahan parkir ini dapat dilihat pada Gambar 1.8.



Gambar 1.7. Pintu Masuk Lahan Parkir Instalasi Rawat Darurat
Sumber: pribadi (2016)



Gambar 1.8. Aerial View Lahan Parkir Instalasi Rawat Darurat
Sumber: Google Earth (2018)

4. Lahan Parkir Pintu Akses Timur

Pintu Akses Timur merupakan pintu akses utama lingkungan RSUD Dr. Soetomo melalui sisi timur atau jalan Karang Menjangan. Pintu akses ini merupakan akses masuk bagi pengguna kepentingan fasilitas-fasilitas yang berada di sisi timur RSUD seperti instalasi jiwa, sekolah keperawatan, serta unit jenazah. Terdapat 3 pusat area parkir yang dapat diakses melalui jalur ini. Penempatan surveyor direncanakan pada titik pintu masuk seperti yang terlihat pada Gambar 1.9. Lahan yang dapat diakses oleh pintu ini serta area yang menjadi lahan bagi kendaraan untuk parkir ditunjukkan pada Gambar 1.10.



Gambar 1.9. Pintu Masuk Lahan Parkir via Akses Timur

Sumber: pribadi (2016)



Gambar 1.10. Aerial View Lahan Parkir Akses Timur

Sumber: *Google Earth* (2016)

5. Lahan Parkir Graha Amerta

Gedung Graha Amerta merupakan fasilitas kelas utama yang dimiliki oleh RSUD Dr. Soetomo. Berbatasan dengan jalan Airlangga di selatan, jalan Dharmawangsa di sisi barat, rencana gedung Surabaya *Organ Transplant Center* di timur dan gedung bedah pusat terpadu di utara. Walaupun gedung ini merupakan bagian dari RSUD Dr. Soetomo, namun areal dari gedung graha amerta merupakan areal khusus dengan tanpa akses langsung menuju area utama RSUD dan terdapat pembatas

berupa pagar di sekitar gedung. Karena tidak ada akses yang memungkinkan bagi pengendara yang akan parkir dari lahan rencana menuju gedung ini, maka lahan parkir graha amerta tidak diikut sertakan didalam rencana penelitian.

1.6.2 Detail Lokasi Perencanaan

RSUD Dr. Soetomo saat ini hanya memiliki sebidang tanah kosong yang berada di selatan areal rumah sakit, atau lebih tepatnya sekarang digunakan sebagai lahan parkir bagi klinik bedah plastik. Lahan ini berukuran 6156m^2 berdasarkan pengamatan melalui aplikasi *Google Earth*. Tampak atas dari lahan yang akan dijadikan lokasi perencanaan diperlihatkan pada Gambar 1.11.



Gambar 1.11. Aerial View Lokasi Lahan Perencanaan Gedung Parkir

Sumber: *Google Earth* (2018)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Parkir

Kendaraan tidak mungkin bergerak terus-menerus, akan ada waktunya kendaraan itu harus berhenti, baik itu bersifat sementara maupun bersifat lama atau biasa yang disebut parkir. Banyak permasalahan lalu lintas ditimbulkan karena perparkiran. Jika dimanfaatkan dengan baik dengan kebijakan-kebijakan tertentu yang direncanakan secara matang, maka perparkiran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengelola lalu lintas.

Fasilitas parkir harus tersedia di tempat tujuan (perkantoran, perbelanjaan, tempat hiburan atau rekreasi dan lain-lain) dan di rumah (berupa garasi atau latar parkir). Apabila tidak tersedia, maka ruang jalan akan menjadi tempat parkir, yang berarti mengurangi lebar efektif jalan dan dengan sendirinya mengurangi lebar efektif jalan dan kapasitas ruang yang bersangkutan. Akibat selanjutnya adalah kemacetan lalu lintas (Warpani, 2002).

Peran fasilitas parkir dalam sistem transportasi dapat dilihat fungsinya dalam menyediakan tempat-tempat tujuan perjalanan dari pergerakan lalu lintas. Masalah yang timbul pada fasilitas parkir apabila kebutuhan parkir tidak sesuai atau melebihi kebutuhan parkir yang tersedia adalah kendaraan tidak tertampung sehingga akan mengganggu kelancaran arus lalu lintas pada ruas jalan sekitarnya.

2.2. Kebutuhan Ruang Parkir

Perparkiran berkaitan erat dengan kebutuhan ruang, sedangkan ketersediaan ruang terutama di daerah perkotaan sangat terbatas tergantung pada luas wilayah kota, tata guna lahan dan bagian wilayah kota. Dengan demikian perencanaan fasilitas parkir adalah suatu metoda perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas parkir kendaraan. Untuk

merencanakan fasilitas parkir maka besarnya kebutuhan perlu diketahui. Ketiadaan fasilitas parkir (pelataran atau gedung) didalam kota, menyebabkan jalan menjadi tempat parkir, yang berarti mengurangi lebar efektif jalan dan dengan sendirinya menurunkan kapasitas ruas jalan yang bersangkutan.

Luas yang dibutuhkan untuk pelataran parkir bergantung pada dua hal pokok yaitu kendaraan yang diperkirakan parkir dan sudut parkir. Sudut parkir yang umumnya digunakan adalah 0° , 30° , 45° , 60° dan 90° .

Pada hakikatnya orang selalu meminimumkan usaha atau kerja untuk maksud tertentu, misalnya pengguna kendaraan selalu ingin memarkir kendaraan sedekat mungkin dengan tempat tujuannya agar tidak perlu jauh berjalan kaki. Jadi mudah dipahami apabila di sekitar pusat kegiatan selalu banyak dijumpai kendaraan parkir. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa kebutuhan tempat parkir adalah fungsi dari kegiatan (Warpani, 1990)

Setiap pelaku lalu lintas mempunyai kepentingan yang berbeda dan menginginkan fasilitas parkir yang sesuai dengan kepentingannya. Keinginan para pemarkir ini perlu diperhitungkan oleh penyedia tempat parkir dalam merencanakan dan merancang fasilitas parkir (Tabel 2.1)

Tabel 2.1 Keinginan Sarana Parkir

Pelaku Lalu Lintas	Keinginan
Perseorangan (pemarkir)	bebas, mudah mencapai tempat tujuan
Pemilik Toko (pemarkir)	mudah bongkar muat, menyenangkan pembeli
Kendaraan Umum	dikhususkan/terpisah agar aman, untuk naik-turun penumpang mudah keluar-masuk agar dapat menepati jadwal perjalanan
Kendaraan Barang	mudah bongkar muat, bisa parkir berjajar jika perlu

Kendaan yang Bergerak	bebas parkir, tanpa hambatan
Pengusaha Parkir (pemarkir)	parkir bebas, pelataran selalu penuh, frekuensi parkir tinggi
Ahli perlalulintasan	melayani setiap pengguna jalan, mengusahakan kelancaran lalu lintas

Sumber : Warpani, 1990

2.3. Penyediaan Fasilitas Parkir

Penyediaan fasilitas parkir kedaraan di perkotaan pada prinsipnya dapat dilakukan di badan jalan dan di luar badan jalan dengan persyaratan tertentu. Fungsi ruas jalan dari sisi pandang transportasi dapat dibagi dalam tiga bagian pokok yaitu untuk pergerakan lalu lintas kendaraan, untuk keperluan pergerakan lalu lintas pejalan kaki serta untuk keperluan berhenti atau parkir.

Fungsi ini apabila dikaitkan dengan masalah parkir maka akan didapatkan konsep-konsep dasar sebagai berikut : (Munawar, 2005)

- Jalan Arteri, fungsi utama dari pemanfaatan ruang jalan khususnya perkerasan jalan adalah untuk pergerakan arus lalu lintas kendaraan sehingga lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan arteri dibatasi seminimal mungkin.
- Jalan kolektor, fungsi utama dari pemanfaatan ruang jalan khususnya perkerasan jalan adalah untuk pergerakan arus lalu lintas kendaraan tetapi masih dimungkinkan parkir kendaraan di badan jalan.
- Jalan lokal, pelayanan parkir kendaraan lebih diutamakan namun demikian kelancaran arus lalu lintas juga harus diperhatikan.

Sedangkan menurut Warpani (2002), jalan berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi :

- Arteri Primer, yaitu jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua.

- Arteri Sekunder, yaitu jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan lainnya, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
- Kolektor Primer, yaitu jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua lainnya atau kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga.
- Kolektor Sekunder, yaitu jalan yang menghubungkan antara pusat jenjang kedua atau antara pusat jenjang kedua dengan ketiga.
- Lokal Primer, yaitu jalan yang menghubungkan persil dengan kota pada semua jenjang.
- Lokal Sekunder, yaitu jalan yang menghubungkan pemukiman dengan semua kawasan sekunder.

2.4. Pengendalian Parkir

Perparkiran dapat digunakan sebagai alat pengendali lalu lintas, melalui kebijakan daerah bebas parkir dan/atau pembatasan parkir. Pada daerah bebas parkir, sepanjang ruas jalan tertentu diterapkan larangan parkir.

Menurut Warpani (2002) tempat yang diterapkan larangan parkir yaitu :

- a. Sekitar tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan.
- b. Jalur khusus pejalan
- c. Tikungan tertentu
- d. Jembatan
- e. Dekat perlintasan sebidang dan persimpangan
- f. Di muka pintu keluar masuk pekarangan
- g. Berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis
- h. Jalan sempit
- i. Terowongan
- j. Tempat konsentrasi pejalan

- k. Lajur prioritas
- l. Puncak tanjakan

Pada tempat-tempat tertentu (tempat parkir dan badan jalan) dapat diterapkan kebijakan pembatasan waktu parkir agar :

- a. SRP yang tersedia dapat digunakan secara efisien atau sebanyak-banyaknya kendaraan dapat peluang untuk parkir di tempat tersebut.
- b. Ruang jalan yang tersita untuk fasilitas parkir dapat memberikan manfaat maksimum dan mendorong pengguna jalan untuk memarkir kendaraannya diluar jalan.

Sebagai bagian dari kegiatan pembinaan dan pengawasan parkir adalah pengendalian. Kegiatan Pengendalian parkir meliputi : (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1998)

- a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan parkir. Pemberian arahan dan petunjuk dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen parkir, dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan.
- b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan parkir.

2.5. Metode untuk Menentukan Kebutuhan Parkir

Untuk menentukan jumlah ruang parkir dipakai metode mencari selisih terbesar antara keberangkatan dan kedatangan (akumulasi maksimum) dari suatu interval pengamatan. Dalam analisa sebuah tempat parkir perlu ditinjau beberapa parameter penting yaitu (Munawar, 2004)

- Akumulasi parkir merupakan jumlah kendaraan yang diparkir di suatu tempat pada waktu tertentu, dan dapat dibagi sesuai dengan kategori jenis maksud perjalanan. Perhitungan akumulasi parkir dapat menggunakan rumus:

$$\text{Akumulasi} = Ei - Ex \quad \dots \quad (2.1)$$

Dimana :

Ei = Entry (kendaraan yang masuk lokasi)

Ex = Exit (kendaraan yang keluar lokasi)

Bila sebelum pengamatan sudah terdapat kendaraan yang parkir maka banyaknya kendaraan yang telah diparkir dijumlahkan dalam harga akumulasi parkir yang telah dibuat, sehingga persamaannya menjadi :

$$\text{Akumulasi} = Ei - Ex + X \quad \dots \quad (2.2)$$

Dimana :

X = jumlah kendaraan yang telah diparkir sebelum pengamatan.

- Volume Parkir menyatakan jumlah kendaraan yang termasuk dalam beban parkir (yaitu jumlah kendaraan per periode tertentu, biasanya per hari). Waktu yang digunakan kendaraan untuk parkir, dalam menit atau jam-jaman, menyatakan lama parkir.
- Durasi Parkir adalah rentang waktu sebuah kendaraan parkir di suatu tempat (dalam satuan menit atau jam). Nilai durasi parkir dapat diperoleh dengan rumus :

$$\text{Durasi} = \text{Extine} - \text{Entime} \quad \dots \quad (2.3)$$

Dimana :

Extime = waktu saat kendaraan keluar dari lokasi parkir.

Entime = waktu saat kendaraan masuk ke lokasi parkir.

- Pergantian parkir (*parkir turnover*) adalah tingkat penggunaan ruang parkir dan diperoleh dengan membagi volume parkir dengan jumlah ruang-ruang parkir untuk satu periode tertentu. Besarnya *turnover* parkir ini diperoleh dengan rumus (2.4) :

$$\text{turnover} = \frac{\text{Jumlah total volume parkir}}{\text{Ruang parkir tersedia} \times \text{lama periode studi}} \quad \dots \dots \dots \quad (2.4)$$

- Indeks parkir adalah ukuran yang lain untuk menyatakan penggunaan panjang jalan dan dinyatakan dalam persentase ruang yang ditempati oleh kendaraan parkir.

$$\text{Indeks Parkir} = \frac{\text{Akumulasi Parkir} \times 100 \%}{\text{Ruang Parkir tersedia}} \quad \dots \dots \dots \quad (2.5)$$

- Kebutuhan ruang parkir adalah perhitungan untuk menghitung kebutuhan parkir sesuai dengan akumulasi parkir.
- $\text{KRP} = F1 \times F2 \times \text{Volume Parkir Harian}$ (2.6)

Keterangan :

$F1 =$ Persentase antara akumulasi parkir maksimum dengan akumulasi parkir total.

$F2 =$ Faktor fluktuasi

2.6. Satuan Ruang Parkir

Satuan ruang parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau

sepeda motor), termasuk dimensi, ruang bebas dan lebar bukaan pintu kendaraan. Satuan ruang parkir digunakan untuk mengukur kebutuhan ruang parkir.

Penentuan satuan ruang parkir dibagi atas tiga jenis kendaraan dan berdasarkan penentuan satuan ruang parkir untuk mobil penumpang diklasifikasikan menjadi 3 golongan, seperti pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Penentuan Satuan Ruang Parkir

Jenis Kendaraan	Satuan Ruang Parkir (m ²)
a. Mobil Penumpang Golongan I	2.30 x 5.00
Mobil Penumpang Golongan II	2.50 x 5.00
Mobil Penumpang Golongan III	3.00 x 5.00
Bus/Truk	3.40 x 12.50
Sepeda Motor	0.75 x 2.00

Sumber : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1998)

Penggolongan satuan ruang parkir mobil penumpang berdasar kepada lebar bukaan pintu. Lebar bukaan pintu ditentukan berdasarkan jenis peruntukan gedung tempat diselenggarakannya kegiatan perparkiran. Kriteria penggolongan ini dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Penggolongan SRP Mobil Penumpang


Jenis Bukaan Pintu	Pengguna dan/atau Peruntukan Fasilitas Parkir	GOL
Pintu depan/belakang terbuka tahap awal 55 cm	- Karyawan/Pekerja Kantor - Tamu/pengunjung pusat kegiatan perkantoran, perdagangan, pemerintahan, Universitas	I

Jenis Bukaan Pintu	Pengguna dan/atau Peruntukan Fasilitas Parkir	GOL
Pintu depan/belakang terbuka tahap penuh 75 cm	- Pengunjung tempat Olahraga, pusat hiburan/rekreasi, hotel, pusat perdagangan eceran/swalayan, Rumah sakit, bioskop	II
Pintu depan terbuka penuh dan ditambah untuk pergerakan kursi roda	- Orang cacat	III

Sumber : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1998)

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1998) uraian mengenai penentuan satuan ruang parkir (SRP) untuk masing-masing kendaraan adalah sebagai berikut :

1. Satuan Ruang Parkir untuk Mobil Penumpang



Gambar 2.1. SRP untuk mobil penumpang (dalam cm)

Sumber : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 1998

Keterangan :

B = lebar total kendaraan

L = panjang total kendaraan

O = lebar bukaan pintu

a1, a2 = jarak bebas

R = jarak bebas arah lateral

Bp = lebar SRP
 Lp = panjang SRP

- a. Gol. I : B = 170 cm a1 = 10 cm
 O = 55 cm L = 470 cm
 R = 50 cm a1 = 20 cm

Dalam hal ini,

$$Bp = 230 \text{ cm} = B + O + R \dots\dots\dots (2.11)$$

$$Lp = 500 \text{ cm} = L + a1 + a2 \dots\dots\dots (2.12)$$

- b. Gol. II : B = 170 cm a1 = 10 cm
 O = 75 cm L = 470 cm
 R = 50 cm a1 = 20 cm

Dalam hal ini,

$$Bp = 250 \text{ cm} = B + O + R \dots\dots\dots (2.13)$$

$$Lp = 500 \text{ cm} = L + a1 + a2 \dots\dots\dots (2.14)$$


- c. Gol. III : B = 170 cm a1 = 10 cm
 O = 80 cm L = 470 cm
 R = 50 cm a1 = 20 cm

Dalam hal ini,

$$Bp = 300 \text{ cm} = B + O + R \dots\dots\dots (2.13)$$

$$Lp = 500 \text{ cm} = L + a1 + a2 \dots\dots\dots (2.14)$$

2. Satuan Ruang Parkir (SRP) Bus / Truk




Gambar 2.2. SRP Bus / Truk (dalam cm)

Sumber : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 1998

Dalam hal ini, Satuan Ruang Parkir yang dibutuhkan untuk satu (1) unit Bus adalah ruangan dengan lebar $B_p = 340$ cm, dan panjang $L_p = 1260$ cm.

3. Satuan Ruang Parkir Sepeda Motor



Gambar 2.3. SRP Sepeda Motor (dalam cm)

Sumber : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 1998

Dalam hal ini, Satuan Ruang Parkir yang dibutuhkan untuk satu (1) unit sepeda motor adalah ruangan dengan lebar $B_p = 75$ cm, dan panjang $L_p = 200$ cm.

2.7. Desain Fasilitas Parkir

Perencanaan fasilitas parkir perlu mempertimbangkan beberapa hal sebelum memutuskan bentuk desain yang akan diimplementasikan. Sebagai sebuah fasilitas transportasi, perencanaan fasilitas parkir dipengaruhi oleh data tarikan perjalanan. Tarikan perjalanan yang besar akan membutuhkan ruang parkir yang besar pula. Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1998) ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan sebelum mendesain fasilitas parkir, seperti :

1. Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD)
2. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas

3. Kelestarian lingkungan
4. Kemudahan bagi pengguna jasa
5. Tersedianya tata guna lahan
6. Letak antara jalan akses utama dan daerah yang dilayani

Setelah mempertimbangkan beberapa faktor sebelumnya, maka dapat diputuskan desain fasilitas parkir yang akan diimplementasikan. Ada beberapa model fasilitas parkir yang dapat diimplementasikan yaitu parkir *off-street* yang menggunakan badan jalan sebagai fasilitas parkir, taman parkir menggunakan lahan kosong yang tersedia sebagai fasilitas parkir dengan beberapa pengaturan, dan gedung khusus yang digunakan hanya sebagai fasilitas parkir.

Parkir yang menggunakan badan jalan atau yang biasa disebut *off-street* parking adalah sistem parkir dimana kendaraan datang akan parkir tepat di jalan akses sebuah fasilitas. Umumnya parkir jenis ini menggunakan bahu jalan khusus atau bahu jalan yang telah direncanakan sebagai lokasi parkir. Kekurangan dari parkir ini adalah apabila diterapkan pada daerah dengan lalu lintas padat, dapat mempengaruhi kepadatan arus yang berpotensi menimbulkan kemacetan. Untuk mengatasi hal ini, perencanaan taman parkir diluar badan jalan sangat diperlukan.

Fasilitas tujuan arus kendaraan terkadang memiliki permasalahan ketersediaan lahan. Apalagi bagi fasilitas-fasilitas penting seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, maupun kantor pemerintahan. Jumlah kendaraan yang harus ditampung tidak sebanding dengan lahan yang tersedia. Hal ini kemudian dapat diatasi dengan membangun gedung parkir sebagai sarana lahan parkir vertikal, sehingga dengan lahan terbatas, kendaraan yang dapat ditampung dapat lebih banyak.


2.8. Gedung Parkir

Perencanaan gedung parkir dipilih sebagai solusi permasalahan keterbatasan lahan dan banyaknya kendaraan yang harus ditampung. Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan

Darat (1998), terdapat beberapa aspek desain yang harus diperhatikan dalam merencanakan gedung parkir, yaitu :

1. Tata Letak Gedung Parkir
2. Tanjakan Ramp
3. Radius dan Lebar Ramp
4. Penahan Roda
5. Sirkulasi Antar Lantai

Tata letak gedung parkir berhubungan dengan bagaimana susunan lantai gedung dan jalan akses masuk kendaraan untuk parkir. Berikut adalah beberapa model desain tata letak gedung parkir menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1998),



Gambar 2.4. Tata Letak Gedung Parkir
Sumber : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 1998

Tata letak lantai gedung parkir terbagi atas dua bagian utama, yaitu lantai parkir dan *ramp*. Lantai Parkir adalah lantai bangunan dimana kendaraan akan parkir, sedangkan *ramp* adalah lantai bangunan tempat akses kendaraan menuju lantai parkir. Susunan lantai parkir maupun *ramp* dapat bervariasi tergantung kebutuhan parkir dan ketersediaan lahan.

Pada Gambar 2.4 (a) ditampilkan bentuk tata letak lantai parkir dengan *ramp* terpisah pada sisi gedung yang lain (*external ramp*). Gambar 2.4 (b, c, d) memperlihatkan tata letak gedung dengan lantai parkir terpisah. Lantai parkir terpisah dibuat untuk meningkatkan kapasitas parkir dengan membuat lantai yang tersusun berseling. Tata letak gedung seperti ini menggunakan *ramp* yang khusus mengantarkan kendaraan menuju lantai parkir yang berbeda. *Ramp* dapat berupa akses berbeda antara kendaraan masuk dan keluar (seperti pada Gambar 2.4 c, dan d) dengan panjang jalan yang lebih pendek atau *ramp* yang memadukan akses masuk dan keluar (seperti pada Gambar 2.4 b). Tata letak dengan lantai terpisah memiliki kekurangan yaitu jarak pandang pengemudi kendaraan yang datang menuju ruang parkir sempit atau terbatas.


Tata letak umum berikutnya adalah tata letak lantai parkir yang juga berfungsi sebagai *ramp* seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.4 e sampai dengan gambar 2.4 f. Pada Gambar 2.4 e diperlihatkan bentuk tata letak lantai menerus dengan jalan satu arah dan arah jalan keluar dengan *ramp* tersendiri. Karena menggunakan sisi jalan sebagai ruang parkir, bentuk tata letak ini tidak disarankan untuk gedung parkir dengan kapasitas diatas 500 SRP agar bentuk gedung tidak terlalu panjang. Gambar 2.4 h, memperlihatkan desain tata letak lantai plat horizontal dengan salah satu bagiannya didesain untuk jalur *ramp* di bagian dalam. Keseluruhan tata letak lantai parkir yang telah dijelaskan sebelumnya di sarankan untuk memiliki tinggi ruang atap minimal 2.5 meter tiap antar lantainya.

2.8.1. Tanjakan Ramp

Ketinggian elevasi *ramp* perlu direncanakan agar memenuhi aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna gedung parkir. Ketinggian ini dipengaruhi oleh tata letak lantai yang dipilih dan peruntukan *ramp*. Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1998), tinggi elevasi *ramp* yang disarankan dapat di kategorikan sebagai berikut:

1. Apabila *ramp* digunakan sebagai tempat ruang parkir kendaraan, maksimum kemiringan 4%.
2. Apabila *ramp* digunakan sebagai tempat pejalan kaki, maksimum kemiringan 10%
3. Apabila *ramp* hanya digunakan sebagai akses jalan masuk dan keluar, maksimum kemiringan 15% walaupun kemiringan sampai 20% masih diijinkan.

Untuk mengantisipasi terjadinya benturan kendaraan terhadap lantai tanjakan, maka diharuskan membuat tanjakan peralihan di awal dan di akhir lantai *ramp* dengan panjang setengah dari panjang *ramp*. Berikut adalah grafik hubungan antara tinggi dengan panjang landasan *ramp*.



Gambar 2.5. Grafik Tinggi dan Panjang ramp
Sumber : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 1998

2.8.2. Radius dan Lebar Ramp

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1998), *ramp* dapat dirancang dengan bentuk linear (lurus) maupun spiral (helikal). Lebar *ramp* dengan desain linear disarankan untuk memiliki lebar 3.5 meter untuk *ramp* yang memiliki satu arah dan 6.5 meter untuk *ramp* dua arah. Apabila menggunakan pembatas (separator) sebagai pembatas antara kedua arah, masing-masing jalur minimal memiliki lebar 3.5 meter. Tanjakan dengan bentuk rancang helikal, disarankan memiliki radius lebar 10.5 sampai 11.5 meter dan minimal 9.7 meter. Lebar jalur kendaraan sebaiknya antara 4.2 sampai 5.4 meter.

2.8.3. Pola dan Sirkulasi Parkir

Ruang parkir atau yang disebut modul dapat disusun sedemikian rupa sesuai pola yang dikehendaki agar dapat menyesuaikan dengan kapasitas yang hendak dicapai dan efisiensi penggunaan lahan yang optimal. Pola modul dapat disusun secara tegak lurus (bersudut 90°) atau secara diagonal (bersudut 30°, 45°, 60°). Pemilihan sudut modul dapat mempengaruhi jumlah modul yang dapat ditampung dalam satu luasan lahan dan membutuhkan lebar gang yang berbeda. Adapun lebar gang yang disarankan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1998), adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Lebar Jalur Gang

SRP	Lebar Jalur Gang (m)							
	< 30°		< 45°		< 60°		< 90°	
	1 arah	2 arah	1 arah	2 arah	1 arah	2 arah	1 arah	2 arah
a. SRP mobil pnp 2.5 m x 5.0 m	3	6	3	6	5,1	6	6	8 8 **
b. SRP mobil pnp 2.5 m x 5.0 m	3,5 **	6,5 **	3,6 **	6,5 **	5,1 **	6,5 **	6,5 **	8 8 **

SRP	Lebar Jalur Gang (m)							
	< 30°		< 45°		< 60°		< 90°	
	1 arah	2 arah	1 arah	2 arah	1 arah	2 arah	1 arah	2 arah
c. SRP sepeda motor 0.75 m x 3.0 m	3	6	3	6	4,6	6	6	1,6 1,6 **
d. SRP bus/truk 3.40 m x 12.5 m	3,5 **	6,5 **	3,5 **	6,5 **	4,6 **	6,5 **	6,5 **	9,5

Keterangan :

** Lebar Gang yang memiliki jalur pejalan kaki

Sumber : Direktorat Jendral Perhubungan Darat (1998)

Setiap modul dalam sebuah gedung parkir, memerlukan penahan roda yang berfungsi untuk menghindari mobil dari menabrak dinding. Ketinggian penahan roda yang sisarankan adalah 15 cm. Untuk menghindari kerusakan kendaraan, sebaiknya didesain jarak aman antara kendaraan dan dinding pembatas.

Tabel 2.5 Jarak Mobil ke Dinding (dalam cm)

Jenis parkir	Jarak Mobil ke Dinding (cm)			
	< 30°	< 40°	< 60°	< 90°
Parkir Mundur	80	98	115	122
Parkir Maju	58	65	75	72

Sumber : Direktorat Jendral Perhubungan Darat (1998)

2.9. Regresi Linier Sederhana

Regresi Linear merupakan proses pengukuran hubungan antara dua variable atau lebih yang dinyatakan dengan bentuk hubungan dan fungsi. Untuk menentukan bentuk hubungan regresi diperlukan minimal dua variable. Yaitu variabel bebas yang diberi simbol (X) dan variabel tidak bebas diberi symbol (Y).

2.9.1. Persamaan Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.

Rumus regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y' = a + bX \dots \quad (2.7)$$

Keterangan:

Y' = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

X = Variabel independen

a = Konstanta (nilai Y' apabila X = 0)

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

Melalui langkah-langkah dalam metode regresi dengan menggunakan alat bantu Microsoft Excel akan diperoleh persamaan koefisien regresi, sehingga masing-masing konstanta akan diperoleh dan dianalisa (Tamin,2000).

2.10. Penelitian Terdahulu

Perencanaan fasilitas parkir, terutama bagi rumah sakit, sangat penting bagi keberlangsungan pelayanan yang dijalankan. Oleh karena itu, penelitian mengenai volume kendaraan yang parkir di rumah sakit menjadi salah satu topik yang cukup menjadi pusat perhatian dalam teknik sipil. Beberapa penelitian telah dilaksanakan untuk menganalisis bangkitan perjalanan yang dihasilkan oleh rumah sakit. Data penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk perencanaan *demand* lalu lintas parkir.

Yadjid (2007) dalam thesisnya menganalisis kebutuhan parkir pada rumah sakit umum milik pemerintah di DKI Jakarta. Analisis yang digunakan adalah analisis korelasi antara fasilitas yang dimiliki rumah sakit dengan jumlah kendaraan yang membutuhkan ruang parkir. Penelitian diadakan pada 5 rumah sakit kelas B di provinsi DKI Jakarta. Analisis regresi linier menghasilkan kesimpulan bahwa kebutuhan parkir mobil berjalan relevan dengan jumlah pegawai non medis, dimana setiap 1 pegawai non medis yang dimiliki rumah sakit akan membangkitkan 0,32 kebutuhan ruang parkir mobil. Hasil analisis kebutuhan ruang parkir mobil didapat dari persamaan regresi $y = -91,7868 + 0,6252X$ dengan nilai $R^2 = 0,883$. Berikut adalah rangkuman kesimpulan berdasarkan hasil penelitian:

Tabel 2.6 Hasil analisis kebutuhan parkir rumah sakit di DKI Jakarta

Parameter (Y)	Variabel Bebas (X)	Persamaan Regresi	R^2	Perbandingan
Kebutuhan Parkir Mobil	Jumlah Pegawai	$Y = -91,7868 + 0,6252X$	0,883	1:0,32
Kebutuhan Parkir Motor	Jumlah Dokter	$Y = -96,4473 + 4,6011X$	0,878	1:3,26
Durasi parkir mobil	Jumlah Dokter	$Y = 187,6203 - 1,4078X$	0,971	
Durasi parkir motor	Jumlah Dokter	$Y = 22,9493 + 7428,73/X$	0,917	

Sumber : Yadjid (2007)


“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Diagram Alir

Diagram Alir penelitian merupakan kerangka kegiatan yang terstruktur untuk menampilkan urutan kerja yang sistematis dan menggambarkan analisis yang dikerjakan dari awal sampai didapatkan hasil yang diharapkan seperti pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian

3.2. Rancangan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menrencanakan gedung parkir baru sebagai solusi meningkatnya volume kendaraaan parkir di lingkungan RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Dalam merencanakan gedung parkir, dibutuhkan informasi mengenai jumlah kebutuhan parkir yang akan diterjemahkan kedalam kebutuhan satuan ruang parkir atau SRP. Data mengenai kebutuhan parkir didapat dari selisih terbesar antara kendaraan masuk dan kendaraan keluar area parkir yang tersedia. Data ini diperoleh melalui kegiatan survei kendaraan dari pintu masuk lahan parkir yang tersedia.

Survei kendaraan masuk dilakukan dengan menggunakan metode catat nomor plat kendaraan masuk dan keluar pada pintu lahan parkir. Survei plat nomor dilakukan dengan interval setiap 15 menit berdasarkan jam operasional lahan parkir. Survei akan dilakukan pada lahan parkir yang tidak memiliki palang pintu otomatis sehingga tidak terjadi pencatatan data masuk dan keluar. Adapun lahan parkir yang dimaksud adalah:

1. Pintu masuk Akses Timur Jalan Karang menjangan
2. Pintu masuk klinik bedah plastik
3. Pintu masuk Gedung Bedah Pusat Terpadu
4. Pintu masuk Instalasi Rawat Darurat

Kegiatan ini akan menghasilkan data akumulasi parkir pada keempat lahan parkir yang disebutkan di atas. Data karakteristik lahan parkir yang menggunakan palang pintu otomatis akan diperoleh dengan menggunakan metode pinjam data terhadap perusahaan operator parkir.

Selain data mengenai keadaan parkir saat ini, dibutuhkan juga data mengenai pertumbuhan jumlah pasien dan fasilitas rumah sakit yang akan digunakan sebagai data acuan untuk melakukan analisa regresi terhadap pertumbuhan kebutuhan parkir. Analisa regresi ini berguna untuk memproyeksikan kebutuhan parkir di 5 tahun mendatang. Dengan adanya data kebutuhan parkir hingga 5 tahun mendatang, diharapkan perencanaan bisa menjadi lebih efektif dengan tidak hanya

mengakomodir kebutuhan saat ini, tetapi juga kebutuhan di masa yang akan datang.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Data yang akan dijadikan dasar perencanaan perlu diperoleh melalui metode yang akurat. Untuk itu jenis data yang dibutuhkan perlu dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan cara memperolehnya. Data-data tersebut antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan aktifitas yang terjadi di lapangan. Data-data yang termasuk kedalam kelompok data primer yang dibutuhkan dalam perencanaan ini adalah:

- Data karakteristik parkir. Diperoleh melalui survei pencatatan plat nomor di lokasi parkir yang tidak terdata dengan baik. Terdapat 4 titik survei sesuai yang telah dijelaskan dalam rancangan penelitian.
- Data kapasitas parkir yang tersedia saat ini. Data diperoleh dengan menghitung luas fasilitas parkir objek pengamatan untuk mendapatkan besaran kapasitas parkir normal sesuai pedoman perencanaan dan pengoperasian fasilitas parkir (1998)
- Data luas lahan perencanaan yang diperoleh melalui pengukuran manual maupun menggunakan alat bantu seperti *google earth*.
- Data jauh jarak berjalan kaki dari lahan parkir menuju fasilitas. Diperoleh melalui meninjau rute-rute yang mungkin dilalui oleh pengendara dari lahan parkir menuju beberapa fasilitas dan jaraknya.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh tidak melalui pengamatan langsung melainkan didapatkan berdasarkan hasil penelitian terdahulu, laporan, atau arsip dokumen yang dimiliki oleh instansi yang berkaitan dengan objek perancangan. Untuk tugas akhir ini data sekunder yang dibutuhkan adalah :

- Peta lokasi fasilitas rsud dr. Soetomo, yang didapat melalui aplikasi Google Earth.
- Hasil survei lalu lintas parkir dari tim Masterplan RSUD Dr. Soetomo tahun 2016 sebagai tambahan data karakteristik lahan parkir.
- Data pasien harian selama 5 tahun terakhir.
- Data perkembangan fasilitas rumah sakit. Fasilitas yang dimaksud adalah jumlah tempat tidur, dokter, tenaga medis, serta tenaga non medis.

3.4. Tahapan Survei

Dalam pelaksaaan survei, terdapat beberapa tahapan yang akan dilalui. Tahapan-tahapan survei yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengamatan awal terhadap lokasi survei untuk menentukan posisi dan jumlah surveyor agar seluruh kendaraan masuk dan keluar dapat tercatat dengan baik.
2. Melakukan pengukuran lahan parkir objek pengamatan dan konfigurasi parkir yang diterapkan sebagai bagian dari survei pendahuluan.
3. Pelaksanaan survei karakteristik parkir diawali dengan menginventarisasi kendaraan yang ada dalam parkir sebelum parkir dibuka.
4. Survei pencatatan plat nomor dimulai dari jam dibukanya lahan parkir sekitar pukul 06.00 hingga jam ditutupnya lahan parkir sekitar pukul 18.00.

5. Pencatatan plat nomor masuk dan keluar dengan pembagian waktu tiap 15 menit
6. Survei karakteristik parkir diakhiri dengan menginventarisasi kembali kendaraan yang masih terparkir di dalam lahan parkir setelah parkir ditutup.
7. Selama survei karakteristik parkir berlangsung, pengamatan juga dilakukan terhadap perilaku parkir seperti adanya parkir liar atau menggunakan satu satuan ruang parkir untuk dua kendaraan (biasanya pada parkir roda dua)
8. Survei perilaku diperlukan untuk mengetahui anomali yang terjadi pada lahan parkir.

3.5. Analisis Data

Data hasil survei pengamatan secara langsung perlu dianalisis agar dapat dijadikan bahan dasar perencanaan. Tahapan analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Data lalu lintas kendaraan parkir yang diperoleh melalui survei karakteristik parkir akan diolah menjadi :
 - Data jumlah kendaraan masuk dan jumlah kendaraan keluar lahan parkir yang diwakili oleh penjumlahan plat nomor. Data ini akan diolah menjadi data akumulasi parkir.
 - Melakukan pengelompokan plat nomor berdasarkan waktu masuk dan keluarnya. Data ini diperlukan untuk menghitung durasi parkir.
2. Data dari hasil survei lahan, yaitu besaran lebar dan panjang lahan parkir, digambarkan menggunakan alat bantu seperti AutoCAD. Data ini akan diolah menjadi kapasitas parkir yang tersedia saat ini.
3. Data dari hasil survei jarak berjalan antara lahan parkir dan fasilitas rumah sakit digambarkan menggunakan alat bantu seperti AutoCAD. Data ini akan diolah menjadi grafik pejalan kaki untuk

menentukan jauh dekatnya jarak lahan parkir terhadap fasilitas.

3.6. Pengolahan Data

Hasil analisa data survei kemudian diolah untuk kemudian diterjemahkan kedalam bahan dasar perencanaan. Pengolahan data yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Volume parkir

Volume parkir adalah jumlah kendaraan yang diparkir selama 12 jam pengamatan dimana jumlah kendaraan yang diparkir dibagi jumlah jam pengamatan, maka akan diperoleh nilai rata-rata kendaraan per jam.

2. Akumulasi Parkir

Data ini diperoleh dengan mengambil selisih antara jumlah kendaraan masuk dan jumlah kendaraan keluar setiap satuan waktu tertentu sehingga didapat akumulasi parkir tertinggi di tiap satuan waktu.

3. Durasi parkir

Data ini diperoleh dengan mengambil selisih waktu masuk dan waktu keluar kendaraan dengan plat nomor yang sama. Data ini menggambarkan rata-rata durasi parkir kendaraan dalam suatu lahan parkir.

4. Kapasitas Parkir

Data ini diperoleh dengan membagi luas lahan parkir hasil pengamatan dengan luas satuan ruang parkir (SRP) berdasarkan Tabel 2.2. Data ini menggambarkan kapasitas normal yang disediakan oleh lahan parkir yang tersedia. Data ini juga berfungsi sebagai dasar pertimbangan jumlah volume yang akan dipindahkan ke gedung parkir hasil rencana.

5. Pergantian Parkir

Data ini diperoleh dengan membagi akumulasi kendaraan parkir tiap jam dengan kapasitas ruang

parkir yang disediakan oleh lahan parkir. Data ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan untuk mengefektifkan perencanaan ruang parkir pada gedung parkir hasil rencana.

6. Indeks Parkir

Indeks parkir bertujuan untuk mengetahui kondisi ruang parkir yang tersedia apakah sesuai dengan akumulasi parkir. Indeks parkir dapat diitung dengan cara akumulasi dikalikan 100 persen dibagi ruang parkir

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB IV

PENGUMPULAN DATA

4.1. Data Kondisi Lahan Parkir


Pengamatan terhadap kondisi lahan parkir yang ada diperlukan untuk mengetahui kebutuhan serta pola rancangan yang tepat untuk mengatasi masalah parkir yang ada saat ini di lingkungan RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Berdasarkan batasan yang ditetapkan, maka pengamatan kondisi lahan parkir dilakukan pada lokasi seperti berikut:

1. Lahan Parkir Gedung Pusat Bedah Terpadu
2. Lahan Parkir Klinik Bedah Plastik
3. Lahan Parkir Akses Timur
4. Lahan Parkir Instalasi Gawat Darurat

4.1.1. Parkir Klinik Bedah Plastik

Klinik bedah plastik memiliki lahan parkir yang digunakan untuk kendaraan roda 4. Terdapat lahan berukuran 27,5 m X 31,5 m yang merupakan lahan parkir permanen. Selain itu terdapat lahan kosong yang juga difungsikan sebagai lahan parkir non permanen. Lahan ini berukuran 61 m X 102 m. Selanjutnya lahan parkir akan disebut sebagai zona A untuk lahan parkir permanen, dan zona B untuk lahan parkir non permanen.

Lahan parkir zona A memiliki kapasitas normal sebesar 29 SRP. Kapasitas ini dihitung melalui visualisasi pada hasil pengukuran lahan dengan dimensi SRP 2,5 m x 5 m. Apabila terjadi kenaikan volume kendaraan parkir, maka kendaraan masuk akan diparkir paralel pada akses masuk. Terdapat dua akses menuju rumah sakit, yaitu pintu akses menuju klinik bedah plastik, dan akses timur menuju poli jiwa.



Gambar 4.1. Layout Parkir Klinik Bedah Plastik

Lahan parkir zona B merupakan lahan kosong yang sebelumnya merupakan rencana pembangunan hotel rumah sakit. Kapasitas normal yang dapat ditampung oleh lahan ini adalah 169 SRP dengan satu dimensi SRP sebesar 2,5 m x 5 m. Apabila volume kendaraan masuk berlebih, kendaraan akan diparkir paralel, sehingga kapasitas maksimal menjadi 178 SRP. Lahan parkir ini juga akan dijadikan sebagai lahan rencana bagi perencanaan gedung parkir.

4.1.1.1. Sirkulasi dan Keteraturan

Lahan parkir ini digunakan untuk kendaraan milik tenaga medis khususnya dokter dan mahasiswa pendidikan spesialis yang bekerja di gedung bedah pusat terpadu. Kendaraan pasien yang masuk pada lahan parkir ini hanya kendaraan pasien yang ingin menuju klinik bedah plastik, sehingga lahan parkir ini jarang menerima kendaraan pasien. Terdapat satu pintu masuk dengan lebar 5m yang digunakan untuk lalu lintas keluar dan masuk 2 arah kendaraan roda 4.


Sirkulasi dan keteraturan pada lahan parkir ini tidak mengalami kendala yang berarti. Jumlah slot parkir total yang tersedia sebesar 198 masih memadai untuk menampung volume kendaraan yang masuk. Masalah sirkulasi timbul karena padatnya lahan yang digunakan. Apabila lahan parkir penuh, maka pengendara perlu memutar jalan untuk dapat menemui slot parkir yang kosong. Hal ini terjadi pada zona B. Sedangkan pada zona A, keterbatasan ruang gerak membuat jalur dibuat satu arah.



Gambar 4.2. Layout Parkir Zona A Klinik Bedah Plastik



Gambar 4.3. Kondisi Parkir Zona A Klinik Bedah Plastik



Gambar 4.4. Layout Parkir Zona B Klinik Bedah Plastik



Gambar 4.5. Kondisi Parkir Zona B Klinik Bedah Plastik
(Sumber : Google Earth)


4.1.1.2. Karakteristik Parkir

Berdasarkan data lalu lintas keluar masuk parkir yang diperoleh, dapat dihitung akumulasi kendaraan parkir pada tiap satuan waktu. Data akumulasi dapat memperlihatkan volume kendaraan maksimum yang masuk dalam lahan parkir pada tiap

satuan waktu. Data akumulasi dihitung tiap jam mulai dari awal pengamatan hingga akhir.

Tabel 4.1. Akumulasi Parkir Roda 4 Klinik Bedah Plastik

Waktu Pengamatan	Kendaraan Masuk (SRP)	Akumulasi Kendaraan Masuk (SRP)	Kendaraan Keluar (SRP)	Akumulasi Kendaraan Keluar (SRP)	Kendaraan Parkir (SRP)
06:00 - 07:00	54	54	7	7	47
07:00 - 08:00	80	134	12	19	115
08:00 - 09:00	37	171	8	27	144
09:00 - 10:00	21	192	20	47	145
10:00 - 11:00	12	204	15	62	142
11:00 - 12:00	14	218	13	75	143
12:00 - 13:00	16	234	20	95	139
13:00 - 14:00	20	254	25	120	134
14:00 - 15:00	9	263	29	149	114
15:00 - 16:00	13	276	50	199	77
16:00 - 17:00	7	283	40	239	44
17:00 - 18:00	9	292	53	292	0



Gambar 4.6. Grafik Akumulasi Parkir Roda 4 Klinik Bedah Plastik


Tabel 4.1 menunjukkan volume maksimum yang harus ditampung lahan parkir ini adalah sebesar 145 SRP pada jam 9 hingga 10 pagi. Dengan kapasitas normal sebesar 198 SRP, maka lahan parkir ini

tidak mengalami *over capacity*. Tetapi karena zona B akan digunakan sebagai lahan rencana, maka kapasitas normal hanya 29 SRP. *Over capacity* yang terjadi terhadap penyesuaian kapasitas normal adalah sebesar 116 SRP.

Perhitungan juga dilakukan pada durasi parkir kendaraan. Data durasi membantu menggambarkan seberapa lama satuan ruang parkir digunakan. Data durasi dihitung berdasarkan rumus 2.3 dimana durasi adalah waktu suatu kendaraan keluar dikurangi waktu kendaraan tersebut masuk. Kemudian jumlah kendaraan dikelompokan berdasarkan durasi parkir seperti yang diperlihatkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Durasi Parkir Roda 4 Klinik Bedah Plastik

Durasi Parkir (menit)	Jumlah Kendaraan (SRP)	Percentase (%)
0 - 15	48	16,44
15 - 30	21	7,19
30 - 45	10	3,42
45 - 60	9	3,08
60 - 75	6	2,05
75 - 90	2	0,68
90 - 105	9	3,08
105 - 120	12	4,11
120 - 135	7	2,4
135 - 150	3	1,03
150 - 165	4	1,37
165 - 180	8	2,74
>180	153	52,4
TOTAL	292	99,99




Gambar 4.7. Grafik Persentase Durasi Parkir Roda 4 Klinik Bedah Plastik

Tabel 4.2 menunjukkan sebanyak 52,4% kendaraan yang parkir di lahan parkir klinik bedah plasik lebih dari 180 menit setiap harinya.


4.1.2. Parkir Gedung Bedah Pusat Terpadu (GBPT)

Gedung bedah pusat terpadu memiliki lahan parkir yang digunakan untuk kendaraan roda 4 dan roda 2. Lahan parkir roda dua terletak tepat setelah pintu masuk dan lahan parkir roda 4 terbagi 2 di pelataran gedung. Lahan parkir ini diisi oleh kendaraan pasien bedah dan pembesuk serta kendaraan tenaga medis. Perilaku parkir roda dua didominasi oleh kendaraan tenaga medis seperti perawat dan petugas medis lainnya. Perilaku parkir roda 4 didominasi kendaraan dokter.




Gambar 4.8. Layout Parkir Gedung Bedah Pusat Terpadu

Lahan parkir gedung bedah pusat terpadu memiliki kapasitas sebesar 148 SRP untuk kendaraan roda 2. Kapasitas ini dihitung melalui visualisasi pada hasil pengukuran lahan dengan dimensi SRP $0,75\text{ m} \times 2\text{ m}$. Apabila terjadi kenaikan volume kendaraan parkir, maka kendaraan masuk akan diparkir paralel pada tiap gang masuk. Dimensi parkir juga dikurangi hingga menjadi $0,75\text{ m} \times 1,75\text{ m}$. Konfigurasi ini menambah kapasitas maksimum parkir menjadi 173 SRP roda 2. Layout lengkap untuk lahan parkir roda 2 diperlihatkan pada gambar 4.9. Sedangkan konfigurasi untuk parkir maksimum diperlihatkan pada gambar 4.10.



Gambar 4.9. Layout Parkir Roda 2 GBPT



Gambar 4.10. Layout dan Sirkulasi Parkir Roda 2 GBPT Kondisi Maksimum

Kendaraan roda 4 disediakan pelataran parkir di sekeliling gedung. Kapasitas normal dapat digunakan untuk menampung 29 kendaraan roda 4. Apabila volume kendaraan parkir melebihi kapasitas, sistem parkir paralel akan diberlakukan seperti yang diperlihatkan pada gambar 4.10. Dengan begitu kapasitas maksimum menjadi 48 kendaraan roda 4.



Gambar 4.11. Pola Parkir Paralel GBPT
(Sumber : Google Earth)

4.1.2.1. Sirkulasi dan Keteraturan

Sirkulasi pada lahan parkir ini menemui masalah saat kapasitas berada pada titik puncak dan bila volume kendaraan parkir melebihi kapasitas normal. Parkir roda dua pada kapasitas normal akan memiliki jalur akses selebar 1,5 meter. Hal ini dirasa kurang untuk arus dua arah sehingga terkadang arus keluar masuk harus bergantian. Kemudian apabila kondisi parkir telah melebihi kapasitas normal, maka alur masuk kendaraan berubah menjadi seperti Gambar 4.10.

Parkir roda 4 terbagi menjadi 2 yaitu area utara dan barat. Kendaraan dokter disediakan slot parkir pada area barat. Pengaturan dilakukan oleh petugas parkir yang tersedia yang telah mengetahui kendaraan milik tenaga medis yang bekerja di GBPT. Kendaraan pasien akan diarahkan menuju utara sehingga langsung berbelok ke kiri dari pintu masuk.




Gambar 4.12. Sirkulasi Parkir GBPT dalam Keadamaan Normal

4.1.2.2. Karakteristik Parkir

Berdasarkan hasil survei data lalu lintas keluar dan masuk lahan parkir yang diperoleh, dapat dihitung akumulasi kendaraan parkir pada tiap satuan waktu. Data akumulasi dapat memperlihatkan volume kendaraan maksimum yang masuk dalam lahan parkir pada tiap satuan waktu. Data akumulasi dihitung tiap jam mulai dari awal pengamatan hingga akhir.

Tabel 4.3. Akumulasi Parkir Roda 4 GBPT


Waktu Pengamatan	Kendaraan Masuk (SRP)	Akumulasi Kendaraan Masuk (SRP)	Kendaraan Keluar (SRP)	Akumulasi Kendaraan Keluar (SRP)	Kendaraan Parkir (SRP)
06:00 - 07:00	12	12	0	0	12
07:00 - 08:00	20	32	5	5	27
08:00 - 09:00	16	48	6	11	37
09:00 - 10:00	8	56	8	19	37
10:00 - 11:00	7	63	3	22	41
11:00 - 12:00	4	67	7	29	38
12:00 - 13:00	2	69	3	32	37
13:00 - 14:00	3	72	5	37	35
14:00 - 15:00	6	78	7	44	34
15:00 - 16:00	3	81	12	56	25
16:00 - 17:00	7	88	11	67	21
17:00 - 18:00	6	94	27	94	0



Gambar 4.13. Grafik Akumulasi Parkir Roda 4 GBPT

Tabel 4.4 Akumulasi Parkir Roda 2 GBPT

Waktu Pengamatan	Kendaraan Masuk (SRP)	Akumulasi Kendaraan Masuk (SRP)	Kendaraan Keluar (SRP)	Akumulasi Kendaraan Keluar (SRP)	Kendaraan Parkir (SRP)
06:00 - 07:00	140	140	1	1	139
07:00 - 08:00	133	273	44	45	228
08:00 - 09:00	63	336	20	65	271
09:00 - 10:00	73	409	32	97	312
10:00 - 11:00	37	446	24	121	325
11:00 - 12:00	39	485	37	158	327
12:00 - 13:00	47	532	50	208	324
13:00 - 14:00	61	593	44	252	341
14:00 - 15:00	42	635	84	336	299
15:00 - 16:00	23	658	72	408	250
16:00 - 17:00	20	678	77	485	193
17:00 - 18:00	33	711	55	540	171



Gambar 4.14. Grafik Akumulasi Parkir Roda 2 GBPT


Tabel 4.3 menunjukkan volume maksimum yang harus ditampung lahan parkir roda 4 adalah sebesar 41 SRP pada jam 10 hingga 11 pagi. Dengan kapasitas normal yang hanya bisa menampung 29 kendaraan, maka lahan parkir telah melampaui kapasitas normal sebesar 11 SRP tetapi masih dibawah kapasitas

maksimum sebesar 48 SRP. Sedangkan untuk puncak volume parkir kendaraan roda 2 terjadi pada jam 13 hingga 14 sore sebanyak 341 SRP seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 4.4. Volume ini melebihi kapasitas normal parkir dengan selisih 193 SRP.

Pengamatan juga dilakukan pada durasi parkir kendaraan. Data durasi membantu menggambarkan seberapa lama satuan ruang parkir digunakan.

Tabel 4.5. Durasi Parkir Roda 4 GBPT


Durasi Parkir (menit)	Jumlah Kendaraan (SRP)	Persentase (%)
0 - 15	15	15,96
15 - 30	9	9,57
30 - 45	4	4,26
45 - 60	6	6,38
60 - 75	5	5,32
75 - 90	2	2,13
90 - 105	5	5,32
105 - 120	1	1,06
120 - 135	2	2,13
135 - 150	1	1,06
150 - 165	1	1,06
165 - 180	0	0
>180	43	45,74
TOTAL	94	99,99



Gambar 4.15. Grafik Persentase Durasi Parkir Roda 4 GBPT

Tabel 4.6 Durasi Parkir Roda 2 GBPT

Durasi Parkir (menit)	Jumlah Kendaraan (SRP)	Persentase (%)
0 - 15	38	13,77
15 - 30	15	5,43
30 - 45	17	6,16
45 - 60	12	4,35
60 - 75	11	3,99
75 - 90	10	3,62
90 - 105	12	4,35
105 - 120	4	1,45
120 - 135	9	3,26
135 - 150	5	1,81
150 - 165	5	1,81
165 - 180	8	2,9
>180	130	47,1
TOTAL	276	100




Gambar 4.16. Grafik Persentase Durasi Parkir Roda 2 GBPT

Tabel 4.5 menunjukkan sebanyak 45,74% kendaraan yang parkir di lahan parkir roda 4 lebih dari 180 menit setiap harinya. Pada tabel 4.6 sebanyak 47,1% kendaraan roda 2 parkir lebih dari 180 menit.

4.1.3. Parkir Instalasi Rawat Darurat (IRD)

Instalasi Gawat Darurat memiliki lahan parkir yang digunakan untuk kendaraan roda 4 dan roda 2. Lahan parkir roda dua terletak tepat setelah pintu masuk dan lahan parkir roda 4 ditempatkan pada pelataran sisi barat gedung. Pola parkir kendaraan roda 2 bersudut 30° . Sedangkan untuk parkir roda 4 selain berpola 30° juga pola 90° .




Gambar 4.17. Layout Parkir IRD

Lahan parkir IRD memiliki kapasitas sebesar 50 SRP untuk kendaraan roda 2. Kapasitas ini dihitung melalui visualisasi

pada hasil pengukuran lahan dengan dimensi SRP 0,75 m x 2 m. Apabila terjadi kenaikan volume kendaraan parkir, maka kendaraan masuk akan diparkir paralel pada tiap gang masuk. Dimensi parkir yang diterapkan juga berubah menjadi 0,6 m x 1,75 m. Dengan pengaturan parkir paralel menambah kapasitas maksimum parkir menjadi 89 SRP roda 2.



Gambar 4.18. Keadaan Parkir Roda 2 IRD pada Kondisi Maksimum



Gambar 4.19. Layout Parkir Roda 2 Maksimum IRD

Kendaraan roda 4 menempati pelataran parkir di sekeliling gedung. Kapasitas normal dapat digunakan untuk menampung 26 kendaraan roda 4. Jika volume kendaraan parkir melebihi kapasitas, sistem parkir paralel akan diberlakukan. Dengan begitu kapasitas maksimum menjadi 32 kendaraan roda 4.

4.1.3.1. Sirkulasi dan Keteraturan


Sirkulasi kendaraan roda 4 tidak mengalami masalah dikarenakan volume parkir yang terjadi tidak melebihi kapasitas normal yang terjadi. Sedangkan pada parkir roda 2, volume yang besar mengakibatkan petugas parkir berusaha untuk memaksimalkan ruang yang ada. Hal ini mengakibatkan kendaraan roda 2 yang akan keluar areal parkir akan memakan waktu lama dikarenakan petugas parkir perlu untuk mengeluarkan kendaraan dengan ruang bergerak yang sempit.

4.1.3.2. Karakteristik Parkir

Berdasarkan data lalu lintas keluar masuk parkir yang diperoleh, dapat dihitung akumulasi kendaraan parkir pada tiap satuan waktu. Data akumulasi dapat memperlihatkan volume kendaraan maksimum yang masuk dalam lahan parkir pada tiap satuan waktu. Data akumulasi dihitung tiap jam mulai dari awal pengamatan hingga akhir.

Tabel 4.7 Akumulasi Parkir Roda 4 IRD


Waktu Pengamatan	Kendaraan Masuk (SRP)	Akumulasi Kendaraan Masuk (SRP)	Kendaraan Keluar (SRP)	Akumulasi Kendaraan Keluar (SRP)	Kendaraan Parkir (SRP)
06:00 - 07:00	12	12	0	0	12
07:00 - 08:00	16	28	13	13	15
08:00 - 09:00	19	47	17	30	17
09:00 - 10:00	17	64	12	42	22
10:00 - 11:00	14	78	13	55	23
11:00 - 12:00	10	88	13	68	20
12:00 - 13:00	12	100	13	81	19
13:00 - 14:00	12	112	17	98	14
14:00 - 15:00	19	131	16	114	17
15:00 - 16:00	11	142	15	129	13
16:00 - 17:00	24	166	23	152	14
17:00 - 18:00	18	184	32	184	0



Gambar 4.20. Grafik Akumulasi Parkir Roda 4 IRD

Tabel 4.8 Akumulasi Parkir Roda 2 IRD

Waktu Pengamatan	Kendaraan Masuk (SRP)	Akumulasi Kendaraan Masuk (SRP)	Kendaraan Keluar (SRP)	Akumulasi Kendaraan Keluar (SRP)	Kendaraan Parkir (SRP)
06:00 - 07:00	54	54	10	10	44
07:00 - 08:00	61	115	30	40	75
08:00 - 09:00	39	154	28	68	86
09:00 - 10:00	33	187	20	88	99
10:00 - 11:00	35	222	24	112	110
11:00 - 12:00	34	256	47	159	97
12:00 - 13:00	46	302	36	195	107
13:00 - 14:00	28	330	19	214	116
14:00 - 15:00	38	368	42	256	112
15:00 - 16:00	43	411	49	305	106
16:00 - 17:00	57	468	41	346	122
17:00 - 18:00	26	494	40	386	108



Gambar 4.21. Grafik Akumulasi Parkir Roda 2 IRD


Tabel 4.7 menunjukkan volume maksimum yang harus ditampung lahan parkir ini adalah sebesar 23 SRP pada jam 10 hingga 11 pagi untuk kendaraan roda 4. Jumlah ini tidak melebihi kapasitas normal sebesar 26 SRP. Sedangkan untuk puncak volume parkir kendaraan roda 2 terjadi pada jam 16 hingga 17 sore sebanyak 122 SRP seperti yang diperlihatkan oleh Tabel 4.8. Volume ini melebihi kapasitas normal yang tersedia yaitu 50 SRP tetapi tidak melebihi kapasitas maksimum 89 SRP. Selisih volume kendaraan parkir dan kapasitas normal adalah sebesar 72 SRP.

Pengamatan juga dilakukan pada durasi parkir kendaraan. Data durasi membantu menggambarkan seberapa lama satuan ruang parkir digunakan.

Tabel 4.9 Durasi Parkir Roda 4 IRD

Durasi Parkir (menit)	Jumlah Kendaraan (SRP)	Persentase (%)
0 - 15	107	58,15
15 - 30	10	5,43
30 - 45	11	5,98

Durasi Parkir (menit)	Jumlah Kendaraan (SRP)	Persentase (%)
45 - 60	8	4,35
60 - 75	6	3,26
75 - 90	9	4,89
90 - 105	5	2,72
105 - 120	3	1,63
120 - 135	0	0
135 - 150	3	1,63
150 - 165	0	0
165 - 180	0	0
>180	22	11,96
TOTAL	184	100




Gambar 4.22. Grafik Persentase Durasi Parkir Roda 4 IRD

Tabel 4.10 Durasi Parkir Roda 2 IRD

Durasi Parkir (menit)	Jumlah Kendaraan (SRP)	Persentase (%)
0 - 15	51	15,36
15 - 30	29	8,73
30 - 45	26	7,83
45 - 60	31	9,34
60 - 75	18	5,42
75 - 90	24	7,23

Durasi Parkir (menit)	Jumlah Kendaraan (SRP)	Persentase (%)
90 - 105	20	6,02
105 - 120	13	3,92
120 - 135	9	2,71
135 - 150	6	1,81
150 - 165	6	1,81
165 - 180	9	2,71
>180	90	27,11
TOTAL	332	100



Gambar 4.23 Grafik Persentase Durasi Parkir Roda 2 IRD


Tabel 4.9 menunjukkan sebanyak 45,74% kendaraan yang parkir di lahan parkir roda 4 lebih dari 180 menit setiap harinya. Pada tabel 4.10 sebanyak 47,1% kendaraan roda 2 parkir lebih dari 180 menit setiap harinya.

4.1.4. Parkir Akses Karang Menjangan

Fasilitas sisi timur RSUD memiliki satu pintu akses untuk segala kendaraan masuk. Melalui akses timur jalan karang menjangan, pengendara yang tidak mendapat parkir di area parkir utama dapat memilih untuk parkir di sini. Selain itu pengunjung

poli kejiwaan, kamar jenazah, dan kebanyakan tenaga medis memilih untuk parkir di area ini.


Terdapat beberapa zona yang dijadikan kantong parkir pada area ini. Zona A merupakan lahan parkir umum untuk kendaraan roda 2 saja. Zona B merupakan lahan parkir roda 4 khusus pengunjung poli kejiwaan. Zona C merupakan lahan parkir baik roda 2 maupun roda 4, dan kendaraan khusus jenazah.



Gambar 4.24. Layout Parkir Akses Karang Menjangan

Lahan parkir zona A memiliki kapasitas sebesar 283 SRP untuk kendaraan roda 2. Kapasitas ini dihitung melalui visualisasi pada hasil pengukuran lahan dengan dimensi SRP $0,75 \text{ m} \times 2 \text{ m}$. Terdapat pembagian untuk lahan parkir ini yaitu 120 SRP untuk tenaga medis dan 163 SRP untuk umum. Apabila terjadi kenaikan volume kendaraan parkir, maka kendaraan masuk akan diparkir paralel dengan memaksimalkan ruang yang ada di setiap celah. Dengan pengaturan parkir paralel menambah kapasitas maksimum

parkir menjadi 566 SRP roda 2. Layout lengkap untuk lahan parkir Zona A diperlihatkan pada Gambar 4.25.




Gambar 4.25. Layout dan Sirkulasi Parkir Zona A Karang Menjangan

Lahan parkir zona B memiliki kapasitas sebesar 25 SRP untuk kendaraan roda 4. Kapasitas ini dihitung melalui visualisasi pada hasil pengukuran lahan dengan dimensi SRP 5 m x 2,5 m. Lahan parkir ini umumnya diisi oleh tenaga medis yang bekerja pada poli kejiwaan. Kapasitas maksimum parkir yang memungkinkan pada lahan parkir ini sebesar 35 SRP roda 4.



Gambar 4.26. Layout Parkir Zona B Karang Menjangan

Lahan parkir zona C memiliki kapasitas sebesar 101 SRP untuk kendaraan roda 2 dan 31 SRP untuk kendaraan roda 4. Biasa digunakan oleh tenaga medis yang bekerja pada instalasi farmasi, instalasi rawat anak, unit jenazah, dan unit lain disekitar areal parkir ini. Untuk kapasitas maksimum dengan berbagai konfigurasi adalah sebesar 150 SRP roda 2 dan 50 SRP untuk roda 4.



Gambar 4.27. Layout Parkir Zona C Karang Menjangan

Secara keseluruhan, kapasitas total yang bisa ditampung oleh ketiga zona parkir ini adalah 384 SRP untuk kendaraan roda 2 dalam keadaan normal. Dalam keadaan maksimum, kendaraan roda 2 dapat secara fleksibel untuk memilih tempat parkir di area ini. Selanjutnya untuk kapasitas total tampungan kendaraan roda 4 dalam keadaan normal adalah 75 SRP. Dalam keadaan maksimum mobil yang tidak tertampung dalam zona yang ditentukan dapat parkir paralel di badan jalan akses.

4.1.4.1. Sirkulasi dan Keteraturan

Lahan parkir ini merupakan lahan parkir alternatif apabila terjadi kelebihan beban parkir pada fasilitas lain di RSUD Dr. Soetomo. Oleh karena itu, penumpukan parkir sering kali terjadi pada zona ini. Kelebihan beban parkir roda 2 akan dialihkan

dengan memanfaatkan gang akses dan memaksimalkan ruang yang ada dengan SRP lebih kecil dari $2\text{ m} \times 0,75\text{ m}$. Parkir kendaraan roda 4 selain memanfaatkan sistem parkir paralel, juga memanfaatkan badan jalan akses untuk menambah kapasitas parkir.

Lahan parkir zona A memiliki sirkulasi seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4.25. Dengan dimensi gang bervariasi dari 1,5m hingga 3 m membuat arus dua arah menjadi lebih leluasa. Namun pada kondisi maksimum, jalur gang akan diisi oleh kendaraan roda 2. Hal ini membuat keluar masuk kendaraan memerlukan bantuan dari petugas parkir.



Gambar 4.28. Keadaan Parkir Zona A pada Beban Maksimum


Lahan parkir zona B memiliki sirkulasi seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4.26. Keadaan normal lahan parkir dapat memberikan keleluasaan bagi pengguna parkir untuk bergerak. Namun pada kondisi maksimum dan sistem paralel ditetapkan, maka kendaraan akan sulit keluar sebelum kendaraan paralel keluar. Oleh karena itu, kendaraaan yang parkir pada zona ini adalah kendaraan tenaga medis yang jam masuk dan keluarnya

berbarengan. Sehingga sistem paralel dapat diterapkan tanpa menggaggu kendaraan lain.



Gambar 4.29. Kondisi Parkir Zona B pada Kondisi Maksimum
Sumber: Google Earth (2018)

Lahan parkir zona C pada kondisi maksimum akan menjadi sangat padat. Selain dikarenakan lokasi yang tidak terlalu besar serta banyaknya fasilitas yang ditampung, zona parkir ini juga menjadi tempat parkir unit ambulan dan kendaraan jenazah. Hal ini membuat jalur sirkulasi terbatas hanya selebar 2,5 m (pada kondisi maksimum). Hal ini tidak terlalu menimbulkan masalah dikarenakan pasien tidak parkir di area ini.



Gambar 4.30. Unit Ambulan Parkir di Zona C




Gambar 4.31. Parkir Paralel di Jalan Akses Menuju Zona C

4.1.4.2. Karakteristik Parkir

Berikut adalah data akumulasi volume parkir berdasarkan hasil survei.

Tabel 4.11 Akumulasi Parkir Roda 4 Akses Karang Menjangan


Waktu Pengamatan	Kendaraan Masuk (SRP)	Akumulasi Kendaraan Masuk (SRP)	Kendaraan Keluar (SRP)	Akumulasi Kendaraan Keluar (SRP)	Kendaraan Parkir (SRP)
06:00 - 07:00	22	22	5	5	17
07:00 - 08:00	131	153	36	41	112
08:00 - 09:00	61	214	34	75	139
09:00 - 10:00	44	258	30	105	153
10:00 - 11:00	28	286	19	124	162
11:00 - 12:00	21	307	25	149	158
12:00 - 13:00	22	329	33	182	147
13:00 - 14:00	45	374	49	231	143
14:00 - 15:00	21	395	67	298	97
15:00 - 16:00	34	429	38	336	93
16:00 - 17:00	24	453	85	421	32
17:00 - 18:00	17	470	39	460	10



Gambar 4.32 Grafik Akumulasi Parkir Roda 4 Akses Karang Menjangan

Tabel 4.12 Akumulasi Parkir Roda 2 Akses Karang Menjangan

Waktu Pengamatan	Kendaraan Masuk (SRP)	Akumulasi Kendaraan Masuk (SRP)	Kendaraan Keluar (SRP)	Akumulasi Kendaraan Keluar (SRP)	Kendaraan Parkir (SRP)
06:00 - 07:00	122	122	59	59	63
07:00 - 08:00	713	835	237	296	539
08:00 - 09:00	344	1179	159	455	724
09:00 - 10:00	167	1346	107	562	784
10:00 - 11:00	180	1526	130	692	834
11:00 - 12:00	144	1670	171	863	807
12:00 - 13:00	146	1816	153	1016	800
13:00 - 14:00	144	1960	153	1169	791
14:00 - 15:00	181	2141	324	1493	648
15:00 - 16:00	137	2278	286	1779	499
16:00 - 17:00	141	2419	439	2218	201
17:00 - 18:00	143	2562	267	2485	77



Gambar 4.33 Grafik Akumulasi Parkir Roda 2 Akses Karang Menjangan


Tabel 4.11 menunjukkan volume kendaraan roda 4 maksimum yang harus ditampung lahan parkir ini adalah sebesar 162 SRP pada jam 10 hingga 11 siang. Sedangkan untuk puncak

volume parkir kendaraan roda 2 terjadi pada jam 10 hingga 11 siang sebanyak 834 SRP.

Pengamatan juga dilakukan pada durasi parkir kendaraan. Data durasi membantu menggambarkan seberapa lama satuan ruang parkir digunakan.

Tabel 4.13 Durasi Parkir Roda 4 Akses Karang Menjangan


Durasi Parkir (menit)	Jumlah Kendaraan (SRP)	Persentase (%)
0 - 15	70	21,94
15 - 30	33	10,34
30 - 45	26	8,15
45 - 60	14	4,39
60 - 75	11	3,45
75 - 90	13	4,08
90 - 105	4	1,25
105 - 120	2	0,63
120 - 135	3	0,94
135 - 150	6	1,88
150 - 165	5	1,57
165 - 180	4	1,25
>180	128	40,13
TOTAL	319	100



Gambar 4.34 Grafik Persentase Durasi Parkir Roda 4 Akses Karang Menjangan

Tabel 4.14 Durasi Parkir Roda 2 Akses Karang Menjangan

Durasi Parkir (menit)	Jumlah Kendaraan (SRP)	Persentase (%)
0 - 15	79	18,81
15 - 30	58	13,81
30 - 45	38	9,05
45 - 60	18	4,29
60 - 75	15	3,57
75 - 90	16	3,81
90 - 105	16	3,81
105 - 120	16	3,81
120 - 135	18	4,29
135 - 150	12	2,86
150 - 165	11	2,62
165 - 180	9	2,14
>180	114	27,14
TOTAL	420	100,01



Gambar 4.35. Grafik Persentase Durasi Parkir Roda 2 Akses Karang Menjangan

Tabel 4.13 menunjukkan sebanyak 40,13 % kendaraan yang parkir di lahan parkir roda 4 lebih dari 180 menit setiap

harinya, dan Tabel 4.14 menunjukkan sebanyak 27,14% kendaraan roda 2 parkir lebih dari 180 menit.

4.2. Data Fasilitas Rumah Sakit

Kebutuhan parkir dapat ditentukan oleh berbagai faktor. Rumah sakit dengan fasilitas lengkap dan memadai tentu akan menarik lebih banyak kendaraan daripada klinik atau puskesmas. Oleh karena itu indikator ketersediaan fasilitas dapat menjadi salah satu variabel dalam menentukan kebutuhan parkir. Data fasilitas RSUD dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut.

Tabel 4.15 Data Jumlah Tempat Tidur RSUD Dr. Soetomo
Periode 2011 – 2013

No	Tempat Tidur	Tahun		
		2011 (Unit)	2012 (Unit)	2013 (Unit)
1	Rumah Sakit	1449	1471	1493
2	Irna Medik	476	447	473
3	Irna Bedah	402	407	407
4	Irna Anak	150	150	150
5	Irna Obgyn	140	144	140
6	Irna Jiwa	41	41	39
7	Instalasi Rawat Darurat (IRD)	88	80	97
8	GBPT	29	33	29
Jumlah		2775	2773	2828

Sumber: rsuddrsoetomo.jatimprov.go.id

Tabel 4.16 Data Jumlah Tenaga Medis RSUD Dr. Soetomo
Periode 2011 – 2015

No	Kelompok Jenis Tenaga	Tahun			
		2011 (Orang)	2012 (Orang)	2013 (Orang)	2014 (Orang)
1	Tenaga Medis	357	360	310	306
2	Keperawatan	1204	1442	1357	1334
3	Paramedis Non Keperawatan	150	326	401	404
4	PPDS	1421	1545	1495	1820
5	Tenaga Administrasi, Teknisi, dll.	1851	1992	2288	2170
Jumlah		4983	5665	5851	6034

Sumber: Renstra RSUD Dr. Soetomo 2014 – 2019

4.3. Jalur Akses Antara Lahan Parkir dan Fasilitas Rumah Sakit

Kondisi parkir RSUD Dr. Soetomo sering kali menemui titik jenuh, sehingga sering kali terjadi pengalihan arus parkir menuju fasilitas lain. Sebagai contoh pengunjung yang ingin menuju gedung bedah harus parkir di akses timur karena lahan parkir GBPT telah terisi penuh. Untuk itu faktor jarak berjalan kaki dari fasilitas parkir menuju fasilitas parkir perlu di amati.

Data berikut ini membandingkan jarak lahan parkir yang berada pada area pengamatan menuju beberapa fasilitas. Adapun jalur yang dilalui adalah sebagai berikut:



Gambar 4.37. Koridor Pejalan Kaki

Sumber: Google Earh

Keterangan:

1. Rencana Gedung Parkir
2. Parkir Roda 2 Akses Karang Menjangan
3. Klinik Kejiwaan
4. Klinik Bedah Plastik
5. GBPT
6. Instalasi Bedah Jantung

7. Instalasi Rawat Darurat (IRD)
8.  = Jalur dari lokasi rencana
9.  = Jalur dari parkir roda 2 Timur

Jarak yang ditempuh melalui jalur-jalur tersebut dihitung menggunakan bantuan aplikasi *google earth*. Hasil pengukuran jalur berdasarkan citra satelit yang dihasilkan disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.17 Jarak berjalan kaki dari lahan parkir menuju fasilitas RSUD

Ke (fasilitas) Dari (Area Parkir)	GBPT	IRD	Parkir Timur / Mesjid	Bedah Plastik / Poli Jiwa
Parkir GBPT	0	70	275	198
Parkir IRD	70	0	411	342
Parkir Timur	275	411	0	190
Parkir Bedah Plastik (Rencana)	198	342	190	0

Sumber: Google Earth (2018)

Jarak berjalan kaki dari rencana gedung parkir relatif lebih dekat dengan alternatif parkir yang ada saat ini. Tentunya hal ini akan menjadi nilai plus bagi RSUD sehingga tidak kesulitan untuk melakukan sosialisasi pemindahan fasilitas parkir.

BAB V

ANALISIS DATA

5.1 Analisis Pertumbuhan Volume Parkir


Gedung parkir akan direncanakan untuk dapat menampung kebutuhan volume parkir dengan umur rencana selama 5 tahun. Analisis terhadap pertumbuhan volume parkir diperlukan untuk mengetahui kebutuhan parkir hingga 5 tahun kedepan berdasarkan data saat ini. Berdasarkan pola perencanaan 5 tahunan RSUD Dr. Soetomo tahun yang berakhir pada tahun 2019, maka ditargetkan bahwa pembangunan gedung parkir ini akan masuk kedalam renstra tahun 2019 – 2024. Dengan asumsi gedung parkir akan beroperasi tahun 2021, maka peramalan pertumbuhan dilakukan hingga tahun 2026.

Analisis pertumbuhan dilakukan menggunakan metode regresi. Metode regresi adalah suatu metode yang melihat hubungan antara variabel-variabel sehingga variabel selanjutnya dapat diramalkan. Analisis akan dilakukan pada beberapa indikator yang menentukan pertumbuhan volume parkir rumah sakit yaitu:

1. Jumlah tempat tidur
2. Jumlah dokter

5.1.1 Analisis Regresi Berdasarkan Jumlah Tempat Tidur

Berdasarkan data pada Tabel 4.15, dilakukan analisa regresi dengan menampilkan grafik regresi sebagai berikut:




Gambar 5.1 Grafik Regresi Berdasarkan Jumlah Tempat Tidur

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa dengan indikator tempat tidur, didapat nilai $R^2 = 0,7217$ dengan persamaan regresi $y = 26,5x + 2739$

5.1.2 Analisis Regresi Berdasarkan Jumlah SDM

Analisis regresi juga dilakukan pada indikator jumlah SDM. SDM yang dimaksud adalah data sumber daya tenaga medis dan non medis yang bekerja di RSUD Dr. Soetomo sesuai pada Tabel 4.16. Grafik analisa regresi yang didapat adalah sebagai berikut:



Gambar 5.2 Grafik Regresi Berdasarkan Jumlah SDM

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa dengan indikator SDM, didapat nilai $R^2 = 0,8822$ dan persamaan regresi $y = 333,9x + 4798,5$.

5.1.3 Pertumbuhan Akumulasi Parkir

Pertumbuhan akumulasi parkir dihitung berdasarkan data pertumbuhan dengan nilai R^2 paling mendekati 1 yang berarti hubungan antara variabel x dan y nya semakin kuat. Data pertumbuhan dengan nilai R^2 paling tinggi adalah data pertumbuhan SDM dengan nilai $R^2=0,8822$. Data pertumbuhan ini digunakan untuk meramalkan akumulasi parkir sesuai dengan

akhir umur rencana. Peramalan data pertumbuhan SDM terlebih dahulu dilakukan hingga tahun 2026. Hasil perhitungan disajikan dalam Tabel 5.1

Tabel 5.1 Data Pertumbuhan SDM berdasarkan hasil regresi linear

Tahun Ke	Tahun	Jumlah SDM Total (Orang)
1	2011	4983,00
2	2012	5665,00
3	2013	5851,00
4	2014	6034,00
5	2015	6468,00
6	2016	6801,90
7	2017	7135,80
8	2018	7469,70
9	2019	7803,60
10	2020	8137,50
11	2021	8471,40
12	2022	8805,30
13	2023	9139,20
14	2024	9473,10
15	2025	9807,00
16	2026	10140,90

- = Hasil Data Regresi Linier
- = Data Regresi Linier yang digunakan

Data pada Tabel 5.1 kemudian digunakan sebagai dasar peramalan pertumbuhan akumulasi parkir. Data akumulasi yang digunakan adalah akumulasi parkir maksimum yang telah dibahas pada bab berikutnya. Rangkuman data hasil pembahasan data parkir pada bab 4 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.2 Rangkuman data parkir RSUD Dr. Soetomo

Fasilitas	Jenis Kendaraan	Kapasitas Normal	Akumulasi Maksimum	Selisih	Jam Puncak	Durasi Parkir
		(a)	(b)	(c) = (b)-(a)	(e)	Menit
Klinik Bedah Plastik	Roda 4	29	145	116	9 - 10 Pagi	>180
Gedung Bedah Pusat Terpadu	Roda 2	148	341	193	13 - 14 Siang	>180
	Roda 4	29	41	12	10 - 11 Pagi	>180
Instalasi Rawat Darurat	Roda 2	50	122	72	16 - 17 Sore	0 - 15
	Roda 4	26	23	+3	10 - 11 Siang	>180
Akses Karang Menjangan	Roda 2	384	834	450	10 - 11 Siang	>180
	Roda 4	75	162	87	10 - 11 Siang	>180

Data akumulasi parkir maksimum tersebut kemudian diramalkan dengan keadaan pertumbuhan sebanding dengan pertumbuhan SDM. Hasil peramalan akumulasi maksimum diperlihatkan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Hasil Peramalan Akumulasi Parkir Maksimum

Tahun Ke	Tahun	Jumlah SDM Total (orang)	Akumulasi Parkir Maksimum							
			Klinik Bedah		GBPT		IRD		Karang Menjangan	
			Roda 4	Roda 4	Roda 2	Roda 4	Roda 2	Roda 4	Roda 2	
1	2016	6801,9	145,00	41,00	341,00	23,00	122,00	162,00	834,00	
2	2017	7135,8	152,12	43,01	357,74	24,13	127,99	169,95	874,94	
3	2018	7469,7	159,24	45,03	374,48	25,26	133,98	177,90	915,88	
4	2019	7803,6	166,35	47,04	391,22	26,39	139,97	185,86	956,82	
5	2020	8137,5	173,47	49,05	407,96	27,52	145,96	193,81	997,76	
6	2021	8471,4	180,59	51,06	424,70	28,65	151,94	201,76	1038,70	
7	2022	8805,3	187,71	53,08	441,44	29,77	157,93	209,71	1079,64	
8	2023	9139,2	194,83	55,09	458,18	30,90	163,92	217,67	1120,58	
9	2024	9473,1	201,94	57,10	474,92	32,03	169,91	225,62	1161,52	
10	2025	9807	209,06	59,11	491,65	33,16	175,90	233,57	1202,46	
11	2026	10140,9	216,18	61,13	508,39	34,29	181,89	241,52	1243,40	

Keterangan :

	= Nilai saat pengamatan
--	-------------------------

Untuk kebutuhan perencanaan, maka hasil peramalan akan dibulatkan ke atas.

5.2 Analisis Kebutuhan Lahan Parkir

Perencanaan gedung parkir bertujuan untuk menampung kelebihan akumulasi parkir yang terjadi di lahan parkir yang sudah ada saat ini. Data ini merupakan data akumulasi maksimum yang terjadi dikurangi kapasitas normal berdasarkan hasil pengukuran lahan parkir. Data tersebut dirangkum dalam Tabel 5.4 berikut ini.

Tabel 5.4 Data Akumulasi Maksimum Rencana


Fasilitas	Jenis Kendaraan	Kapasitas Ideal	Akumulasi Maksimum Tahun 2026	Kebutuhan Ruang Parkir Roda 2	Kebutuhan Ruang Parkir Roda 4
		(a)	(b)	(c) = (b)-(a)	(d) = (b)-(a)
Klinik Bedah Plastik	Roda 4	0	217	-	217
Gedung Bedah Pusat Terpadu	Roda 4 Roda 2	29 148	62 509	- 361	33 -
Instalasi Rawat Darurat	Roda 4 Roda 2	26 50	35 182	- 132	9 -
Akses Karang Menjangan	Roda 4 Roda 2	75 384	242 1244	- 860	167 -
Total				1353	426

Hasil perhitungan pada Tabel 5.4 menunjukkan bahwa total kebutuhan ruang parkir yang harus disediakan pada perencanaan parkir adalah 1353 ruang parkir untuk kendaraan roda 2 dan 426 ruang parkir untuk kendaraan roda 4. Jumlah ini kemudian diubah menjadi satuan luasan menurut SRP yang akan ditetapkan.

Secara ideal, satuan ruang parkir untuk kendaraan roda 2 adalah sebesar 0,75 m x 2,00 m atau seluas 1,5 m² untuk setiap SRP. Satuan ruang parkir roda 4 untuk penggunaan di areal rumah sakit tergolong kepada golongan II dengan satuan ruang parkir seluas 2,5 m x 5 m atau 12,5 m². Setelah mendefinisikan luasan SRP maka kebutuhan lahan untuk menampung volume parkir rencana dapat dihitung. Perhitungan dirumuskan dengan menggunakan persamaan:

$$\begin{aligned}
 L &= \text{KRP Sepeda Motor} \times \text{SRP Sepeda Motor} + \text{KRP Mobil} \\
 &\quad \times \text{SRP Mobil} \\
 L &= (1353 \times 1,5) + (426 \times 12,5) \\
 L &= 2029,5 + 5325 \\
 L &= 7354,5 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

Dimensi luas lahan yang tersedia berdasarkan hasil pengukuran adalah 6156 m^2 . Dimensi lahan lebih kecil dari kebutuhan sehingga akan direncanakan gedung bertingkat sebagai lahan parkir.



Gambar 5.3 Denah Lahan Perencanaan

5.3 Parameter Perencanaan

Dalam merencanakan gedung parkir perlu memperhatikan beberapa komponen. Selain kebutuhan ruang parkir juga diperlukan perencanaan mengenai:

1. Pola parkir
2. Jalur sirkulasi

3. Akses masuk dan keluar

4. Tanjakan atau *ramp*

Parameter tersebut menentukan dimensi gedung yang akan dibangun, serta tingkat kenyamanan pengguna gedung parkir.

Penentuan pola parkir dilakukan berdasarkan ketersediaan lahan dan kapasitas yang ingin diraih. Pola parkir bersudut 90° dipilih dengan alasan dapat memuat lebih banyak SRP dalam tiap luasannya. Pola 90° membutuhkan lebar gang sebesar 6m tanpa fasilitas pejalan kaki dengan lalu lintas searah untuk area parkir kendaraan roda 4. Sedangkan untuk area parkir kendaraan roda 2, dibutuhkan gang selebar 1,6 m dengan tanpa fasilitas pejalan kaki untuk lalu lintas dua arah. Akses masuk dan keluar gedung parkir dibedakan menjadi dua pintu dengan lebar 3,5 m untuk akses kendaraan roda 4 dan 1 m untuk akses kendaraan roda 2.

Dalam menentukan akses masuk perlu memperhatikan panjang antrian. Menurut pedoman parkir, panjang antrian kendaraan dihitung sebanyak 3 SRP. Sehingga, panjang antrian untuk kendaraan roda 4 adalah $3 \times 5 \text{ m} = 15 \text{ m}$, dan untuk kendaraan roda 2 sebesar $3 \times 2 \text{ m} = 6 \text{ meter}$ panjang antrian.

Susunan lantai gedung parkir akan dibuat bertingkat dengan tinggi antara lantai adalah 3,1 m. Sudut tanjakan yang digunakan adalah sebesar 15% dengan awalan dan akhiran bersudut 9%. Hal ini berarti setiap jarak 100 m maka ketinggian yang dicapai adalah 15 m.

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan mengenai hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kondisi parkir pada lahan yang diamati adalah sebagai berikut:
 - Lahan parkir Klinik Bedah Plastik menampung akumulasi parkir maksimum sebesar 145 SRP pada saat pengamatan berlangsung. Dengan kondisi normal tersedia 169 SRP untuk kendaraan roda 4. Jam puncak terjadi pada pukul 9 – 10 pagi dengan durasi parkir lebih dari 180 menit. Hal ini mengingat lahan parkir ini mayoritas diisi oleh kendaraan dokter maupun tenaga medis lainnya.
 - Lahan parkir Gedung Bedah Pusat Terpadu (GBPT) menampung akumulasi parkir maksimum sebesar 341 SRP untuk kendaraan roda 2 dan 41 SRP untuk kendaraan roda 4. Kapasitas normal tersedia 148 slot parkir untuk roda 2 dan 29 slot untuk kendaraan roda 4. Jam puncak terjadi pada pukul 13 – 14 siang untuk kendaraan roda 2 dan pukul 10 – 11 pagi untuk kendaraan roda 4 dengan durasi parkir lebih dari 180 menit.
 - Lahan parkir Instalasi Rawat Darurat (IRD) menampung akumulasi parkir maksimum sebesar 122 SRP untuk kendaraan roda 2 dan 23 SRP untuk kendaraan roda 4. Kapasitas normal tersedia 50 slot parkir untuk kendaraan roda 2 dan 26 slot parkir untuk kendaraan roda 4. Jam puncak terjadi pada pukul 16-17 sore untuk roda 2 dengan durasi parkir terbanyak hanya sekitar 15 menit dan 10 –

11 siang untuk roda 4 dengan durasi parkir lebih dari 180 menit.

- Lahan parkir Akses Karang Menjangan menampung akumulasi parkir maksimum sebesar 834 SRP untuk kendaraan roda 2 dan 162 SRP untuk kendaraan roda 4. Kapasitas tersedia adalah 384 slot untuk kendaraan roda 2 dan 75 slot untuk kendaraan roda 4. Jam puncak terjadi pada pukul 10 – 11 siang dengan durasi parkir lebih dari 180 menit.
- 2. Kondisi parkir saat ini keseluruhan mengalami *over capacity*. Hal ini menyebabkan sirkulasi tidak lancar dan teratur.
 - Klinik Bedah Plastik tidak mengalami penumpukan kendaraan yang berarti. Namun apabila lahan digunakan sebagai rencana pembangunan gedung parkir baru, lahan parkir ini mengalami kelebihan volume kendaraan sebesar 116 SRP. Sirkulasi kendaraan untuk mencari slot kosong terbilang lancar karena luasnya lahan dan bantuan petugas parkir.
 - GBPT mengalami kelebihan beban parkir sebesar 193 SRP untuk roda 2 dan 12 SRP untuk roda 4. Pada beban puncak, sirkulasi akan menjadi terganggu khususnya untuk kendaraan roda 2. Sistem parkir paralel yang diterapkan membuat kendaraan keluar parkir harus menunggu petugas mengeluarkan kendaraan.
 - IRD mengalami kelebihan beban parkir sebesar 72 SRP untuk roda 2. Parkir roda 4 tidak mengalami masalah yang sama dikarenakan kapasitas yang ada masih dapat menampung arus parkir. Jumlah selisih kendaraan yang begitu besar membuat

- kendaraan roda 2 yang tidak mendapat slot parkir harus parkir di area pintu masuk lahan parkir..
- Parkir Akses Timur Karang Menjangan mengalami kelebihan beban sebanyak 450 SRP untuk kendaraan roda 2 dan 87 SRP untuk kendaraan roda 4. Areal yang luas menyebabkan pengaturan kendaraan yang tidak mendapat slot parkir harus menempati badan jalan akses. Hal ini mengurangi lebar jalan akses yang semula 5 meter menjadi hanya 3 meter. Sehingga arus kendaraan hanya bisa dilakukan satu arah. Arus dua arah memerlukan bantuan dari petugas parkir.
3. Kondisi volume parkir yang jauh melebihi kapasitas normal menyebabkan pengaturan kendaraan tidak terkendali. Keadaan akumulasi kendaraan parkir maksimum harian dari seluruh objek yang diamati pada saat penelitian dilaksanakan adalah sebesar 371 SRP untuk roda 4 dan 1297 SRP untuk roda 2. Hasil peramalan untuk tahun 2021, jumlah ini bertambah menjadi 462 SRP (dengan pembulatan) untuk kendaraan roda 4 dengan kenaikan sebesar 24,53%. Sedangkan untuk roda 2 adalah 1616 SRP (dengan pembulatan) dengan kenaikan sebesar 24,6%. Target umur rencana terjadi pada tahun 2026. Akumulasi roda 4 bertambah menjadi 556 dan roda 2 bertambah menjadi 1935 SRP. Kenaikan yang terjadi dari data tahun 2016 adalah sebesar 49,9% untuk roda 4 dan 49,3% untuk roda 2.
 4. Hasil perencanaan gedung parkir adalah sebagai berikut:
 - Luas gedung parkir roda 2 :
 $2052\text{m}^2 \times 2 \text{ lantai} = 4104 \text{ m}^2$
 - Kapasitas gedung parkir roda 2: 1471 motor
 - Kapasitas lantai 1: 728 motor
 - Kapasitas lantai 2: 743 motor

- Luas gedung parkir roda 4 :
 $2052\text{m}^2 \times 9 \text{ lantai} = 18468 \text{ m}^2$
- Kapasitas lantai 1 : 45 Mobil
- Kapasitas lantai 2 : 49 Mobil
- Kapasitas Total roda 4 : 437 Mobil

Gambar hasil perencanaan dapat dilihat pada bagian **lampiran.**

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 1998. **Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir.** Jakarta: Departemen Perhubungan.
- Munawar, A. 2004. **Analisis Kebutuhan Parkir di Lingkungan Kampus.** Yogyakarta.
- Munawar, A. 2005. **Permodelan Visual dengan UML.** Yogyakarta.
- RSUD Dr. Soetomo. 2013. **Renstra RSUD Dr. Soetomo 2014 – 2019.** Surabaya
- Tamin, O.Z. 2000. **Perencaan dan Pemodelan Transportasi.** Bandung: ITB Bandung.
- Warpani, S.P. 2002. **Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.** Bandung: ITB Bandung.
- Warpani, S.P. 1990. **Merencanakan Sistem Perangkutan.** Bandung: ITB Bandung.
- Yadjid, M. 2007. **Analisa Kebutuhan Parkir Pada Rumah Sakit Umum Pemerintah di DKI Jakarta.** Surabaya: ITS Surabaya.
- Website:
<URL:<http://rsudrsoetomo.jatimprov.go.id/index.php/appointment/tentang-rsud-dr-soetomo>>

LAMPIRAN 1
DATA SURVEI KENDARAAN MASUK
LAHAN PARKIR KLINIK BEDAH PLASTIK

No.	JAM MASUK KENDARAAN												
	06.00	06.15	06.30	06.45	07.00	07.15	07.30	07.45	08.00	08.15	08.30	08.45	
1	L 1655 RN	E 1595 AW	B 1856 KKY	L 1923 OL	L 1722 NK	H 8351 CG	L 1792 BJ	I 53 NO	L 1531 VH	BK 1600 IQ	L 1650 JU	A 1591 DR	
2	L 1703 PN	L 1581 KR	L 1623 CZ	DA 1114 AF	L 1638 FB	L 1185 MB	L 1560 EK	L 1190 ET	W 433 BN	L 1920 CN	L 1188 CB		
3	AB 1279 DQ	L 1477 OG	N 487 BN	L 1900 MR	AB 1263 VZ	L 1974 BH	L 1123 AC	W 514 RB	L 1055 BH	L 1399 YN	N 1211 GN	B 1212 KRV	
4	W 768 XW	AG 1603 GA	B 1009 PRB	L 1894 MA	L 1658 XT	L 1894 KE	L 1708 EF	L 1509 UZ	B 8875 XI	L 1924 JS	S 44 Y	L 1871 CE	
5	L 1891 JS	L 1834 BN	BK 1090 ZD	L 1916 KM	M 1844 AC	L 1901 MG	S 1227 WM	L 1887 AJ	L 1754 HE	L 1530 KT	L 1655 RM	L 1853 B	
6	L 1624 JS	P 1047 RW	B 812 APP	L 1940 HH	L 1677 JF	L 1906 LD	L 1942 DX	L 1623 DH	B 1784 WFT	L 505 HD	B 1723 PZ	L 1780 MJ	
7	L 1798 WE	L 1341 AK	L 1856 HR	D 1639 LD	L 1898 FI	L 1461 JA	L 1734 JS	L 1321 G	L 1212 SA	L 1054 ZZ	L 1760 PD	L 1378 BM	
8	L 1606 LD	D 1414	DK 1730 AY	S 1026 NE	H 8811 RW	B 1293 RP	L 1394 KI	W 1536 SC	L 112 AB	L 1940 HC	D 1212 IE		
9	L 1421 KN	AB 1269 VZ	L 1802 ER	S 320 HZ	P 1186 ZT	W 1465 RL	L 1935 BO	B 1115 PRO					
10	L 1651 VA	L 1190 FE	W 1259 BN	L 1893 MF	B 997 CVA	L 3135 CO	L 1156 AG	L 76 WF					
11	L 1508 GQ	L 1658 XT	B 173 MJA	L 1563 GH	L 1871 YU	A 1763 PC	L 1724 UP						
12	L 1532 G	AG 693 DL	L 1587 WN	L 1757 KH	L 1066 JU	L 1429 VR	N 9042 CN						
13	L 1884 BN	L 1951 AS	W 1796 PD	F 1034 ER	L 1443 MY	L 1715 GE	N 8438 KE						
14	L 1610 BD	N 471 YQ	L 1833 BD	B 1437 SFU	L 1512 VE	KT 1424 MH							
15	BK 1606 DA	L 8096 MA	L 1953 EA	L 1744 KC	N 1946 BC	BK 113 TT							
16		W 1284 BU	AG 421 DQ	H 9239 BF	B 1368 UR5								
17		L 1983 FB	L 1867 LD	I 899 EN	L 910 DX								
18		L 1821 CJ	W 1365 AJ	L 1192 BO	W 769 XW								
19		L 891 EX	N 1342 GX	D 1078 GQ	L 1660 NR								
20		L 1586 LH	L 1957 DU	B 10596 F	B 1963 WFP								
21		D 831 DAH	L 1059 FC	L 1156 AW									
22		L 13845		V 14867 VN									
23				F 312 AB									
24				L 1752 AQ									

No.	JAM MASUK KENDARAAN												
	09.00	09.15	09.30	09.45	10.00	10.15	10.30	10.45	11.00	11.15	11.30	11.45	
1	L 1339 DK	L 1703 DN	S 111 RO	L 1953 EU	L 113 DJ	B 1634 PRD	L 1932 GG	L 1961 FS	L 8072 DA	L 1457 DF	L 1095 EC	L 1604 QV	
2	L 1833 CM	L 1426 MF	L 1180 BB	L 1578 HT	L 1983 FB	L 1623 SQ	L 1770 DR	L 1154 BA	W 1086 VN	S 320 HK			
3	B 1068 FKY	L 776 WF	W 741 YH	W 856 YC	L 1443 ZH	B 1286 PZQ		L 1026 NE	AG 1061 AQ	B 1020 CKY			
4	B 1146 PYI	L 1655 RN	L 1887 AJ	L 1170 CD			L 1271 KW			L 1210 DL	L 1912 AG	B 1634 PRD	
5	L 133 TA												
6	L 1605 NF												
7	L 999 MZ												
8	L 1665 E												
9	L 1721 HT												
10	L 1629 HD												
11	N 1169 CF												
12	L 1737 GF												
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													

LAMPIRAN 2

DATA SURVEI KENDARAAN KELUAR LAHAN PARKIR KLINIK BEDAH PLASTIK

LAMPIRAN 3
**DATA SURVEI KENDARAAN MASUK
LAHAN PARKIR RODA 2 GBPT**

No.	JAM MASUK KENDARAAN											
	12.00	12.15	12.45	13.00	13.15	13.30	13.45	14.00	14.15	14.30	14.45	
1	L6223 MG	L5931 TE	L5994 DI	DL 5984 XW	W 2515 OT	L6198 AM	AG 2702 UU	S 2809 YL	L5819 ZL	L6140 BW	L4218 FT	L5491 CN
2	L5984 DT	W 2739	W 2324 SV	D 2222 EG	L6021 FH	L 3512 QO	L 6120 UJ	L 6867 FY	W 6169 YC	L 5763 JI	S 5182 RS	W 6181 ZW
3	W 6442 GY	A 4180 RM	L 4215 PR	L 6254 TL	R 4658 RL	W 4917 VK	L 5102 YD	S 4749 RS	L 4075 A	AG 6051 RAS	L 6795 VD	P 6658 FX
4	L 5120 TD	L5631 LA	L 3534 TL	M 4977 HE	L 5234 PK	M 5487 SV	L 6001 XF	L 6064 DH	S 4262 WW	AG 2241 TD		
5	L 4736 FM	W 4906 VI	S 6113 AC	L 6186 DK	J 3157 GC	L 6962 AF	L 2492 VZ	L 5352 UO	L 5403 ZT	L 4609 YV		
6	L 3917 KV	L 6640 VJ	L 4394 RA	L 2401 KN	N 2526 PI	L 4631 DQ	L 4701 FN	DK 3404 CA	L 6421 LC			M 2557 HW
7	L 2009 RO	L 6650 KA	L 4950 YR	L 4688 AE	L 6202 XD	W 2858 SM	L 5668 XD	L 6292 GZ	B 3403 SIT			
8	L 5477 WC	L 5199 XJ	L 2716 ZN	L 4273 GA	L 6809 FO	L 5591 KM	L 6854 CE	L 5396 KR	V 6521 SL			
9	L 6380 TQ	L 6746 JA	L 2277 FX	L 5178 GB	AA 2804 HI	M 3027 FV	L 3496 AVG	M 2114 W	L 2475 GA			
10	L 5865 HM	L 6096 LF	R 5309 HU	L 4701 FN	AD 6604 UJ							
11	W 5139 NG	W 5613 WM	W 2923 SH	M 4584 LL	W 4025 ZS							
12	W 3862 GS	L 6745 EA	L 5132 CX	L 6420 HZ	L 6732 FB							
13	L 4474 CC	L 4736 TZ	L 5888 CY	DR 4585 SP	L 5865 FZ	S 3849 EP	W 2076 GH					
14	L 6152 YC	W 5661 ON	R 3703 ET	L 6811 ZW		L 6013 LR	L 5172 FQ					
15		N 6455 OS		S 3064 KM		W 6037 ZR	L 7956 VD					
16		S 3665 BW		DR 3674 AJ		W 6244 SV	L 3225 DK					
17		M 4524 HA		L 6554 JM		AD 3710 KI	L 6597 RP					
18		S 4531 IR		N 4166 YA			BE 8860 FD					
19		L 5764 EI					L 6435 XZ					
20		S 3261 JO					W 6816 RG					

No.	JAM MASUK KENDARAAN												
	15.00	15.15	15.30	15.45	16.00	16.15	16.30	16.45	17.00	17.15	17.30	17.45	18.00
1	AG 3359 BK	L7427 EH	M 6928 WB	W 6638 UK	AG 3967 IE	L4311 CN	L5479 RV	AG 3447 PA	WB6948 SE	L6042 XN	W 2175 NB	L 2910 KR	L 5321 VI
2	L4875 EY	L6560 ND	L6129 SQ	L5282 MA	M 5332 FX	L3600 LD	M 4534 HB	L5922 WJ	L6245 MA	M 3180 YY	L1558 FI	L6891 PR	M 3251 JJ
3	L6470 ZA	L6482 FM	L6160 AF	L3008 CX	W 3489 W	AD 3140 QJ	L5016 E	L3176 FT	L50204 DH	W 6562 XC	M 3251 JJ		
4	W 4514 SB	W 2705 CG	L 2463 BL	L 3499 YK	L 2139 EX	L 6062 VC	L 6051 VH	L3747 WT	L3669 MD	L 3794 FA			
5	L3536 QS	S 3734 LM	AG 2434 YD	L 3434 DI	L 7897 XG	L 4921 TH	L 6281 SY	L4654 LD	L 6742 SC	L 5645 JM			
6	S 2869 XM	L4800 VG	S 6317 EM	AE 3071 GF	L 5128 N	L 6299 SD	AA 2232 LA	L 4538 BN					
7	L 2230 DW	L6095 RQ		L 5031 TE				AG 2459 MQ					
8		L6351 VZ		KT 6475 BM				M 4977 HE					
9								L5612 YU					
10								L4954 XQ					
11								L54800 VG					
12								L6431 KH					
13								L4895 TM					

LAMPIRAN 4
DATA SURVEI KENDARAAN KELUAR
LAHAN PARKIR RODA 2 GBPT

No.	JAM KELUAR KENDARAAN											
	06.00	06.15	06.30	06.45	07.00	07.15	07.30	07.45	08.00	08.15	08.30	08.45
1			L 5256 SN	L 5008 BF	L 6634 JA	L 4724 BS	P 7188 JE	L 3850 AN	L 4798	W 5835 ZF	L 6356 FF	
2			L 4695 VE	L 5167 EB	L 6435 XZ	L 2356 DS	L 6051 VH	L 2942 KT		W 3358		
3			L 6267 HL	L 5973 FK	W 3491 WR	L 5436 TI	W 2468 LH	L 6867 Y		L 6661 HS		
4			L 5771 ZG	L 4724 EY	L 5318 BO	L 4031 DT	L 5222 U	L 4120 QT		H 3342 LG		
5			L 6859 YX	L 2394 FH	L 3850 SD	V 5451 VS	P 5667 SH	L 4113 BF				
6			L 5376 DU	S 2358 QE			L 6290 BK	M 6331 VT				
7			L 4394 QT	L 5056 RD			AG 2794 LX	L 6832 TB				
8			AG 5988 YAA	L 4031 DT				P 5667 XV				
9			L 3532 AA	AE 5853 SL								
10			L 4219 AG									
11			H 3342 HG									
12			L 5373 ZJ									
13			L 2042 CR									
14			L 6142 CK									
15			AG 3180 RAD									
16			AE 2222 LB									
17			W 3375 MN									
18			L 5024 NH									
19			L 5645 JM									
20			L 4335 QT									
21			S 3015 ZL									
22			W 4035 NJ									
23			L 6245 FM									
24			W 5980 SI									
25			L 4831 FK									

No.	JAM KELUAR KENDARAAN											
	09.00	09.15	09.30	09.45	10.00	10.15	10.30	10.45	11.00	11.15	11.30	11.45
1	AD 6604 LS	L 6309 VD	L 6304 CU	L 6558 DK	L 5766 AJ	L 5144 EM	L 3537 PC	L 3258 EU	L 5269 WN	L 4105 Z	L 5247 PF	L 5621 EZ
2	L 5011 BS	W 3180 LB	L 6647 TV	L 4289 HF	L 6158 GF	L 5694 MB	L 4728 JO	L 6216 LT	L 4069 KH	L 6436 XA	L 2669 VQ	L 2041 EW
3	L 6847 EW	S 682 JY	W 3248 OL	W 6223 MO		L 5580 ER	L 2515 OT	L 6568 MC	L 45645 JM	L 3545 NB	L 6759 YU	L 5686
4	L 5836 DJ	M 2931 VZ	L 5099 SV	AE 4074 KK		W 6799 MZ	L 4424 WL	L 4583 OF	L 6981	L 6970 TK	W 2922 SH	L 4927 HZ
5	L 5996 UI		L 2980 EK	S 5420 Q		V 3341 QR	L 4953 ZG	L 6751 FX	L 6719 ZG	M 4514 HQ	L 5436 WW	L 4745 BL
6			W 3954 TZ	L 6421 TC		L 4223 FK		W 5604 TT	W 3144 QI		N 2876 TAG	M 2097 V
7			L 5882 SS	S 3260 TB		W 2151 WW		N 6235 NF	L 6697 EX		L 6122 KL	M 5027 HH
8			L 6693 ZW	S 4081 KO		L 4316 NK		L 4834 ON	L 5921 OZ		AD 5257 AI	
9			L 5039 QO	S 3032 QB		B 6475 FMO			S 3260 TB		L 5790 JG	
10			L 4472 SV	L 2082 QT					S 4144 GM		L 6217 VW	
11			AE 4074 KK	W 5362 TZ					S 6630 ZM		W 5637 WM	
12				L 2528 EC					L 4869 KM			
13									N 5543 AAN			
14									L 5031 TE			

99

	JAM KELUAR KENDARAAN												
No.	12.00	12.15	12.30	12.45	13.00	13.15	13.30	13.45	14.00	14.15	14.30	14.45	
1	L5081 QT	W 4800 VG	M 6436 PD	AG 5450 XQ	R 4649 RL	L 3553 KC	W 2558 HE	S 2558 RL	L 2869 CB	L 3249 E	L 6837 NL	L 6175 WH	
2	L2454 XR	P 5557 KU	L 2009 PD	L 1682 EN	L 2271 FK	AB 6608 UU	W 2314 SU	W 2922 SH	L 2026 EQ	E 4805 AVG	L 6842 NY	S 2359 JF	
3	S 4052 RW	L 2528 RV	L 5457 YC	AD 2106 T1	L 5031 FE	E 4906 VI	W 6119 XQ	L 6962 AF	L 3971 XB	L 4528 RB	L 6238 RA	J 6181 JF	
4	L 3927 OL	W 4268 VR	M 5864 VA	AG 5406 ZC	W 5239 NG	W 4754 RV	W 2360 LR	L 6640 KA	S 5941 PF	W 6816 RG	L 4880 WM	M 6558 ZF	
5	L 3467 XY	L 4688	L 3615 R	W 5062 WH	L 3287 KT	L 4736 TZ	L 5234	L 6200 EA	AB 4267 MA	L 4075 E	S 6658 EK	M 2557 HW	
6	L 28981 FH	L 4444 PM	L 5015 KH	L 13529 DG	A 3617 FL	L 5764 ON	W 6246 EV	W 2739 WZ	L 2200 DW	L 7653 JJ	W 4638 VK	L 6889 YX	
7	L 2623 OC	L 3718 XO	W 6570 XL	L 3205 XB	L 5173 GB	L 3819 NI	L 3473 VW	S 4749 RS	L 4306 KX	L 5774 VR			
8	L 4803 SV	L 4834 EN	W 2663 TS	L 3175 AM	L 6021 FH	L 6217 IT	L 6795 VL	L 5365 VD	L 53865 YV	L 6143 BK			
9	L 4813 CU	L 9827 CU	AG 2241 LB	L 6238 NA	AD 2966 XH	S 4250 TD	L 3013 CL	M 5477 WC	L 6142 CK				
10	L 6809 FD	W 5613 WW	L 1520 IG	L 6290 CS	S 5870 LG	AE 6961 LV	A 3359 BK	L 5143 ZT	S 3335 PD				
11	W 4688 RD	L 6746 JA	W 5586 TL	L 4571 OI	L 3157 C	L 5582 NM	L 6148 BW	S 5512 ED					
12	W 5158 YZ	L 6096 TF	L 5662 RQ	W 5654 VD	L 4245 XH	A 3310 RA	L 3028 OS						
13	W 3564 QN	L 2814 ZL	W 4735 RQ	L 6894 FW	W 2538 AC	W 6037 ZR	L 5148 VS						
14	AE 2222 EG	L 6317 HZ		L 5332 IR	L 6780 TQ	W 4902 WQ	L 5728 EK						
15	W 3802 QS	L 4825 PW		N 5247 KK	M 5692 BH	W 4934 NV	W 6485 GI						
16				L 5994 DJ		W 6244 VS	L 5102 YR						
17				L 6554 JM		BL 3753 Q	W 2020 SW						
18						L 6312 UK	L 6859 YZ						
19						L 4999 DQ	L 2965 FV						
20						L 4609 VM	S 2869 XM						
21						K 3775 AF	S 3819 WD						
22						L 6254 NZ	S 3015 ZL						
23						L 5865 FZ	L 5201 CY						
24						W 4959 LZ	L 6001 XF						
25						W 2388 PB	S 3779 XI						
26						L 5456 JL	L 3148 OB						
27						L 5575 AC	L 6992 TJ						
28						W 2337 TZ	L 3271 BW						
29						L 5591 KM	S 3027 FS						
30						W 5563 XM	L 5373 ZI						
31						L 4864 SD							
32						S 3233 MB							
33						L 6795 VD							

LAMPIRAN 5
**DATA SURVEI KENDARAAN MASUK
LAHAN PARKIR RODA 4 GBPT**

No.	JAM MASUK KENDARAAN											
	06.00	06.15	06.30	06.45	07.00	07.15	07.30	07.45	08.00	08.15	08.30	08.45
1	L 1989 BE	L 892 LA	L 1228 RA	AA 8974 DZ	L 1637 FG	L 1752 VA	S 1009 C	L 78 TA	L 1544 DF	L 54 N	L 1506 QT	L 1034 DI
2	L 1273 KB	B 1217 CAA	S 1748 HD	S 1238 QF	L 1558 KA	L 1482 ND	L 991 KM	L 1868 QZ	L 1108 FS	W 1333 NJ	D 10 QY	L 1217 BE
3	B 1664 SFT	L 1076 ST		L 1033 PI	L 1203 CV	L 1177 UD	W 546 BC	L 1981 KC	L 1679 GR	L 1442 JT		
4	S 1025 WL	B 1209 KRU		L 1449 HY	L 1959 BJ		L 1835 AX	L 1938 SN				
5				L 1714 UP	L 1169 FA			W 1706 RB				
6				AG 1496 GM	L 610 GI			L 1502 X				
7				L 1695 KD				L 1958 LA				
8								L 1907 DF				

LAMPIRAN 6
DATA SURVEI KENDARAAN KELUAR
LAHAN PARKIR RODA 4 GBPT

No.	JAM KELUAR KENDARAAN											
	06.00	06.15	06.30	06.45	07.00	07.15	07.30	07.45	08.00	08.15	08.30	08.45
1					L1714 UP	L1203 CW	S1009 C		L1502 X	L54 N	L1695 KD	
2					AG 1496 DM	L1959 BJ			L958 LA	L991 KM		
3										L610 GI		
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

No.	JAM KELUAR KENDARAAN											
	09.00	09.15	09.30	09.45	10.00	10.15	10.30	10.45	11.00	11.15	11.30	11.45
1	L1442 JT	L1868 QZ	L1302 AE	L1907 DF		L1073 FR		L1514 FK	L1719 PQ	L9028 GF	L78 TA	L1108 FS
2		S 1238 QF				L1543 UC			L1723 KE	L59 CH	L1480 AG	
3		L1835 AX										
4		S 1035 WL										
5		L1340 FF										
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

No.	JAM KELUAR KENDARAAN											
	12.00	12.15	12.30	12.45	13.00	13.15	13.30	13.45	14.00	14.15	14.30	14.45
1			L958 LA	D 1021 AAW		L111 TU	L1340 FF	L1679 GR	L18 MD	L117 UD	L1752 VA	L1482 ND
2				D 10 OY			L1956 AC	L1981 KC	L1609 HN	W 546 BC		W 1333 NJ
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

No.	JAM KELUAR KENDARAAN											
	15.15	15.30	15.45	16.00	16.15	16.30	16.45	17.00	17.15	17.30	17.45	18.00
1	L1404 HY	L54 MB	L1252 RS	L1637 FG	L1981 KC	L1403 PR	L1989 BE	L1695 KD	L610 Gr	L1169 FA	L1475 HR	L1895 MK
2				L1034 DI	L1825 UK	L1033 PI	L1054 GV	L1076 AX		L1558 AK	L1756 AA	L1135 GU
3	L1449 HY				S 1428 RE		AA 8974 DZ			B 1209 KRU	L 1981 BE	L 8921 LA
4	L1381 HK				B 1244 PRB					N 1254 YS	L 1273 KB	L 1217 CAA
5	L1580 VO									L 1099 JX	L 1634 KE	B 1664 SFT
6	L1029 PH									L 1506 QT	L 1228 R	
7	L1435 CW										L 1024 R	L 1992 JD
8	L1099 JX										L 1076 ST	
9											L 1544 DF	
10											L 1938 SN	
11											W 1706 RB	
12											S 1748 HD	

LAMPIRAN 7
**DATA SURVEI KENDARAAN MASUK
LAHAN PARKIR RODA 2 JRD**

LAMPIRAN 8
DATA SURVEI KENDARAAN KELUAR
LAHAN PARKIR RODA 2 IRD

No.	JAM KELUAR KENDARAAN											
	06.00	06.15	06.30	06.45	07.00	07.15	07.30	07.45	08.00	08.15	08.30	08.45
1	L 4579 AD	L 2897 WN	L 4496 ED	L 5650 TB	L 5454 FI	L 4197 HG	L 6871 DT	L 3859 QO	W 2099 TQ	W 5835 ZS	L 6919 ZS	
2	M 3834 HG	S 3900 KM	L 3382 XN	L 2335 XX	L 2694 FB	L 2335 XX	W 6570 XI	L 4097 M	L 5416 DG	L 2698 OH	L 3881 ZD	M 5892 WC
3	L 6595 A	N 4735 AAF	L 4186 FW	L 4563 CR	S 4784 CW	L 3623 GC	L 5038 KM	L 7246 AK	L 6387 GW	L 5559 RE	L 6852 PK	
4	L 6452 BF		L 5167 PN	L 3622 GE	W 5048 AK	L 4985 GF	W 4758 KU					S 2754 JZ
5		L 4813 FZ	L 4988 AF	S 3812 ZG	L 6096 GU	L 2770 HO						L 2227 V
6		L 4649 RL	L 4778 GF		L 6105 FS	L 3781 KV						L 4782 K
7					A6 4909 WR	L 3962 B						S 3083 PU
8					L 2465 GB	K 6498 TN						L 5933 JQ
9					L 3881 ZD	W 6820 VX						M 2548 CR
10					L 6338 CB	L 5621 EZ						W 4876 DB
11					L 2791 FZ	W 4069 SU						
12					L 5684 HA							
13					W 3000 TN							
14												
15												
16												
17												
JAM KELUAR KENDARAAN												
No.	09.00	09.15	09.30	09.45	10.00	10.15	10.30	10.45	11.00	11.15	11.30	11.45
1	W 5069 SU	L 5360 PK	L 4897 HF	L 4734 ES	L 6616 SA	L 2810 MO	L 6851 SY	W 2078 XI	L 3181 SP	L 6793 JO	S 3812 ZG	S 4121 HQ
2	L 6517 HA	L 5491 DD	L 6829 VX	L 4598 YX	L 6221 NA	L 5568 WN	L 1341 XT	L 6431 FQ	L 5920 DX	M 6725 HQ	A 4487 XC	L 5213 OS
3	L 4794 RC	L 4784 OL	W 6931 KJ	W 5405 CX	L 6040 HU	L 6530 NH	L 4574 KK	L 4766 HW	L 6401 ZU	W 3559 SQ	L 2508 TO	W 6560 TO
4	KT 6871 BR	L 4382 WJ	W 4588 CE	W 5189 ZW	S 3821 ZG	A 6373 KZ	W 3226 ZM	L 4523 HE	L 2284 MZ	L 2921 HS	L 4690 RM	L 3556 PN
5	L 3330 OD		L 6264 R	L 6063 CN			L 5322 HE	L 4691 WF	N 5148 VY	L 6438 XN	M 9985 CD	
6	L 6304 CU		L 6825 XV	L 6614 RL			L 5909 BL	W 2078 IX	L 4992 OV	M 6969 HQ	L 6062 NA	
7					M 2435 HQ				S 5123 XY	L 4758 W	S 5380 XZ	L 5213 OS
8					L 6405 SM				L 9390 KY	L 5580 B	L 4251 LP	L 6117 AK
9					L 5624 TZ				L 6607 K	W 6621 JS	L 6271 WT	W 2770 F
10					L 4441 N				L 4310 BG	L 3471 YM	M 4983 MO	W 6945 VT
11									L 6357 HK	L 6023 FO	L 6852 PK	
12									L 5916 XO	L 6419 AF		
13									L 6571 DU	L 6089 FA		
14												
15												
16												
17												
JAM KELUAR KENDARAAN												
No.	12.00	12.15	12.30	12.45	13.00	13.15	13.30	13.45	14.00	14.15	14.30	14.45
1	L 3711 QU	L 6297 YS	S 3910 ZL	AG 2200 UE	L 4159 AO	W 4465 JL	L 5518 SV	W 6550 GZ	L 2273 RN	L 4842 KV	L 2511 DZ	L 3335 KC
2	L 3211 PV	L 1693 KM	S 3810 ZL	L 2212 WM	L 6218 TH	N 5781 IE	W 4588 CE	N 2916 HAE	L 5310 C	L 5060 ON	W 4459 VW	L 6978 MC
3	L 6614 RL	L 5065 CE	L 5152 S	W 5366 CW	L 6197 SY	L 6877 WI			L 6662 HQ	N 2330 TAK	L 4555 GT	A 5289 FK
4	L 6132 AK	L 6528 JN	L 5597 DG	L 5543 MD	L 6489 KA	L 4576 DA			L 2284 MZ	L 8542 TF	L 9450 TA	W 6745 QD
5	L 6182 KS	L 6523 BH	L 5754 KY	S 4444 NE	L 3511 WS	M 2560 VM				M 5649 HC	L 7484 DL	L 5640 HE
6	S 5546 JV	L 5113 WD	W 2363 QY	L 4875 ZK	L 5783 BB	P 6387 SN				L 6302 ZO	L 4097 AA	L 5491 DD
7	L 4690 FE	M 5383 PH	L 5825 GI	W 3574 KA	L 6545 ZD						L 5578 FD	L 5240 W
8	L 4214 EH	W 3537 ZV	L 6406 AY	L 4028 OA	S 3467 SD						L 8852 PX	L 4829 F
9	S 6010 KG	L 2842 OL			AG 4124 XU						L 2847 PM	W 4824 WD
10	W 4163 ZZ										L 6596 B	W 5422 ZO
11	W 4226 TU										AG 6849 WA	W 4041 L
12											W 5832 OF	L 6182 EN
13											L 6153 ZF	S 3853 KN
14											DK 2490 EF	W 2469 YM
15											L 6439 NV	L 3467 XI
16											L 3559 BJ	
17											L 6601 KF	

LAMPIRAN 9

DATA SURVEI KENDARAAN MASUK LAJAHN PARKIR RODA 4 JRD

LAMPIRAN 10
**DATA SURVEI KENDARAAN KELUAR
LAHAN PARKIR RODA 4 IRD**

No.	JAM KELUAR KENDARAAN												
	06.00	06.15	06.30	06.45	07.00	07.15	07.30	07.45	08.00	08.15	08.30	08.45	
1	L 144 F1	L 1429 BK	L 1914 DB			N 8348 KE	L 1740 WX	N 1633 WD	L 8297 LB				
2	L 1609 SA	L 1687 YQ	W 1984 YB			L 1965 RS	W 1435 XW	L 1560 US	L 1772 FK				
3	W 412 BY	L 1921 UX	L 1185 MB				L 8297 LB	L 1115 ZU	L 1614 PP				
4	W 511 PR	L 1649 BV							L 1583 UT				
5	L 1403 EA								L 1589 ZY				
6	L 1946 A								N 1633 WD				
7									L 1115 ZU				
8									S 573 HJ				
9									W 1834 RG				
JAM KELUAR KENDARAAN													
No.	09.00	09.15	09.30	09.45	10.00	10.15	10.30	10.45	11.00	11.15	11.30	11.45	
1	S 1260 JM	L 1186 DA	S 1536 AW	L 1480 MU	L 1185 GZ	L 1585 UZ	L 9060 AP	L 1329 SA	L 1864 QN	W 905 GD	JG 1322 MC	N 9025 WB	
2	L 1993 UA	L 1595 XL	L 9044 GB	L 8164 DO	L 1544 UT	L 1394 CY	L 1593 WT	M 1818 HB	S 1987 BN	S 1292 TB	N 1353 VA	L 1844 EW	
3	L 1737 GF	L 1536 AB	W 1834 RG	W 1656 VH	W 1902 YF	L 9044 GB	B 9790 RS	N 492 BX	L 1111 GB	W 1834 RG			
4					M 1321 HB	N 1545 VD		L 1891 WH		N 1633 WD			
5													
6													
7													
8													
9													
JAM KELUAR KENDARAAN													
No.	12.00	12.15	12.30	12.45	13.00	13.15	13.30	13.45	14.00	14.15	14.30	14.45	
1	L 162 E	L 1134 LD	S 446 IJ	L 1539 QD	W 9809 NH	L 1856 YN	L 1783 FD	L 1897 UX	M 1321 HB	L 1918 CZ	S 7351 TL	L 1594 RP	
2	K 1041 RP	L 1844 EW	N 1013 VN	AG 625 P	D 1079 ADL	W 1930 BZ	L 1430 PF	M 8220 NP	L 1536 SE	L 1865 KW	L 1766 WI	L 1683 UT	
3	W 1615 SM	M 589 P	M 1543 AF	L 1766 EX	L 1947 KO	K 513 YT	W 1754 RV	K 9161 DN				W 1344 RD	
4	M 1797 AL	L 1742 MC	B 1887 PVC		L 871 BX	L 1197 WT	L 1327 DB					L 605 RH	
5		L 1946 A						M 1986 NA				W 1652 SC	
6		L 1295 BX										L 1686 BX	
7												W 5 AP	
8													
9													
JAM KELUAR KENDARAAN													
No.	15.00	15.15	15.30	15.45	16.00	16.15	16.30	16.45	17.00	17.15	17.30	17.45	18.00
1	L 1372 VA	M 1058 B	L 1638 EU	L 1784 PE	P 112 BD	L 1850 UP	AE 438 PB	L 1946 A	L 9098 AQ	S 728 ZW	L 9164 B	N 8140 RP	L 1032 ED
2	DA 7351 TW	S 2703 ZG	W 324 BW	U 1399 NL	S 8208 JP	L 1953 FS	S 1192 RC	AG 1818 VN	L 1462 UV	AE 354 AB	L 1214 JK	S 7385 RD	M 450 KY
3	L 1284 CB	L 1461 BG	B 1056 KZP	L 1696 LK	L 1397 LT	W 1100 YA	L 1470 NZ	N 1264 VS	L 1072 NR	L 1191 UV	L 1984 BA	W 1866 GE	
4				W 1761 BW	A 1848 KC	M 1717 AB	L 1195 SU	L 1200 ZV	M 1638 AA	AG 1818 VK	S 7385 RD	M 450 KY	
5				AG 541 NR	L 1001 VWW	L 1649 BV	W 1323 PK	M 4514 HA	W 7833 UN	L 1304 UB		L 1248 OF	L 1134 LD
6				B 8098 TRP	L 1951 RG	L 1790 CF	L 3675 GI	L 1023 JX	L 1023 JX	L 1023 JX	L 1023 JX	L 1023 JX	L 1023 JX
7				P 1174 RE					L 1765 SS				
8									L 1485 UV				
9												L 1706 SB	

LAMPIRAN 11

DATA SURVEI KENDARAAN MASUK LAHAN PARKIR RODA 2 AKSES KARANG MENJANGAN


JAM MASUK KENDARAAN													
No.	06.00	06.15	06.30	06.45	07.00	07.15	07.30	07.45	08.00	08.15	08.30	08.45	
1	6900 RG	M 54631 WW	40278 JI	AG 3841A L	1 2724 E	L 4096 GS E	S 2691 E	AA 440K	S 5316 ZI	6189 UY	K 4850 HZ	2597 EM	
2	4909 BU	4787 GB	5433 US	2015 RQ	L 2652 D	PL 4844 CE	5460 BE	5623 TG	L 2315 HH	7376 SX	L 2740 TR	6428	
3	6413 FX	4046 FG	3194	5129 PT	L 6218 ZJ	W 3126 EL	S 5834 CV	6792 YJ	L 3125 HH	7376 SX	L 2740 TR	6428	
4	W 2340 VN	2276 SP	5709 MQ	3933 AT	L 4385 FY	AE 3245 PA	2571 FY	5361 R	L 2315 HH	7376 SX	L 2740 TR	6428	
5	W 2340 VN	4916	6034 DO	4540 TD	R 6036 DA	P 5569 SO	6729 E	5234 ZG	L 2623 G	6141 DT	L 2740 TR	6428	
6	S 5063 WB	5208	6789 GD	3628 TB	DR 4713 BG	6630 SD	1 1961 YQ	4435 QD	V 5756 BV	6305 WK	L 2740 TR	6428	
7	4929 DD	2569 BJ	5841 A	4555 CW	2075 ZB	L 6042 AJ	6117 XB	5977 QY	G 6291 YT	2790 PS	L 2740 TR	6428	
8	4978 Hz	4917 GU	5841 A	2246 CX	L 4902 SA	3025 JI	S 5638 BZ	4928 AX	6693 LZ	5640 FD	L 2740 TR	6428	
9	5190 BC	6604 GJ	5847 GI	BH 3442 M	L 4081 EL	L 5735 DS	4065 DC	2636 WG	4333 YE	6640 QO	L 2740 TR	6428	
10	6079 KW	4937 WN	2202 YJ	AG 6212 RA	L 4081 DT	5798 ZI	4246 SU	6747 WD	5561 EZ	5388	L 2740 TR	6428	
11	6859 AS	5057 VG	5383 VT	AG 6508 TV	2072 WZ	4565 AG	6710 F	4126 JU	L 5147 ZW	6041 TJ	L 2740 TR	6428	
12	5321 SF	6301 PF	6703 DH	6970 F	S 6701 LA	4073 HU	6842 MC	6964 PW	L 4515 QB	W 5075 TS	L 2740 TR	6428	
13	4806 DH	5352 ID	4573 DH	4143 BY	3383 VS	3226 VR	4082 EK	6720 ZD	K 2463 CH	H 2147 AV	L 2740 TR	6428	
14	AG 2194 TT	5347	6169 I	5929 DQ	5191 EO	4496 EO	AE 4110 B	4436 VE	L 6186 EY	L 6132 ZF	L 2740 TR	6428	
15	6385 CC	2618	6280 FU	4280 SI	A 4342 CZ	L 2418 GI	5174 V	4819 WG	L 5760 DU	AG 4010 DV	L 2740 TR	6428	
16	6197 BG	3312 FG	6943 TO	3947 VX	L 6395 KG	L 3263 EX	6876 YX	4307 QM	L 6792 YC	W 6442 ZG	L 2740 TR	6428	
17	4476 D	3812 T	5437 BH	6184 EN	L 6963 GI	N 4794 PA	2409 WG	3056 VG	L 5265 LS	W 6216 VW	L 2740 TR	6428	
18	2716 BW	6326 ZW	5390 YV	6130 AC	S 7282 CN	6224 KL	3308 WV	AB 2074 WK	V 6757 GJ	L 3738 XE	L 2740 TR	6428	
19	6954 TV	N 5438 AF	6709 AG	3592 DK	L 5390 YV	L 6460 AV	W 6265 QV	S 6771 LY	AG 4729 WV	L 2452 YV	L 2740 TR	6428	
20	2132 DM	5310 AC	6286 WI	5664 WM	KT 2370 WI	S 5142 ED	6068 AH	5081 PR	2859 JS	L 4763 TS	L 2740 TR	6428	
21	3862 J	AD 2010 DH	6526 TI	2822 ZV	DH 5700 ZV	4929 CP	6077 QV	4929 CP	W 6265 QV	L 2452 YV	L 2740 TR	6428	
22	B 8722 ZV	5310 AC	6286 WI	5664 WM	KT 2370 WI	S 5142 ED	6068 AH	5081 PR	2859 JS	L 4763 TS	L 2740 TR	6428	
23	5209 XD	2775 BI	6064 AB	W 3526 ZV	E 5214 PM	5209 XD	5209 XD	5209 XD	5209 XD	W 6265 QV	L 2452 YV	L 2740 TR	6428
24	5099 DI	6462 WI	4177 AK	4652 CC	1421 DE	J 4735 ZC	5208 XS	W 3389 YV	L 6387 YV	L 1022 FN	L 2740 TR	6428	
25	4985 BX	5523 TF	3405 UN	6504 HY	4007 FY	3180 WT	5630 VB	2957 HN	L 4983 GO	L 4565 GL	L 2740 TR	6428	
26	5302 XD	5644 AR	5255 OF	4902 DW	AG 2327 FE	S 6514 FA	6074 QT	5476 RW	L 2727 ZV	3192 FA	L 2740 TR	6428	
27	3561 BO	4823 FR	2698 NN	2757 DZ	FO 5042 KV	L 15616 YK	4244 ZG	3886 JD	5728 QW	L 3655 HA	L 2740 TR	6428	
28	6490 DD	5866 FG	3058 KV	5263 TX	L 2283 XL	P 5677 GW	W 3788 SO	3747 VA	2072 ZK	L 2711 SX	L 2740 TR	6428	
29	AE 6645 C	4822 PQ	S 3428 XB	6090 KO	L 6010 LD	L 1010 TO	AG 3019 BM	5666 EA	S 3432 TE	S 3208 RU	L 2740 TR	6428	
30	BK 4505 XY	5859	2216 JI	5540 FQ	L 6295 WP	L 2225 FN	AG 5644 FS	4121 LU	L 6240 GN	L 1599 FS	L 2740 TR	6428	
31	5138 TN	4917 SS	2294 FX	2983 ZU	L 4979 YV	2464 ZX	4824 BR	L 6928 YT	L 4570 L	L 2149 KN	L 2740 TR	6428	
32	AG 4057 A	S 5310 AC	5342 SQ	5731 B	L 5073 EC	L 64538 HB	9263 OB	L 5874 NW	L 6476 YV	G 4945 TRN	L 2740 TR	6428	
33	3165 GM	L 5233 ON	L 5904 DU	4857 BD	5393 HN	W 6605 YM	6362 MR	6994 GA	L 4295	L 6438 AP	L 2740 TR	6428	
34	6101 JT	S 2947 EZ	W 6765 TZ	5237 OF	AG 3832 ZL	L 2158 ZB	6666 KB	AG 3922 TY	L 5216 CN	L 2740 TR	6428		
35	6035 VV	L 5722 DG	6584 ZI	L 4793 AS	L 4787 CW	L 4769 DV	6703 QN	N 5305 RZ	L 2726 QV	L 6488 BV	L 2740 TR	6428	
36	4905	L 5920 LL	1 6096 EU	5430 KS	AD 4224 PA	5514 GU	5736 YF	N 3394 FA	L 4129 QV	L 3335 GU	L 2740 TR	6428	
37	2278 XM	4516 AG	5261 ZF	5758 YJ	R 3191 CH	3574 ZG	3849 CJ	W 2713 YV	N 6037 CA	L 2461 CG	L 2740 TR	6428	
38	6474 EJ	3406 AG	5148 YV	5877 FF	L 6029 JV	5389 EV	L 4586 KB	M 6442 VQ	L 5599 TB	3965 ZO	L 2740 TR	6428	
39	5085 BY	4965 B	AE 3555 RS	2884 ZL	3283 VS	AE 5111 HA	W 4751 QH	6364 RQ	L 4652	S 2506 TS	L 2740 TR	6428	
40	L 2078 DU	3618 CS	L 1581 CE	5083 ZH	4190 PQ	3611 LA	4184 CB	L 4792 WF	L 6202	L 5953 BS	L 2740 TR	6428	
41	L 4470 DS	S 2889 JG	6106 GD	L 5310 LC	6421 LN	L 5749 VV	S 5132 EZ	L 6195 QM	L 4638	L 3659 HZ	L 2740 TR	6428	
42	M 4154 BA	2551 OR	5048 DS	L 5109 DT	W 3356 LU	AA 3758 VB	L 6178 TM	W 4119	L 3320 WC	L 2740 TR	6428		
43	L 3483 YV	2744 EA	6078 TC	AB 5598 HB	L 4055 F	L 5700 ZF	W 2201 XH	AG 6563 YN	L 2616 DG	L 2740 TR	6428		
44	W 6689 ML	9071 OM	6775 VS	L 6282 BH	S 3920 TA	6638	5070 FD	W 4357 YV	W 5705 BN	L 2740 TR	6428		
45	2618 WR	L 3693 GS	4068 FR	4193 AN	AD 6681 JA	W 4148 PX	5738 YF	AG 5497 WY	L 6309 YM	L 2740 TR	6428		
46	3914 TL	L 2453 CX	AG 3050 MB	2861 DY	M 3703 AL	L 4658 JW	2092 LV	AG 5497 RM	L 5137 OC	L 2740 TR	6428		
47	4460 ZV	5310 AC	6286 WI	5664 WM	AE 5601 ZV	5260 ZV	5260 ZV	5260 ZV	5260 ZV	L 2740 TR	6428		
48	5583 DW	1 4608 CU	W 3530 GE	L 4437 YV	2410 KW	AG 3668 BH	5111 FD	R 5505 DU	L 3116 TS	L 2740 TR	6428		
49	6072 JV	L 2209 HO	1 6195 DA	L 4695 RO	4833 DE	L 6289 CI	2561 VV	6001 GD	AD 6404 AH	L 2740 TR	6428		
50	6220 EA	5 4771 LM	4555 DR	5931 SG	2361 WE	G 3756 JM	AG 3407 NW	L 4862 QM	L 4623 ZV	L 2740 TR	6428		
51	2422 DG	L 6167 EW	AG 4238 LG	3221 DJ	S 5932 TZ	5204 DG	4410 YV	N 5929 TB	L 2285 EV	L 2740 TR	6428		
52	5823 FJ	1 6267 YY	L 5025 CS	2631 QJ	L 6889 BL	2246 CZ	2482 GC	L 5144 FL	L 2740 TR	6428			
53	4775 RE	L 2788 BB	2976 KR	L 6759 AD	L 6384 TM	L 7873 JK	3249 HNC	L 6407 ET	L 2740 TR	6428			
54	5264 VQ	L 5317 CT	AD 3592 PA	2195 KW	L 4097 PG	5834 EU	AG 5716 WN	L 5978 ME	L 2740 TR	6428			
55	6275 RC	4502 ZT	P 4455 SQ	6877 JI	L 4967 LS	2133 BQ	L 4976 NX	L 2740 TR	6428				
56	L 3415 S	L 5818 ON	N 4451 TAR	AE 2461 KM	N 4047 TAL	L 2740 TR	6428						
57	AC 3339 JA	6365 EL	2519 YT	H 6863 SZ	L 4146 OV	L 6980 CD	L 2740 TR	6428					
58	5813 EJ	6139 RM	4920 DW	L 6686 JR	W 3226 LS	L 4058 CD	L 2740 TR	6428					
59	KT 6959 EN	4366 RA	5524 XJ	L 6157 ZV	L 2351 WN	L 6939 PY	L 2740 TR	6428					
60	W 6700 PE	4874 SU	2903	2393 NS	W 4172 TO	L 2740 TR	6428						
61	P 5253 YV	5390 ZB	D 2067 KVN	2468 QF	L 2740 TR	6428							
62	L 4980 PA	6296 ZB	2412 FC	W 2668 RD	L 3308 DR	L 2740 TR	6428						
63	L 5891 DN	4867 SQ	5925 EJ	L 6154 XL	L 2740 TR	6428							
64	6787 FW	6160 DX	6170 DI	L 3308 DR	L 2740 TR	6428							
65	6121 FH	6889 BL	4743 D	4655 EL	L 2740 TR	6428							
66	3952 DK	3188 B	4926 EJ	L 6399 RT	L 2740 TR	6428							
67	5558 CU	AG 6642 HH	3699 FV	L 5058 BS	L 2740 TR	6428							
68	6810 BM	3699 FV	3699 FV	L 5058 BS	L 2740 TR	6428							
69	6508	6508	6508	L 5058 BS	L 2740 TR	6428							
70	71	L 4002 BG	71	L 2740 TR	6428								
72	5871 RA	5871 RA	5871 RA	L 2740 TR	6428								
73	3387 AH	3387 AH	3387 AH	L 2740 TR	6428								
74	1 3337 HA	1 3337 HA	1 3337 HA	L 2740 TR	6428								

	JAM MASUK KENDARAAN											
No.	09.00	09.15	09.30	09.45	10.00	10.15	10.30	10.45	11.00	11.15	11.30	11.45
1	L50404 FS	R320B BM	E508B BM	L4723 DC	W5931 AV	L4099 AG	6941 GA	L4777 AB	L4565 FX	S3158 NO	L3191 DO	S59613 HU
2	L48042 D	L6263 D	K5253 BI	L2987 GT	L3480 DY	E6180 RY	28807 KA	L6814	L6703 VK	L4834 MA	L7635 XS	L6269 JX
3	L57365 VU	L2568 BM	L9087 DZ	L6867 FG	L6171 EV	L2059 PG	6624 XA	W4938 TH	L2099 WL	L4398 DN	M4319 VR	L5818
4	E55313 L	AG 3154 ZU	L5810 VZ	L2024 GC	M5510 FX	W2009 OD	30914 EZ	L15629 EB	AE 6563 NN	L5676 MH	L275 MA	S2561 EJ
5	L35144 FX	AD 6410 AH	I5171 BG	L4992 FN	6409 FM	L2089 FG	L6101 DA	L61491 YI	L4605 IC	L5107 TD	L8844 AK	L4021 DD
6	L51492 ZL	S5961 NM	L2491 PI	L2938 WL	W2390 RR	W2328 WV	L6177 VU	L6230 ZY	L5125 PB	L5040 RH	D120 21XO	L2200 NQ
7	L3163 PF	2387 XL	L3025 EB	KT405 AF	3952 DW	L5316 VC	L5574 FA	L4893	N 4931 EO	L2969 JM	L3054 YX	O 2224 GG
8	L6167 EW	L15064 NM	L2864 CA	L2612 IZ	L5620 LD	L1667 FG	EAC 5473 ZO	L3266 DN	L4931 EO	L5105 LB	S1871 PZ	W 6052 YF
9	S 3401 CO	L6147 YE	L6140 RA	L1697 WC	S 6214 CY	L1260 D	L4037 OY	L6019 YI	L6847 RO	L5137 CA	L3041 FZ	L5505 FK
10	L2053 LV	L6874 KA	L5247 ZX	L2965 WC	N 3612 DZ	W 3861 WI	L5562 LR	L5961 EZ	L2499 QM	L5915 CR	L3523 SG	L5469 ED
11	L2845 EK	L1622 DF	AD 3693 XE	L2965 QC	5393 CS	L5591 WV	L2816 WS	L5285 EA	L6007 FC	L6421 FB	L6035 ZT	L6617 ZM
12	W 5733 TL	L5579 JZ	L5542 ZI	L6240 FU	L4758 PG	L4099 AG	L6130 QD	L2516 D	L5607 YE	L6782 HD	L6835 BG	W 4222 QD
13	AG 6928 VZ	L4516 AO	L2461 HI	3480 LA	AG 2663 SA	L4621 XZ	L5469 BD	L6805 OM	L5807 WE	L2941 KD	L6001 XF	L2226 AX
14	L5961 RM	L5334 KO	L5961 RM	B 3771 TU	L5810 LQ	L6893 FR	L6557 TG	L3952 DK	L5034 CL	L4985 EB	L157 ZV	L4690 KM
15	L37365 SX	5722 FJ	AG 3019 BW	L6372 JV	L6891 B	A 4265 GL	L4566 DT	L5461 WT	L6308 TB	L5915 CL	L1933 ZA	L4889 TE
16	L6774 MA	L4130 YS	L5386 ST	6252 XT	L6149 UR	L3831 ZR	L5945 FA	L5100 BL	L5078 WE	L2353 AB	L5636 PD	W 4079 RY
17	L5642 CR	L6368	L5571 EG	4840 QU	L4882 XQ	L2492	L5894 SA	L5021 EY	L6308 TB	L4814 FB	W 6892 HL	L6511 NH
18	L2565 LF	L2869 PW	L3576 BH	L3897 GH	W 6651 ON	S 4288	L6311 QM	L4037 OF	L5078 KJ	AD 6410 AH	L4758 C	L5394 PU
19	L2740 VR	AG 4231 DC	L6760 NU	L5246 FS	L5814 DR	L2777	L5459 QW	L5469 BD	L2694 XQ	L6522 TH	L2611 DO	L5094 K
20	6438 AB	L197 G	L5172 WD	4781 FH	4614 WA	S 4281 GK	L6267 TN	L6269 YZ	L2161 QT	W 3573 RA	L6107 OM	AE 6381 VI
21	L5797 KV	W 2611 RV	L6985 DX	6679 UV	4149 AX	L4501 FI	W 3254 RS	L6768 SA	L5787 PR	L5583 DB	L3734 YD	L4658 NH
22	36533 A	3 DM	L2150 FP	W 4092 WD	4669 RM	L6260 IE	L3967	AG 3407 TW	L2081 DQ	L2818 KW	W 5491 XZ	S 2425 XK
23	L3790 JC	L1617 ZV	L4542 DC	W 2143 SR	6402 NC	L5215 YK	W 6405 ZC	L5882 SU	L3405 YN	L4795 EV	L4717 VN	
24	4683 A	L1647 YH	3406 WD	5231 BO	4533 GM	L2534 AF	5049 NO	N 3583 TA	W 4463 OM	L2623 PG	L6591 NI	
25	AG 3752 RM	L5274 SG	6540 OJ	L5542 ZI	3483 YK	L4723 WM	L3010 QA	W 6137 OM	L5892 FF	L3430 FX	L2590 EN	
26	1922	L6880 SJ	L6967 WI	4240 KD	L6331 PK	L2833 YF	6464	L6439 DE	DH 2389 KI	L2733 OD		
27	5061 TC	L6220 GA	L3549 BC	5411	5157 EB	L6939 PY	L5295 GS	L6983 W	L5093 MX	L3483 VX		
28	L1512 LS	L3810 DJ	L2186 PP	L3931 HK	E 3752 5718 53	W 3755 KL	L6210 SS	L2882 AA	L4435 DH	L5875 EE		
29	L5677 RF	L2947 GK	L5068 QG	L6913 FY	6364 RQ	L6557 KG	AE 5091		L6508	M4985 PD		
30	2595 ZK	AD 4449 K	L6040 FZ	L4349 FA	L4743 HS	L6557 KG	2613 YZ			L6340 XD		
31	L3912 QZ	L4500 TZ	L4511 CB	L5170 CC	L4803 DY	L4988 RY	5219 VR			L3652 OE	L4338 FH	
32	L5688 QQ	L2802 CZ	L3230 BV	W 3982 ZJ	L2734 DM	2849 HT	5624 RQ			L5373 VS	E 5718 MN	
33	L6474 NA	W 2733 YF	L4864 QZ		L2356 NN	4902 BE	6065 Y			L5691 FO		
34	W 6591 WN	L6679 VU	L5945 FA	L2790 PD	2271 WI	4596 DT				L6909 VV		
35	ae 4869 dw	L6817 OH	K 5649 EJ	L5682 RA	S 3158 NO	P 6055 VA				W 2410 KW		
36	N 3818 JS	L4783 YJ	L5021 EY		2867 BG	L6768 SF	5060 XJ			L5615 TV		
37	L5674 JY	DR 2526 Y	L3919 TR		6652 WW	L3106 YG	L5673 DK			L6048 FT		
38	5383 BE	L2580 BT			B 6847 WR	AG 3041 FG				L6089 CO		
39	N 6195 QB					5 4891 XW						
40	W 2748 MM					L6599 RP						
41	AG 3635 DR					6411 WF						
42	L6542 FD					265610						
43	AG 6552 JD					3214 XC						
44	L2790 JM					6514 CM						
45	6983 WH					2484 KJ						
46	6525 2804 QZ					57.51 NM						
47						H 3157 EA						
48						L 6326 CM						
49						L 5342 SU						
50						L 6223 OZ						
51						5063 AT						
52						5063 KJ						
53						5063 XW						
54						5063 YW						

LAMPIRAN 12
**DATA SURVEI KENDARAAN KELUAR
LAHAN PARKIR RODA 2 AKSES KARANG
MENJANGAN**


LAMPIRAN 13
**DATA SURVEI KENDARAAN MASUK
LAHAN PARKIR RODA 4 AKSES KARANG
MENJANGAN**


LAMPIRAN 14
**DATA SURVEI KENDARAAN KELUAR
LAHAN PARKIR RODA 4 AKSES KARANG
MENJANGAN**



INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS TEKNIK SIPIL
DAN PERENCANAAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL



NAMA TUGAS	DOSEN PEMBIMBING	MAHASISWA	JUDUL GAMBAR	SKALA	NO. LEMBAR
PERENCANAAN GEDUNG PARKIR RSUD DR. SOETOMO SURABAYA	Ir. Wahju Herijanto, MT. Ade Wisnu Mukharso NRP 031104000113	Denah Lantai 1		1:100	1 4






INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS TEKNIK SIPIL
DAN PERENCANAAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL


NAMA TUGAS	DOSEN PEMBIMBING	MAHASISWA	JUDUL GAMBAR	SKALA	NO. LEMBAR
PERENCANAAN GEDUNG PARKIR RSUD DR. SOETOMO SURABAYA	Ir. Wahju Herijanto, MT. Ade Wisnu Mukharso NRP 031104000113	Denah Lantai 2		1:100	2 4






INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS TEKNIK SIPIL
DAN PERENCANAAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL

NAMA TUGAS	DOSEN PEMBIMBING	MAHASISWA	JUDUL GAMBAR	SKALA	NO. LEMBAR
PERENCANAAN GEDUNG PARKIR RSUD DR. SOTOMO SURABAYA	Ir. Wahju Herijanto, MT. Ade Wisnu Mukharso NRP 031104000113	Denah Lantai 3 s/d 9		1:100	3 4






INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS TEKNIK SIPIL
DAN PERENCANAAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL

NAMA TUGAS
PERENCANAAN
GEDUNG PARKIR
RSUD DR. SOETOMO
SURABAYA

Ir. Wahju Herijanto, MT.

Ade Wisnu Mukharso
NRP 031104000113



SKALA	NO. LEMBAR
1:20	4
4	4

BIODATA PENULIS



Ade Wisnu Muktyarso,
Dilahirkan di Pekanbaru 10 Desember 1992. Anak pertama dari 3 bersaudara, putra dari pasangan Agus Setyarso dan Warjiyem. Penulis telah menempuh pendidikan formal di TK Al-Ittihad Rumbai (Pekanbaru), SDN 005 Rumbai (Pekanbaru), SMPN 6 Rumbai (Pekanbaru), dan SMA Cendana Pekanbaru. Penulis memulai masa pendidikannya di program S1 Departemen Teknik Sipil setelah dinyatakan lulus SNMPTN pada tahun 2010 dengan NRP 3110100113.

Selama pendidikan, penulis aktif mengikuti beberapa seminar dan kepelatihan yang diadakan di Kampus ITS. Selain itu penulis juga aktif dibeberapa organisasi dan kepantiaan antara lain sebagai kepala departemen event Lembaga Minat dan Bakat (LMB) ITS periode 2013 - 2014, kepala biro Humas UKM Musik ITS periode 2012 – 2013, kepala biro multimedia departemen media dan informasi Himpunan Mahasiswa Sipil (HMS – FTSP) ITS periode 2012 – 2013, staff pubdok Civil Expo 2012 – 2013 serta steering committee ITS Expo 2013.