



TUGAS AKHIR - RC184803

**PERENCANAAN PERKERASAN JALAN UNTUK  
MENANGANI KERUSAKAN JALAN RAYA CANGKRING,  
KECAMATAN KREMBUNG, KABUPATEN SIDOARJO**

AULIA DEWI FATIKASARI

NRP. 03111640000042

Dosen Pembimbing

Dr. Catur Arif Prastyanto, ST., M.Eng

DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL

Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, Dan Kebumian

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2020



---

TUGAS AKHIR - RC184803

**PERENCANAAN PERKERASAN JALAN UNTUK  
MENANGANI KERUSAKAN JALAN RAYA  
CANGKRING, KECAMATAN KREMBUNG,  
KABUPATEN SIDOARJO**

AULIA DEWI FATIKASARI  
NRP. 03111640000042

Dosen Pembimbing  
Dr. Catur Arif Prastyanto, ST., M.Eng

DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL  
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, Dan Kebumian  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
Surabaya  
2020

*Halaman ini sengaja dikosongkan*



---

FINAL PROJECT – RC 184803

**ROAD PAVEMENT PLANNING IN HANDLING  
ROAD DAMAGE OF CANGKRING ROAD,  
KREMBUNG SUBDISTRICT, SIDOARJO  
DISTRICT**

AULIA DEWI FATIKASARI  
NRP. 03111640000042

Supervisor:  
Dr. Catur Arif Prastyanto, ST., M.Eng

CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT  
Fakultas of Civil, Planning, and Geo-Engineering  
Sepuluh Nopember Institute of Technology  
Surabaya  
2020

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

# PERENCANAAN PERKERASAN JALAN UNTUK MENANGANI KERUSAKAN JALAN RAYA CANGKRING, KECAMATAN KREMBUNG, KABUPATEN SIDOARJO

## TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik  
pada

Progam Studi S-1 Departemen Teknik Sipil  
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh:

**AULIA DEWI FATIKASARI**

NRP. 03111640000042

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir:

1. Dr. Catur Arif Prastyanto, ST, M.Eng



**SURABAYA**

**JANUARI, 2020**

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

# **PERENCANAAN PERKERASAN JALAN UNTUK MENANGANI KERUSAKAN JALAN RAYA CANGKRING, KECAMATAN KREMBUNG, KABUPATEN SIDOARJO**

<b>Nama</b>	<b>:</b> Aulia Dewi Fatikasari
<b>NRP</b>	<b>:</b> 03111640000042
<b>Departemen</b>	<b>:</b> Teknik Sipil FTSLK-ITS
<b>Dosen Konsultasi</b>	<b>:</b> Dr. Catur Arif Prastyanto, ST, M.Eng.

## **Abstrak**

*Saat ini banyak terjadi kerusakan perkerasan jalan salah satunya di daerah Kabupaten Sidoarjo, khususnya pada Jalan Raya Cangkring. Kondisi eksisting Jalan Raya Cangkring saat ini terlihat mengalami beberapa kerusakan perkerasan jalan. Kerusakan tersebut berupa jalan bergelombang, lapisan aspal sudah banyak yang hilang, dan jalan berlubang bahkan di tempat tertentu nampak lubang selebar 1-2 meter. Pada saat musim hujan terlihat adanya beberapa genangan air yang cukup dalam pada Jalan Raya Cangkring. Kondisi ini menyebabkan terganggunya distribusi jalan dari arah Porong ke arah Sidoarjo maupun arah sebaliknya. Selain itu, Kondisi tersebut berdampak pada lalu lintas jalan karena saat melewati Jalan Raya Cangkring harus bergantian. Hal ini pun juga menyebabkan kecelakaan pada ruas jalan tersebut terutama pengendara motor yang sering terjatuh, bahkan kendaraan besar seperti truk juga rawan terguling. Salah satu penyebab kerusakan jalan pada daerah Sidoarjo adalah karena kerap dilewati kendaraan angkutan barang melebihi beban standar yang diijinkan. Kerusakan semakin parah pada musim hujan karena saluran drainase tidak dapat berfungsi sehingga menyebabkan jalan tergenang air. Air hujan tersebut akan tetap berada di dalam perkerasan jalan sehingga jalan akan menjadi rapuh.*

*Berdasarkan hal tersebut, kerusakan perkerasan jalan di Jalan Raya Cangkring, Kecamatan Krebung, Kabupaten Sidoarjo ini perlu diperbaiki. Untuk menangani kerusakan jalan*

*digunakan dua jenis data, yaitu data primer berupa data lalu lintas dan data kerusakan jalan dan data sekunder berupa data jumlah penduduk, data produk domestik regional bruto (PDRB), data produk domestik regional bruto per kapita (PDRB per kapita), dan data harga satuan pokok kegiatan (HSPK). Data-data tersebut diolah kemudian dilakukan analisis. Pertama dalam merencanakan tebal perkerasan perlu dilakukan peninjauan kerusakan jalan secara visual dan riding quality untuk mengetahui tingkat kerusakan jalan yang terjadi, kemudian perlu diketahui bagaimana karakteristik lalu lintas pada saat ini dan dilakukan analisis pada saat umur rencana. Lalu, dilakukan perencanaan tebal struktur perkerasan jalan. Setelah merencanakan tebal struktur, dilakukan pula analisis biaya. Terakhir, dipilih jenis perkerasan jalan yang paling sesuai ditinjau dari segi biaya yang paling murah selama umur rencana.*

*Dari hasil analisis didapatkan tebal perkerasan kaku sebagai kontruksi perkerasan jalan yang akan digunakan untuk menangani kerusakan Jalan Raya Cangkring selama umur rencana 40 tahun dengan tebal pelat beton 29,5 cm, lapis pondasi LMC 10 cm, dan lapis drainase 15 cm. Biaya konstruksi dan biaya pemeliharaan total sebesar Rp 14.769.454.149/ km dengan umur rencana 40 tahun.*

**Kata kunci:** Nilai kerusakan jalan, karakteristik lalu lintas, perkerasan lentur, perkerasan kaku, dan analisis biaya.

# **ROAD PAVEMENT PLANNING IN HANDLING ROAD DAMAGE OF CANGKRING ROAD, KREMBUNG SUBDISTRICT, SIDOARJO DISTRICT**

Name	: Aulia Dewi Fatikasari
NRP	: 03111640000042
Departement	: Teknik Sipil FTSLK-ITS
Supervisor	: Dr. Catur Arif Prastyanto, ST, M.Eng.

## **Abstract**

*Currently there is a lot of damage to one of the pavement roads in the Sidoarjo Regency, especially on Jalan Cangkring. The existing condition of Cangkring Highway is currently seen experiencing some road pavement damage. The damage included in the form of bumpy roads, layers of asphalt that have been lost, and even some potholes found in certain places appear to be 1-2 meters in depth. During the rainy season there are some fairly deep puddles on the Cangkring Highway. This situation can interrupt the distribution from Porong to Sidoarjo or otherwise. In addition, this condition affects the traffic because when vehicles pass the Cangkring Highway, they must take turns in passing through it. This also causes accidents on these roads, especially motorists who often fall, as well as large vehicles such as trucks which are also prone to overturning. One of the causes of road damage in Sidoarjo area is because the road is often passed by goods transport vehicles that exceed the allowable standard load. Damage is getting worse in the rainy season due to the drainage channel not being able to function, causing the road to be flooded. The rainwater would still remain in the pavement and this may cause the road to become fragile.*

*Based on the statements said above, the pavement damage on Jalan Raya Cangkring, Krembung District, Sidoarjo Regency needs to be repaired. In order to recover the road, there are two types of primary data are used. The data is divided into the form of traffic data and road damage data, then the secondary data in the form of population data, gross regional domestic product (GRDP)*

*data, per capita gross regional domestic product data (GRDP per capita), and data unit cost of activity (HSPK). The data is processed and analyzed. First, a visual inspection of riding damage and riding quality is carried out to know its the damage level. Then, a review of traffic characteristics is managed and analyzed at the planned life state. After that the thickness of pavement structure and the cost analysis are then planned. Finally, the most suitable type of pavement is chosen in terms of the least cost spent for the life span of the plan.*

*In conclusion, the matter of thickness of the rigid pavement was obtained as a repair of damage to the Cangkrig Highway. According to the plan life of 40 years, it is derived the value of concrete plate thickness is 29.5 cm, LMC 10 cm of foundation layer, and 15 cm of drainage layer. Construction and maintenance costs are Rp 14.769.454.149 / km for 40 years.*

***Keywords:*** *road damage value, traffic characteristics, flexible pavement, rigid pavement, cost analysis.*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Proposal Tugas Akhir yang berjudul “Perencanaan Perkerasan Jalan untuk Menangani Kerusakan Jalan Raya Cangkring, Kecamatan Krempung, Kabupaten Sidoarjo”.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan maupun bantuan selama proses penggerjaan proposal Tugas Akhir ini, diantaranya:

1. Bapak Dr. Catur Arif Prastyanto, ST, M.Eng selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan-masukan serta membagikan ilmunya dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini
2. Orang tua dan saudara-saudara saya yang telah memberikan dukungan serta doa selama masa perkuliahan ini,
3. Teman-teman S-59, S2 MRT 2019, S2 TMJR 2018, dan sahabat-sahabat saya Salwa, Vivik, Oliv dan Vanda yang selalu memberikan semangat dan bantuan untuk penulis selama perkuliahan dan penggerjaan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis membutuhkan adanya saran maupun kritik yang membangun terhadap Tugas Akhir ini sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya.

Surabaya, Mei 2019

Penulis

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## **DAFTAR ISI**

Abstrak .....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Ruang Lingkup .....	4
1.4 Tujuan .....	5
1.5 Lokasi Studi.....	6
BAB II STUDI LITERATUR .....	9
2.1 Pengertian Jalan.....	9
2.2 Klasifikasi Jalan.....	9
2.2.1 Berdasarkan fungsinya .....	9
2.2.2 Berdasarkan Statusnya.....	10
2.3 Penilaian Kerusakan Jalan .....	10
2.3.1 Sistem Penilaian Menurut Bina Marga.....	11
2.3.2 Sistem Penilaian Metode PCI (Pavement Condition Index) .....	11
2.3.3 Sistem Penilaian Metode RCI (Road Condition Index)	12
2.3.4 Sitem penilaian metode Miami.....	12
2.3.5 Sistem penilaian metode Indrasurya dan Dirgolaksono .	13
2.4 Studi Terdahulu .....	26
BAB III METODOLOGI .....	29
3.1 Umum .....	29
3.2 Tahap Persiapan.....	29
3.3 Tahap Pengumpulan Data.....	29

3.4	Tahap Analisis Perencanaan .....	33
3.4.1	Peninjauan Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase.....	34
3.4.2	Peninjauan Karakteristik Lalu Lintas .....	36
3.4.3	Penentuan Tebal Struktur Perkerasan Jalan.....	38
3.4.4	Tipikal Drainase .....	78
3.4.5	Perhitungan Biaya .....	80
3.4.6	Pemilihan Jenis Perkerasan .....	81
3.5	Kesimpulan.....	82
3.6	Bagan Alir Penyelesaian Tugas Akhir.....	82
3.7	Jadwal Pelaksanaan .....	84
	<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>85</b>
4.1	Kerusakan Jalan.....	85
4.1.1	Riding Quality .....	86
4.1.2	Penilaian Kerusakan Jalan .....	88
4.1.3	Penilaian Kondisi Drainase .....	96
4.1.4	Analisis Data Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase....	98
4.1.4	<i>Strip Map</i> .....	102
4.2	Karakteristik Lalu Lintas .....	105
4.2.1	Lalu Lintas Harian Rata-rata .....	105
4.2.2	Karakteristik Lalu Lintas Jalan Raya Cankring.....	107
4.3	Tebal Perkerasan Lentur .....	109
4.3.1	Umur Rencana .....	109
4.3.2	Data Laju Pertumbuhan Tahunan .....	109
4.3.3	Faktor Pertumbuhan Lalu Lintas .....	111
4.3.4	Faktor Ekivalen Beban ( <i>Vehicle Damage Factor</i> ) .....	115
4.3.5	<i>Cumulative Equivalent Single Axle Load (CESAL)</i> .....	120
4.3.6	CBR dan Bahan Lapis Fondasi Agregat.....	121
4.3.7	Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur.....	121
4.3.8	Perencanaan Tebal Perkerasan Kaku.....	125
4.4	Analisis Biaya.....	131
4.5	Pemilihan Jenis Perkerasan .....	138
	<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>139</b>
5.1	Kesimpulan.....	139

5.2	Saran .....	140
DAFTAR PUSTAKA.....		143
LAMPIRAN .....		147

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Lokasi Studi.....	6
Gambar 1. 2 Kerusakan Jalan dan jenis kendaraan yang Lewat .....	7
Gambar 2. 1 Kerusakan Jalan Potholes .....	14
Gambar 2. 2 Kerusakan Jalan Alligator Cracking.....	14
Gambar 2. 3 Kerusakan Jalan Ravelling .....	15
Gambar 2. 4 Kerusakan Jalan Amblas .....	16
Gambar 2. 5 Kerusakan Jalan Keriting.....	16
Gambar 2. 6 Kerusakan Jalan Sungkur .....	17
Gambar 2. 7 Kerusakan Jalan Mengembang (upheaval) .....	17
Gambar 2. 8 Kerusakan Jalan Longitudinal Crack.....	18
Gambar 2. 9 Kerusakan Jalan Rutting.....	19
Gambar 2. 10 Kerusakan Jalan Flushing.....	19
Gambar 2. 11 Kerusakan Jalan Edge Cracking .....	20
Gambar 3. 1 Tipikal Struktur Perkerasan Lentur .....	38
Gambar 3. 2 Tipikal Struktur Perkerasan Kaku. ....	39
Gambar 3. 3 Struktur Perkerasan Alternatif 1 .....	60
Gambar 3. 4 Struktur Perkerasan Alternatif 2 .....	60
Gambar 3. 5 Struktur perkerasan beton semen.....	67
Gambar 3. 6 Tipikal sambungan memanjang.....	69
Gambar 3. 7 Ukuran standar penguncian sambungan memanjang.....	70
Gambar 3. 8 Sambungan susut melintang tanpa ruji .....	71
Gambar 3. 9 Sambungan susut melintang dengan ruji .....	71
Gambar 3. 10 Sambungan pelaksanaan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan untuk pengecoran per lajur .....	72
Gambar 3. 11 Sambungan pelaksanaan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan untuk pengecoran seluruh lebar perkerasan .....	72
Gambar 3. 12 Sambungan isolasi .....	73
Gambar 3. 13 Tipikal Drainase Jalan .....	78
Gambar 3. 14 Bagan Alir Studi .....	83

Gambar 4. 1 Pembagian Panjang Segmen dengan lebar masing masing 8 meter.....	86
Gambar 4. 2 Strip Map Kerusakan Jalan Raya Cangkring Sidoarjo.....	103
Gambar 4. 3 Pergerakan Lalu Lintas pada saat Survei.....	105
Gambar 4. 4 Rekapitulasi Lalu Lintas pada Saat Survei .....	106
Gambar 4. 5 Distribusi Beban .....	116
Gambar 4. 6 Konfigurasi Sumbu 1,2-2,2 Trailer yang ditinjau.	116
Gambar 4. 7 Distribusi Beban Konfigurasi sumbu 1.2-22 Trailer .....	117
Gambar 4. 8 Konfigurasi Sumbu 1.2-222 Trailer yang ditinjau	117
Gambar 4. 9 Layout STA Jalan Raya Cangkring Sidoarjo .....	122
Gambar 4. 10 Tebal Perkerasan Lentur Potongan A dan Perencanaan Subdrain.....	123
Gambar 4. 11 Tebal Perkerasan Lentur Potongan B dan Perencanaan Sistem Subdrain .....	124
Gambar 4. 12 Letak Sambungan Perkerasan Kaku .....	128
Gambar 4. 13 Tebal Perkerasan Kaku Potongan A dan Perencanaan Subdrain.....	129
Gambar 4. 14 Tebal Perkerasan Kaku Potongan B dan Perencanaan Subdrain.....	130
Gambar 4. 15 Cash Flow Perkerasan Lentur .....	136
Gambar 4. 16 Cash Flow Perkerasan Kaku.....	137

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Variasi RCI dengan Kondisi Jalan .....	12
Tabel 2. 2 Riding Quality .....	21
Tabel 2. 3 Kondisi Drainase yang berpengaruh pada Perkerasan	25
Tabel 3. 1 Inventory Data Form Metode Indrasurya dan Dirgolaksono 1990 .....	31
Tabel 3. 2 Formulir Survei Lalu Lintas .....	32
Tabel 3. 3 Jenis Kerusakan dan Faktor Pengali.....	34
Tabel 3. 4 Golongan dan Jenis Kendaraan .....	37
Tabel 3. 5 Umur Rencana Perkerasan Jalan Baru (UR) .....	40
Tabel 3. 6 Kapasitas Dasar ( $C_0$ ) .....	42
Tabel 3. 7 Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Perbedaan Lebar Lajur atau Jalur Lalu Lintas (FC <sub>LJ</sub> ).....	43
Tabel 3. 8 Faktor Penyesuaian Kapasitas Terkait Pemisahan Arah Lalu Lintas (FC <sub>PA</sub> ).....	43
Tabel 3. 9 Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat KHS pada Jalan Berbau (FC <sub>HS</sub> ).....	44
Tabel 3. 10 Faktor Penyesuaian Kapasitas Terkait Ukuran Kota (FC <sub>UK</sub> ).....	44
Tabel 3. 11 Konfigurasi Beban Sumbu .....	47
Tabel 3. 12 Variasi Beban As Kendaraan untuk Uji Lentutan Perkerasan Jalan .....	48
Tabel 3. 13 VDF Setiap jenis kendaraan .....	49
Tabel 3. 14 Faktor Distribusi Lajur (DL) .....	50
Tabel 3. 15 Indikasi Perkiraan Nilai CBR.....	51
Tabel 3. 16 Desain Fondasi Jalan Minimum .....	52
Tabel 3. 17 Gradiasi Lapis Fondasi Agregat dan Lapis Drainase	54
Tabel 3. 18 Bagan Desain Perkerasan Lentur Dengan CTB .....	56
Tabel 3. 19 Bagan Desain Perkerasan Lentur - Aspal Dengan Lapis Pondasi Berbutir .....	57

Tabel 3. 20 Penyesuaian Tebal Lapis Fondasi Agregat A untuk Tanah Dasar CBR $\geq$ 7% (Hanya untuk Bagan Desain Tabel 3.20) .....	59
Tabel 3. 21 Kelompok Sumbu.....	61
Tabel 3. 22 Bagan Desain Perkerasan Kaku untuk Jalan dengan Beban Lalu lintas Berat .....	63
Tabel 3. 23 Bagan Desain Perkerasan Kaku untuk Jalan dengan Beban Lalu Lintas Rendah .....	64
Tabel 3. 24 Diameter ruji .....	71
Tabel 3. 25 Koefisien Drainase m untuk Tebal Lapis Berbutir... <td>75</td>	75
Tabel 3. 29 Jadwal Pelaksanaan .....	84
Tabel 4. 1 Formulir Penilaian Kerusakan Jalan Segmen 2 (STA 0+100 sampai 0+200).....	85
Tabel 4. 2 Hasil Survei Riding Quality .....	87
Tabel 4. 3 Nilai Kerusakan Jalan berdasarkan Panjang segmen per 100 meter.....	94
Tabel 4. 4 Nilai Kerusakan Jalan dan Nilai Kondisi Drainase berdasarkan panjang seksi 100 meter .....	97
Tabel 4. 5 Hasil Analisis Data Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase.....	99
Tabel 4. 6 LHR pada Tahun Survei (Tahun 2019).....	107
Tabel 4. 7 Karakteristik Lalu Lintas Jalan Raya Cangkring.....	108
Tabel 4. 8 Laju Pertumbuhan Tahunan Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo .....	109
Tabel 4. 9 Laju Pertumbuhan Tahunan PDRB Kabupaten Sidoarjo .....	110
Tabel 4. 10 Laju Pertumbuhan Tahunan PDRB Per Kapita Kabupaten Sidoarjo .....	110
Tabel 4. 11 Prediksi Jumlah Kendaraan pada Tahun 2059 .....	113
Tabel 4. 12 Vehicle Damage Factor (VDF) .....	119
Tabel 4. 13 Cumulative Equivalent Single Axle Load (CESAL) pada Umur Rencana 20 tahun .....	120
Tabel 4. 14 Jumlah Sumbu Kendaraan Niaga (JKSN) .....	126

Tabel 4. 15 Volume Perkerasan Lentur.....	132
Tabel 4. 16 Volume Perkerasan Kaku.....	132
Tabel 4. 17 Biaya Konstruksi Perkerasan Lentur.....	133
Tabel 4. 18 Biaya Konstruksi Perkerasan Kaku.....	134

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Jalan merupakan prasarana transportasi darat untuk menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya. Dalam Undang Undang No. 38 tahun 2004 menyebutkan bahwa jalan mempunyai peran penting dalam mewujudkan perkembangan kehidupan bangsa. Pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat akan mengakibatkan pertumbuhan kendaraan yang akan berdampak pada kualitas jalan. Sehingga perlu adanya peningkatan kualitas jalan untuk memenuhi kebutuhan kenyamanan pengguna jalan. Salah satu aspek yang menunjang kualitas jalan yang baik adalah kontruksi perkerasan jalan. Menurut Sukirman (2003) perkerasan jalan merupakan lapisan perkerasan yang terletak di antara lapisan tanah dasar dan roda kendaraan. Berdasarkan bahan pengikatnya, umumnya konstruksi perkerasan jalan dibedakan menjadi perkerasan lentur (*flexible pavement*) dan perkerasan kaku (*rigid pavement*). Saat ini banyak terjadi kerusakan perkerasan jalan salah satu nya di daerah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Sidoarjo panjang ruas jalan rusak mencapai 179 km atau 18 persen dari total ruas jalan kabupaten di Sidoarjo sepanjang 992 km.

Jalan Raya Cangkring di Kabupaten Sidoarjo merupakan jalan yang menghubungkan 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Prambon dengan Kecamatan Krempung. Berdasarkan administrasi pemerintah dan beban muatan, Jalan Raya Cangkring dikategorikan sebagai jalan kabupaten. Menurut Undang Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, jalan kabupaten termasuk dalam kategori jalan kelas II. Jenis kendaraan yang boleh melewati jalan kelas II adalah kendaraan dengan beban gandar maksimum muatan sumbu terberat sebesar 8 ton. Jalan Raya Cangkring ini merupakan jalan dengan tipe jalan 2/2UD. Jalan ini memiliki lebar jalan 8 meter dan panjang jalan 2,9 km.

Jalan Raya Cangkring nampak dilalui berbagai jenis kendaraan mulai dari kendaraan ringan seperti sepeda dan sepeda motor hingga kendaraan berat seperti truk. Namun, terlihat pada jalan tersebut lebih dominan kendaraan berat. Beberapa diantaranya, truk dengan konfigurasi sumbu 1.22 yaitu truk tronton, *flat deck* truk, dan *dump* truk. Selain itu terlihat juga kendaraan berat dengan konfigurasi sumbu 1.2 yaitu truk tangka dan bus. Adapun beberapa kendaraan yang bermuatan material dan dapat dipastikan bahwa kendaraan tersebut *overload* (Prastyanto & Mochtar 2016).

Secara umum kondisi eksisting Jalan Raya Cangkring saat ini terlihat mengalami beberapa kerusakan perkerasan jalan. Kerusakan tersebut berupa jalan bergelombang, lapisan aspal sudah banyak yang hilang, dan jalan berlubang bahkan di tempat tertentu nampak lubang selebar 1-2 meter. Pada saat musim hujan ada beberapa genangan air yang cukup dalam pada Jalan Raya Cangkring. Kondisi tersebut terlihat berdampak pada lalu lintas jalan karena kendaraan yang melintas harus bergantian pada salah satu sisi sehingga menyebabkan antrian saat melewati Jalan Raya Cangkring. Tidak hanya itu, menurut warga sekitar kerusakan jalan tersebut menyebabkan para pengendara mudah terjatuh. Terutama pengendara sepeda motor. Selain itu, kendaraan besar seperti truk juga rawan terguling.

Menurut Departemen Pekerjaan Umum (2007) kerusakan jalan dikarenakan oleh empat hal utama, yakni material konstruksi, lalu lintas, iklim, dan air. Kabupaten Sidoarjo yang padat industri mengakibatkan tingginya lalu lintas angkutan barang, termasuk material seperti pasir dan batu. Menurut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sidoarjo, salah satu penyebab kerusakan jalan pada daerah Sidoarjo adalah karena kerap dilewati kendaraan angkutan barang melebihi tonase. Kerusakan semakin parah pada musim hujan karena jalan tergenang air yang menyebabkan dasar perkerasan jalan jenuh sempurna atau sebagian (Nurhudayah, 2009). Air yang meresap masuk ke dalam perkerasan jalan akan tetap berada di bawah. Saat ada kendaraan

yang lewat air akan mencari celah untuk keluar yaitu menuju ke atas. Saat air keluar maka air akan membawa angregat halus sehingga akan membuat permukaan bawah menjadi berongga yang semakin lama semakin besar menjadi lubang. Sehingga, beban berat atau vibrasi kendaraan yang lewat ditambah dengan genangan air pada musim hujan akan menyebabkan terjadinya kerusakan dini pada perkerasan yang jenuh air (Suryawan & Prastowo, 2010).

Melihat kenyataan di lapangan hal ini tidak sesuai dengan fungsi perkerasan jalan yang memberikan pelayanan kepada sarana transportasi dan selama masa pelayanannya diharapkan tidak terjadi kerusakan yang berarti (Sukirman, 2003). Idealnya, suatu lapisan perkerasan menyediakan permukaan yang tetap rata, agar kendaraan dapat berjalan dan memperoleh kenyamanan yang cukup.

Berdasarkan hal tersebut, kerusakan perkerasan jalan di Jalan Raya Cangkring, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo ini perlu diperbaiki. Namun untuk menentukan tebal perkerasan yang baru, ada beberapa hal yang perlu diketahui yaitu pertama nilai kerusakan jalan yang ditinjau untuk mengetahui tingkat kerusakan jalan yang terjadi. Kedua, karakteristik lalu lintas dengan melakukan survei lalu lintas. Apabila karakteristik lalu lintas sudah diketahui, dilanjutkan dengan perencanaan tebal konstruksi perkerasan jalan (tebal masing-masing jenis perkerasan) serta tipikal drainase dan analisis biaya selama umur rencana, sehingga dapat diketahui jenis perkerasan apa yang paling sesuai untuk perbaikan kerusakan perkerasan jalan di Jalan Raya Cangkring.

Setelah dilakukan perbaikan diharapkan perkerasan jalan dapat menyediakan permukaan yang tetap rata selama umur rencana, agar kendaraan dapat berjalan dan memperoleh kenyamanan yang cukup. Oleh karena itu, diajukan Tugas Akhir dengan judul **“Perencanaan Perkerasan Jalan untuk Menangani Kerusakan Jalan Raya Cangkring, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang mengenai perbaikan perkerasan jalan pada Jalan Raya Cangkring di atas, terdapat beberapa permasalahan yang timbul antara lain :

1. Bagaimana tingkat kerusakan jalan pada Jalan Raya Cangkring?
2. Bagaimana karakteristik lalu lintas di Jalan Raya Cangkring?
3. Berapa tebal konstruksi perkerasan jalan dengan menggunakan perkerasan lentur (*flexible pavement*) dan perkerasan kaku (*rigid pavement*) untuk perbaikan perkerasan jalan di Jalan Raya Cangkring dengan umur rencana 40 tahun?
4. Berapa biaya konstruksi dan pemeliharaan untuk konstruksi perkerasan lentur dan perkerasan kaku?
5. Jenis perkerasan apa yang memerlukan biaya paling murah untuk perbaikan perkerasan jalan di Jalan Raya Cangkring selama umur rencana 40 tahun?

## 1.3 Ruang Lingkup

Beberapa ruang lingkup pada Tugas Akhir ini :

1. Metode penentuan kondisi kerusakan jalan di Jalan Raya Cangkring menggunakan metode Indrasurya dan Dirgolaksono
2. Data kendaraan yang digunakan berdasarkan dari hasil survei kendaraan di Jalan Raya Cangkring
3. Perhitungan tebal lapisan perkerasan jalan menggunakan perkerasan lentur dan perkerasan kaku dengan metode Bina Marga 2017
4. Menghitung biaya konstruksi dan pemeliharaan perkerasan lentur dan perkerasan kaku
5. Mengingat data tanah *california bearing ratio* (CBR) tidak ada, maka diasumsikan menggunakan nilai yang CBR 6%
6. Merencanakan tipikal drainase untuk Jalan Raya Cangkring, tidak menghitung dimensi yang dibutuhkan hanya menggunakan dimensi yang umum digunakan


#### **1.4 Tujuan**

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini antara lain :

1. Mengetahui nilai kerusakan jalan pada Jalan Raya Cangkring
2. Mengetahui karakteristik lalu lintas di Jalan Raya Cangkring
3. Merencanakan tebal lapisan perkerasan lentur (*flexible pavement*) dan perkerasan kaku (*rigid pavement*) untuk perbaikan perkerasan jalan di Jalan Raya Cangkring
4. Mengetahui total biaya konstruksi untuk perkerasan lentur dan perkerasan kaku
5. Menentukan jenis konstruksi perkerasan mana yang sesuai untuk perbaikan kerusakan perkerasan jalan pada Jalan Raya Cangkring dari sisi biaya konstruksi

## 1.5 Lokasi Studi

Dalam perencanaan perbaikan kerusakan perkerasan jalan pada Jalan Raya Cangkring menggunakan perkerasan lentur dan perkerasan kaku, lokasi yang dijadikan studi berada pada Kecamatan Kremlung, Kabupaten Sidoarjo seperti yang tertera pada Gambar 1.1



Gambar 1. 1 Lokasi Studi  
Sumber: <https://earth.google.com/web/>  
Diakses tanggal 11 Mei 2019

Ilustrasi kerusakan Jalan dan jenis kendaraan yang melewati Jalan Raya Cangkring ditunjukkan pada Gambar 1.2



Gambar 1. 2 Kerusakan Jalan dan jenis kendaraaan yang Lewat  
Sumber :

[https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DAeyWb\\_kkbxF2tH-valQRP9R1Kr9X9v](https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DAeyWb_kkbxF2tH-valQRP9R1Kr9X9v)

Diakses tanggal 9 April 2019

Berdasarkan Gambar 1.2 terlihat banyak kendaraan berat yang melewati Jalan Raya Cangkring. Selain itu, terlihat beberapa genangan pada jalan sekitar 1-2 meter hal ini akan membuat

semakin parah kerusakan pada jalan karena air tersebut akan tetap berada di dalam perkerasan jalan dan membuat jalan akan menjadi rapuh.

## **BAB II**

### **STUDI LITERATUR**

#### **2.1 Pengertian Jalan**

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel (Undang Undang Nomor 38 tahun 2004).

#### **2.2 Klasifikasi Jalan**

Menurut Undang Undang Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan, jalan umum dibedakan berdasarkan fungsinya.

##### **2.2.1 Berdasarkan fungsinya**

1. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
2. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
3. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
4. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah

### **2.2.2 Berdasarkan Statusnya**

1. Jalan Nasional  
Jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
2. Jalan Provinsi  
Jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antar ibu kota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
3. Jalan Kabupaten  
Jalan lokal yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
4. Jalan kota  
Jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
5. Jalan desa  
Jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

### **2.3 Penilaian Kerusakan Jalan**

Penilaian kondisi perkerasan merupakan hal yang penting dalam pengelolaan sistem perkerasan, hasil penilaian tersebut dapat digunakan untuk mengetahui perkerasan tersebut masih layak atau tidak. Beberapa sistem penilaian kondisi perkerasan yang digunakan yaitu sebagai berikut ini.

### 2.3.1 Sistem Penilaian Menurut Bina Marga

Metode Bina Marga merupakan metode yang mempunyai hasil akhir yaitu urutan prioritas serta bentuk program pemeliharaan sesuai nilai yang didapat dari urutan prioritas, pada metode ini menggabungkan nilai yang didapat dari survei visual yaitu jenis kerusakan serta survei LHR (lalulintas harian rata-rata) yang selanjutnya didapat nilai kondisi jalan serta nilai kelas LHR. Urutan prioritas didapatkan dengan pada Persamaan 2.1:

$$UP = 17 - (\text{Kelas LHR} + \text{Nilai Kondisi Jalan}) \quad (2.1)$$

Dimana :

Kelas LHR = Kelas lalu-lintas untuk pekerjaan Pemeliharaan

Nilai Kerusakan Jalan = Nilai yang diberikan terhadap kondisi jalan

- Urutan prioritas 0 – 3, menandakan bahwa jalan harus dimasukkan dalam program peningkatan.
- Urutan prioritas 4 – 6, menandakan bahwa jalan perlu dimasukkan dalam program pemeliharaan berkala.
- Urutan prioritas > 7, menandakan bahwa jalan tersebut cukup dimasukkan dalam program pemeliharaan rutin.

### 2.3.2 Sistem Penilaian Metode PCI (Pavement Condition Index)

Metode *Pavement Condition Index* (PCI) Indeks Kondisi Perkerasan Indeks Kondisi Perkerasan atau *Pavement Condition Index* (PCI) adalah tingkatan dari kondisi permukaan perkerasan dan ukuran yang ditinjau dari fungsi daya guna yang mengacu pada kondisi dan kerusakan di permukaan perkerasan yang terjadi. PCI ini merupakan indeks numerik yang nilainya berkisar diantara 0 sampai 100. Nilai 0 menunjukkan perkerasan dalam kondisi sangat rusak, dan nilai 100 menunjukkan perkerasan masih sempurna. Dalam Metode PCI, tingkat keparahan kerusakan perkerasan merupakan fungsi dari 3 faktor utama yaitu:

- a). tipe kerusakan,
- b). tingkat keparahan kerusakan, dan,
- c). jumlah atau kerapatan kerusakan.

Penilaian kondisi kerusakan perkerasan dengan metode PCI ini dikembangkan oleh *U.S Army Corp of Engineer*, dan penggunaan PCI telah dipakai secara luas di Amerika untuk perkerasan bandara, jalan, dan tempat parkir.

### 2.3.3 Sistem Penilaian Metode RCI (Road Condition Index)

*Road Condition Index* (Indeks Kondisi Jalan) adalah skala dari tingkat kenyamanan atau kinerja dari jalan, dapat diperoleh sebagai hasil dari pengukuran dengan alat Roughometer atau secara visual. Skala angka bervariasi dari 2 – 10 ditabelkan sebagai berikut pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Variasi RCI dengan Kondisi Jalan

<b>RCI</b>	<b>Kondisi Permukaan Jalan Secara Visual</b>
8-10	Sangat rata dan lentur
7-8	Sangat baik, umumnya rata
6-7	Baik
5-6	Cukup, sedikit sekali atau tidak ada lubang, tetapi permukaan jalan tidak rata
4-5	Jelek, kadang-kadang ada lubang permukaan jalan tidak rata
3-4	Rusak, bergelombang, banyak lubang
2-3	Rusak Berat, banyak lubang dan seluruh perkerasan hancur
$\leq 2$	Tidak dapat dilalui, kecuali dengan 4 WD Jeep

Sumber: (Sukirman, Perkerasan Lentur Jalan Raya, 1999)

### 2.3.4 Sitem penilaian metode Miami

Metode ini pertama kali dikembangkan di kota Miami, USA dengan meninjau kerusakan meliputi : tranverse crack, longitudinal crack, alligator crack, raveling, patching dan rutting.

### 2.3.5 Sistem penilaian metode Indrasurya dan Dirgolaksono

Sistem penilaian metode Indrasurya dan Dirgolaksono menggunakan survei kerusakan secara visual dilakukan untuk mengetahui kerusakan perkerasan jalan secara visual untuk menentukan Nilai Kerusakan Visual (KV). Selain itu dilakukan *riding quality* untuk mengetahui tingkat kenyamanan permukaan jalan oleh pengguna kendaraan. Serta, survei kondisi drainase yang dilakukan untuk mengetahui kinerja drainase yang sangat berpengaruh terhadap perkerasan jalan.

Dalam Tugas Akhir ini menggunakan metode Indrasurya dan Dirgolaksono (1990) sebagai penentuan nilai kerusakan jalan. Penggunaan metode tersebut yaitu survei kerusakan jalan yang dilakukan menyeluruh pada ruas jalan. Berikut hal hal yang meliputi metode penilaian Indrasurya dan Dirgolaksono (1990) :

#### 1. Survei Kerusakan Visual (KV)

Merupakan survei yang dilakukan untuk mengetahui kerusakan perkerasan jalan secara visual untuk menentukan Nilai Kerusakan Visual (KV). Jenis-jenis kerusakan jalan yang akan ditinjau dimasukkan kedalam 4 (empat) kategori, berikut adalah jenis-jenis kerusakan jalan yang akan disurvei dan penentuan cara observasi tingkat keparahan ruas jalan masing-masing tipe kerusakan :

- Kategori I (Faktor Pengali 6)

#### Potholes

Merupakan kerusakan yang membentuk lubang berbagai ukuran. *Potholes* umumnya disebabkan kelemahan perkerasan akibat terlalu sedikitnya aspal dan drainase yang buruk. Kerusakan jalan *potholes* ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Kerusakan Jalan *Potholes*

Sumber : (Ziantono, 2016)

Cara Observasi : Dilakukan pengukuran persentase luas area yang mengalami kerusakan terhadap luas seluruh seksi jalan yang ditinjau.

- Kategori II (Faktor Pengali 2)

Alligator Cracking

Tampak retak dengan arah tidak beraturan dan saling berpotongan membentuk kotak-kotak kecil yang mirip dengan kulit buaya. Kerusakan jalan *alligator cracking* ditunjukkan pada Gambar 2.2.



Gambar 2. 2 Kerusakan Jalan *Alligator Cracking*

Sumber : (Agah & Rarasati, 2010)

Cara Observasi : Dilakukan pengukuran luas area yang mengalami kerusakan terhadap luas seluruh seksi jalan yang ditinjau.

#### Ravelling

*Ravelling* ditandai dari pelepasan butiran halus hingga butiran kasar yang pada akhirnya akan mengakibatkan perkerasan menjadi sangat kasar. Penyebabnya adalah kurangnya pemanasan, agregat yang digunakan kurang bersih, dan terlalu sedikitnya aspal campuran. Kerusakan jalan *ravelling* ditunjukkan pada Gambar 2.3.



Gambar 2. 3 Kerusakan Jalan *Ravelling*

Sumber : (Agah & Rarasati, 2010)

Cara Observasi : Dilakukan pengukuran persentase luas area yang mengalami raveling terhadap luas seluruh seksi yang ditinjau.

#### Amblas (*grade depression*)

Amblas terjadi setempat, dengan atau tanpa retak. Amblas dapat terdeteksi dengan adanya air yang tergenang. Air tergenang ini dapat meresap ke dalam lapisan perkerasan yang akhirnya menimbulkan lubang. Kerusakan jalan *ravelling* ditunjukkan pada Gambar 2.4.



Gambar 2. 4 Kerusakan Jalan Amblas

Sumber : (Ziantono, 2016)

Cara Observasi : Dilakukan pengukuran persentase luas area yang mengalami raveling terhadap luas seluruh seksi yang ditinjau.

#### Keriting (*corrugation*)

Keriting yaitu alur yang terjadi melintang jalan. Dengan timbulnya lapisan permukaan yang keriting ini pengemudi akan merasakan ketidaknyamanan mengemudi. Kerusakan jalan *corrugation* ditunjukkan pada Gambar 2.5.



Gambar 2. 5 Kerusakan Jalan Keriting

Sumber : (Ziantono, 2016)

Cara Observasi : Dilakukan pengukuran persentase luas area yang mengalami raveling terhadap luas seluruh seksi yang ditinjau.

### Sungkur (*shoving*)

Sungkur (*shoving*) adalah deformasi plastis yang terjadi setempat, di tempat kendaraan sering berhenti, kelandaian curam, dan tikungan tajam. Kerusakan dapat terjadi dengan/tanpa retak. Kerusakan jalan *shoving* ditunjukkan pada Gambar 2.6.



Gambar 2. 6 Kerusakan Jalan Sungkur  
Sumber : (Ziantono, 2016)

Cara Observasi : Dilakukan pengukuran persentase panjang jalan yang mengalami kerusakan terhadap panjang seluruh seksi jalan yang ditinjau.

### Mengembang (*upheaval*)

Mengembang (*upheaval*) terjadi setempat, dengan atau tanpa retak. Hal ini terjadi akibat adanya pengembangan tanah dasar pada tanah dasar ekspansif. Kerusakan jalan *shoving* ditunjukkan pada Gambar 2.7.




Gambar 2. 7 Kerusakan Jalan Mengembang (*upheaval*)  
Sumber : (Ziantono, 2016)

Cara Observasi : Dilakukan pengukuran persentase panjang jalan yang mengalami kerusakan terhadap panjang seluruh seksi jalan yang ditinjau.

- Kategori III (Faktor Pengali 1)  
Longitudinal Crack

Ditandai dengan retak terjadi pada alur roda maupun di luar alur roda. Retak ditandai dengan garis yang berorientasi arah memanjang. Kerusakan jalan *shoving* ditunjukkan pada Gambar 2.8.



Gambar 2. 8 Kerusakan Jalan *Longitudinal Crack*  
Sumber : (Agah & Rarasati, 2010)

Cara Observasi : Dilakukan pengukuran persentase panjang jalan yang mengalami kerusakan terhadap panjang seluruh seksi jalan yang ditinjau.

#### Rutting (Alur)

Turunnya perkerasan jalan ke arah memanjang pada lintasan roda kendaraan. Kerusakan jalan *rutting* ditunjukkan pada Gambar 2.9.



Gambar 2. 9 Kerusakan Jalan *Rutting*

Sumber : (Agah & Rarasati, 2010)

Cara Observasi : Dilakukan pengukuran persentase panjang Rutting terhadap panjang seluruh seksi jalan yang ditinjau.

- Faktor IV (Faktor Pengali 0,25)

#### Kegemukan (*bleeding or flushing*)

Permukaan menjadi licin.Pada temperature tinggi, aspal menjadi lunak dan akan terjadi jejak noda. Berbahaya bagi kendaraan.Kegemukan (*bleeding*) dapat disebabkan pemakaian kadar aspal yang tinggi pada campuran aspal, pemakaian terlalu banyak aspal pada pekerjaan *prime coat* atau *tack coa*. Kerusakan jalan *bleeding or flushing* ditunjukkan pada Gambar 2.10.



Gambar 2. 10 Kerusakan Jalan *Flushing*

Sumber : Bina marga no.03/MN/B/1983

Cara Observasi : Dilakukan pengukuran persentase luas area yang mengalami flushing terhadap seluruh luas seksi jalan yang ditinjau.

### Edge Detorioration

Retak yang sejajar dengan jalur lalu lintas dan juga biasanya berukuran 1 sampai 2 kaki ( $0,3 - 0,6$  m) dari pinggir perkerasan. Ini biasa disebabkan oleh beban lalu lintas atau cuaca yang memperlemah pondasi atas maupun pondasi bawah yang dekat dengan pinggir. Kerusakan jalan *edge cracking* ditunjukkan pada Gambar 2.11.



Gambar 2. 11 Kerusakan Jalan *Edge Cracking*

Sumber : Bina marga no.03/MN/B/1983

Cara Observasi : Dilakukan pengukuran panjang tepi yang mengalami kerusakan terhadap panjang seluruh seksi jalan yang ditinjau.

### 2. *Riding Quality*

Penilaian *Riding Quality* dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori, dengan batasan penilaian sebagai berikut:

- RQ 1 (*Excellent*) : Dapat berkendaraan sepanjang jalan yang ditinjau dengan kecepatan batas dengan nyaman tanpa mengalami goncangan.

Nilai = 1

➤ RQ 2 (*Good*) : Pada satu atau dua tempat terasa kasar dan ada goncangan pada saat berkendaraan dengan kecepatan batas.

Nilai = 2

➤ RQ 3 (*Fair*) : Lebih banyak tempat (lebih dari dua) pada seksi jalan yang ditinjau terasa kasar da nada goncangan pada saat berkendaraan dengan kecepatan batas.

Nilai = 3

➤ RQ 4 (*Poor*) : Kekasaran dan goncangan terasa sepanjang ruas yang ditinjau, pada beberapa situasi pengemudi terpaksa menjalankan kendaraannya dibawah kecepatan batas, atau pengemudi terpaksa menghindari jalurnya, karena jalur jalannya tidak mungkin dilalui atau membahayakan.

Nilai = 4

➤ RQ 5 (*Very Poor*) : Sulit atau tidak mungkin berkendaraan dengan kecepatan batas di sepanjang ruas jalan yang ditinjau.

Nilai = 5

Tabel 2. 2 *Riding Quality*

<i>Riding Quality</i>	Keterangan	Nilai
RQ <sub>1</sub> : <i>Excellent</i>	Kecepatan batas nyaman Tanpa mengalami goncangan	1
RQ <sub>2</sub> : <i>Good</i>	Kecepatan batas ada goncangan Satu atau dua tempat terasa kasar	2

Lanjutan Tabel 2.2 *Riding Quality*

<b><i>Riding Quality</i></b>	<b>Keterangan</b>	<b>Nilai</b>
RQ <sub>3</sub> : <i>Fair</i>	Kecepatan batas ada guncangan Lebih dari dua tempat terasa kasar	3
RQ <sub>4</sub> : <i>Poor</i>	Kecepatan di bawah batas pada situasi tertentu Jika terpaksa pengemudi menghindar dari jalur karena bahaya kekasaran dan guncangan terasa sepanjang jalan	4
RQ <sub>5</sub> : <i>Very Poor</i>	Kecepatan batas sulit, tidak mungkin dicapai sepanjang ruas jalan yang ditinjau	5

Sumber : (Mochtar & Dirgolaksono, 1990)

3. Kondisi Drainase

a. Kondisi Saluran Tepi

Fungsi saluran tepi untuk mengalirkan air dari permukaan jalan ke saluran pembuang, harus memadai kapasitasnya dan dapat mengalirkan air dengan baik. Pembagian saluran tepi yaitu :

- 1      *Good*      : Kondisi salurannya baik tanpa ada bagian yang rusak serta mampu menampung dan mengalirkan air dengan cepat dari permukaan jalan.  
Nilai kerusakan = 0
- 2      *Moderate*    : Kondisi salurannya cukup baik, dimana bagian rusak tidak lebih dari 30%, panjang saluran yang ditinjau,

- kapasitas saluran masih mampu menampung dan mengalirkan air.  
Nilai kerusakan = 3
- 3      *Poor*      : Kondisi saluran buruk dan sebagian besar rusak, kapasitas saluran tidak mampu menampung air dan alirannya tidak lancar.  
Nilai kerusakan = 6
- 4      *Very Poor*    : Tidak adanya saluran tepi atau sebagian besar saluran telah rusak sama sekali, kapasitas saluran sudah terlampaui, sehingga air melimpah ke permukaan jalan.  
Nilai kerusakan = 9

b. Genangan Pada Permukaan Jalan

Genangan pada permukaan jalan akan mempengaruhi kecepatan kerusakan jalan, terutama genangan pada profile distortion. Prosentase luas genangan yang terjadi dibagi menjadi :

- > 60%                : Pengaruh terhadap perkerasan akibat adanya genangan > 60% hampir sama dengan pengaruh akibat banjir yang sering terjadi (occasionally) pada daerah tersebut.  
Nilai = 12
- 30 – 60%            : Pengaruh adanya genangan 30 – 60% pada permukaan jalan sama dengan setengah dari pengaruh adanya genangan > 60%  
Nilai = 6
- 10 – 30%            : Pengaruh adanya genangan 10 – 30% pada permukaan jalan sama dengan seperempat dari pengaruh adanya genangan > 60%

$< 10\%$	Nilai = 3 : Pengaruh adanya genangan dengan luas dari 10% terhadap perkerasan tidak besar. Nilai = 1
----------	--

c. Frekuensi Terjadinya Banjir

Banjir yang terjadi pada jalan dan daerah disekitarnya sangat mempengaruhi umur rencana perkerasan. Jalan yang selalu tergenang banjir setiap kali turun hujan tidak akan bertahan kurang dari setengah tahun, sedangkan pada jalan yang hanya terendam banjir beberapa kali dalam satu musim hujan mampu bertahan lebih lama. Oleh sebab itu frekuensi terjadinya banjir harus diberikan nilai, penilaian terjadinya banjir dalam satu musim hujan adalah :

<i>Never</i>	: Dimana jalan dan daerah sekitarnya selama musim hujan tidak pernah terjadi banjir. <b>Nilai pengaruh terhadap perkerasan = 0</b>
<i>Rarely</i>	: Dimana banjir hanya terjadi satu kali atau dua kali selama musim hujan terutama setelah hujan lebat dan lama. Pengaruhnya terhadap perkerasan dianggap sepertiga dari perkerasan yang selalu tergenang banjir. <b>Nilai pengaruh terhadap perkerasan = 8</b>
<i>Occasionally</i>	: Dimana banjir terjadi lebih sering terutama setelah hujan lebat. Pengaruhnya terhadap perkerasan kurang dari separuh pengaruh dari banjir yang selalu terjadi. <b>Nilai pengaruh terhadap perkerasan = 12</b>
<i>Always</i>	: Dimana jalan tersebut selalu tergenang banjir setiap kali terjadi hujan. <b>Nilai pengaruh terhadap perkerasan = 24</b>

Tabel 2. 3 Kondisi Drainase yang berpengaruh pada Perkerasan

Komponen Drainase	Tingkat Keparahan	Keterangan	Nilai Kerusakan
Kondisi Saluran Tepi	Good	- Konstruksi baik, berfungsi sempurna	0
	Fair	- Kerusakan < 30 %, masih berfungsi baik	3
	Poor	- Kerusakan < 30 %, aliran tidak lancar	6
	Very Poor	- Tidak ada saluran tepi/rusak berat, tak berfungsi	9
Genangan Pada Permukaan Jalan	> 60 %	- Sering terjadi banjir	12
	30 – 60 %	- Kadang-kadang terjadi banjir	6
	10 – 30 %	- Jarang terjadi banjir	3
	< 10 %	- Tidak pernah banjir	1
Frekuensi Banjir	Never	- Tidak pernah banjir	0
	Rarely	- Jarang terjadi banjir	8
	Occasionally	- Sering banjir	12
	Always	- Selalu banjir	24

Sumber : (Mochtar &amp; Dirgolaksono, 1990)

## 2.4 Studi Terdahulu

1. **Daksa, Stella Tannia. 2018. “ Perencanaan Perbaikan Kerusakan Perkerasan Jalan Di Jalan Harun Thohir, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ”. Dosen Pembimbing Catur Arif Prastyanto, ST, M.Eng.**

Studi Analisis tersebut dilaksanakan bedasarkan latar belakang kondisi jalan di Kecamatan Gresik. Secara umum kondisi eksisting Jalan Harun Thohir mengalami kerusakan berupa jalan yang bergelombang, berlubang, dan konstruksi beton yang hancur. Hal ini dikarenakan bahwa beban lalu lintas yang terjadi pada Jalan Harun Thohir kemungkinan melebihi kapasitas seharusnya (tidak sesuai dengan perencanaan awal). Mengacu pada hal tersebut, kerusakan-kerusakan perkerasan jalan di Jalan Harun Thohir perlu diperbaiki. Untuk memilih jenis perkerasan apa yang paling tepat untuk digunakan, akan dilakukan perbandingan perencanaan menggunakan perkerasan lentur, perkerasan kaku, dan perkerasan *paving block*.

Metode yang digunakan:

- Menghitung tebal struktur perkerasan lentur menggunakan metode Bina Marga 2017.
- Menghitung tebal struktur perkerasan kaku menggunakan metode Bina Marga 2017.
- Menghitung tebal struktur perkerasan paving block menggunakan metode modifikasi perkerasan lentur, metode *australian empiris, dan mechanistic design*.

2. **Ziantono, Dio Hananda. 2016. “ Analisa Penentuan Prioritas Penanganan Kerusakan Jalan Di Kecamatan Krian ”. Dosen Pembimbing Cahya Buana, ST., MT.**

Studi Analisis tersebut dilaksanakan bedasarkan latar belakang kondisi jalan di Kecamatan Krian. Secara umum kondisi eksisting jalan pada Kecamatan Krian merupakan jalan yang dilalui oleh kendaraan berat, sehingga perkerasan jalan lentur

mudah mengalami penurunan kondisi akibat beban yang terus melintas di atas perkerasan.

Lokasi Studi :

Jalan Legundi STA 0+000 – STA 1+400

Jalan Ki Hajar Dewantara STA 0+000 – STA 2+500

Jalan Kyai Mojo STA 0+000 – STA 3+000

Metode yang digunakan:

Metode penentuan kondisi kerusakan jalan menggunakan Indrasurya dan Dirgalaksono

**3. Nurahmi, Oktodelina. 2012. “ Perbandingan Konstruksi Perkerasan Lentur dan Perkerasan Kaku serta Analisis Ekonominya pada Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Mojoagung”. Dosen Pembimbing Anak Agung Gde Kartika, S.T. M.Sc**

Studi Analisis tersebut dilaksanakan bedasarkan latar belakang pembangunan Jalan Lingkar Mojoagung untuk membagi volume lalu lintas jalan lingkar dan jalan eksisting dan mempersingkat jarak tempuh. perhitungan perencanaan tebal konstruksi perkerasan lentur menggunakan metode Bina Marga (Analisis Komponen) dan konstruksi perkerasan kaku menggunakan metode NAASRA dengan usia rencana 30 tahun, perhitungan biaya konstruksi dan biaya pemeliharaan perkerasan lentur dan kaku, mencari user cost menggunakan metode N.D. Lea and Associates, dan analisis ekonomi terhadap masing-masing konstruksi lapisan perkerasan jalan dengan metode *Benefit Cost Ratio (BCR)*.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## **BAB III**

### **METODOLOGI**

#### **3.1 Umum**

Metodologi disusun untuk mempermudah pelaksanaan studi, guna memperoleh pemecahan masalah sesuai dengan studi yang telah ditetapkan melalui prosedur kerja yang sistematis sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Secara Umum tahapan untuk menyusun Tugas Akhir ini yaitu:

1. Tahap Persiapan
2. Tahap Pengumpulan Data
3. Tahap Analisis

Lebih detail untuk setiap tahapan akan diuraikan di bawah ini.

#### **3.2 Tahap Persiapan**

Tahap persiapan dengan melakukan studi literatur. Literatur yang digunakan untuk menentukan jenis tebal struktur perkerasan jalan adalah Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017. Pada literatur tersebut diatur ketentuan-ketentuan mengenai perkerasan lentur dan kaku. Sedangkan untuk menilai kerusakan jalan menggunakan metode Indrasurya dan Dirgolaksono.

#### **3.3 Tahap Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan pada Tugas Akhir ini terdiri dari:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan data survei di lapangan. Dalam Tugas Akhir ini diperlukan beberapa data, yaitu:

- Data kerusakan jalan
- a. Data kerusakan jalan ditinjau secara visual, mekanisme survei :

- Survei dilakukan dengan jalan kaki dan pengukuran luas atau panjang kerusakan jalan menggunakan meteran.
  - *Surveior* minimal terdiri dari 2 (dua). Hal ini bertujuan agar hasil pengamatan lebih akurat karena petugas survei yang pertama dapat mendiskusikan pendapatnya dengan petugas survei lainnya
  - Survei dilakukan hanya dilakukan pada pukul 06.00-17.00
  - Pencatatan dilakukan sepanjang 100 meter setiap lebar jalan
  - Pencatatan dicantumkan langsung di dalam formulir survei Tabel 3.1
  - Faktor pengali disesuaikan dengan kategori kerusakan
  - Perhitungan nilai kerusakan jalan pada setiap lebar jalan
- b. Data kerusakan jalan dengan *riding quality* dilakukan di dalam kendaraan roda 4 yang cukup layak untuk berkendaraan. *Riding Quality* dilakukan sepanjang jalur tetapi pencatatannya pada setiap segmen jalan.
- Data Kondisi Drainase
- Survei dilakukan untuk mengetahui kinerja drainase yang sangat berpengaruh terhadap perkerasan jalan. Mekanisme Survei :
- Survei dilakukan bersamaan survei visual
  - Survei dilakukan pada saat musim hujan, apabila dilakukan tidak pada saat musim hujan dapat dilakukan dengan menanyakan kepada warga sekitar tentang kondisi drainase jalan yang ditinjau
  - Menggunakan form survei drainase Tabel 3.1
  - Nilai total kondisi drainase adalah penjumlahan dari masing-masing kerusakan
  - Kegiatan survei dan penilaian kondisi drainase dilakukan bersama KV, tetapi perhitungannya tidak

langsung berpengaruh terhadap Nilai Kerusakan Visual

- Luasan genangan dihitung berdasarkan luas kerusakan jalan yang diperkirakan akan tergenang air saat musim hujan

Tabel 3. 1 Inventory Data Form Metode Indrasurya dan Dirgolaksono 1990

INVENTORY DATA FORM												
Street Name : _____ From : _____ To : _____			Section No. : _____		DISTRESS POINTS							
			RIDING QUALITY		1	2	3	4	5	PAVEMENT	DRAINAGE	
<b>PAVEMENT</b>												
<b>I</b>			CONDITION		EXTENT			SEVERITY				
			POTHOLE	0 - 10% 10 - 30% 30 - 60% > 60%	3 2 1 0	6 4 2 1	15 10 5 8	24 16 8 8	> 7,5 cm in depth 2,5 - 7,5 cm in depth < 2,5 cm in depth	AREA		
<b>II</b>			Raveling/Weathering	0 - 10% 10 - 30% 30 - 60% > 60%	3 2 1 0	6 4 2 1	15 10 5 8	24 16 8 8	highly pitted rough some small pits minor loss	AREA		
			Alligator Cracking	0 - 10% 10 - 30% 30 - 60% > 60%	3 2 1 0	6 4 2 1	15 10 5 8	24 16 8 8	spalled and loose spalled ang tight hair line	AREA		
<b>III</b>			Profile Distortion	0 - 10% 10 - 30% 30 - 60% > 60%	3 2 1 0	6 4 2 1	15 10 5 8	24 16 8 8	with cracks and holes with cracking plastic weaving	AREA		
			Block Cracking	0 - 10% 10 - 30% 30 - 60% > 60%	3 2 1 0	6 4 2 1	15 10 5 8	24 16 8 8	> 1 cm, spalled 0,5 - 1 cm, spalled < 0,5 cm, or sealed	AREA		
<b>IV</b>			Transverse Cracking	0 - 10% 10 - 30% 30 - 60% > 60%	3 2 1 0	6 4 2 1	15 10 5 8	24 16 8 8	> 2,5 cm, spalled, full 0,5 - 2,5 cm, spalled, half < 0,5 cm, sealed, part	LENGTH		
			Longitudinal Cracking	0 - 10% 10 - 30% 30 - 60% > 60%	3 2 1 0	6 4 2 1	15 10 5 8	24 16 8 8	> 2,5 cm, spalled 0,5 - 2,5 cm, spalled < 0,5 cm, or sealed	LENGTH		
<b>V</b>			Rutting	0 - 10% 10 - 30% 30 - 60% > 60%	3 2 1 0	6 4 2 1	15 10 5 8	24 16 8 8	> 2,5 cm, in depth 0,5 - 2,5 cm in depth < 0,5 cm, in depth	LENGTH		
			Excess Asphalt	0 - 10% 10 - 30% 30 - 60% > 60%	3 2 1 0	6 4 2 1	15 10 5 8	24 16 8 8	little visible agg wheel track smooth occas. small patches	AREA		
<b>VI</b>			Bituminous Patching	0 - 10% 10 - 30% 30 - 60% > 60%	3 2 1 0	6 4 2 1	15 10 5 8	24 16 8 8	poor condition fair condition good condition	AREA		
			Edge Deterioration	0 - 10% 10 - 30% 30 - 60% > 60%	3 2 1 0	6 4 2 1	15 10 5 8	24 16 8 8	edge loose / missing cracked edge jagged cracked edge intact	LENGTH		
<b>DRAINAGE</b>												
			Pavement Surface Retention (%) has genangan air banjir di permukaan jalan	0 - 10% 10 - 30% 30 - 60% > 60%	1 3 6 12	Percent of water retained on surface						
						Water may drain easily from pavement surface						
			Condition of Gutter and Drains Channel or Side Ditch (Kondisi saluran tipi)			GOOD	MODERATE	POOR	VERY POOR			
						0	3	6	9			
			Occurrence of Inundation by Water after Rain (Frekuensi banjir)			NEVER	RARELY	OCCASIONALLY	ALWAYS			
0	8	12				24						
Lamanya terjadi Genangan sampai Surut			< 3 JAM	3 - 6 JAM	6 - 24 JAM	> 24 JAM						
			1	3	6	12						
REMARK :												

Sumber : (Mochtar & Dirgolaksono, 1990)

- Data jumlah kendaraan

Data jumlah kendaraan diperoleh dari CCTV yang akan dipasang selama 1x24 jam di persimpangan jalan peralihan yang diperkirakan volume lalu lintas yang melewati jalan tersebut sama dengan volume lalu lintas Jalan Raya Cangkring. Lalu dilakukan pendataan sesuai golongan jenis kendaraan pada formulir survei Tabel 3.2

Tabel 3. 2 Formulir Survei Lalu Lintas

Konfigurasi Sumbu	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2 L
PUKUL							
	Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	Opellet Pitch-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	Pitch-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	Bus Kecil	Bus Besar	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu
Kelompok Jenis Kendaraan	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT

Konfigurasi Sumbu	1.22-22	1.2-22	1.2+2.2	1.2-222
PUKUL				
	Truk Semi Treiler dan Truk Treiler	Trailer <i>Flat Deck Truck</i> Trailer	Truk Gandeng <i>Flat Deck Truck</i>	Trailer <i>Flat Deck Truck</i>
Kelompok Jenis Kendaraan	ISI      KOSONG	ISI      KOSONG	ISI      KOSONG	ISI      KOSONG
	LT	LT	LT	LT

## 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah ada. Dalam Tugas Akhir ini menggunakan beberapa data sekunder, yaitu:

- Data jumlah penduduk  
Data laju pertumbuhan tahunan jumlah penduduk digunakan untuk meramalkan besarnya faktor pertumbuhan bus dan angkutan umum.
- Data produk domestik regional bruto (PDRB)  
Data laju pertumbuhan tahunan PDRB digunakan untuk meramalkan besarnya faktor pertumbuhan truk dan angkutan barang.
- Data produk domestik regional bruto per kapita (PDRB per kapita)  
Data laju pertumbuhan tahunan PDRB per kapita digunakan untuk meramalkan besarnya faktor pertumbuhan kendaraan pribadi.
- Data harga satuan pokok kegiatan (HSPK)  
Data tersebut digunakan untuk menentukan besar rencana anggaran biaya.  
Data jumlah penduduk, data PDRB, dan data PDRB perkapita diperoleh dari BPS Jawa Timur. Sedangkan HSPK di peroleh dari HSPK Kabupaten Sidoarjo. Data tersebut digunakan untuk menentukan besar rencana anggaran biaya.

## 3.4 Tahap Analisis Perencanaan

Dalam Tugas Akhir ini diperlukan beberapa analisis, diantaranya:

1. Analisis Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase
2. Analisis Karakteristik Lalu Lintas
3. Analisis Tebal Struktur Perkerasan
4. Penentuan Tipikal Drainase
5. Perhitungan Biaya
6. Pemilihan Jenis Perkerasan

Lebih detail untuk setiap tahapan akan diuraikan di bawah ini.

### **3.4.1 Peninjauan Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase**

1. Dilakukan pembagian segmen jalan dengan panjang setiap segmen setiap 100 meter
2. Dilakukan pendataan luas atau panjang jalan yang mengalami kerusakan.
2. Hitung persentase luas atau panjang jalan yang mengalami kerusakan terhadap luas segmen yang ditinjau.
3. Cari nilai kerusakan untuk setiap jenis kerusakan tergantung dari persentase kerusakannya.
4. Lalu kalikan nilai kerusakan dengan faktor pengali pada Tabel 3.3 setiap kategori kerusakan jalan.

Tabel 3. 3 Jenis Kerusakan dan Faktor Pengali

Kategori	Jenis Kerusakan Permukaan Jalan	Faktor Pengali
Kategori I	Potholes	<b>6.00</b>
Kategori II	Ravelling-Weathering, Alligator Cracking & Profile Distortion (Depression, Corrugation, Up-Heavel, Shoving)	<b>2.00</b>
Kategori III	Transverse Cracks, Longitudinal Cracks, Block Cracks, Rutting	<b>1.00</b>
Kategori IV	Pacthing, Flushing, Edge Cracking	<b>0.25</b>

Sumber : (Mochtar & Dirgolaksono, 1990)

5. Lakukan seperti nomer 1-4 untuk setiap jenis kerusakan lalu ditotal
6. Dari hasil total maka kerusakan jalan dapat dikategorikan menurut Mochtar & Dirgolaksono, 1990 seperti berikut :

- Jika Nilai Total Kerusakan 0 – 20, maka secara umum ruas jalan masih dalam kondisi baik. Kerusakan yang terjadi < 10% dan masih dalam tingkat keparahan kerusakan yang rendah, sehingga tidak memerlukan pemeliharaan.
- Jika Nilai Total Kerusakan 20 – 40, maka ruas jalan sudah mulai mengalami kerusakan ringan, kerusakan yang terjadi < 30% dan jalan tersebut memerlukan pemeliharaan ringan seperti : penambalan lubang, crack sealing dan levelling
- Jika Nilai Total Kerusakan 40 – 90, maka ruas jalan sudah mengalami kerusakan yang cukup kritis, kerusakan yang terjadi sampai dengan 60% dan beberapa kerusakan telah mencapai pada tingkat keparahan tinggi, dan diikuti kerusakan kategori 1 dengan tingkat keparahan rendah ruas jalan pemeliharaan tingkat sedang seperti : manual patching, sealing dan skin patching. Apabila nilai drainase > 25, maka prioritas pada fasilitas drainase
- Jika Nilai Total Kerusakan > 90, maka ruas jalan dalam kondisi rusak, kerusakan yang terjadi > 60%, kerusakan profile distortion > 60% dan tingkat keparahan tinggi. Ruas jalan memerlukan perbaikan berat seperti : perbaikan struktur lapisan perkerasan dan overlay. Apabila nilai drainase > 25, maka prioritas penanganan fasilitas drainase dulu.

Begini juga untuk kondisi saluran drainase, setelah dilakukan pendataan maka dihitung total nilai kondisi drainase untuk mengetahui kategori drainase pada jalan tersebut. Berikut golongan kondisi drainase menurut Mochtar & Dirgolaksono, 1990:

- Jika Total Nilai 0-5, maka Fasilitas drainase masih dalam kondisi baik, kerusakan yang terjadi < 10% dan kondisi side darin masih cukup bagus. Fasilitas drainase tidak memerlukan pemeliharaan.
- Jika Total Nilai 5-15, maka Fasilitas drainase masih dalam kondisi sedang, kerusakan yang terjadi mencapai 30%, daerah sekitar perkerasan jalan kadang-kadang tergenang air dan genangan yang terjadi pada permukaan jalan < 30%. Fasilitas

drainase memerlukan pemeliharaan ringan seperti pengeringan dan pembersihan saluran tepi dan perbaikan tepi saluran.

- Jika Total Nilai 15-25, maka Fasilitas drainase masih dalam kondisi buruk, kerusakan yang terjadi mencapai 60% daerah sekitar perkerasan jalan sering tergenang air. Fasilitas drainase memerlukan pemeliharaan sedang seperti perbaikan tepi saluran, perbaikan gorong-gorong, pebaikan kemiringan memanjang saluran dan pelebaran saluran.
- Jika Total Nilai >25, maka Fasilitas drainase dalam kondisi sangat buruk, kerusakan tejadi > 60% dimana saluran tepi mengalami kerusakan, Fasilitas drainase memerlukan pemeliharaan berat atau pembangunan ulang pada seluruh sistem drainase jalan.

Untuk kategori kerusakan jalan dan kondisi drainase dapat ditinjau berdasarkan panjang 100 meter, 250 meter, ataupun 500 meter. Dikarenakan hasil yang digunakan merupakan hasil dari persentase terhadap luas segmen yang ditinjau sehingga tidak mempengaruhi nilai yang dihasilkan.

### **3.4.2 Peninjauan Karakteristik Lalu Lintas**

#### **1. Mengetahui Jenis Kendaraan**

Sistem klasifikasi kendaraan lalu lintas secara garis besar dibagi dalam 8 golongan, yang masing masing golongan terdiri atas beberapa jenis kendaraan seperti yang dinyatakan dalam Pd T-19-2004-B tentang Pedoman Survei Pencacahan Lalu Lintas. Golongan dan kelompok jenis kendaraan ditunjukkan pada Tabel 3.4. Dari hasil rekaman CCTV dapat diketahui jumlah setiap kelompok jenis kendaraan sehingga dapat dilakukan perhitungan persentase setiap kelompok jenis kendaraan terhadap total kendaraan. Untuk menunjukkan bahwa jenis kendaraan yang paling dominan melintas adalah yang memiliki nilai persentase terbesar. Seperti pada Persamaan 3.1

$$\% \text{ jenis kendaraan} = \frac{\text{Jumlah Kelompok Kendaraan yang ditinjau}}{\text{Total Jumlah Kendaraan}} \times 100\% \quad (3.1)$$

Tabel 3. 4 Golongan dan Jenis Kendaraan

Gol.	Kelompok Jenis Kendaraan	Jenis Kendaraan	Konfigurasi Sumbu	Kode
1	Sepeda motor, kendaraan roda 3			
2	Sedan, <i>jeep</i> , <i>station wagon</i>			1.1
3	Angkutan penumpang sedang			1.1
4	<i>Pick up</i> , <i>micro truk</i> , mobil hantaran			1.1
5a	Bus kecil			1.1
5b	Bus besar			1.2
6a	Truk ringan 2 sumbu			1.1
6b	Truk sedang 2 sumbu			1.2
7a	Truk 3 sumbu			1.22
7b	Truk gandeng			1.2.2+22
7c	Truk semitrailer			1.22-22
8	Kendaraan tidak bermotor			

Sumber: Pd T-19-2004-B

### 3.4.3 Penentuan Tebal Struktur Perkerasan Jalan

Jenis struktur perkerasan baru terdiri atas:

1. Perkerasan pada permukaan tanah asli.
2. Perkerasan pada timbunan.
3. Perkerasan pada galian.

Tipikal struktur perkerasan dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2.

#### 1. Perkerasan Lentur pada Permukaan Tanah Asli (At Grade)



#### 2. Perkerasan Lentur pada Timbunan



#### 3. Perkerasan Lentur pada Galian



Gambar 3. 1 Tipikal Struktur Perkerasan Lentur

Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017

### 1. Perkerasan Kaku pada Permukaan Tanah Asli (At Grade)



### 2. Perkerasan Kaku Pada Timbunan



### 3. Perkerasan Kaku Pada Galian



Gambar 3. 2 Tipikal Struktur Perkerasan Kaku.

Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017

Untuk menentukan tebal struktur perkerasan ada beberapa data yang perlu kita olah terlebih dahulu, diantaranya:

#### 1. Menentukan Umur Rencana

Umur rencana adalah jumlah waktu dalam tahun yang dihitung sejak tahun dibukanya jalan sampai saat diperlukan perbaikan berat atau diberi lapis permukaan yang baru. Menurut Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017, umur rencana perkerasan jalan baru (UR) sesuai dengan jenis perkerasannya, seperti pada Tabel 3.5

Tabel 3. 5 Umur Rencana Perkerasan Jalan Baru (UR)

<b>Jenis Perkerasan</b>	<b>Elemen Perkerasan</b>	<b>Umur Rencana (tahun)<sup>(1)</sup></b>
Perkerasan Lentur	Lapis aspal dan lapis berbutir <sup>(2)</sup>	20
	Fondasi Jalan	40
	Semua perkerasan untuk daerah yang tidak dimungkinkan pelapisan ulang ( <i>overlay</i> ), seperti: jalan perkotaan, <i>underpass</i> , jembatan, terowongan	
	<i>Cemen treated based (CTB)</i>	
Perkerasan Kaku	Lapis pondasi atas, lapis pondasi bawah, lapis beton semen, dan pondasi jalan	
Jalan tanpa penutup	Semua elemen (termasuk pondasi jalan)	Minimum 10
<b>Catatan:</b>		
1. Jika dianggap sulit untuk menggunakan umur rencana di atas, dapat digunakan umur rencana berbeda, namun sebelumnya harus dilakukan analisis dengan discounted lifecycle cost yang dapat menunjukkan bahwa umur rencana tersebut dapat memberikan discounted lifecycle cost terendah. Nilai bunga diambil dari nilai bunga rata-rata dari Bank Indonesia, yang dapat diperoleh dari <a href="http://www.bi.go.id/web/en/Moneter/BI+Rate/Data+BI+Rate/">http://www.bi.go.id/web/en/Moneter/BI+Rate/Data+BI+Rate/</a> .		
2. Umur rencana harus memperhitungkan kapasitas jalan.		

Sumber: Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor  
02/M/BM/2017

## 2. Menganalisis Volume Lalu Lintas

Menurut Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017, parameter yang penting dalam analisis struktur perkerasan adalah data lalu lintas yang diperlukan untuk menghitung beban lalu lintas rencana yang dipikul oleh perkerasan selama umur rencana. Beban dihitung dari volume lalu lintas pada tahun survei yang selanjutnya diproyeksikan ke depan sepanjang umur rencana. Volume tahun pertama adalah volume lalu lintas sepanjang tahun pertama setelah perkerasan diperkirakan selesai dibangun atau direhabilitasi. Elemen utama beban lalu lintas dalam desain adalah beban gandar kendaraan komersial dan volume lalu lintas yang dinyatakan dalam beban sumbu standar.

Analisis volume lalu lintas didasarkan pada survei yang diperoleh secara manual dengan durasi minimal 7x24 jam, mengacu pada Pd T-19-2004-B atau menggunakan peralatan dengan pendekatan yang sama, hasil survei lalu lintas sebelumnya, dan nilai perkiraan untuk jalan dengan lalu lintas rendah. Namun, pada Tugas Akhir ini menggunakan survei CCTV selama 1x24 jam pada persimpangan jalan peralihan di sekitar Jalan raya Cangkring. Volume lalu lintas pada tahun survei diproyeksikan ke tahun dibukanya jalan terlebih dahulu baru selanjutnya dapat digunakan. Formula untuk memproyeksikan volume lalu lintas pada tahun survei ke tahun umur rencana ditunjukkan pada Persamaan 3.2

$$\text{LHR th umur rencana} = (1 + i)^n \times \text{LHR th survei} \quad (3.2)$$

Dimana:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| LHR th umur rencana | : lantas harian rata-rata pada tahun umur rencana (kend/hari) |
| i                   | : laju pertumbuhan lalu lintas tahunan (%)                    |
| n                   | : selisih tahun survei dengan tahun buka jalan                |
| LHR th survei       | : lantas harian rata-rata pada tahun survei (kend/hari)       |

### 3. Mengetahui Faktor Pertumbuhan Lalu Lintas

Untuk memperkirakan besarnya faktor pertumbuhan lalu lintas, digunakan pendekatan laju pertumbuhan tahunan jumlah penduduk, PDRB, dan PDRB per kapita Kabupaten Sidoarjo. Data laju pertumbuhan tahunan jumlah penduduk digunakan untuk meramalkan besarnya faktor pertumbuhan bus dan angkutan umum. Data laju pertumbuhan tahunan PDRB digunakan untuk meramalkan besarnya faktor pertumbuhan truk dan angkutan barang. Sedangkan data laju pertumbuhan tahunan PDRB per kapita digunakan untuk meramalkan besarnya faktor pertumbuhan kendaraan pribadi.

Untuk menentukan persamaan yang akan digunakan dalam menghitung faktor pertumbuhan lalu lintas, diperlukan perhitungan kapasitas lalu lintas menggunakan Pedoman Kapasitas Jalan Perkotaan 2014 dengan persamaan 3.3

$$C = C_0 \times FC_{LJ} \times FC_{PA} \times FC_{HS} \times FC_{UK} \quad (3.3)$$

Dimana

$C$  = Kapasitas (skr/jam)

$C_0$  = Kapasitas dasar (skr/jam)

$FC_{LJ}$  = Faktor penyesuaian kapasitas terkait lebar lajur atau jalur lalu lintas

$FC_{PA}$  = Faktor penyesuaian kapasitas terkait pemisah arah, hanya pada jalan tak terbagi

$FC_{HS}$  = Faktor penyesuaian kapasitas terkait KHS pada jalan berbau atau berkerb

$FC_{UK}$  = Faktor penyesuaian kapasitas terkait ukuran kota

Nilai dari  $C_0$ ,  $FC_{LJ}$ ,  $FC_{PA}$ ,  $FC_{HS}$ , dan  $FC_{UK}$  dapat dilihat pada Tabel 3.6, Tabel 3.7, Tabel 3.8, Tabel 3.9 dan Tabel 3.10.

Tabel 3. 6 Kapasitas Dasar ( $C_0$ )

Tipe Jalan	$C_0$	Catatan
4/2T atau jalan satu arah	1.650	Per lajur (satu arah)
2/2TT	2.900	Per lajur (dua arah)

Sumber: Pedoman Kapasitas Jalan Perkotaan 2014

Tabel 3. 7 Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Perbedaan Lebar Lajur atau Jalur Lalu Lintas ( $FC_{LJ}$ )

<b>Tipe Jalan</b>	<b>Lebar Jalur Lalu Lintas Efektif, <math>W_c</math> (m)</b>	<b><math>FC_{LJ}</math></b>
4/2T atau jalan satu arah	Lebar per lajur; 3,00	0,92
	3,25	0,96
	3,50	1,00
	3,75	1,04
	4,00	1,08
2/2TT	Lebar per lajur; 5,00	0,56
	6,00	0,87
	7,00	1,00
	8,00	1,14
	9,00	1,25
	10,00	1,29
	11,00	

Sumber: Pedoman Kapitas Jalan Perkotaan 2014

Tabel 3. 8 Faktor Penyesuaian Kapasitas Terkait Pemisahan Arah Lalu Lintas ( $FC_{PA}$ )

<b>Pemisah Arah, PA (%-%)</b>		<b>50-50</b>	<b>55-45</b>	<b>60-40</b>	<b>65-35</b>	<b>70-30</b>
FC <sub>PA</sub>	2/2TT	1,00	0,97	0,94	0,91	0,88

Sumber: Pedoman Kapitas Jalan Perkotaan 2014

Tabel 3. 9 Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat KHS pada Jalan Berbahu ( $FC_{HS}$ )

<b>Tipe Jalan</b>	<b>KHS</b>	<b><math>FC_{HS}</math></b>			
		<b>Lebar bahu efektif <math>L_{BE}</math>, (m)</b>			
		<b><math>\leq 0,5</math></b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b><math>\geq 2,0</math></b>
4/2 T	SR	0,96	0,98	1,01	1,03
	R	0,94	0,97	1,00	1,02
	S	0,92	0,95	0,98	1,00
	T	0,88	0,92	0,95	0,98
	ST	0,84	0,88	0,93	0,96
2/2 TT atau Jalan Satu Arah	SR	0,94	0,96	0,99	1,01
	R	0,92	0,94	0,97	1,00
	S	0,89	0,92	0,95	0,98
	T	0,82	0,86	0,90	0,95
	ST	0,73	0,79	0,85	0,91

Sumber: Pedoman Kapitas Jalan Perkotaan 2014

Tabel 3. 10 Faktor Penyesuaian Kapasitas Terkait Ukuran Kota ( $FC_{UK}$ )

<b>Ukuran Kota (jutaan penduduk)</b>	<b>Faktor Penyesuaian untuk Ukuran Kota (FC UK)</b>
<0,1	0,86
0,1-0,5	0,90
0,5-1,0	0,94
1,0-3,0	1,00
> 3,0	1,04

Sumber: Pedoman Kapitas Jalan Perkotaan 2014

Untuk menghitung faktor pertumbuhan laju lintas selama umur rencana Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017 menyajikan rumus sebagai berikut.

Pertumbuhan lalu lintas selama umur rencana dapat digunakan menggunakan Persamaan 3.4.

$$R = \frac{(1+0,01)^{UR}-1}{0,01 i} \quad (3.4)$$

Dimana

R = faktor pengali pertumbuhan lalu lintas kumulatif

i = laju pertumbuhan lalu lintas tahunan (%)

UR = umur rencana (tahun)

Apabila diperkirakan akan terjadi perbedaan laju pertumbuhan tahunan sepanjang total umur rencana (UR), dengan  $i_1\%$  selama periode awal (UR1 tahun) dan  $i_2\%$  selama sisa periode berikutnya (UR – UR1), faktor pengali pertumbuhan lalu lintas kumulatif dapat dihitung dari Persamaan 3.5.

$$R = \frac{(1+0,01 i_1)^{UR1}-1}{0,01 i_1} + (1 + 0,01 i_1)^{(UR1-1)}(1 + 0,01 i_2)\left(\frac{(1+0,01 i_2)^{(UR-UR1)}-1}{0,01 i_2}\right) \quad (3.5)$$

imana

R = faktor pengali pertumbuhan lalu lintas kumulatif

$i_1$  = laju pertumbuhan tahunan lalu lintas periode 1 (%)

$i_2$  = laju pertumbuhan tahunan lalu lintas periode 2 (%)

UR = total umur rencana (tahun)

UR1 = umur rencana periode 1 (tahun)

Persamaan 3.4 dan 3.5 digunakan untuk periode rasio volume kapasitas (RVK) yang belum mencapai tingkat kejemuhan ( $RVK \leq 0,85$ ). Apabila kapasitas lalu lintas diperkirakan tercapai pada tahun ke (Q) dari umur rencana (UR), faktor pengali pertumbuhan lalu lintas kumulatif dapat dihitung dengan Persamaan 3.6.

$$R = \frac{(1+0,01 i_1)^Q-1}{0,01 i} + (UR - Q)(1 + 0,01 i)^{(Q-1)} \quad (3.6)$$

Dimana

R = faktor pengali pertumbuhan lalu lintas kumulatif

i = laju pertumbuhan lalu lintas tahunan (%)

Q = tahun ke (tahun)  
 UR = total umur rencana (tahun)

4. Mengetahui *Vehicle Damage Factor* (VDF)

Menurut Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017, analisis struktur perkerasan dilakukan berdasarkan jumlah kumulatif beban sumbu standar ekivalen (CESAL) pada lajur rencana selama umur rencana. Beban lalu lintas akan dikonversi dengan menggunakan faktor ekivalen beban (*vehicle damage factor*). Sedangkan perhitungan faktor ekivalen beban (VDF) didasarkan pada jenis masing-masing sumbu serta roda kendaraan menggunakan Persamaan 3.7 sampai dengan Persamaan 3.10 dan melihat Tabel 3.13. Lalu, dari hasil total persamaan tersebut dan Tabel 3.7 dilakukan perbandingan dan diambil nilai ekivalen beban (*vehicle damage factor*) yang terbesar.

a. Menghitung manual

Faktor ekivalen beban (*vehicle damage factor*) didasarkan pada jenis konfigurasi beban sumbu yang ada pada Tabel 3.11 lalu dihitung menggunakan Persamaan 3.7 sampai dengan Persamaan 3.10 . Setelah VDF masing-masing sumbu dihitung, selanjutnya ditotal dan didapat VDF untuk suatu konfigurasi sumbunya.

$$\text{Sumbu tunggal roda tunggal (STRT), VDF} = \left(\frac{P}{5,40}\right)^5 \quad (3.7)$$

$$\text{Sumbu tunggal roda ganda (STRG), VDF} = \left(\frac{P}{8,16}\right)^5 \quad (3.8)$$

$$\text{Sumbu tandem roda ganda (STdRG), VDF} = \left(\frac{P}{13,76}\right)^5 \quad (3.9)$$








$$\text{Sumbu tridem roda ganda (STrRG), VDF} = \left(\frac{P}{18,45}\right)^5 \quad (3.10)$$

Dimana:

VDF = faktor ekivalen beban satu sumbu

P = beban satu sumbu (ton)

Tabel 3. 11 Konfigurasi Beban Sumbu

Konfigura rasi Sumbu & Tipe	Berat Kosong (Ton)	Beban Muatan Maksimum (Ton)	Berat Total Maksimum (Ton)	Ue 18 Ksal Koso ng	Ue 18 Ksal Maksi mum	 
1.1 HP	1,5	0,5	2,0	0,00 01	0,0005	
1.2 BUS	3	6	9	0,00 37	0,3006	
1.2 L TRUK	2,3	6	8,3	0,00 13	0,2174	
1.2 H TRUK	4,2	14	18,2	0,01 43	5,0264	
1.22 TRUK	5	20	25	0,00 44	2,7416	
1.2+2.2 TRAILER	6,4	25	31,4	0,00 85	3,9083	
1.2-2 TRAILER	6,2	20	26,2	0,01 92	6,1179	
1.2-22 TRAILER	10	32	42	0,03 27	10,183 0	

Sumber : Manual Perkerasan Jalan dengan alat Benkelman beam  
No. 01/MN/BM/8

Perlu dicatat bahwa beban satu sumbu (P) sesuai dengan Tabel 3.11. Dilakukan pula penyesuaian besarnya beban untuk konfigurasi sumbu 1,2 H, 1,22 Truk, 1,2-2,2 Trailer, dan 1,2+2,2 Trailer menurut variasi beban as kendaraan untuk uji lendutan

perkerasan jalan dalam Disertasi Dampak Beban Berlebih (*Overloaded*) pada Kendaraan Berat terhadap Persamaan Equivalent Axle Load (EAL) pada Perencanaan Perkerasan Jalan berdasarkan Teori Deformasi Permanen (Permanent Deformation). Variasi beban as kendaraan untuk uji lendutan perkerasan jalan ditunjukkan pada Tabel 3.12.

Tabel 3. 12 Variasi Beban As Kendaraan untuk Uji Lendutan Perkerasan Jalan

<b>Konfigurasi Sumbu dan Tipe</b>	<b>Berat Kosong (ton)</b>	<b>Beban Muatan Maksimum (ton)</b>	<b>Beban Total Maksimum (ton)</b>
1.2 H Truk	6,33	15	21,33
1.22 Truk	10,43	29,57	40
1.2-22 Trailer	15,6	53,46	69,06
1.2+2.2 Truk Gandeng	6,4	15	31,4

Sumber : Disertasi Dampak Beban Berlebih (*Overloaded*) pada Kendaraan Berat terhadap Persamaan Equivalent Axle Load (EAL) pada Perencanaan Perkerasan Jalan berdasarkan Teori Deformasi Permanen (*Permanent Deformation*)

- b. Berdasarkan Tabel Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017

Selain dengan menghitung manual, untuk mendapatkan nilai faktor ekivalen beban (VDF) setiap jenis konfigurasi beban sumbu dapat melihat pada Tabel 3.13

Tabel 3. 13 VDF Setiap jenis kendaraan

Uraian	Konfigurasi Sumbu	Faktor Ekivalen Beban (VDF)	
		VDF Pangkat 4	VDF Pangkat 5
Sepeda Motor	1.1		
Sedan/Angkot/Pickup/ Station Wagon	1.1		
Bus Kecil	1.2	0.3	0.2
Bus Besar	1.2	1.0	1.0
Truk 2 sumbu – cango ringan	1.1	0.3	0.2
Truk 2 sumbu – cango sedang	1.2	0.7	0.7
Truk 2 sumbu – sedang	1.2	1.6	1.7
Truk 2 sumbu – berat	1.2	0.9	0.8
Truk 2 sumbu – berat	1.2	7.3	11.2
Truk 3 sumbu – ringan	1.2	7.6	11.2
Truk 3 sumbu – sedang	1.22	28.1	64.4
Truk 3 sumbu – berat	1.1.2	28.9	62.2
Truk 2 sumbu dan trailer penarik 2 sumbu	1.2-2.2	36.9	90.4
Truk 4 sumbu – trailer	1.2-22	13.6	24.0
Truk 5 sumbu – trailer	1.2-22	19.0	33.2
Truk 5 sumbu – trailer	1.2-222	30.3	69.7
Truk 6 sumbu – trailer	1.22-222	41.6	93.7

Sumber: Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017

##### 5. Faktor Distribusi Arah dan Faktor Distribusi Lajur

Menurut Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017, lajur rencana adalah salah satu lajur lalu lintas dari suatu ruas jalan yang menampung lalu lintas kendaraan niaga (truk dan bus) paling besar. Beban lalu lintas pada lajur rencana

dinyatakan dalam kumulatif beban gandar standar (ESA) dengan memperhitungkan faktor distribusi arah (DD) dan faktor distribusi lajur kendaraan niaga (DL). Untuk jalan dua arah, faktor distribusi arah (DD) umumnya diambil 0,50 kecuali pada lokasi-lokasi yang jumlah kendaraan niaga cenderung lebih tinggi pada satu arah tertentu. Untuk jalan satu arah, faktor distribusi arah (DD) diambil 1. Sedangkan faktor distribusi lajur (DL) digunakan pada jalan dengan dua lajur atau lebih dalam satu arah. Faktor distribusi lajur (DL) ditunjukkan pada Tabel 3.14.

Tabel 3. 14 Faktor Distribusi Lajur (DL)

<b>Jumlah Lajur setiap Arah</b>	<b>Kendaraan niaga pada lajur desain (% terhadap populasi kendaraan niaga)</b>
1	100
2	80
3	60
4	50

Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017

Beban desain pada setiap lajur tidak boleh melampaui kapasitas lajur selama umur rencana. Kapasitas lajur mengacu Permen PU No.19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan berkaitan rasio antara volume dan kapasitas jalan yang harus dipenuhi.

#### 6. Nilai CBR

Pada Tugas Akhir ini tidak didapatkan data tanah pada lokasi studi sehingga diasumsikan menggunakan nilai yang CBR 6%. Hal ini mengacu pada Indikasi Perkiraan Nilai CBR pada Tabel 3.15. Sehingga untuk tebal minimum perkerasan tanah dasar berdasarkan Tabel 3.16.

Tabel 3. 15 Indikasi Perkiraan Nilai CBR

	Posisi Muka Air Tanah	Dibawah standar minimum (tidak dianjurkan)	Sesuai desain standar	$\geq 1200$ mm dibawah tanah dasar
	Implementasi	Semua galian kecuali seperti ditunjukan untuk kasus – 3 dan timbunan tanpa drainase yang baik dan *LAP < 1000 mm di atas muka tanah asli		Galian di zona iklim 1 ** dan semua timbunan berdrainase baik ( $m \geq 1$ ) dan LAP > 1000 mm di atas muka tanah asli
Jenis Tanah		1	2	3
Lempung	50-70	2	2	2,5
Lempung kelanauan	40	2,5	3	3,5
	30	3	4	4
Lempung kepasiran	20	4	4	5
	10	4	4	5
Lanau		1	1	2

Sumber: Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017

Tabel 3. 16 Desain Fondasi Jalan Minimum

CBR Tanah Dasar	Kelas Kekuatan Tanah Dasar	Uraian Struktur Pondasi	Perkerasan Lentur			Perker- asan Kaku
			Beban lalu lintas pada lajur rencana dengan umur rencana 40 tahun (juta ESA5)			Stabilitas Semen
			<2	2-4	>4	
<b>Tebal minimum perbaikan tanah dasar</b>						
>6	SG6	Perbaikan tanah dasar dapat berupa stabilisasi semen atau materian timbunan pilihan (sesuai persyaratan Spesifikasi Umum, Devisi 3 – Pekerjaan Tanah) (pemadatan lapisan ≤ 200 mm tebal gembur)	Tidak diperlukan perbaikan			300
			-	-	100	
			100	150	200	
			150	200	300	
			175	250	350	
			400	500	600	Berlaku ketentuan yang sama dengan fondasi jalan perkerasan lentur
Tanah ekspansif (pondasi pemuaian > 5%)						

Lanjutan Tabel 3.16 Desain Fondasi Jalan Minimum

CBR Tanah Dasar	Kelas Kekuat an Tanah Dasar	Uraian Struktur Pondasi	Perkerasan Lentur			Perkerasan Kaku  Stabilitas Semen	
			Beban lalu lintas pada lajur rencana dengan umur rencana 40 tahun (juta ESA5)				
			<2	2-4	>2		
<b>Tebal minimum perbaikan tanah dasar</b>							
Perkerasan di atas tanah lunak <sup>(2)</sup>	SG1 <sup>(3)</sup>	Lapis Penopang <sup>4x5</sup>	1000	1100	1200	Berlaku ketentuan yang sama dengan fondasi jalan perkerasan lentur	
		-atau- lapis penopang dan geogrid <sup>(4)(5)</sup>	650	750	850		
Tanah gambut dengan HRS atau DBST untuk perkerasan untuk jalan raya minor (nilai minimum – ketentuan lain berlaku)		Lapis penopang berbutir <sup>(4)(5)</sup>	1000	1250	850	Berlaku ketentuan yang sama dengan fondasi jalan perkerasan lentur	
<p>(1) Desain harus mempertimbangkan semua hal yang kritis; syarat tambahan mungkin berlaku. (2) Ditandai dengan kepadatan dan CBR lapangan yang rendah.</p> <p>(3) Menggunakan nilai CBR insitu, karena nilai CBR rendaman tidak relevan.</p> <p>(4) Permukaan lapis penopang di atas tanah SG1 dan gambut diasumsikan mempunyai daya dukung setara nilai CBR 2,5%, dengan demikian ketentuan perbaikan tanah SG2,5 berlaku. Contoh: untuk lalu lintas rencana &gt; 4 jt ESA, tanah SG1 memerlukan lapis penopang setebal 1200 mm untuk mencapai daya dukung setara SG2,5 dan selanjutnya perlu ditambah lagi setebal 350 mm untuk meningkatkan menjadi setara SG6.</p> <p>(5) Tebal lapis penopang dapat dikurangi 300 mm jika tanah asal dipadatkan pada kondisi kering.</p> <p>(6) Untuk perkerasan kaku, material perbaikan tanah dasar berbutir halus (klasifikasi A4 sampai dengan A6) harus berupa stabilisasi semen.</p>							

Sumber: Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017

Berdasarkan Spesifikasi Umum 2017 untuk pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan, lapis fondasi bawah menggunakan lapis fondasi agregat kelas B, permukaan lapis fondasi menggunakan agregat kelas A, dan bahan jalan tanpa penutup aspal menggunakan lapis fondasi agregat kelas S atau lapis drainase. Selain itu, seluruh lapis fondasi agregat harus bebas dari bahan organik dan gumpalan lempung atau bahan bahan lain yang tidak dikehendaki dan setelah dipadatkan harus memenuhi gradasi yang ada pada Tabel 3.17.

Tabel 3. 17 Gradasi Lapis Fondasi Agregat dan Lapis Drainase

<b>Ukuran Ayakan</b>		<b>Persen Berat yang Lolos</b>			<b>Lapis Drainase</b>
		<b>Lapis Fondasi Agregat</b>		<b>Kelas A</b>	
<b>ASTM</b>	<b>(mm)</b>	<b>Kelas B</b>	<b>Kelas S</b>		
2”	50		100		
1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ”	37,5	100	88-95	100	100
1”	25,0	79-85	70-85	77-89	71-87
3/ <sub>4</sub> ”	19,0				58-74
1/ <sub>2</sub> ”	12,5				44-60
3/ <sub>8</sub> ”	9,50	44-58	20-65	41-66	34-50
No. 4	4,75	29-44	25-55	26-54	19-31
No. 8	2,36				8-16
No. 10	2,0	17-30	15-40	15-42	
No. 16	1,18				0-4
No. 40	0,425	7-17	8-20	7-26	
No. 200	0,075	2-8	2-8	4-16	

Sumber : Spesifikasi umum Bina Marga 2018

7. Menentukan Jenis Perkerasan

a. Perkerasan Lentur

Menurut Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017, analisis struktur perkerasan lentur berdasarkan kumulatif beban sumbu standar ekivalen atau *cumulative equivalent single axle load* (CESAL) merupakan jumlah kumulatif beban sumbu lalu lintas desain pada lajur desain selama umur rencana menggunakan VDF masing-masing konfigurasi sumbu atau jenis kendaraan niaga, yang ditentukan dalam Persamaan 3.11

$$\text{CESAL} = \sum (\text{LHR}_{jk} \cdot \text{VDF}_{jk} \cdot 365 \cdot \text{DD} \cdot \text{DL} \cdot R_{jk}) \quad (3.11)$$

Dimana :

$\text{CESAL}$  : kumulatif beban sumbu standar ekivalen

$\text{LHR}_{jk}$  : lintas harian rata-rata tiap jenis kendaraan niaga (satuan kendaraan per hari)

$\text{VDF}_{jk}$  : faktor ekivalen beban tiap jenis kendaraan niaga

$\text{DD}$  : faktor distribusi arah

$\text{DL}$  : faktor distribusi lajur

$R_{jk}$  : faktor pengali pertumbuhan lalu lintas tiap jenis kendaraan niaga

Setelah mengetahui jumlah *cumulative equivalent single axle load* (CESAL) selama umur rencana saatnya menentukan jenis perkerasan aspal betonnya.

i. Perkerasan Aspal Beton dengan *Cement Treated Base* (CTB)

Menurut Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017, jalan yang melayani lalu lintas sedang dan berat dapat dipilih lapis fondasi CTB karena dapat menghemat secara signifikan dibandingkan dengan lapis fondasi berbutir. Biaya perkerasan dengan lapis fondasi CTB pada umumnya lebih murah daripada perkerasan beraspal konvensional dengan lapis fondasi berbutir untuk beban sumbu antara 10 – 30 juta ESA. CTB dapat menghemat penggunaan aspal dan material berbutir, dan kurang sensitif terhadap air dibandingkan dengan lapis fondasi berbutir.

Kendaraan bermuatan berlebihan merupakan kondisi nyata yang harus diantisipasi. Beban yang demikian dapat menyebabkan

keretakan sangat dini pada lapis CTB. Oleh sebab itu desain CTB hanya didasarkan pada nilai modulus kekakuan CTB (stiffness modulus) pada tahap post fatigue cracking tanpa mempertimbangkan umur pre-fatigue cracking. Konstruksi CTB membutuhkan kontraktor yang kompeten dengan sumber daya peralatan yang memadai. Perkerasan CTB hanya dipilih jika sumber daya yang dibutuhkan tersedia. Ketebalan lapisan dengan CTB yang diuraikan pada Tabel 3.18.

Tabel 3. 18 Bagan Desain Perkerasan Lentur Dengan CTB

	<b>F1</b>	<b>F2</b>	<b>F3</b>	<b>F4</b>	<b>F5</b>
	Untuk lalu lintas di bawah 10 juta ESA <sub>5</sub> lihat bagan desain 3A-3B dan 3C	Lihat Bagan Desain 4 untuk alternative perkerasan kaku <sup>3</sup>			
Repetisi beban sumbu kumulatif 20 tahun pada lajur rencana ( $10^6$ ESA <sub>5</sub> )	>10-30	>30-50	>50-100	>100-200	>200-500
Jenis Permukaan berpengikat	AC				
Jenis lapis pondasi	Cement Treated Base (CTB)				
AC WC	40	40	40	50	50
AC BC	60	60	60	60	60
AC BC atau AC Base	75	100	125	160	220
CTB	150	150	150	150	150
Fondasi Agregat Kelas A	150	150	150	150	150

Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017

ii. Perkerasan Beton Aspal dengan Lapis Fondasi Berbutir

Perkerasan aspal beton dengan lapis fondasi CTB cenderung lebih murah daripada dengan lapis fondasi berbutir untuk beban sumbu antara 10 - 30 juta ESA, namun kontraktor yang memiliki sumber daya untuk melaksanakan CTB adalah terbatas. Tabel 3.19 menunjukkan desain perkerasan aspal dengan lapis pondasi berbutir untuk beban hingga 200 juta ESA5.

Tabel 3. 19 Bagan Desain Perkerasan Lentur - Aspal Dengan Lapis Pondasi Berbutir

	<b>STRUKTUR PERKERASAN</b>								
	<b>FFF 1</b>	<b>FFF 2</b>	<b>FFF 3</b>	<b>FFF 4</b>	<b>FFF 5</b>	<b>FFF 6</b>	<b>FFF 7</b>	<b>FFF 8</b>	<b>FFF 9</b>
<b>Solusi yang dipilih</b>					<b>Lihat Catatan 2</b>				
Kumulatif beban sumbu 20 tahun pada lajur rencana ( $10^6$ ESA5)	< 2	$\geq 2$ - 4	> 4 - 7	>7-10	>10-20	>20-30	>30-50	>50-100	>100-200
<b>KETEBALAN LAPIS PERKERASAN (mm)</b>									
AC WC	40	40	40	40	40	40	40	40	40
AC BC	60	60	60	60	60	60	60	60	60
AC Base	0	70	80	105	145	160	180	210	245

Lanjutan Tabel 3.19 Bagan Desain Perkerasan Lentur – Aspal dengan Lapis Pondasi Berbutir

	STRUKTUR PERKERASAN								
	FFF 1	FFF 2	FFF 3	FFF 4	FFF 5	FFF 6	FFF 7	FFF 8	FFF 9
LPA Kelas A	400	300	300	300	300	300	300	300	300
Catatan	1		2				3		
Catatan :									
1. FFF1 atau FFF2 harus lebih diutamakan daripada solusi FF1 dan FF2 (Bagan Desain-3A MDP 2017) atau dalam situasi jika HRS berpotensi mengalami rutting. 2. Perkerasan dengan CTB (Tabel 3.18) dan pilihan perkerasan kaku dapat lebih efektif biaya tapi tidak praktis jika sumber daya yang dibutuhkan tidak tersedia. 3. Untuk desain perkerasan lentur dengan beban >10 juta CESA5, diutamakan menggunakan Tabel 3.18. Tabel 3.19 digunakan jika CTB sulit untuk diimplementasikan. Solusi dari FFF5-FFF9 dapat lebih praktis daripada solusi Tabel 3.18 atau Tabel 3.22 untuk situasi konstruksi tertentu seperti: (i) perkerasan kaku atau CTB bisa menjadi tidak praktis pada pelebaran perkerasan lentur eksisting atau, (ii) di atas tanah yang berpotensi konsolidasi atau, (iii) pergerakan tidak seragam (dalam hal perkerasan kaku) atau, (iv) jika sumber daya kontraktor tidak tersedia. 4. Tebal minimum lapis pondasi agregat yang tercantum di dalam Tabel 3.18 dan Bagan Desain-3A MDP 2017 diperlukan untuk memastikan drainase yang mencukupi sehingga dapat membatasi kehilangan kekuatan perkerasan pada musim hujan. Kondisi tersebut berlaku untuk semua bagan kecuali Tabel 3.19 5. Tebal LPA berdasarkan Tabel 3.19 dapat dikurangi untuk subgrade daya dukung lebih tinggi dan struktur perkerasan dapat mengalirkan air dengan baik (faktor $m \geq 1$ ). Lihat Tabel 3.20. 6. Semua CBR adalah nilai setelah sampel direndam 4 hari.									

Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017


Tabel 3. 20 Penyesuaian Tebal Lapis Fondasi Agregat A untuk Tanah Dasar CBR  $\geq$  7% (Hanya untuk Bagan Desain Tabel 3.20)

	STRUKTUR PERKERASAN								
	FFF 1	FFF 2	FFF 3	FFF 4	FFF 5	FFF 6	FFF 7	FFF 8	FFF 9
Kumulatif beban sumbu 20 tahun pada lajur rencana ( $10^6$ ESA5)	< 2	$\geq 2 - 4$	$> 4 - 7$	$> 7 - 10$	$> 10 - 20$	$> 20 - 30$	$> 30 - 50$	$> 50 - 100$	$> 100 - 200$
Tebal LFA A (mm) Penyesuaian Terhadap Bagan Desain Tabel 2.20									
Subgrade CBR $\geq$ 5.5-7	400	300	300	300	300	300	300	300	300
Subgrade CBR > 7-10	330	220	215	210	205	200	200	200	200
Subgrade CBR $\geq$ 10	260	150	150	150	150	150	150	150	150
Subgrade CBR $\geq$ 15	200	150	150	150	150	150	150	150	150

Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017


Desai bahu jalan berdasarkan Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017, lapis permukaan harus berupa lapis fondasi agregat kelas S, atau kerikil alam yang memenuhi ketentuan dengan Indeks Plastisitas (IP) antara 4% - 12%. Tebal lapis permukaan bahu LFA kelas S sama dengan tebal lapis beraspal. Ada 2 alternatif desain bahu jalan pertama desain bahu jalan alternatif 1 untuk lapisan LFA kelas S setara dengan total tebal lapisan AC WC, AC BC, dan AC Base, lapisan LFA kelas A setara dengan total tebal lapisan CTB dan LFA kelas A, dan untuk lapisan fondasi lapis penopang bahu setara dengan lapis penopang jalan. Kedua untuk desain bahu jalan alternatif 2, lapisan LFA kelas S setara dengan total tebal lapisan AC WC, AC BC, dan AC Base, lapisan LFA kelas A setara dengan tebal lapisan CTB,

dan untuk lapisan fondasi lapis penopang bahu setara dengan lapisan LFA kelas A dan lapis fondasi penopang jalan. Tebal lapis bahu jalan alternatif 1 dapat dilihat pada Gambar 3.3 dan untuk tebal lapis bahu jalan alternatif 2 dapat dilihat pada Gambar 3.4.



Gambar 3. 3 Struktur Perkerasan Alternatif 1

Sumber: Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017



Gambar 3. 4 Struktur Perkerasan Alternatif 2

Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017

### b. Perkerasan Kaku

Pemilihan suatu struktur adalah dengan memperkirakan struktur mana yang mampu menerima beban rencana selama umur rencana. Menurut Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017, desain perkerasan kaku dengan beban lalu lintas

berat ditunjukkan pada Tabel 3.22 dan beban lalu lintas rendah ditunjukkan pada Tabel 3.23.

Analisis struktur perkerasan kaku dilakukan berdasarkan jumlah sumbu kendaraan niaga (JKSN), pada lajur rencana selama umur rencana. Dilakukan perhitungan jumlah sumbu kendaraan niaga harian (JKSNH), untuk setiap jenis kendaraan dengan mengalikan LHR tahun dibuka jalan dengan jumlah kelompok sumbu pada Tabel 3.21. Seperti pada Persamaan 3.12

$$\text{JKSNH} = \text{LHR} \cdot \text{jumlah sumbu kendaraan} \quad (3.12)$$

Dimana :

JKSNH : jumlah sumbu kendaraan niaga harian

LHR : lintas harian rata-rata (satuan kendaraan per hari)

Tabel 3. 21 Kelompok Sumbu

<b>Uraian</b>	<b>Konfigurasi Sumbu</b>	<b>Kelompok Sumbu</b>
Sepeda Motor	1.1	2
Sedan/Angkot/Pickup/ Station Wagon	1.1	2
Bus Kecil	1.2	2
Bus Besar	1.2	2
Truk 2 sumbu – cango ringan	1.1	2
Truk 2 sumbu – cango sedang	1.2	2
Truk 2 sumbu – sedang	1.2	2
Truk 2 sumbu – berat	1.2	2
Truk 2 sumbu – berat	1.2	2
Truk 3 sumbu – ringan	1.2	2

Lanjutan Tabel 3.21 Kelompok Sumbu

<b>Uraian</b>	<b>Konfigurasi Sumbu</b>	<b>Kelompok Sumbu</b>
Truk 3 sumbu – sedang	1.22	2
Truk 3 sumbu – berat	1.1.2	2
Truk 2 sumbu dan trailer penarik 2 sumbu	1.2-2.2	4
Truk 4 sumbu – trailer	1.2-22	3
Truk 5 sumbu – trailer	1.2-22	3
Truk 5 sumbu – trailer	1.2-222	3
Truk 6 sumbu – trailer	1.22-222	3

Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor  
02/M/BM/2017

Jumlah sumbu kendaraan niaga (JKSN) didapatkan dari hasil perkalian jumlah sumbu kendaraan niaga harian, faktor pertumbuhan lalu lintas (R), 365 hari, DD, dan DL seperti pada Persamaan 3.13 :

$$\text{JKSN} = \text{JKSNH} \cdot R \cdot 365 \cdot \text{DD} \cdot \text{DL} \quad (3.13)$$

Dimana:

- JKSN : jumlah sumbu kendaraan niaga
- JKSNH : jumlah sumbu kendaraan niaga harian
- R : faktor pertumbuhan lalu lintas Sedangkan
- DD : faktor distribusi arah
- DL : faktor distribusi lajur

Setelah mengetahui jumlah Jumlah sumbu kendaraan niaga (JKSN) selama umur rencana saatnya menentukan Bagan Desain Perkerasan Kaku. Dari bagan desain perkerasan kaku dapat diketahui berapa tebal konstruksi perkerasan kaku sesuai dengan Jumlah sumbu kendaraan niaga (JKSN). Apabila Jumlah sumbu kendaraan niaga (JKSN) lebih banyak Lalu Lintas Berat maka menggunakan Tabel 3.22 dan apabila lebih banyak Lalu Lintas Rendah maka menggunakan Tabel 3.23.

Tabel 3. 22 Bagan Desain Perkerasan Kaku untuk Jalan dengan Beban Lalu lintas Berat

<b>Struktur Perkerasan</b>	<b>R1</b>	<b>R2</b>	<b>R3</b>	<b>R4</b>	<b>R5</b>
Kelompok sumbu kendaraan berat (overloaded) (10E6)	< 4.3	< 8.6	< 25.8	< 4.3	< 8.6
Dowel dan bahu beton	YA				
<b>Struktur Perkerasan (mm)</b>					
Tebal pelat beton	265	275	285	295	305
Lapis Fondasi LMC	100				
Lapis Drainase (dapat mengalir dengan baik)	150				

Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017

Tabel 3. 23 Bagan Desain Perkerasan Kaku untuk Jalan dengan Beban Lalu Lintas Rendah

	<b>Tanah Dasar</b>					
	Tanah Lunak dengan Lapis Penopang		Dipadatkan Normal			
Bahu pelat beton (tied shoulder)	Ya	Tidak	Ya	Tidak		
	Tebal Pelat Beton (mm)					
Akses terbatas hanya mobil penumpang dan motor	160	175	135	150		
Dapat diakses oleh truk	180	200	160	175		
Tulangan distribusi retak	Ya		Ya jika daya dukung pondasi tidak seragam			
Dowel	Tidak dibutuhkan					
LMC	Tidak dibutuhkan					
Lapis Fondasi Kelas A (ukuran butir nominal maksimum 30 mm)	125 mm					
Jarak sambungan melintang	4 m					

Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017

Setelah tebal konstruksi perkerasan kaku diketahui saatnya merencanaan Tulangan. Tujuan utama penulangan adalah untuk membatasi lebar retakan agar kekuatan pelat tetap dapat dipertahankan, memungkinkan penggunaan pelat yang lebih panjang agar dapat mengurangi jumlah sambungan melintang sehingga dapat meningkatkan kenyamanan, dan mengurangi biaya pemeliharaan. Jumlah tulangan yang diperlukan dipengaruhi oleh jarak sambungan susut, sedangkan dalam hal beton bertulang menerus, diperlukan jumlah tulangan yang cukup untuk mengurangi sambungan susut.

i. Perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan

Pada perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan, ada kemungkinan penulangan perlu dipasang guna mengendalikan retak. Bagian-bagian pelat yang diperkirakan akan mengalami retak akibat konsentrasi tegangan yang tidak dapat dihindari dengan pengaturan pola sambungan, maka pelat harus diberi tulangan.

ii. Perkerasan beton semen bersambung dengan tulangan

Luas penampang tulangan dapat dihitung dengan

Persamaan 3.14.

$$As = \frac{\mu \cdot L \cdot M \cdot g \cdot H}{2 \cdot fs} \quad (3.14)$$

Dimana :

As = luas penampang tulangan baja ( $\text{mm}^2/\text{m}$  lebar pelat)

fs = kuat-tarik ijin tulangan (MPa). Biasanya 0,6 kali tegangan leleh.

g = gravitasi ( $\text{m/detik}^2$ )

h = tebal pelat beton (m)

L = jarak antara sambungan yang tidak diikat dan/atau tepi bebas pelat (m)

M = berat per satuan volume pelat ( $\text{kg/m}^3$ )

$\mu$  = koefisien gesek antara pelat beton dan pondasi bawah

- iii. Perkerasan beton semen menerus dengan penulangan memanjang

Tulangan memanjang yang dibutuhkan pada perkerasan beton semen bertulang menerus dengan tulangan dihitung dari Persamaan 3.15.

$$Ps = \frac{100 \cdot fct \cdot (1,3 - 0,2\mu)}{fy - n \cdot fct} \quad (3.15)$$

Dimana :

$Ps$  = persentase luas tulangan memanjang yang dibutuhkan terhadap luas penampang beton (%)

$fct$  = kuat tarik langsung beton =  $(0,4 - 0,5 fcf)$  ( $\text{kg}/\text{cm}^2$ )

$fy$  = tegangan leleh rencana baja ( $\text{kg}/\text{cm}^2$ )

$n$  = angka ekivalensi antara baja dan beton ( $Es/Ec$ )

$\mu$  = koefisien gesekan antara pelat beton dengan lapisan di bawahnya

$Es$  = modulus elastisitas baja  $2,1 \times 10^6$  ( $\text{kg}/\text{cm}^2$ )

$Ec$  = modulus elastisitas beton =  $1485 \sqrt{f'c}$  ( $\text{kg}/\text{cm}^2$ )

Persentase minimum dari tulangan memanjang pada perkerasan beton menerus adalah 0,6% luas penampang beton. Jumlah optimum tulangan memanjang, perlu dipasang agar jarak dan lebar retakan dapat dikendalikan. Secara teoritis jarak antara retakan pada perkerasan beton menerus dengan tulangan dihitung dari Persamaan 3.16.

$$Lcr = \frac{fct^2}{n \cdot p^2 \cdot u \cdot fb \cdot (es \cdot Ec - fct)} \quad (3.16)$$

Dimana :

$Lcr$  = jarak teoritis antara retakan (cm).

$p$  = perbandingan luas tulangan memanjang dengan luas penampang beton.

$u$  = perbandingan keliling terhadap luas tulangan =  $4/d$ .

$fb$  = tegangan lekat antara tulangan dengan beton =  $(1,97\sqrt{f'c})/d$ . ( $\text{kg}/\text{cm}^2$ )

$es$  = koefisien susut beton =  $(400 \cdot 10^{-6})$ .

$fct$  = kuat tarik langsung beton =  $(0,4 - 0,5 fcf)$  ( $\text{kg}/\text{cm}^2$ )

$n$  = angka ekivalensi antara baja dan beton =  $(Es/Ec)$ .

$Ec$  = modulus Elastisitas beton =  $14850\sqrt{f'c}$  ( $\text{kg}/\text{cm}^2$ )

$$E_s = \text{modulus Elastisitas baja} = 2,1 \times 10^6 \text{ (kg/cm}^2\text{)}$$

- iv. Perkerasan beton semen menerus dengan penulangan melintang

Luas tulangan melintang ( $A_s$ ) yang diperlukan pada perkerasan beton menerus dengan tulangan dihitung menggunakan Persamaan 2.15. Tulangan melintang direkomendasikan sebagai berikut:


- Diameter batang ulir tidak lebih kecil dari 12 mm.
- Jarak maksimum tulangan dari sumbu-ke-sumbu 75 cm.

#### 6.2.3.3 Penempatan tulangan

- v. Penempatan tulangan

Berdasarkan Pd T-14-2003, penulangan melintang pada perkerasan beton semen harus ditempatkan pada kedalaman lebih besar dari 65 mm dari permukaan untuk tebal pelat  $\leq 20$  cm dan maksimum sampai sepertiga tebal pelat untuk tebal pelat  $> 20$  cm. Tulangan arah memanjang dipasang di atas tulangan arah melintang.

Lalu dilakukan pemilihan jenis sambungan yang akan digunakan. Menurut Pd T-14-2003, perkerasan kaku atau perkerasan beton semen adalah struktur yang terdiri atas pelat beton semen yang bersambung (tidak menerus) tanpa atau dengan tulangan, atau menerus dengan tulangan, terletak di atas lapis pondasi bawah atau tanah dasar, tanpa atau dengan lapis permukaan beraspal. Struktur perkerasan beton semen secara tipikal sebagaimana terlihat pada Gambar 3.5.



Gambar 3. 5 Struktur perkerasan beton semen

Sumber : Pd T-14-2003

Pada perkerasan beton semen, daya dukung perkerasan terutama diperoleh dari pelat beton. Sifat, daya dukung dan keseragaman tanah dasar sangat mempengaruhi keawetan dan kekuatan perkerasan beton semen. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah kadar air pemasangan, kepadatan dan perubahan kadar air selama masa pelayanan. Lapis pondasi bawah pada perkerasan beton semen adalah bukan merupakan bagian utama yang memikul beban, tetapi merupakan bagian yang berfungsi sebagai berikut :

- Mengendalikan pengaruh kembang susut tanah dasar.
- Mencegah intrusi dan pemompaan pada sambungan, retakan dan tepi-tepi pelat.
- Memberikan dukungan yang mantap dan seragam pada pelat.
- Sebagai perkerasan lantai kerja selama pelaksanaan.

Pelat beton semen mempunyai sifat yang cukup kaku serta dapat menyebarluaskan beban pada bidang yang luas dan menghasilkan tegangan yang rendah pada lapisan-lapisan di bawahnya.

Perkerasan beton semen dibedakan ke dalam 4 jenis yaitu perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan, perkerasan beton semen bersambung dengan tulangan, perkerasan beton semen menerus dengan tulangan, dan perkerasan beton semen prategang. Menurut Pd T-14-2003 sambungan pada perkerasan beton semen berfungsi untuk membatasi tegangan dan pengendalian retak yang disebabkan oleh penyusutan, pengaruh lenting serta beban lalu-lintas, memudahkan pelaksanaan, dan mengakomodasi gerakan pelat. Pada perkerasan beton semen terdapat beberapa jenis sambungan dan ketentuan:

- a) Sambungan memanjang dengan batang pengikat (*tie bars*)  
Berdasarkan Pd T-14-2003, pemasangan sambungan memanjang ditujukan untuk mengendalikan terjadinya retak memanjang. Jarak antar sambungan memanjang sekitar 3 - 4 m. Sambungan memanjang harus dilengkapi dengan batang ulir dengan mutu minimum BJTU24 dan berdiameter 16 mm. Ukuran

batang pengikat dihitung dengan Persamaan 3.17 dan Persamaan 3.18 sebagai berikut :

$$At = 204 \times b \times h \quad (3.17)$$

$$l = (38,3 \times \varphi) + 75 \quad (3.18)$$

Dimana :

$At$  = Luas penampang tulangan per meter panjang sambungan (mm<sup>2</sup>).

$b$  = Jarak terkecil antar sambungan atau jarak sambungan dengan tepi perkerasan (m).


$h$  = Tebal pelat (m).

$l$  = Panjang batang pengikat (mm).

$\varphi$  = Diameter batang pengikat yang dipilih (mm).

Jarak batang pengikat yang digunakan adalah 75 cm.

Tipikal sambungan memanjang diperlihatkan pada Gambar 3.6




Gambar 3. 6 Tipikal sambungan memanjang

Sumber : Pd T-14-2003

b) Sambungan pelaksanaan memanjang

Berdasarkan Pd T-14-2003, sambungan pelaksanaan memanjang umumnya dilakukan dengan cara penguncian. Bentuk dan ukuran penguncian dapat berbentuk trapesium atau setengah lingkaran sebagai mana diperlihatkan pada Gambar 3.7.



Gambar 3. 7 Ukuran standar penguncian sambungan memanjang  
Sumber : Pd T-14-2003

c) Sambungan susut memanjang

Berdasarkan Pd T-14-2003, sambungan susut memanjang dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara ini, yaitu menggergaji atau membentuk pada saat beton masih plastis dengan kedalaman sepertiga dari tebal pelat.

d) Sambungan susut dan sambungan pelaksanaan melintang

Berdasarkan Pd T-14-2003, ujung sambungan ini harus tegak lurus terhadap sumbu memanjang jalan dan tepi perkerasan. Untuk mengurangi beban dinamis, sambungan melintang harus dipasang dengan kemiringan 1 : 10 searah perputaran jarum jam.

e) Sambungan susut melintang

Berdasarkan Pd T-14-2003, kedalaman sambungan kurang lebih mencapai seperempat dari tebal pelat untuk perkerasan dengan lapis pondasi berbutir atau sepertiga dari tebal pelat untuk lapis pondasi stabilisasi semen. Jarak sambungan susut melintang untuk perkerasan beton bersambung tanpa tulangan sekitar 4 - 5 m, sedangkan untuk perkerasan beton bersambung dengan tulangan 8 - 15 m dan untuk sambungan perkerasan beton menerus dengan tulangan sesuai dengan kemampuan pelaksanaan. Sambungan ini harus dilengkapi dengan ruji polos panjang 45 cm, jarak antara ruji 30 cm, lurus dan bebas dari tonjolan tajam yang akan mempengaruhi gerakan bebas pada saat pelat beton menyusut. Setengah panjang ruji polos harus dicat atau dilumuri dengan


bahan anti lengket untuk menjamin tidak ada ikatan dengan beton. Diameter ruji tergantung pada tebal pelat beton sebagaimana terlihat pada Tabel 3.24. Sambungan susut melintang tanpa ruji ditunjukkan pada Gambar 3.8. Sambungan susut melintang dengan ruji dan Gambar 3.9

Tabel 3. 24 Diameter ruji

No	Tebal Pelat beton, h (mm)	Diameter ruji (mm)
1	$125 < h \leq 140$	20
2	$140 < h \leq 160$	24
3	$160 < h \leq 190$	28
4	$190 < h \leq 220$	33
5	$220 < h \leq 250$	36

Sumber : Pd T-14-2003


Sambungan yang dibuat dengan menggergaji atau dibentuk saat pengecoran



Gambar 3. 8 Sambungan susut melintang tanpa ruji

Sumber : Pd T-14-2003

Sambungan yang dibuat dengan menggergaji atau dibentuk saat pengecoran




Gambar 3. 9 Sambungan susut melintang dengan ruji

Sumber : Pd T-14-2003


f) Sambungan pelaksanaan melintang

Berdasarkan Pd T-14-2003, sambungan pelaksanaan melintang yang tidak direncanakan (darurat) harus menggunakan batang pengikat berulir, sedangkan pada sambungan yang direncanakan harus menggunakan batang tulangan polos yang diletakkan di tengah tebal pelat. Untuk ketebalan pelat < 17 cm sambungan pelaksana harus dilengkapi dengan batang pengikat berdiameter 16 mm, panjang 69 cm dan jarak 60 cm. Untuk ketebalan > 17 cm, ukuran batang pengikat berdiameter 20 mm, panjang 84 cm dan jarak 60 cm.



Gambar 3. 10 Sambungan pelaksanaan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan untuk pengecoran per lajur

Sumber : Pd T-14-2003




Gambar 3. 11 Sambungan pelaksanaan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan untuk pengecoran seluruh lebar perkerasan

Sumber : Pd T-14-2003

g) Sambungan Isolasi

Berdasarkan Pd T-14-2003, sambungan isolasi memisahkan perkerasan dengan bangunan yang lain, misalnya manhole, jembatan, tiang listrik, jalan lama, persimpangan dan lain sebagainya. Sambungan isolasi harus dilengkapi dengan bahan penutup (*joint sealer*) setebal 5 – 7 mm dan sisanya diisi dengan bahan pengisi (*joint filler*) seperti pada Gambar 3.12.



Gambar 3. 12 Sambungan isolasi  
Sumber : Pd T-14-2003

h) Penutup sambungan

Berdasarkan Pd T-14-2003, penutup sambungan dimaksudkan untuk mencegah masuknya air dan atau benda lain ke dalam sambungan perkerasan. Benda-benda lain yang masuk ke dalam sambungan dapat menyebabkan kerusakan berupa gompal dan atau pelat beton yang saling menekan ke atas (*blow up*).

Prosedur perencanaan perkerasan beton semen didasarkan atas dua model kerusakan yaitu Retak fatik (lelah) tarik lentur pada pelat dan erosi pada pondasi bawah atau tanah dasar yang diakibatkan oleh lendutan berulang pada sambungan dan tempat retak yang direncanakan. Prosedur ini mempertimbangkan ada tidaknya ruji pada sambungan atau bahu beton. Perkerasan beton semen menerus dengan tulangan dianggap sebagai perkerasan bersambung yang dipasang ruji.




8. Menentukan Tipikal Drainase Perkerasan

Menurut Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017, secara umum perencana harus menerapkan desain yang dapat menghasilkan “faktor m”  $\geq 1,0$  kecuali jika kondisi di lapangan tidak memungkinkan. Apabila drainase bawah permukaan tidak dapat disediakan maka tebal lapis fondasi agregat harus disesuaikan dengan menggunakan nilai koefisien drainase “m” sesuai ketentuan AASHTO 1993 atau Pt T-01-2002 B. Bagan desain yang dalam manual ini ditetapkan dengan asumsi bahwa drainase berfungsi dengan baik. Apabila kondisi drainase menyebabkan nilai  $m < 1$  maka tebal lapis fondasi agregat seperti tercantum dalam bagan desain harus dikoreksi menggunakan Persamaan 3.19.



$$\text{Tebal desain lapis pondasi agregat} = \frac{\text{(tebal berdasarkan perhitungan atau bagan desain)}}{m} \quad (3.19)$$

Dalam proses desain, penggunaan koefisien drainase  $m > 1$  tidak digunakan kecuali jika ada kepastian bahwa mutu pelaksanaan untuk mencapai kondisi tersebut dapat dipenuhi. Nilai koefisien drainase m untuk tebal lapis berbutir ditunjukkan pada Tabel 3.25.

Tabel 3. 25 Koefisien Drainase m untuk Tebal Lapis Berbutir

Kondisi Lapangan (digunakan untuk pemilihan nilai m yang sesuai)	Nilai "m" untuk design	Detail Tipikal
1. Galian dengan drainase bawah permukaan yang ideal (outlet drainase bawah permukaan selalu di atas muka air banjir)	1,0	 <p>Jalur Lalu lintas Bahu 3.0 % Lapis pondasi Agregat kelas B Drainase Subcoll</p>
2. Timbunan dengan lapis pondasi bawah menerus sampai bahu jalan (tidak terkena banjir).	1,0	 <p>Jalur Lalu lintas Bahu 3.0 % Aggregat Base B Geotekstil</p>
3. Timbunan dengan tepi permeabilitas rendah dan lapis pondasi bawah berbentuk kotak.	1,0	 <p>Jalur Lalu lintas Bahu 3.0 % Lapis pondasi Agregat kelas B Geotekstil</p>

Lanjutan Tabel 3.25 Koefisien Drainase m untuk Tebal Lapis Berbutir

Kondisi Lapangan (digunakan untuk pemilihan nilai m yang sesuai)	Nilai "m" untuk design	Detail Tipikal
4. Galian pada permukaan tanah atau timbunan tanpa drainase bawah permukaan dengan permeabilitas rendah pada pinggir >500 mm. Gunakan 0,9 jika $\leq 500$ mm.	0,7	
5. Tanah dasar jenuh air permanen selama musim hujan dan tidak teralirkkan. Tidak ada sistem outlet. Ketentuan lapisan penopang dapat digunakan.	0,4	

Sumber: Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017

Selain memperhatikan koefisien drainase m, tinggi minimum timbunan untuk drainase perkerasan juga perlu diperhatikan. Tinggi minimum tanah dasar di atas muka air tanah dan muka air banjir ditunjukkan pada Tabel 3.26.

Tabel 3. 26 Tinggi minimum tanah dasar di atas muka air tanah dan muka air banjir


<b>Kelas Jalan (berdasarkan spesifikasi penyediaan prasaranan jalan)</b>	<b>Tinggi tanah dasar diatas muka air tanah (mm)</b>	<b>Tinggi tanah dasar diatas muka air banjir (mm)</b>
Jalan Bebas Hambatan	1200 (jika ada drainase bawah permukaan di median)	500 (banjir 50 tahunan)
	1700 (tanpa drainase bawah permukaan di median)	
Jalan Raya	1200 (tanah lunak jenuh atau gambut tanpa lapis drainase) 800 (tanah lunak jenuh atau gambut dengan lapis drainase) 600 (tanah dasar normal)	
Jalan Sedang	600	500 (banjir 10 tahunan)
Jalan Kecil	400	NA

Sumber: Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017

Apabila timbunan terletak di atas tanah jenuh air sedangkan ketentuan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka harus disediakan lapis drainase (drainage blanket layer). Lapisan tersebut berfungsi untuk mencegah terjadinya perembesan material halus tanah lunak ke dalam lapis fondasi (subbase). Kontribusi daya dukung lapis drainase terhadap daya dukung struktur perkerasan tidak diperhitungkan.



### 3.4.4 Tipikal Drainase

Sistem drainase permukaan berfungsi untuk mengendalikan limpasan air hujan di permukaan jalan dan dari daerah sekitarnya agar tidak merusak konstruksi jalan, seperti kerusakan karena air banjir yang melimpas di atas perkerasan jalan atau kerusakan pada badan jalan akibat erosi. Sistem drainase permukaan jalan terdiri dari: perkerasan dan bahu jalan, saluran samping jalan, drainase lereng, gorong-gorong seperti pada Gambar 3.13. Tipe dan jenis bahan saluran didasarkan atas kondisi tanah dasar dan kecepatan abrasi air dapat dilihat pada Tabel 3.27.



Gambar 3. 13 Tipikal Drainase Jalan  
Sumber : Pd. T-02-2006-B

Tabel 3. 27 Tipe penampang saluran samping jalan

No	Tipe saluran samping	Potongan melintang	Bahan yang digunakan
1	Bentuk trapesium		tanah Asli
2	Bentuk segitiga		pasangan batu kali atau tanah asli
3	Bentuk trapesium		pasangan batu kali
4	Bentuk segiempat		pasangan batu kali
5	Bentuk segiempat		beton bertulang pada bagian dasar diberi lapisan pasir ± 10 cm
6	Bentuk segiempat		beton bertulang pada bagian dasar diberi lapisan pasir ± 10 cm, pada bagian atas ditutup dengan plat beton bertulang
7	Bentuk segiempat		pasangan batu kali pada bagian dasar diberi lapisan pasir ± 10 cm, pada bagian atas ditutup dengan plat beton bertulang
8	Bentuk setengah lingkaran		pasangan batu kali atau beton bertulang

Sumber : Pd. T-02-2006-B

### 3.4.5 Perhitungan Biaya

Setelah tebal masing-masing jenis perkerasan diketahui, maka dihitung biaya kontruksinya, untuk itu perkiraan biaya yang akan dikeluarkan diperoleh dengan mengalikan volume pekerjaan dengan harga satuan pokok kegiatan (HSPK). Perhitungan volume pekerjaan berdasarkan data perencanaan tebal struktur yang telah direncanakan dan data teknis. Sedangkan untuk HSPK menggunakan data dari kota setempat. Dalam Tugas Akhir ini digunakan HSPK Kabupaten Sidoarjo lalu akan dilakukan penyesuaian peningkatan nilai uang ke-tahun pembangunan jalan. Apabila ada volume pekerjaan yang tidak ditemukan pada HSPK Kabupaten Sidoarjo, maka akan menggunakan Indeks penyesuaian HSPK dengan Kota lain yang ditunjukkan pada Tabel 3.28. Selanjutnya dihitung besar rencana anggaran biaya (RAB) untuk masing masing jenis perkerasan.

Penyesuaian mata uang dilakukan hingga umur rencana. Hal ini dikarenakan umur rencana untuk perkerasan lentur adalah 20 tahun, sedangkan untuk perkerasan kaku adalah 40 tahun. Diasumsikan bahwa pada tahun ke-21 akan dibangun jalan baru serupa untuk perkerasan lentur.

Tabel 3. 28 Indeks Kemahalan Konstruksi 2019

No	Kabupaten/Kota	IKK	No	Kabupaten/Kota	IKK
1	Kab Pacita	99,33	20	Kab Magetan	106,42
2	Kab Ponorogo	105,87	21	Kab Ngawi	104,28
3	Kab Trenggalek	101,65	22	Kab Bojonegoro	98,62
4	Kab Tulungagung	100,54	23	Kab Tuban	102,79
5	Kab Blitar	100,06	24	Kab Lamongan	110,3
6	Kab Kediri	100,34	25	Kab Gresik	110,39
7	Kab Malang	105,8	26	Kab Bangkalan	108,05
8	Kab Lumajang	107,25	27	Kab Sampang	104,72
9	Kab Jember	106,93	28	Kab Pamekasan	105,44
10	Kab Banyuwangi	107,26	29	Kab Sumenep	107,3
11	Kab Bondowoso	97,58	30	Kota Kediri	97,85
12	Kab Situbondo	98,06	31	Kota Blitar	99,91

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Lanjutan Tabel. 3.28 Indeks Kemahalan Kosntruksi 2019

No	Kabupaten/Kota	IKK	No	Kabupaten/Kota	IKK
13	Kab Probolinggo	97,47	32	Kota Malang	99,87
14	Kab Pasuruan	102,68	33	Kota Probolinggo	94,92
15	Kab Sidoarjo	114,93	34	Kota Pasuruan	100,42
16	Kab Mojokerto	101,7	35	Kota Mojokerto	104,6
17	Kab Jombang	101,27	36	Kota Madiun	110,14
18	Kab Nganjuk	103,22	37	Kota Surabaya	113,23
19	Kab Madiun	104,07	38	Kota Batu	100,47

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

### 3.4.6 Pemilihan Jenis Perkerasan

Untuk jenis perkerasan kaku dihitung biaya konstruksi dan pemeliharaan selama umur rencana 40 tahun. Sedangkan untuk jenis perkerasan lentur dihitung biaya konstruksi dan pemeliharaan selama umur rencana 20 tahun. Diasumsikan bahwa pada tahun ke-21 akan dibangun jalan baru serupa untuk perkerasan lentur dan dihitung ulang biaya yang dibutuhkan selama 20 tahun berikutnya. Untuk biaya pemeliharaan rutin dilakukan setiap tahun dengan asumsi perkerasan lentur mengalami kerusakan 5% setiap tahunnya dan mengalami peningkatan kerusakan setiap 5 tahun. Sedangkan untuk perkerasan kaku mengalami kerusakan 1% setiap tahunnya dan mengalami peningkatan kerusakan setiap 10 tahun. Dari hasil perhitungan biaya untuk masing-masing jenis perkerasan akan dipilih jenis perkerasan yang memerlukan biaya paling murah selama umur rencana 40 tahun. Formula yang digunakan untuk perhitungan biaya pemeliharaan adalah Persamaan 3.20.

$$\left(\frac{P}{A}, i\%, n\right) = A \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n \cdot i} \quad (3.20)$$

Dimana:

p : nilai saat ini

A : pengeluaran tahunan berjumlah sama

i : tingkat suku bunga per periode (%)

n : periode (tahun)


### **3.5      Kesimpulan**

Berupa kesimpulan dari analisis data dan pembahasan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini, diantaranya :

1.      Nilai Kerusakan Jalan
2.      Karakteristik lalu lintas
3.      Tebal perkerasan lentur dan Tebal perkerasan kaku
4.      Total biaya kontruksi dan pemeliharaan masing masing perkerasan dengan umur rencana 40 tahun
5.      Jenis perkerasan yang akan dipilih ditinjau dari biaya konstruksi termurah

### **3.6      Bagan Alir Penyelesaian Tugas Akhir**

Alur kegiatan yang akan dilakukan dalam Tugas Akhir ini akan dijelaskan pada Gambar 3.14.



Gambar 3. 14 Bagan Alir Studi

### 3.7 Jadwal Pelaksanaan

Dalam penyelesaian Tugas Akhir dibutuhkan waktu kurang lebih selama 9 bulan. Lebih detailnya dapat dilihat pada Tabel 3.29 untuk jadwal pelaksanaan dalam mengerjakan Tugas Akhir:

Tabel 3. 26 Jadwal Pelaksanaan

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN


#### 4.1 Kerusakan Jalan

Dalam Tugas Akhir ini, penilaian kondisi kerusakan jalan dan penilaian kondisi drainase menggunakan metode Indrasurya dan Dirgolaksono dimana nilai kondisi kerusakan jalan berdasarkan dari total nilai kerusakan jalan dari hasil survei. Dari hasil survei di lapangan dimasukan pada formulir survei, kemudian setelah survei lapangan selesai dilakukan perhitungan nilai kerusakan jalan dan kondisi drainase. Analisis dilakukan dengan cara menentukan jenis dan tingkat kerusakan, sebagai contoh dapat dilihat pada Tabel 4.1 yang menunjukkan formulir hasil surveior 1 pada segmen 2 yaitu STA 0+100 sampai 0+200.

Tabel 4. 1 Formulir Penilaian Kerusakan Jalan Segmen 2 (STA 0+100 sampai 0+200)

I	POTHOLE (BERLUBANG)		AREA				
			0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	
II	REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAPUKAN BUTIRAN)	0	3	6	15	24	KEDALAMAN >7,5 CM
		0	2	4	10	16	KEDALAMAN 2,5 - 7,5 CM
		0	1	2	5	8	KEDALAMAN <2,5 CM
II	ALIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA
		0	3	6	15	24	SANGAT BERBINTIK/KASAR
		0	2	4	10	16	BERBINTIK KECIL
II	DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBLAS, KERITING, SUNGKUR, MENGGEMBANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA
		0	3	6	15	24	PECahan LONGGAR/LEPAS
		0	2	4	10	16	PECahan RAPAT/SEMPIT
III	BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA
		0	3	6	15	24	RETAK/PECAH >1 CM
		0	2	4	10	16	RETAK/PECAH 0,5 - 1CM
III	TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELENTANG)	0	1	2	5	8	RETAK/PECAH <0,5CM
		NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA
		0	3	6	15	24	PECAH >2,5 CM ; PENUH
III	LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	0	2	4	10	16	PECAH 0,5 - 2,5CM ;SETENGAH
		0	1	2	5	8	PECAH <0,5 CM ;SEBAGIAN
		NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA
IV	RUTTING (ALUR)	0	3	6	15	24	PECAH >2,5 CM
		0	2	4	10	16	PECAH 0,5 - 2,5CM
		0	1	2	5	8	PECAH <0,5 CM (TERTUTUP)
IV	EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LICIN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA
		0	3	6	15	24	TERLALU SEDIKIT AGREGAT
		0	2	4	10	16	TERLALU BEKAS RODA (HALUS)
IV	BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	0	1	2	5	8	TAMBALAN KECIL
		NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA
		0	3	6	15	24	KONDISI BURUK
IV	EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLAS/TURUN)	0	2	4	10	16	KONDISI WAJAR/CEKUP
		0	1	2	5	8	KONDISI BAGUS
		NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA
IV	TEPI RETAK DENGAN BERGERIGI	0	3	6	15	24	KEHILANGAN
		0	2	4	10	16	TEPI RETAK DENGAN BERGERIGI
		0	1	2	5	8	TEPI RETAK UTUH

Dalam melakukan penilaian kerusakan jalan dibagi per 100 meter dengan panjang jalan 8 meter. Sebagai contoh penilaian kerusakan jalan akan diambil pada STA 0+100 sampai 0+200. Lokasi STA 0+100 sampai 0+200 dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4. 1 Pembagian Panjang Segmen dengan lebar masing masing 8 meter

#### 4.1.1 Riding Quality

Pada Tugas Akhir ini dilakukan survei *Riding Quality* untuk mengetahui tingkat kenyamanan permukaan jalan oleh pengguna kendaraan. Pertama dilakukan pembagian seksi seperti survei kerusakan jalan untuk mengetahui batas batas *Riding Quality*. Survei *Riding Quality* dilakukan menggunakan kendaraan roda 4 dengan kecepatan batas 40 km/jam sepanjang lokasi studi. Penilaian *Riding Quality* dibagi menjadi 5 kategori seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.2. Dari hasil survei

didapatkan bahwa pada segmen 2 memiliki nilai *riding quality* sebesar 4 dengan Kecepatan di bawah batas pada situasi tertentu dan jika terpaksa pengemudi menghindar dari jalur karena bahaya kekasaran dan goncangan terasa sepanjang jalan. Penilaian Riding Quality pada seksi 5 dan 6 dapat dilihat pada tabel 4.1. Hasil survei riding quality dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Hasil Survei Riding Quality

SEGMENT	STA	Surveyor	
		1	2
		RQ	RQ
1	0+000 sampai 0+100	3	3
2	0+100 sampai 0+200	4	4
3	0+200 sampai 0+300	4	4
4	0+300 sampai 0+400	4	4
5	0+400 sampai 0+500	5	5
6	0+500 sampai 0+600	5	5
7	0+600 sampai 0+700	4	4
8	0+700 sampai 0+800	4	4
9	0+800 sampai 0+900	2	2
10	0+900 sampai 0+1000	1	1
11	0+1000 sampai 0+1100	1	1
12	0+1100 sampai 0+1200	2	2
13	0+1200 sampai 0+1300	2	2
14	0+1300 sampai 0+1400	1	1
15	0+1400 sampai 0+1500	1	1
16	0+1500 sampai 0+1600	1	1
17	0+1600 sampai 0+1700	1	1
18	0+1700 sampai 0+1800	2	2
19	0+1800 sampai 0+1900	2	2
20	0+1900 sampai 0+2000	2	2
21	0+2000 sampai 0+2100	2	2
22	0+2100 sampai 0+2200	2	2
23	0+2200 sampai 0+2300	1	1
24	0+2300 sampai 0+2400	2	2

Lanjutan Tabel 4.2 Hasil Survei *Riding Quality*

SEGMENT	STA			Surveyor	
				1	2
	RQ	RQ			
25	0+2400	sampai	0+2500	2	2
26	0+2500	sampai	0+2600	2	2
27	0+2600	sampai	0+2700	1	1
28	0+2700	sampai	0+2800	1	1
29	0+2800	sampai	0+2900	1	1

Berdasarkan analisis diatas didapatkan hasil nilai rata rata *riding quality* pada STA 0+000 sampai dengan STA 0+800 sebesar 4,125, pada STA 0+800 sampai dengan 1+600 sebesar 1,375, dan pada STA 1+600 sampai dengan 2+900 sebesar 1,615.

#### 4.1.2 Penilaian Kerusakan Jalan

Penilaian kerusakan jalan berdasarkan persentase luas jalan yang mengalami kerusakan. Pada satu segmen kemungkinan terdiri dari beberapa jenis kerusakan dengan jumlah persentase yang berbeda atau sama dengan beberapa kerusakan. Dari hasil persentase digolongkan sesuai dengan golongan persentase lalu dilihat nilainya dan dikalikan dengan faktor pengali setiap jenis kerusakan seperti contoh hasil surveior 1 pada segmen 2 berikut:

- Untuk segmen 2
- a. Jenis Kerusakan Potholes
  - Luas Jalan yang rusak (kedalaman >7,5 cm)
 
$$= 1,62 \times 1,41 + 1,15 \times 1,1 + 1 \times 2,4$$

$$= 5,9492 \text{ m}^2$$

Banyak	= 1
Persentase	$= \frac{\text{luas kerusakan} \times \text{banyak}}{\text{lebar jalan} \times \text{panjang jalan}} \times 100\%$
	$= \frac{5,9492 \text{ m}^2 \times 1}{8 \text{ m} \times 100 \text{ m}} \times 100\%$
	= 0,74365 %

Termasuk golongan 0-10%

Nilainya adalah 3

Lalu dikalikan faktor pengali setiap kategori kerusakan.  
Berdasarkan Tabel 3.3 untuk *potholes* adalah 6.

Maka, nilai kerusakannya adalah  $3 \times 6 = 18$

- Luas Jalan yang rusak (kedalaman 2,5-7,5 cm)  
 $= 1,55 \times 1,8 + 0,8 \times 1,15 + 1 \times 1,45 + 1 \times 1,35 + 1,55 \times 1,7$   
 $= 9,145 \text{ m}^2$

Banyak = 1

Percentase  $= \frac{\text{luas kerusakan} \times \text{banyak}}{\text{lebar jalan} \times \text{panjang jalan}} \times 100\%$   
 $= \frac{9,145 \text{ m}^2 \times 2}{8 \text{ m} \times 100 \text{ m}} \times 100\%$   
 $= 1,14\%$

Termasuk golongan 0-10%

Nilainya adalah 2

Lalu dikalikan faktor pengali setiap kategori kerusakan.  
Berdasarkan Tabel 3.3 untuk *potholes* adalah 6.

Maka, nilai kerusakannya adalah  $2 \times 6 = 12$

- Luas Jalan yang rusak (kedalaman <2,5 cm)  
 $= 1 \times 27 + 0,5 \times 0,4 + 0,82 \times 1 + 1,3 \times 1 + 1,8 \times 2 + 1,8 \times 3,5$   
 $= 39,22 \text{ m}^2$

Banyak = 1

Percentase  $= \frac{\text{luas kerusakan} \times \text{banyak}}{\text{lebar jalan} \times \text{panjang jalan}} \times 100\%$   
 $= \frac{39,22 \text{ m}^2 \times 1}{8 \text{ m} \times 100 \text{ m}} \times 100\%$   
 $= 4,9025\%$

Termasuk golongan 0-10%

Nilainya adalah 1

Lalu dikalikan faktor pengali setiap kategori kerusakan.  
Untuk *potholes* adalah 6.

Maka, nilai kerusakannya adalah  $1 \times 6 = 6$

Maka total nilai kerusakan *potholes* adalah  $18 + 12 + 6 = 36$

b. Jenis Kerusakan *Reveling*

Luas jalan yang rusak (sangat berbintik)

$$= 1 \times 1,2 + 0,83 \times 0,92 + 0,81 \times 3,45 + 3 \times 7,35 + 0,2 \times 1,8  
= 27,168 \text{ m}^2$$

$$\begin{aligned}
 \text{Banyak} &= 1 \\
 \text{Persentase} &= \frac{\text{luas kerusakan} \times \text{banyak}}{\text{lebar jalan} \times \text{panjang jalan}} \times 100\% \\
 &= \frac{27,168m^2 \times 1}{8mx100m} \times 100\% \\
 &= 3,396\%
 \end{aligned}$$

Termasuk golongan 0-10%

Nilainya adalah 3

Lalu dikalikan faktor pengali setiap kategori kerusakan.  
Berdasarkan Tabel 3.3 untuk *reveling* adalah 2.

Maka, nilai kerusakannya adalah  $3 \times 2 = 6$

c. Jenis Kerusakan *Aligator Cracking*

$$\begin{aligned}
 \text{Luas jalan yang rusak (pecah rapat)} &= 0,1 \times 2,95 \\
 &= 0,295 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Banyak} &= 1 \\
 \text{Persentase} &= \frac{\text{luas kerusakan} \times \text{banyak}}{\text{lebar jalan} \times \text{panjang jalan}} \times 100\% \\
 &= \frac{0,295m^2 \times 1}{8mx100m} \times 100\% \\
 &= 0,036\%
 \end{aligned}$$

Termasuk golongan 0-10%

Nilainya adalah 2

Lalu dikalikan faktor pengali setiap kategori kerusakan.  
Untuk *alligator cracking* adalah 2.

Maka, nilai kerusakannya adalah  $2 \times 2 = 4$

d. Jenis Kerusakan *Block Cracking*

$$\begin{aligned}
 \text{- Luas jalan yang rusak (retak 0,5-1cm)} &= 0,9 \times 5,7 \\
 &= 5,13 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Banyak} &= 1 \\
 \text{Persentase} &= \frac{\text{luas kerusakan} \times \text{banyak}}{\text{lebar jalan} \times \text{panjang jalan}} \times 100\% \\
 &= \frac{5,13m^2 \times 1}{8mx100m} \times 100\% \\
 &= 0,64\%
 \end{aligned}$$

Termasuk golongan 0-10%

Nilainya adalah 2

Lalu dikalikan faktor pengali setiap kategori kerusakan.  
Berdasarkan Tabel 3.3 untuk *block cracking* adalah 1.

- Maka, nilai kerusakannya adalah  $2 \times 1 = 2$
- Luas jalan yang rusak (retak <0,5cm)  $= 0,2 \times 1,1 = 0,22 \text{ m}^2$
- Banyak  $= 1$   
 Persentase  $= \frac{\text{luas kerusakan} \times \text{banyak}}{\text{lebar jalan} \times \text{panjang jalan}} \times 100\%$   
 $= \frac{0,22 \text{ m}^2 \times 1}{8 \text{ m} \times 100 \text{ m}} \times 100\%$   
 $= 0,0275\%$
- Termasuk golongan 0-10%  
 Nilainya adalah 1  
 Lalu dikalikan faktor pengali setiap kategori kerusakan.  
 Untuk *block cracking* adalah 1.  
 Maka, nilai kerusakannya adalah  $1 \times 1 = 1$   
 Maka total nilai kerusakan *Block Cracking* adalah  $2 + 1 = 3$
- e. Jenis Kerusakan *Longitudinal Crack*  
 Luas jalan yang rusak (pecah <0,5)  $= 0,01 \times 5,8 = 1,16 \text{ m}^2$
- Banyak  $= 1$   
 Persentase  $= \frac{\text{luas kerusakan} \times \text{banyak}}{\text{lebar jalan} \times \text{panjang jalan}} \times 100\%$   
 $= \frac{1,16 \text{ m}^2 \times 1}{8 \text{ m} \times 100 \text{ m}} \times 100\%$   
 $= 0,145\%$
- Termasuk golongan 0-10%  
 Nilainya adalah 1  
 Lalu dikalikan faktor pengali setiap kategori kerusakan.  
 Berdasarkan Tabel 3.3 untuk *longitudinal crack* adalah 1.  
 Maka, nilai kerusakannya adalah  $1 \times 1 = 1$
- f. Jenis Kerusakan *Rutting*  
 - Luas jalan yang rusak (pecah <0,5)  $= 0,6 \times 5,2 = 3,12 \text{ m}^2$
- Banyak  $= 1$   
 Persentase  $= \frac{\text{luas kerusakan} \times \text{banyak}}{\text{lebar jalan} \times \text{panjang jalan}} \times 100\%$   
 $= \frac{3,12 \text{ m}^2 \times 1}{8 \text{ m} \times 100 \text{ m}} \times 100\%$

$$= 0,38\%$$

Termasuk golongan 0-10%

Nilainya adalah 1

Lalu dikalikan faktor pengali setiap kategori kerusakan.

Untuk *rutting* adalah 1.

Maka, nilai kerusakannya adalah  $1 \times 1 = 1$

g. Jenis Kerusakan *Excess Asphalt*

- Luas jalan yang rusak (terlalu sedikit agregat)

$$= 0,4 \times 3,9$$

$$= 1,56 \text{ m}^2$$

Banyak = 1

Persentase  $= \frac{\text{luas kerusakan} \times \text{banyak}}{\text{lebar jalan} \times \text{panjang jalan}} \times 100\%$

$$= \frac{1,56 \text{ m}^2 \times 1}{8 \text{ m} \times 100 \text{ m}} \times 100\%$$

$$= 0,75\%$$

Termasuk golongan 0-10%

Nilainya adalah 3

Lalu dikalikan faktor pengali setiap kategori kerusakan.

Berdasarkan Tabel 3.3 untuk *excess asphalt* adalah 0,25.

Maka, nilai kerusakannya adalah  $3 \times 0,25 = 0,75$

h. Jenis Kerusakan *Edge Deterioration*

Luas panjang jalan yang rusak (tepi retak atk bergerigi)

$$= 0,4 \times 7,4$$

$$= 2,96 \text{ m}^2$$

Banyak = 1

Persentase  $= \frac{\text{luas kerusakan} \times \text{banyak}}{\text{lebar jalan} \times \text{panjang jalan}} \times 100\%$

$$= \frac{2,96 \text{ m}^2 \times 1}{8 \text{ m} \times 100 \text{ m}} \times 100\%$$

$$= 0,37\%$$

Termasuk golongan 0-10%

Nilainya adalah 2

Lalu dikalikan faktor pengali setiap kategori kerusakan.

Berdasarkan Tabel 3.3 untuk *edge deterioration* adalah 1.

Maka, nilai kerusakannya adalah  $2 \times 0,25 = 0,5$

Sehingga Nilai Kerusakan Jalan adalah =  $36+6+4+3+1+1+0,75+0,5=52,25$  termasuk dalam kategori “jalan mengalami kerusakan cukup kritis”.

- Segmen 22

- a. Jenis Kerusakan *Potholes*

$$\begin{aligned} \text{Luas jalan yang rusak} &= 0,3m \times 0,1m \\ &= 0,03 m^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Banyak} &= 1 \\ \text{Persentase} &= \frac{\text{luas kerusakan} \times \text{banyak}}{\text{lebar jalan} \times \text{panjang jalan}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{0,03m^2 \times 1}{8mx100m} \times 100\% \\ &= 0,00375\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Termasuk golongan} &= 0-10\% \\ \text{Nilainya adalah 1} & \end{aligned}$$

Lalu dikalikan faktor pengali setiap kategori kerusakan.  
Untuk *potholes* adalah 6.

Maka, nilai kerusakannya adalah  $1 \times 6 = 6$

- b. Jenis Kerusakan *Transverse Cracking*

$$\begin{aligned} \text{Luas jalan rusak} &= 0,3m \times 0,4m \\ &= 0,12 m^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Banyak} &= 1 \\ \text{Persentase} &= \frac{\text{luas kerusakan} \times \text{banyak}}{\text{lebar jalan} \times \text{panjang jalan}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{0,12m^2 \times 1}{8mx100m} \times 100\% \\ &= 0,015\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Termasuk golongan} &= 0-10\% \\ \text{Nilainya adalah 1} & \end{aligned}$$

Lalu dikalikan faktor pengali setiap kategori kerusakan.  
Untuk *transverse cracking* adalah 1.

Maka, nilai kerusakannya adalah  $1 \times 1 = 1$

- c. Jenis Kerusakan *Longitudinal Cracking*

$$\begin{aligned} \text{Luas jalan yang rusak} &= 14,4mx0,4m \\ &= 5,76 m^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Banyak} &= 1 \\ \text{Persentase} &= \frac{\text{luas kerusakan} \times \text{banyak}}{\text{lebar jalan} \times \text{panjang jalan}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$= \frac{5,76m^2 \times 1}{8m \times 100m} \times 100 \\ = 0,72\%$$

Termasuk golongan 0-10%

Nilainya adalah 1

Lalu dikalikan faktor pengali setiap kategori kerusakan.

Untuk *longitudinal cracking* adalah 1.

Maka, nilai kerusakannya adalah  $1 \times 1 = 1$ .

Sehingga Nilai Kerusakan Jalan adalah  $= 6 + 1 + 1 = 8$  termasuk dalam kategori “jalan dalam kondisi baik”.

Untuk hasil survei nilai kerusakan jalan setiap segmen pada Jalan Raya Cangkring dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Nilai Kerusakan Jalan berdasarkan Panjang segmen per 100 meter

SEGMENT	STA	Surveyor		Rata Rata Nilai Kerusakan Jalan
		1	2	
		Nilai Kerusakan	Nilai Kerusakan	
1	0+000 s/d 0+100	18	18	18
2	0+100 s/d 0+200	52,25	52,25	52,25
3	0+200 s/d 0+300	50,25	50,25	50,25
4	0+300 s/d 0+400	56	56	56
5	0+400 s/d 0+500	75,25	75,25	75,25
6	0+500 s/d 0+600	66,5	66,5	66,5
7	0+600 s/d 0+700	45,25	45,25	45,25
8	0+700 s/d 0+800	44	44	44
9	0+800 s/d 0+900	24	23	23,5
10	0+900 s/d 1+000	11	11	11
11	1+000 s/d 1+100	14,25	14,25	14,25

Lanjutan Tabel 4.3 Nilai Kerusakan Jalan Berdasarkan Panjang Segmen per 100 meter

SEGMENT	STA	Surveyor		Rata Rata Nilai Kerusakan Jalan
		1	2	
		Nilai Kerusakan	Nilai Kerusakan	
12	1+100 s/d 1+200	6,5	6,5	6,5
13	1+200 s/d 1+300	6,25	6,25	6,25
14	1+300 s/d 1+400	13	14	13,5
15	1+400 s/d 1+500	7	7	7
16	1+500 s/d 1+600	3,75	3,75	3,75
17	1+600 s/d 1+700	2	2	2
18	1+700 s/d 1+800	1,75	1,75	1,75
19	1+800 s/d 1+900	2,25	2,25	2,25
20	1+900 s/d 2+000	2	2	2
21	2+000 s/d 2+100	2	2	2
22	2+100 s/d 2+200	8	8	8
23	2+200 s/d 2+300	1,25	1,25	1,25
24	2+300 s/d 2+400	19	19	19
25	2+400 s/d 2+500	8	8	8
26	2+500 s/d 2+600	24	24	24
27	2+600 s/d 2+700	1	1	1
28	2+700 s/d 2+800	14	14	14
29	2+800 s/d 2+900	1	1	1

Berdasarkan analisis diatas didapatkan hasil nilai Didapatkan bahwa nilai rata rata kerusakan jalan pada STA 0+000 sampai dengan STA 0+800 sebesar 50,9375, pada STA 0+800 sampai dengan 1+600 sebesar 10,718, pada STA 1+600 sampai dengan 2+400 sebesar 4,78, dan pada STA 2+400 sampai dengan STA 2+900 sebesar 9,6.

#### 4.1.3 Penilaian Kondisi Drainase

Survei kondisi saluran drainase dilakukan untuk mengetahui kinerja drainase yang sangat berpengaruh terhadap perkerasan jalan. Survei kondisi drainase dilakukan dengan pembagian per segmen seperti pada survei kerusakan jalan yaitu setiap lebar jalan 8 meter dan panjang jalan 100 meter. Survei kondisi drainase dilakukan tidak pada musim hujan sehingga dilakukan dengan cara menanyakan pada warga sekitar. Untuk perhitungan luas genangan air banjir menggunakan luasan kategori kerusakan jalan yang diperkirakan akan tergenang saat musim hujan seperti jenis kerusakan *potholes*, *distorsion*, dan *rutting*. Penilaian kondisi drainase berdasarkan total nilai setiap kategori kerusakan seperti contoh hasil surveior 1 pada segmen 2 dan segmen 12 berikut:

Untuk segmen 2

- a. Luas Genangan Air Bajir  

$$= \frac{\text{luas kerusakan potholes} + \text{luas kerusakan rutting}}{\text{lebar jalan} \times \text{panjang jalan}} \times 100$$

$$= \frac{(5,949 + 9,145 + 39,22 + 3,12) \text{m}^2 \times 1}{8 \text{m} \times 100 \text{m}} \times 100$$

$$= 7,179275\%$$

Termasuk golongan = 0-10%  
Nilainya adalah 1
- b. Kondisi Saluran Tepi = *Very Poor*  
Nilainya adalah 9
- c. Frekuensi Banjir = *Always*  
Nilainya adalah 24
- d. Lamanya terjadi Banjir = > 24 jam  
Nilainya adalah 12

Sehingga Nilai Kondisi Drainase adalah = 1 + 9 + 24 + 12 = 46 termasuk dalam kategori “drainase dalam kondisi sangat buruk”

Untuk segmen 12

- a. Luas Genangan Air Bajir  

$$= \frac{\text{luas kerusakan potholes}}{\text{lebar jalan} \times \text{panjang jalan}} \times 100$$

$$= \frac{0,03 \text{m}^2 \times 1}{8 \text{m} \times 100 \text{m}} \times 100$$

- = 0,00375%
- Termasuk golongan = 0-10%
- Nilainya adalah 1
- b. Kondisi Saluran Tepi = *Very Poor*  
Nilainya adalah 9
- c. Frekuensi Banjir = *Never*  
Nilainya adalah 0
- d. Lamanya terjadi Banjir = < 3 jam  
Nilainya adalah 1
- Sehingga Nilai Kondisi Drainase adalah = 1 + 9 + 0 + 1 = 11 termasuk dalam kategori “drainase dalam kondisi sedang”
- Untuk hasil survei kondisi drainase setiap lebar jalan 8 meter dengan panjang setiap 100 meter ditunjukan pada Tabel 4.4.

Tabel 4. 4 Nilai Kerusakan Jalan dan Nilai Kondisi Drainase berdasarkan panjang seksi 100 meter

SEGMENT	STA	Surveyor		Nilai Kondisi Drainase
		1	2	
1	0+000 sampai 0+100	36		36
2	0+100 sampai 0+200	46		46
3	0+200 sampai 0+300	48		48
4	0+300 sampai 0+400	46		46
5	0+400 sampai 0+500	42		42
6	0+500 sampai 0+600	48		48
7	0+600 sampai 0+700	46		46
8	0+700 sampai 0+800	46		19
9	0+800 sampai 0+900	19		19
10	0+900 sampai 1+000	23		23

Lanjutan Tabel 4. 4 Nilai Kerusakan Jalan dan Nilai Kondisi Drainase berdassarkan panjang seksi 100 meter

SEGMENT	STA	Surveyor	
		1	2
		Nilai Kondisi Drainase	Nilai Kondisi Drainase
11	1+000 s/d 1+100	13	13
12	1+100 s/d 1+200	11	11
13	1+200 s/d 1+300	11	11
14	1+300 s/d 1+400	11	11
15	1+400 s/d 1+500	11	11
16	1+500 s/d 1+600	11	11
17	1+600 s/d 1+700	11	11
18	1+700 s/d 1+800	11	11
19	1+800 s/d 1+900	11	11
20	1+900 s/d 2+000	11	11
21	2+000 s/d 2+100	11	11
22	2+100 s/d 2+200	11	11
23	2+200 s/d 2+300	11	11
24	2+300 s/d 2+400	11	11
25	2+400 s/d 2+500	11	11
26	2+500 s/d 2+600	11	11
27	2+600 s/d 2+700	11	11
28	2+700 s/d 2+800	11	11
29	2+800 s/d 2+900	11	11

Berdasarkan analisis diatas didapatkan nilai rata rata kondisi drainase pada STA 0+000 sampai dengan STA 0+800 sebesar 44,75, pada STA 0+800 sampai dengan 1+600 sebesar 13,75, dan pada STA 1+600 sampai dengan 2+900 sebesar 11.

#### 4.1.4 Analisis Data Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase

Dari hasil penilaian rata rata kerusakan jalan berdasarkan panjang seksi 100 meter dapat disimpulkan bahwa pada segment 1 jalan tidak perlu pemeliharaan, segment 2 sampai segment 8 jalan

perlu perbaikan sedang, pada segmen 9 jalan perlu pemeliharaan ringan, dan pada segmen 10 sampai segmen 29 jalan tidak perlu pemeliharaan. Dari hasil penilaian kondisi drainase pada segmen 1 sampai segmen 8 drainase perlu perbaikan berat, pada segmen 9 dan segmen 10 drainase perlu perbaikan sedang, dan pada segmen 11 sampai segmen 29 drainase perlu pemeliharaan ringan. Hasil analisis data kerusakan jalan dan kondisi drainase dapat dilihat pada Tabel 4.5

Tabel 4. 5 Hasil Analisis Data Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase

Segmen	NKJ	Tingkat Kerusakan	Rekomendasi Penanganan	RQ	Ket.	NKD	Tingkat Kerusakan	Rekomendasi Penanganan
1	18	Jalan dalam Kondisi Baik	Jalan Tidak Perlu Pemeliharaan	3	Fair	36	Drainase dalam Kondisi Sangat Buruk	Drainase Perlu Pemeliharaan Berat
2	52,25	Jalan mengalami kerusakan cukup kritis	Jalan Perlu Pemeliharaan Sedang	4	Poor	46	Drainase dalam Kondisi Sangat Buruk	Drainase Perlu Pemeliharaan Berat
3	50,25	Jalan mengalami kerusakan cukup kritis	Jalan Perlu Pemeliharaan Sedang	4	Poor	48	Drainase dalam Kondisi Sangat Buruk	Drainase Perlu Pemeliharaan Berat
4	56	Jalan mengalami kerusakan cukup kritis	Jalan Perlu Pemeliharaan Sedang	4	Poor	46	Drainase dalam Kondisi Sangat Buruk	Drainase Perlu Pemeliharaan Berat
5	75,25	Jalan mengalami kerusakan cukup kritis	Jalan Perlu Pemeliharaan Sedang	5	Very Poor	42	Drainase dalam Kondisi Sangat Buruk	Drainase Perlu Pemeliharaan Berat
6	66,5	Jalan mengalami kerusakan cukup kritis	Jalan Perlu Pemeliharaan Sedang	5	Very Poor	48	Drainase dalam Kondisi Sangat Buruk	Drainase Perlu Pemeliharaan Berat
7	45,25	Jalan mengalami kerusakan cukup kritis	Jalan Perlu Pemeliharaan Sedang	4	Poor	46	Drainase dalam Kondisi Sangat Buruk	Drainase Perlu Pemeliharaan Berat
8	44	Jalan mengalami kerusakan cukup kritis	Jalan Perlu Pemeliharaan Sedang	4	Poor	46	Drainase dalam Kondisi Sangat Buruk	Drainase Perlu Pemeliharaan Berat

Lanjutan Tabel 4.5 Hasil Analisis Data Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase

Segmen	NKJ	Tingkat Kerusakan	Rekomendasi Penanganan	RQ	Ket.	NKD	Tingkat Kerusakan	Rekomendasi Penanganan
9	24	Jalan mengalami Kerusakan Ringan	Jalan Perlu Pemeliharaan Ringan	2	Good	19	Drainase dalam Kondisi Buruk	Drainase Perlu Pemeliharaan Sedang
10	11	Jalan dalam Kondisi Baik	Jalan Tidak Perlu Pemeliharaan	1	Excellent	23	Drainase dalam Kondisi Buruk	Drainase Perlu Pemeliharaan Sedang
11	14,25	Jalan dalam Kondisi Baik	Jalan Tidak Perlu Pemeliharaan	1	Excellent	13	Drainase dalam Kondisi Sedang	Drainase Perlu Pemeliharaan Ringan
12	6,5	Jalan dalam Kondisi Baik	Jalan Tidak Perlu Pemeliharaan	2	Good	11	Drainase dalam Kondisi Sedang	Drainase Perlu Pemeliharaan Ringan
13	6,25	Jalan dalam Kondisi Baik	Jalan Tidak Perlu Pemeliharaan	2	Good	11	Drainase dalam Kondisi Sedang	Drainase Perlu Pemeliharaan Ringan
14	13	Jalan dalam Kondisi Baik	Jalan Tidak Perlu Pemeliharaan	1	Excellent	11	Drainase dalam Kondisi Sedang	Drainase Perlu Pemeliharaan Ringan
15	7	Jalan dalam Kondisi Baik	Jalan Tidak Perlu Pemeliharaan	1	Excellent	11	Drainase dalam Kondisi Sedang	Drainase Perlu Pemeliharaan Ringan
16	3,75	Jalan dalam Kondisi Baik	Jalan Tidak Perlu Pemeliharaan	1	Excellent	11	Drainase dalam Kondisi Sedang	Drainase Perlu Pemeliharaan Ringan
17	2	Jalan dalam Kondisi Baik	Jalan Tidak Perlu Pemeliharaan	1	Excellent	11	Drainase dalam Kondisi Sedang	Drainase Perlu Pemeliharaan Ringan
18	1,75	Jalan dalam Kondisi Baik	Jalan Tidak Perlu Pemeliharaan	2	Good	11	Drainase dalam Kondisi Sedang	Drainase Perlu Pemeliharaan Ringan
19	2,25	Jalan dalam Kondisi Baik	Jalan Tidak Perlu Pemeliharaan	2	Good	11	Drainase dalam Kondisi Sedang	Drainase Perlu Pemeliharaan Ringan
20	2	Jalan dalam Kondisi Baik	Jalan Tidak Perlu Pemeliharaan	2	Good	11	Drainase dalam Kondisi Sedang	Drainase Perlu Pemeliharaan Ringan

Lanjutan Tabel 4.5 Hasil Analisis Data Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase

Segmen	NKJ	Tingkat Kerusakan	Rekomendasi Penanganan	RQ	Ket.	NKD	Tingkat Kerusakan	Rekomendasi Penanganan
21	2	Jalan dalam Kondisi Baik	Jalan Tidak Perlu Pemeliharaan	2	Good	11	Drainase dalam Kondisi Sedang	Drainase Perlu Pemeliharaan Ringan
22	8	Jalan dalam Kondisi Baik	Jalan Tidak Perlu Pemeliharaan	2	Good	11	Drainase dalam Kondisi Sedang	Drainase Perlu Pemeliharaan Ringan
23	1,25	Jalan dalam Kondisi Baik	Jalan Tidak Perlu Pemeliharaan	1	Excellent	11	Drainase dalam Kondisi Sedang	Drainase Perlu Pemeliharaan Ringan
24	19	Jalan dalam Kondisi Baik	Jalan Tidak Perlu Pemeliharaan	2	Good	11	Drainase dalam Kondisi Sedang	Drainase Perlu Pemeliharaan Ringan
25	8	Jalan dalam Kondisi Baik	Jalan Tidak Perlu Pemeliharaan	2	Good	11	Drainase dalam Kondisi Sedang	Drainase Perlu Pemeliharaan Ringan
26	24	Jalan mengalami Kerusakan Ringan	Jalan Perlu Pemeliharaan Ringan	2	Good	11	Drainase dalam Kondisi Sedang	Drainase Perlu Pemeliharaan Ringan
27	1	Jalan dalam Kondisi Baik	Jalan Tidak Perlu Pemeliharaan	1	Excellent	11	Drainase dalam Kondisi Sedang	Drainase Perlu Pemeliharaan Ringan
28	14	Jalan dalam Kondisi Baik	Jalan Tidak Perlu Pemeliharaan	1	Excellent	11	Drainase dalam Kondisi Sedang	Drainase Perlu Pemeliharaan Ringan
29	1	Jalan dalam Kondisi Baik	Jalan Tidak Perlu Pemeliharaan	1	Excellent	11	Drainase dalam Kondisi Sedang	Drainase Perlu Pemeliharaan Ringan


Berdasarkan analisis di atas, pada setiap 8 segmen yang memiliki nilai rata rata kerusakan jalan tertinggi adalah pada STA 0+000 sampai dengan STA 0+800 sebesar 50,9375 yang memiliki arti ruas jalan sudah mengalami kerusakan yang cukup kritis, kerusakan yang terjadi sampai dengan 60% dan beberapa kerusakan telah mencapai pada tingkat keparahan tinggi, dan diikuti kerusakan kategori 1 dengan tingkat keparahan rendah ruas jalan pemeliharaan tingkat sedang seperti : manual patching, sealing dan skin patching, sementara pada STA 0+800 sampai

dengan 1+600 sebesar 10,718, pada STA 1+600 sampai dengan 2+400 sebesar 4,78, dan pada STA 2+400 sampai dengan STA 2+900 sebesar 9,6 dimana ketiga nilai rata rata kerusakan jalan tersebut memiliki arti ruas jalan masih dalam kondisi baik, kerusakan yang terjadi < 10% dan masih dalam tingkat keparahan kerusakan yang rendah, sehingga tidak memerlukan pemeliharaan. Untuk nilai rata rata kondisi drainase nilai kondisi drainase terbesar adalah pada STA 0+000 sampai dengan STA 0+800 sebesar 44,75 yang memiliki arti fasilitas drainase dalam kondisi sangat buruk, kerusakan tejadi > 60% dimana saluran tepi mengalami kerusakan, Fasilitas drainase memerlukan pemeliharaan berat atau pembangunan ulang pada seluruh sistem drainase jalan, pada STA 0+800 sampai dengan 1+600 sebesar 13,75 dan pada STA 1+600 sampai dengan 2+900 sebesar 11 memiliki arti fasilitas dainase masih dalam kondisi sedang, kerusakan yang terjadi mencapai 30%, daerah sekitar perkerasan jalan kadang-kadang tergenang air dan genangan yang terjadi pada permukaan jalan < 30%. Fasilitas drainase memerlukan pemeliharaan ringan seperti penggerukan dan pembersian saluran tepi dan perbaikan tepi saluran.


Dalam Tugas Akhir ini dilakukan perencanaan sepanjang jalan 2900 m dan di dapatkan kerusakan paling parah sepanjang 700 m. Hal ini dikarenakan pada setiap segmen memiliki topografi yang hampir sama dengan kondisi saluran belum berfungsi secara maksimal.

#### **4.1.4 Strip Map**

*Strip map* kerusakan jalan merupakan gambar pemetaan yang digunakan untuk mengetahui letak dari jenis kerusakan jalan pada Jalan Raya Cangkring Sidoarjo. Gambar Strip map kerusakan jalan dibagi berdasarkan segmen yang sudah ditentukan pada saat survei kerusakan jalan menggunakan metode Dirgolaksono & Mochtar (1990) dengan panjang 100 m. Untuk *Strip Map* Jalan Raya Cangkring dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4. 2 Strip Map Kerusakan Jalan Raya Cangkring Sidoarjo




Lanjutan Gambar 4.2 Strip Map Kerusakan Jalan Raya Cangkring

## 4.2 Karakteristik Lalu Lintas


Karakteristik lalu lintas Pada Tugas Akhir ini berdasarkan pada jumlah dan golongan kendaraan yang dominan selama waktu survei. Lalu dilakukan analisis karakteristik pada Jalan Raya Cangkring. Untuk uraiannya dijelaskan pada sub bab berikut.

### 4.2.1 Lalu Lintas Harian Rata-rata

Dalam Tugas Akhir ini data lalu lintas didapatkan dari data survei lalu lintas tahun 2019 dengan menggunakan CCTV yang diletakkan pada persimpangan jalan peralihan yang diperkirakan volume lalu lintas yang lewat di jalan tersebut sama dengan volume lalu lintas yang melewati Jalan Raya Cangkring. Dua titik persimpangan jalan tersebut yaitu persimpangan antara Jalan Kepadangan dengan Jalan Raya Kebaron dan persimpangan antara Jalan Raya Krembung, Jalan Raya Kandangan, dengan Jalan Pg Krembung. Data survei lalu lintas menggunakan CCTV dilakukan 1x24 di hari Selasa dengan mengklasifikasikan kendaraan menjadi 11 golongan. Data survei lalu lintas selama 1 hari dapat dilihat pada lampiran 2. Pergerakan dan rekapitulasi lalu lintas untuk seluruh kendaraan ditunjukkan pada Gambar 4.3.



Gambar 4. 3 Pergerakan Lalu Lintas pada saat Survei



Gambar 4. 4 Rekapitulasi Lalu Lintas pada Saat Survei

Berdasarkan pergerakan lalu lintas yang ditunjukkan pada Gambar 4.3 didapatkan hasil rekapitulasi data lalu lintas pada Gambar 4.4, menunjukkan bahwa perkiraan nilai lalu lintas harian rata rata (LHR) yang melewati Jalan Raya Cangkring ke arah utara (Jl. Raya Kreembung ke Jl. Raya Bulang) adalah 1943 kend/hari dan ke arah selatan (Jl. Bulang ke Jl. Raya Kreembung) adalah 2291 kend/hari. Dipilih LHR terbesar pada ruas Jalan Raya Cangkring pada tahun survei (tahun 2019), yaitu sebesar 2291 kend/hari untuk lalu lintas ke arah selatan (Jl. Bulang ke Jl. Raya Kreembung). Data lalu lintas pada tahun survei (tahun 2019) ditunjukkan pada Tabel 4.6.

Dari data lalu lintas hari rata rata akan diolah untuk mengetahui karakteristik lalu lintas berdasarkan kendaraan yang paling dominan selama waktu survei dan paling berpengaruh terhadap perkerasan pada Jalan Raya Cangkring.

Tabel 4. 6 LHR pada Tahun Survei (Tahun 2019)

<b>Konfigurasi Sumbu</b>	<b>Keterangan Isi</b>	<b>LHR 2019 (kend/hari)</b>
1,1 HP	Total	1402
1,2 BUS	Total	16
1,2 L	Total	283
1,2 H	Total	133
	Kosong	95
1,22 TRUCK	Total	187
	Kosong	69
1.2 + 2.2 TRUK GANDENG	Total	23
	Kosong	5
1.2 - 2 TRAILER	Total	15
	Kosong	5
1.2 - 22 TRAILER	Total	20
	Kosong	8
1.22 - 22 TRAILER	Total	5
	Kosong	2
1.22 + 2.2 TRUK GANDENG	Total	0
	Kosong	0
1.2 - 222 TRAILER	Total	23
	Kosong	0
<b>TOTAL</b>		<b>2291</b>

#### 4.2.2 Karakteristik Lalu Lintas Jalan Raya Cankring

Karakteristik berdasarkan kendaraan yang paling dominan selama waktu survei dan paling berpengaruh terhadap perkerasan pada Jalan Raya Cangkring.

Tabel 4. 7 Karakteristik Lalu Lintas Jalan Raya Cangkring

<b>Konfigurasi Sumbu</b>	<b>Keterangan</b>	<b>LHR 2019</b>	<b>EAL</b>	<b>ESA</b>
1,1 HP	Total	1402	0,000436	223
1,2 BUS	Total	16	1	5.840
1,2 L	Total	283	1,7	175.602
1,2 H	Total	133	19,65249	954.030
	Kosong	95	0,045236	1.569
1,22 TRUCK	Total	187	71,0409	4.848.896
	Kosong	69	0,085631	2.157
1.2 + 2.2 TRUK GANDENG	Total	23	5,129508	43.062
	Kosong	5	0,001804	3
1.2 - 2 TRAILER	Total	15	8,414919	46.072
	Kosong	5	0,006245	11
1.2 - 22 TRAILER	Total	20	285,5908	2.084.813
	Kosong	8	0,167971	490
1.22 - 22 TRAILER	Total	5	216,3453	394.830
	Kosong	2	0,127244	93
1.22 + 2.2 TRUK GANDENG	Total	0	5,129508	0
	Kosong	0	0,001804	0
1.2 - 222 TRAILER	Total	23	173,1079	1.453.241
	Kosong	0	0,101814	0
<b>TOTAL</b>				<b>10.010.932</b>

Dari hasil perhitungan kumulatif beban sumbu standar ekivalen (CESAL) Tabel 4.7, diketahui perkiraan jenis konfigurasi kendaraan yang sering melewati Jalan Raya Cangkring adalah 1,1 HP dengan jumlah LHR sebesar 1402 (61,19%). Namun, apabila ditinjau dari kumulatif beban sumbu standar ekivalen (CESAL) yang ditimbulkan, jenis kendaraan yang paling berpengaruh pada kerusakan perkerasan jalan adalah 1,22 Truk, yaitu sebanyak 4.848.896 dari 10.010.932 (48,45 %).

### **4.3 Tebal Perkerasan Lentur**

Dalam merencanakan tebal perkerasan, terlebih dahulu harus mengetahui beban lalu lintas yang dipikul selama umur rencana.

#### **4.3.1 Umur Rencana**

Berdasarkan Tabel 3.8 direncanaakan umur rencana untuk jenis perkerasan lentur dengan elemen perkerasan lapisan berbutir atau dengan elemen perkerasan *cemen treated based* (CTB) adalah 20 tahun dan untuk jenis perkerasan kaku dengan elemen perkerasan lapis pondasi atas, lapis pondasi bawah, lapis beton semen, dan pondasi jalan adalah 40 tahun.

#### **4.3.2 Data Laju Pertumbuhan Tahunan**

Pada Tugas Akhir ini, digunakan data laju pertumbuhan tahunan jumlah penduduk, PDRB, dan PDRB per kapita Kabupaten Sidoarjo selama 7 tahun pada tahun mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2016. Laju pertumbuhan tahunan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo ditunjukkan pada Tabel 4.8, laju pertumbuhan tahunan PDRB Kabupaten Sidoarjo ditunjukkan pada Tabel 4.9, dan laju pertumbuhan tahunan PDRB per kapita Kabupaten Sidoarjo ditunjukkan pada Tabel 4.10.

**Tabel 4. 8 Laju Pertumbuhan Tahunan Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>i (%)</b>
2010	2.031.342	
2011	1.984.486	-2,30665
2012	2.053.467	3,476013
2013	2.090.619	1,809233
2014	2.127.043	1,742259
2015	2.161.659	1,627424
2016	2.223.002	2,837774
<b>Rata-rata</b>		<b>2,298</b>

Sumber : <https://sidoarjokab.bps.go.id/>

Diakses : Selasa, 6 Agustus 2019

Laju pertumbuhan tahunan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2010 hingga 2016 dirata-rata sehingga diperoleh laju pertumbuhan tahunan jumlah penduduk rata-rata selama 7 tahun terakhir sebesar 2,298%. Untuk data pada tahun 2011 dianggap 0 dikarenakan terjadi penurunan jumlah penduduk.

Tabel 4. 9 Laju Pertumbuhan Tahunan PDRB Kabupaten Sidoarjo

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah PDRB (Milyar Rupiah)</b>	<b>i (%)</b>
2010	81472,7	
2011	87212,4	7,044937
2012	93543,9	7,259862
2013	99992,5	6,893662
2014	106434,3	6,442283
2015	112012,86	5,241318
2016	118179,19	5,50502
Rata-rata		6,397

Sumber: <https://jatim.bps.go.id/>

Diakses : Selasa, 30 Juli 2019

Laju pertumbuhan tahunan PDRB Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2010 hingga 2016 dirata-rata sehingga diperoleh laju pertumbuhan tahunan jumlah penduduk rata-rata selama 7 tahun terakhir sebesar 6,397%.

Tabel 4. 10 Laju Pertumbuhan Tahunan PDRB Per Kapita Kabupaten Sidoarjo.

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)</b>	<b>i(%)</b>
2010	41789,6	
2011	43974	5,227138
2012	46377,7	5,466185
2013	48800,6	5,224278
2014	51074,6	4,659779
2015	52903,6	3,581036
2016	54954,3	3,876296
Rata-rata		4,672

Sumber: <https://jatim.bps.go.id/>

Diakses: Selasa, 20 Juli 2019

Laju pertumbuhan tahunan PDRB per kapita Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2010 hingga 2016 dirata-rata sehingga diperoleh laju pertumbuhan tahunan jumlah penduduk rata-rata selama 7 tahun terakhir sebesar 4,672%.

#### 4.3.3 Faktor Pertumbuhan Lalu Lintas

Pada Tugas Akhir ini, untuk memperkirakan faktor pertumbuhan lalu lintas digunakan laju pertumbuhan tahunan jumlah penduduk, PDRB, PDRB perkapita Kabupaten Sidoarjo selama 7 tahun terakhir sebagaimana yang ditunjukkan pada sub bab 4.3.2. Data laju pertumbuhan tahunan jumlah penduduk digunakan untuk memperkirakan besarnya faktor pertumbuhan bus dan angkutan umum. Data laju pertumbuhan tahunan PDRB digunakan untuk memperkirakan besarnya faktor pertumbuhan truk dan angkutan barang. Sedangkan data laju pertumbuhan tahunan PDRB perkapita digunakan untuk memperkirakan besarnya faktor pertumbuhan kendaraan pribadi.

Sebelum menghitung faktor pertumbuhan lalu lintas, dilakukan terlebih dahulu perhitungan kapasitas jalan perkotaan menggunakan persamaan 3.3. Untuk menentukan variabel-variabel yang dibutuhkan pada persamaan 3.3 dapat dilihat pada Tabel 3.6 sampai Tabel 3.10. Berdasarkan Tabel 3.6 didapatkan nilai variabel kapasitas dasar ( $C_0$ ) sebesar 2900 skr/jam karena jalan yang ditinjau merupakan tipe jalan 2/2TT. Berdasarkan Tabel 3.7 nilai variabel faktor penyesuaian kapasitas akibat perbedaan lebar lajur atau jalur lalu lintas ( $FC_{LJ}$ ) untuk tipe jalan yang ditinjau 2/2TT dengan lebar jalur lalu lintas 8 meter adalah 1,14. Berdasarkan Tabel 3.8 variabel faktor penyesuaian kapasitas terkait pemisahan arah lalu lintas ( $FC_{PA}$ ) untuk tipe jalan yang ditinjau 2/2TT dengan pemisah arah 50-50 adalah 1. Berdasarkan Tabel 3.9 variabel faktor penyesuaian kapasitas akibat KHS pada jalan berbau ( $FC_{HS}$ ) untuk tipe jalan yang ditinjau 2/2TT dan jarak bahu ke penghalang terdekat  $\leq 0,5$  meter dengan kelas hambatan samping sedang nilainya adalah 0,89. Berdasarkan Tabel 3.10 variabel faktor penyesuaian kapasitas terkait ukuran kota ( $FC_{UK}$ ) untuk

kotas Sidoarjo dengan jumlah penduduk sekitar 1 sampai 3 juta penduduk nilainya adalah 1.

$$\begin{aligned} C &= C_0 \times FC_{LJ} \times FC_{PA} \times FC_{HS} \times FC_{UK} \\ &= 2900 \times 1,14 \times 1 \times 0,89 \times 1 \\ &= 2942,34 \text{ smp/jam} \end{aligned} \quad (3.3)$$

Maka kapasitas Jalan Raya Cangkring Sidoarjo sebesar 2942,34 skr/jam. Sedangkan prediksi jumlah kendaraan (skr/jam) dengan umur rencana 40 tahun menggunakan data yang didapatkan melalui survei CCTV lalu lintas harian rata-rata (LHR) pada tahun 2019 yang diperkirakan dari arah Jl. Bulang ke Jl. Raya Krembung karena memiliki jumlah kendaraan lebih banyak dari arah sebaliknya. Berdasarkan Pedoman Kapitas Jalan Perkotaan 2014 Tabel A.3 ekivalen kendaraan ringan untuk kendaraan berat sebesar 1,2 dan faktor jam rencana untuk jalan perkotaan berkisar 7% sampai dengan 12%. Untuk prediksi jumlah kendaraan (skr/jam) dengan umur rencana 40 tahun dapat dihitung seperti contoh berikut:

1. Kendaraan Ringan (HP)

$$\begin{aligned} LHR 2059 &= (1 + i)^n \times LHR 2019 \\ &= (1 + 0,0467)^{40} \times 1402 \\ &= 8711 \text{ kendaraan/hari} \\ smp/jam &= LHR 2059 \times 12 \% \times smp \\ &= 8711 \times 12 \% \times 1 \\ &= 1045,32 \text{ smp/jam} \end{aligned} \quad (3.2)$$

2. Bus (1,2 Bus)

$$\begin{aligned} LHR 2059 &= (1 + i)^n \times LHR 2019 \\ &= (1 + 0,0467)^{40} \times 16 \\ &= 40 \text{ kendaraan/hari} \\ smp/jam &= LHR 2059 \times 12 \% \times smp \\ &= 40 \times 12 \% \times 1,2 \\ &= 4,8 \text{ smp/jam} \end{aligned} \quad (3.2)$$

Maka dari contoh perhitungan di atas untuk kendaraan ringan (HP) pada tahun 2059 sebesar 871,1 smp/jam, sedangkan untuk bus (1,2 Bus) pada tahun 2059 sebesar 4,8 smp/jam.

Perhitungan jumlah kendaraan (smp/jam) untuk masing masing konfigurasi sumbu dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4. 11 Prediksi Jumlah Kendaraan pada Tahun 2059

Konfigurasi Sumbu	Keterangan Isi	LHR 2019 (kend/hari)	i	LHR 2059 (kend/hari)	smp/jam
1,1 HP	Total	1402	0,0467	8711	1045,32
1,2 BUS	Total	16	0,0229	40	4,8
1,2 L	Total	283	0,0639	3382	405,84
1,2 H	Total	133	0,0639	1590	190,8
	Kosong	95	0,0639	1136	136,32
1,22 TRUCK	Total	187	0,0639	2235	268,2
	Kosong	69	0,0639	825	99
1.2 + 2.2 TRUK GANDENG	Total	23	0,0639	275	33
	Kosong	5	0,0639	60	7,2
1.2 - 2 TRAILER	Total	15	0,0639	180	21,6
	Kosong	5	0,0639	60	7,2
1.2 - 22 TRAILER	Total	20	0,0639	239	28,68
	Kosong	8	0,0639	96	11,52
1.22 - 22 TRAILER	Total	5	0,0639	60	7,2
	Kosong	2	0,0639	24	2,88
1.22 + 2.2 TRUK GANDENG	Total	0	0,0639	0	0
	Kosong	0	0,0639	0	0
1.2 - 222 TRAILER	Total	23	0,0639	275	33
	Kosong	0	0,0639	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>2291</b>		<b>19188</b>	<b>2302,56</b>

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah kendaraan pada tahun 2059 sebanyak 2302,56 smp/jam atau 80,992% dari kapasitas kendaraan Jalan Raya Cangkring sebesar 2942,34 smp/jam. Maka perhitungan faktor pertumbuhan lalu lintas menggunakan persamaan 3.4. Berikut adalah contoh perhitungan faktor pertumbuhan lalu lintas :

1. Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo, diketahui bahwa laju pertumbuhan jumlah penduduk selama 7 tahun terakhir sebesar 2,29%
- a) Direncanakan perkerasan lentur dengan umur rencana 20 tahun.

$$R = \frac{(1+0,01i)^{UR}-1}{0,01 i} \quad (3.4)$$

$$R = \frac{(1+0,01 \times 2,29\%)^{20}-1}{0,01 (2,29\%)}$$

$$R = 20,043$$

Maka, faktor pertumbuhan lalu lintas akibat laju pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo sebesar 2,29% selama 20 tahun adalah 20,043

- b) Direncanakan perkerasan kaku dengan umur rencana 40 tahun.

$$R = \frac{(1+0,01i)^{UR}-1}{0,01 i} \quad (3.4)$$

$$R = \frac{(1+0,01 \times 2,29\%)^{40}-1}{0,01 (2,29\%)}$$

$$R = 40,179$$

Maka, faktor pertumbuhan lalu lintas akibat laju pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo sebesar 2,29% selama 40 tahun adalah 40,179

2. Berdasarkan data PDRB Kabupaten Sidoarjo, diketahui bahwa laju pertumbuhan PDRB selama 7 tahun terakhir sebesar 6,397%

- a) Direncanakan perkerasan lentur dengan umur rencana 20 tahun.

$$R = \frac{(1+0,01i)^{UR}-1}{0,01 i} \quad (3.4)$$

$$R = \frac{(1+0,01 \times 6,397\%)^{20}-1}{0,01 (6,397\%)}$$

$$R = 20,12$$

Maka, faktor pertumbuhan lalu lintas akibat laju pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo sebesar 6,397% selama 20 tahun adalah 20,12

- b) Direncanakan perkerasan kaku dengan umur rencana 40 tahun.

$$R = \frac{(1+0,01i)^{UR}-1}{0,01 i} \quad (3.4)$$

$$R = \frac{(1+0,01 \times 6,397\%)^{40}-1}{0,01 (6,397\%)}$$

$$R = 40,503$$

Maka, faktor pertumbuhan lalu lintas akibat laju pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo sebesar 6,397 % selama 40 tahun adalah 40,503

3. Berdasarkan data PDRB perkapita Kabupaten Sidoarjo, diketahui bahwa laju pertumbuhan PDRB perkapita selama 7 tahun terakhir sebesar 4,672 %

- a) Direncanakan perkerasan lentur dengan umur rencana 20 tahun.

$$R = \frac{(1+0,01i)^{UR}-1}{0,01 i} \quad (3.4)$$

$$R = \frac{(1+0,01 \times 4,672\%)^{20}-1}{0,01 (4,672\%)}$$

$$R = 20,089$$

Maka, faktor pertumbuhan lalu lintas akibat laju pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo sebesar 4,672 % selama 20 tahun adalah 20,089

- b) Direncanakan perkerasan kaku dengan umur rencana 40 tahun.

$$R = \frac{(1+0,01i)^{UR}-1}{0,01 i} \quad (3.4)$$

$$R = \frac{(1+0,01 \times 4,672\%)^{40}-1}{0,01 (2,29\%)}$$

$$R = 40,366$$

Maka, faktor pertumbuhan lalu lintas akibat laju pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo sebesar 4,672 % selama 40 tahun adalah 40,366

#### 4.3.4 Faktor Ekivalen Beban (*Vehicle Damage Factor*)

Berikut contoh perhitungan *Vehicle Damage Factor*

- a. Konfigurasi sumbu 1.22


Berdasarkan Tabel 3.11 untuk kendaraan dengan konfigurasi sumbu 1.22 memiliki berat total 40 ton dan diketahui distribusi beban pada sumbu 1 adalah 25% dan pada sumbu 2 adalah 75% seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.5



Gambar 4. 5 Distribusi Beban

Sumber : Manual Perkerasan Jalan dengan alat Benkelman beam

No. 01/MN/BM/8



Gambar 4. 6 Konfigurasi Sumbu 1,2-2,2 Trailer yang ditinjau

Sumber: Survei Lalu Lintas

Dihitung *Vehicle Damage Factor* menggunakan persamaan 3.7 untuk sumbu 1 dan persamaan 3.9 untuk sumbu 2. Secara matematis:

Sumbu tunggal roda tunggal (STRT),

$$\begin{aligned} \text{VDF1} &= \left(\frac{P}{5,40}\right)^5 & (3.7) \\ &= \left(\frac{40 \text{ ton} \times 25\%}{5,40}\right)^5 \\ &= 21,7787 \end{aligned}$$

Sumbu tandem roda ganda (STdRG),

$$\begin{aligned} \text{VDF2} &= \left(\frac{P}{13,76}\right)^5 & (3.9) \\ &= \left(\frac{40 \text{ ton} \times 75\%}{13,76}\right)^5 \\ &= 49,2622 \end{aligned}$$

$$\text{VDF total} = \text{VDF1} + \text{VDF2}$$


$$\begin{aligned}
 &= 21,778 + 49.2622 \\
 &= 71,04
 \end{aligned}$$

Maka, VDF total untuk konfigurasi sumbu 1.22 dari perhitungan manual adalah 71,04

Menurut Tabel 3.12 Truk dengan Konfigurasi sumbu 1.22 memiliki nilai *Vehicle Damage Factor* (VDF) 64,4. Sehingga nilai *Vehicle Damage Factor* (VDF) yang digunakan yang tebesar yaitu berdasarkan perhitungan manual 71,04

b. Konfigurasi sumbu 1.2-22 Trailer

Berdasarkan Tabel 3.11 dan Tabel 3.12 untuk kendaraan dengan konfigurasi sumbu 1.2-22 memiliki berat total 69,06ton dan diketahui distribusi beban pada sumbu 1 adalah 18%, pada sumbu 2 adalah 28%, dan pada sumbu 3 serta 4 adalah 27% seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.7



Gambar 4. 7 Distribusi Beban Konfigurasi sumbu 1.2-22 Trailer

Sumber : Manual Perkerasan Jalan dengan alat Benkelman beam No. 01/MN/BM/8



Gambar 4. 8 Konfigurasi Sumbu 1.2-222 Trailer yang ditinjau  
Sumber: Survei Lalu Lintas

Dihitung *Vehicle Damage Factor* menggunakan persamaan 3.7 untuk sumbu 1, persamaan 3.8 untuk sumbu 2, dan persamaan 3.10 untuk sumbu 3. Secara matematis:

Sumbu tunggal roda tunggal (STRT),

$$\text{VDF1} = \left( \frac{P}{5,40} \right)^5 \quad (3.7)$$

$$= \left( \frac{69,06 \text{ ton} \times 18\%}{5,40} \right)^5 \\ = 64,6438$$

Sumbu tunggal roda ganda (STRG),

$$\begin{aligned} \text{VDF2} &= \left( \frac{P}{8,16} \right)^5 \\ &= \left( \frac{69,06 \text{ ton} \times 28\%}{8,16} \right)^5 \\ &= 74,7261 \end{aligned} \quad (3.9)$$

Sumbu tridem roda ganda (STdRG),

$$\begin{aligned} \text{VDF3} &= \left( \frac{P}{18,45} \right)^5 \\ &= \left( \frac{69,06 \text{ ton} \times 54\%}{18,45} \right)^5 \\ &= 33,7380 \end{aligned} \quad (3.10)$$

$$\begin{aligned} \text{VDF total} &= \text{VDF1} + \text{VDF2} + \text{VDF3} \\ &= 64,6438 + 74,7261 + 33,7380 \\ &= 173,1079 \end{aligned}$$

Maka, VDF total untuk konfigurasi sumbu 1.2-222 Trailer dari perhitungan adalah 173,1079

Menurut Tabel 3.13 Truk dengan Konfigurasi sumbu 1.2-222 memiliki nilai *Vehicle Damage Factor* (VDF) 69,7. Sehingga nilai *Vehicle Damage Factor* (VDF) yang digunakan adalah 173,1079

Perhitungan *Vehicle Damage Factor* (VDF) dengan perhitungan manual dan Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017 *Vehicle Damage Factor* (VDF) pangkat 5 dikarenakan sampai saat ini masih banyak kendaraan berat yang *overload* atau kondisi beban faktual belum terkendali dan diperkirakan kondisi seperti ini akan berlangsung sampai dengan umur rencana. Perhitungan *Vehicle Damage Factor* (VDF) dengan perhitungan manual dan Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017 untuk masing-masing konfigurasi sumbu ditunjukkan pada Tabel 4.12.

Tabel 4. 12 *Vehicle Damage Factor (VDF)*

Konfigurasi Sumbu	Keterangan	Perhitungan Manual Menurut Manual Perkerasan Jalan dengan alat Benkelman beam No. 01/MN/BM/8					Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017	Pilih	
		P (ton)	VDF						
			STRT	STRG	STdRG	STrRG	TOTAL		
1,1 HP	Total	2	0,0004				0,0004		0,0004
1,2 BUS	Total	9	0,0584	0,2044			0,2628	1,00	1,0000
1,2 L	Total	8,3	0,0390	0,1364			0,1753	1,70	1,7000
1,2 H	Total	21,33	4,3690	15,2835			19,6525	11,20	19,6525
	Kosong	6,33	0,0101	0,0352			0,0452		0,0452
1,22 TRUCK	Total	40	21,7787		49,2622		71,0409	64,40	71,0409
	Kosong	10,43	0,0263		0,0594		0,0856		0,0856
1.2 + 2.2 TRUK GANDENG	Total	31,4	1,2562	3,8734			5,1295		5,1295
	Kosong	6,4	0,0004	0,0014			0,0018		0,0018
1.2 - 2 TRAILER	Total	26,2	0,5080	7,9069			8,4149		8,4149
	Kosong	6,2	0,0004	0,0059			0,0062		0,0062
1.2 - 22 TRAILER	Total	69,06	64,6438	74,7261	146,2209		285,5908	33,20	285,5908
	Kosong	15,6	0,0380	0,0440	0,0860		0,1680		0,1680
1.22 - 22 TRAILER	Total	69,06	64,6438	5,4806	146,2209		216,3453		216,3453
	Kosong	15,6	0,0380	0,0032	0,0860		0,1272		0,1272
1.22 + 2.2 TRUK GANDENG	Total	31,4	1,2562	3,8734			5,1295		5,1295
	Kosong	6,4	0,0004	0,0014			0,0018		0,0018
1.2 - 222 TRAILER	Total	69,06	64,6438	74,7261		33,7380	173,1079	69,70	173,1079
	Kosong	15,6	0,0380	0,0440		0,0198	0,1018		0,1018

#### 4.3.5 Cumulative Equivalent Single Axle Load (CESAL)

Dalam perencanaan tebal perkerasan lentur berdasarkan kumulatif beban sumbu standar ekivalen atau *cumulative equivalent single axle load* (CESAL) merupakan jumlah kumulatif beban sumbu lalu lintas desain pada lajur desain selama umur rencana menggunakan VDF masing-masing konfigurasi sumbu atau jenis kendaraan niaga. Untuk perhitungan CESAL pada saat umur rencana 20 tahun dapat dilihat pada Tabel 4.13

Tabel 4. 13 *Cumulative Equivalent Single Axle Load* (CESAL)  
pada Umur Rencana 20 tahun

Konfigurasi Sumbu	Keterangan	LHR 2019	EAL	R	ESA
1,1 HP	Total	1402	0,000436	20,089	4.478
1,2 BUS	Total	16	1	20,044	117.055
1,2 L	Total	283	1,7	20,122	3.533.458
1,2 H	Total	133	19,65249	20,122	19.197.022
	Kosong	95	0,045236	20,122	31.562
1,22 TRUCK	Total	187	71,0409	20,122	97.569.624
	Kosong	69	0,085631	20,122	43.395
1.2 + 2.2 TRUK GANDENG	Total	23	5,129508	20,122	866.499
	Kosong	5	0,001804	20,122	66
1.2 - 2 TRAILER	Total	15	8,414919	20,122	927.056
	Kosong	5	0,006245	20,122	229
1.2 - 22 TRAILER	Total	20	285,5908	20,122	41.950.654
	Kosong	8	0,167971	20,122	9.869
1.22 - 22 TRAILER	Total	5	216,3453	20,122	7.944.784
	Kosong	2	0,127244	20,122	1.869
1.22 + 2.2 TRUK GANDENG	Total	0	5,129508	20,122	0
	Kosong	0	0,001804	20,122	0
1.2 - 222 TRAILER	Total	23	173,1079	20,122	29.242.148
	Kosong	0	0,101814	20,122	0
TOTAL					201.439.770

#### 4.3.6 CBR dan Bahan Lapis Fondasi Agregat

Dalam penggerjaan perbaikan jalan dilakukan penimbunan dengan elevasi yang rata. Jalan eksisting yang telah ditimbun dianggap sebagai lapis fondasi bawah (*subbase*) dikarenakan lapisan sebelumnya sudah ada lapisan perkerasan lentur dengan diasumsikan CBR 6% (mengacu pada Tabel 3.16). Berdasarkan Spesifikasi Umum 2017 untuk pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan direncanakan untuk lapis pondasi bawah (*subbase*) menggunakan lapis agregat kelas B dengan CBR 80% dan untuk lapis fondasi menggunakan Agregat kelas A dengan CBR 100%. Seluruh lapis fondasi agregat dan lapis drainase harus bebas dari bahan organik dan gumpalan lempung atau bahan bahan lain yang tidak dikehendaki dan setelah dipadatkan harus memenuhi gradasi yang ada pada Tabel 3.17.

#### 4.3.7 Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur

Dalam perencanaan tebal perkerasan lentur berdasarkan kumulatif beban sumbu standar ekivalen atau *cumulative equivalent single axle load* (CESAL) merupakan jumlah kumulatif beban sumbu lalu lintas desain pada lajur desain selama umur rencana menggunakan VDF masing-masing konfigurasi sumbu atau jenis kendaraan niaga. Berdasarkan perhitungan pada Sub Bab 4.3.4, diperoleh CESAL pada umur rencana 20 tahun (tahun 2039) sebesar 201.439.770 sehingga digunakan jenis *cement treated base* (CTB) karena nilai CESAL lebih dari 200 juta. Berdasarkan Tabel 3.18 digolongkan sebagai F5 yang *cumulative equivalent single axle load* (CESAL) >200 juta sampai 500 juta, dengan struktur perkerasan lentur :


AC WC	= 50 mm
AC BC	= 60 mm
AC BC atau AC base	= 220 mm
CTB	= 150 mm
Pondasi agregat kelas A	= 150 mm

Direncanakan struktur perkerasan bahu jalan dengan tebal :


$$\text{LFA kelas S} = 50 + 60 + 220$$

$$\begin{array}{ll} = 330 \text{ mm} \\ \text{LFA kelas A} & = 150 \text{ mm} \end{array}$$


Berdasarkan Tabel 3.25 digunakan detail tipikal galian dengan drainase bawah permukaan yang ideal (outlet drainase bawah permukaan selalu di atas muka air banjir) dan . Berdasarkan Tabel 3.27 direncanakan tipe saluran samping berbentuk segiempat dengan bahan yang digunakan adalah beton bertulang pada bagian dasar diberi lapisan pasir  $\pm 10\text{cm}$ , pada bagian atas ditutup dengan plat beton bertulang. Dikarenakan tipe saluran ini merupakan salah satu saluran yang umum digunakan di lapangan. Potongan melintang jalan ditunjukkan pada Gambar 4.9.



Gambar 4. 9 Layout STA Jalan Raya Cangkring Sidoarjo



Gambar 4. 10 Tebal Perkerasan Lentur Potongan A dan Perencanaan Subdrain



Gambar 4. 11 Tebal Perkerasan Lentur Potongan B dan Perencanaan Sistem Subdrain

#### 4.3.8 Perencanaan Tebal Perkerasan Kaku

Dalam perencanaan perkerasan kaku dilakukan berdasarkan jumlah sumbu kendaraan niaga (JKSN), pada lajur rencana selama umur rencana. Pertama-tama, dihitung jumlah sumbu kendaraan niaga harian (JKSNH) setiap jenis kendaraan dengan mengalikan LHR tahun dibuka jalan dengan jumlah kelompok sumbu. Kemudian, kalikan jumlah sumbu kendaraan niaga harian (JKSNH) dengan R sesuai dengan jenis kendaraan dan 365 hari.

Diketahui LHR pada saat ini (tahun 2019) untuk jenis kendaraan dengan konfigurasi sumbu 1,2 L adalah 283 kendaraan dan menurut Tabel 3.21 kelompok sumbu jenis kendaraan dengan konfigurasi sumbu 1,2L adalah 2. Menurut Sub bab 4.3.3 nilai R untuk truk berdasarkan pertumbuhan PDRB Kabupaten Sidoarjo dengan umur rencana 40 tahun adalah 40,503. Berikut contoh perhitungan jumlah sumbu kendaraan niaga harian (JKSNH) berdasarkan persamaan 3.12 dan jumlah sumbu kendaraan niaga (JKSN) berdasarkan persamaan 3.13.

$$\begin{aligned} \text{JKSNH} &= \text{LHR}_{\text{tahun } 2019} \times \text{Jumlah sumbu kendaraan} & (3.12) \\ &= 283 \times 2 \\ &= 566 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JKSN} &= \text{JKSNH} \times R \times 365 \times \text{DD} \times \text{DL} & (3.13) \\ &= 566 \times 40,503 \times 365 \times 1 \times 1 \\ &= 8.367.535 \end{aligned}$$

Maka, untuk jenis kendaraan dengan konfigurasi sumbu 1,2L memiliki jumlah sumbu kendaraan niaga (JKSN) sebesar 8.367.535.

Apabila JKS dari masing-masing konfigurasi sumbu telah dihitung menggunakan persamaan 3.12 dan 3.13, jumlahkan dan akan didapatkan jumlah sumbu kendaraan niaga (JKSN) total. Hasil perhitungan jumlah sumbu kendaraan niaga (JKSN) ditunjukkan pada Tabel 4.14.

Tabel 4. 14 Jumlah Sumbu Kendaraan Niaga (JKSN)

Konfigurasi Sumbu	Keterangan	LHR 2019	Jumlah Sumbu	JKSNH	R (40 tahun)	JKSN
1,2 BUS	Total	16	2	32	40,1798	469.300
1,2 L	Total	283	2	566	40,5031	8.367.535
1,2 H	Total	133	2	266	40,5031	3.932.446
	Kosong	95	2	190	40,5031	2.808.890
1,22 TRUCK	Total	187	2	374	40,5031	5.529.078
	Kosong	69	2	138	40,5031	2.040.141
1.2 + 2.2 TRUK GANDENG	Total	23	4	92	40,5031	1.360.094
	Kosong	5	4	20	40,5031	295.673
1.2 - 2 TRAILER	Total	15	3	45	40,5031	665.263
	Kosong	5	3	15	40,5031	221.754
1.2 - 22 TRAILER	Total	20	3	60	40,5031	887.018
	Kosong	8	3	24	40,5031	354.807
1.22 - 22 TRAILER	Total	5	3	15	40,5031	221.754
	Kosong	2	3	6	40,5031	88.702
1.22 + 2.2 TRUK GANDENG	Total	0	4	0	40,5031	0
	Kosong	0	4	0	40,5031	0
1.2 - 222 TRAILER	Total	23	3	69	40,5031	1.020.071
	Kosong	0	3	0	40,5031	0
<b>TOTAL</b>				<b>1.912</b>		<b>28.262.528</b>

Berdasarkan Sub bab 4.2.2, jenis kendaraan yang paling berpengaruh pada kerusakan perkerasan jalan adalah 1,22 Truk sehingga dalam perencanaan tebal perkerasan kaku menggunakan bagan desain perkerasan kaku untuk jalan dengan beban lalu lintas berat. Dari hasil perhitungan Tabel 4.14 didapatkan total jumlah sumbu kendaraan niaga (JKSN) dengan umur rencana 40 tahun adalah 28.262.528 dan berdasarkan Tabel 3.22 termasuk dalam golongan R4 yaitu jumlah sumbu kendaraan niaga (JKSN) 25,8 juta sampai 43 juta dengan struktur perkerasan:

Tebal pelat beton = 295 mm

Lapis pondasi LMC = 100 mm

$$\text{Lapis drainase} = 150 \text{ mm}$$

Dalam Tugas Akhir ini direncanakan menggunakan perkerasan kaku bersambung tanpa tulangan, digunakan dowel sebagai sambungan susut melintang. Mengacu pada Tabel 3.24, dengan tebal pelat beton 295 mm memiliki ketentuan berikut:

$$\begin{aligned}\text{Kedalaman sambungan} &= 0,5 \times h \\ &= 0,5 \times 295 \text{ mm} \\ &= 147,5 \text{ mm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Jarak sambungan} &= 5 \text{ m} \\ \text{Diameter ruji } (\phi) &= 36 \text{ mm} \\ \text{Panjang ruji} &= 46 \text{ cm} \\ \text{Jarak antar ruji} &= 30 \text{ cm}\end{aligned}$$

Untuk sambungan pelaksanaan melintang dengan tebal pelat beton lebih dari 17 cm, dengan ketentuan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Kedalaman sambungan} &= 0,5 \times h \\ &= 0,5 \times 295 \text{ mm} \\ &= 147,5 \text{ mm} \\ \text{Diameter ruji } (\phi) &= 20 \text{ mm} \\ \text{Panjang ruji} &= 84 \text{ cm} \\ \text{Jarak ruji} &= 60 \text{ cm}\end{aligned}$$

Untuk sambungan memanjang dengan batang pengikat (*Tie Bars*), yang bertujuan untuk mengendalikan terjadinya retak memanjang. Perhitungan sambungan memanjang menggunakan persamaan 3.17 dan 3.18, sebagai berikut :

$$\begin{aligned}A_t &= 204 \times b \times h \\ &= 204 \times 4 \times 0,295 \\ &= 240,72 \text{ mm}^2\end{aligned} \tag{3.17}$$

Dicoba, D *tie bars* minimum D 16 mm jarak 750 mm

$$\begin{aligned}A &= \frac{1}{4} \pi d^2 \times \frac{1000}{\text{jarak tulangan}} \\ &= \frac{1}{4} \times 3,14 \times 16^2 \times \frac{1000}{750} \\ &= 268,082 \text{ mm}^2 > 240,72 \text{ mm}^2 \text{ (dapat digunakan)}$$

Maka digunakan diameter *tie bars* D16mm jarak 750 mm


$$\begin{aligned}I &= (38,3 \times D) + 75 \\ &= (38,3 \times 16) + 75\end{aligned} \tag{3.18}$$

$$= 695,8 \text{ mm}$$


$$= 70 \text{ cm}$$

Maka sambungan memanjang dipasang tulangan baja ulir D16 dengan panjang 70 cm dan jarak 75 cm.


Berdasarkan Tabel 3.25 digunakan detail tipikal galian dengan drainase bawah permukaan yang ideal (outlet drainase bawah permukaan selalu di atas muka air banjir). Berdasarkan Tabel 3.27 direncanakan tipe saluran samping berbentuk segiempat dengan bahan yang digunakan adalah beton bertulang pada bagian dasar diberi lapisan pasir  $\pm 10\text{cm}$ , pada bagian atas ditutup dengan plat beton bertulang. Dikarenakan tipe saluran ini merupakan salah satu saluran yang umum digunakan di lapangan. Potongan melintang jalan ditunjukkan pada Gambar 4.12.



Gambar 4. 12 Letak Sambungan Perkerasan Kaku



Gambar 4. 13 Tebal Perkerasan Kaku Potongan A dan Perencanaan Subdrain



Gambar 4. 14 Tebal Perkerasan Kaku Potongan B dan Perencanaan Subdrain

#### 4.4 Analisis Biaya

Perhitungan biaya berdasarkan total biaya kontruksi dan pemeliharaan untuk masing-masing jenis perkerasan. Pertama dilakukan perhitungan volume pekerjaan sesuai dengan Sub bab 4.3.7 untuk perkerasan lentur dapat dilihat di Tabel 4.15 dan Sub bab 4.3.8 untuk perkerasan kaku dapat dilihat di Tabel 4.16 lalu dikalikan dengan HSPK berdasarkan lampiran. Perhitungan biaya konstruksi masing-masing perkerasan ditunjukkan pada Tabel 4.17 dan Tabel 4.18. Untuk biaya kanstin dikarenakan di HSPK Sidoarjo tidak ada maka menggunakan HSPK Surabaya. Lalu disetarakan dengan indeks penyesuaian harga Sidoarjo-Surabaya sesuai dengan Tabel 3.28.

Kanstin:

$$\frac{HSPK\ Surabaya}{HSPK\ Sidoarjo} = \frac{IKK\ Surabaya}{IKK\ Sidoarjo}$$

$$\frac{99.941,97}{HPK\ Sidoarjo} = \frac{113,23}{114,93}$$

$$HSPK\ Sidoarjo = Rp\ 101.442 /m$$

Contoh Perhitungan

$$\begin{aligned} AC-WC &= 0,05m \times 8m \times 2900m \times 2,2\ t/m^3 \\ &= 2552\ m^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} AC-BC &= 0,06m \times 8m \times 2900m \times 2,2\ t/m^3 \\ &= 3062,4\ m^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} CTB &= 0,15m \times 8m \times 2900m \\ &= 3.480\ m^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Dowel\ Ø36\ mm &= \frac{8\ m}{0,3\ m} \times 0,46\ m \times 7,99\ kg/m \times \frac{2900\ m}{5\ m} \\ &= 59.400\ kg \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Dowel\ Ø20\ mm &= \frac{8\ m}{0,6\ m} \times 0,84\ m \times 2,98\ kg/m \times \frac{2900\ m}{5\ m} \\ &= 20.400\ kg \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Tie\ Bar\ D16mm &= \frac{2900\ m}{0,75\ m} \times 0,7\ m \times 2,23\ kg/m \\ &= 6.036\ kg \end{aligned}$$

Untuk saluran drainase yang menggunakan *U-ditch* tidak semua digunakan pada sisi kiri dan kanan sepanjang jalan, namun hanya

sepanjang 3000 meter dari total panjang sisi kiri dan kanan saluran drainase.

Tabel 4. 15 Volume Perkerasan Lentur

<b>Keterangan</b>	<b>Tebal</b>	<b>Lebar</b>	<b>Panjang</b>	<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>
AC-WC	0,05	8	2900	2552	ton
AC-BC	0,06	8	2900	3062,4	ton
AC-Base	0,22	8	2900	11228,8	ton
Agregat Kelas A	0,3	13	2900	11310	m <sup>3</sup>
Agregat Kelas B	0,2	8	2900	4640	m <sup>3</sup>
Agregat Kelas S	0,33	5	2900	4785	m <sup>3</sup>
CTB	0,15	8	2900	3480	m <sup>3</sup>
Galian Drainase	0,7	0,5	3000	1050	m <sup>3</sup>
Sirtu	0,1	0,5	3000	150	m <sup>3</sup>
Kerb (Agregat Kelas A)	0,5	0,2	3000	300	m <sup>3</sup>

Tabel 4. 16 Volume Perkerasan Kaku

<b>Keterangan</b>	<b>Tebal</b>	<b>Lebar</b>	<b>Panjang</b>	<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>
Beton Semen	0,295	8	2900	6844	m <sup>3</sup>
Lapis Drainase	0,15	8	2900	3480	m <sup>3</sup>
Lapis Beton LMC	0,1	8	2900	2320	m <sup>3</sup>
Agregat Kelas A	0,1	5	2900	1450	m <sup>3</sup>
Agregat Kelas B	0,2	8	2900	4640	m <sup>3</sup>
Agregat Kelas S	0,295	5	2900	4277,5	m <sup>3</sup>
Galian Drainase	0,7	0,5	3000	1050	m <sup>3</sup>
Sirtu	0,1	0,5	3000	150	m <sup>3</sup>
Kerb (Agregat Kelas A)	0,5	0,2	3000	300	m <sup>3</sup>

Tabel 4. 17 Biaya Konstruksi Perkerasan Lentur

Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Nilai HSPK (Rp)		Biaya (Rp)
<b>JALAN</b>					
Laston Lapis Antara (AC-BC)	3062,4	ton	Rp	1.038.985	Rp 3.181.787.235
Laston Lapis Aus (AC-WC)	2552	ton	Rp	1.060.242	Rp 2.705.736.538
Laston Lapis Pondasi Perata (AC-Base)	11228,8	m <sup>3</sup>	Rp	978.358	Rp 10.985.786.198
Lapis Pondasi Agregat Kelas A	11310	m <sup>3</sup>	Rp	373.545	Rp 4.224.790.444
Lapis Pondasi Agregat Kelas B	4640	m <sup>3</sup>	Rp	347.035	Rp 1.610.244.117
Lapis Pondasi Agregat Kelas S	4785	m <sup>3</sup>	Rp	56.479	Rp 270.254.216
<i>Cement Treated Base</i>	3480	m <sup>3</sup>	Rp	558.534	Rp 1.943.698.529
Kastin	3000	m	Rp	101.442	Rp 304.327.403
Geotextile Woven	23200	m <sup>2</sup>	Rp	7.977	Rp 185.063.616
Geotextile Non Woven	23200	m <sup>2</sup>	Rp	7.757	Rp 179.959.616
Kerb (Agregat Kelas A)	300	m <sup>3</sup>	Rp	373.545	Rp 112.063.407
<b>Jumlah</b>					Rp 25.703.711.319
<b>DRAINASE</b>					
Galian Drainase	1050	m <sup>3</sup>	Rp	79.532	Rp 83.508.621
<i>U-Ditch</i> Saluran 50.70-120cm + Cover	3000	m	Rp	2.239.600	Rp 6.718.800.000
Pipa Drainase PVC AW 2"	3480	m	Rp	40.253	Rp 140.079.187
Sirtu	150	m <sup>3</sup>	Rp	447.129	Rp 67.069.307
<b>Jumlah</b>					Rp 7.009.457.115
Total					Rp 32.713.168.433
PPN					Rp 3.271.316.843
Total + PPN					Rp 35.984.485.277
Biaya per/km					Rp 12.408.443.199

Tabel 4. 18 Biaya Konstruksi Perkerasan Kaku

Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Nilai HSPK (Rp)	Biaya (Rp)
<b>JALAN</b>				
Kanstin	3000	m	Rp 101.442	Rp 304.327.403
Lapis Drainase	3480	m <sup>3</sup>	Rp 56.479	Rp 196.548.521
Lapis Beton LMC	2320	m <sup>3</sup>	Rp 1.290.251	Rp 2.993.381.926
Perkerasan Beton Semen / Beton K-350	7100,65	m <sup>3</sup>	Rp 2.454.583	Rp 17.429.137.761
Dowel Susut Melintang (Ø36 mm)	59400	kg	Rp 37.489	Rp 2.226.847.341
Dowel Pelaksana Melintang (Ø20 mm)	20400	kg	Rp 13.982	Rp 285.235.550
Tie Bars (D16 mm)	6036	kg	Rp 6.494	Rp 39.198.490
Geotextile Woven	23200	m <sup>2</sup>	Rp 7.977	Rp 185.063.616
Geotextile Non Woven	23200	m <sup>2</sup>	Rp 7.757	Rp 179.959.616
Lapis Pondasi Agregat Kelas A	1450	m <sup>3</sup>	Rp 373.545	Rp 541.639.801
Lapis Pondasi Agregat Kelas B	4640	m <sup>3</sup>	Rp 347.035	Rp 1.610.244.117
Lapis Pondasi Agregat Kelas S	4277,5	m <sup>3</sup>	Rp 56.479	Rp 241.590.890
Kerb (Agregat Kelas A)	300	m <sup>3</sup>	Rp 373.545	Rp 112.063.407
			<b>Jumlah</b>	Rp 26.345.238.438
<b>DRAINASE</b>				
Galian Drainase	1050	m <sup>3</sup>	Rp 79.532	Rp 83.508.621
<i>U-Ditch</i> Saluran 50.70-120cm + Cover	3000	m	Rp 2.239.600	Rp 6.718.800.000
Pipa Drainase PVC AW 2"	3480	m	Rp 40.253	Rp 140.079.187
Sirtu	150	m <sup>3</sup>	Rp 447.129	Rp 67.069.307
			<b>Jumlah</b>	Rp 7.009.457.115
			Total	Rp 33.354.695.553
			PPN	Rp 3.335.469.555
			Total + PPN	Rp 36.690.165.108
			Biaya per/km	Rp 12.651.781.072

Setelah didapatkan biaya konstruksi sepanjang Jalan Raya Cangkring perkerasan lentur dan perkerasan kaku kemudian dilakukan perhitungan biaya konstruksi per km dengan membagi biaya konstruksi dengan panjang jalan, seperti pada perhitungan di bawah ini.

$$\begin{aligned}\text{Biaya Perkerasan Lentur per km} &= \frac{\text{Rp } 35.984.485.277}{2,9} \\ &= \text{Rp } 12.408.443.199/\text{km} \\ \text{Biaya Perkerasan Kaku per km} &= \frac{\text{Rp } 36.690.165.108}{2,9} \\ &= \text{Rp } 12.651.781.072/\text{km}\end{aligned}$$

Untuk biaya pemelihara dilakukan setiap tahun dengan asumsi perkerasan lentur mengalami kerusakan 5% dari *initial cost* setiap tahunnya dan mengalami peningkatan kerusakan setiap 5 tahun sebesar 5% dari *annual cost* 5 tahun sebelumnya. Sedangkan untuk perkerasan kaku mengalami kerusakan 1% dari *initial cost* setiap tahunnya dan mengalami peningkatan kerusakan setiap 10 tahun sebesar 1% dari *annual cost* 10 tahun sebelumnya. Dilakukan penyesuaian nilai uang (*time value of money*) menggunakan persamaan 3.19 dan digunakan *i* sebesar 5,25% menggunakan BI 7-day repo rate sebagai suku bunga acuan yang berlaku dari 19 September 2019. Berikut perhitungan biaya masing-masing perkerasan:

#### Perkerasan Lentur

$$\begin{aligned}\text{Initial cost (P)} &= \text{Rp } 35.984.485.277 \\ \text{Annual Cost 5 tahun pertama (A1)} &= 5\% \times \text{Initial Cost} \\ &= 5\% \times \text{Rp } 35.984.485.277 \\ &= \text{Rp } 1.799.224.264 \\ \text{Annual Cost 5 tahun kedua (A2)} &= \text{A1} + 5\% \times \text{A1} \\ &= \text{Rp } 1.799.224.264 + 5\% \times \\ &\quad \text{Rp } 1.799.224.264 \\ &= \text{Rp } 1.889.185.477 \\ \text{Annual Cost 5 tahun ketiga (A3)} &= \text{A2} + 5\% \times \text{A2} \\ &= \text{Rp } 1.889.185.477 + 5\% \times \\ &\quad \text{Rp } 1.889.185.477\end{aligned}$$

$$= \text{Rp } 1.983.644.751$$


$$\text{Annual Cost 5 tahun keempat (A4)} = A3 + 5\% \times A3$$

$$= \text{Rp } 1.983.644.751 + 5\% \times$$

$$\text{Rp } 1.983.644.751$$

$$= \text{Rp } 2.124.483.528$$

*Cash flow* biaya konstruksi dan pemeliharaan perkerasan lentur ditunjukkan pada Gambar 4.15.



Gambar 4. 15 Cash Flow Perkerasan Lentur

$$\begin{aligned}
 P \text{ perkerasan lentur} &= A1 \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} + A2 \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} \frac{1}{(1+i)^n} + \\
 &\quad A3 \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} \frac{1}{(1+i)^n} + A4 \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} \frac{1}{(1+i)^n} \\
 &= \text{Rp } 1.799.224.264 \times \frac{(1+0,0525)^5 - 1}{0,0525 (1+0,0525)^5} + \\
 &\quad \text{Rp } 1.889.185.477 \times \frac{(1+0,0525)^5 - 1}{0,0525 (1+0,0525)^5} \\
 &\quad \frac{1}{(1+0,0525)^5} + \text{Rp } 1.983.644.751 \\
 &\quad \times \frac{(1+0,0525)^5 - 1}{0,0525 (1+0,0525)^5} \frac{1}{(1+0,0525)^{10}} + \\
 &\quad \text{Rp } 2.124.483.528 \times \frac{(1+0,0525)^4 - 1}{0,0525 (1+0,0525)^4} \\
 &\quad \frac{1}{(1+0,0525)^{15}} \\
 &= \text{Rp } 22.546.862.846
 \end{aligned}$$

Apabila biaya pemeliharaan perkerasan lentur ditinjau per km :

$$= \frac{\text{Rp } 22.546.862.846}{2,9}$$

$$= \text{Rp } 7.74.780.292/\text{km}$$


Maka, biaya total per km perkerasan lentur

$$\begin{aligned}
 &= 2 \times (\text{Rp } 12.408.443.199 + \text{Rp } 7.74.780.292) \\
 &= \text{Rp } 40.366.466.981/\text{km}
 \end{aligned}$$

### Perkerasan Kaku

$$\begin{aligned}
 \text{Initial cost (P)} &= \text{Rp } 36.690.165.108 \\
 \text{Annual Cost 10 tahun pertama (A1)} &= 1\% \times \text{Initial Cost} \\
 &= 1\% \times \text{Rp } 36.690.165.108 \\
 &= \text{Rp } 366.901.651 \\
 \text{Annual Cost 10 tahun kedua (A2)} &= A1 + 1\% \times A1 \\
 &= \text{Rp } 366.901.651 + 1\% \times \\
 &\quad \text{Rp } 366.901.651 \\
 &= \text{Rp } 370.570.668 \\
 \text{Annual Cost 10 tahun ketiga (A3)} &= A2 + 1\% \times A2 \\
 &= \text{Rp } 370.570.668 + 1\% \times \\
 &\quad \text{Rp } 370.570.668 \\
 &= \text{Rp } 374.276.374 \\
 \text{Annual Cost 10 tahun keempat (A4)} &= A3 + 1\% \times A3 \\
 &= \text{Rp } 374.276.374 + 1\% \times \\
 &\quad \text{Rp } 374.276.374 \\
 &= \text{Rp } 381.799.329
 \end{aligned}$$

Cash flow biaya konstruksi dan pemeliharaan perkerasan kaku ditunjukkan pada Gambar 4.16.



Gambar 4. 16 Cash Flow Perkerasan Kaku

$$\begin{aligned}
 \text{P perkerasan kaku} &= A1 \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} + A2 \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} \frac{1}{(1+i)^n} + A3 \\
 &\quad \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} \frac{1}{(1+i)^n} + A4 \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} \frac{1}{(1+i)^n} \\
 &= \text{Rp } 366.901.651 \times \frac{(1+0,0525)^{10} - 1}{0,0525 (1+0,0525)^{10}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & + \text{Rp } 370.570.668 \times \frac{(1+0,0525)^{10}-1}{0,0525 (1+0,0525)^{10}} \\
 & \quad \frac{1}{(1+0,0525)^{10}} + \text{Rp } 374.276.374 \times \\
 & \quad \frac{(1+0,0525)^{10}-1}{0,0525 (1+0,0525)^{10}} \frac{1}{(1+0,0525)^{20}} \\
 & + \text{Rp } 381.799.329 \times \frac{(1+0,0525)^{10}-1}{0,0525 (1+0,0525)^{10}} \\
 & \quad \frac{1}{(1+0,0525)^{30}} \\
 & = \text{Rp } 6.141.251.922
 \end{aligned}$$

Apabila biaya pemeliharaan perkerasan kaku ditinjau per km :

$$= \frac{\text{Rp } 6.141.251.922}{2,9}$$

$$= \text{Rp } 2.11.673.077/\text{km}$$

Maka, biaya total per km perkerasan kaku

$$= \text{Rp } 12.651.781.072 + \text{Rp } 2.11.673.077$$

$$= \text{Rp } 14.769.454.149/\text{km}$$

#### 4.5 Pemilihan Jenis Perkerasan

Berdasarkan analisis biaya pada Sub Bab 4.4 didapatkan bahwa perkerasan lentur memiliki biaya *initial cost* yang lebih murah dibandingkan dengan perkerasan kaku. Apabila kedua jenis perkerasan ini dihitung selama umur rencana 40 tahun, hasil perhitungan menunjukkan bahwa biaya total perkerasan lentur per km sejumlah Rp 40.366.466.981 dan perkerasan kaku dengan biaya total per km sejumlah Rp 14.769.454.149. Perkerasan kaku memiliki nilai *initial cost* yang mahal dibandingkan perkerasan lentur namun perkerasan lentur memiliki biaya pemeliharaan yang lebih mahal dari pada perkerasan kaku. Apabila ditotal biaya kontruksi dan pemeliharaan selama umur rencana 40 tahun, perkerasan kaku memiliki biaya yang paling murah.

Dengan mempertimbangkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan pada saat ini hingga umur rencana 40 tahun untuk kedua konstruksi perkerasan tersebut maka perbaikan kerusakan perkerasan jalan di Jalan Raya Cangkring Kabupaten Sidoarjo dipilih menggunakan perkerasan kaku.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil survei, analisis dan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil survei setiap 100 meter dan analisis tingkat kerusakan jalan dengan metode Indrasurya dan Dirgolaksono (1990) didapatkan bahwa pada setiap 8 segmen yang memiliki nilai rata rata kerusakan jalan tertinggi adalah pada STA 0+000 sampai dengan STA 0+800 sebesar 50,9375 yang memiliki arti ruas jalan sudah mengalami kerusakan yang cukup kritis, kerusakan yang terjadi sampai dengan 60% dan beberapa kerusakan telah mencapai pada tingkat keparahan tinggi, dan diikuti kerusakan kategori 1 dengan tingkat keparahan rendah ruas jalan pemeliharaan tingkat sedang seperti : manual patching, sealing dan skin patching, sementara pada STA 0+800 sampai dengan 1+600 sebesar 10,718, pada STA 1+600 sampai dengan 2+400 sebesar 4,78, dan pada STA 2+400 sampai dengan STA 2+900 sebesar 9,6 dimana ketiga nilai rata rata kerusakan jalan tersebut memiliki arti ruas jalan masih dalam kondisi baik. Kerusakan yang terjadi < 10% dan masih dalam tingkat keparahan kerusakan yang rendah, sehingga tidak memerlukan pemeliharaan. Untuk nilai rata rata kondisi drainase nilai kondisi drainase terbesar adalah pada STA 0+000 sampai dengan STA 0+800 sebesar 44,75 yang memiliki arti fasilitas drainase dalam kondisi sangat buruk, kerusakan tejadi > 60% dimana saluran tepi mengalami kerusakan, sehingga fasilitas drainase memerlukan pemeliharaan berat atau pembangunan ulang pada seluruh sistem drainase jalan, pada STA 0+800 sampai dengan 1+600 sebesar 13,75 dan pada STA 1+600 sampai dengan 2+900 sebesar 11 memiliki arti fasilitas drainase masih dalam

kondisi sedang, kerusakan yang terjadi mencapai 30%, daerah sekitar perkerasan jalan kadang-kadang tergenang air dan genangan yang terjadi pada permukaan jalan < 30% sehingga fasilitas drainase memerlukan pemeliharaan ringan seperti penggerukan dan pembersihan saluran tepi dan perbaikan tepi saluran.

2. Jenis kendaraan yang paling dominan melintas pada Jalan Raya Cangkring adalah jenis kendaraan 1,1 HP sebanyak 61,19%. Namun karakteristik lalu lintas Jalan Raya Cangkring Sidoarjo yang paling dominan apa bila dilihat dari pengaruh terbesar terhadap kerusakan jalan adalah jenis kendaraan 1,22 truk sebanyak 48,45 %.
3. Tebal struktur perkeraan lentur yang dibutuhkan untuk perbaikan Jalan Raya Cangkring sesuai umur rencana 20 tahun adalah AC WC 5 cm, AC BC 6 cm, AC BC atau AC base 22 cm, CTB 15 cm, dan pondasi agregat kelas A 15 cm. Sementara untuk tebal struktur perkeraan kaku yang dibutuhkan untuk perbaikan Jalan Raya Cangkring Sidoarjo sesuai umur rencana 40 tahun adalah tebal pelat beton 29,5 cm, lapis pondasi LMC 10 cm, dan lapis drainase 15 cm.
4. Biaya konstruksi dan pemeliharaan dengan umur rencana 40 tahun untuk perkerasan lentur adalah sebesar Rp 40.366.466.981 per km dan untuk perkerasan kaku adalah sebesar Rp 14.769.454.149 per km.
5. Ditinjau dari segi biaya paling murah dari total biaya konstruksi dan biaya pemeliharaan perkerasan dipilihlah **Perkerasan Kaku** sebagai jenis perkerasan yang sesuai untuk perbaikan Jalan Raya Cangkring Sidoarjo.

## 5.2 Saran

Hasil penilaian dari Tugas Akhir ini terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk pengembangan lebih lanjut, yaitu :

1. Survei kerusakan jalan lebih baik dilakukan secara rutin untuk mengetahui tingkat kerusakan yang terjadi pada

jalan dan agar penanganan pemeliharaan jalan dapat segera dilakukan.

2. Saluran drainase perlu dilakukan perawatan secara berkala agar tidak terjadi genangan yang mengakibatkan air masuk kedalam celah celah perkasan jalan dan membuat perkasan jalan cepat rusak.
3. Diperlukan data lalu lintas yang sesuai dengan jalan yang ditinjau agar volume yang dihitung sesuai dengan jumlah kendaraan yang melintas.
4. Diperlukan pengujian *california bearing ratio* (CBR) secara langsung di lapangan agar perencanaan tebal perkasan yang dibutuhkan dalam perbaikan jalan sesuai dengan kondisi tanah di lapangan.
5. Diperlukan data HSPK Kabupaten Sidoarjo yang lebih lengkap agar perkiraan rencana anggaran biaya (RAB) sesuai dengan kebutuhan.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## DAFTAR PUSTAKA

- Agah, H. R., & Rarasati, A. D. (2010). *Pemeliharaan dan Perbaikan Konstruksi Jalan Lentur*. Jakarta: PT Mediatama Saptakarya.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Indeks Kemahalan Konstruksi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Daksa, S. T. (2019). *Perencanaan Perbaikan Kerusakan Jalan di Jalan Harun Thohir, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur*. Surabaya: Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Departemen Pekerjaan Umum. (2006). *Pd T-02-2006-B-Perencanaan Sistem Drainase Jalan*. Jakarta.
- Departemen Pekerjaan Umum. (2007). *Faktor-faktor Penyebab Kerusakan Jalan*. Jakarta.
- Departemen Pekerjaan Umum Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia PUSBIN-KPK. (2005). *Modul RDE-08: Rekayasa Lalu Lintas*. Jakarta.
- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga. (1983). *Manual Pemeliharaan Jalan*. Jakarta.
- Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. (2003). *Pd T-14-2003-Perencanaan Perkerasan Jalan Beton Semen*. Jakarta.
- Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. (2004). *Pd T-19-2004-B-Survei Pencacahan Lalu Lintas dengan Cara Manual*. Jakarta.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. (2004). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. (2004). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan*. Jakarta.

- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air . (2019). *Analisa Harga Satuan*. Sidoarjo: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air .
- Direktorat Jenderal Bina Marga. (2014). *Pedoman Kapasitas Jalan Perkotan*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. (2017). *Manual Desain Perkerasan Jalan No.02/M/BM/2017*. Jakarta.
- Direktorat Jendral Binamarga. (2019). *Spesifikasi Umum untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan*. Jakarta.
- Google. (2019, Mei 11). *Google*. Retrieved from Google Earth: <https://earth.google.com/web/>
- Kompas. (2015, Januari 29). *Kompas*. Retrieved from Regional Kompas:  
[https://regional.kompas.com/read/2015/01/29/15544851/  
Kerap.Dilintasi.Kendaraan.Berat.Jalan.di.Sidoarjo.Rusak.  
Berat](https://regional.kompas.com/read/2015/01/29/15544851/Kerap.Dilintasi.Kendaraan.Berat.Jalan.di.Sidoarjo.Rusak.Berat)
- Mochtar, I., & Dirgolaksono. (1990). *Metode Penilaian Kerusakan Jalan di Indonesia*. Surabaya.
- Nugrahaeni, N. A. (2018). Analisis Kondisi Fungsional Jalan dengan PSI dan RCI serta Sisa Umur Perkerasan Jalan. *Studi Kasus: Jalan Batas Kota Wates - Milir*, 15.
- Nurahni, O. (2012). *Perbandingan Konstruksi Perkerasan Lentur dan Perkerasan Kaku serta Analisis Ekonominya pada Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Mojoagung*. Surabaya: Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Nurhudayah. (2009). Studi Genangan Air Terhadap Kerusakan Jalan di Kota Gorontalo. *Simposium XII FSTPT*, 16.
- Prastyanto, C. A. (2018). *Dampak Beban Berlebih (Overloaded) pada Kendaraan Berat terhadap Persamaan Equivalent Axle Load (EAL) pada Perencanaan Perkerasan Jalan berdasarkan Teori Deformasi Permanen (Permanent Deformation)*. . Surabaya.
- Prastyanto, C. A., & Mochtar, I. (2016). *The Effect Of Overloaded Heavy Vehicles On The Values Of Axle Load Distribution*,

- Tire Pressure And Equivalent Axle Load (Case Study: Jenu – Tuban Aterial Road, East Java, Indonesia).* Surabaya.
- Rondi, M. (2016). *Evaluasi Perkerasan Jalan Menurut Metode Bina Marga dan Metode PCI (Pavement Condition Index) Serta Alternatif Penanganannya.* Surakarta: Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Suherman. (2008). *Studi Persamaan Korelasi Antara Ketidakrataan Permukaan Jalan Dengan Indeks Kondisi Jalan Studi Kasus Ruas Jalan Labuan – Cibaliung.* Bandung: Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung .
- Sukirman, S. (1999). *Perkerasan Lentur Jalan Raya.* Bandung: Nova.
- Sukirman, S. (2003). *Beton Aspal Campuran Panas.* Jakarta: Granit.
- Suryawan, A., & Prastowo, M. (2010). *Pekerjaan Tanah dasar dan Drainase Konstruksi Jalan.* Jakarta: PT Mediatama Saptakarya.
- Wicaksono, M. F. (2015). *Analisis Nilai Kondisi Perkerasan Jalan Secara Visual Dengan Metode Bina Marga dan Pavement Condition Index Studi Kasus: Jalan Mastrip (SBY 10+100 - 10+700).* Surabaya : Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya.
- Wicaksono, M. F. (n.d.). *Analisis Nilai Kondisi Perkerasan Jalan Secara Visual Dengan Metode Bina Marga dan Pavement Condition Index Studi Kasus: Jalan Mastrip (SBY 10+100 - 10+700).* Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Ziantono, D. H. (2016). *Analisis Penentuan Prioritas Penanganan Kerusakan Jalan di Kecamatan Krian.* Surabaya: Teknik Sipil Insistut Teknologi Sepuluh Nopember.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 1)

Nama Jalan		:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO										
Segment	:												
RDL	:	3											
Panjang	:	100											
Lebar	:	8											
Luas	:	800											
NK Pavement	:	18	JALAN TIDAK PERLU PERBAIKAN										
NK Drainase	:	36	PERLU PERBAIKAN BERAT										
CONDITION		EXTENT (LUAS)											
			SEVERITY	KERUSAKAN									
			AREA	BANYAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	Persentase	NK	TOTAL NK					
POTHOLE (BERLUBANG)													
			KEDALAMAN >7,5 CM	0	0	0							
			KEDALAMAN 2,5 - 7,5 CM	0	0	0							
			KEDALAMAN < 2,5 CM	1	0,2	0,025	6						
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAPUKAN BUTIRAN)													
			AREA										
			SANGAT BERBINTIK/KASAR	1	30,673	3,834125	6						
			BERBINTIK KECIL	0	0	0							
			BERBINTIK SANGAT KECIL	0	0	0							
ALIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)													
			AREA										
			PECahan PECAH LEPAS	0	0	0							
			PECahan RAPAT/SEMPIT	1	23,8875	2,9859375	4						
			PECahan Sangat Kecil/Garis Rambut	0	0	0							
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBLAS, KERTING, SUNGKUR, MENGEMBANG)													
			AREA										
			PECahan LONGGAR/LEPAS	0	0	0							
			PECahan RAPAT/SEMPTY	0	0	0							
			PECahan Sangat Kecil/Garis Rambut	0	0	0							
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)													
			AREA										
			RETAK/PECAH >1CM	0	0	0							
			RETAK/PECAH 0,5-1CM	0	0	0							
			RETAK/PECAH <0,5CM	0	0	0							
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELENTANG)													
			AREA										
			PECAH >2,5 CM : PENUH	0	0	0							
			PECAH 0,5-2,5 CM : SETENGAH	0	0	0							
			PECAH <0,5 CM : SEBAGIAN	0	0	0							
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)													
			AREA										
			PECAH >2,5 CM	0	0	0							
			PECAH 0,5-2,5 CM	0	0	0							
			PECAH <0,5 CM (TERTUTUP)	0	0	0							
RUTTING (ALUR)													
			AREA										
			KEDALAMAN > 2,5 CM	0	0	0							
			PECAH 0,5-2,5 CM	0	0	0							
			PECAH <0,5 CM	0	0	0							
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LUCIN)													
			AREA										
			TERALU SEDIKIT AGREGAT	0	0	0							
			TERALU BEKAS RODA (HALUS)	1	9,35	1,16875	0,5						
			TAMBALAN KECIL	0	0	0							
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)													
			AREA										
			KONDISI BURUK	1	1,7	0,2125	0,75						
			KONDISI WAJAH/CURUP	1	5,81	0,72625	0,5						
			KONDISI BAGUS	0	0	0							
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLAS/TURUN)													
			AREA										
			KERHLANGAN	0	0	0	0						
			TEPI RETAK DENGAN BERGERIGI	0	0	0	0						
			TEPI RETAK UTUH	1	1,16	0,145	0,25						
DRAINASE													
			TOTAL										
													18
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% luas genangan air banjir di permukaan jalan)		0-10%	10-30%	30-60%	> 60%	NK							
		1	3	6	12	3							
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)		GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR								
		0	3	6	9	9							
OCCURANCE OF INNUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)		NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS								
		0	8	12	24	12							
LAMANYA TERJADI GENANGAN SAMPAI SURUT		< 3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	> 24 JAM								
		1	3	6	12	12							
		8,0138125		TOTAL		36							

## Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 1)

Nama Jalan	:	ALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO						
Segment	:	2						
RQ	:	4						
Panjang	:	100						
Luas	:	1.800						
NK Pavement	:	52,25	JALAN PERLU PERBAIKAN SEDANG					
NK Drainase	:	46	PERLU PERBAIKAN BERAT					
CONDITION		EXTENT (LUAS)	SEVERITY	KERUSAKAN	NK	TOTAL NK		
POTHOLE (BERLULANG)		0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA	BANYAK LUAS (m <sup>2</sup> )	Percentase			
	0	3 6 15 24	KEDALAMAN >5 CM	1 5,9492	0,74865	18		
	0	2 4 10 16	KEDALAMAN 2,5 - 7,5 CM	1 9,145	1,143125	12		
	0	2	KEDALAMAN < 2,5 CM	1 39,22	4,9025	6		36
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELUPAKAN BUTIRAN)		0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA					6
	0	3 6 15 24	SANGAT BERBINTIK/KASAR	1 27,1681	3,3960125	6		
	0	2 4 10 16	BERBINTIK KECIL					
	0	1 2 5 8	BERBINTIK SANGAT KECIL					
ALLIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)		0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA					4
	0	3 6 15 24	PECahan LONGGAR/LEPAS					
	0	2 4 10 16	PECahan RAPAT/SEMPLIT	1 0,295	0,036875	4		
	0	1 2 5 8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUR					
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBLAS, KERITING, SUNGKUR, MENGEOMBANG)		0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA					0
	0	3 6 15 24	PECahan LONGGAR/LEPAS					
	0	2 4 10 16	PECahan RAPAT/SEMPLIT					
	0	1 2 5 8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUR					
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)		0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA					3
	0	3 6 15 24	RETAK/PECAH >1 CM					
	0	2 4 10 16	RETAK/PECAH 0,5 - 1 CM	1 5,13	0,64125	2		
	0	1 2 5 8	RETAK/PECAH < 0,5 CM	1 0,22	0,0275	1		
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MEIUNTANG)		0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA					0
	0	3 6 15 24	PECAH >2,5 CM; PENUH					
	0	2 4 10 16	PECAH 0,5 - 2,5 CM; SETENGAH					
	0	1 2 5 8	PECAH <0,5 CM; SEBAGIAN					
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)		0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA					1
	0	3 6 15 24	PECAH >2,5 CM					
	0	2 4 10 16	PECAH 0,5 - 2,5 CM					
	0	1 2 5 8	PECAH <0,5 CM (TERTUTUP)	1 1,16	0,145	1		
RUTTING (ALUR)		0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA					1
	0	3 6 15 24	KEDALAMAN > 2,5 CM					
	0	2 4 10 16	PECAH 0,5 - 2,5 CM					
	0	1 2 5 8	PECAH < 0,5 CM	1 3,12	0,39	1		
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPHAL/PERMUKAAN LICIN)		0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA					0,75
	0	3 6 15 24	TERLALU SEDIKIT AGREGAT	1 1,56	1,56	0,75		
	0	2 4 10 16	TERLALU BEKAS RODA (HALUS)					
	0	1 2 5 8	TAMBALAN KECIL					
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPHAL)		0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA					0
	0	3 6 15 24	KONDASI BURUK					
	0	2 4 10 16	KONDASI WAAR/CURUP					
	0	1 2 5 8	KONDASI BAGUS					
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLES/TURUN)		0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA					0,5
	0	3 6 15 24	KEHLANGGAN					
	0	2 4 10 16	TEPI RETAK DENGAN BERGERIGI	1 2,96	0,37	0,5		
	0	1 2 5 8	TEPI RETAK UTUH					
							TOTAL	52,25
DRAINASE								
PAVEMENT SURFACE RETENTION (%) luas genangan air banjir di bawah jalan		0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	NK					
	1	3 6 12 1						
CONDITION GERTER AND DRAINS CHANNEL ON SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)		GOOD DARA POOR VERY POOR	OCCASIONALLY	9				
	0	3 6 9	NEVER RARELY ALWAYS					
	0	8 12 24		24				
OCURANCE OF INNUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)		< 3 JAM 3-6 JAM 6-24 JAM > 24 JAM						
	1	3 6 12		12				
LAMANYA TERJADI GENANGAN SAMPAI SURUT								
	7,179275		TOTAL	46				

#### **Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 1)**

Nama Jalan		JALAN RAYA CANGKRING SIDORO								
Segment	Rek	3	4	100	8	800				
NX Pavement	-	50,25	JALAN PERLU PERBAIKAN BERAT							
NX Drainage	-	48	PERLU PERBAIKAN REPAT							
CONDITION	EXTENT (LUAS)	SEVERITY								
POTHOLE (BERULBANG)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	BANYAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	Persentase	NK	TOTAL NK
REVELING/WEATHERING [PELEPASAN/PELAPUKAN BUTIRAN]	3	6	15	24	KEDALAMAN >7,5 CM	1	8,5545	1,0693125	18	30
	2	4	10	16	KEDALAMAN 2,5 - 7,5 CM	1	0,8372	0,10465	12	
	0	1	2	5	KEDALAMAN < 2,5 CM	0	0	0	0	
ALIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECLU/KUITA BUAJA)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					4
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK, AMBALAS, KERITING, SUNGKUR, MENGGEMBANG)	3	6	15	24	PECAHAN LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0	0
	2	4	10	16	PECAHAN RAPAT/SEMPIT	1	7,72	0,965	4	
	0	1	2	5	PECAHAN SANGET KECLU/GARIS RAMBUT	0	0	0	0	
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					0
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELINTANG)	3	6	15	24	RETAK/PECAH >1 CM	0	0	0	0	0
	2	4	10	16	RETAK/PECAH 0,5 - 1 CM	0	0	0	0	
	0	1	2	5	RETAK/PECAH <0,5 CM	0	0	0	0	
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					0
RUTTING (ALUR)	3	6	15	24	PECAH 2,5 CM; PENULUH	0	0	0	0	3
	2	4	10	16	PECAH 0,5 - 2,5 CM	0	0	0	0	
	0	1	2	5	PECAH <0,5 CM (TERTUTUP)	0	0	0	0	
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LICIN)	3	6	15	24	KEDALAMAN > 2,5 CM	1	21,808	2,726	2	3
	2	4	10	16	PECAH 0,5 - 2,5 CM	1	12,342	1,54275	1	
	0	1	2	5	PECAH <0,5 CM	0	0	0	0	
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	3	6	15	24	TERLALU SEDIH AGREGAT					0
	2	4	10	16	TERLALU BESAR RODA (HALUS)					
	0	1	2	5	TAMBALAN KECLU					
EDGE DETERIORATION (TERAMBLING/TURUN)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					0,25
	3	6	15	24	KONDISI BURUK					
	2	4	10	16	KONDISI WAJAR/CUKUP					
DRAINAGE	0	1	2	5	KONDISI BAGUS					0,25
	3	6	15	24	ABFA					
	2	4	10	16	KEHILANGAN					
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% luas genangan air banjir di permukaan jalan)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	TEPI RETAK DENGAN BERGERIGI					0,25
	3	6	15	24	TEPI RETAK UTUH	1	0,68	0,085	0,25	
	2	4	10	16						
TOTAL										50,25
DRAINAGE		0-10%	10-30%	30-60%	>60%	NK				
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)	GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR						
	0	3	6	9	9					
OCCURENCE OF INNODURATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)		NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS					
GENANAN SAMPAI SURUT	0	8	12	24	24					
	<3 JAM	3-5 JAM	6-24 JAM	>24 JAM						
TOTAL		48								

#### **Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 1)**

## Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 1)

Nama Jalan		:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO									
Segment	:	5										
RQ	:	5										
Panjang	:	100										
Lebar	:	8										
Luas	:	800										
NK Pavement	:	75,25	JALAN PERLU PERBAIKAN BERAT									
NK Drainase	:	42	PERLU PERBAIKAN BERAT									
CONDITION		EXTENT (LUAS)	SEVERITY			KERUSAKAN			NK		TOTAL NK	
			0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	BANYAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	Percentase		
POTHOLE (BERLULANG)	0	3	6	15	24		KEDALAMAN >7,5 CM	1	52.4334	6,554175	18	
	0	2	4	10	16		KEDALAMAN 2,5 - 7,5 CM	1	0,33	0,04125	12	36
	0	1	2	5	8		KEDALAMAN <2,5 CM	1	12,96	1,62	6	
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAPEKAN BUTIRAN)	0	3	6	15	24		SANGAT BERBINTIK/KASAR	1	8,3	1,0375	6	
	0	2	4	10	16		BERBINTIK KECIL	1	10,9	1,3625	4	10
	0	1	2	5	8		BERBINTIK SANGAT KECIL					
ALIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)	0	3	6	15	24		PECAHAN LONGGAR/LEPAS	1	3,2	0,4	6	
	0	2	4	10	16		PECAHAN RAPAT/SEMIPIT	1	3,7396	0,46745	4	10
	0	1	2	5	8		PECAHAN SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT					
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBLAS, KERTING, SUNGKUR, MENGEOMBANG)	0	3	6	15	24		PECAHAN LONGGAR/LEPAS	1	7,2	0,9	6	
	0	2	4	10	16		PECAHAN RAPAT/SEMIPIT	1	14,46	1,8075	4	10
	0	1	2	5	8		PECAHAN SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT					
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	0	3	6	15	24		RETAK/PECAH >1 CM	1	13,3592	1,6699	3	
	0	2	4	10	16		RETAK/PECAH 0,5 - 1 CM	1	8,584	1,073	2	5
	0	1	2	5	8		RETAK/PECAH <0,5 CM					
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELINTANG)	0	3	6	15	24		PECAH >2,5 CM : PENUH					3
	0	2	4	10	16		PECAH 0,5 - 2,5 CM : SETENGAH	1	6	6	2	
	0	1	2	5	8		PECAH <0,5 CM : SEBAGIAN	1	7,5	0,9375	1	
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	0	3	6	15	24		PECAH >2,5 CM					0
	0	2	4	10	16		PECAH 0,5 - 2,5 CM					
	0	1	2	5	8		PECAH <0,5 CM : TERTUTUP					
RUTTING (ALUR)	0	3	6	15	24		AREAL					1
	0	2	4	10	16		KEDALAMAN >2,5 CM					
	0	1	2	5	8		PECAH 0,5 - 2,5 CM					
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LUCIN)	0	3	6	15	24		PECAH <0,5 CM	1	11,8755	1,4844375	1	
	0	2	4	10	16		TERLALU SEDIKIT AGREGAT					0
	0	1	2	5	8		TERLALU BEKAS RODA (HALUS)					
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	0	3	6	15	24		TAMBALAN KECIL					0
	0	2	4	10	16		AREAL					
	0	1	2	5	8		KONDISI BURUK					
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLES/TURUN)	0	3	6	15	24		KONDISI WAJAR/CUKUP					0,25
	0	2	4	10	16		KONDISI BAGUS					
	0	1	2	5	8		KEHLANGAN					
DRAINASE			TOTAL				TOTAL					
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% luas genangan air banjir di permukaan jalan)			0-10%	10-30%	30-60%	>60%	NK					75,25
			1	3	6	12	3					
CONDITION GITTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)			GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR						
			0	3	6	9	3					
OCCURENCE OF INUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir/r)			NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS						
			0	8	12	24	24					
<3 JAM			3-6 JAM	6-24 JAM	>24 JAM							
LAMANYA TERJADI GENANGAN SAMPAI SURUT			1	3	6	12	12					
20.07.2625			TOTAL									
							42					

#### **Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 1)**

## Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 1)

Nama Jalan	:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO						
Seksi	:	7						
RQ	:	4						
Panjang	:	100						
Lebar	:	8						
Luas	:	800						
NK Pavement	:	45,25						
NK Drainase	:	46						
CONDITION		EXTENT (LUAS)						
			SEVERITY	KERUSAKAN				
			AREA	BANYAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	Percentase	NK	TOTAL NK
POTHOLE (BERLUBANG)	0	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%			
	3	6	15	24		KEDALAMAN >7,5 CM	1	0,595625
	2	4	10	16		KEDALAMAN 2,5 - 7,5 CM	1	0,028
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAPUKAN BUTIRAN)	0	1	2	5	8	KEDALAMAN < 2,5 CM	1	0,0035
	3	6	15	24		SANGAT BERBANTIK/KASAR		
	2	4	10	16		BERBANTIK KECIL		
ALIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KEUL/UJIT BUAYA)	0	1	2	5	8	BERBANTIK SANGAT KECIL		
	3	6	15	24		AREA		
	2	4	10	16		PECahan LONGGAR/LEPAS		
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBLAS, KERINTING, SUNGKUR, MENGBENGANG)	0	1	2	5	8	PECahan RAPAT/SEMPLIT		
	3	6	15	24		PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT		
	2	4	10	16		AREA		
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	0	1	2	5	8	RETAK/PECAH >1 CM	3	11,22
	3	6	15	24		RETAK/PECAH 0,5 - 1CM	1	4,025
	2	4	10	16		RETAK/PECAH <0,5CM		
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELINTANG)	0	1	2	5	8	PECAH >2,5 CM; PENUH		
	3	6	15	24		PECAH 0,5 - 2,5CM; SETENGAH		
	2	4	10	16		PECAH <0,5 CM; SEBAGIAN		
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK NEMANJANG)	0	1	2	5	8	PECAH >2,5 CM		
	3	6	15	24		PECAH 0,5 - 2,5CM		
	2	4	10	16		PECAH <0,5 CM (TERPUTUS)		
RUTTING (ALUR)	0	1	2	5	8	AREA		
	3	6	15	24		KEDALAMAN > 2,5CM		
	2	4	10	16		PECAH 0,5 - 2,5CM		
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LENCIN)	0	1	2	5	8	PECAH <0,5 CM		
	3	6	15	24		TERALU SEDIKIT AGREGAT		
	2	4	10	16		TERALU BEKAS RODA (HALUS)		
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	0	1	2	5	8	TAMBALAN KECIL		
	3	6	15	24		AREA		
	2	4	10	16		KONDISI WALAR/CUKUP		
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLAS/TURUN)	0	1	2	5	8	KONDISI BAGUS		
	3	6	15	24		KEHLANGAN		
	2	4	10	16		TEPI RETAK DENGAN BERGERIGI		
DRAINAGE	0	1	2	5	8	TEPI RETAK UTUH	1	1,11
								0,25
							TOTAL	45,25
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% luas genangan air banjir di permukaan jalan)	0-10%	10-30%	30-60%	>60%	NK			
	1	3	6	12	1			
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)	GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR	9			
	0	3	6	9				
OCCURANCE OF INNUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)	NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS	24			
	0	8	12	24				
LAMANYA TERJADI GENANGAN SAMPAI SURUT	< 3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	> 24 JAM	12			
	1	3	6	12				
	6,068		TOTAL		46			

## Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 1)

Nama Jalan		:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO									
Sejahtera		:	8									
RQ		:	4									
Panjang		:	100									
Lebar		:	8									
Luas		:	800									
NK Pavement		:	44 JALAN PERLU PERBAIKAN BERAT									
NK Drainase		:	46 PERLU PERBAIKAN BERAT									
CONDITION		EXTENT (LUAS)			SEVERITY			KERUSAKAN				
POTHOLE (BERLUBANG)		NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	BANYAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	Persentase	NK	TOTAL NK
		3	6	15	24		KEDALAMAN>7.5 CM	1	3,8705	0,40380125	18	
		2	4	10	16		KEDALAMAN 2.5 - 7.5 CM	1	7,7225	0,9653125	12	30
		0	1	2	5	8	KEDALAMAN < 2.5 CM					
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAPUKAN BUTIRAN)		NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					4
		3	6	15	24		SANGAT BERBINTIK/KASAR					
		2	4	10	16		BERBINTIK KECIL	1	1,62	0,2025	4	
		0	1	2	5	8	BERBINTIK SANGAT KECIL					
ALIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT/KECIL/KUIT BUAYA)		NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					0
		3	6	15	24		PECahan LONGGAR/LEPAS					
		2	4	10	16		PECahan RAPAT/SEMPLIT					
		0	1	2	5	8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT					
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBALAS, KERTING, SUNGKUR, MENGENGANG)		NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					6
		3	6	15	24		PECahan LONGGAR/LEPAS	1	2,41	0,30125	6	
		2	4	10	16		PECahan RAPAT/SEMPLIT					
		0	1	2	5	8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT					
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)		NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					3
		3	6	15	24		RETAK/PECAH >1 CM	1	2,381	0,297625	3	
		2	4	10	16		RETAK/PECAH 0.5 - 1 CM					
		0	1	2	5	8	RETAK/PECAH <0.5CM					
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELINTANG)		NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					0
		3	6	15	24		PECAH >2.5 CM ; PENUH					
		2	4	10	16		PECAH 0.5 - 2.5 CM ; SETENGAH					
		0	1	2	5	8	PECAH <0.5 CM SEBAGIAN					
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)		NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					1
		3	6	15	24		PECAH >2.5 CM					
		2	4	10	16		PECAH 0.5 - 2.5 CM					
		0	1	2	5	8	PECAH <0.5 CM (TERTUTUP)	1	0,23	0,02875	1	
RUTTING (ALUR)		NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					0
		3	6	15	24		KEDALAMAN > 2.5CM					
		2	4	10	16		PECAH 0.5 - 2.5 CM					
		0	1	2	5	8	PECAH 0.5 CM					
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LUCU)		NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					0
		3	6	15	24		TERLALU SEDIKIT AGREGAT					
		2	4	10	16		TERLALU BEKAS RODA (HALUS)					
		0	1	2	5	8	TAMBALAN KECIL					
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)		NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					0
		3	6	15	24		KONDISI BURUK					
		2	4	10	16		KONDISI WAJAR/CUKUP					
		0	1	2	5	8	KONDISI BAGUS					
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLES/TURUN)		NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					0
		3	6	15	24		KEHILANGAN					
		2	4	10	16		TEPI RETAK DENGAN BERGERIGI					
		0	1	2	5	8	TEPI RETAK UTUH					
DRAINAGE												TOTAL
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% luas genangan air banjir di permukaan jalan)		0-10%	10-30%	30-60%	>60%	NK						44
		1	3	6	12	1						
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)		GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR	9						
		0	3	6	9							
OCCURANCE OF INNUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)		NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS	24						
		0	8	12	24							
LAMANYA TERJADI GENANGAN SAMPAI SURUT		<3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	>24 JAM	12						
		1	3	6	12							
TOTAL												46

#### **Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 1)**

Nama Jalan	:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO						
Segment	:	9						
RQ	:	2						
Parjangan	:	100						
Lebar	:	8						
Luas	:	800						
NK Pavement	:	24						
NN Drameze	:	19						
JALAN PERLU PERBAIKAN RINGAN								
PERLU PEMERIHARAAN SEDANG								
CONDITION								
EXTENT (LUAS)								
POTHOLE (BERULUBANG)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	SEVERITY	KERUSAKAN	NK	TOTAL NK
	0	3	6	15	AREA	BANVAK LUAS (m <sup>2</sup> )	Percentase	
	0	2	4	10	KEDALAMAN >7 CM	0	0	0
	0	1	2	5	KEDALAMAN 2,5 - 7,5 CM	0	0	0
					KEDALAMAN < 2,5 CM	4	0,2125	0,10625
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAPUKAN BUTIRAN)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA			
	0	3	6	15	SANGAT BERBINTIK/KASAR	0	0	0
	0	2	4	10	BERBINTIK KECIL	0	0	0
	0	1	2	5	BERBINTIK SANGAT KECIL	0	0	0
ALIGATOR CRACKING (RETAK RACIK/KULIT BUYA)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA			
	0	3	6	15	PECAHAN LONGGAR/LEPAS	1	5	0,625
	0	2	4	10	PECAHAN RAPAT/SEMPLIT	1	43,4	5,425
	0	1	2	5	PECAHAN SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0
DISTORTION (PERBURUHAN BENTUK : AMBALAS, KERITING, SUNGKUR, MENGGEMBANG)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA			
	0	3	6	15	PECAHAN LONGGAR/LEPAS	0	0	0
	0	2	4	10	PECAHAN RAPAT/SEMPLIT	0	0	0
	0	1	2	5	PECAHAN SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA			
	0	3	6	15	RETAK/PECAH >1CM	1	8,4	1,05
	0	2	4	10	RETAK/PECAH 0,5 - 1CM	0	0	0
	0	1	2	5	RETAK/PECAH <0,5CM	1	7,87	0,98375
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELENTANG)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA			
	0	3	6	15	PECAH >2,5 CM, PENULUH	0	0	0
	0	2	4	10	PECAH 0,5 - 2,5 CM, SETENGAH	0	0	0
	0	1	2	5	PECAH <0,5 CM, SEBAGIAN	0	0	0
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA			
	0	3	6	15	PECAH >2,5 CM	0	0	0
	0	2	4	10	PECAH 0,5 - 2,5 CM	1	5	2
	0	1	2	5	PECAH <0,5 CM (TERTUTUP)	1	3,12	0,39
RUTTING (ALUR)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA			
	0	3	6	15	KEDALAMAN > 2,5CM	0	0	0
	0	2	4	10	PECAH 0,5 - 2,5CM	0	0	0
	0	1	2	5	PECAH <0,5 CM	0	0	0
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LICIN)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA			
	0	3	6	15	TERLALU SEDIKIT AGREGAT	0	0	0
	0	2	4	10	TERLALU BEKAS RODA (HALUS)	0	0	0
	0	1	2	5	TAMBALAN KECIL	0	0	0
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA			
	0	3	6	15	KONDISI BURUK	0	0	0
	0	2	4	10	KONDISI WAJAR/CUKUP	0	0	0
	0	1	2	5	KONDISI BAGUS	0	0	0
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLLES/TURUN)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA			
	0	3	6	15	KEHLANGAN	0	0	0
	0	2	4	10	TEPI RETAK DENGAN BERGERIGI	0	0	0
	0	1	2	5	TEPI RETAK UTUH	0	0	0
DRAINASE			TOTAL					24
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% luas genangan air banjir di permukaan jalan)	0-10%	10-30%	30-60%	>60%	NK			
	1	3	6	12				
CONDITION GETTER DAN CHANNELS DRRAIN CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tegi)	GOOD	MODERATE	POOR	VERY POOR	9			
OCCURRENCE OF INUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)	NEVER	RARELY	OPTIONALLY	ALWAYS				
	0	8	12	24				
LAMANYA TERBUJU GENANGAN SAMPAI SURUT	1	3	6	12	1			
<3 JAM			TOTAL					
3-6 JAM			19					
6-24 JAM								
>24 JAM								
5-14 TGS			TOTAL					
			19					

## **Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 1)**

Nama Jalan	:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO									
Segmen	:	10									
RQ	:	1									
Panjang	:	100									
Lebar	:	8									
Luas	:	800									
NK Pavement	:	11 JALAN TIDAK PERLU PERBAIKAN									
NK Drainage	:	23 PERLU PEMELIHARAAN SEDANG									
<b>CONDITION</b>		<b>EXTENT (LIUAS)</b>			<b>SEVERITY</b>		<b>KERUSAKAN</b>				
		0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	BANYAK	LIUAS (m <sup>2</sup> )	Persentase	NK	TOTAL NK
POTHOLE (BERLULANG)		0	3	6	15	24	KEDALAMAN >7 CM	0	0	0	0
		0	2	4	10	16	KEDALAMAN 2.5 - 7 CM	0	0	0	0
		0	1	2	5	8	KEDALAMAN <2.5 CM	0	0	0	0
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAUKAN BUTIRAN)		0	3	6	15	24	BERBINTIK KECIL	0	0	0	0
		0	2	4	10	16	BERBINTIK SANGAT KECIL	0	0	0	0
ALIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECLU/KULI BUAYA)		0	3	6	15	24	PECahan LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0
		0	2	4	10	16	PECahan RAPAT/SEMPLIT	0	0	0	0
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBALA, KERITING, SUNGU, MENGGAMBANG)		0	1	2	5	8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0	0
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)		0	3	6	15	24	PECahan LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0
		0	2	4	10	16	PECahan RAPAT/SEMPLIT	0	0	0	0
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELUNTANG)		0	1	2	5	8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0	0
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)		0	3	6	15	24	RETAK/PECAH <1 CM	1	30,9	3,8625	3
		0	2	4	10	16	RETAK/PECAH 0.5 - 1 CM	1	8,48	1,06	2
		0	1	2	5	8	RETAK/PECAH >0,5CM	1	34,2	4,275	1
RUTTING (ALUR)		0	3	6	15	24	PECAH <2.5 CM ; PENUH	0	0	0	0
		0	2	4	10	16	PECAH 0.5 - 2.5 CM ;SETENGAH	1	0,4	0,4	2
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LICIN)		0	1	2	5	8	PECAH <0,5 CM;SEBAGIAN	0	0	0	0
BITUMINOUS PATCHING (TABALAN ASPAL)		0	3	6	15	24	PECAH >2.5 CM	0	0	0	0
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBALA/TURUN)		0	2	4	10	16	PECAH 0.5 - 2.5 CM	1	11	1,375	2
		0	1	2	5	8	PECAH <0,5 CM (TERUTUP)	1	3,9	0,4875	1
DRAINAGE		0	3	6	15	24	KEDALAMAN >2,5CM	0	0	0	0
		0	2	4	10	16	KEDALAMAN 2 - 2,5 CM	0	0	0	0
		0	1	2	5	8	KEDALAMAN <2 CM	0	0	0	0
CONDITON GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tegi)		0	3	6	15	24	TERLALU SEDIKIT AGREGAT	0	0	0	0
		0	2	4	10	16	TERLALU BEKAS RODA (HALLUS)	0	0	0	0
		0	1	2	5	8	TAMBALAN KECIL	0	0	0	0
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% luas genangan air banjir di permukaan jalan)		0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					
		1	3	6	12	3					
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tegi)		GOOD	MODARATE	POR	VERY POOR						
		0	3	6	9	9					
OCCURANCE OF INUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)		NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS						
		0	8	12	24	8					
LAMANYA TERJADI GENANGAN SAMPAI SURUT		<3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	>24 JAM						
		1	3	6	12	3					
TOTAL						22					11

#### **Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 1)**

Nama Jalan	:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO								
Seri	:	11								
Panjang	:	1								
Lebar	:	100								
Luas	:	800								
NX Pavement	:	14,25								
NX Drainage	:	13								
JALAN TIDAK PERLU PERBAIKAN										
PERLU PEMELIHARAAN RINGAN										
CONDITION	EXTENT (LUAS)	SEVERITY	KERUSAKAN	NK	TOTAL NK					
POTHOLE (BERULUBANG)	0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA	BANYAK LUAS (m <sup>2</sup> ) Persentase						
	0	3	6	15	24	KEDALAMAN 0,5-7,5 CM	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	KEDALAMAN 2,5-7,5 CM	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	KEDALAMAN >7,5 CM	0	0	0	0
REVELENG/WEATHERING (PELEPASAN/PELAPUKAN BUTIRAN)	0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA							
	0	3	6	15	24	SANGAT BERBINTIK/KASAR	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	BERBINTIK MEDIUM	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	BERBINTIK SANGAT KECIL	0	0	0	0
ALIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULI KUTU)	0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA							
	0	3	6	15	24	PECahan LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECahan RAPAT/SEMPLIT	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0	0
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK) : AMBALAS, KERTING, SUNGKUR, MENGGAMBING)	0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA							
	0	3	6	15	24	PECahan LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECahan RAPAT/SEMPLIT	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0	0
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERLUBUNG)	0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA							
	0	3	6	15	24	RETAK/PECAH <1 CM	1	1,3	0,1625	3
	0	2	4	10	16	RETAK/PECAH 0,5-1 CM	1	2,68	0,335	2
	0	1	2	5	8	RETAK/PECAH >0,5CM	0	0	0	0
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELINTANG)	0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA							
	0	3	6	15	24	PECAH <2,5 CM PENULUH	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECAH 0,5-2,5 CM SETENGAH	1	2,28	0,285	2
	0	1	2	5	8	PECAH <0,5 CM SEBAGIAN	1	3,55	0,44375	1
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA							
	0	3	6	15	24	PECAH >2,5 CM	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECAH 0,5-2,5 CM	1	27,8	3,475	4
	0	1	2	5	8	PECAH <0,5 CM (TERTUTUP)	1	9,12	1,14	2
RUTTING (ALUR)	0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA							
	0	3	6	15	24	KEDALAMAN >2,5 CM	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	TERBALAI BESIK RODA (HAULUS)	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECAH >0,5 CM	0	0	0	0
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN UCIN)	0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA							
	0	3	6	15	24	TERLAU SEDIKIT AGREGAT	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	TERBALAI BEKAS RODA (HAULUS)	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	TAMBALAN KECIL	0	0	0	0
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA							
	0	3	6	15	24	KONDASI WAJAR/CUKUP	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	KONDASI BAGUS	1	22,8	2,85	0,25
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLES/TURUN)	0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA							
	0	3	6	15	24	KERUJINGAN	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	TEPI RETAK DENGAN BERGERIGI	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	TEPI RETAK UTUH	0	0	0	0
DRAINAGE				TOTAL	14,25					
PAVEMENT SURFACE RETENTION (%) : luas genangan air banjir di permukaan jalan)		0-10% 10-30% 30-60% > 60%	NK							
	1	3	6	12	3					
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tegi)		GOOD MODERATE POOR VERY POOR	9							
	0	3	6	9	0					
OCURRENCE OF INUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)		NEVER RARELY OCCASIONALLY ALWAYS								
	0	8	12	24	0					
LAMANYA TERJADI GENANGAN SAMPAI SURUT		<3 JAM 3-6 JAM 6-24 JAM > 24 JAM								
	1	3	6	12	1					
TOTAL		13								

## Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 1)

Nama Jalan	:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO									
Segmen	:	12									
RQ	:	2									
Panjang	:	100									
Lebar	:	8									
Luas	:	800									
NK Pavement	:	6,5	JALAN TIDAK PERLU PERBAIKAN								
NK Drainase	:	11	PERLU PEMELIHARAAN RINGAN								
CONDITION	EXTENT (LUAS)	SEVERITY	KERUSAKAN								
POTHOLE (BERLUBANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	BANYAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	Percentase	NK	TOTAL NK
	0	3	6	15	24	KEDALAMAN >7,5 CM	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	KEDALAMAN 2,5 - 7,5 CM	0	0	0	0	0
0	1	2	5	8	KEDALAMAN < 2,5 CM	0	0	0	0	0	
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAUKAN BUTIRAN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	SANGAT BERBIRUH/KASAR	0	0	0	0
	0	3	6	15	24	BERBIRUH RERAK/KASAR	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	BERBIRUH SANGAT KECIL	0	1	0	0	0
ALIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	PECahan Longgar/Epas	0	0	0	0
	0	3	6	15	24	PECahan Rapat/Sempit	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECahan Sangat Kecil/Garis Rambut	0	0	0	0	0
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBLAS, KERTING, SUNGKUR, MENGEAMBANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	PECahan Longgar/Epas	0	0	0	0
	0	3	6	15	24	PECahan Rapat/Sempit	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECahan Sangat Kecil/Garis Rambut	0	0	0	0	0
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	RETAK/PECAH >1 CM	2	1,68	0,42	3
	0	2	4	10	16	RETAK/PECAH 0,5 - 1 CM	0	0	0	0	3
	0	1	2	5	8	RETAK/PECAH < 0,5 CM	0	0	0	0	0
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELINTANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	PECAH 0,5 - 2,5 CM; PENUH	0	0	0	0
	0	3	6	15	24	PECAH 0,5 - 2,5 CM; SETENGAH	1	10,9	1,3625	2	3
	0	2	4	10	16	PECAH < 0,5 CM; SEBAGIAN	1	2,35	2,35	1	0
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	PECAH >2,5 CM	0	0	0	0
	0	3	6	15	24	PECAH 0,5 - 2,5 CM	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECAH < 0,5 CM (TERTUTUP)	0	1	0	0	0
RUTTING (ALLUR)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	KEDALAMAN >2,5 CM	0	0	0	0
	0	3	6	15	24	KEDALAMAN 2,5 - 5 CM	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	KEDALAMAN < 2,5 CM	0	1	0	0	0
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LUCIN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	TERALU SEDIKIT AGREGAT	0	0	0	0
	0	3	6	15	24	TERALU BEKAS RODA (HALUS)	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	TAMBALAN KECIL	0	1	0	0	0
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	KONDISI BURUK	0	0	0	0
	0	3	6	15	24	KONDISI WAJAR/CUKUP	0	0	0	0	0,5
	0	2	4	10	16	KONDISI BAGUS	1	176	22	0,5	0
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLES/TURUN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	KEHLANGAN	0	0	0	0
	0	3	6	15	24	TEPI RETAK DENGAN BERGERIGI	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	TEPI RETAK UTUH	0	0	0	0	0
DRAINASE											
PAVEMENT SURFACE	0-10%	10-30%	30-60%	>60%	NK						
RETENTION (% luas genangan air banjir di permukaan jalan)	1	3	6	12	1						
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)	GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR							
OCCURANCE OF INUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)	NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS	0						
< 3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	> 24 JAM								
LAMANYA TERJADI GENANGAN SAMPAI SURUT	1	3	6	12	1						
1,7825	TOTAL	11									

#### **Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 1)**

Nama Jalan		JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO					
Segment	:	13	10%-30%	30%-60%	>60%	NK	
RQ	:	2					
Panjang	:	100					
Lebar	:	8					
Lebar	:	800					
Nik Pavement	:	6,25	JALAN TIDAK PERLU PERSIAPAN		PERLU PEMERIHARAAN RINGAN		
NA Drainage	:	11					
CONDITION	EXTENT (LUAS)		SEVERITY		KERUSAKAN		
POTHOLE (BERLUBANG)	NONE	0 - 3	6	15	24	AREA	
	0	2	4	10	16	KEDALAMAN > 7,5 CM	0
	0	1	2	5	8	KEDALAMAN 2,5 - 7,5 CM	0
						KEDALAMAN < 2,5 CM	0
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAPUKAN BUTIRAN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	
	0	3	6	15	24	SANGAT BERBINTIK/KASAR	0
	0	2	4	10	16	BERBINTIK KECIL	0
	0	1	2	5	8	BERBINTIK SANGAT KECIL	0
ALIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KEcil/KULU BAYAT)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	
	0	3	6	15	24	PECahan LONGGAR/LEPAS	0
	0	2	4	10	16	PECahan RAPAT/SEMPIT	0
	0	1	2	5	8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBALA, KERITING, SLUNGKUR, MENGBENGKANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	
	0	3	6	15	24	PECahan LONGGAR/LEPAS	0
	0	2	4	10	16	PECahan RAPAT/SEMPIT	0
	0	1	2	5	8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	
	0	3	6	15	24	RETAK/PECAH >1 CM	1
	0	2	4	10	16	RETAK/PECAH 0,5 - 1 CM	0
	0	1	2	5	8	RETAK/PECAH >0,5 CM	0
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELINTANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	
	0	3	6	15	24	PECAH > 2,5 CM; PENUH	0
	0	2	4	10	16	PECAH 0,5 - 2,5 CM; SETENGAH	1
	0	1	2	5	8	PECAH < 0,5 CM; SEBAGIAN	1
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	
	0	3	6	15	24	PECAH > 2,5 CM	0
	0	2	4	10	16	PECAH 0,5 - 2,5 CM	0
	0	1	2	5	8	PECAH < 0,5 CM (TERTUTUP)	0
RUTTING (ALUR)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	
	0	3	6	15	24	KEDALAMAN > 2,5 CM	0
	0	2	4	10	16	PECAH 0,5 - 2,5 CM	0
	0	1	2	5	8	PECAH < 0,5 CM	0
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LICIN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	
	0	3	6	15	24	TERALU SEDIKIT AGREGAT	0
	0	2	4	10	16	TERALU BEKAS RODA (HALUS)	0
	0	1	2	5	8	TAMBALAN KECIL	0
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	
	0	3	6	15	24	KONDISI BURUK	0
	0	2	4	10	16	KONDISI WAJAR/CUKUP	0
	0	1	2	5	8	KONDISI BAGUS	1
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLES/TURUN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	
	0	3	6	15	24	KEHLANGAN	0
	0	2	4	10	16	TEPI RETAK DENGAN BERGERIGI	0
	0	1	2	5	8	TEPI RETAK UTUH	0
DRAINASE		TOTAL		6,25			
PAVEMENT SURFACE	D-10% 10-30% 30-60% >60%		NK				
	1	3	6	12	1		
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)	GOOD MODERATE POOR		VERY POOR		9		
	0	3	6	9			
OCCURRENCE OF INUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)	NEVER RARELY OCCASIONALLY ALWAYS		24		0		
	0	8	12	24			
LAMANYA TERIADI GENANGAN SAMPAI SURUT	<3 JAM 3-6 JAM 6-24 JAM > 24 JAM		1				
	1	3	6	12			
%		TOTAL		11			

## Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 1)

Nama Jalan	:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO									
Segment	:	14									
RQ	:	1									
Parang	:	100									
Lebar	:	8									
Luas	:	800									
NK Pavement	:	13 JALAN TIDAK PERLU PERBAIKAN									
NK Drainage	:	11 PERLU PEMELIHARAAN RINGAN									
CONDITION	EXTENT (LUAS)	SEVERITY	KERUSAKAN	NK	TOTAL Nk						
POTHOLE (BERLUBANG)	0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA	BANYAK LUAS (m <sup>2</sup> )	Percentase							
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAUKAN BUTIRAN)	0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	SANGAT BERBINTIK/KASAR	0 0 0 0	0 0 0 0	0						
ALIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)	0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	BERBINTIK KECIL	0 0 0 0	0 0 0 0	0						
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBLAS, KERTING, SUNGKUR, MENGEWANG)	0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	BERBINTIK SANGAT KECIL	0 0 0 0	0 0 0 0	0						
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	PECAHAN LONGGAR/LEPAS	0 0 0 0	0 0 0 0	0						
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELINTANG)	0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	PECAHAN RAPAT/SEMIPIT	0 0 0 0	0 0 0 0	0						
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	PECAHAN KECIL/GARS RAMBUT	0 0 0 0	0 0 0 0	0						
RUTTING (ALUR)	0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	RETAK/PECAH <1 CM	1 20,3 2,5375 3	1 10,54 1,3175 2	5						
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LIGON)	0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	RETAK/PECAH 0,5 - 1CM	0 0 0 0	0 0 0 0	0						
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	RETAK/PECAH <0,5 CM	0 0 0 0	0 0 0 0	0						
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLES/TURUN)	0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	TERALU SEDIKIT AGREGAT	0 0 0 0	0 0 0 0	0						
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% luas genangan air banjur di permukaan jalan)	0-10% 10-30% 30-60% >60% NK	TERALU BEKAS RODA (HALUS)	0 0 0 0	0 0 0 0	0						
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)	GOOD MODARATE POOR VERY POOR	TAMBALAN KECIL	0 0 0 0	0 0 0 0	0						
OCCURANCE OF INNUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)	NEVER RARELY OCCASIONLY ALWAYS	KONDISI BURUK	0 0 0 0	0 0 0 0	0						
LAMANYA TERJADI GENANGAN SAMPAI SURUT	<3 JAM 3-6 JAM 6-24 JAM >24 JAM	KONDISI WAJAR/CUKUP	0 0 0 0	0 0 0 0	0						
	1 3 6 12	KONDISI BAGUS	0 0 0 0	0 0 0 0	0						
	0	TOTAL	11		13						

## **Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 1)**

Nama Jalan	:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO									
Segmen	:	15									
RQ	:	1									
Panjang	:	100									
Lebar	:	8									
Luas	:	800									
NX Pavement	:	7									
NX Drainage	:	11									
CONDITION		JALAN TIDAK PERLU PERBAIKAN PERLU PENELIHAIHARA RINGAN									
	EXTENT (LUAS)	SEVERITY	KERUSAKAN								
	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	BANYAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	Persentase	NK	TOTAL NK	
POTHOLE (BERULUBANG)	0	3	6	15	24	KEDALAMAN >7,5 CM	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	KEDALAMAN 2,5 - 7,5 CM	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	KEDALAMAN < 2,5 CM	0	0	0	0	0
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAPUKAN BUTIRAN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					
	0	3	6	15	24	SANGAT BERBINTIK/KASAR	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	BERBITIK KECIL	0	0	0	0	0
ALIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)	0	1	2	5	8	BERBITIK SANGAT KECIL	0	0	0	0	0
	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					
	0	3	6	15	24	PECahan LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0	0
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK: AMBLAS, KRITING, SUNGKUR, MENGENGBANG)	0	2	4	10	16	PECahan RAPAT/SEMPLIT	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0	0	0
	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	0	3	6	15	24	PECahan LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	RETAK/PECAH 0,5 - 1 CM	1	2,44	0,305	2	5
	0	1	2	5	8	RETAK/PECAH >0,5CM	0	0	0	0	0
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELINTANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					
	0	3	6	15	24	PECAH <2,5 CM ; PENUH	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECAH 0,5 - 2,5 CM ; SETENGAH	0	0	0	0	0
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	0	1	2	5	8	PECAH <0,5 CM ; SEBAGIAN	1	0,544	0,068	1	1
	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					
	0	3	6	15	24	PECAH >2,5 CM	0	0	0	0	0
RUTTING (ALUR)	0	2	4	10	16	PECAH 0,5 - 2,5 CM	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECAH <0,5 CM (TERTUTUP)	2	1,76	0,44	1	1
	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					
EXCES ASPHALT (KELEHAN ASPAL/PERMUKAAN LENCIN)	0	3	6	15	24	KEDALAMAN > 2,5 CM	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECAH > 0,5 CM	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECAH > 0,5 CM	0	0	0	0	0
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					
	0	3	6	15	24	TERLAU KECAS AGRESAT	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	TERLAU BEKAS RODA (HALUS)	0	0	0	0	0
EDGE DETERIORATION (TEP AMBLES/TURUN)	0	1	2	5	8	TAMBALAN KECIL	0	0	0	0	0
	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					
	0	3	6	15	24	KONDISI BURUK	0	0	0	0	0
DRAINAGE CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)	0	2	4	10	16	KEHILANGAN	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	KONDISI WAJAR/CUKUP	0	0	0	0	0
	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% luas genangan air banjir di permukaan jalan)	0	10-30%	30-60%	>60%	NK						
	1	3	6	12	1						
	GOOD	MODERATE	POR	VERY POOR							
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)	0	3	6	12	9						
	NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS							
	0	8	12	24	0						
OCCURRENCE OF INUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)	<3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	>24 JAM	1						
	1	3	6	12	1						
	0	0	0	0	0						
LAMANYA TERADI GENANGAN SAMPI SURUT	0	1	2	5	8	TOTAL	11				7
	0	0	0	0	0						
	0	0	0	0	0						

#### **Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 1)**

Nama Jalan	:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO					
Seksi	:	35					
RQ	:	1					
Panjang	:	100					
Lebar	:	8					
Luas	:	800					
NK Pavement	:	3,75	JALAN TIDAK PERLU PERBAIKAN				
NK Drainage	:	11	PERLU PEMERIHARAAN RINGAN				
CONDITION		EXTENT (LUAS)	SEVERITY	KERUSAKAN			TOTAL NK
		0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	BANYAK	LUAS (m <sup>2</sup> )
POTHOLE (BERLUBANG)	NONE	0	3	6	15	24	AREA
	0	2	4	10	16	24	KEDALAMAN >7 CM
	0	1	2	5	8	8	KEDALAMAN 2,5 - 7 CM
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAUKAN BUTIRAN)	NONE	0	3	6	15	24	BERBINTIK KECIL
	0	2	4	10	16	16	SANGAT BERBINTIK/KASAR
	0	1	2	5	8	8	BERBINTIK SANGAT KECIL
ALIGATOR CRACKING (RETAK PADAT KECLU/KULI BUAYA)	NONE	0	3	6	15	24	PECAHAN LONGGAR/LEPAS
	0	2	4	10	16	16	PECAHAN RAPAT/SEMIP
	0	1	2	5	8	8	PECAHAN SANGAT KECLU/GARIS RAMBUT
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK: AMBALAS, KERITING, SLUNGKUNG, MENGEMBANG)	NONE	0	3	6	15	24	AREA
	0	2	4	10	16	16	PECAHAN LONGGAR/LEPAS
	0	1	2	5	8	8	PECAHAN RAPAT/SEMIP
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	NONE	0	3	6	15	24	AREA
	0	2	4	10	16	16	RETAK/PECAH <1 CM
	0	1	2	5	8	8	RETAK/PECAH 0,5 - 1 CM
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELINTANG)	NONE	0	3	6	15	24	AREA
	0	2	4	10	16	16	PECAH <2,5 CM : PENULUH
	0	1	2	5	8	8	PECAH <0,5 CM : SEBAGIAN
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	NONE	0	3	6	15	24	AREA
	0	2	4	10	16	16	PECAH >2,5 CM
	0	1	2	5	8	8	PECAH <0,5 CM (TERTUTUP)
RUTTING (ALLUR)	NONE	0	3	6	15	24	AREA
	0	2	4	10	16	16	KEDALAMAN >2,5CM
	0	1	2	5	8	8	PECAH <0,5 CM
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LICIN)	NONE	0	3	6	15	24	TERLALU SEDIKIT AGREGAT
	0	2	4	10	16	16	TERLALU BEKAS RODA (HALUS)
	0	1	2	5	8	8	TAMBALAN KECIL
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	NONE	0	3	6	15	24	AREA
	0	2	4	10	16	16	KONDISI BURUK
	0	1	2	5	8	8	KONDISI WAJAH/CUKUP
EDGE DETERIORATION (TEM AMBLLES/TURUN)	NONE	0	3	6	15	24	AREA
	0	2	4	10	16	16	KELALANGAN
	0	1	2	5	8	8	TEPI RETAK DENGAN BERGERIGI
<b>DRAINAGE</b>							
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% luas genangan air banjir di permukaan jalan)	0-10%	10-30%	30-60%	>60%	NK		
	1	3	6	12	1		
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tegi)	GOOD	MODERATE	POOR	VERY POOR			
	0	3	6	9	9		
OCCURRENCE OF INUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)	NEVER	RARELY	OCCASIONALLY	ALWAYS			
	0	8	12	24	0		
LAMANYA TERJADI GENANGAN SAMPAI SURUT	<3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	> 24 JAM			
	1	3	6	12	1		
	0				TOTAL	11	3,75

#### **Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 1)**

## Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 1)

Nama Jalan	:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO						
Segmen	:	18						
RQ	:	2						
Panjang	:	100						
Lebar	:	8						
Luas	:	800						
NK Pavement	:	1,75	JALAN TIDAK PERLU PERBAIKAN					
NK Drainase	:	11	PERLU PEMERIHARAAN RINGAN					
CONDITION	EXTENT (LUAS)	SEVERITY	KERUSAKAN					
		AREA	BANYAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	Percentase	NK	TOTAL NK	
POTHOLE (BERLUBANG)	0	0-10%	30%-60%	>60%				
	0	3	6	15	24	KEDALAMAN >7,5 CM	0	0
	0	2	4	10	16	KEDALAMAN 2,5 - 7,5 CM	0	0
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/ELAPUKAN BUTIRAN)	0	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%			
	0	3	6	15	24	SANGAT BERBINIK/KASAR	0	0
	0	2	4	10	16	BERBINIK KECIL	0	0
ALIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)	0	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%			
	0	3	6	15	24	PECAHAN LONGGAR/LEPAS	0	0
	0	2	4	10	16	PECAHAN RAPAT/SEMIPIT	0	0
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBALAS, KERTING, SUNGKUR, MENGEWANGKANG)	0	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%			
	0	3	6	15	24	PECAHAN LONGGAR/LEPAS	0	0
	0	2	4	10	16	PECAHAN RAPAT/SEMIPIT	0	0
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	0	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%			
	0	3	6	15	24	RETAK/PECAH <1 CM	0	0
	0	2	4	10	16	RETAK/PECAH 1,5 - 1,5 CM	0	0
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELINTANG)	0	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%			
	0	3	6	15	24	PECAH >2,5 CM : PENULUH	0	0
	0	2	4	10	16	PECAH 0,5 - 2,5 CM : SETENGAH	0	0
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	0	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%			
	0	3	6	15	24	PECAH >0,5 CM : SEBAGIAN	0	0
	0	2	4	10	16	PECAH >0,5 CM : TERTUTUP	0	0
RUTTING (ALLUR)	0	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%			
	0	3	6	15	24	AREA		
	0	2	4	10	16	KEDALAMAN >2,5 CM	0	0
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LICIN)	0	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%			
	0	3	6	15	24	TERLALU SEDIKIT AGREGAT	0	0
	0	2	4	10	16	TERLALU BEKAS RODA (HALUS)	1	43,5
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	0	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%			
	0	3	6	15	24	KONDISI WAJAR/CEKUP	0	0
	0	2	4	10	16	KONDISI BAGUS	1	69,6
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLLES/TURUN)	0	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%			
	0	3	6	15	24	KEHLANGAN	0	0
	0	2	4	10	16	TEPI RETAK DENGAN BERGERIGI	0	0
	0	1	2	5	8	TEPI RETAK UTUH	0	0
						TOTAL		1,75
DRAINAGE								
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% luas genangan air banjir di permukaan jalan)		0-30%	10-30%	30-60%	>60%	NK		
		1	3	6	12	1		
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)		GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR			
		0	3	6	9	9		
OCCURANCE OF INNUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)		NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS	0		
		0	8	12	24	1		
LAMANYA TERJADI GENANGAN SAMPAI SURUT		<3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	>24 JAM			
		1	3	6	12	1		
		0				11		

#### **Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 1)**

## **Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 1)**

Nama Jalan	:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO							
Semen	:	20							
RQ	:	2							
Panjang	:	100							
Lebar	:	8							
Luas	:	800							
NK Pavement	:	2	JALAN TIDAK PERLU PERBAIKAN						
NK Drainage	:	11	PERLU PEMELIHARAAN RINGAN						
CONDITION		EXTENT (LUAS)		SEVERITY		KERUSAKAN			TOTAL NK
	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	BANYAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	Persentase	NK
POTHOLE (BERLUBANG)	0	3	6	15	KEDALAMAN > 7,5 CM	0	0	0	0
	0	2	4	10	KEDALAMAN 2,5 - 7,5 CM	0	0	0	0
	0	1	2	5	KEDALAMAN < 2,5 CM	0	0	0	0
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAPUKAN BUTIRAN)	None	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA			
	0	3	6	15	SANGAT BERPINTIK/KASAR	0	0	0	0
	0	2	4	10	BERBITIK KECIL	0	0	0	0
ALIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)	0	1	2	5	8	BERBITIK SANGAT KECIL	0	0	0
	None	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA			
	0	3	6	15	24	PECahan LONGGAR/LEPAS	0	0	0
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBALAS, KERITING, SUNGKUR, MENGEMBANG)	0	2	4	10	16	PECahan RAPAT/SEMPLIT	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0
	None	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA			
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	0	3	6	15	24	PECahan LONGGAR/LEPAS	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECahan RAPAT/SEMPLIT	0	0	0
	0	1	2	5	8	RETAK/PECAH >0,5CM	0	0	0
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELENTANG)	None	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA			
	0	3	6	15	24	PECAH >2,5 CM , PENUH	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECAH 0,5 - 2,5 CM ;SETENGAH	0	0	0
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	0	1	2	5	8	PECAH <0,5 CM ;SEBAGIAN	0	0	0
	None	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA			
	0	3	6	15	24	PECAH >2,5 CM	0	0	0
RUTTING (ALUR)	0	2	4	10	16	PECAH 0,5 - 2,5 CM	2	7,65	1,9125
	0	1	2	5	8	PECAH <0,5 CM	0	0	0
	None	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA			
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LICIN)	0	3	6	15	24	KEDALAMAN > 2,5CM	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECAH 0,5 - 2,5 CM	2	7,65	1,9125
	0	1	2	5	8	PECAH <0,5 CM	0	0	0
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	None	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA			
	0	3	6	15	24	TERALAU SEDIH AGREGAT	0	0	0
	0	2	4	10	16	TERALAU BEKAS RODA (HALUS)	0	0	0
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLES/TURUN)	0	1	2	5	8	TAMBAHAN KECIL	0	0	0
	None	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA			
	0	3	6	15	24	KONDIS BURUK	0	0	0
DRAINAGE	0	2	4	10	16	KONDIS WAIAN/CUKUP	0	0	0
	0	1	2	5	8	KONDIS BAGUS	0	0	0
	None	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA			
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% luas genangan air banjir di permukaan jalan)	0-10%	10-30%	30-60%	>60%	NK				
	1	3	6	12	1				
	GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR					
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tegi)	0	3	6	9	9				
OCCURRENCE OF INUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)	NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS	0				
LAMANYA TERADI GENANGAN SAMPAI SURUT	0	8	12	24					
	<3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	>24 JAM					
	1	3	6	12	1				
	0				TOTAL	11			2

## Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 1)

Nama Jalan	:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO									
Seksi	:	21									
RQ	:	2									
Panjang	:	100									
Lebar	:	8									
Luas	:	800									
NK Pavement	:	2	JALAN TIDAK PERLU PERBAIKAN								
NK Drainase	:	11	PERLU PEMERIHAHAN RINGAN								
CONDITION		EXTENT (LUAS)		SEVERITY		KERUSAKAN					
				AREA		BANYAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	Persentase	NK	TOTAL NK	
POTHOLE (BERLUBANG)	0	3	10%	6	15	24			0	0	
	0	2	10%-30%	4	10	16	KEDALAMAN >7.5 CM		0	0	0
	0	1	>60%	2	5	8	KEDALAMAN 2.5 - 7.5 CM		0	0	0
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAPUKAN BUTIRAN)	0	3	0-10%	6	15	24	KEDALAMAN <2.5 CM		0	0	0
	0	2	10%-30%	4	10	16	SANGAT BERBINIK/KASAR		0	0	0
	0	1	>60%	2	5	8	BERBINIK KECIL		0	0	0
ALIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECLIK/KULIT BUAYA)	0	3	0-10%	6	15	24	BERBINIK SANGAT KECIL		0	0	0
	0	2	10%-30%	4	10	16	AREA				
	0	1	>60%	2	5	8	PECAHAN LONGGAR/LEPAS		0	0	0
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBALAS, KERTING, SUNGKUR, MENGEAMBANG)	0	3	0-10%	6	15	24	PECAHAN RAPAT/SEMIPIT		0	0	0
	0	2	10%-30%	4	10	16	PECAHAN SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT		0	0	0
	0	1	>60%	2	5	8	PECAHAN SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT		0	0	0
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TENJUNJUNG)	0	3	0-10%	6	15	24	AREA				
	0	2	10%-30%	4	10	16	RETAK/PECAH >1 CM		0	0	0
	0	1	>60%	2	5	8	RETAK/PECAH 0.5-1 CM		0	0	0
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELINTANG)	0	3	0-10%	6	15	24	RETAK/PECAH <0.5 CM		0	0	0
	0	2	10%-30%	4	10	16	AREA				
	0	1	>60%	2	5	8	PECAH >2.5 CM : PENULUH		0	0	0
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	0	3	0-10%	6	15	24	PECAH >2.5 CM : SETENGAH		0	0	0
	0	2	10%-30%	4	10	16	PECAH <0.5 CM : SEBAGIAN		0	0	0
	0	1	>60%	2	5	8	PECAH <0.5 CM : TERTITIP		0	0	0
RUTTING (ALLUR)	0	3	0-10%	6	15	24	AREA				
	0	2	10%-30%	4	10	16	KEDALAMAN >2.5CM		0	0	0
	0	1	>60%	2	5	8	PECAH 0.5-2.5CM		2	56,85	14,2125
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LICIN)	0	3	0-10%	6	15	24	PECAH <0.5 CM		0	0	0
	0	2	10%-30%	4	10	16	TERALU SEDIKIT AGREGAT		0	0	0
	0	1	>60%	2	5	8	TERALU BEKAS RODA (HALUS)		0	0	0
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	0	3	0-10%	6	15	24	TAMBALAN KECIL		0	0	0
	0	2	10%-30%	4	10	16	AREA				
	0	1	>60%	2	5	8	KONDISI BURUK		0	0	0
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLES/TURUN)	0	3	0-10%	6	15	24	KONDISI WAJAR/CURUP		0	0	0
	0	2	10%-30%	4	10	16	KONDISI BAGUS		0	0	0
	0	1	>60%	2	5	8	AREA				
DRAINASE											
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% luas genangan air banjir di permukaan jalan)	0-10%	10-30%	30-60%	> 60%	NK						
	1	3	6	12	1						
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)	GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR							
	0	3	6	9	9						
					0						
OCCURANCE OF INNUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)	NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS							
	0	8	12	24	0						
LAMANYA TERADI GENANGAN SAMPAI SURUT	<3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	>24 JAM							
	1	3	6	12	1						
TOTAL					11						
TOTAL					2						

#### **Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 1)**

Nama Jalan	:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO								
Segment	:	22								
RQ	:	2								
Panjang	:	100								
Lebar	:	8								
Luas	:	800								
NK Pavemen	:	8								
NK Drainase	:	11								
CONDITION	EXTENT (LUAS)	SEVERITY	KERUSAKAN							
	10%-30%	30%-60%	>60%	NK	TOTAL NK					
POTHOLE (BERULUBANG)	0-30%	6	15	24	AREA	BANYAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	Persentase		
	0	3	6	15	KEDALAMAN > 7.5 CM	0	0	0	0	
	0	2	4	10	KEDALAMAN 2.5 - 7.5 CM	0	0	0	0	
	0	1	2	5	KEDALAMAN < 2.5 CM	1	0.03	0.00375	6	
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAPUKAN BUTIRAN)	0-30%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA				0	
	0	3	6	15	SANGAT BERBINTIK/KASAR	0	0	0	0	
	0	2	4	10	BERBINTIK KECIL	0	0	0	0	
	0	1	2	5	BERBINTIK SANGAT KECIL	0	0	0	0	
ALIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)	0-30%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA				0	
	0	3	6	15	PECAHAN LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0	
	0	2	4	10	PECAHAN RAPAT/SEMPLIT	0	0	0	0	
	0	1	2	5	PECAHAN SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0	0	
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK: AMBLAS, KERTING, SUNGKUR, MENGBENGKAK)	0-30%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA				0	
	0	3	6	15	PECAHAN LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0	
	0	2	4	10	PECAHAN RAPAT/SEMPLIT	0	0	0	0	
	0	1	2	5	PECAHAN SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0	0	
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	0-30%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA				0	
	0	3	6	15	RETAK/PECAH >1 CM	0	0	0	0	
	0	2	4	10	RETAK/PECAH 0.5 - 1 CM	0	0	0	0	
	0	1	2	5	RETAK/PECAH <0.5 CM	0	0	0	0	
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELINTANG)	0-30%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA				1	
	0	3	6	15	PECAH 2-5 CM : PENUH	0	0	0	0	
	0	2	4	10	PECAH 0.5 - 2.5 CM : SETENGAH	0	0	0	0	
	0	1	2	5	PECAH <0.5 CM : SEBAGIAN	1	0.12	0.015	1	
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	0-30%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA				1	
	0	3	6	15	PECAH >2.5 CM	0	0	0	0	
	0	2	4	10	PECAH 0.5 - 2.5 CM	0	0	0	0	
	0	1	2	5	PECAH <0.5 CM (TERUTUP)	1	5.76	0.72	1	
RLITTING (ALLUR)	0-30%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA				0	
	0	3	6	15	KEDALAMAN > 2.5CM	0	0	0	0	
	0	2	4	10	PECAH 0.5 - 2.5 CM	0	0	0	0	
	0	1	2	5	PECAH <0.5 CM	0	0	0	0	
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LICIN)	0-30%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA				0	
	0	3	6	15	TERLALU SEDIKIT AGREGAT	0	0	0	0	
	0	2	4	10	TERLALU BEKAS RODA (HALUS)	0	0	0	0	
	0	1	2	5	TAMBALAN KECIL	0	0	0	0	
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	0-30%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA				0	
	0	3	6	15	KONDISI BURUK	0	0	0	0	
	0	2	4	10	KONDISI WAJAH/CUKUP	0	0	0	0	
	0	1	2	5	KONDISI BAGUS	0	0	0	0	
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLAS/TURUN)	0-30%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA				0	
	0	3	6	15	KELANGSUNGAN	0	0	0	0	
	0	2	4	10	TEPI RETAK/DENGAN BERGERIGI	0	0	0	0	
	0	1	2	5	TEPI RETAK UTUH	0	0	0	0	
DRAINASE									TOTAL	8
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% luas genangan air/banjir di permukaan jalan)	0-10%	10-30%	30-60%	>60%	NK					
	1	3	6	12	1					
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)	GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR						
	0	3	6	9	9					
OCCURRENCE OF INUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)	NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS						
	0	8	12	24	0					
LAMANYA TERJADI GENANGAN SAMPU SURUT	<3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	>24 JAM	1					
	1	3	6	12	1					

#### **Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 1)**

Nama Jalan	:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO									
RQ	:	1									
Panjang	:	100									
Lebar	:	8									
Luas	:	800									
NK Pavement	:	1,25	JALAN TIDAK PERLU PERBAIKAN								
NK Drainase	:	11	PERLU PEMELIHARAAN RINGAN								
CONDITION		EXTENT (LUAS)		SEVERITY		KERUSAKAN					TOTAL NK
		0-30%	30%-30%	30%-60%	>60%	AREA	BANYAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	Persentase	NK	
POTHOLE (BERULUBANG)	0	3	6	15	24	KEDALAMAN > 7,5 CM	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	KEDALAMAN 2,5 - 7,5 CM	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	KEDALAMAN < 2,5 CM	0	0	0	0	0
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAPUKAN BUTIRAN)	0	3	6	15	24	SANGAT BERBINTIK/KASAR	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	BERBINTIK KECIL	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	BERBINTIK SANGAT KECIL	0	0	0	0	0
ALIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)	0	3	6	15	24	PECahan LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECahan RAPAT/SEMFI	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECahan SANGAT LURAH/GARIS RAMBUT	0	0	0	0	0
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK) AMBLAS, KERTING, SUNGIK, MENGENGBANG	0	3	6	15	24	PECahan LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECahan RAPAT/SEMFI	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0	0	0
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	0	3	6	15	24	AREA					0
	0	2	4	10	16	RETAK/PECAH > 1 CM	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	RETAK/PECAH < 0,5 CM	0	0	0	0	0
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELINTANG)	0	3	6	15	24	PECah < 2,5 CM ; PENUH	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECah 0,5 - 2,5 CM ; SETENGAH	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECah < 0,5 CM ; SEBAGIAN	1	21,06	2,6325	1	1
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	0	3	6	15	24	PECah < 2,5 CM ; PENUH	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECah 0,5 - 2,5 CM	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECah < 0,5 CM (TERTUTUP)	0	0	0	0	0
RUTTING (ALUR)	0	3	6	15	24	AREA					0
	0	2	4	10	16	KEDALAMAN > 2,5CM	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECah < 0,5 CM	0	0	0	0	0
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LICIN)	0	3	6	15	24	TERALAU LEDEH/KIT AGREGAT	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	TERALAU BEKAS RODA (HALLUS)	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	TAMBALAN KECIL	0	0	0	0	0
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	0	3	6	15	24	AREA					0
	0	2	4	10	16	KONDISI BURUK	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	KONDISI WAJAR/UKUP	0	0	0	0	0
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLAS/TURUN)	0	3	6	15	24	KONDISI BAGUS	1	72,8	9,1	0,25	0,25
	0	2	4	10	16	KEHILANGAN	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	TEPI RETAK DENGAN BERGERIGI	0	0	0	0	0
DRAINASE											TOTAL 1,25
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% luas genangan air banjir di permukaan jalan)	0-10%	10-30%	30-60%	>60%	NK						
	1	3	6	12	1						
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kolidan saluran tegi)	GOOD	MODERATE	POOR	VERY POOR							
	0	3	6	9	9						
OCCURRENCE OF INUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)	NEVER	RARELY	OPTIONALLY	ALWAYS							
	0	8	12	24	0						
LAMANYA TERJADI GENANGAN SAMPAI SURUT	< 3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	> 24 JAM							
	1	3	6	12	1						
0						TOTAL	11				

#### **Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 1)**

## Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 1)

Nama Jalan		:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO												
Segmen	:	25													
RQ	:	2													
Panjang	:	100													
Lebar	:	8													
Luas	:	800													
NK Pavement	:	8	JALAN TIDAK PERLU PERBAIKAN												
NK Drainase	:	11	PERLU PEMERHAWARA RINGAN												
CONDITION	EXTENT (LUAS)			SEVERITY			KERUSAKAN			NK	TOTAL NK				
		0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA		BANYAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	Percentase					
POTHOLE (BERLUBANG)		0	3	6	15	24	KEDALAMAN >7,5 CM	0	0	0	0				
		0	2	4	10	16	KEDALAMAN 2,5 - 7,5 CM	0	0	0	0			6	
		0	1	2	5	8	KEDALAMAN <2,5 CM	1	0,06	0,0075	6				
REVELING/WEEATHERING (PELEPASAN/PELAPUKAN BUTIRAN)		0	3	6	15	24	AREA							0	
		0	2	4	10	16	SANGAT BERBINIK/KASAR	0	0	0	0				
		0	1	2	5	8	BERBINIK KECIL	0	0	0	0				
ALIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)		0	3	6	15	24	AREA							0	
		0	2	4	10	16	PECahan LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0				
		0	1	2	5	8	PECahan RAPAT/SEMPLIT	0	0	0	0				
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBLAS, KERTING, SUNGKUP MENGEMBANG)		0	3	6	15	24	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0	0			0	
		0	2	4	10	16	AREA							0	
BLOCK CRACKING (RETAK SAING TERHUBUNG)		0	3	6	15	24	RETAK/PECAH >1 CM	0	0	0	0			0	
		0	2	4	10	16	RETAK/PECAH 0,5 - 1 CM	0	0	0	0				
		0	1	2	5	8	RETAK/PECAH <0,5 CM	0	0	0	0				
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MEIUNTANG)		0	3	6	15	24	AREA							1	
		0	2	4	10	16	PECAH >2,5 CM ; PENUH	0	0	0	0				
		0	1	2	5	8	PECAH 0,5 - 2,5 CM ; SETENGAH	0	0	0	0				
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)		0	3	6	15	24	PECAH <0,5 CM ; SEBAGIAN	1	22,16	2,77	1			1	
		0	2	4	10	16	AREA								
		0	1	2	5	8	PECAH >0,5 CM (TERTUTUP)	1	2,04	0,255	1				
RUTTING (ALUR)		0	3	6	15	24	AREA							0	
		0	2	4	10	16	KEDALAMAN > 2,5CM	0	0	0	0				
		0	1	2	5	8	PECAH 0,5 - 2,5CM	0	0	0	0				
		0	1	2	5	8	PECAH <0,5 CM	0	0	0	0				
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LICIN)		0	3	6	15	24	AREA							0	
		0	2	4	10	16	TERLALU SEDIKIT AGREGAT	0	0	0	0				
		0	1	2	5	8	TERLALU REKAS RODA (HALUS)	0	0	0	0				
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)		0	3	6	15	24	TAMBALAN KECIL	0	0	0	0			0	
		0	2	4	10	16	AREA							0	
		0	1	2	5	8	KONDISI BURUK	0	0	0	0				
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLES/TURUN)		0	3	6	15	24	KONDISI WAJAR/CUKUP	0	0	0	0				
		0	2	4	10	16	KONDISI BAGUS	0	0	0	0				
		0	1	2	5	8	AREA								
DRAINAGE														TOTAL	8
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% luas genangan air banjir di permukaan jalan)		0-10%	10-30%	30-60%	>60%	NK									
		1	3	6	12	1									
CONDITION GITTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)		GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR	9									
OCCURANCE OF INNODATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)		NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS	0									
		0	8	12	24	1									
LAMANYA TERJADI GENANGAN SAMPAI SURUT		< 3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	> 24 JAM	1									
		1	3	6	12	1									
		0,0075	TOTAL			11									

## Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 1)

Nama Jalan		:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO									
Segment	:	26										
RQ	:	2										
Panjang	:	100										
Lebar	:	8										
Luas	:	800										
NK Pavement	:	24	JALAN PERLU PERBAIKAN RINGAN									
NK Drainase	:	11	PERLU PEMELIHARAAN RINGAN									
CONDITION		EXTENT (LUAS)					SEVERITY					
POTHOLE (BERLUBANG)	0	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%		AREA	BANYAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	Percentase	NK	TOTAL NK
	0	3	6	15	24		KEDALAMAN >7,5CM	2	0,02	0,005	12	12
	0	2	4	10	16		KEDALAMAN 2,5-7,5 CM	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8		KEDALAMAN <2,5 CM	0	0	0	0	0
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAPUKAN BUTIRAN)	0	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%		AREA	SANGAT BERBINIK/KASAR	0	0	0	0
	0	3	6	15	24		BERBINIK KECIL	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16		BERBINIK SANGAT KECIL	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8		PECAHAN SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0	0	0
AGITATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)	0	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%		AREA	PECAHAN LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0
	0	3	6	15	24		PECAHAN RAPAT/SEMPLIT	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16		PECAHAN SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	1	0,2826	0,035325	2	2
	0	1	2	5	8		PECAHAN SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0	0	0
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBLAS, KERINTING, SUNGGUR, MENGEOMBANG)	0	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%		AREA	PECAHAN LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0
	0	3	6	15	24		PECAHAN RAPAT/SEMPLIT	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16		PECAHAN SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	1	0,2826	0,035325	2	2
	0	1	2	5	8		PECAHAN SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0	0	0
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	0	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%		AREA	RETAK/PECAH >1 CM	1	0,6	0,075	3
	0	3	6	15	24		RETAK/PECAH 0,5 -1 CM	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16		RETAK/PECAH <0,5 CM	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8		RETAK/PECAH <0,5 CM	0	0	0	0	0
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELINTANG)	0	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%		AREA	PECAH >2,5 CM; PENULUH	1	13,56	1,695	3
	0	3	6	15	24		PECAH 0,5 - 2,5 CM; SETENGAH	1	4,81	0,60125	2	
	0	2	4	10	16		PECAH <0,5 CM; SEBAGIAN	1	5,611	0,701375	1	
	0	1	2	5	8		PECAH <0,5 CM (TERTUTUP)	1	7,95	0,99375	1	
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	0	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%		AREA	PECAH 2,5 CM	0	0	0	0
	0	3	6	15	24		PECAH 0,5 - 2,5 CM	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16		PECAH <0,5 CM	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8		PECAH <0,5 CM (TERTUTUP)	1	7,95	0,99375	1	
RUTTING (ALUR)	0	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%		AREA	KEDALAMAN >2,5CM	0	0	0	0
	0	3	6	15	24		KEDALAMAN <2,5CM	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16		KEDALAMAN <0,5 CM	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8		KEDALAMAN <0,5 CM	0	0	0	0	0
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LUCIN)	0	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%		AREA	TERLALU SEDIKIT AGREGAT	0	0	0	0
	0	3	6	15	24		TERLALU BEKAS RODA (HALUS)	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16		TAMBALAN KECIL	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8		TAMBALAN KECIL	0	0	0	0	0
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	0	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%		AREA	KONDISI BURUK	0	0	0	0
	0	3	6	15	24		KONDISI WAJAR/CUKUP	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16		KONDISI BAGUS	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8		KONDISI BAGUS	0	0	0	0	0
EDGE DEGENERATION (TEPI AMBLAS/TURUN)	0	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%		AREA	KEHLANGAN	0	0	0	0
	0	3	6	15	24		TEPI RETAK DENGAN BERGERIGI	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16		TEPI RETAK UTUH	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8		TEPI RETAK UTUH	0	0	0	0	0
DRAINAGE												
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% luas genangan air banjir di permukaan jalan)	0-10%	10-30%	30-60%	>60%	NK							
	1	3	6	12	1							
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)	GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR	9							
	0	3	6	9	9							
OCCURANCE OF INNODATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)	NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS	0							
	0	8	12	24	0							
LAMANYA TERJADI GENANGAN SAMPAI SURUT	< 3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	> 24 JAM	1							
	1	3	6	12	1							
TOTAL												
0,040325												
TOTAL												
11												
24												

## Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 1)

Nama Jalan		JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO					
Segmen	:	27					
RQ	:	1					
Panjang	:	100					
Lebar	:	8					
Luas	:	800					
NK Pavement	:	1			JALAN TIDAK PERLU PERBAIKAN		
NK Drainase	:	11			PERLU PEMELIHARAAN RINGAN		
CONDITION		EXTENT (LUAS)			SEVERITY		KERUSAKAN
		0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	BANYAK LUAS (m <sup>2</sup> )
POTHOLE (BERLUBANG)		0	3	6	15	24	KEDALAMAN >7,5 CM
		0	2	4	10	16	KEDALAMAN <7,5 CM
		0	1	2	5	8	KEDALAMAN 7,5 CM
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAPUKAN BUTIRAN)		0	3	6	15	24	SANGAT BERBINTIK/KASAR
		0	2	4	10	16	BERBINTIK KECIL
		0	1	2	5	8	BERBINTIK SANGAT KECIL
ALLIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)		0	3	6	15	24	PECahan Sangat Kecil/Garis Rambut
		0	2	4	10	16	PECahan Rapat/Sempit
		0	1	2	5	8	PECahan Sangat Kecil/Garis Rambut
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBLAS, KERITING, SUNGKUR, MENGBENGKANG)		0	3	6	15	24	PECahan Longgar/Lepas
		0	2	4	10	16	PECahan Rapat/Sempit
		0	1	2	5	8	PECahan Sangat Kecil/Garis Rambut
BLOCK CRACKING (RETAK SAING TERHUBUNG)		0	3	6	15	24	RETAK/PECah >1 CM
		0	2	4	10	16	RETAK/PECah 0,5 - 1 CM
		0	1	2	5	8	RETAK/PECah <0,5 CM
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELINTANG)		0	3	6	15	24	PECah >2,5 CM : PENJUH
		0	2	4	10	16	PECah 0,5 - 2,5 CM : SETENGAH
		0	1	2	5	8	PECah <0,5 CM : SEBAGIAN
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)		0	3	6	15	24	PECah >2,5 CM
		0	2	4	10	16	PECah 0,5 - 2,5 CM
		0	1	2	5	8	PECah <0,5 CM (TERTUTUP)
RUTTING (ALUR)		0	3	6	15	24	AREA
		0	2	4	10	16	KEDALAMAN > 2,5 CM
		0	1	2	5	8	PECah 0,5 - 2,5 CM
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPALI/PERMUKAAN LUCIN)		0	3	6	15	24	PECah < 0,5 CM
		0	2	4	10	16	TERALAU BEKAS RODA (HALUS)
		0	1	2	5	8	TAMBALAN KECIL
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)		0	3	6	15	24	TERALAU SEDIKIT AGREGAT
		0	2	4	10	16	TERALAU BEKAS RODA (HALUS)
		0	1	2	5	8	KONDISI BURUK
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLES/TURUN)		0	3	6	15	24	KONDISI WAJAR/CUKUP
		0	2	4	10	16	KONDISI BAGUS
		0	1	2	5	8	KEHLINGAN
		DRAINASE			TEPI RETAK DENGAN BERGERIGI		
PAVEMENT SURFACE RETENTION (%luas genangan air banjir di permukaan jalan)		0-10%	10-30%	30-60%	> 60%	NK	
		1	3	6	12	1	
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)		GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR		
		0	3	6	9	9	
OCCURANCE OF INNUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)		NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS		
		0	8	12	24	0	
LAMANYA TERJADI GENANGAN SAMPAI SURUT		<3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	>24 JAM		
		1	3	6	12	1	
		0	1	2	5	8	TEPI RETAK UTUH
		TOTAL			11	TOTAL	

#### **Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 1)**

Nama Jalan	:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO						
Seksi	:	26						
no	:	1						
Panjang	:	100						
Lebar	:	8						
Luas	:	800						
NK Pavement	:	14	JALAN TIDAK PERLU PERBAIKAN					
NK Drainase	:	11	PERLU PEMELIHARAAN RINGAN					
CONDITION		EXTENT (LUAS)	SEVERITY		KERUSAKAN			
POTHOLE (BERLUBANG)		0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA	BANYAK LUAS (m2)	%	NK	TOTAL NK	
	0	3	6	15	24	KEDALAMAN >7.5 CM	0	0
	0	2	4	10	16	KEDALAMAN 2.5 - 7.5 CM	1	0.06
	0	1	2	5	8	KEDALAMAN < 2.5 CM	0	0
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAPUKAN BUTIRAN)		0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA	SANGAT BERBINTIK/KASAR	0	0	0	0
	0	3	6	15	24	BERBINTIK KECIL	0	0
	0	2	4	10	16	BERBINTIK SANGAT KECIL	0	0
ALIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KUIU BAYAT)		0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA	PECAHAN SANGAT LEPAS	0	0	0	0
	0	3	6	15	24	PECAHAN RAPAT/SEMPIT	0	0
	0	2	4	10	16	PECAHAN RAPAT/SEMIPIT	0	0
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBALAS, KERTING, SUNGKUR, MENGEGBANG)		0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA	PECAHAN SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0	0
	0	3	6	15	24	PECAHAN LONGGAR/LEPAS	0	0
	0	2	4	10	16	PECAHAN RAPAT/SEMPIT	0	0
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)		0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA	PECAHAN SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0	0
	0	3	6	15	24	RETAK/PECAH >1 CM	0	0
	0	2	4	10	16	RETAK/PECAH 0.5 - 1 CM	1	0.36
	0	1	2	5	8	RETAK/PECAH <0.5CM	0	0
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELEINTANG)		0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA	PECAH >2.5 CM ; PENJUH	0	0	0	0
	0	3	6	15	24	PECAH 0.5 - 2.5 CM ; SETENGAH	0	0
	0	2	4	10	16	PECAH <0.5 CM ; SEBAGIAN	0	0
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)		0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA	PECAH >2.5 CM	0	0	0	0
	0	3	6	15	24	PECAH 0.5 - 2.5 CM	0	0
	0	2	4	10	16	PECAH <0.5 CM (TERUTUP)	0	0
RUTTING (ALUR)		0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA	KEDALAMAN >2.5CM	0	0	0	0
	0	3	6	15	24	PECAH 0 - 2.5 CM	0	0
	0	2	4	10	16	PECAH <0.5 CM	0	0
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LICIN)		0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA	TERALU SEDIKIT AGREGAT	0	0	0	0
	0	3	6	15	24	TERALU BEKAS RODA (HALUS)	0	0
	0	2	4	10	16	TAMBALAN KECIL	0	0
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)		0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA	KONDISI BURUK	0	0	0	0
	0	3	6	15	24	KONDISI WAJAR/CUKUP	0	0
	0	2	4	10	16	KONDISI BAGUS	0	0
EDGE DEGRADATION (TEPI AMBALAS/TURUN)		0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA	KEHLANGGAN	0	0	0	0
	0	3	6	15	24	TEPI RETAK DENGAN BERGERIGI	0	0
	0	2	4	10	16	TEPI RETAK UTUH	0	0
DRAINASE							TOTAL	14
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% lusen genangan air banjir di permukaan jalan)		0-10% 10-30% 30-60% >60%	NK					
	1	3	6	12	1			
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)		GOOD MODARATE POOR	VERY POOR	9				
	0	3	6	9				
OCCURRENCE OF INNUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)		NEVER RARELY OCCASIONALLY	ALWAYS	0				
	0	8	12	24				
LAMANYA TERJADI GENANGAN SAMPAI SURUT		<3 JAM 3-6 JAM 6-24 JAM >24 JAM		1				
	1	3	6	12				
0.0075		TOTAL		11				

## Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 1)

Nama Jalan	:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO						
Segmen	:	29						
RQ	:	1						
Panjang	:	100						
Lebar	:	8						
Luas	:	800						
NK Pavement	:	1	JALAN TIDAK PERLU PERBAIKAN					
NK Drainase	:	11	PERLU PEMELIHARAAN RINGAN					
CONDITION	EXTENT (LUAS)	SEVERITY	KERUSAKAN	BANYAK	LUAS (m2)	%	NK	TOTAL NK
POTHOLE (BERLUBANG)	NONE 0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA					
	0 3	6 15 24	KEDALAMAN >7,5 CM	0	0	0	0	
	0 2	4 10 16	KEDALAMAN 2,5 - 7,5 CM	0	0	0	0	0
	0 1	2 5 8	KEDALAMAN < 2,5 CM	0	0	0	0	
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAPUKAN BUTIRAN)	NONE 0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA					
	0 3	6 15 24	SANGAT BERBINTIK/KASAR	0	0	0	0	
	0 2	4 10 16	BERBINTIK KECIL	0	0	0	0	0
	0 1	2 5 8	BERBINTIK SANGAT KECIL	0	0	0	0	
ALLIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)	NONE 0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA					
	0 3	6 15 24	PECACAH LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0	
	0 2	4 10 16	PECACAH RAPAT/SEMPLIT	0	0	0	0	0
	0 1	2 5 8	PECACAH SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0	0	
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBLAS, KERITING, SUNGKUR, MENGENGBANG)	NONE 0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA					
	0 3	6 15 24	PECACAH LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0	
	0 2	4 10 16	PECACAH RAPAT/SEMPLIT	0	0	0	0	0
	0 1	2 5 8	PECACAH SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0	0	
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	NONE 0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA					
	0 3	6 15 24	RETAK/PECAH >1 CM	0	0	0	0	
	0 2	4 10 16	RETAK/PECAH 0,5 - 1 CM	0	0	0	0	1
	0 1	2 5 8	RETAK/PECAH <0,5CM	1	0,4	0,05	1	
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELINTANG)	NONE 0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA					
	0 3	6 15 24	PECAH >2,5 CM ; PENUH	0	0	0	0	
	0 2	4 10 16	PECAH 0,5 - 2,5 CM ; SETENGAH	0	0	0	0	0
	0 1	2 5 8	PECAH < 0,5 CM ; SEBAGIAN	0	0	0	0	
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	NONE 0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA					
	0 3	6 15 24	PECAH >2,5 CM	0	0	0	0	
	0 2	4 10 16	PECAH 0,5 - 2,5 CM	0	0	0	0	0
	0 1	2 5 8	PECAH < 0,5 CM (TERTUTUP)	0	0	0	0	
RUTTING (ALLUR)	NONE 0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA					
	0 3	6 15 24	KEDALAMAN > 2,5 CM	0	0	0	0	
	0 2	4 10 16	PECAH 0,5 - 2,5 CM	0	0	0	0	0
	0 1	2 5 8	PECAH < 0,5 CM	0	0	0	0	
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LICIN)	NONE 0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA					
	0 3	6 15 24	TERLALU SEDIKIT AGREGAT	0	0	0	0	
	0 2	4 10 16	TERLALU BEKAS RODA (HALUS)	0	0	0	0	0
	0 1	2 5 8	TAMBALAN KECIL	0	0	0	0	
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	NONE 0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA					
	0 3	6 15 24	KONDISI BURUK	0	0	0	0	
	0 2	4 10 16	KONDISI WAJAR/CUKUP	0	0	0	0	0
	0 1	2 5 8	KONDISI BAGUS	0	0	0	0	
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLES/TURUN)	NONE 0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA					
	0 3	6 15 24	KEHLANGAN	0	0	0	0	
	0 2	4 10 16	TEPI RETAK DENGAN BERGERIGI	0	0	0	0	0
	0 1	2 5 8	TEPI RETAK UTUH	0	0	0	0	
DRAINASE						TOTAL		1
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% luas genangan air banjir di permukaan jalan)	D-10%	10-30%	30-60%	> 60%	NK			
	1	3	6	12	1			
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)	GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR				
	0	3	6	9	9			
OCCURANCE OF INNUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)	NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS				
	0	8	12	24	0			
LAMANYA TERJADI GENANGAN SAMPAI SURUT	<3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	>24 JAM				
	1	3	6	12	1			
	0		TOTAL		11			

**Lampiran 1.** Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 2)



## Lampiran 1. Lanjutan Hasil Surveypr 2

### **Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 2)**

#### **Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 2)**

Nama Jalan	:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO						
Segmen	:	5						
RQ	:	5						
Panjang	:	100						
Lebar	:	8						
Luas	:	800						
NK Pavement	:	75,25	JALAN PERLU PERBAIKAN BERAT					
NK Drainase	:	42	PERLU PERBAIKAN BERAT					
CONDITION	EXTENT (LUAS)	SEVERITY	KERUSAKAN	NK	TOTAL	NK		
POTHOLE (BERLUBANG)	0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA	BANYAK LUAS (m2)	Percentase			
	3	6 15 24	KEDALAMAN >7,5 CM	1 52,3734	6,54675	18		
	2	4 10 16	KEDALAMAN 2,5 - 7,5 CM	1 0,319	0,039875			
	0 1	2 5 8	KEDALAMAN <2,5 CM	1 10,8	1,35	6		
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAPUKAN BUTIRAN)	0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA					
	3	6 15 24	SANGAT BERBINTIK/KASAR	1 8,26	1,0325	6		
	2	4 10 16	BERBINTIK KECIL	1 10,8	1,35	4		
	0 1	2 5 8	BERBINTIK SANGAT KECIL					
ALIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUJAYA)	0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA					
	3	6 15 24	PECahan LONGGAR/LEPAS	1 3,1	0,3875	6		
	2	4 10 16	PECahan RETAK/SEMPIT	1 3,6596	0,45745	4		
	0 1	2 5 8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUR					
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBALAS, KERTING, SUNGKUR, MENGENGABANG)	0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA					
	3	6 15 24	PECahan LONGGAR/LEPAS	1 7,16	0,895	6		
	2	4 10 16	PECahan RAPAT/SEMPIT	1 14,33	1,79125	4		
	0 1	2 5 8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUR					
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA					
	3	6 15 24	RETAK/PECAH >1 CM	1 13,2338	1,654225	3		
	2	4 10 16	RETAK/PECAH 0,5 - 1 CM	1 8,545	1,068125	2		
	0 1	2 5 8	RETAK/PECAH <0,5 CM					
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELINTANG)	0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA					
	3	6 15 24	PECAH >2,5 CM; PENUH					
	2	4 10 16	PECAH 0,5 - 2,5 CM; SETENGAH	1 5,6	0,6	2		
	0 1	2 5 8	PECAH <0,5 CM; SEBAGIAN	1 7,2	0,9	1		
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA					
	3	6 15 24	PECAH >2,5 CM					
	2	4 10 16	PECAH 0,5 - 2,5 CM					
	0 1	2 5 8	PECAH <0,5 CM (TERTUTUP)					
RUTTING (ALUR)	0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA					
	3	6 15 24	KEDALAMAN > 2,5 CM					
	2	4 10 16	PECAH 0,5 - 2,5 CM					
	0 1	2 5 8	PECAH <0,5 CM	1 11,817	1,477125	1		
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LCN)	0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA					
	3	6 15 24	TERALU SEDIKIT AGREGAT					
	2	4 10 16	TERALU REKAS RODA (HALUS)					
	0 1	2 5 8	TAMBALAN KECIL					
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA					
	3	6 15 24	KONDISI BURUK					
	2	4 10 16	KONDISI WALAR/CUKUP					
	0 1	2 5 8	KONDISI BAGUS					
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLES/TURUN)	0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA					
	3	6 15 24	KEHLINGAN					
	2	4 10 16	TEPI RETAK DENGAN BERGERIGI					
	0 1	2 5 8	TEPI RETAK UTUH	1 4,3	0,43	0,25		
DRAINASE			TOTAL					
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% luas genangan air banjir di permukaan jalan)	0-10%	10-30%	30-60%	>60%	NK			
	1	3	6	12	3			
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)	GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR				
	0	3	6	9	3			
OCCURRENCE OF INNUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)	NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS				
	0	8	12	24	24			
LAMANYA TERADI GENANAN SAMPAI SURUT	< 3 IAM	3-6 IAM	6-24 IAM	> 24 IAM				
	1	3	6	12	12			
	12,099925		TOTAL	42				

## Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 2)

Nama Jalan	:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO								
Segment	:	6								
RQ	:	5								
Panjang	:	100								
Lebar	:	8								
Luas	:	800								
NK Pavement	:	66,5	JALAN PERLU PERBAIKAN BERAT							
NK Drainase	:	48	PERLU PERBAIKAN BERAT							
CONDITION		EXTENT (LUAS)	JALAN PERLU PERBAIKAN BERAT		SEVERITY	KERUSAKAN				
					AREA	BANYAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	Percentase	NK	
POTHOLE (BERLUBLANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	1	27.0975	3.3871875	18	
		3	6	15	24	2	1.6575	0.6215625	12	36
		2	4	10	16	3	1.6575	0.6215625	12	
	0	1	2	5	8	1	11.613	1.451625	6	
REVELING/WEEATHERING (PELEPASAN/PELAPEKAN BUTIRAN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	1	15.6975	1.9621875	6	
		3	6	15	24	2	0	0	0	6
		2	4	10	16	3	0	0	0	
	0	1	2	5	8	1	0	0	0	
ALIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	1	1.6575	0.6215625	4	
		3	6	15	24	2	0	0	0	4
		2	4	10	16	3	1.6575	0.6215625	4	
	0	1	2	5	8	1	0	0	0	
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBALAS, KERTING, SUNGKUR, MENGEOMBANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	1	1.6575	0.6215625	4	
		3	6	15	24	2	0	0	0	4
		2	4	10	16	3	1.6575	0.6215625	4	
	0	1	2	5	8	1	0	0	0	
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	1	1.6575	0.6215625	4	
		3	6	15	24	2	0	0	0	4
		2	4	10	16	3	0	0	0	
	0	1	2	5	8	1	0.715	0.089375	1	
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELENTANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	1	1.6575	0.6215625	4	
		3	6	15	24	2	0	0	0	4
		2	4	10	16	3	1.6575	0.6215625	4	
	0	1	2	5	8	1	1.38	1.38	1	
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	1	1.6575	0.6215625	4	
		3	6	15	24	2	0	0	0	4
		2	4	10	16	3	1.6575	0.6215625	4	
	0	1	2	5	8	1	3.6	3.6	1	
RUITING (ALUR)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	1	1.6575	0.6215625	4	
		3	6	15	24	2	0	0	0	4
		2	4	10	16	3	1.6575	0.6215625	4	
	0	1	2	5	8	1	0	0	0	
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LICIN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	1	1.6575	0.6215625	4	
		3	6	15	24	2	0	0	0	4
		2	4	10	16	3	1.6575	0.6215625	4	
	0	1	2	5	8	1	0	0	0	
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	1	1.6575	0.6215625	4	
		3	6	15	24	2	0	0	0	4
		2	4	10	16	3	1.6575	0.6215625	4	
	0	1	2	5	8	1	0	0	0	
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLES/TURUN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	1	1.6575	0.6215625	4	
		3	6	15	24	2	0	0	0	4
		2	4	10	16	3	1.6575	0.6215625	4	
	0	1	2	5	8	1	0.95	0.95	0.25	
DRAINAGE										
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% luas genangan air banjir di permukaan jalan)	0-10%	10-30%	30-60%	>60%	NK					
	1	3	6	12	3					
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tipi)	GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR						
	0	3	6	9	9					
OCURRENCE OF INUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)	NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS						
	0	8	12	24	24					
LAMANYA TERJADI GENANGAN SAMPAI SURUT	<3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	>24 JAM						
	1	3	6	12	12					
	11.004125	TOTAL		48						
						TOTAL			66,5	

## Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 2)

Nama Jalan	:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO							
Segment	:	7							
RQ	:	4							
Panjang	:	100							
Lebar	:	8							
Luas	:	800							
NK Pavement	:	45,25	JALAN PERLU PERBAIKAN BERAT						
NK Drainase	:	46	PERBAIKAN BERAT						
CONDITION		EXTENT (LUAS)	SEVERITY						
POTHOLE (BERLUBANG)	NONIE	0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA						
		3	6	15	24	KEDALAMAN > 7,5 CM	1	4,6075	0,5793125
		2	4	10	16	KEDALAMAN 2,5 - 7,5 CM	1	0,025	0,003125
REVELING/WEEATHERING (PELEPASAN/PELAUKAN BUTIRAN)	0	1	2	5	8	KEDALAMAN < 2,5 CM	1	0,07	0,00875
		NONIE	0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA					
		3	6	15	24	SANGAT BERBINTIK/KASAR			
ALIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)	2	4	10	16	BERBINTIK KECIL				
		0	1	2	5	8	BERBINTIK SANGAT KECIL		
		NONIE	0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA					
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBLAS, KERINTING, SUNGKUR, MENGBENGKANG)	3	6	15	24	PECahan LONGGAN/LIPAS	1	11,1265	1,3908125	
		2	4	10	16	PECahan RAPAT/SEMIPIT			
		0	1	2	5	8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT		
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	NONIE	0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA						
		3	6	15	24	RETAK/PECAH <1 CM	3	10,803	4,051125
		2	4	10	16	RETAK/PECAH 0,5 - 1 CM			
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELINTANG)	0	1	2	5	8	RETAK/PECAH >1,5 CM			
		NONIE	0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA					
		3	6	15	24	PECah >2,5 CM : BENJUH			
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	2	4	10	16	PECah 0,5 - 2,5 CM : SETENGAH				
		0	1	2	5	8	PECah <0,5 CM : SEBAGIAN		
		NONIE	0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA					
RUTTING (ALLUR)	3	6	15	24	PECah <0,5 CM (TERTUTUP)				
		2	4	10	16	KEDALAMAN > 2,5CM			
		0	1	2	5	8	PECah <0,5 CM		
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LICIN)	NONIE	0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA						
		3	6	15	24	TERBALU SEDIKIT AGREGAT			
		2	4	10	16	TERBALU BEKAS RODA (HALUS)			
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	0	1	2	5	8	TAMBALAN KECIL			
		NONIE	0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA					
		3	6	15	24	KONDISI WAJAR/CUKUP			
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLAS/TURUN)	2	4	10	16	KONDISI RAGUJUS				
		0	1	2	5	8	KEHILANGAN		
		NONIE	0-10% 10%-30% 30%-60% >60%	AREA					
	3	6	15	24	TEPI RETAK DENGAN BERGERGI				
	2	4	10	16	TEPI RETAK UTHI	1	5,55	5,55	
	0	1	2	5	8		0,25		
DRAINASE									
PAVEMENT SURFACE RETENTION (%) luas genangan air banjir di permukaan jalan	0-10%	10-30%	30-60%	> 60%	NK				
	1	3	6	12	1				
CONDITION GUTTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)	GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR		9			
	0	3	6	9					
OCURRANCE OF INNUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)	NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS		24			
	0	8	12	24					
LAMANYA TERJADI GENANGAN SAMPAI SURUT	<3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	>24 JAM		12			
	1	3	6	12					
TOTAL						45,25			
6,017875									

## Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 2)

Nama Jalan	:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO										
Segment	:	8										
RQ	:	4										
Panjang	:	100										
Lebar	:	8										
Luas	:	800										
NK Pavement	:	44	JALAN PERLU PERBAIKAN BERAT									
NK Drainase	:	46	PERLU PERBAIKAN BERAT									
CONDITION		EXTENT (LUAS)	SEVERITY	KERUSAKAN	BANYAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	Percentase	NK	TOTAL NK			
POTHOLE (BERLUBANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA						
		1	2	3	4	15	24					
		2	4	10	16							
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAUKAN BUTIRAN)	0	1	2	5	8	AREA						
		1	2	4	10	16	SANGAT BERBINTIK/KASAR					
		2	4	10	16							
ALIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)	0	1	2	5	8	BERBINTIK SANGAT KECIL						
		1	2	4	10	16						
		2	4	10	16							
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBLAS, KERITING, SUNGGUR, MENGEOMBANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA						
		1	2	3	6	15	24	PECAHAN LONGGAR/LEPAS	1	2,28	0,285	6
		2	4	10	16							
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	0	1	2	5	8	PECAHAN RAPAT/SEMIPIT						
		1	2	4	10	16						
		2	4	10	16							
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MEIUNTANG)	0	1	2	5	8	PECAHAN SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT						
		1	2	4	10	16						
		2	4	10	16							
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA						
		1	2	3	6	15	24	PECAH 0.5-2.5CM				
		2	4	10	16							
RUITING (ALUR)	0	1	2	5	8	PECAH <0.5 CM (TERITUP)	1	1,15	1,15	1		
		1	2	4	10	16						
		2	4	10	16							
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LICIN)	0	1	2	5	8	KEDALAMAN > 2.5CM						
		1	2	4	10	16						
		2	4	10	16							
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	0	1	2	5	8	PECAH 0.5-2.5CM						
		1	2	4	10	16						
		2	4	10	16							
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLAS/FURUN)	0	1	2	5	8	KONDISI BURUK						
		1	2	4	10	16						
		2	4	10	16							
DRAINASE									TOTAL	44		
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% luas genangan air banjir di permukaan jalan)	0-10%	10-30%	30-60%	>60%	NK							
	1	3	6	12	1							
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)	GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR								
	0	3	6	9	9							
OCURRANCE OF INNODATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)	NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS								
	0	8	12	24	24							
LAMANYA TERJADI GENANGAN SAMPAI SURUT	< 3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	> 24 JAM								
	1	3	6	12	12							
		TOTAL		46								
		1,6714375										

#### **Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 2)**

## Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 2)

Nama Jalan	:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO							
Segment	:	10							
RQ	:	1							
Panjang	:	100							
Lebar	:	8							
Luas	:	800							
NK Pavement	:	11	JALAN TIDAK PERLU PERBAIKAN						
NK Drainage	:	23	PERLU PEMERIAHARAAN SEDANG						
CONDITION		EXTENT (LUAS)			SEVERITY	KERUSAKAN			
					AREA	BANYAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	Percentase	NK
POTHOLE (BERLUBANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%				
	0	3	4	15	24	KEDALAMAN >7.5 CM	0	0	0
	0	2	4	10	16	KEDALAMAN 2.5-7.5 CM	0	0	0
	0	1	2	5	8	KEDALAMAN < 2.5 CM	0	0	0
REVELING/WHEATHERING (PELEPASAN/PELAPUKAN BUTIRAN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%				
	0	3	6	15	24	BERBINTIK KECIL	0	0	0
	0	2	4	10	16	BERBINTIK KECIL SANGAT KECIL	0	0	0
	0	1	2	5	8	BERBINTIK AREA	0	0	0
ALIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%				
	0	3	6	15	24	PECAHAN RAPAT/LEPAS	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECAHAN RAPAT/SETIMP	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECAHAN SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBALAS, KERTING, SUNGKUR, MENGEGBANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%				
	0	3	6	15	24	PECAHAN LONGGAR/LEPAS	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECAHAN RAPAT/SETIMP	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECAHAN SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%				
	0	3	6	15	24	RETAK/PECAH >1 CM	1	32,94	4,1175
	0	2	4	10	16	RETAK/PECAH 0.5-1 CM	1	9,0525	1,1315625
	0	1	2	5	8	RETAK/PECAH <0.5 CM	1	33,642	4,20525
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELENTANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%				
	0	3	6	15	24	PECAHAN AREA PENUH	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECAH 0.5-2.5 CM-SETENGAH	1	0,4	0,4
	0	1	2	5	8	PECAH <0.5 CM-SEBAGIAN	0	0	0
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%				
	0	3	6	15	24	PECAH >2.5 CM	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECAH 0.5-2.5 CM	1	5,6	0,7
	0	1	2	5	8	PECAH <0.5 CM (TERTUTUP)	1	0,193	0,024125
BUITING (AUJUR)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%				
	0	3	6	15	24	AREA			
	0	2	4	10	16	KEDALAMAN >2.5CM	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECAH <0.5 CM	0	0	0
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LICIN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%				
	0	3	6	15	24	TERLAU SEDIKIT AGREGAT	0	0	0
	0	2	4	10	16	TERLAU BEKAS RODA (HALUS)	0	1	0
	0	1	2	5	8	TAMBALAN KECIL	0	0	0
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%				
	0	3	6	15	24	KONDISI BURUK	0	0	0
	0	2	4	10	16	KONDISI WAJAR/CUKUP	0	0	0
	0	1	2	5	8	KONDISI BAGUS	0	0	0
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLAS/TURUN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%				
	0	3	6	15	24	KEHLANGAN	0	0	0
	0	2	4	10	16	TEPI RETAK DENGAN BERGERIGI	0	0	0
	0	1	2	5	8	TEPI RETAK UTUH	0	0	0
DRAINAGE									
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% luas genangan air banjir di permukaan jalan)	0-10%	10-30%	30-60%	>60%	NK.				
	1	3	6	12	3				
CONDITION GELLER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)	GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR					
	0	3	6	9	9				
OCCURANCE OF INNUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)	NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS					
	0	8	12	24	8				
LAMANYA TERADI GENANGAN SAMPAI SURUT	<3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	>24 JAM					
	1	3	6	12	3				
5,2175	TOTAL				23				11

## Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 2)

Nama Jalan	:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO										
Seksi	:	11										
RQ	:	1										
Panjang	:	100										
Lebar	:	8										
Luas	:	800										
NK Pavement	:	14,25	JALAN TIDAK PERLU PERBAIKAN									
NK Drainase	:	13	PERLU PEMERIHARAAN RINGAN									
CONDITION		EXTENT (LUAS)		SEVERITY		KERUSAKAN			NK		TOTAL NK	
POTHOLE (BERLUBANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	BANYAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	Persentase			
	0	3	6	15	24	KEDALAMAN >7,5CM	0	0	0	0		
	0	2	4	10	16	KEDALAMAN 2,5 - 7,5 CM	0	0	0	0	0	
	0	1	2	5	8	KEDALAMAN <2,5 CM	0	0	0	0	0	
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAPUKAN BUTIRAN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA						
	0	3	6	15	24	SANGAT BERBINTIK/KASAR	0	0	0	0		
	0	2	4	10	16	BERBINTIK KECIL	0	0	0	0	0	
	0	1	2	5	8	BERBINTIK SANGAT KECIL	0	0	0	0	0	
ALIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA						
	0	3	6	15	24	PECahan LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0		
	0	2	4	10	16	PECahan RAPAT/SEMPIT	0	0	0	0	0	
	0	1	2	5	8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0	0	0	
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMIAS, KERTING, SUNGKUR, MENGENBANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA						
	0	3	6	15	24	PECahan LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0		
	0	2	4	10	16	PECahan RAPAT/SEMPT	0	0	0	0	0	
	0	1	2	5	8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	1	0	0	0	
BLOCK CRACKING (RETAK SAING TERHUBUNG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA						
	0	3	5	15	24	RETAK/PECAH >1 CM	1	2,4373	0,3046875	3		
	0	2	4	10	16	RETAK/PECAH 0,5 - 1 CM	1	2,5415	0,3176875	2		
	0	1	2	5	8	RETAK/PECAH <0,5 CM	0	1	0	0	0	
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MEUNTANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA						
	0	3	6	15	24	PECAH >2,5 CM; PENUH	0	0	0	0		
	0	2	4	10	16	PECAH 0,5 - 2,5 CM; SETENGAH	1	2,5425	0,3178125	2		
	0	1	2	5	8	PECAH <0,5 CM; SEBAGIAN	1	3,9325	0,4915625	1		
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA						
	0	3	6	15	24	PECAH >2,5 CM	0	0	0	0		
	0	2	4	10	16	PECAH 0,5 - 2,5 CM	1	6,9	6,9	4		
	0	1	2	5	8	PECAH <0,5 CM (TERTUTUP)	1	0,2295	0,2295	2		
RUTTING (ALUR)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA						
	0	3	6	15	24	KEDALAMAN >2,5CM	0	0	0	0		
	0	2	4	10	16	PECAH 0,5 - 2,5 CM	0	0	0	0	0	
	0	1	2	5	8	PECAH <0,5 CM	0	0	0	0	0	
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LICIN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA						
	0	3	6	15	24	TERALU SEDIKIT AGREGAT	0	0	0	0		
	0	2	4	10	16	TERALU BEKAS RODA (HALUS)	0	0	0	0		
	0	1	2	5	8	TAMBALAN KECIL	0	0	0	0	0	
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA						
	0	3	6	15	24	KONDASI BURUK	0	0	0	0		
	0	2	4	10	16	KONDISI MULAI CURUK	0	0	0	0		
	0	1	2	5	8	KONDISI RUGUS	1	2,28	2,85	0,25		
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLES/TURUN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA						
	0	3	6	15	24	KEHLANGAN	0	0	0	0		
	0	2	4	10	16	TEPI RETAK/DENGAN BERGERIGI	0	0	0	0	0	
	0	1	2	5	8	TEPI RETAK UTUH	0	1	0	0	0	
						TOTAL					14,25	
DRAINAGE												
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% luas genangan air banjir di permukaan jalan)	0-10%	10-30%	30-60%	>60%	NK							
	1	3	6	12	3							
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)	GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR								
	0	3	6	9	9							
OCCURANCE OF INNODATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)	NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS								
	0	8	12	24	0							
LAMANYA TERJADI GENANGAN SAMPAI SURUT	< 3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	> 24 JAM								
	1	3	6	12	1							
	7,5225			TOTAL	13							

## Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 2)

Nama Jalan	:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO						
Segmen	:	12						
RQ	:	2						
Panjang	:	100						
Lebar	:	8						
Luas	:	800						
NK Pavement	:	6,5	JALAN TIDAK PERLU PERBAIKAN					
NK Drainase	:	11	PERLU PEMERIHAARAAN RINGAN					
CONDITION	EXTENT (LUAS)	SEVERITY	KERUSAKAN					
POTHOLE (BERLUBANG)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%				
	0	3	6	15	24	KEDALAMAN >7,5 CM	0	0
	0	2	4	10	16	KEDALAMAN 2,5 - 7,5 CM	0	0
	0	1	2	5	8	KEDALAMAN < 2,5 CM	0	0
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAPUKAN BUTIRAN)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%				
	0	3	6	15	24	AREA	0	0
	0	2	4	10	16	SANGAT BERBINTIK/KASAR	0	0
	0	1	2	5	8	BERBINTIK KECIL	0	0
	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	BERBINTIK SANGAT KECIL	0	0
ALIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%				
	0	3	6	15	24	AREA	0	0
	0	2	4	10	16	PECahan LONGGAR/LEPAS	0	0
	0	1	2	5	8	PECahan RAPAT/SEMPLIT	0	0
	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUR	0	0
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBALAS, KERTING, SUNGGUR, MENGELENGKANG)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%				
	0	3	6	15	24	AREA	0	0
	0	2	4	10	16	PECahan LONGGAR/LEPAS	0	0
	0	1	2	5	8	PECahan RAPAT/SEMPLIT	0	0
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%				
	0	3	6	15	24	AREA	0	0
	0	2	4	10	16	RETAK/PECAH >1 CM	2	1,763
	0	1	2	5	8	RETAK/PECAH 0,5 - 1 CM	0	0
	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	RETAK/PECAH < 0,5 CM	0	0
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELINTANG)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%				
	0	3	6	15	24	AREA	0	0
	0	2	4	10	16	PECAH >2,5 CM ; PENUH	0	0
	0	1	2	5	8	PECAH 0,5 - 2,5 CM ; SETENGAH	1	12,0768
	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	PECAH <0,5 CM ; SEBAGIAN	1	5,05
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%				
	0	3	6	15	24	AREA	0	0
	0	2	4	10	16	PECAH <2,5 CM	0	0
	0	1	2	5	8	PECAH 0,5 - 2,5 CM	0	0
	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	PECAH <0,5 CM (TERTUTUP)	0	0
RUTTING (ALUR)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%				
	0	3	6	15	24	AREA	0	0
	0	2	4	10	16	KEDALAMAN > 2,5 CM	0	0
	0	1	2	5	8	KEDALAMAN 2,5 CM	0	0
	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	TERALAU SEDIKIT AGREGAT	0	0
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LICIN)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%				
	0	3	6	15	24	TERALAU BEKAS RODA (HALLUS)	0	0
	0	2	4	10	16	TAMBALAN KECIL	0	0
	0	1	2	5	8	AREA	0	0
	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	KEDALAMAN > 2,5 CM	0	0
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%				
	0	3	6	15	24	KONDISI BURUK	0	0
	0	2	4	10	16	KONDISI WAJAR/CUKUP	0	0
	0	1	2	5	8	KONDISI BAGUS	1	176
	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	22	0,5	
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLES/TURUN)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%				
	0	3	6	15	24	AREA	0	0
	0	2	4	10	16	KERAS/GAGAN	0	0
	0	1	2	5	8	TEPI RETAK DENGAN BERGERIGI	0	0
	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	TEPI RETAK UTUH	0	0
						TOTAL	6,5	
<b>DRAINAGE</b>								
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% luas genangan air banjir di perluakan jalan)	0-10%	10-30%	30-60%	>60%	NK			
	1	3	6	12	1			
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)	GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR				
	0	3	6	9	9			
OPERATION OF INfiltration of water after rain (frekuensi banjir)	NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS				
	0	8	12	24	0			
LAMANYA TERIADI GENANGAN SAMPAI SURUT	<3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	>24 JAM				
	1	3	6	12	1			
1,95035			TOTAL		11			

## Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 2)

Nama Jalan		:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO								
Segment		:	13								
RQ		:	2								
Panjang		:	100								
Lebar		:	8								
Luas		:	800								
NK Pavement		:	6,25				JALAN TIDAK PERLU PERBAIKAN				
NK Drainase		:	11				PERLU PEMERIKSAAN RINGAN				
CONDITION	EXTENT (LUAS%)	SEVERITY	KERUSAKAN	NK	TOTAL NK						
POTHOLE (BERLUBANG)		NONE 0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%		AREA	BANYAK	LUAS (m2)	Persentase	
		0	3	6	15	24	KEDALAMAN >5 CM	0	0	0	
		0	2	4	10	16	KEDALAMAN 2,5-7,5 CM	0	0	0	
		0	1	2	5	8	KEDALAMAN <2,5 CM	0	0	0	0
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAPUKAN BUTIRAN)		NONE 0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%		AREA				
		0	3	6	15	24	SANGAT BERBINTIK/KASAR	0	0	0	0
		0	2	4	10	16	BERBINTIK KECIL	0	0	0	0
		0	1	2	5	8	BERBINTIK SANGAT KECIL	0	0	0	0
AGLATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)		NONE 0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%		AREA				
		0	3	6	15	24	PECahan LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0
		0	2	4	10	16	PECahan RAPAT/SEMIPIT	0	0	0	0
		0	1	2	5	8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0	0
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBLAS, KERITING, SUNGGUNG MENGEMBANG)		NONE 0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%		AREA				
		0	3	6	15	24	PECahan LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0
		0	2	4	10	16	PECahan RAPAT/SEMIPIT	0	0	0	0
		0	1	2	5	8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0	0
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)		NONE 0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%		AREA				
		0	3	6	15	24	RETAK <0,5 CM	1	8,02	1,0025	3
		0	2	4	10	16	RETAK/PECALI 0,5 - 1 CM	0	0	0	0
		0	1	2	5	8	RETAK/PECALI >1 CM	0	0	0	0
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELINTANG)		NONE 0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%		AREA				
		0	3	6	15	24	PECAH >2,5 CM; PENULUH	0	0	0	0
		0	2	4	10	16	PECAH <0,5 - 0,5 CM	1	2,61	0,32625	2
		0	1	2	5	8	PECAH <0,5 CM,SEBAGIAN	1	0,122	0,01525	1
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)		NONE 0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%		AREA				
		0	3	6	15	24	PECAH >2,5 CM	0	0	0	0
		0	2	4	10	16	PECAH <0,5 - 2,5 CM	0	0	0	0
		0	1	2	5	8	PECAH <0,5 CM,TERTUTUP	0	0	0	0
RUTTING (ALUR)		NONE 0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%		AREA				
		0	3	6	15	24	KEDALAMAN >2,5 CM	0	0	0	0
		0	2	4	10	16	KEDALAMAN 0,5 - 2,5 CM	0	0	0	0
		0	1	2	5	8	KEDALAMAN <0,5 CM	0	0	0	0
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LENCIN)		NONE 0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%		AREA				
		0	3	6	15	24	TERALU SEDIKIT AGREGAT	0	0	0	0
		0	2	4	10	16	TERALU BEKAS RODA (HALUS)	0	0	0	0
		0	1	2	5	8	TAMBALAN KECIL	0	0	0	0
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)		NONE 0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%		AREA				
		0	3	6	15	24	KONDASI BUBUK	0	0	0	0
		0	2	4	10	16	KONDASI WAJAH/CUKUP	0	0	0	0
		0	1	2	5	8	KONDASI BAGUS	1	29,6	3,7	0,25
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLES/TURUN)		NONE 0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%		AREA				
		0	3	6	15	24	KEHLILANGAN	0	0	0	0
		0	2	4	10	16	TEPI RETAK DENGAN BERGERIGI	0	0	0	0
		0	1	2	5	8	TEPI RETAK UTUH	0	0	0	0
DRAINAGE											
PAVEMENT SURFACE RETENTION (%) gerakan air banting di permukaan jalan		0-10%	10-30%	30-60%	>60%	NK					
		1	3	6	12	1					
CONDITION GERTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)		GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR						
		0	3	6	9	9					
OCCURANCE OF INNUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)		NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS						
		0	8	12	24	0					
LAMANYA TERJADI GENANGAN SAMPAI SURUT		< 3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	> 24 JAM	1					
		1	3	6	12	1					
		0	TOTAL	11							

## Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 2)

Nama Jalan	:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO									
Segment	:	14									
RQ	:	1									
Panjang	:	100									
Lebar	:	8									
Luas	:	800									
NK Pavement	:	14	JALAN TIDAK PERLU PERBAIKAN								
NK Drainase	:	11	PERLU PEMERHILARAHAN RINGAN								
CONDITION		EXTENT (LUAS)		SEVERITY		KERUSAKAN		NK	TOTAL	NK	
				AREA		BANYAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	Percentase			
POTHOLE (BERLUBANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%						
	0	3	6	15	24	KEDALAMAN >7.5 CM	0	0	0	0	
	0	2	4	10	16	KEDALAMAN 2.5 - 7.5 CM	0	0	0	0	
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAUKAN BUTIRAN)	0	1	2	5	8	KEDALAMAN <2.5 CM	0	0	0	0	
	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%						
	0	3	6	15	24	SANGAT BERBINTIK/KASAR	0	0	0	0	
ALLIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)	0	2	4	10	16	BERBINTIK KECIL	0	0	0	0	
	0	1	2	5	8	BERBINTIK SANGAT KECIL	0	1	0	0	
	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBLAS, KERTING, SUNGKUR, MENGEGBANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					
	0	3	6	15	24	PECAHAN LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0	
	0	2	4	10	16	PECAHAN RAPAT/SEMIPIT	0	0	0	0	
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	0	1	2	5	8	PECAHAN SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0	0	
	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					
	0	3	6	15	24	RETAK/PECAH <1 CM	1	19,1675	2,3959375	3	
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELINTANG)	0	2	4	10	16	RETAK/PECAH 0.5 - 1 CM	1	10,54	1,3175	2	
	0	1	2	5	8	RETAK/PECAH >0.5 CM	0	0	0	0	
	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	0	3	6	15	24	PECAH >2.5 CM ; PENUH	1	3,145	0,391325	3	
	0	2	4	10	16	PECAH 0.5 - 2.5 CM ; SETENGAH	2	8,778	2,1945	2	
	0	1	2	5	8	PECAH <0.5 CM ; BAGIAN	0	0	0	0	
RUTTING (ALUR)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					
	0	3	6	15	24	PECAH >2.5 CM	0	0	0	0	
	0	2	4	10	16	PECAH 0.5 - 2.5 CM	1	2,2	0,275	2	
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LUCIN)	0	1	2	5	8	PECAH <0.5 CM (TERTUTUP)	1	0,354	0,04425	2	
	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					
	0	3	6	15	24	KEDALAMAN >2.5 CM	0	0	0	0	
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	0	2	4	10	16	PECAH 0.5 - 2.5 CM	0	0	0	0	
	0	1	2	5	8	PECAH <0.5 CM	0	0	0	0	
	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLES/TURUN)	0	3	6	15	24	TERALU SEDIKIT AGREGAT	0	0	0	0	
	0	2	4	10	16	TERALU BEKAS RODA (HALLUS)	0	0	0	0	
	0	1	2	5	8	TAMBALAN KECIL	0	0	0	0	
DRAINAGE	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					
	0	3	6	15	24	KONDISI BURUK	0	0	0	0	
	0	2	4	10	16	KONDISI WAJAH/CURUP	0	0	0	0	
CONDITON GELLER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)	0	1	2	5	8	KONDISI BAGUS	0	0	0	0	
	NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS							
	0	8	12	24	0						
OCCURANCE OF INNUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)	< 3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	> 24 JAM		KEHLANGAN	0	0	0	0	
	0	3	6	12	1	TEPI RETAK DENGAN BERGERIGI	0	0	0	0	
	0	1	2	5	8	TEPI RETAK UTUH	0	1	0	0	
						TOTAL				14	
						0	TOTAL			11	

## Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 2)

Nama Jalan	:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO							
Segmen	:	15							
RQ	:	1							
Panjang	:	100							
Lebar	:	8							
Luas	:	800							
NK Pavement	:	7	JALAN TIDAK PERLU PERBAIKAN						
NK Drainase	:	11	PERLU PEMERIKAAN/RINGAN						
CONDITION		EXTENT (LUAS)	SEVERITY	KERUSAKAN	BANYAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	Persentase	NK	TOTAL NK
POTHOLE (BERLUBANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	0	0	0
	0	2	6	15	24	KEDALAMAN >7,5 CM	0	0	0
	0	2	4	10	16	KEDALAMAN 2,5 - 7,5 CM	0	0	0
	0	1	2	5	8	KEDALAMAN <2,5 CM	0	0	0
REVELING/WEEATHERING (PELEPASAN/PELAPUKAN BUTIRAN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	0	0	0
	0	3	6	15	24	SANGAT BERBINTIK/KASAR	0	0	0
	0	2	4	10	16	BERBINTIK KECIL	0	0	0
	0	1	2	5	8	BERBINTIK SANGAT KECIL	0	0	0
ALLIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT (KEULUT BUAYA))	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	0	0	0
	0	3	6	15	24	PECahan LONGGAR/LEPAS	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECahan RAPAT/SEMINT	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBLAS, KERITING, SUNGGUR, MENGEOMBANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	0	0	0
	0	3	6	15	24	PECahan LONGGAR/LEPAS	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECahan RAPAT/SEMINT	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	0	0	0
	0	3	6	15	24	RETAK/PECAH >1 CM	1	12,2675	1,5334375
	0	2	4	10	16	RETAK/PECAH 0,5 - 1CM	1	2,687	0,335875
	0	1	2	5	8	RETAK/PECAH <0,5CM	0	0	0
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELINTANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	0	0	0
	0	3	6	15	24	PECAH >2,5 CM - PENUH	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECAH 0,5 - 2,5CM - SETENGAH	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECAH <0,5 CM - SEBAGIAN	1	0,548	0,0685
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	0	0	0
	0	3	6	15	24	PECAH >2,5 CM	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECAH 0,5 - 2,5CM	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECAH <0,5 CM (TERTITUP)	2	0,135	0,03375
RUTTING (ALUR)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	0	0	0
	0	3	6	15	24	KEDALAMAN > 2,5CM	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECAH 0,5 - 2,5CM	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECAH <0,5 CM	0	0	0
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LUCIN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	0	0	0
	0	3	6	15	24	TERLALU SEDIKIT AGREGAT	0	0	0
	0	2	4	10	16	TERLALU BEKAS RODA (HALUS)	0	0	0
	0	1	2	5	8	TAMBALAN KECIL	0	0	0
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	0	0	0
	0	3	6	15	24	KONDISI BURUK	0	0	0
	0	2	4	10	16	KONDISI WAJAR/CUKUP	0	0	0
	0	1	2	5	8	KONDISI BAGUS	0	0	0
EDGE DETERIORATION (TEMAMBULAN ASPAL)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	0	0	0
	0	3	6	15	24	KEHLANGAN	0	0	0
	0	2	4	10	16	TEPI RETAK DENGAN BERGERIGI	0	0	0
	0	1	2	5	8	TEPI RETAK UTUH	0	0	0
DRAINASE									
PAVEMENT SURFACE RETENTION (%) luas genangan air banjir di permukaan jalan)	0-10%	10-30%	30-60%	>60%	NK				
	1	3	6	12	1				
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)	GOOD	MODERATE	POOR	VERY POOR					
	0	3	6	9	9				
OCCURANCE OF INNUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)	NEVER	RARELY	OPTIONALLY	ALWAYS					
	0	8	12	24	0				
LAMANYA TERJADI GENANGAN SAMPAI SURUT	<3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	>24 JAM					
	1	3	6	12	1				
	0	TOTAL			11				7

## **Lampiran 1. Lanjutan Hasil Surveyor 2**

Nama Jalan	-	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO									
Gekko	-	15									
RQ	-	1									
Panjang	-	100									
Lebar	-	8									
Luas	-	800									
NR Pavement	-	3,75	JALAN TIDAK PERLU PERBAIKAN								
NR Drainase	-	11	PERLU PEMELIHARAAN RINGAN								
CONDITION		EXTENT (LUAS)	SEVERITY		KERUSAKAN		NK		TOTAL NK		
POTHOLE (BERLUBANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	BANYAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	Persentase		
	0	3	6	15	24	KEDALAMAN >5 CM	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	KEDALAMAN 2,5 - 5 CM	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	KEDALAMAN < 2,5 CM	0	0	0	0	0
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAGUKAN BUTIRAN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					
	0	3	6	15	24	SANGAT BERBINTIK/KASAR	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	BERBINTIK KECIL	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	BERBINTIK SANGAT KECIL	0	0	0	0	0
ALIATOR CRACKING (RETAK KACIL/KULIT BUNYA)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					
	0	3	6	15	24	PECAHAN SANGAT LEPAS	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECAHAN KARAT/SEMPLIK	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECAHAN SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0	0	0
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBALAS, KRITING, SUNGKUR, MENGENGAMBANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					
	0	3	6	15	24	PECAHAN LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECAHAN RAPAT/SEMPLIK	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECAHAN SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0	0	0
BLOCK CRACKING (RETAK SAUNG/TURHUNG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					
	0	3	6	15	24	RETAK/PECAH <1 CM	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	RETAK/PECAH 0,5 - 1 CM	1	11,09	1,3625	2	2
	0	1	2	5	8	RETAK/PECAH >1,5 CM	0	0	0	0	0
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELINTANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					
	0	3	6	15	24	PECAH 0,5 - 2,5 CM; PENUIH	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECAH 0,5 - 2,5 CM; SETENGAH	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECAH <0,5 CM; SEBAGIAN	0	0	0	0	0
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					
	0	3	6	15	24	PECAH <2,5 CM	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECAH 0,5 - 2,5 CM	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECAH <0,5 CM (TERTUTUP)	1	0,127	0,015875	1	1
RUTTING (ALUR)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					
	0	3	6	15	24	KEDALAMAN > 2,5 CM	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECAH 0,5 - 2,5 CM	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECAH <0,5 CM	0	0	0	0	0
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LGIN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					
	0	3	6	15	24	TERALU SEDIKIT AGREGAT	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	TERALU BEKAS RODA (HALUS)	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	TAMBALAN KECIL	0	0	0	0	0
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					
	0	3	6	15	24	KONDISI BURUK	1	0,48	0,06	0,75	0,75
	0	2	4	10	16	KONDISI WAKAS/UKUP	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	KONDISI BUGAS	0	0	0	0	0
EDGE DETERIORATION (TEP) AMBLES/TURUN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA					
	0	3	6	15	24	KEHILANGAN	0	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	TEPI RETAK/DENGAN BERGERIGI	0	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	TEPI RETAK UTUH	0	0	0	0	0
DRAINAGE											TOTAL
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% luas genangan air banjir di permukaan jalan)						0-10%	10-30%	30-60%	>60%	NK	3,75
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran terpal)						GOOD	MODERATE	POOR	VERY POOR		
OCCURRENCE OF INNUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)						NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS		
<3 JAM						0	8	12	24	0	
3-6 JAM											
6-24 JAM											
>24 JAM											
LAMANYA TERJADI GENANGAN SAMPAI SURUT						1	3	6	12	1	
0											
TOTAL											11

## Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 2)

Nama Jalan	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO											
Segment	1											
RQ	1											
Panjang	100											
Lebar	8											
Luas	800											
NK Pavement	2					JALAN TIDAK PERLU PERBAIKAN						
NK Drainase	11					PERLU PEMELIHARAAN RINGAN						
CONDITION	EXTENT (LUAS)	0-10%	10%-20%	30%-60%	>60%	SEVERITY	KERUSAKAN	BANYAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	Percentase	NK	TOTAL NK
POTHOLE (BERLUBANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA						
	0	3	6	15	24	KEDALAMAN >7.5 CM	0	0	0	0		
	0	2	4	10	16	KEDALAMAN 2.5 - 7.5 CM	0	0	0	0		
	0	1	2	5	8	KEDALAMAN < 2.5 CM	0	0	0	0		0
REVELING/MEATHERING (PELEPASAN/PELAPELKAN BUTIRAN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA						
	0	3	6	15	24	SANGAT BERBINTIK/KASAR	0	0	0	0		
	0	2	4	10	16	BERBINTIK KECIL	0	0	0	0		
	0	1	2	5	8	BERBINTIK SANGAT KECIL	0	0	0	0		0
ALIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA						
	0	3	6	15	24	PECahan LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0		
	0	2	4	10	16	PECahan RAPAT/SEMIPIT	0	0	0	0		
	0	1	2	5	8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0	0		0
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK/AMBLES, KERITING, SUNGKUR, MENGENGBANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA						
	0	3	6	15	24	PECahan LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0		
	0	2	4	10	16	PECahan RAPAT/SEMIPIT	0	0	0	0		
	0	1	2	5	8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0	0		0
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA						
	0	3	6	15	24	RETAK/PECAH >1 CM	0	0	0	0		
	0	2	4	10	16	RETAK/PECAH 0.5 - 1CM	0	0	0	0		
	0	1	2	5	8	RETAK/PECAH <0.5CM	1	22,23	2,77875	1		1
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELINTANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA						
	0	3	6	15	24	PECAH >2.5 CM / PENUH	0	0	0	0		
	0	2	4	10	16	PECAH 0.5 - 2.5 CM / SETENGAH	0	0	0	0		
	0	1	2	5	8	PECAH <0.5 CM / SEBAGIAN	0	0	0	0		0
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA						
	0	3	6	15	24	PECAH >2.5 CM	0	0	0	0		
	0	2	4	10	16	PECAH 0.5 - 2.5 CM	0	0	0	0		
	0	1	2	5	8	PECAH <0.5 CM (TERTUTUP)	1	0,335	0,041875	1		1
RUTTING (ALUR)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA						
	0	3	6	15	24	KEDALAMAN > 2.5CM	0	0	0	0		
	0	2	4	10	16	KEDALAMAN 0.5 - 2.5CM	0	0	0	0		
	0	1	2	5	8	KEDALAMAN < 0.5 CM	0	0	0	0		0
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LGIN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA						
	0	3	6	15	24	TERLALU SEDIKIT AGREGAT	0	0	0	0		
	0	2	4	10	16	TERLALU BANYAK ASPAL (HALUS)	0	0	0	0		
	0	1	2	5	8	TAMBALAN KECIL	0	0	0	0		0
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA						
	0	3	6	15	24	KONDISI BURUK	0	0	0	0		
	0	2	4	10	16	KONDISI WAJAR/CUKUP	0	0	0	0		
	0	1	2	5	8	KONDISI BAGUS	0	0	0	0		0
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLES/TURUN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA						
	0	3	6	15	24	KEHLANGAN	0	0	0	0		
	0	2	4	10	16	TEPI RETAK DENGAN BERGERIGI	0	0	0	0		
	0	1	2	5	8	TEPI RETAK UTUH	0	0	0	0		0
DRAINAGE						TOTAL					2	
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% luas genangan air banjir di permukaan jalan)	0-10%	10-30%	30-60%	>60%	NK							
	1	3	6	12	1							
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)	GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR								
	0	3	6	9	9							
OCCURANCE OF INUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)	NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS								
	0	8	12	24	0							
< 3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	>24 JAM									
1	3	6	12	1								
LAMANYA TERADI GENANGAN SAMPAI SURUT												
	0	TOTAL		11								

## Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 2)

Nama Jalan	:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO							
Seksi	:	18							
RQ	:	2							
Panjang	:	100							
Lebar	:	8							
Luas	:	800							
NK Pavement	:	1,75	JALAN TIDAK PERLU PERBAIKAN						
NK Drainase	:	11	PERLU PEMELIHARAAN RINGAN						
CONDITION	EXTENT (LUAS)	SEVERITY	KERUSAKAN						
		AREA	BANYAK	LUAS (m2)	Persentase	NK	TOTAL NK		
POTHOLE (BERLUBANG)	NONE 0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	KEDALAMAN >7,5 CM	0	0	0	0		
	0 3	6 15 24	KEDALAMAN 2,5 - 7,5 CM	0	0	0	0		
	0 2	4 10 16	KEDALAMAN < 2,5 CM	0	0	0	0		
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAUKAN BUTIRAN)	NONE 0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	BERBINTIK KECIL	0	0	0	0		
	0 2	4 10 16	BERBINTIK SANGAT KECIL	0	0	0	0		
	0 1	2 5 8	BERBINTIK AREA	0	0	0	0		
ALLIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)	NONE 0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	PECAHAN LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0		
	0 3	6 15 24	PECAHAN RAPAT/SEMPLIT	0	0	0	0		
	0 2	4 10 16	PECAHAN SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0	0		
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBALAS, KERTING, SUNGGUR, MENGBENGANG)	NONE 0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	PECAHAN LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0		
	0 3	6 15 24	PECAHAN RAPAT/SEMPLIT	0	0	0	0		
	0 1	2 5 8	PECAHAN SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0	0		
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	NONE 0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	RETAK/PECAH >1 CM	0	0	0	0		
	0 3	6 15 24	RETAK/PECAH 0,5 - 1 CM	0	0	0	0		
	0 2	4 10 16	RETAK/PECAH >0,5 CM	1	10,0641	1,2580125	1		1
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELUNTANG)	NONE 0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	PECAH >2,5 CM, PENUH	0	0	0	0		
	0 3	6 15 24	PECAH 0,5 - 2,5 CM, SETENGAH	0	0	0	0		
	0 2	4 10 16	PECAH <0,5 CM, SERBAGAI	0	0	0	0		
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	NONE 0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	PECAH >2,5 CM	0	0	0	0		
	0 3	6 15 24	PECAH 0,5 - 2,5 CM	0	0	0	0		
	0 1	2 5 8	PECAH <0,5 CM (TERTUTUP)	0	1	0	0		
RUTTING (ALUR)	NONE 0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	PECAH >2,5 CM	0	0	0	0		
	0 3	6 15 24	KEDALAMAN >2,5 CM	0	0	0	0		
	0 2	4 10 16	KEDALAMAN 0,5 - 2,5 CM	0	0	0	0		
	0 1	2 5 8	KEDALAMAN < 0,5 CM	0	0	0	0		
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LUCIN)	NONE 0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	TERLALU SEDIKIT AGREGAT	0	0	0	0		
	0 3	6 15 24	TERLALU BEKAS RODA (HALUS)	1	42,5	5,3125	0,5		0,5
	0 2	4 10 16	TAMBALAN KECIL	0	0	0	0		
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	NONE 0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA						
	0 3	6 15 24	KONDISI BURUK	0	0	0	0		
	0 2	4 10 16	KONDISI WAJAR/CUKUP	0	0	0	0		
	0 1	2 5 8	KONDISI BAGUS	1	69,6	8,7	0,25		0,25
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLES/FURUN)	NONE 0-10%	10%-30% 30%-60% >60%	KEHILANGAN	0	0	0	0		
	0 3	6 15 24	TEPI RETAK DENGAN BERGERIGI	0	0	0	0		
	0 2	4 10 16	TEPI RETAK UTUH	0	0	0	0		
	0 1	2 5 8						TOTAL	1,75
	0	TOTAL	11						
DRAINAGE									
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% luas genangan air banjir di permukaan jalan)	0-10%	10-30% 30-60% >60%	NK						
	1	3 6 12	1						
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)	GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR					
	0	3 6	9		9				
OCCURANCE OF INNUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)	NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS					
	0	8	12	24	0				
LAMANYA TERJADI GENANGAN SAMPAI SURUT	< 3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	> 24 JAM					
	1	3	6	12	1				
	0	1	2	5 8					
	0	TOTAL	11						

#### **Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 2)**

## Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 2)

Nama Jalan	:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO							
Segmen	:	20							
RQ	:	2							
Panjang	:	100							
Lebar	:	8							
Luas	:	800							
NK Pavement	:	2	JALAN TIDAK PERLU PERBAIKAN						
NK Drainase	:	11	PERLU PEMELIHARAAN RINGAN						
CONDITION	EXTENT (LUAS)	SEVERITY	KERUSAKAN						
		AREA	BANYAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	Persentase	NK	TOTAL NK		
POTHOLE (BERLUBANG)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%					
	0	3	6	15	24	KEDALAMAN >7,5 CM	0	0	0
	0	2	4	10	16	KEDALAMAN 2,5 - 7,5 CM	0	0	0
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAJUPAN BUTIRAN)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%					
	0	3	6	15	24	SANGAT BERBINTIK/KASAR	0	0	0
	0	2	4	10	16	BERBINTIK KECIL	0	0	0
AUGITOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%					
	0	3	6	15	24	BERBINTIK SANGAT KECIL	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECAHAN RAPAT/SEMPLIT	0	0	0
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBALAS, KERTING, SUNGKUR, MENGBENGKANG)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%					
	0	3	6	15	24	PECAHAN SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECAHAN LONGGAR/LEPAS	0	0	0
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%					
	0	3	6	15	24	PECAHAN RETAK/PECAH 0,5-1CM	0	0	0
	0	2	4	10	16	RETAK/PECAH >0,5CM	0	0	0
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELINTANG)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%					
	0	3	6	15	24	PECAHAN >2,5 CM, PENULUH	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECAH 0,5 - 2,5CM/SETENGAH	0	0	0
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%					
	0	3	6	15	24	PECAH >0,5 CM, SEBAGIAN	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECAH >0,5 CM (TERTUTUP)	0	0	0
RUTTING (ALUR)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%					
	0	3	6	15	24	AREA			
	0	2	4	10	16	KEDALAMAN > 2,5CM	0	0	0
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LICIN)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%					
	0	3	6	15	24	PECAH 0,5 - 2,5CM	2	8,25	2,0625
	0	2	4	10	16	PECAH <0,5 CM	0	0	0
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%					
	0	3	6	15	24	AREA			
	0	2	4	10	16	KONDISI BURUK	0	0	0
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLES/TURUN)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%					
	0	3	6	15	24	KONDISI WAJAR/CUKUP	0	0	0
	0	2	4	10	16	KONDISI BAUGUS	0	0	0
DRAINAGE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%					
	0	3	6	15	24	KEHLANGAN	0	0	0
	0	2	4	10	16	TEPI RETAK DENGAN BERGERIGI	0	0	0
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% luas genangan air banjir di permukaan jalan)	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	NK				
	1	3	6	12	1				
	GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR					
CONDITION GERTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)	0	3	6	9	9				
	NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS					
	0	8	12	24	0				
OCCURRENCE OF INNUVATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)	<3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	>24 JAM					
	1	3	6	12	1				
	0	1	2	5	8				
TOTAL				11					
									2

## Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 2)

Nama Jalan	:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO							
Seksi	:	21							
RQ	:	2							
Panjang	:	100							
Lebar	:	8							
Luas	:	800							
NK Pavement	:	2	JALAN TIDAK PERLU PERBAIKAN						
NK Drainase	:	11	PERLU PEMERIKSAAN RINGAN						
CONDITION		EXTENT (LUAS)			SEVERITY	KERUSAKAN			
					AREA	BANYAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	Percentase	NK
					KEDALAMAN >7,5 CM	0	0	0	0
					KEDALAMAN 2,5 - 7,5 CM	0	0	0	0
					KEDALAMAN < 2,5 CM	0	0	0	0
					BERBINTIK KECIL	0	0	0	0
					BERBINTIK SANGAT KECIL	0	0	0	0
					AREA				
					PECAHAN RAPAT/LEPAS	0	0	0	0
					PECAHAN RAPAT/SEMPLIT	0	0	0	0
					PECAHAN SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0	0
					AREA				
					PECAHAN LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0
					PECAHAN RAPAT/SETENGAH	0	0	0	0
					PECAHAN SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0	0
					AREA				
					RETAK/PECAH >1 CM	0	0	0	0
					RETAK/PECAH 0,5 - 1 CM	0	0	0	0
					RETAK/PECAH <0,5 CM	0	0	0	0
					AREA				
					PECAHAN PENUH	0	0	0	0
					PECAH 0,5 - 2,5 CM-SETENGAH	0	0	1	0
					PECAH 0,5 - 2,5 CM-SEBAGIAN	0	0	1	0
					AREA				
					PECAH >2,5 CM	0	0	0	0
					PECAH 0,5 - 2,5 CM	0	0	0	0
					PECAH <0,5 CM (TERTUTUP)	0	0	0	0
					AREA				
					KEDALAMAN > 2,5 CM	0	0	0	0
					PECAH >0,5 - 2,5 CM	2	56,55	14,1375	2
					PECAH <0,5 CM	0	0	0	0
					AREA				
					TERLALU SEDIKIT AGREGAT	0	0	0	0
					TERLALU BEKAS RODA (HALUS)	0	1	0	0
					TAMBALAN KECIL	0	1	0	0
					AREA				
					KONDISI BURUK	0	0	0	0
					KONDISI WAJAR/CUKUP	0	0	0	0
					KONDISI BAGUS	0	0	1	0
					KEHLANGAN	0	0	0	0
					TEPI RETAK DENGAN BERGERIGI	0	0	0	0
					TEPI RETAK UTUH	0	0	1	0
					TOTAL				2
					DRAINASE				
					0-10%	10-30%	30-60%	>60%	NK
					1	3	6	12	1
					GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR	
					0	3	6	9	9
					NEVER	RARELY	OCCASIONALLY	ALWAYS	
					0	8	12	24	0
					< 3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	> 24 JAM	
					1	3	6	12	1
					0		TOTAL		11

## Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 2)

Nama Jalan		:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO								
Segment	:	22									
RQ	:	2									
Panjang	:	100									
Lebar	:	8									
Luas	:	800									
NK Pavement	:	8	JALAN TIDAK PERLU PERBAIKAN								
NK Drainase	:	11	PERLU PEMELIHARAAN RINGAN								
CONDITION		EXTENT (LUAS)			SEVERITY		KERUSAKAN		NK	TOTAL NK	
POTHOLE (BERLUBANG)		NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	BANYAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	Percentase	
		0	3	4	15	24	KEDALAMAN >7,5 CM	0	0	0	0
		0	2	4	10	16	KEDALAMAN 2,5-7,5 CM	0	0	0	0
		0	1	2	5	8	KEDALAMAN <2,5 CM	1	0,03	0,00375	6
REVELING/WEEATHERING (PELEPASAN/PELAUKAN BUTIRAN)		NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA				
		0	3	6	15	24	SANGAT BERBINTIK/KASAR	0	0	0	0
		0	2	4	10	16	BERBINTIK KECIL	0	0	0	0
		0	1	2	5	8	BERBINTIK SANGAT KECIL	0	0	0	0
ALIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)		NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA				
		0	3	6	15	24	PECahan LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0
		0	2	4	10	16	PECahan RAPAT/SEMIPUTUS	0	0	0	0
		0	1	2	5	8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0	0
DISTORTION (PERLAKUHAN BENTUK : AMBALAS, KERTING, SUNGKUR, MENGBENGANG)		NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA				
		0	3	6	15	24	PECahan LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0
		0	2	4	10	16	PECahan RAPAT/SETENGAH	0	0	0	0
		0	1	2	5	8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0	0
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)		NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA				
		0	3	6	15	24	RETAK/PECAH >1 CM	0	0	0	0
		0	2	4	10	16	RETAK/PECAH 0,5-1 CM	0	0	0	0
		0	1	2	5	8	RETAK/PECAH <0,5 CM	0	0	0	0
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELINTANG)		NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA				
		0	3	6	15	24	PECahan RAPAT/PENUH	0	0	0	0
		0	2	4	10	16	PECAH 0,5-2,5 CM-SETENGAH	0	1	0	0
		0	1	2	5	8	PECAH <0,5 CM-SEBAGIAN	1	0,126	0,01575	1
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)		NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA				
		0	3	6	15	24	PECAH >2,5 CM	0	0	0	0
		0	2	4	10	16	PECAH 0,5-2,5 CM	0	0	0	0
		0	1	2	5	8	PECAH <0,5 CM (TERTUTUP)	1	0,29	0,03625	1
RUITING (ALUR)		NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA				
		0	3	6	15	24	KEDALAMAN >2,5 CM	0	0	0	0
		0	2	4	10	16	KEDALAMAN 0,5-2,5 CM	0	0	0	0
		0	1	2	5	8	KEDALAMAN <0,5 CM	0	0	0	0
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LENCIN)		NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA				
		0	3	6	15	24	TERLALU SEDIKIT AGREGAT	0	0	0	0
		0	2	4	10	16	TERLALU BEKAS RODA (HALUS)	0	1	0	0
		0	1	2	5	8	TAMBALAN KECIL	0	1	0	0
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)		NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA				
		0	3	6	15	24	KONDISI BURUK	0	0	0	0
		0	2	4	10	16	KONDISI WAJAR/CUKUP	0	0	0	0
		0	1	2	5	8	KONDISI BAGUS	0	0	0	0
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLES/FURUN)		NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA				
		0	3	6	15	24	KEHLANGAN	0	0	0	0
		0	2	4	10	16	TEPI RETAK DENGAN BERGERIGI	0	1	0	0
		0	1	2	5	8	TEPI RETAK UTUH	0	0	1	0
DRAINAGE									TOTAL		8
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% luas genangan air banjir di permukaan jalan)		0-10%	10-30%	30-60%	>60%	NK					
		1	3	6	12	1					
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)		GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR						
		0	3	6	9	9					
OCCURANCE OF INUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)		NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS						
		0	8	12	24	0					
LAMANYA TERJADI GENANGAN SAMPAI SURUT		< 3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	>24 JAM						
		1	3	6	12	1					
0,00375				TOTAL		11					

#### **Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 2)**

Krama Jalan	:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO								
Gedung	:	23								
Ruangan	:	1								
Panjang	:	100								
Lebar	:	8								
Luas	:	800								
NK Pavement	:	1,75	JALAN TIDAK PERLU PERBAIKAN							
NK Drainase	:	11	PERLU PEMERIHAAN RINGAN							
CONDITION		EXTENT (LUAS)	SEVERITY	KERUSAKAN						
POTHOLE (BERULURANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	BANYAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	Persentase	NK	TOTAL NK
	0	3	6	15	24	KEDALAMAN >7 CM	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	KEDALAMAN 2,5 - 7,5 CM	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	KEDALAMAN <2,5 CM	0	0	0	0
REVULVING (WEATHERING (PELEPASAN/PELUPAKAN BUTIRAN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA				
	0	3	6	15	24	SANGAT BERBINTIK/KASAR	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	BERBINTIK KECIL	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	BERBINTIK SANGAT KECIL	0	0	0	0
ALIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA				
	0	3	6	15	24	PECAHAN LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECAHAN RAPAT/SEMPLIT	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECAHAN SANGAT KECIL/GARS RAMBUT	0	0	0	0
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBLAS, KERITING, SUNGKUR, MENGEGBANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA				
	0	3	6	15	24	PECAHAN LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECAHAN RAPAT/SEMPLIT	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECAHAN SANGAT KECIL/GARS RAMBUT	0	0	0	0
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA				
	0	3	6	15	24	RETAK/PECAH >1 CM	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	RETAK/PECAH 0,5 - 1 CM	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	RETAK/PECAH <0,5 CM	0	0	0	0
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MEJINTANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA				
	0	3	6	15	24	PECAH 0,5-2,5 CM / PENMUH	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECAH 0,5 - 2,5 CM / SETENGAH	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECAH <0,5 CM / SEBAGIAN	1	21	2,625	1
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA				
	0	3	6	15	24	PECAH <2,5 CM	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECAH 0,5 - 2,5 CM	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECAH <0,5 CM / TERUTUP	0	0	0	0
RUTTING (ALUR)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA				
	0	3	6	15	24	KEDALAMAN >2,5 CM	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	KEDALAMAN 0,5 - 2,5 CM	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	KEDALAMAN <0,5 CM	0	0	1	0
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMILKUAN LICHIN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA				
	0	3	6	15	24	TERLALU SEDIKIT AGREGAT	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	TERLALU BIKA RODA (HALUS)	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	TAMBALAN KECIL	0	0	0	0
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA				
	0	3	6	15	24	KONDISI BURUK	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	KONDISI WAJAH/CUKUP	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	KONDISI RAGU	1	72,4	9,05	0,25
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLLES/TURUN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA				
	0	3	6	15	24	KEHLANGGAN	0	0	0	0
	0	2	4	10	16	TEPI RETAK DENGAN BERGERGI	0	0	0	0
	0	1	2	5	8	TEPI RETAK UTAK	0	0	0	0
DRAINAGE									TOTAL	1,25
PAVEMENT SURFACE		0-10%	10-30%	30-60%	>60%	NK				
RETENTION (% luas gejangan air banjir di permukaan jalan)		1	3	6	12	1				
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)		GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR	9				
OCURRENCE OF INUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)		NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS	0				
LAMANYA TERADI GENANGAN SAMPUK SURUT		0	8	12	>24 JAM	1				
<3 JAM		3-6 JAM	6-24 JAM	>24 JAM						
TOTAL		1	3	6	12	11				

#### **Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 2)**



## Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 2)

Nama Jalan		:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO												
Segmen	:	26													
RQ	:	2													
Panjang	:	100													
Lebar	:	8													
Luas	:	800													
NK Pavement	:	24	JALAN PERLU PERBAIKAN RINGAN												
NK Drainase	:	11	PERLU PEMERUHARAN RINGAN												
CONDITION	EXTENT (LUAS)	SEVERITY	KERUSAKAN	NK	TOTAL NPK										
		AREA	BANYAK LUAS (m <sup>2</sup> )	Persentase											
POTHOLE (BERLUBANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%										
	0	3	6	15	24	KEDALAMAN >2,5 CM	0	0	0	0					
	0	2	4	10	16	KEDALAMAN <2,5 CM	2	0,02	0,005	32					
	0	1	2	5	8	KEDALAMAN <0,5 CM	0	0	0	0					
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAPUKAN BUTIRAN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%										
	0	3	6	15	24	SANGAT BERBINTIK/KASAR	0	0	0	0					
	0	2	4	10	16	BERBINTIK KECIL	0	0	0	0					
	0	1	2	5	8	BERBINTIK SANGAT KECIL	0	0	0	0					
AUGITOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%										
	0	3	6	15	24	PECahan LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0					
	0	2	4	10	16	PECahan RAPAT/SEMPLIT	0	0	0	0					
	0	1	2	5	8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0	0					
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBALAS, KERTING, SUNGKUR, MENGBEMBANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%										
	0	3	6	15	24	PECahan LONGGAR/LEPAS	0	0	0	0					
	0	2	4	10	16	PECahan RAPAT/SEMPLIT	0	0	0	0					
	0	1	2	5	8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	1	0,301754	0,03771925	2					
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%										
	0	3	6	15	24	RETAK/PECAH >1 CM	1	0,675	0,084375	3					
	0	2	4	10	16	RETAK/PECAH 0,5 - 1 CM	0	0	0	0					
	0	1	2	5	8	RETAK/PECAH <0,5 CM	0	0	0	0					
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELINTANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%										
	0	3	6	15	24	PECAH >2,5 CM	1	13,62	1,7025	3					
	0	2	4	10	16	PECAH 0,5 - 2,5 CM SETENGAH	1	4,55	0,56875	2					
	0	1	2	5	8	PECAH <0,5 CM SEBAGIAN	1	5,68	0,71	1					
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%										
	0	3	6	15	24	PECAH >2,5 CM	0	0	0	0					
	0	2	4	10	16	PECAH 0,5 - 2,5 CM	0	0	0	0					
	0	1	2	5	8	PECAH <0,5 CM (TERTUTUP)	1	0,5356	0,06695	1					
RUTTING (ALUR)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%										
	0	3	6	15	24	AREA									
	0	2	4	10	16	KEDALAMAN >2,5 CM	0	0	0	0					
	0	1	2	5	8	PECAH >0,5 CM	0	0	0	0					
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LUCIN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%										
	0	3	6	15	24	TERLALU SEDIKIT AGREGAT	0	0	0	0					
	0	2	4	10	16	TERLALU REKAS RODA (HALUS)	0	0	0	0					
	0	1	2	5	8	TAMBALAN KECIL	0	0	0	0					
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%										
	0	3	6	15	24	KONDISI BURUK	0	0	0	0					
	0	2	4	10	16	KONDISI WAJAR/CUKUP	0	0	0	0					
	0	1	2	5	8	KONDISI BAGUS	0	0	0	0					
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLES/TURUN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%										
	0	3	6	15	24	KEHLANGAN	0	0	0	0					
	0	2	4	10	16	TEPI RETAK DENGAN BERGERGI	0	0	0	0					
	0	1	2	5	8	TEPI RETAK UTUH	0	0	0	0					
DRAINAGE											TOTAL				
PAVEMENT SURFACE RETENTION (%) (luas genangan air banjir di permukaan jalan)						0-10%	10-30%	30-60%	>60%	NK	24				
						1	3	6	12	1					
CONDITION GERTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)						GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR	9					
						0	3	6	9						
OCCURANCE OF INNODATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)						NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS	0					
						0	8	12	24						
LAMANYA TERJADI GENANGAN SAMPAI SURUT						< 3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	> 24 JAM	1					
						1	3	6	12						
						0,04271925	TOTAL			11					

## Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 2)

Nama Jalan	:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO				
Segmen	:	27				
RQ	:	1				
Panjang	:	100				
Lebar	:	8				
Luas	:	800				
NK Pavement	:	1				
NK Drainase	:	11 PERLU PEMEHLAHARAAN RINGAN				
CONDITION	EXTENT (LUAS)	SEVERITY	KERUSAKAN	NK	TOTAL NK	
POTHOLE (BERLUBANG)	0% - 10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA	BANYAK LUAS (m <sup>2</sup> )	%	
	0	3 6 15 24	KEDALAMAN >7,5 CM	0 0 0 0	0 0 0 0	
	0	2 4 10 16	KEDALAMAN 2,5 - 7,5 CM	0 0 0 0	0 0 0 0	0
0	1 2 5 8	KEDALAMAN <2,5 CM	0 0 0 0	0 0 0 0		
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAPUKAN BUTIRAN)	0% - 10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA			
	0	3 6 15 24	SANGAT BERBINTIK/KASAR	0 0 0 0	0 0 0 0	
	0	2 4 10 16	BERBINTIK KECIL	0 0 0 0	0 0 0 0	0
0	1 2 5 8	BERBINTIK SANGAT KECIL	0 0 0 0	0 0 0 0		
ALIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)	0% - 10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA			
	0	3 6 15 24	PECahan LONGGAR/LEPAS	0 0 0 0	0 0 0 0	
	0	2 4 10 16	PECahan RAPAT/SEMPLIT	0 0 0 0	0 0 0 0	0
0	1 2 5 8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUR	0 0 0 0	0 0 0 0		
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBLAS, KERITING, SUNGKUR, MENGEGBANG)	0% - 10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA			
	0	3 6 15 24	PECahan LONGGAR/LEPAS	0 0 0 0	0 0 0 0	
	0	2 4 10 16	PECahan RAPAT/SEMPLIT	0 0 0 0	0 0 0 0	0
0	1 2 5 8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUR	0 0 0 0	0 0 0 0		
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	0% - 10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA			
	0	3 6 15 24	RETAK/PECAH <1 CM	0 0 0 0	0 0 0 0	
	0	2 4 10 16	RETAK/PECAH 0,5 - 1 CM	0 0 0 0	0 0 0 0	1
0	1 2 5 8	RETAK/PECAH >0,5 CM	1 3,555 0,4444 1			
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELINTANG)	0% - 10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA			
	0	3 6 15 24	PECAH >2,5 CM : PENULUH	0 0 0 0	0 0 0 0	
	0	2 4 10 16	PECAH 0,5 - 2,5 CM : SETENGAH	0 0 0 0	0 0 0 0	0
0	1 2 5 8	PECAH <0,5 CM : SEBAGIAN	0 0 0 0	0 0 0 0		
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	0% - 10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA			
	0	3 6 15 24	PECAH >2,5 CM	0 0 0 0	0 0 0 0	
	0	2 4 10 16	PECAH 0,5 - 2,5 CM	0 0 0 0	0 0 0 0	0
0	1 2 5 8	PECAH <0,5 CM (TERTUTUP)	0 0 0 0	0 0 0 0		
RUTTING (ALUR)	0% - 10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA			
	0	3 6 15 24	KEDALAMAN > 2,5 CM	0 0 0 0	0 0 0 0	
	0	2 4 10 16	PECAH 0,5 - 2,5 CM	0 0 0 0	0 0 0 0	0
0	1 2 5 8	PECAH <0,5 CM	0 0 0 0	0 0 0 0		
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPHAL/PERMUKAAN LICIN)	0% - 10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA			
	0	3 6 15 24	TERLALU SEDIKIT AGREGAT	0 0 0 0	0 0 0 0	
	0	2 4 10 16	TERLALU BEKAS RODA (HALUS)	0 0 0 0	0 0 0 0	0
0	1 2 5 8	TAMBALAN KECIL	0 0 0 0	0 0 0 0		
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	0% - 10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA			
	0	3 6 15 24	KONDISI BURUK	0 0 0 0	0 0 0 0	
	0	2 4 10 16	KONDISI WAJAR/CUKUP	0 0 0 0	0 0 0 0	0
0	1 2 5 8	KONDISI BAGUS	0 0 0 0	0 0 0 0		
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLES/TURUN)	0% - 10%	10%-30% 30%-60% >60%	AREA			
	0	3 6 15 24	KEHILANGAN	0 0 0 0	0 0 0 0	
	0	2 4 10 16	TEPI RETAK DENGAN BERGERIGI	0 0 0 0	0 0 0 0	0
0	1 2 5 8	TEPI RETAK UTUH	0 0 0 0	0 0 0 0		
DRAINASE					TOTAL	1
PAVEMENT SURFACE RETENTION (%) (luas genangan air banjir di permukaan jalan)	0-10%	10-30%	30-60%	>60%	NK	
	1	3	6	12	1	
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)	GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR		
	0	3	6	9	9	
OCCURRENCE OF INUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)	NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS		
	0	8	12	24	0	
LAMANYA TERJADI GENANGAN SAMPAI SURUT	<3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	>24 JAM		
	1	3	6	12	1	
	0	TOTAL		11		

#### **Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 2)**

Nama Jalan	:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO			
Segmen	:	28			
RQ	:	1			
Panjang	:	100			
Lebar	:	8			
Luas	:	800			
NK Pavement	:	14			JALAN TIDAK PERLU PERBAIKAN
NK Drainase	:	11			PERLU PEMELIHARAAN RINGAN
CONDITION	EXTENT (LUAS)	SEVERITY			KERUSAKAN
		BANYAK LUAS (m <sup>2</sup> )			%
POTHOLE (BERLULANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%
	0	3	6	15	24
	0	2	4	10	16
	0	1	2	5	8
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAPUKAN BUTIRAN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%
	0	3	6	15	24
	0	2	4	10	16
	0	1	2	5	8
ALIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%
	0	3	6	15	24
	0	2	4	10	16
	0	1	2	5	8
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK : AMBLAS, KERITING, SUNGKUR, MENGBENGKANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%
	0	3	6	15	24
	0	2	4	10	16
	0	1	2	5	8
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%
	0	3	6	15	24
	0	2	4	10	16
	0	1	2	5	8
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELINTANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%
	0	3	6	15	24
	0	2	4	10	16
	0	1	2	5	8
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%
	0	3	6	15	24
	0	2	4	10	16
	0	1	2	5	8
RUTTING (ALUR)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%
	0	3	6	15	24
	0	2	4	10	16
	0	1	2	5	8
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPAL/PERMUKAAN LUCIN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%
	0	3	6	15	24
	0	2	4	10	16
	0	1	2	5	8
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPAL)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%
	0	3	6	15	24
	0	2	4	10	16
	0	1	2	5	8
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLES/TURUN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%
	0	3	6	15	24
	0	2	4	10	16
	0	1	2	5	8
DRAINASE					
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% luas genangan air banjir di permukaan jalan)	0-10%	10-30%	30-60%	>60%	NK
	1	3	6	12	1
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)	GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR	9
	0	3	6	9	
OCCURRENCE OF INUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)	NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS	0
	0	8	12	24	
LAMANYA TERJADI GENANGAN SAMPAI SURUT	<3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	>24 JAM	1
	1	3	6	12	
	0.0075	TOTAL			11
		TOTAL			14

## Lampiran 1. Lanjutan Hasil Survei Kerusakan Jalan dan Kondisi Drainase (Surveyor 2)

Nama Jalan	:	JALAN RAYA CANGKRING SIDOARJO							
Segment	:	29							
RQ	:	1							
Panjang	:	100							
Lebar	:	8							
Luas	:	800							
NK Pavement	:	1 JALAN TIDAK PERLU PERBAIKAN							
NK Drainage	:	11 PERLU PEMELIHARAAN RINGAN							
CONDITION		EXTENT (LUAS)		SEVERITY		KERUSAKAN		NK	TOTAL NK.
POTHOLE (BERLUBANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA	BANYAK LUAS (m <sup>2</sup> )	%	
	0	3	6	15	24	KEDALAMAN >7.5 CM	0	0	0
	0	2	4	10	16	KEDALAMAN 2.5-7.5 CM	0	0	0
	0	1	2	5	8	KEDALAMAN <2.5 CM	0	0	0
REVELING/WEATHERING (PELEPASAN/PELAPUKAN BUTIRAN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA			
	0	3	6	15	24	SANGAT BERBINTIK/KASAR	0	0	0
	0	2	4	10	16	BERBINTIK KECIL	0	0	0
	0	1	2	5	8	BERBINTIK SANGAT KECIL	0	0	0
ALLIGATOR CRACKING (RETAK RAPAT KECIL/KULIT BUAYA)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA			
	0	3	6	15	24	PECahan LONGGAR/LEPAS	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECahan RAPAT/SEMIPIT	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0
DISTORTION (PERUBAHAN BENTUK: AMBUAS, KERTING, SLINGKUR, MENGBENGKANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA			
	0	3	6	15	24	PECahan LONGGAR/LEPAS	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECahan RAPAT/SEMIPIT	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECahan SANGAT KECIL/GARIS RAMBUT	0	0	0
BLOCK CRACKING (RETAK SALING TERHUBUNG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA			
	0	3	6	15	24	RETAK/PECAH >1CM	0	0	0
	0	2	4	10	16	RETAK/PECAH 0.5-1CM	0	0	0
	0	1	2	5	8	RETAK/PECAH >0.5CM	1	0.495	0.0639
TRANSVERSE CRACKING (RETAK MELINTANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA			
	0	3	6	15	24	PECAH >2.5 CM; PENULUH	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECAH 0.5-2.5CM; SETENGAH	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECAH <0.5 CM; SEBAGIAN	0	0	0
LONGITUDINAL CRACKING (RETAK MEMANJANG)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA			
	0	3	6	15	24	PECAH >2.5 CM	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECAH 0.5-2.5CM	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECAH <0.5 CM (TERTUTUP)	0	0	0
RUTTING (ALUR)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA			
	0	3	6	15	24	KEDALAMAN >2.5CM	0	0	0
	0	2	4	10	16	PECAH 0.5-2.5CM	0	0	0
	0	1	2	5	8	PECAH <0.5 CM	0	0	0
EXCES ASPHALT (KELEBIHAN ASPHALT/PERMUKAAN LUGI)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA			
	0	3	6	15	24	TERLALU SEDIKIT AGREGAT	0	0	0
	0	2	4	10	16	TERLALU BEKKAS RODA (HALUS)	0	0	0
	0	1	2	5	8	TAMBALAN KECIL	0	0	0
BITUMINOUS PATCHING (TAMBALAN ASPHALT)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA			
	0	3	6	15	24	KONDISI BURUK	0	0	0
	0	2	4	10	16	KONDISI WAJAH/CUKUP	0	0	0
	0	1	2	5	8	KONDISI BAGUS	0	0	0
EDGE DETERIORATION (TEPI AMBLES/TURUN)	NONE	0-10%	10%-30%	30%-60%	>60%	AREA			
	0	3	6	15	24	KEHILangan	0	0	0
	0	2	4	10	16	TEPI RETAK DENGAN BERGERIG	0	0	0
	0	1	2	5	8	TEPI RETAK UTUH	0	1	0
DRAINAGE									TOTAL 1
PAVEMENT SURFACE RETENTION (% luas genangan air banjir di permukaan jalan)	0-10%	10-30%	30-60%	>60%	NK				
	1	3	6	12	1				
CONDITION GETTER AND DRAINS CHANNEL OR SIDE DITCH (kondisi saluran tepi)	GOOD	MODARATE	POOR	VERY POOR					
	0	3	6	9	9				
OCCURRENCE OF INUNDATION BY WATER AFTER RAIN (frekuensi banjir)	NEVER	RARELY	OCCASIONLY	ALWAYS					
	0	8	12	24	0				
LAMANYA TERJADI GENANGAN SAMPAI SURUT	<3 JAM	3-6 JAM	6-24 JAM	>24 JAM					
	1	3	6	12	1				
	0	TOTAL			11				

## Lampiran 2. ARAH C-A (Jalan Kreembung – Jalan Kepadangan)

Konfigurasi Sumbu	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2 L	1.2 H
PUKUL								
	Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	Opelet Pitch-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	Pitch-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	Bus Kecil	Bus Besar	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu	Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu
Kelompok Jenis Kendaraan	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT	ISI KOSONG LT LT
06.00-06.15	10	1	5			1	8	3 1
06.15-06.30	20	1	3				3	1 1
06.30-06.45	12	3	2				6	2
06.45-07.00	11	1	3			1	3	1 1
07.00-07.15	3	1	2				5	2 2
07.15-07.30	4		2				4	3
07.30-07.45	14		3			1	3	
07.45-08.00	12	1	2			1	6	3
08.00-08.15	13		4			1	2	
08.15-08.30	21	2	5			1		1 1
08.30-08.45	12	3	3			1		3 2
08.45-09.00	12		4			4	3	
09.00-09.15	11	2	3				1	1 1
09.15-09.30	12		2			2	1	1
09.30-09.45	10	1	1			3		2 1
09.45-10.00	7	1	2				3	2 2
10.00-10.15	12		3			0	8	4
10.15-10.30	13	1	4		1	1	3	
10.30-10.45	17		2		2	2	8	3 2
10.45-11.00	4		3		3	2	9	2
11.00-11.15	6		4		1		8	1 1
11.15-11.30	12		3		2		9	2
11.30-11.45	5		1		1	1	5	1 1
11.45-12.00	4		3		2	1	8	4 2
12.00-12.15	6	0	5	1	0	1	5	2 1
12.15-12.30	7	2	2	1	0	1	5	2 1
12.30-12.45	3	1	7	1	0	2	3	1
12.45-13.00	4	0	1	0	0	0	5	

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH C-A (Jalan Krembung – Jalan Kepadangan)

Konfigurasi Sumbu	1.1		1.1		1.1		1.1		1.2		1.1		1.2 L		1.2 H		
<b>PUKUL</b>																	
	Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	Opelet Pick-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	Pick-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	Bus Kecil	Bus Besar	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu	Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu		ISI LT		KOSONG LT					
Kelompok Jenis Kendaraan	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT										
	13.00-13.15	4	0	1	1	0	0			3							
	13.15-13.30	5	1	3	0	0	1	6		1		1					
	13.30-13.45	5	1	5	0	0	4	3		2		2					
	13.45-14.00	3	0	4	0	0	0	5		0							
	14.00-14.15	10		1				3		4		1					
	14.15-14.30	12		3		1	1	6		1		1					
	14.30-14.45	7		3		1		4		3							
	14.45-15.00	3		6		1		2		1		1					
	15.00-15.15	4		4			1	4		1		1					
	15.15-15.30	9		5				4		1		1					
	15.30-15.45	7		4				3		2							
	15.45-16.00	7		6		1	1	1		3							
	16.00-16.15	12	9	5		1	2	3		1		2					
	16.15-16.30	11	8	6				2									
	16.30-16.45	8	6	1	1			4		2		1					
	16.45-17.00	17		1		1		2		1							
	17.00-17.15	16	1	6	2	0	5	2		3		1					
	17.15-17.30	12	0	5	0	0	0	1		1		1					
	17.30-17.45	10	0	7	0	0	5	4		2							
	17.45-18.00	9	1	7	0	0	3	1		1		1					
	18.00-18.15	12	2	5				2		3							
	18.15-18.30	16		3			1	1		1		1					
	18.30-18.45	12		3			2	4		3		1					
	18.45-19.00	13		1		1		6		1		2					
	19.00-19.15	5	1			1		2		2		1					
	19.15-19.30	7		4				7		3		1					
	19.30-19.45	12	1	3				4		1		1					
	19.45-20.00	5	1	2				2		3							

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH C-A (Jalan Krembung – Jalan Kepadangan)

Konfigurasi Sumbu	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2 L	1.2 H
<b>PUKUL</b>	Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	Opelet Pick-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	Pick-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	Bus Kecil	Bus Besar	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu	Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu
								ISI KOSONG
Kelompok Jenis Kendaraan	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT	LT LT
20.00-20.15	9		1				1	3 2
20.15-20.30	12		5			2	1	2
20.30-20.45	13		3			4	2	1
20.45-21.00	16		1			1		2
21.00-21.15	10		2				2	1 1
21.15-21.30	12		5					2
21.30-21.45	3		2				2	4
21.45-22.00	1						1	3 2
22.00-22.15	3						1	2
22.15-22.30	4					1	3	1 1
22.30-22.45	2						2	2
22.45-23.00	5		1				5	
23.00-23.15	3		1				3	2 1
23.15-23.30	1		2				3	1 1
23.30-23.45	1						3	3
23.45-24.00	5		1				3	
00.00-00.15	2	0	0				6	1
00.15-00.30	2	0	0				1	2 1
00.30-00.45	1	1	1				1	3
00.45-01.00	1	0	1				1	1
01.00-01.15	1	1	0				3	2 0
01.15-01.30	0	0	0				1	4 1
01.30-01.45	3	0	1				2	3 0
01.45-02.00	1	0	1	0	0	1	4	1 1
02.00-02.15	1		1			1	2	1
02.15-02.30								1
02.30-02.45	2						2	
02.45-03.00	3							3 2

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH C-A (Jalan Krembung – Jalan Kepadangan)

Konfigurasi Sumbu	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2 L	1.2H
PUKUL								
	Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	Opelet Pick-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	Pick-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	Bus Kecil	Bus Besar	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu	Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu
Kelompok Jenis Kendaraan	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT	ISI KOSONG
							1 2	LT LT
03.00-03.15								
03.15-03.30	1						2	2 1
03.30-03.45	1		2					
03.45-04.00	3						1	2 2
04.00-04.15	1	0	1	0	0	1	1	4 1
04.15-04.30	2	1	1	0	0	0	3	2
04.30-04.45	0	0	0	0	0	1	3	3 0
04.45-05.00	1	2	1	0	0	4	2	4 1
05.00-05.15	4	2	1		2		2	1
05.15-05.30	1	3	3				1	3 1
05.30-05.45	2	1					3	2
05.45-06.00	1	1	1				3	1 1
TOTAL	664	64	227	7	21	70	294	168 71
			1.1 HP		1.2 BUS	1.1 HP		1.2
		962			21	70		533

**Lampiran 2.** Lanjutan ARAH C-A (Jalan Krembung – Jalan Kepadangan)

**Lampiran 2.** Lanjutan ARAH C-A (Jalan Krembung – Jalan Kepadangan)

**Lampiran 2.** Lanjutan ARAH C-A (Jalan Krembung – Jalan Kepadangan)

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH C-A (Jalan Krembung – Jalan Kepadangan)

Konfigurasi Sumbu	1.22		1.2-2		1.22+22		1.22-22		1.2-22		1.2+22		1.2-222				
PUKUL																	
	Truk/Box Truk Tangki, Trailer 3 Sumbu	DUMP TRUCK 3 Sumbu	Truk/Trailer Flat Deck Truck 3 Sumbu	Truk/Trailer Truk Tangki Gandeng	Truk Semi Treiler dan Truk Treiler	Trailer Flat Deck Truck Trailer	Trailer Flat Deck Truck	Gandeng Trailer Flat Deck Truck	Trailer Flat Deck Truck								
Kelompok Jenis Kendaraan	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG			
	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT			
03.00-03.15	1	1															
03.15-03.30	1	2															
03.30-03.45	2	1															
03.45-04.00	1	1															
04.00-04.15	0	0	0	0	0	0	0	0									
04.15-04.30	1	0	0	1	1	0	0	0			1		1				
04.30-04.45	1	0	0	2	0	0	0	0									
04.45-05.00	0	0	0	0	0	0	0	0									
05.00-05.15	2	2	1						1								
05.15-05.30	1	1		2						1			1				
05.30-05.45	1	1		2							1						
05.45-06.00		1	2														
TOTAL	95	22	90	31	21	7	0	0	5	3	23	7	20	3	28	0	
			1.22 ISI	1.22 KOSONG	1.2-2	1.2-2	1.22+22	1.22+22	1.22-22	1.22-22	1.2-22	1.2-22	1.2+22	1.2+22	1.2-222		
	185			53		21	7	0	0	5	3	23	7	20	3	28	0

## Lampiran 2. ARAH C-B (Jalan Kreembung – Jalan Kepadangan)

Konfigurasi Sumbu	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2 L	1.2 H
		Opelet Pick-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	Pick-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	Bus Kecil	Bus Besar	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4		
<b>PUKUL</b>		Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	Opelet Pick-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	Pick-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	Bus Kecil	Bus Besar	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu
								Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu
Kelompok Jenis Kendaraan	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT	ISI KOSONG
							LT	LT
06.00-06.15	2	2				2	2	1 2
06.15-06.30	2	1	1			1	3	2 1
06.30-06.45		2	1				3	3 2
06.45-07.00	2						1	3 1
07.00-07.15	10		2			2	1	5
07.15-07.30	8		3			1	2	1
07.30-07.45	18			6		3	3	7 3
07.45-08.00	13						1	
08.00-08.15	2	2				1	3	11 1
08.15-08.30	5						2	10 3
08.30-08.45	7	1	3				2	6 1
08.45-09.00	10						2	6 3
09.00-09.15	12		3			1	2	6 2
09.15-09.30	8	1	3				2	7 2
09.30-09.45	11	1	2				2	10 3
09.45-10.00	13					1	1	11 1
10.00-10.15	4	1	3			5	3	7 1
10.15-10.30	3		1			1	1	2 3
10.30-10.45	4	1	6			4	1	4 2
10.45-11.00	4	2	2			3	1	8 1
11.00-11.15	4		2			3	2	1 3
11.15-11.30	5	4	2			2	4	3 4
11.30-11.45	4	2	3			4	2	4 1
11.45-12.00	4	3	1			2	1	2 1
12.00-12.15	11		5			4	4	
12.15-12.30	12	3	5			1	1	2 2
12.30-12.45	1		3				7	
12.45-13.00	2		6			2	1	

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH C-B (Jalan Kreembung – Jalan Kepadangan)

Konfigurasi Sumbu	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2 L	1.2 H
<b>PUKUL</b>				Bus Kecil	Bus Besar	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4		
	Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	Opelet Pick-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	Pick-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	Bus Kecil	Bus Besar	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu	Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu
Kelompok Jenis Kendaraan	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT	ISI
								KOSONG
13.00-13.15	3		5			6	3	LT
13.15-13.30	4		2			2	6	5
13.30-13.45	5		3			2	5	2
13.45-14.00	2		3			2	1	4
14.00-14.15	5		2			1		1
14.15-14.30	7					3	2	3
14.30-14.45	5		2			1	2	4
14.45-15.00	1		5			2	4	5
15.00-15.15	12					1		
15.15-15.30	10		1			3	5	1
15.30-15.45	13		2			1		1
15.45-16.00	2		3			2	2	4
16.00-16.15	14		2	0	0	1	4	3
16.15-16.30	13		1	0	0	1	4	3
16.30-16.45	10		2	0		1		2
16.45-17.00	12		1	0		1	1	2
17.00-17.15	15			0	0	3	2	3
17.15-17.30	10		2	0	0	1	3	3
17.30-17.45	12		1	0	1	1	2	1
17.45-18.00	18		2	0	0	0	3	1
18.00-18.15	12						1	3
18.15-18.30	10						2	4
18.30-18.45	8						2	1
18.45-19.00	9							1
19.00-19.15	8						2	2
19.15-19.30			2				1	
19.30-19.45	4						5	3
19.45-20.00	7						2	2

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH C-B (Jalan Kreembung – Jalan Kepadangan)

Konfigurasi Sumbu	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2 L	1.2 H
<b>PUKUL</b>								
	Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	Opelet Pick-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	Pick-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	Bus Kecil	Bus Besar	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu	Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu
Kelompok Jenis Kendaraan	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT	ISI KOSONG
20.00-20.15	9							1
20.15-20.30	10					1		1
20.30-20.45	12		2				1	1
20.45-21.00	10						2	
21.00-21.15	14		1			1	1	
21.15-21.30	6							
21.30-21.45	8				1	2		1
21.45-22.00	10		1				2	
22.00-22.15	2					1	1	3
22.15-22.30		1					2	1
22.30-22.45						1	1	
22.45-23.00						2		
23.00-23.15	5	1						1
23.15-23.30	7	1				1	2	
23.30-23.45	2							1
23.45-24.00						3	2	
00.00-00.15	6						1	1
00.15-00.30	3						1	1
00.30-00.45						2		1
00.45-01.00	2					1		1
01.00-01.15	3				2	1	2	2
01.15-01.30	1					2	1	1
01.30-01.45	2							1
01.45-02.00						3		
02.00-02.15						2		
02.15-02.30		3					1	
02.30-02.45								
02.45-03.00		2				1		

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH C-B (Jalan Kreembung - Jalan Kepadangan)

Konfigurasi Sumbu	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2 L	1.2H
PUKUL	 Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	 Opelet Pitch-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	 Pick-up, Micro Truk	 Bus Kecil	 Bus Besar	 Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	 Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu	 Truk/Box/DUMP TRUCK
Kelompok Jenis Kendaraan	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT	
03.00-03.15		1					1	
03.15-03.30								
03.30-03.45							3	
03.45-04.00		1					1	
04.00-04.15	0	1	0	0	0	0	2	0
04.15-04.30	1	2	2	0	0	1	3	2
04.30-04.45	2	3	1	0	0	1	3	1
04.45-05.00	1	1	2	0	0	1	2	2
05.00-05.15	3	0	1	0	0	0	4	0
05.15-05.30	2	0	5	1	0	2	0	3
05.30-05.45	5	3	3		0	1	3	2
05.45-06.00	6	3	2	0	0	0	0	3
TOTAL	544	49	124	1	1	89	209	250
		1.1 HP		1.2 BUS	1.1 HP		1.2	
		718		1	89		557	

## **Lampiran 2. Lanjutan ARAH C-B (Jalan Krembung – Jalan Kepadangan)**

## **Lampiran 2. Lanjutan ARAH C-B (Jalan Krembung – Jalan Kepadangan)**

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH C-B (Jalan Krembung – Jalan Kepadangan)

Konfigurasi Sumbu		1.22		1.2-2		1.22+22		1.22-22		1.2-22		1.2+2.2		1.2-222		
PUKUL																
	Truk/Box Truk Tangki, Trailer 3 Sumbu	DUMP TRUCK 3 Sumbu	Truk/Trailer Flat Deck Truck 3 Sumbu		Truk/Trailer Truk Tangki Gandeng		Truk/Semi Treiler dan Truk Treiler		Trailer Flat Deck Truck Trailer		Gandeng Trailer Flat Deck Truck		Trailer Flat Deck Truck			
	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG
Kelompok Jenis Kendaraan	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT
20.00-20.15																
20.15-20.30		1														
20.30-20.45																
20.45-21.00																
21.00-21.15																
21.15-21.30																
21.30-21.45																
21.45-22.00																
22.00-22.15																
22.15-22.30	1	1														
22.30-22.45																
22.45-23.00		1														
23.00-23.15	1	1											1			
23.15-23.30			1													
23.30-23.45				1										1		
23.45-24.00		1														
00.00-00.15			1													
00.15-00.30			1													
00.30-00.45			1													
00.45-01.00				1												
01.00-01.15					1											
01.15-01.30						1										
01.30-01.45							1									
01.45-02.00								1								
02.00-02.15									1							
02.15-02.30										1						
02.30-02.45											1					
02.45-03.00												1				

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH C-B (Jalan Kreembung – Jalan Kepadangan)

Konfigurasi Sumbu	1.22		1.2-2		1.22+22		1.22-22		1.2-22		1.2+2.2		1.2-222			
PUKUL																
	Truk/Box Truk Tangki, Trailer 3 Sumbu		DUMP TRUCK		Truk/Trailer Flat Deck Truck 3 Sumbu		Truk/Trailer Truk Tangki Gandeng		Truk Semi Treiler dan Truk Treiler		Trailer Flat Deck Truck Trailer		Gandeng Trailer Flat Deck Truck		Trailer Flat Deck Truck	
	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG
Kelompok Jenis Kendaraan	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT
03.00-03.15																
03.15-03.30																
03.30-03.45																
03.45-04.00					1											
04.00-04.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.15-04.30	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.30-04.45	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.45-05.00	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.00-05.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.15-05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.30-05.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.45-06.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	28	9	42	15	5	3	0	0	2	0	5	0	1	0	3	0
	1.22 ISI		1.22 KOSONG		1.2-2	1.2-2	1.22+22	1.22+22	1.22-22	1.22-22	1.2-22	1.2-22	1.2+22	1.2+22	1.2-222	1.2-222
	70		24		5	3	0	0	2	0	5	0	1	0	3	0

## Lampiran 2. ARAH D-C (Jalan Kandangan – Jalan Krembung)

Konfigurasi Sumbu	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2 L	1.2H
PEKUL								
	Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	Opelet Pick-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	Pick-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	Bus Kecil	Bus Besar	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu	Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu
Kelompok Jenis Kendaraan	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT	ISI KOSONG
								LT LT
06.00-06.15	10	3	4			2	2	2 2
06.15-06.30	14	1	4			1	3	3 1
06.30-06.45	10	2	4			1	2	4 3
06.45-07.00	7	1	2			1	7	2 2
07.00-07.15	11		1			2	6	1
07.15-07.30	7		3			1	6	
07.30-07.45	9		5			3	3	4 3
07.45-08.00	10	1	3			5	1	1 1
08.00-08.15	6	2	1			3	8	4
08.15-08.30	4	2	1			2	2	3
08.30-08.45	9	2	1			2	9	
08.45-09.00	5	2	2			1	1	3 6
09.00-09.15	5	1	1			2	5	
09.15-09.30	12	2	2			1	6	1 1
09.30-09.45	12	3	2			7		2
09.45-10.00	9	2	1			2		1 1
10.00-10.15	20	1	2			3	4	3 2
10.15-10.30	12	1	3			1	2	1 2
10.30-10.45	11		4			1	3	5 2 1
10.45-11.00	23	2	2			1	4	4 1 1
11.00-11.15	10	2	1			1	2	4 2
11.15-11.30	12	2	2			1	1	2 1
11.30-11.45	23		1			1	5	5 1 2
11.45-12.00	17	1	2			1	2	6 2 2
12.00-12.15	7		4			3	4	1 3
12.15-12.30	10	1	5			2	3	5 4
12.30-12.45	6	2	8			1	1	3 2
12.45-13.00	7		3			1	5	1 1

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH D-C (Jalan Kandangan – Jalan Krembung)

Konfigurasi Sumbu	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2 L	1.2H
PUKUL								
	Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	Opelet Pick-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	Pick-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	Bus Kecil	Bus Besar	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu	Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu
Kelompok Jenis Kendaraan	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT	ISI KOSONG
13.00-13.15	9		3	1		3	1	LT LT
13.15-13.30	3	1	2			4	4	3 3
13.30-13.45	8		2			2	4	1 1
13.45-14.00	7		2			2	1	4 4
14.00-14.15	13	1	1			1	1	3 2
14.15-14.30	13	1	2		1	2	5	1 2
14.30-14.45	10	1	2			1	2	2 1
14.45-15.00	9	1	4			2	4	2 1
15.00-15.15	9	1	4			2	1	2 2
15.15-15.30	10	1	1			1	3	3 1
15.30-15.45	14	1	3			1	6	4 2
15.45-16.00	8	1	4		1	3	1	5 1
16.00-16.15	9	2	6		1	2	1	1 2
16.15-16.30	12		3				3	2 3
16.30-16.45	10	2	6	1		1	3	3 4
16.45-17.00	7	1	5		1	1	5	4 3
17.00-17.15	12					3	2	2 2
17.15-17.30	14		2	1		5	3	3 5
17.30-17.45	5		1		1	3	2	4 1
17.45-18.00	10		2			5	1	2 3
18.00-18.15	9	2	9			2	2	3 2
18.15-18.30	8	2	6			2	1	
18.30-18.45	10		1			1	1	1 4
18.45-19.00	8		3		1		2	1 3
19.00-19.15	7	5	2		1	3		1 3
19.15-19.30	4	1	1			3	5	5 2
19.30-19.45	10	2	3			1	3	4 1
19.45-20.00	9	1	2			2		4 2

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH D-C (Jalan Kandangan – Jalan Krembung)

Konfigurasi Sumbu	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2 L	1.2H
PUKUL								
	Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	Opelet Pitch-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	Pick-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	Bus Kecil	Bus Besar	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu	Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu
Kelompok Jenis Kendaraan	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT	ISI KOSONG
								LT LT
20.00-20.15	7		2					2 2
20.15-20.30	12		2			2	2	
20.30-20.45	10		1			3	1	1
20.45-21.00	12					2	2	2 1
21.00-21.15	11		1				1	3 3
21.15-21.30	5						2	2 2
21.30-21.45	8		1			1	2	3 3
21.45-22.00	8							2 1
22.00-22.15	5							1 1
22.15-22.30	5	1			1	1	2	2
22.30-22.45	1						3	1
22.45-23.00	2						3	
23.00-23.15	6	1					4	1
23.15-23.30	10	1					2	
23.30-23.45	5							2
23.45-24.00	6						3	2
00.00-00.15	3		1					1
00.15-00.30	2					1	1	2
00.30-00.45	3		1				2	2 2
00.45-01.00	2		2			1	1	
01.00-01.15	2		2				4	1 2
01.15-01.30	2						2	2 1
01.30-01.45	1		1				1	2 1
01.45-02.00	3					2	2	1 2
02.00-02.15	5						2	2 1
02.15-02.30		2					1	2 2
02.30-02.45	2		3				1	1 3
02.45-03.00	1	2	2					2

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH D-C (Jalan Kandangan – Jalan Krembung)

Konfigurasi Sumbu	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2 L	1.2H
PUKUL								
	Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	Opelet/Pick-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU) dan Angkot	Pick-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	Bus Kecil	Bus Besar	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu	Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu
Kelompok Jenis Kendaraan	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT	ISI KOSONG
03.00-03.15	3	1	2					LT LT 3 2
03.15-03.30	4		3			1	2	2 2
03.30-03.45	5		3				1	2 1
03.45-04.00	3	1	5					4 2
04.00-04.15		1				1	1	2
04.15-04.30	1	1	2			1	4	
04.30-04.45	2	2	2				6	1
04.45-05.00		2	2			2	5	1 1
05.00-05.15	2	1	2					1 3
05.15-05.30	2	1	3	1		2		5
05.30-05.45	4	1	2				1	1 2
05.45-06.00	4	3	1					3 4
TOTAL	724	84	202	7	16	122	238	206 164
		1.1 HP			1.2 BUS	1.1 HP		1.2
		1017			16	122		608

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH D-C (Jalan Kandangan – Jalan Krembung)

Konfigurasi Sumbu	1.22			1.2-2			1.22+22		1.22-22			1.2-22			1.2+2.2		1.2-222	
PUKUL																		
	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG
Kelompok Jenis Kendaraan	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT
06.00-06.15																		
06.15-06.30	2			3														
06.30-06.45			1	1														
06.45-07.00																		
07.00-07.15	1	1	1	1														2
07.15-07.30	2		2	1		1				1								
07.30-07.45	2	1	2	1		1												
07.45-08.00	1																1	1
08.00-08.15	3	2															1	
08.15-08.30	1	1	3	1														1
08.30-08.45			1	1														1
08.45-09.00	2		0	1														1
09.00-09.15			2															1
09.15-09.30	2	1	1							1								1
09.30-09.45			1															1
09.45-10.00	2		2															2
10.00-10.15	1		3	2	1						1	1						
10.15-10.30			1	2		1												1
10.30-10.45	1	2			1												1	
10.45-11.00			2	3														
11.00-11.15	2		2	1	1					1		1					1	
11.15-11.30				2														
11.30-11.45	1	1	1	3	1								1				1	
11.45-12.00		2																
12.00-12.15	3		2	2														
12.15-12.30			1															
12.30-12.45	1		4	1									1				1	
12.45-13.00	2	2		2									1					1

## **Lampiran 2. Lanjutan ARAH D-C (Jalan Kandangan – Jalan Krembung)**

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH D-C (Jalan Kandangan – Jalan Krembung)

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH D-C (Jalan Kandangan – Jalan Krembung)

Konfigurasi Sumbu	1.22		1.2-2		1.22+22		1.22-22		1.2-22		1.2+22		1.2-222			
<b>PUKUL</b>	<b>Truk/Box</b> <b>Truk Tangki, Trailer</b> <b>3 Sumbu</b>		<b>DUMP TRUCK</b> <b>3 Sumbu</b>		<b>Truk/Trailer</b> <b>Flat Deck Truck</b> <b>3 Sumbu</b>		<b>Truk/Trailer</b> <b>Truk Tangki</b> <b>Gandeng</b>		<b>Truk Semi Treiler</b> <b>dan</b> <b>Truk Treiler</b>		<b>Trailer</b> <b>Flat Deck Truck</b> <b>Trailer</b>		<b>Gandeng</b> <b>Trailer</b> <b>Flat Deck Truck</b>			
	<b>ISI</b>	<b>KOSONG</b>	<b>ISI</b>	<b>KOSONG</b>	<b>ISI</b>	<b>KOSONG</b>	<b>ISI</b>	<b>KOSONG</b>	<b>ISI</b>	<b>KOSONG</b>	<b>ISI</b>	<b>KOSONG</b>	<b>ISI</b>	<b>KOSONG</b>		
Kelompok Jenis Kendaraan																
03.00-03.15	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT		
03.15-03.30	2		1													
03.30-03.45	2		2													
03.45-04.00	1				1											
04.00-04.15	1		1													
04.15-04.30			2		1								1	1		
04.30-04.45	2		2		2											
04.45-05.00	1		3													
05.00-05.15			1		1											
05.15-05.30			3								1		1	1		
05.30-05.45																
05.45-06.00			3										1			
<b>TOTAL</b>	86	24	103	53	17	3	0	0	5	3	20	5	19	3	30	0
	1.22 ISI		1.22 KOSONG		1.2-2	1.2-2	1.22+22	1.22+22	1.22-22	1.22-22	1.2-22	1.2-22	1.2+22	1.2+22	1.2-222	
	189		77		17	3	0	0	5	3	20	5	19	3	60	0

## Lampiran 2. ARAH E-C (Jalan PG Krembung – Jalan Krembung)

Konfigurasi Sumbu	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2 L	1.2 H
PUKUL								
	Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	Opelet Pich-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	Pich-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	Bus Kecil	Bus Besar	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu	Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu
Kelompok Jenis Kendaraan	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT	ISI KOSONG
06.00-06.15	7	2	1			1	3	1 1
06.15-06.30	3		1					1 1
06.30-06.45	7	1				4		1
06.45-07.00	1					2	3	2
07.00-07.15	5	1	1				1	2 1
07.15-07.30	5		1			2		4
07.30-07.45	12		4				1	3 2
07.45-08.00	7		2		2	1	2	3
08.00-08.15	8					1	2	1 2
08.15-08.30	10		3			4	2	
08.30-08.45	17	1	5			2	3	
08.45-09.00	10		5				4	2
09.00-09.15	7		2			1	5 3	4
09.15-09.30	8	1	1			1	2	2 3
09.30-09.45	8		0				3	4 2
09.45-10.00	8		2				3	2 2
10.00-10.15	4		3		1	2	3	5 2
10.15-10.30	6		2			3		3 3
10.30-10.45	8	1	3			1	1	6 2
10.45-11.00	9	1	4		1	2		
11.00-11.15	4	1	1		1	1	1	
11.15-11.30	7	2	4		1	1		3 3
11.30-11.45	6	2	3					4 3
11.45-12.00	9		2			1	4	5 1
12.00-12.15	7		3			1	4	1 2
12.15-12.30	12	3	5			1	3	2 3
12.30-12.45	6		2				4	5 1
12.45-13.00	7		4			2	1	6 2

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH E-C (Jalan PG Krembung – Jalan Krembung)

Konfigurasi Sumbu	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2 L	1.2 H
PUKUL								
	Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	Opelet Pick-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	Pick-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	Bus Kecil	Bus Besar	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu	Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu
Kelompok Jenis Kendaraan	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT	ISI KOSONG
13.00-13.15	5	1	3			3	1	LT LT
13.15-13.30	6	1	3			1	2	1
13.30-13.45	9		5			1	3	2
13.45-14.00	8		6			1	1	4
14.00-14.15	12	1	6			2	2	5 2
14.15-14.30	5		4			2	3	5
14.30-14.45	14		5				1	1 3
14.45-15.00	9		2				3	3
15.00-15.15	6		5				3	1 4
15.15-15.30	4		4			2	4	4 1
15.30-15.45	12	1	3				1	1 2
15.45-16.00	11		2				1	4
16.00-16.15	9	1	4	0	0	1	1	3
16.15-16.30	12	0	3	0	0	1	1	1 2
16.30-16.45	15	1	3	0	0	0		3
16.45-17.00	20	1	1	0	0	0	4	1 3
17.00-17.15	15	0	2	0	0	0		4 1
17.15-17.30	7	4	0	1	0	1	2	1 0
17.30-17.45	8	0	1	0	0	0	1	3 0
17.45-18.00	12	1	0	0	0	1	3	3 0
18.00-18.15	12		4			1	3	3
18.15-18.30	10		2			1	2	1 2
18.30-18.45	5		2				2	2 3
18.45-19.00	6					2	1	3 1
19.00-19.15	7		1				2	1 3
19.15-19.30	7		1			1	4	2 1
19.30-19.45	5		2				3	4 2
19.45-20.00	6		2				2	2 1

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH E-C (Jalan PG Krembung – Jalan Krembung)

Konfigurasi Sumbu	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2 L	1.2 H
PUKUL								
	Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	Opelet Pick-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	Pick-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	Bus Kecil	Bus Besar	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu	Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu
Kelompok Jenis Kendaraan	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT	ISI KOSONG LT LT
20.00-20.15	2		2				1	1 2
20.15-20.30	3		2				0	
20.30-20.45	5		1				2	3
20.45-21.00	3		1			1	2	
21.00-21.15	6		1				1	0 1
21.15-21.30	3		2				1	1 1
21.30-21.45	5		1				1	1 2
21.45-22.00	5		1				1	2 1
22.00-22.15	2		1				2	2
22.15-22.30	2		2				2	1 1
22.30-22.45	2							
22.45-23.00	1						1	1 1
23.00-23.15	3		1				1	1
23.15-23.30	5		1				3	2 1
23.30-23.45	2						1	1
23.45-24.00	1		1				2	2
00.00-00.15	3						2	1 1
00.15-00.30	2						1	
00.30-00.45	3					1	2 1	
00.45-01.00							1	
01.00-01.15	6						3	1
01.15-01.30	2						2	2
01.30-01.45	1						1	1
01.45-02.00							1	1
02.00-02.15	1						1	1 3
02.15-02.30	3	1					1	2 1
02.30-02.45	2						0	3 2
02.45-03.00	2	2					1	2 1

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH E-C (Jalan PG Krembung – Jalan Krembung)

Konfigurasi Sumbu	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2 L	1.2 H
PUKUL								
	Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	Opelet Pick-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	Pick-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	Bus Kecil	Bus Besar	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu	Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu
Kelompok Jenis Kendaraan	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT	ISI KOSONG
03.00-03.15		1					2	LT LT
03.15-03.30	1						0	1 1
03.30-03.45	1						3	2 1
03.45-04.00		1					1	3 1
04.00-04.15	1	0	1	0	0	1	1	2 0
04.15-04.30	1	1	2	0	0	0	1	8 1
04.30-04.45	0	2	0	0	0	2	0	2 3
04.45-05.00	2	0	1	0	0	2	1	1 3
05.00-05.15	2	3	1	0	2	0	1	3 2
05.15-05.30	3	0	4	0	0	0	1	1 1
05.30-05.45	2	2	1	0	0	1	5	1 0
05.45-06.00	3	1	2	0	0	0	3	2 2
TOTAL	556	43	169	1	6	56	169	178 149
			1.1 HP		1.2 BUS	1.1 HP		1.2
		769			6	56		496

## **Lampiran 2. Lanjutan ARAH E-C (Jalan PG Krembung – Jalan Krembung)**

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH E-C (Jalan PG Krebung – Jalan Krebung)

**Lampiran 2.** Lanjutan ARAH E-C (Jalan PG Krembung – Jalan Krembung)

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH E-C (Jalan PG Kreembung – Jalan Kreembung)

Konfigurasi Sumbu	1.22				1.2-2		1.22+22		1.22-22		1.2-22		1.2+22		1.2-222			
																		
	Truk/Box Truk Tangki, Trailer 3 Sumbu		DUMP TRUCK 3 Sumbu		Truk/Trailer Flat Deck Truck 3 Sumbu		Truk/Trailer Truk Tangki Gandeng		Truk Semi Treiler dan Truk Treiler		Trailer Flat Deck Truck Trailer		Gandeng Trailer Flat Deck Truck		Trailer Flat Deck Truck			
Kelompok Jenis Kendaraan	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG
	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT
03.00-03.15				1														
03.15-03.30																		
03.30-03.45	1																	
03.45-04.00																		
04.00-04.15	0				0													
04.15-04.30	0				1													
04.30-04.45	0				0													
04.45-05.00	0				0													
05.00-05.15	0				0													
05.15-05.30	0					4												
05.30-05.45	0					0												
05.45-06.00	1					0												
TOTAL	29	10	24	7	8	8	0	0	2	0	8	2	2	0	1	0		
	1.22 ISI		1.22 KOSONG		1.2-2	1.2-2	1.22+22	1.22+22	1.22-22	1.22-22	1.2-22	1.2-22	1.2+22	1.2+22	1.2-222	1.2-222		
	53		17		8	8	0	0	2	0	8	2	2	0	1	0		

## Lampiran 2. ARAH B-C (Jalan Kepadangan – Jalan Krembung)

Konfigurasi Sumbu	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2 L	1.2 H
<b>PUKUL</b>								
	Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	Opelet Pick-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	Pick-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	Bus Kecil	Bus Besar	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu	Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu
Kelompok Jenis Kendaraan	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT	ISI KOSONG
06.00-06.15	4					2		2 1
06.15-06.30	2						1	3 2
06.30-06.45	1	1					1	2 3
06.45-07.00	6		1				1	2
07.00-07.15	1							1
07.15-07.30								2 4
07.30-07.45	18		4				5	1
07.45-08.00	5							
08.00-08.15	13	2				2	1	1 3
08.15-08.30	10		1					2 3
08.30-08.45	19	3	2		3	2	2	4
08.45-09.00	14	3	4					3 1
09.00-09.15	8	2	4					2 9
09.15-09.30	10	3	1				2	1 2
09.30-09.45	15	3	3			1		6
09.45-10.00	16	3					2	3 4
10.00-10.15	15	5	6	4	1	1	4	1 1
10.15-10.30	18	7	5	6	3	4	3	2 4
10.30-10.45	18	6	5				4	1 5
10.45-11.00	15	9	5			1	4	1
11.00-11.15	15	3	5				4	4 1
11.15-11.30	13	3	3				5	3 3
11.30-11.45	4	4	4				1	1
11.45-12.00	3	3	3				2	4 1
12.00-12.15	13	1	2					4 2
12.15-12.30	9		7				2	3 1
12.30-12.45	7		4	1		3		4 1
12.45-13.00	8		4				1	5 2


## Lampiran 2. Lanjutan ARAH B-C (Jalan Kepadangan – Jalan Krembung)

Konfigurasi Sumbu	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2 L	1.2H
<b>PUKUL</b>								
	Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	Opelet Pick-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	Pick-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	Bus Kecil	Bus Besar	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu	Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu
Kelompok Jenis Kendaraan	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT	ISI KOSONG
								LT LT
13.00-13.15	8		4			1	4	9 7
13.15-13.30	16		7			1	1	1 4
13.30-13.45	12		4				4	2 2
13.45-14.00	19		1			1	5	
14.00-14.15			2			3	3	3 1
14.15-14.30						4	2	2 2
14.30-14.45	1		4				4	6
14.45-15.00			6				2	1
15.00-15.15			2		1		2	
15.15-15.30			1			1	5	
15.30-15.45	2		3			7	6	1 2
15.45-16.00			5			1	3	
16.00-16.15	10	0	3	0	0	0	5	1
16.15-16.30	10	0	2	0	0	0	3	2
16.30-16.45	11	1	2	0	0	0	3	0
16.45-17.00	10	0	4	0	0	1	2	1
17.00-17.15	13	1	5	0	0	1	5	3
17.15-17.30	15	0	2	0	0	0	5	0
17.30-17.45	10	0	3	0	1	0	4	3
17.45-18.00	13	0	1	0	1	0	5	0
18.00-18.15	7		2					2
18.15-18.30	13		3					2
18.30-18.45	22		2					1 3
18.45-19.00	21		1					
19.00-19.15	3						1	
19.15-19.30	7		2				2	
19.30-19.45	2		1				1	
19.45-20.00	11		1				3	

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH B-C (Jalan Kepadangan – Jalan Krembung)

Konfigurasi Sumbu	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2 L	1.2H
<b>PUKUL</b>								
	Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	Opelet Pick-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	Pick-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	Bus Kecil	Bus Besar	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu	Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu
Kelompok Jenis Kendaraan	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT	ISI KOSONG
20.00-20.15	9						2	1 1
20.15-20.30	12						1	2
20.30-20.45	16		2				4	2
20.45-21.00	10						3	1 1
21.00-21.15	10						1	2
21.15-21.30	6							1
21.30-21.45	8						1	1
21.45-22.00	10							1
22.00-22.15	1	2				1	1	
22.15-22.30			1			1		
22.30-22.45		1						
22.45-23.00		1						
23.00-23.15	4		1			1	1	
23.15-23.30	3					1	2	1
23.30-23.45	2						3	
23.45-24.00								
00.00-00.15	4	1					2	2
00.15-00.30	5						2	1
00.30-00.45	2	1					1	2
00.45-01.00	2	1					1	
01.00-01.15	3		1				2	
01.15-01.30	1					1	1	
01.30-01.45	1					1	1	
01.45-02.00	2		1			1	1	
02.00-02.15	4	1					2	
02.15-02.30	5						1	
02.30-02.45	2		1				6	
02.45-03.00	2					1	4	

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH B-C (Jalan Kepadangan – Jalan Kreembung)

Konfigurasi Sumbu	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2 L	1.2H
<b>PUKUL</b>	 Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	 Opelet Pick-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	 Pick-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	 Bus Kecil	 Bus Besar	 Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	 Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu	 Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu
Kelompok Jenis Kendaraan	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT	ISI KOSONG
03.00-03.15	3						1	LT LT
03.15-03.30	1						2	1
03.30-03.45	1		2				5	3
03.45-04.00	2						2	1
04.00-04.15	0	0	0	0	0	0	2	0
04.15-04.30	0	0	0	0	0	0		0
04.30-04.45	2	0	2	0	0	1	1	0
04.45-05.00	1	0	0	0	0	0	1	2
05.00-05.15	2	0	0	0	0	3		0 1
05.15-05.30	3	0	0	0	0	0	3	2 3
05.30-05.45	8	0	0	0	0	0	1	0 4
05.45-06.00	7	0	0	0	0	5	2	2 1
TOTAL	670	71	157	11	10	54	188	139 106
		1.1 HP		1.2 BUS	1.1 HP			1.2
		909		10	54			433

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH B-C (Jalan Kepadangan – Jalan Krembung)

**Lampiran 2.** Lanjutan ARAH B-C (Jalan Kepadangan – Jalan Krembung)

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH B-C (Jalan Kepadangan – Jalan Krembung)


## Lampiran 2. Lanjutan ARAH B-C (Jalan Kepadangan – Jalan Krembung)

Konfigurasi Sumbu	1.22		1.2-2		1.22+22		1.22-22		1.2-22		1.2+2.2		1.2-222			
																
PUKUL	Truk/Box Truk Tangki, Trailer 3 Sumbu		DUMP TRUCK 3 Sumbu		Truk/Trailer Flat Deck Truck 3 Sumbu		Truk/Trailer Truk Tangki Gandeng		Truk Semi Treiler dan Truk Treiler		Trailer Flat Deck Truck Trailer		Gandeng Trailer Flat Deck Truck		Trailer Flat Deck Truck	
	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG
Kelompok Jenis Kendaraan	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT
03.00-03.15																
03.15-03.30																
03.30-03.45																
03.45-04.00																
04.00-04.15									0							
04.15-04.30									0							
04.30-04.45									0							
04.45-05.00									1							
05.00-05.15		2							0							
05.15-05.30									1							
05.30-05.45	1		2						0							
05.45-06.00									0							
TOTAL	47	16	33	13	5	4	0	0	2	0	3	3	1	8	6	0
	1.22 ISI		1.22 KOSONG		1.2-2	1.2+22	1.22+22	1.22-22	1.22-22	1.2-22	1.2-22	1.2+22	1.2+22	1.2-222		
	80		29		5	4	0	0	2	0	3	3	1	8	6	0

## Lampiran 2. ARAH C-E (Jalan Krempung – Jalan PG Krembung)

Konfigurasi Sumbu	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2 L	1.2 H
<b>PUKUL</b>								
	Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	Opellet Pick-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	Pick-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	Bus Kecil	Bus Besar	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu	Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu
Kelompok Jenis Kendaraan	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT	ISI KOSONG
06.00-06.15	3	1	1				1	3 2
06.15-06.30	11		2				2	1 1
06.30-06.45	7	1					3	4
06.45-07.00	9	1	2			2	1 1	
07.00-07.15	8		1				2	1
07.15-07.30	18		2				1	1 2
07.30-07.45	18					1	3 1	1
07.45-08.00	12					2		2 4
08.00-08.15	12		3			2	1 1	1 3
08.15-08.30	5	1	2				3	2 1
08.30-08.45	10	1	1		2	3	3	2
08.45-09.00	9		5				1	3 1
09.00-09.15	8		4				1	3 1
09.15-09.30	12		2			1	2	2
09.30-09.45	12	1	4			3		1
09.45-10.00	10		4			1	2	4 2
10.00-10.15	13	2	7			2	7 1	
10.15-10.30	10	2	5	3	2	4	6 1	1
10.30-10.45	11	2	2			1	3	1 4
10.45-11.00	10	1	5			3	2	3 3
11.00-11.15	10	3	5			1	3	1
11.15-11.30	15	3	4			1	6	2
11.30-11.45	10	5	4			2	3	4 1
11.45-12.00	8	3	5				5	2
12.00-12.15	8		5					4
12.15-12.30	5		4			1		1
12.30-12.45	9		7			1	2	3
12.45-13.00	10		5				6	4

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH C-E (Jalan Krempung – Jalan PG Krembung)

Konfigurasi Sumbu	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2 L	1.2 H
<b>PUKUL</b>	 Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	 Opelet Pick-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	 Pick-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	 Bus Kecil	 Bus Besar	 Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	 Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu	 Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu
								ISI KOSONG
Kelompok Jenis Kendaraan	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT	LT LT
								8 1
13.00-13.15	8		2			1		
13.15-13.30	10		7					1
13.30-13.45	11		3				1	
13.45-14.00	10		3			1	5	
14.00-14.15	10		4			2	2	2 4
14.15-14.30	7		4			2	4	
14.30-14.45	9		3			1	2	3 3
14.45-15.00	5	1	5	1		3	4	1 3
15.00-15.15	9		5			2	6	3 3
15.15-15.30	3	1	4			1	5	2 1
15.30-15.45	4		4			3	5	1 1
15.45-16.00	5		7			1	3	2 2
16.00-16.15	10	1	3	0	0	1	1	
16.15-16.30	5	0	0	0	0	0	2	1 1
16.30-16.45	14	1	2	0	0	0		
16.45-17.00	2	1	0	0	1	0		1 2
17.00-17.15	7	0	2	0	0	0	1	1 4
17.15-17.30	8	0	2	0	0	1	1	1 0
17.30-17.45	4	1	8	0	0	0	0	3 2
17.45-18.00	12	0	1		0	0	1	1 0
18.00-18.15	12		2			1		1 1
18.15-18.30	5		2					1 2
18.30-18.45	4					2	2	4 2
18.45-19.00	10		1			1		
19.00-19.15	1		1			1	1	4
19.15-19.30	4					1	1	1 1
19.30-19.45	11		1				1	
19.45-20.00	10						3	

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH C-E (Jalan Krempung – Jalan PG Krembung)


Konfigurasi Sumbu	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2 L	1.2 H
<b>PUKUL</b>								
	Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	Opelet Pick-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	Pick-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	Bus Kecil	Bus Besar	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu	Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu
Kelompok Jenis Kendaraan	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT	ISI KOSONG
20.00-20.15	5						2	1 2
20.15-20.30	5		1			1	1 1	1 1
20.30-20.45	7		1				4	1 2
20.45-21.00	8		1				5	2 0
21.00-21.15	10		1				3	4 1
21.15-21.30	12		1					1 0
21.30-21.45	10						1	1 1
21.45-22.00	8						2	2 0
22.00-22.15	2					1		
22.15-22.30	4						1	1
22.30-22.45	3						1	1
22.45-23.00	3	1					2	
23.00-23.15	3	2					1	
23.15-23.30	2					2	2 1	2
23.30-23.45	2						1	1 1
23.45-24.00	4						2	
00.00-00.15	3						3	2
00.15-00.30	4		2					1
00.30-00.45	1						3	
00.45-01.00	3						1	1
01.00-01.15	2		1				2	1
01.15-01.30	1						3	1
01.30-01.45	1							1
01.45-02.00	1							
02.00-02.15	1		1				2	2
02.15-02.30	1						1	
02.30-02.45			1				1	1
02.45-03.00	1						1	1

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH C-E (Jalan Krempung – Jalan PG Krembung)

Konfigurasi Sumbu	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2 L	1.2 H
<b>PUKUL</b>								
	Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	Opellet Pick-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	Pick-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	Bus Kecil	Bus Besar	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu	Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu
Kelompok Jenis Kendaraan	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT	ISI KOSONG
								LT LT
03.00-03.15								2 1
03.15-03.30								2
03.30-03.45	10							3 1
03.45-04.00	8		1				1	1
04.00-04.15	1		0				0	0 0
04.15-04.30	6		0				3	1 1
04.30-04.45	1		1				2	2 2
04.45-05.00	3		1				5	1 2
05.00-05.15	4		3					1 2
05.15-05.30	7		0				1	1
05.30-05.45	4		1				3	2 1
05.45-06.00	10		1				2	2
TOTAL	654	36	185	4	5	60	184	138 100
		1.1 HP			1.2 BUS	1.1 HP		1.2
		879			5	60		422

## **Lampiran 2. Lanjutan ARAH C-E (Jalan Krempung – Jalan PG Krembung)**

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH C-E (Jalan Krempung – Jalan PG Krembung)

Konfigurasi Sumbu	1.22		1.2-2		1.22+22		1.22-22		1.2-22		1.2+2.2		1.2-222			
																
	Truk/Box Truk Tangki, Trailer 3 Sumbu		DUMP TRUCK 3 Sumbu		Truk/Trailer Flat Deck Truck 3 Sumbu		Truk/Tanker Truk Tangki Gandeng		Truk Semi Treiler dan Truk Treiler		Trailer Flat Deck Truck Trailer		Gandeng Trailer Flat Deck Truck		Trailer Flat Deck Truck	
Kelompok Jenis Kendaraan	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG								
LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT
13.00-13.15																
13.15-13.30	1															
13.30-13.45	1															
13.45-14.00	1															
14.00-14.15		1														
14.15-14.30		2				1										
14.30-14.45		1														
14.45-15.00		2														
15.00-15.15		1														
15.15-15.30																
15.30-15.45		1														
15.45-16.00				1												
16.00-16.15	1	1														
16.15-16.30		1														
16.30-16.45	3	1														
16.45-17.00	2															
17.00-17.15			1													
17.15-17.30	1			1	1											
17.30-17.45			1									1				
17.45-18.00																
18.00-18.15						1					1					
18.15-18.30	1	1														
18.30-18.45	2		1													
18.45-19.00	2	2														
19.00-19.15	1		1													
19.15-19.30	1	1	2													
19.30-19.45	2		2													
19.45-20.00	2	1	1							1						

**Lampiran 2. Lanjutan ARAH C-E (Jalan Krempung – Jalan PG Krembung)**

## **Lampiran 2. Lanjutan ARAH C-E (Jalan Krempung – Jalan PG Krembung)**

## Lampiran 2. ARAH C-D (Jalan Krempung – Jalan Kandangan)

Konfigurasi Sumbu	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2 L	1.2 H
								
PUKUL	Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	Opelet Pick-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	Pick-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	Bus Kecil	Bus Besar	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu	Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu
	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT	ISI KOSONG
Kelompok Jenis Kendaraan	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT	LT LT
06.00-06.15	14		1		1	3	2	
06.15-06.30	29		2	1	1	3	1	3
06.30-06.45	23	1	2		1	3	3	4
06.45-07.00	15		1			2	2	3
07.00-07.15	30	3	5		2	6	2	2
07.15-07.30	18	1	1			3	3	4
07.30-07.45	19	1	5		1	1	5	5
07.45-08.00	21	3	1		1	5	1	
08.00-08.15	14	3	2			1	3	6
08.15-08.30	7	1	2					1
08.30-08.45	15	2	1		1	2	3	
08.45-09.00	10	3	3			3		3
09.00-09.15	6	2	4			1	1	
09.15-09.30	13	3	2					3
09.30-09.45	11	2	3			3	2	1
09.45-10.00	24	3	3				1	3
10.00-10.15	22	5	4	4	1	4	3	2
10.15-10.30	19	6	6	3	2	5	1	1
10.30-10.45	25	6	7			2	8	2
10.45-11.00	22	9	6			5	2	5
11.00-11.15	18	1	4			1	3	1
11.15-11.30	19		3			3	2	1
11.30-11.45	13	3	3				2	
11.45-12.00	18		4			1		3
12.00-12.15	10	3	5			2		5
12.15-12.30	10	1	5			1		2
12.30-12.45	8	2	9	1		5		4
12.45-13.00	9	1	3	1		2	5	4

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH C-D (Jalan Krempung – Jalan Kandangan)

Konfigurasi Sumbu	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2 L	1.2 H
PUKUL	 Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	 Opelet Pick-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	 Pick-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	 Bus Kecil	 Bus Besar	 Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	 Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu	 Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu
							Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu
Kelompok Jenis Kendaraan	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT	ISI
								KOSONG
								LT
								LT
13.00-13.15	13		7					
13.15-13.30	15		5			1	6	
13.30-13.45	8		3			1	5	3
13.45-14.00	15		2			2		5
14.00-14.15	15	1	0			3		4
14.15-14.30	4	1	2		1	2	2	1
14.30-14.45	7	1	5			3	4	3
14.45-15.00	7	1	2			2	2	3
15.00-15.15	14	1	4		1	2	1	5
15.15-15.30	9	1	4			3	2	3
15.30-15.45	9	1	2			4	5	2
15.45-16.00	4	1	5			3	3	4
16.00-16.15	16	1	8			2	1	2
16.15-16.30	10		6			1	1	
16.30-16.45	11		5			1	3	2
16.45-17.00	11		7			1		3
17.00-17.15	9	2	3			3	1	
17.15-17.30	12						1	3
17.30-17.45	8				1	1	4	
17.45-18.00	6				1	7	4	5
18.00-18.15	15		3				3	2
18.15-18.30	20		2			1	4	
18.30-18.45	24		2		2		3	2
18.45-19.00	18		4			1	5	4
19.00-19.15	5		1			2	5	1
19.15-19.30	15		3			2	2	3
19.30-19.45	16		4				3	1
19.45-20.00	11		3		1		2	2

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH C-D (Jalan Krempung – Jalan Kandangan)

Konfigurasi Sumbu	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2 L	1.2 H
PUKUL	 Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	 Opelet Pitch-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	 Pick-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	Bus Kecil	Bus Besar	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	 Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu	 Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu
							Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu	Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu
Kelompok Jenis Kendaraan	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT	ISI KOSONG
20.00-20.15	8						2	2 1
20.15-20.30	9						3	3 2
20.30-20.45	10		1				4	3
20.45-21.00	7						1	2
21.00-21.15	8						1	1 1
21.15-21.30	10						2	1 1
21.30-21.45	14		1				3	3 2
21.45-22.00	8							2
22.00-22.15	4	2				1	1 3	2
22.15-22.30	3		2				2	2 1
22.30-22.45	2	1				1	2	1 1
22.45-23.00	3	1	1			1	1	1
23.00-23.15	4		3			1	2	1
23.15-23.30	5						4	
23.30-23.45	6					1		3 1
23.45-24.00	4					1	1	1
00.00-00.15	3	1	0			1	2	3
00.15-00.30	2		1				1	2
00.30-00.45	2	2	1				5	4
00.45-01.00	1	2	2	1		2	2	1
01.00-01.15	6		0			1		1
01.15-01.30	1		2			1	1	1
01.30-01.45	1		3			2	2	4
01.45-02.00	1		1			1	1	1
02.00-02.15	3		1				1	2
02.15-02.30	4		3				3	1
02.30-02.45	2		2			1	5	3
02.45-03.00	2		2			1		3

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH C-D (Jalan Krempung – Jalan Kandangan)

Konfigurasi Sumbu	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2 L	1.2 H
<b>PUKUL</b>								
	Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	Opellet Pick-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	Pick-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	Bus Kecil	Bus Besar	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu	Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu
Kelompok Jenis Kendaraan	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT	ISI KOSONG
	03.00-03.15	4	1				1	LT LT
	03.15-03.30	3	2				4	2
	03.30-03.45	2	2				2	4 1
	03.45-04.00	5	4			1	1	3
	04.00-04.15	2	1				2	2
	04.15-04.30	1	1			1	1	2
	04.30-04.45	3	4			2		
	04.45-05.00	1	6			1	2	4
	05.00-05.15	5	1			3	3	1 2
	05.15-05.30	8	3	4	1	1		2 2
	05.30-05.45	4	2	4			1	2 3
	05.45-06.00	5	1			5	2	3 3
TOTAL	965	97	245	11	21	143	204	205 147
			1.1 HP		1.2 BUS	1.1 HP		1.2
			1318		21	143		556

## **Lampiran 2. Lanjutan ARAH C-D (Jalan Krempung – Jalan Kandangan)**



## Lampiran 2. Lanjutan ARAH C-D (Jalan Krempung – Jalan Kandangan)

Konfigurasi Sumbu	1.22				1.2-2		1.22+22		1.22-22		1.2-22		1.2+2.2		1.2-222	
PUKUL																
	Truk/Box Truk Tangki, Trailer 3 Sumbu	DUMP TRUCK 3 Sumbu	Truk/Trailer Flat Deck Truck 3 Sumbu	Truk/Trailer Truk Tangki Gandeng	Truk Semi Treiler dan Truk Treiler	Trailer Flat Deck Truck Trailer	Gandeng Trailer Flat Deck Truck	Trailer Flat Deck Truck								
Kelompok Jenis Kendaraan	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG
	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT
20.00-20.15									1							
20.15-20.30					1								1			1
20.30-20.45									1							
20.45-21.00																
21.00-21.15																
21.15-21.30					1							1		1	1	
21.30-21.45									1							
21.45-22.00	1															
22.00-22.15	1															
22.15-22.30	1		2													
22.30-22.45													1			
22.45-23.00													1			
23.00-23.15	1			1												
23.15-23.30	1												2	1		
23.30-23.45	2												1			
23.45-24.00	1											3				
00.00-00.15															1	
00.15-00.30															1	
00.30-00.45															1	
00.45-01.00																
01.00-01.15															1	
01.15-01.30															1	
01.30-01.45															1	
01.45-02.00																
02.00-02.15	0													1		
02.15-02.30	0															
02.30-02.45	1															
02.45-03.00	0													1		

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH C-D (Jalan Krempung – Jalan Kandangan)

Konfigurasi Sumbu	1.22		1.2-2		1.22+22		1.22-22		1.2-22		1.2+2.2		1.2-222			
<b>PUKUL</b>																
	Truk/Box Truk Tangki, Trailer 3 Sumbu	DUMP TRUCK 3 Sumbu	Truk/Trailer Flat Deck Truck 3 Sumbu	Truk/Trailer Truk Tangki Gandeng	Truk Semi Treiler dan Truk Treiler		Trailer Flat Deck Truck Trailer		Gandeng Trailer Flat Deck Truck		Trailer Flat Deck Truck					
Kelompok Jenis Kendaraan	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG		
03.00-03.15	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT		
03.15-03.30	0							1								
03.30-03.45	0							1								
03.45-04.00	0		1											1		
04.00-04.15				1										1		
04.15-04.30														1		
04.30-04.45																
04.45-05.00								1								
05.00-05.15												1		1		
05.15-05.30			1					1								
05.30-05.45			1											1		
05.45-06.00														1		
TOTAL	83	36	99	40	17	5	0	0	7	2	19	10	20	12	25	0
	1.22 ISI		1.22 KOSONG		1.2-2	1.2-2	1.22+22	1.22+22	1.22-22	1.22-22	1.2-22	1.2-22	1.2+22	1.2+22	1.2-222	
	192		76		17	5	0	0	7	2	19	10	20	12	25	0

## Lampiran 2. ARAH A-C (Jalan Kepadangan – Jalan Krembung)

Konfigurasi Sumbu	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2 L	1.2 H
								
PUKUL	Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	Opelet Pick-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	Pick-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	Bus Kecil	Bus Besar	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu	Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu
	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT	ISI KOSONG
Kelompok Jenis Kendaraan	LT	LT	LT	MHV	LB	MHV	LT	LT LT
06.00-06.15	13	1	2		2	2	4	1 2
06.15-06.30	38		3	1		2	5	2
06.30-06.45	29	2	2			3	3	1
06.45-07.00	18		3	1	1	5	2	2
07.00-07.15	37		2		2		3	1
07.15-07.30	36		2			1	4	2 2
07.30-07.45	19	1	2		1	2	2	1 1
07.45-08.00	28		3		1		3	2 3
08.00-08.15	13	1	5			1	3	1
08.15-08.30	2	2	3				3	1 2
08.30-08.45	6		0			3	4	2
08.45-09.00	5		4			3	1	1 2
09.00-09.15	17		4			2		0
09.15-09.30	4		3				2	2 2
09.30-09.45	12		4			5	1	3
09.45-10.00	14		7			1	2	1
10.00-10.15	17	3	7			4	5	1
10.15-10.30	14		4	1	6	5	0	2
10.30-10.45	15	1	4		3	5		2
10.45-11.00	20	2	6		7	2	1	
11.00-11.15	13	1	4		2	5	1	2
11.15-11.30	21		4			4	3	1
11.30-11.45	19	3	4			2	5	2 1
11.45-12.00	23	1	5			1	6	2
12.00-12.15	8	2	3			1	4	1
12.15-12.30	3	1	7			3	1	3 2
12.30-12.45	10	2	9			3	3	1 1
12.45-13.00	11	0	7	1		1	1	3

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH A-C (Jalan Kepadangan – Jalan Krembung)

Konfigurasi Sumbu	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2 L	1.2 H
<b>PUKUL</b>								
	Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	Opelet Pick-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	Pick-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	Bus Kecil	Bus Besar	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu	Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu
Kelompok Jenis Kendaraan 13.00-13.15	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT	ISI
								KOSONG
13.15-13.30	9	0	5				2	LT
13.30-13.45	7	0	3				2	LT
13.45-14.00	6	0	3				1	LT
14.00-14.15	25						2	1
14.15-14.30	11		1		1	1	3	2
14.30-14.45	15		2			4	3	1
14.45-15.00	12		2	1		4	4	1
15.00-15.15	23		2			3	2	2
15.15-15.30	12		4			2	4	
15.30-15.45	11		4			4	3	1
15.45-16.00	9	1	5			2	5	1
16.00-16.15	16	2	4			2	5	3
16.15-16.30	5	6	4			3	4	1
16.30-16.45	14	4	2				5	2
16.45-17.00	9	0	3		1		4	1
17.00-17.15	10		5	0	0	5	2	2
17.15-17.30	10		2	0	0	0	5	1
17.30-17.45	12		4	0	0	0	1	
17.45-18.00	21		5	0	0	0	1	3
18.00-18.15	15		3			1	4	2
18.15-18.30	5		2			1	2	
18.30-18.45	12		4		2	2	5	2
18.45-19.00	13		2			2	6	1
19.00-19.15	12		1			1	4	2
19.15-19.30	16		1		2	2	2	1
19.30-19.45	10		1			1	3	
19.45-20.00	12		3		1		2	3

## **Lampiran 2. Lanjutan ARAH A-C (Jalan Kepadangan – Jalan Krembung)**

## Lampiran 2. Lanjutan ARAH A-C (Jalan Kepadangan – Jalan Krembung)

Konfigurasi Sumbu	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2 L	1.2 H
<b>PUKUL</b>								
	Sedan, Jeep, Station dan Taxi (Pribadi)	Opelet Pick-up, Suburban, Combi, Minibus (MPU dan Angkot)	Pick-up, Micro Truk Mobil Hantaran dan Truk Ban Belakang 1	Bus Kecil	Bus Besar	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu 3/4	Truk/Box, Truk Tangki 2 Sumbu	Truk/Box/DUMP TRUCK Truk Tangki/Trailer/Flat Deck Truck 2 Sumbu
Kelompok Jenis Kendaraan	LV	LV	LV	MHV	LB	MHV	LT	ISI KOSONG
03.00-03.15	1		1				3	LT LT
03.15-03.30	2		2				2	1 1
03.30-03.45	11		1					2 1
03.45-04.00	11					2	3	2 2
04.00-04.15	3	1	0	0	0	2	2	1 0
04.15-04.30	7	1	0	0	0	3	5	1 1
04.30-04.45	2	0	0	0	0	1	4	2 2
04.45-05.00	3	0	0	0	0	2	0	1 1
05.00-05.15	7						5	2 1
05.15-05.30	2				1		2	
05.30-05.45	0						1	3 2
05.45-06.00	8						3	2 2
TOTAL	997	41	227	4	16	133	283	133 95
		1.1 HP			1.2 BUS	1.1 HP		1.2
		1269			16	133		511

**Lampiran 2.** Lanjutan ARAH A-C (Jalan Kepadangan – Jalan Krembung)

**Lampiran 2.** Lanjutan ARAH A-C (Jalan Kepadangan – Jalan Krembung)


## **Lampiran 2. Lanjutan ARAH A-C (Jalan Kepadangan – Jalan Krembung)**


Konfigurasi Sumbu	1.22				1.2-2		1.22+22		1.22-22		1.2-22		1.2+2.2		1.2-222		
PUKUL																	
	Truk/Box Truk Tangki, Trailer 3 Sumbu	DUMP TRUCK 3 Sumbu	Truk/Trailer Flat Deck Truck 3 Sumbu		Truk/Trailer Truk Tangki Gandeng	Truk Semi Treiler dan Truk Treiler	Trailer Flat Deck Truck Trailer	Gandeng Trailer Flat Deck Truck		Trailer Flat Deck Truck		Trailer Flat Deck Truck		Trailer Flat Deck Truck			
ISI KOSONG	ISI KOSONG	ISI KOSONG	ISI KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG
Kelompok Jenis Kendaraan	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT
20.00-20.15	4								1							0	
20.15-20.30					1						1		1			1	
20.30-20.45										1					0		
20.45-21.00	1		1												0		
21.00-21.15			1												0		
21.15-21.30	2		2			1						1		1		1	1
21.30-21.45									1						0		
21.45-22.00		1													0		
22.00-22.15	2		1												0		
22.15-22.30	2									1					0		
22.30-22.45			1												0		
22.45-23.00	1		1											1	0		
23.00-23.15			3												0		
23.15-23.30	1		2												1		
23.30-23.45			1								1		1	1	0		
23.45-24.00	2		2									2		0		0	
00.00-00.15	2	0	0												0		
00.15-00.30	0	0	1												0		
00.30-00.45	0	0	1												0		
00.45-01.00	1	0	0	0											0		
01.00-01.15	0	0	0												1		
01.15-01.30	1	0	0	0											1		
01.30-01.45	1	0	1												1		
01.45-02.00	0	0	0	0											0		
02.00-02.15	1														1		
02.15-02.30															0		
02.30-02.45										1					0		
02.45-03.00		2													1		


## **Lampiran 2. Lanjutan ARAH A-C (Jalan Kepadangan – Jalan Krembung)**

Konfigurasi Sumbu	1.22			1.2-2		1.22+22		1.22-22		1.2-22		1.2+2.2		1.2-222		
PUKUL																
	Truk/Box Truk Tangki, Trailer 3 Sumbu		DUMP TRUCK 3 Sumbu		Truk/Trailer Flat Deck Truck 3 Sumbu		Truk/Trailer Truk Tangki Gandeng		Truk Semi Treiler dan Truk Treiler		Trailer Flat Deck Truck Trailer		Gandeng Trailer Flat Deck Truck		Trailer Flat Deck Truck	
	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG	ISI	KOSONG
Kelompok Jenis Kendaraan	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT
03.00-03.15			3						1						0	
03.15-03.30			1												0	
03.30-03.45			2						1						0	
03.45-04.00			1	2						1					1	
04.00-04.15	1				1									1		1
04.15-04.30	1			2										1		0
04.30-04.45	0				1									0		
04.45-05.00	1		1												0	
05.00-05.15			1	1									1		1	
05.15-05.30	2		1	2						1				0		
05.30-05.45	1			1						2				1		
05.45-06.00			1	1										1		
TOTAL	92	26	95	43	15	5	0	0	5	2	20	8	23	5	23	0
	1.22 ISI		1.22 KOSONG		1.2-2	1.2-2	1.22+22	1.22+22	1.22-22	1.22-22	1.2-22	1.2-22	1.2+22	1.2+22	1.2-222	
	187		69		15	5	0	0	5	2	20	8	23	5	23	0


## Lampiran 2. Pergerakan Lalu Lintas pada Saat Survei









POTONGAN MELINTANG PERKERASAN LENTUR STA 0+000 s/d 0+150 dan STA 2+200 s/d 2+900  
SKALA 1:50



POTONGAN MELINTANG PERKERASAN LENTUR STA 0+150 s/d 0+700  
SKALA 1:50




DOSEN ASISTENSI	NAMA / NRP MAHASISWA	JUDUL GAMBAR	NO. GAMBAR
Dr. CATUR ARIF PRASTYANTO ST. MT. M.Eng	AULIA DEWI FATIKASARI / 03111640000042	DETAIL PERKERASAN LENTUR STA 0+150 s/d 0+700	3



POTONGAN MELINTANG PERKERASAN LENTUR STA 0+700 s/d 1+100  
SKALA 1:50


Geotextile Nonwoven

Geotextile Woven




Geotextile Nonwoven

Geotextile Woven



DETAIL TEBAL PERKERASAN LENTUR STA 0+700 s/d 1+100  
SKALA 1:25



POTONGAN MELINTANG PERKERASAN LENTUR STA 1+100 s/d 2+200  
SKALA 1:50

CTB, t = 15 cm Lapis Agregat Kelas B

AC Base, t = 22 cm

LFA Kelas S, t = 33 cm

LFA Kelas A, t = 15 cm

Pasir, t = 10 cm

Saluran Drainase

Geotextile Nonwoven

Geotextile Woven

Trotoar

Kanstin


AC BC, t = 6 cm

AC WC, t = 5 cm

Geotextile Woven




Geotextile Nonwoven

50 20 150 20




DETAIL TEBAL PERKERASAN LENTUR STA 1+100 s/d 2+200  
SKALA 1:25


DOSEN ASISTENSI	NAMA / NRP MAHASISWA	JUDUL GAMBAR	NO. GAMBAR
Dr. CATUR ARIF PRASTYANTO ST. MT. M.Eng	AULIA DEWI FATIKASARI / 03111640000042	DETAIL PERKERASAN LENTUR STA 1+100 s/d 2+200	7



SAMBUNGAN MELINTANG DAN MEMANJANG PERKERASAN KAKU  
SKALA 1:100




POTONGAN MELINTANG PERKERASAN KAKU STA 0+000 s/d 0+150 dan STA 2+200 s/d 2+900  
SKALA 1:25



POTONGAN MELINTANG PERKERASAN KAKU STA 0+150 s/d 0+700  
SKALA 1:50

DOSEN ASISTENSI	NAMA / NRP MAHASISWA	JUDUL GAMBAR	NO. GAMBAR
		POTONGAN MELINTANG PERKERASAN KAKU STA 0+150 s/d 0+700	
Dr. CATUR ARIF PRASTYANTO ST. MT. M.Eng	AULIA DEWI FATIKASARI / 03111640000042		10

**Geotextile Nonwoven  
Geotextile Woven**



Lapis Drainase,  $t = 15$  cm

Geotextile Woven

Geotextile Nonwoven

Lapis Pondasi LMC ,  $t = 10$  cm

Pelat Beton,  $t = 29,5$  cm

Lapis Agregat Kelas B

Subdrain

Dowel Ø36-30cm

LFA Kelas S,  $t = 29,5$  cm

LFA Kelas A,  $t = 10$  cm

Sungai

DETAIL TEBAL PERKERASAN KAKU STA 0+150 s/d 0+700  
SKALA 1:25

20 150 20



DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL PERENCANAAN DAN KEBUMIAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DOSEN ASISTENSI

Dr. Catur Arif Prastyanto ST. MT. M.Eng

NAMA / NRP MAHASISWA


Aulia Dewi Fatikasari / 03111640000042

JUDUL GAMBAR



DETAIL TEBAL  
PERKERASAN KAKU  
STA 0+150 s/d 0+700

NO. GAMBAR

11



POTONGAN MELINTANG PERKERASAN KAKU STA 0+700 s/d 1+100  
SKALA 1:50



Lapis Pondasi LMC , t = 10 cm

Lapis Agregat Kelas B

Pelat Beton, t = 29,5 cm

LFA Kelas S, t = 29,5 cm

LFA Kelas A, t = 10 cm

Trotoar  
Kanstin


Pasir, t = 10 cm

Saluran Drainase

Subdrain

Dowel Ø36-30cm

20 / 150 / 20 / 50



POTONGAN MELINTANG PERKERASAN KAKU STA 1+100 s/d 2+200  
SKALA 1:25

## Lapis Pondasi LMC , t = 10 cm

Pelat Beton, t = 29,5 cm

Saluran Drainase

Pasir, t = 10 cm

LFA Kelas A, t = 10 cm

Trotoar

Kanstin

LFA Kelas S, t = 29,5 cm

Dowel Ø36-30cm

Subdrain

50 20 150 20

DETAIL TEBAL PERKERASAN KAKU STA 1+100 s/d 2+200  
SKALA 1:25

## Lapis Agregat Kelas B

Lapis Drainase, t = 15 cm

Geotextile Woven

Geotextile Nonwoven

Geotextile Nonwoven

Geotextile Woven

ZOOM A



DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL PERENCANAAN DAN KEBUMIAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DOSEN ASISTENSI

Dr. Catur Arif Prastyanto ST. MT. M.Eng

NAMA / NRP MAHASISWA

Aulia Dewi Fatikasari / 03111640000042

JUDUL GAMBAR

DETAIL TEBAL  
PERKERASAN KAKU  
STA 1+100 s/d 2+200

NO. GAMBAR

15

## Lampiran 4. HSPK Kabupaten Sidoarjo 2019

ITEM PEMBAYARAN NO. : 2.1.(1)	PERKIRAAN VOL. PEK.	:	1,00		
JENIS PEKERJAAN : Galian untuk Selokan Drainase dan Salur	TOTAL HARGA (Rp.)	:	94.459,00		
SATUAN PEMBAYARAN : M3	- % THD. BIAYA PROYEK	:	#DIV/0!		
NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
<b>A. <u>TENAGA</u></b>					
1.	Pekerja (L01)	jam	0,11880857	15374,79	1.826,66
2.	Mandor (L03)	jam	0,02970214	18499,79	549,48
				JUMLAH HARGA TENAGA	2.376,14
<b>B. <u>BAHAN</u></b>					
				JUMLAH HARGA BAHAN	0
<b>C. <u>PERALATAN</u></b>					
1.	Excavator (E10)	jam	0,02970214	407008,0952	12.089,01
2.	Dump Truck (E09)	jam	0,20258659	280555	56.836,68
3.	Alat Bantu	Ls	1	1000	1.000,00
				JUMLAH HARGA PERALATAN	69.925,69
<b>D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN ( A + B + C )</b>					72.301,83
<b>E. OVERHEAD &amp; PROFIT 10,0 % x D</b>					7.230,18
<b>F. HARGA SATUAN PEKERJAAN ( D + E )</b>					79.532,02

## Lampiran 4. Lanjutan HSPK Kabupaten Sidoarjo 2019

ITEM PEMBAYARAN NO. : 2.3.(15q)	PERKIRAAN VOL. PEK.	:	1,00		
JENIS PEKERJAAN : Pengadaan dan pemasangan U-ditch 50	TOTAL HARGA (Rp.)	:	2.239.600,00		
SATUAN PEMBAYARAN : bh	% THD. BIAYA PROYEK	:	#DIV/0!		
NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
1	Pekerja	Jam	0,54	15374,79	8.335,73
2	Tukang	Jam	0,18	17124,79	3.094,84
3	Mandor	Jam	0,18	18499,79	3.343,34
				JUMLAH HARGA TENAGA	14.773,91
B.	MATERIAL				
1	U-ditch 50.70 - 120 .bh		1,00	1.932.370,00	1.932.370,00
				JUMLAH HARGA BAHAN	1.932.370,00
C.	PERALATAN				
1	Exsavator	Jam	0,18	483565	87.391,27
2	Alat Bantu	Ls	1,00	1500	1.500,00
				JUMLAH HARGA PERALATAN	88.891,27
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN ( A + B + C )				2.036.035,17
E.	OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D				203.603,52
F.	TOTAL HARGA PEKERJAAN ( D + E )				2.239.638,69
G.	HARGA SATUAN ( D + E ) Per Meter				2.239.600,00

## Lampiran 4. Lanjutan HSPK Kabupaten Sidoarjo 2019

ITEM PEMBAYARAN NO.	: 3.2.(2c)	PERKIRAAN VOL. PEK.	:	0,00
JENIS PEKERJAAN	: Timbunan Pasir	TOTAL HARGA (Rp.)	:	447.128,00
SATUAN PEMBAYARAN	: M3	% THD. BIAYA PROYEK	:	#DIV/0!
NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN QUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)
				JUMLAH HARGA (Rp.)
<b>A.</b>	<b><u>TENAGA</u></b>			
1.	Pekerja (L01)	Jam	1,4147	15.374,79
2.	Mandor (L03)	Jam	0,2358	18.499,79
			JUMLAH HARGA TENAGA	26.111,86
<b>B.</b>	<b><u>BAHAN</u></b>			
1.	Bahan pasir	M3	1,1100	293.866,67
			JUMLAH HARGA BAHAN	326.192,00
<b>C.</b>	<b><u>PERALATAN</u></b>			
1.	Wheel Loader (E15)	Jam	0,0085	362.412,08
2.	Dump Truck E08	Jam	0,2358	186.015,00
3.	Tandem (E17)	Jam	0,0161	338.839,29
4.	Water Tanker (E23)	Jam	0,0070	191.165,45
5.	Alat Bantu	Ls	1,0000	450,00
			JUMLAH HARGA PERALATAN	54.176,79
<b>D.</b>	<b>JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN ( A + B + C )</b>			406.480,65
<b>E.</b>	<b>OVERHEAD &amp; PROFIT 10,0 % x D</b>			40.648,06
<b>F.</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN ( D + E )</b>			447.128,71

## Lampiran 4. Lanjutan HSPK Kabupaten Sidoarjo 2019

JENIS PEKERJAAN : Geotekstil Filler untuk Drainase Ba	TOTAL HARGA (Rp.) :	8.315,00			
SATUAN PEMBAYARAN : M2	% THD. BIAYA PROYEK :	#DIV/0!			
NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
1	Mandor	(L03) jam	0,015972222	18499,79	295,4827569
2	Pekerja	(L01) jam	0,127777778	15374,79	1964,5565
3					
			JUMLAH HARGA TENAGA		2260,039257
B.	BAHAN				
1	Geotekstile fille GF	M2		1	0
					0
			JUMLAH HARGA BAHAN		0
C.	PERALATAN				
1	Flat Bed Truck	jam	0,015972222	300000	4791,6666667
	Alat Bantu	Ls		1	0
					0
			JUMLAH HARGA PERALATAN		4791,6666667
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN & PERALATAN (A+B+C)				7051,705924
E.	OVERHEAD & PROFIT	10 % x D			705,1705924
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)				7756,876516

## Lampiran 4. Lanjutan HSPK Kabupaten Sidoarjo 2019

ITEM PEMBAYARAN NO.	: 6.3(6a)	PERKIRAAN VOL. PEK.	:	1,00
JENIS PEKERJAAN	: Laston Lapis Antara (AC-BC)	TOTAL HARGA (Rp.)	:	1.086.889,00
SATUAN PEMBAYARAN	: Ton	% THD. BIAYA PROYEK	:	#DIV/0!
NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)
				JUMLAH HARGA (Rp.)
<b>A. <u>TENAGA</u></b>				
1. Pekerja	(L01)	Jam	0,0748	15.374,79
2. Mandor	(L03)	Jam	0,0075	18.499,79
			JUMLAH HARGA TENAGA	1.288,25
<b>B. <u>BAHAN</u></b>				
1. Lelos screen2 ukuran ( 9,5 - 19,0 )	M3	0,3481	285.000,00	99.219,41
2. Lelos screen2 ukuran ( 0 - 5 )	M3	0,3127	325.000,00	101.614,25
3. Filler	(M05)	Kg	9,4500	2.000,00
4. Aspal	(M10)	Kg	57,6800	7.380,65
			JUMLAH HARGA BAHAN	645.449,28
<b>C. <u>PERALATAN</u></b>				
1. Wheel Loader	E15	Jam	0,0083	300.000,00
2. AMP		Jam	0,0201	5.431.941,90
3. Genset	E12	Jam	0,0201	275.000,00
4. Dump Truck	E09	Jam	0,6161	280.555,00
5. Asphalt Finisher	E02	Jam	0,0075	400.000,00
6. Tandem Roller	E17	Jam	0,0118	250.000,00
7. P. Tyre Roller	E18	Jam	0,0023	400.000,00
8. Alat Bantu		Ls	1,0000	1.000,00
			JUMLAH HARGA PERALATAN	297.794,17
<b>D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN ( A + B + C )</b>				944.531,69
<b>E. OVERHEAD &amp; PROFIT</b>		10,0 % x D		94.453,17
<b>F. HARGA SATUAN PEKERJAAN ( D + E )</b>				1.038.984,86

## Lampiran 4. Lanjutan HSPK Kabupaten Sidoarjo 2019

ITEM PEMBAYARAN NO.	: 6.3(5a)	PER KIRAA VOL. PEK.	:	1,00
JENIS PEKERJAAN	: Laston Lapis Aus (AC-WC )	TOTAL HARGA(R.p.)	:	1.109.115,00
SATUAN PEMBAYARAN	: Ton	% THD. BIAYA PROYEK	:	#DIV/0!
NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA JUMLAH SATUAN HARGA (Rp.) (Rp.)
<b>A. TENAGA</b>				
1. Pekerja	(L01)	Jam	0,1122	15.374,79 1.724,83
2. Mandor	(L03)	Jam	0,0112	18.499,79 207,54
			JUMLAH HARGA TENAGA	1.932,37
<b>B. BAHAN</b>				
1. Lulos screen2 ukuran ( 9.5 - 19,0)	M3	0,2978	285.000,00 84.885,85	
2. Lulos screen2 ukuran ( 0 - 5)	M3	0,3543	325.000,00 115.155,57	
3. Filler	(M 05)	Kg	9,8700 2.000,00 19.740,00	
4. Aspal	(M 10)	Kg	59,7400 7.380,65 440.919,74	
			JUMLAH HARGA BAHAN	660.701,16
<b>C. PERALATAN</b>				
1. Wheel Loader	E15	Jam	0,0083 300.000,00 2.492,94	
2. AMP	E01	Jam	0,0201 5.431.941,90 109.075,14	
3. Genset	E12	Jam	0,0201 275.000,00 5.522,09	
4. Dump Truck	E09	Jam	0,6161 280.555,00 172.841,92	
5. Asp. Finisher	E02	Jam	0,0112 400.000,00 4.487,42	
6. Tandem Roller	E17	Jam	0,0178 250.000,00 4.442,55	
7. P. Tyre Roller	E18	Jam	0,0034 400.000,00 1.360,40	
8. Alat Bantu		Ls	1,0000 1.000,00 1.000,00	
			JUMLAH HARGA PERALATAN	301.222,46
<b>D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN ( A + B + C )</b>				963.855,99
<b>E. OVERHEAD &amp; PROFIT</b>	10,0 % x D			96.385,60
<b>F. HARGA SATUAN PEKERJAAN ( D + E )</b>				1.060.241,59

## Lampiran 4. Lanjutan HSPK Kabupaten Sidoarjo 2019

ITEM PEMBAYARAN NO.	: 6.3(7a)	PERKIRAAN VOL. PEKERJAAN	:	1,00
JENIS PEKERJAAN	: Lantai Lapis Pondasi (AC-Base)	TOTAL HARGA (Rp.)	:	1.026.262,00
SATUAN PEMBAYARAN	: Ton	% THD. BIAYA PROYEK	:	#DIV/0!
NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)
A. <u>TENAGA</u>				
1. Pekerja	(L01)	Jam	0,0748	15.374,79
2. Mandor	(L03)	Jam	0,0075	18.499,79
JUMLAH HARGA TENAGA				1.288,25
B. <u>BAHAN</u>				
1. Lulos screen2 ukuran ( 9,5 - 19,0 )		M 3	0,1316	285.000,00
2. Lulos screen2 ukuran ( 5 - 9,5 )		M 3	0,2981	300.000,00
3. Lulos screen2 ukuran ( 0 - 5 )		M 3	0,2416	325.000,00
3. Filler	(M 05)	Kg	9,9750	2.000,00
4. Aspal	(M 10)	Kg	49,4400	7.380,65
JUMLAH HARGA BAHAN				590.333,94
C. <u>PERALATAN</u>				
1. Wheel Loader	E 15	Jam	0,0083	300.000,00
2. AMP	E 01	Jam	0,0201	5.431.941,90
3. Genset	E 12	Jam	0,0201	275.000,00
4. Dump Truck	E 09	Jam	0,6161	280.555,00
5. Asphalt Finisher	E 02	Jam	0,0075	400.000,00
6. Tandem Roller	E 17	Jam	0,0118	250.000,00
7. P. Tyre Roller	E 18	Jam	0,0023	400.000,00
8. Alat Bantu		Ls	1,0000	1.000,00
JUMLAH HARGA PERALATAN				297.794,17
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN ( A + B + C )				889.416,36
E. OVERHEAD & PROFIT	10,0 % x D			88.941,64
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN ( D + E )				978.357,99

## Lampiran 4. Lanjutan HSPK Kabupaten Sidoarjo 2019

ITEM PEMBAYARAN	:	3.5.(2a)	PERKIRAAN VOL. PEK.	:	1,00
JENIS PEKERJAAN	:	Geotextile Woven	TOTAL HARGA (Rp.)	:	8.535,00
SATUAN PEMBAYARAN	:	M2	% THD. BIAYA PROYEK	:	#DIV/0!
NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
1	Mandor	(L03) jam	0,015972222	18499,79	295,4827569
2	Pekerja	(L01) jam	0,127777778	15374,79	1964,5565
			JUMLAH HARGA TENAGA		2260,039257
B.	BAHAN				
1	Geotextile Wov GSp	M2		1	0
			JUMLAH HARGA BAHAN		0
C.	PERALATAN				
1	Flat Bed Truck	jam	0,015972222	300000	4791,666667
	Alat Bantu	Ls		1	200
			JUMLAH HARGA PERALATAN		4991,666667
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN & PERALATAN (A+B+C)				7251,705924
E.	OVERHEAD & PROFIT	10 % x D			725,1705924
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)				7976,876516

## Lampiran 4. Lanjutan HSPK Kabupaten Sidoarjo 2019

ITEM PEMBAYARAN NO.	:7.1 (2)	PERKIRAAN VOL. PEK.	:	1.00
JENIS PEKERJAAN	:Beton mutu tinggi (K -500) fc'45 Mpa	TOTAL HARGA (Rp.)	:	1.735.085,00
SATUAN PEMBAYARAN	:M3	% THD. BIAYA PROYEK	:	#DIV/0!
NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)
<b>A. TENAGA</b>				
1.	Pekerja (L01)	jam	0,3213	15.374,79
2.	Tukang (L02)	jam	0,4016	17.124,79
3.	Mandor (L03)	jam	0,0402	18.499,79
JUMLAH HARGA TENAGA				
12.560,08				
<b>B. BAHAN</b>				
1.	Semen (M12)	Kg	595,3400	1.215,00
2.	Pasir Beton (M01a)	M3	0,4345	445.000,00
3.	Agregat Kasar (M03)	M3	0,7440	300.000,00
4.	Kayu Perancah (M19)	M3	0,1000	2.802.547,77
5.	Paku (M18)	Kg	1,2000	19.500,00
JUMLAH HARGA BAHAN				
1.443.562,49				
<b>C. PERALATAN</b>				
1.	Batching Plant (E43)	jam	0,0402	847.000,00
2.	Truck Mixer (E49)	jam	0,1649	511.323,58
3.	Water Tank Truck (E23)	jam	0,0100	200.000,00
4.	Alat Bantu (Ls)		1,0000	1.000,00
5.	Concrate Vibrator	jam	0,0654	10.000.000,00
6.	Concrate Paver	jam	0,0350	654.000,00
JUMLAH HARGA PERALATAN				
775.316,90				
<b>D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN ( A + B + C )</b>				
2.231.439,48				
<b>E. OVERHEAD &amp; PROFIT 10,0 % x D</b>				
223.143,95				
<b>F. HARGA SATUAN PEKERJAAN ( D + E )</b>				
2.454.583,42				

## Lampiran 4. Lanjutan HSPK Kabupaten Sidoarjo 2019

ITEM PEMBAYARAN NO.	:	4.2.(2b)	PERKIRAAN VOL. PEK.	:	1,00
JENIS PEKERJAAN	:	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	TOTAL HARGA	:	56.479,00
SATUAN PEMBAYARAN	:	M3	% THD. BIAYA PROYEK	:	#DIV/0!
NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
<b>A. TENAGA</b>					
1.	Pekerja (L01)	jam	0,0595	15.374,79	914,29
2.	Mandor (L03)	jam	0,0085	18.499,79	157,16
JUMLAH HARGA TENAGA					
					1.071,45
<b>B. BAHAN</b>					
1.	Aggregat S M27	M3	1,2586	0,00	0,00
JUMLAH HARGA BAHAN					
					0,00
<b>C. PERALATAN</b>					
1.	Wheel Loader (E15)	jam	0,0085	362.412,08	3.078,77
2.	Dump Truck (E08)	jam	0,1470	271.193,63	39.878,88
4.	Tandem Roller (E17)	jam	0,0107	338.839,29	3.628,80
5.	Water Tanker (E23)	jam	0,0141	191.165,45	2.687,06
6.	Alat Banitu	Ls	1,0000	1.000,00	1.000,00
JUMLAH HARGA PERALATAN					
					50.273,52
<b>D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN ( A + B + C )</b>					
E.	OVERHEAD & PROFIT	10,0 % x D			5.134,50
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN ( D + E )				56.479,46

## Lampiran 4. Lanjutan HSPK Kabupaten Sidoarjo 2019

ITEM PEMBAYARAN NO.	: 5.3.(3)	PERKIRAAN VOL. PEK.	:	1,00	
JENIS PEKERJAAN	: Lapis Pondasi bawah Beton Kurus	TOTAL HARGA (Rp.)	:	1.291.217,00	
SATUAN PEMBAYARAN	: M3	% THD. BIAYA PROYEK	:	#DIV/0!	
NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
<b>A. TENAGA</b>					
1. Pekerja	(L01)	jam	1,1245	15.374,79	17.288,92
2. Tukang	(L02)	jam	0,5622	17.124,79	9.628,40
3. Mandor	(L03)	jam	0,1205	18.499,79	2.228,89
			JUMLAH HARGA TENAGA		29.146,21
<b>B. BAHAN</b>					
1. Semen	(M12)	Kg	420,2500	1.215,00	510.603,75
2 Pasir	(M01a)	M3	0,5283	445.000,00	235.079,81
3 Agregat Kasar	(M03)	M3	0,7263	300.000,00	217.885,71
4 Multiplex 12 mm	(M73)	Lbr	0,1600	155.000,00	24.800,00
5 Kayu Acuan	(M99)	M3	0,0119	2.802.547,77	33.256,90
6 Paku	(M18)	Kg	0,3500	19.500,00	6.825,00
			JUMLAH HARGA BAHAN		1.028.451,17
<b>C. PERALATAN</b>					
1 Wheel Loader	E15	jam	0,0244	300.000,00	7.323,41
2 Batching Plant	E43	jam	0,0402	847.000,00	34.016,06
3 Truck Mixer	E49	jam	0,1263	511.323,58	64.573,26
4 Con. Vibrator	E20	jam	0,0402	60.710,00	2.438,15
5 Water Tank Truck	E23	jam	0,0100	200.000,00	2.008,03
6 Conc. Paver	E42	jam	0,0149		0,00
7 Alat Bantu	Ls		1,0000	4.999,00	4.999,00
			JUMLAH HARGA PERALATAN		115.357,92
<b>D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN ( A + B + C )</b>					1.172.955,30
<b>E. OVERHEAD &amp; PROFIT</b>		10,0 % x D			117.295,53
<b>F. HARGA SATUAN PEKERJAAN ( D + E )</b>					1.290.250,83
<b>G. HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3</b>					1.290.250,83

## Lampiran 4. Lanjutan HSPK Kabupaten Sidoarjo 2019

ITEM PEMBAYARAN NO.	: 5.1.(1)	PERKIRAAN VOL. PEK.	:	1,00	
JENIS PEKERJAAN	: Lapis Pondasi Agregat Kelas A	TOTAL HARGA	:	348.785,00	
SATUAN PEMBAYARAN	: M3	% THD. BIAYA PROYEK	:	#DIV/0!	
NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A. <u>TENAGA</u>					
1. Pekerja	(L01)	jam	0,0595	15.374,79	914,29
2. Mandor	(L03)	jam	0,0085	18.499,79	157,16
				JUMLAH HARGA TENAGA	1.071,45
B. <u>BAHAN</u>					
1. Aggragat A	M26	M3	1,2586	225.000,00	283.187,09
				JUMLAH HARGA BAHAN	283.187,09
C. <u>PERALATAN</u>					
1. Wheel Loader	(E15)	jam	0,0085	362.412,08	3.078,77
2. Dump Truck	(E09)	jam	0,1183	347.540,12	41.118,20
3. Motor Grader	(E13)	jam	0,0039	425.787,02	1.662,49
4. Vibratory roller	(E19)	jam	0,0191	250.000,00	4.781,03
5. Water Tanker	(E23)	jam	0,0141	191.165,45	2.687,06
6. Alat Bantu		Ls	1,0000	2.000,00	2.000,00
7.					
				JUMLAH HARGA PERALATAN	55.327,55
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN ( A + B + C )					339.586,08
E. OVERHEAD & PROFIT		10,0 % x D			33.958,61
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN ( D + E )					373.544,69

## Lampiran 4. Lanjutan HSPK Kabupaten Sidoarjo 2019

ITEM PEMBAYARAN NO.	: 5.1.(2)	PERKIRAAN VOL. PEK.	:	1,00
JENIS PEKERJAAN	: Lapis Pondasi Agregat Kelas B	TOTAL HARGA	:	331.194,00
SATUAN PEMBAYARAN	: M3	% THD. BIAYA PROYEK	:	#DIV/0!
NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)
				JUMLAH HARGA (Rp.)
<b>A. <u>TENAGA</u></b>				
1. Pekerja	(L01)	jam	0,0595	15.374,79
2. Mandor	(L03)	jam	0,0085	18.499,79
			JUMLAH HARGA TENAGA	1.071,45
<b>B. <u>BAHAN</u></b>				
1. Aggregat B	M27	M3	1,2586	210.000,00
			JUMLAH HARGA BAHAN	264.307,95
<b>C. <u>PERALATAN</u></b>				
1. Wheel Loader	(E15)	jam	0,0085	362.412,08
2. Dump Truck	(E09)	jam	0,1140	347.540,12
3. Motor Grader	(E13)	jam	0,0039	425.787,02
4. Vibratory roller	(E19)	jam	0,0096	250.000,00
5. Water Tanker	(E23)	jam	0,0070	191.165,45
6. Alat Bantu	Ls		1,0000	2.000,00
			JUMLAH HARGA PERALATAN	50.107,31
<b>D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN ( A + B + C )</b>				315.486,70
<b>E. OVERHEAD &amp; PROFIT</b>		10,0 % x D		31.548,67
<b>F. HARGA SATUAN PEKERJAAN ( D + E )</b>				347.035,37

## Lampiran 4. Lanjutan HSPK Kabupaten Sidoarjo 2019

ITEM PEMBAYARAN NO.	: 5.5.(1)			PERKIRAAN VOL. PEK.	1,00
JENIS PEKERJAAN	: Lapis Pondasi Atas Bersemen (Cement Treated Base) (CTB)			TOTAL HARGA (Rp.)	558.534,00
SATUAN PEMBAYARAN	: M3			% THD. BIAYA PROYEK	#DIV/0!
NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
<b>A. TENAGA</b>					
1. Pekerja	(L01)	jam	0,5622	15.374,79	8.644,46
2. Tukang	(L02)	jam	0,1606	17.124,79	2.750,97
3. Mandor	(L03)	jam	0,0803	18.499,79	1.485,93
JUMLAH HARGA TENAGA					12.881,36
<b>B. BAHAN</b>					
1. Semen	(M12)	Kg	112,7500	1.215,00	136.991,25
2. Agregat Klas A	(M03)	M3	1,2586	225.000,00	283.187,09
JUMLAH HARGA BAHAN					420.178,34
<b>C. PERALATAN</b>					
1. Wheel Loader	E15	jam	0,0071	300.000,00	2.126,15
2. Batching Plant	E53	jam	0,0402	847.000,00	34.016,06
3. Dump Truck	E08	jam	0,1543	186.015,00	28.695,49
4. Vibrator Roller	E55	jam	0,0096	250.000,00	2.390,51
5. Water Tank Truck	E23	jam	0,0100	200.000,00	2.008,03
6. Alat Penghampar	E13	jam	0,0127	350.000,00	4.462,29
7. Alat Bantu		Ls	1,0000	1.000,00	1.000,00
8					
JUMLAH HARGA PERALATAN					74.698,54
<b>D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN ( A + B + C )</b>					507.758,24
<b>E. OVERHEAD &amp; PROFIT</b>	10,0 % x D				50.775,82
<b>F. HARGA SATUAN PEKERJAAN ( D + E )</b>					558.534,06
<b>G. HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3</b>					558.534,06

## Lampiran 4. Lanjutan HSPK Kabupaten Sidoarjo 2019

ITEM PEMBAYARAN NO.	:	7.3 (3)	PERKIRAAN VOL. PEK.	:	1,00
JENIS PEKERJAAN	:	Baja Tulangan U 32 Ulir	TOTAL HARGA (Rp.)	:	18.375,00
SATUAN PEMBAYARAN	:	Kg	% THD. BIAYA PROYEK	:	#DIV/0!
NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
<b>A. TENAGA</b>					
1.	Pekerja Biasa	(L01)	jam	0,1050	15.374,79
2.	Tukang	(L02)	jam	0,0350	17.124,79
3.	Mandor	(L03)	jam	0,0350	18.499,79
JUMLAH HARGA TENAGA					2.861,21
<b>B. BAHAN</b>					
1.	Baja Tulangan (Ulir) D32	(M39b)	Kg	1,1000	11.650,00
2.	Kawat Beton	(M14)	Kg	0,0200	26.450,00
JUMLAH HARGA BAHAN					13.344,00
<b>C. PERALATAN</b>					
1.	Alat Bantu	Ls	1,0000	500,00	500,00
JUMLAH HARGA PERALATAN					500,00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN ( A + B + C )				16.705,21
E.	OVERHEAD & PROFIT	10,0 % x D			1.670,52
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN ( D + E )				18.375,73

## Lampiran 4. Lanjutan HSPK Kabupaten Sidoarjo 2019

ITEM PEMBAYARAN NO.	: 7.3 (1)	PERKIRAAN VOL. PEK.	: 1,00
JENIS PEKERJAAN	: Baja Tulangan U 24 Polos	TOTAL HARGA (Rp.)	: 16.656,00
SATUAN PEMBAYARAN	: Kg	% THD. BIAYA PROYEK	: #DIV/0!
NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS
			HARGA SATUAN (Rp.)
			JUMLAH HARGA (Rp.)
<b>A. TENAGA</b>			
1. Pekerja Biasa	(L01)	jam	0,1050
2. Tukang	(L02)	jam	0,0350
3. Mandor	(L03)	jam	0,0350
JUMLAH HARGA TENAGA			
			2.861,21
<b>B. BAHAN</b>			
1. Baja Tulangan (Polos) U24	(M39a)	Kg	1,1000
2. Kawat Beton	(M14)	Kg	0,0025
JUMLAH HARGA BAHAN			
			11.781,13
<b>C. PERALATAN</b>			
1. Alat Bantu		Ls	1,0000
JUMLAH HARGA PERALATAN			
			500,00
<b>D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN ( A + B + C )</b>			
E. OVERHEAD & PROFIT	10,0 % x D		15.142,34
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN ( D + E )			1.514,23
			16.656,57

## Lampiran 4. Lanjutan HSPK Kabupaten Sidoarjo 2019

ITEM PEMBAYARAN NO.	: 7.16.(3)c	PERKIRAAN VOL. PEK.	:	1,00
JENIS PEKERJAAN	: Pipa drainase PVC AW dia 2"	TOTAL HARGA (Rp.)	:	40.252,00
<hr/>				
NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)
				JUMLAH HARGA (Rp.)
<b>A. TENAGA</b>				
1.	Pekerja Biasa (L01)	jam	0,0889	15.374,79
2.	Tukang (L02)	jam	0,0222	17.124,79
3.	Mandor (L03)	jam	0,0222	18.499,79
JUMLAH HARGA TENAGA				
				2.158,31
<b>B. BAHAN</b>				
1.	Pipa PVC AW dia 2" (M02)	m1	0,2500	133.500,00
2	Lem PVC (M12)	Kg	0,0300	9.000,00
JUMLAH HARGA BAHAN				
				33.645,00
<b>C. PERALATAN</b>				
1	Alat Bantu	Ls	1,0000	790,00
JUMLAH HARGA PERALATAN				
				790,00
<b>D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN ( A + B + C )</b>				
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D				
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN ( D + E )				
				36.593,31
				3.659,33
				40.252,64

**DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN**  
**(HSPK)**

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
<b>H</b>	<b>INFRASTRUKTUR</b>				
	<b>Bahan/Material:</b>				
20.01.01.29.11.F	Paving Stone Abu-abu Persegi Panjang Tebal 8 cm	1,010000	M2	92.300	93.223
				<b>Jumlah:</b>	<b>93.223</b>
				<b>Nilai HSPK :</b>	<b>262.223</b>
<b>24.08.01.06</b>	<b>Kanstin BDCM 21.5</b>		<b>m</b>		
	<b>Upah:</b>				
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang / Mandor	0,025000	Orang Hari	180.000	4.500
23.02.04.01.03.F	Tukang	0,050000	Orang Hari	165.000	8.250
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0,050000	Orang Hari	155.000	7.750
				<b>Jumlah:</b>	<b>20.500</b>
	<b>Bahan/Material:</b>				
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0,045440	Zak	68.300	3.104
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang	0,005400	M3	142.300	768
20.01.01.29.01.F	Kanstin BDCM 21.5 m	5,000000	Buah	20.200	101.000
				<b>Jumlah:</b>	<b>104.872</b>
				<b>Nilai HSPK :</b>	<b>125.372</b>
<b>24.08.01.07</b>	<b>Kanstin Trap uk. 15.25.40 ; K-175</b>		<b>m</b>		
	<b>Upah:</b>				
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang / Mandor	0,025000	Orang Hari	180.000	4.500
23.02.04.01.03.F	Tukang	0,050000	Orang Hari	165.000	8.250
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0,050000	Orang Hari	155.000	7.750
				<b>Jumlah:</b>	<b>20.500</b>
	<b>Bahan/Material:</b>				
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0,045440	Zak	68.300	3.104
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang	0,005400	M3	142.300	768
20.01.01.29.13.F	Kanstin Trap uk. 15.25.40 (me)	1,100000	M	68.700	75.570
				<b>Jumlah:</b>	<b>79.442</b>
				<b>Nilai HSPK :</b>	<b>99.941,97</b>



Penulis dengan nama lengkap Aulia Dewi Fatikasari dilahirkan di Surabaya pada tanggal 8 Oktober 1998. Penulis menempuh pendidikan formal di TK Kurnia Surabaya, SD Negeri III Geluran, SMP Negeri 22 Surabaya, dan SMA Negeri 15 Surabaya. Penulis diterima sebagai mahasiswa Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan, dan Kebumian ITS pada tahun 2016 dan terdaftar dengan NRP 03111640000042. Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam mengikuti organisasi, kepanitian, dan UKM. Organisasi yang pernah diikuti penulis adalah Himpunan Mahasiswa Sipil pada periode 2017/2018 sebagai staf Departemen Kesejahteraan Mahasiswa dan pada periode 2018/2019 sebagai Sekretaris Departemen Kesejahteraan Mahasiswa. Selain itu, penulis juga aktif dalam berbagai kepanitiaan seperti *ITS Futsal Championship* 2017 sebagai staf ticketing, Dies Natalis 60<sup>th</sup> Teknik Sipil 2017 sebagai staf LO, Gerigi ITS 2017 sebagai fasilitator kestari, dan *Civil Expo* 2018 dan 2019 sebagai Kestari sie Opening. Penulis juga aktif mengikuti UKM *Victory Sepuluh Nopember Marching Corp* (VSNMC) ITS dibidang *colorguard* dan penulis pernah menjadi juara I pada *Colorguard Contest KDS Display* tahun 2017 dan juara II pada *Colorguard Contest Delta Marching Open Festival Indonesia XV* tahun 2018. Selain itu, penulis juga pernah mengikuti kegiatan kepelatihan berupa LKMM pra-TD pada tahun 2016. Dibidang akademik, penulis pernah menjadi juara harapan II pada Kompetisi LKTI Civil Carnival pada tahun 2019. Apabila pembaca ingin memberi kritik dan saran serta diskusi lebih lanjut mengenai Tugas Akhir ini dapat menghubungi penulis melalui email : [tikaulia@gmail.com](mailto:tikaulia@gmail.com).



PROGRAM STUDI S-1 JURUSAN TEKNIK SIPIL FTSP - ITS  
LEMBAR KEGIATAN ASISTENSI TUGAS AKHIR (WAJIB DIISI)

Jurusan Teknik Sipil lt.2, Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 601111



Form AK/TA-04

rev01

Telp.031-5946094, Fax.031-5947284

NAMA PEMBIMBING	: Dr. Catur Arif Prastyanto, ST, M. Eng
NAMA MAHASISWA	: Aulia Dewi Fatikasari
NRP	: 03111640000042
JUDUL TUGAS AKHIR	: Perencanaan Perkerasan Jalan untuk Mengelola Kerusakan Jalan Raya Cangkring, Kecamatan Kremlung, Kabupaten Slidoarjo
TANGGAL PROPOSAL	: 22 Agustus 2019
NO. SP-MMTA	: B/80061/IT2.V1.4.1/PP.05.02.00/2019

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF ASISTEN
		REALISASI	RENCANA MINGGU DEPAN	
3/10		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Survei kerusakan jalan telah dilakukan</li> <li>- Contoh perhitungan sudah dilakukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Metode Survey.</li> <li>Untuk bab III.</li> <li>→ Data u/ laporan</li> <li>→ beri jekh &amp; batik (logn)</li> </ul>	G
18/10		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan bab IV</li> <li>- Perhitungan VDF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Perbaiki Bab IV.</li> <li>→ Survey lahan.</li> <li>- Melengkapi data lahan Untas</li> <li>- Hitung tebal konstruksi perkerasan</li> </ul>	G
6/11		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melengkapi data lahan Untas</li> <li>- Menghitung tebal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan konfigurasi sumbu → u/ beton.</li> <li>- cek penelitian tentang beban total di konfigurasi sumbu → beban total yg bandingkan VDF hitung dan MDP revisi</li> </ul>	G
15/11		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan konfigurasi sumbu</li> <li>- beban total menggunakan hasil penelitian</li> <li>- membandingkan VDF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>awas EAL/VDF</li> <li>- Strip map</li> <li>- gambar susunan perkerasan</li> </ul>	G



PROGRAM STUDI S-1 JURUSAN TEKNIK SIPIL FTSP - ITS  
LEMBAR KEGIATAN ASISTENSI TUGAS AKHIR (WAJIB DIISI)

Jurusan Teknik Sipil lt.2, Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 601111

Telp.031-5946094, Fax.031-5947284



Form AK/TA-04

rev01

NAMA PEMBIMBING	: Dr. Catur Arif Prastyanto, ST, M.Eng
NAMA MAHASISWA	: Aulia Dewi Fatikasari
NRP	: 03111640000042
JUDUL TUGAS AKHIR	: Perencanaan Perkerasan Jalan untuk Mengatasi Kerusakan Jalan Raya Cangkring, Kecamatan Kremlung, Kabupaten Sidoarjo
TANGGAL PROPOSAL	: 22 Agustus 2019
NO. SP-MMTA	: B / 80061 / IT2 . VI. 4.1 / PP.05.02.00 / 2019

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF ASISTEN
		REALISASI	RENCANA MINGGU DEPAN	
26/ Nop		<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Strip msp → kerisahan</li> <li>→ Gambar tabel RP &amp; FP → pdh.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tambahkan jenis material</li> <li>- cari di spek PU 2012 drainase layer</li> <li>- lebar lajur dibuat 4 meter</li> <li>- hitung rupiah sesuai yang diajukan dilapangan</li> <li>- tambah kanstin</li> <li>- diperbesar bagian subdrain</li> <li>- gambar dibuat potrait</li> <li>- geotextile woven dan non woven tanya butantti</li> <li>- saluran terbuka dan tertutup</li> <li>- tambahkan layout jalan eksisting tipe a b.</li> </ul>	<i>CW</i>
5/Des		<ul style="list-style-type: none"> <li>→ tambahkan jenis material</li> <li>→ Lebar lajur 4 meter</li> </ul>		<i>Go</i>
6/Des		<ul style="list-style-type: none"> <li>- tambah layout jalan</li> <li>- tambah kanstin</li> <li>- saluran tertutup dan terbuka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki tebal bahu jalan 4/FP RP</li> <li>- letak drain soil</li> <li>- langsung kecungai gak perlu kanstin</li> </ul>	<i>G</i>
17/Des		<ul style="list-style-type: none"> <li>- perbaiki tebal bahu volume pekerjaan</li> <li>- indeks harga Sda-sby</li> <li>- Hitung harga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tambahkan pipa</li> <li>- harga per m<sup>2</sup></li> <li>- total harga per m atau 2 meter (harus konstan) agar kanstin tetemu 2 pos</li> </ul>	<i>CW</i>

REPORT TOTAL KSPN ? *(5/6)*

