



## **TUGAS AKHIR TERAPAN - VC 181819**

**EVALUASI STRUKTUR TRESTLE DERMAGA DI PROBOLINGGO SETELAH BERUMUR 26 TAHUN PADA TAHUN 2018 DENGAN MENINJAU METODE PERBAIKAN DAN PERKUATAN**

**Mahasiswa**

**DIO AGUNG SAPUTRA**  
**NRP. 10111510000057**

**Dosen Pembimbing I**

**Prof. Ir. Muhammad Sigit Darmawan, M.EngSc., Ph.D**  
**NIP. 19630726 198903 1 003**

**Dosen Pembimbing II**

**R. Buyung Anugraha A., ST., MT.**  
**NIP. 19740203 200212 1 002**

**PROGRAM SARJANA TERAPAN**  
**DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL**  
**FAKULTAS VOKASI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**  
**SURABAYA 2020**



## **TUGAS AKHIR TERAPAN - VC 181819**

**EVALUASI STRUKTUR TRESTLE DERMAGA DI PROBOLINGGO SETELAH BERUMUR 26 TAHUN PADA TAHUN 2018 DENGAN MENINJAU METODE PERBAIKAN DAN PERKUATAN**

**DIO AGUNG SAPUTRA  
NRP. 1011151000057**

**Dosen Pembimbing I  
Prof. Ir. Muhammad Sigit Darmawan, M.EngSc., Ph.D  
NIP. 19630726 198903 1 003**

**Dosen Pembimbing II  
R. Buyung Anugraha A., ST., MT.  
NIP. 19740203 200212 1 002**

**PROGRAM SARJANA TERAPAN  
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL  
FAKULTAS VOKASI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
SURABAYA 2020**



**APPLIED FINAL PROJECT - VC 181819**

**EVALUATING STRUCTURE OF TRESTLE PORT IN  
PROBOLINGGO AFTER 26 YEARS OF AGE IN 2018 BY  
REVIEWING THE REPAIR AND STRENGTHENING METHODS**

**DIO AGUNG SAPUTRA  
NRP. 10111510000057**

**Supervisor I  
Prof. Ir. Muhammad Sigit Darmawan, M.EngSc., Ph.D  
NIP. 19630726 198903 1 003**

**Supervisor II  
R. Buyung Anugraha A., ST., MT.  
NIP. 19740203 200212 1 002**

**APPLIED DEGREE PROGRAM  
DEPARTEMENT OF CIVIL INFRASTRUCTURE ENGINEERING  
FACULTY OF VOCATION  
SEPULUH NOPEMBER INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
SURABAYA 2020**

## LEMBAR PENGESAHAN

**“EVALUASI STRUKTUR TRESTLE DERMAGA DI PROBOLINGGO SETELAH BERUMUR 26 TAHUN PADA TAHUN 2018 DENGAN MENINJAU METODE PERBAIKAN DAN PERKUATAN”**

### TUGAS AKHIR TERAPAN

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
Sarjana Terapan Teknik  
Pada

Program Studi Diploma IV Teknik Sipil  
Departemen Teknik Infrastruktur Sipil  
Fakultas Vokasi  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
Surabaya

Surabaya, 31 Januari 2020

Disusun oleh:

MAHASISWA



Dio Agung Saputra

NPW. 10111510000057

31 JAN 2020





**BERITA ACARA**  
**TUGAS AKHIR TERAPAN**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV TEKNIK SIPIL**  
**DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL**  
**FAKULTAS VOKASI ITS**

No. Agenda : -/890/IT2.VI.8.1/PP.05.02/2020  
 Tanggal : 15/01/2020

Judul Tugas Akhir Terapan	Evaluasi Struktur Trestle Dermaga Di Probolinggo Setelah Berumur 26 Tahun pada Tahun 2018 dengan Meninjau Metode Perbaikan dan Perkuatan Struktur		
Nama Mahasiswa 1	Dio Agung Saputra	NRP	1011151000057
Dosen Pembimbing 1	Prof. Ir. M. Sigit Darmawan, M.EngSc., Ph.D. NIP. 19630726 198903 1 003	Tanda tangan	
Dosen Pembimbing 2	R. Buyung Anugraha Affandie, ST., MT. NIP. 19740203 200212 1 002	Tanda tangan	

URAIAN REVISI	Dosen Pengaji
1. Lokasi Dermaga di Probolinggo → Judul diperbaiki 2. Jenis perbaikan → non struktural → perawatan 3. Keterangan pada tabel 4. Perhitungan volume	 Ir. Srie Subekti, MT. NIP. 19560520 198903 2 001
1. Alasan dilakukan fontasi struktur ung 10 tahun. ✓ 2. Cek mutu beton rata-rata ✓ 3. Cek mutu baja yg digunakan setiap perhitungan 4. Pengertian Best Case, Average Case, Worst Case 5. Cek perhitungan laju korosi pada tiang pancing 6. Kesimpulan dibuat pada masing2 elemen balok, plat lantai, pile cap.	 Afif Navir Refani ST., MT. NIP. 19840919 201504 1 001
	NIP -
	NIP -
	NIP -

PERSETUJUAN HASIL REVISI			
Dosen Pengaji 1	Dosen Pengaji 2	Dosen Pengaji 3	Dosen Pengaji 4
 Ir. Srie Subekti, MT. NIP. 19560520 198903 2 001	 Afif Navir Refani ST., MT. NIP. 19840919 201504 1 001		 R. Buyung Anugraha Affandie, ST., MT.

Persetujuan Dosen Pembimbing Untuk Penjilidkan Buku Laporan Tugas Akhir Terapan	Dosen Pembimbing 1	Dosen Pembimbing 2
	 Prof. Ir. M. Sigit Darmawan, M.EngSc., Ph.D. NIP. 19630726 198903 1 003	 R. Buyung Anugraha Affandie, ST., MT. NIP. 19740203 200212 1 002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

FAKULTAS VOKASI

DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL

Kampus ITS , Jl. Menur 127 Surabaya 60116

Telp. 031-5947637 Fax. 031-5938025

<http://www.diplomasipil-its.ac.id>

ASISTENSI TUGAS AKHIR TERAPAN

Nama

: 1 Dio Agung Saputra.

2

NRP

: 1011151000057

2

Judul Tugas Akhir

: Evaluasi Struktur Testile Dermaga Di Situbondo Setelah Berumur 26 Tahun Pada Tahun 2018 Dengan Meningkat Metode Perbaikan dan Perkuatan

Prof. Ir. Muhammad Sigit Dermawati

Dosen Pembimbing

: R. Bulyung Anugraha

No	Tanggal	Tugas / Materi yang dibahas	Tanda tangan	Keterangan
01	07-Feb-2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utk material bearing pdl. dapat drj brsru.</li><li>• Utk beban conveyor drj bksur dan clmbo. dldkan dalam bktle kbsnttik pdtt plat.</li><li>• Utk fndrd cari gradi redusisi beban berthng energy.</li><li>• Bekerja lingkungan no angin, curi, gelombang.</li><li>• Bekerja angin branya pada kapal(C dg dltih asumsi dltungnya arah arayn)</li><li>• Utk t. pancing pakai banhan kolom virtual set pada pile cap</li><li>• Cari asumsi berat kapal agar sesuai elekticity.</li></ul>		B C K
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Setelah tahap inisiasi → propagasi:</li><li>• Hitung kapasitas awal sebelum korosi</li><li>• Hitung elemen struktur yg mengalami korosi</li><li>• Hitung pengurangan lho diameter tulangan</li><li>• Hitung satuan jumlah sampel uji dan lokasi uji</li></ul>		B C K
02	15-Feb-2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nilai Cs jadi nilai pengujian.</li><li>• Utk elemen struktur yg mengalami spalling maka tetap diperhitungkan.</li></ul>		B C K

Ket.

- B = Lebih cepat dari jadwal  
C = Sesuai dengan jadwal  
K = Terlambat dari jadwal



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
FAKULTAS VOKASI**

**DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL**  
Kampus ITS , Jl. Menur 127 Surabaya 80116  
Telp. 031-5947637 Fax. 031-5938025  
<http://www.diplomasipil-its.ac.id>

# **ASISTENSI TUGAS AKHIR TERAPAN**

**Nama** : 1 Dio Agung Saputra 2  
**NRP** : 1 1011151000057 2  
**Judul Tugas Akhir** : Evaluasi Struktur Trestle Dermaga Di Situbondo Setelah Berumur 26 tahun Pada 2018  
Dengan Meningkat Metode Perbaikan dan Rikuitan  
**Dosen Pembimbing** : Prof. Ir. Muhammad Sigit Pamawar  
: R. Bujung Anugraha S.T. M.T.

Ket.

- Kel.

  - B = Lebih cepat dari jadwal
  - C = Sesuai dengan jadwal
  - K = Terlambat dari jadwal



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
FAKULTAS VOKASI

DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL  
Kampus ITS , Jl. Menur 127 Surabaya 60116  
Telp. 031-5947637 Fax. 031-5938025  
<http://www.diplomasipil-its.ac.id>

ASISTENSI TUGAS AKHIR TERAPAN

Nama : 1 Djo Agung Saputra 2  
NRP : 1 1011510000057 2  
Judul Tugas Akhir : Evaluasi Struktur Trestle Dermaga Di Stolondo Setelah Berumur 26 Tahun pada tahun 2018 Dengan Menggunakan Metode Perbandingan & Perkalian  
- Prof. Ir. Muhammad Sigit Parawulan  
Dosen Pembimbing : - R. Bayuay Anugraha ST.MT.

No	Tanggal	Tugas / Materi yang dibahas	Tanda tangan	Keterangan
05	03 -Okt -2019	1. Utk beban gelombang didiskusikan dg bt referensi beban marata krn SAP2000 tdk berlisensi . 2. Utk nilai k spring utk trestle tdk pada bita dipertimbangkan krn datanya ada , maka hasil bita diberi catatan - 3. Syarat batas 0,1-0,13 mm/tahun masuk kategori aman , coba cek syarat ketias tulangan (Pmin). 4. Utk beton UDL trestle slayer 1-2 T/m. Beban UDL divariaskan pada permodulan -		B C K
		5. Coba cek utk kapasitas jembatan tiang pancing cabut dan pondasi ✓		B C K
		6. Cek pergerak diraguna p utk kontrol tengangan flkl .		
		7. Cek kondisi akhir beton utk menghitung tegangan + perbaikan . ✓		B C K
06	09 -Okt -2019	1. Utk Cth harus sama dan terdokumentasi koreksi besar raze . 2. Kondisi berdasarkan realistik & teoritis dibandingkan dg lo. dan dihitung Wang. (SF) 3. Lalu dibandingkan dg hasil mana yg lebih mendekati .		B C K

Ket..

- B = Lebih cepat dari jadwal  
C = Sesuai dengan jadwal  
K = Terlambat dari jadwal



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

FAKULTAS VOKASI

DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL

Kampus ITS , Jl. Menur 127 Surabaya 60116

Telp. 031-5947637 Fax. 031-5938025

<http://www.diplomasipil-its.ac.id>

## ASISTENSI TUGAS AKHIR TERAPAN

Nama

: 1 Dio Agung Saputra..

2

NRP

: 1011510000017

2

Judul Tugas Akhir

: Evaluasi Struktur Trestle Dermaga Di Situbondo Setelah Beroperasi 26 Tahun Pada Tahun 2018 Dengan Membanding Metode Perbaikan & Perkuatannya.

Dosen Pembimbing

- Prof. Ir. M. Sigit Darmawulan  
- R. Bungar Anggara ST. MT.

No	Tanggal	Tugas / Materi yang dibahas	Tanda tangan	Keterangan
07	22 -Okt -2019	- Utk membandingkan tegangan keadaan service ~ - Utk kondisi gempa sdh melebihi ratio 1,0 ditulis dan diidentifikasi: - Coba dihitung akibat penambahan jackeding beton pada pancing. - Cek kekuatan korosi pada plat bantai trestle		B C K
		x		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
08	25 -Okt -2019	- Coba perbaikan bresling - Utk jarak		B C K
		- Cari perbaikan ketarakan ketegangan 2-6m dg $D = 50 - 70 / 20 - 30 \text{ dm}$ - Coba analisis tegangan dg penambahan difragma pada garder menengah (sarang) - dg permodulasi.		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
09	05 -Nov -2019	- Utk as A - G coba degabung utk cek penampang - Tegangan retak plat di sarang utk penambahan perkuatan utk plat.		B C K
		- Penambahan difragma terlalu sampai ke sarang.		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		utk tegangan vs tegangan injin.		

Ket:

- B = Lebih cepat dari jadwal  
C = Sesuai dengan jadwal  
K = Terlambat dari jadwal



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

FAKULTAS VOKASI

DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL

Kampus ITS , Jl. Menur 127 Surabaya 601

Telp. 031-5947637 Fax. 031-5938025

<http://www.diplomasipil-its.ac.id>

# **ASISTENSI TUGAS AKHIR TERAPAN**

**Nama** : 1 Dio Agung Saputra

5

**NRP** : 1 10111510000057

5

**Judul Tugas Akhir** : Evaluasi Struktur Trestle Dermaga Di Stabundo Setelah Berlalu 26 Tahun Pada Tahun 2018 Dengan Meminjam Metode Perbaikan & Perkembangan

1. Prof. Ir. Muhammadi Sigit Darmawan, M. Engs., Ph.D

**Dosen Pembimbing** : 2. R. Bayung Anugraha A., ST, MM

Ket.

B = Lebih cepat dari jadwal

C = Sesuai dengan jadwal

K = Terlambat dari jadwal

# **“EVALUASI STRUKTUR TRESTLE DERMAGA DI PROBOLINGGO SETELAH BERUMUR 26 TAHUN PADA TAHUN 2018 DENGAN MENINJAU METODE PERBAIKAN DAN PERKUATAN”**

Mahasiswa : Dio Agung Saputra  
NRP : 10111510000057  
Departemen : Teknik Infrastruktur Sipil FV-ITS  
Dosen Pembimbing : Prof. Ir. M. Sigit D, M.EngSc., Ph.D  
NIP : 19630726 198903 1 003

## **ABSTRAK**

Desain struktur tahan harus diterapkan terhadap bangunan infrastruktur khususnya untuk struktur yang tidak terlindung atau dekat dengan laut seperti dermaga. Kerusakan beton di air laut disebabkan klorida yang terkandung di air laut yaitu NaCl dan MgCl, akibat rusaknya beton tersebut menimbulkan baja tulangan tidak lagi memiliki lapisan pelindung dan mengalami korosi. Jika faktor ini dibiarkan tanpa ada *maintenance* secara berkala dapat menyebabkan turunnya kekuatan kapasitas dari masing-masing komponen struktur sehingga membahayakan keselamatan pengguna bangunan. Mengacu pada peraturan *AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 2012* bahwa jembatan (dermaga) yang dibangun harus mampu beroperasi dengan masa aman selama 75 tahun.

Inspeksi dan evaluasi struktur secara berkala sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat mengurangi besarnya penurunan material dan mampu bertahan hingga umur rencana. Pada tulisan ini akan membahas tentang inspeksi dan evaluasi struktur trestle dermaga di Probolinggo setelah berumur 26 tahun. Tahapan awal dalam pekerjaan ini ialah melakukan inspeksi visual langsung disertai dengan pengujian dan pengambilan benda uji dilapangan dengan metode *non destructive test* (NDT) dan *destructive test* (DT). Hasil dari inspeksi visual dan pengujian ini, akan digunakan dalam

menevaluasi kinerja struktur saat ini serta memprediksi hingga 10 tahun kedepan dengan menggunakan standart dan peraturan yang berlaku sekarang. Serta mengetahui metode desain perbaikan dan perkuatan yang efisien dan dapat diterapkan guna menjaga struktur dermaga tersebut hingga 10 tahun kedepan.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa akibat terjadinya korosi setelah masa operasi selama 26 tahun elemen struktur mengalami penurunan kapasitas sebesar 10,18% pada plat lantai; 16,11% pada balok girder; 14,04% pada pile cap; 23,61 pada RCFT; dan 22,13% pada *steel pipe*. Untuk performa kapasitas struktur sendiri saat dilakukan *assessment* tahun 2018 masih cukup aman dalam memikul beban hingga 10 tahun kedepan dengan dibuktikan tidak adanya angka keamanan (SF) dibawah 1,0. Sehingga jenis perbaikan yang dilakukan hanya *non structural* seperti *epoxy injection*, *corrosion inhibitor coating*, *grouting non shrink* dan *patching*, dan *pile encapsulation grouting*.

**Kata kunci:** Inspeksi dan Evaluasi Struktur Dermaga, Uji Non Destructive dan Destructive, Korosi pada Beton, Laju Korosi, Metode Desain Perbaikan, Grouting.

***“EVALUATING STRUCTURE OF TRESTLE PORT IN  
PROBOLINGGO AFTER 26 YEARS OF AGE IN 2018 BY  
REVIEWING THE REPAIR AND STRENGTHENING  
METHODS”***

College Student : Dio Agung Saputra  
NRP : 10111510000057  
Departement : Civil Infrastructure FV-ITS  
Supervisor : Prof. Ir. M. Sigit D, M.EngSc., Ph.D  
NIP : 19630726 198903 1 003

**ABSTRACT**

*Resistant structure designs must be applied to infrastructure buildings, especially for structures that are not protected or close to the sea such as a pier. Damage to concrete in seawater is caused by chlorides contained in seawater, namely NaCl and MgCl, due to damage to the concrete, reinforcing steel no longer has a protective layer and corrosion. If this factor is left without periodic maintenance it can cause a decrease in the strength of the capacity of each component of the structure, thus endangering the safety of building users. Referring to the AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 2012 regulation that the bridge (pier) that was built must be able to operate with a safe period of 75 years.*

*Periodic structural inspection and evaluation is needed, so that it is expected to reduce the amount of material degradation and be able to last up to the planned life. This article will discuss the inspection and evaluation of the pier trestle structure in Probolinggo after 26 years of age. The initial stage in this work is conducting a direct visual inspection accompanied by testing and taking test specimens in the field with non-destructive test (NDT) and destructive test (DT) methods. The results of the visual inspection and testing will be used in evaluating the performance of the current structure and predicting it for the next 10 years using current standards and*

*regulations. And know the design methods of repair and reinforcement that are efficient and can be applied to maintain the structure of the pier for the next 10 years.*

*From the evaluation results it is known that due to corrosion after 26 years of operation the structural elements have decreased by 10.18% capacity on the floor plate; 16.11% in the girder beam; 14.04% in the pile cap; 23.61 on RCFT; and 22.13% in steel pipes. For the performance of the capacity of the structure itself during the 2018 assessment, it is still quite safe to carry the burden up to the next 10 years with the proven absence of safety (SF) values below 1.0. So that the type of repairs carried out are only non structural such as epoxy injection, corrosion inhibitor coating, grouting non shrink and patching, and pile encapsulation grouting.*

***Keywords:*** *Pier Structure Inspection and Evaluation, Non Destructive and Destructive Test, Concrete Corrosion, Corrosion Rate, Repair Design Method, Grouting.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang tak ternilai. Sholawat dan salam selalu tertuju pada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendoakan keselamatan umatnya.

Alhamdulillah berkat kerja keras dan kerjasama dari berbagai pihak penulis berhasil menyelesaikan Proposal Tugas Akhir dengan judul "**Evaluasi Struktur Trestle Dermaga Di Probolinggo Setelah Berumur 26 Tahun Pada Tahun 2018 Dengan Meninjau Metode Perbaikan Dan Perkuatan**". Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang ikut serta dalam membantu dalam menyelesaikan laporan ini:

1. Orang tua yang mendukung perjuangan penulis dan selalu melantunkan doa-doa untuk perjuangan penulis
2. Bapak Prof. Ir. Muhammad Sigit Darmawan, M.EngSc., Ph.D dan Bapak R. Buyung Anugraha A., ST., MT. selaku dosen pembimbing yang banyak memberikan bimbingannya kepada penulis
3. Teman – teman jurusan Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi ITS yang telah memberikan bantuannya kepada kami dalam membuat karya kami

Penulis sadar bahwa laporan tugas akhir ini terdapat banyak kekurangan serta kekhilafan. Oleh sebab itu komentar, kritik, dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan demi kebaikan dan pengembangan karya kami agar dapat bermanfaat dan lebih baik kedepannya.

Surabaya, 31 Januari 2020

Penulis

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR TABEL.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	2
1.3    Tujuan.....	3
1.4    Batasan Masalah .....	3
1.5    Manfaat.....	3
1.6    Peta Lokasi.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1    Umum .....	7
2.2    Peraturan Perencanaan .....	7
2.3    Struktur <i>Deck On Pile</i> .....	8
2.4    Retak pada Beton Bertulang.....	8
2.4.1    Retak Struktural .....	12
2.4.2    Retak Non-Struktural.....	13
2.5    Korosi pada Beton Bertulang .....	17
2.5.1    Periode Inisiasi Korosi.....	18
2.5.2    Periode Propagasi Korosi .....	24

2.5.3 Model Korosi Akibat Kerusakan pada Beton .....	28
2.6 Elemen Struktur .....	29
2.6.1 Pelat Lantai .....	30
2.6.2 Balok Dermaga.....	31
2.6.3 Pile Cap .....	31
2.7 Tinjauan Nominal Elemen Struktur.....	31
2.7.1 Momen Nominal.....	32
2.7.2 Geser Nominal.....	34
2.7.3 Torsi Nominal .....	36
2.8 Perencanaan Pembebatan Dermaga.....	36
2.8.1 Beban Horizontal.....	36
2.8.2 Beban Vertikal.....	46
2.9 Pemeriksaan Struktur Bawah .....	50
2.9.1 Daya Dukung Tiang yang Dijinkan .....	50
2.9.2 <i>Spring Constant</i> .....	53
2.10 Metode Perbaikan .....	54
BAB III METODOLOGI .....	61
3.1 Diagram Alur Penyelesaian Tugas Akhir .....	61
3.2 Metodologi Pengerjaan Tugas Akhir.....	63
3.3 Pengamatan Visual Kondisi Struktur .....	63
3.4 Penilaian Kondisi Eksisting Struktur.....	63
3.5 Pengumpulan Data dan Studi Literatur .....	66
3.5.1 Data Sekunder .....	66
3.5.2 Data Oceanografi.....	67

3.6	Studi Literatur .....	67
3.7	Analisa Pembebanan Struktur .....	68
3.7.1	Kombinasi Pembebanan.....	68
3.8	Analisa Kondisi Eksisting Kerusakan (Degradasi Material) .....	69
3.9	Analisa Gaya Dalam dan Permodelan Struktur .....	71
3.10	Analisa Kapasitas Struktur Berdasarkan <i>As Built Drawing</i> .....	71
3.11	Analisa Kapasitas Sisa Layan Dermaga .....	72
3.12	Perencanaan Metode Desain Perbaikan dan Perkuatan.....	73
3.13	Gambar Desain Perbaikan / Perkuatan .....	73
<b>BAB IV HASIL SURVEY KONDISI STRUKTUR DAN UJI MATERIAL STRUKTUR .....</b>		<b>75</b>
4.1	Umum .....	75
4.2	Inspeksi Visual.....	75
4.2.1	Kondisi Terkini Struktur Pada Trestle .....	77
4.2.3	Pengamatan Pola Retak Terjadi .....	80
4.3	Pengujian Material Struktur .....	82
4.3.1	Pengujian <i>Schimdt Hammer</i> .....	82
4.3.2	Pengujian <i>Ultrasonic Pulse Velocity</i> .....	84
4.3.3	Pengujian <i>Bar Locator</i> .....	85
4.3.4	Pengujian <i>Half Cell Potential</i> .....	86
4.3.5	Pengujian <i>Resistivity</i> .....	88
4.3.6	Pengujian <i>Permeability</i> .....	90
4.3.7	Pengukuran Lebar dan Kedalaman Retak .....	92

4.3.8 Pengambilan Benda Uji dengan <i>Core Drill</i> .....	93
4.3.9 Uji Kuat Tekan Inti Beton .....	95
4.3.10 Uji Tarik Baja Tulangan.....	96
4.3.11 Uji Tingkat Durabilitas Beton Bertulang .....	97
4.3.12 Uji Porositas.....	100
4.3.13 Uji Korosi pada Baja Tulangan.....	100
4.3.14 Korelasi Uji <i>Hammer</i> dengan Uji Tekan Beton Inti.....	101
4.3.15 Korelasi Uji <i>UPV</i> dengan Uji Tekan Beton Inti.....	103
4.4 Uji Kandungan Air Laut.....	105
4.5 Pengukuran Ketebalan Baja ( <i>Thickness</i> ) .....	105
<b>BAB V PEMBEBANAN .....</b>	<b>109</b>
5.1 Beban Horizontal .....	109
5.1.1 Beban Gempa .....	109
5.1.2 Beban Gelombang dan Arus .....	115
5.2 Beban Vertikal .....	119
5.2.1 Beban UDL ( <i>Uniform Distributed Load</i> ) .....	119
5.2.2 Beban Truck .....	120
5.2.3 Beban Peralatan .....	123
5.2.4 Beban Air Hujan.....	124
5.3 <i>Spring Constant</i> Tiang Dalam Tanah .....	124
5.4 Kombinasi Pembebanan .....	126
5.4.1 Kondisi Ultimate .....	126
5.4.2 Kondisi Gempa.....	127

<b>BAB VI ANALISA DURABILITAS.....</b>	<b>129</b>
6.1    Umum .....	129
6.2    Analisa Kandungan Air Laut .....	131
6.3    Durabilitas Trestle Dermaga .....	132
6.3.1    Analisa Uji Kuat Tekan Beton Inti.....	132
6.3.2    Analisa Uji Hammer.....	133
6.3.3    Analisa Uji Ultrasonic Pulse Velocity .....	133
6.3.4    Analisa Uji Porositas .....	134
6.3.5    Analisa Uji Resistivity .....	134
6.3.6    Analisa Uji <i>Half Cell Potensial</i> .....	135
6.3.7    Analisa Uji Permeability .....	135
6.3.8    Analisa Uji Penetrasi Chlor dan pH Beton.....	136
6.3.9    Analisa Uji <i>Bar Locator</i> .....	136
6.3.10    Analisa     Uji     Tebal     Korosi     Tulangan .....	137
6.3.11    Analisa Teoritis Perhitungan Korosi Beton Bertulang.....	137
6.3.12    Analisa Durabilitas Pondasi Tiang Pancang Baja.....	149
<b>BAB VII ANALISA STRUKTUR DAN PEMBAHASAN 155</b>	
7.1    Umum .....	155
7.2    Permodelan Struktur .....	155
7.3    Analisa Elemen Struktur Plat Lantai .....	156
7.3.1    Perhitungan Struktur Plat Lantai.....	158
7.4    Analisa Elemen Struktur Balok Dermaga .....	166

7.4.1 Perhitungan Balok Girder Trestle Dermaga .....	167
7.5 Analisa Elemen Struktur PileCap Trestle .....	173
7.5.1 Perhitungan PileCap Trestle Dermaga .....	174
7.6 Analisa Elemen Struktur Tiang Pancang Trestle .....	180
7.6.1 Perhitungan Kapasitas Tiang Pancang Baja Trestle.....	181
7.7 Analisa Daya Dukung Pondasi Tiang.....	194
7.7.1 Kapasitas Axial Daya Dukung Satu Tiang .....	194
7.7.2 Virtual Fixed Point (Zr).....	200
7.7.3 Kapasitas Pondasi Kelompok.....	202
BAB VIII METODE PERBAIKAN DAN RAB .....	209
8.1 Umum .....	209
8.1.1 Kriteria Keretakan .....	209
8.2 Perbaikan Kerusakan pada Pelat Lantai Trestle .....	210
8.2.1 Metode Perbaikan Retak <i>Injection</i> .....	212
8.2.2 Metode Perbaikan <i>Corrosion Inhibitor Coating</i> .....	217
8.2.3 Metode Perbaikan <i>Concrete Coating</i> .....	219
8.3 Perbaikan Kerusakan pada PileCap Trestle .....	220
8.3.1 Metode Perbaikan <i>Grouting Flowable Micro Concrete</i> .....	226
8.4 Perbaikan Kerusakan pada <i>Jacketing Mortar</i> Tiang Pancang.....	234

8.4.1 Metode Perbaikan <i>Pile Encapsulation System</i> .....	236
8.5 Rencana Anggaran Biaya .....	241
8.5.1 Perkiraan Volume Pekerjaan .....	241
8.5.2 Daftar Harga Bahan .....	244
8.5.3 Daftar Analisa Harga Satuan .....	245
8.5.4 Analisa Rencana Anggaran Biaya.....	251
BAB IX KESIMPULAN DAN SARAN .....	255
9.1 Kesimpulan .....	255
9.2 Saran .....	258
DAFTAR PUSTAKA .....	261
BIODATA PENULIS	
UCAPAN TERIMA KASIH	
LAMPIRAN 1 (Data Uji Eksiting)	
LAMPIRAN 2 (Rekapitulasi Perhitungan Struktur)	
LAMPIRAN 3 (Brosur Material)	

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

## DAFTAR GAMBAR

### BAB I PENDAHULUAN

Gambar 1.1 Kondisi Eksisting Trestle Dermaga.....	2
Gambar 1.2 Lokasi Trestle Dermaga (Sumber: googlemaps.com) .....	4

### BAB II TINJAUAN PUSAKA

Gambar 2.1 Contoh keretakan pada struktur beton bertulang (Sumber: Journal “Classification of Concrete Cracks”) .....	8
Gambar 2.2 Layout trestle dermaga (a) Denah trestle Denah Tiang Pancang (c) Potongan Memanjang dan Melintang .....	11
Gambar 2.3 Perkembangan Retakan pada struktur beton (Walraven, 2002) .....	12
Gambar 2.4 Plastic shrinkage cracks (National Ready Mixed Concrete Association) .....	13
Gambar 2.5 <i>Settlement Cracks (Cement and Concrete Association of Australia and Standards Australia, 2005)</i> .....	14
Gambar 2.6 Crazing concrete surface (Sumber: google.com)	15
Gambar 2.7 Drying shrinkage cracks (Sumber: google.com)	16
Gambar 2.8 Thermal cracks in a thick slab (Sumber: CTL, 2002).....	16
Gambar 2.9 Corrosion craks (Sumber: dok.pribadi, 2018)....	17
Gambar 2.10 Mekanisme periode korosi dan tingkat kerusakannya (Sumber: fib 2006) .....	18
Gambar 2.11 Tipe Korosi pada tulangan: (a) karbonasi, (b) serangan klorida, (c) Retak akibat korosi tegangan (Rodriguez et al., 1994) .....	19
Gambar 2.12 Representasi dari hukum akar kuadrat dalam diagram log, kemiringan 0,5 mewakili nilai konstanta K (Tuutti, 1996) .....	20

Gambar 2.13 Service life pada struktur beton yang mengalami korosi (Tuutti, 1982) .....	20
Gambar 2.14 Konsekuensi kerusakan utama korosi (Sumber: www.witpress.com).....	24
Gambar 2.15 Pengurangan Luasan Tulangan akibat serangan korosi seragam dan setempat.....	25
Gambar 2.16 Variasi prediksi icorr dengan waktu (Vu dan Stewart, 2000) .....	26
Gambar 2.17 Keretakan beton akibat korosi (Daily, 2007) ...	28
Gambar 2.18 Tipe Plat Lantai (a) pelat dua arah (b) pelat satu arah.....	30
Gambar 2.19 Letak tulangan pokok dan tulangan bagi.....	31
Gambar 2.20 Diagram tegangan beton bertulang .....	32
Gambar 2.21 Inertia coefficient (Technical standards for Port and Harbour Facilities in Japan, 2002) .....	38
Gambar 2.22 Drag coefficient (Technical standards for Port and Harbour Facilities in Japan, 2002) .....	38
Gambar 2.23 Peta percepatan puncak batuan dasar (PGA) berdasarkan SNI 2833-2016 .....	40
Gambar 2.24 Peta respons spektra percepatan 0,2 detik di batuan dasar berdasarkan SNI 2833-2016 .....	41
Gambar 2.25 Peta respons spektra percepatan 1,0 detik di batuan dasar (S1) berdasarkan SNI 2833-2016.....	41
Gambar 2.26 Bentuk tipikal respon spektra di permukaan tanah (SNI 2833-2016).....	44
Gambar 2.27 Pembebatan Truck, 500kN (SNI 1725-2016)..	49
Gambar 2.28 Daya dukung ujung (Rp).....	50
Gambar 2.29 Faktor Adhesi, (API Metode-2, 1986) .....	51
Gambar 2.30 Hubungan Antara N-SPTcorr dengan Cu (Terzhagi dan Peck, 1967).....	52
Gambar 2.31 Koreksi Nilai N-SPT (Vesic, 1970) .....	52

## **BAB III METODOLOGI**

Gambar 3.1 Diagram Alur Pekerjaan Tugas Akhir .....	62
Gambar 3.2 Kombinasi Pembebatan Dermaga ( <i>Port of Long Beach Wharf Design Criteria</i> ) .....	68

## **BAB IV HASIL SURVEY KONDISI STRUKTUR DAN UJI MATERIAL STRUKTUR**

Gambar 4.1 Layout Trestle: Potongan Memanjang dan Melintang, Denah Tiang Pancang (Dari Atas ke Bawah) .....	76
Gambar 4.2 Kondisi Plat lantai trestle dan conveyor.....	77
Gambar 4.3 Retak diagonal pada plat lantai trestle .....	77
Gambar 4.4 Retak memanjang pada plat lantai trestle.....	77
Gambar 4.5 Kondisi balok girder dan plat lantai sisi bawah masih baik tidak ada keretakan.....	78
Gambar 4.6 PileCap beton mengalami retak keliling (mengelupas) dan spalling.....	78
Gambar 4.7 PileCap beton keropos dan tulangan terkorosi ...	79
Gambar 4.8 Selimut beton pancang baja mengalami keretakan .....	79
Gambar 4.9 Pola retak pada plat lantai trestle .....	80
Gambar 4.10 Pola retak pilecap as C-D.....	81
Gambar 4.11 Pola retak pilecap trestle as K-L .....	81
Gambar 4.12 Pola retak pilecap trestle as N-O.....	81
Gambar 4.13 Titik lokasi uji hammer.....	83
Gambar 4.14 Titik lokasi pengujian UPV .....	84
Gambar 4.15 Titik lokasi pengujian bar locator .....	86
Gambar 4.16 Titik lokasi pengujian Half-Cell Potential .....	87
Gambar 4.17 Titik lokasi pengujian Resistivity .....	89
Gambar 4.18 Titik lokasi pengujian permeability .....	91
Gambar 4.19 Lokasi pengujian kedalaman dan lebar retak ...	92

Gambar 4.20 Titik lokasi pengambilan sample Core Drill ....	94
Gambar 4.21 Hasil Tes Karbonasi pada sample Core Drill .	100
Gambar 4.22 Salah satu contoh uji foto makro dan korosi permukaan tulangan kode T.4 .....	101
Gambar 4.23 Grafik regresi korelasi hubungan hammer dengan uji tekan core drill .....	102
Gambar 4.24 Grafik Regresi Korelasi Hubungan Kuat Tekan hasil uji Beton Inti dengan Uji Ultrasonic Pulse Velocity ..	104
Gambar 4.25 Pengukuran Ketebalan Baja Pada Tiang Pancang .....	106

## **BAB V PEMBEBANAN**

Gambar 5.1 Respons Spektrum Desain .....	114
Gambar 5.2 Input beban gempa respon spektrum pada SAP2000 .....	114
Gambar 5.3 Input Wave Load pada permodelan SAP2000 .	118
Gambar 5.4 Input variasi beban UDL 1 pada permodelan SAP2000 .....	119
Gambar 5.5 Input variasi beban UDL 2 pada permodelan SAP2000 .....	119
Gambar 5.6 Input variasi beban UDL 3 pada permodelan SAP2000 .....	119
Gambar 5.7 Input variasi beban UDL 4 pada permodelan SAP2000 .....	120
Gambar 5.8 Input variasi beban UDL 5 pada permodelan SAP2000 .....	120
Gambar 5.9 Input variasi beban UDL 6 pada permodelan SAP2000 .....	120
Gambar 5.10 Letak lane 1 moving load.....	121
Gambar 5.11 Letak lane 2 moving load.....	121
Gambar 5.12 Letak lane 3 moving load.....	122

Gambar 5.13 Input moving load truck pada permodelan SAP2000 .....	123
Gambar 5.14 Conveyor Belt (Sumber: dok. pribadi).....	123
Gambar 5.15 Permodelan dan Input Spring Constant pada permodelan SAP2000.....	126

## **BAB VI ANALISA DURABILITAS**

Gambar 6.1 Degradasi Mutu Beton Elemen PileCap Dermaga .....	141
Gambar 6.2 Prediksi Laju Korosi Teoritis dan Actual Elemen Plat Lantai Trestle .....	145
Gambar 6.3 Prediksi Laju Korosi Teoritis dan Actual Elemen PileCap Trestle.....	145
Gambar 6.4 Waktu inisiasi korosi dan waktu retak untuk lebar retak maksimum 1,0 mm plat trestle dermaga .....	149
Gambar 6.5 Hasil Pengamatan Sistem Proteksi Katodik .....	151

## **BAB VII ANALISA STRUKTUR DAN PEMBAHASAN**

Gambar 7.1 Permodelan Struktur Jetty Dermaga .....	156
Gambar 7.2 Hasil Gaya Dalam Momen Area Plat Akibat Kombinasi Pembebanan 1,3D + 1,8UDL + 1,8L + 1,8T (M11) .....	156
Gambar 7.3 Hasil Gaya Dalam Momen Area Plat Akibat Kombinasi Pembebanan 1,3D + 1,8UDL + 1,8L + 1,8T (M22) .....	157
Gambar 7.4 Hasil Kontur Tegangan Area Plat Akibat Kombinasi Pembebanan 1D + 1L + 1T (S22 <sub>TOP</sub> ).....	157
Gambar 7.5 Hasil Kontur Tegangan Area Plat Akibat Kombinasi Pembebanan 1D + 1L + 1T (S22 <sub>BOTTOM</sub> ).....	158
Gambar 7.6 Detail Tulangan Potongan Melintang Plat Lantai Trestle .....	159
Gambar 7.7 Penurunan Kemampuan Slab Trestle (Daerah Lapangan) .....	162

Gambar 7.8 Penurunan Kemampuan Slab Trestle (Daerah Tumpuan) .....	163
Gambar 7.9 Geser Dua Arah pada Plat Lantai .....	164
Gambar 7.10 Lendutan yang terjadi pada balok dan plat lantai trestle .....	165
Gambar 7.11 Hasil Gaya Dalam Balok Trestle Akibat Kombinasi Pembebanan 1,3D + 1,8L .....	166
Gambar 7.12 Detail Tulangan Pot. Melintang Balok Testle .....	167
Gambar 7.13 Grafik Penurunan Kemampuan Lentur Balok Girder Trestle Bagian Tengah As C-X Kombinasi 1,3D + 1,8UDL + 1,8L + 1,8T .....	170
Gambar 7.14 Grafik Penurunan Kemampuan Geser Balok Girder Trestle Bagian Tengah As C-X Kombinasi 1,3D + 1,8UDL + 1,8L + 1,8T .....	172
Gambar 7.15 Hasil Gaya Dalam PileCap Trestle Row D, E, F Akibat Kombinasi Pembebanan 1D + 0,5L + E (R=3) .....	173
Gambar 7.16 Hasil Gaya Dalam PileCap Trestle Row D, E, F Akibat Kombinasi Pembebanan 1,3D + 1,8UDL + 1,8L + 1,8T + 1,3W .....	173
Gambar 7.17 Detail Tulangan Potongan Melintang PileCap Trestle Row D, E, F .....	174
Gambar 7.18 Grafik Penurunan Kemampuan Lentur Negatif PileCap Trestle Row D, E, F Kombinasi 1D + 0,5L ± 1E (R=3) .....	177
Gambar 7.19 Grafik Penurunan Kemampuan Lentur Positif PileCap Trestle Row D, E, F Kombinasi 1D + 0,5L ± 1E (R=3) .....	178
Gambar 7.20 Grafik Penurunan Kemampuan Geser PileCap Trestle Row D, E, F Kombinasi 1D + 0,5L ± 1E (R=3) .....	180
Gambar 7. 21 Hasil Gaya Dalam Tiang Pancang Baja As A Trestle Akibat Kombinasi Pembebanan 1D + 0,5L + E (R=1) .....	180

Gambar 7.22 Detail Tiang Pancang Baja .....	181
Gambar 7.23 Plastic Stress Distribution for Reinforced Concrete Fill Tubes .....	184
Gambar 7.24 Plastic neutral axis for RCFT.....	185
Gambar 7.25 Steel Stress Check Data Output SAP2000 Elemen Tiang Pancang Komposit Terisi Beton.....	191
Gambar 7.26 Steel Stress Check Data Output SAP2000 Elemen Tiang Pancang Baja.....	191
Gambar 7.27 Ratio P-M ouput SAP2000 elemen tiang pancang .....	192
Gambar 7.28 Hubungan antara N-SPTcorrection dengan Cu (Sumber: Terzhagi and Peck, 1967) .....	196
Gambar 7.29 Proyeksi $Q_{ult}$ terhadap vertikal dan horizontal	197
Gambar 7.30 Letak fixity point pada tiang pancang .....	200
Gambar 7.31 Pondasi Row I, K, O Bagian Tengah .....	202
Gambar 7.32 Gaya yang terjadi pada pilecap dan tiang pancang Row I, K, O bagian tengah.....	204

## **BAB VIII METODE PERBAIKAN DAN RAB**

Gambar 8.1 Ilustrasi keseluruhan metode perbaikan pada trestle.....	210
Gambar 8.2 Ilustrasi perbaikan kerusakan retak dengan injection epoxy method .....	211
Gambar 8.3 Pola retak pada lantai atas trestle .....	212
Gambar 8.4 Sketsa dan prinsip metode injeksi beton .....	212
Gambar 8.5 Ilustrasi pekerjaan chipping .....	214
Gambar 8.6 Ilustrasi pemasangan nipple .....	214
Gambar 8.7 Ilustrasi penutupan retak.....	215
Gambar 8.8 Ilustrasi penyambungan antar kepala nipple ....	215
Gambar 8.9 Ilustrasi proses injeksi.....	216
Gambar 8.10 Ilustrasi tahap akhir proses injeksi .....	216

Gambar 8.11 Ilustrasi finishing akhir pelepasan nipple .....	217
Gambar 8.12 Ilustrasi proses impregnasi pada corrosion inhibitor.....	217
Gambar 8.13 Ilustrasi pembersihan permukaan beton .....	218
Gambar 8.14 Ilustrasi pengolesan corrosion inhibitor .....	219
Gambar 8.15 Pola retak pada pilecap trestle as C dan D .....	220
Gambar 8.16 Pola retak pada pilecap trestle as E dan F .....	221
Gambar 8.17 Pola retak pada pilecap trestle as G dan H .....	221
Gambar 8.18 Pola retak pada pilecap trestle I dan J .....	222
Gambar 8.19 Pola retak pada pilecap trestle as K dan L.....	222
Gambar 8.20 Pola retak pada pilecap trestle as N dan O .....	223
Gambar 8.21 Pola retak pada pilecap trestle as P dan Q.....	223
Gambar 8.22 Pola retak pada pilecap trestle as R dan S .....	224
Gambar 8.23 Pola retak pada pilecap trestle as T dan U.....	224
Gambar 8.24 Uji karbonasi dan spalling selimut beton .....	225
Gambar 8.25 Sketsa dan prinsip perbaikan dengan metode grouting flowable micro concrete .....	226
Gambar 8.26 Ilustrasi perbaikan grouting pada pilecap.....	227
Gambar 8.27 Ilustrasi Pekerjaan Marking Area Spalling ....	228
Gambar 8.28 Ilustrasi Pemasangan Scafolding untuk Perbaikan Pile Cap .....	228
Gambar 8.29 Ilustrasi Pekerjaan Chipping Beton.....	229
Gambar 8.30 Ilustrasi Pembersihan Baja Tulangan Terkorosi .....	229
Gambar 8.31 Ilustrasi Penambahan Baja Tulangan pada Tulangan yang Terkorosi.....	230
Gambar 8.32 Ilustrasi Pengelasan Baja Tulangan Baru pada Tulangan yang Terkorosi.....	230
Gambar 8.33 Ilustrasi Pemasangan Formwork .....	231
Gambar 8.34 Ilustrasi Pre-Placed Aggregate .....	231

Gambar 8.35 Ilustrasi pengecekan formwork dan material .....	232
Gambar 8.36 Ilustrasi Proses Injection Grouting Non-Shrink .....	232
Gambar 8.37 Ilustrasi Pelepasan Formwork pada pilecap ...	233
Gambar 8.38 Ilustrasi hasil akhir perbaikan grouting.....	233
Gambar 8.39 Kondisi kerusakan jacketing mortar pancang	234
Gambar 8.40 Pemeriksaan tebal pancang dan cathodic bawah air laut .....	234
Gambar 8.41 Detail pile encapsulation system.....	235
Gambar 8.42 Metode Perbaikan Pile Encapsulation.....	236
Gambar 8.43 Ilustrasi pembersihan permukaan tiang.....	237
Gambar 8.44 Ilustrasi pengolesan seal gasket dengan epoxy pasta .....	238
Gambar 8.45 Ilustrasi pemasangan fiberglass jacket terhadap struktur tiang pancang .....	238
Gambar 8.46 Ilustrasi pemasangan temprory bracing pada fiberglass jacket.....	239
Gambar 8.47 Ilustrasi proses injeksi epoxy grout.....	239
Gambar 8.48 Ilustrasi injeksi epoxy grout hingga topping off .....	240
Gambar 8.49 Ilustrasi finishing pengecekan akhir Pile Encapsulation System .....	240

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

## DAFTAR TABEL

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tabel 2.1 Klasifikasi Retak (Sumber: Journal “Classification of Concrete Cracks”)	9
Tabel 2.2 Sensivitas waktu inisiasi korosi untuk paparan lingkungan terhadap baja karbon (Wers dkk, 1993)	22
Tabel 2.3 Sensivitas dari waktu inisiasi korosi untuk tingkat ambang klorida dengan eksposur berbeda, Cth (Trejo dan Pillai, 2004)	22
Tabel 2.4 Berbagai nilai kadar kritis klorida (Stewart dan Faber, 2003)	23
Tabel 2.5 Acuan Retak Struktural sesuai (ACI 224R-01)	29
Tabel 2.6 Kelas Situs Tanah (SNI 2833-2016)	42
Tabel 2.7 Faktor amplifikasi untuk PGA dan 0,2 detik (FPGA/Fa) (SNI 2833-2016)	43
Tabel 2.8 Besarnya nilai faktor amplifikasi untuk periode 1 detik (Fv) (SNI 2833-2016)	44
Tabel 2.9 Zona Gempa (SNI 2833-2016)	45
Tabel 2.10 Faktor modifikasi respon (R) untuk bangunan bawah (SNI 2833-2016)	46
Tabel 2.11 Faktor modifikasi respon (R) untuk hubungan antar elemen struktur (SNI 2833-2016)	46
Tabel 2.12 Besaran Beban Mati (SNI 1725-2016)	46
Tabel 2.13 Faktor beban untuk berat sendiri (SNI 1725-2016)	47
Tabel 2.14 Faktor beban untuk beban mati tambahan (SNI 1725-2016)	47
Tabel 2.15 Beban hidup merata dermaga	48
Tabel 2.16 Faktor Keamanan Tanah	51
Tabel 2.17 Macam-macam metode perbaikan	58

## **BAB III METODOLOGI**

Tabel 3.1 Penyebab Retak pada beton .....	69
Tabel 3.2 Jenis dan bentuk retakan.....	70

## **BAB IV HASIL SURVEY KONDISI STRUKTUR DAN UJI MATERIAL STRUKTUR**

Tabel 4.1 Hasil rata-rata nilai uji hammer .....	82
Tabel 4.2 Hasil rata-rata nilai uji UPV .....	85
Tabel 4.3 Hubungan nilai potensial tulangan dengan kemungkinan korosi pada tulangan (ASTM C 876) .....	88
Tabel 4.4 Parameter beton berdasar nilai Permeability.....	90
Tabel 4.5 Hasil nilai rerata uji Permeability .....	91
Tabel 4.6 Hasil rerata pengukuran kedalaman dan lebar retak .....	93
Tabel 4.7 Rincian sample Core Drill .....	93
Tabel 4.8 Sample untuk uji tekan, tarik baja, chlor penetration, dan pH.....	95
Tabel 4.9 Hasil uji tekan beton Core Drill .....	95
Tabel 4.10 Evaluasi Nilai Kuat Tekan Beton Inti (Thn 2018) Trestle Dermaga .....	96
Tabel 4.11 Hasil uji tarik baja Core Drill .....	97
Tabel 4.12 Evaluasi Nilai Kuat Tarik Baja (Thn 2018) Trestle Dermaga .....	97
Tabel 4.13 Nilai pH dan Chlor beton pada sample Core Drill	98
Tabel 4.14 Hasil Uji Porositas Beton Sample Core Drill....	100
Tabel 4.15 Hasil uji ketebalan korosi tulangan.....	101
Tabel 4.16 Korelasi Hubungan Tegangan antara Hasil Core Drill Beton dengan Hammer Test pada seluruh elemen struktur .....	102
Tabel 4.17 Korelasi Hubungan Kuat Tekan dari Hasil Uji Beton Inti dengan Uji UPV .....	103

Tabel 4.18 Klasifikasi tingkat kepadatan beton menurut BS1881-1986 (2004).....	104
Tabel 4.19 Hasil Uji Analisis Kandungan Air .....	105

## **BAB V PEMBEBANAN**

Tabel 5.1 Perhitungan N-SPT rata-rata .....	109
Tabel 5.2 Respons Spektrum Desain.....	113
Tabel 5.3 Beban gelombang untuk berbagai kondisi .....	116
Tabel 5.4 Beban arus untuk berbagai kondisi .....	117
Tabel 5.5 Spesifikasi Conveyor Belt .....	124
Tabel 5.6 Rekapitulasi hasil Spring Constant tiap 1m .....	124

## **BAB VI ANALISA DURABILITAS**

Tabel 6.1 Indicative design working life categories for maritime works .....	129
Tabel 6.2 Inspection Schedule.....	130
Tabel 6.3 Paparan kelas untuk kandungan air (Sumber: EN 206-1).....	131
Tabel 6.4 Paparan kelas untuk kandungan air (Sumber: SNI 2847-2013).....	132
Tabel 6.5 Nilai Kuat Tekan Beton (Thn 2018) Tiap Elemen .....	132
Tabel 6.6 Nilai Korelasi Uji Hammer (Thn 2018) Tiap Elemen .....	133
Tabel 6.7 Nilai Korelasi Uji UPV (Thn 2018) Tiap Elemen	133
Tabel 6.8 Hasil Uji Porositas (Tahun 2018) Tiap Elemen ...	134
Tabel 6.9 Hasil Uji Resistivity (Tahun 2018) Tiap Kondisi Trestle Dermaga .....	134
Tabel 6.10 Hasil Uji Half Cell (Tahun 2018) Tiap Kondisi Trestle Dermaga.....	135
Tabel 6.11 Hasil Uji Permeability (Tahun 2018) Tiap Elemen .....	135

Tabel 6.12 Hasil Uji Penetrasi Chlor dan pH (Tahun 2018)	
Tiap Elemen .....	136
Tabel 6.13 Hasil Uji Bar Locator (Tahun 2018) Tiap Kondisi	
Trestle Dermaga .....	136
Tabel 6.14 Hasil Uji Tebal Korosi (Tahun 2018) Tiap Elemen	
.....	137
Tabel 6.15 Prediksi Penurunan Mutu Beton Elemen PileCap	
Demaga .....	141
Tabel 6.16 Penurunan Mutu Baja Tulangan Dermaga.....	142
Tabel 6.17 Rekapitulasi Analisa Teoritis Durabilitas tiap	
elemen dermaga s/d 10 tahun .....	143
Tabel 6.18 Rekapitulasi Kecepatan Korosi Teoritis dan Aktual	
tiap elemen dermaga s/d 10 tahun .....	143
Tabel 6.19 Rekapitulasi Analisis Lebar dan Waktu Retak Tiap	
Elemen .....	149
Tabel 6.20 Rekapitulasi Pengurangan Tebal Baja Pancang	
Trestle .....	150
Tabel 6.21 Rekapitulasi kapasitas penampang RCFT.....	186
Tabel 6.22 Rekapitulasi kapasitas penampang steel pipe....	189

## **BAB VII ANALISA STRUKTUR DAN PEMBAHASAN**

Tabel 7.1 Hasil Momen Ultimit Area Plat Lantai Trestle ....	158
Tabel 7. 2 Hasil Tegangan Ijin Area Plat Lantai Trestle .....	158
Tabel 7.3 Penurunan Kemampuan Plat Lantai Trestle Kondisi	
<i>Average (Actual)</i> .....	162
Tabel 7.4 Penurunan Kemampuan Plat Lantai Trestle Kondisi	
Worst Case (Teoritis) .....	162
Tabel 7.5 Hasil Gaya Dalam Balok Girder Trestle Bagian	
Tengah As C-X .....	167
Tabel 7.6 Hasil Gaya Dalam Balok Girder Trestle Bagian Tepi	
As C-X .....	167

Tabel 7.7 Penurunan Kemampuan Lentur Balok Girder Trestle Bagian Tengah As C-X Kombinasi 1,3D + 1,8UDL + 1,8L + 1,8T .....	170
Tabel 7.8 Penurunan Kemampuan Geser Balok Girder Trestle Bagian Tengah As C-X Kombinasi 1,3D + 1,8UDL + 1,8L + 1,8T .....	172
Tabel 7.9 Hasil Gaya Dalam PileCap Trestle Row D, E, F ..	174
Tabel 7.10 Penurunan Kemampuan Lentur Negatif PileCap Trestle Row D, E, F Kombinasi 1D + 0,5L ± 1E (R=3) .....	177
Tabel 7.11 Penurunan Kemampuan Lentur Positif PileCap Trestle Row D, E, F Kombinasi 1D + 0,5L ± 1E (R=3) .....	177
Tabel 7.12 Penurunan Kemampuan Geser PileCap Trestle Row D, E, F Kombinasi 1D + 0,5L ± 1E (R=3) .....	179
Tabel 7.13 Hasil Gaya Dalam Tiang Pancang Trestle As A-C ..	181
Tabel 7.14 Koreksi Nilai N-SPT (Vesic, 1970) .....	195
Tabel 7.15 Rekapitulasi hasil perhitungan daya dukung axial tiang pancang .....	198
Tabel 7.16 Rekapitulasi hasil perhitungan fixity point .....	201
Tabel 7.17 Tabel perhitungan jarak tiang ke titik pusat.....	205
<b>BAB VIII METODE PERBAIKAN DAN RAB</b>	
Tabel 8.1 Rekapitulasi retak beton pada plat lantai.....	209
Tabel 8.2 Perbandingan tegangan ijin area plat lantai trestle .....	211
Tabel 8.3 Perhitungan Volume Pekerjaan Injection Plat Lantai .....	241
Tabel 8.4 Perhitungan Luas Pekerjaan Coating Plat Lantai .....	242
Tabel 8.5 Perhitungan Luas Pekerjaan Coating Balok Girder.....	242

Tabel 8.6 Perhitungan Volume Pekerjaan Grouting PileCap .....	242
Tabel 8.7 Perhitungan Volume Pekerjaan Patching PileCap .....	242
Tabel 8.8 Perhitungan Kebutuhan Pile Encapsulation per tiang.....	243
Tabel 8.9 Rekapitulasi Daftar Harga Bahan .....	244
Tabel 8.10 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Epoxy Injection (pembayaran dalam liter) .....	245
Tabel 8.11 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Corrosion Inhibitor Coating (pembayaran dalam m <sup>2</sup> ).....	246
Tabel 8.12 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Concrete Coating (pembayaran dalam m <sup>2</sup> ).....	247
Tabel 8.13 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Grouting Non Shrink (pembayaran dalam m <sup>3</sup> ).....	248
Tabel 8.14 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Patching (pembayaran dalam m <sup>3</sup> ) .....	249
Tabel 8.15 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pile Encapsulation (pembayaran dalam buah) .....	250
Tabel 8.16 Analisa Keseluruhan Rencana Anggaran Biaya .....	251
Tabel 8.17 Rekapitulasi Total Rencana Anggaran Biaya Perbaikan Trestle.....	253

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia dengan tingkat perkembangan penduduk yang tinggi. Tingginya kepadatan penduduk tersebut mendorong adanya pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan tempat tinggal. Hal ini berdampak pada penggunaan listrik negara yang secara tidak langsung ikut meningkat. Seiring berkembangnya zaman, listrik menjadi kebutuhan primer untuk menunjang keperluan setiap manusia.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap hasil pembakaran batubara untuk menghasilkan energi listrik. Salah satu PLTU terbesar adalah PLTU di Probolinggo yang berada di kompleks pembangkit listrik di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Pada PLTU ini dilengkapi dengan dermaga yang berguna untuk penerimaan batubara serta dilengkapi dengan rute pengangkutan batubara ke lapangan penumpukan. Dermaga ini harus direncanakan pada ukuran minimal untuk menjaga agar kapal dapat dengan mudah dan aman bertambat/meninggalkan dermaga setelah melakukan bongkar muat muatannya.

Dermaga ini merupakan tipe *jetty* sehingga berada menjorok ke laut, oleh karenanya terdapat bangunan trestle sebagai penghubung daratan ke *jetty*. Menurut Murdock (1991) durabilitas material struktur baik beton maupun baja dapat berkurang atau mengalami degradasi akibat serangan air laut. Kerusakan beton di air laut disebabkan khlorida yang terkandung di air laut, yaitu NaCl dan MgCl (Neville, 1981). Akibat rusaknya beton tersebut menimbulkan baja tulangan tidak lagi memiliki lapisan pelindung dan mengalami korosi. Berkurangnya kemampuan durabilitas beton dan baja, menyebabkan *serviceability* materialnya menurun.

Trestle dermaga ini dibangun pada tahun 1991, sehingga pada tahun 2018 ini umur bangunan tersebut sudah mencapai 26 tahun. Untuk menjaga perilaku durabilitas material selama masa layannya dan masa mendatang, maka perlu dilakukan pekerjaan *assessment* atau penilaian guna mengetahui kondisi terkini struktur trestle dermaga tersebut.

Pada tugas akhir ini penulis akan melakukan evaluasi terhadap struktur trestle dermaga. Yang nantinya digunakan untuk melakukan analisa perbaikan dan perkuatan yang bisa diterapkan sesuai dengan lokasi pekerjaan guna dermaga tersebut dapat selalu mendukung PLTU dalam memenuhi kebutuhan listrik negara.



**Gambar 1.1** Kondisi Eksisting Trestle Dermaga

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diambil dalam tugas akhir ini ialah sebagai berikut :

- a) Bagaimana pengaruh korosi air laut pada struktur trestle dermaga ?
- b) Bagaimana menentukan permodelan dan asumsi pembebanan pada trestle dermaga ?
- c) Bagaimana analisa kapasitas eksisting penampang struktur trestle dermaga terkait kerusakan struktur yang ada ?
- d) Bagaimana metode perbaikan dan perkuatan yang dapat diterapkan pada struktur trestle dermaga ?

### **1.3 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini sebagai berikut:

- a) Dapat menganalisa pengaruh dari lingkungan korosif air laut terhadap struktur trestle dermaga
- b) Dapat menentukan permodelan dan asumsi pembebanan yang sesuai kondisi eksisting trestle dermaga
- c) Dapat menganalisa dan mengetahui kapasitas eksisiting struktur trestle dermaga dengan memasukkan kerusakan yang terjadi
- d) Dapat mengetahui dan menetapkan metode perbaikan dan perkuatan pada struktur trestle dermaga yang efisien dan dapat diterapkan

### **1.4 Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah yang diambil pada Tugas Akhir ini ialah sebagai berikut :

- a) Evaluasi struktur hanya meninjau struktur trestle dermaga
- b) Jenis korosi yang terjadi diasumsikan merupakan korosi seragam (*uniform corrosion*)
- c) Pembebanan gempa hanya dilakukan dengan respon spektrum
- d) Metode pelaksanaan yang dibahas hanya metode pelaksanaan perbaikan dan perkuatan struktur yang diterapkan
- e) RAB yang ditinjau hanya pada kebutuhan penentuan rencana metode perbaikan dan perkuatan

### **1.5 Manfaat**

Adapun manfaat dari penyusunan dari Tugas Akhir ini ialah :

- a) Dapat mengetahui konsep perkuatan dari struktur dermaga
- b) Mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan pada saat evaluasi struktur sehingga menghasilkan kesimpulan yang rasional dan dapat diterapkan

- c) Mengetahui tentang konsep perhitungan struktur dermaga akibat pengaruh korosi
- d) Menjadi referensi bagi mahasiswa, pemerintah, atau instansi lain

## 1.6 Peta Lokasi

Lokasi dermaga PLTU Paiton ini berada pada Jl. Raya Surabaya-Probolinggo Km. 142, Bhinor, Paiton, Area Sawah, Bhinor, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur.



**Gambar 1.2** Lokasi Trestle Dermaga (Sumber: [googlemaps.com](http://googlemaps.com))

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Umum**

Desain struktur tahan harus diterapkan terhadap bangunan infrastruktur seperti gedung, jembatan, dermaga, dan lain sebagainya guna menjamin keselamatan penghuni disekitarnya. Evaluasi struktur sangat diperlukan pada bangunan yang telah ada salah satunya dermaga (eksisting dermaga), hal tersebut dilakukan karena adanya penurunan kualitas material (degradasi material) akibat adanya korosi. Degradasi material pada dermaga selama umur layannya (*service life*) perlu dipertimbangkan. Jika faktor ini dibiarkan tanpa ada *maintenance* secara berkala dapat menyebabkan turunnya kekuatan kapasitas dari komponen struktur sehingga membahayakan keselamatan pengguna bangunan.

#### **2.2 Peraturan Perencanaan**

Berikut ialah acuan yang digunakan untuk persyaratan evaluasi struktur trestle dermaga antara lain:

- Perencanaan beban gempa sesuai dengan SNI 2833-2016, Standart Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Jembatan
- Perencanaan beban mati dan beban hidup sesuai dengan SNI 1725-2016
- Perhitungan kapasitas struktur dermaga sesuai dengan SNI 03-2847-2013, Tata Cara Perlindungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung
- Perencanaan Pelabuhan, Bambang Triatmodjo, 2009
- *Standart Design and Criteria for Port in Indonesia, 1994*
- *Techinal Standards for Port and Harbour Facilities in Japan (2002)*
- *Port of Long Beach Wharf Design Criteria*
- Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan korosi pada beton bertulang dan evaluasi struktur dermaga


## 2.3 Struktur Deck On Pile

Struktur dermaga *deck on pile* (*open type structure*) menggunakan serangkaian tiang pancang (*piles*) sebagai pondasi untuk lantai dermaga. Pada umumnya, jenis struktur tiang pada struktur dermaga “*Deck On Pile*” sedikit sensitif terhadap getaran-getaran lokal seperti tumbukan bawah air akibat haluan kapal dibandingkan struktur dermaga lainnya. Untuk layout dari struktur trestle disajikan pada gambar 2.2.

## 2.4 Retak pada Beton Bertulang

Retak pada beton merupakan fenomena yang sering terjadi pada struktur beton bertulang. Pada beton yang mengalami keretakan merupakan cacat serius, karena dalam hal ini dapat mempengaruhi kekuatan, fungsi atau penampilan. Maka dari itu perlu dilakukan identifikasi tentang jenis dan penyebab utama dari timbulnya retak-retak tersebut.

Jenis retakan memberikan informasi yang berguna untuk membantu memahami efek retakan pada stabilitas struktural. Gambar berikut menyajikan ringkasan dari berbagai jenis retakan beton dan kemungkinan penyebabnya.




**Gambar 2.1** Contoh keretakan pada struktur beton bertulang  
(Sumber: Journal “Classification of Concrete Cracks”)

Untuk keterangan simbol pada gambar 2.1 tersebut dijelaskan pada tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1 Klasifikasi Retak (Sumber: Journal “Classification of Concrete Cracks”)**

Type of Cracking	Letter (See Figure 1.4)	Subdivision	Most Common Location	Primary Cause (Excluding Restraint)	Secondary Causes / Factors	Remedy (Assuming Basic Redesign is Impossible) In All Cases Reduce Restraint	Time of Appearance
Plastic Settlement	A	Over reinforcement	Deep Sections	Excess bleeding	Rapid early drying conditions	Reduce bleeding (air entrainment) or vibrare	Ten minutes to three hours
	B	Arching	Top of Columns				
	C	Change of depth	Trough and waffle slabs				
Plastic Shrinkage	D	Diagonal	Roads and slabs	Rapid early drying	Low rate of bleeding	Improve early curing	Thirty minutes to six hours
	E	Random	Reinforced concrete slabs				
	F	Over reinforcement	Reinforced concrete slabs	Ditto plus steel near surface			
Early thermal contraction	G	External restraint	Thick walls	Excess heat generation	Rapid cooling	Reduce heat and/or insulate	One day to two or three weeks
	H	Internal restraint	Thick slabs	Excess temperature gradients			
Long-term drying shrinkage	I		Thin slabs (and walls)	Inefficients joints	Excess shrinkage Inefficient curing	Reduce water content improve curing	Several weeks or months

Type of Cracking	Letter (See Figure 1.4)	Subdivision	Most Common Location	Primary Cause (Excluding Restraint)	Secondary Causes / Factors	Remedy (Assuming Basic Redesign is Impossible) In All Cases Reduce Restraint	Time of Appearance
Crazing	J	Against formwork	'Fair faced' concrete	Impermeable formwork	Rich mixes Poor curing	Improve curing and finishing	One to seven days, sometimes much later
	K	Floated concrete	Slabs	Over-trowelling			
Corrosion of reinforcement	L	Natural	Columns and beams	Lack of cover	Poor quality concrete	Eliminate causes listed	More than two years
	M	Calcium chloride	Precast concrete	Excess calcium chloride			
Alkali-silica reaction	N		(Damp locations)	Reactive aggregate plus high-alkali cement		Eliminate causes listed	More than five years



**Gambar 2.2** Layout trestle dermaga (a) Denah trestle (b) Denah Tiang Pancang (c) Potongan Memanjang dan Melintang

### 2.4.1 Retak Struktural


Kekuatan tarik (*tensile*) dari beton sangat rendah dan kuat tarik pada struktur beton sendiri secara garis besar dilimpahkan kepada baja tulangan. Tujuan dari tulangan tersebut tidak untuk mencegah retak pada beton, kapasitas regangan tarik beton sendiri terlalu kecil dibandingkan dengan regangan kerja yang terjadi pada baja sehingga timbul keretakan pada beton. Namun perlu untuk membatasi lebar dari retak tersebut sehingga persyaratan estetika tidak dilanggar dan juga agar baja yang tertanam tidak mengalami korosi akibat penetrasi zat perusak ke dalam retakan.

#### a. Flexural Cracking

Retakan lentur ialah retakan struktural yang disebabkan oleh tekanan tarik. Pada bagian lentur beton bertulang kapasitas regangan tarik dari beton sangat kecil dan regangan kerja yang relatif besar dalam tulangan baja bergabung untuk membuat retak lentur pada zona tarik. Lebar dan jarak retak lentur dikendalikan terutama oleh faktor-faktor geometris (ketinggian sumbu netral dan cover beton) serta kualitas ikatan antara baja dan beton.

#### b. Shear Cracking

Pada beton bertulang, retakan geser biasanya digambarkan sebagai retak diagonal. Hal ini terjadi sebagai akibat dari tegangan tarik berlebih yang disebabkan oleh kombinasi lentur dan geser.



**Gambar 2.3** Perkembangan Retakan pada struktur beton  
(Walraven, 2002)

## 2.4.2 Retak Non-Struktural

Retak non struktural adalah hasil dari sifat intrinsik dari beton sendiri dan bahan penyusunnya. Retak ini dipengaruhi oleh faktor temperatur dan kelembapan. Ketika elemen beton mengering atau mendingin, beton tersebut mencoba menyusut atau berkontraksi dengan pengaruh sekitarnya sampai disaat tegangan total yang terjadi melebihi kekuatan tarik beton maka keretakan akan terjadi. Retakan intrinsik jauh lebih jarang terjadi daripada retak struktural, dan retak ini dapat dibatasi / dikendalikan.

### 2.4.2.1 Retak Sebelum Pengerasan

Retak ini terbentuk sebelum beton sudah mengeras, biasanya terjadi antara 10 menit sampai 6 jam setelah penempatan. Terdapat dua jenis retakan utama, yaitu sebagai berikut.

#### a. *Plastic Shrinkage Cracks*


Retakan ini terutama disebabkan oleh pengeringan permukaan yang cepat. Setelah beton ditempatkan dan dipadatkan, padatan tersebut mengendap dan air dari beton basah tersebut terbentuk di permukaan. Gejala ini sering disebut *bleeding*. Dalam kondisi dengan pengeringan yang cepat, air akibat *bleeding* ini cepat menguap sebelum beton sendiri mengeras. Ketika ini terjadi, beton di dekat permukaan menyusut dan dapat retak dengan cara yang sama seperti tanah liat yang mengering. Angin kencang, suhu tinggi, dan kelembapan cenderung menyebabkan keretakan karena mendorong penguapan.



**Gambar 2.4** Plastic shrinkage cracks (National Ready Mixed Concrete Association)

### b. Plastic Settlement Cracks

Keretakan ini disebabkan ketika penurunan beton segar tertahan oleh tulangan ataupun bekisting. Retakan penurunan plastis ini dapat terbentuk pada beberapa jam setelah beton di tuangkan. Saat air bergerak ke atas melalui campuran, dan material padat akan bergerak ke bawah sama halnya seperti *bleeding*. Namun pada saat material padat bergerak ke bawah terhambat oleh tulangan ataupun bekisting yang terpasang. Hal ini membuat beton dalam keadaan plastis dapat melengkung diatas permukaan batang tulangan yang berakibat permukaan menjadi tegang. Retak dapat berkembang pada jarak yang teratur dan biasanya mengikuti garis batang tulangan paling atas.



**Gambar 2.5** Settlement Cracks (*Cement and Concrete Association of Australia and Standards Australia, 2005*)

#### 2.4.2.2 Retak Setelah Beton Mengeras

Retakan yang terjadi saat beton sudah mengeras ialah terdapat dua alasan utama, yaitu:

- Perubahan volume beton
- Reaksi kimia di dalam beton yang menyebabkan ekspansi dan selanjutnya beton retak

Pergerakan volumetrik pada beton tidak dapat dicegah. Itu terjadi setiap kali beton memperoleh atau kehilangan kelembaban (susut pengeringan) atau setiap kali suhunya berubah (gerakan termal). Terdapat jenis keretakan yang terjadi setelah beton mengeras, sebagai berikut.

**a. Crazing**


*Crazing* ialah retakan yang digambarkan dengan retak sangat halus yang terbentuk pada permukaan beton setelah terekspos langsung oleh lingkungan selama beberapa waktu. Retakan yang terjadi tersebut tidak terlalu dalam sehingga tidak begitu mempengaruhi integritas struktur beton. Hal ini terjadi ketika permukaan beton mengembang dan menyusut selama siklus pembasahan dan pengeringan.



**Gambar 2.6** *Crazing concrete surface* (Sumber: google.com)

**b. Drying Shrinkage Cracks**

Retak ini terbentuk setelah beton mengeras. Secara umum, retakan ini disebabkan oleh penyusutan beton. Saat beton mengering atau mengalami perubahan temperatur, maka akan mengalami perubahan volume. Akibat perubahan volume beton tersebut menimbulkan tekanan pada beton, jika melebihi kondisi batas kekuatan dari beton maka timbul retakan.



**Gambar 2.7 Drying shrinkage cracks** (Sumber: google.com)

**c. Thermal Cracking**

Keretakan termal ini terjadi karena perbedaan suhu yang berlebihan dalam struktur beton atau lingkungannya. Perbedaan suhu menyebabkan bagian yang lebih dingin berkontraksi lebih dari pada bagian yang lebih hangat, yang menahan kontraksi. Retak termal muncul ketika pengekangan menghasilkan tegangan tarik yang melebihi kekuatan tarik beton di tempat. Retak karena suhu dapat terjadi pada bagian beton yang tidak dianggap beton massa.



**Gambar 2.8 Thermal cracks in a thick slab** (Sumber: CTL, 2002)

#### *d. Corrosion Cracks*

Baja tulangan di dalam beton berada dalam lingkungan bersifat basa kuat dengan nilai pH  $\pm$  12,5. Keadaan ini disebabkan karena beton mengandung 20 – 30 persen Kalsium Dihidrosida ( $\text{Ca(OH)}_2$ ), sebagian berupa larutan jenuh  $\text{Ca(OH)}_2$  di dalam beton, sebagian mengendap berupa kristal  $\text{Ca(OH)}_2$  di dalam beton. Lingkungan basa kuat ini memberikan perlindungan terhadap baja tulangan di dalam beton dari serangan korosi karena baja tulangan di dalam lingkungan basa kuat menjadi pasif.


Korosi baja tulangan adalah reaksi kimia atau elektro kimia antara baja tulangan dengan lingkungannya. Baja tulangan yang terkorosi, volume karatnya lebih besar 3 kali dari volume bahan asalnya sehingga mengakibatkan keretakan pada beton. Hal ini merupakan awal dari kerusakan beton yang akhirnya menuju ke kerusakan yang lebih parah sehingga secara keseluruhan memperpendek usia pakai konstruksi yang bersangkutan.



**Gambar 2.9 Corrosion cracks** (Sumber: dok.pribadi, 2018)

#### **2.5 Korosi pada Beton Bertulang**

Pengaruh korosi pada *reinforcement* telah diidentifikasi sebagai mekanisme penurunan kekuatan yang paling dominan untuk struktur beton berulang, yang secara serius mempengaruhi *serviceability and safety* pada struktur trestle dermaga. Kerusakan yang disebabkan oleh korosi dibagi menjadi dua (2) periode waktu utama yaitu, periode inisiasi dan periode propagasi seperti pada gambar 2.10 berikut.




**Gambar 2.10** Mekanisme periode korosi dan tingkat kerusakannya (Sumber: fib 2006)

Periode inisiasi didefinisikan sebagai waktu sampai beton terdegradasi baik oleh adanya garam klorida atau oleh karbonasi. Segera setelah tulangan dalam beton terkarbonasi atau mengandung jumlah klorida ( $\text{Cl}^-$ ) yang cukup untuk membuat tulangan terdegradasi dan korosi dapat terjadi. Pada keadaan batas ini mendefinisikan awal periode propagasi. Selama periode propagasi juga dapat menyebabkan kerusakan pada beton juga. Produk korosi yang ekspansif membuat retakan di sepanjang tulangan, dan kemudian pada cover beton.

### 2.5.1 Periode Inisiasi Korosi

Untuk korosi yang diinduksi oleh klorida, tahap inisiasi sesuai dengan periode waktu dimana klorida menembus beton tetapi tidak ada kerusakan yang diamati. Masuknya klorida ke dalam beton karena disebabkan oleh beberapa mekanisme transportasi, seperti difusi dan adsorpsi. Dalam pori-pori beton, uap air dapat mengalir melalui difusi dan melalui aliran kapiler yang tidak jenuh atau bahkan jenuh pada pori-pori yang lebih halus (Kropp dan Hilsdorf 1995).

Untuk adsorpsi terjadi pada lapisan permukaan beton yang mengalami siklus basah dan kering, dan hanya mempengaruhi permukaan beton terbuka hingga 10-20 mm (Weyers et al 1993; Tuutti 1996). Diluar zona adsorpsi ini, proses difusi yang lebih mendominasi (Tuutti 1996).



**Gambar 2.11** Tipe Korosi pada tulangan: (a) karbonasi, (b) serangan klorida, (c) Retak akibat korosi tegangan (Rodriguez et al., 1994)

Difusi klorida ialah transfer massa dengan gerakan acak ion klorida bebas dalam larutan pori sehingga menghasilkan aliran bersih dari daerah yang lebih tinggi ke daerah dengan konsentrasi lebih rendah (Crank, 1975). Dua penyebab utama korosi seperti yang dijelaskan sebelumnya, ialah: karbonasi penutup beton dan penetrasi ion klorida. Karbonasi biasanya berlangsung dengan mekanisme difusi sedangkan klorida dapat menembus juga dengan kombinasi penyerapan dan difusi. Untuk mengetahui konsentrasi klorida yang terkandung pada kedalaman tertentu selama waktu layannya dapat menggunakan persamaan berikut (Crank, 1975).

$$x = K\sqrt{t} \quad (2.1)$$

$$C(x, t) = C_s \left[ 1 - erf \left( \frac{x}{2\sqrt{D.t}} \right) \right] \quad (2.2)$$


Dimana

$x$  : kedalaman serangan penetrasi (mm)


$K$  : konstanta

- $C(x,t)$  : konsentrasi klorida jarak  $x$  selama waktu  $t$  ( $\text{kg}/\text{m}^3$ )  
 $C_s$  : konsentrasi klorida pada permukaan beton ( $\text{kg}/\text{m}^3$ )  
 $D$  : koefisien difusi ( $\text{m}^2/\text{s}$ )  
 $t$  : waktu pemaparan (s)  
 $\text{erf}$  : fungsi error

Menurut (Tuutti, 1996) untuk harga nilai  $K$  dapat dilihat pada grafik yang berasal dari hukum akar kuadrat yang diplot pada skala log dibawah ini.



**Gambar 2.12** Representasi dari hukum akar kuadrat dalam diagram log, kemiringan 0,5 mewakili nilai konstanta K  
(Tuutti, 1996)



**Gambar 2.13** *Service life* pada struktur beton yang mengalami korosi (Tuutti, 1982)

Seperti yang terlihat pada gambar diatas, tahap inisiasi korosi sesuai dengan proses transportasi klorida ke permukaan baja, sementara baja tetap pasif dengan laju korosi yang lebih rendah dari tingkat yang ditentukan (Gonzales et al. 1980).

Baja tulangan diasumsikan mengalami serangan korosi ketika konsentrasi klorida pada tingkat tulangan telah mencapai “tingkat ambang klorida ( $C_{th}$ )”, yang menghancurkan passivasi baja. Sehingga tahap inisisasi dan serangan korosi menurut gambar model Tuutti dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut.

Tahap inisisasi :  $C(d_c, t) < C_{th}$  untuk  $0 \leq t < T_i$

Serangan korosi :  $C(d_c, t) = C_{th}$  untuk  $t = T_i$

Dimana  $T_i$  adalah waktu untuk terjadinya korosi (setara dengan waktu inisisasi korosi) dan  $d_c$  ialah tebal cover beton. Untuk mengetahui waktu inisisasi korosi ( $T_i$ ) dapat menggunakan persamaan berikut.

$$T_i(C_s, C_{th}, D, d_c) = \frac{d_c^2}{4D\left[erf^{-1}\left(1 - \frac{C_{th}}{C_s}\right)\right]^2} \quad (2.3)$$

Dimana

$d_c$  : tebal selimut beton (m)

$D$  : koefisien difusi ( $\text{m}^2/\text{s}$ )

$C_{th}$  : kadar kritis klorida ( $\text{kg}/\text{m}^3$ )

$C_s$  : kadar klorida pada permukaan beton ( $\text{kg}/\text{m}^3$ )

### 2.5.1.1 Kandungan Klorida Permukaan ( $C_s$ )

Dan (Mc Gee, 1999) telah melakukan uji lapangan terhadap 1158 jembatan di Tasmania Australia untuk mendapatkan perumusan kadar chlorida di permukaan beton ( $C_s$ ) sebagai fungsi jarak dari pantai (d dalam km) sebagai berikut.

$$C_s(d) = 3,05 \text{ kg/m}^3 \quad d < 0,1 \text{ km}$$

$$C_s(d) = 1,24 - 1,81 \log(d) \quad 0,1 \text{ km} < d < 2,84 \text{ km}$$

$$C_s(d) = 0,42 \text{ kg/m}^3 \quad d > 2,84 \text{ km}$$

Selanjutnya (Wers dkk, 1993) mengklasifikasikan lingkungan korosif di sekitar dek jembatan menjadi empat kategori dalam hal konsentrasi klorida permukaan ( $C_s$ ): ringan, sedang, tinggi, dan berat seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.2 berikut.

**Tabel 2.2** Sensivitas waktu inisiasi korosi untuk paparan lingkungan terhadap baja karbon (Wers dkk, 1993)

Condition	Low (kg/m <sup>3</sup> )	Moderate (kg/m <sup>3</sup> )	High (kg/m <sup>3</sup> )	Severe (kg/m <sup>3</sup> )
Range	0 < Cs < 2,4	2,4 < Cs < 4,7	4,7 < Cs < 5,9	5,9 < Cs < 8,9
Mean value	1,8	3,5	5,3	7,4
Variation from mean value	-100% to 33%	-32% to 32%	-11% to 11%	-20% to 20%
Variation in $T_i$	-25% to $\infty$	-18% to 40%	-6% to 7%	-9% to 12%

\*Note 1 kg/m<sup>3</sup> = 0,276% of cement weight for normal weight concrete

### 2.5.1.2 Konsentrasi Kritis Klorida ( $C_{th}$ )

Konsentrasi ambang klorida ( $C_{th}$ ) didefinisikan sebagai kandungan klorida kritis dimana passivasi baja dalam beton akan hancur. Menurut (Bamforth dan Price, 1997; Alonso dkk, 2000) tergantung pada jenis baja, lingkungan elektrokimia dalam beton, dan metode pengujian yang berdampak pada variasi yang cukup besar. Selanjutnya (Trejo dan Pillai, 2004) melaporkan bahwa nilai rata-rata  $C_{th}$  dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut.

**Tabel 2.3** Sensivitas dari waktu inisiasi korosi untuk tingkat ambang klorida dengan eksposur berbeda,  $C_{th}$  (Trejo dan Pillai, 2004)

<i>Variations in chloride threshold level</i>				
<i>Steel Type and Environment</i>	<i>Conventional carbon steel (kg/m<sup>3</sup>)</i>	<i>Micro-composite steel-MMFX (kg/m<sup>3</sup>)</i>	<i>Stainless steel SS304 (kg/m<sup>3</sup>)</i>	<i>Stainless steel SS304 (kg/m<sup>3</sup>)</i>
Range	0,3 < $C_{th}$ < 0,71	3,8 < $C_{th}$ < 5,3	4,1 < $C_{th}$ < 6,0	9,5 < $C_{th}$ < 12,0
Mean Value	0,52	4,6	5	10,8
Variation from mean value*	-40% to 40%	-16% to 16%	-19% to 19%	-12% to 12%
<i>Variations in corrosion initiation time</i>				
<i>Light <math>C_s=1,8 \text{ kg/m}^3</math></i>	-40% to 60%	+	+	+
<i>Moderate <math>C_s=1,8 \text{ kg/m}^3</math></i>	-28% to 32%	+	+	+
<i>High <math>C_s=5,3 \text{ kg/m}^3</math></i>	26% to -24%	-80% to +	-84% to +	+
<i>Severe <math>C_s=7,4 \text{ kg/m}^3</math></i>	-24% to 19%	-40% to 96%	-50% to 400%	+

Dan nilai  $C_{th}$  pada tabel 2.4 berikut dihasilkan dari beberapa penelitian terdahulu.

**Tabel 2.4** Berbagai nilai kadar kritis klorida (Stewart dan Faber, 2003)

Nilai Rata-Rata ( $\text{kg}/\text{m}^3$ )	COV (Koefisien Variasi)	Distribusi	Sumber
3,35	0,375	Normal	(Val and Stewart, 2001)
0,9	0,19	Uniform (0,6-1,2)	(Stewart and Rosowsky, 1998)
1,4	0,125	Normal	(Thoft-Christensen et al., 1997)
3,6	0,33	Normal	(Faber and Rostam, 2001)
3,4	0,59	Lognormal	(Karlsson, 1995)
1,2	-	Deterministic	(Mc Gee, 1999)
0,83	-	Deterministic	(Frangopoulou et al., 1997)
2,4	-	-	(Middleton and Hogg, 1998)

#### 2.5.1.4 Koefisien Difusi Beton ( $D$ )

Koefisien difusi klorida dari beton adalah properti material yang merupakan ukuran laju penetrasi klorida ke dalam beton. Nilai  $D$  tergantung pada desain campuran beton seperti rasio air/semen, kuantitas pencampuran mineral, fraksi agregasi, dan lain-lain serta parameter lain seperti suhu dan usia beton (Bents 2000; Thomas dan Bamforth 1999). Koefisien ini dapat diperkirakan dengan menggunakan persamaan yang diusulkan oleh (Stewart dan Rosowsky, 1998) sebagai berikut.

$$D = 10^{-10+(4,66w/c)} \quad (2.4)$$

$$w/c = \frac{27}{f'_{cyl} + 13,5} \quad (2.5)$$

$$f'_{cyl} = f'_c + 7,5 \quad (2.6)$$


Dimana

$w/c$  : water cement ratio (dalam satuan berat)

$f'_c$  : kuat tekan beton (MPa)

### 2.5.2 Periode Propagasi Korosi

Ketika tulangan beton mulai mengalami korosi, maka beberapa kerusakan terjadi. Empat konsekuensi kerusakan utama korosi diilustrasikan pada gambar 2.14 (a) hilangnya penampang baja karena serangan penetrasi korosi; (B) kehilangan duktilitas baja karena *embrittlement* yang disebabkan oleh korosi menginduksi pengasaman lokal pada antarmuka baja-beton; (C) hilangnya ikatan baja-beton karena pengurangan luasan bar (*cross section*) dan pembentukan oksida besi; dan (D) terjadi retak (*crack*) pada cover beton karena adanya tekanan yang dihasilkan dari produksi oksida dengan volume yang lebih tinggi daripada baja induk. Akibat kerusakan ini berdampak pada kapasitas dukung beban dari keseluruhan struktur.




**Gambar 2.14** Konsekuensi kerusakan utama korosi (Sumber: [www.witpress.com](http://www.witpress.com))

### 2.5.2.1 Laju Korosi / Corrosion Rate

Perilaku korosi pada besi tulangan memiliki 2 (dua) tipe yang dijadikan dasar untuk penentuan pengaruh korosi pada struktur beton. Yang pertama ialah korosi seragam (*uniform corrosion*) yang disebabkan oleh serangan karbonasi, dan yang kedua yaitu korosi setempat (*pitting corrosion*) akibat penetrasi klorida. Serangan karbonasi disebabkan oleh penetrasi karbodioksida ( $CO_2$ ) pada beton, sementara untuk induksi klorida ( $Cl^-$ ) disebabkan oleh difusi garam pada tulangan beton (Lee et al, 2009).

Pada korosi seragam kehilangan luasan permukaan tulangan dianggap terjadi secara merata, sementara pada korosi setempat kehilangan luasan hanya terpusat pada satu titik tertentu. Namun untuk perhitungan penurunan kapasitas penampang beton lebih banyak dipakai anggapan korosi seragam. Hal ini dipilih sebab perhitungan korosi seragam lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan korosi setempat dan juga menghasilkan perkiraan kapasitas yang lebih aman (konservatif).



**Gambar 2.15** Pengurangan Luasan Tulangan akibat serangan korosi seragam dan setempat

$$\varnothing_{res} = \varnothing_{rebar} - \lambda \cdot i_{corr} \cdot t_p \quad (2.7)$$

Dimana

$\varnothing_{res}$  : diameter tulangan sesudah korosi (mm)

$\lambda$  : faktor untuk mengubah kerapatan korosi rata-rata untuk tingkat penetrasi rata-rata ( $2,3294 \cdot 10^{-2}$  mm/( $\mu\text{A}/\text{cm}^2$ ))

$t_p$  : waktu propagasi korosi (tahun)


Banyak model yang telah diusulkan untuk memprediksi serangan dan laju korosi tulangan baja pada beton yang terkena klorida dan karbonasi. Meskipun model prediksi ini biasanya memiliki beberapa parameter input yang berbeda, jelas bahwa laju korosi mengatur tentang hasil yang baik dalam hal waktu untuk pencapaian keadaan batas yang ditentukan sebelumnya atau keparahan pada waktu tertentu. Dalam tugas akhir ini penulis menggunakan model prediksi tingkat korosi seragam (*uniform corrosion*) menurut (Vu dan Stewart's, 2000).

Model ini merupakan pengembangan dari model prediksi  $i_{corr}$  berdasarkan pada asumsi bahwa ketersediaan O<sub>2</sub> pada permukaan baja (yang bergantung pada faktor lain diantaranya, kualitas beton, ketebalan cover, dan kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan relatif) adalah faktor yang mengatur. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan bahwa untuk banyak lokasi di Australia, AS, Eropa, dan Asia kelembapan relatif rata-rata (RH) > 70%. Untuk RH sekitar 75% dan suhu 20°C maka laju korosi dapat menggunakan persamaan berikut.

$$i_{corr(1)} = \frac{37,8(1-w/c)^{-1,64}}{d_c} \quad (2.8)$$

Menurut (Vu dan Stewart, 2000) pembentukan produk karat di permukaan baja akan mengurangi difusi ion besi dari permukaan baja, dan rasio luas antara anoda dan katoda akan berkurang sebagai konsekuensi dari proses korosi. Dengan demikian, diasumsikan bahwa laju korosi akan berkurang seiring berjalannya waktu. Berdasarkan data yang dilaporkan (Liu dan Weyers, 1998) sebuah model yang dikembangkan oleh (Vu dan Stewart, 2000) yang menyatakan hubungan antara waktu sejak awal korosi (waktu propagasi,  $t_p$ ) dan perumusan laju korosi sebagai berikut.

$$i_{corr-20} = i_{corr(1)} 0,85 t_p^{-0,29} = \left( \frac{32,13(1-w/c)^{-1,64}}{d_c} \right) t_p^{-0,29} \quad (2.9)$$



**Gambar 2.16** Variasi prediksi  $i_{corr}$  dengan waktu (Vu dan Stewart, 2000)

Dimana untuk Indonesia dengan suhu rata-rata mendekati 30°C penggunaan rumus diatas perlu penyesuaian agar menghasilkan prediksi laju korosi yang lebih akurat. (DucaCrete, 2000) memberikan perumusan untuk memperhitungkan pengaruh suhu sebagai berikut.

$$i_{corr}(T) = i_{corr-20}[1 + 0,073(T - 20)] \quad (2.10)$$

Dimana

$i_{corr}(T)$  : kecepatan korosi pada suhu  $t > 20^\circ\text{C}$  ( $\mu\text{A}/\text{cm}^2$ )

$i_{corr-20}$  : kecepatan korosi pada suhu  $20^\circ\text{C}$  ( $\mu\text{A}/\text{cm}^2$ )

$t_p$  : waktu propagasi (tahun) ( $t_p = t - t_i$ )

$T$  : suhu dimana kecepatan korosi diperhitungkan ( $^\circ\text{C}$ )

Kerapatan arus korosi baja dalam beton dapat sangat bervariasi dalam kisaran 10 hingga  $102 \mu\text{A}/\text{cm}^2$ ; kepadatan arus yang sangat rendah menunjukkan kepasifan dan kepadatan arus yang lebih tinggi menunjukkan korosi aktif. Dengan menggunakan hukum ekuivalen elektrokimia Faraday, laju korosi dalam hal jumlah pelarutan baja dan pembentukan hidroksida / oksida dapat dihitung dari arus listrik.

$$m = \frac{i \cdot t \cdot a}{n \cdot F} \quad (2.11)$$

Dengan asumsi kerapatan massa besi menjadi  $7,87 \text{ kg}/\text{dm}^3$ , hukum Faraday dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$V_{corr} = 11,6 \cdot i_{corr} \quad (2.12)$$

Dimana

$m$  : massa besi per area terlarut pada anoda ( $\text{g}/\text{m}^2$ )

$i$  : kerapatan arus listrik ( $\text{A}/\text{m}^2$ )

$t$  : waktu (s)

$a$  : massa atom besi ( $55,8 \text{ g/mol}$ )

$n$  : jumlah elektron yang dibebaskan dalam reaksi anodik  
(2 untuk  $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2e^-$ )

$F$  : nilai konstant ( $96487 \text{ As/mol}$ )

$V_{corr}$  : laju korosi dalam ( $\mu\text{m}/\text{tahun}$ )


$i_{corr}$  : laju korosi dalam ( $\mu\text{A}/\text{cm}^2$ )

Dengan kata lain, kerapatan arus korosi  $1 \mu\text{A}/\text{cm}^2$  sesuai dengan  $11,6 \mu\text{A}$  kehilangan bagian baja per tahun.

### 2.5.3 Model Korosi Akibat Kerusakan pada Beton

#### 2.5.3.1 Retak Akibat Inisiasi dan Propagasi

Beton adalah material heterogen dimana porositasnya bergantung pada kualitas beton. Ketika zat-zat yang menyebabkan korosi masuk berdifusi kedalam beton melalui pori-pori tersebut. Akibatnya tulangan mengalami ekspansi dan menyebabkan retak pada beton. Retak berkembang setelah kapasitas regangan tarik dari beton terlampaui. Korosi yang berlanjut dapat menyebabkan keretakan dan *spalling* pada cover beton.



**Gambar 2.17** Keretakan beton akibat korosi (Daily, 2007)

- Rebar baja dalam keadaan pasif
- Delaminasi pada beton yang disebabkan pertumbuhan karat
- Spalling pada beton akibat produksi karat ekspansive

Dalam model untuk memprediksi serangan penetrasi yang menyebabkan retak (DuraCrete, 1998) dapat menggunakan persamaan berikut.

$$x_{crack} = 83,8 + 7,4 c/\phi - 22,6 f_{c,sp} \quad (2.13)$$

Dimana

$x_{crack}$  : retak yang terjadi akibat serangan penetrasi baja ( $\mu\text{m}$ )

$c/\phi$  : cover/bar diameter ratio

$f_{c,sp}$  : karakteristik dari kuat tarik beton (MPa)

Kontrol retak sama pentingnya dengan kontrol defleksi. Sesuai dengan ACI 224R-01 “*Control of Cracking in Concrete Structures*” bahwa retak struktural dibatasi sebagai berikut.

**Tabel 2.5** Acuan Retak Struktural sesuai (ACI 224R-01)

Exposure Condition	Crack Width	
	in	mm
Dry air or protective membrane	0,016	0,41
Humidity, moist air, soil	0,012	0,3
Deicing chemicals	0,007	0,18
Seawater and seawater spray, wetting and drying	0,006	0,15
Water-retaining structures	0,004	0,1

### 2.5.3.2 Waktu untuk menyebabkan korosi pada cover beton

Konversi laju korosi ke tingkat retak dan delaminasi membutuhkan asumsi tentang pertumbuhan oksida ekspansif dan tekanan yang diperlukan untuk retak. Berdasarkan data lapangan dan laboratorium, persamaan empiris disarankan oleh (Morinaga, 1988) untuk memprediksi waktu dari inisiasi korosi ke korosi retak.

$$T_{cr} = \frac{0,602d\left(1+\frac{2c}{d}\right)^{0,85}}{i_{corr}} \quad (2.14)$$

Dimana

$T_{cr}$  : waktu dari inisiasi korosi ke korosi retak pada cover beton

$c$  : cover beton (mm)

$d$  : diameter tulangan (mm)


$i_{corr}$  : laju korosi dalam ( $\text{g}/\text{cm}^2/\text{day}$ )

### 2.6 Elemen Struktur

Pada umumnya semua jenis struktur, baik struktur gedung, struktur jembatan, struktur dermaga terdapat elemen-elemen struktur yang bertujuan untuk memikul beban layan yang bekerja. Elemen-elemen struktur tersebut bekerja secara estafet dan saling mendukung dalam mendistribusikan beban dari *upper structure* (struktur atas) menuju ke *lower structure* (struktur bawah). Pada struktur dermaga elemen-elemen struktur yang tergabung dalam struktur atas umumnya ialah pelat lantai, dan balok yang terbuat dari elemen beton bertulang. Sedangkan untuk struktur bawah umumnya adalah pondasi.


### 2.6.1 Pelat Lantai

Pelat lantai dermaga umumnya menggunakan material beton bertulang sebagai strukturnya. Pelat secara langsung menerima beban yang bekerja terutama untuk beban mati dan beban hidup yang bekerja pada sebuah struktur. Pada struktur dermaga pelat lantai ini dapat didukung oleh elemen struktur balok ataupun langsung didukung oleh elemen struktur pile (tiang pancang). Berdasarkan tipe tulangannya, pelat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pelat satu arah (*one way slab*) dan pelat dua arah (*two way slab*).



**Gambar 2.18** Tipe Plat Lantai (a) pelat dua arah (b) pelat satu arah

Pada struktur dermaga pelat lantai beton bertulang dianggap sebagai pelat dengan tulangan satu arah (*one way slab*) dengan mengikuti pedoman struktur yaitu menghitung momen lentur dengan menerapkan sifat balok dengan banyak perletakan. Selain momen lentur, pengaruh geser pons juga harus diperiksa sebagai akibat dari tekanan roda kendaraan.



**Gambar 2.19** Letak tulangan pokok dan tulangan bagi

### 2.6.2 Balok Dermaga

Secara umum balok ialah elemen struktur yang berfungsi untuk menyangga pelat lantai diatasnya. Balok mempunyai karakteristik utama yaitu lentur, dengan karakteristik tersebut balok merupakan elemen yang dapat diandalkan untuk menangani gaya geser serta momen lentur yang terjadi. Untuk konstruksi dermaga, balok merupakan elemen struktur yang menerima beban vertikal cukup besar sehingga diperlukan acuan pedoman tersendiri berbeda dengan pedoman perencanaan gedung ataupun jembatan.

### 2.6.3 Pile Cap

Pile cap termasuk elemen struktur bawah. Pada bagian struktur bawah dermaga terdiri dari komponen yang paling banyak melawan gaya horizontal. Sesuai dengan letak dari pile cap sendiri, fungsi pile cap ialah sebagai komponen untuk menyatukan balok, tiang, dan pelat. Selain itu pile cap juga sebagai penahan *punching shear* dari tiang (akibat gaya reaksi dari beban di atas dermaga).


### 2.7 Tinjauan Nominal Elemen Struktur

Dalam melakukan evaluasi kekuatan struktur dermaga, data yang dibutuhkan merupakan data eksisting yang merupakan data *As Built Drawing*. Pada data ini terdapat komponen tulangan, dimensi yang sudah terpasang sesuai dengan data gambar yang ada.

Kemudian, dalam melakukan peninjauan terhadap kekuatan struktur trestle dermaga meliputi elemen pelat, balok, pile cap dilakukan perhitungan terhadap kuat nominal elemen struktur, meliputi Momen Nominal ( $M_n$ ), Geser Nominal ( $V_n$ ), dan Aksial Nominal ( $P_n$ ).

### 2.7.1 Momen Nominal

Pada elemen struktur balok, karakteristik utamanya adalah kemampuan struktur dalam menahan gaya lentur yang terjadi akibat beban yang bekerja. Pada proses perencanaan elemen struktur balok terdapat 2 metode yang umum digunakan yaitu, metode tunggal dan metode tulangan rangkap. Karena fakta yang terjadi di lapangan saat proses pemasangan sesuai *As Built Drawing* adalah tulangan selalu terpasang rangkap. Maka pada dasarnya momen lentur yang terjadi tidak sepenuhnya dipikul oleh tulangan tarik, akan tetapi tulangan tekan juga ikut memikul gaya dalam yang terjadi.



**Gambar 2.20** Diagram tegangan beton bertulang

Dalam perencanaan tulangan rangkap ini pada prinsipnya penampang beton yang tertekan dibuat sekecil mungkin dengan cara membuat posisi garis netral yang letaknya lebih mendekati pada tulangan tekan ( $A_s'$ ) dengan tetap memperhatikan komposisi tulangan tarik ( $A_s$ ) dan tulangan tekan ( $A_s'$ ).

Perhitungan momen nominal elemen dilakukan untuk mengetahui besarnya tahanan kekuatan nominal elemen struktur terhadap momen yang akan bekerja (*ultimate*), ditentukan dengan prosedur berikut:

### a. Periksa kondisi tulangan tekan

Pada tahap ini penentuan kondisi tulangan tekan harus diketahui apakah tulangan tekan sudah leleh atau belum. Tulangan tekan leleh bila:

$$\varepsilon'_s \geq \frac{f_y}{E_s} \quad (2.15)$$

Sedangkan :

$$\varepsilon'_s = \frac{0,003 \times (c - d'')}{c} \quad (2.16)$$

$$c = \frac{a}{\beta_1} = \frac{(A_s - A'_s) f_y}{\beta_1 \times 0,85 f'_c b} \quad (2.17)$$

Faktor  $\beta_1$  harus diambil sebesar:

$$\beta_1 = 0,85 \quad \text{untuk } f_c' \leq 30 \text{ MPa}$$

$$\beta_1 = 0,85 - 0,008 (f_c' - 30) \quad \text{untuk } f_c' > 30 \text{ MPa}$$

Tetapi  $\beta_1$  untuk  $f_c' > 30$  MPa tidak boleh kurang dari 0,65.

### b. Penentuan harga X, sebagai posisi garis netral

Penentuan dari besarnya nilai X ini akan mempengaruhi seberapa besar konstribusi dari tulangan tekan dalam memikul besarnya momen tarik. Umumnya, besarnya nilai X diambil tidak lebih besar dari  $0,75X_b$ , sedangkan  $X_b$  dapat ditentukan melalui persamaan berikut:

$$X_b = \frac{600}{600 + f_y} \cdot d \quad (2.18)$$

$$X < 0,75X_b \quad (2.19)$$

### c. Kontrol tulangan tekan leleh

Setelah menentukan harga X, selanjutnya dilakukan kontrol terhadap tulangan tekan dalam memikul besarnya momen yang terjadi. Penentuan leleh tidaknya tulangan ditentukan melalui persamaan berikut:

$$f'_s = \left(1 - \frac{d''}{X}\right) \cdot 600 \geq f_y \quad (\text{leleh } f'_s = f_y) \quad (2.20)$$

$$f'_s = \left(1 - \frac{d''}{X}\right) \cdot 600 < f_y \quad (\text{tidak leleh } f'_s = f_y) \quad (2.21)$$

Pada persamaan diatas jika hasil  $f_s'$  lebih besar dari besarnya  $f_y$  maka tulangan tekan dianggap leleh dalam menopang momen tarik. Dalam arti dimana tulangan tekan berkontribusi penuh saat momen tarik terjadi. Sebaliknya, ketika nilai  $f_s'$  tidak melebihi nilai dari  $f_y$  maka tulangan tekan tidak leleh, sehingga tidak memberikan kontribusi penuh terhadap momen tarik yang terjadi.

#### d. Kontrol kekuatan

Kontrol kekuatan penampang dilakukan untuk mengetahui apakah kapasitas tulangan terpasang baik tarik maupun tekan sudah memiliki komposisi yang tepat dalam menerima momen yang terjadi. Besarnya momen nominal dirumuskan sebagai berikut. Untuk tulangan tekan belum leleh, maka menggunakan persamaan berikut:

$$\phi M_n = \phi \left( (A_s \cdot f_y - A'_s \cdot f'_s) \left( d - \frac{a}{2} \right) + A'_s \cdot f'_s (d - d'') \right) \quad (2.22)$$

$$a = \frac{A_s \cdot f_y - A'_s \cdot f'_s}{0,85 \cdot f'_c \cdot b} \quad (2.23)$$

Dimana bila tulangan tekannya sudah leleh, maka menggunakan persamaan berikut:

$$\phi M_n = \phi \left( (A_s - A'_s) \cdot f_y \left( d - \frac{a}{2} \right) + A'_s \cdot f_y (d - d'') \right) \quad (2.24)$$

$$a = \frac{(A_s - A'_s) \cdot f_y}{0,85 \cdot f'_c \cdot b} \quad (2.25)$$

#### 2.7.2 Geser Nominal

Balok harus memiliki keamanan yang memadai terhadap jenis kegagalan lainnya, beberapa di antaranya mungkin lebih berbahaya daripada kegagalan lentur ialah kegagalan geser. Jika balok dirancang dengan benar tanpa tulangan geser dan saat terjadi kelebihan beban maka keruntuhan geser dapat terjadi tiba-tiba tanpa peringatan terlebih dahulu (kegagalan lentur). Oleh karena itu, beton bertulang harus disediakan “*special shear reinforcement*” untuk memastikan kegagalan lentur akan terjadi sebelum kegagalan geser.

Dengan kata lain balok didesain akan mengalami kegagalan lentur tidak dalam kegagalan geser. Terdapat empat fungsi tulangan geser antara lain:

1. Meneruskan sebagian gaya geser eksternal
2. Menahan agar beton tidak mengalami retak secara diagonal
3. Memegangi tulangan longitudinal sehingga dapat tersedia kapasitas dowel yang dibutuhkan
4. Membatasi area kompresi pada beton jika sengkang dalam bentuk ikatan tertutup

Pada prinsipnya perencanaan penampang akibat geser harus didasarkan sesuai persamaan berikut.

$$V_u \leq \phi V_n \quad (2.26)$$

$$V_n = V_c + V_s \quad (2.27)$$

Masing-masing dari  $V_c$  maupun  $V_s$  memiliki persamaan yang dirumuskan sebagai berikut.

### 2.7.2.1 Kuat geser yang disumbangkan oleh beton

- a) Untuk komponen struktur yang dibebani geser dan lentur saja, maka menggunakan persamaan berikut.

$$V_c = \left( \frac{\sqrt{f'_c}}{6} \right) b_w \cdot d \quad (2.28)$$

Untuk perhitungan lebih rinci, dapat menggunakan persamaan berikut.

$$V_c = \left( \sqrt{f'_c} + 120 \cdot \rho_w \cdot \frac{V_{u,d}}{M_u} \right) \frac{b_w \cdot d}{7} \leq 0,3 \cdot \sqrt{f'_c} \cdot b_w \cdot d \quad (2.29)$$

Dengan nilai  $\rho_w$  adalah sebagai berikut:

$$\rho_w = \frac{A_s}{b \cdot d} \cdot \frac{V_{u,d}}{M_u} \leq 1 \quad (2.30)$$

- b) Untuk komponen struktur yang dibebani tekan aksial, maka berlaku.

$$V_c = \left( 1 + \frac{N_u}{14A_g} \right) \left( \frac{\sqrt{f'_c}}{6} \right) b_w \cdot d \quad (2.31)$$

- c) Untuk komponen struktur yang dibebani tarik aksial, maka berlaku.

$$V_c = \left( 1 + \frac{0,3N_u}{A_g} \right) \left( \frac{\sqrt{f'_c}}{6} \right) b_w \cdot d \quad (2.32)$$

### 2.7.2.2 Kuat geser yang disumbangkan oleh tulangan geser

Kapasitas kuat geser yang disumbangkan tulangan geser dapat menggunakan persamaan berikut.

$$V_s = \frac{A_v \cdot f_y \cdot d}{s} \quad (2.33)$$

Untuk tulangan geser miring menggunakan persamaan berikut.

$$V_s = \frac{A_v \cdot f_y \cdot (\sin \alpha + \cos \alpha) \cdot d}{s} \quad (2.34)$$

### 2.7.3 Torsi Nominal

Elemen struktur harus didesain untuk menahan torsi. Dimensi penampang untuk menahan torsi terfaktor diatur sesuai dengan SNI 2847-2013, pasal 11.5.1 (a) dan 11.5.3.1 (a) sebagai berikut:

- a) Untuk komponen struktur non-prategang, besarnya torsi terfaktor  $T_u$  harus kurang dari persamaan,

$$T_u = \phi \cdot 0,083 \cdot \lambda \cdot \sqrt{f_c'} \cdot \left( \frac{A_{cp}^2}{P_{cp}} \right) \quad (2.35)$$

- b) Untuk komponen non-prategang dengan penampang solid, kekuatan momen torsi pada penampang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

$$\sqrt{\left( \frac{V_u}{b_w \cdot d} \right)^2 + \left( \frac{T_u \cdot p_h}{1,7 A_{oh}^2} \right)^2} \leq \phi \left( \frac{V_c}{b_w \cdot d} + 0,66 \sqrt{f_c'} \right) \quad (2.36)$$

## 2.8 Perencanaan Pembebanan Dermaga

Beban-beban yang bekerja pada trestle dermaga dibagi menjadi dua jenis yaitu beban horizontal dan beban vertikal.

### 2.8.1 Beban Horizontal

Beban horizontal ini timbul akibat 2 faktor yaitu beban gempa dan beban alam seperti gelombang dan arus.

#### 2.8.1.1 Beban Gelombang

Gaya gelombang yang bekerja pada dermaga terjadi pada tiang-tiang pondasi dermaga. Dalam perhitungan gaya gelombang dapat digunakan beberapa rumusan diantaranya ialah persamaan Morison (*Chakrabarti, 1987*).

Persamaan Morison mengasumsikan bahwa gaya gelombang merupakan gabungan dari komponen *inertia force* dan *drag force* yang dijumlahkan secara linier. Syarat pemilihan teori untuk perhitungan gaya gelombang didasarkan pada sebuah tiang pancang dengan diameter (D), yang ditabrak oleh gelombang dengan panjang gelombang sebesar  $\lambda$  sebagai berikut.

- $D/\lambda > 1$  : Gelombang mendekati pemantulan murni, persamaan Morison tidak valid
- $D/\lambda > 0,2$  : Difraksi gelombang perlu diperhitungkan, persamaan Morison tidak valid
- $D/\lambda < 0,2$  : Persamaan Morison valid

Menurut Indiyono (2004), persamaan Morison mengasumsikan bahwa gelombang tediri dari komponen gaya inersia dan drag (hambatan) yang dijumlahkan secara *linier*. Persamaan dalam perhitungan gaya gelombang pada tiang vertikal dengan kondisi gelombang tidak pecah (*non-breaking waves*) dinyatakan sebagai berikut:

$$F = F_{drag} + F_{inertia} \quad (2.37)$$

$$F_{drag} = \frac{1}{2} \rho C_D D u |u| \quad (2.38)$$

$$F_{inertia} = \frac{1}{4} \rho C_M \pi D^2 \frac{du}{dt} \quad (2.39)$$

Dimana

$F$  : gaya hidrodinamik per satuan panjang (kN/m)

$\rho$  : berat jenis air laut ( $t/m^3$ ) ( $\rho = 1,03 t/m^3$ )

$D$  : diameter pile (m)

$u$  : kecepatan partikel air (m/s)

$du/dt$  : percepatan partikel air ( $m/s^2$ )

$C_D$  : *drag coefficient*

$C_M$  : *inertia coefficient*

Table T- 5.4.1 Inertia Coefficient

Shape	Reference volume	Inertia coefficient
Circular cylinder 	$\frac{\pi}{4} D^2 \ell$	2.0 ( $\ell > D$ )
Square-based prism 	$D^2 \ell$	2.19 ( $\ell > D$ )
Cube 	$D^3$	1.67
Sphere 	$\frac{\pi D^3}{6}$	1.5
Flat plate 	$\frac{\pi}{4} D^2 \ell$	$D/\ell = 1 \rightarrow 0.61$ $D/\ell = 2 \rightarrow 0.85$ $D/\ell = \infty \rightarrow 1.0$

**Gambar 2.21 Inertia coefficient (Technical standards for Port and Harbour Facilities in Japan, 2002)**

Table T- 7.2.1 Drag Coefficients

Shape	Projected area	Drag coefficient
Circular cylinder (rough surface) 	$D \ell$	1.0 ( $\ell > D$ )
Rectangular prism 	$B \ell$	2.0 ( $\ell > B$ )
Circular disc 	$\frac{\pi}{4} D^2$	1.2
Flat plate 	$a b$	$a/b = 1 \rightarrow 1.12$ $a/b = 2 \rightarrow 1.15$ $a/b = 4 \rightarrow 1.19$ $a/b = 10 \rightarrow 1.29$ $a/b = 18 \rightarrow 1.40$ $a/b = \infty \rightarrow 2.01$
Sphere 	$\frac{\pi}{4} D^2$	0.5~0.2
Cube 	$D^2$	1.3~1.6

**Gambar 2.22 Drag coefficient (Technical standards for Port and Harbour Facilities in Japan, 2002)**

### 2.8.1.2 Beban Arus

Untuk struktur yang terletak di tempat dimana ada arus yang kuat seperti arus pasang surut, maka perlu diperhitungkan terhadap kekuatan yang dihasilkan oleh arus dengan kecepatan terbesar dari arah yang paling tidak baik. Beban yang dihitung akibat perilaku arus terhadap tiang pancang terdiri dari gaya seret dan gaya angkat. Perhitungan beban arus berdasarkan *Technical standards for Port and Harbour Facilities in Japan* (OCDI, 2002) chapter 7.2.

- Gaya seret

$$F_D = \frac{1}{2} C_D \rho_0 A U^2 \quad (2.40)$$

- Gaya angkat

$$F_L = \frac{1}{2} C_L \rho_0 A_L U^2 \quad (2.41)$$

Dimana

$F_D$  : gaya seret akibat arus (kN)

$F_L$  : gaya angkat akibat arus (kN)

$C_D$  : koefisien seret

$C_L$  : koefisien angkat

$\rho$  : berat jenis air laut ( $t/m^3$ ) ( $\rho = 1,03 t/m^3$ )

$A$  : luas penampang sejajar arus ( $m^2$ )

$A_L$  : luas penampang tegak lurus arus ( $m^2$ )

$U$  : kecepatan arus ( $m/s$ )

### 2.8.1.3 Beban Gempa

Perencanaan beban gempa pada dermaga ini mengacu pada SNI 2833-2016 “Perencanaan Jembatan Terhadap Beban Gempa”. Didalamnya dijelaskan bahwa kondisi struktur harus direncanakan agar memiliki kemungkinan kecil untuk runtuh namun dapat mengalami kerusakan yang signifikan dan gangguan terhadap pelayanan akibat gempa dengan kemungkinan terlampaui 7% dalam 75 tahun. Beban gempa diambil sebagai gaya horizontal yang ditentukan berdasarkan perkalian antara koefisien respon elastik ( $C_{sm}$ ) dengan berat struktur ekivalen yang kemudian dimodifikasi dengan faktor modifikasi respon ( $R$ ) sebagai berikut.

$$E_Q = \frac{C_{sm}}{R} \times W_t \quad (2.42)$$

Dimana

$E_Q$  : gaya gempa horizontal statis (kN)

$C_{sm}$  : koefisien respons elastik

$R$  : faktor modifikasi respons


$W_t$  : berat total struktur terdiri dari beban mati dan beban hidup yang sesuai (kN)

Untuk prosedur perencanaan beban gempa dijelaskan sebagai berikut.

### a. Peta Gempa


Sesuai dengan SNI 2833-2016 peta gempa dalam ketentuan ini meliputi:

- Peta percepatan puncak batuan dasar ( $PGA$ )




**Gambar 2.23** Peta percepatan puncak batuan dasar ( $PGA$ ) berdasarkan SNI 2833-2016

- Peta respons spektra percepatan 0,2 detik di batuan dasar ( $S_g$ )



**Gambar 2.24** Peta respons spektra percepatan 0,2 detik di batuan dasar berdasarkan SNI 2833-2016

- Peta respons spektra percepatan 1 detik di batuan dasar ( $S_1$ )



**Gambar 2.25** Peta respons spektra percepatan 1,0 detik di batuan dasar ( $S_1$ ) berdasarkan SNI 2833-2016

Dalam perencanaan beban gempa untuk trestle dermaga ini diambil sesuai gambar 2.23 – 2.25. Pada peta-peta tersebut, terdapat berbagai macam warna yang dimana setiap warna tersebut nantinya memiliki nilai  $PGA$ ,  $S_s$ , dan  $S_I$  yang berbeda-beda sesuai daerah yang ditinjau.

### b. Klasifikasi Situs

Setelah menemukan titik sesuai yang ditinjau (Probolinggo), langkah selanjutnya mengklarifikasi situs. Dimana kelas situs tersebut terbagi menjadi: SA, SB, SC, SD, SR, dan SF. Kelas situs nantinya digunakan untuk menentukan faktor situs. Data tanah harus diklarifikasi sesuai SNI 2833-2016 Pasal 5.3.1 Tabel 2, berdasarkan profil tanah lapisan setebal 30m.

**Tabel 2.6** Kelas Situs Tanah (SNI 2833-2016)

Kelas Situs	$\bar{V}_s$ (m/s)	$\bar{N}$	$\bar{S}_u$ (kPa)
A. Batuan Keras	$\bar{V}_s \geq 1500$	$\bar{N}/A$	N/A
B. Batuan	$750 < \bar{V}_s \leq 1500$	$\bar{N}/A$	N/A
C. Tanah Sangat Padat dan Batuan Lunak	$350 < \bar{V}_s \leq 750$	$\bar{N} > 50$	$\bar{S}_u \geq 100$
D. Tanah Sedang	$175 < \bar{V}_s \leq 350$	$15 \leq \bar{N} \leq 50$	$50 \leq \bar{S}_u \leq 100$
E. Tanah Lunak	$\bar{V}_s < 175$	$\bar{N} < 15$	$\bar{S}_u < 50$
	Atau setiap profil lapisan tanah dengan ketebalan lebih dari 3m dengan karakteristik sebagai berikut:		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks plastisitas, <math>PI &gt; 20</math></li> <li>2. Kadar air (<math>w</math>) <math>\geq 40\%</math>, dan</li> <li>3. Kuat geser tak terdrainase <math>S_u &lt; 25</math> kPa</li> </ol>		
F. Lokasi yang membutuhkan penyelidikan geoteknik dan analisis respon dinamik spesifik	Setiap profil lapisan tanah yang memiliki salah satu atau lebih dari karakteristik seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rentan dan berpotensi gagal terhadap beban gempa seperti likuifaksi, tanah lempung sangat sensitif, tanah tersementasi lemah</li> <li>2. Lempung organik tinggi dan/atau gambut (dengan ketebalan <math>&gt; 3</math>m)</li> <li>3. Plastisitas tinggi (ketebalan <math>H &gt; 7,5</math>m dengan <math>PI &gt; 75</math>)</li> <li>4. Lapisan lempung lunak/medium kaku dengan ketebalan <math>H &gt; 35</math>m</li> </ol>		

**Catatan :** N/A = tidak dapat digunakan

Pada tabel 2.6  $\bar{V}_s$ ,  $\bar{N}$ ,  $\bar{S}_u$  adalah nilai rata-rata berbobot cepat rambat gelombang geser, hasil uji penetrasi standar, dan kuat geser tak terdrainase dengan tebal lapisan tanah sebagai besaran pembobotnya dan harus dihitung menurut persamaan berikut.

$$\bar{V}_s = \frac{\sum_{i=1}^m t_i}{\sum_{i=1}^m \left( \frac{t_i}{v_{si}} \right)} \quad (2.43)$$

$$\bar{N} = \frac{\sum_{i=1}^m t_i}{\sum_{i=1}^m \left( \frac{t_i}{N_i} \right)} \quad (2.44)$$

$$\bar{S}_u = \frac{\sum_{i=1}^m t_i}{\sum_{i=1}^m \left( \frac{t_i}{S_{ui}} \right)} \quad (2.45)$$

Dimana

$t_i$  : tebal lapisan tanah ke-i

$V_{si}$  : kecepatan rambat gelombang geser lapisan tanah ke-i

$N_i$  : nilai hasil uji penetrasi standar lapisan tanah ke-i

$S_{ui}$  : kuat geser tak terdrainase lapisan tanah ke-i

$m$  : jumlah lapisan tanah yang ada di atas batuan dasar

$\sum_{i=t}^m t_i$  : 30 m

### c. Faktor Situs

Untuk penentuan respon spektra di permukaan tanah, diperlukan suatu faktor amplifikasi untuk PGA, periode pendek ( $T=0,2$  detik) dan periode 1 detik. Faktor amplifikasi meliputi faktor amplifikasi getaran terkait percepatan pada batuan dasar ( $F_{PGA}$ ), faktor amplifikasi periode pendek ( $F_a$ ) dan faktor amplifikasi terkait percepatan yang mewakili getaran periode 1 detik ( $F_v$ ). Untuk nilai faktor tersebut berdasarkan SNI 2833-2016 pasal 5.3.2 tabel 3 dan 4, dimana diambil berdasarkan nilai  $PGA$ ,  $S_s$ ,  $S_I$ , dan kelas situs.

**Tabel 2.7** Faktor amplifikasi untuk PGA dan 0,2 detik (FPGA/Fa) (SNI 2833-2016)

Kelas Situs	PGA $\leq 0,1$ $S_s \leq 0,25$	PGA = 0,2 $S_s = 0,5$	PGA = 0,3 $S_s = 0,75$	PGA = 0,4 $S_s = 1,0$	PGA $> 0,5$ $S_s \geq 0,29$
Batuan Keras (SA)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Batuan (SB)	1	1	1	1	1
Tanah Keras (SC)	1,2	1,2	1,1	1	1
Tanah Sedang (SD)	1,6	1,4	1,2	1,1	1
Tanah Lunak (SE)	2,5	1,7	1,2	0,9	0,9
Tanah Khusus (SF)	SS	SS	SS	SS	SS

Catatan : Untuk nilai-nilai antara dapat dilakukan interpolasi linier

**Tabel 2.8** Besarnya nilai faktor amplifikasi untuk periode 1 detik ( $F_v$ ) (SNI 2833-2016)

Kelas Sitas	$S_1 \leq 0,1$	$S_1 = 0,2$	$S_1 = 0,3$	$S_1 = 0,4$	$S_1 \geq 0,5$
Batuhan Keras (SA)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Batuhan (SB)	1	1	1	1	1
Tanah Keras (SC)	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3
Tanah Sedang (SD)	2,4	2	1,8	1,6	1,5
Tanah Lunak (SE)	3,5	3,2	2,8	2,4	2,4
Tanah Khusus (SF)	SS	SS	SS	SS	SS

Catatan : Untuk nilai-nilai antara dapat dilakukan interpolasi linier

#### d. Respon Spektra Rencana

Respon spektra adalah nilai yang menggambarkan respon maksimum sistem berderajat kebebasan tunggal pada berbagai frekuensi alami (periode alami) teredam akibat suatu goyangan tanah. Sesuai SNI 2833-2016 pasal 5.4.1 respon spektra di permukaan tanah ditentukan dari 3 nilai percepatan puncak yang mengacu pada peta gempa Indonesia dengan probabilitas terlampaui 7% dalam 75 tahun ( $PGA$ ,  $S_s$ , dan  $S_1$ ) serta nilai faktor amplifikasi  $F_{PGA}$ ,  $F_a$ , dan  $F_v$ . Berikut perumusannya.


$$A_s = F_{PGA} \times PGA \quad (2.46)$$

$$S_{DS} = F_a \times S_s \quad (2.47)$$

$$S_{D1} = F_v \times S_1 \quad (2.48)$$

#### e. Koefisien Respon Gempa Elastic

Kurva spektrum respons desain dikembangkan dengan mengacu SNI 2833-2016 Gambar 4 dengan mengikuti ketentuan berikut.



**Gambar 2.26** Bentuk tipikal respon spektra di permukaan tanah (SNI 2833-2016)

- Untuk periode lebih kecil dari  $T_0$ , koefisien respons gempa elastik ( $C_{sm}$ ) didapatkan dari persamaan berikut.

$$C_{sm} = (S_{DS} - A_S) \frac{T}{T_0} + A_S \quad (2.49)$$

- Untuk periode lebih besar atau sama dengan  $T_0$ , dan lebih kecil atau sama dengan  $T_S$ , koefisien respons gempa elastik ( $C_{sm}$ ) ialah.

$$C_{sm} = S_{DS} \quad (2.50)$$

- Untuk periode lebih besar dari  $T_S$ , koefisien respons gempa elastik ( $C_{sm}$ ) didapatkan dari persamaan berikut.

$$C_{sm} = \frac{S_{D1}}{T} \quad (2.51)$$

Dimana

$S_{DS}$  : nilai spektra permukaan tanah pada periode pendek ( $T=0,2$  detik)

$S_{D1}$  : nilai spektra permukaan tanah pada periode 1,0 detik

$T_0$  :  $0,2T_S$

$T_S$  :  $S_{D1}/S_{DS}$

#### f. Kategori Kinerja Seismik

Berdasarkan SNI 2833-2016 bahwa terdapat 4 zona gempa yang didasarkan pada spektra percepatan periode 1 detik ( $S_{D1}$ ) sesuai pada tabel berikut.

**Tabel 2.9** Zona Gempa (SNI 2833-2016)

Koefisien percepatan ( $S_{D1}$ )	Zona Gempa
$S_{D1} \leq 0,15$	1
$0,15 < S_{D1} \leq 0,30$	2
$0,3 < S_{D1} \leq 0,5$	3
$S_{D1} > 0,5$	4

#### g. Faktor Modifikasi Respon

Berdasarkan SNI 2833-2016 pasal 5.7 bahwa untuk gaya gempa rencana pada bangunan bawah dan hubungan antara elemen struktur ditentukan dengan cara membagi gaya gempa elastis dengan faktor modifikasi respon ( $R$ ) sesuai dengan tabel 2.10 dan 2.11 berikut.

**Tabel 2.10** Faktor modifikasi respon (R) untuk bangunan bawah (SNI 2833-2016)

Bangunan Bawah	Kategori Kepentingan		
	Sangat Penting	Penting	Lainnya
Pilar tipe dinding	1,5	1,5	2
Tiang/kolom beton bertulang			
Tiang vertikal	1,5	2	3
Tiang miring	1,5	1,5	2
Kolom tunggal	1,5	2	3
Tiang baja dan komposit			
Tiang vertikal	1,5	3,5	5
Tiang miring	1,5	2	3
Kolom majemuk	1,5	3,5	5

**Tabel 2.11** Faktor modifikasi respon (R) untuk hubungan antar elemen struktur (SNI 2833-2016)

Hubungan elemen struktur	Semua kategori kepentingan
Bangunan atas dengan kepala jembatan	0,8
Sambungan muai (dilatasasi) pada bangunan atas	0,8
Kolom, pilar, atau tiang dengan bangunan atas	1
Kolom atau pilar dengan fondasi	1

## 2.8.2 Beban Vertikal

### 2.8.2.1 Beban Mati

Menurut SNI 1725-2016 bahwa beban sendiri dermaga merupakan berat bagian tersebut dan elemen-elemen struktural lain yang dipikulnya, termasuk dalam hal ini adalah berat bahan dan bagian yang merupakan elemen struktural ditambah dengan elemen nonstruktural yang dianggap tetap. Untuk besaran beban mati menggunakan SNI 1725-2016 tabel 2.

**Tabel 2.12** Besaran Beban Mati (SNI 1725-2016)

No.	Bahan	Berat isi (kN/m <sup>3</sup> )	Kerapatan massa (kg/m <sup>3</sup> )
1	Lapisan permukaan beraspal ( <i>bituminous wearing surfaces</i> )	22	2245
2	Besi tuang ( <i>cast iron</i> )	71	7240
3	Timbunan tanah dipadatkan ( <i>compacted sand, silt or clay</i> )	17,2	1755

No.	Bahan	Berat isi (kN/m <sup>3</sup> )	Kerapatan massa (kg/m <sup>3</sup> )
4	Kerikil dipadatkan ( <i>rolled gravel, macadam or ballast</i> )	18,8-22,7	1920-2315
5	Beton aspal ( <i>asphalt concrete</i> )	22	2245
6	Beton ringan ( <i>low density</i> )	12,25-19,6	1250-2000
7	Beton $f_c' < 35 MPa$	22-25	2320
	$35 < f_c' < 105 MPa$	$22 + 0,22f_c'$	$2240 + 2,29f_c'$
8	Baja ( <i>steel</i> )	78,5	7850
9	Kayu (ringan)	7,8	800
10	Kayu keras ( <i>hard wood</i> )	11	1125

### a. Berat Sendiri

Setiap komponen struktural harus dianggap sebagai suatu kesatuan aksi yang tidak terpisahkan saat menerapkan faktor beban normal sesuai dengan SNI 1725-2016 pasal 7.2 tabel 3.

**Tabel 2.13** Faktor beban untuk berat sendiri (SNI 1725-2016)

Tipe Beban	Faktor beban ( $\gamma_{MS}$ )			
	Keadaan Batas Layan ( $\gamma_{MS}^s$ )		Keadaan Batas Ultimit ( $\gamma_{MS}^u$ )	
	Bahan		Biasa	Terkurangi
Tetap	Baja	1	1,1	0,9
	Aluminium	1	1,1	0,9
	Beton pracetak	1	1,2	0,85
	Beton dicor di tempat	1	1,3	0,75
	Kayu	1	1,4	0,7

### b. Berat Mati Tambahan/Utilitas

Beban mati tambahan adalah berat seluruh bahan yang membentuk suatu beban pada bangunan yang merupakan elemen non struktural dan besarnya dapat berubah selama umur bangunan. Menurut pasal 7.2 bahwa nilai faktor beban mati tambahan sebagai berikut.

**Tabel 2.14** Faktor beban untuk beban mati tambahan (SNI 1725-2016)

Tipe Beban	Faktor beban ( $\gamma_{MA}$ )			
	Keadaan Batas Layan ( $\gamma_{SMA}$ )		Keadaan Batas Ultimit ( $\gamma_{UMA}$ )	
	Bahan		Biasa	Terkurangi
Tetap	Umum	1	2	0,7
	Khusus (terawasi)	1	1,4	0,8

Catatan : Faktor beban layan sebesar 1,3 digunakan untuk berat utilitas

Pengaruh dari alat pelengkap dan sarana umum yang ditempatkan pada dermaga harus dihitung seakurat mungkin. Dalam hal ini berat pipa untuk saluran air bersih, saluran air kotor, *conveyor*, dan lain-lain harus ditinjau pada keadaan kosong dan penuh sehingga keadaan yang paling membahayakan dapat diperhitungkan.

#### 2.8.2.2 Beban Hidup Merata

Menurut SNI 03-1727-2013, beban hidup ialah beban yang diakibatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan (operasi bangunan) yang tidak termasuk beban konstruksi dan beban lingkungan seperti beban angin, beban hujan, beban gempa, dan beban mati. Untuk beban hidup merata pada dermaga mengacu pada *Standard Design Criteria for Ports in Indonesia (1984) V.2 Loads Acting on The Structure*.

**Tabel 2.15** Beban hidup merata dermaga


Load	Container		Ocean Going		Short Sea		Perintis/Lokal	
	Wharf	Terminal	Wharf	Terminal	Wharf	Terminal	Wharf	Terminal
Uniform distributed (t/m <sup>2</sup> )	3	4	3	3	2	3	1-2	1-2

#### 2.8.2.3 Beban Hidup Terpusat

Beban hidup terpusat merupakan beban yang bekerja pada lantai dermaga akibat alat fasilitas bongkar muat pada pelabuhan terdiri dengan mempertimbangkan berat mobil bersih, beban yang dimuat, dan pengaturan roda gandar.

##### a. Beban Truck

Untuk beban truk mengacu pada SNI 1725-2016 pasal 8.4.1. Pembebanan truk terdiri atas kendaraan truk *semi-trailer* yang mempunyai susunan dan berat gandar seperti terlihat dalam gambar berikut.



**Gambar 2.27** Pembebanan Truck "T", 500kN (SNI 1725-2016)

Berat dari tiap-tiap gandar disebarluaskan menjadi 2 beban merata sama besar yang merupakan bidang kontak antara roda dengan permukaan lantai. Jarak antara 2 gandar tersebut bisa diubah-ubah dari 4,0m – 9,0m untuk mendapatkan pengaruh terbesar pada arah memanjang.

### b. Beban Conveyor

Beban rangkaian sistem conveyor yang terdiri struktur baja yang tersusun untuk menopang conveyor yang bekerja dengan beban terpusat pada tiap jaraknya dengan mempertimbangkan kondisi paling kritis dari tiap kondisi conveyor terutama saat conveyor beroperasi.

#### 2.8.2.4 Beban Air Hujan

Dalam hal ini beban air hujan, dihitung dengan asumsi ketinggian genangan air saat hujan setinggi 5cm. Berdasarkan SNI 03-1727-2013 Pasal 8.3, beban hujan rencana dapat dihitung menggunakan persamaan berikut.

$$R = 0,0098(d_s + d_h) \quad (2.52)$$

Dimana

$R$  : beban air hujan ( $\text{kN}/\text{m}^2$ )

$d_s$  : tinggi kedalaman air (mm)


$d_h$  : tambahan tinggi kedalaman air (mm)

## 2.9 Pemeriksaan Struktur Bawah

Pada umumnya struktur bawah dermaga terdiri dari elemen pondasi dalam serta komponen ini yang dominan untuk menahan beban horizontal. Pada trestle dermaga ini untuk pondasi dalamnya menggunakan tiang baja.

### 2.9.1 Daya Dukung Tiang yang Diijinkan

Daya dukung tiang pada tanah pondasi umumnya diperoleh dari jumlah daya dukung terpusat tiang dan tahanan geser pada dinding tiang seperti pada gambar berikut.



Gambar 2.28 Daya dukung ujung (Rp)

#### 2.9.1.1 Daya Dukung Vertikal yang Diijinkan

Untuk perumusan besarnya daya dukung vertikal yang diijinkan ( $R_a$ ) berdasarkan pada buku *Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi*, Suyono S, Kazuto Nakazawa sebagai berikut.

$$R_a = \frac{R_u}{n} = \frac{(R_P + R_F)}{n} \quad (2.53)$$

Dimana

$n$  : faktor keamanan, (pada tabel 2.16)

$R_u$  : daya dukung batas pada tanah pondasi (ton)

$R_P$  : daya dukung terpusat tiang (ton)

$R_F$  : tahanan geser selimut tiang (ton)

**Tabel 2.16 Faktor Keamanan Tanah**

	Jembatan Jalan Raya		Jembatan Kereta Api	Konstruksi Pelabuhan	
	Tiang pendukung	Tiang geser		Tiang pendukung	Tiang geser
<b>Beban tetap</b>	3	4	3	Lebih besar dari 2,5	
<b>Beban tetap + beban sementara</b>	-	-	2		-
<b>Waktu gempa</b>	2	3	1,5 (1,2)	Lebih besar dari 1,5	Lebih besar dari 2,0

**a. Tahanan geser selimut tiang untuk tiang pancang**

- Kontribusi dari kohesi tanah

$$R_{Fc} = \sum_{i=1}^n \alpha \cdot c_{u-i} \cdot l_i \cdot p \quad (2.54)$$

- Kohesi dari sudut geser dalam tanah

$$R_{F\phi} = \sum_{i=1}^n f_i \cdot l_i \cdot p \quad (2.55)$$

Dimana

$\alpha$  : faktor adhesi

$c_{u-i}$  : kohesi tanah undrained pada lapisan ke-i

$l_i$  : panjang tiang pada lapisan ke-i


$p$  : keliling tiang

$f_i$  :  $K_{o-i} \cdot \sigma'_{v-i} \cdot \tan(2/3 \phi_i)$


$K_{o-i}$  : koefisien tekanan tanah lateral pada lapisan ke-i ( $1 - \sin\phi$ )

$\sigma'_{v-i}$  : tegangan vertikal efektif pada tengah lapisan ke-i

Untuk faktor adhesi taing pancang berdasarkan America Petroleum Institute – API metode 2 (1986) sebagai berikut.

**Gambar 2.29** Faktor Adhesi, (API Metode-2, 1986)

Untuk penentuan nilai  $c_u$  dari pengujian SPT (*Standard Penetration Test*) di lapangan dapat menggunakan metode grafik dibawah (*Terzaghi, 1967*). Metode tersebut dilakukan dengan bantuan grafik perbandingan antara nilai N-SPT vs  $c_u$ .



**Gambar 2.30** Hubungan Antara N-SPTcorr dengan Cu  
(Terzaghi dan Peck, 1967)

Dari gambar grafik hubungan antar nilai N-SPT diatas diatas diperoleh persamaan sederhana yang menunjukkan besaran *undrained shear strength*, sebagai berikut.

$$c_u = \frac{2}{3} \cdot N - SPT_{correction} \quad (2.56)$$

$$N - SPT_{correction} = N - SPT \cdot correction\ factor \quad (2.57)$$

Untuk koreksi nilai N-SPT dapat menggunakan tabel berikut ini. (*Vesic, 1970*)

Country	Hammer Type	Hammer Release	Estimated Rod Energy (%)	Correction Factor for 60% Rod Energy
Japan	Donut	Free Fall	78	78/60 = 1.30
	Donut	Rope and Pulley with special throw release	67	67/60 = 1.12
US	Safety	Rope and Pulley	60	60/60 = 1.00
	Donut	Rope and Pulley	45	45/60 = 0.75
Argentina	Donut	Rope and Pulley	45	45/60 = 0.75
China	Donut	Free Fall	60	60/60 = 1.00
	Donut	Rope and Pulley	50	50/60 = 0.83

**Gambar 2.31** Koreksi Nilai N-SPT (Vesic, 1970)

### b. Tahanan ujung untuk tiang pancang

- Untuk tanah kohesi (*cohesion soil*)

Untuk tanah kohesif, besarnya tahanan ujung tiang pancang (*driven pile*) dihitung berdasarkan metoda *overburden* tetapi dengan  $\phi=0$ .

$$R_p = 9. c_u \cdot A_p \quad (2.58)$$

- Untuk tanah berbutir kasar (*non-cohesion soil*)

Untuk tanah berbutir kasar, pasir hingga gravel, tahanan ujung tiang pancang sebagai berikut.

$$R_p = 40. N \cdot A_p \quad (2.59)$$

Dimana

$c_u$  : kohesi tanah tempat ujung tertanam

$A_p$  : luas ujung tiang

$N$  : nilai N-SPT tanah

#### 2.9.1.2 Daya Dukung Horizontal yang diijinkan

Untuk perumusan besarnya daya dukung horizontal yang diijinkan ( $H_a$ ) berdasarkan pada buku *Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi*, Suyono S, Kazuto Nakazawa sebagai berikut.

$$H_a = \frac{4EI\beta^3}{1+\beta h} \cdot \delta_a \quad (2.60)$$

Dimana

$H_a$  : daya dukung mendatar yang diijinkan (kg)

$k$  : koefisien raksi lapisan tanah di bawah permukaan dalam arah vertikal ( $\text{kg}/\text{m}^3$ )

$D$  : diameter tiang (cm)

$EI$  : kekakuan lentur tiang ( $\text{kg}/\text{cm}^{-1}$ )

$\beta$  :  $\sqrt[4]{(k \cdot D)/4EI}$  ( $\text{cm}^{-1}$ )

$h$  : panjang tiang yang menonjol diatas tanah (cm)

$\delta_a$  : besarnya pergeseran normal (cm)

#### 2.9.2 Spring Constant

Konstanta pegas (*spring constant*)  $k$  dari tiang dalam arah vertikal adalah suatu konstanta elastis yang dinyatakan sebagai gaya dalam arah vertikal yang menimbulkan pergeseran (*displacement*) sebesar satu satuan dalam arah vertikal pada kepala tiang.

*Spring constant* ini dihitung mengacu berdasarkan buku *Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi*, Suyono S, Kazuto Nakazawa sebagai berikut.

$$k = k_0 \cdot y^{-1/2} \quad (2.61)$$

$$k_0 = 0,2 \cdot E_0 \cdot D^{-3/4} \quad (2.62)$$

$$\text{Spring constant} = k \cdot D \cdot L_i \quad (2.63)$$

$$E_0 = (N. 28) \quad (2.64)$$

Dimana

$k_0$  : modulus reaksi horizontal yang harganya konstan sepanjang tiang terbenam

$k$  : koefisien fraksi lapisan tanah di bawah permukaan dalam arah vertikal ( $\text{kg/m}^3$ )

$y$  : besarnya pergeseran yang akan dicari (cm) (1cm)

$E_0$  : modulus deformasi tanah pondasi

$L_i$  : panjang tiang yang dihitung

$D$  : diameter tiang (cm)

## 2.10 Metode Perbaikan

Secara mendasar penyebab dari penurunan kualitas beton adalah evaluasi yang mendasar untuk suatu perbaikan. Jika penyebab dari suatu penurunan kualitas telah diketahui maka lebih mudah untuk memilih system perbaikan sehingga perbaikan yang diinginkan tercapai. Untuk contoh retak bisa sebagai pertanda distorsi tegangan yang dimungkinkan beberapa penyebab seperti susut, perbedaan suhu, beban berlebih, korosi, dan lainnya. Hanya setelah penyebab-penyebab dari penurunan kapasitas bisa ditemukan keputusan-keputusan rasional yang bisa dibuat sebagai acuan untuk memilih sistem *repair* yang cocok dan diterapkan pada proses perbaikan. Berikut ini disajikan beberapa teknik perbaikan untuk menangani kerusakan yang umum terjadi pada beton.

- a. *Acid Etching*, merupakan teknik yang dapat digunakan untuk mempersiapkan permukaan beton asli yang akan menerima penerapan material perbaikan atau untuk mengkasarkan permukaan licin yang akan dikerjakan.

- b. *Caulking*, merupakan teknik yang digunakan untuk perbaikan terhadap retak dengan ukuran kecil atau menengah dimana secara keseluruhan yang tidak perlu dibobok. Dengan teknik retak pada beton tersebut diisi material yang bersifat plastis, bukan yang mengalir dengan mudah seperti *grout* atau kaku seperti *dry pack mortar*.
- c. *Routing* dan *Sealing*, teknik ini digunakan untuk memperbaiki retak yang bersifat *dormant* dan tidak memiliki signifikasi struktural. Dengan teknik ini retak diperbesar sepanjang permukaan yang terekspos dan mengisinya dengan *joint sealant* yang sesuai. Sebagai *sealant* dapat dipilih senyawa *epoxy* yang akan tetap fleksibel pada perubahan temperatur yang besar.
- d. *Coating*, untuk teknik ini beton dilapisi dengan material bersifat plastis atau cair yang kemudian membentuk lapisan yang menyelimuti beton yang menghadapi lingkungan yang membahayakan untuk memperoleh masa guna lebih panjang pada beton.
- e. Penggantian secara konvensional: materi dengan konsistensi plastis, beton yang rusak dapat diganti dengan mortar yang dibuat atas dasar semen *Portland* ataupun material penambal yang bersifat plastis lainnya. Beton asli dapat dibuang sebagian atau seluruhnya tergantung besarnya dan sifat kerusakan.
- f. Penggantian secara konvensional: *dry pack*, prosedur serupa seperti butir e, namun material yang digunakan tidak memiliki *slump*. Material ini dipadatkan kepada daerah yang harus diperbaiki. Teknik ini sesuai untuk memperbaiki rongga-rongga yang dalam dan tidak lebar serta tidak dibalik penghalang maupun tulangan beton (aksesibilitasnya baik) karena dalam hal ini bekisting tidak dibutuhkan.
- g. *Grinding*, bila permukaan suatu plat beton tidak mulus kedatarannya atau bila plat tersebut memiliki lubang atau retak yang dangkal maka teknik ini dapat digunakan.

- h. *Injection*, untuk retak-retak yang sempit dapat diperbaiki dengan menyuntikkan *epoxy resin*.
- i. *Jacketing*, pada teknik ini material dilekatkan dengan menggunakan pengencang pada beton. Material ini dapat berupa metal, karet plastic, atau beton dengan kekuatan tinggi.
- j. *Prepack concrete*, atau disebut juga *preplaced aggregate concrete*. Pada teknik ini agregat yang bersifat *gap graded* dipadatkan pada suatu lubang dan direndam dengan air untuk menjadikan agregat jenuh, kemudian mortar / *grout* dipompakan dari dasar sehingga menggantikan tempat air.
- k. *Resurfacing (overlaying)*, teknik ini digunakan untuk memperbaiki lantai dan perkerasan jalan yang secara struktur masih baik namun permukaan rusak akibat siklus alam ataupun lalu lintas berat.
- l. *Shotcreting*, pada teknik ini beton atau mortar ditembakkan dengan tekanan pada lubang atau permukaan beton yang akan diperbaiki dengan memompa seluruh material yang telah dicampur melalui pipa kemudian menembakkan/memompa bahan atau mortar yang masih kering lalu mencampurnya dengan air pada bagian *nozzle* pembentuk beton.
- m. *Stitching*, digunakan untuk memperbaiki retak yang besar dimana kontinuitas struktur dan kekuatan tarik harus dikembalikan seperti semula. Pada teknik ini digunakan *dogs* (metal berbentuk U dengan kaki pendek) diletakkan melalui retak dan diangker pada lubang-lubang dengan menggunakan *grout* atau sistem perekat berdasarkan *epoxy resin* yang tidak menyusut. *Dogs* dengan beberapa ukuran yang berbeda diletakkan di sepanjang bidang-bidang yang berbeda untuk menghindari konsentrasi tegangan. *Stitching* tidak akan menutup retak tetapi menghindarkan penyebarannya. Bila terdapat masalah air, retak harus ditutup sehingga tahan air sebelum melakukan untuk mencegah korosi.

- n. Penambahan tulangan, pada cara ini mula-mula retak ditutup, lalu lubang-lubang dibuat dengan bor melalui bidang retak pada  $\pm 90^\circ$ . Lubang-lubang dan bidang retak kemudian diisi *epoxy* yang dipompa dengan tekanan rendah dan selanjutnya tulangan diletakkan pada lubang-lubang tersebut. *Epoxy* akan merekatkan kembali permukaan beton yang retak dan akan mengangker tulangan.
- o. *External prestressing*, bila daerah yang retak terlalu luas untuk menerapkan *stitching* dan retak harus ditutup. Metode *post tensioning* dapat digunakan. Pada cara ini batang atau kabel *prestressing* ditanam pada beton yang rusak, memberikan tegangan padanya sampai suatu tegangan tarik tertentu lalu mengangerkannya sehingga elemen yang rusak mendapat gaya tekan.
- p. *Autogenous healing*, suatu proses natural perbaikan retak. Dapat terjadi pada beton bila lingkungan sekitarnya bersifat lembab dan tidak ada tegangan tarik atau pergerakan. Proses ini akan menutup retak yang bersifat dormant di dalam lingkungan yang lembab. Perbaikan ini tergantung dari terjadinya proses karbonisasi dari *calcium hydroxide* di dalam pasta semen oleh *carbon dioxide* yang ada di dalam udara atau air sekelilingnya. Pelekatan kimiawi dan mekanik yang terjadi antara kristal dan permukaan pasta serta agregat akan mengembalikan sebagian kekuatan tarik beton melalui penampang retak dan retak akan tertutup.

Pada tabel berikut disajikan rangkuman berbagai metode perbaikan serta material yang dipakai untuk memperbaiki kerusakan pada beton bertulang.

**Tabel 2.17** Macam-macam metode perbaikan

Kerusakan	Metode Perbaikan	Material
Retak-Retak	- Injeksi bertekanan menggunakan <i>flexible filler</i> dan <i>rigid filler</i>	<i>flexible epoxy filler</i> dan <i>rigid epoxy filler</i>
	- <i>Jacketing</i> ( <i>strapping</i> )	Batang baja
	- <i>Overlaying</i>	Mortar khusus
	- <i>Coating</i>	<i>Bituminouscoating</i>
	- <i>Grinding</i> dan <i>overlaying</i>	<i>Latex modified concrete</i> , beton sangat padat
	- <i>Dry pack</i>	<i>Dry pack</i>
	- <i>Shotcrete</i>	Mortar (semen), <i>fast setting mortar</i> , beton <i>epoxy</i>
	- <i>Caulking</i>	<i>Elastomeric Sealer</i> , <i>cement grout</i> , <i>fast setting mortar</i>
	- Perkuatan	Plat baja, <i>post tensioning</i> , CFIBER GLASS
	- Rekonstruksi	Sesuai kebutuhan
Spalling dan Scalling	- <i>Patching</i>	beton <i>epoxy</i>
	- <i>Shotcrete</i>	Mortar (semen), <i>fast setting mortar</i> , beton <i>epoxy</i>
	- <i>Coating</i>	<i>Bituminouscoating</i>
	- Penggantian	Sesuai kebutuhan

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*


*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*


## BAB III

### METODOLOGI

#### 3.1 Diagram Alur Penyelesaian Tugas Akhir

Langkah-langkah mengerjakan Tugas Akhir digambarkan pada gambar berikut ini.





**Gambar 3.1** Diagram Alur Pekerjaan Tugas Akhir

### **3.2 Metodologi Pengerjaan Tugas Akhir**

Dari diagram alur di atas dijelaskan sebagai berikut.

### **3.3 Pengamatan Visual Kondisi Struktur**

Tahapan awal dalam melakukan evaluasi pada suatu struktur ialah meninjau langsung keadaan struktur (eksisting) guna memperoleh gambaran kondisi struktur eksisting trestle dermaga. Kegiatan pada survey pendahuluan sebagian besar merupakan kegiatan pengumpulan data sekunder dan melihat kondisi kerusakan yang terjadi, yang meliputi:

1. Dokumen-dokumen teknis tentang rancang bangunan konstruksi dan sistem operasional trestle dermaga, dengan tujuan untuk :
  - a. Mendapatkan data dan informasi mengenai data teknis trestle dermaga
  - b. Melakukan kompilasi data dan catatan serta pengukuran di lapangan yang pernah dilakukan di area studi
2. Melakukan pengumpulan data untuk analisa dari data yang terdapat pada lokasi maupun sumber-sumber lain yang relevan terdiri dari :
  - a. Data pembebanan saat dilakukan *”maintenance”* peralatan.
  - b. Data pasang surut.
  - c. Data alat operasional

Pada pengamatan visual dilakukan perekaman berkaitan dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi pada struktur yang di atas permukaan air maupun struktur di bawah permukaan air meliputi struktur plat, balok, pilecap, maupun tiang pancang. Untuk hasil pengamatan visual terdapat pada Lampiran.

### **3.4 Penilaian Kondisi Eksisting Struktur**

Untuk mengetahui kondisi eksisting struktur dermaga, dilakukan survei kondisi struktur eksisting di lapangan serta uji material struktur di lapangan dan di laboratorium. Uji material struktur di lapangan meliputi uji *Schmidt Hammer*, *Ultrasonic Pulse Velocity*, *Bar Locator*, *Half-cell potential*, *Resistivity*, *Permeability*, pengukuran kedalaman dan lebar retak.

Serta pengambilan sample dengan *Core Drill* dan uji karbonasi beton dengan menggunakan cairan *phenolphthalein* serta pengambilan sample air.

1. Pengujian dan pengambilan sampel di lapangan ialah :

- Pencatatan pengamatan visual terhadap kerusakan-kerusakan yang ada, antara lain : lokasi pelapukan, lokasi retak, dan lokasi korosi.
  - Pengambilan sampel beton (benda uji) dengan *core drill* sebanyak 4 titik pada trestle, dilakukan berdasarkan ASTM C42-90. Benda uji beton yang telah diambil dari lapangan kemudian dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengujian kuat tekan, penetrasi chlor dan pH, sedangkan untuk benda uji baja tulangan diadakan pengujian kuat tarik dan uji tebal korosi permukaan baja.
  - Pengambilan contoh air untuk mengetahui tingkat salinitas, kandungan chlor maupun kandungan bahan kimiawi lainnya.
2. Pengambilan sampel tulangan baja dilakukan pada lokasi *core drill*.
3. Pengujian kekuatan beton dengan *hammer test* pada lokasi *core drill* dan beberapa lokasi di setiap elemen struktur bangunan dermaga sesuai yang telah ditentukan dengan 13 titik pada tressle. Pengujian ini dilaksanakan sesuai dengan ASTM C805-85.
4. Pengujian ultrasonic (UPV Test) untuk mengetahui tingkat kepadatan dan kekuatan beton dan mengkorelasi hasil pengujian ultrasonic serta hasil kekuatan tekan benda uji *core drill*. Pada pelaksanaan pengujian UPV ini diperoleh kecepatan rambat rata-rata (v). Harga inilah yang akan diterjemahkan ke dalam tegangan tekan dengan menggunakan persamaan regresi linier hasil korelasi hubungan antara tegangan tekan benda uji silinder beton dari *Core Drill* dan kecepatan rambat rata-rata (v). Jumlah pengujian UPV ini ada 13 titik pada trestle. Pengujian ini berdasarkan ASTM C597-83(91).

5. Pengujian *resistivity* untuk mengetahui tingkat ketahanan beton terhadap bahaya korosi dengan menggunakan resipod sesuai dengan ASTM C-876-91. Pengujian ini dilakukan sebanyak 13 titik pada trestle.
6. Penentuan posisi tulangan, sekaligus mencari informasi tebal selimut beton menggunakan alat *bar locator*. Untuk pengujian ini dilakukan pada 13 titik pada struktur trestle.
7. Pengukuran nilai potensial pada lingkungan baja tulangan dengan menggunakan *half-cell potential* sesuai dengan ASTM C-876-91. Nilai potensial tersebut bisa menunjukkan kondisi korosi baja tulangan yang terdapat di dalam beton bertulang. Pengujian dilakukan pada permukaan elemen struktur trestle dermaga sebanyak 11 titik pada trestle.
8. Pengujian *permeability* ini berkaitan dengan adanya potensi korosi yang menyerang beton bertulang. Pengujian ini dilakukan sebanyak 10 titik pada trestle.
9. Pengukuran lebar dan kedalaman retak dilakukan sebanyak 20 titik pada area trestle. Untuk pengukuran kedalaman retak dengan bantuan alat *Ultrasonic Pulse Velocity* (UPV) sedangkan pengukuran lebar retak dengan bantuan *crack comparator*.
10. Pengukuran ketebalan baja (*thickness*) dilakukan pada material baja berupa tiang pancang yang terdapat pada jetty dan trestle. Hasil dari pengukuran ini digunakan untuk mengetahui tebal dari baja tiang pancang. Pengujian dilakukan menyebar sebanyak 63 titik pada trestle.
11. Pengukuran cathodic untuk melihat kinerja proteksi sistem cathodic tiang pancang guna mengetahui kondisi sejauh mana sistem proteksi korosi pada tiang baja berfungsi.
12. Pengujian di laboratorium:
  - Pengujian kekuatan tekan beton dilakukan pada 17 buah benda uji silinder beton sesuai persyaratan ASTM C39-93A

- Chlor penetration dan pH test dilakukan terhadap 15 benda uji silinder beton hasil core drill, yang masing-masing diambil 2 contoh pada kedalaman 0 mm dan 5 mm menurut standar ASTM C11-52.
- Corrosion rate test dengan standart ASTM G31-72. Korosi pada tulangan dianalisa berdasarkan tulangan yang terambil pada saat pengambilan benda uji core drill. Hasil tersebut dicocokkan dengan hasil analisa penetrasi Chlor dan analisa potensial tulangan.
- Porositas untuk mengetahui prosentase rongga beton, pengujian ini dilakukan sesuai ASTM C642-97.
- Pengujian kuat tarik tulangan baja berdasarkan ASTM A370-94. Kuat tarik baja tulangan yang dilakukan pada baja tulangan beton diambil dari struktur beton bertulang dari benda uji silinder beton yang diambil dengan core drill.
- Pengujian kandungan senyawa kimia air laut berdasarkan ASTM D2216-92. Pengambilan air laut disekitar dermaga dilakukan sebanyak 3 sample.

### **3.5 Pengumpulan Data dan Studi Literatur**

Untuk mengetahui kinerja struktur bangunan diperlukan data-data yang akan digunakan sebagai dasar dari perhitungan. Diketahui data umum dermaga terbagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder, antara lain sebagai berikut.

#### **3.5.1 Data Sekunder**

##### **3.5.1.1 Data Umum**

- Nama struktur : Trestle Dermaga
- Lokasi : Kab. Probolinggo, Jawa Timur
- Fungsi : Dermaga curah kering batu bara
- Material dek dan tiang : Data material terlampir

##### **3.5.1.2 Data Tanah**

Penyelidikan tanah yang dilakukan adalah jenis bor dalam dengan kedalaman bervariasi sesuai dengan kondisi tanah pada masing-masing titikbor. Untuk data tanah yang lebih detail dapat dilihat pada sub bab 5.1.1.

### 3.5.1.3 Layout Eksisting

Pada perencanaan data layout eksisting digunakan sebagai penentuan lokasi dermaga tersebut baik lokasi kolam dermaga, kedalaman kolam dermaga dan dimensi dermaga. Untuk layout letak bangunan dapat dilihat pada lampiran.

### 3.5.1.4 As Built Drawing

*As Built Drawing* merupakan gambar final dari bangunan yang dilaksanakan. Dalam tugas akhir ini *as built drawing* digunakan untuk memodelkan agar sesuai dengan keadaan eksisting bangunan. Untuk *as built drawing* dapat dilihat pada lampiran.

## 3.5.2 Data Oceanografi

### 3.5.2.1 Data Arus

Data arus ini dibutuhkan untuk menentukan besarnya gaya pada pondasi pancang.

### 3.5.2.2 Data Angin

Sama halnya dengan data arus, data angin ini dibutuhkan untuk menentukan besarnya gaya pada pondasi pancang.

## 3.6 Studi Literatur

Literatur yang digunakan sebagai acuan penggerjaan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- Perencanaan beban gempa sesuai dengan SNI 2833-2016, Standart Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Jembatan
- Perencanaan beban mati dan beban hidup sesuai 1725-2016
- Perhitungan kapasitas struktur dermaga sesuai dengan SNI 03-2847-2013, Tata Cara Perlindungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung
- Perencanaan Pelabuhan, Bambang Triatmodjo, 2009
- *Standart Design and Criteria for Port in Indonesia, 1994*
- *Techinal Standards for Port and Harbour Facilities in Japan (2002)*
- *Port of Long Beach Wharf Design Criteria*
- Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan korosi pada beton bertulang dan evaluasi struktur dermaga

### 3.7 Analisa Pembeban Struktur

Analisa pembeban merupakan perhitungan terhadap beban-beban yang bekerja pada struktur trestle dermaga meliputi beban horizontal, beban vertikal, dan kombinasi pembeban yang akan digunakan. Pembeban struktur ini telah dijelaskan pada bab 2.

#### 3.7.1 Kombinasi Pembeban

Kombinasi pembeban yang akan ditinjau berdasarkan *Port of Long Beach Wharf Design Criteria*, dengan faktor kombinasi beban seperti pada tabel berikut.

LOAD AND RESISTANCE FACTOR DESIGN (LRFD) <sup>b</sup>									
Case	LOAD COMBINATION FACTORS								
	D	L+I <sup>c</sup>	E	W	BE	M	R+S+T	BU	C
I	1.20	1.60	1.60	1.00	—	—	1.20	1.20	1.20
II <sup>d</sup>	0.90	—	1.60	1.00	—	—	1.20	1.00	1.20
III	1.20	1.00	1.60	1.00	1.60	—	—	1.20	1.20
IV	1.20	1.60	1.60	1.00	—	1.60	—	1.20	1.20
SERVICE LOAD DESIGN (SLD) / ALLOWABLE STRESS DESIGN (ASD) <sup>e</sup>									
Case	LOAD COMBINATION FACTORS								
	D	L+I <sup>c</sup>	E	W	BE	M	R+S+T	BU	C
I	1.00	1.00	1.00	0.60	—	—	1.00	1.00	1.00
II	1.00	0.75	1.00	0.45	1.00	—	—	1.00	1.00
III	1.00	1.00	1.00	0.60	—	1.00	—	1.00	1.00

<sup>a</sup> For earthquake load combinations, refer to Section 4.5.2  
<sup>b</sup> The Load Resistance Factor Design require the strength reduction factors,  $\phi$  as specified in ACI-318 (Ref. 2). Strength reduction factors shall follow ACI-318 (Ref. 2) for reinforced concrete design and AISC (Ref. 4) for structural steel design.  
<sup>c</sup> The LRFD and SLD/ASD crane wheel loads determined according to Section 3.3.3 should be combined with other loads listed in this table without additional factor.  
<sup>d</sup> Reduce load factor to 0.9 for dead load (D) to check members for minimum axial load and maximum moment.  
<sup>e</sup> Increase in allowable stress shall not be used.

**Gambar 3.2 Kombinasi Pembeban Dermaga (*Port of Long Beach Wharf Design Criteria*)**

### Load Symbols

D	= Dead Loads
L	= Live Loads
I	= Impact Factor
BU	= Buoyancy Loads
BE	= Berthing Loads
M	= Mooring Loads
E	= Earth Pressure Loads
W	= Wind Loads on Structure
R	= Creep Loads
S	= Shrinkage Loads
T	= Temperature Loads
C	= Current on Structure Loads

### 3.8 Analisa Kondisi Eksisting Kerusakan (Degradeasi Material)


Dalam sub bab ini akan menganalisa bentuk dan jenis kerusakan yang terjadi pada elemen struktur trestle dermaga baik pada pelat, balok, pile cap, dan tiang pancang. Dari hasil peninjauan secara visual terdapat kerusakan berupa retak yang terjadi pada plat lantai trestle, pile cap, dan cover beton tiang pancang baja trestle dermaga. Penting untuk mengidentifikasi masalah utama yang sehubungan dengan keretakan. Kekhawatiran utama adalah retakan mempengaruhi struktur yang disebabkan oleh desain yang tidak sesuai, secara estetika tidak dapat diterima, pengaruh lingkungan, yang pada akhirnya dapat mengurangi daya tahan.





**Tabel 3.1** Penyebab Retak pada beton

No	Penyebab Retak	Karakteristik Bentuk Retak	Waktu Retak	Pembatasan Formasi Retak
1	Merosotnya beton segar	Retakan memanjang diatas tulangan teratas; lebar retak mungkin beberapa mm; kedalaman retak hanya sampai tulangan	Selama jam-jam awal/pertama setelah penuangan, selama beton keadaan plastis	Komposisi beton, saat pemasangan

No	Penyebab Retak	Karakteristik Bentuk Retak	Waktu Retak	Pembatasan Formasi Retak
2	Penyusutan awal ( <i>Plastic shrinkage</i> )	Retakan permukaan, terutama pada bidang permukaan datar; Lebar retak mungkin 1mm; Kedalaman retak kecil	Selama jam-jam awal/pertama setelah penanganan, selama beton keadaan plastis	Komposisi beton, saat pemanasan; Setelah perawatan
3	Aliran panas hidrasi	Retak permukaan, retak yang memisahkan, retak lentur; Lebar retak kemungkinan >1mm	Selama hari-hari awal setelah penanganan	Komposisi beton, pendinginan, setelah perawatan, tulangan sambungan
4	Penyusutan ( <i>Drying Shrinkage</i> )	Retak permukaan, retak yang memisahkan, retak lentur; Lebar retak kemungkinan >1mm	Beberapa minggu dan bulan setelah penanganan	Komposisi beton, tulangan, <i>splices reinforcement</i>
5	Paparan suhu ( <i>External temperature exposure</i> )	Retakan lentur dan memecah, lebar retak mungkin >1mm, juga mungkin retak permukaan	Setiap saat	Tulangan, sambungan, komposisi beton, prategang
6	Penurunan atau deformasi	Retakan lentur dan memecah, lebar retak mungkin >1mm	Setiap saat	Tulangan, sambungan, komposisi beton, prategang
7	Beban eksternal langsung	Retak lentur, pembagi, geser, rambut, ataupun retakan akumulatif	Setiap saat	Tulangan
9	Korosi tulangan	Retak memanjang sampai tulangan	Setalah beberapa tahun	Komposisi beton, tebal selimut

**Tabel 3.2** Jenis dan bentuk retakan

No	Jenis Retakan		Bentuk dan Formasi Retak	Karakteristik
1	Retak permukaan	Celah memanjang ke tulangan		Seringkali pada permukaan diatas tulangan teratas. Tergantung pada penyebabnya (merosot, susut).

No	Jenis Retakan		Bentuk dan Formasi Retak	Karakteristik
2		Retak ikatan (bond crack)		Support area
3		Retak tak beraturan (map crack)		Diatas permukaan bidang datar
4	Retak pemecah	Retak tegangan (tension crack)		Membentuk bagian celah
5		Retak lentur		Almost perpendicular to the rc- bars. End at neutral axis.
6		Retak geser		Inclined / Develop from flexural cracks
7		Retak akumulatif		Retak sampai sumbu netral beton; biasanya terjadi pada bagian gaya terbesar
8		Secondary crack		Retakan halus antara retakan lentur atau akumulatif

### 3.9 Analisa Gaya Dalam dan Permodelan Struktur

Analisa struktur menggunakan program bantu SAP2000.

Data yang didapat dari SAP2000 berupa gaya reaksi dan gaya dalam yang terdapat pada struktur.

### 3.10 Analisa Kapasitas Struktur Berdasarkan *As Built Drawing*

Dari hasil *As Built Drawing* maka dapat diketahui dimensi struktur beserta geometri jumlah material tulangan yang terpasang serta hasil pengujian kondisi eksisting struktur. Sehingga dari data tersebut dapat dihitung kapasitas eksisting terkini pada struktur.

### 3.11 Analisa Kapasitas Sisa Layar Dermaga

Dari hasil analisa gaya dalam dari program bantu SAP2000 dan hasil analisa kapasitas struktur maka dievaluasi dengan peraturan terbaru meliputi evaluasi semua struktur yang terdapat pada trestle dermaga. Sehingga dari tahap ini diharapkan dapat mengetahui struktur mana saja yang sudah tidak mampu untuk memikul beban operasional dermaga ( $SF < 1$ ). Untuk struktur bangunan beton mengacu pada SNI 2847-2013, berdasarkan ketentuan dalam standar tersebut angka keamanan ( $Safety Factor = SF$ ) terhadap lentur dan geser dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$SF = \frac{\phi M_n(T_o)}{M_u} > 1,0 \quad (3.1)$$

$$SF = \frac{\phi V_n(T_o)}{V_u} > 1,0 \quad (3.2)$$

Pada saat angka keamanan komponen struktur seperti didefinisikan pada persamaan (3.1) dan (3.2) lebih kecil dari 1,0 kondisi struktu sesungguhnya belum akan runtuh akibat lentur maupun geser. Hal ini disebabkan balok masih mempunyai angka kemanan yang cukup besar, meskipun sudah tidak memenuhi kriteria desain sesuai SNI 2847-2013. Angka keamanan yang terkandung dalam SNI tersebut berasal dari gabungan antara faktor beban dan reduksi penampang yang besarnya untuk lentur antara 1,3 s/d 1,8 dan geser berkisar antara 1,6 s/d 2,1. Komponen dinyatakan mendekati runtuh bila kuat nominal terhadap lentur ( $M_n$ ) dan geser ( $V_n$ ) lebih kecil dari gaya geser akibat beban kerja (beban tanpa faktor beban).

$$M_n(T_o) < M \quad (3.3)$$

$$V_n(T_o) < V \quad (3.4)$$

Dimana

$M_n(T_o)$  : kuat lentur nominal penampang saat  $T_o$  setelah inisiasi korosi

$M_u$  : kuat lentur akibat beban terfaktor yang didapat dari analisa struktur

$V_n(T_o)$  : kuat geser nominal penampang saat  $T_o$  setelah inisiasi korosi

$V_u$  : kuat geser akibat beban terfaktor yang didapat dari analisa struktur

$\phi$  : faktor reduksi penampang

$M$  : momen lentur akibat beban kerja

$V$  : gaya geser akibat beban kerja

### **3.12 Perencanaan Metode Desain Perbaikan dan Perkuatan**

Dari hasil analisa sebelumnya sudah diketahui struktur-struktur mana saja yang hanya perlu diperbaiki dan mana yang harus dilakukan perkuatan struktur. Pada tahap ini diharapkan mengetahui pertimbangan metode teknik yang paling optimal digunakan pada struktur dermaga yang sesuai dengan keadaan lapangan.

### **3.13 Gambar Desain Perbaikan / Perkuatan**

Setelah penentuan metode perbaikan dan perkuatan ditetapkan maka langkah selanjutnya melakukan penggambaran teknik desain perbaikan / perkuatan rencana.

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

## **BAB IV**

### **HASIL SURVEY KONDISI STRUKTUR DAN UJI MATERIAL STRUKTUR**


#### **4.1 Umum**

Dalam pelaksanaan peninjauan ulang struktur trestle dermaga dilaksanakan dalam beberapa tahap meliputi pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan struktur, survei kondisi struktur eksisting di lapangan serta uji material struktur di lapangan dan laboratorium. Survei dilapangan meliputi pengamatan kondisi semua struktur dermaga meliputi posisi dan jumlah struktur pancang serta inspeksi visual pada struktur dermaga. Untuk uji material struktur di lapangan meliputi uji *hammer*, *Ultrasonic Pulse Velocity (UPV)*, *Bar Locator*, *Half-cell potensial*, *Resistivity*, *Permeability*, pengukuran dan kedalaman lebar retak, pengambilan sample dengan *Core Drill*, uji karbonasi beton dengan menggunakan cairan *phenolphthalein*, serta pengambilan sample air.

Sedangkan untuk uji material struktur di laboratorium meliputi uji tarik baja, uji korosi permukaan baja, uji kuat tekan inti beton, uji kandungan air, uji tingkat durabilitas beton yang meliputi uji chlor dan pH beton. Selain pengujian material struktur dermaga, dilakukan juga penyelidikan tanah berupa uji bor dalam (N-SPT) untuk mengetahui kondisi lapisan tanah yang ada di lokasi dermaga saat ini.

#### **4.2 Inspeksi Visual**

Pada dermaga ini terdapat 2 bangunan utama yaitu tresle dan jetty. Pengamatan visual ini dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung kondisi terkini struktur eksisting tresle dermaga. Pengamatan visual ini dilakukan pada semua lokasi baik dari sisi atas, bawah, serta struktur yang berada di permukaan air yang meliputi struktur plat, balok, pilecap, dan tiang pancang.



**Gambar 4.1** Layout Trestle: Potongan Memanjang dan Melintang, Denah Tiang Pancang (Dari Atas ke Bawah)

#### 4.2.1 Kondisi Terkini Struktur Pada Trestle

##### 4.2.1.1 Pengamatan di Trestle Bagian Sisi Atas Plat

Secara visual, kondisi kerusakan pada trestle sisi atas dapat dilihat dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.2 - 4.4 berikut.



**Gambar 4.2** Kondisi Plat lantai trestle dan conveyor



**Gambar 4.3** Retak diagonal pada plat lantai trestle



**Gambar 4.4** Retak memanjang pada plat lantai trestle

Pada pengamatan visual trestle sisi atas terdapat keretakan dengan arah memanjang (vertikal) dan arah diagonal (sudut). Dengan adanya retakan tersebut harus dilakukan peninjauan ulang untuk mengetahui penyebab retak tersebut. Apakah terjadi karena struktural, kembang susut beton, regangan tarik beton, dan korosi. Dari hasil tersebut dapat ditentukan metode perbaikan yang efisien untuk mengatasinya.

#### 4.2.1.2 Pengamatan di Trestle Bagian Bawah Plat

Secara visual, kondisi kerusakan pada trestle sisi bawah dapat dilihat dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.5 – 4.8 berikut.



**Gambar 4.5** Kondisi balok girder dan plat lantai sisi bawah masih baik tidak ada keretakan



**Gambar 4.6** PileCap beton mengalami retak keliling (mengelupas) dan *spalling*



**Gambar 4.7** PileCap beton keropos dan tulangan terkorosi




**Gambar 4.8** Selimut beton pancang baja mengalami keretakan


Pada pengamatan visual trestle sisi bawah untuk struktur balok girder dan plat masih dalam kondisi baik tidak terlihat keretakan yang cukup parah. Namun untuk struktur pilecap beton cukup banyak mengalami keretakan dan spalling, yang diakibatkan ekspansi volume tulangan sehingga melebihi batas regangan beton dan akhirnya beton mengelupas. Akibatnya tulangan sudah tidak terlindungi kembali oleh beton dan secara cepat terserang korosi.

#### 4.2.3 Pengamatan Pola Retak Terjadi


Pengamatan pola retak yang terjadi pada trestle dan jetty dianalisa dan dijadikan sketsa gambar guna mempermudah dalam menganalisa tipe/pola retak maupun kerusakan serta volume kerusakan pada trestle dan jetty. Dari pengamatan ini nantinya akan diketahui bahwa retak-retak pada tiap elemen struktur termasuk ke dalam retak berat, retak sedang, ataupun retak ringan. Sehingga dapat direncanakan metode perbaikan yang efisien sesuai dengan kerusakannya. Adapun kondisi retak pada setiap struktur yang diamati dapat dilihat pada gambar berikut ini.




**Gambar 4.9** Pola retak pada plat lantai trestle



**Gambar 4. 10** Pola retak pilecap as C-D



**Gambar 4. 11** Pola retak pilecap trestle as K-L



**Gambar 4. 12** Pola retak pilecap trestle as N-O

Dari pengamatan pola retak trestle untuk struktur atas dan struktur bawah akan dilakukan analisa lebih lanjut untuk mengetahui penyebab utama dari keretakan tersebut. Serta nantinya akan dihitung nilai sisa dari kapasitas setiap struktur apakah struktur tersebut masih mampu atau tidak memikul beban operasional dermaga tersebut hingga 10 tahun kedepan.

#### **4.3 Pengujian Material Struktur**

Untuk dapat melakukan peninjauan ulang kapasitas dermaga maka diperlukan nilai dari setiap mutu struktur pada dermaga tersebut. Oleh karena itu dilakukan pengujian material struktur meliputi pengujian yang bersifat *non destructive test* dan *destructive test*. Jenis pengujian *non destructive test* yang dilakukan ialah uji *hammer*, *Ultrasonic Pulse Velocity* (UPV), *Bar Locator*, *Half-cell potensial*, *Resistivity*, *Permeability*. Sedangkan untuk pengujian *destructive test* meliputi pengambilan sample beton dan baja tulangan dengan *core drill* dan uji karbonasi beton dengan caira *phenolphthalein*.

##### **4.3.1 Pengujian Schimdt Hammer**


Pengujian *hammer* diperuntukkan untuk mengetahui kekuatan dan keseragaman mutu pelaksanaan pekerjaan beton tanpa harus merusak struktur tersebut. Dari pengujian *hammer* tersebut didapatkan nilai *rebound hammer*, untuk penetapan besar kuat tekan beton dapat dilakukan dengan membuat persamaan regresi linier hubungan antara nilai kuat tekan beton inti dari *core drill* dengan nilai *rebound hammer*. Berikut ini nilai rata-rata dari hasil uji *hammer*.

**Tabel 4.1** Hasil rata-rata nilai uji hammer

No	Elemen Struktur	Nilai rebound rata-rata	Mutu Beton (MPa)
1	Plat Trestle	57.88	40.23
2	PileCap Trestle	58.46	40.54
3	Plat Dolphin	59.45	41.07

Untuk korelasi nilai mutu beton disajikan pada pasal 4.3.14. Serta hasil keseluruhan uji *schimdt hammer* dapat dilihat pada *Lampiran 1.1*.


Pada uji *hammer* dermaga ini berjumlah 39 titik yang diantaranya: 23 titik pada jetty, 13 titik pada trestle, dan 3 titik pada mooring dolphin. Penyebaran titik lokasi pengambilan sample uji *hammer* dilakukan untuk semua struktur dermaga, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.13.



**Gambar 4.13** Titik lokasi uji hammer

#### 4.3.2 Pengujian Ultrasonic Pulse Velocity

Pengujian UPV dilakukan untuk mengetahui tingkat kepadatan beton dan kekuatan tekan beton setelah mengkorelasikan antara hasil uji UPV dengan hasil kuat tekan beton inti dari *Core Drill*. Untuk jumlah pengujian UPV ada 38 titik dengan perincian: 23 titik pada jetty, 13 titik pada trestle, dan 2 titik pada dolphin, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.14.



**Gambar 4.14** Titik lokasi pengujian UPV

Dari pengujian UPV tersebut didapatkan nilai kecepatan rambat rata-rata, untuk penetapan besar kuat tekan beton dapat dilakukan dengan membuat persamaan regresi linier hubungan antara nilai kuat tekan beton inti dari *core drill* dengan nilai kecepatan rambat rata-rata. Berikut ini nilai rata-rata dari hasil uji UPV.

**Tabel 4.2** Hasil rata-rata nilai uji UPV

No	Elemen Struktur	Kecepatan rambat rata <sup>2</sup> (m/s)	Mutu Beton (MPa)
1	Plat Trestle	1731.83	40.85
2	PileCap Trestle	3442.22	67.88
3	Plat Dolphin	1635.83	39.34

Untuk korelasi nilai mutu beton dengan disajikan pada pasal 4.3.15. Serta hasil keseluruhan uji *ultrasonic pulse velocity* dapat dilihat pada *Lampiran 1.2*.


#### 4.3.3 Pengujian Bar Locator

Pengujian *bar locator* merupakan pengamatan untuk mengetahui tebal selimut beton dan jarak tulangan didalam struktur. Hasil pengukuran *bar locator* diperoleh data rata – rata sebagai berikut :

##### a. Trestle

- Pile Cap : Jarak Tulangan Vertikal 135,6 mm, Jarak Tulangan Horisontal 123,8 mm dan Tebal selimut 65,9 mm
- Pelat : Jarak Tulangan 132,0 mm x 256,8 mm dan Tebal Selimut 55,2 mm.

Untuk pengujian yang merupakan pengamatan tebal selimut beton ini dipakai alat Profometer 5+, yang dilakukan pada 35 titik dengan perincian : 22 titik pada struktur Jetty dan 13 titik pada struktur Trestle. Untuk lokasi hasil keseluruhan uji *bar locator* dapat dilihat pada gambar 4.15 dan *Lampiran 1.3*.




**Gambar 4.15** Titik lokasi pengujian *bar locator*

#### 4.3.4 Pengujian *Half Cell Potential*

Pengujian yang merupakan pengukuran nilai potensial yang ada di sekitar baja tulangan dengan menggunakan alat *canin proceq* dengan elektroda standart adalahh Cupri Sulfat ( $\text{CuSO}_4$ ), dan nilai potensial tersebut bisa menunjukkan kondisi korosi baja tulangan yang terdapat di dalam beton bertulang.

Pengujian ini dilakukan pada permukaan elemen struktur dermaga di 37 titik dengan rincian 26 titik pada jetty dan 11 titik pada trestle, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.16.



**Gambar 4.16** Titik lokasi pengujian *Half-Cell Potential*

Sesuai RILEM TC 154-EMC menyatakan bahwa besaran voltage yang diperoleh dari uji half-cell potential pada baja tulangan yang diukur dengan cairan CuSO<sub>4</sub> sebagai referensi elektroda dalam kaitannya dengan kondisi beton ialah:

- Water saturated concrete without O<sub>2</sub> : -1000 to -900 mV
- Moist, chloride contaminated concrete : -600 to -400 mV
- Moist, chloride free concrete : -200 to + 100 mV
- Moist, carbonated concrete : -400 to +100 mV
- Dry, carbonated concrete : 0 to +200 mV

ASTM C 876-91 memberikan hubungan nilai potensial tulangan dengan kemungkinan kondisi korosi tulangan seperti pada tabel 4.3 berikut.


**Tabel 4.3** Hubungan nilai potensial tulangan dengan kemungkinan korosi pada tulangan (ASTM C 876)

Nilai Potensial	Kondisi Tulangan pada saat Pengukuran
> - 200 mV	Kemungkinan terjadi korosi < 10 %
- 200 mV s/d – 350 mV	Aktivitas korosi tidak menentu
< -350 mV	Kemungkinan terjadi korosi lebih dari 90%

Berdasarkan hasil pengujian diatas dan dengan kriteria ASTM C876-91 dan RILEM TC 154-EMC diperoleh kesimpulan bahwa secara umum untuk struktur beton dermaga kemungkinan terjadi korosi dibawah 10%. Untuk hasil keseluruhan uji *half-cell potential* dapat dilihat pada *Lampiran 1.4*.

#### 4.3.5 Pengujian Resistivity

Pengukuran resistivitas ini digunakan untuk memperkirakan kemungkinan korosi berdasarkan resistivitas listrik pada beton. Pengujian dilakukan pada permukaan elemen struktur beton dermaga sebanyak 39 titik dengan rincian 23 titik pada Jetty, 13 titik pada Trestle dan 3 titik pada Dolphin yang dalam pelaksanaannya menyebar sebagaimana terlihat pada gambar 4.17.



**Gambar 4.17** Titik lokasi pengujian Resistivity

Untuk acuan perkiraan kemungkinan korosi dan laju indikasi korosi sebagai berikut.

- Perkiraan Kemungkinan Korosi (untuk *OPC cement* pada 20°C)
  - Ketika  $\geq 100 \text{ k}\Omega\text{cm}$  Resiko korosi dapat diabaikan
  - Ketika = 50 - 100  $\text{k}\Omega\text{cm}$  Resiko korosi rendah
  - Ketika = 10 - 50  $\text{k}\Omega\text{cm}$  Resiko korosi sedang
  - Ketika  $\leq 10 \text{ k}\Omega\text{cm}$  Resiko korosi tinggi
- Indikasi Laju Korosi (Langford dan Broomfield, 1987)
  - 20  $\text{k}\Omega\text{cm}$  Tingkat korosi rendah
  - 10 - 20  $\text{k}\Omega\text{cm}$  Tingkat korosi sedang
  - 5 - 10  $\text{k}\Omega\text{cm}$  Tingkat korosi tinggi
  - $< 5 \text{ k}\Omega\text{cm}$  Tingkat korosi sangat tinggi

Berdasarkan hasil pengujian resistivity diperoleh kesimpulan bahwa secara umum untuk struktur beton dermaga memiliki laju korosi yang rendah pada struktur plat lantai. Untuk hasil keseluruhan uji resistivity dapat dilihat pada *Lampiran 1.5*.

#### 4.3.6 Pengujian Permeability

Pengujian ini merupakan pengukuran untuk mengetahui nilai permeability beton serta kualitas permukaan beton. Nilai tersebut berkaitan dengan adanya potensi korosi yang menyerang beton bertulang. Pengujian dilakukan pada permukaan elemen struktur beton dermaga sebanyak 33 titik dengan rincian 21 titik pada Jetty, 10 titik pada Trestle dan 2 titik pada Dolphin yang dalam pelaksanaannya menyebar sebagaimana terlihat pada gambar 4.18. Acuan parameter kualitas selimut beton sebagaimana tabel 4.4. berikut.


**Tabel 4.4** Parameter beton berdasar nilai Permeability

Kualitas Selimut Beton	Index	$kT (10^{-16} \text{ m}^2)$
Sangat Jelek	5	$> 10$
Jelek	4	1 – 10
Cukup	3	0.1 – 1
Baik	2	0.01 – 0.1
Sangat Baik	1	$< 0.01$

Dari uji permeability didapatkan hasil rerata untuk setiap elemen struktur plat lantai trestle dermaga, disajikan pada tabel 4.5 berikut. Untuk hasil keseluruhan uji permeability dapat dilihat pada *Lampiran 1.6*.

**Tabel 4.5** Hasil nilai rerata uji Permeability


No	Elemen Struktur	KT (E-16 m <sup>2</sup> )	Keterangan
1	Plat Trestle	1.24	Jelek
2	Plat Dolphin	0.74	Cukup



**Gambar 4.18** Titik lokasi pengujian *permeability*

#### 4.3.7 Pengukuran Lebar dan Kedalaman Retak

Pengukuran kedalaman retak dilakukan sebanyak 30 titik dengan bantuan alat Ultrasonic Pulse Velocity (UPV) sedangkan pengukuran lebar retak dengan Crack comparator dilakukan 30 titik dengan rincian area Jetty sebanyak 10 titik dan area Trestle sebanyak 20 titik seperti yang terlihat pada gambar 4.19.



**Gambar 4.19** Lokasi pengujian kedalaman dan lebar retak

Dari pengujian kedalaman dan lebar diatas didapatkan hasil rerata untuk setiap elemen struktur plat lantai trestle dermaga, dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut.

**Tabel 4.6** Hasil rerata pengukuran kedalaman dan lebar retak

No	Elemen Struktur	Kedalaman Retak (mm)	Tebal Selimut (mm)	Status	Lebar Retak (mm)
1	Plat Trestle	56.10	49.24	Sudah mencapai tulangan	0.40

Untuk hasil keseluruhan pengukuran kedalaman dan lebar retak dapat dilihat pada *Lampiran 1.7*.


#### 4.3.8 Pengambilan Benda Uji dengan *Core Drill*

Jumlah benda uji (sample) silinder beton yang diambil dengan *Core Drill* sebanyak 17 buah dengan lokasi pengambilan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.7 dan gambar 4.20 berikut.

**Tabel 4.7** Rincian sample Core Drill

Unit	Kode	Lokasi	Jumlah
Trestle	T 1	Pelat Trestle	4
	T 2	Pelat Trestle	
	T 3	Pelat Trestle	
	T 4	Pile Cap Trestle	

Untuk detail lokasi pengambilan benda uji silider beton dan baja tulangan dengan *Core Drill* dapat dilihat pada gambar 4.34. Benda uji beton yang telah diambil dari lapangan kemudian dibawa ke laboratorium untuk diadakan pengujian kuat tekan, penetrasi chlor dan pH, sedangkan untuk benda uji baja tulangan diadakan pengujian kuat tarik dan uji tebal korosi permukaan baja. Jumlah benda uji silinder beton yang diambil dengan *core drill*, yang diperlukan untuk pengujian kuat tekan dan keawetan beton dapat dilihat pada tabel 4.8.



**Gambar 4.20** Titik lokasi pengambilan sample Core Drill

**Tabel 4.8** Sample untuk uji tekan, tarik baja, chlor penetration, dan pH

No.	Kode Benda Uji	Uji Tekan	Chlor Penetration dan pH	Uji Porositas	Uji Korosi	Uji Tarik Baja
1	J 1	1 sample	2 sample	1 sample	2 sample	1 sample
2	J 2	1 sample	2 sample	1 sample	1 sample	-
3	J 3	1 sample	-	1 sample	1 sample	1 sample
4	J 4	1 sample	-	1 sample	-	1 sample
5	J 5	1 sample	2 sample	-	-	1 sample
6	J 6	1 sample	2 sample	1 sample	1 sample	-
7	J 7	1 sample	2 sample	1 sample	2 sample	1 sample
8	J 8	1 sample	2 sample	1 sample	2 sample	2 sample
9	J 9	1 sample	2 sample	-	1 sample	2 sample
10	J 10	1 sample	2 sample	1 sample	1 sample	1 sample
11	J 11	1 sample	2 sample	1 sample	-	-
12	J 12	1 sample	2 sample	1 sample	1 sample	1 sample
13	J 13	1 sample	2 sample	1 sample	-	1 sample
14	T 1	1 sample	2 sample	1 sample	1 sample	1 sample
15	T 2	1 sample	2 sample	1 sample	-	1 sample
16	T 3	1 sample	2 sample	1 sample	-	-
17	T 4	1 sample	2 sample	1 sample	2 sample	1 sample
<b>Jumlah</b>		<b>17 sample</b>	<b>30 sample</b>	<b>15 sample</b>	<b>15 sample</b>	<b>15 sample</b>

#### 4.3.9 Uji Kuat Tekan Inti Beton

Pengujian kuat tekan beton dilakukan pada benda uji silinder beton dari *Core Drill* yang diambil secara langsung pada elemen struktur beton bertulang dermaga sesuai dengan yang dijelaskan pada tabel 4.8. Dari hasil pengujian kuat tekan elemen struktur eksisting memberikan data disajikan pada tabel 4.9.

**Tabel 4.9** Hasil uji tekan beton *Core Drill*

Unit	Kode	Lokasi	Kuat tekan $f_c'$ (MPa)
Trestle	J 13	Balok Crane	41.07
	T 1	Pelat Trestle	30.85
	T 2	Pelat Trestle	45.30
	T 3	Pelat Trestle	37.14
	T 4	Pile Cap Trestle	59.45

Pada *as build drawing* diketahui mutu beton pada pelaksanaan pembangunan dermaga adalah K400 ( $f'_{ck} = 33,20 \text{ MPa}$ ). Berikut perhitungan evaluasi penyelidikan kuat tekan inti beton hasil *Core Drill* disajikan pada tabel 4.10 berikut.

**Tabel 4.10** Evaluasi Nilai Kuat Tekan Beton Inti (Thn 2018)  
Trestle Dermaga

No.	Kode	Lokasi	$f'_{ci}$ (MPa)	$f'_{cr}$ (3 buah) (MPa)	$\geq 0,85$ $f'_{ck}$ (S1)	$> 0,75$ $f'_{ck}$ (S2)
1	T 1	Pelat Trestle	30,85	-	-	-
2	T 2	Pelat Trestle	45,30	-	-	-
3	T 3	Pelat Trestle	37,14	37,76	MEME-NUHI	MEME-NUHI
4	J 13	Balok Crane	41,07	41,17	MEME-NUHI	MEME-NUHI
5	T 4	Pile Cap	59,45	45,89	MEME-NUHI	MEME-NUHI

$$f'_{cr} = \frac{\sum f'_{ci}}{n} = \frac{213,8}{5} = 42,76 \text{ MPa}$$

$$s_c = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(f'_{ci} - f'_{cr})^2}{(n-1)}} = 10,74 \text{ MPa}$$

Dari hasil evaluasi penyelidikan uji beton inti sesuai SNI 2847:2013 pasal 5.6.5, bahwa saat dilakukan *assessment* tahun 2018 masih cukup memenuhi persyaratan evaluasi penerimaan beton dengan  $f'_{ck} = 33,20 \text{ MPa}$ . Selanjunya untuk analisa durabilitas elemen struktur eksisting trestle memberikan data:

- Benda uji silinder beton Core T1 mempunyai nilai kuat tekan terendah sebesar  **$f'_{c-min} = 30,85 \text{ MPa}$**
- Benda uji silinder beton Core T3 mempunyai nilai kuat tekan tertinggi sebesar  **$f'_{c-mak} = 59,45 \text{ MPa}$**
- Nilai kuat tekan rata-rata benda uji silinder beton dari struktur dermaga sebesar  **$f'_{cr} = 42,76 \text{ MPa}$**

Dan untuk perhitungan nilai kapasitas trestle dermaga pada tahun 2018 menggunakan  $f'_c = 33,20 \text{ MPa}$ , didasarkan pada hasil evaluasi penyelidikan uji kuat tekan beton inti.

### 4.3.10 Uji Tarik Baja Tulangan

Pengujian kuat tarik baja tulangan dilakukan pada baja tulangan beton yang diambil dari struktur beton bertulang dari Benda Uji Silinder Beton yang diambil dengan *Core Drill*. Pengujian kuat tarik baja tulangan ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan tarik baja tulangan existing guna sebagai data untuk peninjauan ulang dermaga. Dari hasil pengujian Hasil pengujian kuat tarik baja tulangan dari *Core Drill* untuk setiap elemen struktur dermaga dapat dilihat pada tabel 4.11.

**Tabel 4.11** Hasil uji tarik baja *Core Drill*

Unit	Kode	Lokasi	Diameter Asal (mm)	Yield Strength, $f_y$ (MPa)	Tensile Strength, $f_u$ (MPa)
Trestle	J 13	Balok Crane	D25	435,98	592,49
	T 1	Pelat Trestle	D16	431,93	553,75
	T 2	Pelat Trestle	D16	444,90	553,41
	T 4	PileCap	D19	391,37	532,69

Pada *as build drawing* diketahui mutu baja pada pelaksanaan pembangunan dermaga adalah  $f_y = 4000 \text{ kg/cm}^2$  ( $f_y = 400 \text{ MPa}$ ). Berikut perhitungan evaluasi penyelidikan kuat tarik baja hasil *Core Drill* disajikan pada tabel 4.12 berikut.

**Tabel 4.12** Evaluasi Nilai Kuat Tarik Baja (Thn 2018) Trestle Dermaga

Kode	Lokasi	D. Asal (mm)	$f_{y1}$ (YS) (MPa)	$f_{u1}$ (TS) (MPa)	Ratio TS/YS	$>f_y$ (S1)	TS/YS (min. 1,25) (S2)
J 13	Balok Crane	D25	435,98	592,49	1,36	MEME-NUHI	MEME-NUHI
T 1	Pelat Trestle	D16	431,93	553,75	1,28	MEME-NUHI	MEME-NUHI
T 2	Pelat Trestle	D16	444,9	553,41	1,24	MEME-NUHI	T. MEME-NUHI
T 4	Pile Cap	D19	391,37	532,69	1,36	T. MEME-NUHI	MEME-NUHI

Dari hasil evaluasi penyelidikan uji tarik baja sesuai SNI 2052:2017 pasal 6.5, bahwa saat dilakukan *assessment* tahun 2018 baja tulangan untuk elemen balok dan plat masih cukup memenuhi persyaratan evaluasi uji tarik dengan  $f_y = 400$  MPa. Namun untuk baja tulangan elemen pilecap sudah tidak memenuhi peryaratan evaluasi. Dari data diatas diperoleh data:

- Hasil nilai kuat tarik leleh terendah sebesar  $f_{y\min} = 391,37$  MPa
- Hasil nilai kuat tarik leleh tertinggi sebesar  $f_{y\max} = 444,90$  MPa
- Hasil nilai kuat tarik leleh rata-rata sebesar  $f_{yr} = 426,04$  MPa

Untuk perhitungan nilai kapasitas trestle dermaga pada tahun 2018, untuk elemen struktur yang masih memenuhi persyaratan menggunakan  $f_y = 400$  MPa dan untuk elemen struktur yang tidak memenuhi persyaratan menggunakan hasil pengujian. Didasarkan pada hasil evaluasi uji kuat tarik baja.

#### 4.3.11 Uji Tingkat Durabilitas Beton Bertulang

Uji tingkat durabilitas beton bertulang uji penetrasi chlor, uji pH dan uji karbonasi dengan phenolphthalein. Nilai pH diukur dari benda uji *Core Drill* yang diambil dengan metode analisis pH Meter. Adapun pengukuran dilakukan mulai dari sisi permukaan luar beton kemudian masuk ke dalam beton. Tiap-tiap sample diambil 2 titik, mulai dari permukaan luar sebagai no 1 kemudian masuk ke dalam no 2 dengan jarak 5 cm dari permukaan beton. Nilai-nilai tersebut akan menunjukkan besarnya tingkat Karbonasi di dalam beton. Hasil pengujian nilai ph dan chlor disajikan pada tabel 4.13.

**Tabel 4.13** Nilai pH dan Chlor beton pada sample *Core Drill*

No	Kode Benda Uji	Jarak (cm)	Hasil Analisa Klorida Bebas (ppm Cl)	pH
1	J 1	0	6,140.35	13.40
2	J 1	5	4,825.09	13.40
3	J 2	0	6,318.21	13.30
4	J 2	5	7,422.40	13.40

No	Kode Benda Uji	Jarak (cm)	Hasil Analisa Khlorida Bebas (ppm Cl)	pH
5	J 5	0	5,772.01	13.30
6	J 5	5	9,097.53	13.25
7	J 6	0	6,584.04	13.40
8	J 6	5	7,246.38	13.35
9	J 7	0	5,743.46	13.15
10	J 7	5	5,119.45	13.20
11	J 8	0	3,972.19	13.25
12	J 8	5	7,299.27	13.30
13	J 9	0	5,494.51	13.35
14	J 9	5	5,279.50	13.40
15	J 10	0	5,245.90	13.45
16	J 10	5	7,614.21	13.50
17	J 11	0	5,142.17	13.35
18	J 11	5	4,127.97	13.30
19	J 12	0	5,669.74	13.35
20	J 12	5	3,636.36	13.35
21	J 13	0	4,796.16	13.30
22	J 13	5	6,843.46	13.40
23	TR 1	0	4,711.75	13.40
24	TR 1	5	8,126.20	13.35
25	TR 2	0	3,903.48	13.25
26	TR 2	5	5,120.70	13.20
27	TR 3	0	3,978.12	13.20
28	TR 3	5	7,667.76	13.15
29	TR 4	0	4,667.76	13.25
30	TR 4	5	4,518.07	13.10

Dari hasil analisa pH dan chlor menunjukkan bahwa kondisi beton relatif masih cukup baik yaitu masih dalam keadaan basa ( $\text{pH} > 12$ ). Karbonasi beton hanya terjadi di permukaan dan hanya di beberapa tempat, penurunan pH ada, namun nilainya sangat kecil. Hal tersebut ditunjang dengan hasil tes carbonasi dengan cairan *phenoepthaline*; semua sisi samping beton *core drill* yang terkena cairan tersebut berwarna ungu, seperti terlihat pada gambar 4.21.



**Gambar 4.21 Hasil Tes Karbonasi pada sample Core Drill**

#### 4.3.12 Uji Porositas

Pengujian ini untuk mengatahui prosentase rongga beton yang nantinya digunakan dalam melakukan peninjauan ulang dermaga ini. Hasil uji porositas disajikan dalam tabel 4.14.


**Tabel 4.14 Hasil Uji Porositas Beton Sample Core Drill**

No	Kode Uji	B. Dlm Air ( gr )	B.SSD ( gr )	B.Kering ( gr )	Porositas (%)
1	J 1	345.3	590.0	575.5	<b>5.93</b>
2	J 2	374.1	629.2	611.5	<b>6.94</b>
3	J 3	347.0	582.6	568.6	<b>5.94</b>
4	J 4	379.8	620.7	602.7	<b>7.47</b>
5	J 6	375.7	632.9	611.9	<b>8.16</b>
6	J 7	385.6	642.0	623.4	<b>7.25</b>
7	J 8	543.1	917.4	893.3	<b>6.44</b>
8	J 10	566.5	936.8	909.9	<b>7.26</b>
9	J 11	451.8	761.4	737.6	<b>7.69</b>
10	J 12	408.3	683.3	665.4	<b>6.51</b>
11	J 13	376.3	626.3	608.3	<b>7.20</b>
12	T 1	321.6	555.7	540.5	<b>6.49</b>
13	T 2	412.9	699.5	677.9	<b>7.54</b>
14	T 3	391.6	655.5	633.9	<b>8.18</b>
15	T 4	334.6	563.1	547.4	<b>6.87</b>

#### 4.3.13 Uji Korosi pada Baja Tulangan

Pengamatan kondisi kerusakan tulangan (korosi) dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu:

- Secara visual yang memberikan hasil rekaman foto
- Pengukuran pH dan potensial tulangan
- Pengukuran secara mikro ketebalan korosi tulangan



**Gambar 4.22** Salah satu contoh uji foto makro dan korosi permukaan tulang kode T.4

Korosi pada tulang dianalisa berdasarkan tulang yang terambil pada saat pengambilan benda uji core drill. Hasilnya akan dicocokkan dengan hasil analisa penetrasi Chlor dan analisa potensial tulang. Hasilnya ditampilkan pada tabel 4.15.

**Tabel 4.15** Hasil uji ketebalan korosi tulang


No	Elemen Stuktur	Kode Core	Tebal Korosi Permukaan ( $\mu\text{m}$ )
1	Pelat Trestle	T 1	57.98131
2	Pile Cap Trestle	T 4	226.27207
3	Pile Cap Trestle	T 4.1	93.72755

#### 4.3.14 Korelasi Uji Hammer dengan Uji Tekan Beton Inti

Hasil dari uji Hammer dikorelasikan dengan uji kuat tekan beton inti (core drill) untuk mendapatkan gambaran kuat tekan beton di titik titik uji Hammer. Pengujian Hammer yang dalam pelaksanaannya diambil sebanyak 39 secara random pada permukaan struktur beton. Korelasi antara *Rebound hammer* terkoreksi dengan kuat tekannya ( $f_{c'}^i$ ) sesuai dengan hasil regresi linear antara kuat tekan benda uji silinder beton dari *Core Drill* dengan hasil Rebound Hammer. Data hasil regresi dapat dilihat pada tabel 4.16 dan gambar 4.23.

**Tabel 4.16** Korelasi Hubungan Tegangan antara Hasil *Core Drill* Beton dengan *Hammer Test* pada seluruh elemen struktur

No	Kode	Rebound Rerata	Hasil Core Drill (MPa)
1	J 1	49.95	40.6
2	J 2	47.9	42.16
3	J 7	51.2	27.09
4	J 8	69.25	39.81
5	J 9	51.25	42.21
6	T 1	51.35	32.08
7	T 3	69.6	38.63
8	T 4	77.3	61.83



**Gambar 4.23** Grafik regresi korelasi hubungan hammer dengan uji tekan *core drill*


Korelasi kedua uji tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan :  $y = 0,5351x + 9,2689$ . Selanjutnya, seluruh hasil pengujian Rebound Hammer dari dilapangan dapat dikorelasikan menjadi kuat tekan beton yang dapat dilihat pada *Lampiran 1.1*.

#### 4.3.15 Korelasi Uji UPV dengan Uji Tekan Beton Inti

Agar hasil uji *Ultrasonic Pulse Velocity* (UPV) dapat memberikan gambaran kekuatan tekan beton maka hasil uji ini dikorelasikan dengan uji kuat tekan beton inti (*core drill*). Dalam pelaksanaannya pengujian UPV diambil secara random sebanyak 17 titik lokasi pada permukaan elemen struktur beton dermaga. Hubungan antara kecepatan rambat rata-rata (v) inilah yang akhirnya harus dikorelasikan kedalam kekuatan tekan, dengan persamaan garis regresi linear. Korelasi hasil regresi linear antara kuat tekan benda uji silinder beton dari *Core Drill* dengan hasil UPV disajikan pada tabel 4.17 dan gambar 4.24.

**Tabel 4.17** Korelasi Hubungan Kuat Tekan dari Hasil Uji Beton Inti dengan Uji UPV

No	Kode Core	UPV rerata v (m/s)	Hasil <i>Core Drill</i> (MPa)
1	J 1	4240	39.04
2	J 2	4530	40.54
3	J 3	4450	44.77
4	J 4	4490	32.28
5	J 5	4270	33.25
6	J 6	4410	35.15
7	J 7	3830	26.05
8	J 8	4290	38.28
9	J 9	4550	40.58
10	J 10	4350	36.11
11	J 11	4540	38.36
12	J 12	4260	36.99
13	J 13	4300	41.07
14	T 1	4260	30.85
15	T 2	4430	45.30
16	T 3	4120	37.14
17	T 4	4630	59.45



**Gambar 4.24** Grafik Regresi Korelasi Hubungan Kuat Tekan hasil uji Beton Inti dengan Uji *Ultrasonic Pulse Velocity*. Hasil *ultrasonic* juga digunakan untuk mengetahui tingkat kepadatan beton dengan membandingkan hasil kecepatan rambat gelombang ultrasonic dengan klasifikasi hasil UPV menurut British Standart (BSI) 1881-1986 (2004) seperti terlihat pada tabel 4.18 berikut.

**Tabel 4.18** Klasifikasi tingkat kepadatan beton menurut BS1881-1986 (2004)

Kecepatan V (m/det)	Klasifikasi Kepadatan Beton
$V < 2130$	Kurang
$2130 < V < 3060$	Cukup
$3060 < V < 3670$	Cukup baik
$3670 < V < 4570$	Baik
$V > 4570$	Baik Sekali

Korelasi kedua uji tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan :  $y = 0,0247x - 68,835$ . Selanjutnya, seluruh hasil pengujian UPV dari dilapangan dapat dikorelasikan menjadi kuat tekan beton yang dapat dilihat pada *Lampiran 1.2*.

#### 4.4 Uji Kandungan Air Laut

Air laut di daerah sekitar dermaga diambil untuk dianalisis di laboratorium. Pengambilan air laut disekitar dermaga dilakukan sebanyak 3 sample dengan hasil analisa laboratorium secara lengkap disajikan pada tabel 4.19.

**Tabel 4.19** Hasil Uji Analisis Kandungan Air

Parameter	Satuan	Hasil Analisa		
		Sample I	Sample II	Sample III
pH	-	7.65	7.70	7.80
Daya Hantar Listrik	$\mu\text{mhos}/\text{cm}$	36300	37000	37000
TDS	mg/L	23780	24240	24238
Kesadahan Total	mg/L CaCO <sub>3</sub>	5964.29	5643.86	5821.43
Kalsium	mg/L Ca	300	285.94	285.94
Magnesium	mg/L Mg	1251.43	1182.72	1225.34
P. Alkalinitas	mg/L CaCO <sub>3</sub>	6	9	4
M. Alkalinitas	mg/L CaCO <sub>3</sub>	24	21	21
Khlorida	mg/L Cl	19400	21800	20400
Besi	mg/L Fe	0.08	0.01	0.03
Natrium	mg/L Na	8644.94	9714.42	9090.56
Sulfat	mg/L SO <sub>4</sub>	2833.15	2963.34	2888.95

Terlihat bahwa pH air di sekitar Coal Jetty berkisar antara 7,65 sampai 7,80, kandungan chlor antara 1940 mg/l sampai 21800 mg/l, serta kandungan Sulfat (SO<sub>4</sub>) berkisar antara 2833,15 mg/l sampai 2963,34 mg/l.

#### 4.5 Pengukuran Ketebalan Baja (*Thickness*)

Pengukuran ketebalan (*thickness*) baja dilakukan pada material baja berupa tiang pancang yang terdapat pada trestle, hasil dari pengukuran ini digunakan untuk mengetahui tebal dari baja tiang pancang pada trestle. Pengukuran ketebalan baja yang dilakukan terhadap elemen struktur baja tiang pancang dilakukan untuk masing-masing tiang pancang yang diuji sebanyak 4 kali pembacaan. Pengujian dilakukan menyabar pada tiang panjang struktur dermaga 63 titik pada trestle.

Pelaksanaan pengukuran ketebalan baja dilakukan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.25.



**Gambar 4.25** Pengukuran Ketebalan Baja Pada Tiang Pancang

Untuk hasil keseluruhan pengukuran ketebalan baja pancang disajikan dalam tabel pada *Lampiran 1.10*.

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

## BAB V

### PEMBEBANAN

#### 5.1 Beban Horizontal

Beban elemen struktur dermaga dikenai beban horizontal yang dimana mengacu pada peraturan SNI-2833-2016, *Technical Standards and Commentaries of Port and Harbour Facilities in Japan* (2002), dan brosur yang ada pada saat ini. Adapun beban horizontal yang terjadi akan diterapkan pada perhitungan dan program bantu SAP2000 v.14.


##### 5.1.1 Beban Gempa














Desain beban gempa pada analisa struktur dermaga ini direncanakan menggunakan periode ulang 1000 tahun dengan kemungkinan terlampaui 7% dalam 75 tahun. Beban gempa akan direncanakan menggunakan *Respond Spectrum*, fungsi *respond spectrum* ditetapkan sesuai peta wilayah gempa di Probolinggo. Berikut ini adalah perhitungan beban gempa menggunakan *respond spectrum*.


###### 5.1.1.1 Menentukan Kelas Situs

Hasil tes tanah dengan kedalaman 41m pada tanah setempat (Jl. Raya Surabaya-Situbono Km.142, Bhinor, Paiton, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Probolinggo). Berdasarkan data tanah SPT berikut ini dapat diketahui kelas situs lokasi yang akan ditinjau.

**Tabel 5.1** Perhitungan N-SPT rata-rata

Elv.	Depth (m)	Soil Type	N <sub>spt</sub> (Ni)	Grafik N-SPT	Thick Layer (di)	di / Ni
-19	0	Lempung Berlanau Abu-Abu	0		18	0.00
-20	-1	Lempung Berlanau Abu-Abu	1		18	18.00
-21	-2	Lempung Berlanau Abu-Abu	1		18	18.00
-22	-3	Lempung Berlanau Abu-Abu	1		18	18.00
-23	-4	Lempung Berlanau Abu-Abu	1		18	18.00

Elv.	Depth (m)	Soil Type	Nspit (Ni)	Grafik N-SPT	Thick Layer (di)	di / Ni
-24	-5	Lempung Berlanau Abu-Abu	2		18	9.00
-25	-6	Lempung Berlanau Abu-Abu	3		18	6.00
-26	-7	Lempung Berlanau Abu-Abu	4		18	4.50
-27	-8	Lempung Berlanau Abu-Abu	5		18	3.60
-28	-9	Lempung Berlanau Abu-Abu	8		18	2.25
-29	-10	Lempung Berlanau Abu-Abu	10		18	1.80
-30	-11	Lempung Berlanau Abu-Abu	11		18	1.64
-31	-12	Lempung Berlanau Abu-Abu	12		18	1.50
-32	-13	Lempung Berlanau Abu-Abu	13		18	1.38
-33	-14	Lempung Berlanau Abu-Abu	15		18	1.20
-34	-15	Lempung Berlanau Abu-Abu	20		18	0.90
-35	-16	Lempung Berlanau Abu-Abu	26		18	0.69
-36	-17	Lempung Berlanau Abu-Abu	30		18	0.60
-37	-18	Lempung Berlanau Berpasir Abu-Abu	32		11	0.56
-38	-19	Lempung Berlanau Berpasir Abu-Abu	35		11	0.31
-39	-20	Lempung Berlanau Berpasir Abu-Abu	36		11	0.31
-40	-21	Lempung Berlanau Berpasir Abu-Abu	38		11	0.29
-41	-22	Lempung Berlanau Berpasir Abu-Abu	28		11	0.39
-42	-23	Lempung Berlanau Berpasir Abu-Abu	17		11	0.65
-43	-24	Lempung Berlanau Berpasir Abu-Abu	18		11	0.61
-44	-25	Lempung Berlanau Berpasir Abu-Abu	30		11	0.37
-45	-26	Lempung Berlanau Berpasir Abu-Abu	40		11	0.28
-46	-27	Lempung Berlanau Berpasir Abu-Abu	40		11	0.28



Maka nilai N-SPT rata-rata adalah

$$\bar{N} = \frac{\sum di}{\sum di/Ni} = \frac{603}{115,83} = 5,21$$

Sehingga berdasarkan SNI 2833 2013 tabel 2 atau pada tabel 2.7 pasal 2.8.1.6 untuk nilai  $\bar{N} < 15$  termasuk dalam kelas situs tanah lunak (**SE**).

### 5.1.1.2 Menentukan Parameter Percepatan Gempa

Dalam penentuan parameter percepatan gempa sesuai dengan peta gempa pada SNI 2833-2016 meliputi percepatan puncak di batuan dasar (PGA), percepatan 0.2 detik di batuan dasar ( $S_s$ ), dan percepatan 1.0 detik di batuan dasar ( $S_1$ ).

Dengan mencocokkan lokasi yang akan ditinjau yaitu Paiton, Probolinggo sesuai pada sub bab 2 pasal 2.8.1.6 gambar 2.23 untuk PGA, gambar 2.24 untuk  $S_s$ , dan gambar 2.25 untuk  $S_1$ . Maka didapatkan hasil sebagai berikut.

- PGA = 0,235
- $S_s$  = 0,441
- $S_1$  = 0,236

#### **5.1.1.3 Menentukan Faktor Situs**

Faktor situs amplifikasi meliputi faktor amplifikasi getaran terkait percepatan pada batuan dasar ( $F_{PGA}$ ), faktor amplifikasi periode pendek ( $F_a$ ), dan faktor amplifikasi terkait percepatan yang mewakili getaran periode 1 detik ( $F_v$ ).

##### **a. Faktor amplifikasi batuan dasar ( $F_{PGA}$ ) dan periode pendek ( $F_a$ )**

Nilai faktor amplifikasi batuan dasar ( $F_{PGA}$ ) dan periode pendek ( $F_a$ ) dapat ditentukan sesuai pada sub bab 2 pasal 2.8.1.6 point c. Dengan menggunakan data kelas situs dan nilai PGA dan  $S_s$  didapatkan nilai sebagai berikut.

- Kelas situs = Tanah lunak (SE)
- PGA = 0,235 →  $F_{PGA} = 1,53$
- $S_s$  = 0,441 →  $F_a = 1,89$

##### **b. Faktor amplifikasi periode 1 detik ( $F_v$ )**

Nilai faktor amplifikasi batuan dasar ( $F_{PGA}$ ) dan periode pendek ( $F_a$ ) dapat ditentukan sesuai pada sub bab 2 pasal 2.8.1.6 point c. Dengan menggunakan data kelas situs dan nilai  $S_1$  didapatkan nilai sebagai berikut.

- Kelas situs = Tanah lunak (SE)
- $S_1$  = 0,236 →  $F_v = 3,06$

#### **5.1.1.4 Menentukan Respon Spektra Rencana**

Dalam penentuan respon spektra rencana ditentukan sesuai pada sub bab 2 pasal 2.8.1.6 point d persamaan 2.61; 2.62; 2.63. Dengan menggunakan parameter percepatan gempa dan faktor amplifikasi sebagai berikut.

- $A_S = F_{PGA} \times PGA = 1,53 \times 0,235 = 0,358$
- $S_{DS} = F_a \times S_s = 1,89 \times 0,441 = 0,833$
- $S_{D1} = F_v \times S_1 = 3,06 \times 0,236 = 0,721$

### 5.1.1.5 Menentukan Koefisien Respon Gempa Elastik

Sebelum membuat grafik respond spectrum terlebih dahulu menentukan nilai  $T_0$  dan  $T_s$  sebagai berikut.

- $T_0 = 0,2 \left( \frac{S_{D1}}{S_{DS}} \right) = 0,2 \left( \frac{0,721}{0,833} \right) = 0,173$
- $T_s = \frac{S_{D1}}{S_{DS}} = \frac{0,721}{0,833} = 0,866$

Setelah didapat nilai  $T_0$  dan  $T_s$ , maka langkah selanjutnya ialah menentukan koefisien respons gempa elastik ( $C_{sm}$ ) dengan berdasarkan periode sebagai berikut.

- Untuk  $T < T_0$ ,

$$C_{sm} = (S_{DS} - A_S) \frac{T}{T_0} + A_S$$

- Untuk  $T_0 \leq T \leq T_s$ ,

$$C_{sm} = S_{DS}$$



- Untuk  $T > T_s$ ,

$$C_{sm} = \frac{S_{D1}}{T}$$

**Tabel 5.2** Respons Spektrum Desain

T (dtk)	C <sub>sm</sub> (g)
0.000	0.358
0.173	0.833
0.866	0.833
1.000	0.721
1.200	0.601
1.400	0.515
1.600	0.451
1.800	0.401
2.000	0.361
2.200	0.328

T (dtk)	C <sub>sm</sub> (g)
2.400	0.301
2.600	0.277
2.800	0.258
3.000	0.240
3.200	0.225
3.400	0.212
3.600	0.200
3.800	0.190
4.000	0.180

**Gambar 5.1** Respons Spektrum Desain**Gambar 5.2** Input beban gempa respon spektrum pada SAP2000

## 5.1.2 Beban Gelombang dan Arus

Bangunan dermaga harus dirancang dan dilaksanakan untuk menahan beban gelombang dan arus. Beban gelombang dan arus yang terjadi akan didistribusikan pada tiang pancang dengan kondisi muka air laut pasang, surut, dan normal. Berikut ini tahapan perhitungan beban gelombang yang terjadi pada struktur bangunan.

(Note. Contoh perhitungan beban gelombang dan arus yang ditinjau ialah kondisi muka air normal, untuk kondisi lain ditunjukkan dalam bentuk tabel rekapitulasi)

### 5.1.2.1 Beban Gelombang

#### a. Data perencanaan

- Massa jenis air laut ( $\rho_0$ ) = 1,03 T/m<sup>3</sup>
- Diameter tiang pancang (D) = 1,016 m
- Luas penampang (A) = 0,811 m<sup>2</sup>
- Tinggi gelombang (S) = 0,79 m
- Kecepatan partikel air (V) = 0,351 m/s
- Percepatan (a<sub>n</sub>) = 9,81 m/s<sup>2</sup>
- Elevasi muka air pasang (HWL) = 1,662 m
- Elevasi muka air surut (LWL) = -1,662 m
- Elevasi seabed (sd) = -18 m
- Koefisien drag (C<sub>D</sub>) = 1 (untuk silinder)
- Koefisien inersia (C<sub>M</sub>) = 2 (untuk silinder)
- Panjang tiang yang terkena beban kondisi normal (L<sub>1</sub>) = 18,000 m
- Panjang tiang yang terkena beban kondisi pasang (L<sub>2</sub>) = 19,662 m
- Panjang tiang yang terkena beban kondisi surut (L<sub>3</sub>) = 16,338 m

#### b. Beban gelombang terjadi

Berikut ini perhitungan beban gelombang dengan kondisi muka air laut normal.

$$F_n = F_l + F_d$$

Dimana,

$$F_1 = \frac{1}{2} \cdot C_D \cdot \rho_o \cdot D \cdot S \cdot V^2 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1,03 \cdot 1,016 \cdot 0,79 \cdot 0,351^2 \\ = 0,051 \text{ kN}$$

$$F_d = C_M \cdot \rho_o \cdot a_n \cdot A \cdot S = 2 \cdot 1,03 \cdot 9,81 \cdot 0,811 \cdot 0,79 \\ = 12,94 \text{ kN}$$

$$F_n = F_1 + F_d = 0,051 + 12,94 \\ = 12,994 \text{ kN}$$

Agar beban dapat distribusikan pada pile dermaga maka besar beban gelombang bagian atas:

$$F_{n1} = \frac{F_n \cdot 2}{L_1} = \frac{12,994 \cdot 2}{18} = 1,444 \text{ kN/m}$$

∴ Dari perhitungan diatas didapatkan beban gelombang 1,444 kN/m yang didistribusikan menjadi beban merata segitiga pada Pile.

**Tabel 5.3** Beban gelombang untuk berbagai kondisi

Kondisi	Beban Gelombang (kN/m)
Normal	1,4438
Pasang	1,3217
Surut	1,5906

### 5.1.2.2 Beban Arus

#### a. Data perencanaan

- Massa jenis air laut ( $\rho_o$ ) = 1,03 T/m<sup>3</sup>
- Diameter tiang pancang (D) = 1,016 m
- Luas penampang sejajar arus ( $A_1$ )
 
$$= \frac{\pi \cdot D}{2} \cdot L_1 \\ = \frac{\pi \cdot 1,016}{2} \cdot 18 \\ = 28,73 \text{ m}^2$$
- Luas penampang tegak lurus arus ( $A_L$ )
 
$$= \frac{\pi \cdot 1,016^2}{4} \\ = 0,811 \text{ m}^2$$
- Kecepatan arus (U) = 0,351 m/s
- Elevasi muka air pasang (HWL) = 1,662 m
- Elevasi muka air surut (LWL) = -1,662 m
- Elevasi seabed (sd) = -18 m
- Koefisien seret ( $C_D$ ) = 1 (untuk silinder)

- Koefisien angkat ( $C_L$ ) = 2 (untuk silinder)
- Panjang tiang yang terkena beban kondisi normal ( $L_1$ ) = 18,000 m
- Panjang tiang yang terkena beban kondisi pasang ( $L_2$ ) = 19,662 m
- Panjang tiang yang terkena beban kondisi surut ( $L_3$ ) = 16,338 m

### b. Beban arus terjadi

Berikut ini perhitungan beban arus dengan kondisi muka air laut normal.

$$F_A = F_D + F_L$$

Dimana,

$$F_D = \frac{1}{2} \cdot C_D \cdot \rho_o \cdot A \cdot U^2 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1,03 \cdot 28,73 \cdot 0,351^2 \\ = 1,82 \text{ kN}$$

$$F_L = \frac{1}{2} \cdot C_L \cdot \rho_o \cdot A_L \cdot U^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1,03 \cdot 0,811 \cdot 0,351^2 \\ = 0,103 \text{ kN}$$

$$F_A = F_D + F_L = 1,82 + 0,103 = 1,92 \text{ kN}$$

Agar beban dapat distribusikan pada pile dermaga maka besar beban arus bagian atas:

$$F_{A1} = \frac{F_A \cdot 2}{L_1} = \frac{1,92 \cdot 2}{18} \\ = 0,214 \text{ kN/m}$$


∴ Dari perhitungan diatas didapatkan beban arus 0,214 kN/m yang didistribusikan menjadi beban merata segitiga pada Pile.

**Tabel 5.4** Beban arus untuk berbagai kondisi

Kondisi	Beban Arus (kN/m)
Normal	0,214
Pasang	0,213
Surut	0,215

Untuk beban gelombang dan arus dimodelkan pada program bantu SAP2000 v.14 dengan *load case* “wave load” di setiap frame tiang pancang yang telah dibuat. Adapun posisi dan besar beban *wave* dibuat dengan kemungkinan yang terjadi.

Serta mempertimbangkan *wave characteristic*, *current profile*, *marine growth*, dan *drag and inertia coefficient*. Berikut ini hasil dari permodelan *wave load*.




**Gambar 5.3** Input Wave Load pada permodelan SAP2000

## 5.2 Beban Vertikal


Beban elemen struktur dermaga dikenai beban vertikal yang dimana mengacu pada peraturan SNI 1725-2016, *Standart Design Criteria for Port in Indonesia*, dan brosur yang ada pada saat ini. Adapun beban vertikal yang terjadi akan diterapkan pada perhitungan dan program bantu SAP2000 v.14.

### 5.2.1 Beban UDL (*Uniform Distributed Load*)


Untuk beban UDL pada dermaga mengacu pada *Standard Design Criteria for Ports in Indonesia (1984) V.2 Loads Acting on The Structure* seperti pada sub bab 2 pasal 2.8.2.2 tabel 2.16 dengan besar 1 Ton/m<sup>2</sup>. Adapun posisi beban UDL dibuat bervariasi dengan kemungkinan yang terjadi saat operasional (kondisi kritis), disajikan pada gambar 5.4-5.9 berikut.




**Gambar 5.4** Input variasi beban UDL 1 pada permodelan SAP2000




**Gambar 5.5** Input variasi beban UDL 2 pada permodelan SAP2000




**Gambar 5.6** Input variasi beban UDL 3 pada permodelan SAP2000



**Gambar 5.7** Input variasi beban UDL 4 pada permodelan SAP2000



**Gambar 5.8** Input variasi beban UDL 5 pada permodelan SAP2000



**Gambar 5.9** Input variasi beban UDL 6 pada permodelan SAP2000

### 5.2.2 Beban Truck

Untuk beban truck pada dermaga mengacu pada SNI 1725-2016. Spesifikasi beban truck sebagai berikut.

- Panjang truck = 4 - 9 m
- Lebar truck = 2,75 m
- Beban roda as depan = 25 kN
- Beban roda as belakang = 112,5 kN

Sesuai SNI 1725-2016 pasal 8.6 dengan faktor beban dinamis (FBD) sebesar 30%. Untuk beban truck dimodelkan pada program bantu SAP2000 v.14 dengan *load case “moving load”* di setiap *lane* yang telah dibuat. Adapun posisi perletakan beban gandar roda truck (*lane*) dibuat dengan kemungkinan yang terjadi saat operasional (kondisi kritis), disajikan pada gambar 5.10-5.13 berikut.

- Posisi Lane 1: Letak titik gandar roda truck berada diatas plat lantai di sedikit sebelah samping posisi girder



**Gambar 5.10** Letak *lane 1 moving load*

- Posisi Lane 2: Letak titik gandar roda truck berada diatas plat lantai tepat di atas posisi girder



**Gambar 5.11** Letak *lane 2 moving load*

- Posisi Lane 3: Letak titik gandar roda truck berada diatas plat lantai tepat di tengah posisi antar girder



**Gambar 5.12 Letak lane 3 moving load**

Vehicle name <input type="text" value="Truck"/>	Units <input type="button" value="KN, m, C"/>							
Floating Axle Loads								
Value <input type="text" value="0."/>	Width Type <input type="button" value="One Point"/>							
For Lane Moments <input type="text" value="0."/>	For Other Responses <input type="text" value="0."/>							
<input type="checkbox"/> Double the Lane Moment Load when Calculating Negative Span Moments								
Usage								
<input checked="" type="checkbox"/> Lane Negative Moments at Supports	Min Dist Allowed From Axle Load Lane Exterior Edge <input type="text" value="0.3048"/>							
<input checked="" type="checkbox"/> Interior Vertical Support Forces	Lane Interior Edge <input type="text" value="0.6096"/>							
<input checked="" type="checkbox"/> All other Responses	Length Effects							
Length Effects								
Axle <input type="button" value="None"/>	<input type="button" value="Modify&gt;Show..."/>							
Uniform <input type="button" value="None"/>	<input type="button" value="Modify&gt;Show..."/>							
Loads								
Load Length Type <input type="button" value="Fixed Length"/>	Minimum Distance <input type="text" value="0.2"/>	Maximum Distance <input type="text" value="0."/>	Uniform Load <input type="button" value="Zero Width"/>	Uniform Width Type <input type="button" value="Zero Width"/>	Uniform Width <input type="text" value="25."/>	Axle Load <input type="button" value="One Point"/>	Axle Width Type <input type="button" value="One Point"/>	Axle Width <input type="text" value=""/>
Fixed Length <input type="text" value="0.2"/>	<input type="text" value="0.2"/>	<input type="text" value="0."/>	Zero Width <input type="button" value="Zero Width"/>	<input type="button" value="Zero Width"/>	<input type="text" value="25."/>	One Point <input type="button" value="One Point"/>	One Point <input type="button" value="One Point"/>	<input type="text" value=""/>
Fixed Length <input type="text" value="5."/>	<input type="text" value="5."/>	<input type="text" value="0."/>	Zero Width <input type="button" value="Zero Width"/>	<input type="button" value="Zero Width"/>	<input type="text" value="112.5"/>	One Point <input type="button" value="One Point"/>	One Point <input type="button" value="One Point"/>	<input type="text" value=""/>
Variable Length <input type="text" value="4."/>	<input type="text" value="4."/>	<input type="text" value="9."/>	Zero Width <input type="button" value="Zero Width"/>	<input type="button" value="Zero Width"/>	<input type="text" value="112.5"/>	One Point <input type="button" value="One Point"/>	One Point <input type="button" value="One Point"/>	<input type="text" value=""/>
		<input type="button" value="Add"/>	<input type="button" value="Insert"/>	<input type="button" value="Modify"/>	<input type="button" value="Delete"/>			
<input type="checkbox"/> Vehicle Applies To Straddle (Adjacent) Lanes Only		Straddle Reduction Factor <input type="text" value=""/>			<input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="Cancel"/>		
<input type="checkbox"/> Vehicle Remains Fully In Lane (In Lane Longitudinal Direction)								

Load Case Name TRUCK1	Set Def Name	Notes Modify/Show...	Load Case Type Moving Load	Design...																																					
Stiffness to Use			MultiLane Scale Factors																																						
<input checked="" type="radio"/> Zero Initial Conditions - Unstressed State <input type="radio"/> Stiffness at End of Nonlinear Case <small>Important Note: Loads from the Nonlinear Case are NOT included in the current case</small>			Number of Lanes Loaded	Reduction Scale Factor																																					
			1	1.																																					
			2	1.																																					
			3	1.																																					
			4	1.																																					
			5	1.																																					
			6	1.																																					
MultiLane Scale Factors																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Number of Lanes Loaded</th> <th>Reduction Scale Factor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>1.</td></tr> <tr><td>2</td><td>1.</td></tr> <tr><td>3</td><td>1.</td></tr> <tr><td>4</td><td>1.</td></tr> <tr><td>5</td><td>1.</td></tr> <tr><td>6</td><td>1.</td></tr> </tbody> </table>					Number of Lanes Loaded	Reduction Scale Factor	1	1.	2	1.	3	1.	4	1.	5	1.	6	1.																							
Number of Lanes Loaded	Reduction Scale Factor																																								
1	1.																																								
2	1.																																								
3	1.																																								
4	1.																																								
5	1.																																								
6	1.																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Loads Applied</th> <th colspan="3">Lanes Loaded for Assignment 1</th> </tr> <tr> <th>Assign Number</th> <th>Vehicle Class</th> <th>Scale Factor</th> <th>Min Loaded Lanes</th> <th>Max Loaded Lanes</th> <th>Lanes Loaded</th> <th>List of Lane Definitions</th> <th>Selected Lane Definitions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Truck</td> <td>1.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Some</td> <td>LANE2A LANE2B LANE3A LANE3B</td> <td>LANE1A LANE1B</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Add &gt;</td> <td>&lt; Remove</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>OK</td> <td>Cancel</td> </tr> </tbody> </table>					Loads Applied		Lanes Loaded for Assignment 1			Assign Number	Vehicle Class	Scale Factor	Min Loaded Lanes	Max Loaded Lanes	Lanes Loaded	List of Lane Definitions	Selected Lane Definitions	1	Truck	1.	0	0	Some	LANE2A LANE2B LANE3A LANE3B	LANE1A LANE1B							Add >	< Remove							OK	Cancel
Loads Applied		Lanes Loaded for Assignment 1																																							
Assign Number	Vehicle Class	Scale Factor	Min Loaded Lanes	Max Loaded Lanes	Lanes Loaded	List of Lane Definitions	Selected Lane Definitions																																		
1	Truck	1.	0	0	Some	LANE2A LANE2B LANE3A LANE3B	LANE1A LANE1B																																		
						Add >	< Remove																																		
						OK	Cancel																																		

**Gambar 5.13** Input moving load truck pada permodelan SAP2000

### 5.2.3 Beban Peralatan

Berikut ini beban-beban peralatan yang beroperasi pada dermaga.

#### 5.2.3.1 Conveyor Belt

Pada eksisting terdapat fasilitas *conveyor belt* yang digunakan untuk mengangkut batubara dari *shipunloader* menuju ke tempat penumpukan batubara. *Conveyor belt* yang digunakan adalah tipe C01A/B. Untuk gambar dan spesifikasi dapat dilihat pada gambar 5.14 dan tabel 5.5.



**Gambar 5.14** Conveyor Belt (Sumber: dok. pribadi)

**Tabel 5.5 Spesifikasi Conveyor Belt**

Material to be handled	Coal
Nominal Capacity	2,5 m/s
Weight	3 ton/leg

(Sumber: <http://www.miningandconstruction.sandvik.com>)**5.2.4 Beban Air Hujan**

Perhitungan beban air hujan berdasarkan SNI 1727-2013 pasal 8.3, sebagai berikut.

Direncanakan :

- Tinggi statis ( $d_s$ ) = 10 mm
- Tinggi hidrolik ( $d_H$ ) = 20 mm
- Beban air hujan ( $R$ ) =  $0,0098 \times (d_s + d_H)$   
 $= 0,0098 \times (10 + 20)$   
 $= \mathbf{0,294 \text{ kN/m}^2}$

∴ Dari perhitungan diatas didapatkan beban air hujan sebesar 0,294 kN/m<sup>2</sup>.

**5.3 Spring Constant Tiang Dalam Tanah**

Konstanta pegas (*spring constant*) ialah gaya tanah dalam arah horizontal (sumbu x, sumbu y) pada badan tiang yang masuk ke dalam tanah setiap 1 meternya. Untuk perhitungan mencari *spring constant* menggunakan persamaan yang terdapat pada sub bab 2 pasal 2.11.2.


Direncanakan :

- Besar pergeseran ( $y$ ) = 1 cm
- Diameter tiang ( $D$ ) = 1016 mm
- Modulus tiang ( $E_p$ ) = 200000 MPa
- Tebal tiang baja ( $t$ ) = 21,5 mm
- Luas penampang tiang ( $A_p$ ) =  $67233.883 \text{ mm}^2$

**Tabel 5.6 Rekapitulasi hasil Spring Constant tiap 1m**

Elv.	Depth (m)	Nspt (Ni)	$E_0$ (kg/cm <sup>2</sup> )	$k_0$ (kg/cm <sup>3</sup> )	$k$ (kg/cm <sup>3</sup> )	$k_x = k_y$ (T/m)
-19	0	0	0	0.00	0.00	0.00
-20	-1	1	28	0.03	0.03	31.62
-21	-2	1	28	0.03	0.03	63.23
-22	-3	1	28	0.03	0.03	94.85
-23	-4	1	28	0.03	0.03	126.47

<b>Elv.</b>	<b>Depth (m)</b>	<b>Nspt (Ni)</b>	<b>E<sub>0</sub> (kg/cm<sup>2</sup>)</b>	<b>k<sub>0</sub> (kg/cm<sup>3</sup>)</b>	<b>k (kg/cm<sup>3</sup>)</b>	<b>k<sub>x</sub> = k<sub>y</sub> (T/m)</b>
-24	-5	2	56	0.06	0.06	316.16
-25	-6	3	84	0.09	0.09	569.09
-26	-7	4	112	0.12	0.12	885.26
-27	-8	5	140	0.16	0.16	1264.65
-28	-9	8	224	0.25	0.25	2276.38
-29	-10	10	280	0.31	0.31	3161.63
-30	-11	11	308	0.34	0.34	3825.58
-31	-12	12	336	0.37	0.37	4552.75
-32	-13	13	364	0.40	0.40	5343.16
-33	-14	15	420	0.47	0.47	6639.43
-34	-15	20	560	0.62	0.62	9484.90
-35	-16	26	728	0.81	0.81	13152.39
-36	-17	30	840	0.93	0.93	16124.33
-37	-18	32	896	1.00	1.00	18211.01
-38	-19	35	980	1.09	1.09	21024.86
-39	-20	36	1008	1.12	1.12	22763.76
-40	-21	38	1064	1.18	1.18	25229.83
-41	-22	28	784	0.87	0.87	19475.66
-42	-23	17	476	0.53	0.53	12361.98
-43	-24	18	504	0.56	0.56	13658.25
-44	-25	30	840	0.93	0.93	23712.25
-45	-26	40	1120	1.24	1.24	32880.98
-46	-27	40	1120	1.24	1.24	34145.64
-47	-28	40	1120	1.24	1.24	35410.29
-48	-29	38	1064	1.18	1.18	34841.20
-49	-30	32	896	1.00	1.00	30351.68
-50	-31	27	756	0.84	0.84	26462.87
-51	-32	31	868	0.96	0.96	31363.40
-52	-33	36	1008	1.12	1.12	37560.20
-53	-34	35	980	1.09	1.09	37623.43
-54	-35	32	896	1.00	1.00	35410.29
-55	-36	29	812	0.90	0.90	33007.45
-56	-37	41	1148	1.28	1.28	47961.97
-57	-38	52	1456	1.62	1.62	62473.87
-58	-39	60	1680	1.87	1.87	73982.21
-59	-40	60	1680	1.87	1.87	75879.19
-60	-41	60	1680	1.87	1.87	77776.17



**Gambar 5.15** Permodelan dan Input Spring Constant pada permodelan SAP2000

#### 5.4 Kombinasi Pembebatan

Untuk kombinasi pembebatan pada peninjauan trestle dermaga ini mengacu pada beberapa peraturan yaitu SNI 2833-2016, SNI 1725-2016, dan *Port of Long Beach Wharf Design Criteria Version 3.0*.

##### 5.4.1 Kondisi Ultimate

Berikut ini kombinasi pembebatan untuk kondisi ultimate.

- 1,3D + 1,8 UDL1 + 1,8L + 1,8T1
- 1,3D + 1,8 UDL1 + 1,8L + 1,8T2
- 1,3D + 1,8 UDL1 + 1,8L + 1,8T3
- 1,3D + 1,8 UDL2 + 1,8L + 1,8T1
- 1,3D + 1,8 UDL2 + 1,8L + 1,8T2
- 1,3D + 1,8 UDL2 + 1,8L + 1,8T3

- $1,3D + 1,8 \text{ UDL}3 + 1,8L + 1,8T1$
- $1,3D + 1,8 \text{ UDL}3 + 1,8L + 1,8T2$
- $1,3D + 1,8 \text{ UDL}3 + 1,8L + 1,8T3$
- $1,3D + 1,8 \text{ UDL}4 + 1,8L + 1,8T1$
- $1,3D + 1,8 \text{ UDL}4 + 1,8L + 1,8T2$
- $1,3D + 1,8 \text{ UDL}4 + 1,8L + 1,8T3$
- $1,3D + 1,8 \text{ UDL}5 + 1,8L + 1,8T1$
- $1,3D + 1,8 \text{ UDL}5 + 1,8L + 1,8T2$
- $1,3D + 1,8 \text{ UDL}5 + 1,8L + 1,8T3$
- $1,3D + 1,8 \text{ UDL}6 + 1,8L + 1,8T1$
- $1,3D + 1,8 \text{ UDL}6 + 1,8L + 1,8T2$
- $1,3D + 1,8 \text{ UDL}6 + 1,8L + 1,8T3$
- $1,3D + 1,8 \text{ UDL}7 + 1,8L + 1,8T1$
- $1,3D + 1,8 \text{ UDL}7 + 1,8L + 1,8T2$
- $1,3D + 1,8 \text{ UDL}7 + 1,8L + 1,8T3$
- $1,3D + 1,8 \text{ UDL}7 + 1,8L + 1,8T1 + 1,3C$
- $1,3D + 1,8 \text{ UDL}7 + 1,8L + 1,8T2 + 1,3C$
- $1,3D + 1,8 \text{ UDL}7 + 1,8L + 1,8T3 + 1,3C$

Dimana :

D = Dead Load

UDL = Uniform Distributed Load

L = Live Load (*Conveyor*)

T = Truck Load

C = Current Load (Arus dan Gelombang)

#### 5.4.2 Kondisi Gempa

Kombinasi pembebanan pada saat gempa mengacu pada SNI 2833-2016 pasal 5.8 sebagai berikut.

- $D + \gamma_{EQ}L \pm EQ_x \pm 0,3EQ_y (R = 1)$
- $D + \gamma_{EQ}L \pm EQ_y \pm 0,3EQ_x (R = 1)$
- $D + \gamma_{EQ}L \pm EQ_x \pm 0,3EQ_y (R = 3)$
- $D + \gamma_{EQ}L \pm EQ_y \pm 0,3EQ_x (R = 3)$

Dimana :

$\gamma_{EQ}$  = faktor beban hidup kondisi gempa ( diambil = 0,5 )

R = faktor modifikasi respon ( R=1 untuk struktur bawah, dan R=3 untuk struktur atas)

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

## BAB VI

### ANALISA DURABILITAS

#### 6.1 Umum

Analisa durabilitas dilakukan dengan maksud untuk mengetahui keawetan struktur pada saat ini dan pada masa mendatang bila tidak dilakukan pemeliharaan. Mengacu sesuai dengan peraturan *AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 2012* bahwa jembatan (dermaga) yang dibangun mampu beroperasi dengan masa aman selama 75 tahun. Serta menurut peraturan *BS 6349-1-1:2013 Table 1*, bahwa *working life* dari struktur laut disajikan pada tabel 6.1 berikut.

**Tabel 6.1** Indicative design working life categories for maritime works

<i>Design Working Life Category</i>	<i>Indicative Design Working Life (years)</i>	<i>Examples</i>
1	10	<i>Temporary Structures</i>
2	10 to 25	<i>Structural parts designed to be replaceable within a structure or facility of longer design working life</i>
3	15 to 30	<i>Structures dedicated to nonrenewable natural resources, petrochemicals or similar industrial or commercial applications (such as open-piled jetties, mooring and berthing dolphins)</i>
4	50	<i>Common port infrastructure for commercial and industrial ports including reclamation, shore protection, breakwaters, quay walls</i>
5	100	<i>Common port infrastructure including breakwaters for ports of nationally significant strategic or economic value; infrastructure for regional flood defence or coastal management infrastructure</i>

Dari peraturan diatas bahwa struktur dermaga ini harus mampu untuk beroperasi selama 75 tahun. Dermaga ini sudah berumur 26 tahun pada 2018 sejak dibangun pada tahun 1991.

Oleh karena itu dengan adanya inspeksi diharapkan mampu mengevaluasi dan memperpanjang umur hingga 75 tahun (hingga 2066) dengan syarat pemeliharaan yang optimal dilakukan dan inspeksi secara rutin. Menurut *Guidelines on Strategic Maintenance for Port Structures* "Port Technology Group ASEAN" jadwal inspeksi rutin dan visual masing-masing elemen struktur disajikan dalam tabel 6.2 berikut.

**Tabel 6.2 Inspection Schedule**

<i>Component</i>	<i>Routine Inspection</i>	<i>Periodical Visual Inspection</i>
<i>RC Deck</i>	-	<i>Every 5~10 years</i>
<i>RC Beams</i>	-	<i>Every 5 years</i>
<i>RC Supported Beams</i>	-	<i>Every 5 years</i>
<i>Steel Pipe Pile</i>	-	<i>Every 5~10 years</i>
<i>RC Concrete Piles</i>	-	<i>Every 5~10 years</i>
<i>Protective Coating</i>	-	<i>Every 5~10 years</i>
<i>Cathodic Protection</i>	-	<i>Every 5~10 years</i>
<i>Auxiliary Equipments</i>	<i>Every 1 month</i>	<i>Every 1 years</i>
<i>Apron</i>	<i>Every 1 month</i>	<i>Every 1 years</i>
<i>Basins</i>	<i>Every 1 month</i>	<i>Every 1 years</i>

Hasil dari survei kondisi struktur dan uji material struktur digunakan untuk mengevaluasi dan menyimpulkan durability masing-masing elemen struktur dermaga. Sehingga dari tabel diatas akan dihitung prediksi penurunan kapasitas hingga 10 tahun ke depan. Inspeksi berkala harus tetap dilakukan untuk mengetahui degradasi dermaga secara signifikan guna mendukung *service life* selama 75 tahun. Perhitungan durabilitas masing-masing elemen berdasarkan kondisi saat ini (tahun 2018) dengan mengacu pada hasil pengujian material dan pengaruh korosi pada baja tulangan. Data dari setiap uji yang dilakukan seperti *hammer*, *UPV*, *permeability*, *uji tekan beton inti*, *uji tarik baja*, *porositas* akan dianalisa menjadi 3 kondisi dan dijadikan acuan untuk mengevaluasi dan mengetahui keawetan struktur hingga 10 tahun kedepan saat umur dermaga 37 tahun (tahun 2028) diantaranya sebagai beikut.

- Kondisi *best case*, dimana diambil nilai uji terbaik dari setiap pengujian
- Kondisi *average case*, dimana diambil nilai rerata dari masing-masing pengujian
- Kondisi *worst case*, dimana diambil nilai terburuk dari setiap pengujian

Sehingga dari masing-masing kondisi tersebut akan dibandingkan dengan hasil eksisting lapangan dan akan dipilih satu kondisi untuk dijadikan acuan dalam perhitungan selanjutnya untuk masing-masing elemen struktur trestle dermaga.

## 6.2 Analisa Kandungan Air Laut

Dari hasil uji kandungan air laut yang telah disajikan pada pasal 4.4 tabel 4.17 didapatkan kandungan berikut:

- pH air berkisar antara 7,65 – 7,80
- Sulfat ( $\text{SO}_4^{2-}$ ) berkisar antara 2833,15mg/l – 2963,34mg/l
- Magnesium ( $\text{Mg}^{2+}$ ) berkisar antara 1182,72 mg/l – 1251,43 mg/l

Sesuai dengan peraturan *European Standard EN 206-1 (“Concrete part 1: Specification, performance, production, and conformity”)* dan SNI 2847-2013 pasal 4, terdapat parameter berbeda dari paparan kelas yang terkait dengan kandungan air disajikan pada tabel 6.3 dan tabel 6.4.

**Tabel 6.3** Paparan kelas untuk kandungan air (Sumber: EN 206-1)

Exposition Class	Environment Description (WATER)					Maximum w/c	Minimum Strength Class (N/mm <sup>2</sup> )
	$\text{SO}_4^{2-}$ (mg/l)	pH	$\text{CO}_2$ (mg/l)	$\text{NH}_4^+$ (mg/l)	$\text{MG}^{2+}$ (mg/l)		
XA1	$\geq 200$ and $\leq 600$	$\leq 6,5$ and $\geq 5,5$	$\geq 15$ and $\leq 40$	$\geq 15$ and $\leq 30$	$\geq 300$ and $\leq 1000$	0.55	37
XA2	$> 600$ and $\leq 3000$	$< 5,5$ and $\geq 4,5$	$> 40$ and $\leq 100$	$> 30$ and $\leq 60$	$> 1000$ and $\leq 3000$	0.5	37
XA3	$> 3000$ and $\leq 6000$	$< 4,5$ and $\geq 4,0$	$> 100$	$> 60$ and $\leq 100$	$> 3000$	0.45	45

**Tabel 6.4** Paparan kelas untuk kandungan air (Sumber: SNI 2847-2013)

Kategori	Tingkat Keparahan	Kelas	Kondisi	w/c maks	fc' min MPa
			Sulfat (SO <sub>4</sub> ) larut dalam air (mg/L)		
Sulfat	Tidak Ada	S0	SO <sub>4</sub> < 150	T/A	17
	Sedang	S1	150 ≤ SO <sub>4</sub> < 1500	0,50	28
	Parah	S2	1500 ≤ SO <sub>4</sub> ≤ 10000	0,45	31
	Sangat Parah	S3	SO <sub>4</sub> > 10000	0,45	31

Dengan kandungan air menurut tabel 6.3 dan 6.4 tersebut, air laut disekitar dermaga ini termasuk ke dalam kelas XA2 dan S2. Dimana pada paparan kelas XA2 dan S2 diisyaratkan agar struktur dengan material beton memiliki nilai maksimum w/c maks = 0,45 - 0,5 dan minimum kuat tekan beton fc'min = 31 MPa - 37 MPa. Untuk selanjutnya dari nilai w/c dan fc' akan dijadikan acuan untuk mengevaluasi setiap elemen struktur dermaga.

### 6.3 Durabilitas Trestle Dermaga

Pada *as build drawing* diketahui mutu beton pada pelaksanaan dermaga adalah K400 ( $f_{ck} = 33,20$  MPa). Semua pengujian di lapangan sebagai asumsi untuk mengetahui kondisi durabilitas semua elemen struktur dermaga saat ini dan masa mendatang. Dari hasil evaluasi ini akan diketahui kualitas mutu beton saat ini untuk kondisi *average* dan *worst case*.

#### 6.3.1 Analisa Uji Kuat Tekan Beton Inti

Hasil dari pengujian kuat tekan beton inti hasil *Core Drill*, disajikan pada tabel 6.5 berikut.

**Tabel 6.5** Nilai Kuat Tekan Beton (Thn 2018) Tiap Elemen

No.	Elemen	fc' (MPa)		w/c	
		Average	Worst Case	Average	Worst Case
1	Pelat Trestle	38.08	30.85	0.46	0.52
2	Balok Crane	41.07	41.07	0.43	0.43
3	PileCap Trestle	59.45	59.45	0.34	0.34

Dari hasil diatas untuk kuat tekan beton semua elemen kondisi *average* masih memenuhi persyaratan sesuai pasal 6.2 tentang paparan kelas air dimana  $f'_{cr} > f'_c \text{ min}$  dan  $w/c < w/c \text{ maks}$ . Namun untuk kondisi *worst case* pada elemen plat lantai trestle sudah tidak memenuhi persyaratan paparan kelas air dimana  $f'_{cw} < f'_c \text{ min}$  dan  $w/c < w/c \text{ maks}$ .

### 6.3.2 Analisa Uji Hammer

Hasil dari pengujian hammer yang telah dikorelasikan dengan uji kuat tekan inti beton untuk tiap elemen masing-masing disajikan pada tabel 6.6 berikut.

**Tabel 6.6** Nilai Korelasi Uji Hammer (Thn 2018) Tiap Elemen

No.	Elemen	fc' (MPa)		w/c	
		Average	Worst Case	Average	Worst Case
1	Pelat Trestle	44.84	36.74	0.41	0.47
2	Balok Crane	46.31	46.31	0.40	0.40
3	PileCap Trestle	50.52	49.84	0.38	0.38

Dari hasil diatas untuk korelasi kuat tekan beton dengan uji hammer untuk keseluruhan elemen kondisi *average* dan *worst case* masih memenuhi persyaratan sesuai pasal 6.2 tentang paparan kelas air.

### 6.3.3 Analisa Uji Ultrasonic Pulse Velocity

Hasil dari pengujian UPV yang telah dikorelasikan dengan uji kuat tekan inti beton untuk tiap elemen disajikan pada tabel 6.7 berikut.

**Tabel 6.7** Nilai Korelasi Uji UPV (Thn 2018) Tiap Elemen

No.	Elemen	Kecepatan v (m/s)		fc' (MPa)	
		Average	Worst Case	Average	Worst Case
1	Pelat Trestle	1731.90	1468.00	40.85	36.69
2	Balok Crane	1910.00	1910.00	43.67	43.67
3	PileCap Trestle	3442.33	3253.00	67.87	64.89

Mengacu sesuai klasifikasi tingkat kepadatan beton menurut BS1881-1986 (2004) pada tabel 4.16 didapatkan bahwa untuk elemen plat trestle, dan balok crane didapat nilai uji UPV kondisi *average* dan *worst case* kurang dari 2130 m/s.

Sehingga memiliki klasifikasi kepadatan beton kurang dan untuk elemen pilecap trestle memiliki klasifikasi kepadatan beton cukup baik.

#### 6.3.4 Analisa Uji Porositas

Hasil uji porositas disajikan pada tabel 6.8 berikut.

**Tabel 6.8** Hasil Uji Porositas (Tahun 2018) Tiap Elemen

No.	Elemen	Porositas (%)		Analisis	
		Average	Worst Case	Average	Worst Case
1	Pelat Trestle	7.40	8.18	T.OK	T.OK
2	Balok Crane	7.20	7.20	T.OK	T.OK
3	PileCap Trestle	6.87	6.87	OK	OK

Menurut *European Standard EN 206-1:2000 table F.1* untuk elemen *bridge deck* termasuk kedalam paparan kelas C-1 dimana pada kelas tersebut disebutkan bahwa *air content* beton berkisar 4% - 7%. Dari hasil pengujian porositas pada elemen balok crane dan plat lantai trestle didapatkan hasil rerata > 7%, sehingga tidak memenuhi persyaratan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kadar udara beton pada elemen tersebut cukup banyak sehingga membuat kepadatan beton juga kurang, analisis ini juga didukung oleh hasil uji UPV yang menyatakan kepadatan beton kurang. Namun untuk elemen pilecap trestle didapatkan hasil < 7% dimana kadar udara terkadung cukup optimum membuat kepadatan beton cukup baik serta analisis ini juga didukung oleh hasil uji UPV yang menyatakan kepadatan beton cukup baik.

#### 6.3.5 Analisa Uji Resistivity

Hasil uji resistivity disajikan pada tabel 6.9 berikut.

**Tabel 6.9** Hasil Uji Resistivity (Tahun 2018) Tiap Kondisi Trestle Dermaga

No.	Elemen	Bacaan ( kΩcm )		Analisis
		Average	Worst Case	
1	Pelat Trestle	357.00	272.17	Laju Korosi Rendah
2	Balok Crane	368.50	368.50	Laju Korosi Rendah
3	PileCap Trestle	217.07	185.60	Laju Korosi Rendah

Menurut acuan perkiraan kemungkinan korosi dan indikasi laju korosi pada pasal 4.3.5 dengan hasil nilai bacaan resistivity pada semua elemen dermaga kemungkinan memiliki laju korosi rendah. Dilihat dari nilai bacaan rata-rata  $> 100\text{k}\Omega\text{cm}$ . Namun untuk elemen pilecap dermaga mendapatkan nilai terendah dari elemen lainnya. Dari hasil asumsi awal analisa korosi pada elemen pilecap ini memiliki tingkat korosi lebih tinggi.

### 6.3.6 Analisa Uji Half Cell Potensial

Hasil uji *half cell potensial* untuk tiap elemen dermaga disajikan pada tabel 6.10 berikut.

**Tabel 6.10** Hasil Uji *Half Cell* (Tahun 2018) Tiap Kondisi Trestle Dermaga

No.	Elemen	Nilai Potensial (mV)		Analisis
		Average	Worst Case	
1	Pelat Trestle	-71.11	-95.00	Terjadi Korosi $< 10\%$
2	PileCap Trestle	-79.50	-109.00	Terjadi Korosi $< 10\%$

Dari hasil pengujian didapatkan rata-rata nilai potensial yang ada pada semua elemen dermaga dengan nilai rerata -100 mV. Maka dari hubungan nilai potensial dengan kemungkinan korosi pada tulangan pada tabel 4.3 pasal 4.3.4 kondisi tulangan plat lantai trestle saat ini kemungkinan terjadi korosi  $< 10\%$  ( $> -200\text{ mV}$ ).

### 6.3.7 Analisa Uji Permeability

Hasil uji permeability untuk tiap elemen dermaga disajikan pada tabel 6.11 berikut.

**Tabel 6.11** Hasil Uji Permeability (Tahun 2018) Tiap Elemen

No.	Elemen	KT (E-16 m <sup>2</sup> )		Kualitas selimut beton
		Average	W. Case	
1	Pelat Trestle	1.24	3.04	Jelek

Dari hasil pengujian didapatkan rerata nilai KT yang ada pada plat lantai trestle berada pada interval 1 sampai 10 E-16 m<sup>2</sup>. Maka dari parameter beton berdasarkan nilai permeability pada tabel 4.4 pasal 4.3.6 kualitas selimut beton plat lantai trestle termasuk dalam kategori jelek (interval 1-10 E-16 m<sup>2</sup>).

### 6.3.8 Analisa Uji Penetrasi Chlor dan pH Beton

Hasil uji penetrasi chor dan pH beton untuk elemen struktur trestle dermaga disajikan pada tabel 6.12 berikut.

**Tabel 6.12** Hasil Uji Penetrasi Chlor dan pH (Tahun 2018) Tiap Elemen

No.	Elemen	Jarak (cm)	Khlorida (kg/m <sup>3</sup> Cl)		pH
			Average	W. Case	
1	Pelat Trestle	0	4.20	3.90	13.20
		5	6.97	5.12	13.15
2	Balok Crane	0	4.80	4.80	13.30
		5	6.84	6.84	13.40
3	PileCap	0	4.67	4.67	13.25
	Trestle	5	4.52	4.52	13.10

Beton mulai terkontaminasi korosi ketika pH  $\leq 9$ . Pada uji pH semua elemen dermaga didapatkan hasil untuk semua kondisi rata-rata dan *worst case* pH masih dalam kadaan basa (pH > 9). Dengan hasil tersebut durabilitas beton plat lantai trestle belum terkontaminasi korosi.

### 6.3.9 Analisa Uji Bar Locator

Hasil uji bar locator untuk tiap elemen dermaga disajikan pada tabel 6.13 berikut.

**Tabel 6.13** Hasil Uji Bar Locator (Tahun 2018) Tiap Kondisi Trestle Dermaga

No.	Elemen	Tebal Selimut Beton (mm)	
		Average	Worst Case
1	Pelat Trestle	55.33	30.00
2	PileCap Trestle	65.90	21.00

Sesuai SNI 2847-2013 untuk tebal minimum selimut beton yang berhubungan dengan tanah atau cuaca (D16) ialah 40 mm. Dari hasil uji *bar locator* didapatkan tebal selimut untuk elemen pilecap trestle pada kondisi *worst case* tidak memenuhi persyaratan.

### 6.3.10 Analisa Uji Tebal Korosi Tulangan

Dari hasil uji tebal korosi tulangan akan dianalisa dan dihasilkan kecepatan korosi tulangan dalam  $\mu\text{m/tahun}$ . Berikut disajikan hasil uji tebal korosi.

**Tabel 6.14** Hasil Uji Tebal Korosi (Tahun 2018) Tiap Elemen

No.	Elemen	Tebal Korosi Permukaan ( $\mu\text{m}$ )	$V_{\text{corr actual}}$ ( $\mu\text{m/tahun}$ )
1	Pelat Trestle	57.98	2.15
2	PileCap Trestle	226.27	8.38

Dari hasil pengujian diatas tahap selanjutnya dilakukan analisa durabilitas secara teoritis untuk mengetahui kondisi pada masa mendatang jika tidak ada perbaikan yang dilakukan.

### 6.3.11 Analisa Teoritis Perhitungan Korosi Beton Bertulang

Data dari hasil pengujian sebelumnya seperti kuat tekan beton, tebal selimut beton, pH chlor akan dianalisa lebih lanjut untuk mengetahui pengaruhnya terhadap elemen struktur kondisi saat ini dan masa mendatang. Contoh perhitungan yang dicantumkan ialah elemen pilecap dermaga, untuk elemen lainnya disajikan dalam bentuk rekapitulasi tabel.

#### 6.3.11.1 Periode Inisiasi Korosi Beton

Data dari hasil analisa pengujian dilapangan selanjutnya digunakan untuk mendapatkan asumsi besaran pengaruh korosi secara teoritis. Berikut ini tahapan-tahapan dalam perhitungan.

##### a. Data Analisis

Berikut ini data yang digunakan untuk mengetahui periode inisiasi korosi pada pilecap dermaga.

- Mutu beton ( $f'_c$ ) = 59,45 MPa
- Kadar chlorida permukaan ( $C_o$ ) = 4,67 kg/m<sup>3</sup>
- Kadar chlorida kritis ( $C_{th}$ ) = 3,35 kg/m<sup>3</sup> (Tabel 2.4)
- Cover beton (dc) = 65,9 mm

##### b. Koefisien Difusi Beton (D)

Perhitungan koefisien difusi beton menggunakan persamaan yang ada pada sub bab 2.5.1.3.

$$f'_{cyl} = f'_c + 7,5 = 59,45 + 7,5 = 66,95 \text{ MPa}$$

$$\text{w/c} = \frac{27}{f'_{cyl} + 13,5} = \frac{27}{66,95 + 13,5} = 0,336$$

$$D = 10^{-10+(4,66 \cdot w/c)} = 10^{-10+(4,66 \cdot 0,336)}$$

$$D = 3,66 \times 10^{-9} \text{ cm}^2/\text{s} = 3,66 \times 10^{-13} \text{ m}^2/\text{s}$$

### c. Inisiasi Korosi ( $T_i$ )

Perhitungan periode inisiasi korosi menggunakan persamaan yang ada pada sub bab 2.5.1.

$$T_i = \frac{d_c^2}{4D \left[ \operatorname{erf}^{-1} \left( 1 - \frac{C_{th}}{C_o} \right) \right]^2} = \frac{65,9^2}{4 \cdot 3,66 \times 10^{-13} \left[ \operatorname{erf}^{-1} \left( 1 - \frac{3,35}{4,67} \right) \right]^2}$$

$$T_i = 2,85 \times 10^8 \text{ detik} = 9,05 \text{ tahun}$$

∴ Jadi periode inisiasi korosi untuk elemen pilecap dermaga adalah **9,05 tahun**.

### 6.3.11.2 Propagasi Korosi Beton Bertulang

Setelah diketahui periode inisiasi korosi, tahap selanjutnya ialah menghitung periode propagasi korosi untuk mengetahui laju korosi saat ini dan masa mendatang. Diketahui bahwa dermaga beroperasional tahun 1992 dan peninjauan ulang pada tahun 2018.

#### a. Data Analisis

- Faktor air semen (w/c) = 0,336
- Cover beton (dc) = 65,9 mm
- Suhu udara lokasi (T) = 31°C
- Umur bangunan tahun 2018 (t) = 27 tahun

#### b. Laju Korosi PileCap Dermaga

Perhitungan laju korosi menggunakan persamaan yang ada pada sub bab 2.5.2.1.

$$T_p = t - T_i = 27 - 9,05 = 17,95 \text{ tahun}$$

$$i_{corr(1)} = \frac{37,8 (1-w/c)^{-1,64}}{d_c} = \frac{37,8 (1-0,336)^{-1,64}}{65,9}$$

$$i_{corr(1)} = 1,12 \mu\text{A}/\text{cm}^2$$

$$i_{corr(20)} = i_{corr(1)} 0,85 T_p^{-0,29} = 1,12 \cdot 0,85 \cdot 17,95^{-0,29} = 0,41 \mu\text{A}/\text{cm}^2$$

$$i_{corr(T)} = i_{corr(20)} [1 + 0,073(T - 20)] = 0,41 [1 + 0,073(31 - 20)]$$

$$i_{corr(T)} = 0,74 \mu\text{A}/\text{cm}^2$$

$$\Delta D_{(T_0)} = \lambda \cdot i_{corr(T)} \cdot T_p = 0,023294 \cdot 0,74 \cdot 17,95 = 0,31 \text{ mm}$$

$$V_{corr \text{ (teoritis)}} = 11,6 \cdot i_{corr(T)} = 11,6 \cdot 0,74 = 8,63 \mu\text{m/tahun}$$

∴ Jadi laju korosi untuk pilecap dermaga ( $i_{corr}$ )  $0,74 \mu\text{A}/\text{cm}^2$ , ( $v_{corr}$ )  $8,63 \mu\text{m/tahun}$  dan pengurangan diameter tulangan sebesar ( $\Delta D$ )  $0,31 \text{ mm}$ .

### 6.3.11.3 Degradasi Mutu Beton dan Baja Tulangan Beton Bertulang

Perluasan lapisan karat di sekitar baja tulangan selama proses korosi menyebabkan tekanan internal ke beton di sekitarnya dan akhirnya mengakibatkan retak dan spalling. Berkurangnya kekuatan tekan beton akibat retak dapat dihitung sebagai berikut. Berikut ini perhitungan penurunan mutu beton dan baja tulangan pada tahun 2028.

#### a. Data Analisis

- Waktu propagasi thn 2028 ( $T_p$ ) = 27,95 tahun
- Laju korosi ( $i_{corr(1)}$ ) =  $1,12 \mu\text{A}/\text{cm}^2$
- Lebar awal struktur ( $b_0$ ) = 1500 mm
- Jumlah tulangan lapisan atas ( $n$ ) = 8 buah
- Rasio volumetrik ( $\lambda$ ) = 2
- Koef. Kekasaran dan diameter ( $k$ ) = 0,1
- Diameter tulangan awal ( $D_0$ ) = 32 mm
- Diameter tulangan thn 2028 ( $D_{loss}$ ) = 31,54 mm
- Mutu tulangan awal ( $f_y^0$ ) = 391,37 MPa

#### b. Penurunan Mutu Beton

Dari hasil pengujian core drill didapatkan mutu beton inti, dan seiringnya berjalannya waktu bangunan maka beton akan mengalami penurunan mutu beton akibat paparan struktur yang termasuk dalam kategori parah. Berikut ini perhitungan penurunan mutu beton akibat pengaruh retakan akibat desakan volume ekspansi tulangan yang terkorosi.

$$i_{corr(20)} = i_{corr(1)} 0,85 T_p^{-0,29} = 1,12 \cdot 0,85 \cdot 27,95^{-0,29} = 0,36 \mu\text{A}/\text{cm}^2$$

$$i_{corr(T)} = i_{corr(20)} [1 + 0,073(T - 20)] = 0,36 [1 + 0,073(31 - 20)]$$

$$i_{corr(T)} = 0,65 \mu\text{A}/\text{cm}^2$$

$$\Delta D_{(T0)} = \lambda \cdot i_{corr(T)} \cdot T_p = 0,023294 \cdot 0,65 \cdot (27,95 - 17,95)$$

$$\Delta D_{(T0)} = 0,15 \text{ mm}$$

$$x_b = \frac{0,31+0,15}{2} = 0,232 \text{ mm}$$

$$w = 2\pi \cdot x_b (\lambda - 1) = 2\pi \cdot 0,232 (2-1) = 1,46 \text{ mm}$$

$$b_1 = b_0 + (n \cdot w) = 1500 + (8 \cdot 1,46) = 1511,65 \text{ mm}$$

$$\varepsilon_a = \left( \frac{b_1}{b_0} - 1 \right) 0,1 = \left( \frac{1511,65}{1500} - 1 \right) 0,1 = 0,0008$$

$$\varepsilon_c = \frac{f_c'}{4700 \cdot \sqrt{f_c'}} = \frac{41,07}{4700 \cdot \sqrt{59,45}} = 0,0016$$

$$f_{c'crack} = \frac{f_c'}{1+k \frac{\varepsilon_a}{\varepsilon_c}} = \frac{59,45}{1+0,1 \frac{0,0008}{0,0016}} = 56,76 \text{ MPa}$$


$$\Delta f_c' = f_c' - f_{c'crack} = 59,45 - 56,76 = 2,69 \text{ MPa}$$

∴ Jadi kekuatan mutu beton pada tahun 2028 ialah 56,76 MPa mengalami penurunan sebesar 2,69 MPa.

Pada *as build drawing* diketahui bahwa antara mutu beton awal perencanaan masih lebih tinggi antara hasil uji core drill elemen dermaga yang sudah berumur 26 tahun. Hasil pengujian menunjukkan kuat tekan rerata untuk plat trestle 42,76 MPa dengan standar deviasi 10,74 MPa, sedangkan pada *as build drawing* tercantum mutu K400 (33,20 MPa). Asumsi penulis ialah mutu beton yang terpasang saat pelaksanaan lebih tinggi dari mutu perencanaan. Oleh karena itu perhitungan penurunan pada tahun 2028 digunakan sebagai pembanding untuk mengetahui prediksi mutu beton awal operasional.

**Tabel 6.15** Prediksi Penurunan Mutu Beton Elemen PileCap Demaga

Kondisi	Mutu Beton $f_c'$ (MPa)		
	1992	2018	2028
Best	67.49	59.45	57.40
Average	67.49	59.45	56.76
Worst Case	67.49	49.84	40.96



**Gambar 6.1** Degradeasi Mutu Beton Elemen PileCap Dermaga

Dari tabel 6.15 dan gambar 6.1 mengindikasikan bahwa terjadi penurunan mutu beton yang linier dengan gradien 0,31 selama 30 tahun terakhir, hasil perhitungan tersebut dibuktikan dengan nilai kepercayaan  $R^2 = 0,996$ .

### c. Penurunan Mutu Baja Tulangan Terkorosi

Penurunan kekuatan tulangan akibat korosi dapat menggunakan persamaan empiris berikut (Du et al. 2005).

$$m_{loss} = 100 - \left( \frac{D_{loss}}{D_0} \cdot 100 \right) = 100 - \left( \frac{31,53}{32} \cdot 100 \right) = 1,46\%$$

$$f_y^r = (1 - 0,005m_{loss}) f_y^0 = (1 - 0,005 \cdot 1,46\%) 391,37$$

$$f_y^r = 388,50 \text{ MPa}$$

∴ Jadi kekuatan mutu baja tulangan pada tahun 2028 ialah 388,50 MPa.

**Tabel 6.16** Penurunan Mutu Baja Tulangan Dermaga

No.	Elemen	Kondisi	fy (MPa)	
			2018	2028
1	Plat Trestle	Average	438.41	428.03
		Worst case	438.41	401.64
2	Balok Crane	Average	435.98	428.24
		Worst case	435.98	418.15
3	Pilecap Trestle	Average	391.37	388.50
		Worst case	391.37	378.98

Dari tabel 6.14 diketahui prediksi penurunan tiap elemen dermaga dari tahun 2018 hingga 10 tahun kedepan. Hasil dari perhitungan ini akan menjadi dasar untuk perhitungan selanjutnya kapasitas struktur.

#### d. Kecepatan Laju Korosi

Dari hasil analisis perhitungan laju korosi teoritis akan dibandingkan laju korosi aktual dilapangan hasil pengukuran uji tebal korosi tulangan beton. Berikut ini rekapitulasi durabilitas dan degradasi elemen struktur dermaga jika tidak dilakukan perbaikan. Pada tabel 6.17 dan 6.18 diketahui degradasi material tiap elemen struktur pada kondisi *best*, *average*, *worst case*, dan *destructive test* dimana nantinya akan digunakan untuk menghitung kapasitas dan akan dibandingkan dengan beban-beban operasional terjadi.

**Tabel 6.17** Rekapitulasi Analisa Teoritis Durabilitas tiap elemen dermaga s/d 10 tahun

No.	Elemen	Kondisi	$f'_c$ (MPa)	$d_c$ (mm)	D ( $m^2/s$ )	$C_0$ (kg/m $^3$ )	$C_{th}$ (kg/m $^3$ )	Ti (tahun)	T $p_1$ (tahun) 2018	T $p_2$ (tahun) 2028	$i_{corr}$ ( $\mu A/cm^2$ )	V $_{corr}$ teoritis ( $\mu m/thn$ )
1	Plat Trestle	Best	45,30	68,00	7,90,E-13	8,13	3,35	16,38	10,62	20,62	1,01	11,74
		Average	38,08	55,37	1,35,E-12	6,97	3,35	5,21	21,79	31,79	1,17	13,52
		W. case	30,85	30,00	2,67,E-12	5,12	3,35	0,38	26,62	36,62	2,49	28,89
2	Balok Crane	Best	41,07	56,60	1,06,E-12	6,84	3,35	6,69	20,31	30,31	1,09	12,65
		Average	41,07	55,33	1,06,E-12	6,84	3,35	6,39	20,61	30,61	1,11	12,88
		W. case	41,07	30,00	1,06,E-12	4,80	3,35	0,73	26,27	36,27	1,91	22,14
3	Pilecap Trestle	Best	59,45	79,00	3,66,E-13	4,67	3,35	13,00	14,00	24,00	0,67	7,74
		Average	59,45	65,90	3,66,E-13	4,67	3,35	9,05	17,95	27,95	0,74	8,63
		W. case	49,84	21,00	5,97,E-13	4,52	3,35	0,48	26,52	36,52	2,34	27,17

**Tabel 6.18** Rekapitulasi Kecepatan Korosi Teoritis dan Aktual tiap elemen dermaga s/d 10 tahun


No.	Elemen	Kondisi	V $_{corr}$ (mm/thn)	Prosentase Tulangan (%)			f $'_c$ (MPa)		
				1992	2018	2028	1992	2018	2028
1	Plat Trestle	Best	0,0117	100	98,43	0,00	46,99	45,30	0,00
		Average	0,0135	100	96,30	94,61	48,98	38,08	34,00
		Worst case	0,0289	100	90,35	85,69	48,98	30,85	23,18
		Dest. Test	0,0021	100	99,64	99,41	48,18	38,08	37,56

No.	Elemen	Kondisi	$V_{corr}$ (mm/thn)	Prosentase Tulangan (%)			fc' (MPa)		
				1992	2018	2028	1992	2018	2028
2	Balok Crane	Best	0,0126	100	97,29	96,03	48,98	41,07	38,44
		Average	0,0129	100	97,19	95,91	48,18	41,07	38,37
		Worst case	0,0221	100	93,85	91,45	48,18	41,07	35,87
		Dest. Test	-	-	-	-	-	-	-
3	Pilecap Trestle	Best	0,0077	100	99,30	98,86	67,49	59,45	57,40
		Average	0,0086	100	99,03	98,54	67,49	59,45	56,76
		Worst case	0,0272	100	95,48	93,67	67,49	49,84	40,96
		Dest. Test	0,0084	100	99,29	98,85	0,00	59,45	56,76


\*)Note. Untuk baris yang diblock dengan warna biru ialah kondisi yang dipilih untuk perhitungan analisa selanjutnya

Dari hasil analisa beberapa kondisi korosi diatas, selanjunya dari beberapa kondisi tersebut akan dipilih kondisi yang tepat untuk digunakan sebagai acuan dalam analisa struktur.

- Elemen plat lantai trestle dipilih kondisi *destructive test*, karena didasarkan antara hasil teoritis dengan *actual* mempunyai deviasi hasil yang cukup besar. Serta secara inspeksi visual yang telah dilakukan korosi yang terjadi untuk elemen plat dari analisa kondisi teoritis tidak sesuai dengan yang terjadi pada eksisting. Maka dari itu dipilih kondisi *destructive test*.
- Elemen balok dan pilecap trestle dipilih kondisi *average*, hal tersebut didasarkan karena antara hasil teoritis dengan *actual* mempunyai kemiripan hasil yang sama. Serta secara inspeksi visual yang telah dilakukan korosi yang terjadi untuk elemen tersebut dari analisa kondisi teoritis hampir sesuai dengan yang terjadi pada eksisting. Maka dari itu dipilih kondisi *average*.



**Gambar 6.2** Prediksi Laju Korosi Teoritis dan Actual Elemen Plat Lantai Trestle



**Gambar 6.3** Prediksi Laju Korosi Teoritis dan Actual Elemen PileCap Trestle

Hasil analisis teoritis didapatkan untuk kondisi *average* didapatkan selisih sebesar 3,1% dan untuk kondisi *worst case* didapatkan selisih sebesar 70,3%. Dengan hasil tersebut kondisi *average* dinilai dapat mewakili perhitungan nilai degradasi material dermaga kedepannya.

### 6.3.11.4 Analisis Retak Korosi Dermaga

Untuk memahami perilaku retak yang terjadi pada eksisting maka akan dianalisa secara teoritis retak akibat pengaruh korosi, nantinya akan dibandingkan dengan kondisi terkini eksisting dermaga. Pada contoh perhitungan dibawah ditunjukkan untuk elemen plat lantai trestle dermaga, sedangkan untuk elemen yang lain akan disajikan dalam bentuk rekapitulasi tabel.

#### a. Data Analisis

- Berat jenis karat ( $\rho_{rust}$ ) = 3605 kg/m<sup>3</sup>
- Tebal selimut beton (c) = 55,4 mm
- Kuat tekan beton ( $f_c'$ ) = 38,08 MPa
- Kuat tarik beton (f<sub>t</sub>) =  $0,4\sqrt{f_c'} = 2,47$  MPa
- Poisson ratio ( $\nu_c$ ) = 0,2
- Diameter tulangan (D) = 16 mm
- Tebal zona pori beton ( $d_0$ ) =  $12,5 \cdot 10^{-6}$  mm
- a = 0,5 ( D + 2d<sub>0</sub> ) = 8,00 mm
- b = c + a = 63,37 mm
- Modulus elastisitas beton (E<sub>c</sub>) =  $4700\sqrt{f_c'}$   
= 29001,3 MPa
- Koefisien rangkak beton ( $\varphi_{cr}$ ) = 2
- Mod. El beton efektif (E<sub>ef</sub>) =  $E_c/(1 + \varphi_{cr})$   
= 9667,11 MPa
- Koef. Tipe karat terjadi ( $\alpha$ ) = 0,5725
- Kecepatan korosi ( $i_{corr(1)}$ ) = 1,86  $\mu\text{A}/\text{cm}^2$
- Faktor kekangan tulangan (k<sub>c</sub>) = 1
- Waktu inisiasi korosi (T<sub>i</sub>) = 11,02 Tahun

#### b. Jumlah berat karat untuk terjadinya retak

$$W_{crit} = \frac{\rho_{rust} \left( \pi \left[ \frac{cf_t}{E_{ef}} \left( \frac{a^2 + b^2}{b^2 - a^2} + \nu_c \right) + d_0 \right] \cdot D \right)}{1000(1-\alpha)}$$

$$W_{crit} = \frac{3605 \left( \pi \left[ \frac{55,4 \cdot 2,47}{9667,11} \left( \frac{8^2 + 63,37^2}{63,37^2 - 8^2} + 0,2 \right) + 12,5 \cdot 10^{-6} \right] \cdot 16 \right)}{1000 (1 - 0,5725)}$$

$$W_{crit} = 7,39 \text{ kg/m}$$

**c. Waktu inisiasi retak**

$$k_p = 0,098 \cdot \left(\frac{1}{\alpha}\right) \cdot \pi \cdot D \cdot i_{corr} = 0,098 \cdot \left(\frac{1}{0,5725}\right) \cdot \pi \cdot 16 \cdot 1,86$$

$$k_p = 15,99$$

$$T_{cr-i} = \frac{(W_{crit})^2}{2k_p} = \frac{(7,39)^2}{2 \cdot 16,11} = 1,71 \text{ Tahun}$$

**d. Waktu propagasi retak untuk ( $w_{lim} = 0,15 \text{ mm}$ )**

$$i_{corr(exp)} = 100 \mu\text{A}/\text{cm}^2$$

$$i_{corr(real)} = 1,86 \mu\text{A}/\text{cm}^2$$

$$\psi_{cp} = c/(D \cdot f_t) = 55,4/(16 \cdot 2,47) = 1,40$$

$$r_{crack} = 0,0008 e^{-1,7\psi_{cp}} = 0,0008 e^{-1,7 \cdot 1,40}$$

$$r_{crack} = 7,4 \cdot 10^{-5}$$

$$k_R \approx 0,95 \left[ \exp\left(-\frac{0,3i_{corr(exp)}}{i_{corr(real)}}\right) - \frac{i_{corr(exp)}}{2500i_{corr(real)}} + 0,3 \right]$$

$$k_R \approx 0,95 \left[ \exp\left(-\frac{0,3 \cdot 100}{1,86}\right) - \frac{100}{2500 \cdot 1,86} + 0,3 \right] = 0,26$$

$$T_{cr-p} = k_R \frac{w_{lim}-0,05}{k_c \cdot r_{crack}} \left( \frac{0,0114}{i_{corr(real)}} \right)$$

$$T_{cr-p} = 0,26 \cdot \frac{0,15-0,05}{1 \cdot 7,4 \cdot 10^{-5}} \left( \frac{0,0114}{1,86} \right) = 2,20 \text{ Tahun}$$

$$T_{cr} = T_{cr-i} + T_{cr-p} = 1,71 + 2,20 = 3,91 \text{ Tahun}$$

**e. Waktu propagasi retak untuk ( $w_{lim} = 0,5 \text{ mm}$ )**

$$i_{corr(exp)} = 100 \mu\text{A}/\text{cm}^2$$

$$i_{corr(real)} = 1,86 \mu\text{A}/\text{cm}^2$$

$$\psi_{cp} = c/(D \cdot f_t) = 55,4/(16 \cdot 2,47) = 1,40$$

$$r_{crack} = 0,0008 e^{-1,7\psi_{cp}} = 0,0008 e^{-1,7 \cdot 1,40}$$

$$r_{crack} = 7,4 \cdot 10^{-5}$$

$$k_R \approx 0,95 \left[ \exp\left(-\frac{0,3i_{corr(exp)}}{i_{corr(real)}}\right) - \frac{i_{corr(exp)}}{2500i_{corr(real)}} + 0,3 \right]$$


$$\begin{aligned}
 k_R &\approx 0,95 \left[ \exp\left(-\frac{0,3 \cdot 100}{1,86}\right) - \frac{100}{2500 \cdot 1,86} + 0,3 \right] = 0,26 \\
 T_{cr-p} &= k_R \frac{w_{lim}-0,05}{k_c \cdot r_{crack}} \left( \frac{0,0114}{i_{corr(real)}} \right) \\
 T_{cr-p} &= 0,26 \cdot \frac{0,5-0,05}{1 \cdot 7,4 \cdot 10^{-5}} \left( \frac{0,0114}{1,86} \right) = 9,90 \text{ Tahun} \\
 T_{cr} &= T_{cr-i} + T_{cr-p} = 1,71 + 9,90 = 11,60 \text{ Tahun}
 \end{aligned}$$

**f. Waktu propagasi retak untuk ( $w_{lim} = 1 \text{ mm}$ )**

$$\begin{aligned}
 i_{corr(exp)} &= 100 \mu\text{A}/\text{cm}^2 \\
 i_{corr(real)} &= 1,86 \mu\text{A}/\text{cm}^2 \\
 \psi_{cp} &= c/(D \cdot f_t) = 55,4/(16 \cdot 2,47) = 1,40 \\
 r_{crack} &= 0,0008 e^{-1,7\psi_{cp}} = 0,0008 e^{-1,7 \cdot 1,40} \\
 r_{crack} &= 7,4 \cdot 10^{-5} \\
 k_R &\approx 0,95 \left[ \exp\left(-\frac{0,3i_{corr(exp)}}{i_{corr(real)}}\right) - \frac{i_{corr(exp)}}{2500i_{corr(real)}} + 0,3 \right] \\
 k_R &\approx 0,95 \left[ \exp\left(-\frac{0,3 \cdot 100}{1,86}\right) - \frac{100}{2500 \cdot 1,86} + 0,3 \right] = 0,26 \\
 T_{cr-p} &= k_R \frac{w_{lim}-0,05}{k_c \cdot r_{crack}} \left( \frac{0,0114}{i_{corr(real)}} \right) \\
 T_{cr-p} &= 0,26 \cdot \frac{1,0-0,05}{1 \cdot 7,4 \cdot 10^{-5}} \left( \frac{0,0114}{1,86} \right) = 20,89 \text{ Tahun} \\
 T_{cr} &= T_{cr-i} + T_{cr-p} = 1,71 + 20,89 = 22,60 \text{ Tahun}
 \end{aligned}$$

Pada analisa teoritis menunjukkan bahwa waktu yang diperlukan untuk terjadinya retak dihitung mulai dari awal berfungsinya bangunan sekitar 33,62 tahun, yang terdiri atas waktu inisiasi korosi selama 11,02 tahun dan waktu retak selama 22,6 tahun untuk mencapai lebar retak 1mm. Dari gambar 6.4 didapatkan pada umur bangunan saat ini 27 tahun dan dari perhitungan didapatkan lebar retak teoritis ialah 0,70 mm.

Pada hasil pengujian lebar retak dilapangan untuk plat lantai trestle didapatkan hasil rata-rata 0,4 mm dan paling besar 1,2 mm. Dengan hasil teoritis dan aktual berada dalam satu interval, maka analisa teoritis retak dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian diperlukan waktu yang cukup lama untuk terjadi retak segera setelah proses inisiasi korosi selesai.



**Gambar 6.4** Waktu inisiasi korosi dan waktu retak untuk lebar retak maksimum 1,0 mm plat trestle dermaga

Berikut ini disajikan rekapitulasi analisis retak pada tabel 6.19.

**Tabel 6.19** Rekapitulasi Analisis Lebar dan Waktu Retak Tiap Elemen

No.	Elemen	Waktu Retak (Tahun)				Lebar Retak Saat Ini (mm)
		$T_{cr-i}$	$T_{cr}$ (0,15 mm)	$T_{cr}$ (0,5 mm)	$T_{cr}$ (1 mm)	
1	Plat Trestle	1.71	3.91	11.60	22.60	0.700
2	Balok Crane	2.35	3.93	9.48	17.40	0.896
3	Pilecap Trestle	8.64	9.63	13.10	23.03	1.135

### 6.3.12 Analisa Durabilitas Pondasi Tiang Pancang Baja

Pada bangunan trestle dermaga ini untuk struktur bawah pondasi berupa tiang pancang baja. Dari hasil pengujian *ultrasonic thickness test* pancang eksisting yang berada dibawah air diketahui bahwa dinding elemen tiang pancang terdapat lapisan pelindung (*protective coating*).


Dimana menurut *specification* pabrik sesuai CAN/CSA-Z 245-21-02 bahwa tebal total pelapisan minimum ialah 2,5 mm. Hal tersebut mengakibatkan pembacaan pengukuran tebal pipa melebihi tebal awal pipa. Dari hasil pengukuran didapatkan rerata tebal pancang sebesar 21,53 mm dengan tebal awal pancang 19 mm. Untuk hasil analisa disajikan pada tabel 6.20 berikut.

**Tabel 6.20** Rekapitulasi Pengurangan Tebal Baja Pancang Trestle

Elemen Struktur	Hasil Pengukuran Tebal Baja (mm)				Rata-Rata (mm)	<i>Initial Thickness</i>	Pengurangan Tebal (mm)
	A	B	C	D			
Pancang	21,68	21,46	21,46	21,34	21,49	23,00	-1,5150
Pancang	21,77	21,29	21,29	21,34	21,42		-1,5775
Pancang	21,61	21,34	21,34	21,28	21,39		-1,6075
Pancang	21,22	21,11	21,11	21,47	21,23		-1,7725
Pancang	21,56	21,18	21,18	21,48	21,35		-1,6500
Pancang	21,19	21,48	21,48	21,47	21,41		-1,5950
Pancang	21,22	21,53	21,53	21,24	21,38		-1,6200
Pancang	21,84	21,29	21,29	21,58	21,50		-1,5000
Pancang	21,51	21,22	21,22	21,68	21,41		-1,5925
Pancang	21,18	21,58	21,58	21,49	21,46		-1,5425
Pancang	21,13	21,65	21,65	21,42	21,46		-1,5375
Pancang	21,32	21,53	21,53	21,53	21,48		-1,5225
Pancang	21,38	21,35	21,11	21,65	21,37		-1,6275
Pancang	21,54	21,17	21,34	21,63	21,42		-1,5800
Pancang	21,64	21,53	21,14	21,34	21,41		-1,5875
Pancang	21,56	21,22	21,58	21,64	21,50		-1,5000
Pancang	21,79	21,13	21,74	21,29	21,49		-1,5125
Pancang	21,68	21,17	21,28	21,55	21,42		-1,5800
Pancang	21,89	21,38	21,48	21,25	21,50		-1,5000
Pancang	21,29	21,57	21,43	21,34	21,41		-1,5925
Pancang	21,34	21,34	21,32	21,56	21,39		-1,6100
Pancang	21,31	21,13	21,64	21,56	21,41		-1,5900
Pancang	21,04	21,67	21,85	21,34	21,48		-1,5250
Pancang	21,08	21,18	21,19	21,72	21,29		-1,7075
Pancang	21,38	21,22	21,34	21,81	21,44		-1,5625

Elemen Struktur	Hasil Pengukuran Tebal Baja (mm)				Rata-Rata (mm)	Initial Thickness	Pengurangan Tebal (mm)
	A	B	C	D			
Pancang	21,05	21,56	21,34	21,48	21,36		-1,6425
Pancang	21,64	21,13	21,84	21,34	21,49		-1,5125
Pancang	21,59	21,46	21,14	21,57	21,44		-1,5600
Pancang	21,64	21,56	21,57	21,25	21,51		-1,4950
Pancang	21,13	21,46	21,67	21,77	21,51		-1,4925
Pancang	21,33	21,20	21,72	21,56	21,45		-1,5475
Pancang	21,29	21,92	21,04	21,63	21,47		-1,5300

Dimana untuk *initial thickness* pancang baja sebesar 23 mm, dengan asumsi tebal lapisan *coating* 4 mm. Selanjutnya dalam analisa kapasitas tiang pancang baja, ketebalan profil akan dikurangi akibat korosi air laut menggunakan metode *uniform corrosion* dengan pendekatan yang lebih konservatif dan ditetapkan asumsi kecepatan korosi dengan kondisi *worst case* sebesar 0,0656 mm/tahun. Disimpulkan bahwa kondisi tiang pancang terendam masih cukup baik didukung dengan hasil pengamatan pengorbanan anoda pada sistem proteksi katodik masih berfungsi dengan baik, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



**Gambar 6.5** Hasil Pengamatan Sistem Proteksi Katodik

Menurut journal yang diambil dari “*FHWA NHI-05-042 Design and Construction of Driven Pile Foundations, and the Ferries Terminal Design Manual*” menyatakan bahwa ketebalan dinding desain untuk tiang pancang baja harus dikurangi akibat korosi selama umur desain 75 tahun dengan laju korosi minimum sebagai berikut:

- Zona tertanam tanah (*undisturbed soil*) :  
0,001 inc/tahun → 0,0254 mm/tahun
- Zona tertanam tanah (*fill or disturbed natural soil*) :  
0,003 inc/tahun → 0,0762 mm/tahun
- Zona tenggelam (*fresh water*) :  
0,002 inc/tahun → 0,0508 mm/tahun
- Zona tenggelam dan tidal (*salt water*) :  
0,004 inc/tahun → 0,1016 mm/tahun
- Zona percikan (*salt water*) :  
0,006 inc/tahun → 0,1524 mm/tahun
- Zona atmosfer :  
0,004 inc/tahun → 0,1016 mm/tahun

Oleh karena dari hasil pengujian dan analisa diambil hasil paling kritis (*worst case*) untuk laju korosi tiang pancang trestle ialah 0,0656 mm/tahun. Hasil tersebut masih lebih kecil dari yang disyaratkan pada ketentuan diatas untuk zona tenggelam dan tidal (*salt water*). Sehingga untuk laju korosi dalam perhitungan selanjutnya menggunakan ketentuan minimum laju korosi sebesar 0,1016 mm/tahun untuk daerah tenggelam, dan 0,1524 mm/tahun untuk daerah percikan.

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

## **BAB VII**

### **ANALISA STRUKTUR DAN PEMBAHASAN**


#### **7.1 Umum**

Analisa struktur dilakukan dengan maksud untuk mengetahui kekuatan struktur pada saat ini dan pada masa 10 tahun mendatang bila tidak dilakukan pemeliharaan. Untuk dapat mengevaluasi dan menyimpulkan kekuatan struktur trestle dermaga. Maka perlu dilakukan analisa struktur sesuai perencanaan yang berupa perhitungan gaya-gaya dalam pada setiap elemen yang ditinjau dan nantinya akan digunakan sebagai tolak ukur kekuatan struktur pada saat ini dan 10 tahun mendatang.

Untuk mengetahui angka keamanan struktur, maka dilakukan perhitungan kekuatan nominal struktur berdasarkan As built drawing serta mengacu kepada hasil pengujian kekuatan material beton dan pengaruh korosi pada baja tulangan. Dengan demikian akan diketahui perbandingan antara kekuatan nominal elemen dengan gaya dalam yang dipikul, setelah itu dilakukan perhitungan kembali kembali berdasarkan prediksi penurunan kualitas beton dan pengurangan diameter tulangan pada 10 tahun mendatang apabila tidak dilakukan pemeliharaan.

#### **7.2 Permodelan Struktur**


Pemodelan yang dilakukan dalam analisis struktur bangunan trestle dan jetty menyesuaikan elemen-elemen struktur yang ada di dalamnya. Beban-beban yang bekerja pada trestle dermaga menyesuaikan dengan keadaan eksisting sebenarnya meliputi beban truck, beban conveyor, beban UDL, beban arus dan gelombang, dan beban gempa. Untuk hasil permodelan struktur dermaga menggunakan program bantu SAP2000 v.14 seperti pada gambar 7.1 berikut.




**Gambar 7.1** Permodelan Struktur Jetty Dermaga

### 7.3 Analisa Elemen Struktur Plat Lantai


Struktur plat dianalisa untuk mendapatkan gaya-gaya dalam yang bekerja. Dalam perhitungan momen momen plat dermaga, asumsi plat sebagai plat lentur yang dianggap terjepit penuh dengan balok di kedua sisinya.




**Gambar 7.2** Hasil Gaya Dalam Momen Area Plat Akibat Kombinasi Pembebanan 1,3D + 1,8UDL + 1,8L + 1,8T  
(M11)



**Gambar 7.3** Hasil Gaya Dalam Momen Area Plat Akibat Kombinasi Pembebanan  $1,3D + 1,8UDL + 1,8L + 1,8T$  (M22)



**Gambar 7.4** Hasil Kontur Tegangan Area Plat Akibat Kombinasi Pembebanan  $1D + 1L + 1T$  ( $S22_{TOP}$ )



**Gambar 7.5** Hasil Kontur Tegangan Area Plat Akibat Kombinasi Pembebatan 1D + 1L + 1T ( $S_{22,BOTTOM}$ )

Dari hasil analisis struktur elemen plat lantai didapatkan besaran nilai gaya dalam momen dan tegangan plat yang disajikan dalam tabel 7.1 dan 7.2 berikut.

**Tabel 7.1** Hasil Momen Ultimit Area Plat Lantai Trestle


Kombinasi	Lapangan		Tumpuan	
	$M_{11}$ (kN.m/m)	$M_{22}$ (kN.m/m)	$M_{11}$ (kN.m/m)	$M_{22}$ (kN.m/m)
1,3D + 1,8UDL + 1,8L + 1,8T	90,06	102,11	-119,68	-40,22
1,3D + 1,8L + 1,8T	84,88	98,27	-76,06	-37,89

**Tabel 7.2** Hasil Tegangan Ijin Area Plat Lantai Trestle

Kombinasi	$S_{22}$ (top) (N/mm <sup>2</sup> )	$S_{22}$ (bottom) (N/mm <sup>2</sup> )
1D + 1L + 1T	-3,847	3,979

### 7.3.1 Perhitungan Struktur Plat Lantai

Berikut ini akan disajikan detail perhitungan kapasitas nominal plat lantai trestle dermaga pada kondisi saat ini tahun 2018. Sedangkan untuk tipe plat lainnya dan kondisi 10 tahun mendatang akan disajikan dalam bentuk rekapitulasi tabel.



**Gambar 7.6 Detail Tulangan Potongan Melintang Plat Lantai Trestle**

### a. Data Analisis

Berikut ini data analisis yang digunakan dalam perhitungan.

- Prosentase tulangan = 99,64%
- Mutu beton ( $f_c'$ ) = 33,20 MPa
- Mutu baja tulangan leleh ( $f_y$ ) = 400 MPa
- Mutu baja tulangan putus ( $f_u$ ) = 500 MPa
- Waktu korosi ( $T_p$ ) = 13,45 Tahun
- Kecepatan korosi ( $i_{corr}$ ) = 0,19  $\mu\text{A}/\text{cm}^2$
- Tulangan arah melintang ( $D_0$ )
  - Lapis bawah = D16 - 125
  - Lapis atas = D16 - 175
- Tulangan arah memanjang ( $D_0$ )
  - Lapis bawah = D13 - 300
  - Lapis atas = D13 - 300
- Lebar plat ( $l_{plat}$ ) = 2000 mm
- Panjang plat ( $L_{plat}$ ) = 10000 mm
- Tebal plat ( $h_{plat}$ ) = 300 mm
- Lebar balok girder ( $b_{balok}$ ) = 500 mm
- Lebar sisi atas pilecap ( $b_{pcap}$ ) = 390 mm
- Tebal selimut beton ( $d'$ ) = 55,37 mm
- Faktor distribusi beton ( $\beta_1$ ) =  $0,85 - 0,05 \frac{f_c' - 28}{7}$   
= 0,78
- Koef. Lengan momen ( $j$ ) = 0,85
- Faktor reduksi lentur ( $\phi$ ) = 0,8
- Faktor beton ringan ( $\lambda$ ) = 1 (beton normal)

### b. Kapasitas Lentur Penampang

Dari gambar dan data tersebut untuk bentang bersih plat lantai,

$$L_{nx} = l_{plat} - \frac{b_{balok}}{2} - \frac{b_{balok}}{2} = 2000 - \frac{500}{2} - \frac{500}{2} = 1500 \text{ mm}$$

$$L_{ny} = L_{plat} - \frac{b_{pcap}}{2} - \frac{b_{pcap}}{2} = 10000 - \frac{390}{2} - \frac{390}{2} = 9160 \text{ mm}$$

$$\beta = \frac{L_{ny}}{L_{nx}} = \frac{9160}{1500} = 6,11 > 2 \text{ (Pelat satu arah)}$$

Karena tipe plat adalah satu arah maka terdapat satu tulangan utama yaitu searah dengan bentang terpendek. Sedangkan untuk arah bentang panjang merupakan tulangan pembagi untuk menahan susut seperti yang disyaratkan pada SNI 2847-2013. Untuk contoh perhitungan kapasitas pada daerah lapangan dan tumpuan sumbu pendek ( $M_{22}$ ) sebagai berikut.

- Diameter tulangan tahun 2018:

$$D = D_0 \cdot \lambda \cdot i_{corr} \cdot T_p = 16 \cdot 0,023294 \cdot 0,19 \cdot 13,45$$

$$D = 15,9 \text{ mm}$$

- Tinggi efektif beton:

$$d = h_{plat} - d' - \frac{D}{2} = 300 - 55,37 - \frac{15,9}{2} = 236,66 \text{ mm}$$

- Jarak titik berat tulangan tekan sampai serat teratas:

$$t' = d' + \frac{D}{2} = 55,37 + \frac{15,9}{2} = 63,34 \text{ mm}$$

- Periksa tulangan sudah luluh atau belum:

$$A_s = 0,7854 \cdot D^2 \cdot \frac{1000}{s} = 0,7854 \cdot 15,9^2 \cdot \frac{1000}{125}$$

$$A_s = 1596,86 \text{ mm}^2/\text{m}$$

$$\rho = \frac{A_s}{b \cdot d} = \frac{1596,86}{1000 \cdot 236,66} = 0,0067$$

$$A_s' = 0,7854 \cdot D^2 \cdot \frac{1000}{s} = 0,7854 \cdot 15,9^2 \cdot \frac{1000}{175}$$

$$A_s' = 1140,62 \text{ mm}^2/\text{m}$$

$$\rho' = \frac{A_s'}{b \cdot d} = \frac{1140,62}{1000 \cdot 236,66} = 0,0048$$

$$K = 0,85 \beta_1 \left( \frac{f_c'}{f_y} \right) \left( \frac{t'}{d} \right) \left( \frac{600}{600-f_y} \right)$$

$$K = 0,85 \cdot 0,78 \left( \frac{33,20}{400} \right) \left( \frac{63,34}{236,66} \right) \left( \frac{600}{600-400} \right) = 0,044$$

$(\rho - \rho') = 0,0019 < K = 0,044$  (Tulangan tekan belum luluh)

- Hitung  $\phi M_n$  lentur positif dengan analisis gaya dalam:

$$As = 1596,86 \text{ mm}^2$$

$$a = \frac{As \cdot f_y}{0,85 \cdot f_c' \cdot b} = \frac{1596,86 \cdot 400}{0,85 \cdot 38,08 \cdot 1000} = 22,63 \text{ mm}$$

$$\phi M_n = \phi \cdot As_{total} \cdot f_y \cdot (d - a/2)$$

$$\phi M_n = (0,8 \cdot 1596,86 \cdot 400 (236,66 - 22,63/2)) / 10^6$$

$$\phi M_n = 115,15 \text{ kN.m}$$

- Hitung  $\phi M_n$  lentur negatif dengan analisis gaya dalam:

$$As = 1140,62 \text{ mm}^2$$

$$a = \frac{As \cdot f_y}{0,85 \cdot f_c' \cdot b} = \frac{1140,62 \cdot 400}{0,85 \cdot 38,08 \cdot 1000} = 16,17 \text{ mm}$$

$$\phi M_n = \phi \cdot As_{total} \cdot f_y \cdot (d - a/2)$$

$$\phi M_n = (0,8 \cdot 1140,62 \cdot 400 (236,66 - 15,45/2)) / 10^6$$

$$\phi M_n = 83,43 \text{ kN.m}$$

Dalam jurnal "Structural Effects of Reinforcement Corrosion in Concrete Structures" oleh Mohammad Tahershamsi, 2016. Hasil pengujian untuk spesimen yang rusak dengan hanya retak-retak (M) dan penutup *spalling* (H) menunjukkan penurunan 6% dan 9%. Pada perhitungan kapasitas elemen plat lantai ini diambil nilai reduksi 6%.

$$\phi M_{nr}(+) = \phi M_n \cdot (100\% - R) = 115,15 \cdot (100\% - 6\%)$$

$$\phi M_{nr}(+) = 108,24 \text{ kN.m/m}$$

$$Mu_{(comb \ no.1)} = 102,11 \text{ kN.m/m}$$


$$SF_{2018} = \frac{\phi M_{nr}}{Mu_{(comb \ no.1)}} = \frac{108,90}{102,11} = 1,06$$

**Tabel 7.3** Penurunan Kemampuan Plat Lantai Trestle Kondisi *Average (Actual)*


No.	Elemen Struktur	Tahun	Posisi	Kondisi Average		
				$\varphi M_n$ (kN.m/m)	$M_u$ (kN.m/m)	Safety Factor (SF <sub>1</sub> )
1	Plat Lantai Trestle Dermaga	1992	Tump	84,01	40,22	2,11
2			Lap	115,93	102,11	1,15
3		2018	Tump	78,42	40,22	1,95
4			Lap	108,24	102,11	1,06
5		2028	Tump	75,21	40,22	1,87
6			Lap	104,15	102,11	1,02

**Tabel 7.4** Penurunan Kemampuan Plat Lantai Trestle Kondisi *Worst Case (Teoritis)*

No.	Elemen Struktur	Tahun	Posisi	Kondisi Worst Case		
				$\varphi M_n$ (kN.m/m)	$M_u$ (kN.m/m)	Safety Factor (SF <sub>2</sub> )
1	Plat Lantai Trestle Dermaga	1992	Tump	84,01	40,22	2,11
2			Lap	115,93	102,11	1,15
3		2018	Tump	64,95	40,22	1,54
4			Lap	86,94	102,11	0,84
5		2028	Tump	51,48	40,22	1,28
6			Lap	71,48	102,11	0,70



**Gambar 7.7** Penurunan Kemampuan Slab Trestle (Daerah Lapangan)



**Gambar 7.8** Penurunan Kemampuan Slab Trestle (Daerah Tumpuan)


Dari tabel 7.3 dapat diketahui bahwa plat lantai trestle relative aman sampai dengan tahun 2028 karena mempunyai angka keamanan diatas 1,0 sejak tahap awal beroperasi pada tahun 1992 pada kondisi *average (actual)*. Namun pada tabel 7.4 untuk kondisi *worst case (teoritis)* plat lantai trestle angka keamanannya dibawah 1,0 dan diperkirakan sudah tidak mampu memikul beban operasional yang bekerja.

### c. Kontrol Geser Pons

Guna melakukan tinjauan terhadap kemungkinan kegagalan geser dua arah, maka dapat diambil potongan kritis penampang yang terletak sejarak u dan v dari roda truck. Dalam SNI 2847:2013, pasal 11.11.2.1, dinyatakan bahwa kuat geser dua arah ( $V_c$ ) diperoleh dari nilai terkecil dari persamaan berikut.

Diketahui data sebagai berikut:

- Ukuran gandar roda truck,  $a = 250 \text{ mm}$
- Ukuran gandar roda truck,  $b = 750 \text{ mm}$
- Beban gandar roda truck,  $V_u = 112500 \text{ N}$



**Gambar 7.9** Geser Dua Arah pada Plat Lantai

Perhitungan kontrol geser pons sebagai berikut.

$$u = 2 \cdot 0,5h_{plat} + a = 2 \cdot 0,5 \cdot 300 + 250 = 550 \text{ mm}$$

$$v = 2 \cdot 0,5h_{plat} + b = 2 \cdot 0,5 \cdot 300 + 750 = 1050 \text{ mm}$$

$$b_o = 2 \cdot (u + v) = 2 \cdot (550 + 1050) = 3200 \text{ mm}$$

$$\beta_c = b/a = 750/250 = 3$$

$$V_{c1} = 0,17 \left(1 + \frac{2}{\beta_c}\right) \lambda \cdot \sqrt{f'_c} \cdot b_o \cdot d$$

$$V_{c1} = 0,17 \left(1 + \frac{2}{3}\right) 1 \cdot \sqrt{33,20} \cdot 3200 \cdot 236,6$$

$$V_{c1} = 1236203 \text{ N}$$

$$V_{c2} = 0,083 \left(\frac{\alpha_s \cdot d}{b_o} + 2\right) \lambda \cdot \sqrt{f'_c} \cdot b_o \cdot d$$

$$V_{c2} = 0,083 \left(\frac{40 \cdot 236,6}{3200} + 2\right) 1 \cdot \sqrt{33,2} \cdot 3200 \cdot 236,6$$

$$V_{c2} = 1795427 \text{ N}$$

$$V_{c3} = 0,33 \cdot \lambda \cdot \sqrt{f'_c} \cdot b_o \cdot d$$

$$V_{c3} = 0,33 \cdot 1 \cdot \sqrt{33,2} \cdot 3200 \cdot 236,6$$


$$V_{c3} = 1439813 \text{ N}$$

Maka,

$$\phi V_n = 0,75 \cdot 1236203 = 927152 \text{ N} > V_u = 112500 \text{ N} \text{ (OK)}$$

Sesuai dengan perhitungan diatas baik untuk plat lantai trestle maupun plat lantai jetty didapatkan kemampuan beton lantai plat lantai untuk memikul gaya geser masih lebih besar dari pada beban yang harus diterima.

#### d. Analisis Keretakan Plat



**Gambar 7.10** Lendutan yang terjadi pada balok dan plat lantai trestle

Pada saat mengalami retak, momen kapasitas retak dapat dianalisis dari momen retak penampang. Untuk mengetahui penyebab keretakan plat lantai pada kondisi eksisting, maka dilakukan analisa lendutan dan tegangan. Modulus keruntuhan beton berkisar antara 11% - 23% dari kuat tekannya. SNI 2847-2013 pasal 9.5.2.3 memberikan korelasi antara modulus keruntuhan beton dengan kuat tekan. Ketika tegangan beton sama dengan modulus keruntuhan, maka terbentuklah momen retak ( $M_{cr}$ ). Berikut analisis perhitungan retak.

$$\Delta_{ijin} = L / 800 = 10000 / 800 = 12,50 \text{ mm}$$

$$\Delta_u = 11,02 \text{ mm} \text{ (Hasil output SAP2000)}$$

$$S_{top} = 3,847 \text{ N/mm}^2 \text{ (Hasil output SAP2000)}$$

$$S_{bot} = 3,979 \text{ N/mm}^2 \text{ (Hasil output SAP2000)}$$

$$f_r = 0,62 \cdot \lambda \cdot \sqrt{f_c'} = 0,62 \cdot 1 \cdot \sqrt{33,20} = 3,57 \text{ N/mm}^2$$

$$I_g = b \cdot h^3 / 12 = 2000 \cdot 300^3 / 12 = 45 \cdot 10^8 \text{ mm}^4$$

$$y_t = h/2 = 300/2 = 150 \text{ mm}$$

$$M_{cr} = S \cdot I_g / y_t = 3,847 \cdot 45 \cdot 10^8 / 150 = 115,41 \cdot 10^6 \text{ N.mm}$$


$$M_{cr} = 115,41 \text{ kN.m}$$

Dari hasil perhitungan diatas didapatkan hasil bahwa lendutan yang terjadi masih dibawah dari lendutan ijin serta untuk sisi plat lantai atas ( $M_{cr}$ ) sudah tidak memenuhi persyaratan retak. Serta untuk tegangan ijin terjadi melebihi tegangan kapasitas ijin retak beton untuk kombinasi beban truck dengan gandar roda truck berada tepat pada diantara balok girder (tengah plat lantai) sehingga menyebabkan pelat lantai kendaraan sisi atas mengalami keretakan seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.3-4.5.

#### 7.4 Analisa Elemen Struktur Balok Dermaga

Struktur balok dianalisa untuk mendapatkan gaya-gaya dalam yang bekerja. Dalam perhitungan gaya dalam balok dermaga permodelan menyesuaikan dengan keadaan lapangan yaitu balok girder duduk pada *bearing pad*, dengan asumsi perlletakan sendi dan roll.

Diagrams for Frame Object 1770 (Deck Beam Trs (50/70))



**Gambar 7.11** Hasil Gaya Dalam Balok Trestle Akibat Kombinasi Pembebanan 1,3D + 1,8L

Dari hasil analisis struktur elemen balok girder didapatkan besaran nilai gaya dalam momen dan geser yang disajikan dalam tabel 7.5 berikut.

**Tabel 7.5** Hasil Gaya Dalam Balok Girder Trestle Bagian Tengah As C-X


Kombinasi		Balok Girder	Mu (Lap) (kN.m)	Vu (Tump) (kN)
1	1,3D + 1,8UDL + 1,8L + 1,8T	Tengah	190,76	256,76
2	1D + 0,5L ± EX (R=3)		123,94	481,11
3	1D + 0,5L ± EY (R=3)		85,08	206,83

**Tabel 7.6** Hasil Gaya Dalam Balok Girder Trestle Bagian Tepi As C-X

Kombinasi		Balok Girder	Mu (Lap) (kN.m)	Vu (Tump) (kN)
1	1,3D + 1,8UDL + 1,8L + 1,8T	Pinggir	147,16	202,76
2	1D + 0,5L ± EX (R=3)		129,14	482,98
3	1D + 0,5L ± EY (R=3)		88,39	204,38

#### 7.4.1 Perhitungan Balok Girder Trestle Dermaga

Berikut ini akan disajikan detail perhitungan kapasitas nominal balok girder trestle dermaga pada kondisi saat ini tahun 2018. Sedangkan untuk kondisi 10 tahun mendatang akan disajikan dalam bentuk rekapitulasi tabel.



**Gambar 7.12** Detail Tulangan Pot. Melintang Balok Testle

### a. Data Analisis

Berikut ini data analisis yang digunakan dalam perhitungan.

- Prosentase tulangan = 97,19%
- Mutu beton ( $f_c'$ ) = 33,20 MPa
- Mutu baja tulangan leleh ( $f_y$ ) = 400 MPa
- Mutu baja tulangan putus ( $f_u$ ) = 500 MPa
- Waktu korosi ( $T_p$ ) = 20,61 Tahun
- Kecepatan korosi ( $i_{corr}$ ) = 1,11  $\mu\text{A}/\text{cm}^2$
- Diameter tul. lentur ( $D_0$ ) = 8D32 + 1D19
- Diameter tul. geser ( $D_0$ ) = D13 – 100
- Diameter tul. Torsi ( $D_0$ ) = 6D16
- Tebal plat ( $h_{plat}$ ) = 300 mm
- Lebar balok girder ( $b_{balok}$ ) = 500 mm
- Tinggi balok girder ( $h_{balok}$ ) = 700 mm
- Tebal selimut beton ( $d'$ ) = 55,33 mm
- Faktor distribusi beton ( $\beta_1$ ) =  $0,85 - 0,05 \frac{f_c' - 28}{7}$   
= 0,78
- Koef. Lengan momen ( $j$ ) = 0,85
- Faktor reduksi lentur ( $\phi$ ) = 0,8
- Faktor reduksi geser ( $\phi$ ) = 0,75
- Faktor beton ringan ( $\lambda$ ) = 1 (beton normal)

### b. Kapasitas Lentur Penampang

Untuk contoh perhitungan kapasitas lentur balok girder trestle pada daerah lapangan sebagai berikut.

- Diameter tulangan lentur tahun 2018:

$$D_M = D_0 - \lambda \cdot i_{corr} \cdot T_p = 32 - 0,023294 \cdot 1,11 \cdot 20,61$$

$$D_M = 31,5 \text{ mm}$$

$$D_M = D_0 - \lambda \cdot i_{corr} \cdot T_p = 19 - 0,023294 \cdot 1,11 \cdot 20,61$$

$$D_M = 18,6 \text{ mm}$$

- Diameter tulangan geser tahun 2018:

$$D_V = D_0 - \lambda \cdot i_{corr} \cdot T_p = 13 - 0,023294 \cdot 1,11 \cdot 20,61$$

$$D_V = 12,5 \text{ mm}$$

Pada gambar tulangan lentur terpasang 2 lapis tulangan yaitu lapis 1 4D31,5 dan lapis 2 4D31,5 + 1D18,5. Untuk mengetahui tinggi efektif balok maka terlebih dahulu mencari titik berat tulangan sebagai berikut.

- Jarak titik berat tulangan (dihitung dari serat terbawah):

$$As_1 = n \cdot 0,7854 \cdot D_M^2 = 4 \cdot 0,7854 \cdot 31,5^2 = 3110,70 \text{ mm}^2$$

$$Y_1 = d' + D_V + D_M/2 = 55,33 + 12,5 + 31,5/2 = 83,53 \text{ mm}$$

$$As_2 = n \cdot 0,7854 \cdot D_M^2 + n \cdot 0,7854 \cdot D_M^2$$

$$As_2 = 4 \cdot 0,7854 \cdot 31,5^2 + 1 \cdot 0,7854 \cdot 18,5^2 = 3378,54 \text{ mm}^2$$

$$Y_2 = d' + D_V + 2D_M + D_M/2$$

$$Y_2 = 55,33 + 12,5 + 2 \cdot 31,5 + 31,5/2 = 146,46 \text{ mm}$$

$$Y = \frac{(A_1 \cdot Y_1) + (A_2 \cdot Y_2)}{A_1 + A_2} = \frac{(3110,70 \cdot 83,53) + (3378,54 \cdot 146,46)}{3110,70 + 3378,54}$$

$$Y = 116,29 \text{ mm}$$

- Tinggi efektif beton:

$$d = h_{balok} - Y = 700 - 116,29 = 583,71 \text{ mm}$$

- Hitung momen nominal balok  $\phi M_n$ :

$$As_{total} = As_1 + As_2 = 3110,70 + 3378,54 = 6489,24 \text{ mm}^2$$

$$a = \frac{As \cdot f_y}{0,85 \cdot f_c' \cdot b} = \frac{6489,24 \cdot 400}{0,85 \cdot 33,20 \cdot 500} = 183,96 \text{ mm}$$

$$\phi M_n = \phi \cdot As_{total} \cdot f_y \cdot (d - a/2)$$

$$\phi M_n = (0,8 \cdot 6489,24 \cdot 400 (583,71 - 183,96/2)) / 10^6$$

$$\phi M_n = 1021,10 \text{ kN.m}$$

- Pada perhitungan kapasitas elemen balok girder ini diambil nilai reduksi 6%:

$$\phi M_{nr} = \phi M_n \cdot (100\% - R) = 1021,10 \cdot (100\% - 6\%)$$

$$\phi M_{nr} = 959,83 \text{ kN.m}$$

$$Mu_{(comb1)} = 190,76 \text{ kN.m}$$


$$SF_{2018} = \frac{\phi M_{nr}}{Mu_{(comb1)}} = \frac{959,83}{190,76}$$

$$SF_{2018} = 5,03$$

Untuk penurunan kemampuan lentur dan angka keamanan struktur balok girder disajikan pada tabel 7.7 dan gambar grafik 7.13 mulai dari saat awal beroperasi sampai dengan 10 tahun kedepan.

**Tabel 7.7** Penurunan Kemampuan Lentur Balok Girder Trestle Bagian Tengah As C-X Kombinasi 1,3D + 1,8UDL + 1,8L + 1,8T

No.	Elemen Struktur	Tahun	Kondisi	$\varphi M_n$ (kN.m)	$M_u$ (kN.m)	Safety Factor (SF <sub>1</sub> )
1	Balok Girder Trestle Dermaga	1992	Average	1047,09	190,76	5,49
2			W. Case	1047,09	190,76	5,49
3		2018	Average	959,83	190,76	5,03
4			W. Case	930,55	190,76	4,88
5		2028	Average	917,55	190,76	4,81
6			W. Case	878,90	190,76	4,61



**Gambar 7.13** Grafik Penurunan Kemampuan Lentur Balok Girder Trestle Bagian Tengah As C-X Kombinasi 1,3D + 1,8UDL + 1,8L + 1,8T

### c. Kapasitas Geser Penampang

Untuk contoh perhitungan kapasitas geser pada daerah tumpuan sebagai berikut.

- Tinggi efektif beton:

$$d = h_{balok} - d' - D_V - D_M/2 = 700 - 56,6 - 12,5 - 31,5/2$$

$$d = 616,47 \text{ mm}$$

- Luas tulangan sengkang terpasang:

$$A_V = n \cdot 0,25 \cdot \pi \cdot D_V^2 = 2 \cdot 0,25 \cdot \pi \cdot 12,5^2 = 244,14 \text{ mm}^2$$

- Kapasitas geser penampang oleh beton  $\phi V_c$ :

$$\phi V_c = \phi \cdot \frac{1}{6} \cdot \sqrt{f'_c} \cdot b_{balok} \cdot d$$

$$\phi V_c = 0,75 \cdot \frac{1}{6} \cdot \sqrt{33,20} \cdot 500 \cdot 616,47 / 1000$$

$$\phi V_c = 222,01 \text{ kN}$$

- Kapasitas geser penampang oleh baja tulangan  $\phi V_s$ :

$$\phi V_s = \frac{\phi \cdot A_V \cdot f_y \cdot d}{s_{pasang}}$$

$$\phi V_s = 0,75 \cdot 244,14 \cdot 400 \cdot 616,47 / 100 \cdot 1000$$

$$\phi V_s = 451,51 \text{ kN}$$

- Kapasitas geser nominal  $\phi V_n$ :

$$\phi V_n = \phi V_c + \phi V_s = 222,01 + 451,51 = 673,52 \text{ kN}$$

- Pada perhitungan kapasitas elemen balok girder ini diambil nilai reduksi 6%:

$$\phi V_{nr} = \phi V_n \cdot (100\% - R) = 673,52 \cdot (100\% - 6\%)$$

$$\phi V_{nr} = 633,11 \text{ kN}$$


$$V_{u(comb1)} = 256,76 \text{ kN}$$

$$SF_{2018} = \frac{\phi V_{nr}}{V_{u(comb1)}} = \frac{633,11}{256,76} = 2,47$$

Penurunan kemampuan geser dan angka keamanan struktur balok girder disajikan pada tabel 7.8 dan gambar grafik 7.14 mulai dari saat awal beroperasi sampai dengan 10 tahun kedepan.

**Tabel 7.8** Penurunan Kemampuan Geser Balok Girder Trestle Bagian Tengah As C-X Kombinasi 1,3D + 1,8UDL + 1,8L + 1,8T

No.	Elemen Struktur	Tahun	Kondisi	$\varphi V_n$ (kN)	$V_u$ (kN)	Safety Factor (SF <sub>1</sub> )
1	Balok Girder Trestle Dermaga	1992	Average	712,03	256,76	2,77
2			W. Case	712,03	256,76	2,77
3		2018	Average	633,11	256,76	2,47
4			W. Case	591,89	256,76	2,31
5		2028	Average	597,30	256,76	2,33
6			W. Case	545,56	256,76	2,12




**Gambar 7.14** Grafik Penurunan Kemampuan Geser Balok Girder Trestle Bagian Tengah As C-X Kombinasi 1,3D + 1,8UDL + 1,8L + 1,8T

Dari tabel 7.7 dan 7.8 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa balok girder trestle relative aman sampai dengan tahun 2028 karena mempunyai angka keamanan diatas 1,0 sejak tahap awal beroperasi hingga tahun 2028 untuk kombinasi 1 – 3 pada kondisi *average* dan *worst case*. Untuk rekapitulasi hasil analisis balok girder disajikan pada *Lampiran 2.1 – 2.2*.

## 7.5 Analisa Elemen Struktur PileCap Trestle


Struktur pilecap dianalisa untuk mendapatkan gaya-gaya dalam yang bekerja. Dalam perhitungan gaya dalam pilecap trestle permodelan menyesuaikan dengan keadaan lapangan.

Diagrams for Frame Object 1099 (PileCap Row D, E (Bawah))



**Gambar 7.15** Hasil Gaya Dalam PileCap Trestle Row D, E, F Akibat Kombinasi Pembebatan 1D + 0,5L + E (R=3)

Diagrams for Frame Object 1099 (PileCap Row D, E (Bawah))



**Gambar 7.16** Hasil Gaya Dalam PileCap Trestle Row D, E, F Akibat Kombinasi Pembebatan 1,3D + 1,8UDL + 1,8L + 1,8T + 1,3W


Dari hasil analisis struktur elemen pilecap trestle didapatkan besaran nilai gaya dalam momen dan geser yang disajikan dalam tabel 7.9 berikut.

**Tabel 7.9 Hasil Gaya Dalam PileCap Trestle Row D, E, F**

Kombinasi	PileCap	$M_{u+}^{max}$ (kN.m)	$M_{u-}^{max}$ (kN.m)	$V_{u max}$ (kN)
1,3D + 1,8UDL + 1,8L + 1,8T + 1,3W	Row D, E, F	1651,74	571,50	1049,20
1D + 0,5L ± EX (R=3)		759,86	892,73	701,88
1D + 0,5L ± EY (R=3)		1990,91	2341,15	1269,12

### 7.5.1 Perhitungan PileCap Trestle Dermaga

Berikut ini akan disajikan detail perhitungan kapasitas nominal pilecap trestle dermaga pada kondisi saat ini tahun 2018. Sedangkan untuk tipe pilecap lainnya dan kondisi 10 tahun mendatang akan disajikan dalam bentuk rekapitulasi tabel.



**Gambar 7.17 Detail Tulangan Potongan Melintang PileCap Trestle Row D, E, F**

#### a. Data Analisis

Berikut ini data analisis yang digunakan dalam perhitungan.

- Prosentase tulangan = 99,03%
- Mutu beton ( $f_c'$ ) = 33,20 MPa

- Mutu baja tulangan leleh ( $f_y$ ) = 391,37 MPa
- Mutu baja tulangan putus ( $f_u$ ) = 532,69 MPa
- Waktu korosi ( $T_p$ ) = 17,95 Tahun
- Kecepatan korosi ( $i_{corr}$ ) = 0,74  $\mu\text{A}/\text{cm}^2$
- Diameter tul. lentur ( $D_0$ )
  - Lapis atas = 9D32
  - Lapis bawah = 8D32
- Diameter tul. geser ( $D_0$ ) = 4D19 – 500
- Diameter tul. Torsi ( $D_0$ ) = 12D19
- Tebal plat ( $h_{plat}$ ) = 300 mm
- Lebar balok girder ( $b_{balok}$ ) = 500 mm
- Tinggi balok girder ( $h_{balok}$ ) = 700 mm
- Lebar pilecap ( $b_{pcap}$ ) = 1500 mm
- Tinggi pilecap ( $h_{pcap}$ ) = 1600 mm
- Tebal selimut beton ( $d'$ ) = 65,90 mm
- Faktor distribusi beton ( $\beta_1$ ) = 0,65
- Koef. Lengan momen ( $j$ ) = 0,85
- Faktor reduksi lentur ( $\phi$ ) = 0,8
- Faktor reduksi geser ( $\phi$ ) = 0,75
- Faktor beton ringan ( $\lambda$ ) = 1 (beton normal)

### **b. Kapasitas Lentur Penampang**

Untuk contoh perhitungan kapasitas lentur pilecap trestle row A sebagai berikut.

- Diameter tulangan lentur tahun 2018:

$$D_M = D_0 - \lambda \cdot i_{corr} \cdot T_p = 32 - 0,023294 \cdot 0,74 \cdot 17,95$$

$$D_M = 31,7 \text{ mm}$$

- Diameter tulangan geser tahun 2018:

$$D_V = D_0 - \lambda \cdot i_{corr} \cdot T_p = 19 - 0,023294 \cdot 0,74 \cdot 17,95$$

$$D_V = 18,7 \text{ mm}$$

Pada gambar tulangan lentur terpasang 1 lapis tulangan untuk sisi atas yaitu 9D31,7 dan sisi bawah 8D31,7. Untuk mengetahui tinggi efektif balok maka terlebih dahulu mencari titik berat tulangan sebagai berikut.

-

- Tinggi efektif beton:

$$d = h_{pcap} - d' - D_V - D_M/2 = 1600 - 65,9 - 18,7 - 31,7/2$$

$$d = 1499,57 \text{ mm}$$

- Hitung momen nominal arah negatif pilecap  $\phi M_n(-)$ :

$$A_{s1} = 9D31,7 = 9 \cdot 0,07854 \cdot 31,7^2 = 7098,18 \text{ mm}^2$$

$$a_1 = \frac{A_{s1} \cdot f_y}{0,85 \cdot f_c' \cdot b} = \frac{7098,18 \cdot 391,37}{0,85 \cdot 33,20 \cdot 1500} = 65,63 \text{ mm}$$

$$\phi M_n(-) = \phi \cdot A_{s1} \cdot f_y \cdot (d - a/2)$$

$$\phi M_n(-) = (0,8 \cdot 7098,18 \cdot 391,37 (1499,57 - 65,63/2)) / 10^6$$

$$\phi M_n(-) = 3259,70 \text{ kN.m}$$

- Hitung momen nominal arah negatif pilecap  $\phi M_n(+)$ :

$$A_{s2} = 8D31,7 = 8 \cdot 0,07854 \cdot 31,7^2 = 6309,49 \text{ mm}^2$$

$$a_2 = \frac{A_{s2} \cdot f_y}{0,85 \cdot f_c' \cdot b} = \frac{6309,49 \cdot 391,37}{0,85 \cdot 33,20 \cdot 1500} = 58,34 \text{ mm}$$

$$\phi M_n(+) = \phi \cdot A_{s2} \cdot f_y \cdot (d - a/2)$$

$$\phi M_n(+) = (0,8 \cdot 6309,49 \cdot 391,37 (1499,57 - 58,34/2)) / 10^6$$

$$\phi M_n(+) = 2904,71 \text{ kN.m}$$

- Pada perhitungan kapasitas elemen balok girder ini diambil nilai reduksi 9%:

$$\phi M_{nr} = \phi M_n \cdot (100\% - R) = 3259,70 \cdot (100\% - 9\%)$$

$$\phi M_{nr} = 2966,32 \text{ kN.m}$$

$$M_{u(combEY)} = 2341,15 \text{ kN.m}$$

$$SF_{2018} = \frac{\phi M_{nr}}{M_{u(combEY)}} = \frac{2966,32}{2341,15}$$

$$SF_{2018} = 1,27$$


Untuk penurunan kemampuan lentur dan angka keamanan struktur pilecap trestle row D, E, F disajikan dalam bentuk rekapitulasi pada tabel 7.10-7.11 dan gambar grafik 7.18-7.19 mulai dari saat awal beroperasi sampai dengan 10 tahun kedepan. Dari hasil analisa menunjukkan tingkat penurunan kekuatan lentur pilecap trestle dengan anggapan kondisi rata-rata (*average*) dan terburuk (*worst case*).

**Tabel 7.10** Penurunan Kemampuan Lentur Negatif PileCap Trestle Row D, E, F Kombinasi 1D + 0,5L ± 1E (R=3)


No.	Elemen Struktur	Tahun	Kondisi	$\varphi M_n^-$ (kN.m)	$M_u$ (kN.m)	Safety Factor (SF <sub>1</sub> )
1	PileCap Trestle Row D, E, F	1992	Average	3393,06	2341,15	1,45
2			W. Case	3393,06	2341,15	1,45
3		2018	Average	2966,32	2341,15	1,27
4			W. Case	2849,44	2341,15	1,22
5		2028	Average	2917,13	2341,15	1,25
6			W. Case	2660,90	2341,15	1,14

**Tabel 7.11** Penurunan Kemampuan Lentur Positif PileCap Trestle Row D, E, F Kombinasi 1D + 0,5L ± 1E (R=3)

No.	Elemen Struktur	Tahun	Kondisi	$\varphi M_n^+$ (kN.m)	$M_u$ (kN.m)	Safety Factor (SF <sub>2</sub> )
1	PileCap Trestle Row D, E, F	1992	Average	3023,88	1990,91	1,52
2			W. Case	3023,88	1990,91	1,52
3		2018	Average	2643,29	1990,91	1,33
4			W. Case	2538,50	1990,91	1,28
5		2028	Average	2599,34	1990,91	1,31
6			W. Case	2370,16	1990,91	1,19



**Gambar 7.18** Grafik Penurunan Kemampuan Lentur Negatif PileCap Trestle Row D, E, F Kombinasi 1D + 0,5L ± 1E (R=3)



**Gambar 7.19** Grafik Penurunan Kemampuan Lentur Positif PileCap Trestle Row D, E, F Kombinasi 1D + 0,5L ± 1E (R=3)

Dari tabel 7.10 – 7.11 dan gambar 7.18 – 7.19 tersebut maka dapat diketahui bahwa semua tipe pilecap trestle row D, E, F relative aman dari keruntuhan lentur sampai dengan tahun 2028 karena mempunyai angka keamanan diatas 1,0 sejak tahap awal beroperasi hingga tahun 2028 pada kondisi *average* dan *worst case*. Untuk rekapitulasi hasil analisis lentur pile cap disajikan pada *Lampiran 2.3 – 2.4*.

### c. Kapasitas Geser Penampang

Untuk contoh perhitungan kapasitas geser pilecap trestle row D, E, F sebagai berikut.

- Tinggi efektif beton:

$$\begin{aligned} d &= h_{pcap} - d' - D_V - D_M/2 = 1600 - 65,9 - 18,7 - 31,7/2 \\ d &= 1499,57 \text{ mm} \end{aligned}$$

- Luas tulangan sengkang terpasang:

$$Av = n \cdot 0,25 \cdot \pi \cdot D_V^2 = 4 \cdot 0,25 \cdot \pi \cdot 18,7^2 = 1097,28 \text{ mm}^2$$

- Kapasitas geser penampang oleh beton  $\phi V_c$ :

$$\phi V_c = \phi \cdot \frac{1}{6} \cdot \sqrt{f'_c} \cdot b_{pcap} \cdot d$$

$$\phi V_c = 0,75 \cdot \frac{1}{6} \cdot \sqrt{33,20} \cdot 1500 \cdot 1499,57 / 1000$$

$$\phi V_c = 1620,08 \text{ kN}$$

- Kapasitas geser penampang oleh baja tulangan  $\phi V_s$ :

$$\phi V_s = \frac{\phi \cdot A_v \cdot f_y \cdot d}{s_{pasang}}$$

$$\phi V_s = \frac{0,75 \cdot 1097,28 \cdot 391,37 \cdot 1499,57}{100 \cdot 1000}$$

$$\phi V_s = 966,95 \text{ kN}$$

- Kapasitas geser nominal  $\phi V_n$ :

$$\phi V_n = \phi V_c + \phi V_s = 1620,08 + 966,95 = 2586,03 \text{ kN}$$

- Pada perhitungan kapasitas elemen balok girder ini diambil nilai reduksi 6%:

$$\phi V_{nr} = \phi V_n \cdot (100\% - R) = 2586,03 \cdot (100\% - 9\%)$$

$$\phi V_{nr} = 2353,29 \text{ kN}$$


$$V_{u(combERT)} = 1269,12 \text{ kN}$$

$$SF_{2018} = \frac{\phi V_{nr}}{V_{u(comb1)}} = \frac{2353,29}{1269,12} = 1,85$$

Penurunan kemampuan geser dan angka keamanan struktur pilecap trestle row D, E, F disajikan dalam bentuk rekapitulasi pada tabel 7.12 dan gambar grafik 7.20 mulai dari saat awal beroperasi sampai dengan 10 tahun kedepan. Hasil analisa menunjukkan tingkat penurunan kekuatan lentur balok girder dengan anggapan kondisi rata-rata (*average*) dan kondisi terburuk (*worst case*).

**Tabel 7.12** Penurunan Kemampuan Geser PileCap Trestle Row D, E, F Kombinasi 1D + 0,5L ± 1E (R=3)

No.	Elemen Struktur	Tahun	Kondisi	$\phi V_n$ (kN)	$V_u$ (kN)	Safety Factor (SF <sub>1</sub> )
1	PileCap Trestle Row D, E, F	1992	Average	2639,67	1269,12	2,08
2			W. Case	2639,67	1269,12	2,08
3		2018	Average	2353,29	1269,12	1,85
4			W. Case	2319,60	1269,12	1,83
5		2028	Average	2332,64	1269,12	1,84
6			W. Case	2245,36	1269,12	1,77




**Gambar 7.20** Grafik Penurunan Kemampuan Geser PileCap Trestle Row D, E, F Kombinasi 1D + 0,5L ± 1E (R=3)

Dari tabel 7.12 dan gambar 7.20, maka dapat disimpulkan bahwa pilecap trestle row D, E, F relative aman atas keruntuhannya geser sampai dengan tahun 2028 karena mempunyai angka keamanan diatas 1,0 sejak tahap awal beroperasi hingga tahun 2028 pada kondisi *average* dan *worst case*. Untuk rekapitulasi hasil analisis geser pile cap disajikan pada *Lampiran 2.5*.

## 7.6 Analisa Elemen Struktur Tiang Pancang Trestle

Struktur tiang pancang baja dianalisa untuk mendapatkan gaya dalam yang bekerja. Dalam perhitungan nya tiang pancang baja permodelan menyesuaikan dengan keadaan eksisting.



**Gambar 7. 21** Hasil Gaya Dalam Tiang Pancang Baja As A Trestle Akibat Kombinasi Pembebanan 1D + 0,5L + E (R=1)


Dari hasil analisis struktur elemen pilecap trestle diperoleh besaran nilai gaya dalam momen dan geser yang disajikan dalam tabel 7.13 berikut.

**Tabel 7.13 Hasil Gaya Dalam Tiang Pancang Trestle As A-C**

Combination	Steel Pipe	Shear V2 (kN)	Moment M3 (kN.m)	Moment M2 (kN.m)	$\delta h$ (mm)	Aksial Tekan Pu (kN)
Comb Ex (R=1)	As A	186.21	3632.44	591.09	1109.17	1288.59
Comb Ev (R=1)	Edge	67.78	623.06	5679.92	622.96	2213.12
Comb Ex (R=1)	As A	186.37	3632.59	590.83	1109.56	1000.69
Comb Ev (R=1)	Middle	60.78	216.57	5724.08	623.05	862.00
Comb Ex (R=1)	As B	181.20	3719.71	580.08	1180.78	1655.47
Comb Ev (R=1)	Edge	64.20	490.27	5587.19	610.13	2609.84
Comb Ex (R=1)	As B	180.98	3719.49	579.01	1134.54	1448.65
Comb Ev (R=1)	Middle	54.46	35.03	5679.65	658.85	1346.65
Comb Ex (R=1)	As C	193.95	3778.85	498.73	1152.97	1133.49
Comb Ev (R=1)	Edge	81.75	870.47	4777.78	522.85	1923.86
Comb Ex (R=1)	As C	193.67	3778.27	497.85	1152.77	954.23
Comb Ev (R=1)	Middle	64.48	220.94	4869.77	522.91	817.49

### 7.6.1 Perhitungan Kapasitas Tiang Pancang Baja Trestle

Berikut ini akan disajikan detail perhitungan kapasitas nominal dan ratio tiang pancang baja trestle dermaga pada kondisi saat awal operasional.



**Gambar 7.22 Detail Tiang Pancang Baja**

### 7.6.1.1 Elemen Komposit Tiang Pancang Baja Terisi Beton

#### a. Data Analisis Penampang Komposit Terisi Beton

Berikut ini data analisis yang digunakan dalam perhitungan.

- Diameter luar pipe ( $\emptyset$ ), ( $D_l$ ) = 1016 mm
- Diameter dalam pipe ( $\emptyset$ ), ( $D_c$ ) = 978 mm
- Tebal pancang, (t) = 19 mm
- Kecepatan korosi ( $v_{corr}$ ) = 0,1524 mm/tahun
- Luas area pancang ( $A_g$ ) = 59511 mm<sup>2</sup>
- Modulus inersia baja (I) =  $\frac{\pi}{64} \cdot (D_l^4 - D_d^4)$   
= 74.10<sup>8</sup> mm<sup>4</sup>
- Modulus penampang (Z) =  $\frac{\pi}{32} \cdot \left( \frac{D_l^4 - D_c^4}{D_l} \right)$   
= 146.10<sup>5</sup> mm<sup>3</sup>
- Modulus elastis (S) =  $\frac{I}{D_l/2}$   
= 14561058 mm<sup>3</sup>
- Panjang elemen terhitung (L) = 19,95 m
- Mutu baja leleh (f<sub>y</sub>) = 310 MPa
- Mutu baja putus (f<sub>u</sub>) = 455 MPa
- Modulus elastisitas baja (E<sub>s</sub>) = 200000 MPa
- Mutu beton komposit (f<sub>c'</sub>) = 33,20 MPa
- Modulus elastisitas beton (E<sub>c</sub>) =  $4700 \sqrt{f_c'}$   
= 27081,14 MPa
- Luas area beton (A<sub>c</sub>) =  $\pi/4 \cdot D_c^2$   
= 751220,8 mm<sup>2</sup>
- Modulus inersia beton (I<sub>c</sub>) =  $\frac{\pi}{64} \cdot (D_c^4)$   
= 449.10<sup>8</sup> mm<sup>4</sup>
- Diameter tulangan (D<sub>sr</sub>) = 16 D36
- Luas area tulangan (A<sub>sr</sub>) =  $n \cdot \pi/4 \cdot D_{sr}^2$   
= 16286,02 mm<sup>2</sup>
- Modulus inersia tulangan (I<sub>sr</sub>) =  $\frac{\pi}{64} \cdot (D_{sr}^4) \cdot n$   
= 132.10<sup>5</sup> mm<sup>4</sup>
- Mutu tulangan (f<sub>y sr</sub>) = 391,37 MPa
- Faktor modifikasi komposit (N) = E<sub>s</sub> / E<sub>c</sub> = 7,39

- Modulus inersia efektif ( $I_{eff}$ )  $= I + I_{sr} + \left(\frac{1}{N^4} \cdot I_c\right)$   
 $= 7,41 \cdot 10^9 \text{ mm}^4$
- Koefisien kekauan efektif ( $C_s$ )  $= 0,6 + 2 \frac{A_g}{A_g + A_c}$   
 $= 0,75 < 0,9 \quad \text{OK}$
- Modulus elastisitas efektif ( $E_{eff}$ )  $= 2E_s + (C_s \cdot E_c)$   
 $= 420224,4 \text{ MPa}$
- Faktor reduksi tarik ( $\phi$ )  $= 0,9$
- Faktor reduksi tekan ( $\phi$ )  $= 0,9$
- Faktor reduksi lentur ( $\phi$ )  $= 0,9$
- Jari-jari terluar pipa baja ( $r$ )  $= D_l / 2 = 508 \text{ mm}$
- Jari-jari dalam pipa baja ( $r_i$ )  $= r - t = 489 \text{ mm}$
- Jari-jari pusat pipa baja ( $r_m$ )  $= r - t/2 = 498,5 \text{ mm}$
- Tebal selimut beton ( $ts$ )  $= 75 \text{ mm}$
- Jari-jari pusat tulangan ( $r_{bm}$ )  $= r_i - ts - D_{sr}/2 = 396 \text{ mm}$
- Luas 1 tulangan pada pipa ( $A_b$ )  $= \pi/4 \cdot D_{sr}^2$   
 $= 1017,9 \text{ mm}^2$

### b. Kapasitas Tarik Nominal Penampang Komposit

- Kapasitas tarik dari penampang komposit terisi beton:  
 $\phi P_{nt} = \phi \cdot (F_y \cdot A_g + f_{y,sr} \cdot A_{sr})$   
 $= 0,9 \cdot (310 \cdot 59511 + 391,37 \cdot 16286,02) / 1000$   
 $\phi P_{nt} = 22340,04 \text{ kN}$

### c. Kapasitas Tekan Nominal Penampang Komposit

- Menghitung klasifikasi penampang:  
 $D/t = 1016/19 = 53,5$   
 $0,31 \cdot E/F_y = 0,31 \cdot 200000/310 = 200$   
 $D/t < 0,31 \cdot E/F_y \quad (\text{Tidak melebihi maksimum izin})$   
 $\lambda_p = 0,15 \cdot E/F_y = 0,15 \cdot 200000/310 = 96,77$   
 $\lambda_r = 0,19 \cdot E/F_y = 0,19 \cdot 200000/310 = 122,58$   
 $D/t < \lambda_p \quad (\text{Penampang Kompak})$

- Kapasitas tekan dari penampang komposit terisi beton:


$$C_2 = 0,95 \text{ (untuk penampang bundar)}$$

$$\begin{aligned}\phi P_{nc} &= \phi [F_y \cdot A_g + C_2 \cdot f_c' \left( A_c + A_{sr} \frac{E_s}{E_c} \right)] \\ &= 0,9 [310.59511 + 0,95 \cdot 33,20 (751220,8 + 16286,5,5)]\end{aligned}$$

$$\phi P_{nc} = 41341,92 \text{ kN}$$

#### d. Kapasitas Lentur Nominal Penampang Komposit

Untuk menghitung kapasitas lentur struktur komposit terisi beton bertulang dapat dikembangkan dengan menggunakan seperti gambar 7.23 berikut.



**Gambar 7.23 Plastic Stress Distribution for Reinforced Concrete Fill Tubes**

- Menghitung klasifikasi penampang komposit:

$$D/t = 1016/19 = 53,5$$

$$0,31 \cdot E/F_y = 0,31 \cdot 200000/310 = 200$$


$$D/t < 0,31 \cdot E/F_y \quad (\text{Tidak melebihi maksimum izin})$$

$$\lambda_p = 0,09 \cdot E/F_y = 0,09 \cdot 200000/310 = 58,06$$

$$\lambda_r = 0,31 \cdot E/F_y = 0,19 \cdot 200000/310 = 200$$

$$D/t < \lambda_p \quad (\text{Penampang Kompak})$$

- Mencari *plastic neutral axis (PNA)*:



**Gambar 7.24 Plastic neutral axis for RCFT**

$$K_c = f_c \cdot h^2 = 33,20 \cdot 978^2 = 3,2 \cdot 10^7$$

$$K_s = F_y \left( \frac{d-t}{2} \right) t = 310 \left( \frac{1016-19}{2} \right) 19 = 2936165,0 = 2,9 \cdot 10^6$$

$$\begin{aligned} \beta &= \frac{0,0260 K_c - 2 K_s}{0,0848 K_c} + \frac{\sqrt{(0,0260 K_c + 2 K_s)^2 + 0,857 K_c K_s}}{0,0848 K_c} \\ &= \frac{0,0260 \cdot 3,2 \cdot 10^7 - 2 \cdot 2,9 \cdot 10^6}{0,0848 \cdot 3,2 \cdot 10^7} + \\ &\quad \frac{\sqrt{(0,0260 \cdot 3,2 \cdot 10^7 + 2 \cdot 2,9 \cdot 10^6)^2 + 0,857 \cdot 3,2 \cdot 10^7 \cdot 2,9 \cdot 10^6}}{0,0848 \cdot 3,2 \cdot 10^7} \end{aligned}$$

$$\beta = 2,274 \text{ radians} = 130,29^\circ$$

$$\vartheta = \frac{180 - \beta}{2} = \frac{180 - 130,29}{2} = 24,86^\circ$$

$$t_b = \frac{n \cdot A_b}{2\pi \cdot r_{bm}} = \frac{16 \cdot 1017,9}{2\pi \cdot 396} = 6,55 \text{ mm}$$

$$y = r_m \cdot \sin \vartheta = 498,5 \cdot 24,86^\circ = 209,55 \text{ mm}$$

$$\vartheta_b = \sin^{-1} \left( \frac{y}{r_{bm}} \right) = \sin^{-1} \left( \frac{269,26}{396} \right) = 31,95^\circ$$

$$c_b = r_{bm} \cdot \cos \vartheta_b = 396 \cdot \cos 31,95^\circ = 336,01 \text{ mm}$$

$$c = r_m \cdot \cos \vartheta = 498,5 \cdot \cos 24,86^\circ = 452,32 \text{ mm}$$

- Kapasitas tekan dari penampang komposit terisi beton:

$$\begin{aligned}
 M_n(y) &= \left( c(r_i^2 - y^2) - \frac{c^3}{3} \right) \cdot 0,95 f_c' + 4ct \frac{r_m^2}{r_i} F_y \\
 &\quad + 4t_b r_{bm} c_b (F_{ysr} - 0,95 f_c') \\
 &= \left( 452,32(489^2 - 209,55^2) - \frac{452,3^3}{3} \right) \cdot 0,95 \cdot 33,20 \\
 &\quad + 4 \cdot 452,32 \cdot 19 \cdot \frac{498,5^2}{489} \cdot 310 \\
 &\quad + 4 \cdot 6,55 \cdot 396 \cdot 336,01(391,4 - 0,95 \cdot 33,20)
 \end{aligned}$$

$$M_n(y) = 8481052262 \text{ N.mm}$$

$$\phi M_n(1991) = \phi \cdot M_n = 0,9 \cdot 8481052262 / 10^6$$

$$\phi M_n(1991) = 7632,95 \text{ kN.m}$$

Berikut ini disajikan rekapitulasi kapasitas penampang *reinforcement concrete filled tubes* (RCFT) dari tahun 1991 hingga 2028.

**Tabel 6.21** Rekapitulasi kapasitas penampang RCFT

Tahun	Kapasitas Penampang		
	$\phi \cdot P_{nc}$ (kN)	$\phi \cdot P_{nt}$ (kN)	$\phi \cdot M_n$ (kN.m)
1991	41341,92	22340,04	7632,95
2018	38160,17	18797,90	6332,77
2028	36974,98	17478,47	5830,66

### 7.6.1.2 Elemen Tiang Pancang Baja

#### a. Data Analisis

Berikut ini data analisis yang digunakan dalam perhitungan.

- Diameter luar pipe ( $\phi$ ), ( $D_l$ ) = 1016 mm
- Diameter dalam pipe ( $\phi$ ), ( $D_d$ ) = 978 mm
- Tebal pancang, (t) = 19 mm
- Kecepatan korosi ( $v_{corr}$ ) = 0,1016 mm/tahun
- Luas area pancang ( $A_g$ ) = 59511 mm<sup>2</sup>
- Modulus inersia (I) =  $\frac{\pi}{64} \cdot (D_l^4 - D_d^4)$   
= 74.10<sup>8</sup> mm<sup>4</sup>
- Modulus penampang (Z) =  $\frac{\pi}{32} \cdot \left( \frac{D_l^4 - D_d^4}{D_l} \right)$   
= 146.10<sup>5</sup> mm<sup>3</sup>

- Modulus elastis (S)  $= \frac{I}{D_l/2} = 14561058 \text{ mm}^3$
- Jari-jari girasi (r)  $= 353 \text{ mm}$
- Panjang elemen terhitung (L)  $= 19,95 \text{ m}$
- Faktor konvesi (jepit-sendi) (K)  $= 1,2$
- Panjang efektif (KL)  $= 1,2 \cdot 19,95 = 23,9 \text{ m}$
- Mutu baja leleh (fy)  $= 310 \text{ MPa}$
- Mutu baja putus (fu)  $= 455 \text{ MPa}$
- Faktor reduksi tarik ( $\phi$ )  $= 0,9$
- Faktor reduksi tekan ( $\phi$ )  $= 0,9$
- Faktor reduksi lentur ( $\phi$ )  $= 0,9$

### b. Kapasitas Tarik Nominal Penampang

- Cek persyaratan 1:

$$L/r = 19950/353 = 56,52 < 300 \quad (\textbf{OK})$$

- Kapasitas tarik dari kriteria leleh penampang utuh:

$$\phi P_{nt} = \phi \cdot F_y \cdot A_g = 0,9 \cdot 310 \cdot 59511 / 1000$$

$$\phi P_{nt} = 16603,62 \text{ kN} \text{ (perhitungan manual)}$$

$$\phi P_{nt} = 16603,62 \text{ kN} \text{ (hasil SAP2000)}$$

### c. Kapasitas Tekan Nominal Penampang

- Menghitung klasifikasi penampang:

$$D/t = 1016/19 = 53,5$$

$$0,11 \cdot E/F_y = 0,11 \cdot 200000/310 = 70,97$$

$$D/t < 0,11 \cdot E/F_y \quad (\textbf{Tidak Langsing})$$

- Faktor reduksi kelangsungan :

$Q = 1$  (untuk elemen tidak langsing)

- Rasio kelangsungan:

$$KL/r_{min} = 23940/353 = 67,82$$

$$4,71 \sqrt{E/F_y} = 4,71 \sqrt{200000/310} = 119,63$$

$$KL/r_{min} < 4,71 \sqrt{E/F_y} \quad (\textbf{Tekuk Inelastis})$$

- Critical stress bending:

$$F_e = \frac{\pi^2 \cdot E}{(KL/r_{min})^2} = \frac{\pi^2 \cdot 200000}{(67,82)^2} = 429,17 \text{ MPa}$$

- Inelastic critical stress:

$$F_{cr} = Q(0,658^{Q \cdot F_y/F_e}) F_y = 1(0,658^{1.310/429,17}) 310$$

$$F_{cr} = 229,12 \text{ MPa}$$

- Elastis critical stess:

$$F_{cr} = 0,877 F_e = 0,877 \cdot 429,17 = 376,38 \text{ MPa}$$

- Critical stress wear:

$$F_{cr} = 229,12 \text{ MPa} \quad (\text{Karena termasuk tekuk inelastis})$$

- Kapasitas tekan dari kriteria leleh penampang utuh:

$$\phi P_{nc} = \phi \cdot F_{cr} \cdot A_g = 0,9 \cdot 229,12 \cdot 59511 / 1000$$

$$\phi P_{nc} = 12271,66 \text{ kN} \quad (\text{perhitungan manual})$$

$$\phi P_{nc} = 15988,35 \text{ kN} \quad (\text{hasil SAP2000})$$

#### d. Kapasitas Lentur Nominal Penampang

- Determine parameter:

$$D/t = 1016/19 = 53,5$$

$$0,45 \cdot E/F_y = 0,45 \cdot 200000/310 = 290,32$$

$$D/t < 0,45 \cdot E/F_y \quad (\text{OK})$$

$$\lambda_p = 0,07 \cdot E/F_y = 0,07 \cdot 200000/310 = 45,16$$

$$\lambda_r = 0,31 \cdot E/F_y = 0,31 \cdot 200000/310 = 200,00$$

$$\lambda_p < D/t < \lambda_r \quad (\text{Tidak Kompak})$$

- Kapasitas lentur penampang tidak kompak:

$$\phi M_n = \phi \cdot \left[ \left( \frac{0,021 \cdot E}{D/t} \right) + F_y \right] S$$

$$\phi M_n = 0,9 \cdot \left[ \left( \frac{0,021 \cdot 200000}{53,5} \right) + 310 \right] 14561058 / 1000000$$

$$\phi M_n = 5091,84 \text{ kN.m} \quad (\text{perhitungan manual})$$

$$\phi M_n = 52660,50 \text{ kN.m} \quad (\text{hasil SAP2000})$$

Berikut ini disajikan rekapitulasi kapasitas penampang *steel pipe* dari tahun 1991 hingga 2028.

**Tabel 6.22** Rekapitulasi kapasitas penampang *steel pipe*

Tahun	Kapasitas Penampang		
	$\varphi \cdot P_{nc}$ (kN)	$\varphi \cdot P_{nt}$ (kN)	$\varphi \cdot M_n$ (kN.m)
1991	12262,34	16603,62	5091,84
2018	10520,78	14245,50	4264,12
2028	9873,29	13368,77	3965,05

### 7.6.1.3 Rasio Kombinasi Gaya Lentur dan Aksial

Pada contoh pehitungan mengambil frame 1263 pada SAP2000 untuk elemen komposit tiang pancang baja terisi beton. Struktur merupakan rangka begoyang, maka menggunakan faktor B2 untuk P- $\Delta$ .

- Perpindahan titik struktur yang ditinjau:  
 $\delta h = 263,54$  mm (hasil output SAP2000)
- Gaya geser tingkat arah transisi yang ditinjau:  
 $H = 520,23$  kN (hasil output SAP2000)
- Tinggi tingkat yang ditinjau:  
 $L = 19950$  mm
- Drift antar tingkat hasil analisis elastis-linier:  
 $\Delta h = \delta h / L = 263,54 / 19950 = 0,013$  mm/mm
- Gaya aksial ultimit:  
 $P_u = 2406,73$  kN (hasil output SAP2000)
- Total beban vertikal di tingkat tersebut:  
 $P_{story} = P_u = 2406,73$  kN
- Beban vertikal total pada kolom tingkat tersebut:  
 $P_{mf} = P_{story} = 2406,73$  kN
- Faktor efek P- $\Delta$ :
 
$$R_M = 1 - 0,15 \left( \frac{P_{mf}}{P_{story}} \right)$$

$$R_M = 1 - 0,15 \left( \frac{2406,73}{2406,73} \right)$$

$$R_M = 0,85$$
- Kuat tekuk kritis elastis:  
 $P_{e\ story} = R_M \left( H \cdot L / \Delta h \right) = 0,85 \left( 520,23 \cdot 19950 / 0,013 \right)$ 

$$P_{e\ story} = 667804595,04$$
 kN

- Faktor pengali momen:

$$\alpha = 1$$

$$B_2 = \frac{1}{1 - \alpha \frac{P_{story}}{P_{e story}}} = \frac{1}{1 - 1 \cdot \frac{2406,73}{667804595,04}} = 1,0000$$

- Gaya dan Pembesaran momen ultimit sumbu mayor:

$$M_{ux} = 985,97 \text{ kN.m}$$

$$M_{rx} = M_{ux} \cdot B_2 = 985,97 \cdot 1,0000 = 985,98 \text{ kN.m}$$

- Gaya dan Pembesaran momen ultimit sumbu minor:

$$M_{uy} = 5714,28 \text{ kN.m}$$

$$M_{ry} = M_{uy} \cdot B_2 = 5714,28 \cdot 1,0000 = 5714,30 \text{ kN.m}$$

- Pembesaran aksial:

$$P_r = P_u \cdot B_2 = 2213,13 \cdot 1,0000 = 2406,74 \text{ kN}$$

- Kapasitas nominal tekan:

$$P_c = \phi P_{nc} = 59357,66 \text{ kN}$$

- Kapasitas nominal lentur:

Karena elemen merupakan simetris maka kapasitas nominal lentur sumbu minor sama dengan sumbu mayor.

$$M_{cx} = \phi M_n = 7730,16 \text{ kN.m}$$

$$M_{cy} = \phi M_n = 7730,16 \text{ kN.m}$$

- Rasio analisis kombinasi lentur dan aksial:

$$P_r/P_c = \frac{2406,74}{59357,66} = 0,04$$

$0,04 < 2$  (menggunakan persamaan 2 berikut)

$$R = \frac{P_r}{2P_c} + \left( \frac{M_{rx}}{M_{cx}} + \frac{M_{ry}}{M_{cy}} \right)$$


$$R = \frac{2406,74}{2 \cdot 59357,66} + \left( \frac{985,98}{5714,30} + \frac{5714,30}{5714,30} \right) = 0,887$$

$$R = 0,887 \text{ (perhitungan manual)}$$


$$R = 0,887 \text{ (hasil output SAP2000)}$$

$$\Delta R = \frac{0,887 - 0,887}{0,887} \cdot 100\% = 0,0\%$$


- \*) Dari hasil perhitungan manual dan SAP2000 terdapat selisih 0,0%. Oleh karena hasil mendekati maka hasil Output SAP2000 dapat di pertanggungjawabkan.

AISC-LRFD93 STEEL SECTION CHECK							Units : KN, m, C																											
Combo : Comb -EV (R=1)																																		
Units : KN, m, C																																		
																																		
<p>Frame : 1263      Design Sect: Komposit Pancang      X Mid : 10,000      Design Type: Column      Y Mid : 18,000      Frame Type : Moment Resisting Frame      Z Mid : 0,250      Sect Class : Non-Compact      Length : 2,500      Major Axis : 0,000 degrees counter-clockwise from local 3      Loc : 2,500      RLLF : 1,000</p>																																		
<p>Area : 0,194      ShMajor : 0,030      rMajor : 0,281      AUHajor: 0,170      IMajor : 0,015      SHminor : 0,030      rMinor : 0,281      AUHminor: 0,170      IMinor : 0,015      ZHMajor : 0,048      E : 200000000,00      Ixy : 0,000      ZHminor : 0,048      Fy : 310000,000</p>																																		
<p><b>STRESS CHECK FORCES &amp; MOMENTS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Location</th> <th>Pu</th> <th>Uu03</th> <th>Uu22</th> <th>Uu2</th> <th>Uu3</th> <th>Tu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,500</td> <td>-2406,733</td> <td>985,974</td> <td>-5714,281</td> <td>-112,591</td> <td>-514,392</td> <td>0,000</td> </tr> </tbody> </table>								Location	Pu	Uu03	Uu22	Uu2	Uu3	Tu	2,500	-2406,733	985,974	-5714,281	-112,591	-514,392	0,000													
Location	Pu	Uu03	Uu22	Uu2	Uu3	Tu																												
2,500	-2406,733	985,974	-5714,281	-112,591	-514,392	0,000																												
<p><b>PMM DEMAND/CAPACITY RATIO</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Governing Equation</th> <th>Total Ratio</th> <th>P Ratio</th> <th>HMajor Ratio</th> <th>HMinor Ratio</th> <th>Ratio Limit</th> <th>Status Check</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(H1-1b)</td> <td>0,887</td> <td>= 0,020</td> <td>+ 0,128</td> <td>+ 0,739</td> <td>1,000</td> <td>OK</td> </tr> </tbody> </table>								Governing Equation	Total Ratio	P Ratio	HMajor Ratio	HMinor Ratio	Ratio Limit	Status Check	(H1-1b)	0,887	= 0,020	+ 0,128	+ 0,739	1,000	OK													
Governing Equation	Total Ratio	P Ratio	HMajor Ratio	HMinor Ratio	Ratio Limit	Status Check																												
(H1-1b)	0,887	= 0,020	+ 0,128	+ 0,739	1,000	OK																												
<p><b>AXIAL FORCE DESIGN</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pu</th> <th>phi*Pnc</th> <th>phi*Pnt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Force</td> <td>-2406,733</td> <td>59357,660</td> <td>22340,040</td> </tr> </tbody> </table>									Pu	phi*Pnc	phi*Pnt	Force	-2406,733	59357,660	22340,040																			
	Pu	phi*Pnc	phi*Pnt																															
Force	-2406,733	59357,660	22340,040																															
<p><b>MOMENT DESIGN</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Hu</th> <th>phi*Mn Capacity</th> <th>Cm Factor</th> <th>B1 Factor</th> <th>B2 Factor</th> <th>K Factor</th> <th>L Factor</th> <th>Cb Factor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Major Moment</td> <td>-985,974</td> <td>7730,160</td> <td>0,886</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,129</td> </tr> <tr> <td>Minor Moment</td> <td>-5714,281</td> <td>7730,160</td> <td>0,909</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Hu	phi*Mn Capacity	Cm Factor	B1 Factor	B2 Factor	K Factor	L Factor	Cb Factor	Major Moment	-985,974	7730,160	0,886	1,000	1,000	1,000	1,000	1,129	Minor Moment	-5714,281	7730,160	0,909	1,000	1,000	1,000	1,000	
	Hu	phi*Mn Capacity	Cm Factor	B1 Factor	B2 Factor	K Factor	L Factor	Cb Factor																										
Major Moment	-985,974	7730,160	0,886	1,000	1,000	1,000	1,000	1,129																										
Minor Moment	-5714,281	7730,160	0,909	1,000	1,000	1,000	1,000																											
<p><b>SHEAR DESIGN</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Uu</th> <th>phi*Un Capacity</th> <th>Stress Ratio</th> <th>Status Check</th> <th>Tu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Major Shear</td> <td>113,333</td> <td>28482,012</td> <td>0,004</td> <td>OK</td> <td>0,000</td> </tr> <tr> <td>Minor Shear</td> <td>520,225</td> <td>28482,012</td> <td>0,018</td> <td>OK</td> <td>0,000</td> </tr> </tbody> </table>									Uu	phi*Un Capacity	Stress Ratio	Status Check	Tu	Major Shear	113,333	28482,012	0,004	OK	0,000	Minor Shear	520,225	28482,012	0,018	OK	0,000									
	Uu	phi*Un Capacity	Stress Ratio	Status Check	Tu																													
Major Shear	113,333	28482,012	0,004	OK	0,000																													
Minor Shear	520,225	28482,012	0,018	OK	0,000																													

**Gambar 7.25 Steel Stress Check Data Output SAP2000**  
Elemen Tiang Pancang Komposit Terisi Beton

AISC-LRFD93 STEEL SECTION CHECK							Units : KN, m, C																											
Combo : Comb -EV (R=1)																																		
Units : KN, m, C																																		
																																		
<p>Frame : 1987      Design Sect: Pancang (D-1,016)      X Mid : 0,000      Design Type: Column      Y Mid : 18,000      Frame Type : Moment Resisting Frame      Z Mid : 0,000      Sect Class : Non-Compact      Length : 7,000      Major Axis : 0,000 degrees counter-clockwise from local 3      Loc : 7,000      RLLF : 1,000</p>																																		
<p>Area : 0,060      ShMajor : 0,016      rMajor : 0,353      AUHajor: 0,030      IMajor : 0,007      SHminor : 0,015      rMinor : 0,353      AUHminor: 0,030      IMinor : 0,007      ZHMajor : 0,019      E : 200000000,00      Ixy : 0,000      ZHminor : 0,019      Fy : 310000,000</p>																																		
<p><b>STRESS CHECK FORCES &amp; MOMENTS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Location</th> <th>Pu</th> <th>Uu03</th> <th>Uu22</th> <th>Uu2</th> <th>Uu3</th> <th>Tu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,000</td> <td>-2204,913</td> <td>347,948</td> <td>-4336,542</td> <td>-71,016</td> <td>567,135</td> <td>0,000</td> </tr> </tbody> </table>								Location	Pu	Uu03	Uu22	Uu2	Uu3	Tu	7,000	-2204,913	347,948	-4336,542	-71,016	567,135	0,000													
Location	Pu	Uu03	Uu22	Uu2	Uu3	Tu																												
7,000	-2204,913	347,948	-4336,542	-71,016	567,135	0,000																												
<p><b>PMM DEMAND/CAPACITY RATIO</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Governing Equation</th> <th>Total Ratio</th> <th>P Ratio</th> <th>HMajor Ratio</th> <th>HMinor Ratio</th> <th>Ratio Limit</th> <th>Status Check</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(H1-1b)</td> <td>0,944</td> <td>= 0,090</td> <td>+ 0,068</td> <td>+ 0,852</td> <td>1,000</td> <td>OK</td> </tr> </tbody> </table>								Governing Equation	Total Ratio	P Ratio	HMajor Ratio	HMinor Ratio	Ratio Limit	Status Check	(H1-1b)	0,944	= 0,090	+ 0,068	+ 0,852	1,000	OK													
Governing Equation	Total Ratio	P Ratio	HMajor Ratio	HMinor Ratio	Ratio Limit	Status Check																												
(H1-1b)	0,944	= 0,090	+ 0,068	+ 0,852	1,000	OK																												
<p><b>AXIAL FORCE DESIGN</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pu</th> <th>phi*Pnc</th> <th>phi*Pnt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Force</td> <td>-2204,913</td> <td>12262,340</td> <td>16600,020</td> </tr> </tbody> </table>									Pu	phi*Pnc	phi*Pnt	Force	-2204,913	12262,340	16600,020																			
	Pu	phi*Pnc	phi*Pnt																															
Force	-2204,913	12262,340	16600,020																															
<p><b>MOMENT DESIGN</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Hu</th> <th>phi*Mn Capacity</th> <th>Cm Factor</th> <th>B1 Factor</th> <th>B2 Factor</th> <th>K Factor</th> <th>L Factor</th> <th>Cb Factor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Major Moment</td> <td>547,948</td> <td>5091,840</td> <td>0,880</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,256</td> </tr> <tr> <td>Minor Moment</td> <td>-4336,542</td> <td>5091,840</td> <td>0,634</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Hu	phi*Mn Capacity	Cm Factor	B1 Factor	B2 Factor	K Factor	L Factor	Cb Factor	Major Moment	547,948	5091,840	0,880	1,000	1,000	1,000	1,000	1,256	Minor Moment	-4336,542	5091,840	0,634	1,000	1,000	1,000	1,000	
	Hu	phi*Mn Capacity	Cm Factor	B1 Factor	B2 Factor	K Factor	L Factor	Cb Factor																										
Major Moment	547,948	5091,840	0,880	1,000	1,000	1,000	1,000	1,256																										
Minor Moment	-4336,542	5091,840	0,634	1,000	1,000	1,000	1,000																											
<p><b>SHEAR DESIGN</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Uu</th> <th>phi*Un Capacity</th> <th>Stress Ratio</th> <th>Status Check</th> <th>Tu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Major Shear</td> <td>71,016</td> <td>4982,292</td> <td>0,014</td> <td>OK</td> <td>0,000</td> </tr> <tr> <td>Minor Shear</td> <td>567,135</td> <td>4982,292</td> <td>0,114</td> <td>OK</td> <td>0,000</td> </tr> </tbody> </table>									Uu	phi*Un Capacity	Stress Ratio	Status Check	Tu	Major Shear	71,016	4982,292	0,014	OK	0,000	Minor Shear	567,135	4982,292	0,114	OK	0,000									
	Uu	phi*Un Capacity	Stress Ratio	Status Check	Tu																													
Major Shear	71,016	4982,292	0,014	OK	0,000																													
Minor Shear	567,135	4982,292	0,114	OK	0,000																													

**Gambar 7.26 Steel Stress Check Data Output SAP2000**  
Elemen Tiang Pancang Baja



Gambar 7.27 Ratio P-M ouput SAP2000 elemen tiang pancang

Untuk hasil stress rasio hingga tahun 2038 tidak ada yang memiliki rasio diatas 1,0 untuk beban gempa dengan R=1. Pada hasil analisis ini juga didapatkan rasio terbesar untuk tiang pancang komposit terisi beton (RCFT) ialah 0,896 dan untuk tiang pancang baja (*steel pipe*) ialah 0,944. Serta dari hasil analisis diketahui bahwa untuk tiang pancang miring memiliki ratio yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan tiang pancang tegak. Untuk rekapitulasi hasil analisis tiang pancang disajikan pada *Lampiran 2.6*.

#### **7.6.1.4 Kontrol Kekuatan Tiang dalam Beton PileCap**

##### **a. Data Analisis**

Berikut ini data analisis yang digunakan dalam perhitungan.

- Diameter luar pipe ( $\emptyset$ ), ( $D_l$ ) = 1016 mm
- Diameter dalam pipe ( $\emptyset$ ), ( $D_c$ ) = 978 mm
- Tebal pancang, (t) = 19 mm
- Luas area pancang ( $A_g$ ) =  $59511 \text{ mm}^2$
- Mutu baja leleh ( $f_y$ ) = 310 MPa
- Mutu baja putus ( $f_u$ ) = 455 MPa
- Mutu beton ( $f'_c$ ) = 59,45 MPa
- Luas area beton ( $A_c$ ) =  $\pi/4 \cdot D_c^2$   
=  $751220,8 \text{ mm}^2$
- Diameter tulangan ( $D_{sr}$ ) = 16 D36
- Luas area tulangan ( $A_{sr}$ ) =  $n \cdot \pi/4 \cdot D_{sr}^2$   
=  $16286,02 \text{ mm}^2$
- Mutu tulangan ( $f_{y,sr}$ ) = 391,37 MPa
- Faktor reduksi ( $\phi$ ) = 0,7
- Luas 1 tulangan pada pipa ( $A_b$ ) =  $\pi/4 \cdot D_{sr}^2$   
=  $1017,9 \text{ mm}^2$
- Gaya cabut ( $P_u$ ) = 3144,06 kN  
(hasil output SAP2000 kombinasi  
 $1D+0,5L\pm EY(R=1)$ )

### b. Kontrol Kekuatan Beton dalam Tiang

Gaya cabut akibat beban terjadi harus kurang dari tahanan friksi yang ada pada tiang yang tertanam pada beton. Berikut perhitungan kapasitas tahanan friksi.

$$\begin{aligned} P_{kerja} &= A_c \cdot 0,85 \cdot \phi \cdot f_c' \\ &= 751220,8 \cdot 0,85 \cdot 0,7 \cdot 59,45 / 1000 \end{aligned}$$

$$P_{kerja} = 26573 \text{ kN}$$

$$P_{kerja} > P_u \quad (\text{Memenuhi})$$

### c. Tulangan dari tiang ke pilecap

$$A_{sp} = \frac{P_u}{f_y s_r \cdot \varphi} = \frac{3144,1 \cdot 1000}{391,37 \cdot 0,7} = 11476,5 \text{ mm}^2$$

$$A_{spasang} = 16286,0 \text{ mm}^2$$

$$A_{spasang} > A_{sp} \quad (\text{Memenuhi})$$

∴ Dari hasil perhitungan diatas untuk kontrol kekuatan dalam tiang dalam beton masih memenuhi dengan data sesuai as *build drawing* eksisting.

## 7.7 Analisa Daya Dukung Pondasi Tiang

Analisa daya dukung pondasi tiang pancang dilakukan guna mengetahui apakah dengan konfigurasi dan kedalaman tiang pancang eksisting masih dapat memenuhi untuk beban kerja saat ini. Pada perhitungan daya dukung tanah dilakukan sesuai dengan referensi *Naval Facilities Engineer Command* dalam buku *Foundation and Earth Structure*. Pada *asbuild drawing* diketahui ialah kedalaman tiang 40 m dari sea bed.

### 7.7.1 Kapasitas Axial Daya Dukung Satu Tiang

Secara umum kapasitas axial tiang pancang ultimate dapat dihitung dengan persamaan sederhana yang merupakan penjumlahan tahanan keliling dengan tahanan ujung tiang. Dimana untuk persamaan yang digunakan bergantung pada jenis tanah (tanah kohesif dan tanah non kohesif / berpasir). Untuk hasil pengujian N-SPT diketahui jenis tanah merupakan tanah kohesif, sehingga menggunakan persamaan berikut.

$$Q_s = \sum_{i=1}^n \alpha \cdot c_{u-i} \cdot l_i \cdot p$$

$$Q_p = 9 \cdot c_u \cdot A_p$$

$$Q_u = Q_s + Q_p$$

$$Q_i = Q_u / SF$$

Dimana,

$Q_s$  = kapasitas geser selimut tiang ultimate (Ton)

$Q_p$  = kapasitas tahanan ujung tiang ultimate (Ton)

$Q_u$  = kapasitas tiang ultimate (Ton)

$Q_i$  = kapasitas tiang ijin (Ton)

$\alpha$  = faktor adhesi antara selimut tiang pancang dan tanah  
(gambar 2.29)

$c_{u-i}$  = kohesi undrained tanah pada lapisan -i ( $T/m^2$ )

$$= (2/3 \cdot N\text{-SPT}_{corr})$$

$l_i$  = panjang tiang pada lapisan -i (m)

$p$  = keliling tiang (m)

$A_p$  = luas penampang tiang ( $m^2$ )

$SF$  = faktor keamanan ( $SF = 3$ )


Penentuan nilai Cu dari hasil pengujian SPT di lapangan salah satunya dengan metode yang dikemukakan oleh Terzaghi. Metode tersebut dilakukan dengan bantuan grafik perbandingan antara nilai  $N\text{-SPT}_{corr}$  vs Cu.

**Tabel 7.14** Koreksi Nilai  $N\text{-SPT}$  (Vesic, 1970)

Country	Hammer Type	Hammer Release	Estimated Rod Energy (%)	Correction Factor for 60% Rod Energy
Japan	Donut	Free Fall	78	78/60 = 1,30
	Donut	Rope and Pulley with special throw release	67	67/60 = 1,12
US	Safety	Rope and Pulley	60	60/60 = 1,00
	Donut	Rope and Pulley	45	45/60 = 0,75
Argentina	Donut	Rope and Pulley	45	45/60 = 0,75

Country	Hammer Type	Hammer Release	Estimated Rod Energy (%)	Correction Factor for 60% Rod Energy
	Donut	Free Fall	60	60/60 = 1,00
China	Donut	Rope and Pulley	50	50/60 = 0,83

Untuk gambar 7.28 dibawah, menunjukkan hubungan antara N-SPT<sub>corr</sub> dengan undained shear strength menurut Terzaghi.



**Gambar 7.28** Hubungan antara  $N\text{-SPT}_{\text{correction}}$  dengan  $C_u$   
(Sumber: Terzaghi and Peck, 1967)

Dari gambar grafik hubungan nilai N-SPT diatas diperoleh persamaan sederhana yang menunjukkan besaran *undrained shear strength*, sebagai berikut.

$$C_u = \frac{2}{3} \cdot N\text{-SPT}_{\text{correction}}$$

### a. Data Analisis

Berikut ini data analisis yang digunakan dalam perhitungan.


- Diameter luar pipe ( $\emptyset$ ), ( $D_l$ ) = 1016 mm
- Diameter dalam pipe ( $\emptyset$ ), ( $D_c$ ) = 978 mm
- Tebal pancang, (t) = 19 mm
- Luas area pancang ( $A_p$ ) = 59511 mm<sup>2</sup>
- Keliling area pancang (P) = 3191,86 mm
- Faktor koresi N-SPT = 1,00
- Safety factor (SF) = 3

### b. Perhitungan Kapasitas Axial Daya Dukung Tiang

Dalam perhitungan kapasitas menggunakan persamaan-persamaan diatas. Untuk hasil daya dukung disajikan dalam bentuk rekapitulasi tabel untuk setiap kedalaman tiang pancang. Dapat dilihat pada tabel 7.15 berikut. Pada pondasi miing,  $Q_{ult}$  terproyeksi ke arah vertikal dan horizontal seperti yang terlihat pada gambar 7.29 berikut. Sehingga daya dukung vertikal tiang ( $Q_v$ ) dan daya dukung horizontal tiang ( $Q_h$ ) adalah:

$$Q_v = Q_{ult} \cdot \cos(\beta)$$

$$Q_h = Q_{ult} \cdot \sin(\beta)$$



**Gambar 7.29** Proyeksi  $Q_{ult}$  terhadap vertikal dan horizontal

**Tabel 7.15** Rekapitulasi hasil perhitungan daya dukung axial tiang pancang

Depth (m)	Jenis Tanah	Tebal (di)	Nspt (Ni)	Nspt corr	Cu (T/m <sup>2</sup> )	$\alpha$	Qf (Ton)	$\Sigma Qf$ (Ton)	Qp (Ton)	Qu /tiang (Ton)	Qi tekan /tiang (Ton)	Qi cabut /tiang (Ton)	Qi <sub>v</sub> /tiang (Ton) ( $\beta=5,7^\circ$ )	Qi <sub>h</sub> /tiang (Ton) ( $\beta=5,7^\circ$ )
0-18	Water Sea Level													
-19	Lempung Berlanau Abu-Abu	18	0	0	0	1,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
-20			0	0	0	1,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
-21			0	0	0	1,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
-22			0	0	0	1,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
-23			1	1	0,67	1,00	2,13	2,13	0,36	2,48	0,83	0,71	0,82	0,08
-24			2	2	1,33	1,00	4,26	6,38	0,71	7,10	2,37	2,13	2,35	0,24
-25			3	3	2,00	1,00	6,38	12,77	1,07	13,84	4,61	4,26	4,59	0,46
-26			4	4	2,67	0,99	8,40	21,17	1,43	22,60	7,53	7,06	7,50	0,75
-27			5	5	3,33	0,91	9,73	30,90	1,79	32,68	10,89	10,30	10,84	1,08
-28			8	8	5,33	0,70	11,86	42,75	2,86	45,61	15,20	14,25	15,13	1,51
-29			10	10	6,67	0,55	11,73	54,48	3,57	58,05	19,35	18,16	19,25	1,93
-30			11	11	7,33	0,50	11,70	66,18	3,93	70,11	23,37	22,06	23,25	2,33
-31			12	12	8,00	0,50	12,77	78,95	4,28	83,24	27,75	26,32	27,61	2,76
-32			13	13	8,67	0,50	13,83	92,78	4,64	97,43	32,48	30,93	32,31	3,23
-33			15	15	10,00	0,50	15,96	108,74	5,36	114,10	38,03	36,25	37,84	3,78
-34			20	20	13,33	0,50	21,28	130,02	7,14	137,16	45,72	43,34	45,49	4,55
-35			26	26	17,33	0,50	27,66	157,68	9,28	166,97	55,66	52,56	55,38	5,54
-36			30	30	20,00	0,50	31,92	189,60	10,71	200,32	66,77	63,20	66,44	6,64


Depth (m)	Jenis Tanah	Tebal (di)	Nspt (Ni)	Nspt corr	Cu (T/m <sup>2</sup> )	$\alpha$	Qf (Ton)	$\Sigma Qf$ (Ton)	Qp (Ton)	Qu /tiang (Ton)	Qi tekan /tiang (Ton)	Qi cabut /tiang (Ton)	Qi <sub>v</sub> /tiang (Ton) ( $\beta=5,7^\circ$ )	Qi <sub>h</sub> /tiang (Ton) ( $\beta=5,7^\circ$ )
-37	Lempung Berlanau Berpasir Abu-Abu	11	32	32	21,33	0,50	34,05	223,65	11,43	235,08	78,36	74,55	77,97	7,80
-38			35	35	23,33	0,50	37,24	260,89	12,50	273,39	91,13	86,96	90,68	9,07
-39			36	36	24,00	0,50	38,30	299,19	12,85	312,05	104,02	99,73	103,50	10,35
-40			38	38	25,33	0,50	40,43	339,62	13,57	353,19	117,73	113,21	117,15	11,71
-41			28	28	18,67	0,50	29,79	369,41	10,00	379,41	126,47	123,14	125,84	12,58
-42			17	17	11,33	0,50	18,09	387,50	6,07	393,57	131,19	129,17	130,54	13,05
-43			18	18	12,00	0,50	19,15	406,65	6,43	413,08	137,69	135,55	137,01	13,70
-44			30	30	20,00	0,50	31,92	438,57	10,71	449,28	149,76	146,19	149,02	14,90
-45			40	40	26,67	0,50	42,56	481,13	14,28	495,41	165,14	160,38	164,32	16,43
-46			40	40	26,67	0,50	42,56	523,68	14,28	537,97	179,32	174,56	178,43	17,84
-47			40	40	26,67	0,50	42,56	566,24	14,28	580,53	193,51	188,75	192,55	19,25
-48	Lempung Berlanau Abu-Abu	13	38	38	25,33	0,50	40,43	606,67	13,57	620,24	206,75	202,22	205,72	20,57
-49			32	32	21,33	0,50	34,05	640,72	11,43	652,15	217,38	213,57	216,30	21,63
-50			27	27	18,00	0,50	28,73	669,45	9,64	679,09	226,36	223,15	225,24	22,52
-51			31	31	20,67	0,50	32,98	702,43	11,07	713,50	237,83	234,14	236,65	23,67
-52			36	36	24,00	0,50	38,30	740,73	12,85	753,59	251,20	246,91	249,95	24,99
-53			35	35	23,33	0,50	37,24	777,97	12,50	790,47	263,49	259,32	262,18	26,22
-54			32	32	21,33	0,50	34,05	812,02	11,43	823,44	274,48	270,67	273,12	27,31
-55			29	29	19,33	0,50	30,85	842,87	10,35	853,23	284,41	280,96	283,00	28,30
-56			41	41	27,33	0,50	43,62	886,49	14,64	901,13	300,38	295,50	298,89	29,89
-57			52	52	34,67	0,50	55,33	941,82	18,57	960,39	320,13	313,94	318,54	31,85
-58			60	60	40,00	0,50	63,84	1005,66	21,42	1027,08	342,36	335,22	340,66	34,07
-59			60	60	40,00	0,50	63,84	1069,49	21,42	1090,92	363,64	356,50	361,83	36,18
-60			60	60	40,00	0,50	63,84	1133,33	21,42	1154,75	384,92	377,78	383,01	38,30

∴ Didapatkan daya dukung untuk tiang pancang baja dengan kedalaman 40 m dari seabed ialah:

- $Q_i \text{ vertikal} = 383,01 \text{ Ton}$
- $Q_i \text{ horizontal} = 38,30 \text{ Ton}$
- $Q_i \text{ cabut} = 377,78 \text{ Ton}$

### 7.7.2 Virtual Fixed Point (Zr)

*Fixity point* merupakan kedalaman dimana tiang pancang telah berhenti berdeformasi secara lateral, sehingga pada titik di kedalaman tersebut tumpuan tiang pancang dikategorikan bersifat *fixed* seperti yang diilustrasikan pada gambar 7.30 berikut.



**Gambar 7.30** Letak *fixity point* pada tiang pancang  
OCDI (2002) pasal 9.5.3 memberikan persamaan untuk menentukan besar kedalaman *fixed point* sebagai berikut.

$$Z_r = \sqrt[4]{\frac{k_h \cdot D}{4EI}}$$

Dimana,

$Z_r$  = allowable fixity point (m)

$SF$  = safety factor ( $SF = 2$ )

$k_h$  = koefisien reaksi *subgrade* horizontal ( $N/m^3$ )  
 $= 1,5 \cdot 10^6 \bar{N}$

$\bar{N}$  = nilai N-SPT rata-rata pada tiap elevasi

$D$  = diameter luar tiang pancang (m)

$E$  = modulus elastisitas tiang pancang ( $N/m^2$ )  
 $= 2141106 \cdot 10^5 N/m^2$  (untuk tiang pancang baja)

$I$  = momen inersia tiang ( $m^4$ )

Dari hasil perhitungan kedalaman *allowable fixity point*, dilakukan pengecekan galatnya terhadap elevasi tanah. Nilai kedalaman *fixity point* dengan galat yang terkecil adalah nilai kedalaman *fixity point* yang digunakan.

### a. Data Analisis

Berikut ini data analisis yang digunakan dalam perhitungan.

- Diameter luar pipe ( $\emptyset$ ), ( $D$ ) = 1,016 m
- Tebal pancang, ( $t$ ) = 19 mm
- Luas area pancang ( $A_p$ ) = 0,0595  $m^2$
- Modulus elastisitas ( $E$ ) =  $2141106 \cdot 10^5 N/m^2$
- Momen inersia ( $I$ ) = 0,0074  $m^4$
- Safety factor ( $SF$ ) = 3

### b. Perhitungan *Fixity Point*

Dalam perhitungan kapasitas menggunakan persamaan-persamaan diatas. Perhitungan *fixity point* disajikan pada tabel 7.1 berikut.

**Tabel 7.16** Rekapitulasi hasil perhitungan *fixity point*

Depth from seabed (m)	N	$\bar{N}$	$k_h$ ( $kg/cm^3$ )	$Z_r$ (m)	Galat (m)
-1	1	1	0,150	16,06	15,06
-2	1	1	0,150	16,06	14,06
-3	1	1	0,150	16,06	13,06
-4	1	1	0,150	16,06	12,06
-5	2	1,111	0,167	15,64	10,64
-6	3	1,241	0,186	15,21	9,21
-7	4	1,377	0,207	14,82	7,82
-8	5	1,514	0,227	14,48	6,48


Depth from seabed (m)	N	$\bar{N}$	$k_h$ (kg/cm <sup>3</sup> )	Zr (m)	Galat (m)
-9	8	1,664	0,250	14,14	5,14
-10	10	1,815	0,272	13,83	3,83
-11	11	1,965	0,295	13,56	2,56
-12	12	2,112	0,317	13,32	1,32
<b>-13</b>	<b>13</b>	<b>2,257</b>	<b>0,339</b>	<b>13,10</b>	<b>0,10</b>
-14	15	2,403	0,360	12,90	1,10
-15	20	2,553	0,383	12,70	2,30
-16	26	2,705	0,406	12,52	3,48
-17	30	2,858	0,429	12,35	4,65

∴ Berdasarkan perhitungan diatas, didapatkan nilai *fixity point* dengan galat terkecil yaitu 13,10 m yang dimana nilai *fixity point* diambil 13 m dibawah seabed.

### 7.7.3 Kapasitas Pondasi Kelompok

Kapasitas daya dukung tiang pancang kelompok dihitung berdasarkan faktor efisiensi. Serta distribusi beban aksial pada kelompok tiang pancang bekerja pada dua arah (x dan y), dipengaruhi oleh beban vertikal dan momen (x dan y) yang akan mempengaruhi kapasitas daya dukung tiang.

#### 7.7.3.1 Perhitungan Pondasi ROW I, K, O Bagian Tengah



Gambar 7.31 Pondasi Row I, K, O Bagian Tengah

##### a. Gaya yang Terjadi pada Pondasi

Dari program bantu SAP2000 v.14, dapat diketahui gaya yang terjadi pada joint reaction yakni sebagai berikut:

Untuk panjang (d) dari panjang tiang pancang hingga titik jepit (*fixity point*) =  $19 + 13,01 = 32,01$  m

- Akibat beban tetap (1DL + 1LL)

$$P = 189,44 \text{ Ton}$$

$$V_x = -0,15 \text{ Ton}$$

$$V_y = 0,03 \text{ Ton}$$

$$M_x = 0,38 \text{ Ton.m}$$

$$M_y = -0,29 \text{ Ton.m}$$

$$\Sigma M_x = M_x + V_y \cdot d = 0,38 + 0,03 \cdot 32,01$$

$$= 1,37 \text{ Ton.m}$$

$$\Sigma M_y = M_y + V_x \cdot d = -0,29 - 0,15 \cdot 32,01$$

$$= -5,04 \text{ Ton.m}$$

- Akibat beban sementara arah X (1DL + 1LL + 1EX)

$$P = 189,28 \text{ Ton}$$

$$V_x = -21,39 \text{ Ton}$$

$$V_y = 10,67 \text{ Ton}$$

$$M_x = 6,32 \text{ Ton.m}$$

$$M_y = -48,36 \text{ Ton.m}$$

$$\Sigma M_x = M_x + V_y \cdot d = 6,32 + 10,67 \cdot 32,01$$

$$= 348,85 \text{ Ton.m}$$

$$\Sigma M_y = M_y + V_x \cdot d = -48,36 - 21,39 \cdot 32,01$$

$$= -735,02 \text{ Ton.m}$$

- Akibat beban sementara arah Y (1DL + 1LL + 1EY)

$$P = 189,07 \text{ Ton}$$

$$V_x = -11,02 \text{ Ton}$$

$$V_y = 20,49 \text{ Ton}$$

$$M_x = 20,88 \text{ Ton.m}$$

$$M_y = -14,70 \text{ Ton.m}$$

$$\Sigma M_x = M_x + V_y \cdot d = 20,88 + 20,49 \cdot 32,01$$

$$= 678,55 \text{ Ton.m}$$

$$\Sigma M_y = M_y + V_x \cdot d = -14,70 - 11,02 \cdot 32,01$$

$$= -678,55 \text{ Ton.m}$$

### b. Perhitungan Daya Dukung Tiang Pancang Berdasarkan Efisiensi

Perhitungan ini menggunakan Metode Converce-Labarre, dengan menggunakan data analisis berikut:

- Banyaknya tiang dalam kolom (m) = 2 buah
- Banyaknya tiang dalam baris (n) = 2 buah
- Diameter tiang pancang (D) = 1,016 m
- Jarak antar sumbu as tiang pancang (S) = 1,50 m

Sehingga faktor efisiensi tiang pancang kelompok ialah,

$$\eta = 1 - \arctan \frac{D}{S} \left[ \frac{(n-1)m + (m-1)n}{90.m.n} \right]$$

$$= 1 - \arctan \frac{1,016}{1,5} \left[ \frac{(2-1).2 + (2-1).2}{90.2.2} \right]$$


$$\eta = 0,62$$

$$P_{ik\ tekan} = \eta \cdot Q_i\ vertikal = 0,62 \cdot 383,01 = 237,84 \text{ Ton}$$

$$P_{ik\ cabut} = \eta \cdot Q_i\ cabut = 0,62 \cdot 377,78 = 234,60 \text{ Ton}$$

$$P_{ik\ lateral} = \eta \cdot Q_i\ horizontal = 0,62 \cdot 38,301 = 23,784 \text{ Ton}$$

### c. Perhitungan Daya Dukung Tiang Kelompok



**Gambar 7.32** Gaya yang terjadi pada pilecap dan tiang pancang Row I, K, O bagian tengah

Maka untuk gaya yang dipikul masing-masing tiang pancang adalah:

**Tabel 7.17** Tabel perhitungan jarak tiang ke titik pusat

No	x	$x^2$	y	$y^2$
1	-1,5	2,25	-1,5	2,25
2	1,5	2,25	-1,5	2,25
3	-1,5	2,25	1,5	2,25
4	1,5	2,25	1,5	2,25
	$\Sigma x^2 =$	9	$\Sigma y^2 =$	9

▪ **Akibat Beban Tetap (1DL + 1LL)**

Perhitungan akibat beban tekan/cabut:

$$P = \frac{\sum P_{ijin}}{n} \pm \frac{\sum Mx \cdot y \text{ max}}{\sum y^2} \pm \frac{\sum My \cdot x \text{ max}}{\sum x^2}$$

- Tiang Pancang 1

$$P_1 = \frac{189,44}{4} + \frac{1,37 \cdot 1,5}{9} + \frac{5,04 \cdot 1,5}{9}$$

$$P_1 = 48,43 \text{ Ton} < P_{ik \text{ tekan}} = 237,84 \text{ Ton} \text{ (Memenuhi)}$$

- Tiang Pancang 2

$$P_2 = \frac{189,44}{4} + \frac{1,37 \cdot 1,5}{9} - \frac{5,04 \cdot 1,5}{9}$$

$$P_2 = 46,75 \text{ Ton} < P_{ik \text{ tekan}} = 237,84 \text{ Ton} \text{ (Memenuhi)}$$

- Tiang Pancang 3

$$P_3 = \frac{189,44}{4} - \frac{1,37 \cdot 1,5}{9} + \frac{5,04 \cdot 1,5}{9}$$

$$P_3 = 47,97 \text{ Ton} < P_{ik \text{ tekan}} = 237,84 \text{ Ton} \text{ (Memenuhi)}$$

- Tiang Pancang 4

$$P_4 = \frac{189,44}{4} - \frac{1,37 \cdot 1,5}{9} - \frac{5,04 \cdot 1,5}{9}$$

$$P_4 = 46,29 \text{ Ton} < P_{ik \text{ tekan}} = 237,84 \text{ Ton} \text{ (Memenuhi)}$$

Perhitungan akibat beban horizontal:

$$V_x = 0,21 \text{ Ton} < P_{ik \text{ lateral}} = 23,78 \text{ Ton} \text{ (Memenuhi)}$$

$$V_y = 0,05 \text{ Ton} < P_{ik \text{ lateral}} = 23,78 \text{ Ton} \text{ (Memenuhi)}$$

■ Akibat Beban Sementara (1DL + 1LL + 1EX)

Perhitungan akibat beban tekan/cabut:

$$P = \frac{\sum P_{ijin}}{n} \pm \frac{\sum Mx \cdot y \max}{\sum y^2} \pm \frac{\sum My \cdot x \max}{\sum x^2}$$

- Tiang Pancang 1

$$P_1 = \frac{237,84}{4} + \frac{348,85 \cdot 1,5}{9} + \frac{735,02 \cdot 1,5}{9}$$

$$P_1 = 227,96 \text{ Ton} < P_{ik} \text{ tekan} = 237,84 \text{ Ton} \text{ (Memenuhi)}$$

- Tiang Pancang 2

$$P_2 = \frac{237,84}{4} + \frac{348,85 \cdot 1,5}{9} - \frac{735,02 \cdot 1,5}{9}$$

$$P_2 = -17,04 \text{ Ton} < P_{ik} \text{ cabut} = 234,60 \text{ Ton} \text{ (Memenuhi)}$$

- Tiang Pancang 3

$$P_3 = \frac{237,84}{4} - \frac{348,85 \cdot 1,5}{9} + \frac{735,02 \cdot 1,5}{9}$$

$$P_3 = 111,68 \text{ Ton} < P_{ik} \text{ tekan} = 237,84 \text{ Ton} \text{ (Memenuhi)}$$

- Tiang Pancang 4

$$P_4 = \frac{237,84}{4} - \frac{348,85 \cdot 1,5}{9} - \frac{735,02 \cdot 1,5}{9}$$

$$P_4 = -133,3 \text{ Ton} < P_{ik} \text{ cabut} = 234,60 \text{ Ton} \text{ (Memenuhi)}$$

Perhitungan akibat beban horizontal:

$$V_x = 0,15 \text{ Ton} < P_{ik} \text{ lateral} = 23,78 \text{ Ton} \text{ (Memenuhi)}$$

$$V_y = 0,03 \text{ Ton} < P_{ik} \text{ lateral} = 23,78 \text{ Ton} \text{ (Memenuhi)}$$

■ Akibat Beban Sementara (1DL + 1LL + 1EY)

Perhitungan akibat beban tekan/cabut:

$$P = \frac{\sum P_{ijin}}{n} \pm \frac{\sum Mx \cdot y \max}{\sum y^2} \pm \frac{\sum My \cdot x \max}{\sum x^2}$$

- Tiang Pancang 1

$$P_1 = \frac{237,84}{4} + \frac{678,55 \cdot 1,5}{9} + \frac{368,52 \cdot 1,5}{9}$$

$$P_1 = 221,78 \text{ Ton} < P_{ik} \text{ tekan} = 237,84 \text{ Ton} \text{ (Memenuhi)}$$

- Tiang Pancang 2

$$P_2 = \frac{237,84}{4} + \frac{678,55 \cdot 1,5}{9} - \frac{368,52 \cdot 1,5}{9}$$

$P_2 = 98,94$  Ton  $< P_{ik}$  tekan = 237,84 Ton (**Memenuhi**)

- Tiang Pancang 3

$$P_3 = \frac{237,84}{4} - \frac{678,55 \cdot 1,5}{9} + \frac{368,52 \cdot 1,5}{9}$$

$P_3 = -4,40$  Ton  $< P_{ik}$  cabut = 234,60 Ton (**Memenuhi**)

- Tiang Pancang 4

$$P_4 = \frac{237,84}{4} - \frac{678,55 \cdot 1,5}{9} - \frac{368,52 \cdot 1,5}{9}$$

$P_4 = -127,2$  Ton  $< P_{ik}$  cabut = 234,60 Ton (**Memenuhi**)

Perhitungan akibat beban horizontal:

$V_x = 11,02$  Ton  $< P_{ik}$  lateral = 23,78 Ton (**Memenuhi**)

$V_y = 20,49$  Ton  $< P_{ik}$  lateral = 23,78 Ton (**Memenuhi**)

.:. Dari hasil analisa kapasitas daya dukung pondasi tiang pancang untuk beban tetap dan beban sementara dapat dengan kedalaman dan konfigurasi letak sesuai *as build drawing* masih memenuhi batas ijin.

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

## **BAB VIII**

### **METODE PERBAIKAN DAN RAB**

#### **8.1 Umum**

Untuk menentukan metode perbaikan yang sesuai pada setiap elemen struktur yang mengalami kerusakan, maka perlu diidentifikasi jenis kerusakan yang terjadi. Kemudian menentukan beberapa alternatif metode perbaikan yang tepat untuk setiap jenis kerusakan yang terjadi.

#### **8.1.1 Kriteria Keretakan**

##### **a. Kriteria 1 (Retak Ringan)**

Retak digolongkan pada kriteria ini jika :

- Lebar retak berkisar antara 0,1 mm sampai 0,25 mm dan mencakup daerah kurang dari 30% dari luas elemen yang bersangkutan
- Kedalaman retakan belum mencapai tulangan
- Tidak terjadi rembesan atau adanya bocoran air
- Mutu beton lantai tidak kurang dari 22,5 MPa

##### **b. Kriteria 2 (Retak Sedang)**

Retak digolongkan pada kriteria ini jika :

- Lebar retak kurang dari 2 mm dan mencakup daerah kurang lebih 50% dari luas elemen yang bersangkutan
- Kedalaman retakan sudah mencapai tulangan
- Tidak terjadi rembesan atau adanya bocoran air
- Mutu beton tidak kurang dari 22,5 MPa

Dari hasil pengujian kedalaman dan lebar retak pada lampiran 1.7 didapatkan hasil sebagai berikut.

**Tabel 8.1** Rekapitulasi retak beton pada plat lantai

	<b>Rata-Rata</b>	<b>Terbesar</b>
<b>Tebal Selimut Beton (mm)</b>	49,24	64,30
<b>Kedalaman Retak (mm)</b>	56,10	117,74
<b>Lebar retak (mm)</b>	0,40	1,20

Dari hasil uji keretakan beton bertulang yang terjadi plat lantai trestle dikategorikan menjadi kategori 1 (retak ringan), dan kategori 2 (retak sedang). Perbaikan yang dilakukan sesuai dengan jenis kerusakan yang terjadi agar nantinya setelah dilakukan perbaikan struktur dapat mencegah kerusakan yang lainnya. Salah satunya untuk mencegah agar elemen struktur akibat kerusakan korosi, maka dari itu dilakukan pencegahan korosi seperti *corrosion inhibitor*. Dari hasil analisa dan survei kondisi kerusakan pada pembahasan sebelumnya, berikut adalah metode perbaikan yang akan dilaksanakan.

- a. Perbaikan kerusakan retak
- b. Pencegahan korosi beton bertulang
- c. Penggantian tulangan yang terkorosi
- d. Perbaikan kerusakan *concrete jacket* tiang baja



**Gambar 8.1** Ilustrasi keseluruhan metode perbaikan pada trestle

## 8.2 Perbaikan Kerusakan pada Pelat Lantai Trestle

Dari hasil analisa pelat lantai trestle pada sub bab 7.3 bahwa plat lantai trestle relative aman sampai dengan tahun 2028, namun untuk analisa keretakan plat lantai sisi atas didapatkan hasil bahwa momen retak penampang melebihi momen kapasitas negatif sisi tekan.

Asumsi penulis keretakan kemungkinan terjadi akibat tidak adanya elemen diafragma pada trestle dermaga. Namun saat dilakukan permodelan trestle dengan menambahkan diafragma dengan jarak setiap 2m berjumlah 5 untuk bentang 10 m didapatkan hasil tidak terlalu signifikan, disajikan pada tabel 8.2 berikut.


**Tabel 8.2** Perbandingan tegangan ijin area plat lantai trestle

Kombinasi	$S_{22}$ (top) (N/mm <sup>2</sup> )	$S_{22}$ (bottom) (N/mm <sup>2</sup> )
1D + 1L + 1T (Eksisting)	-3,847	3,979
1D + 1L + 1T (Penambahan diafragma)	-3,272	3,421

Oleh karena itu untuk plat lantai sisi atas dilakukan perbaikan retak dengan sesuai klasifikasi kategori retak yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut akan dijelaskan metode perbaikan retakan untuk plat lantai trestle. Dari hasil survei lebar retak disajikan pada gambar 8.3 berikut.




**Gambar 8.2** Ilustrasi perbaikan kerusakan retak dengan *injection epoxy method*



**Gambar 8.3** Pola retak pada lantai atas trestle

### 8.2.1 Metode Perbaikan Retak *Injection*

Berikut ini akan dijelaskan secara umum metode perbaikan retak dengan metode *injection*.



**Gambar 8.4** Sketsa dan prinsip metode injeksi beton

**a. Bahan dan Alat yang dipergunakan**

- Spesifikasi teknis untuk injeksi beton yang digunakan dalam pekerjaan:

Produk	= Sikadur-752
Bahan dasar	= Epoxy resin viskositas rendah
Viskositas	= $180 \pm 25$ cps
Kuat tekan (7 hari)	= 62 MPa
Kuat tekan (28 hari)	= 64 MPa
Kuat lentur (28 hari)	= 40 MPa
Maksimum retak	= lebar 5,0 mm

- Spesifikasi teknis untuk *sealant* yang digunakan dalam pekerjaan:

Produk	= Sikadur 41 CF
Bahan dasar	= Epoxy resin
<i>Flowability</i>	= 10 – 12 detik
Kuat tekan (1 hari)	= 57 – 67 MPa
Kuat lentur (1 hari)	= 17 – 27 MPa


- *Nipple set* dan konektorinya, dipasang tiap jarak 15-20 cm dan harus mampu berfungsi sebagai *in let* dan *out let*.
- Tabung injeksi, harus sesuai dengan daya tampung material injeksi. Tekanan yang diperlukan harus mampu mengalirkan material injeksi secara stabil
- Kompresor, berguna untuk mensuplai tekanan udara secara terus menerus dan stabil ke dalam tabung injeksi
- Mixer, berguna untuk membuat campuran bahan injeksi agar homogen
- Sikat besi, alat pendukung terkait pekerjaan injeksi

**b. Urutan Langkah Pengerjaan Injeksi**

**- Persiapan dan *Chipping***

Sikat permukaan retakan sampai bersih menggunakan sikat kawat dan dilanjutkan dengan *bistle brush* hingga bersih dari abu, oil, sehingga celah yang ada dapat terlihat jelas serta melakukan pengupasan permukaan beton dengan lebar lebih dari 2 in agar material penutup retak dapat menempel dengan sempurna.


Bila pada saat membersihkan permukaan beton ditemui keretakan parah, maka harus dilakukan pengupasan permukaan beton tersebut hingga ke permukaan yang keras. Dan bila terlihat tulangan terkorosi, maka pengupasan harus dilanjutkan hingga tulangan terkorosi tersebut terlihat seluruh keliling permukaannya agar permukaan tulangan yang terkorosi tersebut dapat dibersihkan



**Gambar 8.5** Ilustrasi pekerjaan *chipping*

#### - Pemasangan Nipple


Sebelum nipple dipasang pada permukaan retakan beton, terlebih dahulu laburkan *sealant agent* (Nitobond Ec) pada dasar nipple agar nipple melekat dengan permukaan beton. Lalu susun nipple dengan menggunakan tongkat nipple. Pastikan bahwa posisi nipple selalu tegak lurus bidang retak, dan kemudian tekan hingga mencapai posisi yang stabil. Kemudian, tarik tongkat nipple keluar perlahan. Posisi tiap nipple diatur dengan jarak 15 cm hingga 20 cm



**Gambar 8.6** Ilustrasi pemasangan nipple

### - **Penutupan Retak**

Setelah lem pada nipple telah bekerja dengan baik (tidak bergerak lagi), segera buat penutup retakan sambil melihat kemungkinan retakan berada di sekitar retak yang akan diperbaiki.



**Gambar 8.7** Ilustrasi penutupan retak

### - **Penyambungan antar Kepala Nipple**

8 jam setelah kepala head setting, kemudian kepala nipple dihubungkan dengan kepala nipple lainnya dengan menggunakan selubung penghubung secara seri. Setiap seri terdiri dari 5 nipple, kemudian akan dihubungkan dengan seri tertutup dengan 2 atau 3 lainnya sehingga dalam satu seri menjadi 10 hingga 15 nipple




**Gambar 8.8** Ilustrasi penyambungan antar kepala nipple

### - **Pelaksanaan Injeksi Grouting**

Sebelum cairan epoksi diinjeksikan pada retakan, yang terbaik adalah membuat campuran cukup baik sehingga diperoleh campuran yang baik untuk injeksi. Selama proses injeksi, lakukan tiga kontrol :

- a) Kontrol sumber tekanan dari kompressor
- b) Kontrol cairan dalam tabung yang dapat mengakumulasikan panas sebab cairan epoksi akan *setting*, dan siapkan bahan campuran jika cairan epoksi akan habis
- c) Kontrol nipple yang sedang diinjeksi dimana akan segera ditutup bila nipple penuh




**Gambar 8.9** Ilustrasi proses injeksi

#### - Finishing

Pekerjaan injeksi dianggap selesai jika terdapat ciri sebagai berikut:

- a) Kecepatan aliran cairan epoksi terlihat sangat pelan
- b) Cairan epoksi terlihat dari dasar nipple
- c) Campuran epoksi terlihat dari retakan lain yang jaraknya dekat dari retak yang sedang diperbaiki



**Gambar 8.10** Ilustrasi tahap akhir proses injeksi


Setelah 2 hari, nipple dapat dipatahkan dan bekas patahan tersebut diratakan dengan gerinda



**Gambar 8.11** Ilustrasi finishing akhir pelepasan nipple

### 8.2.2 Metode Perbaikan *Corrosion Inhibitor Coating*

*Corrosion inhibitor coating* merupakan suatu pekerjaan untuk melapisi permukaan beton bertujuan untuk melindungi baja tulangan dari korosi yang disebabkan karbonasi, klorida, dan berbagai kontaminan agresif lainnya.



**Gambar 8.12** Ilustrasi proses impregnasi pada *corrosion inhibitor*

*Corrosion inhibitor* didesain untuk menembus material berbahaya semen termasuk beton, mortar yang bekerja pada fase cairan dan uap (gas) menembus pori struktur, membentuk pelindung, lapisan molekul pada permukaan baja. Dengan ini dapat menunda timbulnya korosi dan laju korosi sangat berkurang tanpa mempengaruhi sifat beton.

Berikut ini akan dijelaskan secara umum metode perbaikan *corrosion inhibitor coating*.

#### a. Bahan dan Alat yang dipergunakan

- Spesifikasi teknis untuk *corrosion inhibitor coating* yang digunakan dalam pekerjaan:

Produk	= Sika FerroGard 903
Bahan dasar kimia	= Larutan alkohol amino dan garam alkohol amino
Viskositas	= 24 mPa.s
pH	= 10

#### b. Urutan Langkah Pekerjaan *Corrosion Inhibitor Coating*

##### - Persiapan

Bersihkan permukaan beton yang akan dikerjakan bebas dari debu, kotoran permukaan, minyak, noda karat, pertumbuhan biologis dan kontaminan permukaan lainnya. Dapat menggunakan penyemprotan air bertekanan tinggi dan tidak boleh menggunakan air panas.



**Gambar 8.13** Ilustrasi pembersihan permukaan beton

##### - Pengaplikasian *Corrosion Inhibitor*

- a) Cara pengaplikasian dapat menggunakan sprayer dengan tekanan rendah ataupun dapat dengan rol jenuh. Untuk peralatan semprot harus dilengkapi dengan gasket dan selang tahan pelarut

- b) Biarkan lapisan pertama mengering sekitar 2-8 jam sebelum menerapkan lapisan kedua. (Proses pelapisan dilakukan hingga 3-5 kali)
- c) Lindungi area dari hujan ataupun faktor lainnya minimal sehari setelah aplikasi pelapisan
- d) Sehari setelah aplikasi, permukaan yang dirawat harus dibersihkan dengan air bertekanan ±10 MPa



**Gambar 8.14** Ilustrasi pengolesan *corrosion inhibitor*

- **Finishing**

Masa impregnasi usai setelah 3x24 jam pasca pelapisan cairan berikutnya, setelah proses tersebut maka lanjut ke langkah berikutnya yaitu pekerjaan epoxy coating

### 8.2.3 Metode Perbaikan *Concrete Coating*

Pekerjaan ini merupakan lanjutan dari pekerjaan *corrosion inhibitor coating* bertujuan untuk melindungi beton dari penyerapan air, mengurangi penyerapan zat agresif atau bahan yang mudah larut dalam air (seperti pembekuan asam garam ataupun klorida dari lingkungan laut).

#### a. Bahan dan Alat yang dipergunakan

- Spesifikasi teknis untuk *corrosion inhibitor coating* yang digunakan dalam pekerjaan:

Produk = Sikagard -705 L

Bahan dasar kimia = Alkoxy silanes 99%

Viskositas = 9 mm<sup>2</sup>/s (saat 25°C)

### b. Urutan Langkah Pekerjaan *Concrete Coating*

- **Persiapan**

Bersihkan permukaan beton yang akan dikerjakan bebas dari debu, kotoran permukaan, minyak, noda karat, pertumbuhan biologis dan kontaminan permukaan lainnya. Pembersihan disarankan menggunakan deterjen dan pengaliran air

- **Pengaplikasian *Concrete Coating***


Untuk Sikagard – 705 L diterapkan menggunakan semprotan bertekanan rendah, atau dengan kuas / rol. Lalu oleskan lapisan berikutnya ketika “basah dengan basah” atau ketika permukaan benar-benar kering. Pengulangan pelapisan minimal sebanyak 2 kali

- **Finishing**


Bersihkan semua peralatan aplikasi menggunakan Colma (Thinner), jika bahan yang sudah mengeras hanya dapat dihilangkan dengan cara mekanis

### 8.3 Perbaikan Kerusakan pada PileCap Trestle


Dari hasil survei lebar retak disajikan pada gambar 8.15 – 8.23 berikut.




**Gambar 8.15** Pola retak pada pilecap trestle as C dan D




**Gambar 8.16** Pola retak pada pilecap trestle as E dan F




**Gambar 8.17** Pola retak pada pilecap trestle as G dan H




**Gambar 8.18** Pola retak pada pilecap trestle I dan J




**Gambar 8.19** Pola retak pada pilecap trestle as K dan L




**Gambar 8.20** Pola retak pada pilecap trestle as N dan O



**Gambar 8.21** Pola retak pada pilecap trestle as P dan Q



**Gambar 8.22** Pola retak pada pilecap trestle as R dan S



**Gambar 8.23** Pola retak pada pilecap trestle as T dan U

Dari hasil analisa elemen pilecap trestle pada sub bab 7.5 bahwa pilecap trestle relative aman sampai dengan tahun 2028. Permasalahan yang dihadapi adalah terjadi pengelupasan selimut beton (*delaminating*) dan rompal-rompal pada permukaan beton (*spalling*) sehingga tulangan beton terbuka dan telah terkorosi. Dari hasil pemeriksaan ini diidentifikasi bahwa beton pilecap trestle masih *safe condition* untuk dioperasikan. Hasil uji karbonasi permukaan menunjukkan bahwa permukaan beton sebagian mengalami kerusakan terdegradasi dan terkarbonasi. Indikasi karbonasi atau korosi beton hanya terjadi sampai dengan kedalaman 1,5 – 2,5 cm. Selebihnya kondisi masih cukup baik dan tidak mengalami karbonasi. Hasil uji *hammer test* menunjukkan kuat tekan rata-rata 40,54 MPa yang mengindikasi beton masih cukup baik.




**Gambar 8.24** Uji karbonasi dan spalling selimut beton

Untuk itu diperlukan tindakan perbaikan lebih lanjut dengan menggunakan spesifikasi material perbaikan yang cocok dan sesuai, dapat bonding dengan material beton eksisting sehingga dapat mengembalikan bentuk, dimensi dan konfigurasi beton pilecap trestle. Spesifikasi material yang dianggap sesuai ialah *non shrinkage, natural aggregate, fibre reinforced for marine environment structure, and concrete repair* dengan metode grouting. Penggunaan spesifikasi material *flowable micro concrete* yaitu beton menggunakan bahan agregat micro dan bersifat flowable metode grouting sehingga dapat menjangkau keseluruhan area.


### 8.3.1 Metode Perbaikan *Grouting Flowable Micro Concrete*

Pekerjaan perbaikan *spalling* permukaan beton dengan metode ini pada prinsipnya untuk memperbaiki permukaan beton yang rusak agar kualitasnya baik kembali mendekati kondisi semula. Serta meningkatkan duktilitas (kekedapan) beton sehingga uap air atau udara lembab tidak masuk kedalam lingkungan internal beton. Metode ini juga efektif dimana tulangan beton dapat dikerjakan.



**Gambar 8.25** Sketsa dan prinsip perbaikan dengan metode *grouting flowable micro concrete*

Selama proses perbaikan maka dibuat *scaffolding* dengan bertumpu pada struktur eksisting. Sebelum pelaksanaan perbaikan, beton yang terkelupas dilakukan *chipping* sekitar 5 cm sedangkan tulangan dibersihkan dari lapisan korosi. Tulangan baru dipasang pada tulangan eksisting dan diikat menggunakan tulangan konektor yang telah dicelupkan bahan *epoxy*. Pemasangan dan penggunaan *formwork* disesuaikan dengan dimensi plat dan memiliki struktur yang kokoh untuk menahan tekanan *micro concrete* yang mengembang.



**Gambar 8.26** Ilustrasi perbaikan grouting pada pilecap

### a. Bahan dan Alat yang dipergunakan


- Spesifikasi teknis untuk grouting beton yang digunakan dalam pekerjaan:
 

Produk	= SikaGrout 215 (new)
Bahan dasar	= cementitious non shrink
Flowability	= 240 – 280 mm (flow cone)
Kuat tekan (1 hari)	= 25 MPa
Kuat tekan (3 hari)	= 40 MPa
Kuat lentur (28 hari)	= > 6,0 MPa
- Tabung injeksi, harus sesuai dengan daya tampung material grouting. Tekanan yang diperlukan harus mampu mengalirkan material secara stabil
- Kompresor, berguna untuk mensuplai tekanan udara secara terus menerus dan stabil ke dalam tabung injeksi
- Mixer, berguna untuk membuat campuran agar homogen
- Sikat besi, alat pendukung terkait pekerjaan injeksi

### b. Urutan Langkah Pengerajan Grouting


#### - Pekerjaan Marking Area

- a) Pekerjaan ini dimaksudkan untuk mengetahui luasan dan volume *spalling* yang akan dikerjakan, sehingga mempermudah perhitungan volume material



**Gambar 8.27** Ilustrasi Pekerjaan Marking Area Spalling

- b) Pemasangan scaffolding untuk mempermudah pekerjaan perbaikan



**Gambar 8.28** Ilustrasi Pemasangan Scafolding untuk Perbaikan Pile Cap

- **Pekerjaan Persiapan**

- a) Lakukan pekerjaan chipping sampai kedalaman 30-50 mm atau sampai dengan tulangan beton dapat dikerjakan dengan bentuk dan konfigurasi chipping yang benar hingga ke bagian beton yang masih utuh dan keras, dan pastikan permukaan beton yang akan direpair bebas kotoran, debu dan minyak



**Gambar 8.29** Ilustrasi Pekerjaan *Chipping* Beton

- b) Tulangan yang telah mengalami korosi harus dibersihkan sampai bersih, baik dengan cara mekanis (memakai sikat besi, ataupun gerindra) maupun kimiawi



**Gambar 8.30** Ilustrasi Pembersihan Baja Tulangan Terkorosi

- c) Pastikan bahwa tulangan beton yang rusak telah diganti dan disambung dengan benar, serta dilapisi dengan anti korosi dan jarak tulangan beton dengan *formwork* > 75 mm



**Gambar 8.31** Ilustrasi Penambahan Baja Tulangan pada Tulangan yang Terkorosi



**Gambar 8.32** Ilustrasi Pengelasan Baja Tulangan Baru pada Tulangan yang Terkorosi

- d) Pasang *formwork* yang digunakan dengan baik dan benar sesuai dengan bentuk, dimensi dan konfigurasi desain



**Gambar 8.33** Ilustrasi Pemasangan *Formwork*

- e) Pastikan permukaan beton eksisting telah benar-benar bersih, telah dijenuhkan dengan air dan telah dilaburi dengan *bonding agent*. Lalu penempatan dan penataan agregat kasar yang telah dicuci dan dalam keadaan kering permukaan (*surface saturated dry*) kedalam rongga yang akan di *grouting*



**Gambar 8.34** Ilustrasi *Pre-Placed Aggregate*

- Pengaplikasian *Grouting Flowable Micro Concrete*
- a) Periksa kesiapan material *micro concrete grouting* yang digunakan sesuai dengan spesifikasi material yang digunakan untuk *repair*



**Gambar 8.35** Ilustrasi pengecekan *formwork* dan material


- b) Mixing campuran material *micro concrete* hingga homogen lalu dituang kedalam mesin grouting
- c) Periksa tekanan udara dari air compressor yang dihubungkan dengan ke mesin untuk dilakukan grouting ke lokasi yang akan diperbaiki



**Gambar 8.36** Ilustrasi Proses *Injection Grouting Non-Shrink*

- d) Proses grouting berakhir/selesai jika material grouting mengalir melalui lubang kontrol grouting pada titik yang terjauh/ tertinggi


- e) Setelah pekerjaan grouting selesai *formwork* dilepas, bekas-bekasnya dibersihkan dan dilakukan curing/ perawatan keras dengan menjaga beton tetap dalam kondisi lembab (*curing compound*)



**Gambar 8.37** Ilustrasi Pelepasan *Formwork* pada pilecap

- **Finishing**

Masa pengerasan usai setelah 3x24 jam pasca pelapisan cairan berikutnya, setelah proses tersebut maka lanjut ke langkah berikutnya yaitu pekerjaan *corrosion inhibitor* yang telah dijelaskan pada pasal 8.2.2



**Gambar 8.38** Ilustrasi hasil akhir perbaikan *grouting*

#### 8.4 Perbaikan Kerusakan pada *Jacketing Mortar* Tiang Pancang

Dari hasil analisa elemen tiang pancang trestle pada sub bab 7.6 bahwa pilecap trestle relative aman sampai dengan tahun 2028. Permasalahan yang dihadapi adalah terjadi kerusakan pondasi tiang pada daerah *splash zone* yaitu keretakan dan pengelupasan *jacketing mortar* sehingga baja tiang terbuka dan jika tidak segera dilakukan perbaikan sewaktu-waktu struktur dermaga dapat mengalami keruntuhan (*collapse*). Untuk daerah *underwater* kondisi tiang pancang masih dalam keadaan baik dengan hasil rata-rata ketebalan baja tiang sebesar 21,52 mm. Serta pengorbanan anoda pada sistem proteksi katodik yang telah dilakukan masih berfungsi secara baik.




**Gambar 8.39** Kondisi kerusakan *jacketing mortar* pancang



**Gambar 8.40** Pemeriksaan tebal pancang dan *cathodic* bawah air laut


Faktor penyebabnya dari hasil analisa yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya ialah spesifikasi material pondasi tiang dermaga yang tidak resistance terhadap sifat korosif air laut dan usia material terpasang yang telah > 20 tahun, tidak resistance terhadap abrasi gelombang dan pasang surut air laut, serta pertumbuhan *marine organism* yang merusak permukaan pondasi tiang. Dari faktor penyebab diatas serta faktor kesulitan metode kerja yang akan digunakan, maka untuk perbaikan yang paling efisien digunakan ialah *Pile Encapsulation System*.



Gambar 8.41 Detail *pile encapsulation system*

### 8.4.1 Metode Perbaikan *Pile Encapsulation System*

*Pile encapsulation System* ini terdiri dari *jacket seam*, *fiber glass jacket*, dan *epoxy grout* sebagai perlindungan terhadap air, udara penyebab korosi, dan pengaruh cuaca.



**Gambar 8.42** Metode Perbaikan *Pile Encapsulation*

#### a. Bahan dan Alat yang dipergunakan

- Spesifikasi teknis FIBER GLASS *jacket* untuk *pile encapsulation* yang digunakan dalam pekerjaan:

Tebal = 3 – 5 mm

Kuat tarik min. = 110 MPa

Kuat lentur min. = 170 MPa

M. Elastisitas = 5500 MPa

Max water abs = 1%

- Spesifikasi teknis untuk grouting beton yang digunakan dalam pekerjaan:

Produk	= SikaGrout 215 (new)
Bahan dasar	= cementitious non shrink
Flowability	= 240 – 280 mm (flow cone)
Kuat tekan (1 hari)	= 25 MPa
Kuat tekan (3 hari)	= 40 MPa
Kuat lentur (28 hari)	= > 6,0 MPa

## b. Urutan Langkah Pemasangan *Pile Encapsulation System*

### - Persiapan Awal

- a) Persiapkan semua alat dan bahan yang digunakan dalam pemasangan yang nantinya akan dipindahkan menuju lokasi tiang pancang
- b) Pengukuran panjang tiang pancang dari *bottom pilecap* hingga 1 meter dibawah air surut terendah sehingga saat tahap pemasangan *fiber glass jacket*, bisa langsung terpasang sempurna
- c) Bersihkan tiang pancang mulai dari *bottom pilecap* sampai dengan 1 meter dibawah surut terendah dari biota laut, delaminasi beton dengan menggunakan alat bantu *scrap*




**Gambar 8.43** Ilustrasi pembersihan permukaan tiang

- Pengaplikasian *Pile Encapsulation System*
  - a) Oleskan seal gasket dengan epoxy pasta hingga merata pada *fiber glass jacket*



**Gambar 8.44** Ilustrasi pengolesan *seal gasket* dengan *epoxy pasta*

- b) Pembalutan tiang pancang dengan *fiber glass jacket* dengan jarak 10 – 15 mm antara *annulus fiber glass* dengan struktur tiang pancang



**Gambar 8.45** Ilustrasi pemasangan *fiberglass jacket* terhadap struktur tiang pancang

- c) Pemasangan sistem penguat sementara (*temporary bracing*) sebagai penahan tekanan dan pengolesan *seal gasket epoxy pasta* pada bagian bawah jacket




**Gambar 8.46** Ilustrasi pemasangan *tempory bracing* pada *fiberglass jacket*

- d) Proses mixing material epoxy grout dengan pasir hingga homogen, selanjutnya material tersebut di injeksi kedalam *fiber glass Jacket* yang sudah terinstal sebelumnya di bagian bawah. Epoxy grout akan terpompa hingga *annulus* dan air didalam *fiber glass jacket* akan berpindah keluar melalui titik teratas *fiber glass jacket* (*top of jacket*)



**Gambar 8.47** Ilustrasi proses injeksi *epoxy grout*



**Gambar 8.48** Ilustrasi injeksi *epoxy grout* hingga *topping off*

- **Finishing**

Tahap pengecekan akhir pelepasan bracing dan memastikan *pile encapsulation system* terpasang sempurna.



**Gambar 8.49** Ilustrasi *finishing* pengecekan akhir *Pile Encapsulation System*

## 8.5 Rencana Anggaran Biaya

Setelah menentukan jenis dan metode perbaikan yang digunakan pada trestle dermaga, maka tahap selanjutnya ialah menghitung kebutuhan harga yang dibutuhkan dalam melaksanaan perbaikan yang telah direncanakan.

### 8.5.1 Perkiraan Volume Pekerjaan

Acuan dalam melakukan estimasi rencana anggaran biaya ialah volume pekerjaan. Berikut hasil perhitungan volume pekerjaan untuk tiap jenis metode perbaikan.

#### a. Pekerjaan *Injection Epoxy*

Pengukuran perkerjaan ini dihitung dengan satuan volume (liter), pendekatan dan asumsi terkait panjang, lebar, dan kedalaman retak. Berikut disajikan rekapitulasi perhitungan.

**Tabel 8.3** Perhitungan Volume Pekerjaan *Injection Plat Lantai*

Jumlah panjang retak plat	139,11	m
Lebar retak	0,0012	m
Kedalaman retak	0,12	m
Perkiraan luas plat perbaikan	0,17	$m^2$
Perkiraan luas plat perbaikan + SF	0,83	$m^2$
Panjang plat	230,00	m
Lebar plat	19,00	m
Luat pelat	4370,00	$m^2$
Kedalaman pelat yang diinjection	0,10	m
Density	1,08	kg/L
<b>Volume perbaikan</b>	<b>0,08</b>	$m^3$
<b>Volume perbaikan</b>	<b>83,47</b>	liter

#### b. Pekerjaan *Corrosion Inhibitor Coating* dan *Concrete Coating*

Pengukuran perkerjaan ini dihitung dengan satuan luas ( $m^2$ ). Berikut disajikan rekapitulasi perhitungan.

**Tabel 8.4** Perhitungan Luas Pekerjaan Coating Plat Lantai

Safety Factor	2	
Panjang pelat	230	m
Lebar pelat	19	m
Luas pelat atas	4370,0	$m^2$
Luas pelat bawah	3533,3	$m^2$
Luas total	7903,3	$m^2$
Konsumsi	0,05	$kg/m^2$
<b>Luas perbaikan</b>	<b>7903,30</b>	<b><math>m^2</math></b>

**Tabel 8.5** Perhitungan Luas Pekerjaan Coating Balok Girder

Safety Factor	2	
Panjang girder	9,8	m
Lebar girder	0,5	m
Tinggi girder	0,7	m
Luas girder	18,6	$m^2$
Konsumsi	0,05	$kg/m^2$
<b>Luas perbaikan</b>	<b>18,6</b>	<b><math>m^2</math></b>

### c. Pekerjaan *Grouting Non Shrink* dan *Patching*

Pengukuran perkerjaan ini dihitung dengan satuan volume ( $m^3$ ), pendekatan dan asumsi terkait panjang, lebar, dan kedalaman spalling beton. Berikut disajikan rekapitulasi perhitungan.

**Tabel 8.6** Perhitungan Volume Pekerjaan *Grouting* PileCap

Kedalaman pilecap yang digROUTING	0,2	m
Luas keseluruhan pilecap	279,22	$m^2$
Asumsi prosentase grouting	2	%
Asumsi luas grouting pilecap	5,58	$m^2$
<b>Volume perbaikan</b>	<b>1,1</b>	<b><math>m^3</math></b>

**Tabel 8.7** Perhitungan Volume Pekerjaan *Patching* PileCap

Kedalaman pilecap yang dipATCHING	0,2	m
Luas keseluruhan pilecap	279,22	$m^2$
Asumsi prosentase grouting	5	%
Asumsi luas grouting pilecap	13,96101	$m^2$
<b>Volume perbaikan</b>	<b>2,8</b>	<b><math>m^3</math></b>

**d. Pekerjaan *Pile Encapsulation System***

Pengukuran perkerjaan ini dihitung dengan satuan luas ( $m^2$ ), pendekatan dan asumsi terkait panjang, lebar, dan kedalaman muka pasang dan surut air. Berikut disajikan rekapitulasi perhitungan.

**Tabel 8.8** Perhitungan Kebutuhan *Pile Encapsulation* per tiang

Panjang tiang yang diperbaiki	4,5	m
Keliling pancang	3,8	m
Diameter awal	1,116	m
Jarak spacers	0,020	m
Luas grout	0,035	$m^2$
<b>Luas perbaikan <i>fiber glass jacket</i></b>	<b>17,0</b>	$m^2/tiang$
<b>Kebutuhan semen grout</b>	<b>0,16</b>	$m^3/tiang$
<b>Konsumsi semen grout (brosur)</b>	<b>1940</b>	$kg/m^3$
<b>Kebutuhan Paste</b>	<b>308,82</b>	<b>kg /tiang</b>

### 8.5.2 Daftar Harga Bahan

Berikut disajikan harga-harga bahan yang digunakan dalam perhitungan.

**Tabel 8.9** Rekapitulasi Daftar Harga Bahan

No.	Bahan	Satuan	Harga (Rp)	Stok di pasaran
1	Sikadur 752 (Injection)	Kg	Rp 247.500,00	10 kg 2.475.000,00
2	Sikadur 41 CF	Kg	Rp 43.818,18	11 kg 482.000,00
3	Sika FerroGard 903	Kg	Rp 60.869,57	230 kg 14.000.000,00
4	Sikagard 63 N	Kg	Rp 50.578,57	20 kg 3.540.500,00
5	SikaGrout 215 (new) (Grouting Non Shrink)	Kg	Rp 4.280,00	25 kg 107.000,00
6	Neaple	bh	Rp 5.000,00	
7	Material bantu (grouting)	liter	Rp 31.000,00	
8	Kawat bendrat	m <sup>2</sup>	Rp 7.000,00	
9	Besi strip	Kg	Rp 15.000,00	
10	Alat Bantu	buah	Rp 10.000,00	
11	Air	liter	Rp 350,00	
12	Sika Epoxy Seal	kg	Rp 15.000,00	20 kg 300.000,00
13	Fiber Glass Jacket	m <sup>2</sup>	Rp 800.000,00	
17	Locating Band	buah	Rp 30.000,00	
18	Nut SS 316	buah	Rp 17.500,00	

### 8.5.3 Daftar Analisa Harga Satuan

Berikut hasil rekapitulasi analisa harga satuan untuk setiap pekerjaan.

**Tabel 8.10** Analisa Harga Satuan Pekerjaan *Epoxy Injection* (pembayaran dalam liter)

No	Komponen	Unit Kemampuan	Kuantitas	Harga Sat. Komponen (Rp)	Biaya (Rp)
<b>i</b>	<b>Material</b>				
	Epoxy Injection (Sikadur 752)	kg	0,20	Rp 247.500,00	Rp 49.500,00
	Material Sealent (Sikadur 41 CF)	kg	0,30	Rp 43.819,00	Rp 13.146,00
	Neaple	bh	5,00	Rp 5.000,00	Rp 25.000,00
	Material Bantu	LS	1,00	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00
<i>Sub Total</i>					<b>Rp 97.646,00</b>
<b>ii</b>	<b>Tenaga Kerja</b>				
	Tenaga Ahli	jam	2,00	Rp 20.000,00	Rp 40.000,00
	Tukang	jam	4,00	Rp 15.000,00	Rp 60.000,00
	Pekerja Terampil	jam	8,00	Rp 15.000,00	Rp 120.000,00
	Operator	jam	8,00	Rp 15.000,00	Rp 120.000,00
<i>Sub Total</i>					<b>Rp 340.000,00</b>
<b>iii</b>	<b>Peralatan</b>				
	Mesin Bor dia 18 mm	jam	0,50	Rp 7.500,00	Rp 3.750,00
	Hand mixer	jam	1,00	Rp 2.500,00	Rp 2.500,00
	Kompresor	jam	1,00	Rp 2.000,00	Rp 2.000,00
	Gerinda	jam	1,00	Rp 1.400,00	Rp 1.400,00
	Alat bantu	LS	1,00	Rp 2.500,00	Rp 2.500,00
<i>Sub Total</i>					<b>Rp 9.650,00</b>
<b>TOTAL HARGA SATUAN</b>					<b>Rp 447.296,00</b>

**Tabel 8.11** Analisa Harga Satuan Pekerjaan *Corrosion Inhibitor Coating* (pembayaran dalam m<sup>2</sup>)

No.	Komponen	Unit Kemampuan	Kuantitas	Harga Sat. Komponen (Rp)	Biaya (Rp)
i	<b>Material</b>				
	Corrosion Inhibitor (Sika FerroGard 903)	kg	0,05	Rp 60.869,57	Rp 3.043,48
	Material Bantu	LS	0,05	Rp 10.000,00	Rp 500,00
				<i>Sub Total</i>	<b>Rp 3.543,48</b>
ii	<b>Tenaga Kerja</b>				
	Tenaga Ahli	jam	0,02	Rp 20.000,00	Rp 333,33
	Tukang	jam	0,05	Rp 15.000,00	Rp 750,00
	Pekerja Terampil	jam	0,03	Rp 15.000,00	Rp 375,00
				<i>Sub Total</i>	<b>Rp 1.458,33</b>
iii	<b>Peralatan</b>				
	Spray	jam	0,05	Rp 7.500,00	Rp 375,00
	Alat bantu	LS	0,05	Rp 2.500,00	Rp 125,00
				<i>Sub Total</i>	<b>Rp 500,00</b>
<b>TOTAL HARGA SATUAN</b>					<b>Rp 5.502,00</b>

**Tabel 8.12** Analisa Harga Satuan Pekerjaan *Concrete Coating* (pembayaran dalam m<sup>2</sup>)

No.	Komponen	Unit Kemampuan	Kuantitas	Harga Sat. Komponen (Rp)	Biaya (Rp)
i	<b>Material</b>				
	Coating (Sikagard 63 N)	kg	0,05	Rp 50.578,57	Rp 2.528,93
	Material Bantu	LS	0,05	Rp 10.000,00	Rp 500,00
	<i>Sub Total</i>				
					<b>Rp 3.028,93</b>
ii	<b>Tenaga Kerja</b>				
	Tenaga Ahli	jam	0,02	Rp 20.000,00	Rp 333,33
	Tukang	jam	0,05	Rp 15.000,00	Rp 750,00
	Pekerja Terampil	jam	0,03	Rp 15.000,00	Rp 375,00
	<i>Sub Total</i>				
					<b>Rp 1.458,33</b>
iii	<b>Peralatan</b>				
	Spray	jam	0,05	Rp 7.500,00	Rp 375,00
	Alat bantu	LS	0,05	Rp 2.500,00	Rp 125,00
	<i>Sub Total</i>				
					<b>Rp 500,00</b>
	<b>TOTAL HARGA SATUAN</b>				
					<b>Rp 4.987,26</b>

**Tabel 8.13** Analisa Harga Satuan Pekerjaan *Grouting Non Shrink* (pembayaran dalam m<sup>3</sup>)

No.	Komponen	Unit Kemampuan	Kuantitas	Harga Sat. Komponen (Rp)	Biaya (Rp)
<b>i</b>	<b>Material</b>				
	Grouting (SikaGrout 215 (new))	kg	161,00	Rp 4.280,00	Rp 689.080,00
	Besi Beton	kg	25,00	Rp 15.000,00	Rp 375.000,00
	Air	ltr	1,10	Rp 350,00	Rp 385,00
	Bekisting	m <sup>2</sup>	20,00	Rp 125.000,00	Rp 2.500.000,00
	Las	bh	8,00	Rp 90.000,00	Rp 720.000,00
	Kawat Bendrat	m <sup>2</sup>	1,20	Rp 7.000,00	Rp 8.400,00
<b>ii</b>	<b>Tenaga Kerja</b>				
	Tenaga Ahli	jam	4,00	Rp 100.000,00	Rp 400.000,00
	Tukang	jam	8,00	Rp 80.000,00	Rp 640.000,00
	Pekerja Terampil	jam	8,00	Rp 80.000,00	Rp 640.000,00
	Operator	jam	5,00	Rp 90.000,00	Rp 450.000,00
				<i>Sub Total</i>	<b>Rp 2.130.000,00</b>
<b>iii</b>	<b>Peralatan</b>				
	Mesin Bor dia 18 mm	jam	0,50	Rp 7.500,00	Rp 3.750,00
	Hand mixer	jam	1,00	Rp 2.500,00	Rp 2.500,00
	Kompresor	jam	1,00	Rp 2.000,00	Rp 2.000,00
	Gerinda	jam	1,00	Rp 1.400,00	Rp 1.400,00
	Alat bantu	LS	1,00	Rp 15.000,00	Rp 15.000,00
				<i>Sub Total</i>	<b>Rp 24.650,00</b>
<b>TOTAL HARGA SATUAN</b>					<b>Rp 6.497.515,00</b>

**Tabel 8.14** Analisa Harga Satuan Pekerjaan *Patching* (pembayaran dalam m<sup>3</sup>)

No.	Komponen	Unit Kemampuan	Kuantitas	Harga Sat. Komponen (Rp)	Biaya (Rp)
<b>i</b>	<b>Material</b>				
	Grouting (SikaGrout 215 (new))	kg	161,00	Rp 4.280,00	Rp 689.080,00
	Air	ltr	1,10	Rp 350,00	Rp 385,00
	Bekisting	m <sup>2</sup>	20,00	Rp 125.000,00	Rp 2.500.000,00
	Material Bantu	LS	5,00	Rp 10.000,00	Rp 50.000,00
					<b>Sub Total</b> <b>Rp 3.239.465,00</b>
<b>ii</b>	<b>Tenaga Kerja</b>				
	Tenaga Ahli	jam	4,00	Rp 100.000,00	Rp 400.000,00
	Tukang	jam	8,00	Rp 80.000,00	Rp 640.000,00
	Pekerja Terampil	jam	8,00	Rp 80.000,00	Rp 640.000,00
	Operator	jam	5,00	Rp 90.000,00	Rp 450.000,00
					<b>Sub Total</b> <b>Rp 2.130.000,00</b>
<b>iii</b>	<b>Peralatan</b>				
	Mesin Bor dia 18 mm	jam	0,50	Rp 7.500,00	Rp 3.750,00
	Hand mixer	jam	1,00	Rp 2.500,00	Rp 2.500,00
	Kompresor	jam	1,00	Rp 2.000,00	Rp 2.000,00
	Gerinda	jam	1,00	Rp 1.400,00	Rp 1.400,00
	Alat bantu	LS	1,00	Rp 15.000,00	Rp 15.000,00
					<b>Sub Total</b> <b>Rp 24.650,00</b>
<b>TOTAL HARGA SATUAN</b>					<b>Rp 5.394.115,00</b>

**Tabel 8.15** Analisa Harga Satuan Pekerjaan *Pile Encapsulation* (pembayaran dalam buah)

No.	Komponen	Unit Kemampuan	Kuantitas	Harga Sat. Komponen (Rp)	Biaya (Rp)
i	<b>Material</b>				
	Grouting non shrink (SikaGrout)	kg	308,82	Rp 4.280,00	Rp 1.321.740,70
	Air	ltr	1,10	Rp 350,00	Rp 385,00
	Fiber Glass Jacket (4 mm)	m <sup>2</sup>	16,96	Rp 800.000,00	Rp 13.571.681,00
	Seal Epoxy Paste	kg	0,70	Rp 15.000,00	Rp 10.500,00
	Nut SS 316	bh	12,00	Rp 17.500,00	Rp 210.000,00
	Locating Band	bh	1,00	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00
	Material Bantu	LS	1,00	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00
<i>Sub Total</i>					<b>Rp 15.244.306,70</b>
ii	<b>Tenaga Kerja</b>				
	Tenaga Ahli	jam	3,00	Rp 50.000,00	Rp 150.000,00
	Tukang	jam	4,00	Rp 30.000,00	Rp 120.000,00
	Pekerja Terampil	jam	4,00	Rp 30.000,00	Rp 120.000,00
	Penyelam	jam	4,00	Rp 80.000,00	Rp 320.000,00
<i>Sub Total</i>					<b>Rp 710.000,00</b>
iii	<b>Peralatan</b>				
	Scrap	jam	1,00	Rp 7.500,00	Rp 7.500,00
	Alat bantu	LS	1,00	Rp 2.500,00	Rp 2.500,00
<i>Sub Total</i>					<b>Rp 7.500,00</b>
<b>TOTAL HARGA SATUAN</b>					<b>Rp 15.961.806,70</b>

#### 8.5.4 Analisa Rencana Anggaran Biaya

Dari hasil perhitungan volume serta analisa harga satuan, didapatkan rencana anggaran biaya untuk semua jenis pekerjaan. Berikut hasil rekapitulasi analisa rencana anggaran biaya.

**Tabel 8.16** Analisa Keseluruhan Rencana Anggaran Biaya

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Total Harga (Rp)
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					<b>16.700.000,00</b>
1	Mobilisasi Tenaga dan Peralatan	LS	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00	
2	Pembuatan Gambar Kerja (Shop Drawing)	LS	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00	
3	Pembuatan Gambar Terlaksana	LS	1,000	3.500.000,00	3.500.000,00	
4	Pembuatan Laporan Progress Pekerjaan	Bulan	2,000	100.000,00	200.000,00	
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN INJECTION EPOXY PLAT LANTAI</b>					<b>37.334.414,07</b>
1	Pekerjaan Epoxy Injection Sikadu 752	lt	83,467	447.296,00	37.334.414,07	
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN CORROSION INHIBITOR PLAT LANTAI</b>					<b>46.483.949,72</b>
1	Pasang Scaffolding Gantung	LS	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00	
2	Pekerjaan Corrosion Coating Sika FerroGard 903	m <sup>2</sup>	7903,299	5.502,00	43.483.949,72	
<b>D</b>	<b>PEKERJAAN CONCRETE COATING PLAT LANTAI</b>					<b>42.415.820,78</b>
1	Pasang Scaffolding Gantung	LS	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00	
2	Pekerjaan Concrete Coating Sika Gard 63N	m <sup>2</sup>	7903,299	4.987,26	39.415.820,78	

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Total Harga (Rp)
<b>E</b>	<b><u>PEKERJAAN CORROSION INHIBITOR BALOK GIRDER</u></b>					<b>3.102.447,24</b>
1	Pasang Scaffolding Gantung	LS	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00	
2	Pekerjaan Corrosion Coating Sika FerroGard 903	m <sup>2</sup>	18,620	5.502,00	102.447,24	
<b>F</b>	<b><u>PEKERJAAN CONCRETE COATING BALOK GIRDER</u></b>					<b>3.092.862,82</b>
1	Pasang Scaffolding Gantung	LS	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00	
2	Pekerjaan Corrosion Coating Sika FerroGard 903	m <sup>2</sup>	18,620	4.987,26	92.862,82	
<b>G</b>	<b><u>PEKERJAAN PATCHING PILECAP</u></b>					<b>23.061.459,01</b>
1	Pekerjaan Pasang Scaffolding Gantung	LS	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00	
2	Pekerjaang Chipping Beton	LS	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00	
3	Pekerjaan Patching SikaGrout 215 (new)	m <sup>3</sup>	2,792	5.394.115,00	15.061.459,01	
<b>H</b>	<b><u>PEKERJAAN GROUTING NON SHRINK PILECAP</u></b>					<b>15.256.949,91</b>
1	Pekerjaan Pasang Scaffolding Gantung	LS	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00	
2	Pekerjaang Chipping Beton	LS	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00	
3	Pekerjaan Patching SikaGrout 215 (new)	m <sup>3</sup>	1,117	6.497.515,00	7.256.949,91	
<b>I</b>	<b><u>PEKERJAAN PILE ENCAPSULATION SYSTEM</u></b>					<b>951.746.597,56</b>
1	Pekerjaan Pembersihan <i>Marine Grout</i>	LS	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00	
2	Pekerjaan Pemasangan <i>Pile Encapsulation</i>	bh	59	15.961.806,74	941.746.597,56	

**Tabel 8.17** Rekapitulasi Total Rencana Anggaran Biaya Perbaikan Trestle

No	Jenis Pekerjaan	Harga (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 16.700.000,00
II	PEKERJAAN INJECTION EPOXY PLAT LANTAI	Rp 37.334.414,07
III	PEKERJAAN CORROSION INHIBITOR PLAT LANTAI	Rp 46.483.949,72
IV	PEKERJAAN CONCRETE COATING PLAT LANTAI	Rp 42.415.820,78
V	PEKERJAAN CORROSION INHIBITOR BALOK GIRDER	Rp 3.102.447,24
VI	PEKERJAAN CONCRETE COATING BALOK GIRDER	Rp 3.092.862,82
VII	PEKERJAAN PATCHING PILECAP	Rp 23.061.459,01
VIII	PEKERJAAN GROUTING NON SHRINK PILECAP	Rp 15.256.949,91
IX	PEKERJAAN PILE ENCAPSULATION SYSTEM	Rp 951.746.597,56
<b>TOTAL JUMLAH</b>		Rp 1.139.194.501,11
<b>PPN 10%</b>		Rp 113.919.450,11
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>		Rp 1.253.113.951,22
<b>DIBULATKAN</b>		<b>Rp 1.253.113.000,00</b>

∴ Hasil total rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan trestle dermaga secara keseluruhan sebesar **Rp 1.253.113.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah).**

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

## **BAB IX**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **9.1 Kesimpulan**

Sesuai hasil analisa perhitungan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil pengamatan visual struktur dan pengujian material eksisting didapatkan hasil sebagai berikut:
  - a. Kandungan air laut disekitar trestle dermaga termasuk ke dalam kelas XA2 sesuai *European Standard EN 206-1 (“Concrete part 1: Specification, performance, production, and conformity”)* dan S2 sesuai SNI 2847-2013, dimana pada paparan tersebut menyebutkan bahwa nilai maksimum w/c maks = 0,45 – 0,5 dan minimum kuat tekan beton  $f'_c$ min = 31 – 37 MPa
  - b. Pada tahun 2018 mutu beton elemen struktur eksisting diperoleh hasil:
    - Pelat trestle,  $f'_{c-rata} = 38,08$  MPa
    - Balok crane,  $f'_{c-rata} = 41,07$  MPa
    - PileCap,  $f'_{c-rata} = 59,45$  MPaDari hasil tersebut semua elemen masih memenuhi persyaratan paparan kandungan air laut ( $f'_{cr} > f'_{c-min}$ ) dan ( $w/c < w/c_{maks}$ )
  - c. Dari hasil mutu beton dari uji tekan beton inti terkini disimpulkan kuat tekan beton terpasang masih memenuhi hasil yang tercantum pada *as build drawing* K400 atau setara dengan ( $f'_{ck} = 33,20$  MPa)
  - d. Berdasarkan hasil uji karbonasi permukaan dengan *phenolptyalin* untuk elemen plat lantai dan balok crane masih cukup bagus, namun untuk elemen pilecap menunjukkan indikasi korosi sampai kedalaman 1,5 – 2,5 cm. Selebihnya masih cukup baik dan tidak mengalami korosi

- e. Dari hasil uji tebal korosi lapangan diperoleh hasil tebal korosi  $57,98 \mu\text{m}$  pada elemen plat lantai, dan  $226,27 \mu\text{m}$  pada elemen pile cap. Dari hasil analisis diperoleh kecepatan korosi:
- Plat lantai =  $0,0021 \text{ mm/tahun}$
  - Balok girder =  $0,0129 \text{ mm/tahun}$
  - Pile Cap =  $0,0086 \text{ mm/tahun}$
- f. Dari hasil pengujian retak diketahui kedalaman retak pada elemen plat  $56,10 \text{ mm}$  dengan pengujian UPV (*ultrasonic pulse velocity*), lebar retak  $0,4 \text{ mm}$  dengan foto pembesaran, serta tebal selimut  $49,24 \text{ mm}$  (sudah mencapai tulangan) dengan pengujian *bar locator*. Sedangkan untuk elemen pile cap banyak yang mengalami *delaminating* dan *spalling* sehingga tulangan beton terbuka dan telah terkorosi
- g. Dari hasil pengamatan tiang pancang terjadi pengelupasan *jacketing mortar* pada daerah *splash zone*, namun untuk daerah *underwater* kondisi tiang pancang dalam keadaan baik dengan hasil rata-rata ketebalan baja  $21,53 \text{ mm}$  dengan tebal awal  $19 \text{ mm}$  dari pengujian *ultrasonic thickness test* dan diketahui bahwa dinding elemen tiang pancang terdapat lapisan pelindung (*protective coating*). Serta pengorbanan anoda pada sistem proteksi katodik masih berfungsi secara baik
- h. Hasil analisa untuk *initial thickness* diasumsikan tiang pancang sebesar  $23 \text{ mm}$ , karena adanya penambahan tebal lapisan *coating*  $4 \text{ mm}$ . Dan hasil analisa diketahui laju korosi yang terjadi  $0,0656 \text{ mm/tahun}$ . Nilai ini masih lebih kecil dari persyaratan minimal, sehingga untuk laju korosi dalam memprediksi kapasitas menggunakan ketentuan minimum laju korosi sebesar  $0,1016 \text{ mm/tahun}$  untuk daerah tenggelam, dan  $0,1524 \text{ mm/tahun}$  untuk daerah percikan

2. Dari hasil permodelan dan analisa struktur didapatkan hasil berikut:
  - a. Akibat terjadinya korosi dan penurunan setelah masa operasi selama 26 tahun mengalami penurunan kapasitas:
    - Plat lantai = 10,18%
    - Balok girder = 16,11%
    - Pile Cap = 14,04%
    - RCFT = 23,61%
    - Steel Pipe = 22,13%
  - b. Untuk performa kapasitas struktur saat dilakukan *assessment* tahun 2018 masih cukup aman dalam memikul beban hingga 10 tahun kedepan untuk semua elemen struktur dengan dibuktikan tidak adanya angka keamanan (SF) dibawah 1,0
  - c. Untuk retak pada pelat lantai jembatan yang terjadi dibuktikan hasil tegangan plat terjadi melebihi tegangan ijin retak beton
  - d. Untuk retak pada pilecap terjadi karena faktor korosi tulangan, bukan retak struktural. Hal ini dibuktikan kapasitas pilecap  $M_u < \varphi M_n$
  - e. Dengan menggunakan kombinasi gempa serta modifikasi respon,  $R = 1$  untuk pondasi tidak terjadi *overstressed* pada pondasi pipa baja
3. Perbaikan harus dilakukan guna mempertahankan kapasitas trestle dermaga dalam melayani operasionalnya. Untuk metode perbaikan struktur yang dilakukan ialah:
  - a. Perbaikan retak dengan metode *epoxy injection*
  - b. Pelapisan dengan *corrosion inhibitor* dan *concrete coating* pada permukaan elemen, guna melindungi elemen dari pengaruh korosi
  - c. Perbaikan *spalling* dan *delaminating* pada pilecap dengan metode *grouting non shrink* dan *patching*
  - d. Pelapisan pada *jacketing concrete* tiang pancang menggunakan *pile encapsulation system grouting*

Dengan total rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk diperbaikan trestle dermaga secara keseluruhan sebesar Rp 1.253.113.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah).

## 9.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan demi kebaikan tugas akhir ini ialah:

1. Dalam awal tahap desain dermaga juga perlu ditambahkan ruang struktur pada bagian bawah yang difungsikan untuk pengecekan / pengambilan uji agar semua elemen struktur dermaga dapat terambil
2. Penurunan mutu beton diambil dari asumsi teoritis, oleh karenanya perlu dilakukan penilaian struktur secara berkala agar penurunan material dapat terpantau
3. Untuk mengurangi retak pada pelat lantai kendaraan mungkin bisa menggunakan perkuatan tambahan diafragma pada balok walaupun hasilnya tidak terlalu signifikan. Dimana semestinya dipasang balok melintang agar pelat tidak terjadi lendutan balik
4. Pada saat pengamatan visual struktur dan pengambilan uji harus memenuhi standar yang berlaku dan diperhatikan. Hal tersebut sangat penting agar analisa dan evaluasi struktur mampu merepresentasikan kondisi riil di lapangan

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

## DAFTAR PUSTAKA

- 7, C. P. r., 2008. *Modelling of reinforcement corrosion in concrete-State of the art*, Oslo: SINTEF Building and Infrastructure.
- AISC 360-10, 2015. *Composite Column Design Manual*. 1st penyunt. United States of America: CSI ETABS 2016.
- Andrade, C., 2007. Chapter 6 Corrosion of steel reinforcement. Dalam: USA: WIT Press, p. vol 28.
- Anon., 2002. *Technical Standards and Commentaries for Port and harbour Facilities in Japan*. Japan: OCDI.
- Anon., 2015. Substructure Design. *WSDOT Bridge Desing Manual*, VII(7), pp. 104-117.
- Azad, A. K., Ahmad, S. & Azher, S. A., 2007. Residual Strength of Corrosion-Damaged Reinforced Concrete Beams. *ACI Materials Journal*, pp. 40-46.
- Badan Standarisasi Nasional, 2004. *SNI T-12-2004 "Perencanaan Struktur Beton untuk Jembatan"*, Jakarta: BSN.
- Badan Standarisasi Nasional, 2013. *SNI 2847-2013 "Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung"*, Jakarta: BSNI.
- Badan Standarisasi Nasional, 2015. *Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja Struktural*, Jakarta: BSN.
- Badan Standarisasi Nasional, 2016. *SNI 1725-2016 "Pembebaan untuk Jembatan"*, Jakarta: BSN.
- Badan Standarisasi Nasional, 2016. *SNI 2833-2016 "Perencanaan Jembatan Terhadap Beban Gempa"*, Jakarta: BSN.
- Catalog, M. I. B., t.thn. *Bollard Application Design Manual*, USA: s.n.

- Cui, Z., 2017. *Lifetime Performance Prediction of Reinforced Concrete Structures in Multi-Threat Areas*, Iowa: Iowa State University.
- Darmawan, S., 2006. Studi Pengaruh Korosi Terhadap Jembatan Beton Bertulang. pp. 3-5.
- Darmawan, S., Bayuaji, R. & Husin, N. A., 2013. *Pengaruh Korosi pada Beton Bertulang*. Surabaya: ITS Press.
- Girardi, F., 2009. Studies on Concrete Degradation in Aggressive Environment and Development of Protective System. Dalam: *Studies on Concrete Degradation in Aggressive Environment and Development of Protective System*. Trento: Departement of Material Engineering and Industrial Technologies, pp. 1-2.
- Hanjari, K. Z., Kettil, P. & Lundgren, K., 2011. Analysis of Mechanical Behavior of Corroded Reinforced Concrete Structures. *ACI Structural Journal*, pp. 532-539.
- Isneini, M., 2009. Kerusakan dan Perkuatan Struktur Beton Bertulang. pp. 7-11.
- Lee, M. & Kang, T. H., 2016. Flexural Strength of Circular Concrete-Filled Tubes. I(4), pp. 297-313.
- Port, P. o. L. B. T. G., 2015. *Port of Long Beach Wharf Design Criteria*, USA: s.n.
- Smit, P. D. Z., 2008. *Corrosion in concrete*. University of Ljubljana, s.n., pp. 1-16.
- Sosrodarsono, I. S. & Nakazawa, K., 2000. *Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Tahershamsi, M., 2016. *Structural Effects of Reinforcement Corrosion in Concrete Structures*, Gothenburg: Chalmers University of Technology.
- Triatmojo, B., 2009. *Perencanaan Pelabuhan*. 1 penyunt. Yogyakarta: Beta Offsite Yogyakarta.

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

## **BIODATA PENULIS**



Penulis dilahirkan di Surabaya, 10 Mei 1997, merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Penulis telah menempuh pendidikan formal yaitu di SD Negeri Medokan Ayu II Surabaya, SMP Negeri 35 Surabaya, dan SMA Negeri 16 Surabaya. Penulis kemudian diterima di Jurusan DIV Teknik Infrastruktur Sipil pada tahun 2015 dan terdaftar. Penulis bernama lengkap Dio Agung Saputra ini juga pernah aktif di kegiatan Lembaga Dakwah Jurusan sebagai

Sekretaris Departemen Peringatan Hari Besar Islam Jama'ah Masjid Al-Azhar (JMAA) periode 2016-2017. Pada tahun 2017, penulis diangkat sebagai Sekretaris Umum (Wakil Ketua Umum) Jama'ah Masjid Al-Azhar (JMAA) periode 2017-2018. Penulis juga aktif dalam bidang keilmiahinan dengan pernah mendapatkan Juara 3 pada Lomba Kompetisi Rancang Bangun Beton Ringan di Universitas Udayana, serta penulis juga mendapatkan Juara 1 pada Lomba *Innovation Concrete Competition* di Universitas Diponegoro. Selain itu penulis juga terpilih dalam mengikuti Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) batch 1 pada PT. Hutama Karya Proyek EPC Pembangunan PLTM di Pekalongan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [dioagung120@gmail.com](mailto:dioagung120@gmail.com)

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir Terapan ini saya mendapat bantuan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak sehingga saya mampu untuk menyelesaikan Tugas Akhir Terapan ini dengan lancar. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut serta membantu selama proses penyusunan Tugas Akhir Terapan ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Allah S.W.T, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, ilmu yang bermanfaat, dan segalanya yang telah diberikan selama ini khususnya dalam penyusunan Tugas Akhir Terapan ini.
2. Kedua orang tua, Samsono dan Marsitun yang terus menerus memberikan doa, semangat, dan dukungan moril maupun materiil dari saya lahir sampai saat ini, hingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir Terapan ini dengan maksimal.
3. Prof. Ir. M. Sigit Darmawan, M.Engsc., Ph.D. dan R. Buyung Anugraha A., ST., MT. selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, bimbingan serta saran dalam berbagai hal khususnya dalam menyelesaikan Tugas Akhir Terapan ini. Selain itu, Beliau-Beliau juga berperan sebagai pemberi data yang digunakan untuk Tugas Akhir Terapan ini.
4. Alm. Ir. Agung Budipriyanto, M.Eng, Ph.D. selaku dosen yang memberikan arahan dan saran dalam pemilihan topik Tugas Akhir Terapan ini.
5. Ir. Rahmat Basuki MS. selaku dosen wali yang memberikan arahan dan saran dari awal perkuliahan sampai saat ini.
6. Nurul Nur Alfiyah, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan menenangkan dalam setiap kesulitan yang saya hadapi dengan sabar dan tanpa pamrih.
7. Rafa Dwi Atmaja saudara saya yang sedang mencari jati diri dan selalu saya suruh untuk membelikan makanan, minuman setiap kali saya mengerjakan Tugas Akhir Terapan.

8. Moh. Fadhlwan Rosyidi, Kohar Yudoprasetyo, Muh. Wildan Aziz, Yusuf Rahman, dan Dimas Sanda yang membantu dalam setiap kesulitan dan bersedia mengajari saya untuk materi-materi yang tidak saya pahami dengan sabar dan tanpa pamrih.
9. Muh. Yanuar Ishaq dan Adam Maulana Fathan yang selalu menemani saya mengerjakan Tugas Akhir Terapan ini di ruang dosen belakang.
- 10.Iqbal Firdaus dan Muh. Irfan Fathur yang meminjamkan laptopnya dalam mengerjakan Tugas Akhir Terapan ini.
- 11.Muh. Iqbal Muslim sebagai mentor yang selalu mengajarkan tentang arti kehidupan selama saya magang di Pekalongan
- 12.Ahmad Serwani yang selalu menemani saya selama 6 bulan magang di Pekalongan dengan sabar dan tanpa pamrih
- 13.Segenap Dosen dan seluruh Civitas Akademika Departemen Teknik Infrastruktur Sipil ITS.
- 14.Teman-teman DS36 dan B15 serta teman-teman seperjuangan yang turut membantu dan mendukung saat proses penyelesaian Tugas Akhir Terapan.
- 15.Dan seluruh pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa dan dukungannya.

Saya berharap semoga amal kebaikan dari seluruh pihak yang terlibat mendapat Ridhlo dan balasan kebaikan serta selalu diberi kesehatan dari Allah S.W.T. Dan teruntuk Alm. Bapak Agung Budipriyanto semoga mendapat yang terbaik disisi Allah S.W.T. Saya menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir Terapan ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya penyusunan Tugas Akhir Terapan ini. Akhir kata saya berharap semoga Tugas Akhir Terapan ini bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Surabaya, Januari 2020

Penulis

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

**LAMPIRAN 1**  
**(Data Uji Eksiting)**

**LAMPIRAN 1.1 Data Uji Schmidt Hammer**

No.	Elemen Struktur	Lokasi	Rebound										Tegangan (MPa)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Plat Trestle	H 24	50,5	57,5	49,5	51,5	41,0	46,0	54,0	56,0	50,5	57,0	51,35	36,74
2	Plat Trestle	H 25	66,5	62,0	56,0	65,0	59,5	61,5	64,5	65,5	72,0	59,5	63,20	43,08
3	Plat Trestle	H 26	68,5	68,5	62,0	67,0	71,0	69,0	76,0	77,0	73,5	69,0	70,15	46,80
4	Plat Trestle	H 27	75,0	65,5	66,5	67,0	59,5	65,5	66,5	62,5	75,0	64,0	66,70	44,95
5	Plat Trestle	H 28	72,5	76,0	74,0	72,0	59,5	67,5	71,5	74,5	74,0	72,5	71,40	47,46
6	Plat Trestle	H 29	50,5	67,5	66,5	67,0	64,5	66,5	62,5	55,0	59,5	66,5	62,60	42,76
7	Plat Trestle	H 30	72,0	65,5	71,5	67,5	67,0	73,5	73,0	70,0	68,0	68,0	69,60	46,50
8	Plat Trestle	H 31	80,0	71,5	69,0	77,0	80,0	78,5	62,0	76,5	79,5	73,0	74,70	49,23
9	Plat Trestle	H 32	65,5	64,5	71,5	50,5	56,0	67,0	69,5	64,0	72,5	66,5	64,75	43,91
10	Plat Trestle	H 33	68,5	73,0	73,5	70,5	63,0	66,0	74,5	66,5	70,0	78,5	70,40	46,93
11	Pile Cap Trestle	H 34	80,0	75,0	80,0	79,5	80,5	73,5	77,0	78,0	77,5	81,0	78,20	51,10
12	Pile Cap Trestle	H 35	77,5	78,5	76,0	78,0	80,5	77,5	79,0	76,5	74,0	75,5	77,30	50,62
13	Pile Cap Trestle	H 36	79,0	71,0	79,0	78,5	75,0	72,0	76,0	78,0	77,0	73,0	75,85	49,84

## LAMPIRAN 1.2 Data Uji Ultrasonic Pulse Velocity




No.	Elemen Struktur	Lokasi	Pembacaan Ultrasonic				Kecp. rambat v (m/s)	Tegangan (MPa)
			No	l (m)	t (μs)	v (m/s)		
1	Plat Trestle	U 24	1	0.10	70.2	1430	1468	36.69
			2		71.0	1410		
			3		67.2	1490		
			4		68.2	1470		
			5		67.5	1480		
			6		65.2	1530		
2	Plat Trestle	U 25	1	0.10	69.2	1450	1950	44.30
			2		68.1	1470		
			3		25.1	3980		
			4		67.5	1480		
			5		69.0	1450		
			6		53.6	1870		
3	Plat Trestle	U 26	1	0.10	57.1	1750	1947	44.25
			2		35.2	2840		
			3		60.5	1650		
			4		53.6	1870		
			5		53.1	1880		
			6		59.3	1690		
4	Plat Trestle	U 27	1	0.10	49.5	2020	2102	46.70
			2		59.2	1690		
			3		33.2	3010		
			4		36.2	2760		
			5		65.0	1540		
			6		62.9	1590		
5	Plat Trestle	U 28	1	0.10	43.1	2320	1707	40.45
			2		57.1	1750		
			3		54.2	1850		
			4		65.1	1540		
			5		66.8	1500		
			6		78.1	1280		
6	Plat Trestle	U 29	1	0.10	60.2	1660	1755	41.22
			2		68.1	1470		
			3		63.1	1590		
			4		60.3	1660		
			5		38.1	2630		

No.	Elemen Struktur	Lokasi	Pembacaan Ultrasonic				Kecepatan rambat v (m/s)	Tegangan (MPa)
			No	l (m)	t (μs)	v (m/s)		
7	Plat Trestle	U 30	6		65.9	1520	1632	39.27
			1	0.10	68.1	1470		
			2		65.0	1540		
			3		47.1	2120		
			4		61.2	1630		
			5		65.1	1540		
			6		67.2	1490		
8	Plat Trestle	U 31	1	0.10	69.2	1450	1555	38.06
			2		65.6	1520		
			3		63.0	1590		
			4		57.9	1730		
			5		68.5	1460		
			6		63.4	1580		
			1		57.1	1750		
9	Plat Trestle	U 32	2	0.10	67.7	1480	1593	38.66
			3		64.2	1560		
			4		63.5	1580		
			5		61.5	1630		
			6		64.1	1560		
			1	0.10	62.5	1600		
			2		57.7	1730		
10	Plat Trestle	U 33	3		65.8	1520	1610	38.93
			4		61.6	1620		
			5		60.6	1650		
			6		64.8	1540		
			1	0.10	32.6	3070		
			2		26.0	3850		
			3		27.3	3670	3662	71.34
11	Pile Cap Trestle	U 34	4		26.8	3730		
			5		25.1	3980		
			6		27.2	3670		
			1	0.10	32.0	3120		
			2		29.7	3370		
			3		26.9	3710		
			4		27.2	3670		
12	Pile Cap Trestle	U 35	5		29.5	3390	3412	67.39
			6		31.1	3210		

No.	Elemen Struktur	Lokasi	Pembacaan Ultrasonic				Kecepatan rambat v (m/s)	Tegangan (MPa)
			No	l (m)	t (μs)	v (m/s)		
13	Pile Cap Trestle	U 36	1	0.10	29.0	3450	3253	64.89
			2		33.6	2980		
			3		30.1	3320		
			4		26.7	3750		
			5		33.7	2970		
			6		32.7	3050		
14	Plat Dolphin	U 37	1	0.10	67.2	1490	1545	37.90
			2		68.4	1460		
			3		63.2	1580		
			4		67.0	1490		
			5		62.6	1600		
			6		60.7	1650		
15	Plat Dolphin	U 38	1	0.10	61.0	1640	1727	40.77
			2		61.2	1630		
			3		53.7	1860		
			4		61.7	1620		
			5		56.3	1780		
			6		54.6	1830		


**LAMPIRAN 1.3 Data Uji Bar Locator**

No	Elemen	Lokasi	Gambar	Rebar Detector			Tebal selimut			Ket.
				No	dx (mm)	dy (mm)	No	x (mm)	y (mm)	
1	Pelat	B 23		1	140	260	1	47	49	
				2	140	260	2	56	30	
				3	140	290	3	47	31	
				4	140	270	4	47	39	
							5	49	43	
			rata-rata		140	270		49.2	38.4	
2	Pelat	B 24		1	140	260	1	57	63	
				2	140	290	2	59	58	
				3	130	290	3	60	55	
				4	140	290	4	66	58	
							5	65	63	
			rata-rata		137.5	282.5		61.4	59.4	
3	Pelat	B 25		1	130	230	1	35	41	
				2	130	250	2	37	42	
				3	130	200	3	36	40	
				4	140	250	4	36	42	
							5	37	43	
			rata-rata		132.5	232.5		36.2	41.6	




No	Elemen	Lokasi	Gambar	Rebar Detector			Tebal selimut			Ket.
				No	dx (mm)	dy (mm)	No	x (mm)	y (mm)	
4	Pelat	B 26	 <b>rata-rata</b>	1	130	260	1	52	60	
				2	130	300	2	55	55	
				3	140	290	3	65	54	
				4	130	230	4	55	45	
							5	58	33	
					<b>132.5</b>	<b>270.0</b>		<b>57.0</b>	<b>49.4</b>	
5	Pelat	B 27	 <b>rata-rata</b>	1	110	250	1	61	42	
				2	120	230	2	48	46	
				3	110	260	3	39	45	
				4	130	230	4	31	69	
							5	33	62	
					<b>117.5</b>	<b>242.5</b>		<b>42.4</b>	<b>52.8</b>	
6	Pelat	B 28	 <b>rata-rata</b>	1	130	260	1	66	65	
				2	130	250	2	67	71	
				3	130	240	3	66	70	
				4	130	240	4	73	69	
							5	66	65	
					<b>130</b>	<b>247.5</b>		<b>67.6</b>	<b>68</b>	




No	Elemen	Lokasi	Gambar	Rebar Detector			Tebal selimut			Ket.
				No	dx (mm)	dy (mm)	No	x (mm)	y (mm)	
7	Pelat	B 29		1	130	210	1	61	63	
				2	140	270	2	60	64	
				3	130	250	3	61	63	
				4	140	290	4	63	60	
							5	60	57	
			<b>rata-rata</b>		135	255		61	61.4	
				1	130	250	1	60	62	
				2	140	280	2	58	65	
				3	140	260	3	61		
8	Pelat	B 30		4	130	250	4	63		
							5	65		
					135	260		61.4	63.5	
				1	130	260	1	61	59	
			<b>rata-rata</b>	2	130	270	2	60	57	
				3	120	290	3	67	62	
				4	130	270	4	57	57	
							5	59	58	
9	Pelat	B 31		<b>rata-rata</b>	130	272.5		60.8	58.6	




No	Elemen	Lokasi	Gambar	Rebar Detector			Tebal selimut			Ket.
				No	dx (mm)	dy (mm)	No	x (mm)	y (mm)	
10	Pelat	B 32	<p>dx 1   dx 2   y 1 dy 1       y 2 dy 2       y 3 x 1 x 2 x 3</p>	1	150	300	1	45	70	
				2	120	280	2	47	57	
				3	130	210	3	48	63	
				4	130	270	4	47	57	
							5	47	55	
			<b>rata-rata</b> <p>dx 1   dx 2   y 1 dy 1       y 2 dy 2       y 3 x 1 x 2 x 3</p>		132.5	265		46.8	60.4	
				1	120	250	1	47	67	
				2	130	270	2	57	61	
				3	130	240	3	53	67	
11	Pelat	B 33	<p>dx 1   dx 2   y 1 dy 1       y 2 dy 2       y 3 x 1 x 2 x 3</p>	4	140	150	4	61	72	
							5	51	68	
					130	227.5		53.8	67	
			<b>rata-rata</b> <p>dx 1   dx 2   y 1 dy 1       y 2 dy 2       y 3 x 1 x 2 x 3</p>		<b>132.0</b>	<b>256.8</b>		<b>54.3</b>	<b>56.1</b>	
12	Pile Cap	B 34	<p>dx 1   dx 2   y 1 dy 1       y 2 dy 2       y 3 x 1 x 2 x 3</p>	1	130	90	1	21	57	
				2	135	120	2	61	64	
				3	150	130	3	63	68	
				4	110	140	4	70	63	
							5	68	63	
			<b>rata-rata</b> <p>dx 1   dx 2   y 1 dy 1       y 2 dy 2       y 3 x 1 x 2 x 3</p>		131.25	120		56.6	63	



No	Elemen	Lokasi	Gambar	Rebar Detector			Tebal selimut			Ket.
				No	dx (mm)	dy (mm)	No	x (mm)	y (mm)	
13	Pile Cap	B 35	 <b>rata-rata</b>	1	170	110	1	74	63	
				2	100	110	2	79	69	
				3	140	150	3	72	68	
				4	150	140	4	77	72	
							5	75	71	
					140	127.5		75.4	68.6	
<b>Rata-rata Plat Pile Cap Trestle</b>					<b>135.6</b>	<b>123.8</b>		<b>66.0</b>	<b>65.8</b>	

## LAMPIRAN 1.4 Data Uji *Half-Cell Potential*

No	Elemen	Lokasi	Hasil Uji
1.	Plat Trestle	Hc 27	 <p>Potential Map</p> <p>Num. of Meas. mV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 1000</li> <li>19 -50</li> <li>5 -100</li> <li>1 -150</li> <li>0 -250</li> <li>0 -300</li> <li>0 -350</li> <li>0 -400</li> <li>0 -1000</li> </ul> <p>Rata-rata = - 95 mV</p>
2.	Plat Trestle	Hc 28	 <p>Potential Map</p> <p>Num. of Meas. mV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 1000</li> <li>21 -50</li> <li>3 -100</li> <li>0 -150</li> <li>0 -250</li> <li>0 -300</li> <li>0 -350</li> <li>0 -400</li> <li>0 -1000</li> </ul> <p>Rata-rata = - 74 mV</p>
3.	Plat Trestle	Hc 29	 <p>Potential Map</p> <p>Num. of Meas. mV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 1000</li> <li>21 -50</li> <li>4 -100</li> <li>0 -150</li> <li>0 -250</li> <li>0 -300</li> <li>0 -350</li> <li>0 -400</li> <li>0 -1000</li> </ul> <p>Rata-rata = - 81 mV</p>

No	Elemen	Lokasi	Hasil Uji	
4.	Plat Trestle	Hc 30	 <p>Potential Map</p> <p>(m) [0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75] [4.17]</p> <p>Num. of Meas. mV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1000 -50</li> <li>25 -100</li> <li>0 -150</li> <li>0 -200</li> <li>0 -250</li> <li>0 -300</li> <li>0 -350</li> <li>0 -400</li> <li>0 -1000</li> </ul>	Rata-rata = - 80 mV
6.	Plat Trestle	Hc 31	 <p>Potential Map</p> <p>(m) [0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75] [4.17]</p> <p>Num. of Meas. mV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1000 -50</li> <li>18 -100</li> <li>0 -150</li> <li>0 -200</li> <li>0 -250</li> <li>0 -300</li> <li>0 -350</li> <li>0 -400</li> <li>0 -1000</li> </ul>	Rata-rata = - 63 mV
7.	Plat Trestle	Hc 32	 <p>Potential Map</p> <p>(m) [0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75]</p> <p>Num. of Meas. mV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1000 -50</li> <li>15 -100</li> <li>0 -150</li> <li>0 -200</li> <li>0 -250</li> <li>0 -300</li> <li>0 -350</li> <li>0 -400</li> <li>0 -1000</li> </ul>	Rata-rata = - 69 mV

No	Elemen	Lokasi	Hasil Uji	
8.	Plat Trestle	Hc 33	 <p>Potential Map</p> <p>Num. of Meas. 23</p> <p>mV 1000 -50 2 -100 0 -150 0 -200 0 -250 0 -300 0 -350 0 -400 0 -1000</p>	Rata-rata = - 46 mV
9.	Plat Trestle	Hc 34	 <p>Potential Map</p> <p>Num. of Meas. 17</p> <p>mV 1000 -50 8 -100 0 -150 0 -200 0 -250 0 -300 0 -350 0 -400 0 -1000</p>	Rata-rata = - 50 mV
10.	Plat Trestle	Hc 35	 <p>Potential Map</p> <p>Num. of Meas. 9</p> <p>mV 1000 -50 11 -100 4 -150 1 -200 0 -250 0 -300 0 -350 0 -400 0 -1000</p>	Rata-rata = - 82 mV

No	Elemen	Lokasi	Hasil Uji
11.	Pile Cap Trestle	Hc 36	 <p>Potential Map</p> <p>Num. of Meas. mV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10 1000</li> <li>0 -50</li> <li>8 -100</li> <li>7 -150</li> <li>0 -200</li> <li>0 -250</li> <li>0 -300</li> <li>0 -350</li> <li>6 -400</li> <li>0 -1000</li> </ul> <p>Rata-rata = - 109 mV</p>
12.	Pile Cap Trestle	Hc 37	 <p>Potential Map</p> <p>Num. of Meas. mV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>25 1000</li> <li>0 -50</li> <li>0 -100</li> <li>0 -150</li> <li>0 -200</li> <li>0 -250</li> <li>0 -300</li> <li>0 -350</li> <li>0 -400</li> <li>0 -1000</li> </ul> <p>Rata-rata = - 50 mV</p>

## LAMPIRAN 1.5 Data Uji Resistivity

No.	Elemen Struktur	Lokasi	Pembacaan Resistivity ( kΩcm )						Rata-rata (kΩcm)	Keterangan
			1	2	3	4	5	6		
1	Plat Trestle	R 24	264.0	232.0	221.0	240.0	326.0	350.0	272.17	Laju Korosi Rendah
2	Plat Trestle	R 25	233.0	221.0	256.0	313.0	230.0	440.0	282.17	Laju Korosi Rendah
3	Plat Trestle	R 26	432.0	419.0	366.0	255.0	350.0	322.0	357.33	Laju Korosi Rendah
4	Plat Trestle	R 27	401.0	397.0	446.0	301.0	278.0	316.0	356.50	Laju Korosi Rendah
5	Plat Trestle	R 28	359.0	264.0	378.0	312.0	385.0	360.0	343.00	Laju Korosi Rendah
6	Plat Trestle	R 29	442.0	401.0	420.0	429.0	391.0	390.0	412.17	Laju Korosi Rendah
7	Plat Trestle	R 30	320.0	336.0	349.0	390.0	483.0	458.0	389.33	Laju Korosi Rendah
8	Plat Trestle	R 31	450.0	490.0	438.0	305.0	408.0	396.0	414.50	Laju Korosi Rendah
9	Plat Trestle	R 32	434.0	315.0	439.0	386.0	394.0	438.0	401.00	Laju Korosi Rendah
10	Plat Trestle	R 33	347.0	366.0	367.0	238.0	407.0	326.0	341.83	Laju Korosi Rendah
11	Pile Cap Trestle	R 34	186.4	175.2	188.0	182.0	209.0	173.0	185.60	Laju Korosi Rendah
12	Pile Cap Trestle	R 35	265.0	281.0	195.0	187.6	273.0	283.0	247.43	Laju Korosi Rendah
13	Pile Cap Trestle	R 36	245.0	254.0	197.0	203.0	193.0	217.0	218.17	Laju Korosi Rendah
<b>Total Rata-rata</b>								<b>313.92</b>		

### LAMPIRAN 1.6 Data Uji Permeability

No.	Elemen Struktur	Lokasi	$\rho$ (k $\Omega$ cm)	p <sub>a</sub> (mbar)	t <sub>max</sub> (s)	$\Delta p_{max}$ (mbar)	KT (E-16 m <sup>2</sup> )	L (mm)	Keterangan
1	Plat Jetty	P 21	300	999.6	720	1.2	0.001	2.6	Sangat Bagus
2	Plat Trestle	P 22	300	995.9	240	22.4	2.907	68.1	Jelek
3	Plat Trestle	P 23	300	1000.9	450	21.0	0.827	49.8	Cukup
4	Plat Trestle	P 24	300	1002.6	720	13.6	0.046	13.1	Baik
5	Plat Trestle	P 25	300	1000.4	240	23.1	3.040	69.8	Jelek
6	Plat Trestle	P 26	300	1008.3	480	20.9	0.729	48.5	Cukup
7	Plat Trestle	P 27	300	1006.2	270	21.0	1.968	59.7	Jelek
8	Plat Trestle	P 28	300	1002.7	330	20.9	1.364	54.8	Jelek
9	Plat Trestle	P 29	300	1008.0	720	12.0	0.035	10.7	Baik
10	Plat Trestle	P 30	300	1000.2	480	20.4	0.701	48.3	Cukup
11	Plat Trestle	P 31	300	1000.4	450	20.8	0.815	49.5	Cukup

### LAMPIRAN 1.7 Data Uji Kedalaman dan Lebar Retak

No.	Element	Lokasi	Jarak (b)	Pembacaan Ultrasonic (m detik)		Kedalaman Retak	Tebal Selimut	Status	Lebar Retak	Ket.
				mm	t1	t2	mm	mm		
1	Plat Trestle	Rt 11	100	89.0	139.2	103.65	48.90	Sudah mencapai tulangan	0.25	OK
2	Plat Trestle	Rt 12	100	114.4	209.0	53.23	48.90	Sudah mencapai tulangan	0.40	T.OK
3	Plat Trestle	Rt 13	100	103.7	155.8	117.74	48.90	Sudah mencapai tulangan	0.95	T.OK
4	Plat Trestle	Rt 14	100	119.0	229.0	33.14	48.90	Belum mencapai tulangan	0.45	T.OK
5	Plat Trestle	Rt 15	100	121.0	217.0	59.47	45.50	Sudah mencapai tulangan	0.40	T.OK
6	Plat Trestle	Rt 16	100	109.2	199.3	53.57	45.50	Sudah mencapai tulangan	1.20	T.OK
7	Plat Trestle	Rt 17	100	122.0	219.0	59.16	45.50	Sudah mencapai tulangan	0.20	OK
8	Plat Trestle	Rt 18	100	119.0	221.0	47.43	49.70	Belum mencapai tulangan	0.30	T.OK

No.	Element	Lokasi	Jarak (b)	Pembacaan Ultrasonic (m detik)		Kedalaman Retak	Tebal Selimut	Status	Lebar Retak	Ket.
				mm	t1	t2				
9	Plat Trestle	Rt 19	100	93.3	141.7	113.84	64.30	Sudah mencapai tulangan	0.40	T.OK
10	Plat Trestle	Rt 20	100	104.9	204.0	28.00	64.30	Belum mencapai tulangan	0.25	OK
11	Plat Trestle	Rt 31	100	84.1	161.5	34.09	48.90	Belum mencapai tulangan	0.20	OK
12	Plat Trestle	Rt 32	100	92.1	177.3	32.97	48.90	Belum mencapai tulangan	0.15	OK
13	Plat Trestle	Rt33	100	81.2	160.7	16.90	45.50	Belum mencapai tulangan	0.15	OK
14	Plat Trestle	Rt 34	100	101.0	193.5	35.13	45.50	Belum mencapai tulangan	0.40	T.OK
15	Plat Trestle	Rt 35	100	74.4	142.3	35.86	49.70	Belum mencapai tulangan	0.35	T.OK
16	Plat Trestle	Rt 36	100	93.2	182.1	25.44	45.50	Belum mencapai tulangan	0.25	OK

No.	Element	Lokasi	Jarak (b)	Pembacaan Ultrasonic (m detik)		Kedalaman Retak	Tebal Selimut	Status	Lebar Retak	Ket.
				mm	t1	t2				
17	Plat Trestle	Rt 37	100	103.2	198.3	33.81	45.50	Belum mencapai tulangan	0.60	T.OK
18	Plat Trestle	Rt 38	100	77.3	140.1	55.95	45.50	Sudah mencapai tulangan	0.30	T.OK
19	Plat Trestle	Rt 39	100	87.2	152.3	68.05	49.70	Sudah mencapai tulangan	0.55	T.OK
20	Plat Trestle	Rt 40	100	154.5	234.1	114.68	49.70	Sudah mencapai tulangan	0.25	OK

### LAMPIRAN 1.8 Data Uji Kuat Tekan Beton *Core Drill*

No.	Uraian	Satuan	Core 13	Core 14	Core 15	Core 16	Core 17		
1	Kode		J 13	T 1	T 2	T 3	T 4		
2	Tanggal Test		10-Okt	10-Okt	10-Okt	10-Okt	10-Okt		
3	Diameter. Ø	mm	100	100	100	100	100		
4	Tinggi. L	mm	100	200	200	200	200		
5	Berat	gram							
6	Berat jenis	ton/m <sup>3</sup>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	Beban Tekan Maksimum. P	ton	<b>42.70</b>	<b>24.70</b>	<b>36.70</b>	<b>33.60</b>	<b>39.60</b>		
8	Luas Penampang Beton. A	mm <sup>2</sup>	7850.00	7850.00	7850.00	7850.00	7850.00		
9	f'c = P / A (silinder)	MPa	53.36	30.87	45.86	41.99	49.49		
10	Arah Pengambilan		vertikal	vertikal	vertikal	vertikal	horisontal		
11	Ratio L / Ø		1.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
12	Tulangan Melintang	d h	mm mm	16 35	13 90	16 20	13 95	19 80	19 95
13	Faktor Koreksi terhadap Arah pengambilan (c <sub>0</sub> )		0.92	0.92	0.92	0.92	1.00		
14	Faktor Koreksi terhadap Ratio l/Ø (C <sub>1</sub> )		0.87	1.00	1.00	1.00	1.00		
15	Faktor Koreksi terhadap Tulangan (C <sub>2</sub> )		1.00	1.13	1.12	1.00	1.25		
16	f'cc (kuat tekan beton inti yang dikoreksi)=f'c*C <sub>0</sub> *C <sub>1</sub> *C <sub>2</sub>	MPa	42.71	32.08	47.11	38.63	61.83		
	Faktor Koreksi Silinder 15x30		1.04	1.04	1.04	1.04	1.04		
	f'c (silinder 15x30)	MPa	41.07	30.85	45.30	37.14	59.45		
	Setara K	kg/cm <sup>2</sup>	504.38	378.88	556.38	456.19	730.16		

### LAMPIRAN 1.9 Data Uji Kuat Tarik Baja Tulangan

No	Uraian	Satuan	Uji 12	Uji 13	Uji 14	Uji 15
1	Kode		JT 13	TR 1	TR 2	TR 4
2	Lokasi Pengujian		Pelat	Pelat	Pelat	PileCap
3	Diameter Asal		D25	D16	D16	D19
4	Diameter spesimen	mm	10.67	10.72	10.83	10.82
5	Luas Penampang	mm <sup>2</sup>	89.45	90.29	92.16	91.99
6	Panjang Ukur	mm	60.00	60.00	60.00	60.00
<b>Hasil Uji</b>						
7	Beban Lumer	kN	39.00	39.00	41.00	36.00
8	Beban Maksimum	kN	53.00	50.00	51.00	49.00
9	Panjang Ukur setelah patah	mm	70.15	73.70	72.10	73.85
10	Yield strength	MPa	435.98	431.93	444.90	391.37
11	Tensile strength	MPa	592.49	553.75	553.41	532.69
12	Elongation	%	16.92	22.83	20.17	23.08

### LAMPIRAN 1.10 Uji Ketebalan Pancang Baja

No.	Elemen Struktur	Lokasi	Hasil Pengukuran Tebal Baja (mm)				Rata-rata (mm)
			A	B	C	D	
268	Pancang	Trestle	21.79	21.35	21.35	21.90	21.50
269	Pancang	Trestle	21.98	21.69	21.69	21.67	21.76
270	Pancang	Trestle	21.68	21.46	21.46	21.34	21.49
271	Pancang	Trestle	21.77	21.29	21.29	21.34	21.42
272	Pancang	Trestle	21.61	21.34	21.34	21.28	21.39
273	Pancang	Trestle	21.57	21.77	21.77	21.64	21.69
274	Pancang	Trestle	21.22	21.11	21.11	21.47	21.23
275	Pancang	Trestle	21.56	21.18	21.18	21.48	21.35
276	Pancang	Trestle	21.19	21.48	21.48	21.47	21.41
277	Pancang	Trestle	21.22	21.53	21.53	21.24	21.38
278	Pancang	Trestle	21.84	21.29	21.29	21.58	21.50
279	Pancang	Trestle	21.44	21.64	21.64	21.74	21.62
280	Pancang	Trestle	21.55	21.68	21.68	21.34	21.56
281	Pancang	Trestle	21.34	21.54	21.54	21.86	21.57
282	Pancang	Trestle	21.38	21.68	21.68	21.59	21.58
283	Pancang	Trestle	21.51	21.22	21.22	21.68	21.41
284	Pancang	Trestle	21.59	21.91	21.91	21.98	21.85
285	Pancang	Trestle	21.18	21.58	21.58	21.49	21.34
286	Pancang	Trestle	21.13	21.65	21.65	21.42	21.46
287	Pancang	Trestle	21.32	21.53	21.53	21.53	21.48
288	Pancang	Trestle	21.57	21.44	21.36	21.79	21.54
289	Pancang	Trestle	21.85	21.76	21.71	21.52	21.69
290	Pancang	Trestle	21.38	21.35	21.11	21.65	21.37
291	Pancang	Trestle	21.71	21.71	21.57	21.8	21.70
292	Pancang	Trestle	21.34	21.79	21.54	21.57	21.56
293	Pancang	Trestle	21.54	21.17	21.34	21.63	21.42
294	Pancang	Trestle	21.58	21.84	21.57	21.56	21.64
295	Pancang	Trestle	21.64	21.53	21.14	21.34	21.41
296	Pancang	Trestle	21.74	21.98	21.54	21.56	21.71
297	Pancang	Trestle	21.56	21.22	21.58	21.64	21.50
298	Pancang	Trestle	21.68	21.54	21.79	21.28	21.57
299	Pancang	Trestle	21.98	21.26	21.35	21.57	21.54
300	Pancang	Trestle	21.57	21.44	21.99	21.19	21.55
301	Pancang	Trestle	21.79	21.13	21.74	21.29	21.49
302	Pancang	Trestle	21.68	21.17	21.28	21.55	21.42
303	Pancang	Trestle	21.88	21.67	21.56	21.67	21.70
304	Pancang	Trestle	21.89	21.38	21.48	21.25	21.50



*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

**LAMPIRAN 2**  
**(Rekapitulasi Perhitungan Struktur)**

## LAMPIRAN 2.1 Rekapitulasi Analisa Gaya Momen Pada Balok Girder Trestle Dermaga

No.	Elemen Struktur	Tahun	Kondisi	$\varphi M_n$ (kN.m)	Kombinasi No.1		Kombinasi No.2		Kombinasi No.3	
					$M_u$ comb no.1 (kN.m)	Safety Factor (SF <sub>1</sub> )	$M_u$ comb no.2 (kN.m)	Safety Factor (SF <sub>2</sub> )	$M_u$ comb no.3 (kN.m)	Safety Factor (SF <sub>3</sub> )
1	Balok Trestle (1-7 Middle As A-C MAX)	1992	Average	1304,70	306,78	4,25	135,18	9,65	93,17	14,00
2			W, Case	1304,70	306,78	4,25	135,18	9,65	93,17	14,00
3		2018	Average	1069,44	306,78	3,49	135,18	7,91	93,17	11,48
4			W, Case	1002,61	306,78	3,27	135,18	7,42	93,17	10,76
5		2028	Average	993,32	306,78	3,24	135,18	7,35	93,17	10,66
6			W, Case	922,39	306,78	3,01	135,18	6,82	93,17	9,90
9	Balok Trestle (1-7 Edge As A-C MAX)	1992	Average	1304,70	214,31	6,09	85,94	15,18	88,23	14,79
10			W, Case	1304,70	214,31	6,09	85,94	15,18	88,23	14,79
11		2018	Average	1069,44	214,31	4,99	85,94	12,44	88,23	12,12
12			W, Case	1002,61	214,31	4,68	85,94	11,67	88,23	11,36
13		2028	Average	993,32	214,31	4,64	85,94	11,56	88,23	11,26
14			W, Case	922,39	214,31	4,30	85,94	10,73	88,23	10,45
17	Balok Trestle (1-5 Middle As C-X MAX)	1992	Average	1304,70	365,29	3,57	152,21	8,57	113,08	11,54
18			W, Case	1304,70	365,29	3,57	152,21	8,57	113,08	11,54
19		2018	Average	1069,44	365,29	2,93	152,21	7,03	113,08	9,46
20			W, Case	1002,61	365,29	2,74	152,21	6,59	113,08	8,87
21		2028	Average	993,32	365,29	2,72	152,21	6,53	113,08	8,78
22			W, Case	922,39	365,29	2,53	152,21	6,06	113,08	8,16
25	Balok Trestle (1-5 Edge As C-X MAX)	1992	Average	1304,70	229,59	5,68	77,10	16,92	101,78	12,82
26			W, Case	1304,70	229,59	5,68	77,10	16,92	101,78	12,82
27		2018	Average	1069,44	229,59	4,66	77,10	13,87	101,78	10,51
28			W, Case	1002,61	229,59	4,37	77,10	13,00	101,78	9,85
29		2028	Average	993,32	229,59	4,33	77,10	12,88	101,78	9,76
30			W, Case	922,39	229,59	4,02	77,10	11,96	101,78	9,06
33	Balok Trestle (6-10 Middle As C-X MAX)	1992	Average	1304,70	381,51	3,42	140,16	9,31	148,02	8,81
34			W, Case	1304,70	381,51	3,42	140,16	9,31	148,02	8,81
35		2018	Average	1069,44	381,51	2,80	140,16	7,63	148,02	7,22
36			W, Case	1002,61	381,51	2,63	140,16	7,15	148,02	6,77
37		2028	Average	993,32	381,51	2,60	140,16	7,09	148,02	6,71
38			W, Case	922,39	381,51	2,42	140,16	6,58	148,02	6,23

## LAMPIRAN 2.2 Rekapitulasi Analisa Gaya Geser Pada Balok Girder Trestle Dermaga

No.	Elemen Struktur	Tahun	Kondisi	$\varphi V_n$ (kN.m)	Kombinasi No.1		Kombinasi No.2		Kombinasi No.3	
					$V_u$ comb no.1 (kN)	Safety Factor (SF <sub>1</sub> )	$V_u$ comb no.2 (kN)	Safety Factor (SF <sub>2</sub> )	$M_u$ comb no.3 (kN)	Safety Factor (SF <sub>3</sub> )
1	Balok Trestle (1-7 Middle As A-C MAX)	1992	Average	858,53	344,22	2,49	170,67	5,03	95,19	9,02
2			W, Case	858,53	344,22	2,49	170,67	5,03	95,19	9,02
3		2018	Average	694,70	344,22	2,02	170,67	4,07	95,19	7,30
4			W, Case	649,79	344,22	1,89	170,67	3,81	95,19	6,83
5		2028	Average	639,20	344,22	1,86	170,67	3,75	95,19	6,72
6			W, Case	568,42	344,22	1,65	170,67	3,33	95,19	5,97
9	Balok Trestle (1-7 Edge As A-C MAX)	1992	Average	858,53	200,47	4,28	79,84	10,75	88,46	9,71
10			W, Case	858,53	200,47	4,28	79,84	10,75	88,46	9,71
11		2018	Average	694,70	200,47	3,47	79,84	8,70	88,46	7,85
12			W, Case	649,79	200,47	3,24	79,84	8,14	88,46	7,35
13		2028	Average	639,20	200,47	3,19	79,84	8,01	88,46	7,23
14			W, Case	568,42	200,47	2,84	79,84	7,12	88,46	6,43
17	Balok Trestle (1-5 Middle As C-X MAX)	1992	Average	858,53	447,95	1,92	205,30	4,18	127,73	6,72
18			W, Case	858,53	447,95	1,92	205,30	4,18	127,73	6,72
19		2018	Average	694,70	447,95	1,55	205,30	3,38	127,73	5,44
20			W, Case	649,79	447,95	1,45	205,30	3,17	127,73	5,09
21		2028	Average	639,20	447,95	1,43	205,30	3,11	127,73	5,00
22			W, Case	568,42	447,95	1,27	205,30	2,77	127,73	4,45
25	Balok Trestle (1-5 Edge As C-X MAX)	1992	Average	858,53	229,22	3,75	78,22	10,98	105,19	8,16
26			W, Case	858,53	229,22	3,75	78,22	10,98	105,19	8,16
27		2018	Average	694,70	229,22	3,03	78,22	8,88	105,19	6,60
28			W, Case	649,79	229,22	2,83	78,22	8,31	105,19	6,18
29		2028	Average	639,20	229,22	2,79	78,22	8,17	105,19	6,08
30			W, Case	568,42	229,22	2,48	78,22	7,27	105,19	5,40
33	Balok Trestle (6-10 Middle As C-X MAX)	1992	Average	858,53	342,15	2,51	123,01	6,98	130,23	6,59
34			W, Case	858,53	342,15	2,51	123,01	6,98	130,23	6,59
35		2018	Average	694,70	342,15	2,03	123,01	5,65	130,23	5,33
36			W, Case	649,79	342,15	1,90	123,01	5,28	130,23	4,99
37		2028	Average	639,20	342,15	1,87	123,01	5,20	130,23	4,91
38			W, Case	568,42	342,15	1,66	123,01	4,62	130,23	4,36

## LAMPIRAN 2.3 Rekapitulasi Analisa Gaya Momen Pada Pile Cap Trestle Dermaga (kondisi AVERAGE)

No.	Elemen Struktur	Tahun	Posisi	Momen	$\varphi M_n$ (kN.m)	Kombinasi EX		Kombinasi EY		
						$M_u$ comb EX (kN.m)	Safety Factor (SF <sub>EX</sub> )	$M_u$ comb EY (kN.m)	Safety Factor (SF <sub>EY</sub> )	
1	PileCap Trestle Row A "AVERAGE"	1992	-	Negatif	2012,23	527,30	3,82	1482,05	1,36	
2				Positif	1611,91	462,14	3,49	1225,28	1,32	
3				Negatif	1673,39	527,30	3,17	1482,05	1,13	
4		2018		Positif	1340,54	462,14	2,90	1225,28	1,09	
5				Negatif	1644,67	527,30	3,12	1482,05	1,11	
6				Positif	1317,59	462,14	2,85	1225,28	1,08	
9	PileCap Trestle Row D, E, F "AVERAGE"	1992		Negatif	3602,93	892,73	4,04	2341,15	1,54	
10				Positif	3206,84	759,86	4,22	1990,91	1,61	
11				Negatif	2995,63	892,73	3,36	2341,15	1,28	
12		2018		Positif	2930,15	759,86	3,86	1990,91	1,47	
13				Negatif	2943,75	892,73	3,30	2341,15	1,26	
14				Positif	2879,52	759,86	3,79	1990,91	1,45	
17	PileCap Trestle Row G, M, S "AVERAGE"	1992	Tepi	Negatif	3602,93	587,82	6,13	1004,45	3,59	
18			Kecil	Positif	3206,84	661,54	4,85	1230,33	2,61	
19			Tepi	Negatif	6708,51	709,64	9,45	1496,07	4,48	
20			Besar	Positif	6318,13	0,00	-	1101,39	5,74	
21			Tengah	Negatif	6708,51	1425,61	4,71	2730,54	2,46	
22				Positif	6318,13	0,00	-	1002,45	6,30	
23		2018	Tepi	Negatif	2995,63	587,82	5,10	1004,45	2,98	
24			Kecil	Positif	2666,44	661,54	4,03	1230,33	2,17	
25			Tepi	Negatif	5612,64	709,64	7,91	1496,07	3,75	
26			Besar	Positif	5286,14	0,00	-	1101,39	4,80	
27			Tengah	Negatif	5612,64	1425,61	3,94	2730,54	2,06	
28				Positif	5808,95	0,00	-	1002,45	5,79	
29		2028	Tepi	Negatif	2943,75	587,82	5,01	1004,45	2,93	
30			Kecil	Positif	2620,37	661,54	3,96	1230,33	2,13	
31			Tepi	Negatif	5515,54	709,64	7,77	1496,07	3,69	
32			Besar	Positif	5194,80	0,00	-	1101,39	4,72	
33			Tengah	Negatif	5515,54	1425,61	3,87	2730,54	2,02	
34				Positif	5194,80	0,00	-	1002,45	5,18	
41	PileCap Trestle Row H, J, L "AVERAGE"	1992	Tepi	Negatif	3602,93	0,00	-	1967,50	1,83	
42				Positif	3206,84	1736,28	1,85	2096,74	1,53	
43			Tengah	Negatif	6708,51	716,15	9,37	1503,91	4,46	
44				Positif	6318,13	750,58	8,42	1401,24	4,51	
45		2018	Tepi	Negatif	2995,63	0,00	-	1967,50	1,52	
46				Positif	2666,44	1736,28	1,54	2096,74	1,27	
47			Tengah	Negatif	5612,64	716,15	7,84	1503,91	3,73	
48				Positif	5286,14	750,58	7,04	1401,24	3,77	
49		2028	Tepi	Negatif	2943,75	0,00	-	1967,50	1,50	
50				Positif	2620,37	1736,28	1,51	2096,74	1,25	

No.	Elemen Struktur	Tahun	Posisi	Momen	$\varphi M_n$ (kN.m)	Kombinasi EX		Kombinasi EY	
						$M_u$ comb EX (kN.m)	Safety Factor (SF <sub>EX</sub> )	$M_u$ comb EY (kN.m)	Safety Factor (SF <sub>EY</sub> )
51	PileCap Trestle Row I, K, O "AVERAGE"	1992	Tengah	Negatif	5515,54	716,15	7,70	1503,91	3,67
52				Positif	5194,80	750,58	6,92	1401,24	3,71
53			Tepi	Negatif	3602,93	991,36	3,63	1776,72	2,03
54			Kecil	Positif	3206,84	1135,82	2,82	2133,51	1,50
55			Tepi	Negatif	6708,51	1212,32	5,53	2604,93	2,58
56		2018	Besar	Positif	6318,13	611,24	10,34	1946,65	3,25
57			Tengah	Negatif	6708,51	2370,31	2,83	4676,03	1,43
58				Positif	6318,13	0,00	-	1914,73	3,30
59			Tepi	Negatif	2995,63	991,36	3,02	1776,72	1,69
60			Kecil	Positif	2666,44	1135,82	2,35	2133,51	1,25
61	PileCap Trestle Row X "AVERAGE"	2028	Tepi	Negatif	5612,64	1212,32	4,63	2604,93	2,15
62			Besar	Positif	5286,14	611,24	8,65	1946,65	2,72
63			Tengah	Negatif	5612,64	2370,31	2,37	4676,03	1,20
64				Positif	5808,95	0,00	-	1914,73	3,03
65			Tepi	Negatif	2943,75	991,36	2,97	1776,72	1,66
66			Kecil	Positif	2620,37	1135,82	2,31	2133,51	1,23
67			Tepi	Negatif	5515,54	1212,32	4,55	2604,93	2,12
68			Besar	Positif	5194,80	611,24	8,50	1946,65	2,67
69			Tengah	Negatif	5515,54	2370,31	2,33	4676,03	1,18
70				Positif	5194,80	0,00	-	1914,73	2,71
71	PileCap Trestle Row X "AVERAGE"	1992	Tepi	Negatif	3602,93	0,00	-	1319,54	2,73
72				Positif	3206,84	1087,46	2,95	1343,09	2,39
73			Tengah	Negatif	6708,51	467,20	14,36	1137,00	5,90
74				Positif	6318,13	565,08	11,18	1124,21	5,62
75		2018	Tepi	Negatif	2995,63	0,00	-	1319,54	2,27
76				Positif	2666,44	1087,46	2,45	1343,09	1,99
77			Tengah	Negatif	5612,64	467,20	12,01	1137,00	4,94
78				Positif	5286,14	565,08	9,35	1124,21	4,70
79			Tepi	Negatif	2943,75	0,00	-	1319,54	2,23
80		2028		Positif	2620,37	1087,46	2,41	1343,09	1,95
81			Tengah	Negatif	5515,54	467,20	11,81	1137,00	4,85
82				Positif	5194,80	565,08	9,19	1124,21	4,62

## LAMPIRAN 2.4 Rekapitulasi Analisa Gaya Momen Pada Pile Cap Trestle Dermaga (kondisi WORST CASE)

No.	Elemen Struktur	Tahun	Posisi	Momen	$\phi M_n$ (kN.m)	Kombinasi EX		Kombinasi EY		
						$M_u$ comb EX (kN.m)	Safety Factor (SF <sub>EX</sub> )	$M_u$ comb EY (kN.m)	Safety Factor (SF <sub>EY</sub> )	
1	PileCap Trestle Row A "WORST CASE"	1992	-	Negatif	2012,23	527,30	3,82	1482,05	1,36	
2				Positif	1611,91	462,14	3,49	1225,28	1,32	
3				Negatif	1603,09	527,30	3,04	1482,05	1,08	
4		2018		Positif	1284,36	462,14	2,78	1225,28	1,05	
5				Negatif	1493,49	527,30	2,83	1482,05	1,01	
6				Positif	1196,78	462,14	2,59	1225,28	0,98	
9	PileCap Trestle Row D, E, F "WORST CASE"	1992		Negatif	3602,93	892,73	4,04	2341,15	1,54	
10				Positif	3206,84	759,86	4,22	1990,91	1,61	
11				Negatif	2868,59	892,73	3,21	2341,15	1,23	
12		2018		Positif	2553,63	759,86	3,36	1990,91	1,28	
13				Negatif	2670,33	892,73	2,99	2341,15	1,14	
14				Positif	2377,62	759,86	3,13	1990,91	1,19	
17	PileCap Trestle Row G, M, S "WORST CASE"	1992	Tepi Kecil	Negatif	3602,93	587,82	6,13	1004,45	3,59	
18				Positif	3206,84	661,54	4,85	1230,33	2,61	
19				Negatif	6708,51	709,64	9,45	1496,07	4,48	
20			Tepi Besar	Positif	6318,13	0,00	-	1101,39	5,74	
21				Negatif	6708,51	1425,61	4,71	2730,54	2,46	
22				Positif	6318,13	0,00	-	1002,45	6,30	
23		2018	Tepi Kecil	Negatif	2868,59	587,82	4,88	1004,45	2,86	
24				Positif	2553,63	661,54	3,86	1230,33	2,08	
25				Negatif	5376,30	709,64	7,58	1496,07	3,59	
26			Tepi Besar	Positif	5063,82	0,00	-	1101,39	4,60	
27				Negatif	5376,30	1425,61	3,77	2730,54	1,97	
28				Positif	5564,63	0,00	-	1002,45	5,55	
29		2028	Tepi Kecil	Negatif	2670,33	587,82	4,54	1004,45	2,66	
30				Positif	2377,62	661,54	3,59	1230,33	1,93	
31			Tepi Besar	Negatif	5005,18	709,64	7,05	1496,07	3,35	
32				Positif	4714,74	0,00	-	1101,39	4,28	
33				Negatif	5005,18	1425,61	3,51	2730,54	1,83	
34			Tengah	Positif	4714,74	0,00	-	1002,45	4,70	
41	PileCap Trestle Row H, J, L "WORST CASE"	1992	Tepi	Negatif	3602,93	0,00	-	1967,50	1,83	
42				Positif	3206,84	1736,28	1,85	2096,74	1,53	
43			Tengah	Negatif	6708,51	716,15	9,37	1503,91	4,46	
44				Positif	6318,13	750,58	8,42	1401,24	4,51	
45		2018	Tepi	Negatif	2868,59	0,00	-	1967,50	1,46	
46				Positif	2553,63	1736,28	1,47	2096,74	1,22	
47			Tengah	Negatif	5376,30	716,15	7,51	1503,91	3,57	
48				Positif	5063,82	750,58	6,75	1401,24	3,61	
49		2028	Tepi	Negatif	2670,33	0,00	-	1967,50	1,36	
50			Positif	2377,62	1736,28	1,37	2096,74	1,13		

No.	Elemen Struktur	Tahun	Posisi	Momen	$\varphi M_n$ (kN.m)	Kombinasi EX		Kombinasi EY	
						$M_u$ comb EX (kN.m)	Safety Factor (SF <sub>EX</sub> )	$M_u$ comb EY (kN.m)	Safety Factor (SF <sub>EY</sub> )
51	PileCap Trestle Row I, K, O "WORST CASE"	1992	Tengah	Negatif	5005,18	716,15	6,99	1503,91	3,33
52				Positif	4714,74	750,58	6,28	1401,24	3,36
17			Tepi Kecil	Negatif	3602,93	991,36	3,63	1776,72	2,03
18				Positif	3206,84	1135,82	2,82	2133,51	1,50
19			Tepi Besar	Negatif	6708,51	1212,32	5,53	2604,93	2,58
20				Positif	6318,13	611,24	10,34	1946,65	3,25
21			Tengah	Negatif	6708,51	2370,31	2,83	4676,03	1,43
22				Positif	6318,13	0,00	-	1914,73	3,30
23		2018	Tepi Kecil	Negatif	2868,59	991,36	2,89	1776,72	1,61
24				Positif	2553,63	1135,82	2,25	2133,51	1,20
25			Tepi Besar	Negatif	5376,30	1212,32	4,43	2604,93	2,06
26				Positif	5063,82	611,24	8,28	1946,65	2,60
27			Tengah	Negatif	5376,30	2370,31	2,27	4676,03	1,15
28				Positif	5564,63	0,00	-	1914,73	2,91
29			Tepi Kecil	Negatif	2670,33	991,36	2,69	1776,72	1,50
30				Positif	2377,62	1135,82	2,09	2133,51	1,11
31			Tepi Besar	Negatif	5005,18	1212,32	4,13	2604,93	1,92
32				Positif	4714,74	611,24	7,71	1946,65	2,42
33		2028	Tengah	Negatif	5005,18	2370,31	2,11	4676,03	1,07
34				Positif	4714,74	0,00	-	1914,73	2,46
41	PileCap Trestle Row X "WORST CASE"	1992	Tepi	Negatif	3602,93	0,00	-	1319,54	2,73
42				Positif	3206,84	1087,46	2,95	1343,09	2,39
43			Tengah	Negatif	6708,51	467,20	14,36	1137,00	5,90
44				Positif	6318,13	565,08	11,18	1124,21	5,62
45		2018	Tepi	Negatif	2868,59	0,00	-	1319,54	2,17
46				Positif	2553,63	1087,46	2,35	1343,09	1,90
47			Tengah	Negatif	5376,30	467,20	11,51	1137,00	4,73
48				Positif	5063,82	565,08	8,96	1124,21	4,50
49		2028	Tepi	Negatif	2670,33	0,00	-	1319,54	2,02
50				Positif	2377,62	1087,46	2,19	1343,09	1,77
51			Tengah	Negatif	5005,18	467,20	10,71	1137,00	4,40
52				Positif	4714,74	565,08	8,34	1124,21	4,19

## LAMPIRAN 2.5 Rekapitulasi Analisa Gaya Geser Pada Pile Cap Trestle Dermaga

No.	Elemen Struktur	Tahun	Posisi	Momen	$\phi V_n$ (kN)	Kombinasi Ert		
						Vu comb ERT (kN)	Safety Factor (SF <sub>ERT</sub> )	
1	PileCap Trestle Row A	1992	-	Average	3380,23	999,86	3,38	
2				W.Case	3380,23	999,86	3,38	
3		2018		Average	2851,85	999,86	2,85	
4				W.Case	2662,07	999,86	2,66	
5		2028		Average	2786,17	999,86	2,79	
6				W.Case	2413,82	999,86	2,41	
9	PileCap Trestle Row D, E, F	1992	-	Average	3380,23	1269,12	2,66	
10				W.Case	3380,23	1269,12	2,66	
11		2018		Average	2851,85	1269,12	2,25	
12				W.Case	2662,07	1269,12	2,10	
13		2028		Average	2786,17	1269,12	2,20	
14				W.Case	2413,82	1269,12	1,90	
17		1992	Tepi Kecil	Average	4094,29	594,81	6,88	
18				W.Case	4094,29	594,81	6,88	
19			Tepi Besar	Average	8803,56	772,01	11,40	
20				W.Case	8803,56	772,01	11,40	
21			Tengah	Average	8803,56	2573,20	3,42	
22				W.Case	8803,56	2573,20	3,42	
23			Tepi Kecil	Average	3437,86	594,81	5,78	
24				W.Case	3195,08	594,81	5,37	
25			Tepi Besar	Average	7451,55	772,01	9,65	
26				W.Case	7016,74	772,01	9,09	
27			Tengah	Average	7451,55	2573,20	2,90	
28				W.Case	7016,74	2573,20	2,73	
29	PileCap Trestle Row G, M, S	2018	Tepi Kecil	Average	3358,26	594,81	5,65	
30				W.Case	2896,77	594,81	4,87	
31			Tepi Besar	Average	7292,82	772,01	9,45	
32				W.Case	6414,24	772,01	8,31	
33			Tengah	Average	7292,82	2573,20	2,83	
34				W.Case	6414,24	2573,20	2,49	
41			1992	Tepi	Average	4094,29	1953,36	
42				W.Case	4094,29	1953,36	2,10	
43			2018	Average	8803,56	1434,80	6,14	
44				W.Case	8803,56	1434,80	6,14	
45			2028	Tepi	Average	3437,86	1953,36	
46				W.Case	3195,08	1953,36	1,64	
47			Tengah	Average	7451,55	1434,80	5,19	
48				W.Case	7016,74	1434,80	4,89	
49			2028	Tepi	Average	3358,26	1953,36	
50				W.Case	2896,77	1953,36	1,48	
51			Tengah	Average	7292,82	1434,80	5,08	
52				W.Case	6414,24	1434,80	4,47	

No.	Elemen Struktur	Tahun	Posisi	Momen	$\phi V_n$ (kN)	Kombinasi Ert	
						$V_u$ comb ERT (kN)	Safety Factor (SFERT)
17	PileCap Trestle Row I, K, O	1992	Tepi Kecil	Average	4094,29	594,81	6,88
18				W.Case	4094,29	594,81	6,88
19			Tepi Besar	Average	8803,56	772,01	11,40
20				W.Case	8803,56	772,01	11,40
21			Tengah	Average	8803,56	2573,20	3,42
22				W.Case	8803,56	2573,20	3,42
23		2018	Tepi Kecil	Average	3437,86	594,81	5,78
24				W.Case	3195,08	594,81	5,37
25			Tepi Besar	Average	7451,55	772,01	9,65
26				W.Case	7016,74	772,01	9,09
27			Tengah	Average	7451,55	2573,20	2,90
28				W.Case	7016,74	2573,20	2,73
29	PileCap Trestle Row X	2028	Tepi Kecil	Average	3358,26	594,81	5,65
30				W.Case	2896,77	594,81	4,87
31			Tepi Besar	Average	7292,82	772,01	9,45
32				W.Case	6414,24	772,01	8,31
33			Tengah	Average	7292,82	2573,20	2,83
34				W.Case	6414,24	2573,20	2,49
41		1992	Tepi	Average	4094,29	1953,36	2,10
42				W.Case	4094,29	1953,36	2,10
43			Tengah	Average	8803,56	1434,80	6,14
44				W.Case	8803,56	1434,80	6,14
45		2018	Tepi	Average	3437,86	1953,36	1,76
46				W.Case	3195,08	1953,36	1,64
47			Tengah	Average	7451,55	1434,80	5,19
48				W.Case	7016,74	1434,80	4,89
49		2028	Tepi	Average	3358,26	1953,36	1,72
50				W.Case	2896,77	1953,36	1,48
51			Tengah	Average	7292,82	1434,80	5,08
52				W.Case	6414,24	1434,80	4,47

**LAMPIRAN 2.6 Rekapitulasi Stress Ratio Pada Tiang Pancang Trestle Dermaga**

As Pancang	Section	Pu (kN)	Mu Major (kN.m)	Mu Minor (kN.m)	Total Ratio
31	RCFT	491,31	-493,92	1947,44	0,333
32	RCFT	498,15	-497,13	-1946,91	0,334
33	RCFT	611,65	-537,61	-1906,66	0,336
34	RCFT	2337,06	-1583,74	572,83	0,337
35	RCFT	594,20	-494,33	-2424,71	0,398
36	RCFT	599,91	-497,00	2424,29	0,399
37	RCFT	549,16	-539,29	2464,23	0,409
38	RCFT	554,20	-542,58	-2463,55	0,409
39	RCFT	2452,70	-1561,38	1489,64	0,457
40	RCFT	2452,59	-1560,13	-1491,47	0,458
41	RCFT	2427,78	-1531,23	-1545,36	0,460
42	RCFT	2425,27	-1531,37	1546,05	0,460
43	RCFT	766,32	-705,45	-2729,21	0,470
44	RCFT	773,07	-708,05	2730,58	0,471
45	RCFT	-1765,41	-707,94	2791,42	0,477
46	RCFT	-1763,22	-709,96	-2792,97	0,477
47	RCFT	784,80	-706,57	-2900,76	0,493
48	RCFT	792,66	-708,74	2902,29	0,494
49	RCFT	-1742,35	-704,78	2982,63	0,501
50	RCFT	-1741,27	-707,48	-2983,95	0,502
51	RCFT	-2066,71	-498,14	3387,55	0,530
52	RCFT	1132,00	3417,24	427,21	0,533
53	RCFT	1137,87	3418,39	-426,71	0,533
54	RCFT	-2078,37	-500,93	-3435,59	0,537
55	RCFT	-2015,04	-487,93	3539,20	0,548
56	RCFT	-2016,48	-488,04	-3611,54	0,558
57	RCFT	1405,92	3586,56	416,54	0,560
58	RCFT	1412,14	3588,35	-416,66	0,560
59	RCFT	2220,43	-3444,86	-511,81	0,572
60	RCFT	2228,17	-3446,02	510,96	0,572
61	RCFT	-2028,67	-482,17	3777,89	0,579
62	RCFT	3709,97	-1934,43	1886,85	0,587

<b>As Pancang</b>	<b>Section</b>	<b>Pu (kN)</b>	<b>Mu Major (kN.m)</b>	<b>Mu Minor (kN.m)</b>	<b>Total Ratio</b>
63	RCFT	3708,76	-1934,99	-1887,04	0,587
64	RCFT	-2017,45	-479,52	-3864,47	0,590
65	RCFT	2504,41	-3616,20	-495,64	0,599
66	RCFT	2511,40	-3618,01	495,80	0,599
67	RCFT	3732,34	-1965,16	-1942,11	0,599
68	RCFT	3733,80	-1964,54	1943,16	0,599
69	RCFT	1780,33	3847,20	-410,69	0,602
70	RCFT	1785,58	3847,89	410,31	0,602
71	RCFT	2897,15	-3878,93	484,07	0,640
72	RCFT	2905,14	-3879,63	-483,38	0,641
73	RCFT	3431,14	-2190,29	-2105,52	0,644
74	RCFT	3429,59	-2190,52	2107,14	0,644
75	RCFT	3426,53	-2190,97	-2192,56	0,655
76	RCFT	3428,26	-2192,47	2191,19	0,655
77	RCFT	4009,93	-2334,40	2232,26	0,692
78	RCFT	4009,22	-2334,87	-2231,92	0,692
79	RCFT	4012,25	-2332,82	2344,36	0,707
80	RCFT	4013,06	-2333,77	-2344,93	0,707
31	Steel Pipe	-3012,11	1228,07	472,30	0,475
32	Steel Pipe	-3027,09	1238,67	-471,90	0,478
33	Steel Pipe	-3066,09	-1250,68	-462,42	0,483
34	Steel Pipe	-3079,79	-1261,29	461,85	0,486
35	Steel Pipe	-3057,31	1300,42	-600,50	0,499
36	Steel Pipe	-3069,90	1308,79	600,16	0,502
37	Steel Pipe	-3097,47	-1328,84	610,66	0,508
38	Steel Pipe	-3110,03	-1337,23	-610,13	0,510
39	Steel Pipe	-3132,56	-1244,19	-1206,55	0,558
40	Steel Pipe	-3135,49	-1245,16	1205,10	0,558
41	Steel Pipe	-3149,92	-1220,01	-1250,42	0,562
42	Steel Pipe	-3150,23	-1220,13	1250,93	0,562
43	Steel Pipe	-2425,43	2757,84	-312,63	0,644
44	Steel Pipe	-2431,65	2756,85	313,01	0,644
45	Steel Pipe	-5024,26	-1212,10	865,28	0,670
46	Steel Pipe	-4278,43	-1720,43	-658,00	0,670

<b>As Pancang</b>	<b>Section</b>	<b>Pu (kN)</b>	<b>Mu Major (kN.m)</b>	<b>Mu Minor (kN.m)</b>	<b>Total Ratio</b>
47	Steel Pipe	-4280,54	-1722,12	673,35	0,672
48	Steel Pipe	-5028,70	-1212,19	-883,28	0,672
49	Steel Pipe	-4283,87	-1726,62	659,12	0,672
50	Steel Pipe	-4286,75	-1727,86	-674,60	0,673
51	Steel Pipe	-5151,99	-1209,90	818,05	0,675
52	Steel Pipe	-5174,13	-1211,87	-829,93	0,678
53	Steel Pipe	-4285,71	-1753,08	-707,94	0,680
54	Steel Pipe	-4281,25	-1751,34	728,53	0,680
55	Steel Pipe	-4292,54	-1759,24	709,18	0,681
56	Steel Pipe	-4288,62	-1757,93	-729,62	0,682
57	Steel Pipe	-2084,80	-372,30	3112,94	0,701
58	Steel Pipe	-2073,58	-370,33	-3185,64	0,714
59	Steel Pipe	-2666,31	2929,95	-314,46	0,732
60	Steel Pipe	-2673,02	2928,47	314,37	0,732
61	Steel Pipe	-4433,68	-1580,20	1560,34	0,749
62	Steel Pipe	-4435,66	-1580,65	-1560,48	0,749
63	Steel Pipe	-4416,25	-1605,70	1608,26	0,757
64	Steel Pipe	-4417,97	-1606,20	-1607,40	0,757
65	Steel Pipe	-3392,19	-2767,77	386,50	0,764
66	Steel Pipe	-3400,25	-2766,77	-387,18	0,765
67	Steel Pipe	-4492,30	-1746,34	-1695,24	0,791
68	Steel Pipe	-4490,69	-1746,55	1696,53	0,791
69	Steel Pipe	-4494,01	-1746,86	-1767,09	0,800
70	Steel Pipe	-4495,70	-1748,08	1765,96	0,800
71	Steel Pipe	-3073,04	3178,85	318,11	0,808
72	Steel Pipe	-3079,24	3178,24	-318,40	0,809
73	Steel Pipe	-3648,24	-2941,35	383,89	0,815
74	Steel Pipe	-3654,74	-2939,85	-383,77	0,816
75	Steel Pipe	-5077,06	-1885,73	-1819,44	0,871
76	Steel Pipe	-5077,64	-1885,34	1819,74	0,872
77	Steel Pipe	-5074,23	-1884,08	1913,46	0,883
78	Steel Pipe	-5075,17	-1884,86	-1913,93	0,883
79	Steel Pipe	-4069,26	-3191,73	-382,29	0,893
80	Steel Pipe	-4076,23	-3191,12	382,85	0,893

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

**LAMPIRAN 3**  
**(Brosur Material)**

# PRODUCT DATA SHEET

## Sikadur®-752

### LOW VISCOSITY EPOXY RESIN INJECTION

#### DESCRIPTION

A solvent-free, 2-component super low viscosity-liquid, based on high strength epoxy resins. Specially for injecting into cavities and cracks in concrete.

#### USES

To fill and seal cavities and crack in structural concrete such as columns, beams, foundations, decks and water-retaining structures.

#### CHARACTERISTICS / ADVANTAGES

- Tenacious crack sealing grout.
- Super – low viscosity.
- Suitable in both, dry and damp conditions.
- High mechanical and adhesive strength.
- Hard, but not brittle.
- No shrinkage

#### PRODUCT INFORMATION

Packaging	10 kg set
Colour	Yellowish
Shelf life	24 months from date of production
Storage conditions	Store in original, unopened, sealed and undamaged packaging in dry conditions at temperatures between +15 °C and +30 °C. Protect from direct sunlight.
Density	~1.08 kg/L
Viscosity	180 ± 25 cps

#### TECHNICAL INFORMATION

Compressive Strength	7 days 28 days	~62 N/mm <sup>2</sup> ~64 N/mm <sup>2</sup>	(ASTM D-695)
Modulus of Elasticity in Compression	~1 060 N/mm <sup>2</sup>		
Tensile Strength in Flexure	28 days	~40 N/mm <sup>2</sup>	(ASTM D-790)

<b>Tensile Adhesion Strength</b>	28 days	~2.0 N/mm <sup>2</sup> (Concrete failure, over mechanically prepared concrete surface)
	28 days	~9.0 N/mm <sup>2</sup> (Steel surface blast cleaning to SA 2 ½)

**Coefficient of Thermal Expansion**     $89 \times 10^{-6}$  per °C (-20 °C to +40 °C)

## APPLICATION INFORMATION

<b>Mixing Ratio</b>	Comp. A : B = 2 : 1 by weight/volume
<b>Yield</b>	Theoretical yield is 9.25 L / 10 kg set
<b>Pot Life</b>	35 min (at +30 °C)

## APPLICATION INSTRUCTIONS

### SUBSTRATE PREPARATION

Surface must be clean and sound. It may be dry or damp, but free of standing water.

### MIXING

Pre-mix each component. Proportion 2 part Component A to 1 part Component B into a clean pail. Mix thoroughly for 3 minutes with a paddle on low - speed (400-600 rpm) drill until uniformly blended. Mix only quantity that can be used within its pot life.

### APPLICATION METHOD / TOOLS

To gravity feed crack – pour Sikadur®-752 into vee-notched crack until completely filled. To pressure inject cracks – use automatic injection equipment or manual method. Seal parts and cracks with Sikadur®-31 CF, after cured inject Sikadur®-752 with steady pressure.

## IMPORTANT CONSIDERATIONS

Maximum crack : width 5.0 mm  
Minimum age of concrete must be 28 days prior to application

## BASIS OF PRODUCT DATA

All technical data stated in this Data Sheet are based on laboratory tests. Actual measured data may vary due to circumstances beyond our control.

## LOCAL RESTRICTIONS

Note that as a result of specific local regulations the declared data and recommended uses for this product may vary from country to country. Consult the local Product Data Sheet for the exact product data and uses.

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety-related data.

## LEGAL NOTES

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the product's suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

### PT. Sika Indonesia Head Office and

Jl. Raya Cibinong-Bekasi Km.20

Limusnunggal-Cileungsri

Bogor 16820-Indonesia

Tel. +62 21 8230025, Fax +62 21 8230026

Web: idn.sika.com

Email: sikacare@id.sika.com



Sikadur-752-en-ID-(12-2018)-2-1.pdf

Product Data Sheet

Sikadur®-752

December 2018, Version 02.01

020707030010000037

**BUILDING TRUST**



## PRODUCT DATA SHEET

# Sikadur®-41 CF Normal

### 3-COMPONENT THIXOTROPIC EPOXY PATCHING MORTAR

#### DESCRIPTION

Sikadur®-41 CF Normal is a thixotropic, 3-component patching and repair mortar, based on a combination of epoxy resins and special fillers, designed for use at temperatures between +10 °C and +30 °C.

#### USES

As a repair and bonding mortar for:

- Concrete elements
- Hard natural stone
- Ceramics, fibre cement
- Mortar, Bricks, Masonry
- Steel, Iron, Aluminium
- Wood
- Polyester, Epoxy
- Glass

As a repair mortar:

- Filling of cavities and voids
- Vertical and overhead use
- Corners and edges

As an abrasion and impact resistant wearing course:

- Joint filling and crack sealing
- Joint and crack arris / edge repair

#### CHARACTERISTICS / ADVANTAGES

Sikadur®-41 CF Normal has the following advantages:

- Easy to mix and apply
- Very good adhesion to most construction materials
- High strength
- Thixotropic: Non-sag in vertical and overhead applications
- Hardens without shrinkage
- Different coloured components (for mixing control)
- No primer needed
- High initial and ultimate mechanical strength
- Good abrasion resistance
- Good chemical resistance

#### PRODUCT INFORMATION

<b>Composition</b>	Epoxy resin
<b>Packaging</b>	11 kg (A+B+C)
<b>Colour</b>	Component A: white Component B: dark grey Component C: sand Components A+B+C mixed: concrete grey
<b>Shelf life</b>	24 months from date of production
<b>Storage conditions</b>	Store in original, unopened, sealed and undamaged packaging in dry conditions at temperatures between +15 °C and +30 °C. Protect from direct sunlight.

**TECHNICAL INFORMATION**

<b>Compressive Strength</b>	<b>Curing time</b>	<b>Curing temperature</b>		(DIN EN 196)	
		+10 °C	+23 °C	+30 °C	
1 day	~ 13 - 23 N/mm <sup>2</sup>	~ 57 - 67 N/mm <sup>2</sup>	~ 67 - 77 N/mm <sup>2</sup>	~ 67 - 77 N/mm <sup>2</sup>	
3 days	~ 45 - 55 N/mm <sup>2</sup>	~ 74 - 84 N/mm <sup>2</sup>	~ 76 - 86 N/mm <sup>2</sup>	~ 76 - 86 N/mm <sup>2</sup>	
7 days	~ 59 - 69 N/mm <sup>2</sup>	~ 77 - 87 N/mm <sup>2</sup>	~ 77 - 87 N/mm <sup>2</sup>	~ 77 - 87 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Modulus of Elasticity in Compression</b>	14 days (at +23 °C)	~ 9,000 N/mm <sup>2</sup>		(ASTM D 695)	
<b>Tensile Strength in Flexure</b>	<b>Curing time</b>	<b>Curing temperature</b>		(DIN EN 196)	
		+10 °C	+23 °C	+30 °C	
1 day	~ 6 - 12 N/mm <sup>2</sup>	~ 17 - 27 N/mm <sup>2</sup>	~ 20 - 30 N/mm <sup>2</sup>	~ 20 - 30 N/mm <sup>2</sup>	
3 days	~ 14 - 24 N/mm <sup>2</sup>	~ 21 - 31 N/mm <sup>2</sup>	~ 25 - 35 N/mm <sup>2</sup>	~ 25 - 35 N/mm <sup>2</sup>	
7 days	~ 26 - 36 N/mm <sup>2</sup>	~ 33 - 43 N/mm <sup>2</sup>	~ 33 - 43 N/mm <sup>2</sup>	~ 33 - 43 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Tensile Strength</b>	<b>Curing time</b>	<b>Curing temperature</b>		(ISO 527)	
		+25 °C	+35 °C	+45 °C	
1 day	~ 2 - 6 N/mm <sup>2</sup>	~ 11 - 19 N/mm <sup>2</sup>	~ 12 - 22 N/mm <sup>2</sup>	~ 12 - 22 N/mm <sup>2</sup>	
3 days	~ 12 - 18 N/mm <sup>2</sup>	~ 13 - 21 N/mm <sup>2</sup>	~ 14 - 24 N/mm <sup>2</sup>	~ 14 - 24 N/mm <sup>2</sup>	
7 days	~ 13 - 19 N/mm <sup>2</sup>	~ 14 - 22 N/mm <sup>2</sup>	~ 16 - 26 N/mm <sup>2</sup>	~ 16 - 26 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Modulus of Elasticity in Tension</b>	14 days (at +23 °C)	~ 4,000 N/mm <sup>2</sup>		(ISO 527)	
<b>Elongation at Break</b>	7 days (at +23 °C)	0.2 ± 0.1 %		(ISO 527)	
<b>Tensile Adhesion Strength</b>	<b>Curing time</b>	<b>Substrate</b>	<b>Curing tem- perature</b>	<b>Adhesion strength</b>	(EN ISO 4624, EN 1542, EN 12188)
7 days	Concrete dry	+10 °C	> 2 N/mm <sup>2</sup> *		
7 days	Concrete dry	+30 °C	> 2 N/mm <sup>2</sup> *		
7 days	Concrete moist	+10 °C	> 2 N/mm <sup>2</sup> *		
7 days	Steel	+10 °C	~ 4 N/mm <sup>2</sup>		
7 days	Steel	+23 °C	~ 13 N/mm <sup>2</sup>		
*100% concrete failure					
<b>Shrinkage</b>	Hardens without shrinkage.				
<b>Coefficient of Thermal Expansion</b>	3.5 × 10 <sup>-5</sup> 1/K (Temp. range +23 °C - +60 °C)				(EN 1770)
<b>Heat Deflection Temperature</b>	<b>Curing time</b>	<b>Curing temperat- ure</b>		HDT	(ISO 75)
		+23 °C	+49 °C		
	(thickness 10 mm)				

**APPLICATION INFORMATION**

<b>Mixing Ratio</b>	Component A : B : C = 2 : 1 : 2.5 by weight
	Component A : B : C = 2 : 1 : 3.4 by volume

<b>Consumption</b>	The consumption of Sikadur®-41 CF Normal is ~ 2.0 kg/m <sup>2</sup> per mm of thickness.		
<b>Layer Thickness</b>	60 mm max. When using multiple units, use one after the other. Do not mix the following unit until the previous one has been used in order to avoid a reduction in handling time.		
<b>Sag Flow</b>	On vertical surfaces it is non-sag up to 20 mm thickness. (EN 1799)		
<b>Product Temperature</b>	Sikadur®-41 CF Normal must be applied at a temperatures between +10 °C and +30 °C.		
<b>Ambient Air Temperature</b>	+10 °C min. / +30 °C max.		
<b>Dew Point</b>	Beware of condensation. Substrate temperature during application must be at least 3 °C above dew point.		
<b>Substrate Temperature</b>	+10 °C min. / +30 °C max.		
<b>Substrate Moisture Content</b>	Substrate must be dry or mat damp (no standing water) Brush the adhesive well into the substrate		
<b>Pot Life</b>	<b>Temperature</b>	<b>Pot life*</b>	<b>Open time</b>
	+10 °C	~ 180 minutes	
	+23 °C	~ 60 minutes	
	+30 °C	~ 40 minutes	~ 50 minutes

\*200 g

The pot life begins when the resin and hardener are mixed. It is shorter at high temperatures and longer at low temperatures. The larger the quantity mixed, the shorter the pot life. To obtain longer workability at high temperatures, the mixed adhesive may be divided into portions. Another method is to chill components A+B before mixing them (not below +5 °C).

## APPLICATION INSTRUCTIONS

### SUBSTRATE QUALITY

Mortar and concrete must be older than 28 days (depends on minimal requirement of strengths). Verify the substrate strength (concrete, masonry, natural stone).

The substrate surface (all types) must be clean, dry or mat damp (no standing water) and free from contaminants such as dirt, oil, grease, existing surface treatments and coatings etc.

Steel substrates must be de-rusted similar to Sa 2.5  
The substrate must be sound and all loose particles must be removed.

### SUBSTRATE PREPARATION

#### *Concrete, mortar, stone, bricks:*

Substrates must be sound, dry or mat damp (no standing water), clean and free from laitance, ice, grease, oils, old surface treatments or coatings and all loose or friable particles must be removed to achieve a laitance and contaminant free, open textured surface.

#### *Steel:*

Must be cleaned and prepared thoroughly to an acceptable quality i.e. by blast-cleaning and vacuum. Avoid dew point conditions.

### MIXING

#### Pre-batched units:

Mix components A+B together for at least 3 minutes with a mixing spindle attached to a slow speed electric drill (max. 300 rpm) until the material becomes smooth in consistency and a uniform grey colour. Then add part C and continue until mixture is homogeneous. Avoid aeration while mixing. Then, pour the whole mix into a clean container and stir again for approx. 1 more minute at low speed to keep air entrapment at a minimum. Mix only that quantity which can be used within its pot life.

### APPLICATION METHOD / TOOLS

Brush the adhesive well into the substrate. Sikadur®-31 CF can be used as primer to improve the bond.

When using a thin layer adhesive, apply the mixed adhesive to the prepared surface with a spatula, trowel, notched trowel, (or with hands protected by gloves). When applying as a repair mortar, use some form-work.

When using for bonding metal profiles onto vertical surfaces, support and press uniformly using props for at least 12 hours, depending on the thickness applied (not more than 5 mm) and the room temperature. Once hardened check the adhesion by tapping with a hammer.

## CLEANING OF EQUIPMENT

Clean all tools and application equipment with Sika® Colma Cleaner immediately after use. Hardened / cured material can only be removed mechanically.

## IMPORTANT CONSIDERATIONS

Sikadur® resins are formulated to have low creep under permanent loading. However due to the creep behaviour of all polymer materials under load, the long term structural design load must account for creep. Generally the long term structural design load must be lower than 20 – 25 % of the failure load.

## BASIS OF PRODUCT DATA

All technical data stated in this Data Sheet are based on laboratory tests. Actual measured data may vary due to circumstances beyond our control.

## LOCAL RESTRICTIONS

Note that as a result of specific local regulations the declared data and recommended uses for this product may vary from country to country. Consult the local Product Data Sheet for the exact product data and uses.

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety-related data.

## LEGAL NOTES

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the product's suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

### PT. Sika Indonesia Head Office and

Jl. Raya Cibinong-Bekasi Km.20

Limanunggal-Cileungsri

Bogor 16820-Indonesia

Tel. +62 21 8230025, Fax +62 21 8230026

Web: idn.sika.com

Email: sikacare@id.sika.com



Product Data Sheet  
Sikadur®-41 CF Normal  
December 2018, Version 01.02  
020204030010000040

Sikadur-41CFNormal-en-ID-(12-2018)-1-2.pdf

## PRODUCT DATA SHEET

# Sika® FerroGard®-903+

### CORROSION INHIBITING IMPREGNATION (IMPROVED FORMULATION)

#### DESCRIPTION

Sika® FerroGard®-903+ is a surface applied mixed corrosion inhibitor, designed for use as an impregnation of steel reinforced concrete.

Sika® FerroGard®-903+ is based on organic compounds. Sika® FerroGard®-903+ penetrates the concrete and forms a protective monomolecular layer on the surface of the reinforcing steel.

Protection with Sika® FerroGard®-903+ both delays the start of corrosion and reduces the corrosion rate. Corrosion protection with Sika® FerroGard®-903+ increases the service and maintenance life cycles by up to 15 years when used as a part of a complete Sika Concrete Repair and Protection System.

#### USES

- For the corrosion protection of steel reinforced concrete structures above and below the ground
- As a corrosion control treatment for undamaged reinforced concrete where reinforcing steel is corroding, or is at risk from corrosion due to the effects of carbonated or chloride contaminated concrete
- Sika® FerroGard®-903+ is especially suitable for extending the service life of aesthetically valuable fair-faced concrete surfaces such as historic structures

#### CHARACTERISTICS / ADVANTAGES

- Does not change the appearance of the concrete structure
- Does not alter the water vapour diffusion properties of concrete
- Long term protection and durability

- Can be applied to the surface of existing repairs and to surrounding areas to prevent the development of incipient anodes
- Protects both, cathodic (principle 9) and anodic (principle 11) zones of reinforcing steel
- Can be applied where other repair/prevention options are not viable
- Economic extension of the service life of reinforced concrete structures
- Easy, economical application, renewable
- Can be used as part of a simple yet effective concrete repair and protection system

#### APPROVALS / STANDARDS

BRE, The use of surface applied FerroGard 903+ corrosion inhibitor to delay the onset of chloride induced corrosion in hardened concrete, BRE Client Report No. 224-346, 2005

Mott MacDonald, Evaluation of Sika FerroGard 901 and 903+ Corrosion Inhibitors, Ref. 26'063/001 Rev A, April 1996

SAMARIS (Sustainable and Advanced Materials for Road Infrastructure) - Final Report, Deliverables D17a, D17b, D21 & D25a, Copenhagen, 2006

Mulheron, M., Nwaubani, S.O. , Corrosion Inhibitors for High Performance Reinforced Concrete Structures, University of Surrey, 1999

C-Probe Systems Ltd., Performance of Corrosion Inhibitors in Practice, 2000

Complies to principle 11 of EN 1504-9 method 11.3 (applying inhibitor to the concrete)

## PRODUCT INFORMATION

Chemical base	Aqueous solution of amino alcohols & salts of amino alcohols.	
Packaging	23 kg pail	230 kg drum
Appearance / Colour	Transparent liquid	
Shelf life	24 months from date of production if stored properly in undamaged and unopened, original sealed packaging	
Storage conditions	Store in a cool environment. In case of - frost (< -5 °C), - reversible crystallisation may occur. If this happens, let the product warm up at room temperature (+15 °C to +25 °C), then stir well to re-dissolve the crystals.	
Density	~1.04	(at +20 °C)
pH-Value	~10	
Viscosity	~24 mPa.s	

## TECHNICAL INFORMATION

Penetration Depth	Site surveys and experimental tests have shown that Sika® FerroGard®-903+ can penetrate through concrete at a rate of a few millimetres per day and to a depth of approximately 25 to 40 mm in 1 month. This penetration rate can be faster or slower dependent on the porosity of the concrete. Sika® FerroGard®-903+ penetrates through both liquid and vapour phase diffusion mechanisms. Note: If after application of Sika® FerroGard®-903+, the concrete surface is coated with protective coatings (cement based, acrylic or impregnation) or hydrophobic impregnation, the rate of diffusion of the inhibitor is reduced but not stopped as the mechanism of diffusion liaises then only on the vapour phase.
-------------------	---

## SYSTEM INFORMATION

System Structure	Sika® FerroGard®-903+ is part of the Sika® Concrete Repair & Protection Systems:	
	Repair system	Sika MonoTop®, Sika® Icoment® or SikaTop®
	Reinforcement corrosion control	Sika® FerroGard®-903+
	Concrete protection	Sikagard® Coatings and/or Sikagard® Hydrophobic Impregnations

## APPLICATION INFORMATION

Consumption	Generally ~0.50 kg/m <sup>2</sup> (~480 ml/m <sup>2</sup> ). For very dense concrete with low permeability, the rate of application of Sika® FerroGard®-903+ can be reduced but must not be lower than 0.300 kg/m <sup>2</sup> (290 ml/m <sup>2</sup> ).
Ambient Air Temperature	+5 °C min. / +40 °C max.
Substrate Temperature	+5 °C min. / +40 °C max.
Curing Time	Sika® FerroGard®-903+ does not require any special curing but must be protected from rain for at least 4 hours

# APPLICATION INSTRUCTIONS

## SUBSTRATE QUALITY / PRE-TREATMENT

The concrete shall be free from dust, loose material, surface contamination, existing renders, laitance, coatings, oil and other materials which reduce or prevent penetration.

If the substrate is to be overcoated, the surface profile shall be sufficient to provide the required adhesion

Delaminated, weak, damaged and deteriorated concrete shall be repaired using Sika® MonoTop®, SikaTop® or Sika® Icoment® mortars.

For fair-faced concrete or concrete to be further overcoated by coatings or hydrophobic impregnation, water blast the concrete surface with pressure (up to 18 MPa – 180 bars)

For concrete surface to be further overcoated by cementitious material, roughen the surface using suitable abrasive blast cleaning techniques or high pressure water-blasting (up to 60 MPa – 600 bars).

Do not use hot water.

For optimum penetration the substrate shall be allowed to dry out prior to the application of Sika® Ferrogard®-903+.

## MIXING

Sika® FerroGard®-903+ is supplied ready for use and must not be diluted. Do not shake the material prior to use.

## APPLICATION

Sika® FerroGard®-903+ shall be applied to saturation by brush, roller, low pressure or airless spray equipment.

After the application of the last coat, as soon as the surface become mat, do a low pressure water cleaning (water hose).

The day after application, the treated surfaces shall be cleaned by pressure washing (~10 MPa – 100 bars).

## Number of coats:

This is dependent on the porosity and moisture content of the substrate and the weather conditions.

## Vertical surfaces:

Normally, 2 to 3 coats are necessary to achieve the required consumption. In case of dense concrete, additional coats may be required.

## Horizontal Surfaces:

Saturate surface by 1-2 coats, take care to avoid ponding.

## Waiting time between coats:

This is dependent on the porosity of the concrete and the weather conditions, normally 1-6 hours. Allow the surface to dry out between coats to a matt damp appearance.

## OVERCOATING:

If the application is carried out as described above, no further treatment is required before over-coating with Sikagard® hydrophobic impregnations, Sikagard® breathable coatings or Sikafloor® products (Refer to appropriate Product Data Sheet for application details)

If non Sika coatings are to be applied, please contact the manufacturers technical department for confirmation of compatibility with Sika® FerroGard®-903+ or undertake compatibility and adhesion site trials.

When Sika® FerroGard®-903+ is used within a patch repair or before a cementitious overlay, Sika repair or overlay system can then be used. Standard preparation (pre-wetting) shall then be applied.

When using a smoothing coat/pore filler over surface treated with Sika® FerroGard®-903+, products such as SikaTop®-121, Sikagard®-720 EpoCem® or Sika® MonoTop®-107, SikaTop®-Seal 107, Sika® MonoTop®-620, etc can be used. Cementitious levelling mortars shall only be used if there is a well prepared open textured surface that is completely cleaned of residue.

If other Sika products are to be used, site trials are recommended to confirm preparation and suitability

If non Sika products are to be used, please contact the manufacturer technical department for confirmation of compatibility with Sika® FerroGard®-903+ or undertake compatibility and adhesion site trials.

## CLEANING OF TOOLS

Use water to clean application equipment

## LIMITATIONS

Do not apply when rain or frost is expected.  
The following construction materials have to be protected from splashes of Sika® FerroGard®-903+ during application:

- aluminium
- copper
- galvanized steel
- marble and other similar natural stone

Visible concrete defects (spalling, cracks etc) must be repaired using conventional repair methods (removal of delaminating or loose concrete, treatment of reinforcement, reprofiling etc.)

Alternatively to the method described above, Sika® FerroGard®-903+ can be applied after repair works (but not overlay) has been carried out (after hardening of the repair material) – freshly repaired area might not need to be treated with the inhibitor. If this is nevertheless done, lower diffusion is then expected at the zones that were repaired.

Typical maximum chloride content at rebar level is 1% by weight of cement of free chloride ions (corresponding to 1.7 % of sodium chloride). Above this limit, according to site conditions and level of corrosion activities, increased consumption of Sika® FerroGard®-903+ can be considered. Trials and corrosion rate monitoring to confirm consumption and effectiveness shall be carried out.

To provide efficient protection, concentration of Sika® FerroGard®-903+ at rebar level shall be minimum 100ppm when measured by chromatography ionic – detailed method available upon request.

Do not apply in tidal zones or to substrates saturated with water.

Avoid application in direct sun and/or strong wind and/or rain.

Do not apply to concrete in direct contact with drinking water.

Depending on substrate conditions, the application of Sika® FerroGard®-903+ may lead to a slight darkening of the surface. Proceed with preliminary testing.

All surface treatments are to be carried out using cold potable water.

## BASIS OF PRODUCT DATA

All technical data stated in this Data Sheet are based on laboratory tests. Actual measured data may vary due to circumstances beyond our control.

## LOCAL RESTRICTIONS

Please note that as a result of specific local regulations the declared data and recommended uses for this product may vary from country to country. Please consult the local Product Data Sheet for the exact product data and uses.

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety-related data.

## LEGAL NOTES

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the product's suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

PT. Sika Indonesia

Jl. Raya Cibinong-Bekasi km.20.

Cileungsri, Bogor 16820 - Indonesia

Tel. +62 21 8230025

Fax. +62 21 8230026

Website: idn.sika.com

email: sikacare@id.sika.com



PRODUCT DATA SHEET

Sika® FerroGard®-903+

April 2017

020303040010000008

# PRODUCT DATA SHEET

## Sikagard®-63 N

### 2-PART EPOXY PROTECTIVE COATING

#### DESCRIPTION

Sikagard®-63 N is a two part, rigid, total solid, coloured epoxy resin based protective coating.

#### USES

Sikagard®-63 N may only be used by experienced professionals.

- Chemical resistant protective layer on concrete, stone, cementitious mortars and renderings, epoxy cement, epoxy resin based products and steel
- Lining in storage tanks and silos
- Anti-corrosion coating on steel in food processing plants, sewage works, farms, agricultural enterprises, chemical and pharmaceutical facilities and beverage industry

#### CHARACTERISTICS / ADVANTAGES

- Solvent free
- Good mechanical and chemical resistance
- High build
- Impervious to liquids
- Easy to mix and to apply

#### SUSTAINABILITY

Conformity with LEED v2009 IEQc 4.2: Low-Emitting Materials - Paints and Coatings

#### APPROVALS / CERTIFICATES

Coating for concrete protection according the requirements of EN 1504-2/2004

#### PRODUCT INFORMATION

<b>Chemical base</b>	Epoxy resin	
<b>Packaging</b>	Part A	8.70 kg can
	Part B	1.3 kg can
<b>Appearance / Colour</b>	Resin - Part A: Hardeners - Part B:	Coloured, liquid Transparent, liquid
Pebble grey (~ RAL 7032). Additional colour shades on request. Under sun radiation it may come to discolouration and colour deviation; this has no influence to the function of the coating.		
<b>Shelf life</b>	12 month from date of production	
<b>Storage conditions</b>	The packaging must be stored properly in original, unopened and undamaged sealed packaging, in dry conditions at temperatures between +5 °C and +30 °C. Protected from direct sunlight.	
<b>Density</b>	Mixed resin ~ 1.35 kg/L Density values determined at +23 °C	(EN ISO 2811-1)
<b>Solid content</b>	~100 %	

## TECHNICAL INFORMATION

Tensile Adhesion Strength	~1.5 N/mm <sup>2</sup> to concrete	(ISO 4624)
Chemical Resistance	For further information please contact Sika Technical Service.	
Thermal Resistance	Exposure Permanent max. 3 days	Dry heat +40 °C +60 °C
Diffusion Resistance to Water Vapour	μH <sub>2</sub> O ~ 100 000	(EN ISO 7783-1)

## APPLICATION INFORMATION

Mixing Ratio	Part A : Part B = 83 : 17 by weight			
Consumption	~0.15 kg/m <sup>2</sup> per layer (min. recommendation is two layer depend consumption required)			
Layer Thickness	~0.1 mm per layer (min. recommendation is two layer depend thickness required)			
Ambient Air Temperature	+10 °C min. / +30 °C max.			
Relative Air Humidity	< 80 %			
Substrate Temperature	+10 °C min. / +40 °C max. Minimum 3 °C above dew point, beware of condensation			
Pot Life	Temperature +10 °C +20 °C +30 °C	Time ~30 min ~20 min ~10 min		
Waiting Time / Overcoating	Temperature +10 °C +20 °C +30 °C	Min. ~9 h ~5 h ~4 h	Max. ~3 d ~2 d ~1 d	Full Cure ~14 d ~9 d ~5 d

## APPLICATION INSTRUCTIONS

### SUBSTRATE QUALITY

The concrete substrate must be sound and of sufficient compressive strength (~25 N/mm<sup>2</sup>) with a minimum pull off strength of 1.0 N/mm<sup>2</sup>. The substrate must be sound, clean, dry, free from contaminants such as dirt, grease, oil, old coatings, release agents, laitance and other adhesion preventing or influencing substances. On high absorbent, non-sound, contaminated, not cement based substrates precautions have to be taken and a suitable primer has to be used.

### SUBSTRATE PREPARATION

#### Concrete Substrates

Concrete substrate must be prepared mechanically to achieve an open textured surface. Weak areas in the substrate must be removed and surface defects such as blowholes and voids must be fully exposed. All dust, loose and friable material must be completely removed from all surfaces before application of the product, preferably by brush and/or vacuum. Open voids and blowholes need to be closed with a

suitable Sika® pore filling mortar. The roughness of the substrate needs to be levelled with a suitable Sika® rendering and levelling mortar.

#### Steel Surface

Steel surface must be prepared mechanically using abrasive blast cleaning. The level SSPC-SP 10 "near white metal blast cleaned" or level Sa 2 ½ according to ISO EN 12944-4 has to be achieved. Welds and joints have to be prepared according to EN 14879, part 1. After blast cleaning remove all dust dirt and blasting material. In order to maintain the surface conditions after blast cleaning air-conditioning is recommended.

#### MIXING

Prior to mixing stir part A mechanically. When all of part B has been added to part A mix continuously for 3 minutes until an uniform mixed has been achieved. Use a low speed electrical stirrer (300 - 400 rpm) to avoid air entrapment. To ensure proper mixing pour material into a clean container and stir again.

#### APPLICATION

Apply by brush, short piled roller or airless spray.

## CLEANING OF TOOLS

Clean all tools with Thinner C immediately after use. Hardened and/or cured material can only be removed mechanically.

## LIMITATIONS

- This product may only be used by experienced professionals.
- Do not apply Sikagard®-63 N on moist substrates.
- Sag resistance on vertical surface is < 100 µm.
- Sikagard®-63 N cannot be used to produce glass fibre reinforced linings.
- Freshly applied Sikagard®-63 N must be protected from rain, condensation and water for at least 24 hours.
- For exact colour matching ensure using material from the same control batch numbers.

## BASIS OF PRODUCT DATA

All technical data stated in this Data Sheet are based on laboratory tests. Actual measured data may vary due to circumstances beyond our control.

## LOCAL RESTRICTIONS

Note that as a result of specific local regulations the declared data and recommended uses for this product may vary from country to country. Consult the local Product Data Sheet for the exact product data and uses.

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety-related data.

## DIRECTIVE 2004/42/CE - LIMITATION OF EMISSIONS OF VOC

According to the EU-Directive 2004/42, the maximum allowed content of VOC (Product category IIA / j type sb) is 500 g/l (Limits 2010) for the ready to use product. The maximum content of Sikagard®-63 N is <500 g/l VOC for the ready to use product.

## LEGAL NOTES

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the product's suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

PT. Sika Indonesia Head Office and  
Jl. Raya Cibinong-Bekasi Km.20  
Limusnunggal-Cileungsri  
Bogor 16820-Indonesia  
Tel. +62 21 8230025, Fax +62 21 8230026  
Web: idn.sika.com  
Email: sikacare@id.sika.com



Product Data Sheet  
Sikagard®-63 N  
March 2018, Version 02.01  
020606010030000001

Sikagard-63N-en-ID-(03-2018)-2-1.pdf

# PRODUCT DATA SHEET

## SikaGrout® 215 (new)

HIGH PRECISION, GENERAL PURPOSE, NON-SHRINK CEMENTITIOUS GROUT

### DESCRIPTION

A non-shrink, cementitious premixed grout with extended working time to suit local ambient temperatures.

### USES

For grouting over a wide range of applications:

- Anchor bolts
- Machine bedding/base plates
- Supporting bridge bearing pads
- Pre-cast concrete section
- Dry pack applications
- Cavities, gaps and recesses
- For grouting method of concrete repair
- Marine structure

### CHARACTERISTICS / ADVANTAGES

- Easy to use, just add water
- Good flow characteristic
- Adjustable consistency
- Rapid strength development
- Shrinkage compensated
- High final strength
- Non-Corrosive
- Non-Toxic

### PRODUCT INFORMATION

Packaging	25 kg
Appearance / Colour	Powder / Grey
Shelf life	9 months from the date production if stored in undamaged and unopened original sealed bags
Storage conditions	Stored in dry condition between +10 °C - +30 °C
Density	~2.26 kg/L

### TECHNICAL INFORMATION

Compressive Strength	1 day	~25.0 N/mm <sup>2</sup>	(ASTM C-109)
	3 days	~40.0 N/mm <sup>2</sup>	
	7 days	~52.0 N/mm <sup>2</sup>	
	28 days	~65.0 N/mm <sup>2</sup>	
Tensile Strength in Flexure	28 days	> 6.0 N/mm <sup>2</sup>	(ASTM C-348)

<b>Tensile Adhesion Strength</b>	28 days	>1.5 N/mm <sup>2</sup> Concrete failure, over roughened concrete surface
	28 days	>2.5 N/mm <sup>2</sup> Over mechanically roughened old grout surface
<b>Expansion</b>	1 - 3 h (at +27 °C)	0.30 - 1.40 % (ASTM C-940)

## APPLICATION INFORMATION

<b>Mixing Ratio</b>	4.0 L per 25 kg bag (water per powder = 16 % by weight)		
<b>Consumption</b>	~1 940 kg/m <sup>3</sup> of mortar		
<b>Yield</b>	~12.80 L per 25 kg bag		
<b>Layer Thickness</b>	Recommended thickness is 20 - 100 mm		
<b>Flowability</b>	Flow cone (mm)	240 - 280 mm	(ASTM C230/230M)
<b>Product Temperature</b>	< +30 °C		
<b>Ambient Air Temperature</b>	+10 °C - +35 °C		
<b>Substrate Temperature</b>	+10 °C - +35 °C		
<b>Pot Life</b>	25 min		
<b>Setting Time</b>	4 - 8 h		

## APPLICATION INSTRUCTIONS

### SUBSTRATE QUALITY / PRE-TREATMENT

#### SURFACE PREPARATION

- Remove dirt, oil, grease, loose material and other bond-inhibiting materials.
- Anchor bolts to be grouted must be degreased with suitable solvent.
- Concrete must be sound and roughened to promote mechanical adhesion.
- Prior to pouring, surface must be wetted to saturated surface dry.

#### FORMING

For pourable grout, construct forms to retain grout without leakage. Forms should be lined or coated with bond-breaker for easy removal. Forms should be sufficiently high to accommodate head of grout. Where grout tight form is difficult to achieve, use SikaSet Accelerator as water plug (refer to PDS SikaSet Accelerator).

#### MIXING

Put measured quantity of water (depend on the required consistency) into a mixing vessel. Add slowly the total contents of SikaGrout® 215 (new) while mixing. Mix continuously for 3 minutes to achieve even consistency. Use a mechanically low speed drill (400 - 600 rpm) with mixing paddle or appropriately sized mortar mixer.

### APPLICATION

Within 25 minutes after mixing, place grout into forms from one side to avoid air entrapment. Do not vibrate. Use a suitable head box of 150-200 mm and maintain the grout head at all times to ensure a continuous flow. Gentle tapping or pulling loops of wire from one side may assist the flow of the mortar under difficult working conditions.

### CURING TREATMENT

Wet cure for a minimum 3 days with wet hessian, plastic sheet or apply a curing compound (Antisol)

### CLEANING OF EQUIPMENT

Clean all tools and application equipment with water immediately after use. Hardened and / or cured material can only be removed mechanically.

## IMPORTANT CONSIDERATIONS

- Minimum application thickness : 10 mm
- Recommended thickness of SikaGrout® 215 (new) in one pour is 20 mm to 100mm.
- If the thickness exceeds 100 mm, special procedure must be taken to anticipate temperature rise. Iced water, add coarse aggregate to the mix (max. 40% by powder weight), or both of them may be used to eliminate temperature rise.
- Variations in cement could cause shade differences in colour of the mortar.

## BASIS OF PRODUCT DATA

All technical data stated in this Data Sheet are based on laboratory tests. Actual measured data may vary due to circumstances beyond our control.

## LOCAL RESTRICTIONS

Note that as a result of specific local regulations the declared data and recommended uses for this product may vary from country to country. Consult the local Product Data Sheet for the exact product data and uses.

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety-related data.

## LEGAL NOTES

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the product's suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

### PT. Sika Indonesia Head Office and

Jl. Raya Cibinong-Bekasi Km.20

Limanusunggal-Cileungsri

Bogor 16820-Indonesia

Tel. +62 21 8230025, Fax +62 21 8230026

Web: idn.sika.com

Email: sikacare@id.sika.com



Product Data Sheet  
SikaGrout® 215 (new)  
December 2018, Version 04.01  
020201010010000128

SikaGrout215new-en-ID-(12-2018)-4-1.pdf

# PRODUCT DATA SHEET

## Sika® Injection-101 RC

FLEXIBLE PUR-INJECTION FOAM FOR TEMPORARY WATERSTOPPING

### DESCRIPTION

Sika® Injection-101 RC is a low viscous, fast foaming and solvent-free water-reactive polyurethane injection foam resin, which cures to a dense flexible foam with a fine cellular structure.

### USES

Sika® Injection-101 RC may only be used by experienced professionals.

- Sika® Injection-101 RC is used for the temporary waterstopping of high water intrusions in cracks, joints and cavities in concrete, brickwork and natural stonework.
- To achieve permanent watertight crack sealing, Sika® Injection-201 CE should be injected subsequently.

### CHARACTERISTICS / ADVANTAGES

- No reaction takes place unless it is in direct contact with water.
- Sika® Injection-101 RC can be injected as a single component system.
- The free foaming expansion in contact with water is up to 40 times.
- The reaction speed (foam formation) is influenced by the temperatures of the mixed material, the structure and the contact water, plus the hydrodynamic conditions.
- In cold temperatures (< + 10°C) Sika® Injection-101 RC can be accelerated using Sika® Injection-AC10.

### APPROVALS / STANDARDS

German KTW drinking water certificate  
 German ZTV-ING chapter 3, part 5 (RISS) tested (BAST listed)

### PRODUCT INFORMATION

<b>Chemical base</b>	Water reactive 2-part polyurethane resin, solvent and CFC free		
<b>Packaging</b>	Part A	10 kg	
	Part B	12.5 kg	
<b>Colour</b>	Part A	Colourless	
	Part B	Brown	
<b>Shelf life</b>	24 months shelf life from date of production if stored properly in undamaged, unopened, original sealed packaging.		
<b>Storage conditions</b>	Dry storage at temperatures from +5 °C up to +35 °C. Protect from direct sunlight and humidity.		
<b>Density</b>	Part A	~1.0 kg/L	(ISO 2811)
	Part B	~1.25 kg/L	
	at +20 °C		

<b>Viscosity</b>	Part A Part B at +20 °C	~140 mPa·s ~155 mPa·s	(ISO 3219)
------------------	-------------------------------	--------------------------	------------

## TECHNICAL INFORMATION

<b>Expansion</b>	Expansion start  Expansion end  at +20 °C	~15 s after contact with water  ~67 s	(EN 1406)
------------------	---	---	-----------

## APPLICATION INFORMATION

<b>Mixing ratio</b>	Part A:part B = 1:1 by volume <b>Reaction time table Sika® Injection-101 RC</b> [PM 10081-11]		
	<b>Material temperature</b>	<b>0 % Sika® Injection-AC10<sup>1</sup></b>	
	+5 °C	Expansion start ~19 sec	Expansion end ~79 sec
	+10 °C	~17 sec	~88 sec
	+20 °C	~16 sec	~70 sec
	<b>Material temperature</b>	<b>5 % Sika® Injection-AC10<sup>1</sup></b>	
	+5 °C	Expansion start ~12 s	Expansion end ~57 s
	+10 °C	~11 s	~49 s
	+20 °C	~10 s	~39 s
	<b>Material temperature</b>	<b>10 % Sika® Injection-AC10<sup>1</sup></b>	
	+5 °C	Expansion start ~9 s	Expansion end ~41 s
	+10 °C	~8 s	~37 s
	+20 °C	~7 s	~35 s

1 Dosage of Sika® Injection-AC10 in % by weight of Sika® Injection-101 RC (comp. A+B)  
The given data are laboratory parameters and may deviate depending on the object and conditions on site.

---

<b>Ambient Air Temperature</b>	+5 °C min. / +35 °C max.
<b>Substrate Temperature</b>	+5 °C min. / +35 °C max.
<b>Pot Life</b>	~2 hours (at + 20 °C) remove skin from the surface (do not mix in!) (ISO 9514)

## APPLICATION INSTRUCTIONS

### MIXING

Empty parts A and B into a mixing vessel and mix slowly and thoroughly for at least 3 min (max. 250 rpm) until homogeneous, thereby observing the safety precautions. The containers are supplied according to the required mixing ratio of 1 : 1 parts by volume. Partial quantities can be measured out in separate vessels. After mixing, pour the material into the pump's feed container, stir briefly and apply within the pot life.

After mixing, pour the material into the pump's feed container, stir briefly and use within the pot life. If the substrate and/or ambient temperatures are < +10 °C, Sika® Injection-AC10 can be added to Sika® Injection-101 RC to accelerate the start of expansion.

### APPLICATION METHOD / TOOLS

Use injection pumps suitable for single part injection products.

### CLEANING OF TOOLS

Clean all tools and application equipment according to the Product Data Sheet for the Sika® Injection Cleaning System.

## LIMITATIONS

Sika® Injection-101 RC is generally used for the temporary stopping of high water infiltration. To achieve permanent watertight crack sealing, the subsequent injection of Sika® Injection-201 CE is recommended.

## BASIS OF PRODUCT DATA

All technical data stated in this Data Sheet are based on laboratory tests. Actual measured data may vary due to circumstances beyond our control.

## LOCAL RESTRICTIONS

Please note that as a result of specific local regulations the declared data and recommended uses for this product may vary from country to country. Please consult the local Product Data Sheet for the exact product data and uses.

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety-related data.

## LEGAL NOTES

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the product's suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

### PT. Sika Indonesia

Jl. Raya Cibinong-Bekasi km.20,  
Cileungsi, Bogor 16820 - Indonesia  
Tel. +62 21 8230025  
Fax. +62 21 8230026  
Website: id.sika.com  
email: sikacare@id.sika.com



SikaInjection-101RC\_en\_ID\_(01-2017)\_1\_1.pdf

Product Data Sheet  
Sika® Injection-101 RC  
January 2017, Version 01.01  
020707010010000001



MARINE PROTECTION SYSTEMS

## TECHNICAL DATA SHEET

Over 40 Years  
of Protecting  
Marine Assets

# SeaShield Fibre-Form Jacket

Custom fabricated fibreglass form for the encasement of concrete or epoxy grout

## Composition

SeaShield Fibre-Form Jackets are fabricated from high-quality Fibreglass Reinforced Plastic (FRP) and polyester resins.

## Uses

SeaShield Fibre-Form Jacket is used as a form for structural restoration of concrete, timber and steel piles.

## Characteristics

SeaShield Fibre-Form Jackets are:

- Lightweight
- Easy to install
- Abrasion resistant,
- Impact resistant, and
- Resistant to UV radiation.

## Typical properties

	Test method	Typical Results
Thickness		3-5 mm
Colour		Translucent or as required
Minimum ultimate tensile strength	ASTM D638	110 MPa
Minimum ultimate flexural strength	ASTM D790	170 MPa
Flexural modulus of elasticity	ASTM D790	5500 MPa
Barcol Hardness	ASTM D2583	40
IZOD Impact (notched)	ASTM D256	10 J/cm
Maximum water absorption	ASTM D570	1%

SeaShield International pursue a policy to develop and continually improve all of our products and therefore the information given in this data sheet is intended as a general guide and does not constitute a warranty of specification. However, our sales personnel are committed to assist the user in establishing the suitability of the product for its intended purpose and additional specific information is available on request. SeaShield products are sourced from a company complying with BS EN ISO 9001 Quality Management System.

Revision date: 20/06/2016

SeaShield International  
33-35 Chapel Road,  
London SE27 0TR, United Kingdom



Tel: +44 (0) 20 8670 7511  
Fax: +44 (0) 20 8761 2456  
Email: mail@seashield.com  
Web: www.seashield.com



## TUGAS AKHIR TERAPAN - VC 181819

### LAMPIRAN

### EVALUASI STRUKTUR TRESTLE DERMAGA DI PROBOLINGGO SETELAH BERUMUR 26 TAHUN PADA TAHUN 2018 DENGAN MENINJAU METODE PERBAIKAN DAN PERKUATAN

Mahasiswa

DIO AGUNG SAPUTRA  
NRP. 1011151000057

Dosen Pembimbing I  
Prof. Ir. M. SIGIT DARMAWAN, M.EngSc., Ph.D  
NIP. 19630726 198903 1 003

Dosen Pembimbing II  
R. Buyung Anugraha A., ST., MT.  
NIP. 19740203 200212 1 002

PROGRAM SARJANA TERAPAN  
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL  
FAKULTAS VOKASI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
SURABAYA 2019



## TUGAS AKHIR TERAPAN - VC 181819

### LAMPIRAN

EVALUASI STRUKTUR TRESTLE DERMAGA DI PROBOLINGGO  
SETELAH BERUMUR 26 TAHUN PADA TAHUN 2018 DENGAN  
MENINJAU METODE PERBAIKAN DAN PERKUATAN


Mahasiswa

DIO AGUNG SAPUTRA  
NRP. 1011151000057

Dosen Pembimbing I  
Prof. Ir. M. SIGIT DARMAWAN, M.EngSc., Ph.D  
NIP. 19630726 198903 1 003

Dosen Pembimbing II  
R. Buyung Anugraha A., ST., MT.  
NIP. 19740203 200212 1 002

PROGRAM SARJANA TERAPAN  
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL  
FAKULTAS VOKASI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
SURABAYA 2019



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
FAKULTAS VOKASI  
DIV DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL

---

AS-BUILT DRAWING DAN GAMBAR METODE PERBAIKAN  
TUGAS AKHIR TERAPAN

EVALUASI STRUKTUR TRESTLE DERMAGA DI PROBOLINGGO SETELAH  
BERUMUR 26 TAHUN PADA TAHUN 2018 DENGAN MENINJAU  
METODE PERBAIKAN DAN PERKUATAN

---

OLEH : Dio Agung Saputa  
NRP. 10111510000057

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Ir. M. Sigit Darmawan, M.EngSc., Ph.D  
NIP. 19630726 198903 1 003

R. Buyung Anugraha A., ST., MT.  
NIP. 19740203 200212 1 002

# DAFTAR GAMBAR

KODE GAMBAR	NAMA GAMBAR	NOMOR GAMBAR
<b>AS-BUILT DRAWING</b>		
ASB	POTONGAN MEMANJANG DAN MELINTANG TRESTLE	1
ASB	DENAH LOKASI TIANG PANCANG TRESTLE	2
ASB	DENAH PILE CAP TRESTLE	3
ASB	DETAIL PILE CAP TRESTLE ROW A	4
ASB	DETAIL PILE CAP TRESTLE ROW D, E, F	5
ASB	DETAIL PILE CAP TRESTLE ROW H, J, L, N, P, R, T, V (I)	6
ASB	DETAIL PILE CAP TRESTLE ROW H, J, L, N, P, R, T, V (II)	7
ASB	DETAIL PILE CAP TRESTLE ROW G, M, S (I)	8
ASB	DETAIL PILE CAP TRESTLE ROW G, M, S (II)	9
ASB	DETAIL PILE CAP TRESTLE ROW I, K, O, Q, U, W (I)	10
ASB	DETAIL PILE CAP TRESTLE ROW I, K, O, Q, U, W (II)	11
ASB	DETAIL PILE CAP TRESTLE ROW X (I)	12
ASB	DETAIL PILE CAP TRESTLE ROW X (II)	13
ASB	CROSS SECTION SLAB FOR ACCES BRIDGE	14
ASB	PRECAST DECK BEAM FOR ACCES BRIDGE	15
<b>REPAIR METHOD</b>		
RPR	OBSERVATION OF TRESTLE PIER DAMAGE (I)	16
RPR	OBSERVATION OF TRESTLE PIER DAMAGE (II)	17
RPR	CRACK REPAIR METHOD ON SLAB ACCES BRIDGE	18
RPR	PILE CAP REPAIR METHOD (I)	19
RPR	PILE CAP REPAIR METHOD (II)	20
RPR	PILE CAP REPAIR METHOD (III)	21
RPR	DETAILING LAP SPLICES (SNI 2834-2013) (I)	22
RPR	DETAILING LAP SPLICES (SNI 2834-2013) (II)	23
RPR	SPALLING REPAIR METHOD ON PILE CAP (I)	24
RPR	SPALLING REPAIR METHOD ON PILE CAP (II)	25
RPR	SPALLING REPAIR METHOD ON PILE CAP (III)	26
RPR	PILE ENCAPSULATION REPAIR METHOD (I)	27
RPR	PILE ENCAPSULATION REPAIR METHOD (II)	28
RPR	PILE ENCAPSULATION REPAIR METHOD (III)	29
RPR	PILE ENCAPSULATION REPAIR METHOD (IV)	30
RPR	PILE ENCAPSULATION REPAIR METHOD (V)	31

### CATATAN

Fungsi Bangunan : Dermaga Curah Kering  
Lokasi : Situbondo

### JENIS GAMBAR

Potongan Memanjang dan Melintang  
Trestle

### KETERANGAN

- Raked Pile 1:6
- Vertikal Pile
- ◐ Raked Pile 1:10
- △ Raked Pile 1:20
- Test Pile
- Diameter All Pile 1016 mm
- Unit in milimeter (mm)

### DOSEN PEMBIMBING



Prof. Ir. M. Sigit D, MEngSc PhD  
NIP. 19630726 198903 1 003

R. Buyung Anugraha., ST., MT  
NIP. 19704023 200212 1 002

### NAMA MAHASISWA


Dio Agung Saputra  
10111510000057

No. Gambar	Jml. Gambar
01	31



Potongan Memanjang dan Melintang Trestle

Skala 1:500



### CATATAN

Fungsi Bangunan : Dermaga Curah Kering  
Lokasi : Situbondo

### JENIS GAMBAR

Denah Lokasi  
Tiang Pancang Trestle

### KETERANGAN

- Raked Pile 1:6
- Vertikal Pile
- ◐ Raked Pile 1:10
- △ Raked Pile 1:20
- Test Pile
- Diameter All Pile 1016 mm
- Unit in milimeter (mm)

### DOSEN PEMBIMBING


Prof. Ir. M. Sigit D, MEngSc PhD  
NIP. 19630726 198903 1 003

R. Buyung Anugraha., ST., MT  
NIP. 19704023 200212 1 002

### NAMA MAHASISWA

Dio Agung Saputra  
10111510000057

No. Gambar	Jml. Gambar
02	31



Denah Lokasi Tiang Pancang Trestle

Skala 1:500

### CATATAN

Fungsi Bangunan : Dermaga Curah Kering  
Lokasi : Situbondo

### JENIS GAMBAR

Denah PileCap  
Trestle

### KETERANGAN

- Raked Pile 1:6
- Vertikal Pile
- ◐ Raked Pile 1:10
- △ Raked Pile 1:20
- Test Pile
- Diameter All Pile 1016 mm
- Unit in milimeter (mm)

### DOSEN PEMBIMBING



Prof. Ir. M. Sigit D, MEngSc PhD  
NIP. 19630726 198903 1 003

R. Buyung Anugraha., ST., MT  
NIP. 19704023 200212 1 002

### NAMA MAHASISWA

Dio Agung Saputra  
10111510000057

No. Gambar	Jml. Gambar
03	31



### CATATAN

Fungsi Bangunan : Dermaga Curah Kering  
Lokasi : Situbondo

### JENIS GAMBAR

Detail PileCap Trestle  
Row A

### NO. ASISTENSI

### DOSEN PEMBIMBING

Prof. Ir. M. Sigit D, MEngSc PhD  
NIP. 19630726 198903 1 003


R. Buyung Anugraha., ST., MT  
NIP. 19704023 200212 1 002

### NAMA MAHASISWA

Dio Agung Saputra  
10111510000057


### No. Gambar Jml. Gambar

04 31




**SECTION F-F**

SCALE 1:50



**SECTION B-B**


SCALE 1:50



**PILES DETAILS**


ACCES BRIDGE PILES

SCALE 1:50




**SECTION 1-1**

SCALE 1:70



**SECTION 3-3**

SCALE 1:70



**SECTION 4-4**

SCALE 1:70

Catatan :

1. Semua satuan dalam milimeter (mm) kecuali yang disebutkan lain

### CATATAN

Fungsi Bangunan : Dermaga Curah Kering  
Lokasi : Situbondo

### JENIS GAMBAR

Detail PileCap Trestle  
Row D, E, F

### NO. ASISTENSI

### DOSEN PEMBIMBING


Prof. Ir. M. Sigit D, MEngSc PhD  
NIP. 19630726 198903 1 003

R. Buyung Anugraha., ST., MT  
NIP. 19704023 200212 1 002

### NAMA MAHASISWA


Dio Agung Saputra  
10111510000057

No. Gambar	Jml. Gambar
05	31




**SECTION A-A**

SCALE 1:50




**SECTION B-B**

SCALE 1:50




**SECTION C-C**

SCALE 1:50




**PILE DETAILS**

ACCS BRIDGE PILES  
SCALE 1:50




**SECTION 1-1**

SCALE 1:70



**SECTION 3-3**

SCALE 1:70



**SECTION 4-4**

SCALE 1:70

Catatan:  
1. Semua satuan dalam milimeter (mm) kecuali yang disebutkan lain

### CATATAN

Fungsi Bangunan : Dermaga Curah Kering  
Lokasi : Situbondo

### JENIS GAMBAR

Detail PileCap Trestle  
Row H, J, L, N, P, R, T, V

### NO. ASISTENSI

### DOSEN PEMBIMBING




Prof. Ir. M. Sigit D, MEngSc PhD  
NIP. 19630726 198903 1 003

R. Buyung Anugraha., ST., MT  
NIP. 19704023 200212 1 002

### NAMA MAHASISWA

Dio Agung Saputra  
10111510000057

No. Gambar	Jml. Gambar
06	31



### CATATAN

Fungsi Bangunan : Dermaga Curah Kering  
Lokasi : Situbondo

### JENIS GAMBAR

Detail PileCap Trestle  
Row H, J, L, N, P, R, T, V

### NO. ASISTENSI

### DOSEN PEMBIMBING


Prof. Ir. M. Sigit D, MEngSc PhD  
NIP. 19630726 198903 1 003

R. Buyung Anugraha., ST., MT  
NIP. 19704023 200212 1 002

### NAMA MAHASISWA


Dio Agung Saputra  
10111510000057

No. Gambar	Jml. Gambar
07	31




**SECTION A-A**

SCALE 1:70



**SECTION B-B**

SCALE 1:70



**SECTION D-D**

SCALE 1:70



TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL  
FAKULTAS VOKASI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

CATATAN

Fungsi Bangunan :Dermaga Curah Kering  
Lokasi :Situbondo

## JENIS GAMBAR


## Detail PileCap Trestle Row G, M, S

NO.	ASISTENSI
-----	-----------

## **PILES DETAILS**

ACCES BRIDGE PILES


SCALE 1:30



## **SECTION B-B**

---


SCALE 1:70



**SECTION I-I**

---


SCALE 1:50



## **SECTION II-II**

---

SCALE 1:50



19000

SCALE 1:70

Catatan :

1. Semua satuan dalam milimeter (mm) kecuali yang disebutkan lain

No. Gambar	Jml. Gambar
08	31



TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL  
FAKULTAS VOKASI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

## CATATAN

Fungsi Bangunan :Dermaga Curah Kering  
Lokasi :Situbondo

## JENIS GAMBAR

## Detail PileCap Trestle Row G, M, S

NO. ASISTENSI

DOSEN PEMBIMBING

---


Prof. Ir. M. Sigit D, MEngSc PhD  
NIP. 19630726 198903 1 003

R. Buyung Anugraha., ST., MT  
NIP. 19704023 200212 1 002

## NAMA MAHASISWA


Dio Agung Saputra  
10111510000057

No. Gambar	Jml. Gambar
09	31




## **SECTION A-A**

SCALE 1:70



19000

SCALE 1:70



## **SECTION D-D**

SCALE 1:70

Catatan :

1. Semua satuan dalam milimeter (mm) kecuali yang disebutkan lain

### CATATAN


Fungsi Bangunan : Dermaga Curah Kering  
Lokasi : Situbondo

### JENIS GAMBAR


Detail PileCap Trestle  
Row I, K, O, Q, U, W

### NO. ASISTENSI


**PILES DETAILS**  
ACCES BRIDGE PILES  
SCALE 1:30



**SECTION III-III**  
SCALE 1:50



**SECTION II-II**  
SCALE 1:50



**SECTION B-B**  
SCALE 1:70

Catatan :  
1. Semua satuan dalam milimeter (mm) kecuali yang disebutkan lain

### DOSEN PEMBIMBING

Prof. Ir. M. Sigit D, MEngSc PhD  
NIP. 19630726 198903 1 003

R. Buyung Anugraha., ST., MT  
NIP. 19704023 200212 1 002

### NAMA MAHASISWA

Dio Agung Saputra  
10111510000057

No. Gambar	Jml. Gambar
10	31

### CATATAN

Fungsi Bangunan : Dermaga Curah Kering  
Lokasi : Situbondo

### JENIS GAMBAR

Detail PileCap Trestle  
Row I, K, O, Q, U, W

### NO. ASISTENSI

### DOSEN PEMBIMBING


Prof. Ir. M. Sigit D, MEngSc PhD  
NIP. 19630726 198903 1 003

R. Buyung Anugraha., ST., MT  
NIP. 19704023 200212 1 002

### NAMA MAHASISWA


Dio Agung Saputra  
10111510000057

No. Gambar	Jml. Gambar
11	31




**SECTION A-A**

SCALE 1:70



**SECTION B-B**

SCALE 1:70



**SECTION D-D**

SCALE 1:70

Catatan :

1. Semua satuan dalam milimeter (mm) kecuali yang disebutkan lain



## CATATAN

Fungsi Bangunan :Dermaga Curah Kering  
Lokasi :Situbondo

## JENIS GAMBAR

## Detail PileCap Trestle Row X

NO.	ASISTENSI
-----	-----------

DOSEN PEMBIMBING




Prof. Ir. M. Sigit D, MEngSc PhD  
NIP. 19630726 198903 1 003

R. Buyung Anugraha., ST., MT  
NIP. 19704023 200212 1 002

## NAMA MAHASISWA

Dio Agung Saputra  
10111510000057

No. Gambar	Jml. Gambar
12	31



Catatan :

1. Semua satuan dalam milimeter (mm) kecuali yang disebutkan lain



TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL  
FAKULTAS VOKASI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

## CATATAN

Fungsi Bangunan :Dermaga Curah Kering  
Lokasi :Situbondo

## JENIS GAMBAR

## Detail PileCap Trestle Row X

**NO. | ASISTENSI**

\_\_\_\_\_


Prof. Ir. M. Sigit D, MEngSc PhD  
NIP. 19630726 198903 1 003

R. Buyung Anugraha., ST., MT  
NIP. 19704023 200212 1 002

## NAMA MAHASISWA

Dio Agung Saputra  
10111510000057

No. Gambar	Jml. Gambar
13	31



Catatan :  
1. Semua satuan dalam milimeter (mm) kecuali yang disebutkan lain


#### CATATAN

Fungsi Bangunan :Dermaga Curah Kering  
Lokasi :Situbondo

#### JENIS GAMBAR

Cross Section Slab For  
Acces Bridge

#### NO. ASISTENSI



#### DOSEN PEMBIMBING

Prof. Ir. M. Sigit D, MEngSc PhD  
NIP. 19630726 198903 1 003

R. Buyung Anugraha., ST., MT  
NIP. 19704023 200212 1 002

#### NAMA MAHASISWA

Dio Agung Saputra  
10111510000057

#### No. Gambar Jml. Gambar

14	31
----	----

### CATATAN

Fungsi Bangunan : Dermaga Curah Kering  
Lokasi : Situbondo

### JENIS GAMBAR

Precast Deck Beam  
For Acces Bridge

### NO. ASISTENSI

### DOSEN PEMBIMBING

Prof. Ir. M. Sigit D, MEngSc PhD  
NIP. 19630726 198903 1 003






R. Buyung Anugraha., ST., MT  
NIP. 19704023 200212 1 002


### NAMA MAHASISWA

Dio Agung Saputra  
10111510000057

### No. Gambar Jml. Gambar

15 31





TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL  
FAKULTAS VOKASI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

## CATATAN

Fungsi Bangunan :Dermaga Curah Kering  
Lokasi :Situbondo

## JENIS GAMBAR

## Observation of Trestle Pier Damage (I)

DOSEN PEMBIMBING

Prof. Ir. M. Sigit D, MEngSc PhD  
NIP. 19630726 198903 1 003

R. Buyung Anugraha., ST., MT  
NIP. 19704023 200212 1 002


---

NAMA MAHASISWA

Dio Agung Saputra  
10111510000057

No. Gambar	Jml. Gambar
16	31

Catatan :  
1. Semua satuan dalam milimeter (mm) kecuali yang disebutkan lain



### DETERIORATED PILE CAP

SCALE 1 : 150

Catatan :  
1. Semua satuan dalam milimeter (mm) kecuali yang disebutkan lain

### CATATAN

Fungsi Bangunan : Dermaga Curah Kering  
Lokasi : Situbondo

### JENIS GAMBAR

Observation of  
Trestle Pier Damage

### NO. ASISTENSI

### DOSEN PEMBIMBING

Prof. Ir. M. Sigit D, MEngSc PhD  
NIP. 19630726 198903 1 003

R. Buyung Anugraha., ST., MT  
NIP. 19704023 200212 1 002

### NAMA MAHASISWA

Dio Agung Saputra  
10111510000057

### No. Gambar Jml. Gambar

17	31
----	----


Step 1. Illustration of the Overall Method of Repairing The Trestle



Step 2. Illustration of Repairing Crack Damage by Injection Epoxy Resin Method



Step 3. Illustration of Cleaning Concrete Surfaces with Pressurized Water



Step 4. Illustration of Applying Corrosion Inhibitors to a Concrete Surface



**CATATAN**

Fungsi Bangunan	: Dermaga Curah Kering
Lokasi	: Situbondo

**JENIS GAMBAR**

Crack Repair Method  
on Slab Acces Bridge

**NO.** **ASISTENSI**


**DOSEN PEMBIMBING**

Prof. Ir. M. Sigit D, MEngSc PhD  
NIP. 19630726 198903 1 003

R. Buyung Anugraha., ST., MT  
NIP. 19704023 200212 1 002

**NAMA MAHASISWA**

Dio Agung Saputra  
10111510000057

No. Gambar	Jml. Gambar
18	31

### CATATAN

Fungsi Bangunan : Dermaga Curah Kering  
Lokasi : Situbondo

### JENIS GAMBAR

Pile Cap  
Repair Method (I)

### NO. ASISTENSI

### DOSEN PEMBIMBING

Prof. Ir. M. Sigit D, MEngSc PhD  
NIP. 19630726 198903 1 003


R. Buyung Anugraha., ST., MT  
NIP. 19704023 200212 1 002

### NAMA MAHASISWA

Dio Agung Saputra  
10111510000057

### No. Gambar Jml. Gambar

19 31



Indicates Location of Grouting and Patching Repair

Indicates Location of Epoxy Injecton Repair

### TYPICAL BENT LAYOUT

Repair Method	Pile Cap
Grouting and Patching	As C, As E, As F, As G, As K, As N, As O, As Q, As U
Epoxy Injection	As A, As B, As D, As H, As I, As J, As L, As M, As P, As R, As S, As T, As V, As W, As X





### CATATAN

Fungsi Bangunan : Dermaga Curah Kering  
Lokasi : Situbondo

### JENIS GAMBAR

Pile Cap  
Repair Method (II)

### NO. ASISTENSI



Catatan :  
1. Semua satuan dalam milimeter (mm) kecuali yang disebutkan lain

### DOSEN PEMBIMBING

Prof. Ir. M. Sigit D, MEngSc PhD  
NIP. 19630726 198903 1 003

R. Buyung Anugraha., ST., MT  
NIP. 19704023 200212 1 002

### NAMA MAHASISWA

Dio Agung Saputra  
10111510000057

No. Gambar	Jml. Gambar
20	31

### CATATAN

Fungsi Bangunan : Dermaga Curah Kering  
Lokasi : Situbondo

### JENIS GAMBAR

Pile Cap  
Repair Method (III)

NO.	ASISTENSI


### DOSEN PEMBIMBING

Prof. Ir. M. Sigit D, MEngSc PhD  
NIP. 19630726 198903 1 003

R. Buyung Anugraha., ST., MT  
NIP. 19704023 200212 1 002


### NOTES:

1. Completely remove all loose, delaminated and weak concrete, oil, grease, laitance, marine growth and other contaminants
2. All exposed reinforcing steel that has lost bond with the concrete or has more than one-half of its circumference exposed should be undercut by at least (12mm)
3. If more than 25% of the diameter of a reinforcing bar has been deteriorated, the bar may require replacement or need to be spliced
4. All exposed reinforcing steel shall be free of all loose scale, rust, oxidation and other contaminants
5. The coarse aggregate is washed to remove all fines and screened just prior to placement
6. Grout is then injected through forms to provide the cementing matrix, grouting is begun at the bottom of the pre-placed aggregates
7. Protect the grout from temperatures for 24 hours or until required minimum compressive strength is achieved




DETAIL - PATCHING METHOD & CONNECTION (A3)  
SCALE 1:15

DETAIL - PATCHING METHOD & CONNECTION (A3)  
SCALE 1:15




DETAIL - PATCHING METHOD & CONNECTION (A1)  
SCALE 1:15

NOTES:



DETAIL - PATCHING METHOD & CONNECTION (A2)  
SCALE 1:20

DETAIL - PATCHING METHOD & CONNECTION (A3)  
SCALE 1:15




DETAIL - PATCHING METHOD & CONNECTION (B2)  
SCALE 1:20

### NOTES:

1. Completely remove all loose, delaminated and weak concrete, oil, grease, laitance, marine growth and other contaminants
2. All exposed reinforcing steel that has lost bond with the concrete or has more than one-half of its circumference exposed should be undercut by at least (12mm)
3. If more than 25% of the diameter of a reinforcing bar has been deteriorated, the bar may require replacement or need to be spliced
4. All exposed reinforcing steel shall be free of all loose scale, rust, oxidation and other contaminants
5. The coarse aggregate is washed to remove all fines and screened just prior to placement
6. Grout is then injected through forms to provide the cementing matrix, grouting is begun at the bottom of the pre-placed aggregates
7. Protect the grout from temperatures for 24 hours or until required minimum compressive strength is achieved


### NOTES:

1. Configure area of repair to simplify and to eliminate multiple re-entrant corners. Square corners preferre
2. Add supplemental reinforcing steel over affected section. Supplemental reinforcing to have cross section elevation sectional area equal to original cross section of existing reinforcing steel. The bar may require replacement or need to be spliced (spliced see sheet "STANDART DETAILING LAP SPLICES (SNI 2834-2013)")



DETAIL - REINFORCEMENT (C2)  
SCALE ---

Catatan :  
1. Semua satuan dalam milimeter (mm) kecuali yang disebutkan lain



DETAIL - REPAIR LAYOUT  
SCALE ---


No. Gambar	Jml. Gambar
21	31

# STANDART DETAILING LAP SPLICES (SNI 2834-2013)

## 1.1. DAFTAR NOTASI


D	= DIAMETER BENGKOKAN MINIMUM	hb	= TINGGI BALOK
dw	= DIAMETER TULANGAN WIREMESH	hc	= DIMENSI TERBESAR PENAMPANG KOLOM
db	= DIAMETER TULANGAN UTAMA	bc	= DIMENSI TERKECIL PENAMPANG KOLOM
ds	= DIAMETER TULANGAN SENGKANG	ltb	= PANJANG KAIT STANDAR UNTUK TULANGAN UTAMA
ld	= PANJANG PENJANGKARAN TULANGAN BIASA TANPA KAIT	lts	= PANJANG KAIT STANDAR UNTUK SENGKANG
ldh	= PANJANG PENJANGKARAN TULANGAN BIASA DENGAN KAIT	P	= BENTANG PANJANG PONDASI DANGKAL
ldw	= PANJANG PENJANGKARAN TULANGAN WIREMESH	L	= BENTANG PENDEK PONDASI DANGKAL
ls	= PANJANG SAMBUNGAN LEWATAN TULANGAN BIASA	K-x	= MUTU BETON : x Kg/cm <sup>2</sup>
lw	= PANJANG SAMBUNGAN LEWATAN TULANGAN WIREMESH	BJTP x	= MUTU BAJA TULANGAN POLOS : x Kg/mm <sup>2</sup>
lnx	= BENTANG BERSIH ARAH PENDEK PELAT	BJTD x	= MUTU BAJA TULANGAN DEFORM : x Kg/mm <sup>2</sup>
lny	= BENTANG BERSIH ARAH PANJANG PELAT	Ø x	= TULANGAN POLOS DIAMETER x mm
ln	= BENTANG BERSIH BALOK	D x	= TULANGAN DEFORM DIAMETER x mm

## 1.2. PENYANGGA TULANGAN



TULANGAN YG DITUMPU	TULANGAN PENUMPU ds (mm)	JARAK PENUMPU (mm)
< Ø10 ATAU D10	Ø8	600
Ø10 ATAU D10	Ø8	700
	Ø10 ATAU D10	800
Ø12 ATAU D12	Ø10 ATAU D10	750
	Ø12 ATAU D12	900
D13	Ø10 ATAU D10	800
	D13	1000
D16	D13	1250
	D16	1500
D19	D16	1500
	D19	1750
D22	D19	1750
	D22	2000
D25	D25	2000
D32	D32	2000

## 1.3. PANJANG PENJANGKARAN MINIMUM TULANGAN BIASA DENGAN KAIT



MUTU BAJA	d_b (mm)	PANJANG PENJANGKARAN l_dh (mm)					
		MUTU BETON					
		K - 225	K - 250	K - 300	K - 350	K - 400	K - 450
BJTP - 24	8	150	150	150	150	150	150
	10	150	150	150	150	150	150
	12	170	160	150	150	150	150
	13	190	180	160	150	150	150
	16	230	220	200	190	180	170
	19	280	270	240	220	210	200
BJTD - 40	13	300	290	260	240	230	220
	16	370	350	320	300	280	260
	19	440	420	380	350	330	310
	22	510	430	440	410	380	360
	25	580	550	500	460	430	410
	29	670	640	580	530	500	470
	32	740	700	640	590	550	520
	36	830	790	720	660	620	590

Catatan :

1. Semua satuan dalam milimeter (mm) kecuali yang disebutkan lain



**ITS**  
Institut  
Teknologi  
Sepuluh Nopember

TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL  
FAKULTAS VOKASI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

## CATATAN

Fungsi Bangunan : Dermaga Curah Kering  
Lokasi : Situbondo

## JENIS GAMBAR

Detailing Lap Splices  
(SNI 2834-2013) (I)

## NO. ASISTENSI

## DOSEN PEMBIMBING

Prof. Ir. M. Sigit D, MEngSc PhD

NIP. 19630726 198903 1 003

R. Buyung Anugraha., ST., MT

NIP. 19704023 200212 1 002

## NAMA MAHASISWA

Dio Agung Saputra

10111510000057

## No. Gambar Jml. Gambar

22 31

# STANDART DETAILING LAP SPLICES (SNI 2834-2013)

1.4. PANJANG PENJANGKARAN MINIMUM TULANGAN BIASA TANPA KAIT						
MUTU BAJA	$d_b$ (mm)	PANJANG PENJANGKARAN $l_{dh}$ (mm)				
		MUTU BETON				
		K - 225	K - 250	K - 300	K - 350	K - 400
BJTP-24	8	300	300	300	300	300
	10	300	300	300	300	300
	12	300	300	300	300	300
BJTD-40	8	300	300	300	300	300
	10	300	300	300	300	300
	12	300	300	300	300	300
	13	320	320	320	320	320
	16	430	460	420	390	390
	19	680	650	590	540	510
	22	910	870	800	730	680
	25	1180	1120	1030	940	880
	29	1580	1500	1380	1260	1180
	32	1920	1830	1680	1530	1440
	36	2430	2310	2120	1940	1820
						1720

1.5. PANJANG SAMBUNGAN LEWATAN TULANGAN BIASA																																																																																																																																												
HORIZONTAL			VERTIKAL																																																																																																																																									
$a_s = 0.5 l_s \pm 50 \text{ mm}$			<p><b>KETERANGAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BILA <math>db_1 = db_2</math> MAKA PANJANG SAMBUNGAN LEWATAN DITETAPKAN BERDASARKAN DIAMETER TERKECIL</li> <li>2. PANJANG SAMBUNGAN LEWATAN DALAM TABEL DI BAWAH INI:</li> </ol>																																																																																																																																									
<b>CATATAN UNTUK SAMBUNGAN LEWATAN :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SAMBUNGAN TIDAK BOLEH DITEMPATKAN PADA DAERAH TEGANGAN MAKSIMUM</li> <li>2. UNTUK TULANGAN DIAMETER <math>&gt; 32 \text{ mm}</math>, HARUS DIGUNAKAN SAMBUNGAN MEKANIK</li> </ol>			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">MUTU BAJA</th> <th rowspan="2"><math>d_b</math> (mm)</th> <th colspan="6">PANJANG SAMBUNGAN LEWATAN <math>l_s</math> (mm)</th> </tr> <tr> <th colspan="6">MUTU BETON</th> </tr> <tr> <th></th><th></th><th>K - 225</th><th>K - 250</th><th>K - 300</th><th>K - 350</th><th>K - 400</th><th>K - 450</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BJTP-24</td><td>8</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td></tr> <tr> <td></td><td>10</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td></tr> <tr> <td></td><td>12</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td></tr> <tr> <td>BJTD-40</td><td>8</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td></tr> <tr> <td></td><td>10</td><td>320</td><td>310</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td></tr> <tr> <td></td><td>12</td><td>460</td><td>440</td><td>400</td><td>370</td><td>350</td><td>330</td></tr> <tr> <td></td><td>13</td><td>540</td><td>520</td><td>470</td><td>430</td><td>410</td><td>390</td></tr> <tr> <td></td><td>16</td><td>820</td><td>780</td><td>720</td><td>650</td><td>610</td><td>560</td></tr> <tr> <td></td><td>19</td><td>1150</td><td>1100</td><td>1010</td><td>920</td><td>860</td><td>820</td></tr> <tr> <td></td><td>22</td><td>1550</td><td>1470</td><td>1350</td><td>1230</td><td>1160</td><td>1090</td></tr> <tr> <td></td><td>25</td><td>2000</td><td>1900</td><td>1740</td><td>1590</td><td>1490</td><td>1410</td></tr> <tr> <td></td><td>29</td><td>2680</td><td>2560</td><td>2340</td><td>2140</td><td>2010</td><td>1900</td></tr> <tr> <td></td><td>32</td><td>3270</td><td>3110</td><td>2850</td><td>2600</td><td>2440</td><td>2310</td></tr> <tr> <td></td><td>36</td><td>4130</td><td>3930</td><td>3600</td><td>3290</td><td>3090</td><td>2920</td></tr> </tbody> </table>				MUTU BAJA	$d_b$ (mm)	PANJANG SAMBUNGAN LEWATAN $l_s$ (mm)						MUTU BETON								K - 225	K - 250	K - 300	K - 350	K - 400	K - 450	BJTP-24	8	300	300	300	300	300	300		10	300	300	300	300	300	300		12	300	300	300	300	300	300	BJTD-40	8	300	300	300	300	300	300		10	320	310	300	300	300	300		12	460	440	400	370	350	330		13	540	520	470	430	410	390		16	820	780	720	650	610	560		19	1150	1100	1010	920	860	820		22	1550	1470	1350	1230	1160	1090		25	2000	1900	1740	1590	1490	1410		29	2680	2560	2340	2140	2010	1900		32	3270	3110	2850	2600	2440	2310		36	4130	3930	3600	3290	3090	2920
MUTU BAJA	$d_b$ (mm)	PANJANG SAMBUNGAN LEWATAN $l_s$ (mm)																																																																																																																																										
		MUTU BETON																																																																																																																																										
		K - 225	K - 250	K - 300	K - 350	K - 400	K - 450																																																																																																																																					
BJTP-24	8	300	300	300	300	300	300																																																																																																																																					
	10	300	300	300	300	300	300																																																																																																																																					
	12	300	300	300	300	300	300																																																																																																																																					
BJTD-40	8	300	300	300	300	300	300																																																																																																																																					
	10	320	310	300	300	300	300																																																																																																																																					
	12	460	440	400	370	350	330																																																																																																																																					
	13	540	520	470	430	410	390																																																																																																																																					
	16	820	780	720	650	610	560																																																																																																																																					
	19	1150	1100	1010	920	860	820																																																																																																																																					
	22	1550	1470	1350	1230	1160	1090																																																																																																																																					
	25	2000	1900	1740	1590	1490	1410																																																																																																																																					
	29	2680	2560	2340	2140	2010	1900																																																																																																																																					
	32	3270	3110	2850	2600	2440	2310																																																																																																																																					
	36	4130	3930	3600	3290	3090	2920																																																																																																																																					

## CATATAN

Fungsi Bangunan : Dermaga Curah Kering  
 Lokasi : Situbondo

## JENIS GAMBAR

Detailing Lap Splices  
 (SNI 2834-2013) (II)

## NO. ASISTENSI

## DOSEN PEMBIMBING

Prof. Ir. M. Sigit D, MEngSc PhD  
 NIP. 19630726 198903 1 003

R. Buyung Anugraha., ST., MT  
 NIP. 19704023 200212 1 002


## NAMA MAHASISWA

Dio Agung Saputra  
 10111510000057


## No. Gambar Jml. Gambar

23 31


Step 1. Concrete Spalling Area Marking Work



Step 2. Scaffolding installation to facilitate repair work



Step 3. Preparation



Step 4. Concrete Chipping up to Concrete Reinforcement



CATATAN

Fungsi Bangunan : Dermaga Curah Kering  
Lokasi : Situbondo

JENIS GAMBAR

Spalling Repair Method  
on Pile Cap (I)

NO. ASISTENSI

DOSEN PEMBIMBING

Prof. Ir. M. Sigit D, MEngSc PhD  
NIP. 19630726 198903 1 003

R. Buyung Anugraha., ST., MT  
NIP. 19704023 200212 1 002

NAMA MAHASISWA

Dio Agung Saputra  
10111510000057

No. Gambar Jml. Gambar

24 31


Step 5. Cleaning Corroded Reinforced Steel



Step 6. Adding Reinforced Steel to Corroded Reinforcement



Step 7. Welding of New Reinforced Steel in Corroded Reinforcement



Step 8. Formwork Installation in Accordance with The Shape and Dimensions



CATATAN

Fungsi Bangunan :Dermaga Curah Kering  
Lokasi :Situbondo

JENIS GAMBAR

Spalling Repair Method  
on Pile Cap (II)

NO. ASISTENSI

DOSEN PEMBIMBING

Prof. Ir. M. Sigit D, MEngSc PhD  
NIP. 19630726 198903 1 003

R. Buyung Anugraha., ST., MT  
NIP. 19704023 200212 1 002

NAMA MAHASISWA

Dio Agung Saputra  
10111510000057

No. Gambar Jml. Gambar

25 31

Step 9. Pre Placed Aggregate



Step 10. Checking Formwork and Material



Step 11. Injection Process with Epoxy Grout Non-Shrink



Step 12. Finish



CATATAN

Fungsi Bangunan :Dermaga Curah Kering  
Lokasi :Situbondo

JENIS GAMBAR

Spalling Repair Method  
on Pile Cap (III)

NO. ASISTENSI

DOSEN PEMBIMBING

Prof. Ir. M. Sigit D, MEngSc PhD  
NIP. 19630726 198903 1 003

R. Buyung Anugraha., ST., MT  
NIP. 19704023 200212 1 002

NAMA MAHASISWA

Dio Agung Saputra  
10111510000057

No. Gambar	Jml. Gambar
26	31

### CATATAN

Fungsi Bangunan : Dermaga Curah Kering  
Lokasi : Situbondo

### JENIS GAMBAR

Pile Encapsulation  
Repair Method (I)

### NO. ASISTENSI

### DOSEN PEMBIMBING

Prof. Ir. M. Sigit D, MEngSc PhD  
NIP. 19630726 198903 1 003



R. Buyung Anugraha., ST., MT  
NIP. 19704023 200212 1 002

### NAMA MAHASISWA

Dio Agung Saputra  
10111510000057

### No. Gambar Jml. Gambar

27 31



Pile Number	Jacket Length (m)
16	4,3
20	4,3
21	4,3
24	4,3
25	4,3
26	4,3
28	4,3
30	4,3
31	4,5
32	4,5

Pile Number	Jacket Length (m)
85	4,4
86	4,4
87	4,5
88	4,5
95	4,4
96	4,4
99	4,4
100	4,4
101	4,5
102	4,5

Pile Number	Jacket Length (m)
37	4,5
38	4,5
39	4,4
40	4,4
41	4,4
42	4,4
43	4,4
44	4,4
53	4,4
54	4,4

Pile Number	Jacket Length (m)
107	4,5
108	4,5
109	4,4
110	4,4
113	4,4
114	4,4
115	4,5
116	4,5
123	4,4
127	4,4

Pile Number	Jacket Length (m)
57	4,4
58	4,4
67	4,4
68	4,4
71	4,4
72	4,4
81	4,4
82	4,4
83	4,4
84	4,4

Pile Number	Jacket Length (m)
128	4,4
129	4,5
130	4,5
137	4,4
142	4,4
143	4,5
144	4,5
151	4,4
156	4,4

### NOTES:

- ◊ Raked Pile 1:6
  - Vertikal Pile
  - ◐ Raked Pile 1:10
  - ◊ Raked Pile 1:20
  - Test Pile
- Diameter All Pile 1016 mm

### CATATAN

Fungsi Bangunan : Dermaga Curah Kering  
Lokasi : Situbondo

### JENIS GAMBAR

Pile Encapsulation  
Repair Method (II)

### NO. ASISTENSI

### DOSEN PEMBIMBING



Prof. Ir. M. Sigit D, MEngSc PhD  
NIP. 19630726 198903 1 003

R. Buyung Anugraha., ST., MT  
NIP. 19704023 200212 1 002

### NAMA MAHASISWA

Dio Agung Saputra  
10111510000057

No. Gambar	Jml. Gambar
28	31




**TYP DETERIORATED PILE COSS SECTION**

SCALE 1:30

**TYP PILE ENCAPSULATION COSS SECTION (B1)**

SCALE 1:30




### PILES ENCAPSULATION DETAILS

ACCES BRIDGE PILES

SCALE 1:30

Catatan :  
1. Semua satuan dalam milimeter (mm) kecuali yang disebutkan lain



**TYP. PILE ENCAPSULATION ELEVATION**

SCALE 1:40

### CATATAN

Fungsi Bangunan : Dermaga Curah Kering  
Lokasi : Situbondo

### JENIS GAMBAR

Pile Encapsulation  
Repair Method (III)

NO.	ASISTENSI

### DOSEN PEMBIMBING


Prof. Ir. M. Sigit D, MEngSc PhD  
NIP. 19630726 198903 1 003

R. Buyung Anugraha., ST., MT  
NIP. 19704023 200212 1 002

### NAMA MAHASISWA

Dio Agung Saputra  
10111510000057

No. Gambar	Jml. Gambar
29	31




**DETAIL - JACKET TOP SEAL CONNECTION (A1)**

SCALE 1:8

**DETAIL - JACKET BOTTOM SEAL CONNECTION (A2)**

SCALE 1:8




**DETAIL - JACKET TOP SEAL TYPE 1 (C1)**

SCALE 1:5

**DETAIL - JACKET TOP SEAL TYPE 2 (C2)**

SCALE 1:5



**DETAIL - JACKET BOTTOM SEAL**

SCALE 1:5

Catatan :

1. Semua satuan dalam milimeter (mm) kecuali yang disebutkan lain

### PILE ENCAPSULATION GENERAL NOTES:

1. Semua material harus memenuhi spesifikasi terlampir.
2. Untuk lokasi pemasangan jacket pile lihat pada lembar layout
3. semua jacket pile terbuat dari "fiber reinforced polymer (frp) and be translucent".
4. Tebal jacket minimum 3 mm, dan harus menyediakan tebal tambahan untuk antisipasi dari tekanan cairan yang terjadi.
5. Sambungan antar jacket (jacket seam) dirancang seperti sambungan antara dua halve yang dapat dilakukan selama pengeraian.
6. Perhatikan pada saat menginstal bottom seal
7. Pola dari kancing (standoffs) harus dirancang dengan jarak horizontal maximum 50 mm dan vertikal 75 mm di seluruh panjang jacket untuk mempertahankan annular antara pile dan jacket
8. Bracing sementara ditempatkan di setiap ring of standoffs, berfungsi sebagai penahan tekanan dan beban selama konstruksi jacket
9. Bracing sementara akan ditempatkan pada bagian bawah dasar jacket untuk pendukung sampai epoxy resin terisi.
10. Semua bracing dan pemasangan dirancang oleh applicator dengan menyesuaikan keadaan eksisting dan harus mampu menahan tekanan tanpa menyebabkan distorsi ke jacket pile

### GENERAL NOTES:

1. Semua dimensi, elevasi dan kondisi yang terkait dengan pekerjaan harus diperhatikan oleh engineer hingga awal sampai akhir pekerjaan.
2. Ukuran dan lokasi dari perbaikan dapat dirubah dengan menyesuaikan kondisi eksisting lapangan dan dengan persetujuan engineer dan owner.
3. Tanggung jawab dari kontraktor dan owner untuk menentukan prosedur dan urutan pekerjaan demi keselamatan yang optimum, semua pekerjaan akan diusulkan dan dikordinasi dengan owner sebelum memulai pekerjaan
4. Kontraktor dan owner harus mengikuti aturan dan regulasi yang telah disepakati diawal selama pekerjaan berlangsung.

### PILE REPAIR AND ENCAPSULATION NOTES:

Langkah-langkah yang tercantum di bawah ini hanya sebagai referensi dan tidak mengatas instruksi yang terlulis dari jacket dan epoxy resin pabrik.

#### STEP 1

- A. Kontraktor akan menggunakan perangkat sebagai pengaman untuk mencegah alat jatuh ke dalam air selama proses pekerjaan
- B. Permukaan beton yang diperbaiki harus dibersihkan dengan menghilangkan marine growth, zat korosif, partikel lain, dan debu.
- C. Area yang tidak bisa dibersihkan maka dapat menggunakan chipping hummer atau peralatan hydro demolition.
- D. Pembersihan permukaan beton akan memperpanjang kekuatan perbaikan yang dilakukan dan bebas dari korosif

#### STEP 2

Owner berhak memverifikasi tiap penentuan pile setelah pembersihan pile apakah dapat diterima atau tidak, sebelum pemasangan jacket

#### STEP 3

Install jacket pada pile, dan selama pemasangan harus dirawat dan diawasi hingga intalasi lebih lanjut yaitu grouting

#### STEP 4

Install bottom seal gasket dan pengaman dengan epoxy pasta sesuai yang direkomendasikan oleh applicator. Tahap ini perlu diperhatikan sebelum tahap 3 karena berhubungan dengan temporary shoring yang digunakan untuk pemasangan jacket

#### STEP 5

Bahan dan spesifikasi grout harus sesuai terlampir untuk dermaga, dan selama proses pumping selalu check prosesnya tiap 30 detik. Hentikan proses pumping grout jika ada kebocoran, lalu check dan tancapkan semua injeksi epoxy grout hingga mencapai top jacket. Seperti instruksi awal bahwa "topping" dari jacket epoxy grout diperbolehkan, setelah epoxy grout curing dan set

#### STEP 6

Untuk rincian desain tiap sambungan dapat dilihat pada lembar detail a dan c.

### NOTES:

Sebagai alternatif, pile jacket dapat diinstall penuh dari bottom pilecap untuk memastikan terisi penuh


Step 1. Clean The Mortar Jacket Surface from Marine Growth, and Concrete Delamination



Step 2. Fabricating Fiberglass Jacket and Applying Paste (Seal Gasket) to The Fiberglass Jacket



Step 3. Wrapping Piles with Fiberglass Jacket



Step 4. Installation of a Temporary Bracing and Applying Paste (Seal Gasket) to The Bottom of The Fiberglass Jacket



CATATAN

Fungsi Bangunan :Dermaga Curah Kering  
Lokasi :Situbondo

JENIS GAMBAR

Pile Encapsulation  
Repair Method (IV)

NO. ASISTENSI

DOSEN PEMBIMBING

Prof. Ir. M. Sigit D, MEngSc PhD  
NIP. 19630726 198903 1 003

R. Buyung Anugraha., ST., MT  
NIP. 19704023 200212 1 002

NAMA MAHASISWA

Dio Agung Saputra  
10111510000057


No. Gambar Jml. Gambar

30 31

Step 5. Injection Process with Epoxy Grout (a)



Step 6. Injection Process with Epoxy Grout (a)



Step 7. Injection of Epoxy Grout Until Topping Off at the Top of The Fiberglass Jacket



Step 8. Finish



CATATAN

Fungsi Bangunan :Dermaga Curah Kering  
Lokasi :Situbondo

JENIS GAMBAR

Pile Encapsulation  
Repair Method (II)

NO. ASISTENSI

DOSEN PEMBIMBING

Prof. Ir. M. Sigit D, MEngSc PhD  
NIP. 19630726 198903 1 003

R. Buyung Anugraha., ST., MT  
NIP. 19704023 200212 1 002

NAMA MAHASISWA

Dio Agung Saputra  
10111510000057

No. Gambar Jml. Gambar

31 31