

TUGAS AKHIR - TE 091599

KONSTRUKSI DIAGRAM *LADDER* MENGGUNAKAN METODE *HUFFMAN* UNTUK SELEKSI DAN PERAKITAN PART PADA PLANT DUAL CONVEYOR

Wildan Ramadhan NRP 2215105023

Dosen Pembimbing Dr. Ir. Mochammad Rameli Eka Iskandar, S.T., M.T.

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO Fakultas Teknologi Elektro Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2017



TUGAS AKHIR - TE 091599

Construction of Ladder Diagram using Huffman Method for Part Selection and Assembly on Dual Conveyor

Wildan Ramadhan NRP 2215105023

Supervisor Dr. Ir. Mochammad Rameli Eka Iskandar, S.T., M.T.

ELECTRICAL ENGINEERING DEPARTMENT Faculty of Electrical Technology Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2017

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi sebagian maupun keseluruhan Tugas Akhir saya dengan judul "Konstruksi Diagram Ladder Menggunakan Metode Huffman untuk Seleksi dan Perakitan Part pada Plant Dual Conveyor" adalah merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain yang saya akui sebagai karya sendiri.

Semua referensi yang dikutip maupun dirujuk telah ditulis secara lengkap pada daftar pustaka.

Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, Juli 2017

Wildan Ramadhan Nro 2215 105 023 [Halaman ini sengaja dikosongkan]



KONSTRUKSI DIAGRAM *LADDER*MENGGUNAKAN METODE *HUFFMAN* UNTUK SELEKSI DAN PERAKITAN *PART* PADA *PLAN DUAL CONVEYOR*

Nama : Wildan Ramadhan

Pembimbing : 1. Dr. Ir. Mochammad Rameli

2. Eka Iskandar ST., MT.

ABSTRAK

Mengkonstruksi ladder diagram untuk proses yang sangat rumit seperti handling, assembly, welding, loading, unloading, sealing dan painting tidak mungkin dapat dilakukan dengan cara trial and error saja, tetapi dibutuhkan suatu metode untuk mempermudah konstruksi *ladder diagram* tersebut. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengkonstruksi ladder diagram ialah metode Huffman. Konveyor sering digunakan dalam industri manufaktur terutama untuk proses assembly. Programmable Logic Controller (PLC) berperan sebagai pengendali konveyor dengan bahasa pemrograman ladder diagram. Ladder diagram akan menyusun perintah secara bertahap atau sekuensial. Selain itu, salah satu komponen utama PLC ialah relay yang dapat diimplementasi sebagai fungsi logika. Namun, terdapat batasan jumlah relay yang dapat digunakan dalam satu PLC. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu cara untuk mengkonstruksi ladder diagram dengan meminimalkan penggunaan relay. Metode Huffman merupakan metode klasik yang tepat untuk merancang sistem sekuensial dengan meminimalkan jumlah pemakaian relay. Metode ini akan digunakan untuk mengkonstruksi ladder diagram suatu proses perakitan, lalu diimplementasikan pada plant Dual Conveyor.

Kata kunci: Dual Conveyor, Huffman, Ladder Diagram, PLC, Rung.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

CONSTRUCTION OF LADDER DIAGRAM USING HUFFMAN METHOD FOR PART SELECTION AND ASSEMBLY ON DUAL CONVEYOR

Name : Wildan Ramadhan

Supervisor : 1. Dr. Ir. Mochammad Rameli

2. Eka Iskandar ST., MT.

ABSTRACT

Constructing ladder diagrams for very complex processes such as handling, assembly, welding, loading, unloading, sealing and painting can not be done by trial and error, but a method is needed to simplify the construction of the ladder diagram. One method that can be used to construct a ladder diagram is the Huffman method. Conveyors are often used in manufacturing industry especially for assembly process. Programmable Logic Controller (PLC) acts as conveyor controller with programming language ladder diagram. Ladder diagrams will arrange orders gradually or sequentially. In addition, one of the main components of PLC is a relay that can be implemented as a logical function. However, there is a limit to the number of relays that can be used in a single PLC. Therefore, we need a way to construct the ladder diagram by minimizing the use of the relay. The Huffman method is an appropriate classical method for designing a sequential system by minimizing the amount of relay usage. This method will be used to construct a ladder diagram of an assembly process, then implemented on a Dual Conveyor plant.

Keywords: Dual Conveyor, Huffman, Ladder Diagram, PLC, Rung.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "Konstruksi Diagram Ladder Menggunakan Metode Huffman untuk Seleksi dan Perakitan Part pada Plant Dual Conveyor" Penulis juga berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini. Oleh karena itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan khusus kepada:

- 1. Kedua orang tua, serta keluarga.
- 2. Bapak Mochammad Rameli dan Bapak Eka Iskandar sebagai pembimbing.
- 3. Rekan-rekan Lintas Jalur angkatan 2015, terutama mahasiswa Teknik Sistem Pengaturan.
- 4. Rekan-rekan assisten B105 Teknik Sistem Pengaturan.
- 5. Pihak lain yang ikut membantu penulis tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi penelitian selanjutnya.

Surabaya, Juli 2017

Wildan Ramadhan NRP 2215 105 023 [Halaman ini sengaja dikosongkan]

TABLE OF CONTENTS

TITLE PAGE	. i
STATEMENT OF AUTHENTICITY OF FINAL PROJECT	. iii
VALIDITY SHEET OF FINAL PROJECT	. V
ABSTRAK	. vii
ABSTRACT	. ix
PREFACE	. xi
DAFTAR ISI	
TABLE OF CONTENTS	. xiii
LIST OF PICTURES	. XV
LIST OF TABLES	. xvi
CHAPTER 1 INTRODUCTION	. 1
1.1 Background	
1.2 Formulation of The Problem	. 2
1.3 Research Purpose	
1.4 Research Metodology	. 2
1.5 Systematic	. 3
1.6 Relevance	
CHAPTER 2 BASIC THEORY	
2.1 Dual Conveyor Workcell Systems	
2.1.1 Work Unit	. 6
2.1.2 Conveyor	
2.1.3 Linear Solenoid – Dispenser and Flipper	
2.1.4 Opto-detector Sensor	
2.1.5 Heigh-detector	
2.1.6 Induktive Sensor	
2.2 Programmable Logic Control – PLC	
2.2.1 Central Processing Unit	
2.2.2 Memory	
2.2.3 Input/Outpt Module	
2.2.4 Addressing	. 13
2.2.5 Program Instruction PLC	
2.3 PLC OMRON CP1E-30	. 14
2.4 Power Supply	. 16
2.6 Huffman	
CHAPTER 3 SYSTEM DESIGN	. 17
3.1 System Planning	. 17
3.1.1 Step System Work	. 20

3.2 System Design with Huffman Method	24
3.2.1 <i>Part</i> 1	24
3.2.2 <i>Part</i> 2	
3.2.3 <i>Part</i> 3	
3.2.3 <i>Part</i> 4	35
3.2.4 <i>Part</i> 5	
3.2.5 <i>Part</i> 6	40
CHAPTER 4	
SIMULATION, IMPLEMENTATION AND ANALYSIS	43
4.1 Simulation	43
4.2 Implementation	46
4.2.1 Wiring	46
4.2.2 Testing System	48
4.3 System Analysis	51
CHAPTER 5 CLOSING	53
5.1 Conclusion	53
5.2 Suggestion	53
BIBLIOGRAPHY	55
ENCLOSURE	57
BIOGRAPHY	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Dual Conveyor Workcell	5
Gambar 2.2 Benda Kerja	6
Gambar 2.3 Dual Conveyor	7
Gambar 2.4 Selenoid	8
Gambar 2.5 Fototransistor	9
Gambar 2.6 Model Reclective sensor	9
Gambar 2.7 Model trubeam sensor	10
Gambar 2.8 Heigh-detector	10
Gambar 2.9 Sensor Induktif	
Gambar 2.10 Blok diagram PLC	12
Gambar 2.11 PLC OMRON CP1E-30 Tampak Atas	
Gambar 2.12 Indikator Operasi	15
Gambar 2.13 Catu daya	16
Gambar 3.1 Prosedur metode Huffam	17
Gambar 3.2 Input Sistem	17
Gambar 3.3 Output Sistem	19
Gambar 3.4 Squence chart sistem	23
Gambar 3.5 Squence chart bagian 1	24
Gambar 3.6 Squence chart bagian 2	28
Gambar 3.7 Squence chart bagian 3	30
Gambar 3.8 Squence chart bagian 4	35
Gambar 3.9 Squence chart bagian 5	
Gambar 3.10 Squnce chart bagian 6	40
Gambar 4.1 Fluidsims	43
Gambar 4.2 Interface PCB	46
Gambar 4.3 Pengkabelan pada PLC	47
Gambar 4.4 Hasil Pengujian Bagian 1	48
Gambar 4.5 Hasil Pengujian Bagian 3	49
Gambar 4.6 Hasil Pengujian Bagian 4	
Gambar 4.7 Hasil Pengujian Bagian 5	
Gambar 4.8 Hasil Pengujian Bagian 6	

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Benda Kerja	6
Tabel 2.2 Addressing CP1E	13
Tabel 2.3 Instruksi Dasar PLC	13
Tabel 2.4 Indikator Operasi	15
Tabel 3.1 Input Sistem	18
Tabel 3.2 Output Sistem	19
Tabel 3.3 Flowchart Langkah Kerja	21
Tabel 3.4 Primitive Flow Table Bagian 1	24
Tabel 3.5 Penugasan State Bagian 1	25
Tabel 3.6 Tabel Kebenaran Bagian 1	25
Tabel 3.7 Tabel Penurunan dan Ladder Diagram Bagian 1	26
Tabel 3.8 Primitive Flow Table Bagian 2	28
Tabel 3.9 Penugasan State Bagian 2	28
Tabel 3.10 Tabel Kebenaran Bagian 2	
Tabel 3.11 Tabel Penurunan dan Ladder Diagram Bagian 2	
Tabel 3.12 Primitive Flow Table Bagian 3	30
Tabel 3.13 Penugasan State Bagian 3	31
Tabel 3.14 Tabel Kebenaran Bagian 3	
Tabel 3.15 Tabel Penurunan dan Ladder Diagram Bagian 3	
Tabel 3.16 Primitive Flow Table Bagian 4	35
Tabel 3.17 Penugasan State Bagian 4	35
Tabel 3.18 Tabel Kebenaran Bagian 4	
Tabel 3.19 Tabel Penurunan dan Ladder Diagram Bagian 4	36
Tabel 3.20 Primitive Flow Table Bagian 5	
Tabel 3.21 Penugasan State Bagian 5	
Tabel 3.22 Tabel Kebenaran Bagian 5	
Tabel 3.23 Tabel Penurunan dan Ladder Diagram Bagian 5	
Tabel 3.24 Primitive Flow Table Bagian 6	
Tabel 3.25 Penugasan State Bagian 6	41
Tabel 3.26 Tabel Kebenaran Bagian 6	
Tabel 3.27 Tabel Penurunan dan Ladder Diagram Bagian 6	
Tabel 4.1 Simulasi Sistem	
Tabel 4.2 Alamat Memori Dual Conveyor	
Tabel 4.3 Penggunaan Relay	51



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri manufaktur memiliki peran penting dalam perakitan dari bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Pada proses perakitan, terjadi berbagai proses seperti pemilihan bahan, pemisahan komponen, hingga perakitan. Biasanya proses ini membutuhkan waktu yang sangat lama apabila dikerjakan menggunakan tenaga manusia. Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat alat bantu dalam proses perakitan seperti konveyor.

Konveyor merupakan suatu sistem mekanik untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Konveyor digerakkan oleh motor yang biasanya dikendalikan oleh *Programmable Logic Controller* (PLC) dengan program suatu *ladder diagram*. Penggunaan Konveyor dalam industri tidak hanya menggunakan satu konveyor saja sehingga dibutuhkan konstruksi *ladder diagram* untuk banyak aksi kontrol seperti pada *dual conveyor*. Kesulitan yang mungkin terjadi pada konstruksi *dual conveyor* ialah semakin banyaknya sensor dan aktuator yang perlu dikendalikan oleh PLC. Dengan memanfaatkan kemampuan konveyor yang dikendalikan PLC dan dilengkapi berbagai macam sensor dan aktuator sesuai kebutuhan, proses perakitan akan lebih cepat dan efisien.

PLC sendiri merupakan rangkaian elektronik yang dapat mengerjakan berbagai fungsi kontrol pada level yang kompleks. PLC dapat diprogram, dikontrol, dan dioperasikan sesuai dengan operasi yang dibutuhkannya. Salah satu operasi yang dapat dilakukan ialah *relay logic* karena modul I/O merupakan rangkaian yang terdiri dari sejumlah susunan relay. Relay terdiri dari koil dan kontak *Normally Open* (NO) atau kontak *Normally Closed* (NC). Jumlah relay yang dimiliki PLC terbatas, tergantung banyaknya modul I/O yang digunakan.

Bahasa pemrograman PLC yang lazim digunakan ialah *ladder diagram*. Kontak digunakan sebagai masukan, sedangkan koil digunakan sebagai keluaran dari program *ladder diagram*. Untuk membangun suatu program proses perakitan dengan *ladder diagram* bukan merupakan hal yang mudah dilakukan karena suatu proses perakitan memiliki proses yang kompleks dan pastinya banyak menggunakan operasi relay yang terbatas. Maka dari itu, diperlukan suatu cara atau metode untuk

meminimalkan penggunaan relay tanpa mengurangi kegiatan pada proses perakitan.

1.2 Permasalahan

Pada tugas akhir ini, hal yang menjadi fokus permasalahan adalah tentang bagaimana pembuatan konstruksi *ladder diagram* dengan menggunakan metode pemodelan *Huffman* pada proses otomasi *plant dual conveyor*.

1.3 Tujuan

Tujuan dari tugas akhir ini adalah membuat pemodelan dari proses otomasi *plant dual conveyor* dengan metode *Huffman* kemudian mengimplementasikan hasil dari pemodelan tersebut pada pembuatan konstruksi *ladder diagram*. Diharapkan hasil konstruksi *ladder diagram* bisa mengoperasikan *plant dual conveyor* sesuai dengan fungsinya setelah diimplementasikan pada kontroler PLC.

1.4 Metodologi

Metode yang digunakan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini antara lain meliputi :

- a. Studi Literatur
 - Studi literatur perlu dilakukan untuk menunjang penguasaan bahasan menganai tugas akhir yang dikerjakan melalui medai cetak berupa buku sumber, *paper* ataupun jurnal. Hal yang dipelajari meliputi : Metode pemrograman PLC (*ladder diagram*), proses pengoperasian *plant dual conveyor*, konstruksi *ladder diagram* dengan metode *Huffman*.
- b. Pemodelan Sistem
 - Setelah dilakukan identifikasi pada *plant*, dilakukan pemodelan sistem menggunakan metode yang telah dipilih, yaitu metode *Huffmant*.
- c. Simulasi & Analisis
 - Pasil hasil pemodelan dilakukan simulasi yang disertai dengan analisis untuk mengoreksi kesesuaian dengan hasil yang diinginkan.
- d. Implementasi
 - Hasil dari pemodelan sistem, digunakan untuk membuat konstruksi *ladder diagram* yang diprogram pada PLC untuk digunakan sebagai kontrol pada *plant dual conveyor*.
- e. Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Penulisan dan penyusunan laporan tugas akhir, yang terdiri dari bab pendahuluan, dasar teori, perancangan sistem, implementasi dan penutup.

1.5 Sistematika

Penulisan Tugas Akhir ini disusun dalam lima bab yang masingmasing membahas permasalahan yang berhubungan dengan Tugas Akhir yang telah dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, sistematika laporan, dan relevansi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang membantu penelitian, di antaranya adalah teori pemodelan *Huffman*, teori sistem *plant dual conveyor*, teori instrumentasi sitem tentang sensor dan aktuator yang digunakan serta teori otomasi sitem tentang pemrograman *ladder diagram* pada PLC.

Bab III Perancangan Sistem

Bab ini membahas perancangan sistem yang meliputi perancangan langkah sistem *plant dual conveyor*, pemodelan sistem otomasi *plant dual conveyor* dengan metode *Huffman*, perancangan *ladder diagram* sehingga membantu pembaca dalam memahami tahapan dari setiap proses dalam sistem yang dirancang.

Bab IV Simulasi, Pengujian dan Analisa Sistem Bab ini memuat hasil konstruksi *ladder diagram* dari penerapan

pemodelan yang telah dibuat dan analisanya.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan yang telah diperoleh.

1.6 Relevansi atau Manfaat


Hasil dari Tugas Akhir ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan penelitian tentang pembuatan konstruksi *ladder diagram* dengan bantuan pemodelan metode *Huffman* serta diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk implemntasi ataupun pengembangan di masa mendatang.

BAB 2 TEORI DASAR

Pemahaman teori dasar terhadap setiap bagian dari sistem *dual conveyor* sangat diperlukan agar membantu proses pekerjaan selama mengerjakan tugas akhir ini. Pada bab ini dijelaskan beberapa penunjang untuk memahami sistem pada *dual conveyor*.

2.1 Dual Conveyor Workcell Systems

Dual conveyor workcell systems seperti pada gambar 2.1, dimaksudkan untuk penanganan material dengan menggunakan dua buah conveyor secara bersamaan atau berurutan. Pada tugas akhir ini, dual conveyor digunakan sebagai perangkat utama untuk merakit serta memisahkan suatu komponen atau benda kerja dengan kriteria yang telah ditentukan



Gambar 2.1 Dual Conveyor Workcell

[1] Terdapat sebuah driver atau interface PCB yang memiliki peran untuk menghubungkan seluruh sistem sehingga dapat dikendalikan menggunakan Programable Logic Control (PLC). Berikut ini bagianbagian dari dual conveyor workcell systems yang berperan penting selama proses perakitan benda kerja.

- 1. Conveyor
- 2. Dispenser
- 3. Opto-detector
- 4. Height-detector

- 5. Inductive sensor
- 6. Flippers
- 7. Power Supplies
- 8. Interface PCB

2.1.1 Benda Kerja [1]

Benda kerja seperti pada gambar 2.2 yang digunakan pada sistem ini dibagi menjadi dua jenis yaitu 'base' dan 'washer'. Base merupakan beda kerja dengan bentuk seperti pasak (peg), sedangkan washer merupakan bedak kerja dengan dua buah jenis bahan yaitu metal dan plastik yang memiliki bentuk berlubang pada bagian tengahnya serta memiliki tiga bentuk ukuran ketinggian yang berbeda. Sistem ini akan menggabungkan base dan washer serta memisahkan hasil penggabungan atau perakitan berdasarkan jenis bahan dari washer yang terpasang pada base.





Gambar 2.2 Benda kerja

Saat proses perakitan benda kerja terjadi pemilihan pada ukuran ketinggian washer untuk disebut layak atau tidak layak dirakit seperti pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kriteia benda kerja

Part	Tinggi
Layak	8 mm
Tidak layak	7 mm dan 9 mm

2.1.2 Conveyor

Conveyor seperti pada gambar 2.3 merupakan suatu sistem mekanika untuk penanganan material yang harus bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain. Penggunaan conveyor memungkinkan pergerakan material menjadi lebih cepat dan efisien karena mampu memindahkan berbagai macam material, terutama untuk material dengan ukuran besar atau berat yang tidak mungkin digerakkan oleh manusia.



Gambar 2.3 Dual Conveyor


[1] Pada sistem ini penggerak conveyor merupakan sebuah motor DC dengan rasio 600:1 gearboxes power yang dihubungkan pada belt sebagai alas benda kerja sehingga benda kerja dapat bergerak.

2.1.3 Selenoid Linier - Dispenser dan Flipper

Dispenser dan Flipper pada sistem ini menggunakan penggerak berupa selenoid linier. Selenoid linier adalah perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi dorongan mekanis. Selenoid linier pada dasarnya terdiri dari kumparan di sekitar tabung silinder dengan aktuator ferro-magnetik atau plugger yang bebas bergerak ke dalam dan keluar dari badan kumparan seperti pada gambar 2.4.

[2] Ketika arus listrik mengalir melalui konduktor, maka akan menghasilkan medan magnet dan arah medan magnet ini berkaitan dengan kutub utara dan selatan yang ditentukan oleh arah aliran arus di dalam kawat. Kumparan kawat menjadi elektromagnet dengan kutub

utara dan selatan seperti pada magnet permanen. Kekuatan medan magnet ini dapat ditingkatkan atau dikurangi dengan mengendalikan jumlah arus yang mengalir melalui koil atau dengan mengubah jumlah putaran yang dimiliki koil.



Gambar 2.4 Selenoid

Bila arus suplai tidak ada, maka medan elektromagnetik yang dihasilkan sebelumnya akan menghilang sehingga plunger yang sebelumnya telah keluar akan kembali masuk ke dalam.

Untuk mengetahui seberapa besar medan magnet dapat menggerakkan pluger keluar dapat diketahui melalui perhitungan sebagai berikut.

$$B = \mu_0.i.n \tag{2.1}$$

Dimana:

B adalah kuat medan magnet

 μ_0 adalah permeabilitas ruang kosong


i adalah kuat arus yang mengalir

n adalah jumlah lilitan pada kumparan

2.1.4 Sensor Opto-detector [3]


Opto-detector mendeteksi benda kerja dengan cara merasakan perubahan dari intensitas cahaya. Sensor ini terdiri dari sumber cahaya

(LED), receiver (fototransistor), konvertersinyal, dan amplifier seperti pada gambar 2.5



Gambar 2.5 Fototransistor


Fototransistor menganalisis cahaya masuk, memverifikasi bahwa sinyal itu berasal dari LED dan akan memicu keluaran. Jenis cahaya dan metode deteksi bervariasi tergantung sensor. Pada sistem ini, sensor yang digunakan merupakan model reflektive seperti yang diilustrasikan pada gambar 2.6



Gambar 2.6 Model reflective sensor

2.1.5 Heigh-detector [3]

Heigh-detector sama halnya dengan sensor opto-detector yang menggunakan perubahan intensitas cahaya untuk mendeteksi benda, namun pada sensor di rancang khusus dengan model thrubeam seperti pada gambar 2.7.



Gambar 2.7 Model trubeam sensor

Sensor ketinggian (ketebalan) digunakan kombinasi motor de dan sensor photoelektrik yang konstruksinya dirancang khusus agar bisa menjadi acuan pengukur ketinggian benda kerja yang sesuai. Apabila benda kerja yang diukur memiliki ketinggian yang tidak standar, maka sensor photoelektrik tidak aktif karena detektor dari photoelektrik tidak dapat mendeteksi sinyal dari emitter. Namun, jika benda kerja yang diukur memiliki ketinggian yang standar, maka photoelektrik akan aktif karena sinyal dari emitter dapat terkirim menuju detektor melalui lubang yang telah dirancang khusus untuk pengukuran kondisi ketinggian yang standar seperti pada gambar 2.8.




Gambar 2.8 Heigh-decetor

2.1.6 Sensor Induktif [4]

Sensor induktif seperti pada gambar 2.9 digunakan untuk mendeteksi benda logam. Prinsip kerjanya didasarkan pada koil dan

osilator yang menciptakan medan elektromagnetik di daerah sekitar permukaan sensor.


Ketika sepotong logam memasuki daerah yang berada dalam medan elektromagnetik, sebagian energi osilasi dipindahkan ke logam. Energi yang dipindahkan ini menghasilkan arus listrik yang disebut arus eddy. Arus eddy yang mengalir menghadapi hambatan listrik ketika mencoba untuk bersirkulasi. Hal ini menciptakan sejumlah daya yang hilang dalam bentuk panas. Kehilangan daya tidak sepenuhnya digantikan oleh sumber internal sensor, sehingga amplitudo osilasi sensor menurun. Akhirnya, osilasi berkurang sampai pada titik dimana rangkaian internal lain yang disebut schmitt trigger mendeteksi bahwa level tersebut telah turun dibawah ambang batas yang telah ditentukan. Ambang batas ini merupakan tingkat dimana keberadaan logam akan dikonfirmasi. Setelah mendeteksi schmitt trigger, output sensor dinyalakan



Gambar 2.9 Sensor induktif

2.2 Programmable Logic Control – PLC

Programmable Logic Control (PLC) adalah sebuah komputer khusus yang ditujukan untuk pengaturan proses di industri. PLC merupakan pengganti dari sistem kendali berbasis relay yang terhubung secara hardwired. Terdapat dua tipe PLC yaitu compact dan modular yang dibedakan berdasarkan kapasitas yang dimiliki. Untuk memprogram sebuah PLC, terdapat lima bahasa yang dapat digunakan antara lain ladder diagram (LD), function block diagram FBD, Structure Text (ST), Instruction List (IL), Squential Function Chart (SFC). PLC terdiri dari Central Processing Unit (CPU) yang berisi program aplikasi, memori (RAM dan ROM), dan modul interface Input-Output (I/O) yang terhubung langsung dengan peralatan fisik input (switch, sensor) dan output (motor, selenoid, lampu) seperti yang digambarkan pada gambar 2.10



Gambar 2.10 Blok diagram PLC

2.2.1 Central Processing Unit

CPU adalah sebuah mikroprosesor yang mengatur kerja dari sistem PLC. CPU ini menjalankan program, memproses sinyal I/O, dan mengupdate status input-ouput salam suatu scan time tertentu

Scan time merupakan waktu yang diperlukan untuk proses pembacaan status input, memproses dan mengubah output secara sekuential dan kontinyu.

2.2.2 Memory

Memory pada PLC terbagi menjadi operating system memory dan user memory. Operating system memory berupa ROM dan berfungsi untuk menterjemahkan program mejadi bahasa yang dimengerti oleh processor.

User memory berisi status I/O, user program, timer/counter, dan data-data lain dari user. User memory bisa berupa RAM yang dilenkapu dengan baterai agar program dalam PLC tidak hilang ketika power dimatikan. User memory juga bisa berupa EEPROM.

2.2.3 Input/Output Module

Input.Output Module adalah bagian dari PLC yang berhubungan langsung dengan dunia luar secara fisik. Jumlah input/output yang digunakan dalam suatu sistem sangat penting untuk menentukan tipe PLC yang akan digunakan.

2.2.4 Addressing [5]

Addressing adalah hal yang sangat penting dari pemrograman PLC, Setiap merk PLC memilik konvensi addressing yang berbeda. Berikut ini tabel 2.2 merupakan addressing yang dimiliki oleh PLC Omron CP1E

Tabel 2.2 Addressing CP1E.


	Area	Channel		Relay	
			In CX-P		In CX-P
CIO	I/O area	000 to 199	0 to 199	00000 to 19915	0.00 to 199.15
area	Serial PLC link area	200 to 289 CH	200 to 289	20000 to 28915	200.00 to 289.15
Work	area	W00 to W099 CH	W00 to W99	W0000 to W9915	W0.00 to W99.15
Holdii	ng area	H00 to H49 CH	H0 to H49	H0000 to H4915	H0.00 to H49.15
Auxili	ary area	A000 to A753 CH	A000 to A753	A00000 to A75315	A0.00 to A753.15
DM	E□□(S)-type	D00000 to D02047	D0 to D02047	-	-
area	N/NA□□(S□)-type	D00000 to D08191	D0 to D08191	-	-
Timer		T000 to T255	T0 to T255	T000 to T255	T0000 to T0255
Coun	ter	C000 to C255	C000 to C255	C000 to C255	C0000 to C0255

2.2.5 Instruksi Program PLC

Bahasa pemrograman PLC yang sering digunakan yaitu dalam bahasa ladder diagram yang terdiri dari kontak dan coil. Berikut tabel 2.3 menunjukkan instuksi dasar pada PLC.

Tabel 2.3 Instruksi dasar PLC


Kontak		Coil	
Instruction	Ladder Diagram	Instruction	Ladder diagram
LD / LD NOT	000000	OUT / OUT NOT	000100
	000001		000101
AND / AND NOT	000000 000002	SET / RSET	000000 SET 000102
	000001 000003		000001 RSET 000102




2.3 PLC OMRON CP1E-30

Pada proses implementasi program *ladder* diagram digunakan PLC dengan tipe Omron CP1E-30 seperti gambar 2.11 dan 2.12 untuk menjadi kontroler pada proses otomasi *Plan dua conveyor*, karena memiliki spesifikasi yang dimiliki memadai untuk mengendalikan *plant dua conveyor* yakni:

- a. Tegangan input/output 24 V DC.
- b. Jumlah modul *input* adalah 18 buahm sedangkan *input* yang dibutuhkan adalah 12 buah.
- c. Jumlah *output* adalah 12 buahm sedangkan *output* yang dibutuhkan adalah 10 buah.



Gambar 2.11 PLC OMRON CP1E-30 tampak atas



Gambar 2.12 Indikator operasi

Penjelasan dari indikator operasi PLC moron CP1E ditampilakan dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4 Indikator Operasi

No	Indikator	Status	Arti
1	POWER	ON	PLC sedang terhubung dengan catu
			daya
		OFF	PLC Tidak terhubung dengan catu
			daya
2	RUN	ON	PLC beroperasi dalam mode
			MONITOR/RUN
		OFF	PLC beroperasi dalam mode program
			atau terjadi kesalahan fatal
3	ERR/ALM	ON	Terjadi kesalahan fatal
		Berkedip	Terjadi kesalahan namun tidak fatal
		OFF	PLC beroperasi normal
4	INH	ON	Seluruh <i>output</i> berubah menjadi OFF
		OFF	Kondisi output normal
5	PRPHL	Berkedip	Sedang berjalan proses komunikasi
			data dengan komputer/laptop
		OFF	Tidak ada komunikasi
6	BKUP	ON	Program pengguna, parameter, dan
			kata-kata tertentu di area DM sedang
			ditulis ke memori cadangan (Riza,
			2012).
		OFF	Tidak ada proses backup

7	Input	ON	Sinyal <i>input</i> dari <i>plant</i> aktif
		OFF	Sinyal input dari plant non aktif
8	Output	ON	Sinyal <i>output</i> menuju <i>plant</i> aktif
		OFF	Sinyal <i>output</i> menuju <i>plant</i> non aktif

2.4 Catu Daya

Power supply menjadi sumber listrik untuk menghidupkan seluruh sistem *duayl conveor*. Untuk mengaktifkan PLC dibutuhkan sumber tegangan 220V AC. Lalu untuk memenuhi kebutuhan sensor dan aktuator, dibutuhkan sumber tegangan 24V DC dengan arus 5 Ampere.

Pada proses implementasi, digunakan *Power supply* dengan spesifikasi sesuai dengan gambar 2.13.



Gambar 2.13 Catu daya

2.5 Huffman [6]


Metode Huffman merupakan metode klasik yang rumit untuk merancang suatu sistem sekuensial dengan hasil desain meminimalkan penggunaan coil/relay pada PLC.

Terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan dengan metode Huffman ini yaitu :

- 1. Membangun primitive Flow Table
- 2. Menggabungkan baris Flow Table
- 3. Penugasan state
- 4. Penurunan eksitasi dan fungsi output
- 5. Menambahkan sinyal START
- 6. Menggambar diagram ladder.

BAB 3 PERANCANGAN SISTEM


Untuk membangun sistem dengan menggunakan metode Huffman, dilakukan tahapan seperti pada gambar 3.1 berikut ini.



Gambar 3.1 Prosedur metode Huffman

3.1 Perumusan Sistem

Untuk memudahkan pemahaman tentang langkah kerja dari proses otomasi *dual conveyor* workcell perlu terlebih dahulu mengetahui semua komponen utama yang terdapat dalam sistemnya, yakni sensor dan aktuator yang digunakan, serta lokasi peletakan setiap komponen agar mendukung proses otomasi yang diinginkan. Oleh karena itu dimuat gambar dan penjelasan dari komponen sensor (*input*) dan aktuator (*output*) untuk mempercepat pemahamannya seperti pada gambar 3.2.




Gambar 3.2 Input Sistem

Tabel 3.1 berikut merupakan penjelasan tentang bagian sensor atau *input* dari sistem *dual conveyor* workcell.

Tabel 3.1 Input Sistem

Tabel	3.1 input Sistem		
No	Nama	Simbol	Fungsi
1	Tombol Mulai	Start	Untuk memulai proses keseluruhan
2	Tombol	Stop	Untuk menghentikan proses
	Berhenti		keseluruhan
3	Sensor Opto 1	OPT1	Mendeteksi benda kerja sebelum
			proses pengukuran ketinggian
4	Tinggi	Hmin	Menjadi indikator ketebalan benda
	Minimum		kerja minimum
5	Tinggi	Hmax	Menjadi indikator ketebalan benda
	Maxium		kerja maximum
6	Height top	HTDC	Batas atas pergerakan dalam proses
	dead center		pengukur ketinggian.
7	Height bottom	HBDC	Batas bawah pergerakan dalam
	dead center		proses pengukur ketinggian.
8	Sensor Opto 2	OPT2	Mendeteksi benda kerja ketika
			sampai pada proses seleksi bahan
			material
9	Sensor	IND	Mendeteksi bahan material dari
	Induktif		benda kerja
10	Sensor Opto 3	OPT3	Mendeteksi benda kerja pada
			peluncur 2 (untuk benda kerja
			logam)
11	Sensor Opto 4	OPT4	Mendeteksi benda kerja pada
			peluncur 1 (untuk benda kerja
			plastik)
12	Sensor Opto 5	OPT5	Mendeteksi benda kerja pada posisi
			akhir proses perakitan (untuk benda
			kerja logam)
13	Sensor Opto 6	OPT6	Mendeteksi benda kerja pada posisi
			akhir proses perakitan (untuk benda
			kerja plastik)

Pada gambar 3.3 diperlihatkan lokasi dari setiap aktuator yang ada pada sistem *dual conveyor* workcell.



Gambar 3.3 Output sistem

Fungsi dan proses kerja dari masing-masing aktuator dijelaskan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Output Sistem


No	Nama	Simbol	Fungsi
1	Conveyor 1	CONV1	Motor yang menggerakkan ban
			conveyor 1, agar bisa mengantar
			benda kerja.
2	Dispenser 1	DISP1	Mengeluarkan benda kerja 1
			(washer) menuju conveyor 1
3	Height	HMDRV	Motor penggerak, untuk proses
	Motor Drive		mengukur ketebalan benda kerja.
4	Solenoid 1	SOL1	Menyeleksi benda kerja yang
	(flipper 1)		berbahan material plastik
5	Solenoid 2	SOL2	Menyeleksi benda kerja yang
	(flipper 2)		berbahan material logam
6	Dispenser 2	DISP2	Mengeluarkan benda kerja 2
			(peg) menuju conveyor 1


7	Conveyor 2	CONV2	Motor yang menggerakkan ban <i>conveyor</i> 2, agar bisa mengantar benda kerja.
8	Peluncur 1 (Chute 1)	CHUT1	Mengeluarkan benda kerja 1, yang telah diseleksi bahan materialnya (Plastik) menuju posisi siap untuk perakitan.
9	Peluncur 2 (Chute 2)	CHUT2	Mengeluarkan benda kerja 1, yang telah diseleksi bahan materialnya (Logam) menuju posisi siap untuk perakitan
10	Solenoid 3 (flipper 3)	SOL3	Menyeleksi benda kerja yang berbahan material logam dan telah dirakit dengan benda kerja 2

3.1.1 Langkah Kerja Sistem


Setelah semua komponen utama yang mendukung proses otomasi pada *plant dual conveyor* workcell dipahami, dilanjutkan menuju identifikasi aksi (*event*) yang ada dalam keseluruhan proses dari awal pengeluaran benda kerja 1 (*washer*) sampai proses sortir benda kerja yang telah dirakit dengan benda kerja 2 (*peg*).

Setiap aksi pada masing-masing tahapan atau langkah proses dijelaskan dalam bentuk flowchart. Langkah yang dibuat dibagi menjadi enam bagian yang sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada setiap tahapan berdasarkan sensor dan aktuator yang terdapat dalam *dual conveyor workcell* dengan susunan *flowchart* yang terbagi seperti pada tabel 3.3 berikut ini.





Setelah membuat tiap langkah dalam bentuk flowchart, selanjutnya di ubah dalam bentuk squent chart diagram seperti yang di tunjukkan pada gambar 3.4.




Gambar 3.4 Squence chart Sistem

3.2 Perancangan Sistem dengan Metode Huffman

Setelah didapatkan proses sistem dalam bentuk squence chart diagram, maka dilakukan tahap berikutnya hingga terbentuk suatu ladder diagram. Dalam perancangan sistem dengan metode Huffman ini, dibagi menjadi enam bagian sesuai dengan bagian flowchart sebelumnya. Berikut ini bagian-bagian nya:

3.2.1 Bagian 1

Bagian pertama ini, merupakan proses untuk menempatkan sensor ketinggian di posisi yang sesuai lalu menurunkan benda kerja pada conveyor, hingga conveyor berhenti saat opt 1 mendeteksi benda kerja seperti yang dijelaskan pada gambar 3.5.



Gambar 3.5 Squence chart bagian 1

Primitive Flow Table

Berikut ini tabel 3.4 merupakan hasil dari primitive flow table bagian 1.

Tabel 3.4 Primitive Flow	Table Bagian 1	
	Primitive Flow	1

Primitive Flow Table											
STATE	A1B1	A1B1	A1B1	11	6	(
SIAIE	00	10	01	_п 		C					
HMDRV ON	1	2	-	1	0	0					
HMDRV OFF, DISP ON, CONV ON	-	2	3	0	1	1					
DISP OFF, CONV OFF	1	-	3	0	0	0					

b. Penggabungan dan Penugasan State

Berikut ini tabel 3.5 merupakan hasil dari penugasan state bagian 1.

Tabel 3.5 Penugasan State Bagian 1

	Merge Table												
Н	TDC 8	V1	Va										
00	01	11	10	Y1	Y2								
1	-	-	2	1	0								
-	3	-	2	1	1								
1	3	1	-	0	1								
A1	-	-	-	0	0								

c. Tabel Kebenaran

Berikut ini tabel 3.6 merupakan hasil dari tabel kebenaran bagian 1.

Tabel 3.6 Tabel Kebenaran Bagian 1


				Tal	bel Ke	benai	ran							
		INF	UT		OUTPUT									
	HTDC	OPT 1	Y1	Y2	S1	R1	S2	R2	Ι	D	С			
1	0	0	1	0	-	0	0	ı	1	0	0			
2	1	0	1	1	-	0	-	0	0	1	1			
3	0	1 0	1	0	ı	-	0	0	0	0				
1	0	0	0	1	1	0	0	1	ı	0	0			
A1	0	0	0	0	1	0	0	ı	ı	0	0			
2	1 0 1		0	-	0	1	0	ı	•	-				
3	0	1	1	1	0	1	-	0	0	•	-			

d. Penurunan fungsi eksitasi dan fungsi output serta ladder diagram


Berikut ini tabel 3.7 merupakan penurunan dan ladder diagram bagian 1.

Tabel 3.7 Tabel Penurunan dan Ladder Diagram Bagian 1

Tabel 5.7 Tabel I churunan dan Ladu	or Diagram Bagian i												
R1	S1												
Y ₁													
Hasil Kemungkinan Penyederhanaan													
OPT 1	OPT 1												
HTDC AND Y1 AND Y2	OPT 1 AND Y2 OR \(\overline{Y2} \)												
Switching	Function												
$S1 = \overline{OPT} . START$ $R1 = OPT 1$ $Sehingga$ $Y1 = (S1 + Y1) . \overline{R1}$ $Y1 = (\overline{OPT} . START + Y1) . \overline{OPT}$													
Hasil Ladde	r Diagram												
OPT_1 START_1 OPT_1 Y1													




```
Switching Function
S2 = \text{HTDC}
R2 = \overline{OPT 1} \text{ AND } \overline{Y1}
Y2 = (S2 + Y2) . \overline{R2}
Y2 = (\text{HTDC} + \text{Y1}) . \overline{OPT 1} \text{ AND } \overline{Y1}
Y2 = (\text{HTDC} + \text{Y1}) . OPT 1 + Y1
Hasil Ladder Diagram
```



3.2.2 Bagian 2

Bagian kedua ini, merupakan proses untuk menurunkan benda kerja ke conveyor ketika proses seleksi selesai atau akan turun ketika opto 2 atau 5 atau 6 mendeteksi benda kerja seperti yang dijelaskan pada gambar 3.6.



Gambar 3.6 Squence chart bagian 2

a. Primitive Flow Table

Berikut ini tabel 3.8 merupakan hasil dari primitive flow table bagian 2.

Tabel 3.8 Primitive Flow Table Bagian 1

Primitive Flow Table										
STATE	A1	A2	D	С						
SIAIE	0	1	ט							
DISP 1 ON, CONV 1 ON	1	2	1	1						
DISP 1 OFF, CONV 1 OFF	1	2	0	0						

b. Penggabungan dan Penugasan State

Berikut ini tabel 3.9 merupakan hasil dari penugasan state bagian 2.

Tabel 3.9 Penugasan State Bagian 2

Merge Table									
OP	V1								
0	1	Y1							
1	2	1							
1	(2)	0							

c. Tabel Kebenaran

Berikut ini tabel 3.10 merupakan hasil dari tabel kebenaran bagian 2.

Tabel 3.10 Tabel Kebenaran Bagian 1


		Tabel	Kebe	naran						
	INF	UT	OUTPUT							
	OPT 1	Y1	S1	R1	D	C				
1	0 1		-	0	1	1				
2	1	0	0	-	0	0				
1	0 0		1	0	-	-				
2	1	1	0	1	-	-				

d. Penurunan fungsi eksitasi dan fungsi output serta ladder diagram

Berikut ini tabel 3.11 merupakan penurunan dan ladder diagram bagian 2.


Tabel 3.11 Tabel Penurunan dan Ladder Diagram Bagian 2

Tabel 5:11 Tabel Tellare	Tabel 5.11 Tabel 1 Churunan dan Edddel Diagram Bagian 2												
CONV 1 dan DISP 1	R1	S1											
- Y ₁ OPT_1	$ \begin{array}{c c} \hline 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 \end{array} $ $ \begin{array}{c c} \hline 0 & T_{-1} \end{array} $	Y ₁ 0 0 OPT_1											
Hasil Kemungkinan Penyederhanaan													
OPT 1	OPT 1	OPT 1											
Y1													
	Switching Function												
CONV 1 = Y1	$S1 = \overline{OPT} \cdot OPT 2,5$	5,6											
DISP 1 = Y1	R1 = OPT 1												
	$Y1 = (S1 + Y1) \cdot \overline{R1}$												
	$Y1 = (\overline{OPT} . OPT 2,5,6 + Y1) . \overline{OPT}$												
	Hasil Ladder Diagram	1											



3.2.3 **Bagian 3**

Merupakan bagian untuk memeriksa ketinggian dan bahan dari benda kerja seperti yang dijelaskan pada gambar 3.7.



Gambar 3.7 Squence chart bagian 3

a. Primitive Flow Table

Berikut ini tabel 3.12 merupakan hasil dari primitive flow table bagian 3.

Tabel 3.12 Primitive Flow Table Bagian 3

	Primitive Flow Table														
STATE	A1B1C1D1	A1B1C1D1	1C1D1 A1B1C1D1 A		A1B1C1D1	T1	T2	C1	н	C1					
SIAIE	0000	1000	0100	0010	0001	T1	12	CI	п	C1					
TIM 1 ON	1	2		-		1	0	0	0	0					
TIM 1 OFF, TIM 2 ON, CNV 1 ON		2	3	-	-	0	1	1	0	0					
TIM 2 OFF, CNV 1 OFF, HMDRV ON	-	-	3	4	-	0	0	0	1	0					
HMDV OFF, CNV 1 ON		-	-	4	5	0	0	0	0	1					
CNV 1 OFF	1			-	(5)	0	0	0	0	0					

b. Penggabungan dan Penugasan State

Berikut ini tabel 3.13 merupakan hasil dari penugasan state bagian 3.

Tabel 3.13 Penugasan State Bagian 3

	Merge Table													
	T1, T2, HTDC, OPT 2													
0000	1000	0100	0010	0001	Y1	Y2	Y3							
1	2	-	-	1	0	0								
-	2	3	-	-	1	0	1							
-	-	3	4	-	1	1	1							
-	-	-	4	5	0	1	1							
1	-	-	-	(5)	0	1	0							
A1	-	-	-	-	0	0	0							

c. Tabel Kebenaran

Berikut ini tabel 3.14 merupakan hasil dari tabel kebenaran bagian 3.

Tabel 3.14 Tabel Kebenaran Bagian 3

								Tabel	Kebe	naran								
				INPUT				OUTPUT										
	T1	T2	HTDC	OPT 2	Y1	Y2	Y3	S1	R1	S2	R2	S3	R3	T11	T22	C11	Н	C12
1	0	0	0	0	1	0	0	-	0	0	-	0	-	1	0	0	0	0
2	1	0	0	0	1	0	1	-	0	0	-	-	0	0	1	1	0	0
3	0	1	0	0	1	1	1	-	0	-	0	-	0	0	0	0	1	0
4	0	0	1	0	0	1	1	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	1
(5)	0	0	0	1	0	1	0	0	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	-	-	0	0	0	0
A1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0
2	1	0	0	0	1	0	0	-	0	0	-	1	0	-	-	-	0	0
3	0	1	0	0	1	0	1	-	0	1	0	-	0	0	-	-	-	0
4	0	0	1	0	1	1	1	0	1	-	0	-	0	0	0	0	-	-
5	0	0	0	1	0	1	1	0	-	-	0	0	1	0	0	0	0	-


d. Penurunan fungsi eksitasi dan fungsi output serta ladder diagram


Berikut ini tabel 3.15 merupakan penurunan dan ladder diagram bagian 3.

Tabel 3.15 Tabel Penurunan dan Ladder Diagram Bagian 3


CONV 1 (1)	CONV 1 (2)	HMDRV				
T, HTDC T, OPT.	T, HDC T, MC T, OT,	Y ₁ Y ₂				
Hasil Kemungkinan Penyederhanaan						
T2	HTDC	T2				
Y 2 AND Y3	Y1 AND Y3	Y1 AND Y2				

	T						
T1	T2						
Y ₁ ,	Y_1 Y_3						
<u></u>	0 0 0 - 3						
0 0	0 0						
P 0 P 0 - P-	0 0						
	0						
° ° 0 ° -	1 -						
T ₁ HTDC T ₂ OPT_2	T, HTDC T, OPT_;						
Hasil Kemungkinan Penyederhanaan							
OPT 2 AND Y3	T1						
$Y1 \text{ AND } \overline{Y3}$	$\frac{1}{Y2}$ AND Y3						
$\overline{T1}$ AND $\overline{T2}$ AND \overline{HTDC} AND \overline{OPT} $\overline{2}$							






Switching Function	tion
$S1 = \overline{HTDC} \cdot \overline{OPT2} \cdot OPT1$	S3 = T1.0PT2
R1 = HTDC	R3 = OPT 2
Sehingga	Sehingga
$Y1 = (S1 + Y1) \cdot \overline{R1}$	$Y3 = (S1 + Y3) . \overline{R1}$
$Y1 = (\overline{HTDC} \cdot \overline{OPT} \cdot 2 \cdot OPT \cdot 1 + Y1) \cdot \overline{HTDC}$	$Y3 = (T1.0PT 1 + Y3). \overline{OPT 2}$
$S2 = \underline{T2.OPT} \ 1$ $R2 = \overline{OPT} \ 2 \ AND \ \overline{Y3}$ $Sehingga$ $Y2 = (S1 + Y1) . \overline{R1}$ $Y2 = (T1.OPT \ 1 + Y2) . OPT \ 2 + Y3$	CONV $1 = \overline{Y2} \cdot Y3 + \overline{Y1} \cdot Y3$ HMDRV = Y1 · Y2 T1 = Y1 AND $\overline{Y3}$ T2 = $\overline{Y2}$ AND Y3



3.2.5 Bagian 4

Pemisahan benda kerja berdasarkan bahan yang digunakan seperti yang dijelaskan pada gambar 3.8.



Gambar 3.8 Squence chart bagian 4

a. Primitive Flow Table

Berikut ini tabel 3.16 merupakan hasil dari primitive flow table bagian 4.

Tabel 3.16 Primitive Flow Table Bagian 4

Primitive Flow Table									
STATE		A1B1C1	A1B1C1	A1B1C1	тэ	T3 C1	FL M	T4	СН
		100	010	001	15				
T3 ON	1	2	1	-	1	0	0	0	0
T3 OFF, C1 ON, FL M ON, T4 ON	-	2	3	-	0	1	1	1	0
C1 OFF, FP N OFF, T4 OFF, CH ON	-	-	(M)	4	0	0	0	0	1
CH OFF	1	-	-	4	0	0	0	0	0

b. Penggabungan dan Penugasan State

Berikut ini tabel 3.17 merupakan hasil dari penugasan state bagian 4.

Tabel 3.17 Penugasan State Bagian 4

	Merge Table								
1	2, T3,	V/1	Y2						
000	100	010	001	Y1 Y2					
1	2	-	-	1	0				
-	2	3	1	1	1				
-	-	3	4	0	1				
1	-	-	4	0	0				

c. Tabel Kebenaran

Berikut ini tabel 3.18 merupakan hasil dari tabel kebenaran bagian 4.

Tabel 3.18 Tabel Kebenaran Bagian 4

	Tabel Kebenaran													
			INPUT				OUTPUT							
	Т3	T4	OPT 3	Y1	Y2	S1	R1	S2	R2	T33	C1	FL M	T44	CH 1
1	0	0	0	1	0	-	0	0	-	1	0	0	0	0
2	1	0	0	1	1	-	0	-	0	0	1	1	1	0
3	0	1	0	0	1	0	-	-	0	0	0	0	0	1
4	0	0	1	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	-	-	0	0	0	0
2	1	0	0	1	0	-	0	1	0	-	-	-	-	0
3	0	1	0	1	1	0	1	-	0	0	-	-	-	-
4	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	-


d. Penurunan fungsi eksitasi dan fungsi output serta ladder diagram


Berikut ini tabel 3.19 merupakan penurunan dan ladder diagram bagian 4.

Tabel 3.19 Tabel Penurunan dan Ladder Diagram Bagian 4

CONV 1, FLP dan	CHUT	T3					
T4							
T ₁ , OPT_3	Y ₁ O O O Y ₂ O O Y ₃ O O O T ₃ OPT_3	Y ₁					
Hasi	Kemungkinan Penye	ederhanaan					
T3	T4	OPT 3 AND <u>Y2</u>					
Y1 AND Y2	$\overline{Y1}$ AND Y2	T3 AND T4 AND OPT 3					
	T3 AND Y2	$Y1$ AND $\overline{Y2}$					
Switching Function							
CONV 1 = Y1 AND Y2	CHUT	$CHUT = \overline{Y1} \ AND \ Y2$					
FLP = Y1 AND Y2	T3 = Y	'1 AND $\overline{Y2}$					
T4 = Y1 AND Y2							


S1	R1					
Y ₁	T ₃ OPT ₋₃					
Hasil Kemungkina	an Penyederhanaan					
OPT 3 AND Y2	T4					
T3 AND OPT 3	T3 AND Y1 AND Y2					
Switching	g Function					
$S1 = \overline{T3} \cdot \overline{OPT} \cdot \overline{3} \cdot OPT \cdot 2$						
R1 = T4						
Sehingga						
$Y1 = (S1 + Y1) . \overline{R1}$						
$Y1 = (\overline{T3}.\overline{OPT3}.\overline{OPT2} + Y1).\overline{T4}$						





3.2.6 Bagian 5

Penggabungan benda kerja dan peg seperti yang dijelaskan pada gambar 3.9.



Gambar 3.9 Squence chart bagian 5

a. Primitive Flow Table

Berikut ini tabel 3.20 merupakan hasil dari primitive flow table bagian 5.

Tabel 3.20 Primitive Flow Table Bagian 5

Primitive Flow Table								
CTATE	A1	A2	_	_	_			
STATE		1	ט	١	F			
DISP 2 ON, CONV 2 ON, FLP ON		2	1	1	1			
DISP 2 OFF, CONV 2 OFF, FLP OFF		2	0	0	0			

b. Penggabungan dan Penugasan State

Berikut ini tabel 3.21 merupakan hasil dari penugasan state bagian 5.

Tabel 3.21 Penugasan State Bagian 5

Me	Merge Table						
OP	OPT 5						
0	1	Y1					
1	2	1					
1	2	0					

c. Tabel Kebenaran

Berikut ini tabel 3.22 merupakan hasil dari tabel kebenaran bagian 5.

Tabel 3.22 Tabel Kebenaran Bagian 5

Tabel Kebenaran									
	INP	UT	OUTPUT						
	OPT 5	Y1	S1	R1	D	С	F		
1	0	1	-	0	1	1	1		
2	1	0	0	-	0	0	0		
1	0	0	1	0	-	-	-		
2	1	1	0	1	-	-	-		

d. Penurunan fungsi eksitasi dan fungsi output serta laader diagram


Berikut ini tabel 3.23 merupakan penurunan dan ladder diagram bagian 5.

Tabel 3.23 Tabel Penurunan dan Ladder Diagram Bagian 5

CONV.2 DISD 2 days	R1					
CONV 2, DISP 2 dan	K1	S1				
FLP						
Y ₁ O- 01 OPT_1	OPT_1					
Hasil Ken	nungkinan Penyederhan					
OPT 5	OPT 5	OPT 5				
Y1						
S	witching Function					
CONV 1 = Y1	$S1 = \overline{OPT \ 5} . OPT \ 3$					
DISP 1 = Y1	R1 = OPT 1					
FLP = Y1	Sehingga					
	$Y1 = (S1 + Y1) \cdot \overline{R1}$					
	$Y1 = (\overline{OPT\ 5}\ .OPT\ 3$	3 + Y1). <i>OPI</i>				
На	sil Ladder Diagram					
OPT_5 OPT_3 OPT_5		· Y_1				
Y1 .						
Y_1		CONV_2				
		Dien 2				
Y_1		DISP_2				
Y-1		SOL_4				
<u> </u>		!				

3.2.7 Bagian 6

Penggabungan benda kerja dan peg seperti yang dijelaskan pada gambar 3.10.



Gambar 3.10 Flowchart dan Squence chart bagian 6

a. Primitive Flow Table

Berikut ini tabel 3.24 merupakan hasil dari primitive flow table bagian 6.

Tabel 3.24 Primitive Flow Table Bagian 6

Primitive Flow Table				
STATE	A1	A2	_	
STATE		1	ן ט	١
DISP 2 ON, CONV 2 ON	1	2	1	1
DISP 2 OFF, CONV 2 OFF	1	2	0	0

b. Penggabungan dan Penugasan State

Berikut ini tabel 3.25 merupakan hasil dari penugasan state bagian 6.

Tabel 3.25 Penugasan State Bagian 6

Merge Table			
OP	OPT 6		
0	1	Y1	
1	2	1	
1	2	0	

c. Tabel Kebenaran

Berikut ini tabel 3.26 merupakan hasil dari tabel kebenaran bagian 6.

Tabel 3.26 Tabel Kebenaran Bagian 6

Tabel Kebenaran							
	INPUT		OUTPUT				
	OPT 5	Y1	Y1 S1 R1 D C				
1	0	1	-	0	1	1	
2	1	0	0	-	0	0	
1	0	0	1	0	-	-	
2	1	1	0	1	-	-	

d. Penurunan fungsi eksitasi dan fungsi output serta laader diagram

Berikut ini tabel 3.27 merupakan penurunan dan ladder diagram bagian 6.

Tabel 3.27 Tabel Penurunan dan Ladder Diagram Bagian 6.


Tabel 3.27 Tabel Fellulullali dali Laddel Diagrafii Bagian 6.					
CONV 2 dan DISP 2	R1		S	51	
OPT_1	0 0 ©- 1 OPT_1	Y ₁	0 OPT_1	Y ₁	
	mungkinan Peny	yederhan	aan		
OPT 5	OPT 5		OPT 5		
Y1					
	Switching Funct	tion			
CONV 1 = Y1	$S1 = \overline{OPT 5}$.	<i>OPT</i> 3			
DISP 1 = Y1	R1 = OPT 1				
FLP = Y1	Sehingga				
	Y1 = (S1 + Y1)	$1).\overline{R1}$			
	$Y1 = (\overline{OPT 5})$		+ Y1) . \overline{OP}	\overline{T}	
Н	asil Ladder Dia				
OPT_6 OPT_4 OF	ग_6 /	*	*	Y_1	
OPT_6 OPT_4 OF	ग_6	+	+	, Y_1	
	ग 6	+		. Y_1	
Y_1 .	ग 6			CONV_2	

BAB 4 SIMULASI, IMPLEMENTASI DAN ANALISA

Hasil ladder diagram yang telah didapatkan perlu diuji terlebih dahulu dengan simulasi guna mencegah kesalahan fatal akibat hasil program dari ladder diagram yang telah dibuat.

4.1 Simulasi


Simulasi dilakukan menggunakan bantu perangkat lunak fluidsims seperi gambar 4.1 untuk melihat squence chart dari ladder diagram yang dibuat sesuai dengan squence chart yang seharusnya terjadi. Apabila squence chart memiliki bentuk yang sama, maka dapat dikatakan ladder diagram tersebut sudah sesuai dengan yang di inginkan. Dengan demikian dapat dilakukan proses implementasi terhadap *plant dual conveyor*.




Gambar 4.1 Fluidsims

Berikut ini tabel 4.1 merupakan hasil dari simulasi yang dilakukan dari setiap pembagian.

Tabel 4.1 Simulasi Sistem





Hasil dari simulasi memiliki bentuk diagram yang sama dengan squence chart proses kerja *dual conveyor*. Dengan demikian dapat dikatakan perancangan ladder telah susai. Maka dari itu, dapat dilakukan implementasi pada real *plant dual conveyor*.

4.2 Implementasi

Terdapat 2 komponen utama yang menjadi faktor keberhasilan dari implementasi. Adanya kontroler, *power supply*. Kontroler digunakan untuk mengendalikan plant dan *power supply* digunakan untuk sumber tenaga listrik bagi kontrolir dan *plant dual conveyor*. Keseluruhan komponen tersebut saling dihubungkan dengan kabel agar sistem dapat terintegrasi.

4.2.1 Pengkabelan


Untuk menghubungkan kontroler dengan *palnt dual conveyor* memerlukan suatu koneksi seperti pada gambar 4.2 dan 4.3 agar keduanya dapat berkomunikasi. Untuk koneksi ini telah tersedia PCB *interface* yang memudahkan pengkabelan antara PLC dengan *plant*. Di dalamnya terdapat terminal soket khusus untuk pemasangan kabel dari *input* dan *output* PLC agar terhubung dengan sensor dan aktuator yang terdapat pada *plant dual conveyor*.



Gambar 4.2 Interface PCB

Pada pemasangan kabel pada PLC harus menyesuaikan dengan pengalamatan yang telah ditentukan yang dijelaskan pada bab 3. Tandai setiap kabel sesuai dengan alamat yang akan dihubungkan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pemasangan kabel pada alamat yang salah. Pada PLC terdapat *port* terminal dengan alamat khusus yaitu COM, pengkabelan pada COM menggunakan teknik *sourcing*

Berikut merupakan skema pengkabelan Interface PCB denagn PLC.



Gambar 4.3 Pengkabelan pada PLC

Pastikan seluruh kabel terpasang dengan benar, bisa menggunakan Avo meter untuk tes koneksi dari PLC menuju antarmuka PCB, kemudian tes koneksi dari antarmuka menuju sensor atau aktuator jika diperlukan. Proses tes ini bisa dilakukan juga untuk menyelesaikan masalah jika terjadi tidak sesuaian antara program yang sedang berjalan pada *ladder* diagram di PLC dengan kondisi aktual pada *plant dua conveyor*.

Dengan demikian, didapatkan alamat memori yang digunakan oleh aktuator dan sensor dari dual conveyor workcell seperti tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2 Alamat memori dual conveyor workcell pada PLC

No	Input		Output		
	Nama	Alamat	Nama	Alamat	
1	Start	0.00	DISP 1	100.00	
2	Stop	00.1	CONV 1	100.01	
3	OPT 1	00.2	HMDRV	100.02	
4	HBDC	00.3	SOL 2	100.03	
5	HTDC	00.4	SOL 3	100.04	
6	H-min	00.5	Chute 1	100.05	
7	OPT 2	00.6	Chute 2	100.06	

8	IND	00.7	CONV 2	100.7
9	OPT 3	00.8	DISP 2	101.00
10	OPT 4	00.9	SOL 4	101.01
11	OPT 5	00.10		
12	OPT 6	00.11		
13	H-max	00.12		

Alamat ini yang digunakan dalam pengalamatan selama pemrograman ladder diagram.


4.2.2 Pengujian Sistem

Setelah proses pengkabelan selesai, langkah berikutnya adalah pengunduhan program dari PC/ laptop menuju PLC. Apabila tidak terjadi peringatan 'error', maka proses pengunduhan berhasil dilakukan. Selanjutnya jalankan dual conveyor untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan yang di program.

Untuk tiap pengujian dilakukan pada tiap bagian yang telah di tentukan pada pembahasan sebelumnya:

a. Bagian 1

Bagian satu akan bekerja ketika tombol START ditekan dan akan berhenti ketika OPT 1 mendeteksi benda kerja seperti gambar 4.4 dibawah ini.



Gambar 4.4 Hasil pengujian bagian 1.

b. Bagian 2

Bagian dua sama dengan bagian satu, namun bekerja ketika benda kerja menyentuh OPT 2 apabila reject, OPT 6 apabila penggabungan benda kerja metal berhasil, dan OPT 5 apabila penggabungan benda kerja plastik berhasil.

c. Bagian 3

Bagian tiga merupakan proses untuk menyeleksi benda kerja sesuai ukuran 8 mm, apbaila kurang atau lebih, maka akan di reject. Berikut ini gambar 4.5 proses dalam penyelesian ukuran benda kerja.




Gambar 4.5 Hasil pengujian bagian 3

Ketika dua lampu LED H-max dan H-min tetap menyala, maka benda kerja tersebut sudah sesuai ukurannya, tetapi apabila salah satu lampu mati, maka benda kerja tersebut tidak memiliki ukuran yang seharusnya sehingga tidak akan diproses lebih lanjut, atau dibuang menuju reject box.

d. Bagian 4

Bagian empat merupakan proses ketika memisahkan beda kerja plastik dan benda kerja metal seperti yang di tunjukan pada gambar 4.6



Gambar 4.6 Hasil pengujian bagian 4

e. Bagian 5

Bagian lima merupakan penggabungan antara benda kerja peg dan benda kerja metal, pada bagian akhir flipper akan memisahkan hasil penggabungan pada bagian kanan atau OPT 6 seperti gambar 4.7 berikut ini.



Gambar 4.7 Hasil pengujian bagian 5

f. Bagian 6

Bagian 6 merupakan penggabungan antara benda kerja peg dan benda kerja plastik, pada bagian akhir flipper tidak akan bergerak sehingga hasil penggabugan berakhir pada kiri atau OPT 5 seperti gambar 4.8 berikut ini



Gambar 4.8 Hasil pengujian bagian 6

Dengan demikian seluruh pengujian sistem telah dilakukan dan dapat bekerja dengan semestinya.

4.3 Analisa Sistem

Untuk dapat menjalankan seluruh sistem dengan menggunakan metode Huffman ini, apabila tidak dibagi menjadi beberapa bagian seperti dalam pengerjaan ini, maka akan sulit untuk diterapkan karena pada sistem ini memiliki alur pengkondisian yang harus menyeleksi ukuran benda kerja hingga pemisahan jenis bahan benda kerja. Sehingga dapat dikatakan merupakan suatu sistem yang kompleks.

Selain itu, apabila state yang dimiliki sangat banyak akan mempersulit dalam proses penyederhanan untuk mendapatkan ladder diagram dengan hasil relay yang sangat sedikit.

Namun, meski sistem dibagi menjadi beberapa bagian, metode ini mampu mengasilkan pengguaan relay yang sedikit dari satu hingga paling banyak tiga relay yang digunakan untuk setiap bagian. Dengan hasil pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3 Penggunaan Relay

Bagian 1	2 Relay
Bagian 2	1 Relay
Bagian 3	3 Relay
Bagian 4	2 Relay
Bagian 5	1 Relay
Bagian 6	1 Relay

Sehingga total relay yang didapatkan adalah 10 Relay. Jumlah relay ini masih dapat di perkecil apabila pembagian yang dilakukan lebih sedikit.

Selain itu, untuk menyesuaikan dengan keinginan seperti sistem dapat berhenti dimana saja ketika ditekan tombol stop, maka diperlukan sedikit modifikasi dari hasil ladder yang telah didapatkan, karena hasil ladder diagram dari metode Huffman akan berhenti ketika seluruh state telah dilakukan.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Proses pembuatan konstruksi *ladder* diagram dengan menggunakan metode *Huffman* untuk kontrol proses otomasi pada *dua conveyor* menghahasilkan kesimpulan :

- 1. Untuk sistem yang sangat komplek seperti sistem dual conveyor ini, metode Huffman kurang tepat untuk digunakan. Namun dapat diatasi dengan membagi sistem hingga sedikit mungkin.
- 2. Dengan Metode Huffman untuk Dual Conveyor Workcell Systems menghasilkan diagram ladder dengan total 10 relay yang digunakan dan masih dapat diperkecil apabila pembagiannya lebih sedikit.
- 3. Metode Huffman terbukti dapat meminimalkan penggunaan relay sehingga program yang dibuat menjdi lebih singkat jika dibandingkan dengan metode lain.
- 4. Hasil program *ladder* yang didapatkan terbilang kecil yatu memiliki besaran total data 12 KB. 6 Kb untuk .opt, 3 Kb untuk .bak dan 3 KB untuk .cxp.

5.2 Saran

- 1. Penggunaan sumber daya, lebih baik sesuai dengan kebutuhan *plant*. Apabila daya kurang atau lebih maka akan berakibat baca kinerja *plant* tersebut.
- 2. Apabila sistem sangat komplek, maka disarankan dibagi per empat state agar mempermudah dalam menemukan hasil yang optimal.
- 3. Lebih baik jika penandaan alamat untuk pengkabelan PLC menggunakan *tubbing* yang standar industri.
- 4. Tambahkan tampilan HMI untuk melihat proses yang terjadi pada *plant* menjadi lebih menarik dan mudah dipahami.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

DAFTAR PUSTAKA


- [1] Anonim., "Single Conveyor & Workcell Systems 34-001 to 34-004". Crowborough England: FI Ltd
- [2] Anonim., "Linier Selenoid Actuator" <URL: http://www.electronics-tutorials.ws/io/io_6.html>, Mei, 2017
- [3] Anonim., "What is a Photoelectric Sensor" <URL: http://www.keyence.com/ss/products/sensor/sensorbasics/photoelectric/info/>, Mei, 2017
- [4] Menke, Henry., "Basic Operating Principle of an Inductive Proximity Sensor" <URL: https://sensortech.wordpress.com/2014/03/05/basic-operating-principle-of-an-inductive-proximity-sensor/>, Mei, 2017
- [5] Anonim., SYSMAC CP11/CP1E Intoduction Manual., Omron
- [6] D, Persen., "Industrial Automation: Circuit Design and Components", Israel: John Wiley & Sons. 1989.
- [7] Wicaksono, Handy.,"Programmable Logic Controller, Teori, Pemrograman dan Aplikasi dalam Otomasi Sistem", Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- [8] D, Pessen., "THE SYNTHESIS OF SEQUENTIAL SWITCHING CIRCUIT", Research Laboratory of Electronics, Cambridge. 1954

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

LAMPIRAN


A. Ladder Diagram


RUNG OUTPUT




	Y5	Y6	#10	<t0001(bit)> a117 [OP2]</t0001(bit)>
000012 (000052)	10.04 Y5	10.05 Y6	002 #100	[OP1] <t0002(bit)> b108 b113 [OP2]</t0002(bit)>
000013 (000055)	10.06 Y7	10.03 Y4	003 #10	[OP1] <t0003(bit)> a133 [OP2]</t0003(bit)>
000014 (000058)	10.06 Y7	10.03 	004 #70	[OP1] <t0004(bit)> b124 b129 [OP2]</t0004(bit)>

RUNG RELAY







[Halaman ini sengaja dikosongkan]

RIWAYAT HIDUP



Wildan Ramadhan, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 26 Februari 1994. Putra pertama dari pasangan ayahanda Rudi Sonjaya Saehuri dan ibunda Nia Dewi Kania Indah. Setelah pendidikan formal **SDN** menempuh di Cieunteung 2 Tasikmalaya pada tahun 2000 -2006, SMP Al-Muttagin Tasikmalaya pada tahun 2006 - 2009 dan SMA Negeri 2 Tasikmalaya pada tahun 2009 - 2012, pendidikan Diploma 3 jurusan Teknik Elektro di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2012 -2015. Kemudian melanjutkan kuliah Lintas Jalur Sarjana di Institut Teknologi Sepuluh

Nopember Surabaya dengan mengambil Jurusan Teknik Elektro, Bidang Studi Teknik Sistem Pengaturan.