

BAB V PENUTUP

Dari hasil pengujian sistem kontrol hasil desain dengan alat yang dibuat, dapat diambil kesimpulan bahwa nilai rata – rata kesalahan dari pengukuran EC (*Electrical Conductivity*) sebesar 0.1678 % dengan pemberian nutrisi pada hari ke 8 sampai 14 saat selada memiliki 3 atau 4 helai daun. Lalu , proses pengiriman data EC (*Electrical Conductivity*) melalui modul sim 900 membutuhkan waktu 60 detik saat hari menunjukkan lebih dari 7 hari.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk lebih memerhatikan nilai EC dan penerangan dengan *Growlight* di tempat tertutup.

