

TESIS PM-147501

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK KESALAHAN DESAIN PADA PROYEK-PROYEK DI PT. PERTAMINA MOR V

Dedy Farhan Fuadie 9115202306

DOSEN PEMBIMBING Christiono Utomo, ST, MT, PhD Dr. Yani Rahmawati, ST, MT

DEPARTEMEN MANAJEMEN TEKNOLOGI BIDANG KEAHLIAN MANAJEMEN PROYEK FAKULTAS BISNIS DAN MANAJEMEN TEKNOLOGI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA 2017

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Manajemen Teknologi (M.MT)

di

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh:

DEDY FARHAN FUADIE NRP. 9115202306

Tanggal Ujian

: 22 Juli 2017

Periode Wisuda

: September 2017

Disetujui oleh:

1. Christiono Utomo, ST, MT, PhD

(Pembimbing)

NIP. 132303087

2. Dr. Yani Rahmawati, ST, MT

(Pembimbing)

NIP.

3. Dr. Ir. Niniek Fajar Puspita, M.Eng

(Penguji)

NIP. 196308051989032002

4. Ir. Ervina Ahyudanari, ME, PhD

(Penguji)

NIP. 196902241995122001

Dekan Fakultas Bisnis dan Manajemen Teknologi,

Prof. Dr. Ir. Udisubakti Ciptomulyono, M.Eng.Sc

an luly

NIP. 19590318 198701 1 001

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK KESALAHAN DESAIN PADA PROYEK-PROYEK DI PT. PERTAMINA MOR V

Nama : Dedy Farhan Fuadie

NRP : 9115202306

Dosen pembimbing I: Christiono Utomo, ST, MT, PhD Dosen pembimbing II: Dr. Yani Rahmawati, ST, MT

ABSTRAK

Desain merupakan tahap yang penting dalam sebuah proyek konstruksi. Kesalahan dalam desain dapat menyebabkan suatu kegagalan konstruksi proyek. Kesalahpahaman akan konsep desain antara pihak yang terkait dapat menyebabkan kesalahan desain yang mengakibatkan menurunnya kualitas, pembengkakan biaya dan keterlambatan proyek. Kesalahan desain juga berkontribusi terhadap kegagalan rekayasa, yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan hilangnya nyawa.

Kesalahan desain yang dimaksud pada penelitian ini adalah kesalahan desain pada fase detail engineering dan construction yang menimbulkan masalah pada pelaksanaan konstruksi. Batasan penelitian ini adalah proyek-proyek di PT. Pertamina Marketing Operation Region V yang memiliki wilayah kerja di area Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara. Pendekatan yang digunakan adalah eksploratif melalui wawancara, studi literatur dan observasi. Kuesioner digunakan sebagai alat dalam pengumpulan data. Analisis statistik mean dan standard deviation dipergunakan untuk mengindentifikasi faktor penyebab kesalahan paling desain dominan. Analisis faktor dipergunakan vang mengindentifikasi kesamaan antar faktor. Selain itu juga dipergunakan analisis deskriptif kualitatif terhadap bentuk kesalahan desain, dampak yang ditimbulkan, respon penanggulangan terhadap dampak dan pihak yang bertanggung jawab. Dari analisis statistik diperoleh 3 faktor yang paling dominan adalah : user tidak konsisten, pembelajaran individu terhadap desain, dan kurangnya integrasi desain. Dari analisis faktor diperoleh 3 kelompok faktor penyebab kesalahan desain. Dari hasil sistesa jawaban responden, dampak yang ditimbulkan dari kesalahan desain adalah hasil tidak dapat digunakan atau tidak optimal, operasional terganggu, perlu biaya dan waktu untuk perbaikan, timbulnya konflik, menjadi temuan dan timbul resiko terhadap HSSE.

Kata kunci: kesalahan desain, proyek konstruksi, oil and gas

ANALYSIS OF FACTORS CAUSES AND EFFECTS OF DESIGN ERROR IN PROJECTS AT PT. PERTAMINA MOR V

Name : Dedy Farhan Fuadie

Student ID Number : 9115202306

Supervisor I : Christiono Utomo, ST, MT, PhD Supervisor II : Dr. Yani Rahmawati, ST, MT

ABSTRACT

Design is an important stage in a construction project. An error in the design may lead to a project construction failure. Misunderstanding of design concepts between related parties can lead to design errors resulting in decreased quality, cost overruns and project delays. Design errors also contribute to engineering failure, which can lead to accidents and loss of life.

The design error referred to in this research is a design error in the detail engineering and construction phases that cause problems in the construction implementation. Limitations of this research are projects in PT. Pertamina Marketing Operation Region V which has working area in East Java, Bali and Nusa Tenggara area. The approach used is explorative through interview, literature study and observation. Questionnaires are used as tools in data collection. Mean statistical and standard deviation analyzes are used to identify the most dominant factor of design error. Factor analysis is used to identify the similarity between factors. In addition, qualitative descriptive analysis of design errors, impacts, response to impacts and those responsible. The expected result of this research is the identification of factors causing design error. From the statistical analysis obtained the three most dominant factors are: inconsistent users, individual learning to design, and lack of design integration. From the factor analysis obtained 3 groups of factors causing design errors. From the results of the respondent's answer system, the impact of the design error is the unusable or not optimal facility, operational is disturbed, need cost and time for improvement, the emergence of conflict, become auditor findings and risks arise to the safety.

Key words: design error, construction project, oil and gas

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan karunia serta hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan tesis yang berjudul : Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Kesalahan Desain pada Proyek-proyek di PT. Pertamina MOR V.

Selama penelitian untuk penulisan tesis ini banyak sekali ilmu, pengalaman serta bantuan yang penulis dapatkan, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada :

- 1. Ibu yang selalu mendoakan untuk kesuksesan, Istri dan Anak-anak yang telah berkurang waktu bersama karena ditinggal kuliah malam.
- 2. Pak Chris yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan ilmu dalam kehidupan, Bu Yani yang selalu perhatian, mengingatkan dan memberikan semangat dalam penulisan tesis.
- 3. Bu Niniek dan Bu Ervina yang telah memberikan masukan dalam penelitian ini.
- 4. Pak Eduward, Pak Irsan, Pak Suhanan yang telah memberikan rekomendasi untuk mengikuti S2.
- 5. Rekan-rekan Pertamina, Konsultan dan Kontraktor yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.

Serta pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu. Semoga semua bantuan serta dorongan yang telah diberikan pada kami mendapat balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Semoga tesis ini dapat bermafaat, walau kami menyadari masih banyak kekurangan dalam tesis ini dan masih berharap saran dan kritik untuk perbaikan tesis ini. Terima kasih.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
1. BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Batasan Penelitian	4
1.5. Manfaat Penelitian	4
2. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Definisi dan Terminologi	7
2.2. Dasar Teori	8
2.3. Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian	11
3. BAB 3 METODE PENELITIAN	19
3.1. Desain Penelitian	19
3.2. Alur Penelitian	19
3.3. Populasi dan Sampel	20
3.4. Teknik Pengumpulan Data	23
3.5. Pengukuran Variabel Penelitian	23
3.6. Analisis Deskriptif	24

3	.7. Anali	sis Faktor	25			
3	.8. Anali	sis Deskriptif Kualitatif	25			
3	.9. Jadwa	al Penelitian	25			
4.	BAB 4	HASIL DAN PEMBAHASAN	27			
4	.1. Gamb	paran Obyek dan Responden Penelitian	27			
	4.1.1.	Obyek Penelitian	27			
	4.1.2.	Responden Penelitian	30			
4	.2. Anali	sis Deskriptif	34			
	4.2.1.	Faktor Dominan	35			
	4.2.2.	Identifikasi Faktor Penyebab pada Fakta Empiris (Temuan Aud	it) 42			
4	.3. Anali	sis Faktor	45			
4	.4. Anali	sis Deskriptif Kualitatif	46			
	4.4.1.	Definisi kesalahan desain	46			
	4.4.2.	Terjadinya kesalahan desain	47			
	4.4.3.	Identifikasi kesalahan desain	48			
	4.4.4.	Penanggung jawab terhadap kesalahan desain	50			
	4.4.5.	Dampak kesalahan desain	50			
5.	BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN	53			
5	.1. Kesir	npulan	53			
5	.2. Saran		53			
5.	DAFTA	AR PUSTAKA	55			
7.	Lampira	an 1 TABULASI PENILAIAN RESPONDEN	57			
3.	Lampiran 2 HASIL PROSES ANALISIS FAKTOR DENGAN SPSS 58					
€.	Lampiran 3 KUESIONER SURVEY PENDAHULUAN					
10	0 Lampiran 4 KUESIONER PENELITIAN TESIS 65					

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data temuan yang berkaitan dengan kesalahan desain	2
Tabel 2.1	Analisis paper Han dkk (2013)	11
Tabel 2.2	Analisis paper Love dkk (2012)	12
Tabel 2.3	Analisis paper Love dkk (2008)	13
Tabel 2.4	Analisis paper Walker (2009)	13
Tabel 2.5	Analisis paper Lopez (2010)	14
Tabel 2.6	Variabel penyebab kesalahan desain	16
Tabel 3.1	Rencana jumlah sampel	22
Tabel 3.2	Penilaian variabel penelitian.	23
Tabel 3.3	Jadwal Penelitian	25
Tabel 4.1	Parameter desain dalam proyek	29
Tabel 4.2	Beberapa proyek di Pertamina MOR V	30
Tabel 4.3	Rata-rata penilaian responden berdasarkan pengalaman	32
Tabel 4.4	Urutan faktor dominan berdasarkan nilai mean	35
Tabel 4.5	Urutan faktor dominan berdasarkan nilai standar deviasi	36
Tabel 4.6	Urutan faktor dominan berdasarkan nilai mean dan standar de	viasi 41
Tabel 4.7	Identifikasi faktor penyebab pada temuan empiris	43
Tabel 4.8	Hasil pengelompokan analisis faktor	46
Tabel 4.9	Pengertian kesalahan desain menurut responden	47
Tabel 4.10	Waktu terjadinya kesalahan desain menurut responden	47
Tabel 4.11	Cara mengidentifikasi kesalahan desain menurut responden	48
Tabel 4.12	Pihak yang bertanggung jawab terhadap kesalahan desain r	nenurut
	responden.	50
Tabel 4.13	Dampak kesalahan desain menurut responden	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Wilayah kerja Pertamina MOR V	4
Gambar 2.1	Digram alir metode desain/konstruksi secara tradisional	7
Gambar 2.2	Siklus Hidup Proyek	8
Gambar 2.3	Digram alir tahapan proses desain	10
Gambar 2.4	Hubungan dan posisi penelitian terdahulu dengan penelitian	ini
	dalam topik kesalahan desain.	15
Gambar 3.1	Diagram alir penelitian	19
Gambar 3.2	Struktur Organisasi di PT. Pertamina MOR V	21
Gambar 3.3	Struktur organisasi fungsi Techincal Services	22
Gambar 3.4	Ilustrasi diagram perbandingan mean dengan standar deviasi	24
Gambar 4.1	Tahapan proyek secara garis besar	27
Gambar 4.2	Proses desain pada tahapan proyek	27
Gambar 4.3	Desain Tanki Timbun BBM	28
Gambar 4.4	Desain Dermaga tipe Jetty	28
Gambar 4.5	Desain Dermaga tipe CBM (Conventional Buoy Mooring)	29
Gambar 4.6	Grafik aktivitas responden	31
Gambar 4.7	Grafik pendidikan responden	31
Gambar 4.8	Grafik pengalaman responden	31
Gambar 4.9	Grafik pihak-pihak responden	32
Gambar 4.10	Hasil uji normalitas	33
Gambar 4.11	Hasil uji homogenitas	33
Gambar 4.12	Hasil uji Anova	34
Gambar 4.13	Grafik Scatter plot mean dan standard deviasi	34
Gambar 4.14	Hasil uji beda kelompok mean	38
Gambar 4.15	Hasil uji beda kelompok standar deviasi	39
Gambar 4.16	Diagram kartesian pengelompokan faktor berdasarkan kuadran	39
Gambar 4.17	Garis acuan untuk menentukan urutan faktor dominan	40
Gambar 4.18	Posisi tanki timbun di Terminal BBM Tuban	45

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V memiliki satu fungsi yaitu Technical Services Region V yang bertugas menjalankan proyek-proyek investasi maupun operasional. Secara umum proyek-proyek tersebut bertujuan untuk menjaga kehandalan dan meningkatkan kapasitas fasilitas BBM maupun Gas Domestik.

PT. Pertamina (Persero) dalam upaya pengendalian internal memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI). Tugas SPI adalah melakukan kegiatan audit. Salah satu aktivitas audit yang dilakukan adalah audit aktivitas pengadaan barang dan jasa di Fungsi Technical Services Region V. Tujuan audit ini adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai atas efektivitas pengendalian internal aktivitas pengadaan barang dan jasa di Fungsi Technical Services Region V (Laporan Audit, 2015). Pada laporan audit tahun 2015 terdapat 15 temuan terhadap aktivitas pengadaan barang dan jasa di Fungsi Technical Services Region V. Dari 15 temuan terdapat 5 temuan yang berkaitan dengan perencanaan proyek yaitu adanya kelemahan desain yang menyebabkan fasilitas belum dapat dimanfaatkan, adanya inefisiensi dan adanya pekerjaan tambah kurang. Untuk uraian lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Dampak yang kerap terjadi akibat lemahnya perencanaan proyek adalah fasilitas yang dibangun tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, addendum kontrak (biaya) yang melebihi batas, adanya proyek tambahan untuk penyempurnaan sebuah proyek, serta keterlambatan waktu pelaksanaan proyek. Dampak lanjut dari permasalahan tersebut adalah proses bisnis yang terhambat dan secara finansial investasi yang dikeluarkan tidak dapat memberikan hasil sesuai harapan.

Selain itu, beberapa literatur juga menyebutkan dampak-dampak dari kesalahan desain. Kesalahan desain dapat secara signifikan menurunkan kinerja proyek dengan menghasilkan kerja ulang, membutuhkan waktu tambahan dan pengeluaran sumber daya (Han dkk, 2013).

Tabel 1.1 Data temuan yang berkaitan dengan kesalahan desain

No.	Uraian	Sebab	Implikasi	Status Saat ini
1.	Hasil Pekerjaan Pemasangan Sistem Virtuin di Dermaga I TBBM Manggis Belum Dapat Dimanfaatkan	Kelemahan desain awal sehingga hanya kapal dengan fasilitas 2 jangkar yang dapat sandar. Saat ini hanya MT Fastron yang mempunyai fasilitas tersebut.	Tingginya Waiting Jetty Demurage	Masih berjalan proyek penyempurnaan agar dermaga ini dapat dimanfaatkan
2.	Hasil Pengadaan 4 (empat) unit Convetional Buoy Mooring (CBM) di TBBM Apmenan belum dimanfaatkan	Kelemahan perencanaan desain awal pembangunan CBM	TBBM Ampenan hanya dapat menerima kapal ukuran kecil dengan CBM existing 6.500 DWT	Perencanaan FEED ulang. Beberapa buoy sudah diambil Terminal BBM lain untuk dimanfaatkan
3.	Kelemahan Perencanaan pada pekerjaan pembangunan tanki timbun kapasitas 2 x 50.000 KL dengan aksesories dan sistem perpipaan di TBBM Tuban	Belum dilakukan cost and benefit analysis atas proyek tersebut	Inefisiensi pada pekerjaan pembangunan tanki timbun kapasitas 2 x 50.000 KL dengan aksesories dan sistem perpipaan di TBBM Tuban	Jalur pipa sudah selesai terpasang, telah dilakukan cost and benefit analysis
4.	Adanya pekerjaan tambah kurang pada pekerjaan perbaikan rumah dinas Jl. Hayam Wuruk Denpasar	Kelemahan desain engineering dan adanya permintaan tambahan dari user	Potensi terjadinya kelebihan pembayaran akibat kerja kurang yang belum terdokumentasi	Sudah selesai
5.	Tidak dilakukannya evaluasi bill of quantity pada pekerjaan realokasi tanki premium ke pertamax di TBBM Tuban	Kelemahan desain awal dan tidak adanya evaluasi ulang atas BQ TBBM dari Fungsi Technical Services Region V	Inefisiensi biaya untuk pekerjaan tambah/kurang aksessories pendukung	Sudah selesai

Sumber: Laporan Audit, 2015

Berdasarkan penelitian terdahulu ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari kesalahan desain. Desainer yang tidak memiliki pengetahuan luas, dapat menghasilkan karya yang salah desain yang menghasilkan kualitas buruk pekerjaan dan ini menyebabkan proyek malampaui biaya dan waktu tang telah ditetapkan (Walker, 2009). Ternyata kesalahan desain tidak hanya berdampak pada kegagalan proyek. Kesalahan desain memberikan kontribusi yang signifikan untuk penambahan biaya dan jangka waktu proyek infrastruktur sosial serta menyebabkan kegagalan rekayasa, yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan hilangnya nyawa (Love, 2012). Kesalahan desain telah menjadi akar penyebab banyak kecelakaan yang telah mengakibatkan kematian dan cedera dari pekerja dan anggota masyarakat (Lopez dkk, 2010). Lebih jauh, kesalahan desain dapat berkontribusi pada masalah rekayasa dan keandalan operator mesin industri, yang telah ditemukan berdampak terhadap keselamatan (Hurst dkk, 1991).

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil posisi pada eksplorasi penyebab dan dampak dari kesalahan desain pada proyek-proyek di PT. Pertamina MOR V.

1.2. Perumusan Masalah

Desain merupakan tahap yang penting dalam sebuah proyek konstruksi. Kesalahan dalam desain dapat menyebabkan kegagalan pelaksanaan proyek. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Faktor apa saja yang menjadi faktor dominan penyebab kesalahan desain pada proyek-proyek di PT. Pertamina MOR V?
- 2. Apakah faktor dominan tersebut merupakan suatu kelompok faktor tertentu?
- Apa dampak dari kesalahan desain pada proyek-proyek di PT. Pertamina MOR V.

1.3. Tujuan Penelitian


Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka secara garis besar tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi faktor dominan penyebab kesalahan desain pada proyekproyek di PT. Pertamina MOR V.

- 2. Analisis faktor penyebab kesalahan desain pada proyek-proyek di PT. Pertamina MOR V.
- 3. Mendeskripsikan dampak dari kesalahan desain pada proyek-proyek di PT. Pertamina MOR V.

1.4. Batasan Penelitian

Untuk memfokuskan pada tujuan penelitian ini, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan tesis ini. Nantinya dalam penelitian ini akan digunakan kuesioner dan interview dalam rangka ekplorasi faktor-faktor penyebab dan dampak kesalahan desain. Untuk itu yang menjadi batasan adalah pada proyekproyek di PT. Pertamina Marketing Operation Region V. Wilayah kerja Pertamina MOR V disajikan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Wilayah kerja Pertamina MOR V

Secara umum tahapan suatu proyek di fungsi Technical Services dimulai dari tahapan perancangan (desain), proses tender / kontrak, dan pelaksanaan konstruksi. Kesalahan desain yang diteliti adalah kesalahan desain pada ketiga ketiga tahapan tersebut.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah kajian ilmu manajemen desain yaitu mengekplorasi faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan desain pada proyek-proyek di sektor hilir migas.

2. Bagi Praktisi

Dengan ditemukannya faktor dominan yang menyebabkan kesalahan desain, penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan kajian dalam proses desain.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi dan Terminologi

Desain dapat diartikan sebagai roadmap atau pendekatan strategis bagi seseorang untuk mencapai harapan yang unik. Desain mendefinisikan spesifikasi, rencana, parameter, biaya, kegiatan, proses dan bagaimana dan apa yang harus dilakukan dalam batasan hukum, politik, sosial, lingkungan, keselamatan dan ekonomi dalam mencapai tujuan tersebut (Kumaragamage, 2011). Untuk mendefinisikan desain, berikut adalah fase-fase dalam suatu proyek yang di dalamnya terdapat fase desain yang dimaksud dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1. Fase desain tersebut mejadi input dalam proses tender dan selanjutnya proses pelaksanaan konstruksi.



Gambar 2.1 Digram alir metode desain/konstruksi secara tradisional Sumber : Mengadopsi (GSA, 1975)


Dalam penelitian yang ditulis oleh Suther (1998) disebutkan bahwa kualitas perencanaan dan desain adalah faktor utama dari kesuksesan suatu proyek (Chalabi dkk, 1987). Desain juga mencakup setiap aspek dari proses konstruksi termasuk operasional dan pemeliharaan. Desain menggabungkan spesifikasi untuk memandu kontraktor dalam mengembangkan sarana dan metode konstruksinya. (Suther, 1998).

Kesalahan adalah penyimpangan dari nilai sebenarnya, kurangnya presisi, variasi pengukuran karena kurangnya kesempurnaan manusia dan alat (Kaminetzky, 1991). Terdapat tiga jenis kesalahan yaitu : ketidaksempurnaan, ketidaksesuaian, dan kelalaian (Suther, 1998). Dalam penelitian yang ditulis oleh Suther (1998) disebutkan bahwa ketidaksempurnaan adalah deviasi pada rincian

yang tidak mempunyai efek pada konstruksi dan fasilitas. Hanya diperlukan perbaikan kecil atau dapat dianggap sebagai kondisi yang dapat diterima. Tidak memerlukan tambahan biaya dan waktu. Umumnya kesalahan ini tidak tercatat, dapat juga berupa catatan pada *as built drawings* untuk pengetahuan ke depan (Suther, 1998). Secara sederhana kesalahan desain dapat diartikan sebagai sebuah deviasi dari perencanaan dan spesifikasi (Suther, 1998).

2.2. Dasar Teori

Siklus hidup proyek (*Project Life Cycle*) adalah serangkaian tahapan proyek yang dimulai dari inisiasi sampai dengan penutupan (PMI, 2013). Di dalam siklus hidup proyek terdapat suatu fase dimana proses desain dilakukan. Pada Gambar 2.2 dapat dilihat bahwa proses desain terdapat pada fase *planning*, fase *concept design* dan fase *detailed design*.



Gambar 2.2 Siklus Hidup Proyek

Sumber: http://dinus.ac.id

Menurut Szalapaj (2005), terdapat tahapan-tahapan di dalam desain sebagai berikut: Tahap A Penilaian, Tahap B Pengarahan Strategis. Di dalam tahap A dan B dilakukan identifikasi dan penilaian terhadap ukuran, akomodasi, performa, daya tahan, biaya dan kriteria penggunaan biaya. Tahap C: Proposal umum, Tahap D: Proposal detail. Di dalam tahap C dan D merupakan bentuk secara keseluruhan, penampakan, metode dan material yang digunakan. Tahap E: Proposal akhir. Pada tahap ini elemen-elemen utama diperiksa dan ditentukan lebih detail. Tahap F: Produksi Informasi. Pada tahap ini spesifikasi dan keputusan detail telah difinalisasi. Tahap G: Dokumen Tender. Pada tahap ini spesifikasi dan *bill of quantity,* standar yang digunakan, daftar komponen ditulis dan ditentukan jumlahnya. Tahap H: Proses Tender, Tahap I: Mobilisasi, Tahap J: Konstruksi dan Implementasi di lapangan, Tahap K: Pemeliharaan.


Saat ini pada beberapa konsultan desain, peralatan digital telah digunakan dalam tahap awal proses desain yang lebih dikenal dengan CAD (Computer Aided Design). CAD adalah sistem atau teknik untuk mendesain dan membuat draft dengan menggunakan intergrasi dari hardware komputer dan software untuk mengasilkan suatu gambar atau bentuk (Haviland, 1994). Menurut Szalapaj (2005), dengan adanya praktek yang kompetitif, di dalam tender konsultan perlu menunjukkan ke pada klien bahwa mereka dapat memenuhi keinginan klien dan mengembangkan desain secara lengkap. Hal ini mendorong adanya adopsi tahapan-tahapan desain yang dapat dilihat pada Gambar 2.3.

2.2.1. *Feasibility*

Merupakan suatu komisi kecil yang menginvestigasi apakah suatu lokasi dapat mengakomodir fungsi atau tujuan yang diinginkan. Hasilnya biasanya merupakan laporan yang menunjukkan cara untuk mencapai tujuan atau dimodifikasi dengan adanya keterbatasan tertentu. Jika laporan menunjukkan bahwa proyek tersebut layak, dapat diteruskan dengan melaksakan proyek tersebut.

2.2.2. Tender

Pemilihan konsultan desain dilakukan secara kompetitif.



Gambar 2.3 Digram alir tahapan proses desain

Sumber: (Szalapaj, 2005)

2.2.3. Briefing

Pengarahan dilakukan antara klien dan konsultan desain. Pengarahan penting untuk melakukan usaha mencari solusi yang relevan dalam memenuhi keinginan / kebutuhan klien. Pada umumnya juga disampaikan secara tertulis kebutuhan klien yang harus dipenuhi.

2.2.4. Concept

Konsep desain adalah proses kreatif dari pembuatan atau perwujudan dari arahan klien dan merancang tanggapan desain yang tepat. Melakukan analisis dari alternatif desain sebelum ditentukan desain final. Konsep desain biasanya kurang detail untuk sebuah perencanaan namun cukup memungkinkan klien untuk menentukan apakah desain tersebut sudah sesuai.

2.2.5. *Scheme*

Skema desain adalah konsep desain yang telah disetujui termasuk keputusan utama dalam layout, teknik rekayasa dan material. Fungsi, bentuk dan aspek ekonomi ditentukan untuk dibuat lebih rinci.

2.3. Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

Sebelum penelitian ini, telah dilakukan penelitian yang berkaitan dengan topik kesalahan desain. Pada penelitian yang dilakukan oleh Han dkk tahun 2013, analisis disajikan pada Tabel 2.1 dibangun sistem dinamis untuk memperkirakan dampak negatif dari kesalahan desain.

Tabel 2.1 Analisis paper Han dkk (2013)

I. Latar Belakang						
I.1 Lingkup	I.2. Masalah I.3.				I.3. Tujuan	
Dampak kesalahan desain pada proyek konstruksi.	1. Kesalahan desain menjadi pemicu rework dan perubahan desain yang mengakibatkan keterlambatan proyek dan pembengkakan biaya pada perusahaan desain dan konstruksi. 2. Ketika kesalahan desain dianggap lazim, perusahaan desain dan kontruksi tidak perusahaan desain dan kontruksi tidak kesalahan desain mengukur jumlah kesalahan desain yang terjadi sehingga mereka memiliki keterbatasan pengetahuan tetang mekanisme yang dapat melemahkan performa proyek. Membangun model sistem dinamis untuk merekam dinamika kesalahan desain dan memperkirakan dan memperkirakan dampak negatifnya.					
		II. Tee	ori / Hipot	tesis		
Model sistem pada proyek.	Model sistem dinamis dapat memperkirakan dampak negatif kesalahan desain					
		III.	Metodolo		1	
III.1. Desa		III.2. Sampel	III.3. V	Variabel	III.4. Temuan	
Penelitian stukasus, dengar melaporkan pengembanga model dan aplikasinya p proyek bangu universitas.	an ada	Proyek pembangunan gedung universitas.	1. Kesalahan desain. 2. Perintah dampak negatif perubahan. 3. Permintaan berimbas ke informasi dan Jadwal yang pa dapat menyebal dampak negatif kesalahan desai berimbas ke sejumlah kegia		pat menyebabkan mpak negatif dari alahan desain imbas ke umlah kegiatan nstruksi, termasuk ng tidak secara gsung terkait ngan kesalahan	
]	V. Hasil		V.	Ket	erbatasan
Studi kasus menegaskan bahwa model yang dibangun dapat lebih kuat dalam memperikirakan dampak negatif dari kesalahan desain yang sering diremehkan oleh praktisi.			i	mendapatk mekanism mekanism	tan p e kes enya	rlukan untuk emahaman salahan desain dan dalam nerja proyek.

Tabel 2.2 Analisis paper Love dkk (2012)

I. Latar Belakang					
I.1. Lingkup	I.2. Masalah		I.3. T	ujuan	
Analisis	Kesalahan desain berko	ntribusi	1. Makalah ini m	nengidentifikasi	
kesalahan	dalam pembengkakan b	iaya	penyebab kesala	han desain	
desain dan	dan keterlambatan jadw		dalam proyek in	frastruktur	
upaya	proyek infrastruktur sos		sosial.		
pencegahan	kegagalan desain yang o		2. mengembangl	kan kerangka	
	menyebabkan kecelakaa	ın dan	pembelajaran un		
	kematian.		kesalahan dalam	desain	
	II. Teori / Hipotesis				
	el sebab-akibat digunakan			erangka	
pembelajaran	untuk pencegahan kesala	ahan dala	ım desain.		
	III. M	1etodolo	gi		
I	II.1. Desain	III	I.2. Sampel	III.3. Variabel	
1. Model kon	septual dari saling	1. Proye	ek Upgrading	1. Manusia	
ketergantung	an dan perilaku antara	Rumah	Sakit	2. Organisasi	
variable kund	ci yang mungkin	2. Proye	ek Ugrading	3. Proyek	
menyebabkai	n kesalahan desain.	Sekolah	1		
2. Studi Kasus					
	IV	. Hasil			
Banyak strate	egi harus digunakan deng	an selara	s untuk mencegah	kesalahan	
desain dan ju	desain dan juga memastikan keselamatan dan kinerja proyek dapat diperbaiki.				

Penelitian Love dkk (2012), seperti yang diuraikan pada Tabel 2.2 melakukan analisis kesalahan desain dan upaya pencegahannya. Penelitian oleh Love dkk (2008), seperti yang diuraikan pada Tabel 2.3 meneliti bagaimana rework dan mengapa rework yang diakibatkan oleh kesalahan desain pada proyek

konstruksi komersial. Penelitian Walker (2009), seperti yang diuraikan pada Tabel

2.4 meneliti aspek pembelajaran dalam desain. Penelitian Lopez dkk (2010), seperti yang diuraikan pada Tabel 2.5 melakukan klasifikasi sifat kesalahan desain, sebab-akibat kesalahan desain dan upaya pencegahannya dalam proyek konstruksi. Secara umum dari beberapa penelitian diatas terdapat persamaan yaitu menganalisis sebab kesalahan desain, menganalisis dampak kesalahan desain dan

upaya pencegahan kesalahan desain. Adapun perbedaannya yaitu ada yang fokus pada rework, ada yang menggunakan sistem dinamis dan ada yang fokus pada

proses pembelajaran desain.

Tabel 2.3 Analisis paper Love dkk (2008)

I. Latar Belakang						
I.1. Lingkup	1.2. Masalah			1.3. Tujuan		
Rework	Pene	ntuan mengapa proyek ga	agal dalam	Menentukan		
yang	mem	enuhi parameter jadwal,	biaya, dan	bagaimana dan		
disebabkan	kuali	tas banyak ditemukan da	lam literatur	mengapa rework		
oleh aspek	kons	tuksi, engineering, dan m	anajemen proyek.	terjadi di proyek		
desain	Nam	un keterkaitan dan perilal	ku faktor utama	konstruksi		
		mempengaruhi kinerja p		komersial		
		xesalahan desain yang mengakibatkan rework				
	masih terbatas dalam literatur					
	II. Teori / Hipotesis					
Pendekatan n	nanaje	men forensik				
		III. Metodo	ologi			
III.1. Desa	in	III.2. Sampel	III.3. V	ariabel		
1. Eksplorato	-	Proyek dua blok	1. Kompetensi dai			
2. Studi litera		perumahan enam	2. Permintaan use	r		
3. Studi Kasu		lantai	3. Tekanan Jadwa	l, Biaya desain		
4. Model sist		masing-masing, yang	and perencanaan s			
dinamis seba	b	dikombinasikan terdiri	4. Pengecekan des	sain, auidit, dan		
akibat	akibat 43 unit evaluasi					
	IV. Hasil					
		ng pengambilan keputusa				
	kesalahan desain. Mitigasi kesalahan desain dapat mengurangi rework. Hal ini					
akan meningkatkan profitabilitas perusahaan dan parameter kinerja proyek						

(jadwal, biaya, kualitas).

	I. Latar Belakang				
I.1. Lingkup	I.2. Masalah	1.3. Tujuan			
Pembelajaran	Tanpa pengetahuan yang luas,	Mengeksplorasi			
dalam desain	desainer dapat menghasilkan	persepsi staf dari			
	kesalahan desain yang menghasilkan	faktor-faktor yang			
	kualitas buruk pekerjaan dan ini	memengaruhi belajar			
	menyebabkan proyek pembengkakan	dalam perusahaan			
	biaya dan penambahan waktu	desain konstruksi			
	II. Teori / Hipotesis				
Teknik analisis faktor yang diterapkan pada kelompok variabel yang teridentifikasi					

Lanjutan Tabel 2.4 Analisis paper Walker (2009)

III. Metodologi				
III.1. Desain	III.2. Sampel	III.3. Variabel	VI.Temuan	
1. Eksploratory	70 perencana	1. Pembelajaran dan	Delapan faktor yang	
2. Studi	desain	budaya organisasi	mempengaruhi belajar	
literature		2. Pembelajaran	yang telah di	
		kolompok	identifikasi: dukungan	
		3. Pembelajaran	organisasi untuk	
		Individu	belajar;	
		4. Kemampuan	belajar kelompok;	
		Penyerapan	belajar individu dan	
		5. Hubungan	berbagi; kemampuan	
		personal	serap; hubungan	
		6. Karakter sumber	pribadi;	
		pengetahuan	karakteristik sumber	
		7. Ekuilibrium	pengetahuan;	
		pembelajaran	keseimbangan belajar;	
		8. Karakter	dan karakteristik	
		pekerjaan	pekerjaan	
IV. Hasil				

Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat signifikan tinggi variabel yang mempengaruhi belajar seperti "kemauan untuk belajar", "kepentingan pribadi", "pengetahuan tentang pengirim", "Kredibilitas pengetahuan", dan "aksesibilitas pengetahuan".


Tabel 2.5 Analisis paper Lopez (2010)

11 1 / /					
I. Latar Belakang					
	I.2. Masalah		I.3. Tujuan		
kes	alahan desain telah n	nenjadi	Makalah ini membahas dan		
aka	r penyebab banyak		mengklasifikasikan		
kec	elakaan/ bencana ya	ng telah	sifat kesalahan dan kesalahan		
mei	ngakibatkan kematia	n dan	desain sebab-akibat dalam		
ced	era dari pekerja dan	anggota	proyek-proyek konstruksi dan		
mas	syarakat		teknik		
	II. Teor	i / Hipotesi	is		
ıan li	teratur normatif mer	igungkapkai	n bahwa		
sain (disebabkan oleh berb	agai faktor	yang dapat bekerja secara		
	III. M	Ietodologi			
in	III.2. Sampel	III.3. Variabel			
re	Sejumlah jurnal	1. Manusia			
		2. Organis	asi		
		3. Proyek			
	aka kec mer ced mas	I.2. Masalah kesalahan desain telah makar penyebab banyak kecelakaan/ bencana ya mengakibatkan kematia cedera dari pekerja dan masyarakat II. Teoran literatur normatif mensain disebabkan oleh berbain III. Min III.2. Sampel	I.2. Masalah kesalahan desain telah menjadi akar penyebab banyak kecelakaan/ bencana yang telah mengakibatkan kematian dan cedera dari pekerja dan anggota masyarakat II. Teori / Hipotesi nan literatur normatif mengungkapkar sain disebabkan oleh berbagai faktor III. Metodologi in III.2. Sampel re Sejumlah jurnal 1. Manusia 2. Organis		

IV. Hasil

Tinjauan pustaka yang telah disajikan membantu kesalahan desain dapat diklasifikasikan atas dasar penyebabnya. Dapat disimpulkan bahwa banyak strategi yang harus diadopsi dalam keselarasan untuk mengurangi kesalahan desain sehingga keselamatan dan kinerja proyek dapat ditingkatkan.

Dari mapping paper yang dilakukan dapat dirangkum dalam suatu diagram venn, seperti yang disajikan pada Gambar 2.4 yang menunjukkan penelitian apa saja yang telah dilakukan sebelumnya dan di manakah posisi penelitian ini serta hubungan antar penelitian tersebut.



Gambar 2.4 Hubungan dan posisi penelitian terdahulu dengan penelitian ini dalam topik kesalahan desain.

Indentifikasi faktor-faktor penyebab kesalahan desain dari literatur-literatur tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6 Variabel penyebab kesalahan desain

Variabel	Sumber
Aspek Manusia	Love dkk, 2012
Tingkat keahlian	
Pengalaman	
Akuntabilitas	
Kesejahteraan	
Disonansi kognitif	
Tipe kepribadian	
Aspek Organisasi	
Kurangnya training / pendidikan	
Kurangnya sumber daya	
Manajemen yang buruk	
Kurangnya penggunaan teknologi	
Strategi dan kepemimpinan yang buruk	
Kurangnya profesionalisme	
Aspek Proyek	
Tata kelola proyek yang buruk	
Lemahnya pendefinisian lingkup	
Sistem pengadaan tradisional	
Tender yang kompetitif	
Sikap permusuhan	
Kurangnya integrasi desain	
Aspek Pembelajaran dalam desain	Walker, 2009
Pembelajaran dan budaya organisasi	
Pembelajaran kolompok	
Pembelajaran Individu	
Kemampuan Penyerapan	1
Hubungan personal	1
Karakter sumber pengetahuan	1
Ekuilibrium pembelajaran	1
Karakter pekerjaan	
W	1 11 2000
Kompetensi	Love dkk, 2008
Pengalaman	4
Permintaan user	4
Tekanan Jadwal	4
Biaya desain	4
Perencanaan saat desain	4
Pengecekan desain, audit, dan evaluasi	

Dari hasil identifikasi awal peneliti terhadap variabel-variabel tersebut dengan membandingkan dengan pengalaman peneliti, secara umum variabel-variabel tersebut sesuai dengan kondisi dilapangan namun terdapat beberapa varibel yang menurut peneliti kurang sesuai dengan kondisi di lapangan seperti :

- Disonansi kognitif: variabel ini belum ditemukan peneliti di lapangan.
- Tender yang kompetitif: secara logika seharusnya terder yang kompetitif akan membuat peserta memberikan ide yang terbaik bagi desain, namun boleh jadi karena persaingan harga yang dikorbankan adalah aspek desain.
- Sikap permusuhan : variabel ini belum ditemukan peneliti di lapangan.


BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian


Desain penelitian pada penelitian ini adalah penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif adalah cara yang berharga untuk menemukan 'apa yang sedang terjadi', 'mencari wawasan baru','untuk mengajukan pertanyaan dan untuk menilai fenomena dalam pandangan baru' (Robson, 2002). Penelitian eksploratif dipilih agar ditemukan faktor-faktor penyebab kesalahan desain beserta dampak dan pengaruhnya pada perubahan kontrak dan pembebanan biaya. Penyajian penelitian ini dengan analisis faktor untuk untuk mengelompokkan faktor sesuai kecenderungan kesamaannya. Selain itu juga mendeskripsikan dampak dari kesalahan desain.

3.2. Alur Penelitian

Diagram alir penelitian ini disajikan pada Error! Not a valid bookmark self-reference. Diagram alir ini memberikan gambaran tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini.



Gambar 3.1 Diagram alir penelitian




Lanjutan Gambar 3.1 Diagram alir penelitian

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi target dari penelitian ini adalah seluruh pekerja di PT. Pertamina MOR V yang terkait dengan proses desain pada proyek dan pihak eksternal yaitu konsultan dan kontraktor yang pernah bekerja sama dalam proyek di Pertamina MOR V. Pengambilan sampel dilakukan secara *non-probability sampling* dengan


mempertimbangkan jabatan atau fungsi yang terkait dalam proyek. Sebagai gambaran struktur organisasi PT. Pertamina MOR V disajikan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Struktur Organisasi di PT. Pertamina MOR V Sumber : (Intranet Pertamina, 2017)

Fungsi Technical Services merupakan fungsi yang bertugas dalam menjalankan proyek-proyek di PT. Pertamina MOR V, sehingga pengambilan

sampel pada fungsi Technical Servces dilakukan terhadap semua karyawan di dalamnya. Untuk lebih memperjelas, struktur organisasi fungsi Technical Services disajikan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Struktur organisasi fungsi Techincal Services

Sumber: (Intranet Pertamina, 2017)

Tabel 3.1 Rencana jumlah sampel

Pihak	Fungsi	Jumlah sampel
	Region Manager S&D V	3
	Region Manager Technical Services V	20
Internal	Region Manager HSSE MOR V	2
Internal	Region Manager Marine V	2
	Area Manager Asset Management MOR V	1
	Manager Internal Audit JBT&Jatimbalinus	3
Eksternal	Konsultan	3
Eksternai	Kontraktor	3
	Jumlah	37

Tidak semua fungsi yang ada di Pertamina MOR terlibat dalam proyek, sehingga yang diambil sampel hanya fungsi tertentu yang terlibat di dalam proyek. Dan di dalam fungsi yang terlibat dalam proyek pun tidak semua karyawannya terlibat dalam proyek, sehingga juga tidak semua karyawan di fungsi yang terlibat proyek tersebut dapat dijadikan sampel. Rencana jumlah sampel berdasarkan pihak yang terkait dalam proyek disajikan pada Tabel 3.1.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner dan wawancara. Kuesioner adalah istilah umum untuk mencakup semua teknik pengumpulan data di mana setiap orang diminta untuk menanggapi serangkaian pertanyaan yang sama yang telah ditentukan sebelumnya (deVaus, 2002). Wawancara adalah diskusi terarah antara dua orang atau lebih (Kahn & Cannell, 1957). Penggunaan wawancara dapat membantu untuk mengumpulkan data yang valid dan handal yang relevan dengan pertanyaan dan tujuan penelitian (Saunders dkk, 2009). Dalam penelitian ini kuisioner dan wawancara ditujukan kepada para responden penelitian.

3.5. Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel penelitian diukur menggunakan skala likert. Skala likert merupakan skala persetujuan yang memiliki kelebihan yaitu memudahkan


Tabel 3.2 Penilaian variabel penelitian.

Nilai	Kriteria	Keterangan		
5	Sangat Setuju	Responden sangat setuju karena variabel ini adalah		
		penyebab kesalahan desain pada proyek.		
4	Setuju	Responden setuju karena variabel ini adalah penyebab		
		kesalahan desain pada proyek.		
3	Cukup Setuju Responden tidak dapat menetukan dengan pasti (ragu-			
		ragu) apakah variabel ini adalah penyebab kesalahan		
		desain pada proyek.		
2	Tidak Setuju	Responden tidak setuju karena variabel ini adalah		
		penyebab kesalahan desain pada proyek.		
1	Sangat Tidak	Responden sangat tidak setuju karena variabel ini		
	Setuju	adalah penyebab kesalahan desain pada proyek.		

responden untuk menjawab karena responden hanya memberikan penilaian persetujuannya terhadap pertanyaan yang diberikan (Rahmawati, 2011). Untuk keperluan analisis data maka variabel diberikan penilaian yang disajikan pada Tabel 3.2.

3.6. Analisis Deskriptif

Faktor dominan dianalisis dengan analisis statistik yaitu *mean* dan *standard deviasi* seperti yang disajikan pada Gambar 3.4. Tujuan dari analisis deskriptif adalah untuk menggambarkan atau menunjukkan peringkat faktor dimulai dari yang terpenting sampai dengan yang tidak penting (dinilai berdasarkan persepsi responden) berdasarkan atas nilai rata-rata dari persepsi responden terhadap masing-masing faktor dan besar nilai standar deviasinya (Rahmawati, 2011).



Gambar 3.4 Ilustrasi diagram perbandingan mean dengan standar deviasi

Sumber: (Rahmawati, 2011)

3.7. Analisis Faktor

Indentifikasi kesamaan antar faktor diananlisis dengan teknik analisis faktor. Analisis faktor merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mendeteksi hubungan antar variabel sepanjang variabel-variabel tersebut terpisah secara jelas. Dalam penelitian ini analisis faktor yang digunakan adalah *Principal Component Analysis* (PCA) untuk mengelompokkan variabel berdasarkan korelasinya (Tuffery, 2011).

3.8. Analisis Deskriptif Kualitatif

Indentifikasi dan analisis terhadap bentuk kesalahan desain, dampak yang ditimbulkan, respon penanggulangan terhadap dampak dan pihak yang bertanggung jawab dilakukan secara deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi kasus, dan lain-lain. Metode kualitatif sering dianggap menyediakan data yang kaya tentang orang dan situasi kehidupan nyata dan lebih mampu memahami perilaku dan memahami perilaku dalam konteks yang lebih luas. Namun penelitian kualitatif kurang generalisabilitas, lebih bergantung pada interpretasi subyektif peneliti dan tidak dapat dilakukan replikasi oleh peneliti selanjutnya (deVaus, 2002).

3.9. Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan rencana jadwal penelitian seperti yang disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian

Uraian	Maret '17	April '17	Mei '17	Juni '17	Juli '17
Ujian					
Proposal					
Pengumpulan					
data					
Pengolahan					
data					
Penyusunan					
laporan					
Ujian Tesis					

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Obyek dan Responden Penelitian

4.1.1. Obyek Penelitian

Secara umum proyek-proyek di PT. Pertamina MOR V dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan anggaran yang digunakan yaitu Anggaran Investasi dan Anggaran Opersional. Lokasi proyek secara umum dapat dibedakan yaitu Terminal BBM, Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) dan Terminal LPG. Disamping itu ada juga Pabrik Pelumas dan Pabrik Aspal. Tahapan proses proyek secara garis besar disajikan pada Gambar 4.1.




Gambar 4.1 Tahapan proyek secara garis besar

Di dalam setiap tahapan proyek tersebut terdapat proses desain yang dilakukan. Proses desain di setiap tahapan proyek disajikan pada Gambar 4.2.




Gambar 4.2 Proses desain pada tahapan proyek


Secara umum fasilitas di Terminal BBM maupun LPG yaitu fasilitas penerimaan, fasilitas penimbunan, dan fasilitas penyaluran. Pada umumnya proyek-proyek yang ada adalah pembangunan tanki timbun, jalur pipa, pompa, dermaga dan sarana lain yang berfungsi sebagai jalur distribusi BBM, gas, dan produk lainnya. Selain itu juga terdapat proyek pembanguan atau perbaikan kantor dan rumah dinas. Beberapa gambar desain sebagai gambaran proyek yang didesain disajikan pada Gambar 4.3, Gambar 4.4, Gambar 4.5.



Gambar 4.3 Desain Tanki Timbun BBM



Gambar 4.4 Desain Dermaga tipe Jetty



Gambar 4.5 Desain Dermaga tipe CBM (Conventional Buoy Mooring)

Di dalam proses desain diperlukan parameter-parameter untuk memperjelas suatu desain. Beberapa parameter utama yang digunakan disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Parameter desain dalam proyek

No.	Obyek Desain	Parameter	Satuan
1.	Tanki Timbun	Kapasitas	KL (Kilo Liter)
2.	Pompa	Flow Rate	GPM (Galon per Minute)
3.	Pipa	Diameter, Panjang	Inch, meter
4.	Dermaga	Kapasitas	DWT (Dead Weight Tonnage)

Parameter desain ini di dalam proses desain sesuai Gambar 4.2, digunakan sebagai desain awal dan dilakukan review desain pada tahap persetujuan anggaran. Apabila proyek disetujui akan dilanjutkan pada proses desain selanjutnya. Untuk memberikan gambaran lebih nyata berikut ini beberapa proyek yang dilaksanakan di PT. Pertamina MOR V beberapa waktu terakhir disajikan pada Tabel 4.2.

Di dalam tahapan proyek maupun proses desain, berdasarkan observasi kesalahan desain dapat ditemukan pada saat review desain, proses konstruksi, dan setelah selesai konstruksi atau dilaksanakan uji coba (commisioning). Pada umumnya apabila ditemukan kesalahan desain pada saat review desain tidak menjadi permasalahan karena dapat dapat segera diperbaiki. Namun akan menjadi bermasalah apabila kesalahan desain ditemukan pada proses konstruksi, langsung berdampak pada penambahan waktu dan biaya. Dan yang paling menjadi masalah apabila kesalahan desain baru ditemukan setelah selesai proses, dampaknya tidak hanya penambahan waktu dan biaya namun juga fasilitas tidak dapat digunakan, operasional terganggu, tibulnya konflik dan dapat menjadi temuan audit.


Tabel 4.2 Beberapa proyek di Pertamina MOR V

No.	Proyek	Lokasi		
1.	Pembangunan tanki timbun 2 x 50.000 KL	Terminal BBM Tuban		
2.	Pembangunan tanki timbun 1 x 20.000 KL	Terminal BBM Tanjung		
		Wangi		
3.	Pemasangan Pompa MFO (Marine Fues Oil)	Terminal BBM Manggis		
4.	Pemasangan Pompa BBM	Teriminal BBM Tanjung		
		Wangi		
5.	Pembangunan Pipa Avtur sepanjang 6,6 km	DPPU Ngurah Rai		
6.	Pembangunan Pipa BBM	Terminal BBM Tuban		
7.	Pembangunan Pipa BBM Sub Marine	Terminal BBM Ampenan		
8.	Pembangunan Dermaga tipe CBM 17.500	Terminal BBM Ampenan		
	DWT			
9.	Perbaikan Dermaga 6.500 DWT	Terminal BBM Maumere		
10.	Pemasangan Sistem Virtuin di Dermaga I	Terminal BBM Manggis		


4.1.2. Responden Penelitian

Dari penyebaran kuesioner yang dilakukan, diperoleh 41 responden yang memberikan tanggapan. Responden berasal dari internal dan eksternal PT. Pertamina. Responden yang berasal dari karyawan Pertamina MOR V terdiri dari beberapa fungsi yaitu Technical Services, Supply & Distribution, Marine, Internal Audit dan Asset Management. Responden ekternal adalah konsultan dan kontraktor yang pernah terlibat dalam proyek Pertamina MOR V.


Pada kuesioner yang diberikan terdapat identitas responden yang terdiri dari aktivitas responden, pendidikan responden dan pengalaman responden. Ketiga identitas responden tersebut dirangkum dan disajikan pada Gambar 4.6, Gambar 4.7, Gambar 4.8 dan Gambar 4.9. Dapat dilihat bahwa responden yang



Gambar 4.6 Grafik aktivitas responden




Gambar 4.7 Grafik pendidikan responden



Gambar 4.8 Grafik pengalaman responden

Pihak-pihak Responden 7% 7%



Keterangan:

- 1. Technical Services
- 2. User
- 3. Konsultan
- 4. Kontraktor
- 5. Auditor

Gambar 4.9 Grafik pihak-pihak responden

memiliki ativitas dalam desain sebanyak 61%. Dari sisi pendidikan paling banyak responden berpendidikan S1 yaitu sebesar 61%. Dari sisi pengalaman paling banyak responden dengan pengalaman 1 - 5 tahun yaitu 44%.

Tabel 4.3 Rata-rata penilaian responden berdasarkan pengalaman

Kelompok pengalaman responden	1 - 5 tahun	6 – 10 tahun	11 – 15 tahun	> 15 tahun
	4.18	3.18	3.45	3.13
	3.65	4.13	3.25	3.73
	3.08	3.68		3.13
	3.10	3.98		4.38
	3.18	4.45		3.35
	3.68	2.85		3.83
	2.78	3.43		3.50
Rata-rata	3.58	3.70		
penilaian	3.75	3.25		
responden	2.88	4.00		
responden	3.68	3.68		
	4.40	3.05		
	3.38	3.13		
	3.63			
	3.23			
	4.00			
	3.50			
	3.48			

Pengalaman responden dianalisis lebih lanjut apakah ada pengaruh pengalaman responden terhadap penilaian yang diberikan. Terdapat 1 responden yang tidak memberikan indentitas pengalaman, sehingga jumlah sampel untuk analisis ini hanya 40 responden. Untuk itu penilaian responden dikelompokkan terlebih daluhu, dan disajikan pada Tabel 4.3.

Analisis dilakukan dengan One Way Anova dengan program SPSS. Sebelum itu data harus diuji terlebih dahulu apakah data berdistribusi normal. Data diuji dengan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan program SPSS. Hasil uji diperoleh bahwa nilai significance 0.809 lebih besar dari 0.05, dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Hasil uji disajikan pada Gambar 4.10. Selanjutnya data diuji lagi dengan uji homogenitas. Hasil uji diperoleh bahwa nilai significance 0.473 lebih besar dari 0.05, dapat disimpulkan data homogen.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		40
Normal Parameters a,b	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.42900112
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.101
	Negative	054
Kolmogorov-Smirnov Z		.639
Asymp. Sig. (2-tailed)		.809

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Gambar 4.10 Hasil uji normalitas

Test of Homogeneity of Variances						
Penilaian						
Levene Statistic	df1	df2	Sig.			
.855	3	36	.473			

Gambar 4.11 Hasil uji homogenitas

Selanjutnya dijalankan One Way Anova, diperoleh bahwa nilai significance 0.896 lebih besar dari 0.05, hasil uji disajikan padaGambar 4.12. Hal


ini berarti tidak ada perbedaan signifikan pada penilaian yang dilakukan oleh kelompok pengalaman pada Tabel 4.3. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh pengalaman responden terhadap penilaian yang diberikan.

ANOVA Penilaian Sum of df Mean Square F Squares Sig. Between Groups 3 .039 .200 .896 .118 Within Groups 7.070 36 .196 Total 7.188 39

Gambar 4.12 Hasil uji Anova

4.2. Analisis Deskriptif

Dari tanggapan yang diberikan oleh responden, dapat ditampilkan hasil olah data dalam bentuk grafik scatter plot pada Gambar 4.13.



Gambar 4.13 Grafik Scatter plot mean dan standard deviasi

Sumbu X yang merupakan nilai rata-rata dari masing-masing faktor, dapat dilihat bahwa sebagian besar berada pada nilai 3 sampai 4, ini menunjukkan sebagian besar faktor merupakan penyebab kesalahan desain pada proyek. Dan terdapat sebagian kecil berada pada nilai 2 sampai 3, ini menunjukkan bahwa ada sebagian kecil faktor yang bukan penyebab kesalahan desain pada proyek. Semakin besar nilai sumbu X maka nilai persetujuan terhada faktor tersebut semakin tinggi. Sumbu Y merupakan standard deviasi, semakin rendah nilai stadard deviasi menunjukkan responden sepakat dengan tanggapan terhadap faktor tersebut.

4.2.1. Faktor Dominan

Dalam menentukan urutan faktor dominan penyebab kesalahan desain pada proyek, maka dibuat tabel urutan faktor dominan berdasarkan nilai mean dan nilai standard deviasi sesuai Tabel 4.5 dan Tabel 4.5.

Tabel 4.4 Urutan faktor dominan berdasarkan nilai mean

Nomor Urut	Nomor Faktor	Faktor	Nilai Mean	Nilai Standar Deviasi
1	20	Kurangnya integrasi desain	4.15	0.76
2	31	User tidak konsisten	4.12	0.68
3	9	Kurangnya sumber daya	4.05	0.92
4	3	Kurang akuntabilitas	4.02	0.76
5	34	Lemahnya perencanaan saat desain	4.02	0.96
6	29	Kurangnya kompetensi desainer	4.00	0.77
7	1	Kurangnya tingkat keahlian	3.98	0.85
8	8	Kurangnya training / pendidikan pada desainer	3.95	1.07
9	35	Lemahnya pengecekan desain, audit, dan evaluasi	3.93	0.93
10	14	Kurangnya kompetensi atasan / supervisor dalam melakukan cross-check desain	3.90	1.00
11	21	Tidak diikutkannya seluruh stakeholder pada proses desain	3.85	0.88
12	13	Kurangnya profesionalisme	3.83	0.92
13	32	Tekanan Jadwal Penyelesaian	3.83	1.05
14	2	Kurang pengalaman	3.80	0.81
15	25	Kemampuan pemahaman desain	3.78	0.72
16	24	Pembelajaran Individu terhadap desain	3.76	0.62

Lanjutan Tabel 4.2 Urutan faktor dominan berdasarkan nilai mean

Nomor Urut	Nomor Faktor	Faktor	Nilai Mean	Nilai Standar Deviasi
17	15	Tata kelola proyek yang buruk	3.73	1.00
18	38	Telaah dan survey kurang matang	3.73	1.05
19	22	Lemahnya pembelajaran dan budaya organisasi	3.71	0.68
20	10	Manajemen yang buruk	3.68	1.17
21	23	Pembelajaran kelompok terhadap desain	3.66	0.82
22	16	Lemahnya pendefinisian lingkup desain	3.66	0.96
23	30	Permintaan user	3.66	0.96
24	12	Strategi dan kepemimpinan yang buruk	3.41	0.87
25	27	Ekuilibrium pembelajaran	3.37	0.92
26	11	Kurangnya penggunaan teknologi dalam penyelesaian desain	3.37	0.99
27	40	Kebijakan internal Pertamina (tingkat kantor pusat)	3.37	1.02
28	7	Resisten terhadap masukan	3.32	1.17
29	26	Hubungan personal	3.22	0.96
30	37	Adanya tekanan dari pihak eksternal	3.27	1.14
31	39	Peraturan dan perundangan setempat yang berbeda-beda	3.24	1.18
32	36	Adanya pihak internal & eksternal yang menghalangi proyek	3.22	1.26
33	33	Kurangnya Biaya desain	3.20	1.19
34	6	Daya tahan / endurance	3.15	0.96
35	28	Karakter pekerjaan	3.10	1.14
36	17	Sistem pengadaan tradisional	3.07	1.23
37	18	Tender yang kompetitif	2.83	1.14
38	19	Sikap permusuhan di dalam tim desain	2.63	1.22
39	5	Tipe kepribadian	2.44	1.00
40	4	Kurangnya kesejahteraan	2.12	1.03

Tabel 4.5 Urutan faktor dominan berdasarkan nilai standar deviasi

Nomor Urut	Nomor Faktor	Faktor	Nilai Mean	Nilai Standar Deviasi
1	24	Pembelajaran Individu terhadap desain	3.76	0.62
2	31	User tidak konsisten	4.12	0.68
3	22	Lemahnya pembelajaran dan budaya organisasi	3.71	0.68
4	25	Kemampuan pemahaman desain	3.78	0.72

Lanjutan Tabel 4.3 Urutan faktor dominan berdasarkan nilai standar deviasi

Nomor Urut	Nomor Faktor	Faktor	Nilai Mean	Nilai Standar Deviasi
5	20	Kurangnya integrasi desain	4.15	0.76
6	3	Kurang akuntabilitas	4.02	0.76
7	29	Kurangnya kompetensi desainer	4.00	0.77
8	2	Kurang pengalaman	3.80	0.81
9	23	Pembelajaran kelompok terhadap desain	3.66	0.82
10	1	Kurangnya tingkat keahlian	3.98	0.85
11	12	Strategi dan kepemimpinan yang buruk	3.41	0.87
12	21	Tidak diikutkannya seluruh stakeholder	3.85	0.88
		pada proses desain		
13	9	Kurangnya sumber daya	4.05	0.92
14	13	Kurangnya profesionalisme	3.83	0.92
15	27	Ekuilibrium pembelajaran	3.37	0.92
16	35	Lemahnya pengecekan desain, audit, dan evaluasi	3.93	0.93
17	34	Lemahnya perencanaan saat desain	4.02	0.96
18	16	Lemahnya pendefinisian lingkup desain	3.66	0.96
19	30	Permintaan user	3.66	0.96
20	26	Hubungan personal	3.22	0.96
21	6	Daya tahan / endurance	3.15	0.96
22	11	Kurangnya penggunaan teknologi dalam penyelesaian desain	3.37	0.99
23	14	Kurangnya kompetensi atasan / supervisor dalam melakukan cross-check desain	3.90	1.00
24	15	Tata kelola proyek yang buruk	3.73	1.00
25	5	Tipe kepribadian	2.44	1.00
26	40	Kebijakan internal Pertamina (tingkat kantor pusat)	3.37	1.02
27	4	Kurangnya kesejahteraan	2.12	1.03
28	32	Tekanan Jadwal Penyelesaian	3.83	1.05
29	38	Telaah dan survey kurang matang	3.73	1.05
30	8	Kurangnya training / pendidikan pada desainer	3.95	1.07
31	10	Manajemen yang buruk	3.68	1.17
32	7	Resisten terhadap masukan	3.32	1.17
33	28	Karakter pekerjaan	3.10	1.14
34	37	Adanya tekanan dari pihak eksternal	3.27	1.14
35	18	Tender yang kompetitif	2.83	1.14
36	39	Peraturan dan perundangan setempat yang berbeda-beda	3.24	1.18
37	33	Kurangnya Biaya desain	3.20	1.19

Lanjutan Tabel 4.3 Urutan faktor dominan berdasarkan nilai standar deviasi

Nomor Urut	Nomor Faktor	Faktor	Nilai Mean	Nilai Standar Deviasi
37	33	Kurangnya Biaya desain	3.20	1.19
38	19	Sikap permusuhan di dalam tim desain	2.63	1.22
39	17	Sistem pengadaan tradisional	3.07	1.23
40	36	Adanya pihak internal & eksternal yang	3.22	1.26
		menghalangi proyek		

Dalam menentukan dasar yang digunakan untuk membuat urutan faktor dominan apakah digunakan mean atau standar deviasi atau keduanya, perlu dilakukan uji beda masing-masing kelompok mean dan standar deviasi dengan menggunakan program SPSS. Hasil uji beda disajikan pada Gambar 4.14 dan Gambar 4.15. Dapat dilihat bahwa pada kolom Sig. (2-tailed) diperoleh nilai 0,000 yang berarti bahwa significance-nya < 5%, sehingga dapat disimpulkan masing-masing data dalam kelompok mean dan standar deviasi berbeda. Dengan demikian untuk menentukan urutan faktor dominan digunakan mean dan standar devias sebagai dasar.

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Mean	40	3.5283	.47071	.07443

One-Sample Test

	Test Value = 0						
				Mean	95% Confidence I Differen		
	t	df	Sig. (2-tailed)	Difference	Lower	Upper	
Mean	47.406	39	.000	3.52825	3.3777	3.6788	

Gambar 4.14 Hasil uji beda kelompok mean

Untuk memperoleh gambaran kelompok faktor, dibuat diagram kartesian sehingga dapat dilihat kelompok faktor berdasarkan posisi kuadrannya. Pembagian kuadran digunakan nilai rata-rata dari mean dan nilai rata-rata dari standar deviasi. Diagram kartesian disajikan pada Gambar 4.16. Dapat dijelaskan

bahwa urutan kuadran yang memiliki faktor paling dominan sampai paling lemah dimuai dari kuadran I, kuadran II, kuadran III kemudian kuadran IV.


One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
StdDev	40	.9690	.16618	.02627


One-Sample Test

	Test Value = 0					
				Mean	95% Confidence Differe	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Difference	Lower	Upper
StdDev	36.880	39	.000	.96900	.9159	1.0221

Gambar 4.15 Hasil uji beda kelompok standar deviasi



Gambar 4.16 Diagram kartesian pengelompokan faktor berdasarkan kuadran



Gambar 4.17 Garis acuan untuk menentukan urutan faktor dominan

Untuk memperoleh peringkat secara pasti urutan faktor dominan digunakan persamaan garis lurus yang dibuat masing-masing titik faktor yang sejajar dengan garis yang dibentuk oleh rata-rata mean dan rata-rata standar deviasi. Persamaan garis acuan dapat dibentuk sebagai berikut :

$$\frac{y-y1}{y2-y1} = \frac{x-x1}{x2-x1}$$
$$\frac{y-0}{0,97-0} = \frac{x-0}{3,53-0}$$
$$y = 0,224x$$

Untuk masing-masing titik faktor, garis yang sejajar dengan garis acuan adalah sebagai berikut :

$$y = 0.224x + c$$

$$c = y - 0.224x$$

Dimana c adalah konstanta, yang pada kasus ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan urutan faktor dominan. Dari Gambar 4.16 dapat dilihat semakin kecil nilai c maka faktor semakin dominan. Urutan faktor dominan disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Urutan faktor dominan berdasarkan nilai mean dan standar deviasi

No. Urut	Nilai c	No. Faktor	Faktor	Nilai Mean	Nilai Standar Deviasi
1	- 0.455	31	User tidak konsisten	4.12	0.68
2	- 0.408	24	Pembelajaran Individu terhadap desain	3.76	0.62
3	- 0.379	20	Kurangnya integrasi desain	4.15	0.76
4	- 0.348	3	Kurang akuntabilitas	4.02	0.76
5	- 0.339	22	Lemahnya pembelajaran dan	3.71	0.68
			budaya organisasi		
6	- 0.325	29	Kurangnya kompetensi desainer	4.00	0.77
7	- 0.314	25	Kemampuan pemahaman desain	3.78	0.72
8	- 0.241	1	Kurangnya tingkat keahlian	3.98	0.85
9	- 0.232	2	Kurang pengalaman	3.80	0.81
10	- 0.192	9	Kurangnya sumber daya	4.05	0.92
11	- 0.180	23	Pembelajaran kelompok terhadap desain	3.66	0.82
12	- 0.177	21	Tidak diikutkannya seluruh stakeholder pada proses desain	3.85	0.88
13	- 0.147	35	Lemahnya pengecekan desain, audit, dan evaluasi	3.93	0.93
14	- 0.144	34	Lemahnya perencanaan saat desain	4.02	0.96
15	- 0.133	13	Kurangnya profesionalisme	3.83	0.92
16	- 0.077	14	Kurangnya kompetensi atasan /	3.90	1.00
			supervisor dalam melakukan cross- check desain		
17	- 0.073	12	Strategi dan kepemimpinan yang buruk	3.41	0.87
18	- 0.041	16	Lemahnya pendefinisian lingkup desain	3.66	0.96
19	- 0.041	30	Permintaan user	3.66	0.96
20	- 0.025	15	Tata kelola proyek yang buruk	3.73	1.00
21	- 0.010	27	Ekuilibrium pembelajaran	3.37	0.92
22	- 0.006	32	Tekanan Jadwal Penyelesaian	3.83	1.05
23	0.014	8	Kurangnya training / pendidikan pada desainer	3.95	1.07
24	0.024	38	Telaah dan survey kurang matang	3.73	1.05
25	0.069	11	Kurangnya penggunaan teknologi	3.37	0.99
			dalam penyelesaian desain		
26	0.077	26	Hubungan personal	3.22	0.96
27	0.094	40	Kebijakan internal Pertamina	3.37	1.02
			(tingkat kantor pusat)		
28	0.099	6	Daya tahan / endurance	3.15	0.96
29	0.159	10	Manajemen yang buruk	3.68	1.17

Lanjutan Tabel 4.4 Urutan faktor dominan berdasarkan nilai mean dan standar deviasi

No. Urut	Nilai c	No. Faktor	Faktor	Nilai Mean	Nilai Standar Deviasi
30	0.243	37	Adanya tekanan dari pihak eksternal	3.27	1.14
31	0.260	7	Resisten terhadap masukan	3.32	1.17
32	0.285	28	Karakter pekerjaan	3.10	1.14
33	0.287	39	Peraturan dan perundangan	3.24	1.18
			setempat yang berbeda-beda		
34	0.310	33	Kurangnya Biaya desain	3.20	1.19
35	0.331	5	Tipe kepribadian	2.44	1.00
36	0.361	18	Tender yang kompetitif	2.83	1.14
37	0.371	36	Adanya pihak internal & eksternal yang menghalangi proyek	3.22	1.26
38	0.388	17	Sistem pengadaan tradisional	3.07	1.23
39	0.446	4	Kurangnya kesejahteraan	2.12	1.03
40	0.496	19	Sikap permusuhan di dalam tim desain	2.63	1.22

Dari Tabel 4.6, diperoleh 3 faktor paling dominan yaitu user tidak konsisten, pembelajaran individu terhadap desain dan kurangnya integrasi desain. Apabila dilihat kembali Gambar 4.9, pihak user tentu secara manusiawi tidak akan setuju dengan faktor "user tidak konsisten". Dilihat dari jumlah responden user hanya 20%, dan responden terbanyak fungsi Technical Services sebesar 42%. Disamping itu jumlah responden dari pihak konsultan cukup besar yaitu 24%. Dapat dikatakan secara umum terpilihnya 3 faktor utama tersebut didominasi oleh responden dari fungsi Technical Services.

4.2.2. Identifikasi Faktor Penyebab pada Fakta Empiris (Temuan Audit)


Dilakukan observasi untuk mengidentifikasi faktor penyabab kesalahan desain yang terjadi pada proyek-proyek yang menjadi temuan audit. Identifikasi dilakukan dengan melakukan pengecekan hubungan sebab akibat antara akibat yang terjadi pada temuan empiris dengan faktor penyebab pada bab 4.2.1. Pembahasan identifikasi ini disajikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Identifikasi faktor penyebab pada temuan empiris

No.	Uraian	Pembahasan		Faktor Penyebab
1.	Hasil pekerjaan	Dari uraian dapat dilihat	1.	Kurangnya
	pemasangan sistem	bahwa dermaga hanya dapat		integrasi desain
	virtuin di dermaga I	disandari oleh kapal yang	2.	Tidak diikutkannya
	TBBM Manggis	memiliki fasilitas 2 jangkar.	2.	seluruh stakeholder
	belum dapat	Hal ini berarti pada saat proses		pada proses desain
	dimanfaatkan,	desain kurang	2	• •
	hanya kapal dengan	memperhitungkan aspek teknis	3.	Kurangnya
	fasilitas 2 jangkar	kelayakan dan keselamatan		kompetensi
	yang dapat sandar.	operasional pelayaran di		desainer
		Terminal Khusus.		
2.	Hasil Pengadaan 4	Belum dimanfaatkannya CBM	1.	User tidak
	(empat) unit	ini karena pada saat		konsisten
	Convetional Buoy	pengurusan perijinan tidak	2.	Strategi dan
	Mooring (CBM) di	dapat diproses karena	-	kepemimpinan
	TBBM Apmenan	dokumen desain yang		yang buruk
	belum	digunakan adalah Island Berth.		yang barak
	dimanfaatkan	Latar belakangnya adalah pada		
		saat proses desain berlangsung		
		terjadi perubahan manajemen		
		pada user, manajemen lama		
		menginginkan tipe Dermaga		
		yang dibangun adalah Island		
		Berth, lalu dilakukan FEED		
		(Front End Engineering		
		Desain) oleh konsultan.		
		Setelah selesai FEED,		
		manajemen baru		
		menginginkan perubahan tipe		
		menjadi CBM karena hasil		
		studi Oceanografi pada bulan		
		tertentu terjadi ombak tinggi,		
		meski sudah dikaji oleh		
		konsultan dan dinyatakan		
		layak. Selanjutnya dilakukan pengadaan CBM paralel		
		dengan proses perijinan CBM.		
		Agar FEED Island Berth tidak		
		sia-sia maka tetap digunakan		
		untuk pengurusan perijinan		
		CBM.		
3.	Adanya pekerjaan	Adanya pekerjaan tambah	1.	Lemahnya
	tambah kurang	kurang, yaitu adanya lingkup		perencanaan saat
	pada pekerjaan	pekerjaan yang tidak		desain
	perbaikan rumah	diperlukan dan adanya lingkup	2.	Permintaan user
	dinas Jl. Hayam	baru atas permintaan user.	3.	
	Wuruk Denpasar	Karena kurang tertib	٥.	Telaah dan survey
	•	adminstrasi dan dokumentasi		kurang matang
		berpotensi terjadinya		
		kelebihan pembayaran.		

Lanjutan Tabel 4.5 Identifikasi faktor penyebab pada temuan empiris

No.	Uraian	Pembahasan		Faktor Penyebab
4.	Tidak dilakukannya evaluasi bill of quantity pada pekerjaan realokasi tanki premium ke pertamax di TBBM Tuban	Lingkup pekerjaan ini adalah realokasi tanki Premium ke Pertamax berserta modifikasi jalur perpipaannnya. Jalur pipa yang ada (existing) berukuran 20", namun dalam dokumen desain (Bill of Quantity) digunakan ukuran 16". Sehingga pada saat pelaksanan diperlukan penyesuaian ukuran material tersebut seperti pipa, reducer, flange, elbow yang mengakibatkan inefisiensi biaya. Pada prosesnya sudah dilakukan permintaan review dari TBBM Tuban ke Technical Services, namun waktu mendesak (percepatan sarana fasilitas Pertamax) yang direview hanya estimasi biaya sedangkan aspek teknis tidak dilakukan.	 2. 3. 	Telaah dan survey kurang matang Lemahnya pengecekan desain, audit, dan evaluasi Tekanan Jadwal Penyelesaian
5.	Kelemahan perencanaan pada pekerjaan pembangunan tanki timbun kapasitas 2 x 50.000 KL dengan aksesories dan sistem perpipaan di TBBM Tuban menyebabkan terjadinya inefisiensi.	Lingkup pekerjaan ini adalah membangun 2 unit tanki timbun Premium di sebelah tanki timbun Solar no. 10 dan no. 12 berserta instalasi perpipaannya. Menurut auditor, lebih efisien apabila 2 unit tanki baru tersebut digunakan untuk Solar dan tanki no. 6 dan no. 7 dialihkan menjadi premium karena akan membutuhkan perpipaan yang lebih pendek. Selain itu dari aspek safety akan lebih aman apabila posisi tanki terluar adalah Solar. Seharusnya dilakukan analisis cost and benefit terlebih dahulu. Gambar posisi tanki disajikan pada Gambar 4.18.	1.	Kurangnya integrasi desain Kurang akuntabilitas



Gambar 4.18 Posisi tanki timbun di Terminal BBM Tuban

4.3. Analisis Faktor

Analisis faktor dilakukan terhadap 12 faktor paling dominan dengan tujuan untuk mengelompokkan variabel berdasarkan korelasinya. Proses analisis faktor digunakan bantuan dengan program SPSS. Hasil proses program selengkapnya disajikan pada lampiran 2. Dari proses yang dijalankan diperoleh KMO 0,690 (syarat kecukupan diatas 0,5), BTOS menunjukkan chi-square 163,995 dan signifikansi 0,000 (syarat kecukupan kurang dari 0,05). Dari tabel Rotated Component Matrix terbentuk 3 faktor dengan beberapa variabel yang mempunyai korelasi kuat. Untuk menentukan varibel yang mempunyai korelasi kuat ditentukan yang mempunyai nilai lebih dari 0,6. Sedangkan variabel yang memiliki nilai dibawah 0,6 dianggap tidak memiliki korelasi kuat dengan kelompoknya. Hasil pengelompokan disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Hasil pengelompokan analisis faktor

Kelompok	Nomor	Faktor	
Kelollipok	Faktor	Paktol	
	25	Kemampuan pemahaman desain	
	3	Kurang akuntabilitas	
Faktor I	2	Kurang pengalaman	
	1	Kurangnya tingkat keahlian	
	9	Kurangnya sumber daya	
	22	Lemahnya pembelajaran dan budaya organisasi	
	20	Kurangnya integrasi desain	
Faktor II	23	Pembelajaran kelompok terhadap desain	
	21	Tidak diikutkannya seluruh stakeholder pada proses	
		desain	
Faktor III	29	Kurangnya kompetensi desainer	

Dari hasil analisis faktor, diperoleh 3 kelompok seperti pada Tabel 4.8. Terdapat 2 faktor yang gugur atau hilang karena tidak memiliki korelasi kuat dengan kelompoknya yaitu pembelajaran individu terhadap desain dan user tidak konsisten.

4.4. Analisis Deskriptif Kualitatif

Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara memberikan kuesioner. Metode kualitatif ini digunakan untuk mengakomodir pendapat responden secara lebih spesifik. Beberapa pertanyaan tentang kesalahan desain diberikan kepada responden, sebagian besar mengisi bagian essay kuesioner ini dan sebagian kecil tidak, ada pula yang hanya menjawab beberapa pertanyaan saja. Kemudian jawaban yang sama atau mirip dikelompokkan dan direkapitulasi.

4.4.1. Definisi kesalahan desain

Sintesa jawaban dari responden mengenai arti kesalahan desain disajikan pada Tabel 4.9. Dari studi literatur, secara sederhana kesalahan desain dapat diartikan sebagai sebuah deviasi dari perencanaan dan spesifikasi (Suther, 1998).

Tabel 4.9 Pengertian kesalahan desain menurut responden

Jawaban	No. Responden
Desain yang tidak memenuhi syarat/tujuan yang	11, 12, 13, 24, 25,
diiinginkan/awal stakeholder	26, 28, 29, 5, 6, 7, 2,
	1, 40, 32, 33, 34, 37
Desain yang tidak memenuhi aturan/standar/ilmu yang	11, 23, 27, 7, 41, 35,
digunakan	36
Desain yang tidak sesuai dengan kondisi	12, 4, 1, 39, 36,
lapangan/lingkungan	
Kesalahan saat merancang proyek	13, 23, 40, 39, 38
Suatu konstruksi yang tidak dapat digunakan akibat	16
kekurangan/hilang lingkup kritikal	
Pekerjaan tidak tepat waktu, tidak tepat waktu dan tidak	17
tepat guna	
Desain tidak sesuai dengan kebutuhan (fungsi, kekuatan	18, 10, 31, 38
dll)	
Adanya perubahan desain dalam melaksanakan suatu	20
proyek dimana koordinasi yang tidak sama antara	
perencanaan dan pelaksanaan di lapangan menimbulkan	
perubahan kostruksi	
Perbedaan antara rencana dengan realita sehingga	21, 3
berakibat pada mutu/kulitas hasil	
Hasil desain apabila diimplementasikan akan	22, 2
menggangu operasional/aktivitas	
Kondisi disaat tidak dilakukannya feasibility study dan	25
kajian engineering	
Desain yang dihasilkan meningkatkan resiko kejadian	27, 30
aspek QHSSE	
Barang yang datang tidak bisa diimplementasikan	9
Desain yang tidak dapat diwujudkan	31
Terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan	36
dimana pelaksanaan tidak sesuai dengan desain yang	
ada	

4.4.2. Terjadinya kesalahan desain

Sintesa jawaban dari responden mengenai waktu kapan terjadi kesalahan desain disajikan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Waktu terjadinya kesalahan desain menurut responden

Jawaban	No. Responden
Pada semua tahap desain, mulai dari konsep studi,	38, 30, 35, 26
FEED, DED	
Kapan saja	40, 7

Lanjutan Tabel 4.8 Waktu terjadinya kesalahan desain menurut responden

Jawaban	No. Responden
Pada saat akan melaksanakan konstruksi	39, 18, 20, 21
Pada tahap awal dan akhir proyek	41, 4
Pada tahap akhir proyek	6
Pada saat survey	31
Perhitungan perancangan	31, 33, 10, 2
Bangunan proyek tidak bisa dipakai/ tidak sesuai fungsi/	32
tidak sesuai spek	
Pembuatan DED	33
Pada saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan /	34, 37, 2
konstruksi	
Pada saat antara hasil pekerjaan tidak sama dengan	36, 5
perencanaan	
Pada saat terjadi kerusakan internal	36
Pada saat akan dilakukan fase procurement	37
Perencanaan kurang matang dan cermat	3
Proyek sudah selesai	1, 28
Pada saat perencanaan	29, 13, 17, 20, 21
Ketika tidak sesuai dengan yang dilapangan	11
Ketika terjadi banyaknya perbedaan desain	11
Kurangnya data-data yang dibutuhkan	11, 23
Ketika proyek harus dilaksanakan dalam waktu yang	12
mendesak sehingga kurang pendalaman aspek terkait	
Ketika hasil konstruksi tidak dapat dimanfaatkan meski	16
di lapangan sudah sama dengan lingkup kontrak	
Saat desain tidak sesuai kondisi operasional	22, 24
Pengetahuan desainer kurang	23
Kesalahan pada asumsi	23
Saat adanya miss komunikasi desainer dengan	25
user/stakeholder	
Jika tidak ada fungsi desain yang spesifik dalam	27
pekerjaan, contoh static engineer, rotating equipment	
engineer	

4.4.3. Identifikasi kesalahan desain

Sintesa jawaban dari responden mengenai bagaimana cara mengindentifikasi kesalahan desain disajikan pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Cara mengidentifikasi kesalahan desain menurut responden

Jawaban	No. Responden
Membandingkan antara perencanaan, tujuan, hasil, fungsi	5, 24, 27, 41,
desain dimaksud apakah sesuai dan terdapat toleransi atau	32, 33
tidak, jika tidak maka dapat dikatakan kesalahan desain	

Lanjutan Tabel 4.9 Cara mengidentifikasi kesalahan desain menurut responden

Jawaban	No. Responden
Dengan analisis, perhitungan, simulasi atau software	4, 40
Diskusi dengan yang berpengalaman sebelum pelaksanakan	4
proyek	
Dilihat dari awal permintaan (user), perencanaannya apakah	6
sudah sesuai, pelaksanaannya dan pengawasannya apakah	
seperti yang direncanakan atau sudah ada perubahan yang	
belum dikoordinasikan	
Melalui review oleh pihak yang berpengalaman/memiliki	10, 22, 17, 27,
kompetensi, HAZOP, HAZID	30
Melalui pengawasan pekerjaan	10
Melakukan feedback pada tiap-tiap proses EPC	7
Terjadinya suatu masalah terhadap jalannya	3
kegiatan/pelaksanaan proyek	
Mengikuti prosedur yang telah ditetapkan	2
Memeriksa dengan cermat segala aspek yang harus dipenuhi	1
dalam tiap proyek antara lain : operasional, lingkungan,	
legalitas	
Hasil desain tidak bisa diterapkan / digunakan, sesuai tujuan	29, 12, 26, 31,
	36
Mengumpulkan informasi mengenai sesuatu yang akan	13, 18, 20, 38,
didesain sebelum tahap eksekusi seperti tujuan/peruntukan,	39
data teknis, dan pihak-pihak yang terlibat, semua harus saling	
koordinasi	
Control project (dengan berbagai macam test)	11
Material tidak sesuai/ kesalahan pemilihan material	12, 37
Waktu pengerjaan tidak sesuai schedule	12
Terlalu banyak modifikasi yang harus dilakukan	12
Hasil mechanical completion sama dengan BoQ dan desain	16
namun tidak dapat digunakan	
Bukan ahlinya	21
Harus ada cek dari desainer, supervisor, dan approval dari	23, 38, 39, 33,
project manager	
Owner harus membuat RKS/TOR yang dilengkapi dengan	23
standar acuan	
Tujuan proyek tidak tercapai	25
Commisioning gagal	26
Inspeksi berkala selama pelaksanaan	28
As built survey	38
Implementasi desain pada saat pelaksanaan pekerjaan di	34
lapangan	
Cross cek dengan aturan yang ada/disepakati	35
Pengamatan kesalahan yang terjadi	36
Adanya penambahan biaya dari yang telah disetujui	37

4.4.4. Penanggung jawab terhadap kesalahan desain

Sintesa jawaban dari responden mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesalahan desain disajikan pada Tabel 4.12. Dari studi literatur, jika desainer menciptakan kesalahan melalui produksi gambar dan spesifikasi maka dia bertanggung jawab. Namun sebelum dirinci siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan, dokumen harus didokumentasikan dengan jelas jenis kesalahannya dan penyebabnya. Kontraktor tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas kesalahan desain kecuali jika dia terlibat dalam review desain dan memberikan arahan sarana dan metode untuk konstruksi yang akan dirancang. Kesalahan yang berasal dari data yang tidak lengkap atau informasi desain yang saling bertentangan menjadi tanggung jawab owner. Dengan lingkup yang tidak jelas, perancang akan berusaha menghasilkan desain yang sesuai dengan tujuan dan persyaratan owner. Paket desain akan dipresentasikan untuk persetujuan dan jika owner tidak memberi desainer lingkup kerja yang jelas, bahkan setelah "approve for design packaged" di-released, maka itu menjadi tanggung jawab owner (Suther, 1998).

Tabel 4.12 Pihak yang bertanggung jawab terhadap kesalahan desain menurut responden.

Jawaban	No. Responden
Owner	29, 11
Designer	3, 27, 26, 22, 21, 35, 34, 33, 32, 31, 41, 30,
Contractor	15, 16, 37, 36,
Ketiganya	5, 9, 7, 1, 17, 23, 28, 25, 24, 18, 39, 40, 38
Owner dan Designer	4, 14, 13,
Ketiganya dan pengawasan	6
Designer dan Contractor	9, 2, 20
Ketiganya dan tim pengadaan	12

4.4.5. Dampak kesalahan desain

Sintesa jawaban dari responden mengenai dampak yang ditimbulkan akibat kesalahan desain disajikan pada Tabel 4.13. Dari studi literatur, kesalahan desain dapat secara signifikan menurunkan kinerja proyek dengan menghasilkan kerja ulang, membutuhkan waktu tambahan dan pengeluaran sumber daya (Han

dkk, 2013). Proyek malampaui biaya dan waktu tang telah ditetapkan (Walker, 2009). Kesalahan desain memberikan kontribusi yang signifikan untuk penambahan biaya dan jangka waktu proyek infrastruktur sosial serta menyebabkan kegagalan rekayasa, yang dapat mengakibat-kan kecelakaan dan hilangnya nyawa (Love, 2012). Kesalahan desain telah menjadi akar penyebab banyak kecelakaan yang telah mengakibatkan kematian dan cedera dari pekerja dan anggota masyarakat (Lopez dkk, 2010). Lebih jauh, kesalahan desain dapat berkontribusi pada masalah rekayasa dan keandalan operator mesin industri, yang telah ditemukan berdampak terhadap keselamatan (Hurst dkk, 1991).

Tabel 4.13 Dampak kesalahan desain menurut responden

Jawaban	No. Responden
Produk / output proyek tidak handal, tidak	1, 3, 9, 6, 4, 5, 20, 21, 25, 28, 11,
sesuai mutu/fungsi, aset tidak bermanfaat	41, 31, 32, 33
Life time singkat	1
Aspek operasional / user requirement tidak	1, 2, 3, 7, 18, 22, 24, 26, 27, 12,
terpenuhi/ kegagalan operasional, fungsi	40, 30, 32
Mejadi temuan internal/ekternal	1
Wasting time, waktu perkerjaan molor,	2, 3, 10, 6, 5, 18, 20, 28, 23, 16,
keterlambatan	12, 11, 13, 38, 31, 34, 37
Cost yang tinggi, tambahan biaya,	2, 3, 10, 6, 5, 18, 20, 24, 25, 27,
pemborosan	28, 23, 16, 12, 11, 13, 29, 32, 38,
	40, 31, 34, 37
Terancamnya K3, HSSE, kecelakaan,	2, 27, 38, 40, 36
korban jiwa	
Revenue perusahaan terganggu	7
Perlu konsolidasi ulang, redesign	18, 12, 32
Meningkatkan human error	27
Produktivitas menurun	27
Kerugian materiil maupun imateriil	17
Mengurangi estetika	16
Konflik internal & eksternal	16
Tidak sesuai kondisi lapangan	39
Pekerjaan sulit dilaksanakan	35
Kerusakan struktural pada bangunan	36

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari penelitian mengenai faktor-faktor penyebab kesalahan desain pada proyek-proyek di Pertamina MOR V, ditemukan sejumlah 40 faktor penyebab. Dari hasil analisis deskriptif telah diidentifikasi urutan faktor mulai dari yang paling dominan sampai dengan yang kurang dominan. Diantara faktor-faktor tersebut dapat dilihat 3 faktor yang paling dominan adalah : user tidak konsisten, pembelajaran individu terhadap desain, dan kurangnya integrasi desain.

Dari hasil analisis faktor terhadap 12 faktor dominan, diperoleh 3 kelompok faktor yaitu : faktor I yang terdiri dari kemampuan pemahaman desain, kurang akuntabilitas, kurang pengalaman, kurangnya tingkat keahlian, kurangnya sumber daya. Faktor II terdiri dari lemahnya pembelajaran dan budaya organisasi, kurangnya integrasi desain, pembelajaran kelompok terhadap desain, tidak diikutkannya seluruh stakeholder pada proses desain. Faktor III terdiri dari kurangnya kompetensi desainer.

Dari analisis deskriptif kualitatif, diperoleh pengertian kesalahan desain adalah desain tidak sesuai dengan standar/peraturan dan hasil desain tidak sesuai fungsi yang diharapkan. Kesalahan desain terjadi pada saat perencanaan dan proses desain. Cara mengidentifikasi kesalahan desain adalah dengan melakukan review desain oleh expert, HAZOP dan review desain oleh stakeholder. Yang bertanggung jawab terhadap kesalahan desain adalah semua pihak yang terkait proses desain. Dampak yang ditimbulkan dari kesalahan desain adalah hasil tidak dapat digunakan atau tidak optimal, operasional terganggu, perlu biaya dan waktu untuk perbaikan, tibulnya konflik, menjadi temuan dan timbul resiko terhadap HSSE.

5.2. Saran

Penelitian ini masih terdapat kekurangan yaitu pada tahapan mencari penyebab kesalahan desain. Seharusnya sebelum membahas mengenai faktor penyebab dari aspek manusia (human error) terlebih dahulu dikaji aspek SOP teknis dalam proses desain apakah sudah dijalankan dengan benar, apabila sudah maka baru dilanjutkan pada kajian aspek manusia.

Untuk penelitian lebih lanjut, dapat diteliti mengenai upaya pencegahan terhadap kesalahan desain, sehingga dapat menjadi kajian bagi para praktisi desain untuk melakukan langkah nyata dalam menanggulangi masalah kesalahan desain. Selain itu juga dapat meneliti bagaimana upaya kuratif yang efektif apabila terjadi kesalahan desain pada tiap-tiap fase pada proses desain, sehingga suatu kesalahan desain tidak berdampak atau pun berlanjut pada proses desain selanjutnya dan pada tahapan proyek selanjutnya.


DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2005). *Manajemen penelitian, Cetakan Ketujuh*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Audit, I. (2015). *Laporan Audit Technical Services Region V.* Surabaya: Marketing Operation Region V.
- deVaus, D. (2002). Surveys in Social Research, 5th ed. London: Routledge.
- GSA. (1975, April). GSA System for Costruction Management. Woshinton DC: General Services Adminstration, Public Building Service.
- Han, S., Love, P., & Peña-Mora, F. (2013). A system dynamics model for assessing the impacts of design errors in construction projects. *Mathematical and Computer Modelling*, vol 57,no -, hal 2044-2053.
- Haviland, D. (1994). *The Architect's Hanbook of Professional Practices*. Washington, D.C.: The American Institute od Architects Press.
- Hurst, N. W., Bellamy, L. J., Geyer, T. A., & Astley, J. A. (1991). A classification scheme for pipework failures to include human and sosiotechnical errors and their contribution to pipework failure frequencies. *Journal of Hazardous Materials*, vol 26, hal 159-186.
- Kahn, R. L., & Cannell, C. F. (1957). *The dynamics of interviewing: theory, technique, and cases.* New York and Chichester: Wiley.
- Kaminetzky, D. (1991). Design and Construction Failures: Lessons from Forensic. New York: McGraw-Hill.
- Kumaragamage, D. (2011). Design Manual Vol 1.
- Larson, E. W., & Gray, C. F. (2011). Project Management: The Managerial Process Fifth Edition. New York: McGraw-Hill.
- Lopez, R., Love, P. E., Edwards, D. J., & Davis, P. R. (2010). Design Error Classification, Causation, and Prevention in Construction Engineering. *Journal of Performance of Constructed Facilities*, vol 24, no 4, hal 399–408.
- Love, P. E., Edwards, D. J., & Irani, Z. (2008). Forensic Project Management: An Exploratory Examination of the Causal Behavior of Design-Induced

- Rework. *IEEE Transactions On Engineering Management*, vol 55, no 2, hal 234-247.
- Love, P. E., Lopez, R., Edwards, D. J., & Goh, Y. M. (2012). Error begat error: Design error analysis and prevention in social infrastructure projects. *Accident Analysis and Prevention*, vol 48,no -, hal 100-110.
- Nugraheni, S. H. (2017). Manajemen Desain 2. Universitas Dian Nuswantoro.
- PMI. (2013). *PMBOK Guide 5th Edition*. Pennsylvania: Project Management Institut.
- Rahmawati, Y. (2011). Analisa Faktor Penempatan Fabrikasi Pembesian Terhadap Waktu Pelaksanaan Konstruksi. Surabaya: Teknik Sipil ITS.
- Resources, H. (2017, Februari). Struktur Organisasi. Intranet Pertamina.
- Robson, C. (2002). Real World Research (2nd edn). Oxford: Blackwell.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). *Research Methods for Business Students, Ed. 5.* Essex: Pearson Education.
- Suther, G. N. (1998). Evaluating The Perception of Design Erros in The Costruction Industry. Florida: Department of Civil Engineering.
- Szalapaj, P. (2005). Contemporary Architecture and the Digital Design Process.

 Oxford: Elsevier.
- Tuffery, S. (2011). *Data Mining and Statistik for Decision Making, First Edition*. John Wiley & Sons, Ltd.
- Walker, D. H. (2009). Exploratory factors influencing design practice learning within a Thai context. *Engineering, Construction and Architectural Management*, vol 16, no 3, hal 238-253.

Lampiran 1 TABULASI PENILAIAN RESPONDEN



Lampiran 2

HASIL PROSES ANALISIS FAKTOR DENGAN SPSS

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Me	asure of Sampling Adequacy.	.690
Bartlett's Test of	Approx. Chi-Square	163.995
Sphericity	df	66
	Sig.	.000

Communalities


	Initial	Extraction
VAR00024	1.000	.454
VAR00031	1.000	.565
VAR00022	1.000	.658
VAR00025	1.000	.536
VAR00020	1.000	.573
VAR00003	1.000	.625
VAR00029	1.000	.792
VAR00002	1.000	.614
VAR00023	1.000	.690
VAR00001	1.000	.720
VAR00021	1.000	.644
VAR00009	1.000	.395

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

		Initial Eigenvalu	ies	Extractio	n Sums of Square	ed Loadings	Rotation	Sums of Square	d Loadings
Component	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	3.499	29.159	29.159	3.499	29.159	29.159	3.070	25.586	25.586
2	2.664	22.200	51.359	2.664	22.200	51.359	3.058	25.481	51.067
3	1.104	9.198	60.557	1.104	9.198	60.557	1.139	9.491	60.557
4	.942	7.849	68.406						
5	.763	6.359	74.765						
6	.705	5.877	80.642						
7	.704	5.864	86.506						
8	.522	4.352	90.859						
9	.387	3.224	94.082						
10	.284	2.370	96.452						
11	.237	1.973	98.425						
12	.189	1.575	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.



Component Matrix^a

	С	omponent	
	1	2	3
VAR00024	.664	066	093
VAR00031	.455	203	563
VAR00022	.614	522	.089
VAR00025	.667	.293	075
VAR00020	.498	569	033
VAR00003	.373	.693	076
VAR00029	.315	.220	.803
VAR00002	.534	.573	027
VAR00023	.630	540	031
VAR00001	.712	.452	.092
VAR00021	.422	615	.296
VAR00009	.417	.454	124

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 3 components extracted.

59

Rotated Component Matrix^a

	(Component	
	1	2	3
VAR00024	.438	.503	097
VAR00031	.246	.405	584
VAR00022	.067	.808	.015
VAR00025	.687	.253	025
VAR00020	034	.747	114
VAR00003	.754	236	.032
VAR00029	.288	.147	.829
VAR00002	.780	034	.064
VAR00023	.080	.820	106
VAR00001	.811	.189	.164
VAR00021	157	.760	.204
VAR00009	.625	041	051

Extraction Method: Principal Component

Analysis

Rotation Method: Varimax with Kaiser

Normalization.

a. Rotation converged in 4 iterations.

Component Transformation Matrix

Component	1	2	3
1	.714	.700	.008
2	.692	707	.150
3	111	.101	.989

Extraction Method: Principal Component

Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser

Normalization.

Anti-image Matrices

		VAR00024	VAR00031	VAR00022	VAR00025	VAR00020	VAR00003	VAR00029	VAR00002	VAR00023	VAR00001	VAR00021	VAR00009
Anti-image Covariance	VAR00024	965	036	035	060:-	077	.022	-,114	037	-:171	620.	.121	158
	VAR00031	036	.785	990:-	034	084	060	.148	014	-000	083	.023	050
	VAR00022	035	066	.401	.154	093	055	032	043	165	010	140	073
	VAR00025	-090	034	.154	.492	127	083	.010	029	036	097	112	154
	VAR00020	077	084	093	127	.540	.080	720.	034	.005	027	.128	187
	VAR00003	.022	060	055	083	.080	.502	.085	057	.043	166	.075	061
	VAR00029	114	.148	032	010.	770.	.085	669	024	.131	196	.152	170.
	VAR00002	037	014	043	029	034	057	024	.538	090	145	.068	960:-
	VAR00023	171	009	165	036	.005	.043	131	090	.366	108	960:-	.133
	VAR00001	.039	083	010	097	027	166	196	145	-108	.333	620	001
	VAR00021	121	.023	140	112	128	.075	152	.068	960'-	620	.450	123
	VAR00009	158	050	073	154	.187	061	1.071	960:-	.133	001	123	.572
Anti-image Correlation	VAR00024	.723ª	052	072	165	135	.041	176	065	365	780.	234	-271
6	VAR00031	052	.789ª	-117	055	.129	.143	.200	022	017	163	.039	074
	VAR00022	072	-117	.704ª	.346	-201	122	061	093	432	026	331	152
	VAR00025	165	055	.346	.711ª	246	167	710.	055	084	240	-238	-290
	VAR00020	135	129	201	246	.731 ⁸	.153	.126	064	.012	064	-260	.337
	VAR00003	.041	.143	122	167	.153	.746ª	.144	-110	101.	407	157	-,114
	VAR00029	176	.200	061	710.	.126	.144	.428ª	040	.258	407	-272	.112
	VAR00002	065	022	093	055	064	110	040	.8318	.135	345	.138	172
	VAR00023	365	017	435	084	.012	101	258	.135	.670ª	308	236	.290
	VAR00001	780.	163	026	240	064	407	407	345	-308	.686ª	204	002
	VAR00021	234	.039	331	238	260	.157	-272	.138	236	.204	.631ª	-245
	VAR00009	-271	074	152	290	.337	114	.112	172	.290	002	-245	.577ª

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Lampiran 3

KUESIONER SURVEY PENDAHULUAN

Judul Tesis : Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Kesalahan Desain Pada

Proyek-proyek Di PT. Pertamina MOR V

Tujuan : Menyeleksi dan menambahkan variabel-variabel (faktor)

penyebab kesalahan desain dengan Expert Judgement

Petunjuk : Beri tanda √ untuk yang sesuai dan tanda X untuk yang tidak

sesuai

Aspek M	Tanusia
Kurangnya tingkat keahlian (kemahiran dalam suatu ilmu /	Adanya disonansi kognitif (perasaan yang tidak seimbang
pekerjaan)	atau merupakan perasaan tidak nyaman yang diakibatkan oleh
Kurang pengalaman (lama bekerja di bidang desain)	sikap, pemikiran dan perilaku tidak konsisten dimana
Kurang akutabilitas (perhitungan maupun asumsi	memotivasi orang untuk mengambil langkah demi
berdasarkan data yang akurat)	mengurangi ketidaknyamanan itu)
Kurangnya kesejahteraan	Tipe kepribadian
(renumerasi yang diberikan perusahaan)	(plegmatis, melankolis, koleris, sanguin)

Aspek Or	ganisasi
Kurangnya training / pendidikan pada desainer (training terkait desain)	Kurangnya penggunaan teknologi dalam penyelesaian desain (penggunaan peralatan atau software dalam desain)
Kurangnya sumber daya (jumlah pekerja kurang dibanding beban kerja yang)	Strategi dan kepemimpinan yang buruk
Manajemen yang buruk (manajemen : mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi) contoh : adanya politik dalam organisasi	Kurangnya profesionalisme (kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar dan juga komitmen dari para anggota dari sebuah profesi untuk meningkatkan kemampuan dari seorang karyawan)

Aspek	Proyek
Tata kelola proyek yang buruk	Tender yang kompetitif
(pelaksanaan proyek dilakukan	(tender dilakukan secara
dengan tidak baik)	kompetitf)
Lemahnya pendefinisian lingkup	Sikap permusuhan
(lingkup pekerjaan tidak tertulis	(adanya konflik atau saling
dengan jelas)	menjatuhkan)
Sistem pengadaan tradisional	Kurangnya integrasi desain
(sistem pengadaan dengan tahapan	(desain tidak mempertimbakan
yang terpisah antara desain dan	keseluruhan aspek yang terkait)
konstruksi)	

Aspek Pembelaja	aran dalam Desain
Lemahnya pembelajaran dan	Hubungan personal
budaya organisasi	(komunikasi dalam proses
(kurang menerapakan lesson learn	desain kurang efektif)
dalam proses desain)	
Pembelajaran kolompok	Ekuilibrium pembelajaran
(kurangnya pembelajaran pada	(kurangnya adaptasi dalam
tingkat tim atau fungsi)	pembelajaran)
Pembelajaran Individu	Karakter pekerjaan
(kurangnya pembelajaran pada	(jenis pekerjaan yang sulit
masing-masing individu)	dilakukan pembelajaran)
Kemampuan Penyerapan	
(kurangnya memahami dan	
melakukan hasil pembelajaran)	

Aspek L	ainnya
Kurangnya kompetensi desainer	Kurangnya Biaya desain
(keahlian yang dimiliki, umumnya	(Biaya yang dibutuhkan dalam
dibuktikan dengan sertifikat)	proses desain)
Permintaan user	Lemahnya perencanaan saat
(desain mengikuti permintaan user)	desain
	(perencanaan kurang matang)
Tekanan Jadwal	Lemahnya pengecekan desain,
(Waktu penyelesaian desain yang	audit, dan evaluasi
sempit)	(Tidak dilakukan pengecekan,
	audit, dan evaluasi pada hasil
	desain)

Т	Sambahan
	,,

Lampiran 4

KUESIONER PENELITIAN TESIS

Lingkup Penelitian Proyek – proyek di PT. Pertamina MOR V Responden Kuesioner ini disebarkan kepada pada pekerja yang terkait dalam proyek-proyek di PT. Pertamina MOR V. Pentamina MOR V. Mahasiswa Program Pascasarjana MMT-ITS, Surabaya Identitas Responden Nama Jabatan / Divisi Saissan jana MMT-ITS, Surabaya Jengalaman kerja di Pertamina: tahun Latar belakang kelimuan: D3: Saissan Saissan Saissan Saissan Saissan Saissan Saissan Saissan Aktivitas yang sering dilakukan dalam proses desain: Nemimpin proses desain Memimpin proses desain

Setujukah Anda faktor-faktor di bawah ini menyebabkan kesalahan desain pada proyek-proyek di PT. Pertamina MOR V	abkan kesa V	alahar	_	Setuji	Setujukah Anda faktor-faktor di bawah ini menyebabkan kesalahan desain pada proyek-proyek di PT. Pertamina MOR V	abkan kesa	lahan		Setujukah Anda aktor-faktor di bawah ini menyebabkan kesalahan desain pada proyek-proyek di PT. Pertamina MOR V	_
Faktor Penvehah Kecalahan Decain	Tidak setuju	0, 1	Setuju	- A	Faktor Penvehah Kecalahan Decain	Tidak setuju	5 1	Setuju	Tidak Setuju Setuju Setuju Setuju Hakror Penvebah Kesalahan Decain	
	1 2	3	4 5			1 2	3 4	5	1 2 3 4 5	_
Kurangnya tingkat keahlian (kemahiran dalam suatu ilmu / pekerjaan)				Tata k (pelak	Tata kelola proyek yang buruk (pelaksanaan proyek tidak baik)				Kurangnya kompetensi desainer (keahlian yang dimiliki, umumnya dibuktikan	
Kurang pengalaman (lama bekerja di bidang desain)				Lema (lingk	Lemahnya pendefinisian lingkup desain (lingkup pekerjaan tidak tertulis dengan jelas)				dengan sertrirkat) Permintaan user	
Kurang akuntabilitas (perhitungan / asumsi berdasarkan data akurat)		1.		Sisten (sister	Sistem pengadaan tradisional (sistem pengadaan dengan tahapan yang				(desain mengikuti permintaan user) User tidak konsisten	
Kurangnya kesejahteraan (remunerasi yang diberikan perusahaan)		-		Tende	terpisah antara desain dan konstruksi) Tender yang kompetitif		+		(Berubah-ubah dalam lingkup kerja) Tekanan Jadwal Penyelesaian	
Tipe kepribadian (plegmatis, melankolis, koleris, sanguin)		-	<u> </u>	(tend	(tender dilakukan secara kompetitif) Sikap permusuhan di dalam tim desain		+		(Waktu penyelesaian desain yang sempit) Kurangnya Biaya desain	
Daya tahan / endurance (kondisi fisik dan mental desainer menurun)				(adan Kurar	(adanya konflik atau saling menjatuhkan) Kurangnya integrasi desain		+		(Biaya yang dibutuhkan dalam proses desain) Lemahnya perencanaan saat desain	
Resisten terhadap masukan			-	(tidak	(tidak mempertimbangkan seluruh aspek terkait)		+	4	(perencanaan kurang matang)	
(tidak intererinta pertuabat orang tani) Kurangnya training / nendidikan nada decainer		+	+	prose	noan unnuthaliniya selululi staneribilder pada proses desain				censamya pengecenan cesam, addit, dan evaluasi	
(training terkait desain)		+	\dashv	Lema	Lemahnya pembelajaran dan budaya organisasi		_		(Tidak dilakukan pengecekan, audit, dan evaluasi pada hasil desain)	
Kurangnya sumber daya (jumlah pekerja kurang dibanding beban kerja)		-		Pemb	Pembelajaran kelompok terhadap desain		+	_	Adanya pihak internal & eksternal yang menghalangi proyek.	
Manajemen yang buruk (salah satu contoh - adanya nolitik dalam			_	Pemb	(kurangnya pembelajaran bada ungkat group) Pembelaiaran Individu terhadan decain		+		Adanya tekanan dari pihak eksternal.	
organisasi)				(kurar	(kurangnya pembelajaran pada tiap individu)				Telaah dan survey kurang matang.	_
Kurangnya penggunaan teknologi dalam penyelesaian desain		0		Kema (kurar	Kemampuan pemahaman desain (kurang memahami dan menerapkan hasil		_		(Pendalaman Kondisi aktual lapangan dan data- data pendukung)	
(penggunaan peralatan atau software dalam desain)				bemb	pembelajaran)		\dashv	\perp	Peraturan dan perundangan setempat yang berbeda-beda.	
Strategi dan kepemimpinan yang buruk		+	+	Hubu (komi	Hubungan personal (komunikasi dalam proses desain kurang efektif)				(peraturan dari berbagai instansi terkait desain)	
Kurangnya profesionalisme (kompetensi untuk melaksanakan tugas dan			-	Ekuilii (kesar	Ekulibrium pembelajaran (kesamaan pemahaman antar group)		\vdash		Kebijakan internal Pertamina (tingkat kantor pusat) (Misal : Fame, Dual Purpose Kero, Satu Harga)	
rungsinya secara baik dan benar) Kuranpnya kompetensi atasan / supervisor		+	+	Karak	Karakter pekerjaan Genis pekerjaan vang sulit dilakukan		_	_		
dalam melakukan cross-check desain			_	pemb	pembelajaran)				***************************************	